

ภาคผนวก ซ

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

ของโรงแรมวิสา นวหิน

ประจำเดือน ๗.๗ ปี 25๖๖

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้อง แก้ไข	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
2/7	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	/		พื้ตาม ๗๐๒	
	ตรวจเช็คกระดิ่งแจ้งเตือน	/			
	ตรวจเช็คหลอดไฟโซว์กราฟฟิค	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณที่จอดรถ	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 1	/			
	ถังดับเพลิงในห้องครัว	/			
1/7	ถังดับเพลิงบริเวณห้องเก็บขยะ	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 2	/		พื้ตาม ๗๐๒	
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 3	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 4	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 5	/			

ลงชื่อ ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

ของโรงเรียนวิสา นวหิน

ประจำเดือน พ.ศ. ปี 2566

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้อง แก้ไข	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
6/8	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	/		ทำตามปกติ	
	ตรวจเช็คกระดิ่งแจ้งเตือน	/			
	ตรวจเช็คหลอดไฟโซวกราฟฟิค	/			
1/8	ถังดับเพลิงบริเวณที่จอดรถ	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 1	/			
	ถังดับเพลิงในห้องครัว	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณห้องเก็บขยะ	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 2	/		ทำตามปกติ	
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 3	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 4	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 5	/			

ลงชื่อ ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

ของโรงพยาบาล ห้วยหิน

ประจำเดือน ก.ย. ปี 2566

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
6/9	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	/		โทรศัพท์ถาม Pong	
	ตรวจเช็คกระดิ่งแจ้งเตือน	/			
	ตรวจเช็คหลอดไฟโซวกราฟฟีก	/			
1/9	ถังดับเพลิงบริเวณที่จอดรถ	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 1	/			
	ถังดับเพลิงในห้องครัว	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณห้องเก็บขยะ	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 2	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 3	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 4	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 5	/			

ลงชื่อ ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน ต.ค. ปี 2566

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
3/10	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	✓		ทำตามปกติ	
	ตรวจเช็คกระดิ่งแจ้งเตือน	✓		ทำตามปกติ	
	ตรวจเช็คหลอดไฟโซวกราฟฟีก	✓			
1/10	ถังดับเพลิงบริเวณที่จอดรถ	✓		มีฝุ่น	
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 1	✓			
	ถังดับเพลิงในห้องครัว	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณห้องเก็บขยะ	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 2	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 3	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 4	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 5	✓			

ลงชื่อ ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน พ.ย. ปี 66

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้อง แก้ไข	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
12/11	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	/		ทั้งตม. ก. และ ก.	
	ตรวจเช็คกระดิ่งแจ้งเตือน	/			
	ตรวจเช็คหลอดไฟโซวโคราฟฟิค	/			
1/11	ถังดับเพลิงบริเวณที่จอดรถ	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 1	/			
	ถังดับเพลิงในห้องครัว	/		ทั้งตม. ก. และ ก.	
	ถังดับเพลิงบริเวณห้องเก็บขยะ	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 2	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 3	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 4	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 5	/			

ลงชื่อ

ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

ของโรงพยาบาลวิสา หัวหิน

ประจำเดือน ค.ศ. ปี 66

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้อง แก้ไข	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
5/12	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	/		วัดไฟ/แก๊ส/ทดสอบ	
	ตรวจเช็คกระดิ่งแจ้งเตือน	/			
	ตรวจเช็คหลอดไฟโซวกราฟฟีก	/			
1/12	ถังดับเพลิงบริเวณที่จอดรถ	/		วัดไฟ/แก๊ส/ทดสอบ	
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 1	/			
	ถังดับเพลิงในห้องครัว	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณห้องเก็บขยะ	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 2	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 3	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 4	/			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 5	/			

ลงชื่อ ผู้จัดการ