

ภาคผนวก จ

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

เอกสารการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินแบบจ่ายไฟ

ของโรงแรมวิสา หัวหิน

ประจำเดือน.....ปี 2566.....

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
6/7	ตู้ MDB	/		0.97	400	400	410	240	230	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 1	/			390	400	400	230	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 2	/			400	410	400	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 3	/			400	400	400	240	230	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	/			400	390	390	240	230	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	/			410	400	400	240	240	240		

ลงชื่อ

(ผู้ตรวจ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพการกระจายไฟ

ของโรงเรียนวิชา ห้วยหิน

ประจำเดือน พ.ค. ปี 2566

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
3/8	ตู้ MDB	/		0.96	390	400	410	230	240	240		[Redacted]
	ตู้ไฟ ชั้น 1	/			400	400	400	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 2	/			400	410	400	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 3	/			400	400	390	240	230	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	/			390	410	410	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	/			400	390	400	240	240	230		

ลงชื่อ

(ผู้ตรวจ)

เอกสารตรวจสอบสภาพอาคารระบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิสา ห์หิน

ประจำเดือน.....ปี 2566

วันที่ เดือน ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER							หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN			
1/9	ตู้ MDB	/		0.95	390	400	410	230	230	240			
	ตู้ไฟ ชั้น 1	/			400	400	400	240	240	230			
	ตู้ไฟ ชั้น 2	/			400	390	400	240	240	240			
	ตู้ไฟ ชั้น 3	/			410	400	400	230	240	240			
	ตู้ไฟ ชั้น 4	/			400	400	410	240	246	240			
	ตู้ไฟ ชั้น 5	/			400	400	400	240	230	240			

คนที่

(ผู้ตรวจ)

เอกสารตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

ของโรงแรมวิสา นวัตกรรม

ประจำเดือน ๐๗.๗. ปี 25๖๖

รวม เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
2/10	ตู้ MDB	✓		0.98	400	400	400	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			400	410	400	230	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			390	400	400	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			400	410	400	230	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			410	400	400	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			400	400	410	240	240	240		

ลงชื่อ

(ผู้ตรวจ)

เอกสารตรวจสอบสภาพทรัพย์สินแบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิสา ห์หิน

ประจำเดือน พ.ย. ปี 2566

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER							หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN			
3/11	ตู้ MDB	/		0.95	400	400	400	240	240	240			
	ตู้ไฟ ชั้น 1	/			390	400	410	230	240	240			
	ตู้ไฟ ชั้น 2	/			400	400	400	240	240	240			
	ตู้ไฟ ชั้น 3	/			410	400	400	240	240	240			
	ตู้ไฟ ชั้น 4	/			400	410	410	240	230	240			
	ตู้ไฟ ชั้น 5	/			400	400	400	240	240	240			

ลงชื่อ

(ผู้ตรวจ)

เอกสารตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิชา ห้วยหิน

ประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
2/12	ตู้ MDB	/		0.98	110	100	100	210	210	210		[REDACTED]
	ตู้ไฟ ชั้น 1	/			100	110	110	210	210	210		
	ตู้ไฟ ชั้น 2	/			100	100	100	230	210	210		
	ตู้ไฟ ชั้น 3	/			390	100	100	210	210	210		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	/			100	100	100	210	210	210		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	/			100	100	100	210	210	210		

ลงชื่อ

(ผู้ตรวจ)