


ภาคผนวก ค

แบบบันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตันเงิน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

บันทึกการตรวจสอบการดูดดื่ม หรือดื่มเกินระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงเรียนวิสา หัติน

ประจำเดือน ก.ค. ปี 2566

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ ตรวจสอบ
2 ก.ค.	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	/			
	ตรวจสอบถังบำบัด	/			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	/			
3 ก.ค.	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	/		ทำตามสัญญา G.M.	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	/			

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดหนุน หรือต้นเงินระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงพยาบาล ห้วยหิน

ประจำเดือน ปี 2566


วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
8 ส.ค.	ตรวจสอบตะกอนบ่อบำบัด	/		ทั้งหมด 100% เสร็จเรียบร้อย	
	ตรวจสอบถังบำบัด	/			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	/			
14 ส.ค.	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	/		เพื่อง่ายต่อการ	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หนักโรงแรม	/			

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการจุดต้น หรือต้นเงินระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงเรียนวิสา ห์วิน

ประจำเดือน ๗.๕๑ ปี ๒๕๖๖

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
6 ก.ย.	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	/		พิกุล ๑๐๗	
	ตรวจสอบถังบำบัด	/			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	/			
11 ก.ย.	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	/		กมล ๑๒๑	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	/			

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดต้น หรือต้นเหินระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงเรียนรามวิสา หัวหิน

ประจำเดือน ๐๗.๑ ปี ๒๕๖๖

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
๑ ๓.๑.	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	/		พืชน้ำ วัชพืชน้ำ	
	ตรวจสอบถังบำบัด	/			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	/			
4 ๓.๑.	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	/		พืชน้ำ วัชพืชน้ำ	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ดาดฟ้า	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	/			

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดหนุน หรือต้นทุนระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงเรียนวิสา หวั่น

ประจำเดือน พ.ย. ปี 2566


วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
5 พ.ย.	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	/		ผิดปกติเกินไป	
	ตรวจสอบถังบำบัด	/			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	/			
12 พ.ย.	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	/		ปกติ	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงเรียน	/			

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดต้น หรือต้นเส้นระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงพยาบาล ห้วยหิน

ประจำเดือน ปี 2566

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
5 ต.ค.	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	✓			
	ตรวจสอบถังบำบัด	✓			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	✓			
10 ต.ค.	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	✓		ดินทรุด	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	✓			

ลงชื่อผู้จัดการ