

ภาคผนวก ง

แบบบันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมของท่อน้ำประปา

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงเรียนวิสา หัวหิน

ประจำเดือน ก.ค. ปี 2566

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
3/7	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงเรียน	/			[Redacted Signature]
3/7	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	/			
3/7	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ถึงเก็บน้ำด้านบนอาคาร	/			
3/7	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ห้อง 202	/			
3/7	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ห้อง 203	/			
3/7	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ห้อง 204	/			
3/7	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ห้อง 205	/			
3/7	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ชั้น 1 ได้ห้อง 206	/			
3/7	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ชั้น 1 ได้ห้อง 207	/			
3/7	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ชั้น 1 ได้ห้อง 208	/			
3/7	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ชั้น 1 ได้ห้อง 209	/			[Redacted Signature]
3/7	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ชั้น 1 ได้ห้อง 210	/			

ลงชื่อ ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงเรียนวิสา หวัน

ประจำเดือน พ.ศ. ปี 2566

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
๔/๑๒	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงเรียน	/			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั๊มน้ำ ด้านล่าง	/			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั๊มน้ำ ถึงเก็บน้ำด้านบนอาคาร	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 202	/			
๕/๑๒	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 203	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 204	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 205	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	/			



ลงชื่อ

ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงเรียนวิสา หัวหิน

ประจำเดือน ปี 2566

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
4/9	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงเรียน	/			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าบิมน้ำ ด้านต่าง	/			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าบิมน้ำ ถึงเก็บน้ำด้านบนอาคาร	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 202	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 203	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 204	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 205	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	/			

ลงชื่อ ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงเรียนวิสา หวัน

ประจำเดือน ๙.๙. ปี 2566.

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
2/10	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงเรียน	✓			[Redacted Signature]
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	✓			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ถึงเก็บน้ำด้านบนอาคาร	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 202	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 203	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 204	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 205	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	✓			

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงเรียนวิสา ห์วิน

ประจำเดือน พ.ย. ปี 2566

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
6/11	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงเรียน	/			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	/			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ดังเก็บน้ำด้านบนอาคาร	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ห้อง 202	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ห้อง 203	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ห้อง 204	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ห้อง 205	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	/			

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงเรียนวิสา หัวหิน

ประจำเดือน ปี 2566

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงเรียน	/			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าบิมน้ำ ด้านล่าง	/			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าบิมน้ำ ถึงเก็บน้ำด้านบนอาคาร	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 202	/			
4/12	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 203	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 204	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ห้อง 205	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอรวิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	/			