ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ค1 แผนงานประจำปี 2566
ค2 เอกสาร ตรวจสอบการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย
ค3 เอกสาร ปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
ค4 เอกสาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสระว่ายน้ำ
ค5 ใบเสร็จรับซื้อของเก่า
ค6 เอกสาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
ค7 เอกสาร ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนอัคคีภัย
ค8 ใบรับรองการฝึกซ้อมอพยพดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2566



ภาคผนวก ค1

แผนงานประจำปี 2566



แผนงานประจำปี 2566														นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77		
ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	กำหนดการของแผนงาน											ผู้รับผิดชอบ	รหัสงบประมาณ	หมายเหตุ (ประเภทงบประมาณ)
			ปี2565			ปี2566										
			ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
1	**แผนงานดำเนินการและสำนักงานนิติฯ**															
1.1	จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2565	40,000				X									ผู้จัดการอาคาร	5400104	ค่าใช้จ่ายในการประชุม
1.2	จัดประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ	6,000			X				X					X	ผู้จัดการอาคาร	5400104	ค่าใช้จ่ายในการประชุม
1.3	ตรวจสอบบัญชี	13,000												X	ฝ่ายบัญชี	5400108	ค่าบริการตรวจสอบบัญชี
1.4	ตรวจสอบอาคาร	19,260											X		ผู้จัดการอาคาร	5200603	ค่าบริการตรวจสอบอาคาร
1.5	โรยตัวแก้ไขน้ำรั่วรอบอาคาร	650,000				X									ผู้จัดการอาคาร	5600102	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ส่วนกลาง
2	**แผนงานจัดซื้อ**															
2.1	จัดซื้อเคมีภัณฑ์เติมสระว่ายน้ำ เช่น กรดเกลือ , คลอรีน (รายปี)	60,000	X					X						X	หัวหน้าช่าง	5500101	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - สระว่ายน้ำ
2.2	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงระบบดับเพลิง (รายปี)	7,000					X								หัวหน้าช่าง	5500102	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบดับเพลิง
2.3	จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องFire Pump 4 ลูก (ครบ 2 ปี)	30,000											X		หัวหน้าช่าง	5500102	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบดับเพลิง
2.4	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Fire Pump (รายปี)	25,000										X			หัวหน้าช่าง	5500102	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบดับเพลิง
2.5	เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองระบบโทรศัพท์ (PABX) 12V 18Ah จำนวน 6 ลูก (ครบ2ปี)	8,000	X												หัวหน้าช่าง	5500103	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบสื่อสาร
2.6	จัดจ้างตรวจเช็คระบบ PABX รายปี	10,000								X					หัวหน้าช่าง	5500103	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบสื่อสาร
2.7	ล้างเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง (รายปี)	20,000				X						X			หัวหน้าช่าง	5500104	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบปรับอากาศ
2.8	จัดจ้างงานบำรุงรักษาระบบหม้อแปลง ระบบไฟฟ้าหลักของอาคาร (รายปี)	74,900									X				หัวหน้าช่าง	5500106	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบไฟฟ้า ,หม้อแปลงไฟฟ้า
2.9	จัดซื้อของระบบไฟส่องสว่าง ชั้น 5 สระว่ายน้ำ (ช่างโครงการดำเนินการ)	35,000	X												หัวหน้าช่าง	5500106	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบไฟฟ้า ,หม้อแปลงไฟฟ้า
2.10	จัดซื้อโคมไฟและหลอดไฟ ระบบแสงสว่าง ชั้นดาดฟ้า (ช่างโครงการดำเนินการ)	10,000								X					หัวหน้าช่าง	5500106	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบไฟฟ้า ,หม้อแปลงไฟฟ้า
2.11	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (รายปี)	8,000					X								หัวหน้าช่าง	5500107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2.12	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Generator (รายปี)	45,000										X			หัวหน้าช่าง	5500107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2.13	จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องGENERATOR 2 ลูก (ครบ 2 ปี)	9,000												X	หัวหน้าช่าง	5500107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2.14	จัดซื้ออุปกรณ์ระบบ Emergency Light 40 ชุด (ซื้อใหม่ของเดิมชำรุด) ซื้อแบตเตอรี่ 168 ตัว	153,000			X										หัวหน้าช่าง	5500108	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
2.15	เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองของ UPS จำนวน 1 เครื่อง (ครบ2ปี)	15,000					X								หัวหน้าช่าง	5500109	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบวงจรปิด
2.16	จัดจ้างานดูดไขมันบ่อเกรอะ (รายปี) (ผู้รับเหมาดำเนินการ)	30,000								X					หัวหน้าช่าง	5500113	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบบำบัดน้ำเสีย
2.17	จัดจ้างทะลวงท่อน้ำส่วนกลาง (ผู้รับเหมาดำเนินการ)	10,000						X							หัวหน้าช่าง	5500113	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบบำบัดน้ำเสีย
2.18	จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุซ่อมแซม ระบบน้ำประปาในโครงการ (ช่างโครงการดำเนินการ)	20,000						X							หัวหน้าช่าง	5500114	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - สุขาภิบาล
2.19	เปลี่ยนปั๊มจำนวน 3 ตัว และชุดอุปกรณ์ปั๊มต่าง ๆ (ช่างโครงการดำเนินการ)	60,000							X						หัวหน้าช่าง	5500114	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - สุขาภิบาล
2.20	จัดซื้ออุปกรณ์ Fire Alarm เช่น โมดุล, หัวสโมค (ช่างโครงการดำเนินการ)	30,000							X						หัวหน้าช่าง	5500116	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบสัญญาณเตือนภัย
2.21	จัดซื้อแบตเตอรี่ระบบFIRE ALARM 2 ลูก (ครบ 2 ปี)	9,000											X		หัวหน้าช่าง	5500116	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบสัญญาณเตือนภัย
2.22	จัดจ้างซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมชั้น27สวนดาดฟ้า (ผู้รับเหมาดำเนินการ)	45,000			X										หัวหน้าช่าง	5500119	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ส่วนกลาง
2.23	จัดซื้อโคมซื้อส่องสว่าง โซล่าเซล 5 ชุดทางเดินรถหน้าLobby (ช่างโครงการดำเนินการ)	15,000			X										หัวหน้าช่าง	5500119	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ส่วนกลาง
2.24	จัดซื้อซ่อมแซมขอบกระถางพร้อมงานสีดาดฟ้า (ช่างโครงการดำเนินการ)	25,000						X							หัวหน้าช่าง	5500120	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - อาคาร
2.25	ทาสีกันซึมหลังคาฟิตเนต ชั้น 5, ระเบียงกันตก ชั้น5, หัวแทงค์น้ำดาดฟ้า (ผู้รับเหมาดำเนินการ)	130,000				X									หัวหน้าช่าง	5500120	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - อาคาร
2.26	จัดจ้างซื้อติดตั้งอุปกรณ์ CCTV ลานจอดในโครงการ 16 ตัว+DVR (ผู้รับเหมาดำเนินการ)	100,000		X											หัวหน้าช่าง	1300130	ทรัพย์สิน-เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
2.27	จัดซื้อกล้อง CCTV ดาดฟ้า 3 ชุด พร้อมDVR (ผู้รับเหมาดำเนินการ)	30,000			X										หัวหน้าช่าง	1300130	ทรัพย์สิน-เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
2.28	จัดซื้อกล้อง CCTV ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ และจุด Drop off พร้อมDVR (ผู้รับเหมาดำเนินการ)	30,000	X												หัวหน้าช่าง	1300130	ทรัพย์สิน-เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
3	**แผนงานด้านกิจกรรมต่างๆ**															
3.1	จัดกิจกรรมฮาโลวีน	3,000		X											ผู้จัดการอาคาร	5400120	ค่าทำบุญเลี้ยงพระและจัดกิจกรรม
3.2	จัดกิจกรรมคริสมาสต์ และปีใหม่	3,000				X									ผู้จัดการอาคาร	5400120	ค่าทำบุญเลี้ยงพระและจัดกิจกรรม
3.3	จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์และตรุษจีน	3,500						X							ผู้จัดการอาคาร	5400120	ค่าทำบุญเลี้ยงพระและจัดกิจกรรม
3.4	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์	3,000								X					ผู้จัดการอาคาร	5400120	ค่าทำบุญเลี้ยงพระและจัดกิจกรรม
3.5	จัดกิจกรรมทำบุญอาคารประจำปี/เทศการเข้าพรรษา	45,000											X		ผู้จัดการอาคาร	5400120	ค่าทำบุญเลี้ยงพระและจัดกิจกรรม
3.6	จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น สำหรับพนักงานประจำโครงการ	2,000						X							ผู้จัดการอาคาร	5400121	ค่าซ้อมอพยพหนีไฟ
3.7	จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี (สำหรับลูกบ้าน)	11,000												X	ผู้จัดการอาคาร	5400121	ค่าซ้อมอพยพหนีไฟ
รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน		1,902,660.00														

หมายเหตุเพิ่มเติม	ผู้จัดทำ (BM/VM)	ผู้ตรวจสอบ (OM)	ผู้ตรวจสอบ (PMC/ADP)	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
	(.....)	(.....)	(.....)	(ประธานคณะกรรมการ)
	วันที่ _____	วันที่ _____	วันที่ _____	วันที่ _____

ภาคผนวก ค2

เอกสาร ตรวจสอบการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย



PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EJ - ไตรมาส

รหัสงาน	WW/EJ-Qe
รหัสเครื่องจักร	EJ-01
เลขที่ใบงาน	PM231100048
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	แรงดัน	✔			
	T-R.....398.....โวล์ต				
	R-S.....399.....โวล์ต				
	S-T.....399.....โวล์ต				
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	กระแส	✔			
	T.....2.9.....แอมป์				
	R.....2.9.....แอมป์				
	S.....2.8.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....3.7.....แอมป์				
11	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
12	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ _

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา _

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EJ - ไตรมาส

รหัสงาน	WW/EJ-Qe
รหัสเครื่องจักร	EJ-02
เลขที่ใบงาน	PM231100049
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
6	กระแส	✔			
	T.....2,8.....แอมป์				
	R.....2.9.....แอมป์				
	S.....2.5.....แอมป์				
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....3.7.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
12	แรงดัน	✔			
	R-S.....399.....โวล์ต				
	S-T.....398.....โวล์ต				
	T-R.....398.....โวล์ต				
13	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด _

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา _

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EJ - ไตรมาส

รหัสงาน	WW/EJ-Qe
รหัสเครื่องจักร	EJ-03
เลขที่ใบงาน	PM231100050
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
5	กระแส	✔			
	R.....2.9.....แอมป์				
	T.....3.0.....แอมป์				
	S.....2.9.....แอมป์				
6	แรงดัน	✔			
	T-R.....399.....โวล์ต				
	S-T.....399.....โวล์ต				
	R-S.....398.....โวล์ต				
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✔			
	ค่าที่ Set.....3.7.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ _

การแก้ปัญหา _

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - ไตรมาส

รหัสงาน	WW/AR-Qe
รหัสเครื่องจักร	SA-01
เลขที่ใบงาน	PM231100043
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	กระแส	✔			
	R.....8.1.....แอมป์				
	S.....7.9.....แอมป์				
	T.....7.9.....แอมป์				
5	แรงดัน	✔			
	S-T.....398.....โวล์ต				
	T-R.....398.....โวล์ต				
	R-S.....399.....โวล์ต				
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....9.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - ไตรมาส

รหัสงาน	WW/AR-Qe
รหัสเครื่องจักร	SA-02
เลขที่ใบงาน	PM231100044
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
11	กระแส	✔			
	T.....7.1.....แอมป์				
	S.....7.0.....แอมป์				
	R.....7.2.....แอมป์				
12	แรงดัน	✔			
	S-T.....399.....โวล์ต				
	R-S.....398.....โวล์ต				
	T-R.....399.....โวล์ต				
13	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....8.....แอมป์				

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] --------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ _

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - ไตรมาส

รหัสงาน	WW/AR-Qe
รหัสเครื่องจักร	SA-03
เลขที่ใบงาน	PM231100045
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....8.....แอมป์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	กระแส	✔			
	S.....8.1.....แอมป์				
	T.....8.0.....แอมป์				
	R.....8.2.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
12	แรงดัน	✔			
	T-R.....398.....โวล์ต				
	R-S.....398.....โวล์ต				
	S-T.....399.....โวล์ต				
13	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted]----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ _

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - ไตรมาส

รหัสงาน	WW/AR-Qe
รหัสเครื่องจักร	SA-04
เลขที่ใบงาน	PM231100046
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	กระแส	✔			
	R.....7.3.....แอมป์				
	S.....7.0.....แอมป์				
	T.....7.8.....แอมป์				
5	แรงดัน	✔			
	S-T.....398.....โวล์ต				
	T-R.....398.....โวล์ต				
	R-S.....399.....โวล์ต				
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....8.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด _

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา _

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - ไตรมาส

รหัสงาน	WW/AR-Qe
รหัสเครื่องจักร	SA-05
เลขที่ใบงาน	PM231100047
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	กระแส	✔			
	R.....3.3.....แอมป์				
	T.....3,2.....แอมป์				
	S.....3.1.....แอมป์				
5	แรงดัน	✔			
	S-T.....398.....โวล์ต				
	T-R.....399.....โวล์ต				
	R-S.....399.....โวล์ต				
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....3,7.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
10	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
11	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - ไตรมาส

รหัสงาน	WW/SP-Qe
รหัสเครื่องจักร	SP-01
เลขที่ใบงาน	PM231100033
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	กระแส	✔			
	R.....2.2.....แอมป์				
	T.....2.1.....แอมป์				
	S.....2.3.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....3.7.....แอมป์				
9	แรงดัน	✔			
	S-T.....399.....โวล์ต				
	R-S.....398.....โวล์ต				
	T-R.....399.....โวล์ต				
10	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - ไตรมาส

รหัสงาน	WW/SP-Qe
รหัสเครื่องจักร	SP-02
เลขที่ใบงาน	PM231100034
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....3.7.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....399.....โวล์ต				
	T-R.....399.....โวล์ต				
	S-T.....398.....โวล์ต				
9	กระแส	✔			
	S.....3.2.....แอมป์				
	T.....3.4.....แอมป์				
	R.....3.3.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
12	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด _

สาเหตุ _

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - ไตรมาส

รหัสงาน	WW/SP-Qe
รหัสเครื่องจักร	SP-03
เลขที่ใบงาน	PM231100035
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	กระแส	✔			
	R.....3.9.....แอมป์				
	S.....3.8.....แอมป์				
	T.....3.8.....แอมป์				
2	แรงดัน	✔			
	S-T.....399.....โวล์ต				
	T-R.....398.....โวล์ต				
	R-S.....398.....โวล์ต				
3	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
6	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4,4.....แอมป์				
7	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - ไตรมาส

รหัสงาน	WW/SP-Qe
รหัสเครื่องจักร	SP-05
เลขที่ใบงาน	PM231100039
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
3	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
6	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....9.6.....แอมป์				
7	แรงดัน	✔			
	T-R.....399.....โวล์ต				
	R-S.....399.....โวล์ต				
	S-T.....398.....โวล์ต				
8	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
9	กระแส	✔			
	S.....7.6.....แอมป์				
	T.....7.6.....แอมป์				
	R.....7.5.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด _

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - ไตรมาส

รหัสงาน	WW/SP-Qe
รหัสเครื่องจักร	SP-06
เลขที่ใบงาน	PM231100040
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ระบบบ่อบำบัด

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
4	แรงดัน	✔			
	R-S.....399.....โวล์ต				
	T-R.....398.....โวล์ต				
	S-T.....398.....โวล์ต				
5	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
6	กระแส	✔			
	T.....8.0.....แอมป์				
	R.....7.9.....แอมป์				
	S.....8.0.....แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....9.6.....แอมป์				

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ภาคผนวก ค3

เอกสาร ปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ



เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ที่อยู่ The Base Park East

รายการ / วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ				
1	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	8073			
2	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	8095	20		
3	1.5	8.2	-	✓	-	2kg	-	-	-	8103	8		
4	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8112	9		
5	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8120	8		
6	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8134	14		
7	1.5	7.6	-	✓	-	3kg	-	-	-	8145	11		
8	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8158	13		
9	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8172	14		
10	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8185	13		
11	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8194	9		
12	1.5	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	8204	10		
13	1.5	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	8215	11		
14	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8225	10		
15	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8241	16		
16	1.0	7.2	-	✓	-	5kg	-	-	-	8250	9		
17	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8265	15		
18	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8276	11		
19	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8293	17		
20	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8303	10		
21	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8327	24		
22	1.5	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	8343	16		
23	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8355	12		
24	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8374	19		
25	0.6	7.6	-	✓	-	3kg	-	-	-	8395	21		
26	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8425	30		
27	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8441	16		
28	1.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8458	17		
29	1.0	7.6	-	✓	-	3kg	-	-	-	8468	10		
30	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8475	7		
31	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8483	8		

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 31/10/66

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ตึกอาคาร The Base Park East

วันที่ / รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	7748			
1	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	7754	6	[redacted]	
2	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	7763	9		
3	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7779	16		
4	1.5	7.6	-	✓	-		-	-	-	7785	6		
5	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7796	11		
6	1.5	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	7809	15		
7	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	7816	7		
8	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7828	12		
9	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7834	6		
10	1.5	7.2	-	✓	-	4 kg	-	-	-	7847	13		
11	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	7855	8		
12	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	7865	10		
13	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	7874	9		
14	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	7885	11		
15	3.0	8.2	-	✓	-	5 kg	-	-	-	7895	10		
16	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7906	11		
17	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	7913	7		
18	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7928	15		
19	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7933	5		
20	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7947	14		
21	3.0	7.6	-	✓	✓		-	-	✓	7957	10		
22	1.5	7.6	-	✓	-	5kg	-	-	-	7966	9		
23	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	7981	15		
24	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7992	11		
25	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8002	10		
26	1.5	7.2	-	✓	-	-		-	-	8013	13		
27	3.0	7.2	-	✓	✓	-	-	-	-	8021	6		
28	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8031	10		
29	1.0	7.2	-	✓	-	5 kg	-	-	-	8037	6		
30	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8054	17		
31													

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 2/10/66

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รายการ / วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	7444			
1	3.0	7.8	/	/	-	-	-	-	-	7454	10		
2	3.0	7.8	/	/	-	-	-	-	-	7461	7		
3	1.5	7.8	/	/	-	-	-	-	-	7470	9		
4	1.5	7.8	/	/	/	3 kg	-	-	-	7477	7		
5	3.0	7.8	/	/	-	-	-	-	-	7485	8		
6	3.0	7.7	/	/	-	-	-	-	-	7493	8		
7	1.5	7.8	/	/	-	3 kg	-	-	-	7504	11		
8	3.0	7.8	/	/	-	-	-	-	-	7537	33		
9	2.8	7.8	/	/	/	-	-	-	-	7547	10		
10	1.5	7.8	/	/	-	-	-	-	-	7553	6		
11	1.0	7.6	-	✓	-	4 kg	-	-	-	7561	8		
12	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	7574	13		
13	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7578	4		
14	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7591	13		
15	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7602	8		
16	1.5	7.6	-	/	-	4kg	-	-	-	7612	10		
17	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7621	9		
18	3.0	7.8	-	/	-	-	-	-	/	7628	7		
19	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7638	10		
20	1.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	7647	9		
21	1.0	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	7652	5		
22	3.0	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7664	12		
23	3.0	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7673	9		
24	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7678	15		
25	1.5	7.6	-	/	-	3 kg	-	-	-	7690	12		
26	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7700	10		
27	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7710	10		
28	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	7720	~~20~~ 10		
29	3.0	7.2	-	✓	-	4 kg	-	-	-	7730	10		
30	3.0	7.2	-	/	-	-	-	-	-	7736	6		
31	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	7748	12		

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 01/09/66

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงาน The Base Park East

รายการ / วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	7051			
1	1.5	7.8	–	/	–	–	–	–	–	7065	14	[redacted]	
2	1.5	7.8	–	/	–	3kg	–	–	–	7069	4		
3	3.0	7.8	–	/	–	–	–	–	–	7083	14		
4	1.5	7.8	–	/	–	–	–	–	–	7100	17		
5	1.5	7.8	–	/	–	–	–	–	–	7107	7		
6	1.5	7.8	–	/	–	–	–	–	–	7118	11		
7	1.5	7.8	–	/	–	3 kg	–	–	–	7135	17		
8	3.0	7.8	–	–	–	–	–	–	–	7145	10		
9	1.5	7.8	–	/	–	–	–	–	–	7157	12		
10	1.5	7.8	–	/	–	–	–	–	–	7167	11		
11	1.5	7.8	–	/	–	–	–	–	–	7175	8		
12	1.5	7.8	–	/	–	3kg	–	–	–	7184	9		
13	3.0	7.8	–	/	–	–	–	–	–	7197	13		
14	3.0	7.8	–	/	–	–	–	–	–	7209	12		
15	1.5	7.8	–	/	–	–	–	–	–	7221	12		
16	1.5	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	7229	8		
17	1.0	7.6	–	✓	–	3 kg	–	–	–	7241	12		
18	2.0	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	7252	16		
19	3.0	7.6	–	/	–	–	–	–	–	7265	8		
20	1.5	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	7275	10		
21	1.5	7.6	–	✓	–	3 kg	–	–	–	7285	10		
22	3.0	8.2	–	✓	–	–	–	–	–	7295	10		
23	3.0	7.6	–	✓	–	3 kg.	–	–	–	7305	10		
24	3.0	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	7309	4		
25	3.0	7.6	–	/	–	–	–	–	–	7324	15		
26	1.5	7.6	–	/	–	–	–	–	–	7334	10		
27	1.5	7.8	–	/	–	3kg	–	–	–	7347	13		
28	3.0	7.8	–	/	–	–	–	–	–	7375	28		
29	1.5	7.8	–	/	–	–	–	–	–	7402	27		
30	1.5	7.6	–	✓	–	3 kg	–	–	–	7420	18		
31	3.0	7.6	–	✓	–	–	–	–	–	7444	24		

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 31/7/66

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วยงาน The Base Park East

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ				
1	1.5	7.6	-	✓	-	3kg	-	-	-	8495	12	[redacted]	
2	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8508	13		
3	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8522	14		
4	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8535	13		
5	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8548	13		
6	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8561	13		
7	1.5	7.6	-	✓	-	3	-	-	-	8570	9		
8	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8585	15		
9	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8590	5		
10	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8603	8		
11	1.0	7.6	-	✓	-	3	-	-	-	8613	10		
12	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	8627	14		
13	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	8639	12		
14	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	8653	14		
15	3.0	8.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	8666	13		
16	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8679	13		
17	1.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	8692	13		
18	3.0	7.8	-	✓	-	3 kg.	-	-	-	8704	12		
19	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8713	9		
20	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	8726	13		
21	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8735	9		
22	1.5	7.6	-	✓	-	3 kg	-	-	-	8749	14		
23	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8761	12		
24	1.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	8774	13		
25	1.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	8792	18		
26	3.0	8.2	-	✓	-	3 kg.	-	-	-	8812	10		
27	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	8821	9		
28	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	8842	21		
29	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8861	17		
30	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8878	17		
31													

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 1/12/66

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงาน The Base Park East

รายการ / วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ				
1	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	8073			
2	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	8095	20		
3	1.5	8.2	-	✓	-	2kg	-	-	-	8103	8		
4	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8112	9		
5	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8120	8		
6	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8134	14		
7	1.5	7.6	-	✓	-	2kg	-	-	-	8145	11		
8	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8158	13		
9	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-		14		
10	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8185	13		
11	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8194	9		
12	1.5	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	8204	10		
13	1.5	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	8215	11		
14	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	8225	10		
15	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8241	16		
16	1.0	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	8250	9		
17	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8265	15		
18	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8276	11		
19	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8293	17		
20	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8303	10		
21	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8322	19		
22	1.5	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	8343	16		
23	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8355	12		
24	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8374	19		
25	0.6	7.6	-	✓	-	3kg	-	-	-	8395	21		
26	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8425	30		
27	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8441	16		
28	1.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8458	17		
29	1.0	7.6	-	✓	-	3kg	-	-	-	8468	10		
30	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8475	7		
31	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	8483	8		

[redacted]

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 31/10/66

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วยงาน The Base Park East

วันที่ / รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ				
										7748			
1	3.0	7.2	-	/	-	-	-	-	-	7754	6		
2	3.0	7.2	-	/	-	-	-	-	-	7763	9		
3	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7779	16		
4	1.5	7.6	-	✓	-		-	-	-	7785	6		
5	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7796	11		
6	1.5	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	7809	15		
7	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	7816	7		
8	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7828	12		
9	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7834	6		
10	1.5	7.2	-	✓	-	4 kg	-	-	-	7847	13		
11	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	7855	8		
12	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	7865	10		
13	3.0	7.2	-	/	-	-	-	-	-	7874	9		
14	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	7885	11		
15	3.0	8.2	-	✓	-	5 kg	-	-	-	7895	10		
16	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7906	11		
17	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	7913	7		
18	3.0	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7928	15		
19	3.0	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7933	5		
20	3.0	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7947	14		
21	3.0	7.6	-	/	/		-	-	/	7957	10		
22	1.5	7.6	-	/	-	5kg	-	-	-	7966	9		
23	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	7981	15		
24	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7992	11		
25	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8002	10		
26	1.5	7.2	-	/	-	-		-	-	8013	13		
27	3.0	7.2	-	/	/	-	-	-	-	8021	6		
28	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	8031	10		
29	1.0	7.2	-	✓	-	5 kg	-	-	-	8037	6		
30	3.0	7.2	-	/	-	-	-	-	-	8054	17		
31													

[redacted]

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 2/10/66

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงาน.....TB-PE.....

รายการ / วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	7444			
1	3.0	7.8	/	/	-	-	-	-	-	7454	10		
2	3.0	7.8	/	/	-	-	-	-	-	7461	7		
3	1.5	7.8	/	/	-	-	-	-	-	7470	9		
4	1.5	7.8	/	/	/	3 kg	-	-	-	7477	7		
5	3.0	7.8	/	/	-	-	-	-	-	7485	8		
6	3.0	7.8	/	/	-	-	-	-	-	7493	8		
7	1.5	7.8	/	/	-	3 kg	-	-	-	7504	11		
8	3.0	7.8	/	/	-	-	-	-	-	7537	33		
9	2.8	7.8	/	/	/	-	-	-	-	7547	10		
10	1.5	7.8	/	/	-	-	-	-	-	7553	6		
11	1.0	7.6	-	✓	-	4 kg	-	-	-	7561	8		
12	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	7574	13		
13	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7578	4		
14	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7591	13		
15	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7602	8		
16	1.5	7.6	-	/	-	4kg	-	-	-	7612	10		
17	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7621	9		
18	3.0	7.6	-	/	-	-	-	-	/	7628	7		
19	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7638	10		
20	1.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	7647	9		
21	1.0	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	7652	5		
22	3.0	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7664	12		
23	3.0	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7673	9		
24	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7678	15		
25	1.5	7.6	-	/	-	3 kg	-	-	-	7690	12		
26	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7700	10		
27	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7710	10		
28	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	7720	~~20~~ 10		
29	3.0	7.2	-	✓	-	4 kg	-	-	-	7730	10		
30	3.0	7.2	-	/	-	-	-	-	-	7736	6		
31	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	7748	12		

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 01/09/66

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงาน The Base Park East

รายการ / วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	7051			
1	1.5	7.8	-	/	-	-	-	-	-	7065	14		
2	1.5	7.8	-	/	-	3KG	-	-	-	7069	4		
3	3.0	7.8	-	/	-	-	-	-	-	7083	14		
4	1.5	7.8	-	/	-	-	-	-	-	7100	17		
5	1.5	7.8	-	/	-	-	-	-	-	7107	7		
6	1.5	7.8	-	/	-	-	-	-	-	7118	11		
7	1.5	7.8	-	/	-	3 KG	-	-	-	7135	17		
8	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-	-	7145	10		
9	1.5	7.8	-	/	-	-	-	-	-	7157	12		
10	1.5	7.8	-	/	-	-	-	-	-	7167	11		
11	1.5	7.8	-	/	-	-	-	-	-	7175	8		
12	1.5	7.8	-	/	-	3kg	-	-	-	7184	9		
13	3.0	7.8	-	/	-	-	-	-	-	7197	13		
14	3.0	7.8	-	/	-	-	-	-	-	7209	12		
15	1.5	7.8	-	/	-	-	-	-	-	7221	12		
16	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7229	8		
17	1.0	7.6	-	✓	-	3 kg	-	-	-	7241	12		
18	2.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7252	16		
19	3.0	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7265	8		
20	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7275	10		
21	1.5	7.6	-	✓	-	3 kg	-	-	-	7285	10		
22	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	7295	10		
23	3.0	7.6	-	✓	-	3 kg.	-	-	-	7305	10		
24	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7309	4		
25	3.0	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7324	15		
26	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	7334	10		
27	1.5	7.8	-	/	-	3kg	-	-	-	7347	13		
28	3.0	7.8	-	/	-	-	-	-	-	7375	28		
29	1.5	7.8	-	/	-	-	-	-	-	7402	27		
30	1.5	7.6	-	✓	-	3 kg	-	-	-	7420	18		
31	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	7444	24		

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 31/7/66

ภาคผนวก ค4

เอกสาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสระว่ายน้ำ



PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FP - ไตรมาส

รหัสงาน	LC/FP-Qe
รหัสเครื่องจักร	ปั๊มน้ำพุ
เลขที่ใบงาน	PM231100060
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 4 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....9.....แอมป์				
2	แรงดัน	✔			
	S-T.....โวล์ต				
	T-R.....โวล์ต				
	R-S.....221.....โวล์ต				
3	กระแส	✔			
	S.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	R.....7.0.....แอมป์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
7	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
10	ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง.....PSI				
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
12	หลอดไฟแสงสว่าง	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✔			
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
6	ตรวจเช็คลูกยาง ล็อคจุดต่อเพลา	✔			
7	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
8	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI				
9	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด Pump	✔			
10	ตรวจเช็คหัวหลัก MOTOR	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted] ---------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FP - ไตรมาส

รหัสงาน	LC/FP-Qe
รหัสเครื่องจักร	Filter-02
เลขที่ใบงาน	PM231100052
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 4 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด Pump	✔			
2	ตรวจเช็คหัวหลัก MOTOR	✔			
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✔			
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✔			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
8	ตรวจเช็คลูกยาง ล็อคจุดต่อเพลา	✔			
9	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
10	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง.....10.....PSI				
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
3	หลอดไฟแสงสว่าง	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....221.....โวล์ต				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	S-T.....โวล์ต				
	T-R.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....12.....แอมป์				
10	กระแส	✔			
	R.....9.6.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
11	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FP - ไตรมาส

รหัสงาน	LC/FP-Qe
รหัสเครื่องจักร	Filter-01
เลขที่ใบงาน	PM231100051
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	The Base Park East | 4 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง.....12.....PSI				
3	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....11.....แอมป์				
4	กระแส	✔			
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	R.....9.2.....แอมป์				
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	หลอดไฟแสงสว่าง	✔			
8	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
9	แรงดัน	✔			
	T-R.....โวล์ต				
	R-S.....221.....โวล์ต				
	S-T.....โวล์ต				
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
13	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คหัวหลัก MOTOR	✔			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✔			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✔			
4	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✔			
5	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✔			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
7	ตรวจเช็คลูกยาง ล็อคจุดต่อเพลา	✔			
8	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✔			
9	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✔			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI				
10	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด Pump	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted] ----------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ภาคผนวก ค5

ใบเสร็จรับซื้อของเก่า



SANSIRI PLUS

ใบบันทึกการเก็บรีไซเคิล

ฟอร์มกระดาษ

โครงการ: ปาล์มสุขุมวิท 6/1

ชื่อผู้เรียกเก็บ: ม่าม่า

ชื่อผู้เก็บ: [redacted]

วันที่เข้าเก็บ: 6/12/66

เวลาที่เข้าเก็บ: 17:30น.

หมวดขยะ	ประเภทขยะ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาสุทธิ
พลาสติก	ขวด PET ใส	กก.	30	6	180
	PVC	กก.			
	พลาสติกรวม	กก.	17	3	51
	รวม				
โลหะ	แสตนเลส	กก.			
	เหล็ก	กก.			
	กระป๋องอลูมิเนียม	กก.	3	33	99
	กระป๋องเหล็ก	กก.			
	อลูมิเนียม	กก.			
	ทองแดง	กก.			
	รวม				
แก้ว	ขวดแก้ว	กก.	60	1	60
	แก้วอื่นๆ	กก.			
	รวม				
กระดาษ	กระดาษลัง	กก.			
	กระดาษหนังสือพิมพ์	กก.			
	กระดาษขาวดำ	กก.			
	กระดาษอื่นๆ (รวม)	กก.			
	รวม				
อื่นๆ		กก.			
		กก.			
		กก.			
		กก.			
		กก.			
	รวม		110		390

**PMR ปริ้นท์ฟอร์มกระดาษให้แม่บ้าน/ซาเล้งเป็นผู้กรอกทุกครั้ง

SANSIRI PLUS

ใบบันทึกการเก็บรีไซเคิล

ฟอร์มกระดาษ

โครงการ: ปากซอยสุขุมวิท 71 (ซอย 1)

ชื่อผู้เรียกเก็บ: ..... ชื่อผู้เก็บ: [redacted]

วันที่เข้าเก็บ: 15/12/66 เวลาที่เข้าเก็บ: 14.00 น.

หมวดขยะ	ประเภทขยะ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาสุทธิ
พลาสติก	ขวด PET ใส	กก.	25	6	150
	PVC	กก.			
	พลาสติกรวม	กก.	20	3	60
	รวม				
โลหะ	แสตนเลส	กก.			
	เหล็ก	กก.			
	กระป๋องอลูมิเนียม	กก.	3	33	99
	กระป๋องเหล็ก	กก.			
	อลูมิเนียม	กก.			
	ทองแดง	กก.			
	รวม				
แก้ว	ขวดแก้ว	กก.	98	1	98
	แก้วอื่นๆ	กก.			
	รวม				
กระดาษ	กระดาษลัง	กก.			
	กระดาษหนังสือพิมพ์	กก.			
	กระดาษขาวดำ	กก.			
	กระดาษอื่นๆ (รวม)	กก.			
	รวม				
อื่นๆ		กก.			
		กก.			
		กก.			
		กก.			
		กก.	146.		407
	รวม				

**PMR ปรินท์ฟอร์มกระดาษให้แม่บ้าน/ชาเล้งเป็นผู้กรอกทุกครั้ง

SANSIRI PLUS

ใบบันทึกการเก็บรีไซเคิล

ฟอร์มกระดาษ

โครงการ: 2ทาวน์ [redacted]

ชื่อผู้เรียกเก็บ: [redacted] ชื่อผู้เก็บ: [redacted]

วันที่เข้าเก็บ: 26/11/66 เวลาที่เข้าเก็บ: 17.00 น.

หมวดขยะ	ประเภทขยะ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาสุทธิ
พลาสติก	ขวด PET ใส	กก.	43	6	258
	PVC	กก.			
	พลาสติกรวม	กก.	14	3	42
	รวม				
โลหะ	อลูมิเนียม	กก.			
	เหล็ก	กก.			
	กระป๋องอลูมิเนียม	กก.	4	33	132
	กระป๋องเหล็ก	กก.			
	อลูมิเนียม	กก.			
	ทองแดง	กก.			
	รวม				
แก้ว	ขวดแก้ว	กก.	66	1	66
	แก้วอื่นๆ	กก.			
	รวม				
กระดาษ	กระดาษลัง	กก.			
	กระดาษหนังสือพิมพ์	กก.			
	กระดาษขาวดำ	กก.			
	กระดาษอื่นๆ (รวม)	กก.			
	รวม				
อื่นๆ		กก.			
		กก.			
		กก.			
		กก.			
		กก.	127		498
	รวม				

**PMR ปริ้นท์ฟอร์มกระดาษให้แม่บ้าน/ซาเล้งเป็นผู้กรอกทุกครั้ง

ภาคผนวก ค6

เอกสาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน



หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EM-01-01	✓		✓		✓		ห้อง Control	
2	EM-01-02	✓		✓		✓		ลานจอดฝั่งทางด่วน	
3	EM-01-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
4	EM-01-04	✓		✓		✓		Shaft ไฟ ชั้น G	
5	EM-01-05	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
6	EM-01-06	✓		✓		✓		ห้อง Generator	
7	EM-01-07	✓		✓		✓		ทางเข้าST2 ชั้น G	
8	EM-01-08	✓		✓		✓		ในลานจอด จุด R2	
9	EM-01-09	✓		✓		✓		ใน ST2 ชั้น G	
10	EM-01-10	✓		✓		✓		ใน ST1 ชั้น G	
11	EM-01-11	✓		✓		✓		ลานจอด 1B	
12	EM-01-12	✓		✓		✓		ลานจอด 1B ใกล้ ST1	
13	EM-01-13	✓		✓		✓		ในST1 ชั้น 1B	
14	EM-01-14	✓		✓		✓		ในห้องเก็บของข้างห้องน้ำ	
15	EM-02-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
16	EM-02-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EM-02-03	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2	
18	EM-02-04	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2ใกล้ST2	
19	EM-02-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2B	
20	EM-02-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2Bใกล้ST1	
21	EM-02-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
22	EM-02-08	✓		✓		✓		ใน ST1 ชั้น 2	
23	EM-02-09	✓		✓		✓		ใน ST2 ชั้น 2	
24	EM-03-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
25	EM-03-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
26	EM-03-03	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3	
27	EM-03-04	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3ใกล้ST2	
28	EM-03-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3B	
29	EM-03-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3Bใกล้ST1	
30	EM-03-07	✓		✓		✓		ในห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]		

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/11/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EM-03-08	✓		✓		✓		ในST2	
32	EM-03-09	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
33	EM-04-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
34	EM-04-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
35	EM-04-03	✓		✓		✓		ในห้องMDB	
36	EM-04-04	✓		✓		✓		ในห้อง MDB ติดกิลล์	
37	EM-04-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น4ใกล้ST2	
38	EM-04-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น4	
39	EM-04-07	✓		✓		✓		บันไดST1	
40	EM-04-08	✓		✓		✓		บันไดST2	
41	EM-04-09	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
42	EM-05-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
43	EM-05-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/2	
44	EM-05-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/7	
45	EM-05-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/12	
46	EM-05-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
47	EM-05-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
48	EM-05-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
49	EM-06-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
50	EM-06-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/24	
51	EM-06-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/29	
52	EM-06-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/34	
53	EM-06-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
54	EM-06-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
55	EM-06-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
56	EM-07-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
57	EM-07-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/46	
58	EM-07-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/51	
59	EM-07-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/56	
60	EM-07-05	✓		✓		✓		บันไดST1	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/11/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EM-07-06	√		√		√		บันไดST2	
62	EM-07-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
63	EM-08-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
64	EM-08-02	√		√		√		หน้าห้อง99/68	
65	EM-08-03	√		√		√		หน้าห้อง99/73	
66	EM-08-04	√		√		√		หน้าห้อง99/78	
67	EM-08-05	√		√		√		บันไดST1	
68	EM-08-06	√		√		√		บันไดST2	
69	EM-08-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
70	EM-09-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
71	EM-09-02	√		√		√		หน้าห้อง99/90	
72	EM-09-03	√		√		√		หน้าห้อง99/95	
73	EM-09-04	√		√		√		หน้าห้อง99/100	
74	EM-09-05	√		√		√		บันไดST1	
75	EM-09-06	√		√		√		บันไดST2	
76	EM-09-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
77	EM-10-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
78	EM-10-02	√		√		√		หน้าห้อง99/112	
79	EM-10-03	√		√		√		หน้าห้อง99/117	
80	EM-10-04	√		√		√		หน้าห้อง99/122	
81	EM-10-05	√		√		√		บันไดST1	
82	EM-10-06	√		√		√		บันไดST2	
83	EM-10-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
84	EM-11-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
85	EM-11-02	√		√		√		หน้าห้อง99/134	
86	EM-11-03	√		√		√		หน้าห้อง99/139	
87	EM-11-04	√		√		√		หน้าห้อง99/144	
88	EM-11-05	√		√		√		บันไดST1	
89	EM-11-06	√		√		√		บันไดST2	
90	EM-11-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/11/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	EM-12-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
92	EM-12-02	√		√		√		หน้าห้อง99/157	
93	EM-12-03	√		√		√		หน้าห้อง99/161	
94	EM-12-04	√		√		√		หน้าห้อง99/166	
95	EM-12-05	√		√		√		บันไดST1	
96	EM-12-06	√		√		√		บันไดST2	
97	EM-12-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
98	EM-12A-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
99	EM-12A-02	√		√		√		หน้าห้อง99/179	
100	EM-12A-03	√		√		√		หน้าห้อง99/183	
101	EM-12A-04	√		√		√		หน้าห้อง99/188	
102	EM-12A-05	√		√		√		บันไดST1	
103	EM-12A-06	√		√		√		บันไดST2	
104	EM-12A-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
105	EM-14-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
106	EM-14-02	√		√		√		หน้าห้อง99/201	
107	EM-14-03	√		√		√		หน้าห้อง99/205	
108	EM-14-04	√		√		√		หน้าห้อง99/210	
109	EM-14-05	√		√		√		บันไดST1	
110	EM-14-06	√		√		√		บันไดST2	
111	EM-14-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
112	EM-15-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
113	EM-15-02	√		√		√		หน้าห้อง99/222	
114	EM-15-03	√		√		√		หน้าห้อง99/227	
115	EM-15-04	√		√		√		หน้าห้อง99/232	
116	EM-15-05	√		√		√		บันไดST1	
117	EM-15-06	√		√		√		บันไดST2	
118	EM-15-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
119	EM-16-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
120	EM-16-02	√		√		√		หน้าห้อง99/244	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน	TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/66
อาคาร	TB-PE		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	EM-16-03	√		√		√		หน้าห้อง99/249	
122	EM-16-04	√		√		√		หน้าห้อง99/254	
123	EM-16-05	√		√		√		บันไดST1	
124	EM-16-06	√		√		√		บันไดST2	
125	EM-16-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
126	EM-17-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
127	EM-17-02	√		√		√		หน้าห้อง99/266	
128	EM-17-03	√		√		√		หน้าห้อง99/271	
129	EM-17-04	√		√		√		หน้าห้อง99/276	
130	EM-17-05	√		√		√		บันไดST1	
131	EM-17-06	√		√		√		บันไดST2	
132	EM-17-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
133	EM-18-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
134	EM-18-02	√		√		√		หน้าห้อง99/288	
135	EM-18-03	√		√		√		หน้าห้อง99/293	
136	EM-18-04	√		√		√		หน้าห้อง99/298	
137	EM-18-05	√		√		√		บันไดST1	
138	EM-18-06	√		√		√		บันไดST2	
139	EM-18-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
140	EM-19-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
141	EM-19-02	√		√		√		หน้าห้อง99/310	
142	EM-19-03	√		√		√		หน้าห้อง99/315	
143	EM-19-04	√		√		√		หน้าห้อง99/320	
144	EM-19-05	√		√		√		บันไดST1	
145	EM-19-06	√		√		√		บันไดST2	
146	EM-19-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
147	EM-20-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
148	EM-20-02	√		√		√		หน้าห้อง99/332	
149	EM-20-03	√		√		√		หน้าห้อง99/337	
150	EM-20-04	√		√		√		หน้าห้อง99/342	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/11/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
151	EM-20-05	√		√		√		บันไดST1	
152	EM-20-06	√		√		√		บันไดST2	
153	EM-20-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
154	EM-21-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
155	EM-21-02	√		√		√		หน้าห้อง99/354	
156	EM-21-03	√		√		√		หน้าห้อง99/359	
157	EM-21-04	√		√		√		หน้าห้อง99/364	
158	EM-21-05	√		√		√		บันไดST1	
159	EM-21-06	√		√		√		บันไดST2	
160	EM-21-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
161	EM-22-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
162	EM-22-02	√		√		√		หน้าห้อง99/376	
163	EM-22-03	√		√		√		หน้าห้อง99/381	
164	EM-22-04	√		√		√		หน้าห้อง99/386	
165	EM-22-05	√		√		√		บันไดST1	
166	EM-22-06	√		√		√		บันไดST2	
167	EM-22-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
168	EM-23-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
169	EM-23-02	√		√		√		หน้าห้อง99/395	
170	EM-23-03	√		√		√		หน้าห้อง99/403	
171	EM-23-04	√		√		√		หน้าห้อง99/408	
172	EM-23-05	√		√		√		บันไดST1	
173	EM-23-06	√		√		√		บันไดST2	
174	EM-23-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
175	EM-24-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
176	EM-24-02	√		√		√		หน้าห้อง99/420	
177	EM-24-03	√		√		√		หน้าห้อง99/425	
178	EM-24-04	√		√		√		หน้าห้อง99/430	
179	EM-24-05	√		√		√		บันไดST1	
180	EM-24-06	√		√		√		บันไดST2	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/11/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
181	EM-24-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
182	EM-25-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
183	EM-25-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/439	
184	EM-25-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/447	
185	EM-25-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/452	
186	EM-25-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
187	EM-25-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
188	EM-25-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
189	EM-26-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
190	EM-26-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/461	
191	EM-26-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/469	
192	EM-26-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/474	
193	EM-26-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
194	EM-26-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
195	EM-26-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
196	EM-27-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
197	EM-27-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/483	
198	EM-27-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/491	
199	EM-27-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/496	
200	EM-27-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
201	EM-27-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
202	EM-27-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
203	EM-ดาดฟ้า-01	✓		✓		✓		ห้อง Pressurize Fan	
204	EM-ดาดฟ้า-02	✓		✓		✓		ห้องไฟดาดฟ้า	
205	EM-ดาดฟ้า-03	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ดาดฟ้า	
206	EM-ดาดฟ้า-04	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ดาดฟ้า	
207	EM-ดาดฟ้า-05	✓		✓		✓		ทางออกดาดฟ้าST1	
208	EM-ดาดฟ้า-06	✓		✓		✓		ทางออกดาดฟ้าST2	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]		

หน่วยงาน TB-PE อาคาร TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/10/66 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EM-01-01	✓		✓		✓		ห้อง Control	
2	EM-01-02	✓		✓		✓		ลานจอดฝั่งทางด่วน	
3	EM-01-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
4	EM-01-04	✓		✓		✓		Shaft ไฟ ชั้น G	
5	EM-01-05	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
6	EM-01-06	✓		✓		✓		ห้อง Generator	
7	EM-01-07	✓		✓		✓		ทางเข้าST2 ชั้น G	
8	EM-01-08	✓		✓		✓		ในลานจอด จุด R2	
9	EM-01-09	✓		✓		✓		ใน ST2 ชั้น G	
10	EM-01-10	✓		✓		✓		ใน ST1 ชั้น G	
11	EM-01-11	✓		✓		✓		ลานจอด 1B	
12	EM-01-12	✓		✓		✓		ลานจอด 1B ใกล้ ST1	
13	EM-01-13	✓		✓		✓		ในST1 ชั้น 1B	
14	EM-01-14	✓		✓		✓		ในห้องเก็บของข้างห้องน้ำ	
15	EM-02-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
16	EM-02-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EM-02-03	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2	
18	EM-02-04	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2ใกล้ST2	
19	EM-02-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2B	
20	EM-02-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2Bใกล้ST1	
21	EM-02-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
22	EM-02-08	✓		✓		✓		ใน ST1 ชั้น 2	
23	EM-02-09	✓		✓		✓		ใน ST2 ชั้น 2	
24	EM-03-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
25	EM-03-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
26	EM-03-03	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3	
27	EM-03-04	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3ใกล้ST2	
28	EM-03-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3B	
29	EM-03-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3Bใกล้ST1	
30	EM-03-07	✓		✓		✓		ในห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PL	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/10/66
อาคาร TB-PLE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EM-03-08	✓		✓		✓		ในST2	
32	EM-03-09	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
33	EM-04-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
34	EM-04-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
35	EM-04-03	✓		✓		✓		ในห้องMDB	
36	EM-04-04	✓		✓		✓		ในห้อง MDB ติดกิลล์	
37	EM-04-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น4ใกล้ST2	
38	EM-04-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น4	
39	EM-04-07	✓		✓		✓		บันไดST1	
40	EM-04-08	✓		✓		✓		บันไดST2	
41	EM-04-09	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
42	EM-05-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
43	EM-05-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/2	
44	EM-05-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/7	
45	EM-05-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/12	
46	EM-05-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
47	EM-05-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
48	EM-05-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
49	EM-06-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
50	EM-06-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/24	
51	EM-06-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/29	
52	EM-06-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/34	
53	EM-06-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
54	EM-06-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
55	EM-06-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
56	EM-07-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
57	EM-07-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/46	
58	EM-07-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/51	
59	EM-07-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/56	
60	EM-07-05	✓		✓		✓		บันไดST1	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB - PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	.....
อาคาร TB - PE		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EM-07-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
62	EM-07-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
63	EM-08-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
64	EM-08-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/68	
65	EM-08-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/73	
66	EM-08-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/78	
67	EM-08-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
68	EM-08-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
69	EM-08-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
70	EM-09-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
71	EM-09-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/90	
72	EM-09-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/95	
73	EM-09-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/100	
74	EM-09-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
75	EM-09-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
76	EM-09-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
77	EM-10-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
78	EM-10-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/112	
79	EM-10-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/117	
80	EM-10-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/122	
81	EM-10-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
82	EM-10-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
83	EM-10-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
84	EM-11-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
85	EM-11-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/134	
86	EM-11-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/139	
87	EM-11-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/144	
88	EM-11-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
89	EM-11-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
90	EM-11-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/10/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	EM-12-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
92	EM-12-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/157	
93	EM-12-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/161	
94	EM-12-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/166	
95	EM-12-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
96	EM-12-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
97	EM-12-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
98	EM-12A-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
99	EM-12A-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/179	
100	EM-12A-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/183	
101	EM-12A-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/188	
102	EM-12A-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
103	EM-12A-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
104	EM-12A-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
105	EM-14-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
106	EM-14-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/201	
107	EM-14-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/205	
108	EM-14-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/210	
109	EM-14-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
110	EM-14-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
111	EM-14-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
112	EM-15-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
113	EM-15-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/222	
114	EM-15-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/227	
115	EM-15-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/232	
116	EM-15-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
117	EM-15-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
118	EM-15-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
119	EM-16-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
120	EM-16-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/244	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/1/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	EM-16-03	/		/		/		หน้าห้อง99/249	
122	EM-16-04	/		/		/		หน้าห้อง99/254	
123	EM-16-05	/		/		/		บันไดST1	
124	EM-16-06	/		/		/		บันไดST2	
125	EM-16-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
126	EM-17-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
127	EM-17-02	/		/		/		หน้าห้อง99/266	
128	EM-17-03	/		/		/		หน้าห้อง99/271	
129	EM-17-04	/		/		/		หน้าห้อง99/276	
130	EM-17-05	/		/		/		บันไดST1	
131	EM-17-06	/		/		/		บันไดST2	
132	EM-17-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
133	EM-18-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
134	EM-18-02	/		/		/		หน้าห้อง99/288	
135	EM-18-03	/		/		/		หน้าห้อง99/293	
136	EM-18-04	/		/		/		หน้าห้อง99/298	
137	EM-18-05	/		/		/		บันไดST1	
138	EM-18-06	/		/		/		บันไดST2	
139	EM-18-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
140	EM-19-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
141	EM-19-02	/		/		/		หน้าห้อง99/310	
142	EM-19-03	/		/		/		หน้าห้อง99/315	
143	EM-19-04	/		/		/		หน้าห้อง99/320	
144	EM-19-05	/		/		/		บันไดST1	
145	EM-19-06	/		/		/		บันไดST2	
146	EM-19-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
147	EM-20-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
148	EM-20-02	/		/		/		หน้าห้อง99/332	
149	EM-20-03	/		/		/		หน้าห้อง99/337	
150	EM-20-04	/		/		/		หน้าห้อง99/342	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/10/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
151	EM-20-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
152	EM-20-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
153	EM-20-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
154	EM-21-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
155	EM-21-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/354	
156	EM-21-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/359	
157	EM-21-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/364	
158	EM-21-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
159	EM-21-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
160	EM-21-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
161	EM-22-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
162	EM-22-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/376	
163	EM-22-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/381	
164	EM-22-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/386	
165	EM-22-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
166	EM-22-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
167	EM-22-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
168	EM-23-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
169	EM-23-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/395	
170	EM-23-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/403	
171	EM-23-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/408	
172	EM-23-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
173	EM-23-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
174	EM-23-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
175	EM-24-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
176	EM-24-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/420	
177	EM-24-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/425	
178	EM-24-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/430	
179	EM-24-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
180	EM-24-06	✓		✓		✓		บันไดST2	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB+PE อาคาร TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/10/66 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
181	EM-24-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
182	EM-25-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
183	EM-25-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/439	
184	EM-25-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/447	
185	EM-25-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/452	
186	EM-25-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
187	EM-25-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
188	EM-25-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
189	EM-26-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
190	EM-26-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/461	
191	EM-26-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/469	
192	EM-26-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/474	
193	EM-26-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
194	EM-26-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
195	EM-26-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
196	EM-27-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
197	EM-27-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/483	
198	EM-27-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/491	
199	EM-27-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/496	
200	EM-27-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
201	EM-27-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
202	EM-27-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
203	EM-ดาดฟ้า-01	✓		✓		✓		ห้อง Pressurize Fan	
204	EM-ดาดฟ้า-02	✓		✓		✓		ห้องไฟดาดฟ้า	
205	EM-ดาดฟ้า-03	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ดาดฟ้า	
206	EM-ดาดฟ้า-04	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ดาดฟ้า	
207	EM-ดาดฟ้า-05	✓		✓		✓		ทางออกดาดฟ้าST1	
208	EM-ดาดฟ้า-06	✓		✓		✓		ทางออกดาดฟ้าST2	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB- PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/09/66
อาคาร The Base Park east		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EM-01-01	✓		✓		✓		ห้อง Control	
2	EM-01-02	✓		✓		✓		ลานจอดฝั่งทางด่วน	
3	EM-01-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
4	EM-01-04	✓		✓		✓		Shaft ไฟ ชั้น G	
5	EM-01-05	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
6	EM-01-06	✓		✓		✓		ห้อง Generator	
7	EM-01-07	✓		✓		✓		ทางเข้าST2 ชั้น G	
8	EM-01-08	✓		✓		✓		ในลานจอด จุด R2	
9	EM-01-09	✓		✓		✓		ใน ST2 ชั้น G	
10	EM-01-10	✓		✓		✓		ใน ST1 ชั้น G	
11	EM-01-11	✓		✓		✓		ลานจอด 1B	
12	EM-01-12	✓		✓		✓		ลานจอด 1B ใกล้ ST1	
13	EM-01-13	✓		✓		✓		ในST1 ชั้น 1B	
14	EM-01-14	✓		✓		✓		ในห้องเก็บของข้างห้องน้ำ	
15	EM-02-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
16	EM-02-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EM-02-03	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2	
18	EM-02-04	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2ใกล้ST2	
19	EM-02-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2B	
20	EM-02-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2Bใกล้ST1	
21	EM-02-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
22	EM-02-08	✓		✓		✓		ใน ST1 ชั้น 2	
23	EM-02-09	✓		✓		✓		ใน ST2 ชั้น 2	
24	EM-03-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
25	EM-03-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
26	EM-03-03	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3	
27	EM-03-04	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3ใกล้ST2	
28	EM-03-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3B	
29	EM-03-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3Bใกล้ST1	
30	EM-03-07	✓		✓		✓		ในห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]		

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/9/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EM-03-08	✓		✓		✓		ในST2	
32	EM-03-09	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
33	EM-04-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
34	EM-04-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
35	EM-04-03	✓		✓		✓		ในห้องMDB	
36	EM-04-04	✓		✓		✓		ในห้อง MDB ติดกิลล์	
37	EM-04-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น4ใกล้ST2	
38	EM-04-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น4	
39	EM-04-07	✓		✓		✓		บันไดST1	
40	EM-04-08	✓		✓		✓		บันไดST2	
41	EM-04-09	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
42	EM-05-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
43	EM-05-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/2	
44	EM-05-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/7	
45	EM-05-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/12	
46	EM-05-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
47	EM-05-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
48	EM-05-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
49	EM-06-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
50	EM-06-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/24	
51	EM-06-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/29	
52	EM-06-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/34	
53	EM-06-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
54	EM-06-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
55	EM-06-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
56	EM-07-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
57	EM-07-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/46	
58	EM-07-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/51	
59	EM-07-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/56	
60	EM-07-05	✓		✓		✓		บันไดST1	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/4/66
อาคาร TB - PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		สัญลักษณ์ตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EM-07-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
62	EM-07-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
63	EM-08-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
64	EM-08-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/68	
65	EM-08-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/73	
66	EM-08-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/78	
67	EM-08-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
68	EM-08-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
69	EM-08-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
70	EM-09-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
71	EM-09-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/90	
72	EM-09-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/95	
73	EM-09-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/100	
74	EM-09-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
75	EM-09-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
76	EM-09-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
77	EM-10-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
78	EM-10-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/112	
79	EM-10-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/117	
80	EM-10-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/122	
81	EM-10-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
82	EM-10-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
83	EM-10-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
84	EM-11-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
85	EM-11-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/134	
86	EM-11-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/139	
87	EM-11-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/144	
88	EM-11-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
89	EM-11-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
90	EM-11-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]		

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/9/11
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	EM-12-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
92	EM-12-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/157	
93	EM-12-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/161	
94	EM-12-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/166	
95	EM-12-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
96	EM-12-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
97	EM-12-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
98	EM-12A-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
99	EM-12A-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/179	
100	EM-12A-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/183	
101	EM-12A-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/188	
102	EM-12A-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
103	EM-12A-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
104	EM-12A-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
105	EM-14-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
106	EM-14-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/201	
107	EM-14-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/205	
108	EM-14-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/210	
109	EM-14-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
110	EM-14-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
111	EM-14-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
112	EM-15-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
113	EM-15-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/222	
114	EM-15-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/227	
115	EM-15-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/232	
116	EM-15-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
117	EM-15-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
118	EM-15-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
119	EM-16-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
120	EM-16-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/244	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]		

หน่วยงาน TB PE อาคาร TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/9/66 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	EM-16-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/249	
122	EM-16-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/254	
123	EM-16-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
124	EM-16-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
125	EM-16-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
126	EM-17-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
127	EM-17-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/266	
128	EM-17-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/271	
129	EM-17-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/276	
130	EM-17-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
131	EM-17-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
132	EM-17-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
133	EM-18-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
134	EM-18-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/288	
135	EM-18-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/293	
136	EM-18-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/298	
137	EM-18-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
138	EM-18-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
139	EM-18-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
140	EM-19-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
141	EM-19-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/310	
142	EM-19-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/315	
143	EM-19-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/320	
144	EM-19-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
145	EM-19-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
146	EM-19-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
147	EM-20-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
148	EM-20-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/332	
149	EM-20-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/337	
150	EM-20-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/342	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/9/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
151	EM-20-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
152	EM-20-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
153	EM-20-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
154	EM-21-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
155	EM-21-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/354	
156	EM-21-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/359	
157	EM-21-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/364	
158	EM-21-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
159	EM-21-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
160	EM-21-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
161	EM-22-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
162	EM-22-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/376	
163	EM-22-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/381	
164	EM-22-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/386	
165	EM-22-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
166	EM-22-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
167	EM-22-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
168	EM-23-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
169	EM-23-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/395	
170	EM-23-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/403	
171	EM-23-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/408	
172	EM-23-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
173	EM-23-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
174	EM-23-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
175	EM-24-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
176	EM-24-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/420	
177	EM-24-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/425	
178	EM-24-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/430	
179	EM-24-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
180	EM-24-06	✓		✓		✓		บันไดST2	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]	

หน่วยงาน TB PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/9/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
181	EM-24-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
182	EM-25-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
183	EM-25-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/439	
184	EM-25-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/447	
185	EM-25-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/452	
186	EM-25-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
187	EM-25-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
188	EM-25-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
189	EM-26-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
190	EM-26-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/461	
191	EM-26-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/469	
192	EM-26-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/474	
193	EM-26-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
194	EM-26-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
195	EM-26-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
196	EM-27-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
197	EM-27-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/483	
198	EM-27-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/491	
199	EM-27-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/496	
200	EM-27-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
201	EM-27-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
202	EM-27-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
203	EM-ดาดฟ้า-01	✓		✓		✓		ห้อง Pressurize Fan	
204	EM-ดาดฟ้า-02	✓		✓		✓		ห้องไฟดาดฟ้า	
205	EM-ดาดฟ้า-03	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ดาดฟ้า	
206	EM-ดาดฟ้า-04	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ดาดฟ้า	
207	EM-ดาดฟ้า-05	✓		✓		✓		ทางออกดาดฟ้าST1	
208	EM-ดาดฟ้า-06	✓		✓		✓		ทางออกดาดฟ้าST2	
						✓			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

ภาคผนวก ค7

เอกสาร ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนอัคคีภัย



หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EM-01-01	✓		✓		✓		ห้อง Control	
2	EM-01-02	✓		✓		✓		ลานจอดฝั่งทางด่วน	
3	EM-01-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
4	EM-01-04	✓		✓		✓		Shaft ไฟ ชั้น G	
5	EM-01-05	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
6	EM-01-06	✓		✓		✓		ห้อง Generator	
7	EM-01-07	✓		✓		✓		ทางเข้าST2 ชั้น G	
8	EM-01-08	✓		✓		✓		ในลานจอด จุด R2	
9	EM-01-09	✓		✓		✓		ใน ST2 ชั้น G	
10	EM-01-10	✓		✓		✓		ใน ST1 ชั้น G	
11	EM-01-11	✓		✓		✓		ลานจอด 1B	
12	EM-01-12	✓		✓		✓		ลานจอด 1B ใกล้ ST1	
13	EM-01-13	✓		✓		✓		ในST1 ชั้น 1B	
14	EM-01-14	✓		✓		✓		ในห้องเก็บของข้างห้องน้ำ	
15	EM-02-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
16	EM-02-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EM-02-03	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2	
18	EM-02-04	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2ใกล้ST2	
19	EM-02-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2B	
20	EM-02-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2Bใกล้ST1	
21	EM-02-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
22	EM-02-08	✓		✓		✓		ใน ST1 ชั้น 2	
23	EM-02-09	✓		✓		✓		ใน ST2 ชั้น 2	
24	EM-03-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
25	EM-03-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
26	EM-03-03	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3	
27	EM-03-04	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3ใกล้ST2	
28	EM-03-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3B	
29	EM-03-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3Bใกล้ST1	
30	EM-03-07	✓		✓		✓		ในห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]		

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/11/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EM-03-08	✓		✓		✓		ในST2	
32	EM-03-09	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
33	EM-04-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
34	EM-04-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
35	EM-04-03	✓		✓		✓		ในห้องMDB	
36	EM-04-04	✓		✓		✓		ในห้อง MDB ติดกิลล์	
37	EM-04-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น4ใกล้ST2	
38	EM-04-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น4	
39	EM-04-07	✓		✓		✓		บันไดST1	
40	EM-04-08	✓		✓		✓		บันไดST2	
41	EM-04-09	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
42	EM-05-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
43	EM-05-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/2	
44	EM-05-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/7	
45	EM-05-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/12	
46	EM-05-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
47	EM-05-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
48	EM-05-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
49	EM-06-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
50	EM-06-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/24	
51	EM-06-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/29	
52	EM-06-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/34	
53	EM-06-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
54	EM-06-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
55	EM-06-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
56	EM-07-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
57	EM-07-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/46	
58	EM-07-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/51	
59	EM-07-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/56	
60	EM-07-05	✓		✓		✓		บันไดST1	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/11/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EM-07-06	√		√		√		บันไดST2	
62	EM-07-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
63	EM-08-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
64	EM-08-02	√		√		√		หน้าห้อง99/68	
65	EM-08-03	√		√		√		หน้าห้อง99/73	
66	EM-08-04	√		√		√		หน้าห้อง99/78	
67	EM-08-05	√		√		√		บันไดST1	
68	EM-08-06	√		√		√		บันไดST2	
69	EM-08-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
70	EM-09-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
71	EM-09-02	√		√		√		หน้าห้อง99/90	
72	EM-09-03	√		√		√		หน้าห้อง99/95	
73	EM-09-04	√		√		√		หน้าห้อง99/100	
74	EM-09-05	√		√		√		บันไดST1	
75	EM-09-06	√		√		√		บันไดST2	
76	EM-09-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
77	EM-10-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
78	EM-10-02	√		√		√		หน้าห้อง99/112	
79	EM-10-03	√		√		√		หน้าห้อง99/117	
80	EM-10-04	√		√		√		หน้าห้อง99/122	
81	EM-10-05	√		√		√		บันไดST1	
82	EM-10-06	√		√		√		บันไดST2	
83	EM-10-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
84	EM-11-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
85	EM-11-02	√		√		√		หน้าห้อง99/134	
86	EM-11-03	√		√		√		หน้าห้อง99/139	
87	EM-11-04	√		√		√		หน้าห้อง99/144	
88	EM-11-05	√		√		√		บันไดST1	
89	EM-11-06	√		√		√		บันไดST2	
90	EM-11-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน	TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/66
อาคาร	TB-PE		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	EM-12-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
92	EM-12-02	√		√		√		หน้าห้อง99/157	
93	EM-12-03	√		√		√		หน้าห้อง99/161	
94	EM-12-04	√		√		√		หน้าห้อง99/166	
95	EM-12-05	√		√		√		บันไดST1	
96	EM-12-06	√		√		√		บันไดST2	
97	EM-12-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
98	EM-12A-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
99	EM-12A-02	√		√		√		หน้าห้อง99/179	
100	EM-12A-03	√		√		√		หน้าห้อง99/183	
101	EM-12A-04	√		√		√		หน้าห้อง99/188	
102	EM-12A-05	√		√		√		บันไดST1	
103	EM-12A-06	√		√		√		บันไดST2	
104	EM-12A-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
105	EM-14-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
106	EM-14-02	√		√		√		หน้าห้อง99/201	
107	EM-14-03	√		√		√		หน้าห้อง99/205	
108	EM-14-04	√		√		√		หน้าห้อง99/210	
109	EM-14-05	√		√		√		บันไดST1	
110	EM-14-06	√		√		√		บันไดST2	
111	EM-14-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
112	EM-15-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
113	EM-15-02	√		√		√		หน้าห้อง99/222	
114	EM-15-03	√		√		√		หน้าห้อง99/227	
115	EM-15-04	√		√		√		หน้าห้อง99/232	
116	EM-15-05	√		√		√		บันไดST1	
117	EM-15-06	√		√		√		บันไดST2	
118	EM-15-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
119	EM-16-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
120	EM-16-02	√		√		√		หน้าห้อง99/244	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]		

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 30/11/66
อาคาร TB-PE	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	EM-16-03	√		√		√		หน้าห้อง99/249	
122	EM-16-04	√		√		√		หน้าห้อง99/254	
123	EM-16-05	√		√		√		บันไดST1	
124	EM-16-06	√		√		√		บันไดST2	
125	EM-16-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
126	EM-17-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
127	EM-17-02	√		√		√		หน้าห้อง99/266	
128	EM-17-03	√		√		√		หน้าห้อง99/271	
129	EM-17-04	√		√		√		หน้าห้อง99/276	
130	EM-17-05	√		√		√		บันไดST1	
131	EM-17-06	√		√		√		บันไดST2	
132	EM-17-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
133	EM-18-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
134	EM-18-02	√		√		√		หน้าห้อง99/288	
135	EM-18-03	√		√		√		หน้าห้อง99/293	
136	EM-18-04	√		√		√		หน้าห้อง99/298	
137	EM-18-05	√		√		√		บันไดST1	
138	EM-18-06	√		√		√		บันไดST2	
139	EM-18-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
140	EM-19-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
141	EM-19-02	√		√		√		หน้าห้อง99/310	
142	EM-19-03	√		√		√		หน้าห้อง99/315	
143	EM-19-04	√		√		√		หน้าห้อง99/320	
144	EM-19-05	√		√		√		บันไดST1	
145	EM-19-06	√		√		√		บันไดST2	
146	EM-19-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
147	EM-20-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
148	EM-20-02	√		√		√		หน้าห้อง99/332	
149	EM-20-03	√		√		√		หน้าห้อง99/337	
150	EM-20-04	√		√		√		หน้าห้อง99/342	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]		

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 30/11/66
อาคาร TB-PE	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
151	EM-20-05	√		√		√		บันไดST1	
152	EM-20-06	√		√		√		บันไดST2	
153	EM-20-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
154	EM-21-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
155	EM-21-02	√		√		√		หน้าห้อง99/354	
156	EM-21-03	√		√		√		หน้าห้อง99/359	
157	EM-21-04	√		√		√		หน้าห้อง99/364	
158	EM-21-05	√		√		√		บันไดST1	
159	EM-21-06	√		√		√		บันไดST2	
160	EM-21-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
161	EM-22-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
162	EM-22-02	√		√		√		หน้าห้อง99/376	
163	EM-22-03	√		√		√		หน้าห้อง99/381	
164	EM-22-04	√		√		√		หน้าห้อง99/386	
165	EM-22-05	√		√		√		บันไดST1	
166	EM-22-06	√		√		√		บันไดST2	
167	EM-22-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
168	EM-23-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
169	EM-23-02	√		√		√		หน้าห้อง99/395	
170	EM-23-03	√		√		√		หน้าห้อง99/403	
171	EM-23-04	√		√		√		หน้าห้อง99/408	
172	EM-23-05	√		√		√		บันไดST1	
173	EM-23-06	√		√		√		บันไดST2	
174	EM-23-07	√		√		√		ห้องShaft ไฟ	
175	EM-24-01	√		√		√		หน้าลิฟต์ขนของ	
176	EM-24-02	√		√		√		หน้าห้อง99/420	
177	EM-24-03	√		√		√		หน้าห้อง99/425	
178	EM-24-04	√		√		√		หน้าห้อง99/430	
179	EM-24-05	√		√		√		บันไดST1	
180	EM-24-06	√		√		√		บันไดST2	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/11/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
181	EM-24-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
182	EM-25-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
183	EM-25-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/439	
184	EM-25-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/447	
185	EM-25-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/452	
186	EM-25-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
187	EM-25-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
188	EM-25-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
189	EM-26-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
190	EM-26-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/461	
191	EM-26-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/469	
192	EM-26-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/474	
193	EM-26-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
194	EM-26-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
195	EM-26-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
196	EM-27-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
197	EM-27-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/483	
198	EM-27-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/491	
199	EM-27-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/496	
200	EM-27-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
201	EM-27-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
202	EM-27-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
203	EM-ดาดฟ้า-01	✓		✓		✓		ห้อง Pressurize Fan	
204	EM-ดาดฟ้า-02	✓		✓		✓		ห้องไฟดาดฟ้า	
205	EM-ดาดฟ้า-03	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ดาดฟ้า	
206	EM-ดาดฟ้า-04	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ดาดฟ้า	
207	EM-ดาดฟ้า-05	✓		✓		✓		ทางออกดาดฟ้าST1	
208	EM-ดาดฟ้า-06	✓		✓		✓		ทางออกดาดฟ้าST2	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]	

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 20/10/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EM-01-01	✓		✓		✓		ห้อง Control	
2	EM-01-02	✓		✓		✓		ลานจอดฝั่งทางด่วน	
3	EM-01-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
4	EM-01-04	✓		✓		✓		Shaft ไฟ ชั้น G	
5	EM-01-05	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
6	EM-01-06	✓		✓		✓		ห้อง Generator	
7	EM-01-07	✓		✓		✓		ทางเข้าST2 ชั้น G	
8	EM-01-08	✓		✓		✓		ในลานจอด จุด R2	
9	EM-01-09	✓		✓		✓		ใน ST2 ชั้น G	
10	EM-01-10	✓		✓		✓		ใน ST1 ชั้น G	
11	EM-01-11	✓		✓		✓		ลานจอด 1B	
12	EM-01-12	✓		✓		✓		ลานจอด 1B ใกล้ ST1	
13	EM-01-13	✓		✓		✓		ในST1 ชั้น 1B	
14	EM-01-14	✓		✓		✓		ในห้องเก็บของข้างห้องน้ำ	
15	EM-02-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
16	EM-02-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EM-02-03	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2	
18	EM-02-04	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2ใกล้ST2	
19	EM-02-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2B	
20	EM-02-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2Bใกล้ST1	
21	EM-02-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
22	EM-02-08	✓		✓		✓		ใน ST1 ชั้น 2	
23	EM-02-09	✓		✓		✓		ใน ST2 ชั้น 2	
24	EM-03-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
25	EM-03-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
26	EM-03-03	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3	
27	EM-03-04	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3ใกล้ST2	
28	EM-03-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3B	
29	EM-03-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3Bใกล้ST1	
30	EM-03-07	✓		✓		✓		ในห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]		

หน่วยงาน TB-PL	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/10/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EM-03-08	✓		✓		✓		ในST2	
32	EM-03-09	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
33	EM-04-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
34	EM-04-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
35	EM-04-03	✓		✓		✓		ในห้องMDB	
36	EM-04-04	✓		✓		✓		ในห้อง MDB ติดกิลล์	
37	EM-04-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น4ใกล้ST2	
38	EM-04-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น4	
39	EM-04-07	✓		✓		✓		บันไดST1	
40	EM-04-08	✓		✓		✓		บันไดST2	
41	EM-04-09	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
42	EM-05-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
43	EM-05-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/2	
44	EM-05-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/7	
45	EM-05-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/12	
46	EM-05-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
47	EM-05-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
48	EM-05-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
49	EM-06-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
50	EM-06-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/24	
51	EM-06-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/29	
52	EM-06-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/34	
53	EM-06-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
54	EM-06-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
55	EM-06-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
56	EM-07-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
57	EM-07-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/46	
58	EM-07-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/51	
59	EM-07-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/56	
60	EM-07-05	✓		✓		✓		บันไดST1	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB - PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	.....
อาคาร TB - PE		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EM-07-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
62	EM-07-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
63	EM-08-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
64	EM-08-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/68	
65	EM-08-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/73	
66	EM-08-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/78	
67	EM-08-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
68	EM-08-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
69	EM-08-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
70	EM-09-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
71	EM-09-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/90	
72	EM-09-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/95	
73	EM-09-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/100	
74	EM-09-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
75	EM-09-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
76	EM-09-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
77	EM-10-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
78	EM-10-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/112	
79	EM-10-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/117	
80	EM-10-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/122	
81	EM-10-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
82	EM-10-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
83	EM-10-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
84	EM-11-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
85	EM-11-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/134	
86	EM-11-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/139	
87	EM-11-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/144	
88	EM-11-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
89	EM-11-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
90	EM-11-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	

หมายเหตุ

ลงชื่อ .....

[redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/10/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	EM-12-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
92	EM-12-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/157	
93	EM-12-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/161	
94	EM-12-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/166	
95	EM-12-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
96	EM-12-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
97	EM-12-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
98	EM-12A-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
99	EM-12A-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/179	
100	EM-12A-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/183	
101	EM-12A-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/188	
102	EM-12A-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
103	EM-12A-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
104	EM-12A-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
105	EM-14-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
106	EM-14-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/201	
107	EM-14-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/205	
108	EM-14-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/210	
109	EM-14-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
110	EM-14-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
111	EM-14-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
112	EM-15-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
113	EM-15-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/222	
114	EM-15-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/227	
115	EM-15-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/232	
116	EM-15-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
117	EM-15-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
118	EM-15-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
119	EM-16-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
120	EM-16-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/244	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/1/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	EM-16-03	/		/		/		หน้าห้อง99/249	
122	EM-16-04	/		/		/		หน้าห้อง99/254	
123	EM-16-05	/		/		/		บันไดST1	
124	EM-16-06	/		/		/		บันไดST2	
125	EM-16-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
126	EM-17-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
127	EM-17-02	/		/		/		หน้าห้อง99/266	
128	EM-17-03	/		/		/		หน้าห้อง99/271	
129	EM-17-04	/		/		/		หน้าห้อง99/276	
130	EM-17-05	/		/		/		บันไดST1	
131	EM-17-06	/		/		/		บันไดST2	
132	EM-17-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
133	EM-18-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
134	EM-18-02	/		/		/		หน้าห้อง99/288	
135	EM-18-03	/		/		/		หน้าห้อง99/293	
136	EM-18-04	/		/		/		หน้าห้อง99/298	
137	EM-18-05	/		/		/		บันไดST1	
138	EM-18-06	/		/		/		บันไดST2	
139	EM-18-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
140	EM-19-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
141	EM-19-02	/		/		/		หน้าห้อง99/310	
142	EM-19-03	/		/		/		หน้าห้อง99/315	
143	EM-19-04	/		/		/		หน้าห้อง99/320	
144	EM-19-05	/		/		/		บันไดST1	
145	EM-19-06	/		/		/		บันไดST2	
146	EM-19-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
147	EM-20-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
148	EM-20-02	/		/		/		หน้าห้อง99/332	
149	EM-20-03	/		/		/		หน้าห้อง99/337	
150	EM-20-04	/		/		/		หน้าห้อง99/342	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/10/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
151	EM-20-05	/		/		/		บันไดST1	
152	EM-20-06	/		/		/		บันไดST2	
153	EM-20-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
154	EM-21-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
155	EM-21-02	/		/		/		หน้าห้อง99/354	
156	EM-21-03	/		/		/		หน้าห้อง99/359	
157	EM-21-04	/		/		/		หน้าห้อง99/364	
158	EM-21-05	/		/		/		บันไดST1	
159	EM-21-06	/		/		/		บันไดST2	
160	EM-21-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
161	EM-22-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
162	EM-22-02	/		/		/		หน้าห้อง99/376	
163	EM-22-03	/		/		/		หน้าห้อง99/381	
164	EM-22-04	/		/		/		หน้าห้อง99/386	
165	EM-22-05	/		/		/		บันไดST1	
166	EM-22-06	/		/		/		บันไดST2	
167	EM-22-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
168	EM-23-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
169	EM-23-02	/		/		/		หน้าห้อง99/395	
170	EM-23-03	/		/		/		หน้าห้อง99/403	
171	EM-23-04	/		/		/		หน้าห้อง99/408	
172	EM-23-05	/		/		/		บันไดST1	
173	EM-23-06	/		/		/		บันไดST2	
174	EM-23-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
175	EM-24-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
176	EM-24-02	/		/		/		หน้าห้อง99/420	
177	EM-24-03	/		/		/		หน้าห้อง99/425	
178	EM-24-04	/		/		/		หน้าห้อง99/430	
179	EM-24-05	/		/		/		บันไดST1	
180	EM-24-06	/		/		/		บันไดST2	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB+PE อาคาร TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/10/66 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
181	EM-24-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
182	EM-25-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
183	EM-25-02	/		/		/		หน้าห้อง99/439	
184	EM-25-03	/		/		/		หน้าห้อง99/447	
185	EM-25-04	/		/		/		หน้าห้อง99/452	
186	EM-25-05	/		/		/		บันไดST1	
187	EM-25-06	/		/		/		บันไดST2	
188	EM-25-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
189	EM-26-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
190	EM-26-02	/		/		/		หน้าห้อง99/461	
191	EM-26-03	/		/		/		หน้าห้อง99/469	
192	EM-26-04	/		/		/		หน้าห้อง99/474	
193	EM-26-05	/		/		/		บันไดST1	
194	EM-26-06	/		/		/		บันไดST2	
195	EM-26-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
196	EM-27-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
197	EM-27-02	/		/		/		หน้าห้อง99/483	
198	EM-27-03	/		/		/		หน้าห้อง99/491	
199	EM-27-04	/		/		/		หน้าห้อง99/496	
200	EM-27-05	/		/		/		บันไดST1	
201	EM-27-06	/		/		/		บันไดST2	
202	EM-27-07	/		/		/		ห้องShaft ไฟ	
203	EM-ดาดฟ้า-01	/		/		/		ห้อง Pressurize Fan	
204	EM-ดาดฟ้า-02	/		/		/		ห้องไฟดาดฟ้า	
205	EM-ดาดฟ้า-03	/		/		/		ห้องลิฟต์ดาดฟ้า	
206	EM-ดาดฟ้า-04	/		/		/		ห้องลิฟต์ดาดฟ้า	
207	EM-ดาดฟ้า-05	/		/		/		ทางออกดาดฟ้าST1	
208	EM-ดาดฟ้า-06	/		/		/		ทางออกดาดฟ้าST2	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

บริหารงานโดย บริษั[redacted]

หน่วยงาน TB- PE อาคาร The Base Park east	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/09/66 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EM-01-01	✓		✓		✓		ห้อง Control	
2	EM-01-02	✓		✓		✓		ลานจอดฝั่งทางด่วน	
3	EM-01-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
4	EM-01-04	✓		✓		✓		Shaft ไฟ ชั้น G	
5	EM-01-05	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
6	EM-01-06	✓		✓		✓		ห้อง Generator	
7	EM-01-07	✓		✓		✓		ทางเข้าST2 ชั้น G	
8	EM-01-08	✓		✓		✓		ในลานจอด จุด R2	
9	EM-01-09	✓		✓		✓		ใน ST2 ชั้น G	
10	EM-01-10	✓		✓		✓		ใน ST1 ชั้น G	
11	EM-01-11	✓		✓		✓		ลานจอด 1B	
12	EM-01-12	✓		✓		✓		ลานจอด 1B ใกล้ ST1	
13	EM-01-13	✓		✓		✓		ในST1 ชั้น 1B	
14	EM-01-14	✓		✓		✓		ในห้องเก็บของข้างห้องน้ำ	
15	EM-02-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
16	EM-02-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EM-02-03	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2	
18	EM-02-04	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2ใกล้ST2	
19	EM-02-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2B	
20	EM-02-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น2Bใกล้ST1	
21	EM-02-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
22	EM-02-08	✓		✓		✓		ใน ST1 ชั้น 2	
23	EM-02-09	✓		✓		✓		ใน ST2 ชั้น 2	
24	EM-03-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
25	EM-03-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
26	EM-03-03	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3	
27	EM-03-04	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3ใกล้ST2	
28	EM-03-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3B	
29	EM-03-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น3Bใกล้ST1	
30	EM-03-07	✓		✓		✓		ในห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]	

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/9/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EM-03-08	✓		✓		✓		ในST2	
32	EM-03-09	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
33	EM-04-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
34	EM-04-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
35	EM-04-03	✓		✓		✓		ในห้องMDB	
36	EM-04-04	✓		✓		✓		ในห้อง MDB ติดกิลล์	
37	EM-04-05	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น4ใกล้ST2	
38	EM-04-06	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น4	
39	EM-04-07	✓		✓		✓		บันไดST1	
40	EM-04-08	✓		✓		✓		บันไดST2	
41	EM-04-09	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
42	EM-05-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
43	EM-05-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/2	
44	EM-05-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/7	
45	EM-05-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/12	
46	EM-05-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
47	EM-05-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
48	EM-05-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
49	EM-06-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
50	EM-06-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/24	
51	EM-06-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/29	
52	EM-06-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/34	
53	EM-06-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
54	EM-06-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
55	EM-06-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
56	EM-07-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
57	EM-07-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/46	
58	EM-07-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/51	
59	EM-07-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/56	
60	EM-07-05	✓		✓		✓		บันไดST1	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/4/66
อาคาร TB - PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		มีการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EM-07-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
62	EM-07-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
63	EM-08-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
64	EM-08-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/68	
65	EM-08-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/73	
66	EM-08-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/78	
67	EM-08-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
68	EM-08-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
69	EM-08-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
70	EM-09-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
71	EM-09-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/90	
72	EM-09-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/95	
73	EM-09-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/100	
74	EM-09-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
75	EM-09-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
76	EM-09-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
77	EM-10-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
78	EM-10-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/112	
79	EM-10-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/117	
80	EM-10-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/122	
81	EM-10-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
82	EM-10-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
83	EM-10-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
84	EM-11-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
85	EM-11-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/134	
86	EM-11-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/139	
87	EM-11-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/144	
88	EM-11-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
89	EM-11-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
90	EM-11-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]		

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/9/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	EM-12-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
92	EM-12-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/157	
93	EM-12-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/161	
94	EM-12-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/166	
95	EM-12-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
96	EM-12-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
97	EM-12-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
98	EM-12A-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
99	EM-12A-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/179	
100	EM-12A-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/183	
101	EM-12A-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/188	
102	EM-12A-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
103	EM-12A-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
104	EM-12A-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
105	EM-14-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
106	EM-14-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/201	
107	EM-14-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/205	
108	EM-14-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/210	
109	EM-14-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
110	EM-14-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
111	EM-14-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
112	EM-15-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
113	EM-15-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/222	
114	EM-15-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/227	
115	EM-15-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/232	
116	EM-15-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
117	EM-15-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
118	EM-15-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
119	EM-16-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
120	EM-16-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/244	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB PE

อาคาร TB-PE

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 30/9/66

รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	EM-16-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/249	
122	EM-16-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/254	
123	EM-16-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
124	EM-16-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
125	EM-16-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
126	EM-17-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
127	EM-17-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/266	
128	EM-17-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/271	
129	EM-17-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/276	
130	EM-17-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
131	EM-17-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
132	EM-17-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
133	EM-18-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
134	EM-18-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/288	
135	EM-18-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/293	
136	EM-18-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/298	
137	EM-18-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
138	EM-18-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
139	EM-18-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
140	EM-19-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
141	EM-19-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/310	
142	EM-19-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/315	
143	EM-19-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/320	
144	EM-19-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
145	EM-19-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
146	EM-19-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
147	EM-20-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
148	EM-20-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/332	
149	EM-20-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/337	
150	EM-20-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/342	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]	

หน่วยงาน TB-PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/9/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
151	EM-20-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
152	EM-20-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
153	EM-20-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
154	EM-21-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
155	EM-21-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/354	
156	EM-21-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/359	
157	EM-21-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/364	
158	EM-21-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
159	EM-21-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
160	EM-21-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
161	EM-22-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
162	EM-22-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/376	
163	EM-22-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/381	
164	EM-22-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/386	
165	EM-22-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
166	EM-22-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
167	EM-22-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
168	EM-23-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
169	EM-23-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/395	
170	EM-23-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/403	
171	EM-23-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/408	
172	EM-23-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
173	EM-23-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
174	EM-23-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
175	EM-24-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
176	EM-24-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/420	
177	EM-24-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/425	
178	EM-24-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/430	
179	EM-24-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
180	EM-24-06	✓		✓		✓		บันไดST2	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน TB PE	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 30/9/66
อาคาร TB-PE		รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
181	EM-24-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
182	EM-25-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
183	EM-25-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/439	
184	EM-25-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/447	
185	EM-25-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/452	
186	EM-25-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
187	EM-25-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
188	EM-25-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
189	EM-26-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
190	EM-26-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/461	
191	EM-26-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/469	
192	EM-26-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/474	
193	EM-26-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
194	EM-26-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
195	EM-26-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
196	EM-27-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
197	EM-27-02	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/483	
198	EM-27-03	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/491	
199	EM-27-04	✓		✓		✓		หน้าห้อง99/496	
200	EM-27-05	✓		✓		✓		บันไดST1	
201	EM-27-06	✓		✓		✓		บันไดST2	
202	EM-27-07	✓		✓		✓		ห้องShaft ไฟ	
203	EM-ดาดฟ้า-01	✓		✓		✓		ห้อง Pressurize Fan	
204	EM-ดาดฟ้า-02	✓		✓		✓		ห้องไฟดาดฟ้า	
205	EM-ดาดฟ้า-03	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ดาดฟ้า	
206	EM-ดาดฟ้า-04	✓		✓		✓		ห้องลิฟต์ดาดฟ้า	
207	EM-ดาดฟ้า-05	✓		✓		✓		ทางออกดาดฟ้าST1	
208	EM-ดาดฟ้า-06	✓		✓		✓		ทางออกดาดฟ้าST2	
						✓			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

ภาคผนวก ค8

ใบรับรองการฝึกซ้อมอพยพดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2566



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปก.๓) ๓๐๙/๒๕๖๖

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร ๒๐๒
ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท ๗๗

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

[redacted]

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร