

ภาคผนวก 10
ตารางบันทึกการบำรุงรักษาระบบแสงสว่าง
ประจำปี 2566

เปลี่ยนหลอดไฟ

ปีพศ. 2566

วันที่	เวลา	ห้อง	รายละเอียด	Done
1-Jan-23		401	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
1-Jan-23		407	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
1-Jan-23		402	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	1
1-Jan-23		1334	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	1
1-Jan-23		419	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	1
2-Jan-23		603	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
2-Jan-23		231	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
2-Jan-23		417	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
2-Jan-23		235	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	2
2-Jan-23		1145	ไฟหัวเตียงไม่ติด	1
2-Jan-23		632	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
2-Jan-23		509	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
2-Jan-23		329	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
2-Jan-23		617	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
2-Jan-23		314	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	1
3-Jan-23		507	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
3-Jan-23		1135	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	1
3-Jan-23		621	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
3-Jan-23		428	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	2
4-Jan-23		426	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	1
5-Jan-23		715	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
5-Jan-23		405	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
6-Jan-23		424	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	1
6-Jan-23		708	ไฟไม่ติด	1
6-Jan-23		617	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
6-Jan-23		633	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
6-Jan-23		1344	ไฟหลืบเพดานไม่ติด	1
6-Jan-23		303	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	2
6-Jan-23		315	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
7-Jan-23		524	ไฟเพดานตรงโต๊ะวางกระเป๋าไม่ติด	1
7-Jan-23	ห้องน้ำหญิงสระ Sino win		ไฟไม่ติด	2
8-Jan-23		509	ไฟในห้องติดๆดับๆ	1
11-Jan-23		507	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
11-Jan-23		503	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
11-Jan-23		227	ไฟเพดานเหนือโต๊ะแบ่งกระบิ	1
11-Jan-23		214	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	1
11-Jan-23		207	ไฟเพดานในห้องไม่ติด	1
11-Jan-23		307	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
11-Jan-23		1311	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	1
11-Jan-23		402	ไฟในห้องติดๆดับๆ	1
12-Jan-23		207	ไฟในห้องน้ำไม่ติด	1
12-Jan-23		534	ไฟเพดานทางเดินไม่ติด	1
12-Jan-23		507	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	1
12-Jan-23		437	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
12-Jan-23		437	ไฟเพดานห้องไม่ติด	1
12-Jan-23		409	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
12-Jan-23		401	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	1
12-Jan-23		411	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
12-Jan-23		407	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	1
13-Jan-23		415	ไฟเพดานเหนือโต๊ะแบ่งกระบิ	1

13-Jan-23		1443	ไฟหลืบเพดานไม่ติด	1
13-Jan-23		603	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
13-Jan-23		305	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	2
14-Jan-23		1125	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
14-Jan-23		306	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
14-Jan-23		201	ไฟเพดานไม่ติด	1
14-Jan-23		1353	ไฟหลืบเพดานไม่ติด	1
14-Jan-23		1353	ไฟหัวเตียงไม่ติด	1
14-Jan-23		1353	ไฟข้างหัวเตียงไม่ติด	1
15-Jan-23		1145	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	1
15-Jan-23		1142	ไฟหัวเตียงกระบิ	1
15-Jan-23		417	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
15-Jan-23		322	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
15-Jan-23		706	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
15-Jan-23		706	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
16-Jan-23		630	ไฟในห้องไม	1
16-Jan-23		603	ไฟเพดานระบิยงไม่ติด	1
17-Jan-23		608	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
17-Jan-23		418	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
17-Jan-23		304	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
17-Jan-23		631	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
17-Jan-23		629	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
17-Jan-23		431	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
18-Jan-23		417	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
18-Jan-23		1231	ไฟหัวเตียงกระบิ	1
19-Jan-23		611	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
19-Jan-23		1354	ไฟข้างหัวเตียงไม่ติด	1
19-Jan-23		1354	ไฟกระจกกลมไม่ติด	1
19-Jan-23		607	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	1
20-Jan-23		622	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
20-Jan-23		1344	ไฟหลืบเพดานไม่ติด	1
20-Jan-23		1343	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	1
20-Jan-23		434	ไฟเพดานไม่ติด	1
20-Jan-23		แดนทึน	ไฟเพดานไมสว่าง	3
21-Jan-23		707	ไฟในห้องไมติด	1
21-Jan-23		227	ไฟตู้ผ้าไฟไม่ติด	1
21-Jan-23		437	ไฟเพดานติดๆ ดับๆ	1
21-Jan-23		325	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
21-Jan-23		423	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	1
22-Jan-23		1222	ไฟหัวเตียงไม่ติด	1
22-Jan-23		707	ไฟในห้องติดๆดับๆ	1
22-Jan-23	ห้องน้ำสระ Premier		ไฟไม่ติด	2
22-Jan-23		707	ไฟในห้องติดๆดับๆ	1
22-Jan-23		224	ไฟตู้ผ้าไม่ติด1	1
23-Jan-23		319	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
23-Jan-23		528	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	1
24-Jan-23		221	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
24-Jan-23		1214	ไฟเพดานไม่ติด	1
24-Jan-23		1353	ไฟหัวเตียงกระบิ	1
24-Jan-23		612	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	1
25-Jan-23	ห้องน้ำสระ Premier		ไฟไม่ติด	2
25-Jan-23		417	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1

25-Jan-23		322	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
26-Jan-23		605	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
26-Jan-23		431	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
26-Jan-23		1345	ไฟหัวเตียงไม่ติด	1
27-Jan-23		511	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
28-Jan-23		635	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	1
28-Jan-23		712	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
28-Jan-23		1415	ไฟหัวเตียงไม่ติด	1
28-Jan-23		233	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	1
29-Jan-23		316	ไฟในห้องไม่ติด	1
29-Jan-23		231	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
29-Jan-23		229	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
30-Jan-23		314	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
30-Jan-23		209	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	1
30-Jan-23		434	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
30-Jan-23		621	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
30-Jan-23		225	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	1
31-Jan-23		406	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	1
31-Jan-23		406	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
31-Jan-23		314	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	1
31-Jan-23		510	ไฟห้องน้ำไม่ติด	1
31-Jan-23		1154	ไฟหัวเตียงไม่ติด	1
31-Jan-23		1243	ไฟหลิบเพดานไม่ติด	1
31-Jan-23		1435	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	1
31-Jan-23		239	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	1
31-Jan-23		1141	ไฟข้างหัวเตียงไม่ติด	1
31-Jan-23		1141	ไฟหลิบเพดานไม่ติด	1

วันที่	เวลา	ห้อง	รายละเอียด	Done	วันที่ทำ
1-Feb-23		626	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด		
1-Feb-23		1221	ไฟกระจกแต่งหน้าไม่ติด		
1-Feb-23		1243	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด		
1-Feb-23		627	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
1-Feb-23		1141	ไฟในห้องไม่ติด		
1-Feb-23		1313	ไฟระเบียงไม่ติด		
1-Feb-23		1314	ไฟระเบียงไม่ติด		
2-Feb-23		712	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
2-Feb-23		621	ไฟห้องน้ำไม่ติด		
2-Feb-23		526	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
2-Feb-23		530	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
2-Feb-23		612	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด		
2-Feb-23		317	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
3-Feb-23		712	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
3-Feb-23		1123	ไฟในห้องไม่ติด		
3-Feb-23		405	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด		
3-Feb-23		715	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
3-Feb-23		339	ไฟทางเดินไม่ติด		
3-Feb-23		MK	ไฟเพดานไม่ติด		
4-Feb-23		315	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด		
4-Feb-23		433	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
4-Feb-23		603	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
5-Feb-23		524	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
5-Feb-23		301	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด		
5-Feb-23		302	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
6-Feb-23		ห้องน้ำห้องประชุม	ไฟเพดานไม่ติด		
6-Feb-23		711	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
6-Feb-23		319	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
6-Feb-23		336	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด		
6-Feb-23		224	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
6-Feb-23		414	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด		
7-Feb-23		440	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
7-Feb-23		609	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
7-Feb-23		1125	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
8-Feb-23		619	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด		
9-Feb-23		ห้องน้ำข.สระแก้ว	ไฟเพดานไม่ติด		
10-Feb-23		429	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด		
10-Feb-23		612	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด		
10-Feb-23		314	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด		
10-Feb-23		Pool bar	ไฟแสงสว่างไม่เพียงพอ		
11-Feb-23		532	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
11-Feb-23		1125	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
12-Feb-23		437	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
12-Feb-23		1142	ไฟหัวเตียงกระบิ		
13-Feb-23		1243	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด		
13-Feb-23		1245	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด		
13-Feb-23		319	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
14-Feb-23		426	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด		
14-Feb-23		1432	ไฟเพดานไม่ติด		
14-Feb-23		509	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
14-Feb-23		333	ไฟเพดานไม่ติด		
15-Feb-23		1152	ไฟหัวเตียงไม่ติด		
15-Feb-23		502	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
15-Feb-23		439	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
15-Feb-23		425	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด		
15-Feb-23		514	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
15-Feb-23		633	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		

16-Feb-23		712	ไฟในห้องกระพริบ	
17-Feb-23		619	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	
17-Feb-23		701	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
18-Feb-23		321	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
18-Feb-23		310	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด	
18-Feb-23		322	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
18-Feb-23		306	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
18-Feb-23		307	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
18-Feb-23		302	ไฟเพดานเหนือโต๊ะแป้งไม่ติด	
19-Feb-23		1152	ไฟหัวเตียงกระพริบ	
19-Feb-23		333	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
19-Feb-23		525	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
19-Feb-23		625	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
19-Feb-23		619	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	
20-Feb-23		312	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
20-Feb-23		1135	ไฟหลืบเพดานกระพริบ	
20-Feb-23		338	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด	
20-Feb-23		1312	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
20-Feb-23		328	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
20-Feb-23		406	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
21-Feb-23		321	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
22-Feb-23		1351	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
22-Feb-23		1351	ไฟกระจกกลมไม่ติด	
22-Feb-23		1241	ไฟหลืบเพดานไม่ติด	
22-Feb-23		420	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	
22-Feb-23		611	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
22-Feb-23		322	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
23-Feb-23		318	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
23-Feb-23		ครัวแมน	ไฟไม่ติด	
24-Feb-23		431	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
24-Feb-23		720	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
25-Feb-23		1334	ไฟห้องน้ำไม่ติด	
25-Feb-23		1125	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
25-Feb-23		1125	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
25-Feb-23		218	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
25-Feb-23		1253	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
25-Feb-23		1253	ไฟข้างหัวเตียงไม่ติด	
26-Feb-23		201	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
26-Feb-23		507	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
26-Feb-23		1230	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
26-Feb-23		624	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
26-Feb-23		1322	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
26-Feb-23		208	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
26-Feb-23		624	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
26-Feb-23		624	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
27-Feb-23	ห้องน้ำหนัก Fitness		ไฟเพดานไม่ติด	
27-Feb-23		618	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
27-Feb-23		619	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
27-Feb-23		1144	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
27-Feb-23		321	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
27-Feb-23		511	ไฟอ่านหนังสือกระพริบ	
27-Feb-23		319	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	

วันที่	เวลา	ห้อง	รายละเอียด	Done
1-Mar-23		1331	ไฟในห้องไม่ติด	
1-Mar-23		1243	ไฟข้างหัวเตียงไม่ติด	
2-Mar-23		514	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
2-Mar-23		617	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
2-Mar-23		414	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
2-Mar-23		414	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด	
2-Mar-23		421	ไฟเหนือกระจกห้องน้ำไม่ติด	
2-Mar-23		610	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
2-Mar-23		223	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
2-Mar-23		1132	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด	
3-Mar-23		1155	ไฟในลิ้นแพนไม่ติด	
3-Mar-23		510	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
4-Mar-23		524	ไฟในห้องไม่ติด	
4-Mar-23		1121	ไฟเหนือกระจกห้องน้ำไม่ติด	
4-Mar-23		523	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
4-Mar-23		531	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
4-Mar-23		1152	ไฟหัวเตียงกระพริบ	
4-Mar-23		1123	ไฟเหนือกระจกห้องน้ำไม่ติด	
5-Mar-23		212	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด	
5-Mar-23		216	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
5-Mar-23		1431	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด	
5-Mar-23		1251	ไฟข้างหัวเตียงไม่ติด	
5-Mar-23		515	ไฟอ่านหนังสือไม่สว่าง	
5-Mar-23		1142	ไฟในลิ้นแพนไม่ติด	
5-Mar-23		1411	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด	
6-Mar-23		706	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
6-Mar-23		533	ไฟในห้องไม่ติด	
6-Mar-23		1152	ไฟหัวเตียงกระพริบ	
7-Mar-23		426	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด	
7-Mar-23		1253	ไฟหัวเตียงกระพริบ	
7-Mar-23		523	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด	
8-Mar-23		1331	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด	
9-Mar-23		511	ไฟเพดานห้องไม่ติด	
9-Mar-23		1344	ไฟในลิ้นแพนไม่ติด	
9-Mar-23		1253	ไฟในลิ้นแพนไม่ติด	
9-Mar-23		1122	ไฟในลิ้นแพนไม่ติด	
9-Mar-23		625	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
9-Mar-23		1433	ไฟตู้เย็นไม่ติด	
10-Mar-23		526	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
10-Mar-23		406	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
11-Mar-23		506	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด	
11-Mar-23		534	ไฟในห้องติดๆดับๆ	
11-Mar-23		706	ไฟในห้องติดๆดับๆ	
11-Mar-23		1154	ไฟหัวเตียงกระพริบ	
11-Mar-23		1254	ไฟในลิ้นแพนไม่ติด	
11-Mar-23		1254	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
11-Mar-23		534	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
12-Mar-23		336	ไฟในห้องไม่ติด	
12-Mar-23		336	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด	
12-Mar-23		336	ไฟเพดานในห้องไม่ติด	
12-Mar-23		440	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	

12-Mar-23		1245	ไฟในหลืบเพดานไม่ติด
12-Mar-23		534	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
13-Mar-23		227	ไฟเพดานห้องไม่ติด
13-Mar-23		233	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
13-Mar-23		702	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
13-Mar-23		714	ไฟในห้องไม่ติด
14-Mar-23		332	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
14-Mar-23		415	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
14-Mar-23		531	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
14-Mar-23		531	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
15-Mar-23		1414	ไฟหัวเตียงไม่ติด
15-Mar-23		517	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
15-Mar-23		633	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
15-Mar-23		220	ไฟในห้องไม่ติด
16-Mar-23		432	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
16-Mar-23		1125	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
16-Mar-23		1134	ไฟในหลืบเพดานไม่ติด
17-Mar-23		440	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
17-Mar-23		538	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด
18-Mar-23		1131	ไฟเพดานในห้องไม่ติด
18-Mar-23		628	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
18-Mar-23		630	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด
18-Mar-23		630	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
19-Mar-23		706	ไฟในหลืบเพดานไม่ติด
19-Mar-23		317	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด
19-Mar-23		1342	ไฟหัวเตียงกระพริบ
19-Mar-23		611	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
20-Mar-23		1122	ไฟระเบียงไม่ติด
20-Mar-23		1122	ไฟเหนือกระจกห้องน้ำไม่ติด
20-Mar-23		1135	ไฟในหลืบเพดานไม่ติด
20-Mar-23		440	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
21-Mar-23		211	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด
21-Mar-23		211	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
21-Mar-23		1144	ไฟหัวเตียงกระพริบ
21-Mar-23		1331	ไฟในหลืบเพดานไม่ติด
21-Mar-23		1232	ไฟหัวเตียงไม่ติด
21-Mar-23		626	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
21-Mar-23		224	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
22-Mar-23		1335	ไฟหัวเตียงไม่ติด
23-Mar-23		620	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
23-Mar-23		428	ไฟหน้าห้องกระพริบ
23-Mar-23		621	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด
23-Mar-23		1235	ไฟในหลืบเพดานไม่ติด
24-Mar-23		Twigs	ไฟเพดานไม่ติด
24-Mar-23		634	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
25-Mar-23		627	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
25-Mar-23		532	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
25-Mar-23		1331	ไฟหัวเตียงกระพริบ
25-Mar-23		327	ไฟห้องน้ำไม่ติด
25-Mar-23		631	ไฟเพดานไม่ติด
25-Mar-23		528	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
26-Mar-23		322	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด

27-Mar-23		1225	ไฟในหลืบเพดานไม่ติด
27-Mar-23		601	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
28-Mar-23		716	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
28-Mar-23		1113	ไฟกระจกแตงหน้าไม่ติด
28-Mar-23		1334	ไฟในหลืบเพดานไม่ติด
28-Mar-23		1131	ไฟในหลืบเพดานไม่ติด
28-Mar-23		435	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
29-Mar-23		1132	ไฟในห้องน้ำไม่ติด
29-Mar-23		525	ไฟเพดานห้องไม่ติด
29-Mar-23		526	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด
29-Mar-23		526	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
29-Mar-23		320	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
29-Mar-23		1333	ไฟในหลืบเพดานไม่ติด
29-Mar-23		1111	ไฟเพดานกระพริบ
29-Mar-23		1332	ไฟหัวเตียงไม่ติด
29-Mar-23		531	ไฟอ่านหนังสือกระพริบ
30-Mar-23		628	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด
30-Mar-23		428	ไฟในห้องติดๆดับๆ
31-Mar-23		428	ไฟในห้องติดๆดับๆ
31-Mar-23		229	ไฟห้องน้ำไม่ติด

วันที่	ห้อง	รายละเอียด	Done	วันที่ทำ
1-Apr-23	1125	ไฟหัวเตียงไม่ติด		
1-Apr-23	607	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด		
1-Apr-23	536	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
1-Apr-23	1232	ไฟหัวเตียงกระพริบ		
2-Apr-23	411	ไฟเหนือกระจกห้องน้ำไม่ติด		
2-Apr-23	510	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
2-Apr-23	406	ไฟอ่านหนังสือสว่างน้อย		
3-Apr-23	526	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด		
3-Apr-23	715	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด		
4-Apr-23	221	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
4-Apr-23	221	ไฟตู้เย็นไม่ติด		
4-Apr-23	234	ไฟตู้เย็นไม่ติด		
4-Apr-23	638	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด		
4-Apr-23	222	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
4-Apr-23	406	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
4-Apr-23	1321	ไฟในหลุมเพดานไม่ติด		
5-Apr-23	529	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
5-Apr-23	709	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
6-Apr-23	716	ไฟห้องน้ำไม่ติด		
6-Apr-23	620	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด		
6-Apr-23	620	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด		
6-Apr-23	1325	ไฟหัวเตียงกระพริบ		
7-Apr-23	314	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
7-Apr-23	618	ไฟอ่านหนังสือไม่สว่าง		
7-Apr-23	614	ไฟเพดานไม่ติด		
8-Apr-23	626	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
8-Apr-23	1335	ไฟหัวเตียงกระพริบ		
8-Apr-23	1224	ไฟทางเข้าไม่ติด		
8-Apr-23	406	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
8-Apr-23	406	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
9-Apr-23	1115	ไฟในหลุมเพดานไม่ติด		
9-Apr-23	503	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
9-Apr-23	511	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
9-Apr-23	511	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
10-Apr-23	1425	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด		
10-Apr-23	714	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด		
10-Apr-23	1415	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด		
10-Apr-23	532	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด		
10-Apr-23	401	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
11-Apr-23	1333	ไฟในหลุมเพดานไม่ติด		
11-Apr-23	708	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด		
11-Apr-23	218	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
12-Apr-23	211	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
12-Apr-23	702	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
12-Apr-23	1133	ไฟในหลุมเพดานไม่ติด		
12-Apr-23	1133	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด		
12-Apr-23	228	ไฟอ่านหนังสือสีไม่เหมือนกัน		
12-Apr-23	634	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด		
12-Apr-23	1433	ไฟหัวเตียงไม่ติด		
12-Apr-23	1433	ไฟในหลุมเพดานไม่ติด		
12-Apr-23	1433	ไฟตู้เย็นไม่ติด		

14-Apr-23	328	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
14-Apr-23	1443	ไฟหน้าห้องกระบะพริบ		
14-Apr-23	1444	ไฟหน้าห้องกระบะพริบ		
14-Apr-23	431	ไฟอ่านหนังสือกระบะพริบ		
14-Apr-23	1412	ไฟในห้องน้ำไม่ติด		
14-Apr-23	1221	ไฟหัวเตียงไม่ติด		
14-Apr-23	1221	ไฟในหลุมพาดานไม่ติด		
14-Apr-23	1221	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
14-Apr-23	712	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด		
15-Apr-23	406	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
15-Apr-23	1325	ไฟพาดานทางเข้าไม่ติด		
15-Apr-23	1231	ไฟหัวเตียงกระบะพริบ		
16-Apr-23	630	ไฟเหนือกระจกห้องน้ำไม่ติด		
16-Apr-23	508	ไฟพาดานไม่ติด		
16-Apr-23	1212	ไฟพาดานไม่ติด		
16-Apr-23	627	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
16-Apr-23	1135	ไฟในห้องน้ำไม่ติด		
17-Apr-23	1145	ไฟตู้เย็นไม่ติด		
17-Apr-23	622	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด		
17-Apr-23	401	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
17-Apr-23	1135	ไฟในห้องน้ำไม่ติด		
19-Apr-23	219	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
19-Apr-23	1441	ไฟในหลุมพาดานไม่ติด		
19-Apr-23	1442	ไฟหัวเตียงไม่ติด		
19-Apr-23	1441	ไฟในหลุมพาดานไม่ติด		
21-Apr-23	318	ไฟพาดานทางเข้าไม่ติด		
21-Apr-23	ออฟฟิศฟรอนท์	ไฟพาดานไม่ติด		
21-Apr-23	1434	ไฟพาดานไม่ติด		
22-Apr-23	516	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด		
22-Apr-23	438	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด		
22-Apr-23	431	ไฟอ่านหนังสือกระบะพริบ		
23-Apr-23	530	ไฟตู้ผ้าไม่ติด		
23-Apr-23	604	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด		
24-Apr-23	1133	ไฟพาดานเหนือโต๊ะทีวีไม่ติด		
25-Apr-23	326	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
25-Apr-23	326	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
25-Apr-23	1141	ไฟหัวเตียงไม่ติด		
25-Apr-23	1142	ไฟหัวเตียงกระบะพริบ		
26-Apr-23	714	ไฟพาดานห้องน้ำไม่ติด		
26-Apr-23	714	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
26-Apr-23	1145	ไฟหัวเตียงไม่ติด		
26-Apr-23	222	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
26-Apr-23	ห้องน้ำ play room	ไฟไม่ติด		
27-Apr-23	532	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
28-Apr-23	234	ไฟเหนืออ่างล้างหน้ากระบะพริบ		
29-Apr-23	432	ไฟในห้องติดๆดับๆ		
29-Apr-23	1425	ไฟในหลุมไม่ติด		
29-Apr-23	702	ไฟห้องน้ำไม่ติด		
29-Apr-23	1343	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด		
30-Apr-23	310	ไฟในห้องกระบะพริบ		
30-Apr-23	536	ไฟอ่านหนังสือขาด		
30-Apr-23	1133	ไฟในหลุมไม่ติด		

วันที่	เวลา	ห้อง	รายละเอียด	Done
1-May-23		229	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
1-May-23		1313	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	
1-May-23		524	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
1-May-23		340	ไฟอ่านหนังสือขาด	
1-May-23		714	ไฟเครื่องในห้องน้ำไม่ติด	
1-May-23		1351	ไฟตรงหัวเตียงกระพริบ	
2-May-23		1253	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	
2-May-23		1334	ไฟในหลุมไม่ติด	
2-May-23		415	ไฟอ่านหนังสือกระพริบ	
2-May-23		339	ไฟอ่านหนังสือขาด	
2-May-23		431	ไฟอ่านหนังสือกระพริบ	
3-May-23		1252	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
3-May-23		1253	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
3-May-23		1252	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
3-May-23		1253	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
3-May-23		1314	ไฟเพดานทางเข้าห้องน้ำกระพริบ	
5-May-23		418	ไฟตู้เสื้อผ้าไม่ติด	
5-May-23		620	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	
5-May-23		1145	ไฟห้องน้ำกระพริบ	
6-May-23		340	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด	
6-May-23		1231	ไฟหัวเตียงกระพริบ	
6-May-23		1125	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าขาด	
6-May-23		1124	ไฟในหลุมไม่ติด	
6-May-23		1124	ไฟข้างหัวเตียงขาด	
6-May-23		1233	ไฟเพดานไม่ติด	
6-May-23		1125	ไฟเหนือกระจกขาด	
7-May-23		626	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
7-May-23		714	ไฟอ่านหนังสือขาด	
7-May-23		1413	ไฟเพดานขาด	
7-May-23		629	ไฟเครื่องขาด	
8-May-23		719	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
8-May-23		426	ไฟเครื่องขาด	
8-May-23		211	ไฟเครื่องขาด	
8-May-23		225	ไฟอ่านหนังสือขาด	
8-May-23		426	ไฟเครื่องขาด	
8-May-23		1231	ไฟหัวเตียงกระพริบ	
9-May-23		1121	ไฟทางเดินกระพริบ	
10-May-23		527	ไฟเครื่องขาด	
10-May-23		320	ไฟอ่านหนังสือขาด	
11-May-23		ฟิตเนส	ไฟห้องน้ำขาด	
11-May-23		playroom	ไฟห้องน้ำขาด	
11-May-23		317	ไฟตู้เสื้อผ้าไม่ติด	
12-May-23		1351	ไฟหัวเตียงกระพริบ	
13-May-23		1213	ไฟเหนือโถะมินิบาร์ไม่ติด	
13-May-23		lobby	ไฟห้องน้ำขาด	
13-May-23		535	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
13-May-23		527	ไฟอ่านหนังสือขาด	
14-May-23		427	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
14-May-23		1125	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
14-May-23		1422	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
14-May-23		322	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	

15-May-23	1151	ไฟเพดานเหนืออ่างล้างมือขาด
16-May-23	1325	ไฟเพดานกระพริบ
17-May-23	234	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
17-May-23	210	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
17-May-23	214	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
18-May-23	1321	ไฟหัวเตียงไม่ติด
18-May-23	628	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
18-May-23	327	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด
18-May-23	1135	ไฟข้างหัวเตียงไม่ติด
19-May-23	1321	ไฟหัวเตียงกระพริบ
21-May-23	529	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
21-May-23	1412	ไฟหัวเตียงไม่ติด
21-May-23	1131	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
21-May-23	1131	ไฟในหลิบทันเพดานไม่ติด
21-May-23	1135	ไฟกระดกแต่งหน้าไม่ติด
21-May-23	1131	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
21-May-23	1131	ไฟในหลิบทันเพดานไม่ติด
22-Feb-23	428	ไฟเพดานห้องไม่ติด
22-Feb-23	1412	ไฟหัวเตียงไม่ติด
22-Feb-23	419	ไฟอ่านหนังสือกระพริบ
22-Feb-23	712	ไฟอ่านหนังสือไม่สว่าง
22-Feb-23	630	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
23-May-23	232	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
23-May-23	HK Office	ไฟไม่ติด
24-May-23	418	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
25-May-23	324	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
25-May-23	419	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
29-May-23	319	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
29-May-23	431	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
30-May-23	319	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
30-May-23	327	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
30-May-23	421	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
30-May-23	328	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
31-May-23	328	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
31-May-23	320	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด
31-May-23	325	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด
31-May-23	328	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
31-May-23	533	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
31-May-23	328	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด

วันที่	เวลา	ห้อง	รายละเอียด	Done
1-Jun-23		516	ไฟตู้ฟ้าไม่ติด	
1-Jun-23		ห้องน้ำห้องคุณแดง	ไฟเพดานไม่ติด	
2-Jun-23		1415	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
3-Jun-23		518	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
3-Jun-23		มินิมาร์ท	ไฟเพดานไม่ติด	
4-Jun-23		529	ไฟเพดานไม่ติด	
5-Jun-23		429	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
5-Jun-23		319	ไฟเพดานห้องไม่ติด	
5-Jun-23		315	ไฟเพดานห้องไม่ติด	
5-Jun-23		ตึก 1 ชั้น 3	ไฟหน้าลิฟต์ไม่ติด	
5-Jun-23		ครัวเมน	ไฟห้องฟิชเชอร์ไม่ติด	
6-Jun-23		1444	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด	
6-Jun-23		428	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
6-Jun-23		231	ไฟตู้ฟ้าไม่ติด	
6-Jun-23		231	ไฟเพดานห้องไม่ติด	
7-Jun-23		418	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
7-Jun-23		431	ไฟห้องน้ำไม่ติด	
7-Jun-23		431	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด	
7-Jun-23		1423	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด	
8-Jun-23		322	ไฟตู้ฟ้าไม่ติด	
8-Jun-23		533	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
8-Jun-23		326	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
8-Jun-23		1251	ไฟในห้องน้ำไม่ติด	
9-Jun-23		1121	ไฟทางเดินกระพริบ	
9-Jun-23		710	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
10-Jun-23		1433	ไฟเพดานกระพริบ	
10-Jun-23		1412	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด	
10-Jun-23		1412	ไฟระเบียงไม่ติด	
11-Jun-23		1412	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
11-Jun-23		1424	ไฟหลุมเพดานไม่ติด	
11-Jun-23		519	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด	
11-Jun-23		1433	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด	
11-Jun-23		515	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
11-Jun-23		1433	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด	
11-Jun-23		1433	ไฟห้องน้ำไม่ติด	
11-Jun-23		1213	ไฟหลุมเพดานไม่ติด	
11-Jun-23		1113	ไฟห้องน้ำไม่ติด	
11-Jun-23		1113	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด	
12-Jun-23		235	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด	
12-Jun-23		1323	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
12-Jun-23		234	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด	
12-Jun-23		1431	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด	
12-Jun-23		338	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด	
13-Jun-23		216	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
13-Jun-23		1251	ไฟทางเดินไม่ติด	
13-Jun-23		1253	ไฟทางเดินไม่ติด	
13-Jun-23		1124	ไฟเพดานไม่ติด	
14-Jun-23		336	ไฟเพดานไม่ติด	
14-Jun-23		1254	ไฟทางเดินในห้องไม่ติด	
14-Jun-23		435	ไฟในห้องน้ำไม่ติด	
14-Jun-23		212	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด	

14-Jun-23		212	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
14-Jun-23		530	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
14-Jun-23		338	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด
14-Jun-23		1321	ไฟหัวเตียงกระพริบ
15-Jun-23		1421	ไฟในหลุมพวดานไม่ติด
15-Jun-23		1421	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด
15-Jun-23		1421	ไฟกระจกมุกไม่ติด
15-Jun-23		1425	ไฟหัวเตียงไม่ติด
15-Jun-23		1425	ไฟข้างหัวเตียงไม่ติด
15-Jun-23		1214	ไฟหัวเตียงไม่ติด
15-Jun-23	ห้องบิซิเนส		ไฟเพดานไม่ติด
15-Jun-23		1222	ไฟในห้องไม่ติด
15-Jun-23		633	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
16-Jun-23		716	ไฟกึ่งในห้องน้ำไม่ติด
16-Jun-23		1125	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
16-Jun-23		719	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
16-Jun-23		1135	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
16-Jun-23		533	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
16-Jun-23		1411	ไฟหลุมพวดานไม่ติด
16-Jun-23		1112	ไฟกระจกมุกไม่ติด
16-Jun-23		1113	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
16-Jun-23		516	ไฟเพดานไม่ติด
17-Jun-23		705	ไฟห้องน้ำไม่ติด
17-Jun-23		704	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด
17-Jun-23		1443	ไฟหน้าห้องไม่ติด
17-Jun-23		1444	ไฟหลุมพวดานไม่ติด
17-Jun-23		1323	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
17-Jun-23		1323	ไฟห้องน้ำไม่ติด
18-Jun-23		1112	ไฟเพดานไม่ติด
18-Jun-23		1113	ไฟเพดานหน้าห้องน้ำไม่ติด
18-Jun-23		1235	ไฟห้องน้ำไม่ติด
18-Jun-23		1212	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
18-Jun-23		1241	ไฟหัวเตียงไม่ติด
18-Jun-23		1334	ไฟหลุมพวดานไม่ติด
19-Jun-23		215	ไฟเพดานไม่ติด
19-Jun-23		1224	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด
19-Jun-23		1211	ไฟหน้าห้องไม่ติด
19-Jun-23		1211	ไฟเพดานระเบียงไม่ติด
19-Jun-23		1111	ไฟเพดานระเบียงไม่ติด
19-Jun-23		1111	ไฟหัวเตียงไม่ติด
19-Jun-23		1143	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
19-Jun-23		1123	ไฟเพดานทางเดินไม่ติด
19-Jun-23		1123	ไฟหัวเตียงไม่ติด
21-Jun-23		222	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
21-Jun-23		1445	ไฟหัวเตียงกระพริบ
22-Jun-23		712	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
22-Jun-23		230	ไฟหัวเตียงกระพริบ
23-Jun-23		1155	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
23-Jun-23	มินิมาร์ท		ไฟเพดานไม่ติด
24-Jun-23		1424	ไฟหลุมหัวเตียงไม่ติด
24-Jun-23		1332	ไฟหลุมพวดานไม่ติด
25-Jun-23		1444	ไฟหลุมพวดานกระพริบ

25-Jun-23		1111	ไฟหัวเตียงกระบิ
25-Jun-23		1155	ไฟหัวเตียงไม้ดัด
25-Jun-23		628	ไฟเพดานไม้ดัด
26-Jun-23		1232	ไฟเพดานเหนืออ่างล้างหน้าไม้ดัด
26-Jun-23		1232	ไฟเพดานไม้ดัด
26-Jun-23		1232	ไฟห้องน้ำไม้ดัด
26-Jun-23		1223	ไฟในห้องน้ำไม้ดัด
27-Jun-23		222	ไฟอ่านหนังสือไม้ดัด
27-Jun-23		215	ไฟอ่านหนังสือไม้ดัด
27-Jun-23		1421	ไฟในห้องน้ำไม้ดัด
27-Jun-23		1421	ไฟเพดานไม้ดัด
27-Jun-23		1421	ไฟหัวเตียงไม้ดัด
27-Jun-23		1123	ไฟหัวเตียงกระบิ
27-Jun-23		224	ไฟตู้ผ้าไม้ดัด
27-Jun-23		1231	ไฟห้องน้ำไม้ดัด
28-Jun-23		320	ไฟตู้ผ้าไม้ดัด
28-Jun-23		1411	ไฟเพดานทางเข้าไม้ดัด
28-Jun-23		633	ไฟอ่านหนังสือไม้ดัด
28-Jun-23		1134	ไฟหลุมไม้ดัด
28-Jun-23		1421	ไฟเพดานกระบิ
29-Jun-23		1125	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม้ดัด
29-Jun-23		1342	ไฟหลุมไม้ดัด
30-Jun-23		ห้องน้ำหญิงทริคส์	ไฟไม้ดัด
30-Jun-23		1143	ไฟตู้ผ้ากระบิ

วันที่	ห้อง	รายละเอียด	Done
1-Jul-23	628	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
1-Jul-23	1441	ไฟหนีบเพดานไม่ติด	
2-Jul-23	325	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
2-Jul-23	1125	ไฟหนีบเพดานไม่ติด	
3-Jul-23	1315	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
3-Jul-23	703	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
3-Jul-23	1213	ไฟเพดานไม่ติด	
3-Jul-23	333	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	
3-Jul-23	ครัว	ไฟตรงที่ล้างจานไม่ติด	
3-Jul-23	620	ไฟตู้เย็นไม่ติด	
3-Jul-23	1115	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
3-Jul-23	1115	ไฟหนีบเพดานไม่ติด	
4-Jul-23	324	ไฟเพดานไม่ติด	
4-Jul-23	324	ไฟเพดานไม่ติด	
4-Jul-23	227	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
5-Jul-23	220	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
5-Jul-23	323	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
5-Jul-23	ห้องน้ำบิซิเนสชาย	ไฟไม่ติด	
5-Jul-23	ห้องน้ำทริคส์	ไฟทางเข้าไม่ติด	
5-Jul-23	1315	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
6-Jul-23	718	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
6-Jul-23	229	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
6-Jul-23	712	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
6-Jul-23	623	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	
6-Jul-23	628	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
7-Jul-23	633	ไฟอ่านหนังสือสว่างน้อย	
7-Jul-23	1214	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
7-Jul-23	315	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	
7-Jul-23	235	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
7-Jul-23	1312	ไฟเพดานไม่ติด	
7-Jul-23	707	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
8-Jul-23	231	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
8-Jul-23	1231	ไฟกระจกกลมมีเสียงเวลาเปิด	
8-Jul-23	317	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
8-Jul-23	720	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
8-Jul-23	706	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
8-Jul-23	1252	ไฟกระดกแต่งหน้าไม่ติด	
8-Jul-23	718	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
8-Jul-23	1212	ไฟหนีบเพดานไม่ติด	
8-Jul-23	221	ไฟอ่านหนังสือกระพริบ	
9-Jul-23	333	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
9-Jul-23	1355	ไฟหนีบเพดานไม่ติด	
9-Jul-23	711	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	
9-Jul-23	1144	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
9-Jul-23	1143	ไฟหนีบเพดานไม่ติด	
9-Jul-23	1335	ไฟหนีบเพดานไม่ติด	
9-Jul-23	219	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
9-Jul-23	221	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
9-Jul-23	211	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
9-Jul-23	1431	ไฟหนีบเพดานไม่ติด	
10-Jul-23	210	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	

11-Jul-23	1143	ไฟในห้องไม่ติด
11-Jul-23	1355	ไฟหัวเตียงไม่ติด
11-Jul-23	631	ไฟอ่านหนังสือไม่สว่าง
11-Jul-23	1144	ไฟในห้องไม่ติด
12-Jul-23	1125	ไฟเพดานกระพริบ
12-Jul-23	แพนดี้ 6	ไฟไม่ติด
12-Jul-23	633	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
12-Jul-23	1425	ไฟเพดานไม่ติด
12-Jul-23	1413	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
13-Jul-23	1411	ไฟเพดานไม่ติด
13-Jul-23	212	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
14-Jul-23	1352	ไฟหลิบเพดานไม่ติด
14-Jul-23	1122	ไฟเพดานไม่ติด
14-Jul-23	1122	ไฟห้องน้ำไม่ติด
14-Jul-23	1122	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
14-Jul-23	615	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
14-Jul-23	ครัว	ไฟไม่ติด
15-Jul-23	ห้องน้ำทริคส์	ไฟไม่ติด
15-Jul-23	ห้องน้ำสระเก่า	ไฟไม่ติด
15-Jul-23	1155	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
15-Jul-23	1114	ไฟเพดานไม่ติด
15-Jul-23	1114	ไฟกระจกแต่งหน้าไม่ติด
15-Jul-23	707	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
16-Jul-23	223	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
16-Jul-23	621	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
16-Jul-23	1254	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
17-Jul-23	704	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
18-Jul-23	323	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
18-Jul-23	711	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
18-Jul-23	315	ไฟเพดานเหนือโต๊ะแป้งไม่ติด
18-Jul-23	620	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
19-Jul-23	1155	ไฟหัวเตียงไม่ติด
19-Jul-23	232	ไฟเพดานเหนือโต๊ะแป้งไม่ติด
20-Jul-23	1411	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
20-Jul-23	230	ไฟอ่านหนังสือกระพริบ
20-Jul-23	1155	ไฟหัวเตียงไม่ติด
20-Jul-23	330	ไฟอ่านหนังสือไม่สว่าง
21-Jul-23	209	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
21-Jul-23	1155	ไฟหัวเตียงไม่ติด
21-Jul-23	1225	ไฟเพดานไม่ติด
22-Jul-23	332	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
22-Jul-23	209	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
22-Jul-23	212	ไฟในห้องไม่ติด
22-Jul-23	708	ไฟในห้องไม่ติด
22-Jul-23	210	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
22-Jul-23	1115	ไฟหลิบเพดานไม่ติด
22-Jul-23	1115	ไฟเพดานเหนือทีวีไม่ติด
22-Jul-23	1115	ไฟระเบียงไม่ติด
24-Jul-23	1132	ไฟในห้องไม่ติด
24-Jul-23	333	ไฟหัวเตียงไม่ติด
24-Jul-23	633	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
24-Jul-23	1125	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด

25-Jul-23	ห้องนำพนักงานหญิง	ไฟเพดานกระพริบ
25-Jul-23	1155	ไฟหัวเตียงกระพริบ
25-Jul-23	707	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
25-Jul-23	1224	ไฟหัวเตียงไม่ติด
25-Jul-23	315	ไฟเพดานไม่ติด
26-Jul-23	1133	ไฟหนังสือเพดานไม่ติด
26-Jul-23	1313	ไฟเพดานไม่ติด
27-Jul-23	702	ไฟอ่านหนังสือคนละสี่
27-Jul-23	1415	ไฟเพดานกระพริบ
27-Jul-23	631	ไฟอ่านหนังสือสว่างน้อย
27-Jul-23	มินิมาร์ท	ไฟเพดานไม่ติด
28-Jul-23	233	ไฟในห้องไม่ติด
28-Jul-23	233	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
28-Jul-23	628	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด
28-Jul-23	221	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด
28-Jul-23	216	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
28-Jul-23	1322	ไฟหนังสือเพดานไม่ติด
28-Jul-23	1322	ไฟกระจกแต่งหน้าไม่ติด
28-Jul-23	1323	ไฟหนังสือเพดานไม่ติด
28-Jul-23	1323	ไฟกระจกแต่งหน้าไม่ติด
28-Jul-23	1355	ไฟหัวเตียงกระพริบ
28-Jul-23	1221	ไฟหนังสือเพดานไม่ติด
29-Jul-23	1413	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด
29-Jul-23	1413	ไฟเพดานไม่ติด
29-Jul-23	214	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
29-Jul-23	340	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
29-Jul-23	720	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
29-Jul-23	210	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
30-Jul-23	1254	ไฟข้างหัวเตียงไม่ติด
30-Jul-23	1342	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
31-Jul-23	615	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
31-Jul-23	221	ไฟตู้ผ้าไม่ติด

วันที่	ห้อง	รายละเอียด	Done
1-Aug-23	325	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	
2-Aug-23	1311	ไฟในห้องกระบะพริบ	
2-Aug-23	1211	ไฟหลืบเพดานไม่ติด	
2-Aug-23	1211	ไฟตรงขอบทีวีไม่ติด	
3-Aug-23	210	ไฟในห้องไม่ติด	
3-Aug-23	228	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
3-Aug-23	708	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
3-Aug-23	1355	ไฟหัวเตียงกระบะพริบ	
4-Aug-23	1331	ไฟในห้องไม่ติด	
4-Aug-23	1211	ไฟเพดานไม่ติด	
4-Aug-23	1213	ไฟเพดานไม่ติด	
4-Aug-23	1221	ไฟหัวเตียงกระบะพริบ	
5-Aug-23	232	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
6-Aug-23	1342	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	
6-Aug-23	1215	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด	
6-Aug-23	226	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
6-Aug-23	1144	ไฟป้ายห้องกระบะพริบ	
6-Aug-23	ห้องน้ำพณ.หญิง	ไฟเพดานไม่ติด	
6-Aug-23	719	ไฟเพดานทางเดินไม่ติด	
7-Aug-23	1155	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
7-Aug-23	232	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
7-Aug-23	1342	ไฟในห้องไม่ติด	
8-Aug-23	625	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
8-Aug-23	702	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
8-Aug-23	623	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
8-Aug-23	1251	ไฟหลืบเพดานกระบะพริบ	
9-Aug-23	1221	ไฟเพดานห้องไม่ติด	
9-Aug-23	715	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
9-Aug-23	330	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
9-Aug-23	327	ไฟเพดานหน้าห้องกระบะพริบ	
9-Aug-23	210	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
10-Aug-23	1352	ไฟเพดานไม่ติด	
10-Aug-23	1245	ไฟในห้องกระบะพริบ	
12-Aug-23	1242	ไฟเพดานไม่ติด	
12-Aug-23	702	ไฟอ่านหนังสือปิดไม่ได้	
12-Aug-23	1424	ไฟเพดานไม่ติด	
12-Aug-23	1424	ไฟระเบียงไม่ติด	
12-Aug-23	214	ไฟห้องน้ำกระบะพริบ	
12-Aug-23	623	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด	
13-Aug-23	709	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
14-Aug-23	704	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
14-Aug-23	1314	ไฟระเบียงไม่ติด	
15-Aug-23	702	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
15-Aug-23	615	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
17-Aug-23	618	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
18-Aug-23	712	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
19-Aug-23	716	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
19-Aug-23	1144	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	
19-Aug-23	1412	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
20-Aug-23	1311	ไฟเหนืออ่างล้างหน้ากระบะพริบ	
20-Aug-23	1412	ไฟตู้ผ้ากระบะพริบ	

20-Aug-23	1123	ไฟหัวเตียงไม่ติด
22-Aug-23	1215	ไฟหัวเตียงไม่ติด
22-Aug-23	1412	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
23-Aug-23	1342	ไฟเพดานห้องน้ำกระพริบ
23-Aug-23	1243	ไฟเพดานห้องไม่ติด
24-Aug-23	HK	ไฟห้องน้ำฟิตเนสไม่ติด
24-Aug-23	1125	ไฟเพดานไม่ติด
25-Aug-23	1411	ไฟกระจกกลมไม่ติด
25-Aug-23	1254	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
26-Aug-23	714	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
26-Aug-23	1254	ไฟเหนืออ่างล้างหน้ากระพริบ
26-Aug-23	1421	ไฟหลิบทันเพดานกระพริบ
26-Aug-23	711	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
26-Aug-23	1355	ไฟเพดานกระพริบ
26-Aug-23	HK	ไฟเพดานทางเดินไม่ติด
27-Aug-23	ห้องน้ำชิโนขาย	ไฟเพดานไม่ติด
27-Aug-23	ห้องน้ำสระเก่า	ไฟเพดานไม่ติด
28-Aug-23	633	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
28-Aug-23	621	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
28-Aug-23	716	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
28-Aug-23	1345	ไฟเพดานหน้าห้องกระพริบ
29-Aug-23	617	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
30-Jan-23	1133	ไฟเพดานทางเดินไม่ติด
30-Jan-23	1222	ไฟหลิบทันเพดานไม่ติด
31-Aug-23	618	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด

วันที่	เวลา	ห้อง	รายละเอียด	Done
1-Sep-23		529	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
2-Sep-23		526	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
2-Sep-23		527	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
2-Sep-23		527	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
3-Sep-23		ครัวแมน	ไฟเพดานไม่ติด	
3-Sep-23		ห้องบุชเชอร์	ไฟเพดานไม่ติด	
4-Sep-23		1115	ไฟเพดานไม่ติด	
4-Sep-23		1212	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
4-Sep-23		1123	ไฟเพดานห้องน้ำสว่างน้อย	
4-Sep-23		1225	ไฟในห้องไม่ติด	
4-Sep-23		517	ไฟกิ่งในห้องน้ำไม่ติด	
5-Sep-23		1214	ไฟเพดานไม่ติด	
5-Sep-23		1145	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
5-Sep-23		1241	ไฟเพดานห้องน้ำกระพริบ	
5-Sep-23		707	ไฟห้องน้ำไม่ติด	
6-Sep-23		1344	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด	
7-Sep-23		1242	ไฟในห้องไม่ติด	
9-Sep-23		1225	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
9-Sep-23		1155	ไฟเพดานห้องไม่ติด	
10-Sep-23		430	ไฟกิ่งห้องน้ำคนละสี	
10-Sep-23		1355	ไฟหลิบเพดานไม่ติด	
10-Sep-23		ครัวไทย	ไฟเพดานไม่ติด	
11-Sep-23		1353	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด	
11-Sep-23		บันไดทางขึ้นออฟฟิส	ไฟไม่ติด	
11-Sep-23		1314	ไฟเพดานไม่ติด	
11-Sep-23		1212	ไฟระเบียงไม่ติด	
11-Sep-23		1313	ไฟเพดานไม่ติด	
11-Sep-23		1324	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด	
11-Sep-23		1214	ไฟระเบียงไม่ติด	
11-Sep-23		1315	ไฟระเบียงไม่ติด	
11-Sep-23		1215	ไฟระเบียงไม่ติด	
12-Sep-23		1334	ไฟเพดานหน้าห้องน้ำไม่ติด	
12-Sep-23		1142	ไฟเพดานกระพริบ	
12-Sep-23		1213	ไฟระเบียงไม่ติด	
13-Sep-23		1253	ไฟเพดานไม่ติด	
13-Sep-23		1351	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด	
14-Sep-23		1311	ไฟเพดานระเบียงไม่ติด	
15-Sep-23		1351	ไฟหลิบเพดานไม่ติด	
17-Sep-23		ครัว	ไฟเพดานครัวร้อนไม่ติด	
17-Sep-23		ห้องน้ำชายชโน	ไฟเพดานไม่ติด	
17-Sep-23		1221	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
17-Sep-23		1113	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด	
17-Sep-23		1242	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
17-Sep-23		1242	ไฟข้างหัวเตียงไม่ติด	
17-Sep-23		1435	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด	
17-Sep-23		1435	ไฟเพดานไม่ติด	
18-Sep-23		Twigs	ไฟตรงทิวากแก้วไม่ติด	
18-Sep-23		1445	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด	
19-Sep-23		1135	ไฟเพดานหน้าห้องน้ำไม่ติด	
19-Sep-23		1433	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด	
19-Sep-23		1431	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด	

19-Sep-23		1431	ไฟหัวเตียงไม่ติด
20-Sep-23		1415	ไฟระเบียงไม่ติด
20-Sep-23		1413	ไฟระเบียงไม่ติด
20-Sep-23		1255	ไฟเพดานไม่ติด
21-Sep-23		1333	ไฟเพดานหน้าห้องน้ำไม่ติด
21-Sep-23		1324	ไฟหัวเตียงกระพริบ
22-Sep-23	ห้องน้ำ Lobby หญิง		ไฟเพดานไม่ติด
22-Sep-23		1441	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด
23-Sep-23		1145	ไฟเพดานในห้องน้ำไม่ติด
23-Sep-23		1112	ไฟเพดานไม่ติด
24-Sep-23		1253	ไฟระเบียงไม่ติด
24-Sep-23		1114	ไฟระเบียงไม่ติด
25-Sep-23		1114	ไฟระเบียงไม่ติด
25-Sep-23		1211	ไฟระเบียงไม่ติด
25-Sep-23		1225	ไฟเพดานไม่ติด
26-Sep-23		1312	ไฟระเบียงไม่ติด
26-Sep-23		1312	ไฟเพดานห้องไม่ติด
26-Sep-23		1413	ไฟหัวเตียงไม่ติด
26-Sep-23		1332	ไฟหลืบเพดานไม่ติด
26-Sep-23		1332	ไฟเพดานไม่ติด
26-Sep-23		1332	ไฟห้องน้ำไม่ติด
27-Sep-23		1414	ไฟระเบียงไม่ติด
27-Sep-23		1412	ไฟระเบียงไม่ติด
27-Sep-23		1411	ไฟระเบียงไม่ติด
27-Sep-23		1115	ไฟระเบียงไม่ติด
27-Sep-23		1143	ไฟไม่ติด
28-Sep-23		1421	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด
28-Sep-23		1351	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด
28-Sep-23		530	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด
28-Sep-23		530	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
29-Sep-23		416	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด
29-Sep-23		416	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
29-Sep-23		414	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด
29-Sep-23		414	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
29-Sep-23		425	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
29-Sep-23		1442	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด
29-Sep-23		1111	ไฟหลังระเบียงไม่ติด
29-Sep-23		1311	ไฟเพดานไม่ติด
29-Sep-23		1124	ไฟเพดานห้องน้ำ
30-Sep-23		1354	ไฟหลืบเพดานไม่ติด
30-Sep-23		1223	ไฟเพดานไม่ติด
30-Sep-23		428	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด
30-Sep-23		428	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด

วันที่	เวลา	ห้อง	รายละเอียด	Done
1-Oct-23		1254	ไฟกระจกกลมไม่ติด	
2-Oct-23		1111	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
2-Oct-23		1215	ไฟเพดานไม่ติด	
2-Oct-23		1424	ไฟกระจกกลมไม่ติด	
3-Oct-23		1332	ไฟหลืบเพดานไม่ติด	
3-Oct-23		1332	ไฟกระจกกลมไม่ติด	
3-Oct-23		1423	ไฟกระจกกลมไม่ติด	
3-Oct-23		1345	ไฟหลืบเพดานไม่ติด	
3-Oct-23		1231	ไฟหลืบเพดานไม่ติด	
3-Oct-23		1241	ไฟหลืบเพดานไม่ติด	
3-Oct-23		1251	ไฟหลืบเพดานไม่ติด	
3-Oct-23		1251	ไฟระเบียงไม่ติด	
3-Oct-23		ห้องน้ำชีโนหญิง	ไฟเพดานไม่ติด	
3-Oct-23		1223	ไฟระเบียงไม่ติด	
4-Oct-23		1425	ไฟกระจกกลมไม่ติด	
4-Oct-23		1235	ไฟระเบียงไม่ติด	
4-Oct-23		1143	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
4-Oct-23		1124	ไฟเพดานระเบียงไม่ติด	
5-Oct-23		1331	ไฟกระจกกลมไม่ติด	
5-Oct-23		1153	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
5-Oct-23		521	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
5-Oct-23		521	ไฟในห้องติดๆดึบๆ	
6-Oct-23		1353	ไฟหลังทีวีไม่ติด	
6-Oct-23		1152	ไฟเพดานห้องไม่ติด	
6-Oct-23		แพนดี้ 5	ไฟไม่ติด	
7-Oct-23		1342	ไฟหลืบเพดานไม่ติด	
7-Oct-23		1125	ไฟหัวเตียงคนละสี่	
8-Oct-23		1322	ไฟกระจกกลมไม่ติด	
8-Oct-23		521	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
9-Oct-23		528	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
9-Oct-23		1223	ไฟในห้องไม่ติด	
9-Oct-23		1442	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด	
9-Oct-23		1243	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
10-Oct-23		1411	ไฟตู้ผ้าไม่ติด	
10-Oct-23		416	ไฟกึ่งห้องน้ำคนละสี่	
10-Oct-23		418	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
10-Oct-23		1231	ไฟระเบียงไม่ติด	
10-Oct-23		ห้องน้ำหญิงชีโน	ไฟไม่ติด	
10-Oct-23		1115	ไฟเพดานไม่ติด	
11-Oct-23		1223	ไฟห้องน้ำไม่ติด	
11-Oct-23		416	ไฟกึ่งห้องน้ำไม่ติด	
11-Oct-23		521	ไฟห้องน้ำไม่ติด	
11-Oct-23		1344	ไฟหลืบเพดานไม่ติด	
11-Oct-23		1222	ไฟกระจกส่องหน้าไม่ติด	
11-Oct-23		525	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
12-Oct-23		1254	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
13-Oct-23		1324	ไฟหัวเตียงไม่ติด	
13-Oct-23		1324	ไฟข้างหัวเตียงไม่ติด	
13-Oct-23		1251	ไฟหลังทีวีไม่ติด	
13-Oct-23		525	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด	
14-Oct-23		ห้องน้ำห้องประชุม	ไฟหน้าห้องน้ำไม่ติด	

15-Oct-23		แพนดี้ 4	ไฟไม่ติด
15-Oct-23		421	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
15-Oct-23		421	ไฟกิ่งห้องน้ำตาสี
16-Oct-23		211	ไฟในห้องคนละสี
16-Oct-23		211	ไฟเพดานประตูทางเข้าไม่ติด
16-Oct-23		210	ไฟอ่านหนังสือคนละสี
16-Oct-23		209	ไฟอ่านหนังสือคนละสี
17-Oct-23		1425	ไฟกระจกกลมไม่ติด
17-Oct-23		1431	ไฟเพดานกระพริบ
17-Oct-23		1313	ไฟเพดานไม่ติด
17-Oct-23		429	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
17-Oct-23		429	ไฟเพดานกระพริบ
17-Oct-23		1332	ไฟไม่ติด
18-Oct-23		1325	ไฟกระจกกลมไม่ติด
18-Oct-23		1325	ไฟกระจกแต่งหน้าไม่ติด
18-Oct-23		222	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
18-Oct-23		214	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
18-Oct-23		214	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
18-Oct-23		1343	ไฟในห้องไม่ติด
18-Oct-23		615	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
19-Oct-23		632	ไฟอ่านหนังสือคนละสี
19-Oct-23		1323	ไฟกระจกมุกไม่ติด
19-Oct-23		230	ไฟอ่านหนังสือสว่างน้อย
19-Oct-23		1145	ไฟเพดานหน้าห้องน้ำไม่สว่าง
19-Oct-23		209	ไฟตุ้มผ้าไม่ติด
19-Oct-23		527	ไฟในห้องติดๆดับๆ
19-Oct-23		631	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
20-Oct-23		Twigs	ไฟเพดานไม่ติด
20-Oct-23		1335	ไฟกระจกในห้องน้ำไม่ติด
20-Oct-23		1335	ไฟหลิบเพดานไม่ติด
20-Oct-23		1432	ไฟหัวเตียงกระพริบ
20-Oct-23		221	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
20-Oct-23		223	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
21-Oct-23		225	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
23-Oct-23		720	ไฟอ่านหนังสือกระพริบ
23-Oct-23		234	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
23-Oct-23		233	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
23-Oct-23		533	ไฟเพดานห้องไม่ติด
23-Oct-23		516	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
23-Oct-23		516	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
24-Oct-23		627	ไฟอ่านหนังสือกระพริบ
24-Oct-23		527	ไฟเพดานห้องน้ำติดๆดับๆ
24-Oct-23		532	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
24-Oct-23		427	ไฟในห้องติดๆดับๆ
24-Oct-23		215	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
24-Oct-23		418	ไฟในห้องติดๆดับๆ
25-Oct-23		1131	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
25-Oct-23		1333	ไฟหลิบเพดานไม่ติด
25-Oct-23		1434	ไฟหัวเตียงไม่ติด
25-Oct-23		706	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
25-Oct-23		1134	ไฟหลิบเพดานไม่ติด

25-Oct-23		215	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
25-Oct-23		512	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
25-Oct-23		1422	ไฟเพดานทางเข้าไม่ติด
25-Oct-23		แพนดี้ 2	ไฟเพดานไม่ติด
25-Oct-23		515	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
25-Oct-23		1145	ไฟระเบียงไม่ติด
26-Oct-23		615	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
26-Oct-23		234	ไฟเพดานไม่ติด
26-Oct-23		234	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
26-Oct-23		1254	ไฟหัวเตียงไม่ติด
26-Oct-23		408	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
26-Oct-23		406	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
27-Oct-23		บิซิเนส	ไฟเพดานไม่ติด
27-Oct-23		629	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
27-Oct-23		414	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
27-Oct-23		236	ไฟในห้องน้ำไม่ติด
27-Oct-23		427	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
27-Oct-23		322	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
28-Oct-23		431	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
28-Oct-23		424	ไฟอ่านหนังสือไม่สว่าง
28-Oct-23		424	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
28-Oct-23		431	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
29-Oct-23		1112	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
29-Oct-23		234	ไฟเพดานห้องไม่ติด
30-Oct-23	10.23	517	ไฟอ่านหนังสือขาด
30-Oct-23	10.59	631	ไฟอ่านหนังสือขาด
30-Oct-23		1235	ไฟหลิบทันเพดานไม่ติด
30-Oct-23	13.50	ห้องน้ำตึกใหม่ชั้น 5	ไฟเพดานห้องน้ำไม่ติด
30-Oct-23		1232	ไฟเหนืออ่างล้างหน้าไม่ติด
31-Oct-23		215	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
31-Oct-23	9.46	1443	ไฟในห้องไม่ติด
31-Oct-23	13.28	210	ไฟอ่านหนังสือกระพริบ
31-Oct-23	14.05	1335	ไฟกระจกกลมตรงอ่างล้างมือไม่ติด
31-Oct-23	15.20	424	ไฟอ่านหนังสือกระพริบ
31-Oct-23	16.12	1312	ไฟเพดานขาด
31-Oct-23	19.10	ลิอบบี้	ไฟเพดานไม่ติด

วันที่	เวลา	ห้อง	แ
1-Nov-23	11.05	216	ไฟเพดานห้องน้ำชาด
1-Nov-23	11.56	529	ไฟในตู้เสื้อผ้าขี้อดพอบเปิดดับพอบปิด ติด
1-Nov-23	14.12	422	ไฟเพดานหน้าทึรชาด
1-Nov-23	14.19	717	ไฟดาวไลน์หน้ากระจกชาด
2-Nov-23		320	ไฟกริ่งไม่ติด 1 ข้าง
2-Nov-23		321	ไฟกริ่งไม่ติด 1 ข้าง
2-Nov-23		323	ไฟกริ่งหลุด
2-Nov-23		323	ไฟเหนืออ่างล้างมือไม่ติด
2-Nov-23		326	ไฟอ่านคนละสี่
2-Nov-23		328	ไฟกริ่งคนละสี่
2-Nov-23		329	ไฟกริ่งคนละสี่
2-Nov-23		329	ไฟอ่านคนละสี่
2-Nov-23		330	ไฟกริ่งคนละสี่
2-Nov-23		330	ไฟอ่านคนละสี่
2-Nov-23		331	ไฟอ่านคนละสี่
2-Nov-23		332	ไฟกริ่งคนละสี่
2-Nov-23		333	ไฟอ่านคนละสี่
2-Nov-23		338	ไฟกริ่งคนละสี่
2-Nov-23	9.36	419	ไฟอ่านไม่ติด 1 ดวง
2-Nov-23	10.10	615	ไฟอ่านไม่ติด 1 ดวง
2-Nov-23	11.10	1123	ไฟกลมหัวเตียงไม่ติด
2-Nov-23	1.352	511	ไฟเพดานดับ 1 ดวง
3-Nov-23	10.03	214	ไฟอ่านไม่สว่าง 2
3-Nov-23	11.35	1322	ไฟกลมหัวเตียงไม่ติด
3-Nov-23	13.31	436	ไฟอ่านไม่ติด 1 ดวง
4-Nov-23	9.39	212	ไฟกริ่งไม่ติด 1 ดวง
5-Nov-23		1243	ไฟในหลุมในห้อง Shower
5-Nov-23	10.12	1321	ไฟหัวเตียงชาด
5-Nov-23		414	ไฟกริ่งห้องน้ำชาด
5-Nov-23	10.59	210	ไฟอ่านหนังสือชาด
5-Nov-23		526	ไฟอ่านหนังสือชาด
5-Nov-23		526	ไฟอลาม หลุด
6-Nov-23	9.39	1424	ไฟกระจกมุก
6-Nov-23		1414	ไฟขอบหัวเตียงชาด
6-Nov-23		635	ไฟเพดานไม่ติด
7-Nov-23		231	ไฟอ่านไม่ติด 1 ดวง
7-Nov-23		617	ไฟกริ่งไม่ติด
7-Nov-23		1341	ไฟข้างหัวเตียงไม่ติด
7-Nov-23		420	ไฟตู้ผ้าชาด
8-Nov-23		1245	ไฟรอบเพดานไม่ติด
8-Nov-23		1241	ไฟหลังระเบียบงไม่ติด
9-Nov-23		1425	ไฟเหนืออ่างล้างมือไม่ติด
9-Nov-23		703	ไฟในห้องติดๆดับ
9-Nov-23		714	ไฟทางเดินเข้าห้องไม่ติด

9-Nov-23		627	ไฟอ่านไม้สว่าง
9-Nov-23		620	ไฟกริ่งขาด 1 ดวง
10-Nov-23		438	ไฟเพดานห้องน้ำกระพริบ
11-Nov-23		219	ไฟกริ่งห้องน้ำขาด 1 ดวง
11-Nov-23		427	ไฟกริ่งห้องน้ำขาด 1 ดวง
11-Nov-23		229	ไฟกริ่งห้องน้ำขาด 1 ดวง
11-Nov-23		229	ไฟยาวเหนืออ่างล้างมือไม่ติด
11-Nov-23		230	ไฟอ่านไม้ติด 2 ดวง
11-Nov-23		223	ไฟอ่านไม้ติด 1 ดวง
11-Nov-23		227	ไฟอ่านไม้ติด 1 ดวง
11-Nov-23		228	ไฟอ่านไม้ติด 1 ดวง
12-Nov-23		514	ไฟอ่านหนังสือขาด
12-Nov-23	11.10	525	ไฟอ่านหนังสือขาด
12-Nov-23	12.28	534	ไฟอ่านหนังสือขาด
12-Nov-23		616	ไฟในห้องกระพริบ
12-Nov-23		215	ไฟอ่านหนังสือขาด
12-Nov-23	16.28	บิซิเนสหญิง	ไฟห้องน้ำขาด
13-Nov-23		616	ไฟในตู้เสื้อผ้าขาด
13-Nov-23		427	ไฟเพดานหน้ากระจกขาด
14-Nov-23		427	ไฟเพดานกระพริบ
14-Nov-23		514	ไฟอ่านไม้ติด 1
14-Nov-23		421	ไฟกริ่งขาด 1
15-Nov-23		1232	ไฟเพดานห้องน้ำกระพริบ
15-Nov-23		211	ไฟอ่านไม้สว่าง 1 ดวง
15-Nov-23		424	ไฟกริ่งห้องน้ำขาด 1 ดวง
16-Nov-23		515	ไฟเพดานทางเข้า
16-Nov-23		515	ไฟเพดานห้องน้ำขาด
16-Nov-23		520	ไฟอ่านขาด 1 ดวง
16-Nov-23		712	ไฟอ่านขาด 1 ดวง
17-Nov-23		ห้องประชุม	ไฟเพดานไม้ติด
17-Nov-23		214	ไฟหัวเตียงกระพริบ
17-Nov-23		1143	ไฟในห้องไม้ติด
17-Nov-23		223	ไฟกริ่งขาด 1 ดวง
17-Nov-23		1411	ไฟเพดานห้องน้ำขาด 1
17-Nov-23		432	ไฟกริ่งขาด 1 ดวง
18-Nov-23		318	ไฟตู้ผ้าไม้ติด
18-Nov-23		417	ไฟกริ่งไม้ติด 1
18-Nov-23		330	ไฟตู้ผ้าไม้ติด
18-Nov-23		319	ไฟอ่านไม้ติด 1
19-Nov-23		1153	ไฟในหลุมไม้ติด
19-Nov-23	11.28	536	ไฟตู้เสื้อผ้าขาด
19-Nov-23		434	ไฟกริ่งไม้ติด
19-Nov-23	11.48	433	ไฟหัวเตียงขาด
19-Nov-23		304	ไฟในหลังเหนือชักโครกขาด
19-Nov-23	15.00	ห้องนำหญิงห้องประชุม	ไฟห้องน้ำขาด

19-Nov-23		515	ไฟในห้องน้ำขาด
20-Nov-23		ออฟฟิศ HK	เพิ่มหลอดไฟ
20-Nov-23		215	ไฟอ่านหนังสือขาด
21-Nov-23		1231	ไฟหลังระเบียบไม้ติด 1
21-Nov-23		405	ไฟเหนือกระจกไม้ติด
22-Nov-23		1411	ไฟยาวเหนืออ่างล้างมือไม้ติด
22-Nov-23		332	ไฟอ่านไม้ติด 1 ดวง
23-Nov-23	11.31	415	ไฟอ่านหนังสือขาด
23-Nov-23	11.31	415	ไฟตู้เสื้อผ้าขาด
23-Nov-23		1324	ไฟในห้องพริบทั้งคืน
24-Nov-23		440	ไฟอ่านหนังสือกระพริบ
24-Nov-23		222	ไฟกิ่งห้องน้ำไม้ติด
24-Nov-23		215	ไฟอ่านหนังสือไม้ติด
24-Nov-23		715	ไฟอ่านหนังสือไม้ติด
24-Nov-23		1315	ไฟเหนืออ่างล้างมือไม้ติด
24-Nov-23		715	ไฟอ่านหนังสือไม้ติด
24-Nov-23		1324	ไฟหัวเตียงกระพริบ
25-Nov-23		403	ไฟหน้าลิฟต์ตึก 1 ชั้น 5 ไม้ติด
25-Nov-23		301	ไฟในห้องนอนไม้ติด
26-Nov-23	09.42	615	ไฟอ่านหนังสือไม้ติด
26-Nov-23	14.49	427	ไฟเหนือโต๊ะเครื่องแป้งขาด
26-Nov-23		1315	ไฟเหนืออ่างล้างมือขาด
26-Nov-23	17.22	707	ไฟตู้เสื้อผ้าขาด
27-Nov-23	13.43	214	ไฟอ่านหนังสือขาด
27-Nov-23	15.15	526	ไฟตู้เสื้อผ้าขาด
28-Nov-23		232	ไฟในห้องน้ำไม่สว่าง
29-Nov-23	10.14	1433	ไฟหลังระเบียบขาด
30-Nov-23	11.00	1143	ไฟกระจกห้องน้ำขาด
30-Nov-23		416	ไฟในห้องติดๆดับๆ

วันที่	เวลา	ห้อง	รายละเอียด
1-Dec-23		1221	ไฟราวเหนืออ่างล้างมือไม่ติด
1-Dec-23		702	ไฟในห้องไม่ติด
1-Dec-23		520	ไฟอ่านไม่ติด 1 ดวง
1-Dec-23		232	ไฟตู้ผ้ากระพริบ
2-Dec-23		1221	ไฟดับทั้งห้อง
2-Dec-23		217	ไฟในห้องไม่ติด
3-Dec-23	11.34	230	ไฟอ่างล้างมือขาด
3-Dec-23		ห้องน้ำห้องประชุม	ไฟกระพริบ
3-Dec-23	13.00	520	ไฟอ่านหนังสือขาด
4-Dec-23		1344	ไฟขอบหัวเตียงไม่ติด
4-Dec-23	14.47	229	ไฟอ่างล้างมือขาด
4-Dec-23		340	ไฟโต๊ะเครื่องแป้งขาด
4-Dec-23		ชั้น4	ไฟทางเดินตึกเก่าไม่ติด
4-Dec-23	15.21	414	ไฟกิ่งขาด
5-Dec-23		215	ไฟตู้ผ้าขาด 1
5-Dec-23		231	ไฟอ่านไม่ติด 1 ค่ะ
5-Dec-23		1214	ไฟกระจกกลมไม่ติด
6-Dec-23		230	ไฟอ่านไม่ติด 1
6-Dec-23		708	ไฟหน้าโต๊ะเครื่องแป้งไม่ติด
6-Dec-23		431	ไฟตู้ผ้าไม่ติด1
6-Dec-23		225	ไฟอ่านไม่ติด 1
6-Dec-23		214	ไฟอ่านไม่ติด 1
6-Dec-23		629	ไฟกริ่งไม่ติด 1 ดวง
6-Dec-23		630	ไฟตู้ผ้าไม่ติด1
6-Dec-23		631	ไฟตู้ผ้าไม่ติด1
8-Dec-23	11.45	706	ไฟเหนืออ่างล้างมือขาด
8-Dec-23		216	ไฟอ่านหนังสือขาด
8-Dec-23		331	ไฟกริ่งขาด
8-Dec-23	16.21	237	ไฟในห้องน้ำกระพริบ
10-Dec-23		717	ไฟดับทั้งห้อง
10-Dec-23		210	ไฟทางเดินเข้าห้องกระพริบ
10-Dec-23		223	ไฟตู้ผ้ากระพริบ
10-Dec-23		221	ไฟอ่านขาด 1ดวง
10-Dec-23		316	ไฟในห้องไม่ติด
11-Dec-23		226	ไฟกริ่งขาด 1
11-Dec-23		410	ไฟอ่านหลุด
12-Dec-23	10.13	1114	ไฟทางเดินไม่ติด
12-Dec-23	10.50	233	ไฟอ่านหนังสือหลุด
12-Dec-23		203	ไฟกริ่งไม่ติด
12-Dec-23		535	ไฟตู้เสื้อผ้าไม่ติด
12-Dec-23		618	ไฟกริ่งในห้องน้ำไม่ติด
13-Dec-23		337	ไฟตู้เสื้อผ้าไม่ติด
13-Dec-23	10.43	333	ไฟอ่านหนังสือขาด
13-Dec-23	12.48	419	ไฟเพดานเหนืออ่างล้างมือขาด

13-Dec-23		1214	ไฟอ่างล้างหน้าขาด
14-Dec-23		626	ไฟในห้องติดๆดับๆ
14-Dec-23		320	ไฟอ่านไม่ติด 1
14-Dec-23		228	ไฟอ่านไม่ติด
14-Dec-23		228	ไฟกริ่งไม่ติด
14-Dec-23		214	ไฟอ่านขาด 1
14-Dec-23		219	ไฟอ่านขาด 1
14-Dec-23		1344	ไฟหัวเตียงไม่ติด
14-Dec-23		531	ไฟกริ่งขาด 1
14-Dec-23		317	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
14-Dec-23		702	ไฟอ่านขาด 1
14-Dec-23		1154	ไฟในห้องไม่ติด
15-Dec-23		702	ไฟกริ่งห้องน้ำแตก 2ข้าง
16-Dec-23		705	ไฟตู้ผ้าไม่ติด
17-Dec-23	10.33	338	ไฟตู้เสื้อผ้าขาด
17-Dec-23	15.43	215	ไฟในห้องติดๆดับๆ
18-Dec-23	10.56	233	ไฟเพดานโถ้วางกระเป๋ขาด
18-Dec-23		1134	ไฟราวเหนืออ่างล้างมือขาด
18-Dec-23	13.47	ห้องน้ำหญิงล๊อบบี้	ไฟขาด 1 ดวง
19-Dec-23		209	ไฟอ่านไม่ติด 1
19-Dec-23		230	ไฟอ่านไม่ติด 1
19-Dec-23		317	ไฟตู้ผ้ากระพริบ
20-Dec-23		319	ไฟในห้องติดๆดับ
20-Dec-23		436	ไฟตู้ผ้าขาด 1
20-Dec-23		527	ไฟกริ่งขาด 1
20-Dec-23		431	ไฟอ่านไม่ติด 1
21-Dec-23		1153	ไฟหัวเตียงกระพริบ
21-Dec-23		525	ไฟอ่านไม่ติด 1
21-Dec-23		215	ไฟอ่านไม่ติด 1
22-Dec-23		427	ไฟห้องไม่ติด
22-Dec-23		236	ไฟห้องน้ำกระพริบ
23-Dec-23		326	ไฟอ่านไม่สว่าง
24-Dec-23		328	ไฟกริ่งขาด
24-Dec-23	10.21	215	ไฟกริ่งขาด
24-Dec-23		711	ไฟอ่านหนังสือขาด
24-Dec-23		1313	ไฟในลิ้นเพดานขาด
24-Dec-23		337	ไฟตู้เสื้อผ้าขาด
24-Dec-23	14.34	1331	ไฟในลิ้นเพดานขาด
24-Dec-23	14.43	627	ไฟเพดานในห้องน้ำไม่ติด
25-Dec-23		1413	ไฟกระจกเงากลมไม่ติด
25-Dec-23	13.23	523	ไฟอ่านหนังสือขาด
25-Dec-23		314	ไฟเหนือม้วางกระเป๋ไม่ติด
25-Dec-23		320	ไฟอ่านหนังสือขาด
25-Dec-23		338	ไฟในห้องไม่ติด
25-Dec-23		440	ไฟอ่านหนังสือขาด

26-Dec-23		229	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
26-Dec-23		332	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
27-Dec-23		624	ไฟเหนืออ่างล้างหน้ากระบิ
27-Dec-23		224	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
27-Dec-23		229	ไฟกิ่งห้องน้ำไม่ติด
27-Dec-23		714	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
28-Dec-23		ห้องน้ำบิซิเนส	ไฟไม่ติด
28-Dec-23		ห้องน้ำลอบบิ	ไฟไม่ติด
28-Dec-23		228	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด
28-Dec-23		ห้องน้ำบิซิเนสชาย	ไฟไม่สว่าง
29-Dec-23		229	ไฟกิ่งในห้องน้ำไม่ติด
30-Dec-23		1335	ไฟกระจกกลมหัวเตียงไม่ติด
30-Dec-23		720	ไฟอ่านหนังสือหลวม
31-Dec-23		620	ไฟอ่านหนังสือไม่ติด 1

ภาคผนวก 11
ตารางบันทึกการบำรุงรักษาระบบปรับ
อากาศ ประจำปี 2566

รายงานการเช็ค ระบบปรับอากาศ

ปีพศ. 2566

CARRIER (THAILAND) LIMITED

14-15th Floor, TCIF TOWER, 1858/63-74 Bangna-Trad Road,
Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
TEL : +66(0)2-762-9222 FAX : +66(0)2-751-4745



United Technologies

www.carrier.th

SERVICE REPORT / INSPECTION CHECK LIST

FOR MODEL : 30HXC, 30XA, 30GX
30SCC, 30SKB

บริษัท แคนเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด
กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2762-9222 โทรสาร : 0-2751-4745

สาขา Branch : 17/1/1/1/1/1
โทร. Tel. : 090-9806646

เลขที่ No. 05159
ครั้งที่ Time 12/10/23
Date 12/10/23

ชื่อลูกค้าและที่อยู่ Customer's name & address : อว. อโณมัย อมเนกุล ราษฎร์

สถานที่ติดตั้งเครื่อง Location of equipment :

Chiller Room

โทร. Tel. : 0-2762-9222 โทรสาร Fax : 0-2751-4745

บุคคลติดต่อ Contact Person : K. 25

Type of checking

- ☐ Maintenance
☒ Inspection
☐ Log Status
☐ Under warranty

รุ่น/แบบ Model : 30XW1001P

เครื่องหมายเลข Machine No. 3

หมายเลขเครื่อง Serial No. XWL3705

สัญญาบริการหมดอายุวันที่ Service Contact Expiry date :

1	Date :	Time :				33	Cooling Set point 1	45.0	<input checked="" type="checkbox"/> °F	<input type="checkbox"/> °C	
2	Total capacity (display)	(%)	67	85		34	Volts Supply	380	/	50 / 3	VAC
3	Percent capacity	Cir A.	75	85		35	COMPRESSOR	Amps	Runnig		
4	(%)	Cir B.	70	80			Comp.	A1	A2	B1	B2
5	Suction Press.	Cir A.	39.8	35.1			L1	114.9 Amp		125.9 Amp	
6	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	36.5	36.1			L2	142.5 Amp		141.2 Amp	
7	Saturated suction temp.	Cir A.	43.2	42.8			L3				
8	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	42.1	38.9		36	TQ. VALVE (%)	Cir-A			
9	Chilled water temp.	In	62.4	61.3			EPE. EXV.ECO.	Cir-B			
10	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	49.4	44.4		37	Exv. (%)	Cir-A	35.4	37.4	
11	Chilled water press.	In	28	28			EPE.	Cir-B	32.2	35.1	
12	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	25	25		38	Discharge gas temp.	Cir-A	126.5	135.0	
13	Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	132.5	144.3			<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B	127.0	134.4	
14	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	137.2	147.0		39	DSH temp.	Cir-A			
15	Set condensing temp.	Cir A.	104.2	109.5			<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B			
16	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	102.5	110.8		40	Motor temp.	A1	82.1	90.1	
17	Condenser water temp.	In	80.6	86.9			<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	A2	84.3	84.3	
18	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	74.1	79.8				B1	57.5	51.2	
19	Condenser water Press	In	20	21				B2	93.2	91.6	
20	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	15	15		41	Ambient <input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)				
21	Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	128.1	136.2		42	FANS Stage Cir-A/B		/	/	
22		A2									
23	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	128.3	138.2							
24		B2									
25	Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	84.3	100.2							
26		A2									
27	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	92.2	103.2							
28		B2									
29	Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	45.0	56.0							
30		A2	46.4	57.5							
31	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	88.4	75.9							
32	Temp	B2	87.6	71.0							

33	Cooling Set point 1	45.0	<input checked="" type="checkbox"/> °F	<input type="checkbox"/> °C	
34	Volts Supply	380	/	50 / 3	VAC
35	COMPRESSOR	Amps	Runnig		
	Comp.	A1	A2	B1	B2
	L1	114.9 Amp		125.9 Amp	
	L2	142.5 Amp		141.2 Amp	
	L3				
36	TQ. VALVE (%)	Cir-A			
	EPE. EXV.ECO.	Cir-B			
37	Exv. (%)	Cir-A	35.4	37.4	
	EPE.	Cir-B	32.2	35.1	
38	Discharge gas temp.	Cir-A	126.5	135.0	
	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B	127.0	134.4	
39	DSH temp.	Cir-A			
	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B			
40	Motor temp.	A1	82.1	90.1	
	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	A2	84.3	84.3	
		B1	57.5	51.2	
		B2	93.2	91.6	
41	Ambient	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)			
42	FANS Stage	Cir-A/B	/	/	

UNIT START		1335	UNIT HOUR(S)		25593
RUNNING HOUR(S)			COUNT.STRAT		
A1	18500		2398		
A2					
B1	21435		2392		
B2					
Date	Time	Alarm History			
27/9	15:26	Comp B High Se Loss L3			
27/9	16:26	Comp A Phase Loss L3			
28/9	00:23	Comp B Low Current Alarm			

UNIT START	1335	UNIT HOUR(S)	25593
RUNNING HOUR(S)		COUNT. STRAT	
A1	18500		2398
A2			
B1	21435		2392
B2			
Date	Time	Alarm History	
12/9/23	15:26	Comp B High Side Loss L3	
12/9/23	16:26	Comp A Phase Loss L3	
12/9/23	17:23	Comp B Low Current Alarm	

ช่างบริการ Service Technician(s) : 1. อ. อนุสรณ์
บันทึกของช่าง Technician's Note : 1. ตรวจสอบการทำงานของ Chiller
2. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
3. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
4. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
5. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
6. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
7. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
8. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
9. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
10. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
11. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
12. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
13. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
14. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
15. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
16. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
17. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
18. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
19. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
20. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
21. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
22. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
23. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
24. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
25. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
26. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
27. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
28. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
29. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
30. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
31. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ
32. พบว่าการทำงานของ Chiller ไม่ปกติ

สำหรับลูกค้า / For customer :
ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature

CARRIER (THAILAND) LIMITED
 14-15th Floor, TCIF TOWER, 1858/63-74 Bangna-Trad Road,
 Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
 TEL : +66(0)2-762-9222 FAX : +66(0)2-751-4745



บริษัท แครียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชั้น 14-15 อาคารทีซีเอฟ ทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด
 กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทรศัพท์ : 0-2762-9222 โทรสาร : 0-2751-4745

SERVICE REPORT / INSPECTION CHECK LIST
FOR MODEL : 30HXC, 30XA, 30GX
30SCC, 30SKB

เลขที่ No. **05158** ครั้งที่ Time
 Date **22 / 12 / 23**

สาขา Branch: **Phuket**
 โทร Tel.: **090-7801646**

ชื่อลูกค้าและที่อยู่ Customer's name & address: **รร. อเนกมณฑล 102 เขต. นาทอง**

สถานที่ติดตั้งเครื่อง Location of equipment: **Chiller Room**

โทร. จ. อเนกม. โทรสาร Fax.

บุคคลติดต่อ Contact Person: **ก. พย**
 รุ่น/แบบ Model: **30XW100DP** เครื่องหมายเลข Machine No. **2**
 หมายเลขเครื่อง Serial No. **XWL3404** สัญญาบริการหมดอายุวันที่ Service Contact Expiry date:

Type of checking
☐ Maintenance
☒ Inspection
☐ Log Status
☐ Under warranty

1	Date:	Time:				33	Cooling Set point 1	45.0	<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C		
2	Total capacity (display)	(%)	57%	60%		34	Volts Supply	380 / 50 / 3	VAC		
3	Percent capacity	Cir A.	55%	65%		35	COMPRESSOR	Amps	Runnig		
4	(%)	Cir B.	60%	60%			Comp.	A1	A2	B1	B2
5	Suction Press.	Cir A.	36.7	33.3			L1	112.4 Amp		106.9 Amp	
6	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	34.6	39.1			L2	120.8 Amp		108.6 Amp	
7	Saturated suction temp.	Cir A.	37.1	32.4			L3				
8	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	39.6	43.0		36	TQ. VALVE (%)	Cir-A			
9	Chilled water temp.	In	59.3	59.4			EPE.	EXV.ECO.	Cir-B		
10	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	44.9	45.4		37	Exv. (%)	Cir-A	34.4	35.6	
11	Chilled water press.	In	58	58			EPE.	Cir-B	35.4	34.8	
12	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	46	46		38	Discharge gas temp.	Cir-A	132.8	133.4	
13	Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	137.4	149.4			<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B	124.8	121.1	
14	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	124.8	123.2		39	DSH temp.	Cir-A			
15	Set condensing temp.	Cir A.	104.2	108.4			<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B			
16	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	100.0	100.8		40	Motor temp.	A1	100.3	104.1	
17	Condenser water temp.	In	85.2	86.0			<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	A2	70.8	69.5	
18	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	94.4	96.0			Comp Section	A1	54.3	50.0	
19	Condenser water Press	In	24	24				B2	55.1	53.5	
20	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	20	20		41	Ambient <input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)				
21	Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	129.4	132.5		42	FANS Stage Cir-A/B		/	/	
22		A2					UNIT START	1233	UNIT HOUR(S)	24665	
23	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	130.6	131.2			RUNNING HOUR(S)		COUNT. STRAT		
24		B2					A1	19305	2336		
25	Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	94.3	97.9			A2				
26		A2					B1	20037	2335		
27	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	96.9	93.1			B2				
28		B2					Date	Time	Alarm History		
29	Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	40.9	41.2			09/12/16:28		Comp A High Pressure Switch Protection		
30		A2	40.5	50.6			01/11/03:16		Comp B Phase Loss L3		
31	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	A1	28.0	28.2			01/11/03:16		Comp A Phase Loss L3		
32	Temp	B2	87.1	90.5							

ช่างบริการ Service Technician(s): **1 ดมัย**
 บันทึกของช่าง Technician's Note: **ได้แจ้งว่าการทำงานของเครื่อง (Chiller) / ให้งานเรียบร้อยแล้ว ครรทำงานปกติแล้ว / จ้างรการทำงานแล้ว Set Point.**

สำหรับลูกค้า / For customer: **ทิม**
 ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature

บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด
กม.4.5 บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : (66-2) 762-9222 โทรสาร : (66-2) 751-4745



CARRIER (THAILAND) LIMITED

14-15th FL., 1858/63-74 Bangna-Trad Rd.,
K.M. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
TEL : (66-2) 762-9222 FAX : (66-2) 751-4745

No. **10562**

Date: **13/10/23**

CARRIER SERVICE ORDER NO.

Customer's name :

Address :

Tel :

Person to contact :

Equipment :

Model : **30XW1002B**

Serial : **YNL3707**

Customer machine no. **CH # 2**

Operating Hours : **24064**

Starting : **1710**

Compressor RUN. Hours (A1) **18726**

Starting : **2312**

(B2)

Starting :

(A2)

Starting :

(C1)

Starting :

(B1) **19441**

Starting : **2313**

(C2)

Starting :

Nature of request : **ตรวจสอบ CH # 2**

☐ Non-contact

☒ Service contact

☐ Start-up

☐ Warranty

Work done

☐ General check & clean

☐ Recharge refrigerant

☐ Clean condenser by using chemical solution

☐ MEG Motor

☐ Commissioning

☐ Test Run

☐ Replace, Add Lubricating Oil

☐ Replace Oil filter

☐ Replace Oil return strainer

☐ Replace Refrigerant filter

☐ Replace Temperature sensor

☐ Replace Transducer

☐ Replace Flow switch

☐ Replace magnetic contactor

☐ Replace Board circuit

☐ Replace Actuator motor

☐ Energy Measurement

☐ Vibration Measurement

☐ Replace

By filter :

Remarks :

- CH # 2. Cooler Flow switch, Failer.

- ตรวจสอบการทำงานของ Flow switch

Cooler. ไม่ทำงาน. ไม่สามารถแก้ไขได้

- 13/10/23 Chiller หมดอายุ

[Signature]

Code :

Service Representative

[Signature]

Customer's signature

W/D-D/O No

Dated :

Amount Bht :

14-15th Floor, TCIF TOWER, 1858/63-74 Bangna-Trad Road,
Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
TEL : +66(0)2-762-9222 FAX : +66(0)2-751-4745



ชั้น 14-15 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด
กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2762-9222 โทรสาร : 0-2751-4745

สาขา Branch: Phuket
โทร. Tel: 090-9801646

www.carrier.th
SERVICE REPORT / INSPECTION CHECK LIST
FOR MODEL : 30HXC,30XA,30GX
30SCC,30SKB

เลขที่ No.	05157	ครั้งที่ Time	
Date	30	10	23

ชื่อลูกค้าและที่อยู่
Customer's name & address :

สถานที่ติดตั้งเครื่อง
Location of equipment:

โทร.
Tel.:

โทรสาร
Fax.

บุคคลติดต่อ
Contact Person :

Type of checking

☐ Maintenance☒ Inspection☐ Log Status☐ Under warranty

รุ่น/แบบ Model: 30XW100DP

เครื่องหมายเลข
Machine No.

หมายเลขเครื่อง
Serial No. XWL3705

สัญญาบริการหมดอายุวันที่
Service Contact Expiry date :

Serial No.		Date :		Time :		Cooling Set point 1		°F		°C	
1	Total capacity (display)	(%)	57%	65%			340	50	3	VAC	
2	Percent capacity	Cir A.	40%	65%			COMPRESSOR Amps Runnig				
3	(%)	Cir B.	45%	65%			Comp.	A1	A2	B1	B2
4	Suction Press.	Cir A.	41.9	34.7			L1	105.2 Amp		73.0 Amp	
5	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	24.6	33.2			L2	114.7 Amp		120.2 Amp	
6	Saturated suction temp.	Cir A.	46.4	39.8			L3				
7	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	41.1	38.9			36	TQ. VALVE (%)	Cir-A		
8	Chilled water temp.	In	57.1	56.4				EPE. EXV.ECO.	Cir-B		
9	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	48.8	44.9			37	Exv. (%)	Cir-A	34.3	33.5
10	Chilled water press.	In	74	74				EPE.	Cir-B	35.8	36.9
11	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	66	66			38	Discharge gas temp.	Cir-A	128.4	131.8
12	Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	104.1	133.6				<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B	126.0	130.3
13	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	125.6	139.7			39	DSH temp.	Cir-A	-	-
14	Set condensing temp.	Cir A.	100.2	105.3				<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B	-	-
15	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	100.5	107.5			40	Motor temp.	A1	80.1	81.0
16	Condenser water temp.	In	83.8	82.4				<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	A2	86.2	79.1
17	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	89.5	94.6					B1	62.3	61.7
18	Condenser water Press	In	20	20					B2	96.4	88.6
19	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	15	15			41	Ambient <input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)			
20	Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	116.8	126.0			42	FANS Stage Cir-A/B	/	/	
21	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	A2	-	-			UNIT START 1333 UNIT HOUR(S) 25543				
22		B1	114.9	139.0			RUNNING HOUR(S) COUNT. STRAT				
23		B2	-	-			A1	18450	2396		
24	Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	24.9	91.6			A2	-	-		
25	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	A2	-	-			B1	21385	2395		
26		B2	-	-			B2	-	-		
27	Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	B1	87.0	93.6			Date Time Alarm History				
28	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B2	-	-			12/19 15:06	Comp B Phase Loss L3			
29		A1	42.5	41.9			12/19 15:06	Comp A Phase Loss L3			
30		A2	24.4	43.3			12/19 20:23	Comp B Low Current alarm.			
31		B1	88.7	20.9							
32		B2	84.4	91.4							

ช่างบริการ
Service Technician(s) :

บันทึกของช่าง
Technician's Note:

สำหรับลูกค้า / For customer:

ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature

CARRIER (THAILAND) LIMITED

14-15th Floor, ICIF TOWER, 1858/63-74 Bangna-Trad Road,
Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
TEL : +66(0)2-762-9222 FAX : +66(0)2-751-4745



United Technologies

www.carrier.th

SERVICE REPORT / INSPECTION CHECK LIST

FOR MODEL : 30HXC, 30XA, 30GX
30SCC, 30SKB

บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด
กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2762-9222 โทรสาร : 0-2751-4745

สาขา : Phuket
โทร. : 090-9806646

เลขที่ No. **05156** ครั้งที่ Time
Date 30 / 10 / 23

ชื่อลูกค้าและที่อยู่
Customer's name & address : ร.ร. อโศกมนตรีเมคค. มาบตาบตวร
โทร. : จ. ระยอง โทรสาร Fax :

สถานที่ติดตั้งเครื่อง
Location of equipment : Chiller Room

บุคคลติดต่อ Contact Person : K. W.
รุ่น/แบบ Model : 30XW1002P เครื่องหมายเลข Machine No. 2
หมายเลขเครื่อง Serial No. XWL3203 สัญญาบริการหมดอายุวันที่ Service Contact Expiry date :
Type of checking
☐ Maintenance
☒ Inspection
☐ Log Status
☐ Under warranty

1 Date:	Time:		33 Cooling Set point 1	<u>45.0</u> °F	<input type="checkbox"/> °C
2 Total capacity (display)	(%)	<u>55%</u> <u>50%</u>	34 Volts Supply	<u>370</u> / <u>50</u> / <u>3</u>	VAC
3 Percent capacity	Cir A.	<u>65%</u> <u>50%</u>	35 COMPRESSOR	Amps	Runnig
4 (%)	Cir B.	<u>40%</u> <u>50%</u>	Comp.	A1	A2
5 Suction Press.	Cir A.	<u>36.7</u> <u>36.0</u>	L1	<u>108.8</u> Amp	<u>29.3</u> Amp
6 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	<u>36.2</u> <u>39.5</u>	L2	<u>100.5</u> Amp	<u>88.1</u> Amp
7 Saturated suction temp.	Cir A.	<u>39.6</u> <u>39.8</u>	L3		
8 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	<u>43.6</u> <u>43.4</u>	36 TQ. VALVE (%)	Cir-A	
9 Chilled water temp.	In	<u>56.2</u> <u>55.8</u>	EPE. EXV.ECO.	Cir-B	
10 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	<u>47.3</u> <u>45.1</u>	37 Exv. (%)	Cir-A	<u>34.0</u> <u>33.3</u>
11 Chilled water press.	In	<u>65</u> <u>65</u>	EPE.	Cir-B	<u>36.8</u> <u>36.2</u>
12 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	<u>55</u> <u>55</u>	38 Discharge gas temp.	Cir-A	<u>126.2</u> <u>130.3</u>
13 Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	<u>126.4</u> <u>128.6</u>	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B	<u>126.0</u> <u>118.8</u>
14 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	<u>113.8</u> <u>116.4</u>	39 DSH temp.	Cir-A	
15 Set condensing temp.	Cir A.	<u>101.0</u> <u>101.8</u>	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B	
16 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	<u>94.9</u> <u>96.9</u>	40 Motor temp.	A1	<u>105.2</u> <u>103.1</u>
17 Condenser water temp.	In	<u>85.1</u> <u>86.5</u>	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	A2	<u>86.6</u> <u>86.9</u>
18 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	<u>90.8</u> <u>92.8</u>	<u>Comp Section</u>	B1	<u>62.3</u> <u>62.9</u>
19 Condenser water Press	In	<u>26</u> <u>26</u>		B2	<u>69.1</u> <u>59.4</u>
20 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	<u>20</u> <u>20</u>	41 Ambient <input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)		
21 Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	<u>118.3</u> <u>121.0</u>	42 FANS Stage Cir-A/B		<u>1</u> <u>1</u>
22 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	A2		UNIT START <u>1218</u> UNIT HOUR(S) <u>24185</u>		
23 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	<u>185.6</u> <u>185.9</u>	RUNNING HOUR(S)	COUNT. STRAT	
24 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B2		A1	<u>18825</u>	<u>2320</u>
25 Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	<u>81.7</u> <u>85.7</u>	A2		
26 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	A2		B1	<u>19558</u>	<u>2320</u>
27 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	<u>150.5</u> <u>145.9</u>	B2		
28 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B2		Date	Time	Alarm History
29 Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	<u>40.2</u> <u>32.2</u>	<u>05/10/12:35</u>	<u>Comp B Phase Loss</u>	<u>L3</u>
30 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	A2	<u>31.4</u> <u>40.0</u>	<u>05/10/17:35</u>	<u>Comp A Phase Loss</u>	<u>L3</u>
31 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	<u>86.8</u> <u>88.0</u>	<u>11/10/15:35</u>	<u>Water Flow Switch Failure</u>	
32 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B2	<u>83.7</u> <u>90.2</u>			

ช่างบริการ Service Technician(s): 1 อมร 2
บันทึกของช่าง Technician's Note: ได้เข้ามาทำการตรวจเช็ค Chiller ในห้องเย็น
พบว่า Chiller เป็นปกติการทำงานและไม่มีข้อผิดพลาด
Compressor ทำงานปกติไม่มีเสียงผิดปกติ
สำหรับลูกค้า / For customer :
ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature



บริษัท ชนาสิน อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
40/29 หมู่ 5 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร/แฟกซ์ : 076-688398
มือถือ : 062-5564998, 092-7607932

รายงานการบริการ
SERVICE REPORT

CHANASIN INTERSUPPLY CO., LTD.

เลขที่ No.	1262	ครั้งที่ Time	
Date	15 / 09 / 23		

ชื่อลูกค้าและที่อยู่ Customer's name & address:	อ.นันทวัฒน์ เอมะขันธ์ (ป้าต๋อ)			สถานที่ติดตั้งเครื่อง Location of equipment:	Chiller room		
บุคคลติดต่อ Contact Person:	K. พ			โทรสาร Fax:			
	โทร. Tel.:			จ. ภูเก็ต			

ชื่ออุปกรณ์ Equipment Brand	Carrier	เครื่องหมายเลข Machine No.	# 3	Type of checking	<input type="checkbox"/> Maintenance	
รุ่น/แบบ Model:	30XW1002P	สัญญาบริการหมดอายุวันที่ Service Contact Expiry date:			<input checked="" type="checkbox"/> Inspection	
หมายเลขเครื่อง Serial No.	XW13705	หมดอายุวันที่ Expirn date			<input type="checkbox"/> Log Status	
					<input type="checkbox"/> Under warranty	

1	Date:	Time:				33	Cooling Set point 1	15 : 0	<input checked="" type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> C
2	Total capacity (display)	(%)	101.15	15	15	34	Volts Supply	380 / 50 / 3	VAC	
3	Percent capacity	Cir A.	66.7	50	15	35	COMPRESSOR	Amps	Runnig	
4	(%)	Cir B.	15	35	15	Comp.	A1	A2	B1	B2
5	Suction Press.	Cir A.	38.9	34.7	15	L1	100.1	Amp.	78.9	Amp.
6	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	26.5	21.0	15	L2	94.8	Amp.	76.9	Amp.
7	Saturated suction temp.	Cir A.	38.2	39.8	15	L3				
8	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	21.8	21.7	15	36	TQ. VALUE (%)	Cir-A	-	-
9	Chilled water temp.	In	53.5	52.5	15	EPE.	EXV.ECO.	Cir-B	-	-
10	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	43.5	46.6	15	37	Exv. (%)	Cir-A	33.3	32.3
11	Chilled water temp.	In	82	82	15	EPE.	Cir-B	39.6	32.5	
12	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	78	78	15	38	Discharge gas temp.	Cir-A	125.7	125.4
13	Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	121.6	125.6	15	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B	125.4	128.5	
14	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	122.3	108.4	15	39	DSH temp.	Cir-A	-	-
15	Set condensing temp.	Cir A.	100.7	99.8	15	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B	-	-	
16	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	96.7	96.5	15	40	Motor temp.	A1	75.1	76.2
17	Condenser water temp.	In	83.8	85.0	15	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	A2	94.5	80.1	
18	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	90.0	88.6	15	Section	B1	69.4	61.2	
19	Condenser water Press	In	20	20	15		B2	105.7	101.4	
20	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	14	14	15	41	Ambient	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	-	-
21	Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	116.0	118.0	15	42	FANS State Cir-A/B	/	/	/
22		A2	-	-	15	UNIT START 1328 UNIT HOUR(S) 26056				
23	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	115.3	98.1	15	RUNNING HOUR(S) COUNT. STRAT				
24		B2	-	-	15	A1	18132	2373		
25	Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	81.0	83.2	15	A2	-	2373		
26		A2	-	-	15	B1	21026	2373		
27	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	84.8	60.8	15	B2	-	-		
28		B2	-	-	15	Alarm History				
29	Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	22.0	32.4	15	8/9 ม.ร	Compressor B High Pressure Switch Protection			
30		A2	22.7	21.9	15	8/9 ม.ร	Compressor B High Pressure Switch Protection			
31	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	60.9	86.8	15	8/9 ม.ร	Compressor A High Pressure Switch Protection			
32	Temp	B2	83.0	84.2	15					

ช่างบริการ Service Technician(s):	1. ช่างเทคนิค	2. ช่างเทคนิค	สำหรับลูกค้า / For customer:
บันทึกของช่าง Technician's Note:	ได้ทำการตรวจสอบระบบการเดินท่อ Chiller อากาศในห้องปรับอากาศ 10000 Chiller อากาศในห้องปรับอากาศ		ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature



บริษัท ชนาสิน อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
40/29 หมู่ 5 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร/แฟกซ์ : 076-688398
มือถือ : 062-5564998, 092-7607932

รายงานการบริการ
SERVICE REPORT

CHANASIN INTERSUPPLY CO., LTD.

เลขที่ No.	1261	ครั้งที่ Time	
Date	10 / 09 / 23		

ชื่อลูกค้าและที่อยู่ Customer's name & address:	อิมพาร์ทเม้นท์ (ปทุมธานี)		
บุคคลติดต่อ Contact Person:	k. พง	โทร. Tel.:	จ. สุภัทรา
		โทรสาร Fax:	Chiller room

ชื่ออุปกรณ์ Equipment Brand	Carrier	เครื่องหมายเลข Machine No.	# 2	Type of checking
รุ่นแบบ Model:	30xw1002P	สัญญาบริการหมดอายุวันที่ Service Contact Expiry date:		<input type="checkbox"/> Maintenance
หมายเลขเครื่อง Serial No.	xw13707	หมดอายุวันที่ Expirn date		<input checked="" type="checkbox"/> Inspection
				<input type="checkbox"/> Log Status
				<input type="checkbox"/> Under warranty

1	Date :	Time :				33	Cooling Set point 1	Δ5: 0	<input checked="" type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> C
2	Total capacity (display)	(%)	66% / 12%			34	Volts Supply	380 / 50 / 3	VAC	
3	Percent capacity	Cir A.	70% / 55%			35	COMPRESSOR	Amps	Runnig	
4	(%)	Cir B.	10% / 10%				Comp.	A1	A2	B1
5	Suction Press.	Cir A.	36.0 / 34.1				L1	108.7	Amp.	77.3
6	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	27.9 / 38.9				L2	94.3	Amp.	75.6
7	Saturated suction temp.	Cir A.	43.6 / 49.3				L3			
8	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	36.4 / 43.4			36	TQ. VALUE (%)	Cir-A		
9	Chilled water temp.	In	58.8 / 59.0				EPE.	EXV.ECO.	Cir-B	
10	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	44.3 / 44.6			37	Exv. (%)	Cir-A	35.7	38.8
11	Chilled water temp.	In	68 / 68				EPE.	Cir-B	31.9	33.2
12	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	58 / 58			38	Discharge gas temp.	Cir-A	121.3	121.3
13	Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	118.3 / 122.5				<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B	125.3	122.9
14	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	106.9 / 108.4			39	DSH temp.	Cir-A		
15	Set condensing temp.	Cir A.	97.9 / 99.5				<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B		
16	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	92.6 / 92.9			40	Motor temp.	A1	98.9	97.5
17	Condenser water temp.	In	88.4 / 81.4				<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	A2	90.0	76.2
18	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	89.7 / 89.9					B1	58.8	59.8
19	Condenser water Press	In	22 / 22					B2	71.5	65.5
20	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	18 / 18			41	Ambient	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)		
21	Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	111.5 / 111.1			42	FANS State Cir-A/B		/	/
22		A2	- / -				UNIT START	1200	UNIT HOUR(S)	23941
23	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	176.8 / 178.3				RUNNING HOUR(S)		COUNT. STRAT	
24		B2	- / -				A1	18680	2299	
25	Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	75.6 / 78.9				A2			
26		A2	- / -				B1	19357	2297	
27	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	151.2 / 139.6				B2			
28		B2	- / -				Date	Time	Alarm History	
29	Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	43.5 / 37.0				2/8 1309		Circuit A Condenser freeze Protection	
30		A2	27.1 / 39.5				26/1 1601		Circuit A Condenser freeze Protection	
31	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	89.6 / 86.1				26/1 1659		Circuit A Condenser freeze Protection	
32	Temp	B2	79.4 / 81.7							

ช่างบริการ Service Technician(s):	1 ชัยสิทธิ์	2 ภูมิศักดิ์	สำหรับลูกค้า / For customer :
บันทึกของช่าง Technician's Note:	ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ Chiller ชุดแรก ตรวจสอบการทำงานของ Condenser และ Evaporator วัดอุณหภูมิของ Chiller และ คอมเพรสเซอร์		
	ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature		

บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด

กม.4.5 บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : (66-2) 762-9222 โทรสาร : (66-2) 751-4745



CARRIER (THAILAND) LIMITED

14-15th FL., 1858/63-74 Bangna-Trad Rd.,

K.M. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand

TEL : (66-2) 762-9222 FAX : (66-2) 751-4745

No. **10936**

CARRIER SERVICE ORDER NO.

Date : **21 / 7 / 23**

Customer's name : **55. อโศก 4 เอมเมคส์ ปากอง**

Address : **จ. อโศก**

Tel : Person to contact : **น. อดิษฐ์**

Equipment : **Carrier**

Model : **30XW1002P** Serial : **XWL3704**

Customer machine no. **2** Operating Hours : **23921** Starting : **1692**

Compressor RUN. Hours (A1) **18610** Starting : **2296** (B2) Starting :

(A2) Starting : (C1) Starting :

(B1) **19351** Starting : **2294** (C2) Starting :

Nature of request : **เปลี่ยน Flow Switch sensor Cooler**

☐ Non-contact ☐ Service contact ☐ Start-up ☐ Warranty

Work done

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> General check & clean | <input type="checkbox"/> Replace Temperature sensor |
| <input type="checkbox"/> Recharge refrigerant | <input type="checkbox"/> Replace Transducer |
| <input type="checkbox"/> Clean condenser by using chemical solution | <input type="checkbox"/> Replace Flow switch |
| <input type="checkbox"/> MEG Motor | <input type="checkbox"/> Replace magnetic contactor |
| <input type="checkbox"/> Commissioning | <input type="checkbox"/> Replace Board circuit |
| <input type="checkbox"/> Test Run | <input type="checkbox"/> Replace Actuator motor |
| <input type="checkbox"/> Replace, Add Lubricating Oil | <input type="checkbox"/> Energy Measurement |
| <input type="checkbox"/> Replace Oil filter | <input type="checkbox"/> Vibration Measurement |
| <input type="checkbox"/> Replace Oil return strainer | <input type="checkbox"/> Replace |
| <input type="checkbox"/> Replace Refrigerant filter | |

By filter : **อโศก, อหิ**

Remarks : **เพื่อทำการเปลี่ยน Flow Switch Cooler**

และทำการ Test Run มอเตอร์ Chiller

พร้อมติดตั้งใหม่

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

W/D-D/O No Dated :/...../..... Amount Bht :

Service Representative

Customer's signature

CARRIER (THAILAND) LIMITED

14-15th Floor, TCIF TOWER, 1858/63-74 Bangna-Trad Road,
Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
TEL : +66(0)2-762-9222 FAX : +66(0)2-751-4745



United Technologies

www.carrier.th

SERVICE REPORT / INSPECTION CHECK LIST

FOR MODEL : 30HXC,30XA,30GX
30SCC,30SKB

บริษัท แครีเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด

กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 0-2762-9222 โทรสาร : 0-2751-4745

สาขา : 1 หาดใหญ่
Branch :
โทร : 090-9806646
Tel.:

เลขที่ No.	05154	ครั้งที่ Time
Date	<u>10 / 6 / 25</u>	

ชื่อลูกค้าและที่อยู่
Customer's name & address : ร.ร. อเนกานันท์ 10260/1 หาดใหญ่

สถานที่ติดตั้งเครื่อง
Location of equipment :

Chiller Room

โทร : 090-9806646
Tel.:

โทรสาร Fax:

บุคคลติดต่อ Contact Person : <u>ก. 25</u>	Type of checking <input type="checkbox"/> Maintenance <input checked="" type="checkbox"/> Inspection <input type="checkbox"/> Log Status <input type="checkbox"/> Under warranty
รุ่นแบบ Model : <u>30XW100AP</u>	
หมายเลขเครื่อง Serial No. : <u>XW13707</u>	
เครื่องหมายเลข Machine No. : <u>2</u>	
สัญญาบริการหมดอายุวันที่ Service Contract Expiry date :	

1 Date :	Time :				33 Cooling Set point 1 <u>45.0</u> <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C
2 Total capacity (display)	(%)	<u>62.1</u>	<u>55.1</u>		34 Volts Supply <u>380</u> / <u>3</u> / <u>50</u> VAC
3 Percent capacity	Cir A.	<u>65.1</u>	<u>55.1</u>		35 COMPRESSOR Amps Runnig
4 (%)	Cir B.	<u>60.1</u>	<u>55.1</u>		Comp. A1 A2 B1 B2
5 Suction Press.	Cir A.	<u>34.7</u>	<u>31.6</u>	*	L1 <u>141.3</u> Amp
6 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	<u>34.0</u>	<u>35.6</u>		L2 <u>136.6</u> Amp
7 Saturated suction temp.	Cir A.	<u>40.2</u>	<u>39.1</u>		L3
8 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	<u>38.5</u>	<u>39.4</u>		36 TQ. VALVE (%)
9 Chilled water temp.	In	<u>55.1</u>	<u>54.5</u>		EPE. EXV.ECO. Cir-A
10 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	<u>45.2</u>	<u>44.9</u>		37 Exv. (%)
11 Chilled water press.	In	<u>65</u>	<u>65</u>		EPE. Cir-A
12 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	<u>55</u>	<u>55</u>		Cir-B
13 Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	<u>141.8</u>	<u>166.1</u>		38 Discharge gas temp.
14 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	<u>143.5</u>	<u>140.5</u>		<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)
15 Set condensing temp.	Cir A.	<u>100.1</u>	<u>117.4</u>		39 DSH temp.
16 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	<u>109.5</u>	<u>108.1</u>		<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)
17 Condenser water temp.	In	<u>88.6</u>	<u>88.3</u>	*	40 Motor temp.
18 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	<u>93.3</u>	<u>95.0</u>		<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)
19 Condenser water Press	In	<u>30</u>	<u>30</u>		Comp Section
20 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	<u>20</u>	<u>20</u>		A1 121.9 112.5
21 Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	<u>161.9</u>	<u>154.6</u>		A2 38.3 35.4
22	A2	-	-		A1 53.2 55.2
23 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	<u>206.2</u>	<u>204.7</u>		B2 52.3 56.3
24	B2	-	-		41 Ambient <input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)
25 Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	<u>130.0</u>	<u>125.5</u>		42 FANS Stage Cir-A/B
26	A2	-	-		
27 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	<u>172.3</u>	<u>168.5</u>		UNIT START <u>1690</u> UNIT HOUR(S) <u>23669</u>
28	B2	-	-		RUNNING HOUR(S) COUNT.STRAT
29 Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	<u>43.8</u>	<u>39.4</u>		A1 <u>18363</u> <u>2288</u>
30	A2	<u>40.7</u>	<u>40.5</u>		A2
31 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	<u>92.1</u>	<u>91.2</u>		B1 <u>19105</u> <u>2285</u>
32 Temp	B2	<u>93.6</u>	<u>93.4</u>	*	B2

ช่างบริการ Service Technician(s) : <u>1 ร้อยเอก 1</u>	สำหรับลูกค้า / For customer :
บันทึกของช่าง Technician's Note : <u>ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง Chiller ใน</u> <u>พื้นที่ห้องเย็นแล้ว พบว่า การทำงานของเครื่อง</u> <u>ปกติ ค่าอุณหภูมิห้องเย็น Set point. คอมพิวเตอร์</u>	ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature

CARRIER (THAILAND) LIMITED

14-15th Floor, TCIF TOWER, 1858/63-74 Bangna-Trad Road,
Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
TEL : +66(0)2-762-9222 FAX : +66(0)2-751-4745



United Technologies

www.carrier.th

SERVICE REPORT / INSPECTION CHECK LIST

FOR MODEL : 30HXC,30XA,30GX
30SCC,30SKB

บริษัท แครียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด
กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2762-9222 โทรสาร : 0-2751-4745

สาขา Branch: Phuket
โทร. Tel.: 090-9806646

เลขที่ No. 05153 ครั้งที่ Time
Date 20 / 6 / 23

ชื่อลูกค้าและที่อยู่ Customer's name & address : บริษัท อาริยา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร. Tel.: 090-9806646 โทรสาร Fax: Chiller Room

บุคคลติดต่อ Contact Person : K. M
รุ่น/แบบ Model: 30XW1002P เครื่องหมายเลข Machine No. 1
หมายเลขเครื่อง Serial No. XWL3706 สัญญาบริการหมดอายุวันที่ Service Contact Expiry date:

Type of checking

- ☐ Maintenance
☒ Inspection
☐ Log Status
☐ Under warranty

1	Date:	Time:		33	Cooling Set point 1 <u>45.0</u> <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C
2	Total capacity (display)	(%)	<u>415%</u> <u>47%</u>	34	Volts Supply <u>380</u> / <u>3</u> / <u>50</u> VAC
3	Percent capacity	Cir A.	<u>415%</u> <u>50%</u>	35	COMPRESSOR Amps Runnig
4	(%)	Cir B.	<u>410%</u> <u>50%</u>	Comp.	A1 A2 B1 B2
5	Suction Press.	Cir A.	<u>35.3</u> <u>35.8</u>	L1	<u>110.1</u> Amp <u>101.3</u> Amp
6	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	<u>38.1</u> <u>35.6</u>	L2	<u>113.9</u> Amp <u>102.3</u> Amp
7	Saturated suction temp.	Cir A.	<u>44.1</u> <u>42.7</u>	L3	
8	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	<u>42.5</u> <u>42.5</u>	36	TQ. VALVE (%) Cir-A
9	Chilled water temp.	In	<u>51.6</u> <u>52.2</u>	EPE. EXV.ECO. Cir-B	
10	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	<u>44.6</u> <u>43.2</u>	37	Exv. (%) Cir-A
11	Chilled water press.	In	<u>64</u> <u>64</u>	EPE. Cir-B	<u>34.0</u> <u>32.6</u>
12	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	<u>64</u> <u>54</u>	38	Discharge gas temp. Cir-A
13	Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	<u>152.3</u> <u>150.8</u>	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C) Cir-B	<u>139.2</u> <u>142.4</u>
14	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	<u>140.5</u> <u>145.1</u>	39	DSH temp. Cir-A
15	Set condensing temp.	Cir A.	<u>111.5</u> <u>112.6</u>	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C) Cir-B	
16	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	<u>108.2</u> <u>107.5</u>	40	Motor temp. A B
17	Condenser water temp.	In	<u>88.1</u> <u>82.9</u>	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	<u>76.8</u> <u>76.5</u>
18	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	<u>95.4</u> <u>95.2</u>	Comp suction B	<u>74.0</u> <u>74.7</u>
19	Condenser water Press	In	<u>15</u> <u>15</u>	A	<u>62.3</u> <u>62.5</u>
20	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	<u>5</u> <u>5</u>	B	<u>57.4</u> <u>57.5</u>
21	Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	<u>142.0</u> <u>141.6</u>	41	Ambient <input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)
22		A2		42	FANS Stage Cir-A/B
23	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	<u>130.9</u> <u>134.6</u>	UNIT START <u>1240</u> UNIT HOUR(S) <u>24899</u>	
24		B2		RUNNING HOUR(S) COUNT. STRAT	
25	Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	<u>103.9</u> <u>105.5</u>	A1	<u>19201</u> <u>3261</u>
26		A2		A2	
27	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	<u>93.6</u> <u>98.0</u>	B1	<u>20631</u> <u>3258</u>
28		B2		B2	
29	Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	<u>35.1</u> <u>32.4</u>	Date Time Alarm History	
30		A2	<u>37.1</u> <u>32.2</u>	15/6/14:35 Comp A Phase Loss L3	
31	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	A1	<u>91.6</u> <u>92.1</u>	15/6/14:35 Comp A Phase Loss L3	
32	<u>Temp</u>	A2	<u>94.6</u> <u>92.2</u>	13/6/8:08 Comp A Phase Loss L2	

ช่างบริการ Service Technician(s): 1 วัชรินทร์ 2 อดิษฐ์
บันทึกของช่าง Technician's Note: ได้เข้ามาทำการตรวจเช็ค Chiller 2 เครื่อง พบว่า เครื่องทำงานเป็นปกติ สามารถทำงานได้ตาม Set Point
สำหรับลูกค้า / For customer: [Signature]
ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature

CARRIER (THAILAND) LIMITED
 14-15th Floor, TCIF TOWER, 1858/63-74 Bangna-Trad Road,
 Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
 TEL : +66(0)2-762-9222 FAX : +66(0)2-751-4745



บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชั้น 14-15 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด
 กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทรศัพท์ : 0-2762-9222 โทรสาร : 0-2751-4745

SERVICE REPORT / INSPECTION CHECK LIST
FOR MODEL : 30HXC, 30XA, 30GX
30SCC, 30SKB

เลขที่ No. **05155** ครั้ง Time
 Date **20 / 6 / 23**

สาขา Branch: **Phuket**
 โทร. Tel.: **090-9801641**

ชื่อลูกค้าและที่อยู่ Customer's name & address: **บริษัท อิตาเลียน เอนเนอร์ยี จำกัด**

โทร. Tel.: **02-762-9222**

โทรสาร Fax:

สถานที่ติดตั้งเครื่อง Location of equipment:

Chiller Room

บุคคลติดต่อ Contact Person: **ท. นว**

รุ่น/แบบ Model: **30XW1002P**

เครื่องหมายเลข Machine No. **3**

หมายเลขเครื่อง Serial No. **XW23405**

สัญญาบริการหมดอายุวันที่ Service Contact Expiry date:

Type of checking

- ☐ Maintenance
☒ Inspection
☐ Log Status
☐ Under warranty

1	Date :	Time :		
2	Total capacity (display)	(%)	115 / 42	
3	Percent capacity	Cir A.	40 / 41	
4	(%)	Cir B.	35 / 40	
5	Suction Press.	Cir A.	37.4 / 35.8	
6	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	36.3 / 36.0	
7	Saturated suction temp.	Cir A.	42.8 / 40.9	
8	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	40.0 / 36.4	
9	Chilled water temp.	In	57.4 / 57.6	
10	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	46.0 / 43.8	
11	Chilled water press.	In	90 / 90	
12	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	65 / 65	
13	Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	149.2 / 141.9	
14	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	127.9 / 138.0	
15	Set condensing temp.	Cir A.	108.1 / 102.3	
16	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	105.2 / 108.5	
17	Condenser water temp.	In	85.5 / 87.4	
18	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	90.6 / 96.3	
19	Condenser water Press	In	18 / 18	
20	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	10 / 10	
21	Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	135.1 / 132.5	
22		A2	- / -	
23	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	120.2 / 130.6	
24		B2	- / -	
25	Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	96.9 / 96.1	
26		A2	- / -	
27	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	82.2 / 97.0	
28		B2	- / -	
29	Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	47.8 / 34.6	
30		A2	36.8 / 36.0	
31	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	90.5 / 91.6	
32		B2	85.4 / 87.0	

33	Cooling Set point 1	45.0	<input checked="" type="checkbox"/> °F	<input type="checkbox"/> °C
34	Volts Supply	380	/ 3	/ 50 VAC
35	COMPRESSOR	Amps Runnig		
	Comp.	A1	A2	B1 B2
	L1	175.6 Amp		82.8 Amp
	L2	100.2 Amp		99.8 Amp
	L3			
36	TQ. VALVE (%)	Cir-A		
	EPE. EXV.ECO.	Cir-B		
37	Exv. (%)	Cir-A	34.9 %	31.8 %
	EPE.	Cir-B	24.6 %	31.4 %
38	Discharge gas temp.	Cir-A	130.0	133.2
	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B	130.3	133.7
39	DSH temp.	Cir-A		
	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B		
40	Motor temp.	A1	84.0	79.6
		A2	88.7	77.3
	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	B1	50.8	62.8
		B2	86.6	82.7
41	Ambient	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)		
42	FANS Stage	Cir-A/B	1	1

UNIT START 1312		UNIT HOUR(S) 24225	
RUNNING HOUR(S)		COUNT. STRAT	
A1	17413	2344	
A2			
B1	20368	2343	
B2			
Date	Time	Alarm History	
08/5/13	57	Comp B High Pressure Switch Protection	
08/5/13	51	Comp A High Pressure Switch Protection	
08/5/13	48	Comp B High Pressure Switch Protection	

ช่างบริการ Service Technician(s):

บันทึกของช่าง Technician's Note:

1 วิศวกร
2 วิศวกร
 1. ตรวจสอบการทำงานของ Chiller ใน
 2. ตรวจสอบการทำงานของ Compressor Set Point

สำหรับลูกค้า / For customer :

ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature

14-15th Floor, TCIF TOWER, 1858/63-74 Bangna-Trad Road,
Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
TEL : +66(0)2-762-9222 FAX : +66(0)2-751-4745



ชั้น 14-15 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด
กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2762-9222 โทรสาร : 0-2751-4745

www.carrier.th

FOR MODEL : 30HXC, 30XA, 30GX
30SCC, 30SKB

เวลา
ครุฑ
Time

Date...../...../.....

สาขา: Phuket
โทร: 070-9806646
Tel:

ชื่อลูกค้าและที่อยู่
Customer's name & address: อ. นวรัตน์ แสงแก้ว

โทร. โทรสาร
Tel. Fax.

สถานที่ติดตั้งเครื่อง
Location of equipment:

Chilled Room

บุคคลติดต่อ
Contact Person : K. WS

รุ่น/แบบ Model: 30xw150213

เครื่องหมายเลข
Machine No.

หมายเลขเครื่อง
Serial No. XW!3406

สัญญาบริการหมดอายุวันที่
Service Contact Expiry date :

Type of checking

☐ Maintenance☒ Inspection☐ Log Status☐ Under warranty

1	Date:	Time:			33	Cooling Set point 1	: 45.0 °F	°C	
2	Total capacity (display)	(%)	65%	60%	34	Volts Supply	380	1 50 1 3 VAC	
3	Percent capacity	Cir A.	55%	55%	35	COMPRESSOR	Amps	Runnig	
4	(%)	Cir B.	75%	65%	Comp.	A1	A2	B1	B2
5	Suction Press.	Cir A.	29.4	34.2	L1	141.4	Amp	161.4	Amp
6	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	30.3	34.7	L2	144.7	Amp	139.9	Amp
7	Saturated suction temp.	Cir A.	39.4	41.2	L3				
8	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	41.1	35.3	36	TQ. VALVE (%)	Cir-A		
9	Chilled water temp.	In	57.0	56.5	EPE.	EXV.ECO.	Cir-B		
10	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	44.6	45.4	37	Exv. (%)	Cir-A	33.2 %	30.8 %
11	Chilled water press.	In	78	78	EPE.		Cir-B	34.0 %	32.0 %
12	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	70	70	38	Discharge gas temp.	Cir-A	154.9	152.9
13	Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	176.0	179.8	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)		Cir-B	149.5	148.2
14	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	179.4	169.5	39	DSH temp.	Cir-A		
15	Set condensing temp.	Cir A.	122.6	122.6	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)		Cir-B		
16	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	121.7	121.5	40	Motor temp.	A A1	98.3	96.4
17	Condenser water temp.	In	82.0	82.0	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)		B A2	96.0	94.7
18	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	103.1	96.9	Comp Section		A B1	50.2	51.2
19	Condenser water Press	In	15	15			B B2	47.5	46.2
20	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	10	10	41	Ambient <input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)			
21	Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	166.5	155.8	42	FANS Stage	Cir-A/B	/	/
22		A2	-	-	UNIT START 1233 UNIT HOUR(S) 24660				
23	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	166.8	168.4	RUNNING HOUR(S) COUNT.STRAT				
24		B2	-	-	A1	18986	3254		
25	Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	135.8	129.4	A2	-	-		
26		A2	-	-	B1	20414	3251		
27	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	131.3	122.2	B2	-	-		
28		B2	-	-	Date	Time	Alarm History		
29	Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	A A1	38.6	45.6	2/2	15:20	Comp A High Pressure Switch Protection		
30		B A2	50.1	48.0	2/2	15:10	Comp B High Pressure Switch Protection		
31	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	A B1	94.9	97.0	2/2	15:10	Comp B High Pressure Switch Protection		
32	Temp	B B2	100.5	100.7					

ช่างบริการ
Service Technician(s) :

บันทึกของช่าง
Technician's Note

สำหรับลูกค้า / For customer :

ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature

CARRIER (THAILAND) LIMITED

14-15th Floor, TCIF TOWER, 1858/63-74 Bangna-Trad Road,
Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
TEL : +66(0)2-762-9222 FAX : +66(0)2-751-4745



www.carrier.th

SERVICE REPORT / INSPECTION CHECK LIST

FOR MODEL : 30HXC, 30XA, 30GX
30SCC, 30SKB

บริษัท แครีเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารทีซีไอเอฟ ทางด่วน 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด
กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2762-9222 โทรสาร : 0-2751-4745

สาขา Branch : Phuket
โทร. Tel. : 090-9806646

เลขที่ No. 05149 ครั้งที่ Time
Date 04/04/23

ชื่อลูกค้าและที่อยู่ Customer's name & address : อ. อดิวิทย์ เอมเนท นาคอ
โทร. Tel. : จ. ภูเก็ต โทรสาร Fax. : Chiller Room
สถานที่ติดตั้งเครื่อง Location of equipment :

บุคคลติดต่อ Contact Person : K นร.
รุ่น/แบบ Model : 30XW1002P เครื่องหมายเลข Machine No. 2
หมายเลขเครื่อง Serial No. XWL3207 สัญญาบริการหมดอายุวันที่ Service Contact Expiry date :
Type of checking
☐ Maintenance
☒ Inspection
☐ Log Status
☐ Under warranty

1	Date :	Time :		33	Cooling Set point 1	<u>45.0</u> <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C
2	Total capacity (display)	(%)	<u>45%</u> <u>40%</u>	34	Volts Supply	<u>380</u> / <u>50</u> / <u>3</u> VAC
3	Percent capacity	Cir A.	<u>45%</u> <u>40%</u>	35	COMPRESSOR	Amps Runnig
4	(%)	Cir B.	<u>45%</u> <u>40%</u>		Comp.	A1 A2 B1 B2
5	Suction Press.	Cir A.	<u>34.2</u> <u>35.1</u>		L1	<u>121.4</u> Amp <u>106.5</u> Amp
6	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	<u>35.8</u> <u>35.6</u>		L2	<u>111.4</u> Amp <u>99.4</u> Amp
7	Saturated suction temp.	Cir A.	<u>38.4</u> <u>39.1</u>		L3	
8	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	<u>39.6</u> <u>40.7</u>	36	TQ. VALVE (%)	Cir-A
9	Chilled water temp.	In	<u>54.2</u> <u>54.1</u>		EPE. EXV.ECO.	Cir-B
10	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	<u>43.9</u> <u>45.2</u>	37	Exv. (%)	Cir-A <u>32.8</u> % <u>32.3</u> %
11	Chilled water press.	In	<u>46</u> <u>46</u>		EPE.	Cir-B <u>33.4</u> % <u>33.8</u> %
12	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	<u>65</u> <u>65</u>	38	Discharge gas temp.	Cir-A <u>150.4</u> <u>148.7</u>
13	Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	<u>166.5</u> <u>155.0</u>		<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B <u>131.8</u> <u>130.6</u>
14	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	<u>140.9</u> <u>137.4</u>	39	DSH temp.	Cir-A - -
15	Set condensing temp.	Cir A.	<u>119.0</u> <u>114.6</u>		<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B - -
16	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	<u>109.2</u> <u>106.8</u>	40	Motor temp.	AA1 <u>112.9</u> <u>107.1</u>
17	Condenser water temp.	In	<u>88.3</u> <u>86.7</u>		<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	BA2 <u>73.0</u> <u>72.1</u>
18	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	<u>97.9</u> <u>95.6</u>		Comp Section	AB1 <u>61.4</u> <u>65.2</u>
19	Condenser water Press	In	<u>24</u> <u>24</u>			BB2 <u>55.5</u> <u>58.2</u>
20	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	<u>20</u> <u>20</u>	41	Ambient <input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	
21	Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	<u>158.1</u> <u>147.4</u>	42	FANS Stage Cir-A/B	<u>1</u> <u>1</u>
22		A2	- -	UNIT START <u>1665</u> UNIT HOUR(S) <u>22974</u>		
23	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	<u>215.7</u> <u>213.4</u>	RUNNING HOUR(S) COUNT.STRAT		
24		B2	- -	A1	<u>12769</u>	<u>2249</u>
25	Oil Diff (KPA) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	<u>125.4</u> <u>114.0</u>	A2	- -	- -
26		A2	- -	B1	<u>18439</u>	<u>2252</u>
27	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	<u>179.8</u> <u>178.3</u>	B2	- -	- -
28		B2	- -	Date Time Alarm History		
29	Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	AA1	<u>36.7</u> <u>35.1</u>	8/4 17:40 Comp A High Pressure Switch Protection.		
30		BA2	<u>37.7</u> <u>37.9</u>	8/4 19:06 Comp A High Pressure Switch Protection.		
31	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	AB1	<u>91.6</u> <u>91.6</u>	8/4 19:25 Comp A High Pressure Switch Protection.		
32	Temp	BB2	<u>91.8</u> <u>91.2</u>			

ช่างบริการ Service Technician(s) : จ. อดิวิทย์ อ. อดิวิทย์
บันทึกของช่าง Technician's Note : ตรวจการทำงานของ Chiller ในห้องเย็น
พบว่า การทำงานโดยรวม/เครื่องทำงานเป็นปกติ
สามารถทำงานตามค่าที่ตั้งไว้ตาม Set Point
Compressor ทำงานเป็นปกติ
สำหรับลูกค้า / For customer : P. Int
ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature

CARRIER (THAILAND) LIMITED

14-15th Floor, TCIF TOWER, 1858/63-74 Bangna-Trad Road,
Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
TEL : +66(0)2-762-9222 FAX : +66(0)2-751-4745



United Technologies

www.carrier.th

SERVICE REPORT / INSPECTION CHECK LIST

FOR MODEL : 30HXC, 30XA, 30GX
30SCC, 30SKB

บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารทีซีเอฟ ทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด
กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2762-9222 โทรสาร : 0-2751-4745

สาขา Branch: Phuket
โทร. Tel.: 090-9806646

เลขที่ No. 05151
ครั้งที่ Time 4 4 23
Date

ชื่อลูกค้าและที่อยู่ Customer's name & address: อรุณกมล 602/25633 ทุ่งทอง

สถานที่ติดตั้งเครื่อง Location of equipment: Miller Room

โทร. Tel.: จ. ภูเก็ต โทรสาร Fax:

บุคคลติดต่อ Contact Person: K. พว.

รุ่น/แบบ Model: 30XW1002P

เครื่องหมายเลข Machine No. 3

หมายเลขเครื่อง Serial No. XWL3705

สัญญาบริการหมดอายุวันที่ Service Contact Expiry date:

Type of checking

- ☐ Maintenance
☒ Inspection
☐ Log Status
☐ Under warranty

1	Date :	Time :		33	Cooling Set point 1	45.0	F	<input type="checkbox"/> °C
2	Total capacity (display)	(%)	50% 50%	34	Volts Supply	380	/ 50 / 3	VAC
3	Percent capacity	Cir A.	60% 50%	35	COMPRESSOR	Amps	Runnig	
4	(%)	Cir B.	45% 50%		Comp.	A1	A2	B1 B2
5	Suction Press.	Cir A.	47.8 35.1		L1	123.0 Amp		106.7 Amp.
6	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	36.7 34.0		L2	103.4 Amp		103.2 Amp.
7	Saturated suction temp.	Cir A.	38.5 39.4		L3			
8	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	41.1 39.6	36	TQ. VALVE (%)	Cir-A		
9	Chilled water temp.	In	58.5 57.8		EPE. EXV.ECO.	Cir-B		
10	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	44.4 44.6	37	Exv. (%)	Cir-A	35.2 %	32.6 %
11	Chilled water press.	In	80 80		EPE.	Cir-B	35.0 %	36.0 %
12	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	76 76	38	Discharge gas temp.	Cir-A	133.1	134.4
13	Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	135.6 135.5		<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B	126.2	129.4
14	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	134.4 135.9	39	DSH temp.	Cir-A		
15	Set condensing temp.	Cir A.	102.1 106.3		<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B		
16	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	106.1 106.9	40	Motor temp.	A1	75.2	78.0
17	Condenser water temp.	In	86.9 86.2		<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	A2	85.4	73.7
18	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	97.1 96.1		Comp Section D	B1	50.9	62.2
19	Condenser water Press	In	18 18			B2	73.5	72.1
20	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	10 10	41	Ambient	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)		
21	Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	129.0 127.5	42	FANS Stage Cir-A/B		/	/
22		A2			UNIT START	1300	UNIT HOUR(S)	23502
23	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	123.7 125.6		RUNNING HOUR(S)		COUNT.STRAT	
24		B2			A1	16689	2336	
25	Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	101.8 93.1		A2			
26		A2			B1	19645	2335	
27	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	89.1 90.6		B2			
28		B2			Date	Time	Alarm History	
29	Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	A1A	34.9 35.3		4/4 10:45		Loss of Communication with Exv. Board B	
30		A2B	38.2 36.8		10/4 08:34		Loss of Communication with Exv. Board A	
31	<input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1A	90.5 89.9		4/4 02:34		Loss of Communication with Exv. Board A	
32	Tamp	B2B	90.9 90.2					

ช่างบริการ Service Technician(s): 1 0151 2 มร.กรรณ 1-4
บันทึกของช่าง Technician's Note: ทักถามหาวิธีการแล้วพบว่า Chiller มีปัญหาเรื่องไฟฟ้า
จึงได้ทำการปิดเครื่อง Board แล้วจึงได้เปลี่ยน Run Chiller ได้
-จึงได้ทำการแก้ไขปัญหานี้แล้วพบว่า Chiller ทำงาน Run
ปกติแล้วครับ

สำหรับลูกค้า / For customer:

ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature

CARRIER (THAILAND) LIMITED

14-15th Floor, TCIF TOWER, 1858/63-74 Bangna-Trad Road,
Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
TEL : +66(0)2-762-9222 FAX : +66(0)2-751-4745



www.carrier.th

SERVICE REPORT / INSPECTION CHECK LIST

FOR MODEL : 30HXC,30XA,30GX
30SCC,30SKB

บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารทีซีไอเอฟ ถนนพหลโยธิน 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด
กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2762-9222 โทรสาร : 0-2751-4745

สาขา Branch : 174464
โทร. Tel. : 090-9806646

เลขที่ No. 05104
ครั้งที่ Time 14 / 2 / 23
Date

ชื่อลูกค้าและที่อยู่ Customer's name & address : อิมิตา 102/1 เจริญนคร

สถานที่ติดตั้งเครื่อง Location of equipment : Chiller Room

โทร. Tel. : 174464 โทรสาร Fax. :

บุคคลติดต่อ Contact Person : KAS

Type of checking
☐ Maintenance
☒ Inspection
☐ Log Status
☐ Under warranty

รุ่น/แบบ Model : 30XW10020

เครื่องหมายเลข Machine No. 3

หมายเลขเครื่อง Serial No. 2W13305

สัญญาบริการหมดอายุวันที่ Service Contact Expiry date :

1 Date :	Time :		33 Cooling Set point 1 46.0 <input checked="" type="checkbox"/> °F <input type="checkbox"/> °C
2 Total capacity (display)	(%)	62% 40%	34 Volts Supply 380 / 50 / 3 VAC
3 Percent capacity	Cir A.	40% 40%	35 COMPRESSOR Amps Runnig
4 (%)	Cir B.	60% 40%	Comp. A1 A2 B1 B2
5 Suction Press.	Cir A.	38.1 35.3	L1 126.1 Amp 114.4 Amp
6 <input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	110.5 39.1	L2 122.8 Amp 117.8 Amp
7 Saturated suction temp.	Cir A.	41.6 40.9	L3
8 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	39.1 43.4	36 TQ. VALVE (%) Cir-A
9 Chilled water temp.	In	58.1 55.9	EPE. EXV.ECO. Cir-B
10 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	48.8 46.8	37 Exv. (%) Cir-A 35.1% 34.1%
11 Chilled water press.	In	68 68	EPE. Cir-B 33.2% 32.9%
12 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	60 60	38 Discharge gas temp. Cir-A 132.8 136.3
13 Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	143.2 140.9	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C) Cir-B 126.2 125.4
14 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	138.2 131.3	39 DSH temp. Cir-A
15 Set condensing temp.	Cir A.	109.5 108.1	<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C) Cir-B
16 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	112.0 105.3	40 Motor temp. A1 84.8 85.2
17 Condenser water temp.	In	86.9 82.7	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C) A2 81.0 71.1
18 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	94.4 94.8	B1 50.6 55.7
19 Condenser water Press	In	18 18	B2 51.7 44.3
20 <input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	10 10	41 Ambient <input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)
21 Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	135.9 133.6	42 FANS Stage Cir-A/B
22	A2	- -	
23 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	134.8 122.9	UNIT START 1300 UNIT HOUR(S) 23499
24	B2	- -	RUNNING HOUR(S) COUNT.STRAT
25 Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	98.4 99.4	A1 16682 2332
26	A2	- -	A2 - -
27 <input type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	92.2 84.0	B1 19643 2334
28	B2	- -	B2 - -
29 Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	47.1 46.8	Date Time Alarm History
30	A2	51.7 52.3	02/12 10:50 Comp B Phase Loss L1
31 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	92.0 69.6	30/11 10:41 Comp B Low Current Alarm
32 Temp	B2	93.4 93.4	32/11 10:41 Comp A Low Current Alarm

ช่างบริการ Service Technician(s) :

1 ชัยวัฒน์ 2 อรุณ

บันทึกของช่าง Technician's Note :

10 ชั่วโมงการตรวจเช็ค Chiller ได้เรียบร้อย
พบว่า Chiller Room เป็นปกติ สามารถทำงานได้ตาม
ตาม Set Point ของ Compressor ทั้งหมดเป็นปกติ

สำหรับลูกค้า / For customer :

ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature

CARRIER (THAILAND) LIMITED

14-15th Floor, TCIF TOWER, 1858/63-74 Bangna-Trad Road,
Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
TEL : +66(0)2-762-9222 FAX : +66(0)2-751-4745



United Technologies

www.carrier.th

SERVICE REPORT / INSPECTION CHECK LIST

FOR MODEL : 30HXC,30XA,30GX
30SCC,30SKB

บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารทีซีเอฟ ทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด
กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2762-9222 โทรสาร : 0-2751-4745

สาขา : Phuket
โทร : 090-9806646
Tel. : 090-9806646

เลขที่ No. 05103
ครั้งที่ Time 14 / 2 / 23
Date 14 / 2 / 23

ชื่อลูกค้าและที่อยู่
Customer's name & address :

อินทามัน เอลเมิร์ส ปัตตานี

สถานที่ติดตั้งเครื่อง
Location of equipment :

Chiller Room

โทร : Phuket
Tel. : Phuket

โทรสาร
Fax :

บุคคลติดต่อ

Contact Person : K. W.S.

รุ่นแบบ Model : 30XW1002P

เครื่องหมายเลข
Machine No. 1

หมายเลขเครื่อง
Serial No. XWL3706

สัญญาบริการหมดอายุวันที่
Service Contact Expiry date :

Type of checking

☐ Maintenance

☒ Inspection

☐ Log Status

☐ Under warranty

1	Date :	Time :		33	Cooling Set point 1	46.0	<input checked="" type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> C
2	Total capacity (display)	(%)	60% 42%	34	Volts Supply	380	/ 50	/ 3 VAC
3	Percent capacity	Cir A.	65% 45%	35	COMPRESSOR	Amps	Runnig	
4	(%)	Cir B.	50% 40%		Comp.	A1	A2	B1 B2
5	Suction Press.	Cir A.	43.1 33.7		L1	136.0 Amp		115.2 Amp
6	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	39.8 35.3		L2	150.5 Amp		136.4 Amp
7	Saturated suction temp.	Cir A.	40.0 41.4		L3			
8	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	42.7 35.0	36	TQ. VALVE (%)	Cir-A		
9	Chilled water temp.	In	56.4 55.0		EPE. EXV.ECO.	Cir-B		
10	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	48.0 44.9	37	Exv. (%)	Cir-A	34.8 %	34.3 %
11	Chilled water press.	In	60 60		EPE.	Cir-B	33.5 %	34.2 %
12	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	52 52	38	Discharge gas temp.	Cir-A	135.0	145.2
13	Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	152.0 159.2		<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B	129.0	143.3
14	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	146.6 155.8	39	DSH temp.	Cir-A		
15	Set condensing temp.	Cir A.	116.6 116.8		<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B		
16	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	111.8 113.7	40	Motor temp.	A1	83.5	90.8
17	Condenser water temp.	In	85.7 88.6		<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	A2	90.4	89.7
18	<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	94.3 96.1		Comp Suction	B1	53.4	52.5
19	Condenser water Press	In	20 20			B2	65.8	50.0
20	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	10 10	41	Ambient <input type="checkbox"/> (F) <input type="checkbox"/> (°C)			
21	Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	144.7 150.3	42	FANS Stage Cir-A/B		/	/
22		A2			UNIT START 1429	UNIT HOUR(S) 24296		
23	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	137.4 147.0		RUNNING HOUR(S)	COUNT. STRAT		
24		B2			A1	18620	3050	
25	Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	105.7 118.6		A2			
26		A2			B1	20049	3249	
27	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	98.9 116.7		B2			
28		B2			Date	Time	Alarm History	
29	Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	56.7 54.6		02/2	15:30	Comp A High Pressure Switch Protection	
30		A2	44.2 53.1		02/2	15:10	Comp B High Pressure Switch Protection	
31	<input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	93.1 77.4		02/2	15:10	Comp B High Pressure Switch Protection	
32	Temp	B2	93.8 63.5					

ช่างบริการ

Service Technician(s) :

1. ชัยวัฒน์ 2. จินต

บันทึกของช่าง
Technician's Note :

ได้เข้ามาทำการตรวจเช็ค Chiller Room ที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้
โดยทีม R. Bin+ Compressor ทำงานปกติ

สำหรับลูกค้า / For customer :

ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature

CARRIER (THAILAND) LIMITED

14-15th Floor, TCIF TOWER, 1858/63-74 Bangna-Trad Road,
Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
TEL : +66(0)2-762-9222 FAX : +66(0)2-751-4745



United Technologies

www.carrier.th

บริษัท แคนเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารทีซีเอฟ ทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด
กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2762-9222 โทรสาร : 0-2751-4745

สาขา Branch: **Phuket**
โทร. Tel.: **090-9806646**

SERVICE REPORT / INSPECTION CHECK LIST

FOR MODEL : 30HXC,30XA,30GX
30SCC,30SKB

เลขที่ No. **05102** ครั้ง Time
Date **14 / 2 / 23**

ชื่อลูกค้าและที่อยู่ Customer's name & address: **อ.สุธาสินี เอนเนท ฟักทอง**
โทร. Tel.: **Phuket** โทรสาร Fax:

สถานที่ติดตั้งเครื่อง Location of equipment: **Chiller Room**

บุคคลติดต่อ Contact Person: **K. W.** Type of checking
☐ Maintenance
☒ Inspection
☐ Log Status
☐ Under warranty
รุ่น/แบบ Model: **30XW1002P** เครื่องหมายเลข Machine No. **2**
หมายเลขเครื่อง Serial No. **XWL340X** สัญญาบริการหมดอายุวันที่ Service Contact Expiry date:

1 Date:	Time:				33 Cooling Set point 1	25.0 <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> °C
2 Total capacity (display)	(%)	57%	62%		34 Volts Supply	380 / 50 / 3 VAC
3 Percent capacity	Cir A.	55%	36%		35 COMPRESSOR	Amps Runnig
4 (%)	Cir B.	55%	55%		Comp.	A1 A2 B1 B2
5 Suction Press.	Cir A.	33.0	36.1		L1	118.8 Amp.
6 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	39.5	39.3		L2	121.1 Amp.
7 Saturated suction temp.	Cir A.	40.0	39.6		L3	102.6 Amp.
8 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	44.1	43.6			103.2 Amp.
9 Chilled water temp.	In	53.6	53.5		36 TQ. VALVE (%)	Cir-A - Cir-B -
10 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	45.1	44.9		EPE. EXV.ECO.	Cir-B -
11 Chilled water press.	In	60	60		37 Exv. (%)	Cir-A 34.3 % Cir-B 33.8 %
12 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	48	48		EPE.	Cir-B 39.5 % Cir-B 39.2 %
13 Discharge press. <input type="checkbox"/> (MPa)	Cir A.	150.5	147.4		38 Discharge gas temp.	Cir-A 137.6 Cir-B 138.3
14 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Cir B.	127.1	126.0		<input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B 121.3 Cir-B 118.8
15 Set condensing temp.	Cir A.	110.5	110.7		39 DSH temp.	Cir-A - Cir-B -
16 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir B.	101.2	101.3		<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Cir-B -
17 Condenser water temp.	In	86.7	87.2		40 Motor temp.	A1 105.8 A2 69.5 B1 57.2 B2 53.5
18 <input checked="" type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	Out	93.7	94.3		<input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	A1 57.2 A2 53.5 B1 56.0 B2 49.4
19 Condenser water Press	In	28	28		41 Ambient <input type="checkbox"/> (°F) <input type="checkbox"/> (°C)	
20 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	Out	20	20		42 FANS Stage Cir-A/B	/ /
21 Oil pressure <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	137.0	137.0		UNIT START 1647 UNIT HOUR(S) 22306	
22	A2	-	-		RUNNING HOUR(S) COUNT. STRAT	
23 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	201.2	202.8		A1	14111 2224
24	B2	-	-		A2	-
25 Oil Diff (KPA.) <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	103.0	104.3		B1	14815 2234
26	A2	-	-		B2	-
27 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	161.2	161.6		Alarm History	
28	B2	-	-		Date	Time
29 Economizer <input type="checkbox"/> (MPa)	A1	38.8	40.9		13/2	15:00
30	A2	43.3	43.5			15:00
31 <input checked="" type="checkbox"/> (Psig.) <input type="checkbox"/> (kPa)	B1	89.1	89.8			14:28
32 Temp	B2	91.8	95.3			

ช่างบริการ Service Technician(s): **1 สุทธิรักษ์ 2 ดนัย** สำหรับลูกค้า / For customer:
บันทึกของช่าง Technician's Note: **ได้เข้ามาทำการตรวจเช็ค Chiller ได้แล้วเรียบร้อย พบว่าการทำงานของ Chiller เป็นปกติ คอมเพรสเซอร์ทำงานปกติ สามารถทำงานได้นานขึ้นได้ตาม Set Point**ลายเซ็นลูกค้า / Customer's signature

รายงานการล้างแอร์

ปีพศ. 2566

Description		1111	1112	1113	1114	1115	1121	1122	1123	1124	1125	1131	1132	1133	1134	1135	1141	1142	1143	1144	1145	1151	1152	1153	1154	1155	ผู้ตรวจสอบ	
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				Socan Hk	
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอสยเย็น)		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Blower (ใบลั่วเวอร์)		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
คอสยเย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																												
Description		1211	1212	1213	1214	1215	1221	1222	1223	1224	1225	1231	1232	1233	1234	1235	1241	1242	1243	1244	1245	1251	1252	1253	1254	1255		ผู้ตรวจรับงาน
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอสยเย็น)			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		
Blower (ใบลั่วเวอร์)			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		
คอสยเย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																												
Description		1311	1312	1313	1314	1315	1321	1322	1323	1324	1325	1331	1332	1333	1334	1335	1341	1342	1343	1344	1345	1351	1352	1353	1354	1355		
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)		✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓		
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)		✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓		
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)		✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓		
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอสยเย็น)		✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓		
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)		✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓		
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์		✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓		
Blower (ใบลั่วเวอร์)		✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓		
คอสยเย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																												
Description		1411	1412	1413	1414	1415	1421	1422	1423	1424	1425	1431	1432	1433	1434	1435	1441	1442	1443	1444	1445	1451	1452	1453	1454	1455	ผู้ตรวจรับงาน	
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)		✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓							
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)		✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓								
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)		✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓								
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอสยเย็น)		✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓								
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)		✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓								
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์		✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓								
Blower (ใบลั่วเวอร์)		✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓								
คอสยเย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																												
Description		1501	1502																									
Check Condensing (ตรวจเช็คชุดคอยล์ร้อน)		—	—																									
Motor Fancoil (มอเตอร์คอสยเย็น)		—	—																									
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)		—	—																									
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอสยเย็น)		—	—																									
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)		—	—																									
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์		—	—																									
Blower (ใบลั่วเวอร์)		—	—																									
Check (น้ำยา)		—	—																									
คอสยเย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																												

Location	ตรวจสอบเบร้ง Check Bearings	มอเตอร์ไคส์วาล์ว Motor Drives Valve	ตรวจสอบรุมเทอร์โม Check Room Thermo	ตรวจสอบมอเตอร์คอยเย็น Check Motor Fancoil	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ ทำความสะอาด	โบเวอร์ Blower	ผู้ตรวจงาน Examiner Work	ผู้รับงาน Recipient Work
General store	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Signature]	
Purchase	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Control Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Engineer Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
HR Office (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
HR Office (2) <i>ค.ด.อ. อดิ</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Timekeeper	-	-	-	-	-	-	-	-
Chif A/C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Signature]	
F/C Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Linen (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Linen (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		เจษฎา
Office housekeeper	✓	✓	✓	✓	✓	✓		เอก
F&B Office (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
F&B Office (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Canteen On 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Signature]	
Canteen On 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chef Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Service	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cool Kitchen (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Signature]	
Cool Kitchen (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Bakery	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Receive wing <i>Boo Ter</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Men Locker	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Women Locker	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chiller Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MDB Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gardener Office	-	-	-	-	-	-		

Monthly : กุมภาพันธ์ 2566								
Location	Check Bearings	Motor Drives Valve	Check Room Thermo	Check Motor Fancoil	Cleaning Filter	Blower	Examiner Work	Recipient Work
MD Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
GM Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Front Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Operator Office 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Operator Office 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Internet Lobby 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Sale Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Server & BAPX Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shop 1	OKP	OKP	OKP	OKP	OKP	OKP		ได้ซ่อม & ใช้งานได้
Shop 2								
Shop 3								
Shop 4								
Shop 5								
Pool shop 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pool shop 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
IT Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
The front office IT.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Massage Shop 1	OKP	OKP	OKP	OKP	OKP	OKP		
Massage Shop 2								
Massage Shop 3								
Massage Shop 4								
Lobby Massage No.1	OKP	OKP	OKP	OKP	OKP	OKP		
Lobby Massage No.2								
ห้องน่านายที่สระพริเมียร์วิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ห้องน่านกึ่งสระพริเมียร์วิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Monthly : กุมภาพันธ์ 2566

Monthly : 11/2557 11/2558 11/2559																																										
Description	1111	1112	1113	1114	1115	1121	1122	1123	1124	1125	1131	1132	1133	1134	1135	1141	1142	1143	1144	1145	1151	1152	1153	1154	1155	ผู้ตรวจสอบ																
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
Blower (โบล์เวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
คอสบี้เย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																																										
Description	1211	1212	1213	1214	1215	1221	1222	1223	1224	1225	1231	1232	1233	1234	1235	1241	1242	1243	1244	1245	1251	1252	1253	1254	1255	ผู้ตรวจรับงาน																
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓																	
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓																	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓																	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓																	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓																	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓																	
Blower (โบล์เวอร์)		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓																	
คอสบี้เย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																																										
Description	1311	1312	1313	1314	1315	1321	1322	1323	1324	1325	1331	1332	1333	1334	1335	1341	1342	1343	1344	1345	1351	1352	1353	1354	1355	ผู้ตรวจรับงาน																
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓																	
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)	✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓																	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓																	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓																	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)	✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓																	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓																	
Blower (โบล์เวอร์)	✓		✓	✓		✓				✓								✓			✓	✓		✓	✓																	
คอสบี้เย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																																										
Description	1411	1412	1413	1414	1415	1421	1422	1423	1424	1425	1431	1432	1433	1434	1435	1451	1452	1453	1454	1455	1451	1452	1453	1454	1455	ผู้ตรวจรับงาน																
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	/																					
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓							/															
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓												/										
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓																	/					
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓																						/
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	/																					
Blower (โบล์เวอร์)	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓						/																
คอสบี้เย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																																										
Description	1501	1502																																			ผู้ตรวจรับงาน					
Check Condensing (ตรวจเช็คชุดคอยล์ร้อน)																																										
Motor Fancoil (มอเตอร์คอยล์เย็น)																																										
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)																																										
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)																																										
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)																																										
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์																																										
Blower (โบล์เวอร์)																																										
Check (น้ำยา)																																										
คอสบี้เย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																																										

รับงาน

HJK

ผู้ตรวจรับงาน

602
ส
6012
เชค

Location	ตรวจสอบเบร้ง Check Bearings	มอเตอร์ไดส์วาล์ว Motor Drives Valve	ตรวจสอบรุมเทอร์โม Check Room Thermo	ตรวจสอบมอเตอร์คอยเย็น Check Motor Fancoil	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ ทำความสะอาด	โบเวอร์ Blower	ผู้ตรวจงาน Examiner Work	ผู้รับงาน Recipient Work
General store	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Purchase	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Control Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Engineer Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วีน	
HR Office (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดก	
HR Office (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Timekeeper	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chif A/C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วีน จูเลีย	
F/C Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Linen (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Linen (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Office housekeeper	✓	✓	✓	✓	✓	✓		เอ็กซ์
F&B Office (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดาวพร	เน่ย
F&B Office (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chef Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Service	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cool Kitchen (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	หิวดิ	
Cool Kitchen (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	หิวดิ	
Bakery	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Receive wing	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Men Locker	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Women Locker	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chiller Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MDB Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gardener Office	✓							


Monthly : เมษายน 2566								
Location	Check Bearings	Motor Drives Valve	Check Room Thermo	Check Motor Fancoil	Cleaning Filter	Blower	Examiner Work	Recipient Work
MD Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GM Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Front Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Operator Office 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Operator Office 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Sale Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Server & BAPX Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shop 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Shop 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Shop 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Shop 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Shop 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Pool shop 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pool shop 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
IT Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
The front office IT.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Massage Shop 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Massage Shop 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Massage Shop 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Massage Shop 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Lobby Massage No.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lobby Massage No.2	-	-	-	-	-	-	-	-
ห้องนำชายที่สระพรีเมียร์ริง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องนำหญิงสระพรีเมียร์ริง	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Maintenance Air conditioning (AHU)

Monthly : เมษายน 2566

FM-EN-002

Location	Check Bearings	Motor Drives Valve	Check Room Thermo	Check Motor Fancoil	Cleaning Filter&Room	Blower & Belt	Examiner Work	Recipient Work
1.Meeting room /	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	02045	02045
4.FCU Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5.Fitness	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6.Twigs 1.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7.Twigs 2.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



Andaman Embrace Patong
Department : Engineering
Maintenance Air Conditioning Premier Wing


Monthly : เมษายน 2566

[illegible]

Location	ตรวจสอบเบร้ง Check Bearings	มอเตอร์ไคส์วาล์ว Motor Drives Valve	ตรวจสอบรุมเทอร์โม Check Room Thermo	ตรวจสอบมอเตอร์คอยเย็น Check Motor Fancoil	ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ	โบเวอร์ Blower	ผู้ตรวจงาน Examiner Work	ผู้รับงาน Recipient Work
General store	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Purchase	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Control Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Engineer Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
HR Office (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
HR Office (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Timekeeper	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chif A/C	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
F/C Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Linen (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Linen (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Office housekeeper	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
F&B Office (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
F&B Office (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chef Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Service	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cool Kitchen (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cool Kitchen (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Bakery	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Receive wing	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Men Locker	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Women Locker	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chiller Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MDB Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gardener Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

102
102
102


102



Andaman Embrace Patong
Department : Engineering
Maintenance Air Conditioning Premier Wing

Monthly : พฤษภาคม 2566

Monthly : 11/2560																											
Description	1111	1112	1113	1114	1115	1121	1122	1123	1124	1125	1131	1132	1133	1134	1135	1141	1142	1143	1144	1145	1151	1152	1153	1154	1155	ผู้ตรวจสอบ	
Check Bearing (ตรวจสอบแรง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		11/2560
Motor drives valve (มอเตอร์ไทรฟาล์ว)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Check room thermo (ตรวจสอบรุ่มเทอร์โม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟیلเตอร์กรองอากาศ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Blower (โบล์เวอร์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
คอสย์เป็น (ล้างทุก 6 เดือน)																											
Description	1211	1212	1213	1214	1215	1221	1222	1223	1224	1225	1231	1232	1233	1234	1235	1241	1242	1243	1244	1245	1251	1252	1253	1254	1255	ผู้ตรวจรับงาน	
Check Bearing (ตรวจสอบแรง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		12/2560
Motor drives valve (มอเตอร์ไทรฟาล์ว)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Check room thermo (ตรวจสอบรุ่มเทอร์โม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟیلเตอร์กรองอากาศ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Blower (โบล์เวอร์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
คอสย์เป็น (ล้างทุก 6 เดือน)																											
Description	1311	1312	1313	1314	1315	1321	1322	1323	1324	1325	1331	1332	1333	1334	1335	1341	1342	1343	1344	1345	1351	1352	1353	1354	1355	ผู้ตรวจรับงาน	
Check Bearing (ตรวจสอบแรง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		13/2560
Motor drives valve (มอเตอร์ไทรฟาล์ว)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Check room thermo (ตรวจสอบรุ่มเทอร์โม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟیلเตอร์กรองอากาศ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Blower (โบล์เวอร์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
คอสย์เป็น (ล้างทุก 6 เดือน)						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Description	1411	1412	1413	1414	1415	1421	1422	1423	1424	1425	1431	1432	1433	1434	1435	1441	1442	1443	1444	1445						ผู้ตรวจรับงาน	
Check Bearing (ตรวจสอบแรง)																											14/2560
Motor drives valve (มอเตอร์ไทรฟาล์ว)																											
Check room thermo (ตรวจสอบรุ่มเทอร์โม)																											
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)																											
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟیلเตอร์กรองอากาศ)																											
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์																											
Blower (โบล์เวอร์)																											
คอสย์เป็น (ล้างทุก 6 เดือน)																											
Description	1501	1502																									
Check Condensing (ตรวจเช็คชุดคอยล์ร้อน)																											
Motor Fancoil (มอเตอร์คอยล์เย็น)																											
Check room thermo (ตรวจสอบรุ่มเทอร์โม)																											
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)																											
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟیلเตอร์กรองอากาศ)																											
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์																											
Blower (โบล์เวอร์)																											
Check (น้ำยา)																											
คอสย์เป็น (ล้างทุก 6 เดือน)																											



Monthly : พฤษภาคม 2566

Monthly : พ.ค. 2566																																		ผู้ตรวจสอบ									
Description	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	M1	M2	M3	M4		
Check Bearing (ตรวจสอบเบรจ)											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Blower (โบล์เวอร์)											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
คอสย์เย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																																											
Description	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340				
Check Bearing (ตรวจสอบเบรจ)													✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓																		
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)													✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓																		
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)													✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓																		
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)													✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓																		
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)													✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓																		
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์													✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓																		
Blower (โบล์เวอร์)													✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓																		
คอสย์เย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																																											
Description	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440				
Check Bearing (ตรวจสอบเบรจ)																																											
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)																																											
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)																																											
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)																																											
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)																																											
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์																																											
Blower (โบล์เวอร์)																																											
คอสย์เย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																																											
Description	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538						
Check Bearing (ตรวจสอบเบรจ)																																											
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)																																											
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)																																											
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)																																											
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)																																											
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์																																											
Blower (โบล์เวอร์)																																											
คอสย์เย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																																											
Description	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635									
Check Bearing (ตรวจสอบเบรจ)													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blower (โบล์เวอร์)													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
คอสย์เย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																																											
Description	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	714	715	716	717	718	719	720																								
Check Bearing (ตรวจสอบเบรจ)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																								
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																								
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																								
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																								
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																								
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																								
Blower (โบล์เวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																								
คอสย์เย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																																											

50%

ผู้ตรวจรับงาน

เซ็น

แก้ไข

เสร็จ


Monthly : มิถุนายน 2566								
Location	Check Bearings	Motor Drives Valve	Check Room Thermo	Check Motor Fancoil	Cleaning Filter	Blower	Examiner Work	Recipient Work
MD Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
GM Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Front Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Operator Office 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Operator Office 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Sale Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Server & BAPX Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shop 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shop 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shop 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shop 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shop 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
IT Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
The front office IT.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Massage Shop 1	OFF	-	-	-	-	-		
Massage Shop 2	OFF	-	-	-	-	-		
Massage Shop 3	OFF	-	-	-	-	-		
Massage Shop 4	OFF	-	-	-	-	-		
Lobby Massage No.1	OFF	-	-	-	-	-		
Lobby Massage No.2	OFF	-	-	-	-	-		
ห้องน่านายที่สระพรีเมียร์วิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ห้องน่านกึ่งสระพรีเมียร์วิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Maintenance Air conditioning (AHU)

Monthly : มิถุนายน 2566

FM-EN-002

Location	Check Bearings	Motor Drives Valve	Check Room Thermo	Check Motor Fancoil	Cleaning Filter&Room	Blower & Belt	Examiner Work	Recipient Work
1.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.FCU Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5.Fitness	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6.Twigs 1.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7.Twigs 2.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



Monthly : มิถุนายน 2566

Monthly : มิถุนายน 2560																										
Description	1111	1112	1113	1114	1115	1121	1122	1123	1124	1125	1131	1132	1133	1134	1135	1141	1142	1143	1144	1145	1151	1152	1153	1154	1155	ผู้ตรวจสอบ
Check Bearing (ตรวจสอบแรง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Blower (ใบส่วเวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คอล์ยเย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																										
Description	1211	1212	1213	1214	1215	1221	1222	1223	1224	1225	1231	1232	1233	1234	1235	1241	1242	1243	1244	1245	1251	1252	1253	1254	1255	ผู้ตรวจสอบ
Check Bearing (ตรวจสอบแรง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Blower (ใบส่วเวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คอล์ยเย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																										
Description	1311	1312	1313	1314	1315	1321	1322	1323	1324	1325	1331	1332	1333	1334	1335	1341	1342	1343	1344	1345	1351	1352	1353	1354	1355	ผู้ตรวจสอบ
Check Bearing (ตรวจสอบแรง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Blower (ใบส่วเวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คอล์ยเย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																										
Description	1411	1412	1413	1414	1415	1421	1422	1423	1424	1425	1431	1432	1433	1434	1435	1441	1442	1443	1444	1445	1451	1452	1453	1454	1455	ผู้ตรวจสอบ
Check Bearing (ตรวจสอบแรง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Blower (ใบส่วเวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
คอล์ยเย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																										
Description	1501	1502																								
Check Condensing (ตรวจเช็คชุดคอยรอน)	✓	✓																								
Motor Fancoil (มอเตอร์คอล์ยเย็น)	✓	✓																								
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓																								
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)	✓	✓																								
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓																								
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓																								
Blower (ใบส่วเวอร์)	✓	✓																								
Check (น้ำยา)	✓	✓																								
คอล์ยเย็น (ล้างทุก 6 เดือน)																										

Location	ตรวจสอบเบร้ง Check Bearings	มอเตอร์ไดส์วาล์ว Motor Drives Valve	ตรวจสอบรูมเทอร์โม Check Room Thermo	ตรวจสอบมอเตอร์คอยเย็น Check Motor Fancoil	ทำความสะอาดฟิล เตอร์กรองอากาศ	โบเวอร์ Blower	ผู้ตรวจงาน Examiner Work	ผู้รับงาน Recipient Work
General store	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Purchase	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Control Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Engineer Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
HR Office (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
HR Office (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Timekeeper	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chif A/C	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
F/C Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Linen (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Linen (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Office housekeeper	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
F&B Office (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
F&B Office (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chef Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Service	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cool Kitchen (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cool Kitchen (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Bakery	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Receive wing	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Men Locker	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Women Locker	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chiller Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MDB Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gardener Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

เจษฎา

เอเอฟ



Andaman Embrace Patong
Department : Engineering
Maintenance Air Conditioning Premier Wing

Monthly : กรกฎาคม 2566


[illegible]

Maintenance Air conditioning (AHU)

Monthly : สิงหาคม 2566

FM-EN-002

Location	Check Bearings	Motor Drives Valve	Check Room Thermo	Check Motor Fancoil	Cleaning Filter&Room	Blower & Belt	Examiner Work	Recipient Work
1.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.FCU Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.Fitness	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
6.Twigs 1.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7.Twigs 2.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



Monthly : สิงหาคม 2566

Monthly : สิงหาคม 2560																										
Description	1111	1112	1113	1114	1115	1121	1122	1123	1124	1125	1131	1132	1133	1134	1135	1141	1142	1143	1144	1145	1151	1152	1153	1154	1155	ผู้ตรวจสอบ
Check Bearing (ตรวจสอบแรง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	น่าน
Motor drives valve (มอเตอร์ไทรฟาล์ว)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Blower (โบล์เวอร์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
คอลัมเป็น (ล้างทุก 6 เดือน)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Description	1211	1212	1213	1214	1215	1221	1222	1223	1224	1225	1231	1232	1233	1234	1235	1241	1242	1243	1244	1245	1251	1252	1253	1254	1255	น่าน
Check Bearing (ตรวจสอบแรง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Motor drives valve (มอเตอร์ไทรฟาล์ว)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Blower (โบล์เวอร์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
คอลัมเป็น (ล้างทุก 6 เดือน)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Description	1311	1312	1313	1314	1315	1321	1322	1323	1324	1325	1331	1332	1333	1334	1335	1341	1342	1343	1344	1345	1351	1352	1353	1354	1355	ผู้ตรวจรับงาน
Check Bearing (ตรวจสอบแรง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Motor drives valve (มอเตอร์ไทรฟาล์ว)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Blower (โบล์เวอร์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
คอลัมเป็น (ล้างทุก 6 เดือน)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Description	1411	1412	1413	1414	1415	1421	1422	1423	1424	1425	1431	1432	1433	1434	1435	1451	1452	1453	1454	1455	1451	1452	1453	1454	1455	น่าน
Check Bearing (ตรวจสอบแรง)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Motor drives valve (มอเตอร์ไทรฟาล์ว)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Blower (โบล์เวอร์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
คอลัมเป็น (ล้างทุก 6 เดือน)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Description	1501	1502																								น่าน
Check Condensing (ตรวจเช็คชุดคอยล์ร้อน)	/	/																								
Motor Fancoil (มอเตอร์คอยล์เย็น)	/	/																								
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	/	/																								
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอล์ยเย็น)	/	/																								
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ)	/	/																								
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	/	/																								
Blower (โบล์เวอร์)	/	/																								
Check (น้ำยา)	/	/																								
คอลัมเป็น (ล้างทุก 6 เดือน)	/	/																								

Location	ตรวจสอบเบร้ง Check Bearings	มอเตอร์ไดส์วาล์ว Motor Drives Valve	ตรวจสอบรุมเทอร์โม Check Room Thermo	ตรวจสอบมอเตอร์คอยเย็น Check Motor Fancoil	ทำความสะอาดฟิล เตอร์กรองอากาศ	โบเวอร์ Blower	ผู้ตรวจงาน Examiner Work	ผู้รับงาน Recipient Work
General store	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Purchase	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Control Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Engineer Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
HR Office (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
HR Office (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Timekeeper	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chif A/C	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
F/C Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Linen (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Linen (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Office housekeeper	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
F&B Office (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
F&B Office (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chef Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Service	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cool Kitchen (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cool Kitchen (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Bakery	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Receive wing	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Men Locker	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Women Locker	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chiller Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MDB Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gardener Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

จิรายุ

เอ็กซ์
6/9/2

Monthly : กันยายน 2566

Description	1111	1112	1113	1114	1115	1121	1122	1123	1124	1125	1131	1132	1133	1134	1135	1141	1142	1143	1144	1145	1151	1152	1153	1154	1155	ผู้ตรวจสอบ
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Motor drives valve (มอเตอร์ไครฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Blower (โบล์เวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คอลัมน์ (ล่างทุก 6 เดือน)																										
Description	1211	1212	1213	1214	1215	1221	1222	1223	1224	1225	1231	1232	1233	1234	1235	1241	1242	1243	1244	1245	1251	1252	1253	1254	1255	
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Motor drives valve (มอเตอร์ไครฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Blower (โบล์เวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คอลัมน์ (ล่างทุก 6 เดือน)																										
Description	1311	1312	1313	1314	1315	1321	1322	1323	1324	1325	1331	1332	1333	1334	1335	1341	1342	1343	1344	1345	1351	1352	1353	1354	1355	
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Motor drives valve (มอเตอร์ไครฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Blower (โบล์เวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คอลัมน์ (ล่างทุก 6 เดือน)																										
Description	1411	1412	1413	1414	1415	1421	1422	1423	1424	1425	1431	1432	1433	1434	1435	1451	1452	1453	1454	1455	1451	1452	1453	1454	1455	
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Motor drives valve (มอเตอร์ไครฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Blower (โบล์เวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
คอลัมน์ (ล่างทุก 6 เดือน)																										
Description	1501	1502																								
Check Condensing (ตรวจเช็คชุดคอยล์ร้อน)																										
Motor Fancoil (มอเตอร์คอยล์เย็น)																										
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)																										
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)																										
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)																										
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์																										
Blower (โบล์เวอร์)																										
Check (น้ำยา)																										
คอลัมน์ (ล่างทุก 6 เดือน)																										

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจรับงาน

60/51
60/52



ANDAMAN EMBRACE
PATONG

Andaman Embrace Patong

Department: Engineering

Maintenance Air conditioning Office

FM-EN-002

Monthly : ตุลาคม 2566								
Location	Check Bearings	Motor Drives Valve	Check Room Thermo	Check Motor Fancoil	Cleaning Filter	Blower	Examiner Work	Recipient Work
MD Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
GM Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Front Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Operator Office 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Operator Office 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Sale Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Server & BAPX Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shop 1	-	-	-	-	-	-		
Shop 2	-	-	-	-	-	-		
Shop 3	-	-	-	-	-	-		
Shop 4	-	-	-	-	-	-		
Shop 5	-	-	-	-	-	-		
Pool shop 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
IT Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
The front office IT.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Massage Shop 1	-	-	-	-	-	-		
Massage Shop 2	-	-	-	-	-	-		
Massage Shop 3	-	-	-	-	-	-		
Massage Shop 4	-	-	-	-	-	-		
Lobby Massage No.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Lobby Massage No.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ห้องนำชายที่สระพรีเมียร์วิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ห้องนำหญิงสระพรีเมียร์วิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

ผู้ตรวจสอบ

ได้รับ
บัตร

Maintenance Air conditioning (AHU)

Monthly : ตุลาคม 2566

FM-EN-002

Location	Check Bearings	Motor Drives Valve	Check Room Thermo	Check Motor Fancoil	Cleaning Filter&Room	Blower & Belt	Examiner Work	Recipient Work
1.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.FCU Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5.Fitness	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6.Twigs 1.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7.Twigs 2.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Monthly : ตุลาคม 2566

Description	1111	1112	1113	1114	1115	1121	1122	1123	1124	1125	1131	1132	1133	1134	1135	1141	1142	1143	1144	1145	1151	1152	1153	1154	1155	ผู้ตรวจสอบ
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Motor drives valve (มอเตอร์ไครฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Blower (โบล์เวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คอสย์เป็น (ล้างทุก 6 เดือน)																										
Description	1211	1212	1213	1214	1215	1221	1222	1223	1224	1225	1231	1232	1233	1234	1235	1241	1242	1243	1244	1245	1251	1252	1253	1254	1255	
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Motor drives valve (มอเตอร์ไครฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Blower (โบล์เวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คอสย์เป็น (ล้างทุก 6 เดือน)																										
Description	1311	1312	1313	1314	1315	1321	1322	1323	1324	1325	1331	1332	1333	1334	1335	1341	1342	1343	1344	1345	1351	1352	1353	1354	1355	
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Motor drives valve (มอเตอร์ไครฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Blower (โบล์เวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คอสย์เป็น (ล้างทุก 6 เดือน)																										
Description	1411	1412	1413	1414	1415	1421	1422	1423	1424	1425	1431	1432	1433	1434	1435	1451	1452	1453	1454	1455	1451	1452	1453	1454	1455	
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Motor drives valve (มอเตอร์ไครฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Blower (โบล์เวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คอสย์เป็น (ล้างทุก 6 เดือน)																										
Description	1501	1502																								
Check Condensing (ตรวจเช็คชุดคอยล์ร้อน)																										
Motor Fancoil (มอเตอร์คอยล์เย็น)																										
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)																										
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)																										
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)																										
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์																										
Blower (โบล์เวอร์)																										
Check (น้ำยา)																										
คอสย์เป็น (ล้างทุก 6 เดือน)																										

11/10/2566

ผู้ตรวจรับงาน

10/10/2566



ANDAMAN EMBRACE
PATONG

Andaman Embrace patong

Department: Engineering

Maintenance Air conditioning Office Ground Floor

Monthly เดือน : พฤศจิกายน 2566

FM-EN-002

Location	ตรวจสอบเบร้ง Check Bearings	มอเตอร์ไคส์วาล์ว Motor Drives Valve	ตรวจสอบรุมเทอร์โม Check Room Thermo	ตรวจสอบมอเตอร์คอยเย็น Check Motor Fancoil	ทำความสะอาดฟิล เตอร์กรองอากาศ Clean Air Filter	โบเวอร์ Blower	ผู้ตรวจงาน Examiner Work	ผู้รับงาน Recipient Work
General store	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Purchase	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Control Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Engineer Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
HR Office (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
HR Office (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Timekeeper	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chif A/C	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
F/C Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Linen (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Linen (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Office housekeeper	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
F&B Office (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
F&B Office (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Canteen On 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chef Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Room Service	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cool Kitchen (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cool Kitchen (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Bakery	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Receive wing	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Men Locker	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Women Locker	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chiller Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MDB Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gardener Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



Monthly : พฤษภาคม 2566

[illegible]



ANDAMAN EMBRACE
- PATONG

Andaman Embrace Patong

Department: Engineering

Maintenance Air conditioning Office

FM-EN-002

Monthly : ธันวาคม 2566

Location	Check Bearings	Motor Drives Valve	Check Room Thermo	Check Motor Fancoil	Cleaning Filter	Blower	Examiner Work	Recipient Work
MD Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
GM Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Front Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Operator Office 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Operator Office 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Internet Lobby 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Sale Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Server & BAPX Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shop 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shop 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shop 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shop 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shop 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pool shop 1	OFF	-	-	-	-	-		
Pool shop 2	OFF	-	-	-	-	-		
Pool shop 3	OFF	-	-	-	-	-		
Pool shop 4	OFF	-	-	-	-	-		
Pool shop 6	OFF	-	-	-	-	-		
Pool shop 7	OFF	-	-	-	-	-		
Pool shop 8	OFF	-	-	-	-	-		
IT Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
The front office IT.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Massage Shop 1	OFF	-	-	-	-	-		
Massage Shop 2	OFF	-	-	-	-	-		
Massage Shop 3	OFF	-	-	-	-	-		
Massage Shop 4	OFF	-	-	-	-	-		
Lobby Massage No.1	OFF	-	-	-	-	-		
Lobby Massage No.2	OFF	-	-	-	-	-		
ห้องนำชายที่สระพรีเมียร์ริง	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ห้องนำหญิงสระพรีเมียร์ริง	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

10/12/2566

10/12/2566

Maintenance Air conditioning (AHU)

Monthly : ธันวาคม 2566

FM-EN-002

Location	Check Bearings	Motor Drives Valve	Check Room Thermo	Check Motor Fancoil	Cleaning Filter&Room	Blower & Belt	Examiner Work	Recipient Work
1.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3.Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.FCU Meeting room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5.Fitness	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6.Twigs 1.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7.Twigs 2.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Monthly : ธันวาคม 2566

Description	1111	1112	1113	1114	1115	1121	1122	1123	1124	1125	1131	1132	1133	1134	1135	1141	1142	1143	1144	1145	1151	1152	1153	1154	1155	ผู้ตรวจสอบ	
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจสอบ
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Blower (ใบลั่วเวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คลอสิเบิน (ล้างทุก 6 เดือน)																											
Description	1211	1212	1213	1214	1215	1221	1222	1223	1224	1225	1231	1232	1233	1234	1235	1241	1242	1243	1244	1245	1251	1252	1253	1254	1255	ผู้ตรวจสอบ	
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Blower (ใบลั่วเวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คลอสิเบิน (ล้างทุก 6 เดือน)																											
Description	1311	1312	1313	1314	1315	1321	1322	1323	1324	1325	1331	1332	1333	1334	1335	1341	1342	1343	1344	1345	1351	1352	1353	1354	1355	ผู้ตรวจสอบ	
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Blower (ใบลั่วเวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คลอสิเบิน (ล้างทุก 6 เดือน)																											
Description	1411	1412	1413	1414	1415	1421	1422	1423	1424	1425	1431	1432	1433	1434	1435	1441	1442	1443	1444	1445	1451	1452	1453	1454	1455	ผู้ตรวจสอบ	
Check Bearing (ตรวจสอบเบร้ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Motor drives valve (มอเตอร์ไคร์ฟาล์ว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Blower (ใบลั่วเวอร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คลอสิเบิน (ล้างทุก 6 เดือน)																											
Description	1501	1502																									ผู้ตรวจสอบ
Check Condensing (ตรวจเช็คชุดคอยล์ร้อน)	-	-																									
Motor Fancoil (มอเตอร์คอยล์เย็น)	-	-																									
Check room thermo (ตรวจสอบรุมเทอร์โม)	-	-																									
Check motor fancoil (ตรวจสอบมอเตอร์คอยล์เย็น)	-	-																									
Cleaning Filter (ทำความสะอาดฟิเตอร์กรองอากาศ)	-	-																									
ทำความสะอาดหน้ากากแอร์	-	-																									
Blower (ใบลั่วเวอร์)	-	-																									
Check (น้ำยา)	-	-																									
คลอสิเบิน (ล้างทุก 6 เดือน)																											

ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับงาน

ผู้รับงาน

ภาคผนวก 12
สำเนาใบเสร็จระบบสาธารณูปโภค
ประจำปี 2566



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กรมส่งเสริมการส่งออก
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กรมส่งเสริมการส่งออก

เงินใบกำกับภาษี เลขที่ A85766602220008
 วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)
 16 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง
 จังหวัดภูเก็ต 83150
 ตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
 เครื่อง K13101-85766

ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด
 835553003621 สำนักงานใหญ่
 ที่ 2 ถ.หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
 ภูเก็ต 15850838 ประเภทอัตรา 5124
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง
 ผู้ใช้ไฟฟ้า 20016740940

โอน 01/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/01/2566
 ครั้งหลัง 5,922.91 เลขอ่านครั้งก่อน 5,901.14
 ใช้ 238.455 หน่วย
 ฐาน 844,174.90 บาท
 1,549.2 บาท/หน่วย
 ค่าไฟฟ้า 369,414.49 บาท
 ค่าเพิ่ม 7% 1,213,589.39 บาท
 ทั้งสิ้น 84,951.26 บาท
 1,298,540.65 บาท

ร.ไทยพาณิชย์ จำกัด
 ปาดอง (ภูเก็ต)
 803.ลว.06/02/2566
 ฝาก 8371100795 ธ.กรุงไทย
 (มหาชน) ปาดอง
 249.37 บาท

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ C857666022200082
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)
 เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง
 อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
 เลขประจำเครื่อง K13101-85766

ชื่อ บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด
 ที่อยู่ เลขที่ 2 ถ.หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
 83150
 K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง
 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20016740940
 รายการเรียกเก็บค่าคอกเบี้ย 01/2566
 วันที่ 22/02/2566 ถึง 22/02/2566 จำนวน 1 วัน
 รวมเงินทั้งสิ้น 249.37 บาท

ใช้ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
 (มหาชน) ปาดอง (ภูเก็ต)
 01534803 ลว.06/02/2566



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17926603160044

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)

เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง

อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

เลขประจำเครื่อง K13101-A1792

ชื่อ บริษัท สิมทรัพย์ นภรัตน์ จำกัด

Tax ID 0835553003621 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 2 ถ.หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.เกาะกู่ จ.ภูเก็ต
83150

รหัสเครื่องวัด 15850838 ประเภทอัตรา 5124

K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20016740940

ประจำเดือน 02/2566 วันที่อ่านหน่วย 28/02/2566

เลขอ่านครั้งหลัง 5,943.55 เลขอ่านครั้งก่อน 5,922.91

หน่วยที่ใช้ 223,380 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 790,906.96 บาท

ค่า FT 1.5492 บาท/หน่วย 346,060.30 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 1,136,967.26 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 79,587.71 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 1,216,554.97 บาท

ชำระ 1,216,554.97 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 1,216,554.97 บาท

(มหาชน) ปาดอง (ภูเก็ต)

01534922 ลว.08/03/2566

วันที่ชำระเงิน 16/03/2566 เวลา 12:23 น. ดุมใบเสร็จ

497614

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 855208743265

ลว.02/03/2566

ผู้รับเงิน ชนมงคล เจริญชาญ รหัสผู้รับเงิน 9005319



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AA17956604120007
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 107/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1795

ชื่อ บริษัท สิมทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

Tax ID 0835553003621 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 2 ถ.หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กระบุรี จ.ภูเก็ต
83150

รหัสเครื่องวัด 15850838 ประเภทอัตรา 5124

K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20016740940

ประจำเดือน 03/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/03/2566

เลขอ่านครั้งหลัง 5,966.59 เลขอ่านครั้งก่อน 5,943.55

หน่วยที่ใช้ 252,495 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 880,788.93 บาท

ค่า FT 1.5492 บาท/หน่วย 391,165.25 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 1,271,954.18 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 89,036.79 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 1,360,990.97 บาท

ชำระ 1,360,990.97 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 1,360,990.97 บาท

(มหาชน) ปาดอง (ภูเก็ต)

01535046 ลว.10/04/2566

วันที่ชำระเงิน 12/04/2566 เวลา 11:01 น. คูณใบเสร็จ
497614

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 855008814700

ลว.02/04/2566

ผู้รับเงิน กรปภา เต็มยศต รหัสผู้รับเงิน 9007430



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17956605190006

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)

เลขที่ 187/18 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง

อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

เลขประจำเครื่อง K13101-A1795

ชื่อ บริษัท สัมทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

Tax ID 0835553003621 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 2 ถ.หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กระบุรี จ.ภูเก็ต
83150

รหัสเครื่องวัด 15850838 ประเภทอัตรา 5124

K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20016740940

ประจำเดือน 04/2566 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2566

เลขอ่านครั้งหลัง 5,983.83 เลขอ่านครั้งก่อน 5,968.59

หน่วยที่ใช้ 242,235 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 815,822.66 บาท

ค่า FT 1.5482 บาท/หน่วย 375,270.46 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 1,191,093.12 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 83,376.52 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 1,274,469.64 บาท

ชำระ 1,274,469.64 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 1,274,469.64 บาท

(มหาชน) ปาดอง (ภูเก็ต)

01635173 ลว.19/05/2566

วันที่ชำระเงิน 19/05/2566 เวลา 10:08 น. ดุมใบเสร็จ

497614

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 857608836356

ลว.02/05/2566

ผู้รับเงิน กรปภา เต็มยอด รหัสผู้รับเงิน 9087430



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17926606150085
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/18 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1792

ชื่อ บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

Tax ID 0835553003621 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 2 ถ.หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กระบุรี จ.ภูเก็ต
83150

รหัสเครื่องวัด 15850838 ประเภทอัตรา 5124

K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20016740940

ประจำเดือน 05/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/05/2566

เลขอ่านครั้งหลัง 6,002.68 เลขอ่านครั้งก่อน 5,983.83

หน่วยที่ใช้ 218,250 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 761,232.36 บาท

ค่า FT 0.9119 บาท/หน่วย 199,022.18 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 960,254.54 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 67,217.82 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 1,027,472.36 บาท

ชำระ 1,027,472.36 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 1,027,472.36 บาท

(มหาชน) ปาดอง (ภูเก็ต)

01535234 ลว.15/06/2566

วันที่ชำระเงิน 15/06/2566 เวลา 13:57 น. ดมใบเสร็จ
497614

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 857008901205

ลว.02/06/2566

ผู้รับเงิน ชมบงกช เชิงชาย รหัสผู้รับเงิน 9005319



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AA17926607140034

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)

เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง

อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000185501

เลขประจำเครื่อง K13101-A1792

ชื่อ บริษัท สัมทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

Tax ID 0835553003621 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 2 ถ.หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กระบุรี จ.ภูเก็ต

83150

รหัสเครื่องวัด 15850838 ประเภทอัตรา 5124

K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20016740940

ประจำเดือน 06/2566 วันที่อ่านหน่วย 30/06/2566

เลขอ่านครั้งหลัง 6,023.02 เลขอ่านครั้งก่อน 6,002.68

หน่วยที่ใช้	214,740 หน่วย
-------------	---------------

ค่าไฟฟ้าฐาน	768,670.47 บาท
-------------	----------------

ค่า FT 0.9118 บาท/หน่วย	195,821.41 บาท
-------------------------	----------------

รวมเงินค่าไฟฟ้า	964,491.88 บาท
-----------------	----------------

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	67,514.43 บาท
--------------------	---------------

รวมเงินทั้งสิ้น	1,032,006.31 บาท
-----------------	------------------

ชำระ 1,032,006.31 บาท	ทอนเงิน 0.00 บาท
-----------------------	------------------

- เช็ค บ.ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,032,006.31 บาท
---------------------------	------------------

(มหาชน) ปาดอง (ภูเก็ต)

01844788 ลว.12/07/2566

วันที่ชำระเงิน 14/07/2566 เวลา 12:44 น. คู่มือใบเสร็จ

497814

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 241009290998

ลว.02/07/2566

ผู้รับเงิน ชมนงกช เจริญชาญ รหัสผู้รับเงิน 9905319



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17956608180317
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง
อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1795

ชื่อ บริษัท ลิ้มทวีทรัพย์ แกรนด์ จำกัด
Tax ID 0835553003621 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 2 ถ.หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.เกาะกู่ จ.ภูเก็ต
83150
รหัสเครื่องวัด 15850838 ประเภทอัตรา 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20018740940
ประจำเดือน 07/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/07/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 6,042.3 เลขอ่านครั้งก่อน 6,023.02
หน่วยที่ใช้ 233,145 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 800,679.41 บาท
ค่า FT 0.0119 บาท/หน่วย 212,604.93 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 1,013,284.34 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 70,929.90 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 1,084,214.24 บาท

ชำระ 1,084,214.24 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค อ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 1,084,214.24 บาท
(มหาชน) ปาดอง (ภูเก็ต)
01544955 ลว.10/08/2566

วันที่ชำระเงิน 10/08/2566 เวลา 13:28 น. ลืมใบเสร็จ
487614

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 855809019810
ลว.02/08/2566

ผู้รับเงิน กรปภา เต็มยอด รหัสผู้รับเงิน 9007430



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 2 ถ.หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632309001550

วันที่ (Date) 19/09/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 859609047299

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835553003621

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016740940 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 08/2566 รหัสเครื่องวัด 15850838 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/08/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 6061.250 เลขที่อ่านครั้งก่อน 6042.300 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า FT 200089.10บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 759606.13 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 219420.00	219,420.00	959,695.23
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ป่าตอง (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 601286XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		959,695.23
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		67,178.67
หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	1,026,873.90

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 September 2023 13:56:52	Serial No. 4602129574443558544
---	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท สัมทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 2 ถ.หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632310001545

วันที่ (Date) 19/10/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 867204275804

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835553003621

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016740940 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2566 รหัสเครื่องวัด 15850838 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/09/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 6077.210 เลขที่อ่านครั้งก่อน 6061.250 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 35223.55บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 617841.96 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 171990.00	171,990.00	653,065.51
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ป่าตอง (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 601286XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		653,065.51
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		45,714.59
หกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสิบสตางค์		
รวมทั้งสิ้น (Total)		698,780.10

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 20 October 2023 20:15:03	Serial No. 4602129574443558544
---	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngarn Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท สัมทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 2 ถนนลาดพร้าว ต.ลาดพร้าว อ.คลองจั่น จ.กรุงเทพฯ 10310

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632311001489

วันที่ (Date) 20/11/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 301509501021

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835553003621 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016740940 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 10/2566 รหัสเครื่องวัด 15850838 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/10/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 6094.490 เลขที่อ่านครั้งก่อน 6077.210 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 41518.08บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 709645.80 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 202725.00	202,725.00	751,163.88
หักบัญชี อ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 601286XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		751,163.88
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		52,581.47
แปดแสนสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบห้าสตางค์		
รวมทั้งสิ้น (Total)		803,745.35

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 November 2023 21:31:17	Serial No. 4602129574443558544
--	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 2 ถ.หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632312001522

วันที่ (Date) 19/12/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 856609240977

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835553003621

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016740940 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 11/2566 รหัสเครื่องวัด 15850838 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/11/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 6116.080 เลขที่อ่านครั้งก่อน 6094.490 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 46586.88บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 811315.40 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 227475.00	227,475.00	857,902.28
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ป่าตอง (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 601286XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		857,902.28
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		60,053.16
เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	917,955.44

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 21 December 2023 14:33:52

Serial No. 4602129574443558544

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngarn Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 2 ถ.หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632401001516

วันที่ (Date) 19/01/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 859009248262

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835553003621

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016740940 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 12/2566 รหัสเครื่องวัด 15850838 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/12/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 6136.960 เลขที่อ่านครั้งก่อน 6116.080 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 51535.87บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 866792.33 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 251640.00	251,640.00	918,328.20
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ป่าตอง (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 601286XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		918,328.20
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		64,282.97
เก้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	982,611.17

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 22 January 2024 20:05:43

Serial No. 4602129574443558544

(5)



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03303/66

วันที่ 18 มกราคม 2566

เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 2 ถ.หาดป่าตอง ม.- ข.- ถ.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,200.00	ค่าขยะพิเศษ(5ลบ.ม.) ร.อินดามันแอมเบรล
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	100.00	
	รวมเงิน		1,300.00	
ตัวอักษร (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)				
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว			ลงชื่อ	ผู้รับเงิน
			(นางสาวรณิศา กฤตศิลป์)	
			เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	

101079c

12209575

บิลเงินสด	
CASH SALE	CASH SALE
วันที่ วันที่ NAME ANDAMAN	วันที่ วันที่ 22 ต.ย. 66 DATE
ที่อยู่ Address บ้านนา	เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.

QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL	
1	สินค้า 8000 ชิ้น	4500	4500	2
รวม	สินค้า 8000 ชิ้น	4500	4500	

ผู้รับเงิน หนี้เงิน ๑๓๖๕
COLLECTOR _____

අනුමැතිය ලබා දෙනු ලබයි.

Ref 23/0209
#2310164

เล่มที่/Book No./本號. _____

เลขที่/ Bill No./單號. _____

บิลเงินสด
CASH SALE/現金單

นามลูกค้า Customer	วันที่ออก Date
ที่อยู่ Address	12 ตุลาคม 2566
	ขอใบอนุญาต Commercial License

จำนวน Quantity 数量	ITEMS / Description / 品名	Unit Price Unit Price 単価	Amount Amount 金額	
1	แอมัลกัมโพรมัน ปรีมาณ 8,500 กรัม	4500	4500	=
บาท Bath 円	ล้านห้าร้อยบาทถ้วน	รวมเงิน Total 共 銀	4,500	=

ผู้รับเงิน/Collector/收銀人 อ.บ.บ.บ.

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

บริษัท ขายเอ็นซ์ เทค จำกัด
241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502 สาขาที่ 00001

ลูกค้า PT60050003

เลขที่ RPT66020319

บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด สำนักงานใหญ่

วันที่ 09/02/2566

2 ถนน หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835553003621

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IPT66010200

โทร. 076-370000, 0887656795

พนักงานขาย

อ้างถึง

ขนส่งโดย

เขตการขาย ปาดอง

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	อ้างถึง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IPT66010200			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 668	668.00	45.00	30,060.00
2	ค่าบริการรายเดือน	1.00	0.00	0.00
รวมเป็นเงิน				30,060.00
หักส่วนลด				0.00
ยอดหลังหักส่วนลด				30,060.00
หักเงินมัดจำ				0.00
ยอดหลังหักเงินมัดจำ				30,060.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				2,104.20
จำนวนเงินทั้งสิ้น				32,164.20

(สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสี่สิบสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เช็คธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์	เช็คเลขที่	01534797	ลงวันที่	06/02/2566	จำนวนเงิน	32,164.20
เช็คธนาคาร		เช็คเลขที่		ลงวันที่		จำนวนเงิน	

ในนามบริษัท ขายเอ็นซ์ เทค จำกัด

ผู้รับเงิน จี/ดิอี

วันที่ 09/02/2566

ผู้รับมอบอำนาจ

จี/ดิอี

หมายเหตุ

- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น
- การรับชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด
241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502 สาขาที่ 00001

ลูกค้า PT60050003

เลขที่ RPT66030545

บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด สำนักงานใหญ่

วันที่ 15/03/2566

2 ถนน หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835553003621

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IPT66020537

โทร. 076-370000, 0887656795

พนักงานขาย

อ้างอิง

ขนส่งโดย

เขตการขาย ปาดอง

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างอิง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IPT66020537			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 757	757.00	45.00	34,065.00
2	ค่าบริการรายเดือน	1.00	0.00	0.00
หมายเหตุ				
รวมเป็นเงิน				34,065.00
หักส่วนลด				0.00
ยอดหลังหักส่วนลด				34,065.00
หักเงินมัดจำ				0.00
ยอดหลังหักเงินมัดจำ				34,065.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				2,384.55
จำนวนเงินทั้งสิ้น				36,449.55

(สามหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด	อื่นๆ			
ธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์	เช็คเลขที่ 01534948	ลงวันที่ 08/03/2566	จำนวนเงิน 36,449.55
เช็คธนาคาร		เช็คเลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน

ในนามบริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

ผู้รับเงิน จิตติ

วันที่ 15/03/2566

ผู้รับมอบอำนาจ

จิตติ

หมายเหตุ

- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น
- การรับชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน

บริษัท ขายเอ็นซ์ เทค จำกัด
241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502 สาขาที่ 00001

ลูกค้า PT60050003

เลขที่ RPT66040534

บริษัท สัมทรัพย์ แกรนด์ จำกัด สำนักงานใหญ่

วันที่ 19/04/2566

2 ถนน หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835553003621

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IPT66030226

โทร. 076-370000, 0887656795

พนักงานขาย

อ้างอิง

ขนส่งโดย

เขตการขาย ปาดอง

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างอิง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IPT66030226			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 718	718.00	45.00	32,310.00
2	ค่าบริการรายเดือน	1.00	0.00	0.00
หมายเหตุ				รวมเป็นเงิน 32,310.00
				หักส่วนลด 0.00
				ยอดหลังหักส่วนลด 32,310.00
				หักเงินมัดจำ 0.00
				ยอดหลังหักเงินมัดจำ 32,310.00
				จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
				จำนวนเงินทั้งสิ้น 34,571.70

(สามหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด	อื่นๆ			
เช็คธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์	เช็คเลขที่ 01535051	ลงวันที่ 10/04/2566	จำนวนเงิน 34,571.70
เช็คธนาคาร		เช็คเลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน

ในนามบริษัท ขายเอ็นซ์ เทค จำกัด

ผู้รับเงิน

จิโรจน์

วันที่ 19/04/2566

ผู้รับมอบอำนาจ

จิโรจน์

หมายเหตุ

- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น
- การรับชำระเงินเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน

บริษัท ขายเอ็นชี่ เทค จำกัด
241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502 สาขาที่ 00001

ลูกค้า PT60050003
บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด สำนักงานใหญ่
2 ถนน หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835553003621
โทร. 076-370000, 0887656795

เลขที่ RPT66050649
วันที่ 26/05/2566
เลขที่ใบแจ้งหนี้ IPT66040686
พนักงานขาย

อ้างอิง

ขนส่งโดย

เขตการขาย ปาดอง

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	อ้างถึง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IPT66040686			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 824	824.00	45.00	37,080.00
2	ค่าบริการรายเดือน	1.00	0.00	0.00
หมายเหตุ				รวมเป็นเงิน 37,080.00
				หักส่วนลด 0.00
				ยอดหลังหักส่วนลด 37,080.00
				หักเงินมัดจำ 0.00
				ยอดหลังหักเงินมัดจำ 37,080.00
				จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
				จำนวนเงินทั้งสิ้น 39,675.60

(สามหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบน้าบาทหกสิบสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด	อื่นๆ			
เช็คธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์	เช็คเลขที่ 01535215	ลงวันที่ 25/05/2566	จำนวนเงิน 39,675.60
เช็คธนาคาร		เช็คเลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน

ในนามบริษัท ขายเอ็นชี่ เทค จำกัด
ผู้รับเงิน จีโต้

วันที่ 26/05/2566

ผู้รับมอบอำนาจ

จีโต้

หมายเหตุ

- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น
- การรับชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน

บริษัท ขายเอ็นช้ เทค จำกัด
241/27 ถ.ราษฎร์ฤทธิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502 สาขาที่ 00001

ลูกค้า PT60050003

เลขที่ RPT66060437

บริษัท สีมทรัพย์ แกรนด์ จำกัด สำนักงานใหญ่

วันที่ 13/06/2566

2 ถนน หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835553003621

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IPT66050792

โทร. 076-370000,0887656795

พนักงานขาย

อ้างอิง

ขนส่งโดย

เขตการขาย ปาดอง

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างอิง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IPT66050792			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 669	669.00	45.00	30,105.00
2	ค่าบริการรายเดือน	1.00	0.00	0.00
หมายเหตุ				รวมเป็นเงิน
				30,105.00
				หักส่วนลด
				0.00
				ยอดหลังหักส่วนลด
				30,105.00
				หักเงินมัดจำ
				0.00
				ยอดหลังหักเงินมัดจำ
				30,105.00
				จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
				2,107.35
				จำนวนเงินทั้งสิ้น
				32,212.35

(สามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด	อื่นๆ			
ธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์	เช็คเลขที่ 01535217	ลงวันที่ 01/06/2566	จำนวนเงิน 32,212.35
เช็คธนาคาร		เช็คเลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน

ในนามบริษัท ขายเอ็นช้ เทค จำกัด

ผู้รับเงิน จ / ศ ๑

วันที่ 13/06/2566

ผู้รับมอบอำนาจ

จ / ศ ๑

หมายเหตุ

- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น
- การรับชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด
241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502 สาขาที่ 00001

ลูกค้า PT60050003

เลขที่ RPT66070073

บริษัท สัมทรัพย์ แกรนด์ จำกัด สำนักงานใหญ่

วันที่ 03/07/2566

2 ถนน หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835553003621

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IPT66060594

โทร. 076-370000, 0887656795

พนักงานขาย

อ้างอิง

ขนส่งโดย

เขตการขาย ปาดอง

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างอิง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IPT66060594			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 639	639.00	45.00	28,755.00
2	ค่าบริการรายเดือน	1.00	0.00	0.00
หมายเหตุ				รวมเป็นเงิน 28,755.00
				หักส่วนลด 0.00
				ยอดหลังหักส่วนลด 28,755.00
				หักเงินมัดจำ 0.00
				ยอดหลังหักเงินมัดจำ 28,755.00
				จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
				จำนวนเงินทั้งสิ้น 30,767.85

(สามหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด	อื่นๆ			
เช็คธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์	เช็คเลขที่ 01544784	ลงวันที่ 01/07/2566	จำนวนเงิน 30,767.85
เช็คธนาคาร		เช็คเลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน

ในนามบริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

ผู้รับเงิน

วันที่ 03/07/2566

ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ

-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น

-การรับชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

-โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด
241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502 สาขาที่ 00001

ลูกค้า PT60050003

เลขที่ RPT66080091

บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด สำนักงานใหญ่

วันที่ 03/08/2566

2 ถนน หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835553003621

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IPT66070610

โทร. 076-370000, 088-7656795(บัญชี),
062-2432519(เลขาช่าง)

พนักงานขาย

อ้างอิง

๑๗๘๘๖๐๖๖

ผลการขาย ปาดอง

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างอิง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IPT66070610			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 605	605.00	45.00	27,225.00
2	ค่าบริการรายเดือน	1.00	0.00	0.00
หมายเหตุ				รวมเป็นเงิน 27,225.00
				หักส่วนลด 0.00
				ยอดหลังหักส่วนลด 27,225.00
				หักเงินมัดจำ 0.00
				ยอดหลังหักเงินมัดจำ 27,225.00
				จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
				จำนวนเงินทั้งสิ้น 29,130.75

(สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด	อื่นๆ			
เช็คธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์	เช็คเลขที่ 01544941	ลงวันที่ 03/08/2566	จำนวนเงิน 29,130.75
เช็คธนาคาร		เช็คเลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน

ในนามบริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

ผู้รับเงิน

วันที่ 03/08/2566

ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ

- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น
- การรับชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด
241/27 ถ.ราชพฤกษ์ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502 สาขาที่ 00001

ลูกค้า PT60050003

เลขที่ RPT66090382

บริษัท สัมทรัพย์ แกรนด์ จำกัด สำนักงานใหญ่

วันที่ 11/09/2566

2 ถนน นาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835553003621

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IPT66080731

โทร. 076-370000, 088-7656795(บัญชี),
062-2432519(เลขาส่ง)

พนักงานขาย

อ้างอิง

จกสส.โคเค

เอกสารขาย ปาดอง

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างอิง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IPT66080731			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 633	633.00	45.00	28,485.00
2	ค่าบริการรายเดือน	1.00	0.00	0.00
หมายเหตุ				รวมเป็นเงิน 28,485.00
				หักส่วนลด 0.00
				ยอดหลังหักส่วนลด 28,485.00
				หักเงินมัดจำ 0.00
				ยอดหลังหักเงินมัดจำ 28,485.00
				จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
				1,993.95
				จำนวนเงินทั้งสิ้น 30,478.95

(สามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด	อื่นๆ			
เช็คธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์	เช็คเลขที่ 01544983	ลงวันที่ 08/09/2566	จำนวนเงิน 30,478.95
เช็คธนาคาร		เช็คเลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน

ในนามบริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด
ผู้รับเงิน

วันที่ 11/09/2566

ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ

-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น

-การรับชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

-โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน



- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น
- การรับชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน



-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน

บริษัท ขายเอนซ์ เทค จำกัด
241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหุ้ง จ.ภูเก็ต 83150
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502 สาขาที่ 00001

ลูกค้า PT60050003

เลขที่ RPT66120220

บริษัท ลิมทรีทึ แกรนด์ จำกัด สำนักงานใหญ่

วันที่ 07/12/2566

2 ถนน หาดปาดอง ต.ปาดอง อ.กะหุ้ง จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835553003621

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IPT66110762

โทร. 076-370000,0887656795

พนักงานขาย

อ้างอิง

ขนส่งโดย

เขตการขาย ปาดอง

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างอิง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IPT66110762			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 678	678.00	45.00	30,510.00
2	ค่าบริการรายเดือน	1.00	0.00	0.00
หมายเหตุ		รวมเป็นเงิน		30,510.00
		หักส่วนลด		0.00
		ยอดหลังหักส่วนลด		30,510.00
		หักเงินมัดจำ		0.00
		ยอดหลังหักเงินมัดจำ		30,510.00
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		2,135.70
		จำนวนเงินทั้งสิ้น		32,645.70

(สามหมื่นสองพันหกกร้อยสี่สิบบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด อื่นๆ 32,645.70

เช็คธนาคาร <u> </u>	เช็คเลขที่ <u> </u>	ลงวันที่ <u> </u>	จำนวนเงิน <u> </u>
เช็คธนาคาร <u> </u>	เช็คเลขที่ <u> </u>	ลงวันที่ <u> </u>	จำนวนเงิน <u> </u>

ในนามบริษัท ขายเอนซ์ เทค จำกัด

ผู้รับเงิน

วันที่ 07/12/2566

ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ

-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น

-การรับชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

-โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน

