ภาคผนวก ง

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ง-1

ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้า หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

Electrical meter recorder MDB 1 (Main)/ ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน (หลัก)

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : กรกฎาคม 2566

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	07.00 น.	2456239	2457680	2441	[redacted]	
2	07.00 น.	2457680	2460845	3165		
3	07.00 น.	2460845	2463324	2479		
4	07.00 น.	2463324	2465791	2467		
5	07.00 น.	2465791	2468938	3147		
6	07.00 น.	2468938	2470948	2010		
7	07.00 น.	2470948	2473618	2670		
8	07.00 น.	2473618	2477139	3521		
9	07.00 น.	2477139	2480884	3745		
10	07.00 น.	2480884	2483377	2493		
11	07.00 น.	2483377	2485791	2414		
12	07.00 น.	2485791	2488686	2895		
13	07.00 น.	2488686	2491413	2727		
14	07.00 น.	2491413	2494394	2985		
15	07.00 น.	2494394	2494859	461		
16	07.00 น.	2494859	2502599	7740		
17	07.00 น.	2502599	2504593	1994		
18	07.00 น.	2504593	2507211	2618		
19	07.00 น.	2507211	2509775	2564		
20	07.00 น.	2509775	2512438	2663		
21	07.00 น.	2512438	2515319	2881		
22	07.00 น.	2515319	2518035	2716		
23	07.00 น.	2518035	2521161	3076		
24	07.00 น.	2521161	2523460	2299		
25	07.00 น.	2523460	2526035	2575		
26	07.00 น.	2526035	2528363	2328		
27	07.00 น.	2528363	2530536	2173		
28	07.00 น.	2530536	2533176	2640		
29	07.00 น.	2533176	2534151	1975		
30	07.00 น.	2534151	2543122	8971		
31	07.00 น.	2543122	2547191	4,069		

ตรวจสอบโดย [redacted] กรกฎาคม 2566

Electrical meter recorder MDB 1 (Main)/ ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน (หลัก)

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach MDB 1 เดือน / Month : August 20233

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	04:00	2547191	2550973	3782	[redacted]	
2	09:30	2550973	2554199	3226		
3	8.36	2554199	2556541	2349		
4	7.16	2556541	2559072	2531		
5	4.20	2559072	2562142	3,070		
6	4.00	2562142	2565406	3,264		
7	8.20	2565406	2568404	2898		
8	8.30	2568404	2571676	2972		
9	8.37	2571676	2574664	2988		
10	8.00	2574664	2577626	2962		
11	8.00	2577626	2580534	2908		
12	8.10	2580534	2583783	3249		
13	4.10	2583783	2588213	4430		
14	8.00	2588213	2592401	4224		
15	8.00	2592401	2595398	2997		
16	7.05	2595398	2598110	2712		
17	8.00	2598110	2601123	3013		
18	4.10	2601123	2604774	3651		
19	8.00	2604774	2608340	3566		
20	7.10	2608340	2612476	4146		
21	4.10	2612476	2615405	2919		
22	8.00	2615405	2617678	2273		
23	8.00	2617678	2620228	2550		
24	8.00	2620227	2622425	2197		
25	7.59	2622425	2624707	2282		
26	7.45	2624707	2627088	2381		
27	8.05	2627088	2630288	3200		
28		2630288	2632858	2570		
29	8.20	2632858	2635048	2190		
30	8.10	2635048	2637084	2036		
31	3.10	2637084	2639145	2061		
				0		

ตรวจสอบโดย [redacted] ช่าง) วันที่ 31/08/2023

Electrical meter recorder MDB 1 (Main)/ ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน (หลัก)

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Sep-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	8.05	2639445	2641293	2148	[redacted]	
2	8.00	2641293	2643777	2484		
3	8.10	2643777	2647337	3560		
4	8.02	2647337	2649888	2531		
5	7.58	2649768	2652047	2181		
6	8.10	2652047	2654539	2492		
7	8.12	2654539	2656911	2388		
8	8.30	2656911	2659400	2488		
9	8.20	2659400	2662375	2970		
10	8.00	2662375	2665720	3345		
11	8.00	2665720	2668199	2479		
12	8.00	2668199	2670318	2119		
13	7.50	2670318	2672699	2381		
14	8.00	2672699	2675053	2354		
15	8.00	2675053	2677469	2416		
16	[illegible]	2677469	2680175	2706		
17	8.10	2680175	2683412	3237		
18	8.20	2683412	2686651	2239		
19	7.46	2686651	2687557	1906		
20	7.50	2687557	2689768	2211		
21	7.45	2689768	2692025	2257		
22	8.40	2692025	2694227	2202		
23	8.30	2694227	2696703	2476		
24	8.15	2696703	2699693	2990		
25	8.30	2699693	2701894	2201		
26	7.40	2701894	2703936	2042		
27	7.20	2703936	2706093	2157		
28	7.50	2706093	2708307	2214		
29	9:00	2708307	2710729	2422		
30		2710729	2713493	2764		
31						
				0		

ตรว[redacted]น้าช่าง) วันที่ 30/9/66

Electrical meter recorder MDB 1 (Main)/ ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน (หลัก)

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Oct-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	8.30น.	2713493	2716744	3255	[redacted]	
2	8.30น.	2716744	2719290	2542		
3	7.57	2719290	2721623	2333		
4	8.05	2721623	2723973	2350		
5	7.38	2723973	2726255	2282		
6	9.00	2726255	2728921	2566		
7	8.30น.	2728921	2731569	2648		
8	8.30น.	2731569	2734610	3041		
9	8:15 น	2734610	2737255	2645		
10	8.40	2737255	2739764	2509		
11	8.00	2739764	2741890	2126		
12	8.20	2741890	2744182	2292		
13	8.30	2744182	2746655	2473		
14	8.30น.	2746655	2750419	3764		
15	8.30น	2750419	2753523	3104		
16	8.30	2753523	2755683	2160		
17	8.00	2756483	2758862	2379		
18	8.00	2758862	2761352	2490		
19	8.10	2761352	2763747	2395		
20	8.20	2763747	2766555	2808		
21	8.30	2766555	2769585	3030		
22	8.30	2769585	2772734	3149		
23	8.30	2772734	2775188	2454		
24	8.32	2775188	2778470	3282		
25	8.17	2778470	2781855	3385		
26	7.58	2781855	2783568	1713		
27	8.25	2783568	2786050	2482		
28	8.40	2786050	2788751	2701		
29	8.30	2788751	2792036	3285		
30	8.30	2792036	2794504	2468		
31	8.30	2794504	2796687	2183		

ต[redacted]หน้าช่าง) วันที่ 31/10/66

Electrical meter recorder MDB 1 (Main)/ ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน (หลัก)

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Nov-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
01/11/2023	7.40	2796687	2778821	2134	[redacted]	
02/11/2023	7.50	2778821	2501073	2279		
03/11/2023	7.40	2801093	2803672	2579		
04/11/2023	8.00	2803672	2806684	1972		
05/11/2023	8.30	2806684	2809563	2879		
06/11/2023	8.30	2809563	2812951	2388		
07/11/2023	7.43	2812951	2814074	2123		
08/11/2023	7.00	2814074	2816228	2154		
09/11/2023	8.03	2816228	2818521	2293		
10/11/2023	7.40	2818521	2820893	2372		
11/11/2023	8.30	2820893	2823454	2561		
12/11/2023	8.30	2823454	2826750	3296		
13/11/2023	8.30	2826750	2829491	2741		
14/11/2023	8.30	2829491	2831071	1580		
15/11/2023	8.10	2831071	2834195	3124		
16/11/2023	8.10	2834195	2836606	2411		
17/11/2023	8.30	2836606	2839427	2821		
18/11/2023	8.30	2839427	2842003	2576		
19/11/2023	8.30	2842003	2844909	2906		
20/11/2023	8.30	2844909	2847276	2367		
21/11/2023	8.30	2847276	2849620	2344		
22/11/2023	8.00	2849620	2851910	2290		
23/11/2023	8.30	2851910	2854562	2650		
24/11/2023	8.30	2854562	2857187	2625		
25/11/2023	8.34	2857187	2860554	3367		
26/11/2023	8.30	2860554	2863921	3367		
27/11/2023	8.30	2863921	2866777	2856		
28/11/2023	8.00	2866777	2869257	2480		
29/11/2023	7.10	2869257	2871768	2511		
30/11/2023	8.01	2871768	2874207	2437		

ตรวจสอบโดย.....[redacted].....(หัวหน้าช่าง) วันที่.....30/11/2023.....

Electrical meter recorder MDB 1 (Main)/ ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน (หลัก)

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Dec-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
01/12/2023	0.9 00	1242182	1243183	1001	[redacted]	
02/12/2023	8.20	1243183	1244134	951		
03/12/2023	8.30	1244134	1245167	1033		
04/12/2023	8.30	1245167	1246197	1030		
05/12/2023	8:30	1246197	1247181	984		
06/12/2023	8.30	1247181	1248171	990		
07/12/2023	8:20	1248171	1249168	997		
08/12/2023	7:40	1249164	1250131	969		
09/12/2023	8.30	1250131	1251129	998		
10/12/2023	8.30	1251129	1252214	1085		
11/12/2023	8.30	1252214	1253237	1023		
12/12/2023	8.30	1253237	1254200	963		
13/12/2023	8.04	1254200	1255150	950		
14/12/2023	8:05	1255150	1256154	1004		
15/12/2023	8 00	1256154	1257226	1072		
16/12/2023	8.30	1257226	1258258	1032		
17/12/2023	8.30.	1258258	1259329	1071		
18/12/2023	8:45	1259329	1260313	984		
19/12/2023	8.30	1260313	1261293	980		
20/12/2023	8.02	1261293	1262244	951		
21/12/2023	8:20	1262244	1263193	949		
22/12/2023	8 20	1263193	1264133	940		
23/12/2023	8.30	1264133	1265019	886		
24/12/2023	8.30	1265019	1265877	858		
25/12/2023	8.30	1265877	1266683	806		
26/12/2023	8.30	1266683	1267486	803		
27/12/2023	8:30	1267486	1268329	843		
28/12/2023	7.50	1268329	1269191	862		
29/12/2023	7.55	1269191	1270142	951		
30/12/2023	8.32	1270142	1271137	995		
31/12/2023	8.30	1271137	1272132	1015		

ตรวจสอบโดย.....[redacted].....(หัวหน้าช่าง) วันที่.....31/12/61.....

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

Meter PEA Record

Meter MEA No. 6001696684

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach

เดือน / Month : ธันวาคม 2566

A / B	C	D	E	F	G	H	J
Code:	093	193	000	001	002	003	
Date	Total Con Sump. KW	Con sump. On Peak KVAR	Total Con Sump. KWH	Max. Demand On KWH	Max. Demand Off KWH	KWH	Record by
1	0.078	0.013	1196.68	448.30	306.25	449.12	[illegible]
2	0.068	0.009	1197.99	448.90	306.64	443.01	[illegible]
3	0.065	0.014	1199.22	449.05	307.16	443.01	[illegible]
4	0.074	0.017	1200.83	450.17	307.65	443.01	[illegible]
5	0.066	0.010	1201.86	450.68	308.97	443.01	[illegible]
6	0.065	0.011	1202.87	451.55	308.67	443.01	[illegible]
7	0.070	0.011	1205.08	451.68	308.87	443.69	[illegible]
8	0.083	0.010	1206.95	452.62	308.87	445.46	[illegible]
9	0.042	0.006	1208.25	452.62	309.24	446.39	[illegible]
10	0.060	0.011	1209.47	453.27	309.51	446.39	[illegible]
11	0.069	0.020	1210.96	454.05	310.49	446.39	[illegible]
12	0.067	0.012	1212.35	454.91	311.05	446.39	[illegible]
13	0.047	0.013	1213.84	455.41	311.68	446.36	[illegible]
14	0.045	0.013	1213.84	455.41	311.68	446.36	[illegible]
15	0.076	0.012	1215.76	456.89	312.02	446.92	[illegible]
16	0.092	0.020	121762	45440	312.02	446.80	[illegible]
17	0.054	0.013	1219.11	456.40	312.42	449.89	[illegible]
18	0.050	0.008	1220.46	452.88	312.99	449.89	[illegible]
19	0.058	0.010	1221.77	453.34	313.50	449.89	[illegible]
20	0.067	0.011	1223.14	459.18	314.09	449.85	[illegible]
21	0.050	0.009	1224.62	460.11	314.62	449.69	[illegible]
22	0.060	0.012	1226.04	460.87	314.87	450.36	[illegible]
23	0.069	0.012	1227.64	460.87	314.87	451.96	[illegible]
24	0.040	0.005	1229.79	460.87	315.13	452.79	[illegible]
25	0.045	0.004	1230.12	461.62	315.71	452.79	[illegible]
26	0.050	0.009	1231.32	462.39	316.14	452.79	[illegible]
27	0.051	0.008	123242	463.00	316.64	452.79	[illegible]
28	0.091	0.010	123379	463.40	316.64	453.22	[illegible]
29	0.04	0.014	1236.76	463.77	316.60	455.79	[illegible]
30	0.109	0.022	1239.67	463.77	316.60	455.30	[illegible]
31	0.040	0.012	1240.95	463.77	316.40	460.38	[illegible]
Total							

Meter MEA Record Meter No. 6001696684

Site Supervisor/หัวหน้างานแผนกช่าง [redacted] Date/วันที่ 31 ธันวาคม 66

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

Meter PEA Record

Meter MEA No. 6001696684

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach

เดือน / Month : พฤศจิกายน

A / B	C	D	E	F	G	H	J
Code:	093	193	000	001	002	003	
Date	Total Con Sump. KW	Con sump. On Peak KVAR	Total Con Sump. KWH	Max. Demand On KWH	Max. Demand Off KWH	KWH	Record by
1	0.047	0.016	1242.94	463.77	316.40	463.31	[illegible]
2	0.068	0.016	1244.55	463.77	317.21	463.46	[illegible]
3	0.042	0.008	1245.74	464.51	317.77	463.46	[illegible]
4	0.051	0.008	1247.04	465.23	318.35	463.46	[illegible]
5	0.067	0.014	1248.61	466.04	318.54	463.99	[illegible]
6	0.045	0.014	1250.44	466.04	318.54	465.87	[illegible]
7	0.057	0.008	1251.97	466.08	318.93	466.08	[illegible]
8	0.051	0.009	1253.47	466.94	319.55	466.96	[illegible]
9	0.064	0.008	1255.03	467.83	320.24	466.96	[illegible]
10	0.055	0.006	1256.55	468.72	320.47	466.96	[illegible]
11	0.060	0.0013	1258.04	469.57	320.51	466.96	[illegible]
12	0.073	0.0012	1259.71	470.49	321.71	467.51	[illegible]
13	0.018	0.0020	1261.09	470.49	321.71	469.74	[illegible]
14	0.093	0.014	1264.13	470.49	322.35	471.29	[illegible]
15	0.057	0.004	1265.63	471.46	322.78	471.29	[illegible]
16	0.061	0.003	1267.02	472.75	323.43	471.29	[illegible]
17	0.052	0.008	1268.58	473.12	324.17	471.29	[illegible]
18	0.078	0.019	1270.26	474.02	324.96	471.29	[illegible]
19	0.081	0.18	127212	475.07	325.17	471.88	[illegible]
20	0.086	0.17	1274.33	475.01	325.17	474.14	[illegible]
21	0.046	0.004	1275.89	475.07	325.53	475.29	[illegible]
22	0.048	0.004	1277.06	475.79	325.98	475.29	[illegible]
23	0.052	0.004	1278.34	476.54	326.51	475.29	[illegible]
24	0.040	0.003	1279.50	477.32	326.99	475.29	[illegible]
25	0.048	0.005	123067	477.26	327.52	475.29	[illegible]
26	0.043	0.003	1281.90	478.55	327.72	475.62	[illegible]
27	0.065	0.006	1283.52	478.56	327.72	477.24	[illegible]
28	0.049	0.003	1284.96	478.96	328.09	478.21	[illegible]
29	0.041	0.002	1285.97	479.23	328.53	478.21	[illegible]
30	0.042	0.009	1287.74	479.88	328.75	478.21	[illegible]
31	0.040	0.003	1288.40	480.48	328.41	478.21	[illegible]
Total							

Meter MEA Record Meter No. 6001696684

Site Supervisor/หัวหน้างานแผนกช่าง [redacted] Date/วันที่

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

Meter PEA Record

Meter MEA No. 6001696684

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach

เดือน / Month : กันยายน 2566

A / B	C	D	E	F	G	H	J
Code:	093	193	000	001	002	003	Record by
Date	Total Con Sump.	Con sump. On Peak	Total Con Sump.	Max. Demand On	Max. Demand Off		
	KW	KVAR	KWH	KWH	KWH	KWH	
1	0.039	0.002	1289.21	481.12	329.88	472.91	[redacted]
2	0.050	0.002	1290.48	481.81	330.04	478.63	
3	0.082	0.016	1292.31	481.81	330.04	480.86	
4	0.042	0.00[illegible]	1293.61	481.81	330.39	481.41	
5	0.041	0.004	1294.73	482.53	330.79	481.41	
6	0.067	0.016	1296.00	483.98	331.71	481.41	
7	0.042	0.003	1297.22	484.50	331.81	481.41	
8	0.041	0.009	1298.50	484.69	332.40	481.41	
9	0.074	0.014	1300.03	485.53	332.58	481.92	
10	0.056	0.009	1301.17	485.53	332.58	483.66	
11	0.034	0.005	1301.02	485.53	332.92	484.57	
12	0.045	0.008	1304.40	486.16	333.37	484.57	
13	0.046	0.007	1305.39	486.26	333.39	484.57	
14	0.045	0.009	1306.59	487.56	334.39	484.57	
15	0.043	0.009	1307.78	488.31	334.90	484.57	
16	0.053	0.005	1309.15	489.08	335.06	485.01	
17	0.085	0.021	1310.81	489.08	335.06	485.69	
18	0.043	0.009	1311.96	489.05	335.36	486.80	
19	0.041	0.009	1312.99	489.63	335.45	487.50	
20	0.045	0.006	1314.12	490.31	336.31	487.50	
21	0.039	0.002	1315.24	490.99	336.45	487.50	
22	0.051	0.006	1316.36	491.64	337.22	487.50	
23	0.054	0.006	1317.44	492.33	337.39	487.92	
24	0.072	0.009	1319.17	492.33	337.39	489.45	
25	0.043	0.004	1320.30	492.33	337.73	490.34	
26	0.043	0.004	1321.95	492.98	338.13	490.84	
27	0.034	0.005	1322.45	493.60	338.61	490.84	
28	0.040	0.005	1323.50	494.22	339.13	490.84	
29	0.065	0.015	1324.94	494.79	339.31	490.84	
30	0.076	0.018	1326.29	495.20	339.67	490.68	
31							
Total							

Meter MEA Record Meter No. 6001696684

Site Supervisor/หัวหน้างานแผนกช่าง..... Date/วันที่.....

Meter PEA Record

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Oct-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Code	093	193	000	001	002	003	Record By
Date	total con Sump	Con Sump On Peak	Total Con Sump	Con Sump On Peak	Con Sump Off Peak	Con Sump Off Peak	
	kw	Kvar	Kwh	Kwh	Kwh	Kwh	
01/10/2023	0.040	0.013	1327.72	495.70	339.87	492.35	[redacted]
02/10/2023	0.046	0.005	1329.23	495.70	340.27	493.21	
03/10/2023	0.057	0.002	1330.42	496.44	340.72	493.96	
04/10/2023	0.039	0.004	1331.63	497.19	341.25	493.96	
05/10/2023	0.042	0.005	1332.85	497.81	341.78	493.96	
06/10/2023	0.062	0.011	1334.17	498.49	342.42	494.96	
07/10/2023	0.055	0.014	1335.52	499.24	342.55	493.73	
08/10/2023	0.072	0.012	1337.07	499.24	342.55	495.24	
09/10/2023	0.054	0.011	1338.43	499.24	342.94	496.25	
10/10/2023	0.045	0.007	1339.72	499.99	343.48	496.25	
11/10/2023	0.041	0.004	1340.81	500.65	343.91	496.25	
12/10/2023	0.044	0.006	1341.99	501.32	344.42	496.25	
13/10/2023	0.058	0.002	1343.25	502.01	344.82	496.62	
14/10/2023	0.073	0.004	1345.14	502.01	345.62	498.56	4627
15/10/2023	0.056	0.004	1346.93	502.01	346.62	500.30	
16/10/2023	0.045	0.004	1348.29	502.01	347.20	501.78	
17/10/2023	0.041	0.003	1349.51	502.47	345.06	501.28	
18/10/2023	0.041	0.004	1350.78	503.53	345.97	501.28	
19/10/2023	0.041	0.002	1352.02	504.24	346.50	501.28	
20/10/2023	0.068	0.017	1353.45	505.05	347.12	501.29	
21/10/2023	0.058	0.009	1354.99	505.92	347.34	501.73	
22/10/2023	0.069	0.005	1356.69	505.92	347.34	503.38	
23/10/2023	0.076	0.017	1358.17	505.92	347.34	504.91	
24/10/2023	0.047	0.005	1359.53	505.92	347.71	505.90	
25/10/2023	0.043	0.004	1360.75	506.71	348.21	505.90	
26/10/2023	0.048	0.009	1362.13	507.50	348.73	505.90	
27/10/2023	0.058	0.017	1363.41	508.20	347.31	505.90	
28/10/2023	0.069	0.017	1364.81	508.97	349.50	506.32	
29/10/2023	0.061	0.007	1366.09	508.99	349.50	508.00	
30/10/2023	0.042	0.004	1367.76	509.09	349.87	509.90	
31/10/23	0.053	0.010	1369.88	509.67	350.31	509.90	
Total							

ตรวจสอบโดย..... (หัวหน้าช่าง) วันที่ 31/10/66

Meter PEA Record

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Nov-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Code	093	193	000	001	002	003	Record By
Date	total con Sump	Con Sump On Peak	Total Con Sump	Con Sump On Peak	Con Sump Off Peak	Con Sump Off Peak	
	kw	Kvar	Kwh	Kwh	Kwh	Kwh	
01/11/2023	0.043	0.005	1369.97	510.33	350.74	508.90	[redacted]
02/11/2023	0.047	0.005	1371.15	511.09	351.95	508.90	
03/11/2023	0.055	0.006	1372.47	511.76	351.81	508.90	
04/11/2023	0.063	0.009	1374.05	512.67	351.99	509.35	
05/11/2023	0.054	0.009	1376.49	512.67	351.99	510.83	
06/11/2023	0.052	0.010	1376.71	512.67	352.39	511.70	
07/11/2023	0.045	0.007	1377.80	513.32	352.78	511.70	
08/11/2023	0.040	0.005	1378.90	513.59	353.21	511.70	
09/11/2023	0.039	0.003	1380.09	514.11	353.68	511.70	
10/11/2023	0.043	0.003	1381.30	515.39	354.21	511.70	
11/11/2023	0.057	0.010	1382.62	516.18	354.36	512.08	
12/11/2023	0.072	0.016	1384.31	516.18	354.36	513.77	
13/11/2023	0.055	0.010	1385.72	516.18	354.78	514.76	
14/11/2023	0.056	0.009	1386.93	516.79	355.09	514.91	
15/11/2023	0.047	0.008	1388.18	517.67	355.36	514.91	
16/11/2023	0.048	0.004	1389.37	518.35	356.16	514.91	
17/11/2023	0.052	0.006	1390.81	519.24	356.81	514.76	
18/11/2023	0.053	0.009	1392.13	520.01	356.96	515.17	
19/11/2023	0.061	0.013	1393.62	520.01	356.96	516.65	
20/11/2023	0.042	0.006	1394.44	520.01	357.29	517.54	
21/11/2023	0.046	0.005	1396.04	520.74	357.76	517.54	
22/11/2023	0.040	0.004	1397.21	521.46	358.21	517.54	
23/11/2023	0.051	0.006	1398.55	522.25	358.71	517.54	
24/11/2023	0.063	0.011	1399.71	523.04	359.34	517.54	
25/11/2023	0.067	0.014	1401.13	524.04	359.53	518.06	
26/11/2023	0.074	0.015	1403.36	524.04	359.53	519.79	
27/11/2023	0.062	0.015	1404.83	524.04	359.93	520.46	
28/11/2023	0.043	0.013	1406.10	524.83	360.41	520.86	
29/11/2023	0.044	0.006	1407.38	525.59	360.93	520.86	
30/11/2023	0.049	0.006	1408.84	526.32	361.46	520.86	
Total							

ตรวจสอบโดย..... [redacted] ..... (หัวหน้าช่าง) วันที่.....

Meter PEA Record

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Dec-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Code	093	193	000	001	002	003	Record By
Date	total con Sump	Con Sump On Peak	Total Con Sump	Con Sump On Peak	Con Sump Off Peak	Con Sump Off Peak	
	kw	Kvar	Kwh	Kwh	Kwh	Kwh	
01/12/2023	0.048	0.005	0.006	1410.05	527.18	362.07	[redacted]
02/12/2023	0.052	0.005	1411.34	527.92	362.21	521.26	
03/12/2023	0.052	0.005	1413.13	527.92	362.21	523.00	
04/12/2023	0.051	0.008	1414.67	527.92	362.66	524.09	
05/12/2023	0.065	0.011	1416.10	528.77	362.82	524.51	
06/12/2023	0.058	0.015	1417.45	528.77	363.19	525.49	
07/12/2023	0.053	0.006	1418.86	529.60	363.77	525.49	
08/12/2023	0.054	0.006	1420.20	530.39	364.32	525.49	
09/12/2023	0.064	0.007	1421.70	531.25	364.48	525.97	
10/12/2023	0.072	0.007	1423.42	531.25	364.48	527.69	
11/12/2023	0.071	0.013	1425.13	531.25	364.97	528.99	
12/12/2023	0.006	0.011	1426.43	532.11	635.11	528.99	
13/12/2023	0.048	0.005	1427.94	532.94	366.09	528.91	
14/12/2023	0.061	0.009	1429.40	533.80	366.69	528.91	
15/12/2023	0.067	0.008	1431.09	534.74	367.40	528.91	
16/12/2023	0.058	0.005	1432.79	535.77	367.60	529.42	
17/12/2023	0.080	0.009	1434.57	535.77	367.60	531.20	
18/12/2023	0.064	0.009	1436.13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
19/12/2023	0.060	0.0012	1437.68	536.70	368.61	532.37	
20/12/2023	0.060	0.010	1439.13	537.60	369.16	532.37	
21/12/2023	0.049	0.008	1440.52	538.45	369.70	532.37	
22/12/2023	0.034	0.003	1441.47	539.27	370.23	532.37	
23/12/2023	0.050	0.008	1443.09	540.02	370.34	532.73	
24/12/2023	0.060	0.003	1444.36	540.02	370.34	534.00	
25/12/2023	0.048	0.011	1445.42	540.02	370.67	534.73	
26/12/2023	0.034	0.001	1446.46	540.64	371.09	534.73	
27/12/2023	0.050	0.006	1447.56	541.28	371.59	534.73	
28/12/2023	0.053	0.007	1448.81	542.05	372.03	534.75	
29/12/2023	0.050	0.007	1450.16	542.54	372.59	534.75	
30/12/2023	0.054	0.006	1451.77	543.41	372.76	535.20	
31/12/2023	0.067	0.016	1453.46	543.81	372.76	536.09	
Total							

ตรวจสอบโดย..... [redacted] ..... (หัวหน้าช่าง) วันที่.....

Electrical meter recorder EMDB 1 (Normal)/ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : กรกฎาคม 2566

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	8.00	1088812	1090798	1986	[redacted]	
2	8.00	1090798	1091832	1034	[redacted]	
3	8.00	1091832	1092752	740	[redacted]	
4	8.00	1092752	1093720	968	[redacted]	
5	8.00	1093720	1094855	1135	[redacted]	
6	8.00	1094855	1095579	724	[redacted]	
7	8.00	1095579	1096492	913	[redacted]	
8	8.00	1096492	1097726	1297	[redacted]	
9	8.00	1097726	1098953	1227	[redacted]	
10	8.00	1098953	1100027	1074	[redacted]	
11	8.00	1100027	1101124	1097	[redacted]	
12	8.00	1101124	1102350	1226	[redacted]	
13	8.00	1102350	1103429	1079	[redacted]	
14	8.00	1103429	1104547	1118	[redacted]	
15	8.00	1104547	1105857	1310	[redacted]	
16	8.00	1105857	1107373	1511	[redacted]	
17	8.00	1107373	1108179	806	[redacted]	
18	8.00	1108179	1109230	1051	[redacted]	
19	8.00	1109230	1110216	986	[redacted]	
20	8.00	1110216	1111351	1135	[redacted]	
21	8.00	1111351	1112444	1093	[redacted]	
22	8.00	1112444	1113496	1052	[redacted]	
23	8.00	1113496	1114667	1171	[redacted]	
24	8.00	1114667	1115713	1046	[redacted]	
25	8.00	1115713	1116730	1017	[redacted]	
26	8.00	1116730	1117669	939	[redacted]	
27	8.00	1117669	1118643	974	[redacted]	
28	8.00	1118643	1119652	1009	[redacted]	
29	8.00	1119652	1121037	1385	[redacted]	
30	8.00	1121037	1122633	1596	[redacted]	
31	8.00	1122633	1124126	1493	[redacted]	
Total		[redacted]	#REF!	0		

ตรวจสอบโดย [redacted] (หัวหน้าช่าง) วันที่ 31/07/2566

Electrical meter recorder EMDB 1 (Normal)/ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Aug-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	หมายเหตุ
1	09:00	1124126	1125519	1393	[redacted]	[redacted]
2	09:30	1125519	1126647	1128	[redacted]	[redacted]
3	8.52	1126647	1127687	1040	[redacted]	[redacted]
4	8.36	1127687	1128675	988	[redacted]	[redacted]
5	8.20	1128675	1129801	1126	[redacted]	[redacted]
6	8.00	1129801	1130979	1174	[redacted]	[redacted]
7	8.20	1130979	1132077	1098	[redacted]	[redacted]
8	8.33	1132077	1133293	1216	[redacted]	[redacted]
9	8.35	1133293	1134356	1063	[redacted]	[redacted]
10	4.00	1134356	1135528	1172	[redacted]	[redacted]
11	8.20	1135528	1136621	1093	[redacted]	[redacted]
12	8.10	1136621	1137720	1099	[redacted]	[redacted]
13	8.10	1137720	1139029	1309	[redacted]	[redacted]
14	8.00	1139029	1140482	1453	[redacted]	[redacted]
15	7.55	1140482	1141586	1104	[redacted]	[redacted]
16	8.10	1141586	1142704	1118	[redacted]	[redacted]
17	8.00น	1142704	1143828	1124	[redacted]	[redacted]
18	8.10	1143828	1144961	1133	[redacted]	[redacted]
19	8.10	1144961	1146125	1164	[redacted]	[redacted]
20	8.10	1146125	1147371	1246	[redacted]	[redacted]
21	8.10	1147371	1148360	1009	[redacted]	[redacted]
22	8.05	1148380	1149137	757	[redacted]	[redacted]
23	8.20	1149137	1150007	870	[redacted]	[redacted]
24	8.05	1150004	1150807	803	[redacted]	[redacted]
25	7.56	1150810	1151655	845	[redacted]	[redacted]
26	7.50	1151655	1152560	905	[redacted]	[redacted]
27	8.10	1152560	1153573	1013	[redacted]	[redacted]
28	8.00น	1153573	1154483	910	[redacted]	[redacted]
29	8.10	1154483	1155299	816	[redacted]	[redacted]
30	8.10	1155299	1156116	817	[redacted]	[redacted]
31	8.10	1156116	1156925	809	[redacted]	[redacted]
Total				0		

ตรวจสอบโดย [redacted] (หัวหน้าช่าง) วันที่ 30/08/66

Electrical meter recorder EMDB 1 (Normal)/ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Sep-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	หมายเหตุ
1	8.10	1156925	1157714	789	[redacted]	
2	8.15	1157714	1158593	879		
3	8.10	1158593	1159579	986		
4	8.10	1159579	1160497	918		
5	7.58	1160497	1161309	812		
6	8.00	1161309	1162210	901		
7	8.00	1162210	1163094	884		
8	8.20	1163094	1163968	874		
9	8.20	1163968	1164934	966		
10	8.00	1164934	1166000	1066		
11	8.00	1166000	1166932	932		
12	8.00	1166932	1167772	840		
13	7.50	1167772	1168693	921		
14	8.00	1168693	1169625	932		
15	8.20	1169625	1170546	921		
16	8.30	1170546	1171507	961		
17	8.10	1171507	1172511	1004		
18	8.20	1172511	1173397	886		
19	7.35	1173397	1174149	752		
20	7.40	1174149	1175009	860		
21	8.05	1175009	1175883	874		
22	8.30	1175883	1176719	836		
23	8.30	1176719	1177573	854		
24	8.15	1177573	1178505	932		
25	8.30	1178505	1179364	859		
26	7.40	1179364	1180147	783		
27	7.20	1180147	1181055	908		
28	8.00	1181055	1181865	810		
29	9.00	1181871	1182649	778		
30	9.00	1182693	1183599	906	[redacted]	
31						
Total				0		

ตรวจสอบโดย..... (หัวหน้าช่าง) วันที่ 30/9/66

Electrical meter recorder EMDB 1 (Normal)/ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Oct-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	หมายเหตุ
1	8.30 น.	1183599	1184626	1027	[redacted]	
2	8.30 น	1184626	1185538	912		
3	7.38	1185538	1186441	903		
4	8.06	1186441	1187384	943		
5	7.50	1187384	1188311	927		
6	8.00	1188311	1189297	986		
7	8.30	1189297	1190261	964		
8	8.30	1190261	1191218	957		
9	8.15	1191218	1192173	955		
10	8.15	1192173	1193175	1002		
11	8.09	1193145	1193987	842		
12	8.00	1193987	1194883	896		
13	8.38	1194883	1195825	942		
14	8.30	1195825	1197035	1210		
15	8.30	1197035	1198144	1109		
16	8.30	1198144	1199137	993		
17	8.30	1199137	1200042	905		
18	8.10	1200042	1200971	929		
19	8.00	1200971	1201870	899		
20	8.20	1201870	1202939	1069		
21	8.30	1202939	1203983	1044		
22	8.30	1203983	1205088	1105		
23	8.30	1205088	1206177	1089		
24	8.32	1206177	1207165	988		
25	8.17	1207165	1208085	920		
26	8.00	1208085	1209010	925		
27	8.25	1209010	1209946	936		
28	8.14	1209946	1210943	997		
29	8.30	1210943	1212099	1156		
30	8.30	1212099	1213021	922		
31	8.30	1213021	1213907	886	[redacted]	
Total						

ตรวจสอบโดย..... (หัวหน้าช่าง) วันที่ 31/10/66

Electrical meter recorder EMDB 1 (Normal)/ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Nov-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	หมายเหตุ
01/11/2023	7.24	1213307	1214192	885	[redacted]	
02/11/2023	7.30	1214792	1215685	893		
03/11/2023	8.43	1215686	1216664	979		
04/11/2023	8.45	1216664	1217697	1033		
05/11/2023	8.30น	1217697	1218711	1014		
06/11/2023	8.20	1218711	1219644	933		
07/11/2023	8.10	1219644	1220545	901		
08/11/2023	8.40	1220545	1221425	880		
09/11/2023	8.04	1221425	1222330	905		
10/11/2023	8.40	1222330	1223280	950		
11/11/2023	8.35	1223280	1224206	926		
12/11/2023	8.30	1224206	1225308	1102		
13/11/2023	8.20	1225308	1226287	979		
14/11/2023	8.30	1226287	1227120	833		
15/11/2023	7.41	[illegible]	[illegible]	1035		
16/11/2023	8:10	1228155	1229059	904		
17/11/2023	8.30	1229059	1230145	1086		
18/11/2023	8.30	1230145	1231025	910		
19/11/2023	8.30	1231025	1231990	965		
20/11/2023	8.30	1231990	1232857	867		
21/11/2023	8.30	1232857	1233722	865		
22/11/2023	8.30	1233722	1234564	842		
23/11/2023	8.21	1234564	1235535	971		
24/11/2023	8.36	1235535	1236481	946		
25/11/2023	8.40	1236481	1237505	1024		
26/11/2023	8.30	1237505	1238498	993		
27/11/2023	8.30	1238498	1239485	987		
28/11/2023	8.00	1239485	1240385	900		
29/11/2023	8.15	1240385	1241283	898		
30/11/2023	8.03	1241283	1242188	900	[redacted]	
Total						

ตรวจสอบโดย ธีรวุฒิ (หัวหน้าช่าง) วันที่ 30/11/66

Electrical meter recorder EMDB 1 (Normal)/ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Dec-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	หมายเหตุ
01/12/2023	9:00	2874207	2877926	2719	[redacted]	
02/12/2023	8.30	2877926	2879562	1636		
03/12/2023	8.30	2879562	2882955	3393		
04/12/2023	8.30	2882955	2885976	3021		
05/12/2023	8:30	2885976	2888762	2786		
06/12/2023	8.30	2888762	2891379	2617		
07/12/2023	8:20	2891379	2894138	2759		
08/12/2023	7:40	2894136	2896732	2594		
09/12/2023	8.30	2896732	2899642	2910		
10/12/2023	8.30	2899642	2903145	3503		
11/12/2023	8.30	2903145	2906403	3258		
12/12/2023	8.30	2906403	2909141	2738		
13/12/2023	8.00	2909141	2911910	2769		
14/12/2023	8:07	2911910	2914749	2839		
15/12/2023	8:00	2914749	2918083	3334		
16/12/2023	8.30	2918083	2921367	3331		
17/12/2023	8.30	2921367	2924828	3461		
18/12/2023	7:45	2924828	2928164	3136		
19/12/2023	8.30	2928164	2930899	2735		
20/12/2023	8.10	2930899	2933731	2832		
21/12/2023	8:20	2933731	2936452	2721		
22/12/2023	8.20	2936452	2939062	2610		
23/12/2023	8.30	2939062	2941451	2389		
24/12/2023	8.30	2941451	2943913	2462		
25/12/2023	8.30	2943913	2945980	2067		
26/12/2023	8.30	2945980	2948014	2034		
27/12/2023	8:30	2948014	2950163	2149		
28/12/2023	8.00	2950163	2952582	2419		
29/12/2023	7.55	2952542	2955213	2631		
30/12/2023	8.30	2955213	2958346	3133		
31/12/2023	8.30	[illegible]	2961949	3537		
Total						

ตรวจสอบโดย [illegible] (หัวหน้าช่าง) วันที่ 31/12/66

#874402298944 *Printed: 02-08-2023 09:28:28

กรกฎาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5310.17/874402298944 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 (07/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
H06101	HPTY9745 - 020022325514	6001696684	5124	22-33 KV	2000	31/07/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	4.344	4.223	242.00	32,169.06
(กิโลวัตต์)	OP	3.179	3.087	184.00	
	H	4.561	4.392	338.00	
พลังงานไฟฟ้า	P	463.770	448.300	30940.00	129,449.87
(หน่วย)	OP	316.800	306.260	21080.00	167,574.13
	H	461.690	440.050	43280.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	329,505.30
กิโลวาร์		1.229	1.199	60.00	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.9119
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.9119
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	95,300.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	86,904.07

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	329,505.30
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	416,409.37
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	416,409.37
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	29,148.66
รวมเงินที่ต้องชำระ	445,558.03

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			32,169.06
ค่าพลังงานไฟฟ้า	275,041.13	21,982.87	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	86,904.07		

รวมเงินที่ต้องชำระ =สี่แสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทสามสตางค์=

โปรดชำระภายในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา โทร.038222048

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

#876202352078 *Printed: 02-09-2023 10:13:22

สิงหาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5310.17/876202352078 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2566
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 (08/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
H06101	HPTY9745 - 020022325514	6001696684	5124	22-33 KV	2000	31/08/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	4.455	4.344	222.00	29,510.46
(กิโลวัตต์)	OP	3.285	3.179	212.00	
	H	4.689	4.561	256.00	
พลังงานไฟฟ้า	P	481.120	463.770	34700.00	145,181.33
(หน่วย)	OP	329.550	316.800	25500.00	152,420.60
	H	478.210	461.690	33040.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	327,424.63
กิโลวาร์		1.257	1.229	56.00	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.9119
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.9119
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	93,240.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	85,025.56

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	327,424.63
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	412,450.19
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	412,450.19
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	28,871.51
รวมเงินที่ต้องชำระ	441,321.70

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			29,510.46
ค่าพลังงานไฟฟ้า	272,947.58	24,654.35	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	85,025.56		

รวมเงินที่ต้องชำระ =สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์=

โปรดชำระภายในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา โทร.038222048

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

#874602411190 *Printed: 02-10-2023 13:12:26

กันยายน 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5310.17/874602411190 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2566
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 (09/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
H06101	HPTY9745 - 020022325514	6001696684	5124	22-33 KV	2000	30/09/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	4.627	4.455	344.00	45,727.92
(กิโลวัตต์)	OP	3.375	3.285	180.00	
	H	4.791	4.689	204.00	
พลังงานไฟฟ้า	P	495.700	481.120	29160.00	122,002.52
(หน่วย)	OP	339.870	329.550	20640.00	124,561.01
	H	491.810	478.210	27200.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	292,603.69
กิโลวาร์		1.265	1.257	16.00	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.6689
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.6689
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	77,000.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	51,505.30

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	292,603.69
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	344,108.99
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	344,108.99
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	24,087.63
รวมเงินที่ต้องชำระ	**368,196.62**

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			45,727.92
ค่าพลังงานไฟฟ้า	225,845.35	20,718.18	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	51,505.30		

รวมเงินที่ต้องชำระ =สามแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์=

โปรดชำระภายในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา โทร.038222048

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

ตุลาคม 2566

#874002463000 *Document Date : 02/11/2566 *Printed : 02-11-2566 07:25:57

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา โทร. 0-3822-1007
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด
Name
สถานที่ใช้ไฟฟ้า 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.	020022325514
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	874002463000
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	327,649.38
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	011-001158XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Sufficient Amount Before This Day	20 พฤศจิกายน 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจุดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Mult
H06101	HPTY9745	6001696684	5124	31/10/2566	10/2566	22-33 KV	2000

รายการใช้พลังไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	4.710	4.627	166.00
	OP	3.455	3.375	160.00
	H	4.905	4.791	228.00
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	510.330	495.700	29260.00
	OP	350.450	339.870	21160.00
	H	508.900	491.810	34180.00
รวม				84600.00
กิโลวาร์		1.291	1.265	52.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 166.00 กว.	132.9300	22,066.38
Off Peak 228.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 29260.00 หน่วย	4.1839	122,420.91
Off Peak 55340.00 หน่วย	2.6037	144,088.76
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		288,888.29

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/09/66	77000.00
31/08/66	93240.00
31/07/66	95300.00
30/06/66	86860.00
31/05/66	95980.00
30/04/66	103960.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	288,888.29
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	17,326.08
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	306,214.37
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	21,435.01
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	327,649.38
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	327,649.38

*** กรณีมีค่าไฟค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill กิ๊ด Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา โทร. 0-3822-1007

สืบค้นรายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และคู่มือที่ตามมาตรฐานของข้อมูลบริการ การแจ้งข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-3.65

#874002517073 *Printed: 04-12-2023 08:07:19

พฤศจิกายน 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.18/874002517073 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2566
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (11/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
H06101	HPTY9745 - 020022325514	6001696684	5124	22-33 KV	2000	30/11/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	4.813	4.710	206.00	27,383.58
(กิโลวัตต์)	OP	3.538	3.455	166.00	
	H	4.995	4.905	180.00	
พลังงานไฟฟ้า	P	527.120	510.330	33580.00	140,495.36
(หน่วย)	OP	361.660	350.450	22420.00	120,655.46
	H	520.860	508.900	23920.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	288,846.64
กิโลวาร์		1.313	1.291	44.00	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.2048
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.2048
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	79,920.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	16,367.62

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	288,846.64
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	305,214.26
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	305,214.26
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	21,365.00
รวมเงินที่ต้องชำระ	326,579.26

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			27,383.58
ค่าพลังงานไฟฟ้า	237,292.23	23,858.59	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	16,367.62		

รวมเงินที่ต้องชำระ =สามแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา โทร.038222048
กง.119-รต.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

#874802569157 *Printed: 02-01-2024 10:44:14

ธันวาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.18/874802569157 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2567
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 (12/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
H06101	HPTY9745 - 020022325514	6001696684	5124	22-33 KV	2000	31/12/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	4.906	4.813	186.00	24,724.98
(กิโลวัตต์)	OP	3.617	3.538	158.00	
	H	5.108	4.995	226.00	
พลังงานไฟฟ้า	P	543.810	527.120	33380.00	139,658.58
(หน่วย)	OP	372.760	361.660	22200.00	149,087.86
	H	538.390	520.860	35060.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	313,783.66
กิโลวาร์		1.347	1.313	68.00	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.2048
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.2048
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	90,640.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	18,563.07

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	313,783.66
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	332,346.73
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	332,346.73
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	23,264.27
รวมเงินที่ต้องชำระ	355,611.00

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			24,724.98
ค่าพลังงานไฟฟ้า	265,029.95	23,716.49	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	18,563.07		

รวมเงินที่ต้องชำระ =สามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน=
โปรดชำระภายในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา โทร.038222048
กง.119-รต.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

ภาคผนวก ง-2

ตารางจดบันทึกการใช้น้ำ และใบแจ้งค่าน้ำประปา

Cold Water meter recorder

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach

Month ก.ค. 66

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

	วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้น้ำ SUM (m3)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	1-7-66	8:15	4311	4375	24	[redacted]	
2	2-7-66	8:10	4335	4375	40		
3	3-7-66	8:00	4375	4406	31		
4	4-7-66	8:13	4406	4423	17		
5	5-7-66	8:20	4423	4431	17		
6	6-7-66	08:00	4431	4448	17		
7	7-7-66	08:00	4448	4475	27		
8	8-7-66	08:20	4475	4489	14		
9	9-7-66	08.18	4489	4531	42		
10	10-7-66	08.18	4531	4563	32		
11	11-7-66	08.20	4563	4596	33		
12	12-7-66	08.25	4596	4626	30		
13	13-7-66	08:21	4626	4631	5 *		
14	14-7-66	08.00	4631	4664	33		
15	15-7-66	08.20	4664	4700	36		
16	16-7-66	08.00	4700	4736	36		
17	17-7-66	08.00	4736	4769	33		
18	18-7-66	08:00	4769	4769	0		
19	19-7-66	08.00	4769	4803	34		
20	20-7-66	08.00	4803	4838	35		
21	21-7-66	08.00	4838	4839	1		
22	22-7-66	08:30	4839	4875	36		
23	23-7-66	08:30	4875	4940	65		
24	24-7-66	08.00	4940	4965	25		
25	25-7-66	08:20	4965	4965	0		
26	26-7-66	08:03	4965	4999	34		
27	27-7-66	08.00	4999	4999	0		
28	28-7-66	08.00	4999	5030	31		
29	29-7-66	08.02	5030	5086	56		
30	30-7-66	08.14	5086	5170	84		
31	31-7-66	08.00	5170	5243	73		
	Total				0		

หัวหน้างานแผนกช่าง.....Date/วันที่ 31/08/2023

Cold Water Meter Recorder

ตารางจดบันทึกการใช้น้ำประจำวันมิเตอร์หลัก

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach **เดือน / Month :** Aug-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้น้ำ SUM (m3)	ผู้จดบันทึก	หมายเหตุ
1	7:40	5243	5291	44	[redacted]	
2	8.38	5291	5357	66		
3	8.10	5291	5388	97		
4	8.15	5388	5388	0		
5	7.33	5364	5415	27		
6	8.00	5415	5480	65		
7	8.00	5460	5513	33		
8	8.35	5513	5543	30		
9	7.34	5543	5567	24		
10	4.10	5567	5594	27		
11	7.55	5594	5620	26		
12	8.00 น.	5620	5664	44		
13	8.10 น.	5664	5722	58		
14	8.10	5722	5762	60		
15	7.55	5762	5809	47		
16	8.00	5809	5839	30		
17	8.00 น.	5839	5870	31		
18	8.00 น.	5870	5900	30		
19	8.15	5900	5943	43		
20	8.00	5943	6012	69		
21	7.35	6012	6064	56		
22	7.55	6068	6069	0		
23	7.50	6069	6098	30		
24	7.56	6098	6130	32		
25	8.20	6130	6163	33		
26	8.00	6163	6184	21		
27	7.51	6184	6223	39		
28	8.00 น.	6223	6260	37		
29	8.00	6260	6282	22		
30	7.50	6282	6303	21		
31	8.00	6303	6303	0	[redacted]	
Total						

ผู้ตรวจสอบ..... /วันที่ 30 สิงหาคม 2566

Cold Water Meter Recorder

ตารางจดบันทึกการใช้น้ำประจำวันมิเตอร์หลัก

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Sep-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้น้ำ SUM (m3)	ผู้จดบันทึก	หมายเหตุ
1	7.45	~~5243~~ 6303	6335	32	[redacted]	
2	7.50	6335	6356	21		
3	8.10	6356	6412	56		
4	8.05	6412	6439	27		
5	8.00	6439	6467	28		
6	7.38	6462	6482	20		
7	7.40	6487	6534	47		
8	8.00	~~6537~~ 6599	6599	37		
9	7.50	6571	6627	56		
10	8.20	6627	6678	51		
11	8.10	6678	6708	30		
12	7.30	6708	6728	20		
13	7.20	6728	6749	21		
14	7.30	6749	6778	29		
15	8.10	6778	6814	36		
16	8.05	6814	6835	21		
17	8.30	6835	6890	55		
18	8.20	6890	6911	21		
19	7.20	6911	6939	28		
20	7.10	6939	6955	16		
21	7.30	6955	6971	16		
22	8.07	6971	6987	16		
23	7.00	6987	7018	31		
24	8.15	7018	7054	36		
25	8.30	7054	7106	52		
26	7.10	7106	7124	18		
27	7.00	7124	7139	15		
28	7.00	7139	7169	30		
29	8.20	7169	7185	16		
30	8.15	7185	7236	51		
Total						

ผู้ตรวจสอบ.....ลงชื่อ..... /วันที่ 30/9/66

Cold Water Meter Recorder

ตารางจดบันทึกการใช้น้ำประจำวันมิเตอร์หลัก

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Oct-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้น้ำ SUM (m3)	ผู้จดบันทึก	หมายเหตุ
1	8.30	7236	7276	40	[redacted]	
2	8.30	7276	7314	38		
3	6.55	7314	7342	28		
4	7.00	7342	7375	33		
5	7.35	7375	7390	15		
6	8.44	7390	7424	34		
7	8.30	7424	7456	32		
8	8.30	7456	7509	53		
9	8.10	7509	7548	39		
10	8.35	7548	7582	34		
11	7.17	7582	7598	10		
12	7.30	7598	7631	33		
13	7.59	~~35~~ 7631	7656	25		
14	8.30	7656	7713	57		
15	8.30	7713	7774	65		
16	8.30	7774	7817	39		
17	7.31	7817	7848	31		
18	7.04	7848	7867	19		
19	7.10	7867	7906	39		
20	7.55	7906	7941	35		
21	8.05	7941	7975	44		
22	8.30	7975	8051	66		
23	8.30	8051	8123	72		
24	7.58	8123	8164	41		
25	7.10	8164	8200	36		
26	7.06	8200	8240	40		
27	8.06	8240	8257	17		
28	7.51	8257	8296	39		
29	8.30	8296	8345	49		
30	8.30	8345	8396	51		
Total	8.00	8396	8480	84		

ผู้ตรวจสอบ.....ลงชื่อ..... /วันที่ 31/10/66

Cold Water Meter Recorder

ตารางจดบันทึกการใช้น้ำประจำวันมิเตอร์หลัก

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Nov-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้น้ำ SUM (m3)	ผู้จดบันทึก	หมายเหตุ
01/11/2023	7.06	8400	8435	35	[redacted]	
02/11/2023	7.07	8435	8454	19		
03/11/2023	8.02	8454	8472	18		
04/11/2023	7.12	8472	8508	36		
05/11/2023	8.30	8604	8647	39		
06/11/2023	8.30	8547	8586	39		
07/11/2023	7.43	8586	8602	16		
08/11/2023	7.11	8602	8638	36		
09/11/2023	7.04	8638	8670	32		
10/11/2023	8.10	8670	8686	16		
11/11/2023	8.07	8686	8725	39		
12/11/2023	8.30	8725	8770	45		
13/11/2023	8.20	8770	8827	57		
14/11/2023	4.00	8827	8869	42		
15/11/2023	5.40	8869	8906	37		
16/11/2023	4.50	8906	8961	55		
17/11/2023	8.30	8961	8977	16		
18/11/2023	8.30	8977	9024	47		
19/11/2023	8.30	9024	9066	42		
20/11/2023	4.30	9066	9117	51		
21/11/2023	7.46	9117	9153	36		
22/11/2023	4.09	9153	9187	34		
23/11/2023	8.24	9187	9230	45		
24/11/2023	8.04	9230	9266	36		
25/11/2023	7.11	9266	9322	56		
26/11/2023	4.30	9322	9389	67		
27/11/2023	8.30	9389	9445	56		
28/11/2023	7.13	9448	9489	41		
29/11/2023	7.11	9489	9527	38		
30/11/2023	7.20	9527	9565	38	[redacted]	
Total						

ผู้ตรวจสอบ.....ดวงดาว..... /วันที่.....30/11/66.....

Cold Water Meter Recorder

ตารางจดบันทึกการใช้น้ำประจำวันมิเตอร์หลัก

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Dec-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้น้ำ SUM (m3)	ผู้จดบันทึก	หมายเหตุ
01/12/2023	09:50	9565	9621	56	[redacted]	
02/12/2023	8.30	9621	9673	52		
03/12/2023	8.30	9673	9716	43		
04/12/2023	8.20	9716	9777	61		
05/12/2023	8.12	9777	9827	50		
06/12/2023	8.01	9827	9859	32		
07/12/2023	8:10	9859	9891	32		
08/12/2023	7.20	9891	9928	37		
09/12/2023	8.20	9928	9983	55		
10/12/2023	8.30	9983	10044	61		
11/12/2023	8.30	10044	10098	54		
12/12/2023	8:00	10098	10133	35		
13/12/2023	7.28	10133	10189	56		
14/12/2023	7.43	10189	10224	35		
15/12/2023	8.30	10224	10240	56		
16/12/2023	8.30	10240	10329	89		
17/12/2023	8.30	10329	10388	59		
18/12/2023	8.20	10386	10451	64		
19/12/2023	8:05	10452	10507	55		
20/12/2023	7.41	10507	10538	31		
21/12/2023	07:55	10538	10572	34		
22/12/2023	7:20	10572	10604	36		
23/12/2023	8.30	10604	10642	34		
24/12/2023	8.30	10642	10693	51		
25/12/2023	8.30	10693	10731	34		
26/12/2023	8.05	10731	10769	34		
27/12/2023	8.10	10769	10800	31		
28/12/2023	7.22	10800	10834	34		
29/12/2023	8.10	10834	10875	41		
30/12/2023	7:50	10875	10931	56		
31/12/2023	8.20	10934	10987	53	[redacted]	
Total						

ผู้ตรวจสอบ.....ดว..... /วันที่.....31/12/66.....

กรกฎาคม 2566

[redacted] [redacted]

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา พัทยา V24.21
โทรศัพท์ 038-222462-4

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
11076607272 29	11071008700	1107-26
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/08/66 09:43	-	420010.0

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.โดซี่ โฮเต็ล
ที่อยู่ 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	02/07/66	02/08/66	
เลขในมาตรวัดน้ำ	4335	5357	
หน่วยน้ำที่ใช้		1,022,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T33(08/66)		32,006.50	บาท
ส่วนลด			บาท
ค่าบริการทั่วไป		90.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,246.76	บาท
รวมเงินครั้งนี้		34,343.26	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		34,343.26	บาท

ชำระเงินค่าน้ำประปาพร้อมค่าธรรมเนียมการบริการ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระ)

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ -
ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา -
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

ประวัติการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.)		
เดือน 07/66	เดือน 06/66	เดือน 05/66
1017	1110	1532

สิงหาคม 2566

[redacted] [redacted]

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา พัทยา V24.21
โทรศัพท์ 038-222462-4

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
11076608320 54	11071008700	1107-37
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/09/66 09:14	-	420010.0

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.โดซี่ โฮเต็ล
ที่อยู่ 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	02/08/66	02/09/66	
เลขในมาตรวัดน้ำ	5357	6356	
หน่วยน้ำที่ใช้		999,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T33(09/66)		31,270.75	บาท
ส่วนลด			บาท
ค่าบริการทั่วไป		90.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,195.25	บาท
รวมเงินครั้งนี้		33,556.00	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		33,556.00	บาท

ชำระเงินค่าน้ำประปาพร้อมค่าธรรมเนียมการบริการ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระ)

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ -
ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา -
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนเก่ามาตรโดยเด็ดขาด

ประวัติการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.)		
เดือน 08/66	เดือน 07/66	เดือน 06/66
1022	1017	1110

กันยายน 2566

[redacted] [redacted]

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา พัทยา V24.21

โทรศัพท์ 038-222462-4

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
110766093792I	11071008700	1107-21
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/10/66 09:18	-	420010.0

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.โคซี่ โฮเต็ล

ที่อยู่ 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	02/09/66	02/10/66	
เลขในมาตรวัดน้ำ	6356	7320	
หน่วยน้ำที่ใช้		964,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T33(10/66)		30,159.50	บาท
ส่วนลด			บาท
ค่าบริการทั่วไป		90.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,117.47	บาท
รวมเงินครั้งนี้		32,366.97	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		32,366.97	บาท

ชำระเงินผ่านธนาคาร (แจ้งมาเพื่อตรวจสอบทำบัญชี)

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ -

ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา -

และเสียค่าธรรมเนียมในการประตาชมาตรวัดน้ำ

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

(ลบ.ม.)

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 09/66	เดือน 08/66	เดือน 07/66
999	1022	1017

ตุลาคม 2566

[redacted] [redacted]

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา พัทยา V24.21

โทรศัพท์ 038-222462-4

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
110766109181I	11071008700	1107-50
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
03/11/66 09:18	-	420010.0

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.โคซี่ โฮเต็ล

ที่อยู่ 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	02/10/66	03/11/66	
เลขในมาตรวัดน้ำ	7320	8472	
หน่วยน้ำที่ใช้		1,152,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T33(11/66)		36,166.50	บาท
ส่วนลด			บาท
ค่าบริการทั่วไป		90.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,537.96	บาท
รวมเงินครั้งนี้		38,794.46	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		38,794.46	บาท

ชำระเงินผ่านธนาคาร (แจ้งมาเพื่อตรวจสอบทำบัญชี)

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ -

ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา -

และเสียค่าธรรมเนียมในการประตาชมาตรวัดน้ำ

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

พฤศจิกายน 2566

ประวัติการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.)		
เดือน 11/66	เดือน 10/66	เดือน 09/66
1152	964	999

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเพ็ชยา
26/1 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บา
งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์:038-222461-5

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000164904
สาขาที่ 00007
เลขที่:WT1107/661127550
วันเดือนปี: 27 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 11071008700
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บจก.ไคซี่ โฮเต็ล
ที่อยู่: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105555124278 สาขาที่ 00002

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1152,000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	11/2566	
ค่าน้ำ	36,166.50	บาท
ส่วนลด	0.00	บาท
ค่าบริการ	90.00	บาท
รวมเงิน	36,256.50	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับชำ	0.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2537.96	บาท
รวมทั้งสิ้น	38,794.46	บาท

พักพญาชัย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) MQ000
ผู้รับเงินธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พันธ์ชาติ 15197
สำนักงานใหญ่

[redacted] [redacted]

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)
การประปาส่วนภูมิภาค
www.pwa.co.th
Call Center 1662
สาขา พัทยา V24.21
โทรศัพท์ 038-222462-4

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1107661150184	11071008700	1107-67
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/12/66 09:15	-	420010.0

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ไคซี่ โฮเต็ล
ที่อยู่ 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	03/11/66	02/12/66	
เลขใหม่มาตรวัดน้ำ	8472	9673	
หน่วยน้ำที่ใช้		1,201,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T33(12/66)		37,734.50	บาท
ส่วนลด			บาท
ค่าบริการทั่วไป		90.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,647.72	บาท
รวมเงินครั้งนี้		40,472.22	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		40,472.22	บาท

ชำระเงินผ่านธนาคาร (สลิปเพื่อตรวจสอบเท่านั้น)

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ .....
ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา .....
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

ชื่อ-นามสกุล วันที่ชำระ ลายมือชื่อผู้ชำระ

ชื่อ-นามสกุล วันที่ชำระ ลายมือชื่อผู้ชำระ

ชำระเงินผ่านธนาคาร (สลิปเพื่อตรวจสอบเท่านั้น)

ชื่นวาคม 2566

[redacted] [redacted]

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
การประปาส่วนภูมิภาค
www.pwa.co.th
Call Center 1662
สาขา พัทยา V24.21
โทรศัพท์ 038-222462-4

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1107670000611	11071008700	1107-92
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
03/01/67 09:28	-	420010.0

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ไคซี่ โฮเต็ล
ที่อยู่ 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	02/12/66	03/01/67	
เลขใหม่มาตรวัดน้ำ	9673	11180	
หน่วยน้ำที่ใช้		1,507,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T33(01/67)		47,526.50	บาท
ส่วนลด			บาท
ค่าบริการทั่วไป		90.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,333.16	บาท
รวมเงินครั้งนี้		50,949.66	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		50,949.66	บาท

ชำระเงินผ่านธนาคาร (สลิปเพื่อตรวจสอบเท่านั้น)

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ .....
ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา .....
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

ชื่อ-นามสกุล วันที่ชำระ ลายมือชื่อผู้ชำระ

ภาคผนวก ง-3

ผลการตรวจวัดค่า pH สระว่ายน้ำของโครงการ

กรกฎาคม 2023

ตารางการตรวจเช็ค สระว่ายน้ำ ประจำวัน

วัน/ด/ป	รายการเติม		ชื่อผู้เติม	รายการตรวจเช็ค		ชื่อผู้ตรวจเช็ค
	CL (kg.)	PH (kg.)		(ค่า) CL	(ค่า) PH	
1/7/23	-	-	[redacted]	1.5	7.6	[redacted]
2/7/23	-	-		1.5	7.6	
3/7/23	-	-		1.5	7.6	
4/7/23	-	-		1.5	7.6	
5/7/23	-	-		1.0	7.2	
6/7/23	-	-		1.0	7.2	
7/7/23	—	-		1.5	7.2	
8/7/23	-	-		1.5	7.2	
9/7/23	-	-		1.5	7.2	
10/7/23	-	-		0.5	7.2	
11/7/23	-	-		1.0	7.2	
12/7/66	-	-		0.5	7.2	
13/7/66	1 แก้ว	-		0.5	7.2	
14/7/66	-	-		0.5	7.2	
15-7-66	—	-		0.5	7.2	
16-7-66	1 แก้ว	-		0.5	7.6	
17-7-66	-	-		0.3	7.6	
18-7-66	-	-		0.3	7.2	
19-7-66				0.3	7.2	
20-7-66	1 แก้ว			1.0	7.2	
21-7-66	-	-		1.0	7.2	
22-7-66	-	-		1.0	7.8	
23-7-66	2 แก้ว	-		1.0	7.6	
24-7-66	-	-		1.0	7.2	
25-7-66	1 แก้ว	-		1.5	7.8	
26-7-66	-	-		1.0	7.2	
27-7-66	-	-		1.0	7.2	
28-7-66	-	-		1.0	7.2	
29-7-66	2 แก้ว	-		0.3	7.2	
30-7-66	-	-		1.0	7.2	
31-7-66	2 แก้ว	-	[redacted]	0.3	7.2	[redacted]

ศักดิ์สงวน วิทิตย์ 30/07/2023

ตารางการตรวจเช็ค สระว่ายน้ำ ประจำวัน ส.ค.

วัน/ด/ป	รายการเติม		ชื่อผู้เติม	รายการตรวจเช็ค		ชื่อผู้ตรวจเช็ค
	CL (kg.)	PH (kg.)		(ค่า) CL	(ค่า) PH	
1-8-66	2 แก้ว	-	[redacted]	0.3	7.2	[redacted]
2-8-66	2 แก้ว	-		0.3	6.8	
3-8-66	-	-		0.5	7.2	
4/8/66	-	-		0.3	6.8	
5/8/66	1 แก้ว	-		0.3	6.8	
6/8/66	-	-		0.3	6.8	
7/8/66	-	-		0.3	6.8	
8/8/66	-	-		0.5	6.8	
9/8/66	-			0.5	7.2	
10/8/66	2 แก้ว	-		0.3	6.8	
11/8/66	-	-		1.0	6.8	
12/8/66	2 แก้ว			1.5	6.8	
13/8/66	-	-		1.0	6.8	
14/8/66	2 แก้ว	-		1.0	6.8	
15/8/66	-	-		1.00	6.8	
16/8/66	-			1.00	6.8	
17/8/66	1 แก้ว	-		1.0	6.8	
18/8/66	-	-		1.5	6.8	
19/8/66	2 แก้ว			1.0	6.8	
20/8/66	-	-		1.00	6.8	
21/8/66	-	-		1.0	6.8	
22/8/66	-			1.00	6.8	
23/8/66	-	-		1.00	6.8	
24/8/66	-	-		1.00	6.8	
25/8/66	1 แก้ว	-		1.00	6.8	
26/8/66	2 แก้ว	-		2.00	6.8	
27/8/66				1.00	6.8	
28/8/66	-	-		1.5	6.8	
29/8/66	-	-		1.00	6.8	
30/8/66	2 แก้ว	-		0.7	6.8	
31/8/66	1 แก้ว	-	[redacted]	1.00	7.2	[redacted]

ศักดิ์สงวน วิทิตย์ 31/08/2566

ตารางการตรวจเช็ค สระว่ายน้ำ ประจำวัน (เดือนกันยายน 2566)

ว/ด/ป	รายการเติม		ชื่อผู้เติม	รายการตรวจเช็ค		ชื่อผู้ตรวจเช็ค
	CL (kg.)	PH (kg.)		(ค่า) CL	(ค่า) PH	
1/9/66	-	-	[redacted]	1.00	6.8	[illegible]
2/9/66	2 แก้ว	-		1.00	6.8	[illegible]
3/9/66	-	-		3.0	6.8	[illegible]
4/9/66	-	-		1.5	6.8	[illegible]
5/9/66	-	-		1.0	6.8	[illegible]
6/9/66	-	-		1.0	6.8	[illegible]
7/9/66	2 แก้ว	-		0.5	6.8	[illegible]
8/9/66	-	-		2.5	6.8	[illegible]
9/9/66	-	-		1.0	6.8	[illegible]
10/9/66				1.0	6.8	[illegible]
12/9/66	1 แก้ว	-		0.5	6.8	[illegible]
13/9/66	-	-		1.00	6.8	[illegible]
14/9/66	-	-		1.0	6.8	[illegible]
15/9/66	-	-		1.0	6.8	[illegible]
16/9/66	-	-		1.0	6.8	[illegible]
17/9/66	1 แก้ว	-		1.5	6.8	[illegible]
18/9/66	-	-		1.0	6.8	[illegible]
19/9/66	-	-		1.5	6.8	[illegible]
20/9/66	-	-		1.00	6.8	[illegible]
21/9/66	[illegible]	-		0.5	6.8	[illegible]
22/9/66	2 แก้ว	-		0.5	6.8	[illegible]
23/9/66	-	-		1.5	6.8	[illegible]
24/9/66	-	-		1.5	6.8	[illegible]
25/9/66	-	-		3.0	6.8	[illegible]
26/9/66	-	-		1.5	6.8	[illegible]
27/9/66	-	-		1.5	6.8	[illegible]
28/9/66	-	-		1.5	7.2	[illegible]
29/9/66	-	-		1.0	6.8	[illegible]
30/9/66	-	-		1.0	6.8	[illegible]

ผู้ตรวจสอบ [illegible] 30/09/2023

Swimming pool water check schedule ตุลาคม 2566

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Oct-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	รายการเติม		ผู้ปฏิบัติงาน	รายการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	CL	PH		CL	PH	
01/10/2023	~~1.6~~	~~7.6~~	[redacted]	1.6	7.6	
02/10/2023	-	-		1.5	7.6	
03/10/2023	2 แก้ว	-		0.5	6.8	
04/10/2023	-	-		1.5	6.8	
05/10/2023	-	-		1.5	6.8	
06/10/2023	-	-		1.0	6.8	
07/10/2023				1.5	6.8	
08/10/2023						
09/10/2023						
10/10/2023						
11/10/2023	-	-		3.5	7.6	
12/10/2023	-	-		3.5	7.6	
13/10/2023	-	-		3.5	7.6	
14/10/2023	1 แก้ว	-		1.5	7.6	
15/10/2023	1 แก้ว	-		1.5	7.6	[illegible]
16/10/2023	1 แก้ว					
17/10/2023	-	-		1.5	7.2	
18/10/2023	-	-		1.0	7.2	
19/10/2023	-	-		1.0	7.2	
20/10/2023	2 แก้ว	-		0.5	6.8	
21/10/2023	1 แก้ว	-		0.5	6.8	
22/10/2023	1 แก้ว	-		1.5	6.8	
23/10/2023						
24/10/2023	2 แก้ว	-		0.5	6.8	
25/10/2023	1 แก้ว 21.00	-		0.5	6.8	
26/10/2023	-	-		1.00	6.8	
27/10/2023	1 แก้ว	-		1.0	6.8	
28/10/2023	1 แก้ว	-		1.5	7.2	
29/10/2023	1 แก้ว	-		1.5	7.2	
30/10/2023	-	-		1.5	7.2	
Total						

ตรวจสอบโดย [illegible] (หัวหน้าช่าง) วันที่ 31/10/66

Swimming pool water check schedule พฤศจิกายน 2023

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Nov-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	รายการเติม		ผู้ปฏิบัติงาน	รายการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	CL	PH		CL	PH	
01/11/2023	-	-	[redacted]	3.5	7.2	
02/11/2023	2 แก้ว	-		0.5	7.2	
03/11/2023	-	-		3.5	7.2	
04/11/2023	1 แก้ว	-		0.5	7.2	
05/11/2023	1 แก้ว	-		1.5	7.2	
06/11/2023	1 แก้ว	-		0.5	7.2	
07/11/2023	1 แก้ว	-		0.5	6.8	
08/11/2023	1 แก้ว	-		0.5	6.8	
09/11/2023	1 แก้ว	-		0.5	7.2	
10/11/2023	1 แก้ว	-		0.5	6.8	
11/11/2023	1 แก้ว	-		3.5	7.2	
12/11/2023	1 แก้ว	-		0.5	7.2	
13/11/2023	-	-		1.5	6.8	
14/11/2023	-	-		-	-	
15/11/2023	1 แก้ว	-		1.5	6.8	
16/11/2023	1 แก้ว	-		1.5	6.8	
17/11/2023	1 แก้ว	-		1.5	6.8	
18/11/2023	1 แก้ว	-		1.5	6.8	
19/11/2023	1 แก้ว	-		1.5	6.8	
20/11/2023	1 แก้ว	-		2.5	6.8	
21/11/2023	-	-		2.5	6.8	
22/11/2023	1 แก้ว	-		0.5	6.8	
23/11/2023	-	-		2.5	7.2	
24/11/2023	-	-		1.5	6.7	
25/11/2023	1 แก้ว	-		0.5	6.8	
26/11/2023		-		1.8	6.8	
27/11/2023	-	-				
28/11/2023	1 แก้ว	-		1.5	6.7	
29/11/2023	1 แก้ว	-		1.5	6.8	
30/11/2023	1 แก้ว	-		1.5	6.8	
Total						

ตรวจสอบโดย..... (หัวหน้าช่าง) วันที่ 30/11/2023

Swimming pool water check schedule ธันวาคม 2023

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : Dec-23

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	รายการเติม		ผู้ปฏิบัติงาน	รายการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	CL	PH		CL	PH	
01/12/2023	0.5	6.8	[redacted]	0.5	6.7	
02/12/2023	~~2 แก้ว~~	~~6.8~~		0.5	6.8	
03/12/2023	-	-		1.5	6.8	
04/12/2023		เติม 2 แก้ว		0.5	6.8	
05/12/2023	-	-		6.5	[illegible]	
06/12/2023	-			6.5	6.8	
07/12/2023	-			3.5	6.8	ล้างฟิล์ม เครื่อง 1 ม ดำเนิน 00 ชั่ว
08/12/2023				3.0	6.8	
09/12/2023	เพิ่ม 1 แก้ว	[illegible]		1.5	6.8	
10/12/2023	1 แก้ว			0.5	6.8	
11/12/2023	1 – แก้ว					
12/12/2023						
13/12/2023	1 – แก้ว			0.5	6.8	
14/12/2023				6.5	6.8	
15/12/2023	1 – แก้ว			0.5	6.8	
16/12/2023	1 – แก้ว	-		0.5	6.8	
17/12/2023				0.5	6.8	
18/12/2023	1½ เติมน้ำใน			0.5	6.5	
19/12/2023	1 แก้ว	-				
20/12/2023	1 แก้ว	-		0.5	6.8	
21/12/2023		-		0.5	6.8	
22/12/2023	1 แก้ว			0.5	6.8	
23/12/2023	1 แก้ว			0.5	6.8	
24/12/2023	1 แก้ว	-		0.5	6.8	
25/12/2023	1 แก้ว			0.5	6.5	
26/12/2023	1 "			0.5	6.5	
27/12/2023				7.2	6.5	
28/12/2023	1 แก้ว	-		3.0	7.2	
29/12/2023				3.0	6.8	
30/12/2023		-		3.0	6.8	
31/12/2023	1 แก้ว			1.5	6.8	
Total						

ตรวจสอบโดย..... (หัวหน้าช่าง) วันที่ 31/12/23

ภาคผนวก ง-4

ตารางจำนวนถังขยะภายในโรงแรม

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2566

ตารางจำนวนถังขยะภายในโรงแรม Cosi Pattaya Wong Amat Beach						
วันที่	ถังขยะทั่วไป	ถังขยะอันตราย	ถังขยะรีไซเคิล	ถังขยะติดเชื้อ	ที่เขี่ยบุหรี่	รวม
1	17	2	2		3	24
2	17	2	2		3	24
3	17	2	2		3	24
4	17	2	2		3	24
5	17	2	2		3	24
6	17	2	2		3	24
7	17	2	2		3	24
8	17	2	2		3	24
9	17	2	2		3	24
10	17	2	2		3	24
11	17	2	2		3	24
12	17	2	2		3	24
13	17	2	2		3	24
14	17	2	2		3	24
15	17	2	2		3	24
16	17	2	2		3	24
17	17	2	2		3	24
18	17	2	2		3	24
19	17	2	2		3	24
20	17	2	2		3	24
21	17	2	2		3	24
22	17	2	2		3	24
23	17	2	2		3	24
24	17	2	2		3	24
25	17	2	2		3	24
26	17	2	2		3	24
27	17	2	2		3	24
28	17	2	2		3	24
29	17	2	2		3	24
30	17	2	2		3	24
31	17	2	2		3	24

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2566

ตารางจำนวนถังขยะภายในโรงแรม Cosi Pattaya Wong Amat Beach						
วันที่	ถังขยะทั่วไป	ถังขยะอันตราย	ถังขยะรีไซเคิล	ถังขยะติดเชื้อ	ที่เขี่ยบุหรี่	รวม
1	17	2	2		3	24
2	17	2	2		3	24
3	17	2	2		3	24
4	17	2	2		3	24
5	17	2	2		3	24
6	17	2	2		3	24
7	17	2	2		3	24
8	17	2	2		3	24
9	17	2	2		3	24
10	17	2	2		3	24
11	17	2	2		3	24
12	17	2	2		3	24
13	17	2	2		3	24
14	17	2	2		3	24
15	17	2	2		3	24
16	17	2	2		3	24
17	17	2	2		3	24
18	17	2	2		3	24
19	17	2	2		3	24
20	17	2	2		3	24
21	17	2	2		3	24
22	17	2	2		3	24
23	17	2	2		3	24
24	17	2	2		3	24
25	17	2	2		3	24
26	17	2	2		3	24
27	17	2	2		3	24
28	17	2	2		3	24
29	17	2	2		3	24
30	17	2	2		3	24
31	17	2	2		3	24

ประจำเดือน กันยายน ปี 2566

ตารางจำนวนถังขยะภายในโรงแรม Cosi Pattaya Wong Amat Beach						
วันที่	ถังขยะทั่วไป	ถังขยะอันตราย	ถังขยะรีไซเคิล	ถังขยะติดเชื้อ	ที่เขี่ยบุหรี่	รวม
1	17	2	2		3	24
2	17	2	2		3	24
3	17	2	2		3	24
4	17	2	2		3	24
5	17	2	2		3	24
6	17	2	2		3	24
7	17	2	2		3	24
8	17	2	2		3	24
9	17	2	2		3	24
10	17	2	2		3	24
11	17	2	2		3	24
12	17	2	2		3	24
13	17	2	2		3	24
14	17	2	2		3	24
15	17	2	2		3	24
16	17	2	2		3	24
17	17	2	2		3	24
18	17	2	2		3	24
19	17	2	2		3	24
20	17	2	2		3	24
21	17	2	2		3	24
22	17	2	2		3	24
23	17	2	2		3	24
24	17	2	2		3	24
25	17	2	2		3	24
26	17	2	2		3	24
27	17	2	2		3	24
28	17	2	2		3	24
29	17	2	2		3	24
30	17	2	2		3	24

ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2566

ตารางจำนวนถังขยะภายในโรงแรม Cosi Pattaya Wong Amat Beach						
วันที่	ถังขยะทั่วไป	ถังขยะอันตราย	ถังขยะรีไซเคิล	ถังขยะติดเชื้อ	ที่เขี่ยบุหรี่	รวม
1	17	2	2		3	24
2	17	2	2		3	24
3	17	2	2		3	24
4	17	2	2		3	24
5	17	2	2		3	24
6	17	2	2		3	24
7	17	2	2		3	24
8	17	2	2		3	24
9	17	2	2		3	24
10	17	2	2		3	24
11	17	2	2		3	24
12	17	2	2		3	24
13	17	2	2		3	24
14	17	2	2		3	24
15	17	2	2		3	24
16	17	2	2		3	24
17	17	2	2		3	24
18	17	2	2		3	24
19	17	2	2		3	24
20	17	2	2		3	24
21	17	2	2		3	24
22	17	2	2		3	24
23	17	2	2		3	24
24	17	2	2		3	24
25	17	2	2		3	24
26	17	2	2		3	24
27	17	2	2		3	24
28	17	2	2		3	24
29	17	2	2		3	24
30	17	2	2		3	24
31	17	2	2		3	24

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2566

ตารางจำนวนถังขยะภายในโรงแรม Cosi Pattaya Wong Amat Beach						
วันที่	ถังขยะทั่วไป	ถังขยะอันตราย	ถังขยะรีไซเคิล	ถังขยะติดเชื้อ	ที่เขี่ยบุหรี่	รวม
1	17	2	2		3	24
2	17	2	2		3	24
3	17	2	2		3	24
4	17	2	2		3	24
5	17	2	2		3	24
6	17	2	2		3	24
7	17	2	2		3	24
8	17	2	2		3	24
9	17	2	2		3	24
10	17	2	2		3	24
11	17	2	2		3	24
12	17	2	2		3	24
13	17	2	2		3	24
14	17	2	2		3	24
15	17	2	2		3	24
16	17	2	2		3	24
17	17	2	2		3	24
18	17	2	2		3	24
19	17	2	2		3	24
20	17	2	2		3	24
21	17	2	2		3	24
22	17	2	2		3	24
23	17	2	2		3	24
24	17	2	2		3	24
25	17	2	2		3	24
26	17	2	2		3	24
27	17	2	2		3	24
28	17	2	2		3	24
29	17	2	2		3	24
30	17	2	2		3	24

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566

ตารางจำนวนถังขยะภายในโรงแรม Cosi Pattaya Wong Amat Beach						
วันที่	ถังขยะทั่วไป	ถังขยะอันตราย	ถังขยะรีไซเคิล	ถังขยะติดเชื้อ	ที่เขี่ยบุหรี่	รวม
1	17	2	2		3	24
2	17	2	2		3	24
3	17	2	2		3	24
4	17	2	2		3	24
5	17	2	2		3	24
6	17	2	2		3	24
7	17	2	2		3	24
8	17	2	2		3	24
9	17	2	2		3	24
10	17	2	2		3	24
11	17	2	2		3	24
12	17	2	2		3	24
13	17	2	2		3	24
14	17	2	2		3	24
15	17	2	2		3	24
16	17	2	2		3	24
17	17	2	2		3	24
18	17	2	2		3	24
19	17	2	2		3	24
20	17	2	2		3	24
21	17	2	2		3	24
22	17	2	2		3	24
23	17	2	2		3	24
24	17	2	2		3	24
25	17	2	2		3	24
26	17	2	2		3	24
27	17	2	2		3	24
28	17	2	2		3	24
29	17	2	2		3	24
30	17	2	2		3	24
31	17	2	2		3	24

ภาคผนวก ง-5

ใบรายงานตรวจสอบถังดับเพลิง

COSI
PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

เดือน กรกฎาคม 2566

Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) & Fire Hose (สายดับเพลิง)

PROJECT TITLE :COSI Pattaya Wong Amat Beach		Fire Extinguisher Co2	DATE : 31/07/2023
ADDRESS :		Fire Extinguisher HALON	
		Fire Extinguisher Dry Chemical	

Checking / Testing Report

Item	Code	Location	Brand / Model	General clean	สภาพสายฉีดดับเพลิง		วาล์วดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพสลักล็อค		ตรวจเช็คกุญแจล็อคตู้		ตรวจเช็คน้ำหนักถัง		ตรวจเช็คสถานะของสารเคมี		ตรวจเช็คแรงดันในถังดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง		Description For Abnormal
Standard				/	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
Floor G		ห้องซาวน่าไฟฟ้า			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ห้อง GEN			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ห้อง MDB			/		/		/		/		/		/		/		/		
RF		ดาดฟ้าห้องไฟฟ้า 1ตัว			/		/		/		/		/		/		/		/		
PF		เฉนา ล็อค ST2			/		/		/		/		/		/		/		/		
B1		หน้าห้องน้ำหญิง			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		บอลล์ล็อบบี้			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		โบล์ทบี้			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		สายจอดรถ 1			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		สายจอดรถ 2			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ST 2			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		หน้าห้องขยะ			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ST 2			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ห้องไฟฟ้า			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ห้องแม่บ้าน			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ST 1			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ST 1			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ST 3			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ST 3			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 2			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ห้องไฟฟ้า			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ห้องแม่บ้าน			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 1			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 1			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 3			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 3			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ST 2			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ห้องไฟฟ้า			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ห้องแม่บ้าน			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ST 1			/		/		/		/		/		/		/		/		

/: Do PM.อุปกรณ์ / =ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

SAFETY NOTE : 1. Make Sre Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2. Make Sure To Show warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3. make sure that after the operation. System in the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการทำงานต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 หิว 2 3 Date :	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 31 / 07 / 2023 (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) Date: / /

COSI
PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

ตารางเดือน กรกฎาคม 2566

Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) & Fire Hose (สายดับเพลิง)

PROJECT TITLE :COSI Pattaya Wong Amat Beach		Fire Extinguisher Co2	DATE : 31/07/2023
ADDRESS :		Fire Extinguisher HALON	
		Fire Extinguisher Dry Chemical	

Checking / Testing Report

Item	Code	Location	Brand / Model	General clean	สภาพสายฉีดดับเพลิง		วาล์วดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพสลักล็อค		ตรวจเช็คกุญแจล็อคตู้		ตรวจเช็คน้ำหนักถัง		ตรวจเช็คสถานะของสารเคมี		ตรวจเช็คแรงดันในถังดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง		Description For Abnormal
Standard				/	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
Floor 4		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		เกลี่ยไม่ดี
Floor 4		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		เกลี่ยไม่ดี
Floor 5		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		เกลี่ยไม่ดี
Floor 7		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		เกลี่ยไม่ดี
Floor 7		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8											/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		

/: Do PM.อุปกรณ์ / =ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

SAFETY NOTE : 1. Make Sre Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2. Make Sure To Show warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3. make sure that after the operation. System in the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการทำงานต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 หิว 2 3 Date :	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 31 / 07 / 2023 (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) Date: / /

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

สปีดเซ็นทอล ปรับ

Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) & Fire Hose (สายดับเพลิง)

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

ADDRESS :

Fire Extinguisher Co2
Fire Extinguisher HALON
Fire Extinguisher Dry Chemical

DATE : 15/08/2023

Checking / Testing Report

Item	Code	Location	Brand / Model	General clean	สภาพสายฉีดดับเพลิง		วาล์วดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพสลักล็อค		ตรวจเช็คกุญแจล็อคตู้		ตรวจเช็คน้ำหนักถัง		ตรวจเช็คสถานะของสารเคมี		ตรวจเช็คแรงดันในถังดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง		Description For Abnormal
Standard				/	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
Floor G		ห้องรปภ/ไฟฟ้า			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ห้อง GEN			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ห้อง MDB			/		/		/		/		/		/		/		/		
RF		ดาดฟ้าห้องไฟฟ้า 1 ตัว			/		/		/		/		/		/		/		/		
RF		หน้าลิฟต์ ST2			/		/		/		/		/		/		/		/		
B1		หน้าห้องน้ำหญิง			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		นอกล็อบบี้			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ในล็อบบี้			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ลานจอดรถ 1			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ลานจอดรถ 2			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ST 2			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		หน้าห้องขยะ			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ST 2			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ห้องไฟฟ้า			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ห้องแม่บ้าน			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ST 1			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ST 1			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ST 3			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ST 3			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 2			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ห้องไฟฟ้า			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ห้องแม่บ้าน			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 1			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 1			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 3			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 3			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ST 2			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ห้องไฟฟ้า			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ห้องแม่บ้าน			/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ST 1			/		/		/		/		/		/		/		/		

/: Do PM.อุปกรณ์ / =ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

SAFETY NOTE : 1. Make Sre Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2. Make Sure To Show warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3. make sure that after the operation, System in the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการซ่อมแซม

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ชัย 2 3 Date :	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 15 / 08 / 2023 (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) Date: / /

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

สปีดเซ็นทอล ปรับ

Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) & Fire Hose (สายดับเพลิง)

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

ADDRESS :

Fire Extinguisher Co2
Fire Extinguisher HALON
Fire Extinguisher Dry Chemical

DATE : 15/08/2023

Checking / Testing Report

Item	Code	Location	Brand / Model	General clean	สภาพสายฉีดดับเพลิง		วาล์วดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพสลักล็อค		ตรวจเช็คกุญแจล็อคตู้		ตรวจเช็คน้ำหนักถัง		ตรวจเช็คสถานะของสารเคมี		ตรวจเช็คแรงดันในถังดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง		Description For Abnormal
Standard				/	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
Floor 4		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		แกงไม่ดี
Floor 4		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		แกงไม่ดี
Floor 5		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		แกงไม่ดี
Floor 7		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		แกงไม่ดี
Floor 7		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		[illegible]		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		

/: Do PM.อุปกรณ์ / =ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

SAFETY NOTE : 1. Make Sre Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2. Make Sure To Show warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3. make sure that after the operation, System in the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการซ่อมแซม

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ชัย 2 3 Date :	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 15 / 08 / 2023 (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) Date: / /

COSI

MAINTENANCE TASKS REPORT

เดือน ตุลาคม ปี 66

Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) & Fire Hose (สายดับเพลิง)

PROJECT TITLE :

ADDRESS :

- / Fire Extinguisher Co2
- Fire Extinguisher HALON
- / Fire Extinguisher Dry Chemical

DATE : 10/9/66

Checking / Testing Report

Item	Code	Location	Brand / Model	General clean	สภาพสายฉีดดับเพลิง		วาล์วดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพตลักล็อคถัง		ตรวจเช็คกุญแจล็อคตู้		ตรวจเช็คน้ำหนักถัง		ตรวจเช็คสถานะของสารเคมี		ตรวจเช็คแรงดันในถังดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพหัวดับเพลิง		Description For Abnormal
Standard				/	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
Floor G		ห้องยาม/ไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ห้อง GEN			/		/		/				/		/		/		/		
Floor G		ห้อง MDB		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
RF		ดาดฟ้าห้องไฟฟ้า 1ตัว		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
B1		หน้าห้องน้ำหญิง		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		นอกล็อบบี้		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ในล็อบบี้		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ลานจอดรถ 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ลานจอดรถ 2		/	/		/				/		/		/		/		/		
Floor G		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		หน้าห้องยยธ		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ST 2		/	/		/		/		/								/		
Floor 2		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/				/		
Floor 2		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/				/		
Floor 2		ST 1		/	/		/		/		/		/		/				/		
Floor 2				/	/		/		/		/		/		/				/		
Floor 2		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2				/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		

/: Do PM.อุปกรณ์ / =ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

SAFETY NOTE : 1. Make Sre Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2. Make Sure To Show warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3. make sure that after the operation. System in the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการซ่อมเสร็จ

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ชัยวัฒ 2 3 Date : 10/9/66	ชัยวัฒน์ จงวิวัฒน์ (SENIOR TECHNICIAN) Date: 10 / 9 / 66 (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) Date: / /

COSI

MAINTENANCE TASKS REPORT

เดือนตุลาคม ปี 66

Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) & Fire Hose (สายดับเพลิง)

PROJECT TITLE :

ADDRESS :

- / Fire Extinguisher Co2
- Fire Extinguisher HALON
- / Fire Extinguisher Dry Chemical

DATE : 10/9/66

Checking / Testing Report

Item	Code	Location	Brand / Model	General clean	สภาพสายฉีดดับเพลิง		วาล์วดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพตลักล็อคถัง		ตรวจเช็คกุญแจล็อคตู้		ตรวจเช็คน้ำหนักถัง		ตรวจเช็คสถานะของสารเคมี		ตรวจเช็คแรงดันในถังดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพหัวดับเพลิง		Description For Abnormal
Standard				/	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
Floor 4		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4				/	/		/		/		/		/		/		/		/		เสีย
Floor 5		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		เสีย
Floor 6		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8																					
Floor 8		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		

/: Do PM.อุปกรณ์ / =ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

SAFETY NOTE : 1. Make Sre Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2. Make Sure To Show warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3. make sure that after the operation. System in the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการซ่อมเสร็จ

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ชัยวัฒ 2 3 Date : 10/9/66	ชัยวัฒน์ จงวิวัฒน์ (SENIOR TECHNICIAN) Date: 10 / 9 / 66 (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) Date: / /

COSII

MAINTENANCE TASKS REPORT

Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) & Fire Hose (สายดับเพลิง)

PROJECT TITLE :	/	Fire Extinguisher Co2	DATE : 15/10/61
ADDRESS :		Fire Extinguisher HALON	
		Fire Extinguisher Dry Chemical	

Checking / Testing Report

Item	Code	Location	Brand / Model	General clean	สภาพสายฉีดดับเพลิง		วาล์วดับเพลิง		สภาพสลักล็อค		ตรวจเช็คกุญแจล็อคตู้		ตรวจเช็คน้ำหนักถัง		ตรวจเช็คสถานะของสารเคมี		ตรวจเช็คแรงดันในถังดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง		Description For Abnormal
Standard				/	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
Floor G		ห้องพาร์ทิไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ห้อง GEN		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ห้อง MDB		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
RF		ดาดฟ้าห้องไฟฟ้า 1ตัว		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
B1		หน้าห้องน้ำหญิง		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		นอกชื่อบนี้		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ในชื่อบนี้		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ลานจอดรถ 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ลานจอดรถ 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G		หน้าห้องขยะ		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		~~ST 1~~																			
Floor 2		~~ST 4~~																			
Floor 2		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2		~~ST 3~~																			
Floor 3		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		

/: Do PM.อุปกรณ์ / =ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

SAFETY NOTE : 1. Make Sre Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2. Make Sure To Show warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3. make sure that after the operation. System In the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 [signature] 2 3 Date : 15/10/61	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 20 / 10 / 61 [signature] (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) Date: / /

COSII

MAINTENANCE TASKS REPORT

Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) & Fire Hose (สายดับเพลิง)

PROJECT TITLE :	/	Fire Extinguisher Co2	DATE : 15/10/61
ADDRESS :		Fire Extinguisher HALON	
		Fire Extinguisher Dry Chemical	

Checking / Testing Report

Item	Code	Location	Brand / Model	General clean	สภาพสายฉีดดับเพลิง		วาล์วดับเพลิง		สภาพสลักล็อค		ตรวจเช็คกุญแจล็อคตู้		ตรวจเช็คน้ำหนักถัง		ตรวจเช็คสถานะของสารเคมี		ตรวจเช็คแรงดันในถังดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง		Description For Abnormal
Standard				/	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
Floor 4		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8		ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		

/: Do PM.อุปกรณ์ / =ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

SAFETY NOTE : 1. Make Sre Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2. Make Sure To Show warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3. make sure that after the operation. System In the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 [signature] 2 3 Date : 15/10/61	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 20 / 10 / 61 [signature] (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT เดือน พฤศจิกายน 66

COSI PATTAYA NORTH AMAZE BEACH

Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) & Fire Hose (สายดับเพลิง)

PROJECT TITLE :	Fire Extinguisher Co2	DATE : 10/11/66
ADDRESS :	Fire Extinguisher HALON	
	Fire Extinguisher Dry Chemical	

Checking / Testing Report

Item	Location	Brand / Mode	General clean	สภาพสายฉีดดับเพลิง		วาล์วดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพสลักล็อก		ตรวจเช็คกุญแจล็อคตู้		ตรวจเช็คน้ำหนักถัง		ตรวจเช็คสถานะของ		ตรวจเช็คแรงดันในถัง		ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง		Description For Abnormal
Standard			/	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
Floor G	ห้องชาร์ปไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	ห้อง GEN		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	ห้อง MDB		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
RF	ดาดฟ้าห้องไฟฟ้า 1ตัว		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าห้องน้ำหญิง																			
Floor G	นอกล็อบบี้		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	ในล็อบบี้		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	ลานจอดรถ 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	ลานจอดรถ 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	หน้าห้องขยะ		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2	ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2	ST 1																			
Floor 2	ST 1 X																			
Floor 2	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2	ST 3																			
Floor 3	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3	ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4	ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		

/: Do PM.อุปกรณ์ / =ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

SAFETY NOTE : 1. Make Sre Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2. Make Sure To Show warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3. make sure that after the operation. System In the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ชูชัย 2 3 Date :	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 9 / 11 / 66 (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT เดือน พฤศจิกายน 66

COSI PATTAYA NORTH AMAZE BEACH

Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) & Fire Hose (สายดับเพลิง)

PROJECT TITLE :	Fire Extinguisher Co2	DATE : 10/11/66
ADDRESS :	Fire Extinguisher HALON	
	Fire Extinguisher Dry Chemical	

Checking / Testing Report

Item	Location	Brand / Mode	General clean	สภาพสายฉีดดับเพลิง		วาล์วดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพสลักล็อก		ตรวจเช็คกุญแจล็อคตู้		ตรวจเช็คน้ำหนักถัง		ตรวจเช็คสถานะของ		ตรวจเช็คแรงดันในถัง		ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง		Description For Abnormal
Standard			/	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
Floor 4	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5	ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7	ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8	ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8	ST 1																			
Floor 8	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		

/: Do PM.อุปกรณ์ / =ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

SAFETY NOTE : 1. Make Sre Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2. Make Sure To Show warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3. make sure that after the operation. System In the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ชูชัย 2 3 Date :	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 9 / 11 / 66 (ENGINEER / SUPERVISOR)	( ) Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT เดือน ธันวาคม 2566

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) & Fire Hose (สายดับเพลิง)

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

DATE : 8/12/66

ADDRESS :

Checking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	General clean	สภาพสายฉีดดับเพลิง		วาล์วดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพสลักล็อกถัง		ตรวจเช็คกุญแจล็อคตู้		ตรวจเช็คน้ำหนักถัง		ตรวจเช็คสถานะของสารเคมี		ตรวจเช็คแรงดันในถังดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง		Description For Abnormal
Standard			/	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
Floor G	ห้องชาร์ปไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	ห้อง GEN		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	ห้อง MDB		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
RF	ดาดฟ้าห้องไฟฟ้า 1ตัว		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าห้องน้ำหญิง		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	นอกถังขยะ		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	ในล็อบบี้		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	ลานจอดรถ 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	ลานจอดรถ 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor G	หน้าห้องขยะ		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2	ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2	ST 1																			
Floor 2	ST 1																			
Floor 2	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 2	ST 3																			
Floor 3	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3	ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 3	ST 3																			
Floor 4	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4	ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		

/: Do PM.อุปกรณ์ / =ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

SAFETY NOTE : 1. Make Sre Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2. Make Sure To Show warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3. make sure that after the operation. System in the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่ารระบบอยู่ในสถาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY		CHECKED / VERIFIED BY		CUSTOMER ACCEPTANCE
1 2 3 Date : 7-12-66		(SENIOR TECHNICIAN) Date: 8 / 12 / 66 (ENGINEER / SUPERVISOR)		Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT เดือน ธันวาคม 2566

COSI

Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) & Fire Hose (สายดับเพลิง)

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

DATE : 8/12/66

ADDRESS :

Checking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	General c	สภาพสายฉีดดับเพลิง		วาล์วดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพสลักล็อกถัง		ตรวจเช็คกุญแจล็อคตู้		ตรวจเช็คน้ำหนักถัง		ตรวจเช็คสถานะของสารเคมี		ตรวจเช็คแรงดันในถังดับเพลิง		ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง		Description For Abnormal
Standard			/	N		N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
Floor 4	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 4	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		เกจ์ดันไม่ปกติ
Floor 4	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5	ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		เกจ์แรงดันผิดปกติ
Floor 5	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 5	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 6	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7	ST 2																			
Floor 7	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7	ห้องแม่บ้าน		/	/		/	/	/		/		/		/		/	/	/		เกจ์ดันไม่ปกติ
Floor 7	ST 1		/	/		/		/	/	/	/	/		/		/		/		เกจ์ดันไม่ปกติ
Floor 7	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 7	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8	ST 2		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8	ห้องไฟฟ้า		/	/		/		/		/		/		/		/		/		ป้ายไฟ AK เหม
Floor 8	ห้องแม่บ้าน		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8	ST 1		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8	.																			
Floor 8	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		
Floor 8	ST 3		/	/		/		/		/		/		/		/		/		

/: Do PM.อุปกรณ์ / =ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

SAFETY NOTE : 1. Make Sre Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2. Make Sure To Show warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3. make sure that after the operation. System in the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่ารระบบอยู่ในสถาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY		CHECKED / VERIFIED BY		CUSTOMER ACCEPTANCE
1 2 3 Date : 7-12-66		(SENIOR TECHNICIAN) Date: 8 / 12 / 66 (ENGINEER / SUPERVISOR)		( ) Date: / /

ภาคผนวก ง-6

ใบรายงานตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

OJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.
ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: กรกฎาคม 66

EQUIPMENT

EXIT LIGHT (EXL)
EMERGENCY LIGHT (EML)
CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD
Main CB Brand/Model :
Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์	Lamp check ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟ	Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง	Description For Abnormal
	Standard		/	N / AB	N / AB	N / AB	
	FL-B1						
EML	- หน้าสิ่งพักงาน	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- หน้าห้องทำหนัง	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ห้อง Marketing.	CP04-12AD		/	/	/	เสีย
EML	- ห้อง HK	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ห้อง ADMIN	CP04-12AD		/	/	/	เสีย
EML	- ห้อง GM	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ห้อง Canteen.	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ห้อง Operation.	CP04-12AD				/	
EML	- ห้อง Linen	CP04-12AD		/	/	/	เสีย
EML	- ห้อง Engineering.	CP04-12AD		/	/	/	เสีย
EML	- ห้อง Training.	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ห้อง Control.	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ห้องทำอาหาร	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ห้องห้าหนัง.	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ST 1	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ห้อง Store (Eng)	CP04-12AD		/	/	/	เสีย
EML	- ห้อง ปั๊ม 1	CP04-12AD		/	/	/	เสีย

/ : Do PM ตามปกติ / = ไม่มีหน้าที่ N หรือ AB ระบุสภาพหลังทำการซ่อมบำรุงแล้ว (N = Normal , AB = Abnormal)

MENDATIONS / REMARKS

NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
ปิยพงษ์	ชัยวัฒน์ ทองดี (SENIOR TECHNICIAN) Date: 31 / 07 / 66	( )
	(ENGINEER / SUPERVISOR)	Date : / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

OJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.
ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: กรกฎาคม 66

EQUIPMENT

EXIT LIGHT (EXL)
EMERGENCY LIGHT (EML)
CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD
Main CB Brand/Model :
Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์	Lamp check ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟ	Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง	Description For Abnormal
	Standard		/	N / AB	N / AB	N / AB	
Eml	- ห้องปั๊ม 2	CP04-12AD		/	/	/	แบตเตอรี่ (เสีย)
EML	- ห้องปั๊ม 3	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ห้องปั๊ม 4	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	CP04-12AD		/	/	/	แบตเตอรี่ (เสีย)
EML	- ห้องเคมี	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ห้องไฟฟ้า	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ทางเดิน B1 FL.G.	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- Parking 1	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- Parking 2	CP04-12AD		/	/	/	เสีย
EML	- Parking 3	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- Parking 4	CP04-12AD		/	/	/	แบตเตอรี่ เสีย
EML	- หน้าห้อง Gen.	CP04-12AD	—	—	—	—	ไม่มี
EML	- ห้อง Gen	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ห้อง MDB	CP04-12AD		/	/	/	
EML	- ST 2 (หน้าสิ่งพักลูกค้า)	CP04-12AD					

/ : Do PM ตามปกติ / = ไม่มีหน้าที่ N หรือ AB ระบุสภาพหลังทำการซ่อมบำรุงแล้ว (N = Normal , AB = Abnormal)

MENDATIONS / REMARKS

NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
ปิยพงษ์	ชัยวัฒน์ ทองดี (SENIOR TECHNICIAN) Date: 31 / 07 / 66	( )
	(ENGINEER / SUPERVISOR)	Date : / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.
ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: กรกฎาคม 66

EQUIPMENT

- [ ] EXIT LIGHT (EXL)
- [x] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD
Main CB Brand/Model :
Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean (ทำความสะอาดตัวโป)	Fuse check (ตรวจเช็คสภาพฟิวส์)	Lamp check (ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ)	Battery test (ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง)	Description For Abnormal
		Standard		/	N / AB	N / AB	N / AB	
		ST 1						
	EML	- FL 8	CP04-12AD		/	/	/	
	EML	- FL 7	CP04-12AD		/	/	/	แบตเตอรี่ เสีย
	EML	- FL 6	CP04-12AD		/	/	/	แบตเตอรี่ เสีย
	EML	- FL 5	CP04-12AD		/	/	/	แบตเตอรี่ เสีย
	EML	- FL 4	CP04-12AD		/	/	/	แบตเตอรี่ เสีย
	EML	- FL 3	CP04-12AD		/	/	/	
	EML	- FL 2	CP04-12AD					ไม่มีเครื่อง
	EML	- FL 0	CP04-12AD		/	/	/	
		ST 2						
	EML	- FL. RF	CP04-12AD		/	/	/	
	EML	- FL 8	CP04-12AD		/	/	/	
	EML	- FL 7	CP04-12AD		/	/	/	
	EML	- FL 6	CP04-12AD		/	/	/	
	EML	- FL 5	CP04-12AD		/	/	/	
	EML	- FL 4	CP04-12AD		/	/	/	เสีย
	EML	- FL 3	CP04-12AD		/	/	/	เสีย
	EML	- FL 2	CP04-12AD		/	/	/	

(/ : Do PM อุปกรณ์ / = ตรวจสอบแล้ว N หรือ AB ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

COMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
1 [signature]	[signature] (SENIOR TECHNICIAN)	( )
2	Date: 31 / 11 / 66	Date : / /
3	(ENGINEER / SUPERVISOR)	
Date :		

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.
ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: กรกฎาคม 2566

EQUIPMENT

- [ ] EXIT LIGHT (EXL)
- [x] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD
Main CB Brand/Model :
Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean (ทำความสะอาดตัวโป)	Fuse check (ตรวจเช็คสภาพฟิวส์)	Lamp check (ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ)	Battery test (ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง)	Description For Abnormal
		Standard		/	N / AB	N / AB	N / AB	
		ST 3						
	EML	- FL. 8	CP04-12AD		/	/	/	
	EML	- FL. 7	CP04-12AD		/	/	/	
	EML	- FL. 6	CP04-12AD					เสีย
	EML	- FL. 5	CP04-12AD		/	/	/	เสีย
	EML	- FL. 4	CP04-12AD		/	/	/	แบตเตอรี่ เสีย
	EML	- FL. 3	CP04-12AD		/	/	/	เสีย
	EML	- FL. 2	CP04-12AD		/	/	/	เสีย
		ห้องไฟฟ้า						
	EML	- FL. RF	CP04-12AD					
	EML	- FL. 8	CP04-12AD		/	/	/	แบตเตอรี่ เสีย
	EML	- FL. 7	CP04-12AD		/	/	/	แบตเตอรี่ เสีย
	EML	- FL. 6	CP04-12AD		/	/	/	แบตเตอรี่ เสีย
	EML	- FL. 5	CP04-12AD		/	/	/	แบตเตอรี่ เสีย
	EML	- FL. 4	CP04-12AD		/	/	/	
	EML	- FL. 3	CP04-12AD		/	/	/	เสีย ไม่มี
	EML	- FL. 2	CP04-12AD		/	/	/	
	EML	- FL. 0	CP04-12AD		/	/	/	

(/ : Do PM อุปกรณ์ / = ตรวจสอบแล้ว N หรือ AB ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

COMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
[signature]	[signature] (SENIOR TECHNICIAN)	( )
	Date: 31 / 09 / 66	Date : / /
	(ENGINEER / SUPERVISOR)	

MAINTENANCE TASKS REPORT

1/4

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.
ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: สิงหาคม 66

EQUIPMENT

- [ ] EXIT LIGHT (EXL)
- [x] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Main CB Brand/Model :
Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean (ทำความสะอาดทั่วไป)	Fuse check (ตรวจเช็คสภาพฟิวส์)		Lamp check (ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟ)		Battery test (ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง)		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
	EML	- ห้องปั๊ม 2	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ห้องปั๊ม 3	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- ห้องปั๊ม 4	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ห้องเคมี	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ห้องไฟฟ้า	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ทางเดิน B1	CP04-12AD		/		/		/		
		FL. G.									
	EML	- Parking 1	CP04-12AD		/		/		/	/	เสีย
	EML	- Parking 2	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- Parking 3	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- Parking 4	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- หน้าห้อง Gen.	CP04-12AD								ไม่มี
	EML	- ห้อง Gen	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ห้อง MDB	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ST 2 (หน้าสำนักงาน)	CP04-12AD		/		/		/		

/ : Do PM.อุปกรณ์ / = ดำเนินการ N หรือ AB ของการตรวจสอบ และบันทึกรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

COMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation. System In the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

	SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
1	ปั๊	(SENIOR TECHNICIAN)	
2		Date: 16 / 8 / 66	( )
3			
Date :		(ENGINEER / SUPERVISOR)	Date : / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

2/4

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.
ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: สิงหาคม 66

EQUIPMENT

- [ ] EXIT LIGHT (EXL)
- [x] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Main CB Brand/Model :
Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean (ทำความสะอาดทั่วไป)	Fuse check (ตรวจเช็คสภาพฟิวส์)		Lamp check (ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟ)		Battery test (ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง)		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
		ST 1									
	EML	- FL 8	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL 7	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL 6	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- FL 5	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- FL 4	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- FL 3	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- FL 2	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL 1	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
		ST 2									
	EML	- FL. RF	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL 8	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL 7	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL 6	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- FL 5	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL 4	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- FL 3	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- FL 2	CP04-12AD		/		/			/	

/ : Do PM.อุปกรณ์ / = ดำเนินการ N หรือ AB ของการตรวจสอบ และบันทึกรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

COMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation. System In the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

	SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
1	ปั๊	(SENIOR TECHNICIAN)	
2		Date: 16 / 8 / 66	( )
3			
Date :		(ENGINEER / SUPERVISOR)	Date : / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

3/4

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.
ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: สิงหาคม 66

EQUIPMENT

- [ ] EXIT LIGHT (EXL)
- [x] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Main CB Brand/Model :
Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

tem	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
		FL-B1									
	EML	- หน้าลิฟท์หน้างาน	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- หน้าห้องน้ำหญิง	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- ห้อง Marketing.	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ห้อง HK	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ห้อง ADMIN	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ห้อง GM	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ห้อง Canteen.	CP04-12AD								
	EML	- ห้อง OPeration.	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- ห้อง Linen	CP04-12AD		—		—		—		ไม่มี
	EML	- ห้อง Engineering	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- ห้อง Training.	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ห้อง Control.	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ห้องซักผ้า	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ห้องน้ำชาย.	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ST 1	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- ห้อง Store (Eng)	CP04-12AD								
	EML	- ห้อง ม้น 1	CP04-12AD								

/ : Do PM.อุปกรณ์ ✓ = ทำปกติ N แทน AB ของการตรวจเช็คสภาพการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

COMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation, System in the status, Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการซ้างต้น

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 15 / 8 / 66	( )
Date :	(ENGINEER / SUPERVISOR)	Date : / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

4/4

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.
ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: สิงหาคม 66

EQUIPMENT

- [ ] EXIT LIGHT (EXL)
- [x] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Main CB Brand/Model :
Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

tem	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
		ST 3									
	EML	- RL. 8	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL. 7	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- FL. 6	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- PL. 5	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- RL. 4	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- RL. 3	CP04-12AD								ไม่มี
	EML	- RL. 2	CP04-12AD		/		/		/		
		ห้องไฟฟ้า									
	EML	- RL. RF	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- RL. 8	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL. 7	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL. 6	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL. 5	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL. 4	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL. 3	CP04-12AD		/		/			/	เสีย
	EML	- FL. 2	CP04-12AD		/		/		/		
	EML	- FL. 0	CP04-12AD		/		/		/		

/ : Do PM.อุปกรณ์ ✓ = ทำปกติ N แทน AB ของการตรวจเช็คสภาพการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

COMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation, System in the status, Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการซ้างต้น

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 15 / 8 / 66	( )
Date :	(ENGINEER / SUPERVISOR)	Date : / /

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN : September 2566

ADDRESS :

	EQUIPMENT	PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
	FL-B1									
EML	หน้าลิฟท์หนักงาน	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	หน้าห้องน้ำหญิง	CP04-12AD	/		/		/		/	เดิม
EML	ห้อง Marketing	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง HK	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง ADMIN	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง GM	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง Canteen	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง Operation	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง Linen	CP04-12AD	/		/		/		/	เดิม
EML	ห้อง Engineering	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง Training	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง Control	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้องน้ำชาย	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้องน้ำหญิง	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ST 1	CP04-12AD	/		/	/			/	เดิม
EML	ห้อง Store (Eng)	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้องปั๊ม 1	CP04-12AD	/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุภาพ 2 3 Date : 10/9/66	สุภาพ หลวง (SENIOR TECHNICIAN) Date: 10 / 9 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN : September 2566

ADDRESS :

	EQUIPMENT	PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
EML	ห้องปั๊ม 2	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้องปั๊ม 3	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้องปั๊ม 4	CP04-12AD	/		/		/		/	เดิม
EML	ห้องบำบัดระบายน้ำ	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้องเคมี	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้องไฟฟ้า	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ทางเดิน B1	CP04-12AD	/	/		/		/		
	FL.G.	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	Parking 1	CP04-12AD	/	/		/		/	/	เบอร์หัก
EML	Parking 2	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	Parking 3	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	Parking 4	CP04-12AD	/	/		/	/		/	เดิม เดิม
EML	หน้าห้อง Gen	CP04-12AD								
EML	ห้อง Gen	CP04-12AD	/	/	/	/		/		
EML	ห้อง MDB	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ST 2 (หน้าลิฟท์ลูกค้า)	CP04-12AD								

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุภาพ 2 3 Date : 10/9/66	สุภาพ หลวง (SENIOR TECHNICIAN) Date: 10 / 9 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN : September 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
	ST 1									
EML	FL8	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL7	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL6	CP04-12AD	/		/		/		/	
EML	FL5	CP04-12AD	/		/		/		/	
EML	FL4	CP04-12AD	/		/		/		/	
EML	FL3	CP04-12AD	/		/		/		/	เก่า
EML	FL2	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL0	CP04-12AD	/	/		/		/		
	ST 2									
EML	FL RF	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL8	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL7	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL6	CP04-12AD	/		/		/		/	
EML	FL5	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL4	CP04-12AD	/	/		/			/	
EML	FL3	CP04-12AD	/		/	/			/	
EML	FL2	CP04-12AD	/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุรชัย	ชัยพร จงรักษ์	
2	(SENIOR TECHNICIAN)	
3	Date: 18 / 9 / 66	( )
Date : 10/9/66		Date: / /
	(ENGINEER / SUPERVISER)	

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN : September 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
	ST 3									
EML	RL8	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL7	CP04-12AD	/		/		/		/	
EML	FL6	CP04-12AD	/		/		/		/	
EML	PL5	CP04-12AD	/		/		/		/	
EML	RL4	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	RL3	CP04-12AD								เก่า
EML	RL2	CP04-12AD	/	/		/		/		
	ห้องไฟฟ้า									
EML	RL-RF	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	RL8	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL7	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL6	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL5	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL4	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL3	CP04-12AD	/		/		/		/	
EML	FL2	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL0	CP04-12AD	/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุรชัย	ชัยพร จงรักษ์	
2	(SENIOR TECHNICIAN)	
3	Date: 18 / 9 / 66	( )
Date : 10/9/66		Date: / /
	(ENGINEER / SUPERVISER)	

COSI
PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: October 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
	ST 3									
EML	RL8	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	FL7	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	FL6	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	PL5	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	RL4	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	RL3	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	RL2	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
	ห้องไฟฟ้า									
EML	RL-RF	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	RL8	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	FL7	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	FL6	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	FL5	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	FL4	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	FL3	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	FL2	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	FL0	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุกรี 2 3 Date : 15/10/66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 20 / 10 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

COSI
PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: October 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
	ST 1									
EML	FL8	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	FL7	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	FL6	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	FL5	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	FL4	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	FL3	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	FL2	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	FL0	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
	ST 2									
EML	FL RF	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	FL8	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	FL7	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	FL6	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	FL5	CP04-12AD	✓					✓		
EML	FL4	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	FL3	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	FL2	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุกรี 2 3 Date : 15/10/66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 20 / 10 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

COSI
PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: October 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
Standard			/	N	AB	N	AB	N	AB	
EML	ห้องปั๊ม 2	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้องปั๊ม 3	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้องปั๊ม 4	CP04-12AD	✓		✓	✓		✓		เสีย
EML	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้องเคมี	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้องไฟฟ้า	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ทางเดิน B1	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
	FL.G.	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	Parking 1	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	Parking 2	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	Parking 3	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	Parking 4	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	หน้าห้อง Gen	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้อง Gen	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้อง MDB	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ST 2 (หน้าลิฟท์ลูกค้า)	CP04-12AD								

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุภาพ 2 3	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 20 / 10 / 66	( ) Date: / /
Date : 15/10/66	(ENGINEER / SUPERVISER)	

COSI
PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: October 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
Standard			/	N	AB	N	AB	N	AB	
	FL-B1									
EML	หน้าลิฟท์พนักงาน	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	หน้าห้องน้ำหญิง	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	ห้อง Marketing	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้อง HK	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้อง ADMIN	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้อง GM	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้อง Canteen	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้อง Operation	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้อง Linen	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	ห้อง Engineering	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	ห้อง Training	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้อง Control	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้องน้ำชาย	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้องน้ำหญิง	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ST 1	CP04-12AD	✓		✓		✓		✓	เสีย
EML	ห้อง Store (Eng)	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		
EML	ห้องปั๊ม 1	CP04-12AD	✓	✓		✓		✓		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุภาพ 2 3	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 20 / 10 / 66	( ) Date: / /
Date : 15/10/66	(ENGINEER / SUPERVISER)	

MAINTENANCE TASKS REPORT

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: November 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
B1		ห้องปั๊ม		/	✓		/		/		
B1		ST 1			✓		✓			✓	หมด 1 (เดือน)
B1		ST 2		✓	✓		✓		✓		
B1		Corridor 1		✓	✓			✓		✓	หมดเดือน 1 (เดือน)
B1		Corridor 2		✓	✓		✓		✓		
FL											
G		Parking 1		/	✓		/			✓	หมดเดือน 2-L (เดือน)
G		Parking 2		✓	✓		✓			✓	หมดเดือน 2-L (เดือน)
G		Lobby 1 (ทางเข้า)		✓	✓		✓		✓		
G		Lobby 2		✓	✓		✓		✓		
G		Lobby 3		✓	✓		✓		✓		
G		หน้าลิฟท์ 1		✓	✓		✓		✓		
G		หน้าลิฟท์ 2		✓	✓		✓		✓		
G		ST 1		✓	✓		✓		✓		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

FETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการช่างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 2 3 Date : 9-11-66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 9 / 11 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: November 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
2		Corridor 3		✓	✓		✓		✓		
2		ST 3		✓	✓		✓		✓		
2		ST 2		✓	✓		✓		✓		
2		Corridor 2		✓	✓		✓		✓		
FL											
3		ST 1		✓	✓		✓		✓		
3		ST 2		✓	✓		✓			✓	หมดเดือน 1 (เดือน)
3		ST 3		✓	✓		✓			✓	หมดเดือน 1 (เดือน)
3		Corridor 1		✓	✓		✓		✓		
3		Corridor 2		-	-		-		-		ไม่ครบ ที่หมดเดือน
3		Corridor 3		✓	✓		✓		✓		
FL											
4		ST 1		✓	✓		✓		✓		
4		ST 2		✓	✓		✓			✓	หมดเดือน 1 (เดือน)
4		ST 3		✓	✓		✓		✓		
4		Corridor 1		✓	✓		✓		✓		
4		Corridor 2		✓	✓		✓		✓		
4		Corridor 3		✓	✓		✓		✓		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

FETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการช่างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 2 3 Date : 9-11-66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 9 / 11 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: November 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
5		ST 1		✓	✓		✓		✓		
5		ST 2		✓	✓		✓			✓	แบตเตอรี่ 1 (เสื่อม)
5		ST 3		✓	✓		✓			✓	แบตเตอรี่ 1 (เสื่อม)
5		Corridor 1		✓	✓		✓		✓		
5		Corridor 2		✓	✓		✓		✓		
5		Corridor 3		✓	✓		✓		✓		
FL											
6		ST 1		✓	✓		✓		✓		
6		ST 2		✓	✓		✓		✓		
6		ST 3		✓	✓		✓		✓		
6		Corridor 1		✓	✓		✓		✓		
6		Corridor 2		✓	✓		✓		✓		
6		Corridor 3		✓	✓		✓		✓		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

FETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1		
2	(SENIOR TECHNICIAN)	
3 อ๋อ	Date: 9 / 11 / 66	( )
Date : 9-11-66	(ENGINEER / SUPERVISER)	Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: November 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
7		ST 1		✓	✓		✓		✓		
7		ST 2		✓	✓		✓		✓		
7		ST 3		✓	✓		✓		✓		
7		Corridor 1		✓	✓		✓		✓		
7		Corridor 2		✓	✓		✓		✓		
7		Corridor 3		✓	✓		✓		✓		
FL											
8		ST 1		✓	✓		✓		✓		
8		ST 2		✓	✓		✓		✓		
8		ST 3		✓	✓		✓		✓		
8		Corridor 1		✓	✓		✓		✓		
8		Corridor 2		✓	✓		✓		✓		
8		Corridor 3		✓	✓		✓		✓		
RF											
RT		ST 2									

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

FETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1		
2	(SENIOR TECHNICIAN)	
3 อ๋อ	Date: 9 / 11 / 66	( )
Date : 9-11-66	(ENGINEER / SUPERVISER)	Date: / /

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: December 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
EML	ห้องปั๊ม 2	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้องปั๊ม 3	CP04-12AD	/	/			/		/	
EML	ห้องปั๊ม 4	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้องเคมี	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้องไฟฟ้า	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ทางเดิน B1	CP04-12AD	/	/		/		/		
	FL.G.	CP04-12AD								
EML	Parking 1	CP04-12AD	/	/			/		/	
EML	Parking 2	CP04-12AD	/	/			/	/	/	เปลี่ยนหลอดไฟแล้ว
EML	Parking 3	CP04-12AD	/	/		/		/		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 6 ลูก
EML	Parking 4	CP04-12AD	/	/		/		/		เปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 ลูก
EML	หน้าห้อง Gen	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง Gen	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง MDB	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ST 2 (หน้าลิฟท์ลูกค้า)	CP04-12AD	/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุภรัย 2 3 Date : 7/12/66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 8 / 12 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: December 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
	FL-B1									
EML	หน้าลิฟท์พนักงาน	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	หน้าห้องน้ำหญิง	CP04-12AD	/	/		/		/		เปลี่ยนหลอดไฟแล้ว
EML	ห้อง Marketing	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง HK	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง ADMIN	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง GM	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง Canteen	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง Operation	CP04-12AD	/	/		/			/	
EML	ห้อง Linen	CP04-12AD	/	/		/			/	
EML	ห้อง Engineering	CP04-12AD	/	/		/			/	
EML	ห้อง Training	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง Control	CP04-12AD	/	/						
EML	ห้องน้ำชาย	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้องน้ำหญิง	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ST 1	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	ห้อง Store (Eng)	CP04-12AD	/	/		/			/	
EML	ห้องปั๊ม 1	CP04-12AD	/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุภรัย 2 3 Date : 7/12/66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 8 / 12 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: December 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
	ST 1									
EML	FL8	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL7	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL6	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL5	CP04-12AD	/	/			/		/	
EML	FL4	CP04-12AD	/	/			/		/	
EML	FL3	CP04-12AD	/	/			/		/	
EML	FL2	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL0	CP04-12AD	/	/			/		/	
	ST 2									
EML	FL RF	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL8	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL7	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL6	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL5	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL4	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL3	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL2	CP04-12AD	/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุภาพ 2 3 Date : 7 / 12 / 66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 8 / 12 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: December 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
✓	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
	ST 3									
EML	RL8	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL7	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL6	CP04-12AD	/	/			/		/	
EML	PL5	CP04-12AD	/	/			/		/	
EML	RL4	CP04-12AD	/	/		/			/	
EML	RL3	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	RL2	CP04-12AD	/	/		/		/		
	ห้องไฟฟ้า									
EML	RL-RF	CP04-12AD								
EML	RL8	CP04-12AD	/	/		/			/	
EML	FL7	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL6	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL5	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL4	CP04-12AD	/	/		/			/	
EML	FL3	CP04-12AD	/	/		/			/	
EML	FL2	CP04-12AD	/	/		/		/		
EML	FL0	CP04-12AD	/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุภาพ 2 3 Date : 7 / 12 / 66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 8 / 12 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

ภาคผนวก ง-7

ใบรายงานตรวจสอบ EXIT LIGHT

PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.

ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: กรกฎาคม 66

EQUIPMENT

- [x] EXIT LIGHT (EXL)
- [ ] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Main CB Braad/Model :

Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	General clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
B1		ห้องน้ำ			/		/		/		
B1		ST 1			/		/		/		
B1		ST 2			/		/		/		
B1		Corridor 1			/		/		/		
B1		Corridor 2			/		/		/		
FL											
G		Parking 1			/		/		/		
G		Parking 2			/		/		/		
G		Lobby 1 [ทางเข้า]			/		/		/		
G		Lobby 2			/		/		/		
G		Lobby 3			/		/		/		
G		หน้าลิฟท์ 1			/		/		/		
G		หน้าลิฟท์ 2			/		/		/		
G		ST 1				/		/		/	เสีย

/ : Do PM.อุปกรณ์ / = ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ

3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

	SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
1			
2		(SENIOR TECHNICIAN)	
3		Date: 31 / 07 / 66	(
Date :			Date : / /
		(ENGINEER / SUPERVISOR)	

PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.

ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: กรกฎาคม 66

EQUIPMENT

- [x] EXIT LIGHT (EXL)
- [ ] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Main CB Brand/Model :

Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	General clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
2		Corridor 1			/		/		/		
2		ST 1				/		/		/	เสีย
2		ST 2				/		/		/	เสีย
2		Corridor 2			/		/		/		
FL											
3		ST 1				/		/		/	เสีย
3		ST 2			/		/		/		
3		ST 3			/		/		/		
3		Corridor 1			/		/		/		
3		Corridor 2				/		/		/	เสีย
3		Corridor 3									
FL											
4		ST 1			/		/		/		
4		ST 2			/		/		/		
4		ST 3			/		/		/		
4		Corridor 1			/		/		/		
4		Corridor 2			/		/				

/ : Do PM.อุปกรณ์ / = ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

COMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ

3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

	SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
		(SENIOR TECHNICIAN)	
		Date: 31 / 07 / 66	(
e :			Date : / /
		(ENGINEER / SUPERVISOR)	

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.
ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: กรกฎาคม 66

EQUIPMENT

- [x] EXIT LIGHT (EXL)
- [ ] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Main CB Brand/Model :
Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean (ทำความสะอาดทั่วไป)	Fuse check (ตรวจเช็คสภาพฟิวส์)	Lamp check (ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ)	Battery test (ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง)	Description For Abnormal
		Standard		/	N / AB	N / AB	N / AB	
4		Corridor 3						
FL								
5		ST 1			/	/	/	
5		ST 2			/	/	/	
5		ST 3			/	/	/	
5		Corridor 1			/	/	/	
5		Corridor 2			/	/	/	
5		Corridor 3			/	/	/	
FL								
6		ST 1			/	/	/	
6		ST 2			/	/	/	
6		ST 3			/	/	/	
6		Corridor 1			/	/	/	
6		Corridor 2			/	/	/	
6		Corridor 3			/	/	/	

(☐ 6 PM.สุปีละครั้ง / = ตรวจสอบ N หรือ AB ของการตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

COMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 31 / 07 / 66	( ) Date : / /
	(ENGINEER / SUPERVISOR)	

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.
ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: กรกฎาคม 66

EQUIPMENT

- [x] EXIT LIGHT (EXL)
- [ ] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Main CB Brand/Model :
Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean (ทำความสะอาดทั่วไป)	Fuse check (ตรวจเช็คสภาพฟิวส์)	Lamp check (ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ)	Battery test (ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง)	Description For Abnormal
		Standard		/	N / AB	N / AB	N / AB	
FL								
7		ST 1			/	/	/	
7		ST 2			/	/	/	
7		ST 3			/	/	/	
7		Corridor 1			/	/	/	
7		Corridor 2			/	/	/	
7		Corridor 3			/	/	/	
FL								
8		ST 1			/	/	/	
8		ST 2			/	/	/	
8		ST 3			/	/	/	
8		Corridor 1			/	/	/	
8		Corridor 2			/	/	/	
8		Corridor 3			/	/	/	
FL								
RT		ST 2.			/	/	/	

(☐ 6 PM.สุปีละครั้ง / = ตรวจสอบ N หรือ AB ของการตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

COMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 31 / 07 / 66	( ) Date : / /
	(ENGINEER / SUPERVISOR)	

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: 10 / 9 / 66

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
✓	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard			/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
B1		ห้องปั๊ม		/	/		/		/		
B1		ST 1		/	/		/		/		
B1		ST 2		/	/		/		/		
B1		Corridor 1		/	/		/		/		
B1		Corridor 2		/	/		/		/		
FL											
G		Parking 1		/	/		/		/		
G		Parking 2		/	/	/	/	/	/	/	เสีย
G		Lobby 1 (ทางเข้า)		/	/		/		/		
G		Lobby 2		/	/		/				
G		Lobby 3		/	/		/		/		
G		หน้าลิฟท์ 1		/	/		/		/		
G		หน้าลิฟท์ 2		/	/		/		/		
G		ST 1		/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ศุภชัย	(SENIOR TECHNICIAN)	
2	Date: 10 / 9 / 66	( )
3		Date: / /
Date : 10/9/66	(ENGINEER / SUPERVISER)	

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: 10/9/66

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
✓	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard			/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
2		Corridor 1		/	/		/		/		
2		ST 1		/		/		/		/	เสีย
2		ST 2		/		/		/		/	เสีย
2		Corridor 2		/	/		/		/		
FL											
3		ST 1		/	/		/		/		
3		ST 2		/	/		/		/		
3		ST 3		/	/	/		/		/	เสีย
3		Corridor 1		/	/	/	/		/		
3		Corridor 2		/		/		/		/	เสีย
3		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
4		ST 1		/	/		/		/		
4		ST 2		/	/		/		/		
4		ST 3		/	/			/		/	เสีย
4		Corridor 1		/	/		/		/		
4		Corridor 2		/	/		/		/		
4		Corridor 3		/	/			/		/	เสีย

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ศุภชัย	(SENIOR TECHNICIAN)	
2	Date: 10 / 9 / 66	( )
3		Date: / /
Date : 10/9/66	(ENGINEER / SUPERVISER)	

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: 10/9/66

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
✓	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
5		ST 1		/	/		/		/		
5		ST 2		/	/		/		/		
5		ST 3		/	/		/		/		
5		Corridor 1		/	/		/		/		
5		Corridor 2		/	/		/		/		
5		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
6		ST 1		/	/		/		/		
6		ST 2		/	/		/		/		
6		ST 3		/	/		/		/	/	เก็บ
6		Corridor 1		/	/		/		/		
6		Corridor 2		/	/		/		/		
6		Corridor 3		/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุกัน 2 3 Date : 10/9/66	ชัยภาค มาลาย (SENIOR TECHNICIAN) Date: 10 / 9 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: 10/9/66

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
✓	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
7		ST 1		/	/		/		/		
7		ST 2		/	/		/		/		
7		ST 3		/	/		/		/		
7		Corridor 1		/	/		/		/		
7		Corridor 2		/	/		/		/		
7		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
8		ST 1		/	/		/		/		
8		ST 2		/	/		/		/		
8		ST 3		/	/		/		/		
8		Corridor 1		/	/		/		/		
8		Corridor 2		/	/		/		/		
8		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
RT		ST 2		/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 สุกัน 2 3 Date : 10/9/66	ชัยภาค มาลาย (SENIOR TECHNICIAN) Date: 10 / 9 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

1/4

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.

ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: 3 เมษายน 66

EQUIPMENT

- [x] EXIT LIGHT (EXL)
- [ ] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Main CB Brand/Model :

Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
B1		หอประชุม			/		/		/		
B1		ST 1			/		/		/		
B1		ST 2			/		/		/		
B1		Corridor 1			/		/		/		
B1		Corridor 2			/		/		/		
FL											
G		Parking 1			/		/		/		
G		Parking 2			/		/		/	/	1,3,4
G		Lobby 1 [ทางเข้า]			/		/		/		
G		Lobby 2			/		/		/		
G		Lobby 3			/		/		/		
G		หน้าลิฟท์ 1			/		/		/		
G		หน้าลิฟท์ 2			/		/		/		
G		ST 1			/		/		/		

/ : Do PM.อุปกรณ์ / = ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ

3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

	SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
1		(SENIOR TECHNICIAN)	
2		Date: 16 / 8 / 66	( )
3			
Date :		(ENGINEER / SUPERVISOR)	Date : / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

2/4

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.

ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: 3 เมษายน 66

EQUIPMENT

- [x] EXIT LIGHT (EXL)
- [ ] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Main CB Brand/Model :

Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
2		Corridor 3			/		/		/		
2		ST 3			/		/			/	1,3,4
2		ST 2			/		/			/	1,3,4
2		Corridor 2			/		/		/		
FL											
3		ST 1			/		/		/		
3		ST 2			/		/		/		
3		ST 3			/		/			/	1,3,4
3		Corridor 1			/		/			/	1,3,4
3		Corridor 2			/		/			/	1,3,4
3		Corridor 3			/		/		/		
FL											
4		ST 1			/		/		/		
4		ST 2			/		/		/		
4		ST 3			/		/			/	1,3,4
4		Corridor 1			/		/		/		
4		Corridor 2			/		/		/		

/ : Do PM.อุปกรณ์ / = ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

COMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ

3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

	SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
		(SENIOR TECHNICIAN)	
		Date: 16 / 8 / 66	( )
e :		(ENGINEER / SUPERVISOR)	Date : / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

3/4

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.
ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: 26/07/22 66

EQUIPMENT

- [x] EXIT LIGHT (EXL)
- [ ] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Main CB Brand/Model :
Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
4		Corridor 3			/		/			/	1/4
FL											
5		ST 1			/		/		/		
5		ST 2			/		/		/		
5		ST 3			/		/		/		
5		Corridor 1			/		/		/		
5		Corridor 2			/		/		/		
5		Corridor 3			/		/		/		
FL											
6		ST 1			/		/		/		
6		ST 2			/		/		/		
6		ST 3			/		/		/		
6		Corridor 1			/		/			/	1/4
6		Corridor 2			/		/		/		
6		Corridor 3			/		/		/		

/ : Do PM.อุปกรณ์ / = ตรวจสอบ N หรือ AB ของการทำงานและการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

COMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
Name :	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 16 / 8 / 66	( ) Date : / /
	(ENGINEER / SUPERVISOR)	

MAINTENANCE TASKS REPORT

4/4

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach.
ADDRESS :

MONTH/YEAR PLAN: 26/07/22 66

EQUIPMENT

- [x] EXIT LIGHT (EXL)
- [ ] EMERGENCY LIGHT (EML)
- [ ] CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Main CB Brand/Model :
Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
7		ST 1			/		/		/		
7		ST 2			/		/		/		
7		ST 3			/		/		/		
7		Corridor 1			/		/		/		
7		Corridor 2			/		/		/		
7		Corridor 3			/		/		/		
FL											
8		ST 1			/		/		/		
8		ST 2			/		/		/		
8		ST 3			/		/		/		
8		Corridor 1			/		/		/		
8		Corridor 2			/		/		/		
8		Corridor 3			/		/			/	1/4
FL											
RT		ST 2.			/		/		/		

/ : Do PM.อุปกรณ์ / = ตรวจสอบ N หรือ AB ของการทำงานและการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N = Normal , AB = Abnormal)

COMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
Name :	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 16 / 8 / 66	( ) Date : / /
	(ENGINEER / SUPERVISOR)	

MAINTENANCE TASKS REPORT

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: 13/10/66

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
/	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
B1		ห้องไม		/	/		/		/		
B1		ST 1		/	/		/		/		
B1		ST 2		/	/		/		/		
B1		Corridor 1		/	/		/		/		
B1		Corridor 2		/	/		/		/		
FL											
G		Parking 1		/	/		/		/		
G		Parking 2		/		/		/		/	เสีย
G		Lobby 1 (ทางเข้า)		/	/		/		/		
G		Lobby 2		/	/		/		/		
G		Lobby 3		/	/		/		/		
G		หน้าลิฟท์ 1		/	/		/		/		
G		หน้าลิฟท์ 2		/	/		/		/		
G		ST 1		/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

FETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System In the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 คุณ 2 3 Date : 15/10/66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 20 / 10 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: 15/10/66

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
/	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
2		Corridor 3		/	/		/		/		
2		ST 3		/							
2		ST 2		/		/		/		/	เสีย
2		Corridor 2		/		/		/		/	เสีย
FL				/	/		/		/		
3		ST 1		/	/		/		/		
3		ST 2		/	/		/		/		
3		ST 3		/		/		/		/	เสีย
3		Corridor 1		/		/		/		/	เสีย
3		Corridor 2		/		/		/		/	เสีย
3		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
4		ST 1		/	/		/		/		
4		ST 2		/	/		/		/		
4		ST 3		/		/		/		/	เสีย
4		Corridor 1		/	/		/		/		
4		Corridor 2		/	/		/		/		
4		Corridor 3		/		/		/		/	เสีย

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

FETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System In the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 คุณ 2 3 Date : 15/10/66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 20 / 10 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: 15/10/66

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
/	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด หัวไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
5		ST 1		/	/		/		/		
5		ST 2		/	/		/		/		
5		ST 3		/	/		/		/		
5		Corridor 1		/	/		/		/		
5		Corridor 2		/	/		/		/		
5		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
6		ST 1		/	/		/		/		
6		ST 2		/	/		/		/		
6		ST 3		/	/		/		/		
6		Corridor 1		/	/			/		/	เดิม
6		Corridor 2		/	/		/		/		
6		Corridor 3		/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

FETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ชุดา		
2	(SENIOR TECHNICIAN)	
3	Date: 20 / 10 / 66	( )
Date : 15/10/66		Date: / /
	(ENGINEER / SUPERVISER)	

MAINTENANCE TASKS REPORT

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: 15/10/66

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
/	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด หัวไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
7		ST 1		/	/		/		/		
7		ST 2		/	/		/		/		
7		ST 3		/	/		/		/		
7		Corridor 1		/	/		/		/		
7		Corridor 2		/	/		/		/		
7		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
8		ST 1		/	/		/		/		
8		ST 2		/	/		/		/		
8		ST 3		/	/		/		/		
8		Corridor 1		/	/		/		/		
8		Corridor 2		/	/		/		/		
8		Corridor 3		/	/		/		/		
RF											
RT		ST 2		/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

FETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ชุดา		
2	(SENIOR TECHNICIAN)	
3	Date: 20 / 10 / 66	( )
Date : 15/10/66		Date: / /
	(ENGINEER / SUPERVISER)	

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: 11/11 /66

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
✓	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard			/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
B1		ห้องน้ำ		/	/		/		/		
B1		ST 1		/	/		/		/		
B1		ST 2		/	/		/		/		
B1		Corridor 1		/	/		/		/		
B1		Corridor 2		/	/		/		/		
FL											
G		Parking 1		/	/		/		/		
G		Parking 2		/	/		/			/	
G		Lobby 1 (ทางเข้า)		/	/		/		/		
G		Lobby 2		/	/		/		/		
G		Lobby 3		/	/		/		/		
G		หน้าลิฟท์ 1		/	/		/		/		
G		หน้าลิฟท์ 2		/	/		/		/		
G		ST 1		/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ศักดิ์	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 9 / 11 / 66	( )
2		Date: / /
3	(ENGINEER / SUPERVISER)	
Date :		

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: 11/11 /66

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
✓	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
	Standard			/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
2		Corridor 1		/	/		/		/		
2		ST 1		/	/		/		/		
2		ST 2		/	/		/			/	
2		Corridor 2		/	/		/		/		
FL											
3		ST 1		/	/		/		/		
3		ST 2		/	/		/		/		
3		ST 3		/	/		/			/	
3		Corridor 1		/	/		/		/		
3		Corridor 2		/	/		/			/	
3		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
4		ST 1		/	/		/		/		
4		ST 2		/	/		/		/		
4		ST 3		/	/		/			/	
4		Corridor 1		/	/		/		/		
4		Corridor 2		/	/		/		/		
4		Corridor 3		/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ศักดิ์	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 9 / 11 / 66	( )
2		Date: / /
3	(ENGINEER / SUPERVISER)	
Date :		

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: 11/11/66

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
✓	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
5		ST 1		/	/		/		/		
5		ST 2		/	/		/		/		
5		ST 3		/	/		/			/	
5		Corridor 1		/	/		/		/		
5		Corridor 2		/	/		/		/		
5		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
6		ST 1		/	/		/		/		
6		ST 2		/	/		/		/		
6		ST 3		/	/		/		/		
6		Corridor 1		/	/		/			/	
6		Corridor 2		/	/		/		/		
6		Corridor 3		/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ศุภชัย 2 3 Date :	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 9 / 11 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: 11/11/66

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
✓	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
7		ST 1		/	/		/		/		
7		ST 2		/	/		/		/		
7		ST 3		/	/		/		/		
7		Corridor 1		/	/		/		/		
7		Corridor 2		/	/		/		/		
7		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
8		ST 1		/	/		/			/	
8		ST 2		/	/		/		/		
8		ST 3		/	/		/		/		
8		Corridor 1		/	/		/		/		
8		Corridor 2		/	/		/		/		
8		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
RT		ST 2		/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ศุภชัย 2 3 Date :	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 9 / 11 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: December 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
✓	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
B1		ห้องปั๊ม		/	/		/		/		
B1		ST 1		/	/		/		/		
B1		ST 2		/	/		/		/		
B1		Corridor 1		/	/		/		/		
B1		Corridor 2									
FL											
G		Parking 1		/	/		/		/		
G		Parking 2		/	/		/			/	
G		Lobby 1 (ทางเข้า)		/	/		/		/		
G		Lobby 2		/	/		/		/		
G		Lobby 3		/	/		/		/		
G		หน้าลิฟท์ 1		/	/		/		/		
G		หน้าลิฟท์ 2		/	/		/		/		
G		ST 1		/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

FETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System In the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 [illegible] 2 3 Date : 8 / 12 / 66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 8 / 12 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: December 2561

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
✓	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพหลอดไฟ		Battery test ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
2		Corridor 3		/	/		/		/		
2		ST 3		/	/		/			/	
2		ST 2		/	/		/			/	
2		Corridor 2		/	/		/		/		
FL											
3		ST 1		/	/		/		/		
3		ST 2		/	/		/		/		
3		ST 3		/	/		/			/	
3		Corridor 1		/	/		/			/	
3		Corridor 2		/	/		/			/	
3		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
4		ST 1		/	/		/		/		
4		ST 2		/	/		/		/		
4		ST 3		/	/		/			/	
4		Corridor 1		/	/		/		/		
4		Corridor 2		/	/		/		/		
4		Corridor 3		/	/		/			/	

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

FETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System In the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 [illegible] 2 3 Date : 8 / 12 / 66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 8 / 12 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: December 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
✓	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
5		ST 1		/	/		/		/		
5		ST 2		/	/		/		/		
5		ST 3		/	/		/		/		
5		Corridor 1		/	/		/		/		
5		Corridor 2		/	/		/		/		
5		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
6		ST 1		/	/		/		/		
6		ST 2		/	/		/		/		
6		ST 3		/	/		/		/		
6		Corridor 1		/	/		/			/	
6		Corridor 2		/	/		/		/		
6		Corridor 3		/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

FETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ศุภวัช 2 3 Date : 8 / 12 / 66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 8 / 12 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

COSI PATTAYA WONG AMAT BEACH

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE : COSI Pattaya Wong Amat Beach

MONTH / YEAR PLAN: December 2566

ADDRESS :

EQUIPMENT		PERIOD :
✓	EXIT LIGHT (EXL)	MAIN CB Brand/Model:
	EMERGENCY LIGHT (EML)	Main CB Rate Amp :
	CENTRAL BATERY LIGHTING CONTROL (CEML)	

Chacking / Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS: General Clean ทำความสะอาด ทั่วไป	Fuse check ตรวจเช็คสภาพ ฟิวส์		Lamp check ตรวจเช็คสภาพ หลอดไฟ		Battery test ทดสอบการ ทำงาน 1 ชั่วโมง		Description For Abnormal
		Standard		/	N	AB	N	AB	N	AB	
FL											
7		ST 1		/	/		/		/		
7		ST 2		/	/		/		/		
7		ST 3		/	/		/		/		
7		Corridor 1		/	/		/		/		
7		Corridor 2		/	/		/		/		
7		Corridor 3		/	/		/		/		
FL											
8		ST 1		/	/		/		/		
8		ST 2		/	/		/		/		
8		ST 3		/	/		/			/	
8		Corridor 1		/	/		/		/		
8		Corridor 2		/	/		/		/		
8		Corridor 3		/	/		/		/		
RF											
RT		ST 2		/	/		/		/		

/: Do PM. อุปกรณ์ /= ลงในช่อง N หรือ AB ของการตรวจเช็คตามรายการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (N=Normal , AB=Abnormal)

RECOMMENDATIONS / REMARKS

FETY NOTE : 1.Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
2.Make Sure To Show Warning Sing At Control Panel./ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.make Sure That After operation. System in the satus. Work as normal./ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	CUSTOMER ACCEPTANCE
1 ศุภวัช 2 3 Date : 8/12/66	(SENIOR TECHNICIAN) Date: 8 / 12 / 66 (ENGINEER / SUPERVISER)	( ) Date: / /

ภาคผนวก ง-8

การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ที่ รย ๗๑๘๐๑ / ๑๖๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์
๔๖ หมู่ที่ ๒ ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ๒๑๑๔๐

หนังสือรับรอง

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด สาขา ๐๐๐๐๒ (โรงแรม **โคซี่** พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช) ประเภทกิจการ โรงแรม ที่ตั้งเลขที่ ๑๕๗/๕๓๕ หมู่ ๕ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟกรณีนายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมเองตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ (ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๗/๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๓)

ผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๗ หมดอายุ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙.

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ รย ๗๑๘๐๑/๑๐๐๑๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ **รายงานการฝึกอบรม**

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม
ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด สาขา 00002 (โรงแรม โคซี่ พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช)
ประเภทกิจการ โรงแรม
เลขที่ ๑๕๗/๕๓๕ หมู่ที่ ๕ ซอย -- ถนน --
ตำบล/แขวง นาเกลือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ - โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒๒ คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)
ผู้หญิง ๑๑ คน ผู้ชาย ๑๑ คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี จ่าเอกเฉลิมชัย ยมศรีเคน

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
๕.๑ จ่าเอกสันติศักดิ์ สมินชัย ๕.๒ จ่าเอกเฉลิมชัย ยมศรีเคน

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม จ่าเอกสันติศักดิ์ สมินชัย

๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด สาขา 00002 (โรงแรม โคซี่ พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช)

ลงชื่อ [redacted]
([redacted])
ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ [redacted]
([redacted])
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ [redacted]
([redacted] วิทยากร

ลงชื่อ [redacted]
([redacted]) วิทยากร

ลงชื่อ [redacted] นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม
([redacted]) การดับเพลิงขั้นต้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด สาขา 00002 (โรงแรม โคซี่ พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช)

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร / เรื่อง การอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี พ.ศ 2566

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. สถานที่ บ.โคซี่ โฮเต็ล จำกัด สาขา 00002 (โรงแรม โคซี่ พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นต์		ประเมินผล		หมายเหตุ
			ช่วงเช้า	ช่วงบ่าย	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	[redacted]				✓		
2					✓		
3					✓		
4					✓		
5					✓		
6					✓		
7					✓		
8					✓		
9					✓		
10					✓		
11					✓		
12					✓		
13					✓		
14					✓		
15					✓		
16					✓		
17					✓		
18					✓		
19					✓		
20					✓		
21					✓		
22					✓		

สรุป ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 22 คน

- ผ่าน จำนวน 22 คน
- ไม่ผ่าน จำนวน - คน

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลดาสิทธิ์

หมายเลขใบอนุญาต ๑๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๓ หมดอายุ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ รย.๗๑๘๐๑/๑๐๐๑๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด สาขา 00002 (โรงแรม โคซี่ พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช)
ประเภทกิจการ โรงแรม
เลขที่ ๑๕๗/๕๓๕ หมู่ที่ ๕ ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง นาเกลือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ - โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๒๒ คน หญิง ๑๑ คน ชาย ๑๑ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๒๒ คน หญิง ๑๑ คน ชาย ๑๑ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๒.๑๕ นาที
(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จ่าอกเฉลิมชัย ยมศรีเคน

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม จ่าเอกสันติศักดิ์ สมินชัย

ลงชื่อ [redacted]
([redacted])
ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ [redacted]
([redacted])
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ลงชื่อ [redacted]
([redacted]) วิทยากร

ลงชื่อ [redacted] นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม
(ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล) การดับเพลิงขั้นต้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด สาขา 00002 (โรงแรม โคซี่ พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช)

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร / เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. สถานที่ บ.โคซี่ โฮเต็ล จำกัด สาขา 00002 (โรงแรม โคซี่ พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเมินผล		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	[redacted]		✓		
2			✓		
3			✓		
4			✓		
5			✓		
6			✓		
7			✓		
8			✓		
9			✓		
10			✓		
11			✓		
12			✓		
13			✓		
14			✓		
15			✓		
16			✓		
17			✓		
18			✓		
19			✓		
20			✓		
21			✓		
22			✓		

สรุป ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 22 คน

- ผ่าน จำนวน 22 คน
- ไม่ผ่าน จำนวน - คน

COSI

PATTAYA WONG AMAT BEACH

Live Life COSI Life

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

โรงแรม โคซี่ พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

COSI Pattaya Wong Amat Beach
157/535 Moo. 5, Nakluea, Banglamung, Chonburi 20150, Thailand

[redacted]

COSI

PATTAYA WONG AMAT BEACH

Live the COSI Life

COSI Pattaya Wong Amat Beach
157/535 Moo. 5, Naklua, Banglamung, Chonburi 20150, Thailand