

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไลฟ์ สาทร เซียร์รา (Life Sathorn Sierra) (ช่วงเปิดดำเนินการ) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 8 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 พบว่าโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไลฟ์ สาทร เซียร์รา (Life Sathorn Sierra) (ช่วงเปิดดำเนินการ) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 8 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ จำนวน 1 จุด และสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด ได้แก่ สระลึกและสระตื้น จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ พบว่ารายการทดสอบได้แก่ SS และ St.s ในเดือนกันยายน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในเดือนถัดไป ทำให้ผลการทดสอบทุกพารามิเตอร์ผ่านอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548 และผลการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำส่วนลึกและส่วนตื้น พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

