


การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โรงพยาบาลมณฑุกวัญ (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท มณฑุกวัญ จำกัด (มหาชน)

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ของโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โรงพยาบาลมณฑุกวัญ


	
	
	
	
รูปที่ 1 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โรงพยาบาลมกฏวดีนะ (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท มกฏวดีนะ จำกัด (มหาชน)







การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โรงพยาบาลมกฏวดีณะ (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท มกฏวดีณะ จำกัด (มหาชน)



การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน)

 เมื่อวันที่: 6 พ.ค. 2565 9 นาฬิกา 38 นาที 31 วินาที GMT+7 พิกัด: 6 พ.ค. 2565 9 นาฬิกา 38 นาที 31 วินาที GMT+7 47P 668748 1536489	 เมื่อวันที่: 6 พ.ค. 2565 9 นาฬิกา 43 นาที 15 วินาที GMT+7 พิกัด: 6 พ.ค. 2565 9 นาฬิกา 43 นาที 15 วินาที GMT+7 47P 668748 1536489
ปี พ.ศ. 2565	
 เมื่อวันที่: 14 มิ.ย. 2566 10 นาฬิกา 07 นาที 09 วินาที GMT+7 พิกัด: 14 มิ.ย. 2566 10 นาฬิกา 07 นาที 09 วินาที GMT+7 47P 668748 1536489	 เมื่อวันที่: 14 มิ.ย. 2566 10 นาฬิกา 16 นาที 04 วินาที GMT+7 พิกัด: 14 มิ.ย. 2566 10 นาฬิกา 16 นาที 04 วินาที GMT+7 47P 668748 1536489
เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566	
รูปที่ 2 รั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ	
	 14/06/2023 10:49
ปี พ.ศ. 2565	เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566
รูปที่ 3 ป้ายรายละเอียดโครงการ	
	
ปี พ.ศ. 2565	เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566
รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำและทำความสะอาดทางเข้า-ออกโครงการ	

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โรงพยาบาลมกฏวดี (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท มกฏวดี จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 5 การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก



รูปที่ 6 แผงป้องกัน



รูปที่ 7 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 8 การเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 9 ขุดลอกท่อระบายน้ำ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โรงพยาบาลมกฏวัฒนะ (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท มกฏวัฒนะ จำกัด (มหาชน)





รูปที่ 11 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 13 ป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 14 นั่งร้าน

	
รูปที่ 15 ผ้าใบปิดคลุมอาคาร	
	
รูปที่ 16 กิจกรรม Safety talk	