

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103





รูปที่ 2 รื้อรอบพื้นที่โครงการ











รูปที่ 3 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 4 คั่นชะลอความเร็ว

	
รูปที่ 5 พนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ 6 สัญลักษณ์บนผิวถนน	
	
รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ 8 มิเตอร์ไฟสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย




	
<p>รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	
 <p>22 ธันวาคม 2023 10:15 AM</p>	 <p>22 ธันวาคม 2023 10:15 AM</p>
<p>รูปที่ 10 ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวรั้วโครงการ</p>	<p>รูปที่ 11 หม้อแปลงไฟฟ้า</p>
 <p>2023.03.30 11:10</p>	 <p>2023.03.30 11:11</p>
<p>รูปที่ 12 ไฟฉุกเฉิน</p>	
 <p>22 ธันวาคม 2023 9:53 AM</p>	 <p>22 ธันวาคม 2023 9:54 AM</p>
<p>รูปที่ 13 ไฟภายในอาคาร</p>	

	
รูปที่ 14 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ	
	
รูปที่ 15 ตู้กดน้ำดื่ม	
	
รูปที่ 16 ห้องพักขยะ	
	
รูปที่ 17 ท่อรวบรวมน้ำภายในห้องพักมูลฝอย	รูปที่ 18 จุดเก็บขยะรีไซเคิล

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103 (ระยะดำเนินการ)


	
<p>รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ</p>	
	
<p>รูปที่ 20 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน</p>	<p>รูปที่ 21 ตะแกรงดักมูลฝอย</p>
	
<p>รูปที่ 22 ป่อหนองน้ำ</p>	<p>รูปที่ 23 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>
	
<p>รูปที่ 24 ป้ายห้ามจอด</p>	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


 <p>รูปที่ 25 บัตรผ่านเข้า - ออกรถยนต์บุคคลภายนอก</p>	 <p>รูปที่ 26 เบอร์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>
 <p>รูปที่ 27 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้</p>	
<p>รูปที่ 28 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>	



รูปที่ 29 ตู้ดับเพลิงพร้อมวิธีใช้




รูปที่ 30 ป้ายและบันไดหนีไฟ



รูปที่ 31 แผนผังการหนีไฟ







รูปที่ 32 กล้องวงจรปิดและไม้กั้นบริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ 33 สภาพโครงการปัจจุบัน

	
<p>รูปที่ 34 ตัดม่าน</p>	<p>รูปที่ 35 หน้าต่างระบายอากาศ</p>
	
<p>รูปที่ 36 ป้ายแสดงค่าพารามิเตอร์สระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ 37 ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ 38 ป้ายชื่อโครงการ</p>	<p>รูปที่ 39 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง</p>
	
<p>รูปที่ 40 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ</p>	

	
รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะ	
	
รูปที่ 42 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง	

	
<p>รูปที่ 43 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สูบล้างท่อทุก 2 เดือน</p>	
	
<p>รูปที่ 44 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดถังไขมันจากบ่อดักไขมันระบบบำบัดน้ำเสียทุกสัปดาห์</p>	
	
<p>รูปที่ 45 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังน้ำใช้ภายในโครงการ</p>	

	
<p>รูปที่ 46 เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาเก็บขยะมูลฝอย</p>	
	
<p>รูปที่ 47 เจ้าหน้าที่ตรวจประสิทธิภาพระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำ</p>	
	
<p>รูปที่ 48 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ</p>	

	
รูปที่ 49 ปลุกต้นไม้บริเวณพื้นที่จอดรถ	
	
รูปที่ 50 ทิศทางการเข้า-ออกโครงการ	รูปที่ 51 ป้ายห้ามจอดบริเวณด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ 52 พื้นที่จอดรถรับจ้าง	

	
<p>รูปที่ 53 กล้องรับเสียงร้องเรียน</p>	<p>รูปที่ 54 ปัมมน้ำดับเพลิง</p>
	
<p>รูปที่ 55 เบอร์ติดต่อล่างแอร์</p>	<p>รูปที่ 56 ป้ายรณรงค์การใช้พลังงานและตรวจสอบอุปกรณ์</p>
	
<p>รูปที่ 57 เจ้าหน้าที่ประจำส้วมชาย</p>	<p>รูปที่ 58 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ</p>