

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

#### 4.1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Origin Ladprao-Bangkapi (ดิ ออร์จิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) ตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท ออร์จิ้น ลาดพร้าว จำกัด ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

#### 4.2. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Origin Ladprao-Bangkapi (ดิ ออร์จิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) ตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท ออร์จิ้น ลาดพร้าว จำกัด ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนออกสู่ภายนอกโครงการ จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เว้นแต่รายการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (พารามิเตอร์ BOD) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดในช่วงเดือนรอบเดือนธันวาคม 2566

ทั้งนี้ทางโครงการได้มีแผนการปรับปรุงคุณภาพบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนออกสู่ภายนอกโครงการ โดยได้ทำการขุดลอกตะกอน และล้างบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนออกสู่ภายนอกโครงการ เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐานได้กำหนดไว้

#### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. สูบตะกอนในบ่อกักตะกอนทุกๆ 3 เดือนหรือหากมีตะกอนเกิน 1 ใน 3 ส่วนของถังหรือพบว่ามีตะกอนฟุ้งหลุดลอยไปกับน้ำทิ้งต้องรีบประสานงานให้หน่วยงานเข้ามาสูบน้ำออกโดยเร็ว
2. ควรตรวจสอบและขุดลอกกระบะระบายน้ำรวมทั้งบ่อหน่วงน้ำภายในโครงการอยู่เสมอไม่ควรให้มีตะกอนดินสะสม