



เอกสารแนบ 13

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ของโครงการ

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดทำ (Issued By)	ผู้ทบทวน (Checked By)	ผู้ลงนาม
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
วันที่ 5/1/64	วันที่ 5/1/64	วันที่ 5/1/64

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน:	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	19/05/2560	หน้าที่: 3 / 8

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว ปิข ริสอร์ท ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการในการรักษาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งใจที่จะเพิ่มพยายายามในอนาคตที่จะเป็นโรงแรมสีเขียว

อยากให้ท่านร่วมกับเราในการช่วยดูแลโลก โดยแขกที่เข้าพักสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ผ้าปูเตียง และผ้าขนหนูซ้ำ เพื่อประหยัดน้ำ แรงงาน และการใช้สารเคมีในกระบวนการซักผ้า

ความมุ่งมั่นของเรา

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

- ระบบไฟฟ้าในห้องพักที่ควบคุมโดยระบบคีย์การ์ด และ แจกคีย์การ์ดให้ผู้เข้าพักเพียง 1 ใบ ต่อ ห้อง เพื่อลดการใช้พลังงาน
- ทำความสะอาดตะแกรงท่ออากาศและหน้ากากแอร์ทุก 3 เดือนเป็นอย่างน้อย
- โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- ตู้เย็นในห้องพักลูกค้าทุกห้องถูกตั้งอุณหภูมิ 2 องศา เพื่อประหยัดพลังงาน
- การเปลี่ยนหลอดไฟดั้งเดิมที่มีเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานภายในทางเดินห้องพักและอีกหลายจุดในห้องพัก
- การตั้งเป้าในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า 2% ต่อปี
- การติดตั้งตัวตั้งเวลาสำหรับให้แสงสว่างและระบบไฟฟ้าอื่นๆ
- ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเฉพาะบริเวณที่มีลูกค้าใช้บริการ
- การทำความสะอาดระบบไฟส่องสว่างทุกๆ 3 เดือน
- น้ำร้อนในห้องพักแขกถูกผลิตจากระบบถ่ายเทความร้อน(Heat Pump)
- กำหนดช่วงเวลาการให้บริการในบางส่วน อาทิเช่น บริการซักรีด, สระว่ายน้ำ ถูกจัดการและปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อลดการใช้
- มาตรการประหยัดพลังงานถูกนำมาใช้ในส่วนการจัดการภายใน
- หากจำนวนผู้เข้าพักไม่ถึง 20% ของจำนวนห้องพักทั้งหมด ให้มีการลดใช้ Chiller โดยให้ใช้เครื่องทำความเย็นขนาด 1 ตันแทน เพื่อลดใช้พลังงาน

ด้านการอนุรักษ์น้ำ

- ลดระดับคลอรีนให้เหลือเพียง10%
- ความคุมการไหลของฝักบัวในห้องพักแขกที่ถูกปรับเพื่อให้อัตราการใช้น้ำ
- การติดตั้งก๊อกน้ำแบบประหยัดน้ำ
- การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอ
- การใช้ระบบประหยัดน้ำที่ก๊อกน้ำในห้องพักและพื้นที่สาธารณะ

Rev.01_19/05/2560

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน: 19/05/2560	QM01-01 หน้าที่: 4 / 8
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		

- การจำกัดการใช้เครื่องล้างจานให้ใช้งานเมื่อมีภาชนะบรรจุเต็มเท่านั้น
- รมรงค้ให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเปิดก๊อกน้ำขณะล้างอาหาร
- ~~ควรนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ในการรดน้ำต้นไม้~~
- การทำบันทึกการใช้น้ำเป็นประจำทุกวัน (ควบคุมการใช้น้ำประจำวัน)
- การแจ้งระดับการใช้น้ำให้พนักงานทราบ โดยเฉพาะในฤดูร้อน
- การเลือกปลูกต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อย
- การรดน้ำสวนในตอนเช้าและเย็นเท่านั้นเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน

ด้านการจัดการของเสีย

- น้ำเสีย (น้ำจากการอาบน้ำ, น้ำที่ใช้ในการทำมาสะอาด, น้ำจากห้องน้ำ, น้ำจากสระว่ายน้ำ และน้ำในบ่อเลี้ยง และอื่นๆ) จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม
- การใช้จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
- ขยะทั้งหมดถูกคัดแยกอย่างเหมาะสมตามประเภท: ขยะเปียก ขยะแห้ง, แก้ว, พลาสติกที่เป็นอันตราย / เป็นพิษ (ผงซักฟอก, สารเคมี ฯลฯ)
- การรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขวดแก้ว เพื่อเพิ่มปริมาณขวดแก้วในการนำไปรีไซเคิล

ด้านอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

- การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการดับเครื่องยนต์ขณะที่จอดอยู่เพื่อลดเสียงรบกวนและมลพิษ
- โรงแรมถูกสร้างด้วยพื้นที่เปิดโล่งจำนวนมาก (ทางเดิน, ล็อบบี้, ห้องอาหาร) เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศบริสุทธิ์ด้วยพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่หลายจุด
- การจัดฝึกอบรมพนักงานในการซักกรีดและรณรงค์ให้รีไซเคิลของเรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ต้นไม้ถูกปลูกอยู่ริมถนนเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของผิวดิน
- โรงแรมถูกสร้างด้วยพื้นที่เปิดโล่งจำนวนมาก

ด้านผลิตภัณฑ์เคมี

- ระบบควบคุมสำหรับการใช้สารเคมี
- การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
- การใช้ผลไม้ ผัก และดอกไม้สด ที่ปลอดสารเคมี
- ไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของต้นไม้และดอกไม้ในโรงแรม

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน: 19/05/2560	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		หน้าที่: 5 / 8

ด้านการรีไซเคิล

- การแยกและการขายขวดกระดาษกระดาษแข็งและน้ำมันพืชให้กับ บริษัท รีไซเคิล
- การนำดอกไม้มาใช้ซ้ำเท่าที่จะสามารถทำได้
- การนำคีย์การ์ดโรงแรมกลับมาใช้ซ้ำ
- การนำน้ำมันจากการทำอาหารมาแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
- การใช้กระดาษมีระบบการนำกลับมาใช้ซ้ำ และการแปรรูป

ด้านการจัดซื้อ

- การซื้อหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด - ซื้อสินค้าในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพื่อลดความต้องการการขนส่งและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น แยก และพนักงานช่วยรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม
- การบริจาคอาหารและของขวัญแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวันครบรอบของโรงแรมและในโอกาสอื่นๆ เป็นประจำทุกปี
- จัดการแข่งขันประกวดคำขวัญด้านการประหยัดพลังงาน
- จัดวันทำความสะอาดประจำเดือน รวมถึงทำความสะอาดในชุมชนใกล้เคียง
- การบริจาคเลือด
- การส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนหรือองค์กรอื่น
- การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในท้องถิ่นสำหรับแขกและพนักงานโรงแรมในวันหยุดและโอกาสพิเศษต่างๆ
- การทำความสะอาดชายหาด หรือถนนหน้าโรงแรมเป็นประจำ

ด้านสำนักงาน

- พนักงานใช้กระดาษและของรีไซเคิล
- พนักงานใช้หลอดประหยัดไฟ
- พนักงานใช้คอมพิวเตอร์และอีเมลเพื่อลดการใช้กระดาษ
- สนับสนุนโครงการสีเขียวทุกโครงการอย่างแข็งขันและสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน
- พนักงานลดการพิมพ์งานและการทำสำเนาเอกสาร
- รณรงค์ให้พนักงานเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์
- รณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าต่างและประตูขณะที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ
- รณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังออกจากสำนักงาน
- การใช้ฟิลเตอร์ป้องกันรังสี UV ในสำนักงานบางส่วน
- รณรงค์ให้ปิดจอคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานและระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน
- มีบอร์ดข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้ประหยัดน้ำและพลังงาน

Rev.01_19/05/2560

 SAND DUNES CHAOLAO CHANG & PARTNERS	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน:	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	19/05/2560	หน้าที่: 6 / 8

ด้านการฝึกอบรมพนักงาน

- จัดการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (เช่น การปิดไฟ คอมพิวเตอร์ น้ำ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)
- โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จัดการประชุมเป็นประจำกับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและดำเนินการลดพลังงานและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน: 19/05/2560	QM01-01 หน้าที่: 7/8
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		

**คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
และ Green Team
ที่ 3/2564**

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team
ตามที่ได้มีการตรา พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ว่าด้วย หมวดที่ 2 อาคารตามกฎหมายภายใต้
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร ต้องจัดดำเนินการให้มีการอนุรักษ์พลังงาน ความทราบแล้วนั้น

บริษัท พี ดี พัฒนาจำกัด (โรงแรม แชนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท) จึงมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมและ Green Team เพื่อรับผิดชอบบริหารจัดการ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร การจัดทำโครงการต่างๆ ใน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | | ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team |
| 2. | | รองคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team |
| 3. | | เลขานุการ |
| 4. | | กรรมการ |
| 5. | | กรรมการ |
| 6. | | กรรมการ |
| 7. | | กรรมการ |
| 8. | | กรรมการ |
| 9. | | กรรมการ |
| 10. | | กรรมการ |
| 11. | | ธุรการ |
| 12. | | ธุรการ |

โดยคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม, Green Team มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร ต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานของสถานประกอบการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยการประหยัดพลังงานของสถานประกอบการ รวมทั้งมาตรฐานด้านพลังงาน สถานประกอบการเสนอต่อนายจ้าง
5. ดำเนินการปฏิบัติการประหยัดพลังงาน และตรวจสอบสถิติการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน: 19/05/2560	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		หน้าที่: 8/8

6. พิจารณาโครงการหรือแผนฝึกอบรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการประหยัดพลังงานของลูกจ้างและหัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อนายจ้าง
7. ติดตามผลงานความคืบหน้าที่เสนอต่อนายจ้าง
8. รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

ทั้งนี้ให้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 โดยให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิคาสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม 2564



เอกสารแนบ 14

สถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการ
และใบเสร็จค่าไฟฟ้า



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA76866608080227
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง Z00000-A7686

ชื่อ บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด
Tax ID 0105537017279 สาขา 00001
ที่อยู่ เลขที่ 73 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
22120
รหัสเครื่องวัด 20963644 ประเภทอัตรา 5124
H03202 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าใหม่
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20017553796
ประจำเดือน 07/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/07/2566
เลขอ่านเครื่องหลัง 3,077.93 เลขอ่านเครื่องก่อน 3,057.71
หน่วยที่ใช้ 131,260 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 449,046.51 บาท
ค่า FT 0.9119 บาท/หน่วย 119,695.99 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 569,527.48 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 39,866.92 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 609,394.40 บาท
ชำระ 609,394.40 บาท
- เช็ค ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 636,754.04 บาท
รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง 10483469
ลว.08/08/2566

(3/3)

รวมทั้งหมด 636,754.04 บาท
- เช็ค ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 636,754.04 บาท
รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง 10483469
ลว.08/08/2566
ชำระ 636,754.04 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
ชำระใบเสร็จเลขที่ AA76866608080225 ถึง 0227
วันที่ชำระเงิน 08/08/2566 เวลา 11:57 น. คู่มือใบเสร็จ
501085

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 860008985024
ลว.02/08/2566

ผู้รับเงิน [REDACTED] รหัสผู้รับเงิน 509389



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA76866608080227
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง Z00000-A7686

ชื่อ บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด
Tax ID 0105537017279 สาขา 00001
ที่อยู่ เลขที่ 73 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
22120
รหัสเครื่องวัด 20963644 ประเภทอัตรา 5124
H03202 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าใหม่
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20017553796
ประจำเดือน 07/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/07/2566
เลขอ่านเครื่องหลัง 3,077.93 เลขอ่านเครื่องก่อน 3,057.71
หน่วยที่ใช้ 131,260 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 449,046.51 บาท
ค่า FT 0.9119 บาท/หน่วย 119,695.99 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 569,527.48 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 39,866.92 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 609,394.40 บาท
ชำระ 609,394.40 บาท
- เช็ค ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 636,754.04 บาท
รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง 10483469
ลว.08/08/2566

(3/3)

รวมทั้งหมด 636,754.04 บาท
- เช็ค ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 636,754.04 บาท
รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง 10483469
ลว.08/08/2566
ชำระ 636,754.04 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
ชำระใบเสร็จเลขที่ AA76866608080225 ถึง 0227
วันที่ชำระเงิน 08/08/2566 เวลา 11:57 น. คู่มือใบเสร็จ
501085

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 860008985024
ลว.02/08/2566

ผู้รับเงิน [REDACTED] รหัสผู้รับเงิน 509389



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB26836701040105
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง Z00000-B2683

ชื่อ บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด
Tax ID 0105537017279 สาขา 00001
ที่อยู่ เลขที่ 73 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
22120
รหัสเครื่องวัด 20963644 ประเภทอัตรา 5124
H03202 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าใหม่
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20017553796
ประจำเดือน 12/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/12/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 3,173.91 เลขอ่านครั้งก่อน 3,154.34
หน่วยที่ใช้ 108,600 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 385,865.53 บาท
ค่า FT 0.2048 บาท/หน่วย 22,241.28 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 409,172.14 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 28,642.05 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 437,814.19 บาท
ชำระ 437,814.19 บาท
- เช็ค บ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 460,932.19 บาท
รชต.ภิกษก-ห้วยขวาง 10501343
ลว.04/01/2567

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 04/01/2567 เวลา 12:35 น. ดุมใบเสร็จ
501085

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 340004765389
ลว.03/01/2567

ผู้รับเงิน



รหัสผู้รับเงิน 511742



เอกสารแนบ 15

บันทึกผลการตรวจสอบการบำรุงรักษา
ระบบ Water Cooled Chiller

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES CHAOLAO *Beach Resort*

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____	Building อาคาร 1	หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)
----------------	-------------------------	------------------------------------

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER		Duration / ระยะเวลา : _____		Location / สถานที่ : _____	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____	
Assigned By / ผู้มอบหมาย : _____		Date / วันที่ : _____		Date / วันที่ : _____	
Date / วันที่ : _____		Date / วันที่ : กรกฎาคม 2566		Date / วันที่ : _____	
DESCRIPTION		PM Code	Status	Measurement	
			N/AB/F		
แรงดันไฟฟ้าเข้า		M		R	S T
UNIT 1		M	/		
UNIT 2		M	/		
UNIT 3		M	/		
แรงดันไฟฟ้าเข้า				R	S T
UNIT 1		M	/		
UNIT 2		M	/		
UNIT 3		M	/		
ระบบพัดลม					
ใบพัดลม		M	/		
มอเตอร์		M	/		
การสั่นสะเทือน		M	/		
ฉนวน		M	/		
FAN GUARD		M	/		
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)					
() ตรวจสอบและล้างถังความสะอาด		M	/		
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ , ท่อน้ำดื่มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ		M	/		
อื่นๆ					
ACCESS DOOR		M	/		
LADDER		M	/		
LOUVERPS		M	/		
FILLING		M	/		
DISTRIBUTION BASIN		M	/		
COLD WATER INLET PART		M	/		
HOT WATER INLET PART		M	/		
สรุปผลการทำงาน					
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

REMARK:	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	S (Signature) / Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา

(*1 Please Mark N/A if not applicable , N/Normal , I/Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อสงสัย , N/ปกติ , I/ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES CHAOLAO *Beach Resort*

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.	Building	อาคาร 1	หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)
---------------	----------	---------	-----------------------------

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :			
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :			
Assigned By / ผู้มอบหมายจาก :		Date / วันที่ : สิงหาคม 2566		Date / วันที่ :			
Time taken / ระยะเวลา :							
DESCRIPTION		PM Code	Status N/A/B/F	Measurement			Remarks
แรงดันไฟฟ้าเข้า		M		R	S	T	
UNIT 1		M	/				
UNIT 2		M	/				
UNIT 3		M	/				
แรงดันไฟฟ้าเข้า				R	S	T	
UNIT 1		M	/				
UNIT 2		M	/				
UNIT 3		M	/				
ระบบพัดลม							
ใบพัดลม		M	/				
มอเตอร์พัดลม		M	/				
การสั่นสะเทือน		M	/				
สายพาน		M	/				
FAN GUARD		M	/				
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)							
() ตรวจสอบและล้างถังความสะอาด		M	/				
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ, ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ		M	/				
อื่นๆ							
ACCESS DOOR		M	/				
LADDER		M	/				
LOUVERS		M	/				
FILLING		M	/				
DISTRIBUTION BASIN		M	/				
COLD WATER INLET PART		M	/				
HOT WATER INLET PART		M	/				
สรุปผลการทำงาน							
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต่ออาจใช้ () เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARKS	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่
Y = yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา

(* Please Mark N/A if not applicable , abnormal , I Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , น ปกติ , I ไม่ปกติ



แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building

၀၇၀၅၁

หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)

Time 4281

เอกสารแนบ หน้า 237

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES CHAOLAO *Beach Resort*

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____	Building	๓๑๕1	หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)
----------------	----------	------	-----------------------------

Equipment / เครื่องจักร :	COOLING TOWER	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :			
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 032	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :			Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / ผู้มอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	๓๑ กค ๒๕๖๖			Date / วันที่ :
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement			Remarks
แรงดันไฟฟ้าเข้า	M		R	S	T	
UNIT 1	M	/				
UNIT 2	M	/				
UNIT 3	M	/				
แรงดันไฟฟ้าเข้า			R	S	T	
UNIT 1	M	/				
UNIT 2	M	/				
UNIT 3	M	/				
ระบบพัดลม						
ใบพัดลม	M	/				
มอเตอร์พัดลม	M	/				
การสั่นสะเทือน	M	/				
สายพาน	M	/				
FAN GUARD	M	/				
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)						
() ตรวจสอบและล้างถังตกตะกอน	M	/				
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ, ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ	M	/				
อื่นๆ						
ACCESS DOOR	M	/				
LADDER	M	/				
LOUVERS	M	/				
FILLING	M	/				
DISTRIBUTION BASIN	M	/				
COLD WATER INLET PART	M	/				
HOT WATER INLET PART	M	/				
สรุปผลการทำงาน						
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ดองแก้ไข () เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ จึงใช้งานชั่วคราว						
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

LEGEND:

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(* Please Mark N/A if not applicable, (Normal), (Abnormal) / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อสงสัย, / ปกติ, / ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

S. [Redacted] Tech/ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup/หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES CHAOLAO *Beach Resort*

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____

Building

อาคาร 1

หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER		Duration / ระยะเวลา : _____		Location / สถานที่ : _____		
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____		
Assigned By / ผู้มอบหมายงาน : _____		Date / วันที่ : _____		Date / วันที่ : _____		
Date / วันที่ : พกศศักราช 2566		Time taken / ระยะเวลา : _____				
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement			Remarks
แรงดันไฟฟ้าเข้า	M		R	S	T	
UNIT 1	M	/				
UNIT 2	M	/				
UNIT 3	M	/				
แรงดันไฟฟ้าเข้า			R	S	T	
UNIT 1	M	/				
UNIT 2	M	/				
UNIT 3	M	/				
ระบบพัดลม						
ใบพัดลม	M	/				
ลู่วาล์ว	M	/				
การเคลื่อนที่	M	/				
สายพาน	M	/				
FAN GUARD	M	/				
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)						
() ตรวจสอบและล้างทำความสะอาด	M	/				
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ, ท่อน้ำดื่มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำดื่มจุดต่างๆ	M	/				
อื่นๆ						
ACCESS DOOR	M	/				
LADDER	M	/				
LOUVERS	M	/				
FILLING	M	/				
DISTRIBUTION BASIN	M	/				
COLD WATER INLET PART	M	/				
HOT WATER INLET PART	M	/				
สรุปผลการทำงาน						
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว						
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Tech/ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Chief engineer)

Q = Quarterly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

H = Half yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

T = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, U/Normal, I/Abnormal / ระบุในช่องนี้ว่า ไม่มีข้อผิดพลาด, นปกติ, ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES CHAOLAO *Beach Resort*

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____	Building อาคาร 1	หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)
----------------	-------------------------	------------------------------------

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER	Duration / ระยะเวลา : _____	Location / สถานที่ : _____
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032	Done By / ผู้ดำเนินการ : _____	Done By / ผู้ดำเนินการ : _____
Assigned By / รับมอบหมายจาก : _____	Date / วันที่ : _____	Date / วันที่ : _____
Date / วันที่ : วันอาทิตย์ 2566		Time taken / ระยะเวลา : _____

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement			Remarks
			R	S	T	
แรงดันไฟฟ้าเข้า	M					
UNIT 1	M	/				
UNIT 2	M	/				
UNIT 3	M	/				
แรงดันไฟฟ้าเข้า			R	S	T	
UNIT 1	M	/				
UNIT 2	M	/				
UNIT 3	M	/				
ระบบพัดลม						
ใบพัดลม	M	/				
ลู่วาล์วเปิด	M	/				
การสั่นสะเทือน	M	/				
เสียงพาน	M	/				
FAN GUARD	M	/				
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)						
() ตรวจสอบและล้างทำความสะอาด	M	/				
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ, ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำเต็มจุดต่างๆ	M	/				
อื่นๆ						
ACCESS DOOR	M	/				
LADDER	M	/				
LOUVERS	M	/				
FILLING	M	/				
DISTRIBUTION BASIN	M	/				
COLD WATER INLET PART	M	/				
HOT WATER INLET PART	M	/				
สรุปผลการทำงาน						
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว						
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

REMARK:

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Q = Quarterly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

H = Half yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

T = yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, (Normal, Abnormal / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ปกติ, ไม่ปกติ)



เอกสารแนบ 16

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
จากระบบ Water Cooled Chiller




บริษัท ไทยพีเก้น จำกัด
THAI PEEKEN CO.,LTD.

www.thaipeeken.com
WATER ANALYSIS REPORT

เรียน โรงแรม แชนด์ดุนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท โดยบริษัท พีดี พัฒนา จำกัด วันที่ออกใบรายงาน 29-08-66
เลขที่ 08032

ITEM	SAMPLE NAME	น้ำก่อนเข้า Cooling	Cooling				Control Limit
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ Sampling Date		20-08-66					
สี Color	(Pt-Co scale)	Clear	Slightly Yellow				
ความเป็นกรดต่าง	(pH)	5.90	6.70				8.0-9.0
การนำไฟฟ้า Electric Conductivity	(micro S/cm)	154	495				<2,000
สารละลายน้ำทั้งหมด Total Dissolved Solids	(ppm as Nacl)	100	322				
ความกระด้างรวม Total Hardness	(mg/L as CaCO ₃)	18	158				
เหล็ก Total Iron	(mg/L as Fe)	0.10	0.30				<1.0
ความเป็นด่าง M-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	28	169				<500
ความเป็นด่าง P-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	-	-				
คลอไรด์ Chloride Ion	(mg/L as Cl ⁻)	16	158				

หมายเหตุ (Remark):
น้ำในकुल्लिंग ถ้าฝนตกลงในकुल्लिंग ไม่จำเป็นต้องปล่อยน้ำทิ้งครับ นอกนั้นสภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ

Analyzed by :  Manager : 

REPORTED RESULTS ARE ONLY OF THE SAMPLE(S) SUBMITTED FOR ANALYSIS

19/21 ซอยเพลินพิศ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. (02) 3901592-3 แฟกซ์: (02) 3901594
19/21 Soi Plern Phit, Sukhumvit 71 Rd., North Phrakhanong, Wattana, Bangkok 10110 Tel. (02) 3901592-3 Fax: (02) 3901594



บริษัท ไทยพีเก้น จำกัด
THAI PEEKEN CO.,LTD.

www.thaipeeken.com

WATER ANALYSIS REPORT

เรียน โรงแรม แชนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท โดยบริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

วันที่ออกใบรายงาน

25-11-66

เลขที่

011032

ITEM	SAMPLE NAME	น้ำก่อนเข้า Cooling	Cooling				Control Limit
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ Sampling Date		21-11-66					
สี Color	(Pt-Co scale)	Clear	Clear				
ความเป็นกรดด่าง (pH)		5.50	7.10				8.0-9.0
การนำไฟฟ้า Electric Conductivity	(micro S/cm)	88	250				<2,000
สารละลายน้ำทั้งหมด Total Dissolved Solids	(ppm as NaCl)	61	168				
ความกระด้างรวม Total Hardness	(mg/L as CaCO ₃)	9	90				
เหล็ก Total Iron	(mg/L as Fe)	0.10	0.20				<1.0
ความเป็นด่าง M-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	31	102				<500
ความเป็นด่าง P-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	-	-				
คลอไรด์ Chloride Ion	(mg/L as Cl ⁻)	21	82				

หมายเหตุ (Remark):

น้ำในकुल्लिंग มีการปล่อยน้ำทิ้งมากเกินไป ให้ปล่อยน้ำทิ้งน้อยลงหรือไม่ต้องปล่อยเลยซัก 7-8 วัน

Analyzed by :



Manager :



REPORTED RESULTS ARE ONLY OF THE SAMPLE(S) SUBMITTED FOR ANALYSIS

19/21 ซอยเพลินพิศ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. (02) 3901592-3 แฟกซ์: (02) 3901594

19/21 Soi Plem Phit, Sukhumvit 71 Rd., North Phrakhanong, Wattana, Bangkok 10110 Tel. (02) 3901592-3 Fax: (02) 3901594



บริษัท ไทยพีเก้น จำกัด
THAI PEEKEN CO.,LTD.

www.thaipeeken.com

WATER ANALYSIS REPORT

เรียน โรงแรม แชนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท โดยบริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

วันที่ออกใบรายงาน

18-12-66

เลขที่

012048

ITEM	SAMPLE NAME	น้ำก่อนเข้า Cooling	Cooling				Control Limit
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ Sampling Date		11-12-66					
สี Color	(Pt-Co scale)	Clear	Clear				
ความเป็นกรดต่าง	(pH)	6.10	7.10				8.0-9.0
การนำไฟฟ้า Electric Conductivity	(micro S/cm)	77	335				<2,000
สารละลายน้ำทั้งหมด Total Dissolved Solids	(ppm as NaCl)	58	220				
ความกระด้างรวม Total Hardness	(mg/L as CaCO ₃)	18	110				
เหล็ก Total Iron	(mg/L as Fe)	0.10	0.30				<1.0
ความเป็นด่าง M-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	38	142				<500
ความเป็นด่าง P-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	-	-				
คลอไรด์ Chloride Ion	(mg/L as Cl ⁻)	21	89				

หมายเหตุ (Remark):

น้ำในคูลลิ่ง ขว่งนี้อย่าปล่อยทิ้งครับ และถ้ามีลักษณะการกัดกร่อนหรือเกิดสนิมก็จะเกิดจากคุณภาพน้ำของคูลลิ่ง
เพราะตอนนี้มีแนวโน้มการกัดกร่อนและเกิดสนิมในระบบ

Analyzed by :



Manager :



REPORTED RESULTS ARE ONLY OF THE SAMPLE(S) SUBMITTED FOR ANALYSIS

19/21 ซอยเพลินพิศ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. (02) 3901592-3 แฟกซ์: (02) 3901594

19/21 Soi Plern Phit, Sukhumvit 71 Rd., North Phrakhanong, Wattana, Bangkok 10110 Tel. (02) 3901592-3 Fax: (02) 3901594



เอกสารแนบ 17

บันทึกการตรวจสอบ
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย



เอกสารแนบ 17.1

บันทึกผลการตรวจสอบ
ประตุนีไฟ เส้นทางหนีไฟ



วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน ก.ค. ๖๖ สถานที่ ๑๓๕

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

เอกสารแนบ หน้า 247

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน ก.ค. ๖๖ สถานที่ อาคาร ๑

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 6	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 7	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 8	✓		✓		✓			✓	

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด
	
	
	
	

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน ๗-๕-๖๖ สถานที่ ๓๑๓ร๑

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตูหนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 6	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 7	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 8	✓		✓		✓			✓	

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)



Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน ๗ . ๑ . ๖๖ สถานที่ ๑๑๑๑๑

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 6	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 7	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 8	✓		✓		✓			✓	

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา


(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ



วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน พ.ย. ๖๖ สถานที่ ๐๗๐๖๑

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

เอกสารแนบ หน้า 251



วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน ๘.๑.๖๖ สถานที่ ๓๓๓๘ ๑

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด
-------------------------------	--------------------

Time/เวลา

เอกสารแนบ หน้า 252

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน ก. ค. ๒๕ สถานที่ ๑๑๑๑ ๒

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางนิไฟ		ความสว่างของเส้นทางนิไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ๐ ปกติ , 1 ไม่ปกติ



วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน ศ.ธ. ๖๖ สถานที่ ๓๓๓๓๓

(*) Please Mark N/A if not applicable, uNormal, l Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, u ปกติ, l ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน ๗-๕-๖๖ สถานที่ อารณ ๒

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุน้ำไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable , u/Normal , f/Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน ๗ - ๑๖ - ๖๖ สถานที่ อาคาร ๒

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตูหนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน พ-ธ- ๖๖ สถานที่ อา๑๕ 2

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน ๘ - ๑๐ - ๒๕๖๕ สถานที่ อำเภอ ๒

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน ก-ค. ๖๖ สถานที่ ๑๑๕ ๖

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางนิไฟ		ความสว่างของเส้นทางนิไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำรุด

one By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.SUP./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ๐ ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน ก.ค. ๖๖ สถานที่ อาสน 3

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตูหนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ
 วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน 11.4.66 สถานที่ ธาร 3

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางนิไฟ		ความสว่างของเส้นทางนิไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5								✓	
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย
 Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
 Date/วันที่
 Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
 Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
 Date/วันที่
 Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย
 Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)
 Date/วันที่
 Time/เวลา

) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน ๓.๑.๖๖ สถานที่ ๐๑๑.5 3

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ๐ ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ ประจำเดือน พ.ย. ๖๖ สถานที่ อาคาร 3

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตูหนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ ประจําเดือน ๕.๕. ๖๖ สถานที่ ธารน้ำ 3

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุน้ำไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ



เอกสารแนบ 17.2

บันทึกการตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	ระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.2 สภาพสายไม่แข็งกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.3 หัวต่อสายติดกับพ่น้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.5 ตั้งสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1 ปกติ	จุดที่ 2 ปกติ	จุดที่ 3 ปกติ	จุดที่ 4 ปกติ	จุดที่ 5 ปกติ	จุดที่ 6 ปกติ	จุดที่ 7 ปกติ	จุดที่ 8 ปกติ	จุดที่ 9 ปกติ	จุดที่ 10 ปกติ	จุดที่ 11 ปกติ	จุดที่ 12 ปกติ	จุดที่ 13 ปกติ	จุดที่ 14 ปกติ	จุดที่ 15 ปกติ	จุดที่ 16 ปกติ
1	ระบบท่อแมนส์ จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สายฉีดน้ำ ดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	การทดสอบการ ฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์วน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	การเก็บสายหลัง ทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน กันยายน ปี 2566 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มีแรงดันเพียงพอ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.2 สภาพสายไม่แข็งกรอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวล์น้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ปี 256๖ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อแต่ละสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือนปี ๒๕๖๖ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2.5 ตั้งสายออกอย่างง่าย่ายดาย ไม่ติด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากหัวน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2566 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.5 ตั้งสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากหัวน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2566 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับพอร์น้ำ แข็งแรง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์วน้ำ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข X

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือนปี 256๕ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์วน้ำ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....
Date/วันที่

.....
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่

.....
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....
Date/วันที่

.....
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ๓๑/๑๒/๒๕๖๕ ปี 256๕ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อน้ำส่งจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์วน้ำ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจกสายฉีดน้ำ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง 1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก 1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ 1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี 1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓ ✓ ✓ ✓	 	✓ ✓ ✓ ✓	 	 	 	✓ ✓ ✓ ✓	 	✓ ✓ ✓ ✓	 	 	✓ ✓ ✓ ✓	 	✓ ✓ ✓ ✓	 		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อแน่น แข็งแรง 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ 2.5 ตั้งสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓ ✓ ✓ ✓	 	✓ ✓ ✓ ✓	 	 	 	✓ ✓ ✓ ✓	 	✓ ✓ ✓ ✓	 	 	✓ ✓ ✓ ✓	 	✓ ✓ ✓ ✓	 		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง 3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์ว 3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ 3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด 3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓ ✓ ✓ ✓	 	✓ ✓ ✓ ✓	 	 	 	✓ ✓ ✓ ✓	 	✓ ✓ ✓ ✓	 	 	✓ ✓ ✓ ✓	 	✓ ✓ ✓ ✓	 		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ 4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓ ✓	 	✓ ✓	 	 	 	✓ ✓	 	✓ ✓	 	 	✓ ✓	 	✓ ✓	 		

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....
Date/วันที่

.....
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่

.....
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....
Date/วันที่

.....
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 256๒ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบพ่นเมมส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง 1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก 1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ 1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี 1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อแน่น แข็งแรง 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ 2.5 พังสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง 3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ 3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ 3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด 3.5 การทดสอบโดยรวมทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ 4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/		

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)
.....
Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2566 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ	
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4			
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		2.3 หัวต่อสายติดกับพ่น้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		2.5 ตั้งสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจาสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)
.....
Date/วันที่
Time/เวลา



เอกสารแนบ 17.3

บันทึกการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

๑๓๓ 1

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร :	DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส :	SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / มอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	กรกฎาคม 2566	Date / วันที่ :	
Time taken / ระยะเวลา :					

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิทช์ที่ตู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	/		
ตรวจสอบว่าสวิทช์ที่ตู้ควบคุมอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	/		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	/		
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	/		
แบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	/		
แบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	/		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำ	Q	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดวาล์วที่ด้านล่างของถัง	Q	-		
แบตเตอรี่-ตรวจสอบ ทำความสะอาดและขันขันยึดให้แน่น	Y	-		
อัดจารบีให้กับข้อต่อของหัวของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	-		
ตรวจสอบและขันน็อตที่จุดต่อทาง ไฟฟ้าต่างๆ และเข้าพื้นที่ทำความสะอาดภายในตู้	Y	-		
ตรวจสอบและขันน็อตต่างๆ	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดวาล์วที่ตรง	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	-		ก่อนเปลี่ยนโปรดเปิดสวิตช์และปล่อย เครื่องจนประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดขดลวดต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	-		
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	-		
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมน้ำมันหล่อลื่นในน้ำ	Y	-		
ระบายความร้อน	Y	-		
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	-	psi	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	/	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/	psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M	/	psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม	M	/	C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	-	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

อาคาร 1

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร :	DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :		Time taken / ระยะเวลา
P.M. Code / รหัส :	SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :		
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :		
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม		M	/			
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์		M	/			
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	/			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ชัตตอล และท่อให้น้ำหรือไม่		M	/			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ		M	/			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบรกเกอร์				V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ชนิดที่ 1		M	/			
เบรกเกอร์ชนิดที่ 2		M	/			
เบรกเกอร์ชนิดที่ 3		M	/			
เบรกเกอร์ชนิดที่ 4		M	/			
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน		Q	/			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดถังน้ำด้านล่างของซีล		Q	/			
เบรกเกอร์-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขันต่อให้แน่น		Y	/			
อัดจารบีให้กับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ		Y	/			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเป่าฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้		Y	/			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ		Y	/			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวถังของชุด		Y	/			
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น		Y	/			ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กคอกและลั่นเครื่องจนประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง		Y	/			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y	/			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y	/			
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y	/			
ตรวจสอบสภาพ ช่างและเปลี่ยนน้ำระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน		Y	/			
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)		Y	/	psi		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง						
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		M	/	rpm		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	/	psi		
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หัวปั๊ม		M	/	psi		
ตรวจสอบอุณหภูมิระบายความร้อนที่หัวปั๊ม		M	/	C		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดตัวระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ						
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน		M	/			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H	/	psi		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

01051

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach & Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building	อาคาร 1	DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
------------------------	---------	--

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	Time taken / ระยะเวลา :
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ : ๗ ต.ค. ๒๕๖๖	Date / วันที่ :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์ที่ติดตั้งตามจุด	M	✓		
ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์	M	✓		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	✓		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อใดหรือไม่	M	✓		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหัวปั๊ม	M	✓		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบรกเกอร์			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ชุดที่ 1	M	✓		
เบรกเกอร์ชุดที่ 2	M	✓		
เบรกเกอร์ชุดที่ 3	M	✓		
เบรกเกอร์ชุดที่ 4	M	✓		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q	✓		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดของน้ำด้านข้างของซีล	Q	✓		
เบรกเกอร์-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขันยึดให้แน่น	Y	✓		
ฉีดสารบีบอัดกับข้อต่อของหัวฉีดเครื่องสูบน้ำ	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าและเป่าฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดวาล์วเครื่อง	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	✓		ก่อนเปลี่ยนไฟเอาปลั๊กหลุดออกและส่วนเครื่องบนประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ส่งสัญญาณในตู้ควบคุม	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพ ถังและเปลี่ยนน้ำมันเบรคความดัน และเติมสารหล่อลื่นในน้ำมัน	Y	✓		
ระบายความชื้น				
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	✓	psi	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	✓	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	✓	psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M	✓	psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันเบรคความดันที่หน้าปั๊ม	M	✓	C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความชื้น	M	✓		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	✓	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

อาคาร 1

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร :	DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส :	SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
		Date / วันที่ :	พฤศจิกายน 2566		
					Time taken / ระยะเวลา :
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks	
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์ที่ตู้ควบคุม	M	✓			
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	✓			
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	✓			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อหรือไม่	M	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	✓			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V A		บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	✓			
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	✓			
แบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	✓			
แบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	✓			
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำ	Q	✓			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดกรองน้ำด้านข้างของซีล	Q	✓			
แบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขันให้แน่น	Y	✓			
ขัดจารบีให้กับข้อต่อของสายของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าและเป่าฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	✓			ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กอุดออกและดันเครื่องจนครบ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพ ดำเนินการเปลี่ยนน้ำมันความดัน และเติมสารหล่อลื่นในน้ำระบายความร้อน	Y	✓			
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	✓		psi	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	✓		rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	✓		psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำที่หน้าปั๊ม	M	✓		psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม	M	✓		C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	✓			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	✓		psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

อาคาร 1

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร :	DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส :	SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	2566	Date / วันที่ :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิทช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	✓		
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	✓		
ตรวจสอบว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	✓		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อเข้าหรือไม่	M	✓		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	✓		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	✓		
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	✓		
แบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	✓		
แบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	✓		
ตรวจสอบการหล่อในส่วนของถังเก็บน้ำ	Q	✓		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดวาล์วด้านล่างของเรือ	Q	✓		
แบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันรื้อต่อให้แน่น	Y	✓		
ยึดการมีให้กับรหัสชื่อของสายของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าและเป่าฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	✓		
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดวาล์วของ	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	✓		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันยาความชื้น และเติมสารหล่อเย็นในน้ำ	Y	✓		
ระบายความชื้น	Y	✓		
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	✓	psi	
หมุนสวิทช์เลือกมาตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	✓	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	✓	psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M	✓	psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิที่หน้าปั๊ม	M	✓	C	
หมุนสวิทช์เลือกมาตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความชื้น	M	✓		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	✓	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

H = Half yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่



เอกสารแนบ 17.4

บันทึกการตรวจสอบป้อนเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

อาคาร ๑

JOCKEY PUMP / บั้มเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : JOCKEY PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 028	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :
Time taken / ระยะเวลา :		

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	M	/		
ตรวจว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบการพุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ ด้วยสายตา	Q	-		
ตรวจสอบการเบี่ยงเครื่องสูบน้ำและเติมจารบีให้กับลูกปืน	Q	-		
ตรวจสอบการอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุม	Q	-		
ตรวจสอบการล้างทำความสะอาดตัวกรอง	Q	-		
ตรวจสอบการและชิ้นมือคต่างๆ	H	-		
ตรวจสอบการและกวดขันจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า	H	-		
ตรวจสอบการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมจารบี (ถ้าจำเป็น)	H	-		
ตรวจสอบการคัมปีงและการเอียงศูนย์ของเพลา	H	-		
ตรวจสอบการความถี่การทำงานของมอเตอร์และสายไฟฟ้า	Y	-		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง " MANUAL " แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วย				
ตรวจสอบการเขว้ดแรงดัน	M	/		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/		
ตรวจสอบจุดแรงดันไฟฟ้าระหว่าง RS, ST, RT (V)	M	/	RS ST RT	
ตรวจสอบจุดแรงดันไฟฟ้าระหว่าง R, S, T (A)	M	/	R S T	
ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นสะเทือนผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบว่ามีกลิ่นของน้ำที่แฉกแก๊สหรือแก๊สคัมปีงหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน	Y	-		
ทดสอบการทำงานแบบอัตโนมัติของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วย				
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกแรงดันเมื่อจ็อกที่ปั้มเริ่มทำงาน	M	/	90 psi	
ปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกแรงดันเมื่อจ็อกที่ปั้มหยุดทำงาน	M	/	125 psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

01051

JOCKEY PUMP / บั้มเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร :	JOCKEY PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :		
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 028	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :		
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :		
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม		M	/		
ตรวจสอบสถานะของเมมเบรนเกอซี		M	/		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	/		
ตรวจสอบสภาพชุดสายไฟว่าแน่นหรือไม่ ด้วยสายตา		Q	/		
ตรวจสอบสภาพเบี่ยงเครื่องสูบน้ำและเติมจาระบีให้กับลูกปืน		Q	/		
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุม		Q	/		
ตรวจสอบสภาพถังทำความสะอาดตัวกรอง		Q	/		
ตรวจสอบสภาพและชิ้นเนื้อต่างๆ		H	/		
ตรวจสอบสภาพและกวดขันจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า		H	/		
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมจาระบี (ถ้าจำเป็น)		H	/		
ตรวจสอบสภาพคัปปีงและเกาท์ยี่ห้อของเพลา		H	/		
ตรวจสอบสภาพความต้านทานของฉนวนมอเตอร์และสายไฟฟ้า		Y	/		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง " MANUAL " แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วย					
ตรวจสอบสภาพเกจวัดแรงดัน		M	/		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	/	psi	
ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่าง RS, ST, RT (V)		M	/	RS ST RT	
ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าระหว่าง R, S, T (A)		M	/	R S T	
ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่		M	/		
ตรวจสอบว่ามีกลิ่นรั่วซึมของน้ำที่แกนแพคกิ้งซีลหรือเมมเบรนคาล์คซีลหรือไม่		M	/		
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน		Y	/		
ทดสอบการทำงานแบบอัตโนมัติของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วย					
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกแรงดันเมื่อเครื่องก็เริ่มทำงาน		M	/	80 psi	
ปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกแรงดันเมื่อเครื่องก็หยุดทำงาน		M	/	125 psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

อาคาร 1

JOCKEY PUMP / บั้มเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร :	JOCKEY PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :		
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 028	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :		
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :		
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ควบคุม		M	/		
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์		M	/		
ตรวจสอบสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	/		
ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ ด้วยสายตา		Q	-		
ตรวจสอบสภาพแรงดันเครื่องสูบน้ำและเคเบิลมีให้กับลูกปืน		Q	-		
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุม		Q	-		
ตรวจสอบสภาพถังทำความสะอาดตัวกรอง		Q	-		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ		H	-		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่อสายทางไฟฟ้า		H	-		
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเคเบิล (ถ้าจำเป็น)		H	-		
ตรวจสอบสภาพคัมมิ้งและการเชื่อมต่อของสายเคเบิล		H	-		
ตรวจสอบสภาพความดันตามของจกเมเตอร์และสายไฟฟ้า		Y	-		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วย					
ตรวจสอบสภาพแก๊วดีแรงดัน		M	/		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	/		psi
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่าง RS, ST, RT (V)		M	/	RS ST RT	
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่าง R, S, T (A)		M	/	R S T	
ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นสะเทือนผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่		M	/		
ตรวจสอบว่ามีกลิ่นหรือควันที่ผิดปกติหรือไม่		M	/		
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน		Y	-		
ทดสอบการทำงานแบบอัตโนมัติของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วย					
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกแรงดันเมื่อจกที่บ่มเริ่มทำงาน		M	/	80 psi	
ปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกแรงดันเมื่อจกที่บ่มหยุดทำงาน		M	/	125 psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.SUP/หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

.....

.....

.....

H = Half yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่



เอกสารแนบ 17.5

บันทึกการตรวจสอบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____

Building

อาคาร 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา : _____		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-012		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____		Time taken / ระยะเวลา : _____	
Assigned By / รับมอบหมายจาก : _____		Date / วันที่ : _____		Date / วันที่ : - กรกฎาคม 2566	
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks	
Emergency light no. SDCL-ENG12-001	M	✓			
Emergency light no. SDCL-ENG12-002	M	✓			
Emergency light no. SDCL-ENG12-003	M	✓			
Emergency light no. SDCL-ENG12-004	M	✓			
Emergency light no. SDCL-ENG12-005	M	✓			
Emergency light no. SDCL-ENG12-006	M	✓			
Emergency light no. SDCL-ENG12-007	M	✓			
Emergency light no. SDCL-ENG12-008	M	✓			
Emergency light no. SDCL-ENG12-009	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-010	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-011	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-012	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-013	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-014	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-015	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-016	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-017	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-018	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-019	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-020	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-021	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-022	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-023	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-024	M				
Emergency light no. SDCL-ENG12-025	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาใส่เครื่องหมาย O/Normal / N/A Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

อาคาร 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / ผู้มอบหมาย :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O(Normal) / X(Not) / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____

Building

อาคาร 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / ผู้มอบหมาย :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
		กำหนด 2556			
DESCRIPTION		PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / กรุณาทำเครื่องหมาย G(Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____

Building

อาคาร 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา : _____		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____		Time taken / ระยะเวลา : _____	
Assigned By / รับมอบหมาย : _____		Date / วันที่ : _____		Date / วันที่ : ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อสงสัย / กรุณาทำเครื่องหมาย (Normal) / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

อาคาร 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Time taken / ระยะเวลา :	
Assigned By / ผู้มอบหมายงาน :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
Date / วันที่ :		Date / วันที่ : ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖		Date / วันที่ :	
DESCRIPTION	PM Code	Status N/A/S/F	Measurement	Remarks	
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____

Building

อาคาร 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา : _____		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____		Time taken / ระยะเวลา : _____	
Assigned By / ผู้มอบหมายงาน : _____		Date / วันที่ : ธันวาคม 2566		Date / วันที่ : _____	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)



Date/วันที่ _____

Time/เวลา _____

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)



Date/วันที่ _____

Time/เวลา _____

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)



Date/วันที่ _____

Time/เวลา _____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / กรุณ ติ้ทำเครื่องหมาย : Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____

Building

อาคาร 2

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา : _____		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____	
Assigned By / รับมอบหมายจาก : _____		Date / วันที่ : _____		Date / วันที่ : _____	
Date / วันที่ : กรกฎาคม 2566		Date / วันที่ : _____		Time taken / ระยะเวลา : _____	
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks	
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / กรุณาทำเครื่องหมาย : Normal / ปกติ | Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____

Building

อาคาร 2

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : ALL		
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Time taken / ระยะเวลา :
Assigned by / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :		
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

(* Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีเหตุผล / กรุณาทำเครื่องหมาย : Normal / ปกติ ! Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

อาคาร ๒

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Time taken / ระยะเวลา :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
Date / วันที่ :		Date / วันที่ : ๑๕/๐๖/๒๕๖๖		Date / วันที่ :	
DESCRIPTION	PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks	
Emergency light no. SDCL-ENG012-001	M	✓			
Emergency light no. SDCL-ENG012-002	M	✓			
Emergency light no. SDCL-ENG012-003	M	✓			
Emergency light no. SDCL-ENG012-004	M	✓			
Emergency light no. SDCL-ENG012-005	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-006	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-007	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-008	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-009	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-010	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-011	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-012	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-013	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-014	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-015	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-016	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-017	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-018	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-019	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-020	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-021	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-022	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-023	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-024	M				
Emergency light no. SDCL-ENG012-025	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ


.....

.....

.....

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)



Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)



Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)



Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่มีปัญหา / กรุณาทำเครื่องหมาย (Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

อาคาร 2

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา
Assigned By / รับมอบหมาย :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	
		ตกลง 2566		
DESCRIPTION	PM Code	Status N/A/S/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่มีข้อสงสัย / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A / Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____

Building

อาคาร 2

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟฉุกเฉินทุกจุด

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา : _____		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-012		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____	
Assigned By / ผู้มอบหมายงาน : _____		Date / วันที่ : _____		Date / วันที่ : _____	
Date / วันที่ : _____		Date / วันที่ : พฤศจิกายน 2566		Date / วันที่ : _____	
Time taken / ระยะเวลา : _____					
DESCRIPTION		PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

[*] Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / กรุณาทำเครื่องหมาย : 0 Normal / ปกติ 1 Abnormal / ไม่ปกติ

Duration	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

อาคาร ๑

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Time taken / ระยะเวลา :	
Assigned By / รับมอบหมาย :		Date / วันที่ : ๒๕๖๖		Date / วันที่ :	
DESCRIPTION	PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks	
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

[*] Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีเหตุ / กรุณาทำเครื่องหมาย: ONormal / ปกติ | Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

อาคาร 3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Time taken / ระยะเวลา :	
Assigned By / ผู้มอบหมายงาน :		Date / วันที่ : 2566		Date / วันที่ :	
DESCRIPTION	PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks	
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	✓			
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / กรุณาทำเครื่องหมาย: (Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ)

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

อาคาร 3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / ผู้มอบหมาย :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	
		๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖		
DESCRIPTION	PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

[*] Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / กรุณาทำเครื่องหมาย O(Normal / ปกติ) / A(Not / ไม่ปกติ)

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____

Building

อาคาร 3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	
		ภาคบริการ 2566		
DESCRIPTION	PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / กรุณาทำเครื่องหมาย: U/Normal / ปกติ I/Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.	Building	อาคาร 3	EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
---------------	----------	---------	--

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL-ENG-PM-012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / ผู้มอบหมายงาน :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	
		Signature 9566		
DESCRIPTION	PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

[Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ข้อมูล / กรุณากำหนดเครื่องหมาย C-Normal / ปกติ 1 Abnormal / ไม่ปกติ



เอกสารแนบ 17.6

บันทึกผลการตรวจสอบ
เครื่องตรวจจับควัน

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน พ.ค. ๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ/ผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 1 DZ-A101	✓				
2	-ห้อง Fire ump	✓				
3	-ห้องปั๊มน้ำ (heat detector)	✓				
4	-ห้องรับของข้างลิฟท์เซอร์วิส	✓				
5	-หน้าลิฟท์เซอร์วิส	✓				
6	-ออฟฟิศแม่บ้าน	✓				
7	-ห้องซักผ้า	✓				
8	-ห้องเก็บผ้า	✓				
9	-ห้องสไตรเมอร์	✓				
10	-ห้องน้ำพักงานข้างห้องเครื่อง (heat detector)	✓				
11	-ห้องประชุมชาวต่างชาติ	✓				
12	-ห้องสไตรเมอร์	✓				
13	-หน้าห้องสไตรเมอร์	✓				
14	-ห้องน้ำจุดท้ายตึก (heat detector)	✓				
15	-ห้องน้ำจุดท้ายตึก (heat detector)	✓				
16	-ออฟฟิศฟรอนท์	✓				
17	-หน้าห้องออฟฟิศฟรอนท์	✓				
18	-หน้าฟรอนท์	✓				
19	-หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	✓				
20	-บันไดวน	✓				
21	อาคาร A ชั้น 1 BZ-A101	✓				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Note : Please Mark NA // not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / ตรวจได้ปกติ / ไม่ผิดปกติ, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

Sheet No. / วันที่

ประจำเดือน

พ.ค. ๖๖

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 2 DZ-A201	✓				
2	-หน้าห้องเซอร์เวอร์	✓				
3	-ห้อง RM	✓				
4	-ห้องเก็บกระเป๋ารั้วชั้น 2	✓				
5	-ห้อง 1201	✓				
6	-ห้อง OM	✓				
7	-ห้อง MD	✓				
8	-ออฟฟิศเขต	✓				
9	-หน้าห้องบัญชี	✓				
10	-ห้องบัญชี	✓				
11	-ห้องประชุม	✓				
12	-ออฟฟิศจัดซื้อ	✓				
13	-ออฟฟิศบุคคล	✓				
14	-หน้าห้องประชุม	✓				
15	-ห้องสโตร์กลาง	✓				
16	-ห้อง 1202	✓				
17	-หน้าห้อง 1202	✓				
18	-ห้อง 1203	✓				
19	-ห้องแผนกวี	✓				
20	-ห้องน้ำในสวนห้องแผนกวีหญิง (heat detector)	✓				
21	-ห้องน้ำในสวนห้องแผนกวีชาย (heat detector)	✓				
22	อาคาร A ชั้น 2 DZ-A202	✓				
23	-โถงทาง	✓				
24	-ห้อง AMU (heat detector)	✓				
25	-หน้าบันไดกลาง	✓				
26	-พลานชั้น 2	✓				
27	-Loft 1 หน้าบันไดกลางทางขึ้นชั้น 3	✓				
28	-Loft หน้าบันไดวนตัวที่ 1	✓				
29	-Loft หน้าบันไดวนตัวที่ 2	✓				
30	-Loft หน้าบันไดวนตัวที่ 3	✓				
31	-พลานชั้น 2 ติดจาก Loft	✓				
32	อาคาร A ชั้น 2 BZ-A201	✓				

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech./ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup./ หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ค. ๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 3 DZ-A301	✓				
2	-ห้อง 1301	✓				
3	-ห้อง 1302	✓				
4	-ห้อง 1303	✓				
5	-ห้อง 1304	✓				
6	-ห้อง 1305	✓				
7	-ห้อง 1306	✓				
8	-ห้อง 1307	✓				
9	-ห้อง 1308	✓				
10	-ห้อง 1309	✓				
11	-ห้อง 1310	✓				
12	-ห้อง 1311	✓				
13	-ห้อง 1312	✓				
14	-ห้อง 1313	✓				
15	-ห้อง 1314	✓				
16	-ห้อง 1315	✓				
17	-ห้อง 1316	✓				
18	อาคาร A ชั้น 3 DZ-A302	✓				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 3 (Best detector)	✓				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1306	✓				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	✓				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1301	✓				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1307	✓				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า	✓				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1311	✓				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1312	✓				
27	อาคาร A ชั้น 3 BZ-A301	✓				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark NA if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจเช็คโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. exp.)

Signature / ลงชื่อ (Tech. exp. / หัวหน้างาน)

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ค. ๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 4 DZ-A401	✓				
2	-ห้อง 1401	✓				
3	-ห้อง 1402	✓				
4	-ห้อง 1403	✓				
5	-ห้อง 1404	✓				
6	-ห้อง 1405	✓				
7	-ห้อง 1406	✓				
8	-ห้อง 1407	✓				
9	-ห้อง 1408	✓				
10	-ห้อง 1409	✓				
11	-ห้อง 1410	✓				
12	-ห้อง 1411	✓				
13	-ห้อง 1412	✓				
14	-ห้อง 1413	✓				
15	-ห้อง 1414	✓				
16	-ห้อง 1415	✓				
17	-ห้อง 1416	✓				
18	อาคาร A ชั้น 4 DZ-A402	✓				
19	-ห้องใต้ฟ้าชั้น 4 (heat detector)	✓				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1406	✓				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	✓				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1401	✓				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1407	✓				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งคี่	✓				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1411	✓				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1412	✓				
27	อาคาร A ชั้น 4 BZ-A401	✓				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark NA if not applicable , ✓ normal , ✗ Abnormal / กรุณาระบุ NA ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนและตอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup.)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

Sheet No. / หน้าที่

ประจำเดือน

ค.ค. ๖๖

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 5 DZ-A501	✓				
2	-ห้อง 1501	✓				
3	-ห้อง 1502	✓				
4	-ห้อง 1503	✓				
5	-ห้อง 1504	✓				
6	-ห้อง 1505	✓				
7	-ห้อง 1506	✓				
8	-ห้อง 1507	✓				
9	-ห้อง 1508	✓				
10	-ห้อง 1509	✓				
11	-ห้อง 1510	✓				
12	-ห้อง 1511	✓				
13	-ห้อง 1512	✓				
14	-ห้อง 1513	✓				
15	-ห้อง 1514	✓				
16	-ห้อง 1515	✓				
17	-ห้อง 1516	✓				
18	อาคาร A ชั้น 5 DZ-A502	✓				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 5 (heat detector)	✓				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1506	✓				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	✓				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1501	✓				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1507	✓				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งตัว	✓				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1511	✓				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1512	✓				
27	อาคาร A ชั้น 5 BZ-A501	✓				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark NA if not applicable ; * Normal ; * Abnormal / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่เกี่ยวข้อง ; * ปกติ ; * ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม
[Redacted Signature]

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

Sheet No. / หน้าที่

ประจำเดือน

ก.ค. ๖๖

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 6 DZ-A601	✓				
2	-ห้อง 1601	✓				
3	-ห้อง 1602	✓				
4	-ห้อง 1603	✓				
5	-ห้อง 1604	✓				
6	-ห้อง 1605	✓				
7	-ห้อง 1606	✓				
8	-ห้อง 1607	✓				
9	-ห้อง 1608	✓				
10	-ห้อง 1609	✓				
11	-ห้อง 1610	✓				
12	-ห้อง 1611	✓				
13	-ห้อง 1612	✓				
14	-ห้อง 1613	✓				
15	-ห้อง 1614	✓				
16	-ห้อง 1615	✓				
17	-ห้อง 1616	✓				
18	อาคาร A ชั้น 6 DZ-A602	✓				
19	-ห้องไฟฝ้าชั้น 6 (heat detector)	✓				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1606	✓				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	✓				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1601	✓				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1607	✓				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า	✓				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1611	✓				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1612	✓				
27	อาคาร A ชั้น 6 BZ-A601	✓				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable. * Normal, * Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. * ปกติ, * ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

๖-๑-๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 7 DZ-A701	✓				
2	-ห้อง 1701	✓				
3	-ห้อง 1702	✓				
4	-ห้อง 1703	✓				
5	-ห้อง 1704	✓				
6	-ห้อง 1705	✓				
7	-ห้อง 1706	✓				
8	-ห้อง 1707	✓				
9	-ห้อง 1708	✓				
10	-ห้อง 1709	✓				
11	-ห้อง 1710	✓				
12	-ห้อง 1711	✓				
13	-ห้อง 1712	✓				
14	-ห้อง 1713	✓				
15	-ห้อง 1714	✓				
16	-ห้อง 1715	✓				
17	-ห้อง 1716	✓				
18	อาคาร A ชั้น 7 DZ-A702	✓				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 7 (heat detector)	✓				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1706	✓				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	✓				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1701	✓				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1707	✓				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า	✓				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1711	✓				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1712	✓				
27	อาคาร A ชั้น 7 BZ-A701	✓				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา. ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / (ชม.)

Time / (ชม.)

Time / (ชม.)

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ค.ย. ๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 8 DZ-A801	✓				
2	-ห้อง 1801	✓				
3	-ห้อง 1802	✓				
4	-ห้อง 1803	✓				
5	-ห้อง 1804	✓				
6	-ห้อง 1805	✓				
7	-ห้อง 1806	✓				
8	-ห้อง 1807	✓				
9	-ห้อง 1808	✓				
10	-ห้อง 1809	✓				
11	-ห้อง 1810	✓				
12	-ห้อง 1811	✓				
13	-ห้อง 1812	✓				
14	-ห้อง 1813	✓				
15	-ห้อง 1814	✓				
16	-ห้อง 1815	✓				
17	-ห้อง 1816	✓				
18	อาคาร A ชั้น 8 DZ-A802	✓				
19	-ห้อง ไฟฟ้าชั้น 8 (heat detector)	✓				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1806	✓				
21	-ทางเดินหน้ากับโถกกลาง	✓				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1801	✓				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1807	✓				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งถ้ำ	✓				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1811	✓				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1812	✓				
27	อาคาร A ชั้น 8 BZ-A801	✓				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

ค.ค. ๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 1 DZ-B101	✓				
2	-ห้อง 2101	✓				
3	-ห้อง 2102	✓				
4	-ห้อง 2103	✓				
5	-ห้อง 2104	✓				
6	-ห้อง 2105	✓				
7	-ห้อง 2106	✓				
8	-ห้อง 2107	✓				
9	-ห้อง 2108	✓				
10	-ห้อง 2109	✓				
11	-ห้อง 2110	✓				
12	อาคาร B ชั้น 1 DZ-B102	✓				
13	-ห้องไฟฟ้าชั้น 1 (heat detector)	✓				
14	-ทางเดินหน้าห้อง 2103	✓				
15	-ทางเดินหน้าห้อง 2101	✓				
16	-โถงกลางหน้าลิฟท์	✓				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 2110	✓				
18	-ห้องน้ำหญิง (heat detector)	✓				
19	-ห้องน้ำชาย (heat detector)	✓				
20	-ห้องพอบา	✓				
21	อาคาร B ชั้น 1 BZ-B101	✓				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal (กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ)

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / (ชม.)

Time / (ชม.)

Time / (ชม.)

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ค. ๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 2 DZ-B201	✓				
2	-ห้อง 2201	✓				
3	-ห้อง 2202	✓				
4	-ห้อง 2203	✓				
5	-ห้อง 2204	✓				
6	-ห้อง 2205	✓				
7	-ห้อง 2206	✓				
8	-ห้อง 2207	✓				
9	-ห้อง 2208	✓				
10	-ห้อง 2209	✓				
11	-ห้อง 2210	✓				
12	-ห้อง 2211	✓				
13	อาคาร B ชั้น 2 DZ-B202	✓				
14	-ห้องไฟฟ้าชั้น 2 (bus detector)	✓				
15	-ทางเดินหน้าห้อง 2203	✓				
16	-ทางเดินหน้าห้อง 2201	✓				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 2210	✓				
18	-บันไดกลางชั้น 2	✓				
19	-บันไดหนีไฟชั้น 2	✓				
20	อาคาร B ชั้น 2 BZ-B201	✓				
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / เจ้า)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

๙-๑-๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 3 DZ-B301	✓				
2	-ห้อง 2301	✓				
3	-ห้อง 2302	✓				
4	-ห้อง 2303	✓				
5	-ห้อง 2304	✓				
6	-ห้อง 2305	✓				
7	-ห้อง 2306	✓				
8	-ห้อง 2307	✓				
9	-ห้อง 2308	✓				
10	-ห้อง 2309	✓				
11	-ห้อง 2310	✓				
12	-ห้อง 2311	✓				
13	-ห้อง 2312	✓				
14	อาคาร B ชั้น 3 DZ-B302	✓				
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 3 (heat detector)	✓				
16	-ทางเดินหน้าห้อง 2303	✓				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 2301	✓				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 2310	✓				
19	-บันไดกลางชั้น 3	✓				
20	-บันไดหนีไฟชั้น 3	✓				
21	อาคาร B ชั้น 3 BZ-B301	✓				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ abnormal / กรุณาใส่เครื่องหมายให้ถูกต้อง. ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)



Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)



Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)



Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

๕๖. ๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 4 DZ-B401	✓				
2	-ห้อง 2401	✓				
3	-ห้อง 2402	✓				
4	-ห้อง 2403	✓				
5	-ห้อง 2404	✓				
6	-ห้อง 2405	✓				
7	-ห้อง 2406	✓				
8	-ห้อง 2407	✓				
9	-ห้อง 2408	✓				
10	-ห้อง 2409	✓				
11	-ห้อง 2410	✓				
12	-ห้อง 2411	✓				
13	-ห้อง 2412	✓				
14	อาคาร B ชั้น 4 DZ-B402	✓				
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 4 (heat detector)	✓				
16	-ทางเดินน้ำห้อง 2403	✓				
17	-ทางเดินน้ำห้อง 2401	✓				
18	-ทางเดินน้ำห้อง 2410	✓				
19	-บันไดกลางชั้น 4	✓				
20	-บันไดหนีไฟชั้น 4	✓				
21	อาคาร B ชั้น 4 BZ-B401	✓				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable. * Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล. * ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)



Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)



Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)



Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ย. ๖๖

Sheet No. / หน้าที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 1 DZ-C101	✓				
2	-ห้อง 3101	✓				
3	-ห้อง 3102	✓				
4	-ห้อง 3103	✓				
5	-ห้อง 3104	✓				
6	-ห้อง 3105	✓				
7	-ห้อง 3106	✓				
8	-ห้อง 3107	✓				
9	-ห้อง 3108	✓				
10	-ห้อง 3109	✓				
11	อาคาร C ชั้น 1 DZ-C102	✓				
12	-ห้องไฟฟ้าชั้น 1 (heat detector)	✓				
13	-คานหลังประตูปรับไฟชั้น 1	✓				
14	-ทางเดินหน้าห้อง 3106	✓				
15	-ทางเดินหน้าห้อง 3108	✓				
16	-บันไดกลาง ชั้น 1	✓				
17	-โถงกลาง	✓				
18	-หน้าห้องสเป	✓				
19	-ห้องซักล้างส่วนสเป (heat detector)	✓				
20	-ห้องครัว	✓				
21	-ห้องนวดไทย	✓				
22	-ห้องแช่เท้า	✓				
23	อาคาร C ชั้น 1 BZ-C101	✓				
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark OK / not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal. กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย

Signature / ย้ายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ย้ายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ย้ายเซ็น (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 2 DZ-C201	✓				
2	-ห้อง 3201	✓				
3	-ห้อง 3202	✓				
4	-ห้อง 3203	✓				
5	-ห้อง 3204	✓				
6	-ห้อง 3205	✓				
7	-ห้อง 3206	✓				
8	-ห้อง 3207	✓				
9	-ห้อง 3208	✓				
10	-ห้อง 3209	✓				
11	-ห้อง 3210	✓				
12	-ห้อง 3211	✓				
13	อาคาร C ชั้น 2 DZ-C202	✓				
14	-ห้องไฟฟ้าชั้น 2 (heat detector)	✓				
15	-สวิตช์ประจุไฟฟ้าชั้น 2	✓				
16	-ทางเดินน้ำห้อง 3206	✓				
17	-ทางเดินน้ำห้อง 3208	✓				
18	-ทางเดินน้ำห้อง 3210	✓				
19	-บันไดกลาง ชั้น 2	✓				
20	อาคาร C ชั้น 2 BZ-C201	✓				
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark (✓) if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ ✓ ถ้าปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / อนุมัติ (Tech. / 14)

Signature / อนุมัติ (Tech. Sup. / หัวหน้าชม)

Signature/อนุมัติ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / 1201

Time / 1201

Time / 1201

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ส.ค. ๖๖

Sheet No. / หน้าที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 3 DZ-C301	✓				
2	-ห้อง 3301	✓				
3	-ห้อง 3302	✓				
4	-ห้อง 3303	✓				
5	-ห้อง 3304	✓				
6	-ห้อง 3305	✓				
7	-ห้อง 3306	✓				
8	-ห้อง 3307	✓				
9	-ห้อง 3308	✓				
10	-ห้อง 3309	✓				
11	-ห้อง 3310	✓				
12	-ห้อง 3311	✓				
13	-ห้อง 3312	✓				
14	อาคาร C ชั้น 3 DZ-C302	✓				
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 3 (beul detector)	✓				
16	-ด้านหลังประตูหนีไฟชั้น 3	✓				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 3306	✓				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 3308	✓				
19	-ทางเดินหน้าห้อง 3311	✓				
20	-บันไดกลาง ชั้น 3	✓				
21	อาคาร C ชั้น 3 BZ-C301	✓				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , * normal , ✗ abnormal / ระบุได้ ให้ใส่เครื่องหมาย * ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ย่อเซ็น (Tech. / ช่าง)

[Redacted Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ย่อเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

[Redacted Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ย่อเซ็น (Chief Engineer)

[Redacted Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ส-๑- ๖๖

Sheet No. / หน้าที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 4 DZ-C401	✓				
2	-ห้อง 3401	✓				
3	-ห้อง 3402	✓				
4	-ห้อง 3403	✓				
5	-ห้อง 3404	✓				
6	-ห้อง 3405	✓				
7	-ห้อง 3406	✓				
8	-ห้อง 3407	✓				
9	-ห้อง 3408	✓				
10	-ห้อง 3409	✓				
11	-ห้อง 3410	✓				
12	-ห้อง 3411	✓				
13	-ห้อง 3412	✓				
14	อาคาร C ชั้น 4 DZ-C402	✓				
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 4 (heat detector)	✓				
16	-ลิ้นชักประตูลิฟต์ชั้น 4	✓				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 3406	✓				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 3408	✓				
19	-ทางเดินหน้าห้อง 3411	✓				
20	-บันไดกลาง ชั้น 4	✓				
21	อาคาร C ชั้น 4 BZ-C401	✓				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark "NA" if not applicable. ✓ Normal / ถูกปกติ / ถูกตามกำหนด / ถูก ✓ ผิด / ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)



Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)



Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)



Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

ส. ๑. ๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Rice Berry DZ-SB201	✓				
2	-ในห้อง Rice Berry 1	✓				
3	-ในห้อง Rice Berry 2	✓				
4	-ในห้อง Rice Berry 3	✓				
5	-ในห้อง Rice Berry 4	✓				
6	-ในห้อง Rice Berry 5	✓				
7	-ในห้อง Rice Berry 6	✓				
8	-ในห้อง Rice Berry 7	✓				
9	-ในห้อง Rice Berry 8	✓				
10	-ในห้อง Rice Berry 9	✓				
11	-มารีนี	✓				
12	BZ-SB201	✓				
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ normal , ✗ Abnormal / กรุณาระบุ N/A ถ้าไม่มีเหตุ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Signature / ยืนยัน (Tech / ช่าง)



Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ยืนยัน (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)



Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย

Signature / ยืนยัน (Chief Engineer)



Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำวันเดือน

พ.ศ. ๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Main Kitchen DZ-SB202	✓				
2	-ครัวใหญ่ (heat detector)	✓				
3	-ทางเดินและเก็บของ F&B 1 (heat detector)	✓				
4	-ทางเดินและเก็บของ F&B 2 (heat detector)	✓				
5	-สโตร์เก็บอุปกรณ์ครัว (heat detector)	✓				
6	-ครัวอื่น (heat detector)	✓				
7	-ครัวพนักงาน (heat detector)	✓				
8	-บุษเชอร์ (heat detector)	✓				
9	-ห้องล้างจาน (heat detector)	✓				
10	-ครัวใหญ่ 1 (heat detector)	✓				
11	-ครัวใหญ่ 2 (heat detector)	✓				
12	-ครัวใหญ่ 3 (heat detector)	✓				
13	-ครัวใหญ่ 4 (heat detector)	✓				
14	-ห้องแช่	✓				
15	-หน้าบัน โถทางลง	✓				
16	-หน้าเครื่องทำน้ำแข็งชั้น 2	✓				
17	-ห้องน้ำชาชา Rice berry (heat detector)	✓				
18	-ห้องน้ำชาชา Rice berry (heat detector)	✓				
19	-บันไดทางลง Tamarind	✓				
20	BZ-SB201	✓				
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา. ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ยืนยัน (Tech. / ช่าง)



Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ยืนยัน (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)



Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ยืนยัน (Chief Engineer)



Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ค. ๖๕

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Newport A.B DZ-SA201	✓				
2	-ทางเซอร์วิส 1	✓				
3	-ทางเซอร์วิส 2	✓				
4	-ทางเซอร์วิส 3	✓				
5	-ทางเซอร์วิส 4	✓				
6	-ทางเซอร์วิสแถวที่ 1	✓				
7	-ทางเซอร์วิสแถวที่ 2	✓				
8	-ในห้อง newport 1	✓				
9	-ในห้อง newport 2	✓				
10	-ในห้อง newport 3	✓				
11	-ในห้อง newport 4	✓				
12	-ในห้อง newport 5	✓				
13	-ในห้อง newport 6	✓				
14	-ในห้อง newport 7	✓				
15	-ในห้อง newport 8	✓				
16	-ในห้อง newport 9	✓				
17	-ในห้อง newport 10	✓				
18	-ในห้อง newport 11	✓				
19	-ในห้อง newport 12	✓				
20	-ห้องเก็บอุปกรณ์ขบวน	✓				
21	-ห้องคอนโทรล	✓				
22	-ห้อง Sale Coor 1	✓				
23	-ห้อง Sale Coor 2	✓				
24	BZ-SA201	✓				
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

ก. - 6 - 66

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Office Engineer DZ-A101	✓				
2	-Chiller plant room 1 (heat detector)	✓				
3	-Chiller plant room 2 (heat detector)	✓				
4	-Chiller plant room 3 (heat detector)	✓				
5	-Chiller plant room 4 (heat detector)	✓				
6	-Chiller plant room 5 (heat detector)	✓				
7	-Chiller plant room 6 (heat detector)	✓				
8	-Server Room (heat detector)	✓				
9	-Office Engineer	✓				
10	-สโตร์ช่าง	✓				
11	-ห้องประชุมพารานซ์	✓				
12	-ห้องน้ำชา Cape Lion (heat detector)	✓				
13	-ห้องน้ำชา Cape Lion (heat detector)	✓				
14	-หน้าออฟฟิศ F&B	✓				
15	-หน้าสโตร์ F&B	✓				
16	-ทางเซอร์วิสหลัง Cape Lion 1	✓				
17	-ทางเซอร์วิสหลัง Cape Lion 2	✓				
18	-ทางเซอร์วิสหลัง Cape Lion 3	✓				
19	BZ-A101	✓				
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal/กรุณาระบุถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)



Date / วันที่
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)



Date / วันที่
Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)



Date / วันที่
Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พ.ค. ๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Cape Lion A,B DZ-A102	✓				
2	-Office F&B	✓				
3	-ตัววัด F&B	✓				
4	-สถานีควบคุมรับแจ้งภัย 04 Cape Lion	✓				
5	-ห้อง AHU Cape Lion A	✓				
6	-ห้องคอนโทรล Cape Lion A	✓				
7	-Cape Lion A 1	✓				
8	-Cape Lion A 2	✓				
9	-Cape Lion A 3	✓				
10	-Cape Lion A 4	✓				
11	-Cape Lion A 5	✓				
12	-Cape Lion A 6	✓				
13	-Cape Lion B 1	✓				
14	-Cape Lion B 2	✓				
15	-Cape Lion B 3	✓				
16	-Cape Lion B 4	✓				
17	-Cape Lion B 5	✓				
18	-Cape Lion B 6	✓				
19	-ห้อง AHU Cape Lion B 1	✓				
20	-ห้อง AHU Cape Lion B 2	✓				
21	BZ-A101	✓				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark NA if not applicable; ✓ Normal, ✗ Abnormal/ตรวจไม่พบ / ไม่ดี, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

ก.ค. ๖๖

Sheet No. / หน้าที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Tamarind DZ	✓				
2	-ห้องน้ำหญิง Tamarind (heat detector)	✓				
3	-ห้องน้ำชาย Tamarind (heat detector)	✓				
4	-ห้องกอนไทรล Tamarind	✓				
5	-ห้อง AHU Tamarind	✓				
6	-ห้องเก็บของ Tamarind	✓				
7	-Tamarind 1	✓				
8	-Tamarind 2	✓				
9	-Tamarind 3	✓				
10	-Tamarind 4	✓				
11	-Tamarind 5	✓				
12	-Tamarind 6	✓				
13	BZ	✓				
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / เจ้า)

[Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

[Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

[Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวันประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

ก.ค. ๖๖

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Canteen DZ	✓				
2	-ทางเดินข้างห้องน้ำพนักงาน 1	✓				
3	-ทางเดินข้างห้องน้ำพนักงาน 2	✓				
4	-หน้าห้องน้ำพนักงาน	✓				
5	-ห้องน้ำพนักงานชาย (heat detector)	✓				
6	-ห้องน้ำพนักงานหญิง (heat detector)	✓				
7	-ห้องทำงานครัวพนักงาน (heat detector)	✓				
8	-ครัวพนักงาน 1	✓				
9	-ครัวพนักงาน 2	✓				
10	-ห้องช่างศิลป์	✓				
11	BZ	✓				
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark: N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)



Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา



เอกสารแนบ 18

บันทึกผลการตรวจสอบ
ป้ายและสัญญาณจราจร

Time/เวลา



เอกสารแนบ 19

บันทึกผลการตรวจสอบสภาพสระว่ายนํ้า และ
ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดต่างและ
คลอรีนในสระว่ายนํ้า



Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ ปั๊มตัวที่ 1					
☒ ปั๊มตัวที่ 2					
☒ ไต่อ้ว Surge Tank					
☒ ไต่อ้ว สูบน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.6 - CL. 9					
- (น่าย)pH. 7.2 - CL. 3					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปั๊มตัวที่ 1					
☒ ปั๊มตัวที่ 2					
☒ ไต่อ้ว สูบน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.2 - CL. 3					
- (น่าย)pH. 7.6 - CL. 0.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ทางผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ ปัมป์ตัวที่ 1					
☒ ปัมป์ตัวที่ 2					
☒ ไคโว Surge Tank					
☒ ไคโว ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)		✓			
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เช้า)pH. 6.8 - CL. 3					
- (บ่าย)pH. 6.8 - CL. 0.6					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปัมป์ตัวที่ 1					
☒ ปัมป์ตัวที่ 2					
☒ ไคโว ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน		✓			
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ		✓			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)		✓			
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เช้า)pH. 7.2 - CL. 3					
- (บ่าย)pH. 7.8 - CL. 3					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ Surge Tank					
☒ ไตไว้ ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 8.2 - CL. 3					
- (บ่าย)pH. 7.2 - CL. 0.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน 20 KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน	✓				
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	✓				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	✓				
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.8 - CL. 3					
- (บ่าย)pH. 8.2 - CL. 0					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม 1.8 KG. 90% ๓					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

นางผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ ปัมป์ตัวที่ 1					
☐ ปัมป์ตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ Surge Tank					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดชุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 8.2 - CL. 3					
- (บ่าย)pH. 7.2 - CL. 0.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน 10 KG. 40% 10%					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปัมป์ตัวที่ 1					
☒ ปัมป์ตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดชุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.6 - CL. 3					
- (บ่าย)pH. 7.2 - CL. 0					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน 7.5 KG. 90% 10%					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☐ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ Surge Tank					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน		✓			
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ		✓			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)		✓			
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 8.2 - CL. 3					
- (นำย) pH. 7.2 - CL. 0.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 7.8 - CL. 3					
- (นำย) pH. 8.2 - CL. 0					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ 1.8 KG.					

Checked by / ตรวจทดสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

๑. [Redacted] ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☐ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไต่อ้ว Surge Tank					
☒ ไต่อ้ว ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.8 - CL. 3					
- (บ่าย)pH. 7.2 - CL. 0.6					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน 26 KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไต่อ้ว ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.8 - CL. 3					
- (บ่าย)pH. 7.6 - CL. 0.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน 29 KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น



ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไดโว้ Surge Tank					
☒ ไดโว้ ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 8.2 - CL 3					
- (นำย)pH. 7.2 - CL 9.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ					
- เติมน้ำคลอรีน 20					
- เติมน้ำส้ม					
- เติมน้ำกรดเกลือ					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไดโว้ ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.6 - CL 3					
- (นำย)pH. 7.6 - CL 9.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ					
- เติมน้ำคลอรีน 20					
- เติมน้ำส้ม					
- เติมน้ำกรดเกลือ					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น



ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ ปั่นตัวที่ 1					
☒ ปั่นตัวที่ 2					
☒ ไต่อ้ว Surge Tank					
☒ ไต่อ้ว ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. - CL.					
- (บ่าย)pH. 7.6 - CL. 1.0					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน 1.2 KG. 90% นว					
- เติมน้ำสารส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปั่นตัวที่ 1					
☒ ปั่นตัวที่ 2					
☒ ไต่อ้ว ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. - CL.					
- (บ่าย)pH. 7.2 - CL. 0.6					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน 1.2 KG. 90% นว					
- เติมน้ำสารส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ Surge Tank					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH 7.6 - CL 1.5					
- (น่าย) pH 7.6 - CL 3					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☐ บั้มตัวที่ 1					
☐ บั้มตัวที่ 2					
☐ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☐ ถังกรองตัวที่ 1					
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☐ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH 7.6 - CL 3					
- (น่าย) pH 7.6 - CL 3					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ Surge Tank					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดตู้ดูดพิษสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash).					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.6 - CL. 1.0					
- (บ่าย)pH. 7.6 - CL. 0.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลียว KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดตู้ดูดพิษสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.8 - CL. 1.0					
- (บ่าย)pH. 7.6 - CL. 0.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลียว KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บั๊มตัวที่ 1					
☒ บั๊มตัวที่ 2					
☒ ไคโว Surge Tank					
☒ ไคโว ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☐ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำต้น					
- ทำความสะอาดตู้ดูดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เจ้า) pH 7.7 - CL 1.6					
- (บ่าย) pH 7.9 - CL 1.5					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว 1 KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม 1 KG.					
- เติมนกรดเกลียว KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☐ บั๊มตัวที่ 1					
☒ บั๊มตัวที่ 2					
☒ ไคโว ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☐ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำต้น					
- ทำความสะอาดตู้ดูดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เจ้า) pH 7.9 - CL 1.5					
- (บ่าย) pH 7.6 - CL 1.5					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลียว KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บั๊มตัวที่ 1					
☐ บั๊มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ Surge Tank					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.9 - CL. 1.5					
- (บ่าย)pH. 7.1 - CL. 2.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☐ บั๊มตัวที่ 1					
☒ บั๊มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.3 - CL. 1.5					
- (บ่าย)pH. 7.6 - CL. 2.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น



ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ ปัมป์ตัวที่ 1					
☒ ปัมป์ตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ Surge Tank					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เจ้า) pH. 7.6 - CL. 1.3					
- (บ่าย) pH. 7.8 - CL. 1.5					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลียว KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☐ ปัมป์ตัวที่ 1					
☒ ปัมป์ตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☐ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เจ้า) pH. 7.6 - CL. 1.5					
- (บ่าย) pH. 7.2 - CL. 2.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลียว KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ ปัมป์ตัวที่ 1					
☒ ปัมป์ตัวที่ 2					
☒ ไคโว Surge Tank					
☒ ไคโว ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☐ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.2 - CL. 1.5					
- (บ่าย)pH. 7.5 - CL. 1.5					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน KG.					
- เติมน้ำสารส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปัมป์ตัวที่ 1					
☒ ปัมป์ตัวที่ 2					
☐ ไคโว ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.6 - CL. 1.5					
- (บ่าย)pH. 7.2 - CL. 2.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน KG.					
- เติมน้ำสารส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ Surge Tank					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.9 - CL. 1.5					
- (บ่าย)pH. 7.6 - CL. 1.0					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☐ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.2 - CL. 1.5					
- (บ่าย)pH. 6.9 - CL. 1.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ บั๊มตัวที่ 1					
☒ บั๊มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ Surge Tank					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☐ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.7 - CL. 1.5					
- (บ่าย)pH. 7.6 - CL. 2.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.					
- เติมนคลอรีน 3 KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลียว KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั๊มตัวที่ 1					
☐ บั๊มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.2 - CL. 1.5					
- (บ่าย)pH. 7.2 - CL. 1.3					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.					
- เติมนคลอรีน 3 KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลียว KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ Surge Tank					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☐ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH 7.2 - CL 1.5					
- (บ่าย)pH 7.1 - CL 2.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☐ บั้มตัวที่ 1					
☐ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☐ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH 7.1 - CL 1.5					
- (บ่าย)pH 7.1 - CL 2.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / พวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ บั้มตัวที่ 1					
☐ บั้มตัวที่ 2					
☐ ไต่อ้ว Surge Tank					
☐ ไต่อ้ว ดูดน้ำ					
ล้างกรองทราย					
☐ ล้างกรองตัวที่ 1					
☐ ล้างกรองตัวที่ 2					
☐ ล้างกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถึงกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เจ้า) pH. - CL.					
- (บ่าย) pH. - CL.					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลือ KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☐ บั้มตัวที่ 1					
☐ บั้มตัวที่ 2					
☐ ไต่อ้ว ดูดน้ำ					
ล้างกรองทราย					
☐ ล้างกรองตัวที่ 1					
☐ ล้างกรองตัวที่ 2					
☐ ล้างกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถึงกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เจ้า) pH. ๗.๕ - CL. 1.5					
- (บ่าย) pH. ๗.๕ - CL. ๒.๕					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลือ KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer



เอกสารแนบ 20

แบบสำรวจความคิดเห็น
ต่อการดำเนินการโครงการ

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นต่อโครงการ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

คำชี้แจง

“โครงการ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท” ของบริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเป็นโรงแรมที่มีห้องพักประมาณ 189 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าหลาว ริมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย ตัวอาคารโรงแรม ที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม ปลูกต้นไม้) สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องพักรวมมูลฝอย บ่อหน่วงชะลอน้ำฝนเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ

แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ โดยเฉพาะในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้โครงการได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
บริษัท ชิกเนเจอร์ เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด 121/116 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 087 3383789 Email : signature.envi@gmail.com

กรุณากรอเครื่องหมาย ✓ หรือ วงกลมล้อมรอบคำตอบที่ท่านเลือก หรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง

ชื่อ/นามสกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม.....

ส่วนที่ 1 : ลักษณะบ้าน/อาคาร และสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 ลักษณะบ้าน/อาคาร (ที่นี่)

- ☐ (1) บ้านพักอาศัย เลขที่..... หมู่ที่.....ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- ☐ (2) สถานประกอบการ (โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า หอพัก ฯลฯ)
- ชื่อสถานประกอบการ.....ประเภทกิจการ.....
- ที่ตั้งเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1.2 สถานภาพของท่านในบ้าน / สถานประกอบการ แห่งนี้

- ☐ (1) เป็นเจ้าของบ้าน / เจ้าของกิจการ
- ☐ (2) เป็นคู่สมรส (สามี/ภรรยา) ของเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ
- ☐ (3) เป็นผู้จัดการ หรือ ผู้ดูแลกิจการแทนเจ้าของ
- ☐ (4) เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ ให้ตอบแบบสอบถามนี้ โดยมีสถานะเป็น (โปรดระบุ)
- (ก) พ่อ/แม่/พี่ น้อง ของเจ้าของบ้าน/สถานประกอบการ (ข) ผู้เช่า (ค) อื่น ๆ คือ

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2.2 อายุของท่าน.....ปี

2.3 ระดับการศึกษา

- ☐ (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ (2) ประถมศึกษา ☐ (3) ม.1-ม.3 ☐ (4) ม.4-ม.6/ปวช.
- ☐ (5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ (6) ปริญญาตรี ☐ (7) ปริญญาโท ☐ (8) ปริญญาเอก

2.4 การประกอบอาชีพของท่าน

- ☐ (1) เจ้าของกิจการ ☐ (2) ลูกจ้างบริษัทเอกชน ☐ (3) ค้าขาย
☐ (4) รับจ้างทั่วไป ☐ (5) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ (6) เกษตรกรรม (ทำไร่ ทำนา ทำสวน)
☐ (7) ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ☐ (8) อื่นๆ (ระบุ)

2.5 ท่านอาศัยอยู่ที่นี้มานานเท่าไร

- ☐ (1) อยู่ที่นี่มาแต่ตั้งแต่เกิด ☐ (2) ย้ายมาจากที่อื่น โดยจำนวนปีที่ย้ายมาอยู่ที่นี่..... ปี

ส่วนที่ 3 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

3.1 ผลกระทบหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน น้ำท่วม ขยะ การจราจรติดขัด ฯลฯ) ที่บ้าน/สถานประกอบการ ของท่านได้รับอยู่ในปัจจุบัน

- ☐ ไม่มีปัญหา /ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
☐ มีปัญหา / ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุปัญหา และสาเหตุของปัญหา) ได้แก่.....
.....

ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นต่อโครงการ

4.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2566) ท่านได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน น้ำเสีย การระบายน้ำ ขยะมูลฝอย การจราจร อาคารบดบังแสง ลม คลื่นสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ฯลฯ) จากการดำเนินการโครงการ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หรือไม่ อย่างไร

- ☐ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
☐ ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุผลกระทบ และสาเหตุ) ได้แก่.....
.....
.....
.....

4.2 ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อป้องกัน/แก้ไขผลกระทบตามที่ท่านระบุในข้อ 4.1

.....
.....
.....

***** ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาใช้เวลาตอบแบบสอบถาม *****

ตำแหน่งที่สำรวจ/รหัสแบบสอบถาม.....ชื่อผู้สัมภาษณ์.....วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์.....

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นต่อโครงการ

โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว ปิซ รีสอร์ท

คำชี้แจง

“โครงการ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว ปิซ รีสอร์ท” ของบริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเป็นโรงแรมที่มีห้องพักประมาณ 189 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าหลาว ริมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย ตัวอาคารโรงแรม ที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม ปลูกต้นไม้) สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องพักผ่อนมุขลอย บ่อน้ำพุร้อนน้ำฝน ระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ

แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ โดยเฉพาะในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ รวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้โครงการได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (บริษัท ชิกเนเจอร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด)
121/116 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 087 3383789 Email : signature.envi@gmail.com

กรณากาเครื่องหมาย ✓ หรือ วงกลมล้อมรอบคำตอบที่ท่านเลือก หรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง

ชื่อหน่วยงาน/ชื่อสถานที่.....เบอร์โทรศัพท์

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ชื่อ/นามสกุลผู้ตอบแบบสอบถาม (นาย/นาง/นางสาว).....

ตำแหน่งในหน่วยงาน.....

โปรดระบุผู้ที่มอบหมายให้ท่านตอบแบบสอบถาม กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นผู้มีตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงาน

ได้รับมอบหมายจาก(นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....

ให้ตอบแบบสอบถามนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

1.1 กรณีสถานศึกษา

1.1.1 เปิดสอนในระดับ

1.1.2 วันเปิดทำการ (ระบุ เช่น จันทร์-ศุกร์ , ทุกวัน ฯลฯ)

1.1.3 ช่วงเวลาที่เปิดทำการ ถึง น.

1.1.4 จำนวนครู / อาจารย์ / เจ้าหน้าที่.....คน / จำนวนนักเรียน คน

1.2 กรณีศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด)

1.2.1 จำนวนพระ เณร ซี รูป

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2.2 อายุของท่าน.....ปี

2.3 ระดับการศึกษา

- ☐ (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ (2) ประถมศึกษา ☐ (3) ม.1-ม.3 ☐ (4) ม.4-ม.6/ปวช.
☐ (5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ (6) ปริญญาตรี ☐ (7) ปริญญาโท ☐ (8) ปริญญาเอก

ส่วนที่ 3 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

3.1 ผลกระทบหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน น้ำท่วม ขยะ การจราจรติดขัด ฯลฯ) ที่หน่วยงานของท่านได้รับอยู่ในปัจจุบัน

- ☐ ไม่มีปัญหา /ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
☐ มีปัญหา / ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุปัญหา และสาเหตุของปัญหา) ได้แก่.....
.....

ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นต่อโครงการ

4.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2566) หน่วยงานของท่านได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน น้ำเสีย การระบายน้ำ ขยะมูลฝอย การจราจร อากาศบดบังแสง ลม คลื่นสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ฯลฯ) จากการดำเนินการโครงการโรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หรือไม่ อย่างไร

- ☐ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
☐ ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุผลกระทบ และสาเหตุ) ได้แก่.....
.....
.....
.....

4.2 ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อป้องกัน/แก้ไขผลกระทบตามที่ท่านระบุในข้อ 4.1

.....
.....
.....

***** ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาใช้เวลาตอบแบบสอบถาม *****

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นต่อโครงการ

โรงแรมแลนด์ดอนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

คำชี้แจง

“โครงการ โรงแรมแลนด์ดอนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท” ของบริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเป็นโรงแรมที่มีห้องพักประมาณ 189 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าหลาว ริมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอลำใหม่ จังหวัดจันทบุรี ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย ตัวอาคารโรงแรม ที่จอดรถในอาคาร พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม ปลูกต้นไม้) สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องพักรวมมูลฝอย บ่อหนองชะลอน้ำฝนเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ

แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ โดยเฉพาะในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้โครงการได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (บริษัท ชิกเนเจอร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด)
121/116 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 087 3383789 Email : signature.envi@gmail.com

กรุณาเครื่องหมาย ✓ หรือ วงกลมล้อมรอบคำตอบที่ท่านเลือก หรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง

ชื่อ/นามสกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม..... เบอร์โทรศัพท์.....

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัดจันทบุรี

สถานภาพ/ตำแหน่งของท่านในชุมชน.....

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลด้านสภาพชุมชน

1.1 การประกอบอาชีพหลักของคนในชุมชน

1.2 ปัญหาสำคัญที่พบภายในชุมชน/หมู่บ้านของท่าน

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2.2 อายุของท่าน.....ปี

2.3 ระดับการศึกษา

☐ (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ (2) ประถมศึกษา ☐ (3) ม.1-ม.3 ☐ (4) ม.4-ม.6/ปวช.

☐ (5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ (6) ปริญญาตรี ☐ (7) ปริญญาโท ☐ (8) ปริญญาเอก

2.4 ท่านอาศัยอยู่ที่นี่ยานานเท่าไร

☐ (1) อยู่ที่นี่มาแต่ตั้งแต่เกิด

☐ (2) ย้ายมาจากที่อื่น โดยจำนวนปีที่ย้ายมาอยู่ที่นี่..... ปี

ส่วนที่ 3 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

3.1 ผลกระทบหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน น้ำท่วม ขยะ การจราจรติดขัด ฯลฯ) ที่ชุมชนของท่านได้รับอยู่ในปัจจุบัน

☐ ไม่มีปัญหา /ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

☐ มีปัญหา / ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุปัญหา และสาเหตุของปัญหา) ได้แก่.....

.....
.....
.....

ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นต่อโครงการ

4.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2566) ชุมชนของท่านได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน น้ำเสีย การระบายน้ำ ขยะมูลฝอย การจราจร อาคารบดบังแสง ลม คลื่นสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ฯลฯ) จากการดำเนินการโครงการ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หรือไม่ อย่างไร

☐ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

☐ ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุผลกระทบ และสาเหตุ) ได้แก่.....

.....
.....
.....

4.2 ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อป้องกัน/แก้ไขผลกระทบตามที่ท่านระบุในข้อ 4.1

.....
.....
.....

***** ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาใช้เวลาตอบแบบสอบถาม *****



เอกสารแนบ 21

ตารางแสดงผลสำรวจความคิดเห็น
ต่อการดำเนินการโครงการ
ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ
ในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการโรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะไม่เกิน 100 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 - 1000 ม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n=15		n=95	
1 ลักษณะบ้าน อาคาร / สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม				
1.1 ลักษณะบ้าน/อาคาร ของผู้ให้สัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถาม				
(1) บ้านพักอาศัย	10	66.7	70	73.7
(2) สถานประกอบการ/โรงแรม/รีสอร์ท/ร้านค้า/หอพัก ฯลฯ	5	33.3	25	26.3
รวม	15	100.0	95	100.0
1.2 สถานภาพ (ของผู้ตอบแบบสอบถาม) ในบ้าน/สถานประกอบการ				
(1) เจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ	8	53.3	46	48.4
(2) คู่สมรส (สามี/ภรรยา) ของเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ	2	13.3	28	29.5
(3) ผู้จัดการ หรือผู้ดูแลกิจการแทนเจ้าของ	3	20.0	11	11.6
(4) ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ โดยเป็น				
1) พ่อ/แม่/พี่ น้อง/บุตร ของเจ้าของบ้าน/สถานประกอบการ	2	13.3	5	5.3
2) ผู้เช่า (ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ)			3	3.2
เจ้าของกิจการ)			2	2.1
รวม	15	100.0	95	100.0
2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์				
2.1 เพศ				
(1) ชาย	7	46.7	36	37.9
(2) หญิง	8	53.3	59	62.1
รวม	15	100.0	95	100.0
2.2 ช่วงอายุ				
(1) 20-29 ปี	1	6.7	5	5.3
(2) 30-39 ปี	6	40.0	12	12.6
(3) 40-49 ปี	2	13.3	14	14.7
(4) 50-59 ปี	3	20.0	33	34.7
(5) >60 ปี	3	20.0	28	29.5
(6) ไม่ระบุ	0	0.0	3	3.2
รวม	15	100.0	95	100.0

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ
ในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการโรงแรมแลนด์มาร์คส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะไม่เกิน 100 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 - 1000 ม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n=15		n=95	
2.3 ระดับการศึกษา				
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ, ไม่ประสงค์แจ้ง	1	6.7	0	0.0
(2) ประถมศึกษา	2	13.3	36	37.9
(3) มัธยมศึกษา (ม.1- ม.3)	4	26.7	16	16.8
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)/ปวช.	2	13.3	28	29.5
(5) อนุปริญญา/ปวส.	3	20.0	2	2.1
(6)ปริญญาตรี	2	13.3	13	13.7
(7) ปริญญาโท	1	6.7	0	0.0
(8) ปริญญาเอก	0	0.0	0	0.0
รวม	15	100.0	95	100.0
2.4 การประกอบอาชีพของท่าน				
(1) เจ้าของกิจการ	8	53.3	21	22.1
(2) ลูกจ้างบริษัทเอกชน	0	0.0	2	2.1
(3) ค้าขาย	0	0.0	33	34.7
(4) รับจ้างทั่วไป	6	40.0	30	31.6
(5) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0.0	0	0.0
(6) เกษตรกรรม (ทำไร่ ทำนา ทำสวน)	0	0.0	0	0.0
(7) ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1	6.7	4	4.2
(8) อื่นๆ	0	0.0	5	5.3
รวม	15	100.0	95	100.0
2.5 ท่านอาศัยอยู่ที่นี่มานานเท่าไร				
(1) อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด	13	86.7	86	90.53
(2) ย้ายมาจากที่อื่น	2	13.3	9	9.47
รวม	15	100.0	95	100.0

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ
ในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการโรงแรมแลนด์มาร์คส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะไม่เกิน 100 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 - 1000 ม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n=15		n=95	
<u>กรณีย้ายมาจากที่อื่น ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ที่นี่</u>				
(1) 1-5 ปี	1	50.0	3	33.3
(2) 6-10 ปี	0	0.0	6	66.7
(3) 11-15 ปี	0	0.0	0	0.0
(4) 15-20 ปี	0	0.0	0	0.0
(5) เกิน 20 ปี	1	50.0	0	0.0
รวม	2	100.0	9	100.0
3 ข้อมูลด้านผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน				
3.1 ผลกระทบหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่บ้าน/สถานประกอบการ ได้รับอยู่ในปัจจุบัน				
1) ไม่มีปัญหา/ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ	12	80.0	94	98.9
2) มีปัญหา / ได้รับผลกระทบ	3	20.0	1	1.1
รวม	15	100.0	95	100.0
<u>ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ได้แก่</u>				
- ฝุ่นละอองเยอะจากรถบรรทุก	1	33.3	0	0.0
- ฝุ่นละอองจากรถทัวร์	1	33.3	0	0.0
- รถที่จอดโดยไม่ดับเครื่องยนต์	1	33.3	0	0.0
- เสียงดังจากรถที่วิ่งบนถนน	0	0.0	1	0.0
รวม	3	100.0	1	0.0

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ
ในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการโรงแรมแลนด์ดอนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะไม่เกิน 100 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 - 1000 ม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n=15		n=95	
4 ความคิดเห็นต่อโครงการ				
4.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2566) ท่านได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินการของโครงการโรงแรมแลนด์ดอนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หรือไม่ อย่างไร				
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	8	53.3	93	97.9
2) ได้รับผลกระทบ	7	46.7	2	2.1
รวม	15	100.0	95	100.0
<i>ผลกระทบและสาเหตุ ได้แก่</i>				
เสียงดังช่วงที่มีกลุ่มทัวร์ และจัดงานเลี้ยง	2	28.6	2	100.0
เสียงดังจากรถทัวร์ที่เข้ามาจอดลานจอดโดยไม่ดับเครื่อง	2	28.6	0	0.0
กลิ่นจากขยะ น้ำขยะ	3	42.9	2	100.0
ใบไม้จากลานจอดรถปลิวเข้ามาที่บ้าน	1	14.3	0	0.0
รวม	8	114.3	4	200.0
4.2 ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อป้องกัน/แก้ไขผลกระทบตามที่ท่านระบุในข้อ 4.1				
(1) ไม่ควรมีการเผาขยะ	1	20.0	0	0.0
(2) ควรดูแลและแก้ไขปัญหาด้านกลิ่นเหม็นของขยะ	2	40.0	1	20.0
(3) ควบคุมเสียงดังจากกิจกรรมโรงแรมไม่ให้มีผลกระทบกับบ้านใกล้เคียง	1	20.0	2	40.0
(4) ควรบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง	1	20.0	1	20.0
(6) อยากให้ทำท่อหลังบ้านให้	0	0.0	1	20.0
รวม	5	100.0	5	100.0

ที่มา : จากการสำรวจโดยบริษัท ชิกเนเจอร์ เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด ในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม พ.ศ.2566