


สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1/12
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1/12
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1/12
1.3 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-10/12
1.4 แผนการดำเนินงาน	1-10/12
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1/71
2.1 ผลการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการ	2-1/71
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1/71
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1/66
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-15/66
3.1.1 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-15/66
3.1.1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร	3-15/66
3.1.1.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-26/66
3.1.1.3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-50/66
3.1.2 คุณภาพน้ำบ่อบำบัดตรวจคุณภาพน้ำ	3-55/66
3.1.2.1 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อบำบัดตรวจคุณภาพน้ำ	3-57/66
3.1.2.2 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-62/66
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/4
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/4
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-2/4
4.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	4-2/4
4.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	4-3/4
4.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดตรวจวัดคุณภาพน้ำ	4-4/4



ภาคผนวก	หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ข	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ค	สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ง	เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บน้ำตัวอย่าง

สารบัญรูป

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 1-1 : ที่ตั้งและสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ	1-3/12
รูปที่ 1-2 : ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่โครงการ	1-3/12
รูปที่ 1-3 : พื้นที่ภายในโครงการปัจจุบัน	1-12/12
รูปที่ 3-1 : จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ	3-2/66
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนกรกฎาคม 2566	3-3/66
รูปที่ 3-3 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนสิงหาคม 2566	3-5/66
รูปที่ 3-4 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนกันยายน 2566	3-7/66
รูปที่ 3-5 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนตุลาคม 2566	3-9/66
รูปที่ 3-6 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนพฤศจิกายน 2566	3-11/66
รูปที่ 3-7 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนธันวาคม 2566	3-13/66

สารบัญตาราง

สารบัญ	หน้า
ตารางที่ 2-1 : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566	2-2/71
ตารางที่ 2-2 : สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566	2-70/71
ตารางที่ 3-1 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกรกฎาคม 2566	3-20/66
ตารางที่ 3-2 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนสิงหาคม 2566	3-21/66
ตารางที่ 3-3 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกันยายน 2566	3-22/66
ตารางที่ 3-4 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนตุลาคม 2566	3-23/66
ตารางที่ 3-5 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤศจิกายน 2566	3-24/66
ตารางที่ 3-6 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนธันวาคม 2566	3-25/66
ตารางที่ 3-7 : เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1	3-29/66
ตารางที่ 3-8 : เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2	3-36/66
ตารางที่ 3-9 : เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3	3-43/66
ตารางที่ 3-10 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักตรวจคุณภาพน้ำ	3-56/66
ตารางที่ 3-11 : เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักตรวจคุณภาพน้ำ	3-60/66