

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โครงการ ดิเอทส์ ลุมพินี
สารบัญ**

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	2
1.2 กิจกรรมภายในโครงการ	46
1.3 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	68
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	69
2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	70
2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	109
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	113
3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	114
3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	120
บทที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	129
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	130
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	137
 ภาคผนวก 1 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1-ทส.2)	 141
ภาคผนวก 2 หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566	142
ภาคผนวก 3 หนังสือขอขยายเวลานำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566	143
ภาคผนวก 4 ใบตรวจเช็ค Fire Alarm Control Panel	144
ภาคผนวก 5 ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง (Fire Extinguisher Inspection List)	145
ภาคผนวก 6 ใบตรวจเช็คไฟ Exit (Fire Exit Sign Checker List)	146

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก 7 เอกสารการตรวจ Fire Fighting Equipment Check List	147
ภาคผนวก 8 ใบตรวจเช็คเครื่อง Generator	148
ภาคผนวก 9 ใบตรวจเช็คเครื่อง Jocky Pump	149
ภาคผนวก 10 ใบตรวจเช็ค Desel Fire Pump	150
ภาคผนวก 11 ใบรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	151
ภาคผนวก 12 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	152
ภาคผนวก 13 ผลการติดตามตรวจสอบวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ผลทดสอบคุณภาพน้ำ)	153
ภาคผนวก 14 รูปภาพเก็บตัวอย่างน้ำเสียเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566	154
ภาคผนวก 15 เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	155
ภาคผนวก 16 ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด	156
ภาคผนวก 17 ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอนেলাในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย	157
ภาคผนวก 18 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ	158
ภาคผนวก 19 เอกสารจดทะเบียนโรงแรม	159
ภาคผนวก 20 เอกสารรับรอง ISO17025	160
ภาคผนวก 21 หนังสือการประกอบธุรกิจภาวะวิกฤต	161
ภาคผนวก 22 หนังสือให้พนักงานใช้วันลาพักร้อน หรือ วันนักขัตฤกษ์ ตามสิทธิ์ที่มี	162
ภาคผนวก 23 บิลค่าไฟฟ้าของโครงการ	163
ภาคผนวก 24 สำเนาหนังสือแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรการ	164
ภาคผนวก 25 รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ ครั้งที่ 1/4 ประจำปี 2566 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566	165
ภาคผนวก 26 ใบตรวจเช็ค Emergency Light Check point	166
ภาคผนวก 27 ใบตรวจเช็ค Emergency Light Check List	167