


# ภาคผนวก 8

## การตรวจสอบอาคาร และ การซ่อมบำรุงรักษา อาคาร

## รูปแสดงการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำดี



ชื่อผู้ปฏิบัติงาน



บริษัท



(บริษัท)



ชื่อผู้ตรวจสอบ นายพร้อมพงศ์ วงศ์ศรี  
(หัวหน้าช่าง)


ชื่อควบคุมผู้ตรวจสอบ นายณัฐกิจ มีเจริญสุข  
(ผู้จัดการอาคาร)

## รูปแสดงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า



ชื่อผู้ปฏิบัติงาน )	เอกชัย ไชลุ่มชั้น	(บริษัท
ชื่อผู้ตรวจสอบข้าง)	นายพร้อมพงศ์ วงศ์ศรี	(หัวหน้า
ชื่อควบคุมผู้ตรวจสอบอาคาร)	นายณัฐกิจ มีเจริญสุข	(ผู้จัดการ

### รูปแสดงการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



ชื่อผู้ปฏิบัติงาน



นายพนดล

ดาสาม



(ช่างประจำ




อาคาร)

ชื่อผู้ตรวจสอบ



นายพร้อมพงศ์  
วงศ์ศรี  
(หัวหน้าช่าง)

ชื่อควบคุมผู้ตรวจสอบ

นายณัฐกิจ  
มีเจริญสุข (ผู้จัดการ  
อาคาร)





### รูปแสดงการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำของโครงการ



ชื่อผู้ปฏิบัติงาน



ช่างประจำอาคาร



ชื่อผู้ตรวจสอบ  
ช่าง)

นายพร้อมพงศ์

วงศ์ศรี

(หัวหน้า

ชื่อควบคุมผู้ตรวจสอบ  
อาคาร)

นายณัฐกิจ

มีเจริญสุข (ผู้จัดการ

## รูปแสดงการบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารของโครงการ



ชื่อผู้ปฏิบัติงาน  
ห้างหุ้นส่วน  
จำกัด เอส เอฟ เอล  
เวเตอร์

ชื่อผู้ตรวจสอบ  
นายพร้อม  
พงศ์ วงศ์ศรี  
(หัวหน้าช่าง)

ชื่อควบคุมผู้ตรวจ  
สอบ นายณัฐกิจ  
เจริญสุข (ผู้จัดการอาคาร)



ลิ



มี