



รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กกริดลอน) บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 2 ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดิน



รูปที่ 3 บริเวณนอกรั้วของโครงการ



รูปที่ 4 ป้ายแจ้งการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 5 พื้นที่วางกองวัสดุภายในบริเวณพื้นที่ของโครงการ



รูปที่ 6 พนักงานคอยกวาดเศษหิน ทราาย ที่หล่นบริเวณพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง/ปากทางเข้า-ออกและบริเวณ  
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 7 แผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 8 วิศวกรดูแลการรื้อถอน/ก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการรื้อถอน/ก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม



รูปที่ 9 การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน (Inclinometer) กับแนวกำแพงดิน Pile Wall




รูปที่ 10 พื้นที่ในโครงการสำหรับกองดินที่เหลือจากการปรับถม



รูปที่ 11 ท่อระบายน้ำแบบรางปิดชั่วคราว



รูปที่ 12 คนงานพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง



รูปที่ 13 ห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 14 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะ



รูปที่ 15 ถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 16 บอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ายรณรงค์ให้คนงานประหยัดน้ำ-ประหยัดไฟ



รูปที่ 17 บริเวณพื้นที่จัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างใช้แล้ว



รูปที่ 18 โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 19 อุปกรณ์ดับเพลิงเคมีประจำในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 19 (ต่อ) อุปกรณ์ดับเพลิงเคมีประจำในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 20 ป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบอย่างชัดเจน



รูปที่ 21 จัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน



รูปที่ 22 พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ในบริเวณโครงการ




รูปที่ 23 หม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 24 แผงควบคุมไฟฟ้า และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ



รูปที่ 25 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำโครงการ



รูปที่ 26 สัญญาณไฟเตือนไฟกระพริบและป้ายจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 27 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 28 บริเวณพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ



รูปที่ 29 เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน คนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 30 เครื่องมือ เครื่องจักรที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี



รูปที่ 31 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัยประจำโครงการ



รูปที่ 32 อบรมพนักงานทุกระดับทั้งก่อนเข้าทำงาน