

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิทพัทธา 28-1 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยโครงการเปลี่ยนประเภทอาคาร จากเดิมอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) เป็นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร สูง 22.88 เมตร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น จำนวน 70 ห้อง เนื้อที่ดินรวม 0-2-19.10 ไร่ ไร่ หรือ 876.40 ตารางเมตร โดยได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ที่ ทส. 1010.5/16622 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานเกี่ยวข้องทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง

ดังนั้น บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็ม กรีน กรุป จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อจัดทำรายงานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 แสดงดังตารางที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2566)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	1.จัดทำรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่สาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ กรณีติดต่อกับที่สาธารณะจะต้องมีสิ่งปกคลุมทางเดิน เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นด้วย และบดบังทัศนอุจาดที่เกิดจากการก่อสร้างลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และลดเสียง โดยใช้รั้วที่มีความสูง 6 เมตร และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง	✓	โครงการจัดทำรั้วชั่วคราว ความสูง 6 เมตร บริเวณพื้นที่ก่อสร้างปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่สาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ กรณีติดต่อกับที่สาธารณะจะต้องมีสิ่งปกคลุมทางเดิน เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นด้วย และบดบังทัศนอุจาดที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง	-	รูปที่ 3-1
	2.จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	✓	โครงการจัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	รูปที่ 3-2
	3.กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานราก และงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	✓	โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานราก และงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและ การพังทลายของดิน	1.ในการก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดิน หรือในการปรับหน้าดินจะต้องอัดชั้นดินให้แน่นโดยให้มีความราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	●	ที่ผ่านมาโครงการจัดให้มีการปรับหน้าดินอัดชั้นดินให้แน่นมีความราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ปัจจุบันอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร	-	-
	2.จัดทำระบบระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการและชุดคูชั่วคราวเพื่อรวบรวมน้ำลงมารวมที่บ่อพักน้ำชั่วคราว ซึ่งจะช่วยป้องกันการชะล้างมูลดินทรายออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีบ่อพักตะกอนก่อนนำน้ำมาใช้ในการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง	✓	โครงการมีการชุดคูร่องน้ำชั่วคราวเพื่อรวบรวมน้ำ	-	รูปที่ 3-3
	3.ในกรณีที่มีการรบกวนของเศษหินและดินจากการดำเนินโครงการให้เก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย และจัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้างโครงการ ต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยทันที	✓	โครงการจัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบทำความสะอาดเก็บกวาดการรบกวนของเศษหินและดินจากการดำเนินโครงการอยู่ตลอดเวลา	-	รูปที่ 3-4

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	4.กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็น ช่วงเวลา10.00-15.00 น. และจะไม่ขนส่งนอกเหนือ จากเวลาดังกล่าวโดยเด็ดขาด	✓ โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และ หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน	-	-
	5.อบรมตักเตือน และเข้มงวดกับพนักงานขับรถทุกคน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและรักษา สภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียง เพื่อลดปัญหา ผลกระทบทางด้านการจราจร	✓ โครงการมีการอบรม และเข้มงวดกับพนักงานขับรถให้ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีพนักงาน คอยทำความสะอาดเก็บกวาดการร่วงหล่นของเศษหิน และดินเพื่อลดปัญหาผลกระทบทางด้านการจราจร	-	รูปที่ 3-4 รูปที่ 3-5
	6.ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้ บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุดและ จำกัดความเร็วไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	✓ โครงการควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้ บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุดและจำกัด ความเร็วไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	รูปที่ 3-5
	7.กำหนดแผนและขั้นตอนการทำงานก่อสร้างก่อนเริ่ม ก่อสร้าง	✓ โครงการจัดทำแผนและขั้นตอนการทำงานก่อสร้างก่อน เริ่มก่อสร้าง	-	-
	8.สำรวจสภาพอาคารโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนและหลังการก่อสร้าง ซึ่งสำรวจโดยหน่วยงาน หรือบริษัทรับสำรวจภายนอกเพื่อตรวจสอบสภาพ อาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้ง และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับผู้รับเหมาก่อสร้างใน ความเสียหายและการรับผิดชอบค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	✓ โครงการมีการสำรวจสภาพอาคารโดยรอบบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างก่อนและหลังการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบสภาพ อาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งและ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับผู้รับเหมาก่อสร้างในการประกัน ความเสียหายและการรับผิดชอบค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-	ภาคผนวก ข-9

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	การประกันความเสียหายและการรับผิดชอบค่าเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างกับอาคารข้างเคียง		ระหว่างการก่อสร้างกับอาคารข้างเคียง		
	9.ให้วิศวกรคอยสังเกตโดยเบื้องต้น เช่น ตรวจสอบ ความตึงเครียดด้วยการฟัง ตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน ด้วยความรู้สึกและสังเกตโครงสร้างข้างเคียงว่ามีสิ่ง ผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่	✓	โครงการมีวิศวกรคอยตรวจสอบการทำงาน และควบคุม การก่อสร้างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	คู่มือที่ 3-6 ภาคผนวก ข-2
	10.ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดิน โดยใช้ เครื่องตรวจวัดที่เรียกว่า Inclinator เพื่อศึกษา แนวโน้มการทรุดตัวของผิวดินบริเวณโดยรอบบ่อชุด ทุกวันก่อนเข้าทำงาน	✓	โครงการมีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดิน โดยใช้เครื่องตรวจวัด Inclinator เพื่อศึกษาแนวโน้ม การทรุดตัวของผิวดินบริเวณโครงการ	-	ภาคผนวก ค ภาคผนวก ง ภาคผนวก จ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากฝุ่นละอองและเศษดินจากการขนส่งดิน					
	1.บริเวณพื้นที่โครงการมาตรการดังนี้ - เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) กำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด	✓	โครงการได้กำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- ดินที่ขุดออกเพื่อก่อสร้างฐานรากและระบบสาธารณูปโภคใต้ดินนำไปกองไว้ในกระบะรถบรรทุกทุกชนิด โดยต้องมีการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในกระบะด้วยน้ำให้ผิวดินเปียกน้ำอยู่เสมอเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	●	ที่ผ่านมาดินที่ขุดออกเพื่อทำฐานรากและงานระบบโครงการได้นำไปกองไว้ในกระบะรถบรรทุกทุกชนิด โดยมีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	-
	- ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถบรรทุกทุกคันให้มิดชิดและแน่นหนาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของดินและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนขนส่งดิน	✓	โครงการมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถบรรทุกทุกคันให้มิดชิดและแน่นหนาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของดิน	-	-
	- จัดวางแผ่นเหล็กไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก และจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกทุกคันก่อนวิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ	✗	-	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการมีพื้นที่จำกัดและเล็ก จึงไม่สามารถจัดวางแผ่นเหล็กและบ่อล้างล้อในพื้นที่ก่อสร้างได้ แต่โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน และฉีดพรมน้ำอยู่เสมอบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง	รูปที่ 3-4 รูปที่ 3-7

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- จัดพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณ ด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณี ที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยวิธีฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	✓	โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน และฉีด พรมน้ำอยู่เสมอบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณ ใกล้เคียง	-	รูปที่ 3-4 รูปที่ 3-7
	2. เส้นทางขนย้ายมาตรการดังนี้ - กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุ ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะ เมื่อเข้าใกล้เขตชุมชนและห้ามบีบแตรหรือเหยียบ คันเร่งรถให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะในบริเวณชุมชน	✓	โครงการมีการควบคุมรถที่ใช้บรรทุกวัสดุก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเข้าใกล้เขตชุมชนและห้าม บีบแตรหรือเหยียบคันเร่งรถให้เกิดเสียงดัง	-	รูปที่ 3-5
	- ขนย้ายดินให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นให้อออนุญาตทำงานจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	✓	โครงการมีการขนย้ายดินสอดคล้องกับกฎหมาย	-	-
	- กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็น ช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และจะไม่ขนส่งนอกเหนือ จากเวลาดังกล่าวโดยเด็ดขาด	✓	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และ หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- ติดป้ายแสดงชื่อ-เบอร์โทรติดต่อไว้บริเวณทำ ยรถบรรทุกขนดินเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก รถบรรทุกขนดินหรือมีเศษดินตกหล่น สามารถแจ้ง มายังเบอร์โทรดังกล่าวได้ ซึ่งโครงการจะตรวจสอบ	✓ โครงการได้ติดป้ายแสดงชื่อ-เบอร์โทรติดต่อไว้บริเวณทำ ยรถบรรทุกขนดินเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก รถบรรทุกขนดินหรือมีเศษดินตกหล่น สามารถแจ้งมายัง เบอร์โทรดังกล่าวได้ ซึ่งโครงการจะตรวจสอบ	-	-
	- กรณีที่พบว่ามีความเสียหายจากรถบรรทุกขนดินของ โครงการจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว	✓ โครงการมีพนักงานคอยเก็บกวาดบริเวณพื้นที่โครงการ หากพบว่ามีความเสียหายจากรถบรรทุกขนดิน โครงการจะเร่ง ดำเนินการแก้ไขทันที	-	รูปที่ 3-4 รูปที่ 3-7
	- อบรมตักเตือนและเข้มงวดกับพนักงานขับรถทุกคน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและรักษา สภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียง เพื่อลดปัญหา ผลกระทบทางด้านการจราจร	✓ โครงการมีการอบรม และเข้มงวดกับพนักงานขับรถให้ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีพนักงาน คอยทำความสะอาดเก็บกวาดการร่วนหล่นของเศษหิน และดินเพื่อรักษาสภาพถนนและลดปัญหาผลกระทบ ทางด้านการจราจร	-	รูปที่ 3-7
3. สถานที่กองดินมาตรการดังนี้ - เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) ดูแล/ ควบคุม/กำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด		✓ โครงการได้กำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- กองดินที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในที่ ปิดล้อมและฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวดินเปียกอยู่ เสมอ	✕		โครงการจัดให้มีสถานที่เก็บกองดิน แต่ไม่ได้ปิดหรือปกคลุมให้เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้มี พนักงานคอยฉีดพรมน้ำ เพื่อลดฝุ่น ละอองอยู่เสมอ	รูปที่ 3-7
	- จัดวางแผ่นเหล็กไว้ภายในสถานที่กองดินบริเวณ ทางเข้า-ออก และจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกดินก่อน วิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ	✕	-	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ มีพื้นที่จำกัดและเล็ก จึงไม่สามารถ จัดวางแผ่นเหล็กและบ่อล้างล้อใน พื้นที่ก่อสร้างได้ แต่โครงการจัดให้มี พนักงานคอยกวาดเศษดิน และฉีด พรมน้ำอยู่เสมอบริเวณด้านหน้า โครงการและบริเวณใกล้เคียง	รูปที่ 3-4 รูปที่ 3-7
	- จัดพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณ สถานที่กองดินและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มี เศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยวิธีฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	✓	โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน และฉีดพรมน้ำ อยู่เสมอบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง	-	รูปที่ 3-4 รูปที่ 3-7

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง	
	มาตรการในการในการควบคุมการก่อสร้าง				
	1.ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องควบคุมความสูงระดับพื้นของแต่ละชั้นไม่ให้เกินค่าระดับที่กำหนดไว้ในแบบอย่างเคร่งครัด	✓	-	รูปที่ 3-6 ภาคผนวก ข-1	
	2.การก่อสร้างอาคารแต่ละชั้น จะต้องวัดความสูงของชั้นจากระดับอ้างอิงของอาคาร ถึงชั้นนั้นๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความสูงของอาคารและความถูกต้องของการทำงานระหว่างชั้นให้ตรงกับแบบที่ออกแบบไว้	✓			
	3.โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเข้าไปรับรองเรื่องความสูงของอาคาร ในช่วงที่ก่อสร้างอาคารในแต่ละชั้น	✓	-	-	
1.3 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	1.ติดตั้งรั้ว Metal sheet ความสูง 6.00 เมตรรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดโดยรอบโครงการ โดยมีระดับความหนาแน่นในการป้องกัน	✓	โครงการจัดทำรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มีผ้าใบกันฝุ่น Mesh sheet เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และบดบังทัศนอุจาด	โครงการมีผ้าใบกันฝุ่นตั้งแต่ชั้นล่างแต่ยังไม่ถึงชั้นบนสุด อย่างไรก็ตาม ในรอบถัดไปโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไป	รูปที่ 3-1 รูปที่ 3-8

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	ฝุ่นละออง 13.0+0.5 กรัม/ตารางนิ้ว เพื่อป้องกัน ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และบดบัง ทัศนียภาพจากกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมติดป้าย เขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง				
	2.กำหนดให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ ช่วงเวลาตาม 08.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างทุกวัน อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่ราชการ ประกาศเป็นวันหยุดทั่วไป กิจกรรมดำเนินการเร่งด่วน ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เกินเวลาที่กำหนดให้ ดำเนินการได้เฉพาะงานเทคนิคกริต ฐานรากเท่านั้นที่ สามารถดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้ง ผู้อาศัยพื้นที่ติดโครงการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	✓	โครงการกำหนดให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ ช่วงเวลาตาม 08.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างทุกวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่ราชการประกาศ เป็นวันหยุดทั่วไป กิจกรรมดำเนินการเร่งด่วนต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง เกินเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะงาน เทคนิคกริต ฐานรากเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้อาศัยพื้นที่ติดโครงการ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5X1 เมตรโดยแสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ โดยป้ายดังกล่าวจะระบุ ชื่อประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ(บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้รับผิดชอบ (ติดต่อคุณ นัฐกฤษฎ์ จินดาพงษ์เจริญ เบอร์ติดต่อ 081-596-2415)	✓	โครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ โดยแสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ โดยป้ายดังกล่าวจะระบุ ชื่อประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ(บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้	-	รูปที่ 3-9
	4.บริเวณทางเข้า-ออก จะปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และพื้นผิวของปากทางเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างตลอดระยะก่อสร้าง	✗	-	เนื่องจากโครงการมีขนาดพื้นที่ก่อสร้างค่อนข้างเล็ก อีกทั้งมีระยะบริเวณด้านหน้าโครงการจำกัดตามกฎหมาย จึงยังไม่ได้จัดให้มีประตูบริเวณทางเข้า-ออก อย่างไรก็ตามโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป ทั้งนี้โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ	รูปที่ 3-7

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	5.จัดปล่องชั่วคราว สำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อ ป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้ง มูลฝอย	✕	-	โครงการจัดให้มีช่องด้านบนสำหรับ ไว้ทิ้งเศษก่อสร้างหรือมูลฝอย แต่ยังไม่ เป็นไปตามหลักวิชาการ อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องปฏิบัติตาม มาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบ ถัดไป	-
	6.ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และกองวัสดุพวก หิน และทรายเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง วันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม กรณีพบว่าเกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก	✓	โครงการจัดให้มีพนักงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง วันละ 2 ครั้ง	-	คูรูปที่ 3-4 คูรูปที่ 3-7
	7.จัดระบบการร้องเรียนและแนวทางการสอบถาม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุเพื่อกำหนดแนว ทางแก้ไขปัญหา	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน และเข้า ตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจาก โครงการ โครงการจะรีบเร่งแก้ไขให้โดยทันที	-	ภาคผนวก ข-9
	8.ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างและอื่นๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการ เกิดมลพิษ	✓	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	9.กำหนดเวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละชนิดภายใน ระยะเวลาก่อสร้าง ไม่ให้ทำงานในเวลาเดียวกัน	✓	โครงการได้กำหนดเวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละชนิด ภายในระยะเวลาก่อสร้าง ไม่ให้ทำงานในเวลาเดียวกัน	-	-
	10.ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้งกรณีหยุด ใช้งาน	✓	โครงการกำชับให้ดับหรือเบารเครื่องจักรในกรณีที่ไม่ มีการใช้งานแล้ว	-	-
	11.จัดวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยกอง วัสดุเท่าที่จำเป็นและเมื่อเปิดหน้าดินแล้วต้องปิด หน้าดินด้วยคอนกรีตหรือยางแอสฟัลต์ ทันทีที่ ไม่จำเป็นต้องทำงานที่ผิวพื้น	✓	โครงการมีการวางแผนและจุดมีจุดกองวัสดุในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง โดยกองเท่าที่จำเป็น	-	-
	12.มาตรการจัดการเศษวัสดุที่เหลือใช้ ดังนี้ - เศษวัสดุจะต้องปกคลุมด้านข้างด้วยผ้าคลุมหรือ ปิดมิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน	✕	-	โครงการยังไม่มีผ้าคลุมที่ใช้ในการ ปกคลุมด้านข้างหรือปิดมิดชิดทั้ง ด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องปฏิบัติ ตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดใน รอบถัดไป	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- ต้องขนย้ายวัสดุ มูลฝอยออกจากสถานที่ก่อสร้าง อย่างน้อยทุกวัน หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายให้นำไป ไว้บริเวณที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพออยู่ในตำแหน่งที่ สะดวกต่อการจัดเก็บและต้องมีการทำความสะอาด อย่างต่อเนื่อง	✓	โครงการมีการขนย้ายวัสดุมูลฝอยออกจากสถานที่ก่อสร้าง และกรณียังไม่พร้อมที่จะขนย้าย โครงการจะนำไปไว้บริเวณ ที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพออยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อ การจัดเก็บและต้องมีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง	-
	- เศษวัสดุที่เหลือใช้ จะไม่มีการกองหรือกักไว้ หน้างาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	✓	โครงการไม่มีการกองเศษวัสดุไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะจัด ให้มีรถบรรทุกเข้ามารับไปกำจัด	-
	- จัดพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทรายที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นจะทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	✓	โครงการจัดให้มีพนักงานฉีดน้ำและกวาดพื้นให้มีความ สะอาดอยู่เสมอ	รูปที่ 3-4 รูปที่ 3-7
	14. มาตรการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และระบบ ป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง - ไม่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด	✓	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และ หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อป้องกันปัญหา การจราจรติดขัด	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้าน การจราจรตั้งแต่ทางเข้า-ออกโครงการจนออกสู่ถนน สาธารณะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อ ผู้สัญจรบนถนน	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ต่อผู้สัญจรบนถนน	-
	- จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนาเพื่อป้องกันการฟุ้ง กระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	✓	โครงการจัดให้มีการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง วัสดุก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนาเพื่อป้องกันการฟุ้ง กระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	-
	- ไม่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลา เร่งด่วน	✓	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และ หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อป้องกันปัญหา การจราจรติดขัด	-
	- ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกิน มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจำกัดความเร็วของรถให้ มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลด ปริมาณฝุ่นละออง	✓	โครงการควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้ บรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจำกัด ความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- ติดแผงกันตกรอบอาคารขณะก่อสร้าง	✗	-	ที่ผ่านมาโครงการมีแผงกันตกแต่ละ ชั้นขณะก่อสร้างช่วงขึ้นโครงสร้าง เริ่มแรก ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ ในช่วงของงานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม	-
	- ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันตัวอาคาร โดย ยึดติดกับนั่งร้านด้านนอกให้มีความสูงเท่ากับความ สูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดรอบตัวอาคารและ จะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง	✓	โครงการมีการใช้ผ้าใบกันฝุ่น (Metal Sheet) กันตัว อาคารขณะก่อสร้างโครงการ และรักษาให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ	-	รูปที่ 3-8
	15.ขณะทำโครงสร้างอาคารต้องทำ Chain ink ยื่น จากอาคารเพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไป ทุก 2-3 ชั้น	✗	-	ที่ผ่านมาโครงการมีการทำ Chain ink เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและ ย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น แต่ปัจจุบัน ได้นำออกและติดตั้งผ้าใบตาข่าย กันตัวอาคารแทน	รูปที่ 3-8

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	16.จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนา ปูให้ทั่วบริเวณที่จะมี รถวิ่งผ่านภายในโครงการเพื่อป้องกันรถจมนโคลน ในช่วงฝนตก	✗	-	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ มีพื้นที่จำกัดและเล็ก จึงไม่สามารถ จัดวางแผ่นเหล็กในพื้นที่ก่อสร้างได้ แต่โครงการจัดให้มีพนักงานคอย กวาดเศษดิน และฉีดพรมน้ำอยู่ เสมอบริเวณด้านหน้าโครงการและ บริเวณใกล้เคียง	รูปที่ 3-4 รูปที่ 3-7
	17.ตรวจสอบสภาพผ้าใบที่ Chain Link และแผง ตาข่ายที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ งานอยู่เสมอกรณีพบว่าชำรุดหรือเสียหายให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที	✗	-	ที่ผ่านมาโครงการมีการทำ Chain ink เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและ ย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น แต่ปัจจุบัน ได้นำออกและติดตั้งผ้าใบตาข่าย กันตัวอาคารแทน	รูปที่ 3-8
1.4 เสียง	1.กิจกรรมที่มีการตัด เจียรเชื่อมโลหะจะทำในห้อง ปิดเปิดล้อมด้วยผนังของห้อง/ที่ปิดล้อมด้วยไม้อัด (FlyWood) มีความหนา 12 มิลลิเมตร มีคุณสมบัติ ในการลดทอนระดับเสียงที่ทะลุผ่านลงได้เท่ากับ 20 dB(A) หรือเลือกใช้วัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติในการ ลดทอนค่าระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้ไม่น้อยกว่านี้	✓	โครงการจัดให้กิจกรรมที่มีการตัด เจียรเชื่อมโลหะ จะดำเนินการในห้องที่ล้อมด้วยผนังของห้อง เพื่อป้องกัน และลดทอนค่าระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.กำหนดให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างทุกวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่ราชการ ประกาศเป็นวันหยุดกิจกรรมดำเนินการเร่งด่วนต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกินเวลาที่กำหนดให้ ดำเนินการได้เฉพาะงานเทคนิคกรณีฐานรากเท่านั้น ที่สามารถดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้ง ผู้อาศัยพื้นที่ติดโครงการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	✓ โครงการกำหนดให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ ช่วงเวลาตาม 08.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างทุกวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่ราชการประกาศ เป็นวันหยุดทั่วไป กิจกรรมดำเนินการเร่งด่วนต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง เกินเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะงาน เทคนิคกรณี ฐานรากเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ไม่เกิน เวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้อาศัยพื้นที่ติดโครงการทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	-	-
	3.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5X1 เมตรโดยแสดงรายละเอียด การก่อสร้างโครงการ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ โดยป้าย ดังกล่าวจะระบุ ชื่อประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของ โครงการ (บริษัท พาร์ควิลเลจ จำกัด) รับบริษัทรับเหมา ก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้รับผิดชอบ (ติดต่อคุณณัฐกฤษณ์ จินดาพงษ์เจริญ เบอร์ติดต่อ 081-596-2415)	✓ โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ แสดงรายละเอียดการ ก่อสร้างโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบ ทราบ โดยป้ายดังกล่าวจะระบุ ชื่อประเภทและขนาด โครงการ เจ้าของโครงการ(บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้	-	รูปที่ 3-9

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	4.ติดตั้งป้าย "ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากเครื่องยนต์	✓	โครงการติดตั้งป้ายและกำชับให้หยุดเครื่องจักรเมื่อไม่มีการทำงานแล้ว	-	รูปที่ 3-10
	5.ช่วงทำฐานราก จัดทำกำแพงกันเสียงโดยใช้วัสดุ Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านกำแพงกันเสียงได้ 25 dB(A) ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินและใช้เป็นรั้วโครงการ	●	-	-	รูปที่ 3-1
	6.ช่วงขึ้นโครงสร้าง จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ โดยใช้วัสดุ Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านกำแพงกันเสียงได้ 25 dB(A)	✓	ช่วงขึ้นโครงสร้าง โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ โดยใช้วัสดุ Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านกำแพงกันเสียงได้ 25 dB(A)	-	รูปที่ 3-1
	7.ช่วงเก็บงานและตกแต่ง ก่อนเริ่มงานตกแต่งอาคาร ผู้รับเหมาจะต้องก่อดินอาคารจากพื้นจนถึงเพดานชั้นก่อสร้างทำให้เมื่อเริ่มงานตกแต่งอาคาร ผนังโครงการทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียง สามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 34 dB(A)	#	-	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	8.เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	✓ โครงการเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	-	-
	9.ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	✓ โครงการไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	-	-
	10.ตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆให้อยู่ในสภาพดีในการใช้งานและมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปิดครอบเพื่อลดระดับเสียง	✓ โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่สภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	รูปที่ 3-6
	11.ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากการก่อสร้าง ติดไว้ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาจากการก่อสร้างจะรีบเร่งแก้ไขปัญหานั้น	-	รูปที่ 3-12
	12.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ควิลเลจ จำกัด) จัดเจ้าหน้าที่โครงการพบปะกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	✓ โครงการจัดเจ้าหน้าที่ของโครงการพบปะกับชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ หากมีปัญหาจากการก่อสร้างจะรีบเร่งแก้ไขปัญหานั้น	-	ภาคผนวก ข-9

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.5 ความสั่นสะเทือน	1.ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็นประจำตลอดระยะก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที โดยกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาภายใน 1 สัปดาห์	✓	-	ภาคผนวก ข-9
	2.ก่อนก่อสร้างโครงการเจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) จะต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงโดยทำการสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารและทำค้ำยัน (Bracing) เพื่อรับผิชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้น	●	-	ภาคผนวก ข-9

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.ในบริเวณจุดที่อาจทำให้เกิดผลกระทบได้ง่าย เช่น อาคาร/บ้านพักอาศัยด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตกควรลดพลังงานในการเจาะแต่ละครั้ง ถึงแม้ว่าต้องเพิ่มจำนวนครั้งก็ตามทั้งนี้เพื่อลดความ สั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น	●	-	-	-
	4.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5X1 เมตร โดยแสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ โดยป้าย ดังกล่าวจะระบุประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) รับบริษัท รับเหมาก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ ติดต่อได้ ของผู้รับผิดชอบ (ติดต่อ คุณนัฐกฤษฎ์ จินดาพงษ์เจริญ เบอร์ติดต่อ 081-596-2415)	✓	โครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ โดยแสดงรายละเอียด การก่อสร้างโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน โดยรอบทราบ โดยป้ายดังกล่าวจะระบุ ชื่อประเภทและขนาด โครงการ เจ้าของโครงการ(บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้	-	รูปที่ 3-9

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	5.กำหนดให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างทุกวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่ราชการ ประกาศเป็นวันหยุดกิจกรรมดำเนินการเร่งด่วนต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกินเวลาที่กำหนดให้ ดำเนินการได้เฉพาะงานเทคนิคพื้นฐานรากเท่านั้นที่ สามารถดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00น. โดยต้องแจ้ง ผู้อาศัยพื้นที่ติดโครงการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	✓	โครงการกำหนดให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ ช่วงเวลาตาม 08.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างทุกวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่ราชการประกาศ เป็นวันหยุดทั่วไป กิจกรรมดำเนินการเร่งด่วนต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง เกินเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะงาน เทคนิคกริต ฐานรากเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้อาศัยพื้นที่ติดโครงการ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	-	-
	6.จัดวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และ ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้าง ต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง	✓	โครงการมีวิศวกรคอยดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และ คอยควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	รูปที่ 3-6

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	7.จัดทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ โครงสร้างอาคารและทรัพย์สินข้างเคียง ที่ได้รับความ เสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยให้มีการสำรวจรอยร้าวของอาคารบริเวณ ข้างเคียง บันทึกภาพ และเร่งดำเนินการแก้ไขพร้อม นำตารางกรมธรรม์ประกันภัยติดไว้ด้านหน้าพื้นที่ ก่อสร้าง	✓ โครงการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ โครงสร้างอาคารและทรัพย์สินข้างเคียง ที่ได้รับความ เสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ	-	ภาคผนวก ข-4
	8.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ควิลเลจ จำกัด) นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่ โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	✓ โครงการมีการแสดงรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ติดไว้บริเวณพื้นที่ โครงการ	-	ภาคผนวก ก-1
	9.เจ้าของโครงการต้องควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติ ตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง	✓ โครงการคอยควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ระบุไว้อย่างจริงจัง	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	10.ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity. PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะก่อสร้าง โดยวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนและค่าที่ได้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	✓	โครงการมีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity. PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ค ภาคผนวก ง ภาคผนวก จ
	11.จัดให้ใช้เสาเข็มเจาะ ร่วมกับระบบเจาะนำ (Preboring) ในการการก่อสร้างฐานรากอาคาร เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	●	ที่ผ่านมาโครงการได้จัดให้ใช้เสาเข็มเจาะร่วมกับระบบเจาะนำก่อสร้างฐานรากอาคาร เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	12. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติ ตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่าง เคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน	✓ โครงการจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มี ประวัติการทำงานที่ดี โดยในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา โครงการจะกำหนดเงื่อนไขต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ข-1
	13. จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะก่อสร้าง กรณีที่เกิดลงกันไม่ได้โครงการจัดให้มีคณะกรรมการ ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ในการรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อ ร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ เพื่อทำการรับ เรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ เหตุรำคาญ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและ แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ ร้องเรียน รับทราบ	✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาหากพบข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	14.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสันตะเพื่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารและจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเมืองพัทยา	✓	โครงการมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสันตะเพื่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารและจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเมืองพัทยา	-
1.6 ทรัพยากรแหล่งน้ำและ คุณภาพน้ำผิวดิน	1.จัดระบบระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	✗	-	โครงการยังไม่ได้มีระบบระบายน้ำซึ่งในรอบถัดไปโครงการจะต้องดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2.จัดห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จัดห้องน้ำชาย 4 ห้อง ห้องน้ำหญิง 4 ห้อง รวมจำนวน 8 ห้อง พร้อมติดตั้งติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม	✓	-	รูปที่ 3-13

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.จัดคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ	✓	โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ	-	ดูรูปที่ 3-14
	4.ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยามาสูบล้าง ตะกอนไปกำจัดที่ที่เติม	✓	เมื่อตะกอนภายในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็ม โครงการจะติดต่อประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเมือง พัทยาให้มาสูบล้างสิ่งปฏิกูลนำไปกำจัดต่อไป	-	ภาคผนวก ข-8
	5.หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบล้าง สิ่งปฏิกูลภายในถังเกราะออก โดยให้เมืองพัตยานำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ขุดออกและฝัง กลบในที่	✓	หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะดำเนินการสูบล้าง สิ่งปฏิกูลภายในถังเกราะออก โดยให้เมืองพัตยานำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ขุดออกและฝังกลบ ในที่	-	ภาคผนวก ข-8
	6.รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำ ทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งานเป็นต้นเพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจ เกิดขึ้น	✓	โครงการจัดให้มีการติดป้ายการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่าง ประหยัดภายในพื้นที่โครงการ	-	ดูรูปที่ 3-15
1.7 อุทกวิทยา และ คุณภาพน้ำใต้ดิน	1.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) จัดห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จัดห้องน้ำชาย 4 ห้อง ห้องน้ำ หญิง 4 ห้อง รวมจำนวน 8 ห้อง พร้อมติดตั้งติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม	✓	โครงการมีห้องส้วมสำหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม	-	ดูรูปที่ 3-13

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสุบ สิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้เมืองพทยานำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ขุดออกและฝังกลบ ในพื้นที่	✓	หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะดำเนินการสุบ สิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้เมืองพทยานำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ขุดออกและฝังกลบ ในพื้นที่	-	ภาคผนวก ข-8
	3.ห้ามไม่ให้มีการเทกองมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันน้ำชะมูลฝอยลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน	✓	โครงการกำชับไม่ให้พนักงานเทกองมูลฝอยบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันน้ำชะมูลฝอยลงสู่แหล่งน้ำ ใต้ดิน	-	-
1.8 การบดบังแสงแดดและ การบดบังทิศทางลม	มาตรการจากการบดบังแสงของโครงการตั้งแต่ระยะ ก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการ 1. ใช้ไม้ยันต้นปลูกข้างๆ อาคารเพื่อช่วยบดบังแสงแดด และปลูกพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ ต้นอโศก อินเดีย จำนวน 23 ต้น ต้นลีลาวดี จำนวน 13 ต้น และ ต้นปีป จำนวน 12 ต้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 ต้น	#	-	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 178.02 ตร.ม. (หักพื้นที่ซ้อนทับสาธารณูปโภค และบริเวณหม้อแปลง ไฟฟ้าออกแล้ว) ในพื้นที่โครงการตามสัดส่วนขั้นต่ำ คือ 1 คน ต่อ 1.19 ตารางเมตร และจัดเป็นพื้นที่สีเขียว โดยปลูกไม้ยืนต้น 120 ตารางเมตร	#	-	-	-
	3.ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	#	-	-	-
	4.การใช้กระจกชนิดที่สามารถลดความร้อนได้ โดยใช้ กระจกชนิดตัดแสงสีเขียว ซึ่งช่วยป้องกันแสงแดดและ ป้องกันความร้อนให้กับอาคาร	#	-	-	-
	5.ในส่วนของระเบียงห้องพัก ที่มีลักษณะเปิดโล่งได้มี การออกแบบให้มีระแนงช่วยบังแดดให้กับตัวอาคาร โดยไม่บังทิศทางลม และระเบียงส่วนที่ยื่นออกมา สามารถบังแดดให้กับชั้นล่างได้	#	-	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	6.กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงพักอาศัยที่อาคารบ้านพักอาศัย มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว	✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และหากพบว่ามีปัญหาโครงการจะเร่งเข้าตรวจสอบและแก้ไขทันที	-	-
	7.โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมที่อาจเกิดขึ้น โดยโครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิด	✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และหากพบว่ามีปัญหาโครงการจะเร่งเข้าตรวจสอบและแก้ไขทันที	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	ดำเนินการ ซึ่งโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการที่อาจได้รับ ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลม ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าว จะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็น ผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ โครงการได้โดยตรง อนึ่ง เงื่อนไขในการดำเนินการตาม มาตรการดังกล่าว (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) ใน ฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบ ที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และ ลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย หรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับ ความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับ ความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้งสอง ฝ่าย (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด และผู้พักอาศัยที่อยู่ ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลง			

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	ร่วมกันได้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญห จากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความ รับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจาก ที่โครงการแล้วเสร็จ			
	มาตรการจากการบังคับทิศทางลมจากโครงการตั้งแต่ ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการ 1.กำหนดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายเนื่องจาก ผลกระทบที่อาจเกิดจากที่อาคารโครงการบังคับทิศทาง ลมซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย อาคาร บ้านพักอาศัย พื้นที่ติดโครงการ จากโครงการ ณ วันที่ เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับ ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบ ไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการ แก้ไขผลกระทบ ดังนี้	✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าพบผู้พัก อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และหากพบว่ามีปัญหา โครงการจะเร่งเข้าตรวจสอบและแก้ไขทันที		

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- ในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการโดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ช่วงดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปี หลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ	✓	โครงการมีการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายกับเจ้าของโครงการ กำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ช่วงดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปี หลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ	-
	- จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนพัฒนาดำเนินการก่อสร้าง อันประกอบด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากโครงการ และตัวแทนที่เป็นสื่อกลางซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการชดเชยที่เหมาะสมเป็นรูปธรรม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย	✓	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและแก้ไขปัญหากหากพบข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ	-
	2.รักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว	✓	โครงการจัดให้มีการรักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกำหนด	-
	3.ปลูกต้นไม้บริเวณโครงการเพื่อลดการปะทะของลมมายังตัวอาคารอันจะลดการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมได้	#	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.9 คลื่นวิทยุและโทรทัศน์	มาตรการจากคลื่นวิทยุและโทรทัศน์จากโครงการ ตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร อาจเป็นผู้ที่ ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ จากอาคารโครงการ ณวันที่เริ่มก่อสร้างเพื่อให้ที่อยู่ ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถ ติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้ง กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล อุปกรณ์ แปลงระบบดิจิตอล (Set Top Box) ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับ เชื่อมกับโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถรับ สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ให้กับผู้ที่ได้รับ ผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความ รับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจาก ที่โครงการแล้วเสร็จ	✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าพบผู้พัก อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และหากพบว่ามีปัญหา โครงการจะเร่งเข้าตรวจสอบและแก้ไขทันที	-	ภาคผนวก ข-9

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้านชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพบนบก	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	✓	โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรชีวภาพ	-	-
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพในน้ำ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	✓	โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรชีวภาพ	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	1.กักเก็บให้น้ำคนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำ ทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น	✓	โครงการจัดให้มีการติดป้ายการณรงค์ให้ใช้น้ำอย่าง ประหยัดภายในพื้นที่โครงการ	-	รูปที่ 3-15
	2.ตรวจสอบจุดรั่วซึม กรณีที่พบว่ามีน้ำรั่วซึม ให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที	✓	โครงการมีการตรวจสอบของระบบท่ออยู่เสมอ หากพบ การชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยด่วนทันที	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.จัดให้มีที่เก็บสำรองน้ำใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้างไว้อย่างเพียงพออย่างน้อย 1 วัน	✓	โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ภายในโครงการที่มีความเพียงพอต่อความต้องการใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ	-	รูปที่ 3-16
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	1.จัดห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จัดห้องน้ำชาย 4 ห้อง ห้องน้ำหญิง 4 ห้อง รวมจำนวน 8 ห้อง พร้อมติดตั้งติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม	✓	โครงการมีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม	-	รูปที่ 3-13
	2.จัดคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการกำจัดกลิ่นเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อ ผู้พักอาศัยที่ติดกับโครงการ	✓	โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	-	รูปที่ 3-14
	3.ประสานให้รถสูบล้างถนนของเมืองพัทยา มาสูบล้างถนนไปกำจัดพื้นที่ที่เต็ม	✓	เมื่อตะกอนภายในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็มโครงการจะติดต่อประสานให้รถสูบล้างถนนของเมืองพัทยาให้มาสูบล้างถนนไปกำจัดต่อไป	-	ภาคผนวก ข-8

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	4.หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสุบ สิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้เมืองพทยา นำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ชุดออกและ ฝั้กกลบในทันที	✓	หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะดำเนินการสุบ สิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้เมืองพทยานำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ชุดออกและฝั้กกลบ ในทันที	-	ภาคผนวก ข-8
	5.จัดระบบระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่ ก่อนสุบไปฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้ง กระจายของฝุ่นละออง	✗	-	โครงการยังไม่ได้มีระบบระบายน้ำ ซึ่งในรอบถัดไปโครงการจะต้อง ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-
	6.รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิด น้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งานเป็นต้นเพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่ อาจเกิดขึ้น	✓	โครงการจัดให้มีการติดป้ายการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่าง ประหยัดภายในพื้นที่โครงการ	-	คูรูปที่ 3-15
	มาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสิ่งปฏิกูลในระยะก่อสร้าง				
	1.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) จัดให้มี ห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดห้องน้ำชาย 4 ห้อง ห้องน้ำหญิง 4 ห้อง รวมจำนวน 8 ห้อง พร้อมติดตั้ง ติดตั้งถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสีย จากส้วม	✓	โครงการมีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูก สุขลักษณะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งติดตั้งถึง บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม	-	คูรูปที่ 3-13

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการกำจัดกลิ่น เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณ โดยรอบโครงการ	✓ โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ	-	รูปที่ 3-14
	3.ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยา มาสูบล้างก่อนไปกำจัดพื้นที่ที่เต็ม	✓ เมื่อตะกอนภายในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็ม โครงการจะติดต่อประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยาให้มาสูบล้างสิ่งปฏิกูลนำไปกำจัดต่อไป	-	ภาคผนวก ข-8
	4.หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบล้างสิ่งปฏิกูลภายในบ่อเกรอะออก โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	✓ หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะดำเนินการสูบล้างสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้เมืองพัทยานำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	-	ภาคผนวก ข-8
	5.ผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรื้อถอนห้องส้วม ส่วนน้ำทิ้งและน้ำเสียที่ค้างอยู่ในบ่อดักตะกอนดิน ผู้รับเหมาจะสูบน้ำที่ค้างอยู่ลงท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	✓ โครงการมีผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอนห้องส้วม ส่วนน้ำทิ้งและน้ำเสียที่ค้างอยู่ในบ่อดักตะกอนดิน ผู้รับเหมาจะสูบน้ำที่ค้างอยู่ลงท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	-	-
	6.จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และกำจัดกลิ่นภายในห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ	✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และกำจัดกลิ่นภายในห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ	-	รูปที่ 3-14

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	1.จัดให้มีระบบระบายน้ำ โดยจัดทำรางระบายน้ำและ บ่อดักตะกอนขนาดเพียงพอ ที่จะรองรับน้ำฝนในพื้นที่ โครงการ	✗	-	โครงการยังไม่ได้มีระบบระบายน้ำ และการขุดลอก ซึ่งในรอบถัดไป โครงการจะต้องดำเนินการปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	-
	2.ขุดลอกการระบายน้ำ และบ่อดักในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นประจำ	✗			
3.4 การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	1.จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีความคงทนขนาด เหมาะสมมีฝาปิดมิดชิดจำนวนมากเพียงพอในการ รองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น	✓	โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีความคงทน ขนาดเหมาะสมมีฝาปิดมิดชิดจำนวนมากเพียงพอในการ รองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น	-	คูรูปที่ 3-17
	2.จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถังแยกออกเป็นถังรองรับถังมูลฝอยย่อยสลาย 2 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 2 ถัง และถัง รองรับมูลฝอยอันตราย 1 ถัง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นที่พักและรวบรวมมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย อันตราย	✗	-	โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอย บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วนตามมาตรการกำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้อง ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป	คูรูปที่ 3-17
	3.กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	✓	โครงการมีกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด		คูรูปที่ 3-17

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	4.ติดต่อประสานงานให้เมืองพัทยา เข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	✓	โครงการติดต่อประสานงานให้เมืองพัทยา เข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	-	-
	5.ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่	✓	โครงการมีการตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร หากพบว่ามีชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่	-	-
	6.กำหนดให้เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) แยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบ่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาก็จะทิ้งลงถังรองรับเพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	✓	โครงการไม่มีการกองเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการและไม่มีการนำเศษวัสดุมาปรับถมในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การใช้ไฟฟ้า	1.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) ดูแล/ควบคุม/กำกับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน เป็นต้น	✓	โครงการจัดให้มีการติดป้ายการณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดภายในพื้นที่โครงการ	-	รูปที่ 3-18
	2.ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	✓	โครงการมีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	-	-
	3.ติดตั้งเกอร์ "ช่วยกันประหยัดไฟ" บริเวณพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	✓	โครงการจัดให้มีการติดป้ายการณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดภายในพื้นที่โครงการ	-	รูปที่ 3-18
	4.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) ทำการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ในการย้ายสายไฟสายโทรศัพท์ บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อสะดวกต่อการก่อสร้างโครงการ	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ในการย้ายสายไฟสายโทรศัพท์ บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อสะดวกต่อการก่อสร้างโครงการ	-	-
3.6 การจราจร	1.จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้ำออกมานอกพื้นที่โครงการ	✓	โครงการจัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้ำออกมานอกพื้นที่โครงการ	-	รูปที่ 3-2

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการ โดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนน สาธารณะภายนอกโครงการ	✕	-	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการมี จำกัด จึงไม่มีพื้นที่สำหรับจอด รถบรรทุกภายในโครงการ ซึ่งปัจจุบัน อยู่ในช่วงงานโครงสร้างและสถาปัตย์ ทำให้มีเศษวัสดุก่อสร้างและวัสดุที่ ต้องขนย้ายออกน้อย	-
	3.จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกทุกหนักในหน่วยงาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อ รถยนต์ออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนน ภายนอกโครงการ	✕	-	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ มีพื้นที่จำกัดและเล็ก จึงไม่สามารถ จัดให้มีบ่อล้างล้อในพื้นที่ได้ แต่ อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดให้มี พนักงานคอยกวาดเศษดิน และฉีด พรมน้ำอยู่เสมอบริเวณด้านหน้า โครงการและบริเวณใกล้เคียง	คูรูปที่ 3-4 คูรูปที่ 3-7
	4.ห้ามมิให้มีการจอดรถเพื่อรอขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้างหรือรับ-ส่งคนงานบนถนนสาธารณะประโยชน์ หน้าโครงการและถนนสุขุมวิท	✓	โครงการกำชับห้ามมิให้มีการจอดรถเพื่อรอขนส่งวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างหรือรับ-ส่งคนงานบนถนนสาธารณะ ประโยชน์หน้าโครงการและถนนสุขุมวิท	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	5.ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจัดหาแผ่น เหล็กอย่างหนาให้ทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก	✓	โครงการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับ ให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจัดหาแผ่น เหล็กอย่างหนาให้ทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมี รถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก	-	-
	6.จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการคอยทำความสะอาด ถนน ในกรณีที่มีเศษดิน หิน ฝุ่น หรือวัสดุที่หกหล่น บนถนนสาธารณะภายนอกโครงการ	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการคอยทำความสะอาด ถนน ในกรณีที่มีเศษดิน หิน ฝุ่น หรือวัสดุที่หก หล่นบนถนนสาธารณะภายนอกโครงการ	-	คูรูปที่ 3-4 คูรูปที่ 3-7
	7.จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุกทุกคัน ที่เข้าออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษ วัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของ ถนนภายนอกโครงการเพื่อความปลอดภัย	✓	โครงการจัดให้มีผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้าออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และ เศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของ ถนนภายนอกโครงการเพื่อความปลอดภัย	-	-
	8.กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็นช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และจะไม่ขนส่งนอกเหนือจากเวลา ดังกล่าวโดยเด็ดขาด	✓	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และ หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	9.จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนน พยายามได้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสังเกตเห็นรถดังกล่าว ได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนน	-	ดูรูปที่ 3-12
	10.ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาโดยทันที	✓ โครงการมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาโดยทันที	-	ดูรูปที่ 3-19
	11.ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด	✓ โครงการควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด	-	-
	12.กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน	✓ โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	13.ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้างเป็นต้นทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้าออก และเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้า-ออก จัดให้มีป้ายชี้แสดงลูกศรทิศทางการเข้าสู่โครงการชัดเจนดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง	✓ โครงการจัดให้มีป้ายสัญญาณจราจร บริเวณเขตก่อสร้างทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้าออก	-	รูปที่ 3-20
	14.อบรม ตักเตือน และเข้มงวด กับพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและรักษาสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียง เพื่อลดปัญหาผลกระทบทางด้านการจราจร	✓ โครงการมีการอบรมตักเตือน และเข้มงวด กับพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและรักษาสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียง เพื่อลดปัญหาผลกระทบทางด้านการจราจร	-	-
	15.ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	✓ โครงการมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถบรรทุกทุกคันให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	-	-
	16.จำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน	✓ โครงการมีการควบคุมจำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน	-	รูปที่ 3-5

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	17.ติดป้ายเตือนให้ผู้ใช้รถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้ อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง	✓	โครงการได้ติดป้ายเตือนให้ผู้ใช้รถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้ อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง	-	รูปที่ 3-20
	18.จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุ ก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้น	✗	-	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการมี จำกัด จึงไม่มีพื้นที่สำหรับจอด รถบรรทุกภายในโครงการ ซึ่งปัจจุบัน อยู่ในช่วงงานโครงสร้างและสถาปัตย์ ทำให้มีเศษวัสดุก่อสร้างและวัสดุที่ ต้องขนย้ายออกน้อย	-
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อการจราจรในเส้นทางขนส่งหลัก				
	1.กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็นช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และจะไม่ขนส่งนอกเหนือจากเวลา ดังกล่าวโดยเด็ดขาด	✓	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และ หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน	-	-
	2.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและ อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจร ตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทาง เข้า-ออกเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจร ตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	-	รูปที่ 3-14

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.จำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน	✓	โครงการมีการควบคุมจำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน	-	ดูรูปที่ 3-5
	4.ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด	✓	โครงการควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด	-	-
	5.ติดป้ายเตือนให้ผู้ขับรถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง	✓	โครงการติดป้ายเตือนให้ผู้ขับรถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง	-	ดูรูปที่ 3-20
	6.จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้น	✗	-	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีจำกัด จึงไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ทำให้มีเศษวัสดุก่อสร้างและวัสดุที่ต้องขนย้ายออกน้อย	-
	7.ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	✓	โครงการมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถบรรทุกทุกคันให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบการเลี้ยวตัดกระแสนจราจรของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง			
	1.ไม่ขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน	✓	โครงการไม่มีการขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน	-
	2.กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยกโดยเฉพาะกรณีตัดกระแสนจราจร	✓	โครงการกำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสนจราจร	-
	3.ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มิดชิดและแน่นหนาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย และตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	✓	โครงการมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถบรรทุกทุกคันให้มิดชิด และแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	-
	4.จำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน	✓	โครงการควบคุมจำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน	-
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	5.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจร ตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุม และอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจร ตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	-
	1.ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	✓	โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมดูแลการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดิน	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	รูปที่ 3-6
3.8 ความปลอดภัยและ การป้องกันอัคคีภัย	1.ตรวจสอบสภาพสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ ก่อนเริ่มใช้งานกรณีพบจุดที่ ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิด ประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจร และอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับ คนงานก่อสร้างได้	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีพบว่า ชำรุดเสียหายจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทันที	-	-
	2.ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย	✓	โครงการไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย	-	-
	3.จัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ในจุดที่ สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก	✓	โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ในจุดที่ สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก	-	รูปที่ 3-21
	4.ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มี ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	✓	โครงการได้กำชับให้พนักงานห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุ ไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	-	-
	5.หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน ควร ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและ จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	✓	หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน โครงการมีการ ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและ จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	6.เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	✓	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและคอยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	รูปที่ 3-21
	7.ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัสดุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	✓	โครงการได้กำชับให้พนักงานห้ามสูบบุหรี่ และนำวัสดุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	-	-
	8.จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิด เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	✓	โครงการจัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิด เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	-	-
	9.จัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย	✓	โครงการจัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย	-	-
	10.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	-	รูปที่ 3-12

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม	1. วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการโดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแล และลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ เช่น <ul style="list-style-type: none"> ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท ห้ามนำบุคคลภายนอกพักในบ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ห้ามลักขโมยทำลายทรัพย์สินของชุมชน และมีโทษขั้นไล่ออก 	✓	โครงการได้จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแล และลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ	-	ดูรูปที่ 3-6

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
 ✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
 - หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.ระมัดระวังมิให้เศษวัสดุหล่น ไปทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง	✓ โครงการกำชับให้พนักงานมีความระมัดระวังไม่ให้มีเศษวัสดุหล่น ไปทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง	-	-
	3.ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการและข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากการก่อสร้างเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน	✓ โครงการมีการติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการและข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากการก่อสร้างเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน	-	รูปที่ 3-9
	4.นำข้อคิดเห็นจากการสำรวจความคิดเห็นมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที ได้แก่ มาตรการป้องกันด้านฝุ่นละออง เสียง ควั่น จาการบรรทุก การจราจร และระบบป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง	✓ โครงการจัดให้มีการนำข้อคิดเห็นจากการสำรวจความคิดเห็นมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	5.ติดป้ายแสดงชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บริเวณบ้านพักคนงานนอกพื้นที่ก่อสร้างในตำแหน่งที่ บุคคลภายนอก สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน	✓	โครงการมีการติดป้ายแสดงชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อบริเวณบ้านพักคนงานนอกพื้นที่ก่อสร้างในตำแหน่ง ที่บุคคลภายนอก สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน	-	รูปที่ 3-9
	6.จัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	✗	-	โครงการยังไม่ได้จัดให้มีไฟที่เพียงพอ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องจัดให้มีและปฏิบัติ ตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดใน รอบถัดไป	-
	7.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า- ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านการจราจร	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านการจราจร	-	รูปที่ 3-12
	8.ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่าง ใกล้ชิด	✓	โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมคนงานคอยแนะนำการทำงาน ที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง และคอยควบคุมการทำงาน อย่างใกล้ชิด	-	รูปที่ 3-6

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	9.จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	✓	โครงการจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	-	-
	10.กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น	✓	โครงการได้กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และ ไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น	-	-
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ความปลอดภัยในสถานที่ 1.จัดทำรั้วกันโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมด เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตก่อสร้าง พร้อมหลังคาคลุมทางเดินที่ติดรั้วกันนั้นด้วยเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกใส่ผู้สัญจรไป และแบ่งเขตก่อสร้างอย่างชัดเจน โดยแบ่งเขตที่พักอาศัยออกจากบริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักรที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ออกเป็นระเบียบ	✗	-	โครงการได้จัดทำรั้วกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ยกเว้นตรงบริเวณด้านหน้าโครงการที่ยังไม่ได้จัดทำรั้ว เนื่องจากพื้นที่ด้านหน้าแคบและมีพื้นที่จำกัดในการเดินและการดำเนินการก่อสร้างโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องจัดให้มีและปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.สถานที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัย หรือข้อควรปฏิบัติที่มีขนาดพอเหมาะ เห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายในขณะเข้าปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว	✓	โครงการจัดให้มีการติดป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัย หรือข้อควรปฏิบัติที่มีขนาดพอเหมาะ เห็นได้ชัดเจน	-	รูปที่ 3-20
	3.ติดตั้งแผ่นกันกันวัตถุตกลงมาและมีตาข่ายคลุมอีกชั้นรอบตัวอาคาร	✕	-	โครงการยังไม่ได้จัดให้มีแผ่นกัน มีแต่ตาข่ายคลุมอาคาร อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องจัดให้มีและปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป	-
	4.ติดตั้งราวกัน และมีตาข่ายเสริม ส่วนของอาคารก่อสร้างที่มีช่องเปิดหรือไม่มีแผงกันเพื่อป้องกันการตก	✕	-	โครงการยังไม่ได้จัดให้มีราวกัน มีแต่ตาข่ายคลุมอาคาร อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องจัดให้มีและปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	5.การขุดพื้นดิน คู ที่มีความลึกมากกว่า 1.5 เมตร ต้องมีการค้ำยันหรือทำให้ลาดเอียง	✓	โครงการมีการขุดพื้นดิน คู เพื่อการค้ำยันหรือทำให้ ลาดเอียง	-	-
	ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร 1.ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ถูกต้องเหมาะสม และประเภทของงานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เกิด ประสิทธิผลในการทำงาน และไม่ประสบอันตรายจาก การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรนั้น	✓	โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีความ เหมาะสมกับประเภทของงาน เพื่อความปลอดภัยและ ไม่เป็นอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรนั้น	-	-
	2.ห้ามคนงานจุดไฟหรือสูบบุหรี่ บริเวณที่มีการเก็บ เชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด และติดตั้งป้ายที่มีข้อความว่า "สถานที่เก็บวัสดุไวไฟ ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่" โดยรอบ ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	✓	โครงการกำชับคนงานห้ามจุดไฟหรือสูบบุหรี่บริเวณที่มี การเก็บเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด พร้อมติดป้ายเตือนใน ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	-
	3.เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ต้องมีการเดินสายไฟ อย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด	✓	โครงการมีการเดินสายไฟของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด	-	-
	4.ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกครั้ง ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้ ทุกครั้ง	✓	โครงการมีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร ก่อนและ หลังการใช้ทุกครั้ง	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	5.จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	โครงการจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-
	6.อบรมคนงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ถูกต้อง ไม่ใช่เครื่องมือชำรุด	✓	โครงการจัดให้มีการอบรมคนงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ถูกต้อง ไม่ใช่เครื่องมือชำรุด	-	-
	ความปลอดภัยส่วนบุคคล 1.จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	✓	โครงการจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	-	-
	2.ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	✓	โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมคนงานคอยแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง และคอยควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	-	-
	3.ผู้ควบคุมงานต้องสอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	✓	โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมคนงานคอยสอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 3-6

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	4.กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติใน การทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดย เด็ดขาด เป็นต้น	✓	โครงการได้กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติ ในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และ ไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	-	-
	5.จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวน ของคนงานก่อสร้าง และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ควบคุมคนงานให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	✓	โครงการจัดให้พนักงานมีการแต่งกาย และสวมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสมตาม กิจกรรมการก่อสร้าง	-	-
	6.ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดื่มของมึนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ	✓	โครงการมีกฎระเบียบ โดยห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดื่มของมึนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันใน ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการ ลงโทษ	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	7.จัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายใน หน่วยก่อสร้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะ เกิดขึ้น	✓	โครงการจัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉิน ภายในหน่วยก่อสร้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น	-	-
4.3 ด้านสุขภาพและ สาธารณสุข	ด้านฝุ่นละอองและมลสาร 1.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม กับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวกกรองเพ้า นิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ ถุงมือ ที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกัน ตกสำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อ ป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู เป็นต้น	✓	โครงการจัดให้พนักงานมีการแต่งกาย และสวมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสมตาม กิจกรรมการก่อสร้าง	-	-
	2.กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานไม่ให้เกินที่ กฎหมายกำหนด	✓	โครงการกำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานไม่ให้เกินที่ กฎหมายกำหนด	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.บริเวณทางเข้าออก จะปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะ เมื่อมีรถเข้า-ออก และพื้นผิวของปากทางเข้า-ออก และ รักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือ ฝุ่นตกค้างตลอดระยะก่อสร้าง	✕	-	เนื่องจากโครงการมีขนาดพื้นที่ ก่อสร้างค่อนข้างเล็ก อีกทั้งมีระยะ บริเวณด้านหน้าโครงการจำกัด ตามกฎหมาย จึงยังไม่ได้จัดให้มี ประตูบริเวณทางเข้า-ออก อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องปฏิบัติตาม มาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบ ถัดไป ทั้งนี้โครงการมีเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดบริเวณด้านหน้า โครงการอย่างสม่ำเสมอ	รูปที่ 3-7
	4.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ฝุ่นละออง	✕	-	โครงการยังมีบางข้อที่ระบุในหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ฝุ่นละออง ยังไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตามโครงการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่าง เคร่งครัดในรอบถัดไป	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	ด้านเสียงรบกวน 1.ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวกรองเท้านิรภัยแว่นตากันเศษวัสดุ ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตกสำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู เป็นต้น	✓	โครงการจัดให้พนักงานมีการแต่งกาย และสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสมตามกิจกรรมการก่อสร้าง	-	-
	2.จัดเครื่องมือก่อสร้างหรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆไว้ให้ห่างจากอาคารข้างเคียง	✓	โครงการจัดเครื่องมือก่อสร้างหรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆไว้ให้ห่างจากอาคารข้างเคียง	-	-
	3.ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดระดับความดังของเสียงตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต	✓	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดระดับความดังของเสียงตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต	-	-
	4.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เสียง	✓	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เสียง	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	ด้านความสั่นสะเทือน 1.ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวกรองเท้านิรภัยแว่นตากันเศษวัสดุถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตกสำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู เป็นต้น	✓	โครงการจัดให้พนักงานมีการแต่งกาย และสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสมตามกิจกรรมการก่อสร้าง	-	-
	2.ติดตั้งอุปกรณ์ลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	✓	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	-	-
	3.จัดระบบประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนารายการกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	✓	โครงการจัดให้มีระบบประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนารายการกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	4.จัดวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	✓	โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	รูปที่ 3-6

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	ด้านน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 1.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) จะเป็น ผู้รับผิดชอบในการรื้อถอนห้องส้วมรวมทั้งระบบบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูป ส่วนน้ำทิ้งและน้ำเสียที่ค้างอยู่ในบ่อ ดักตะกอนดิน ผู้รับเหมาจะสูบน้ำที่ค้างอยู่ลง ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	✓	โครงการจัดให้มีผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอนห้องส้วม ส่วนน้ำทิ้งและน้ำเสียที่ค้างอยู่ในบ่อดักตะกอนดิน ผู้รับเหมาจะสูบน้ำที่ค้างอยู่ลงท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านหน้าโครงการ	-	-
	2.จัดลานชำระล้าง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ภายใน พื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดวางระบายน้ำโดยรอบลาน ชำระล้าง	✓	โครงการจัดให้มีลานชำระล้าง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	3.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 3.2 การบำบัดน้ำเสีย	✗	-	โครงการยังมีบางข้อที่ระบุในหัวข้อ 3.2 การบำบัดน้ำเสีย ยังไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องปฏิบัติ ตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดใน รอบถัดไป	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	ด้านมูลฝอย 1.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 3.4 การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	✗	-	โครงการยังมีบางข้อที่ระบุในหัวข้อ 3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ยังไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม โครงการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่าง เคร่งครัดในรอบถัดไป	-
	ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อุบัติเหตุ และ อัคคีภัยความปลอดภัยในสถานที่ 1.แบ่งเขตก่อสร้างอย่างชัดเจนโดยแบ่งเขตเขตที่พัก อาศัยออกจากบริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร ที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ ออกเป็นระเบียบ	✓	โครงการจัดพื้นที่แบ่งเขตก่อสร้างอย่างชัดเจนโดยแบ่งเขต เขตที่พักอาศัยออกจากบริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร ที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ ออกเป็นระเบียบ	-	รูปที่ 3-2
	2.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 4.2 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย เรื่องความปลอดภัยในสถานที่	✗	-	โครงการยังมีบางข้อที่ระบุในหัวข้อ 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่องความปลอดภัยในสถานที่ ยังไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม โครงการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร 1.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร	✗	-	โครงการยังมีบางข้อที่ระบุในหัวข้อ 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่องความปลอดภัยในสถานที่ ยังไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป	-
	ความปลอดภัยส่วนบุคคล 1.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล	✗	-	โครงการยังมีบางข้อที่ระบุในหัวข้อ 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่องความปลอดภัยในสถานที่ ยังไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป	-
	มาตรการป้องกันโรคจากคนงานก่อสร้าง 1.พิจารณาเลือกบริษัทรับเหมา ที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมา จะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ	✓	โครงการมีการพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมา ที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมา ได้ระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.ตรวจสอบประวัติทางด้านสุขภาพของพนักงานก่อสร้างเพื่อคัดกรองคนงานที่อาจเป็นโรคติดต่อร้ายแรงออกเสียก่อนจะรับเข้าทำงาน กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	✓ โครงการมีการตรวจสอบประวัติทางด้านสุขภาพของพนักงานก่อสร้างเพื่อคัดกรองคนงานที่อาจเป็นโรคติดต่อร้ายแรงออกก่อนจะรับเข้าทำงาน กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	-	-
	3.ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	✓ โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพคนงาน	-	-
	4.ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเป็นหวัดควรใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ	✓ โครงการกำชับให้พนักงานใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเป็นหวัดควรใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ	-	-
	5.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับโรคร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคพิษสุนัขบ้า โรคลมแดด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง รวมทั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	✓ โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับโรคร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดโรคแก่พนักงาน	-	รูปที่ 3-22

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	(COVID-19) โดยให้ความรู้ทางด้านลักษณะอาการ ของโรค สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค และ วิธีการป้องกันการเกิดโรค เพื่อให้คนงานปฏิบัติตาม				
	โรคไข้เลือดออก 1.ติดป้ายณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค ไข้เลือดออก เช่น เก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย	✓	โครงการจัดให้มีป้ายณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โรคไข้เลือดออก เช่น เก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย	-	คูรูปที่ 3-22
	2.จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณ พื้นที่ปรับปรุงโครงการ คั่ว และปิดฝาภาชนะ หรือไม่ ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงมาวางไข่ ใส่ทรายอะเบท (ABATE) ตามภาชนะใส่น้ำ อย่างแจกัน ถึงเก็บน้ำ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย	✓	โครงการจัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณ พื้นที่โครงการ	-	-
	3.ควรแต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและกางเกงขยาวในการ ปฏิบัติงาน	✓	โครงการจัดให้พนักงานแต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและกางเกง ขยาวในการปฏิบัติงาน	-	-
	4.ฉีดสเปรย์หรือพ่นยากันยุง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรค ไข้เลือดออก	✓	โครงการจัดให้มีป้ายณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โรคไข้เลือดออก	-	คูรูปที่ 3-22

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	โรคอุจจาระร่วง 1.ติดป้ายณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคอุจจาระร่วง เช่น การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลรวมถึง น้ำสะอาดทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหาร	✓	โครงการจัดให้มีป้ายณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรค อุจจาระร่วง เช่น การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล รวมถึงน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหาร	-	รูปที่ 3-22
	2.จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ	✓	โครงการได้จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ	-	-
	3.จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ เพียงพอต่อคนงานก่อสร้าง	✓	โครงการจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ต่อคนงานก่อสร้าง	-	รูปที่ 3-13
	4.ให้คนงานที่เจ็บป่วยด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุด พักงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย	✓	กรณีคนงานเจ็บป่วยด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ โครงการ จัดให้พนักงานหยุดพักงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย	-	-
	โรคพิษสุนัขบ้า 1.ติดป้ายณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สุนัขหรือสัตว์ที่มีอาการของ โรคพิษสุนัขบ้า	✓	โครงการติดป้ายณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สุนัขหรือสัตว์ที่มีอาการ ของโรคพิษสุนัขบ้า	-	รูปที่ 3-22
	2.ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	✓	โครงการไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงที่มีนิสัยดุร้ายทั้งภายในและภายนอกโครงการ	✓	โครงการกำชับให้พนักงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงที่มีนิสัยดุร้ายทั้งภายในและภายนอกโครงการ	-
	4.หากคนงานถูกสุนัขกัดให้รีบล้างแผล และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง	✓	กรณีคนงานถูกสุนัขกัด โครงการมีกล่องปฐมพยาบาลในการล้างแผลเบื้องต้น และรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง	-
	5.ไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงภายนอกพื้นที่โครงการเข้ามาภายในพื้นที่ก่อสร้าง	✓	โครงการกำชับไม่ให้ปล่อยสัตว์เลี้ยงภายนอกพื้นที่โครงการเข้ามาภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-
โรคลมแดด 1.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคลมแดด เช่น งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น	✓	โครงการติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคลมแดด เช่น งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น	-	รูปที่ 3-22
2.จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยจัดเตรียมพื้นที่เป็นสัดส่วน	✓	โครงการจัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	-	-
3.ให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชั่วโมง	✓	โครงการจัดให้มีเวลาหยุดพักหรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชั่วโมง แก่คนงาน	-	-
4.ให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดทำงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย	✓	กรณีคนงานเจ็บป่วยด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ โครงการจัดให้พนักงานหยุดทำงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	โรคมะเร็งจากควันบุหรี่				
	1.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็งจาก ควันบุหรี่	✓	โครงการจัดให้ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกัน โรคมะเร็งจากควันบุหรี่	-	รูปที่ 3-22
	2.ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	✓	โครงการกำชับพนักงานห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	-	-
	3.จัดให้มีเวลาพักเบรกระหว่างการทำงาน เพื่อความ ผ่อนคลาย สำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	✓	โครงการจัดให้มีเวลาพักเบรกระหว่างการทำงานเพื่อความ ผ่อนคลาย สำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	โรกระบบทางเดินหายใจ				
	1.จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง	✓	โครงการได้จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง	-	-
	2.จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น	✓	โครงการจัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่ใช้สารเคมี ที่มีกลิ่นรุนแรง	-	-
	3.เลือกใช้สารเคมีที่มีกลิ่นไม่รุนแรง	✓	โครงการเลือกใช้สารเคมีที่มีกลิ่นไม่รุนแรง	-	-
	4.จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเท ได้สะดวก	✓	โครงการจัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเท ได้สะดวก	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคระบาด/โรค ร้ายแรง เช่น ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่ สาธารณะ ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ให้สม่ำเสมอ	✓	โครงการจัดให้มีการติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกัน โรคระบาด/โรคร้ายแรง โดยให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ และล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เจลให้สม่ำเสมอ	-	คู่มือที่ 3-22
	2.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ	✓	โครงการกำชับให้พนักงานหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย ที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ	-	-
	3.หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง	✓	โครงการกำชับให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไปใน พื้นที่เสี่ยง	-	-
	4.ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมี เชื้อโรคเกาะอยู่	✓	โครงการกำชับให้พนักงานระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิว ที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่	-	-
	5.งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ	✓	โครงการกำชับให้พนักงานรักษาความสะอาดอยู่เสมอ	-	-
	6.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่างๆ	✓	โครงการกำชับให้พนักงานหลีกเลี่ยงการใกล้ชิด และสัมผัส สัตว์ต่างๆ	-	-
	7.จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับคนงานที่มีความเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อในกรณีที่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคได้แล้ว	✓	โครงการจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับคนงาน	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	โรคผิวหนัง				
	1.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคผิวหนัง เช่น การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง	✓	โครงการจัดให้มีป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคผิวหนัง โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง	-	-
	2.ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดและสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัสผงปูนซีเมนต์หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง	✓	โครงการจัดให้พนักงานสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดและสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัสผงปูนซีเมนต์หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง	-	-
	3.ดูแลความสะอาดภายในห้องพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ	✓	โครงการจัดให้พนักงานดูแลความสะอาดภายในห้องพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	4.ล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และตากให้แห้งก่อนนำไปสวมใส่	✓	โครงการจัดให้พนักงานล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และตากให้แห้งก่อนนำไปสวมใส่	-	-
4.4 ทัศนียภาพและ สุนทรียภาพ	1.จัดทำรั้วMetal sheet ความสูง 6.00 เมตร รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดโดยรอบโครงการ โดยมีระดับความหนาแน่นในการป้องกันฝุ่นละออง 13.0+0.5 กรัม/ตารางนิ้ว เพื่อป้องกันฝุ่นละออง พุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และบดบังทัศนียภาพ	✓	โครงการจัดทำรั้วชั่วคราว ความสูง 6 เมตร บริเวณพื้นที่ก่อสร้างปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่สาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ กรณีติดต่อกับที่สาธารณะจะต้องมีสิ่งปกคลุมทางเดิน เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นด้วย และบดบังทัศนียภาพที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง	-	รูปที่ 3-1

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	จากกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมติดป้ายเขตก่อสร้าง ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง				
	2.ขณะทำโครงสร้างอาคารต้องทำ Chain link ยื่นจาก อาคารเพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น	✗	-	ที่ผ่านมาโครงการมีการทำ Chain ink เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและ ย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น แต่ปัจจุบัน ได้นำออกและติดตั้งผ้าใบตาข่าย กันตัวอาคารแทน	รูปที่ 3-8
	3.ดับเครื่องยนต์ของรถยนต์และเครื่องจักรทุกครั้ง เมื่อจอดและไม่ใช้งาน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ อยู่เสมอ	✓	โครงการกำชับให้ดับเครื่องยนต์ของรถยนต์และเครื่องจักร ทุกครั้ง เมื่อจอดและไม่ใช้งาน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ตรวจสอบอยู่เสมอ	-	-
	4.จัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่ อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง กรณีพบว่ามีการร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบโดยทันทีหากพบว่าเป็นความเสียหาย ที่เกิดจากโครงการ โครงการจะเร่งแก้ไขให้โดยทันที	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่ อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และจะจัดเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบโดยทันทีหากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจาก โครงการ โครงการจะเร่งแก้ไขให้โดยทันที	-	รูปที่ 3-12 รูปที่ 3-19

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	5.จัดให้มีปล่องรองรับเศษวัสดุก่อสร้างโดยคลุมผ้าใบ อย่างหนาโดยรอบ ที่มีความสูงเท่ากับความสูงของ อาคารและให้พรมน้ำเศษวัสดุก่อสร้างให้ชื้นก่อนทิ้งลง ปล่อง เพื่อลดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองรบกวน ผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง	✕	-	โครงการยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำ ปล่องรองรับเศษวัสดุก่อสร้าง โดยคลุมผ้าใบอย่างหนาโดยรอบ อย่างใดก็ตาม โครงการจะต้อง ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด ในรอบถัดไป	-

หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบในระยะก่อสร้าง คือ บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

หมายเหตุ: ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล



รูปที่ 3-1 แนวเขตที่ดินรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร



รูปที่ 3-2 การจัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่โครงการ เพื่อความเรียบร้อย



รูปที่ 3-3 เครื่องน้ำชั่วคราว



รูปที่ 3-4 เจ้าหน้าที่เก็บกวาดและฉีดพรมน้ำ



รูปที่ 3-5 ป้ายจำกัดความเร็ว
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ 3-6 เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงาน
และควบคุมการก่อสร้าง



รูปที่ 3-7 พนักงานคอยกวาดเศษดิน และฉีดพรมน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง



รูปที่ 3-8 ผ้าใบกันป้องกันฝุ่น (Mesh sheet)



รูปที่ 3-9 ป้ายประชาสัมพันธ์
แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 3-10 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ขณะไม่ได้ใช้งาน



รูปที่ 3-12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คอยประสานงานรับเรื่องโครงการ



รูปที่ 3-13 ห้องน้ำ-ห้องส้วม สำหรับคนงาน



รูปที่ 3-14 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาด
ห้องน้ำ-ห้องส้วม



รูปที่ 3-15 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 3-17 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 3-18 ป้ายประชาสัมพันธ์พันธธรรงค์การใช้ไฟฟ้า



รูปที่ 3-19 กล่องรับเรื่องร้องเรียน




รูปที่ 3-20 สัญลักษณ์ และป้ายเตือน
ความปลอดภัยต่างๆ



รูปที่ 3-21 ถังดับเพลิง



รูปที่ 3-22 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่คนงานเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ



รูปที่ 3-23 กล่องปฐมพยาบาล