

Inspection report

July



shutterstock.com • 111342436

Master Checklist
Monthly Audit - Fire, Life and Safety
(to be submitted by 5th of the following month to Engineering)

Hotel
NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Month Jul-23

Year 2023

[illegible]

Monthly (kindly share supporting documents as and when requested)	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Fire Hose Reels							✓					
General Fire Alarm Bells / Tones							✓					
Fire Alarm Detection System												
Fire Extinguishers							✓					
Gas Leak Detection System and Alarm gas bank interface												
Emergency Lights and Exit Signs							✓					
Fire Fighting Equipment Instruction							✓					
Fire Fighting Instruction Orientation							✓					
Emergency Generator (no load test)							✓					
Main Fire Pump Test							✓					

Quarterly	Starting Date	Completion Date	Starting Date	Completion Date	Starting Date	Completion Date
Laundry Dust Cleaning						
Windows, Screens, Doors, Caulking						

Bi-Annual	Date	Date
Fire Blankets		
Evacuation Drill		

General Manager / Resort Manager

7/72/23

Date _____


Deep camp

Director Of Engineering / Chief Engineer

Date: 25 Jul - 2021

Yearly	Date
Wain Fire Pump Flow Test	9/7/66
Emergency Generator Load Test for 2 hours	
Fire Water Tank Cleaning	
Fire Authority Consent Certificate	
Fire Brigades Emergency Training	
Operation Drill with Guest	

Checklist GEN



12. 17

TEST RUN RECORD FOR EMERGENCY GENERATOR

GATE 8 ก.ค. 2566 ENGINEER ยศธนา / วัฒนา
 GENERATOR 500 KVA LOCATION ลานกิจกรรม

สภาพเครื่องก่อน TEST RUN

- ☒ ระดับน้ำมันเครื่อง (Motor Oil)
- ☒ สภาพสายพาน (Machine Belt)
- ☒ ระดับน้ำในหม้อน้ำ (Boiler)
- ☒ ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ (Battery)

TEST RUN

☐ ON LOAD ☒ OFF LOAD

TIME START 10.00 น. TIME STOP 10.30 น.



รายการตรวจเช็ค	บันทึก
Oil (L.) 42%	36%
Voltage (V) L1	401
Voltage (V) L2	N/A
Voltage (V) L3	400
Coolant Temp (°C)	61
Oil Pressure (bar)	4.5
Speed (RPM)	N/A
Frequency (Hz)	N/A
Battery (V)	27.4
Run Time (h)	548.93

REMARK

Deep Sea ข้างอ่าวนาค/วัด
 ขาดค่าเฟรเควนซี.

การบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน
วันที่ 2560 04/04/60 04/04/60

ลำดับ	วันที่	เวลา	ชนิด/ขนาด	OFF/GAP	สถานะ
1	4/1/60	14:05-14:15	-	✓	ปกติ
2	4/1/60	14:15-14:20	-	✓	ปกติ
3	4/1/60	14:20-14:30	-	✓	ปกติ



TEST RUN RECORD FOR EMERGENCY GENERATOR

DATE 8.7.2016 ENGINEER എസ്.എസ്.എസ്.
GENERATOR 1000KVA LOCATION പാലക്കാട്.

สภาพเครื่องก่อน TEST RUN

- | | |
|---|------------------------------------|
|  | ระดับน้ำมันเครื่อง (Motor Oil) |
|  | สภาพสายพาน (Machine Belt) |
|  | ระดับน้ำในหม้อน้ำ (Boiler) |
|  | ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ (Battery) |

TEST RUN

☐ ON LOAD ☒ OFF LOAD

TIME START 15.00H TIME STOP 15.30H

รายการตรวจเช็ค		บันทึก
Oil (L.)	1680	1650
Voltage (V)	L1	400
Voltage (V)	L2	400
Voltage (V)	L3	400
Coolant Temp (°C)		58
Oil Pressure (bar)		5.
Speed (RPM)		1500
Frequency (Hz)		50
Battery (V)		27
Run Time (h)		199.71

REMARK

[illegible]

Fire extinguishing system Checklist



shutterstock.com • 1686964432

นท

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของหัวจ่ายดับเพลิง

รหัส	ขนาดหัวจ่าย	สถานที่ติดตั้ง
Hose Reels	1"	nH Boatlagoon Phuket Resort.

วันที่ตรวจ	หมายเลขตู้	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ	
		วาวว/ประเก็น (การรั่วซึม)		ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ		การจ่ายน้ำ		สิ่งกีดขวาง			
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		
9/7/66	1 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	เผ่าพันธ์	
9/7/66	2 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	เผ่าพันธ์	
9/7/66	3 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	เผ่าพันธ์	
9/7/66	4 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	เผ่าพันธ์	
9/7/66	5 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	เผ่าพันธ์	
9/7/66	6 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	เผ่าพันธ์	
9/7/66	7 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	เผ่าพันธ์	
9/7/66	8 ภาชนะบรรจุถัง	✓		✓		✓			✓	ลิ้นชักตู้ดับเพลิง	
9/7/66	9 ภาชนะบรรจุถัง	✓		✓		✓			✓	ลิ้นชักตู้ดับเพลิง	
10/7/66	10 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	11 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	12 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	14 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	15 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	16 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	17 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	18 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	19 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	20 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	21 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	22 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	23 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	24 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	25 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	26 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	27 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	28 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	
10/7/66	29 ตรวจสอบเช็ค	✓		✓		✓			✓	อัทสน์	

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด
() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน
ตำแหน่ง
วันที่

ผู้ตรวจ
Assist Chief Engineer

ขอบปฏิบัติ

ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

TH

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

บันทึกการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ตรวจราชม ๒๕๖๖

รายละเอียดของสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

รหัส

สถานที่ติดตั้ง

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สภาพติดตั้ง		ปุ่มควบคุม		การส่งสัญญาณ		แหล่งจ่ายไฟสำรอง		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
๒๕/๖๖ 1	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 2											
๒๕/๖๖ 3	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 4	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 5											
๒๕/๖๖ 6	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 7	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 8	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 9	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 10	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 11	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 12	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 14											
๒๕/๖๖ 15	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 16	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 18											
๒๕/๖๖ 19	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 17	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 20	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 21	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 22	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 23	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 24	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 25	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 26	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 27	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ
๒๕/๖๖ 28											
๒๕/๖๖ 29	/		/		/		/			/	ช.ทรรณ

รายละเอียดการชำรุด



กระดิ่งสัญญาณ



ปุ่มควบคุม

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

Assistant Chief Engineer

ข้อปฏิบัติ

ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.พันที่



BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List Fire Extinguisher Building B

Monthly..07/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่พันบิด, งอ, ขัด	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง													
หน้าห้อง221 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	Best			
หน้าห้อง231 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	Best			
บันไดกลาง													
หน้าห้อง222 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	Best			
หน้าห้อง233 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	Best			
บันไดข้าง													
หน้าห้อง224 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	Best			
หน้าห้อง237 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	Best			
หน้าตึก													
หน้าห้อง20/4 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	Best			
หลังตึก													
หน้าห้อง20/1-4 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	Best			

หมายเหตุ: เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager



BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List Fire Extinguisher Building C

Monthly..07/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่ผูกขาด, อุดตัน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง													
หน้าห้อง321 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	BOB			
หน้าห้อง331 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	BOB			
บันไดกลาง													
หน้าห้อง322 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	BOB			
หน้าห้อง334 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	BOB			
บันไดข้าง													
หน้าห้อง324 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	BOB			
หน้าห้อง237 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	BOB			
หน้าดัก													
หน้าห้อง20/8 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	BOB			
หลังดัก													
หน้าห้อง20/5-8 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								13/7	BOB			

หมายเหตุ:

เครื่องหมาย [✓] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระบุการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager

NH

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT Check List Fire Extinguisher Building D

Monthly..07/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่เกี่ยว(No obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง												
หน้าห้อง421 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	13/7	Bob	normal		
หน้าห้อง431 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	13/7	Bob	normal		
บันไดกลาง												
หน้าห้อง422 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							13/7	Bob			
หน้าห้อง434 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							13/7				
บันไดข้าง												
หน้าห้อง424 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							13/7	Bob			
หน้าห้อง437 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							13/7				
หน้าตึก												
หน้าห้อง20/12 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							13/7	Bob			
หลังตึก												
หน้าห้อง20/9-12 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC							13/7	Bob			

เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระบุการแก้ไข

หมายเหตุ:

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager

[Signature]
[Signature]



BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List Fire Extinguisher Building E

Monthly..07/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่พัน/บิด/ชำรุด	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง													
หน้าห้อง521 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X	14/7	Best	no action		
หน้าห้อง531 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X	14/7	Best	no action		
บันไดกลาง													
หน้าห้อง522 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	14/7	Best			
หน้าห้อง534 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	14/7	Best			
บันไดข้าง													
หน้าห้อง524 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	14/7	Best			
หน้าห้อง537 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	14/7	Best			
หน้าห้อง													
หน้าห้อง20/16 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	14/7	Best			
หลังดึก													
หน้าห้อง20/13-16 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	14/7	Best			

หมายเหตุ: เครื่องหมาย [✓] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระบุการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager



BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List Fire Extinguisher Building F

Monthly..07/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่ผูกมัด, ปลอดภัย, ใช้งานได้	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง													
หน้าห้อง621 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								14/7	Best			
หน้าห้อง631 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								14/7	Best			
บันไดกลาง													
หน้าห้อง623 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								14/7	Best			
หน้าห้อง633 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								14/7	Best			
บันไดข้าง													
หน้าห้อง624 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								14/7	Best			
หน้าห้อง637 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								14/7	Best			
หน้าตึก													
หน้าห้อง20/20 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								14/7	Best			
หลังตึก													
หน้าห้อง20/17-20 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								14/7	Best			

หมายเหตุ:

เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager



BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List Fire Extinguisher Building G

Monthly..07/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่พันขาด,จุดตัน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstacle)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
Building G													
บันไดข้าง	ผนังห้อง721 (1ถัง)		/	/	/	/	/	/	18/7	Best			
	ผนังห้อง731 (1ถัง)		/	/	/	/	/	/	18/7	Best			
บันไดกลาง	ผนังห้อง722 (1ถัง)		/	/	/	/	/	/	18/7	Best			
	ผนังห้อง733 (1ถัง)		/	/	/	/	/	/	18/7	Best			
บันไดข้าง	ผนังห้อง724 (1ถัง)		/	/	/	/	/	/	18/7	Best			
	ผนังห้อง737 (1ถัง)		/	/	/	/	/	/	18/7	Best			
หน้าตึก	หน้าห้อง20/24 (1ถัง)		/	/	/	/	/	/	18/7	Best			
	หลังตึก		/	/	/	/	/	/	18/7	Best			
หน้าห้อง20/21-24 (2ถัง)			/	/	/	/	/	/	18/7	Best			

หมายเหตุ:

เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List Fire Extinguisher Hotel Wing Floor 1, Restaurant, Lobby

Monthly..07/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่พันขาด, อุบัติ	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บริเวณแผนกครัว (2 ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/7				
หน้าห้อง MDB (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/7				
หน้าห้องบัญชี (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/7				
หน้าห้องนำหญิง (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/7				
ห้องครัวพนักงาน (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/7				
ห้องครัวเมน (4ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/7				
หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/7				
ห้องเก็บถัง (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/7				
หน้าลิฟท์ส่งอาหาร (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/7				
ห้องเก็บถัง (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/7				
ห้องเก็บถังพร้อม(2ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/7				
ห้อง LP 1 ถัง	ผงเคมี-ABC								18/7				

หมายเหตุ: เครื่องหมาย [✓] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT
Check List Fire Extinguisher Hotel Wing FLOOR 2,3

Monthly..07/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่ขัดข้อง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
FLOOR 2													
Room 242 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
Room 250 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
Room 256 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
Room 264 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
Room 272 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
FLOOR 3													
Room 342 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
Room 348 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
Room 352 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
Room 358 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
Room 364 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
Room 372 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
Room 380 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				

หมายเหตุ: เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระบุการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager



หมายเหตุ: เครื่องหมาย $[V]$ คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผลิตภัณฑ์ของระบบการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date..... 8/7/23
29354

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible byDate..... 9/17/23
E. ANSARI

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date 8/1/23

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date.....
 4/7/23

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by en5m Date 8/7/23.....

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Jul-23

[illegible]

Note:Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by ej anan Date 8/7/23.....

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by Date..... 8/7/23

Supervisor by Date.....

Check List emergency light

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [✓] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date.....

Supervisor by Date.....

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date.....

Supervisor by Date.....

Check List emergency light

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date 8/7/23

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by Date..... 8/7/23

Supervisor by Date.....

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

Jul-23

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Room 341 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	8/7/23	สมชาย	/			
Room 341 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 346 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 346 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 355 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 355 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 360 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 360 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 371 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 371 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 377 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 377 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 382 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 382 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by สมชาย Date 8/7/23

Supervisor by Date

Check List emergency light

Jul-23

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by Date..... 4/7/23

Supervisor by Date.....

Check List Alarm System

Jul-23

[illegible]

Note:Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

Jul-23

[illegible]

Note:Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

Jul-23

Note: Mark [✓] Normal
Mark (X) Abnormal

Check List Alarm System

Jul-23

Note: Mark [✓] Normal
Mark (X) Abnormal

Check List Alarm System

[illegible]

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

Note: Mark [☒] Normal
Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit
(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

(1) = Fire Exit
(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

Note: Mark [$\checkmark$] Normal
Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit
(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

Jul-23

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

Jul-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit


Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light


Checklist T.V.



Fill the treatment pond with microorganisms



Checklist the air conditioner



BOAT LAGOON

Updated 2566 למחזור

Updated 2566 להבדלה

LS=Logoon S₁ DLX PLS PD PLD PMS

Summary Clean Air Rooms of FLOOR 1+2+3

	89	Rooms
Total Rooms	0	Rooms
Total Clean Air Rms	0	Rooms
Clean Air Rooms	0	Rooms
The rest	0	Rooms
Done	0	Rooms
Easy	0	Rooms
Medium	0	Rooms
Hard	0	Rooms

[illegible]

HOTEL WING FLOOR 4+RESORT A+B

Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC
440	LS				454	DLX				468	DLX				482	LS			
441	DLX				455	DLX				469	DLX				483	LS			
442	DLX				456	DLX				470	DLX				484	LS			
443	DLX				457	DLX				471	DLX				485	LS			
444	DLX				458	DLX				472	DLX								
445	DLX				459	DLX				473	DLX								
446	DLX				460	DLX				474	DLX								
447	DLX				461	DLX				475	DLX								
448	DLX				462	DLX				476	DLX								
449	DLX				463	DLX				477	DLX								
450	DLX				464	DLX				478	DLX								
451	DLX				465	DLX				479	DLX								
452	DLX				466	DLX				480	DLX								
453	DLX				467	DLX				481	DLX								
14		0	0	0	0	14		0	0	0	14		0	0	4		0	0	0

0

14

0

0

0

0

4

0

0

0

14

0

0

0

0

0

14

0

0

0

Summary Clean Air Rooms FLOOR 4 +Resort A+B

Total Rooms	77	Rooms
Total Defective Rms	0	Rooms
Repaired Rooms	0	Rooms
The rest	0	Rooms
Done	0	Rooms
Easy	0	Rooms
Medium	0	Rooms
Hard	0	Rooms

Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC
138	PLP	1	9/7/66	OK	236	PLD	1	9/7/66	OK
221	PLS	1	9/7/66	OK	237	PD	1	9/7/66	OK
222	PLS	1	9/7/66	OK	238	PLP	1	9/7/66	OK
223	PLS	1	9/7/66	OK					
224	PLS	1	9/7/66	OK					
225	PD	1	9/7/66	OK					
226	PD	1	9/7/66	OK					
227	PH	1	9/7/66	OK					
228	x	1	9/7/66	OK					
231	PD	1	9/7/66	OK					
232	PLD	1	9/7/66	OK					
233	PD	1	9/7/66	OK					
234	PLS	1	9/7/66	OK					
235	PD	1	9/7/66	OK					
14		0	0	0	0	3		0	0

0

RESORT C+D+E+F+G+H+I

Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC
321	PLS				421	PLS				437	PD				537	SUP				635	PD			
322	PLS				422	PLS				438	PLD				538	PLD				636	PLD			
323	PLS				423	PLS				521	PLS				541	SUP				637	PD			
324	PLS				424	PLS				522	PLS				542	SUP				638	PLD			
325	PD				425	PD				523	PLS				621	PLS				641	PH			
326	PD				426	PD				524	PLS				622	PLS				642	PH			
331	PD				427	PH				525	PD				623	PLS				721	PLS			
332	PLD				428	PH				526	PD				624	PLS				722	PLS			
333	PD				431	PD				531	PD				625	PD				723	PLS			
334	PLD				432	PLD				532	PLD				626	PD				724	PLS			
335	PD				433	PD				533	PD				631	PD				725	PD			
336	PLD				434	PLD				534	PLD				632	PLS				726	PD			
337	PD				435	PD				535	PD				633	PD				731	PD			
338	PLD				436	PLD				536	PLD				634	PLD				732	PLD			
14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0

Summary Clean Air Rooms of RESORT C+D+E+F+G+H+I

Total Rooms	106	Rooms
Total Defective Rms	0	Rooms
Repaired Rooms	0	Rooms
The rest	0	Rooms
Done	0	Rooms
Easy	0	Rooms
Medium	0	Rooms
Hard	0	Rooms

Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC
733	PD				939	PLD				932	PD			
734	PLD				940	PD				933	PLD			
735	PD				941	PLD				934	PD			
736	PLD				942	PD				935	PLD			
737	PD				943	PLD				936	PD			
738	PLD				944	PD				937	PLD			
741	PH				945	PLD				938	PLD			
742	PH				946	PD				948	PH			
925	PMS				949	PH				8	0	0	0	
926	PMS				921	PMS								
927	PMS				922	PMS								
928	PMS				923	PMS								
929	PMS				924	PMS								
930	PMS				931	PLD								
14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0

Inspection report

August



shutterstock.com · 1113424436

Master Checklist
Monthly Audit - Fire, Life and Safety
(to be submitted by 5th of the following month to Engineering)

Aug-23

Year 2023

[illegible][illegible]

Monthly (kindly share supporting documents as and when requested)	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Fire Hose Reels								✓				
General Pre-Alarm Bells / Tones								✓				
Fire Alarm Detection System								✓				
Fire Extinguishers								✓				
Gas Leak Detection System and Main gas bank interface												
Emergency Lights and Exit Signs								✓				
Fire Fighting Equipment Instruction								✓				
Fire Fighting Instruction Orientation								✓				
Emergency Generator (no load test)								✓				
Main Fire Pump Test								✓				

	Starting Date	Completion Date	Starting Date	Completion Date	Starting Date	Completion Date
Quarry						
laundry Duct Cleaning						
laundry Exhaust Fan Cleaning						

SI-Annual	Date	Date
Fire Blankets		
Evacuation Drill		

General Manager / Resort Manager

200

Yearly	Date
Main Fire Pump Flow Test	9/8/66
Emergency generator Load Test for 2 hours	
Fire Water Tank Cleaning	
Fire Authority Consent Certificate	
Fire Brigade Emergency Training	
Evacuation Drill with Guest	

Checklist GEN



12/5/17

TEST RUN RECORD FOR EMERGENCY GENERATOR

DATE 11 ธ.ค. 2566 ENGINEER สุจินต์ / เป้าพิเชษฐ์
 GENERATOR 500kVA LOCATION ต.น.กิจกรรม

สภาพเครื่องก่อน TEST RUN

- ☒ ระดับน้ำมันเครื่อง (Motor Oil)
- ☒ สภาพสายพาน (Machine Belt)
- ☒ ระดับน้ำในหม้อน้ำ (Boiler)
- ☒ ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ (Battery)

TEST RUN

☐ ON LOAD ☒ OFF LOAD

TIME START 10.00 น TIME STOP 10.30 น

รายการตรวจเช็ค		บันทึก
Oil (L.)	<u>36%</u>	<u>33%</u>
Voltage (V)	L1	<u>400</u>
Voltage (V)	L2	<u>N/A</u>
Voltage (V)	L3	<u>398</u>
Coolant Temp (°C)		<u>60</u>
Oil Pressure (bar)		<u>4.2</u>
Speed (RPM)		<u>N/A</u>
Frequency (Hz)		<u>N/A</u>
Battery (V)		<u>22.2</u>
Run Time (h)		<u>552.93</u>



REMARK

- Deep Sea น้ํามันเครื่อง
หมดและอ่านค่าได้บางส่วน

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

วันที่ 2560 พ.ศ. 2560

วันที่	เวลา	สถานที่	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุม	หมายเหตุ
2	4/1/60	14.05-14.15	-	✓	ปกติ
3	4/1/60	13.40-14.10	-	✓	ปกติ
4	4/1/60	12.50-13.00	-	✓	ปกติ



DATE 11.09.2016 ENGINEER B. S. / S. S.
GENERATOR 1000 kVA LOCATION 800m.


	ระดับน้ำมันเครื่อง (Motor Oil)
	สภาพสายพาน (Machine Belt)
	ระดับน้ำในหม้อน้ำ (Boiler)
	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ (Battery)

ON LOAD OFF LOAD

TIME START 14.10 TIME STOP 14.30

รายการตรวจเช็ค		บันทึก
Oil (L.)	1650	1620
Voltage (V)	L1	401
Voltage (V)	L2	401
Voltage (V)	L3	400
Coolant Temp (°C)		58
Oil Pressure (bar)		4.8
Speed (RPM)		1500
Frequency (Hz)		50
Battery (V)		27.4
Run Time (h)		199.91

Handwritten logbook or checklist with a grid. The header includes fields for Date, Time, Location, and Remarks. The first few rows contain handwritten entries, including dates like 11/11/01 and 11/11/01, and times like 11:00 and 11:00. The grid is mostly empty, suggesting a logbook or checklist.



Fire extinguishing system Checklist




shutterstock.com • 1686964432

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT
Check List Fire Extinguisher Building A

Monthly..08/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	ฉลากนิรภัย(Safety Label)	สายไม่พันพาด, ขุดดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการตามกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
ชั้น A													
บันไดข้าง													
หน้าห้อง 121 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								7/8	Best			
หน้าห้อง 131 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								7/8	Best			
บันไดกลาง													
หน้าห้อง 122 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								7/8	Best			
บันไดข้าง													
หน้าห้อง 124 (1ถัง)	NON-CFC								7/8	Good			
หน้าห้อง 137 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								7/8	Best			
หน้าห้อง A21 (1ถัง)	NON-CFC								7/8	Best			
หลังตึก													
หน้าห้อง MDB (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								7/8	Best			

หมายเหตุ: เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ
เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระบุงการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

 Acknowledge By
 Assistant General Manager

NH

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT
Check List Fire Extinguisher Building B

Monthly..08/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิภัย(Safety Latch)	สายไม่พันขาด, อุปกรณ์	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstacle)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
ตึก B													
บันไดข้าง													
หน้าห้อง 221 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								7/8	Besh			
หน้าห้อง 231 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC												
บันไดกลาง													
หน้าห้อง 222 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								7/8	Besh			
หน้าห้อง 233 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC												
บันไดข้าง													
หน้าห้อง 224 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								7/8	Besh			
หน้าห้อง 237 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC												
หน้าตึก									7/8	Besh			
หน้าห้อง 20/4 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC												
หลังตึก													
หน้าห้อง 20/1-4 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								7/8	Besh			

หมายเหตุ:

เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระบุงการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager

NH

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT Check List Fire Extinguisher Building C

Monthly..08/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่พันสายไฟ, อุปกรณ์	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง													
หน้าห้อง321 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Besh			
หน้าห้อง331 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC												
บันไดกลาง													
หน้าห้อง322 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Besh			
หน้าห้อง334 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC												
บันไดข้าง													
หน้าห้อง324 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Besh			
หน้าห้อง337 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC												
หน้าตึก													
หน้าห้อง20/8 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Besh			
หลังตึก													
หน้าห้อง20/5-8 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Besh			

หมายเหตุ: เครื่องหมาย [✓] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระบุการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager




NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT
Check List Fire Extinguisher Building D

Monthly..08/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายโซ่ความปลอดภัย	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง													
หน้าห้อง421 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X	8/8	Beerb			
หน้าห้อง431 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X	8/8	Beerb			
บันไดกลาง													
หน้าห้อง422 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	8/8	Beerb			
หน้าห้อง434 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	8/8	Beerb			
บันไดข้าง													
หน้าห้อง424 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	8/8	Beerb			
หน้าห้อง437 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	8/8	Beerb			
หน้าตึก													
หน้าห้อง20/12 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	8/8	Beerb			
หลังตึก													
หน้าห้อง20/9-12 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	8/8	Beerb			

เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระบุงการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By
Assistant General Manager

หมายเหตุ:



BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List Fire Extinguisher Building E

Monthly..08/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่พันหุ้มท่ออุดตัน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
ตึก 1													
บันไดข้าง													
หน้าห้อง521 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X	8/8	Beeb			
หน้าห้อง531 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X					
บันไดกลาง													
หน้าห้อง522 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X	8/8	Beeb			
หน้าห้อง534 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X					
บันไดข้าง													
หน้าห้อง524 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X	8/8	Beeb			
หน้าห้อง537 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X					
หน้าตึก													
หน้าห้อง20/16 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X	8/8	Beeb			
หลังตึก													
หน้าห้อง20/13-16 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X	8/8	Beeb			

หมายเหตุ:

เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager



BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT
Check List Fire Extinguisher Building F

Monthly..08/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่ใช้ขาด, รุ่ย, ผิดตำแหน่ง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง													
หน้าห้อง21 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Bob			
หน้าห้อง31 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Bob			
บันไดกลาง													
หน้าห้อง23 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Bob			
หน้าห้อง33 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Bob			
บันไดข้าง													
หน้าห้อง24 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Bob			
หน้าห้อง37 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Bob			
หน้าตึก													
หน้าห้อง20/20 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Bob			
หลังตึก													
หน้าห้อง20/17-20 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Bob			

หมายเหตุ:

เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT
Check List Fire Extinguisher Building G

Monthly..08/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไฟสายดิน, จุดดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง													
หน้าห้อง721 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Best			
หน้าห้อง731 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC												
บันไดกลาง													
หน้าห้อง722 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Best			
หน้าห้อง733 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC												
บันไดข้าง													
หน้าห้อง724 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Best			
หน้าห้อง737 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC												
หน้าตึก													
หน้าห้อง20/24 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Best			
หลังตึก													
หน้าห้อง20/21-24 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								8/8	Best			

หมายเหตุ:

เครื่องหมาย [✓] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT
Check List Fire Extinguisher Hotel Wing Floor 1, Restaurant, Lobby

Monthly..08/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่ไขว้กัน(No entanglement)	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(No obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
ห้องครัว													
บริเวณแผนกนึ่ง (2 ถัง)	ผงเคมี-ABC								9/8	Bea			
หน้าห้อง MDB (1 ถัง)	ผงเคมี-ABC								9/8	Bea			
หน้าห้องบัฟเฟ่ (1 ถัง)	ผงเคมี-ABC								9/8	Bea			
หน้าห้องน้ำแข็ง (1 ถัง)	ผงเคมี-ABC								9/8	Bea			
ห้องครัวพนักงาน (1 ถัง)	ผงเคมี-ABC								9/8	Bea			
ห้องครัวเมน (4 ถัง)	ผงเคมี-ABC								9/8	Bea			
หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า (1 ถัง)	ผงเคมี-ABC								9/8	Bea			
ห้องปั๊มน้ำ (2 ถัง)	ผงเคมี-ABC								9/8	Bea			
หน้าลิฟท์ส่งอาหาร (1 ถัง)	ผงเคมี-ABC								9/8	Bea			
ห้องใบเรือ (2 ถัง)	ผงเคมี-ABC								9/8	Bea			
ห้องบีทพริช (2 ถัง)	ผงเคมี-ABC								9/8	Bea			
ห้อง LP 1 ถัง	ผงเคมี-ABC								9/8	Bea			

หมายเหตุ: เครื่องหมาย [✓] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระบุการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT
Check List Fire Extinguisher Hotel Wing FLOOR 2,3

Monthly..08/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่พันววด, entangle	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
FLOOR 2													
Room 242 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/8	Boh			
Room 250 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								12/8	Boh			
Room 256 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								12/8	Boh			
Room 264 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								12/8	Boh			
Room 272 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								12/8	Boh			
Room 342 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/8	Boh			
Room 348 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								12/8	Boh			
Room 352 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								12/8	Boh			
Room 358 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								12/8	Boh			
Room 364 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								12/8	Boh			
Room 372 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								12/8	Boh			
Room 380 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								12/8	Boh			

หมายเหตุ:

เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระบุการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT
Check List Fire Extinguisher Hotel Wing FLOOR 4

Monthly..08/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่ขัดขวาง(No obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
FLOOR 4												
Room 442 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	12/8	BOB			
Room 448 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	12/8	BOB			
Room 454 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	12/8	BOB			
Room 460 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	12/8	BOB			
Room 466 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	12/8	BOB			
Room 474 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	12/8	BOB			
Room 482 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	12/8	BOB			

หมายเหตุ:

เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระบุการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Acknowledge By

Assistant General Manager

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

Aug-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date 5/6/23
607545

Supervisor by Date.....

Check List emergency light

Aug-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date. 5/6/23

Supervisor by Date.....

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

Aug-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by W. W. W. Date 5/4/93

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Aug-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Winning Date 5/6/23.....

Supervisor by Date.....

Check List emergency light

Aug-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by *Wings* Date: *5/8/23*

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Aug-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Wing Date 5/4/23

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Aug-23

[illegible]

Note:Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date: 5/8/23.....

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Supervisor by Date.....

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

Aug-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible byDate.....

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Aug-23

[illegible]

Note:Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Wing Date 5/4/23

Supervisor byDate.....

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

Aug-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible byDate.....
Winnif *5/6/23*

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Aug-23

[illegible]

Note:Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by *W. J. J. J.* Date..... *5/4/23*

Supervisor byDate.....

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

Aug-23

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Room 441 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	5/6/23	binnub	✓			
Room 441 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 446 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 446 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 456 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 456 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 462 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 462 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 473 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 473 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 479 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 479 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 484 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 484 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by binnub Date 5/6/23

Supervisor by Date

Check List Alarm System

Aug-23

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

Aug-23

Note: Mark [✓] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

Aug-23

Note: Mark $[\sqrt{\quad}]$ Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

Aug-23

Note: Mark [$\sqrt{}$] Normal
Mark (X) Abnormal

Check List Alarm System

Aug-23

Note: Mark [✓] Normal
Mark (X) Abnormal

Check List Alarm System

Aug-23

Note: Mark [✓] Normal
Mark (X) Abnormal

Check List Alarm System

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

Aug-23

[illegible]

Note:Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

Note: Mark [☒] Normal
Mark (X) Abnormal

Check List Alarm System

[illegible]

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

[illegible]

(2) = Emergency Light

Check List Alarm System

Aug-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Checklist T.V.




2566


ตารางตรวจเช็คสัญญาณTV

ลำดับ	ชื่อรายการช่องสัญญาณ	วันที่
1	hotel information	1
2	HBO	2
3	Live Sky	3
4	BBC	4
5	CNN	5
6	TV 5 MONDE	6
7	DW English	7
8	France 24	8
9	NHK world Japan	9
10	sky sports 2	10
11	Dubai sports 1	11
12	Sky Sports 1	12
13	Channel V	13
14	NGO	14
15	Al Jazeera English HD	15
16	TRT World HD	16
17	B4U Movies India	17
18	Filmax	18
19	xing kong จีน	19
20	Yemen TV	20
21	TV5 (ไทย)	21
22	Nation (ไทย)	22
23	Work Point(ไทย)	23
24	True4U (ไทย)	24
25	GMM (ไทย)	25
26	Thai PBS (ไทย)	26
27	CH 8 (ไทย)	27
28	TNN 24 (ไทย)	28
29	Mono 29 (ไทย)	29
30	MCOT (ไทย)	30
31	ONE (ไทย)	31
32	Thairath (ไทย)	32
33	TV3HD (ไทย)	33
34	Amarin (ไทย)	34
35	TV7HD (ไทย)	35
36	PPTV (ไทย)	36
37	NBT(ไทย)	37
38	JKN(ไทย)	38
39	Cvi	39

Fill the treatment pond with microorganisms



Checklist the air conditioner



BOAT LAGOON AIR CONDITION CLEAN FILTERS/P.M.

FLOOR 1+2+3

Updated 2566

25/11/2021

Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC
140	FS2B				240	LS				258	DLX				340	LS				358	DLX			
141	FS2B				241	DLX				259	DLX				341	DLX				359	DLX			
142	FS2B				242	DLX				260	DLX				342	DLX				360	DLX			
143	FS2B				243	DLX				261	DLX				343	DLX				361	DLX			
144	FS2B				244	DLX				262	DLX				344	DLX				362	DLX			
145	FS2B				245	DLX				263	DLX				345	DLX				363	DLX			
146	FS2B				246	FDL				264	DLX				346	DLX				364	DLX			
147	FS2B				247	DLX				265	DLX				347	DLX				365	DLX			
148	FS2B				248	DLX				266	DLX				348	DLX				366	DLX	1	10/8/16 OK	
					249	DLX				267	DLX				349	DLX				367	DLX			
					250	DLX				268	DLX				350	DLX				368	DLX			
					251	DLX				269	DLX				351	DLX				369	DLX			
					252	DLX				270	DLX				352	DLX				370	DLX			
					253	DLX				271	DLX				353	DLX				371	DLX			
					254	DLX				272	DLX				354	DLX				372	DLX			
					255	DLX				273	DLX				355	DLX				373	DLX			
					256	DLX				274	DLX				356	DLX				374	DLX			
					257	DLX				275	LS				357	DLX				375	DLX			
9					18					18					18					18				0

Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC
376	DLX	1	10/8/16 OK						
377	DLX								
378	DLX								
379	DLX								
380	DLX								
381	DLX								
382	DLX								
383	LS								
8									0

FS2B=Family suite 2 beds

LS=Logoon SL DLX PLS PD PLD PMS

Summary Clean Air Rooms of FLOOR 1+2+3

Total Rooms	89	Rooms
Total Clean Air Rms	0	Rooms
Clean Air Rooms	0	Rooms
The rest	0	Rooms
Done	0	Rooms
Easy	0	Rooms
Medium	0	Rooms
Hard	0	Rooms

RESORT C+D+E+F+G+H+I

Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC
321	PLS	1	11/9/66	OK	421	PLS	1	14/9/66	OK	437	PD	1	15/9/66	OK	537	SUP				635	PD			
322	PLS	1	11/9/66	OK	422	PLS	1	14/8/66	OK	438	PLD	1	15/9/66	OK	538	PLD				636	PLD			
323	PLS	1	11/9/66	OK	423	PLS	1	14/9/66	OK	521	PLS	1	19/9/66	OK	541	SUP				637	PD			
324	PLS	1	11/9/66	OK	424	PLS	1	14/8/66	OK	522	PLS	1	19/9/66	OK	542	SUP				638	PLD			
325	PD	1	11/9/66	OK	425	PD	1	14/8/66	OK	523	PLS	1	27/8/66	OK	621	PLS				641	PH			
326	PD	1	11/9/66	OK	426	PD	1	14/8/66	OK	524	PLS	1	27/9/66	OK	622	PLS				642	PH			
331	PD	1	11/9/66	OK	427	PH	1	14/9/66	OK	525	PD				623	PLS				721	PLS			
332	PLD	1	11/9/66	OK	428	PH	1	14/9/66	OK	526	PD				624	PLS				722	PLS			
333	PD	1	12/9/66	OK	431	PD	1	24/9/66	OK	531	PD	1	2/9/66	OK	625	PD				723	PLS			
334	PLD	1	14/8/66	OK	432	PLD	1	14/9/66	OK	532	PLD				626	PD				724	PLS			
335	PD	1	14/9/66	OK	433	PD	1	19/9/66	OK	533	PD				631	PD				725	PD			
336	PLD	1	11/9/66	OK	434	PLD	1	19/9/66	OK	534	PLD				632	PLS				726	PD			
337	PD	1	11/9/66	OK	435	PD	1	19/9/66	OK	535	PD				633	PD				731	PD			
338	PLD	1	11/9/66	OK	436	PLD	1	18/8/66	OK	536	PLD				634	PLD				732	PLD			

Summary Clean Air Rooms of RESORT C+D+E+F+G+H+I

Total Rooms	106	Rooms
Total Defective Rms	0	Rooms
Repaired Rooms	0	Rooms
The rest	0	Rooms
Done	0	Rooms
Easy	0	Rooms
Medium	0	Rooms
Hard	0	Rooms

Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC	Room No.	Rm Type	Room Status	Working Date	QC
733	PD				939	PLD			
734	PLD				940	PD			
735	PD				941	PLD			
736	PLD				942	PD			
737	PD				943	PLD			
738	PLD				944	PD			
741	PH				945	PLD			
742	PH				946	PD			
925	PMS				949	PH			
926	PMS				921	PMS			
927	PMS				922	PMS			
928	PMS				923	PMS			
929	PMS				924	PMS			
930	PMS				931	PLD			

Inspection report

September



shutterstock.com • 1115424456

MINOR HOTELS

Hotel _____ NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Month _____ Sep-23

Year _____ 2023

Master Checklist
Monthly Audit - Fire, Life and Safety
(to be submitted by 5th of the following month to Engineering)

Daily	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Kitchen Exhaust Hood and Suppression																														
Kitchen Exhaust Hood Filters by																														
sterilized																														
Laundry Dryer fire compartmentation and																														
Exit Filters (by Laundry Room)																														
Consistent fire protection records																														
Resistor Alarm																														

Weekly - Battery charging status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Emergency Generator																														
Fire Diesel pump Battery																														

Monthly (Monthly share supporting documents as and when requested)	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Fire Hose Reels												
General Pre-Alarm Bells / Tones												
Fire Alarm Detection System												
Fire Extinguishers												
Gas Leak Detection System and Main gas												
Smoke Interlocks												
Emergency Lights and Exit Signs												
Fire Fighting Equipment Inspection												
Fire Fighting Instruction Orientation												
Emergency Generator (no load test)												
Main Fire Pump Test												

Quarterly	Starting Date	Completion Date	Starting Date	Completion Date	Starting Date	Completion Date	Starting Date	Completion Date
Laundry Duct Cleaning								
Kitchen Exhaust Ducts Cleaning								

Bi-Annual	Date	Date
Fire Blankets		
Evacuation Drill		

[Signature]
General Manager / Resort Manager

Yearly	Date
Main Fire Pump Flow Test	9/9/23
Emergency Generator Load Test for 2 hours	
Fire Water Tank Charing	
Fire Authority Consent Certificate	
Fire Brigade Emergency Training	
Evacuation Drill with Guest	

[Signature]
Director Of Engineering / Chief Engineer

Date 9-5-2023

Checklist GEN



TEST RUN RECORD FOR EMERGENCY GENERATOR

DATE 10 ก.ค. 2566 ENGINEER ธีรภัทร วัฒนวิเศษ
GENERATOR 500 KVA LOCATION อ.เมืองสงขลา

สภาพเครื่องก่อน TEST RUN

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ☒ | ระดับน้ำมันเครื่อง (Motor Oil) |
| ☒ | สภาพสายพาน (Machine Belt) |
| ☒ | ระดับน้ำในหม้อน้ำ (Boiler) |
| ☒ | ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ (Battery) |

TEST RUN

☐ ON LOAD ☒ OFF LOAD

TIME START 10.004 TIME STOP 10.304



รายการตรวจเช็ค	บันทึก
Oil (L.)	33%
Voltage (V)	L1 398
Voltage (V)	L2 N/A
Voltage (V)	L3 399
Coolant Temp (°C)	68
Oil Pressure (bar)	4.5
Speed (RPM)	N/A
Frequency (Hz)	N/A
Battery (V)	27.4
Run Time (h)	557.53

REMARK

การบันทึกผลการเดินเรือ

วันที่ 2560 เดือน 000 วัน 000

วันที่	เวลา	ตำแหน่ง	ทิศทาง	ความเร็ว	หมายเหตุ
1	4/1/63	14.05-21.35	-	✓	6-10 น
2	11/1/63	13.40-20.10	-	✓	10-15 น
3	13/1/63	12.50-14.00	-	✓	10-15 น



DATE 10.7.8. 2566 ENGINEER 2395C/bwari256
GENERATOR 1000 KVA LOCATION 2395C

ระดับน้ำมันเครื่อง (Motor Oil)
สภาพสายพาน (Machine Belt)
ระดับน้ำในหม้อน้ำ (Boiler)
ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ (Battery)

☐ ON LOAD ☒ OFF LOAD

TIME START 13.406 TIME STOP 14.006

รายการตรวจเช็ค		บันทึก
Oil (L.)	1620	1600
Voltage (V)	L1	400
Voltage (V)	L2	401
Voltage (V)	L3	400
Coolant Temp (°C)		65
Oil Pressure (bar)		5
Speed (RPM)		1505
Frequency (Hz)		56.
Battery (V)		27.4
Run Time (h)		200.11

Fire extinguishing system Checklist



shutterstock.com • 1686964432

NH

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT Check List Fire Extinguisher Building A

Monthly..09/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่ผูกขาดจุดติดตั้ง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุดติดตั้ง	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง													
หน้าห้อง 121 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าห้อง 131 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
บันไดกลาง													
หน้าห้อง 122 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
บันไดข้าง													
หน้าห้อง 124 (1ถัง)	NON-CFC	X	X	X	X	X	X	X	18/9				
หน้าห้อง 137 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X	18/9				
หน้าตึก													
หน้าห้อง A21 (1ถัง)	NON-CFC								18/9				
หลังตึก													
หน้าห้อง MDB (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				

หมายเหตุ: เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ
 เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

NH

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT Check List Fire Extinguisher Building B

Monthly..09/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายโยงจากจุดติดตั้ง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง													
หน้าห้อง221 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								10/9				
หน้าห้อง231 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
บันไดกลาง													
หน้าห้อง222 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าห้อง233 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC												
บันไดข้าง													
หน้าห้อง224 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าห้อง237 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC												
หน้าดัก													
หน้าห้อง20/4 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หลังดัก													
หน้าห้อง20/1-4 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				

เครื่องมือหมาย [✓] คือ ปกติ

เครื่องมือหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

หมายเหตุ:

Loss Prevention Recheck.....

NH

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT Check List Fire Extinguisher Building C

Monthly..09/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่ไขว่กัน, ขัด, บิด, งอ	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการเมื่อเกิด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง													
หน้าห้อง321 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								10/9				
หน้าห้อง331 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								10/9				
บันไดกลาง													
หน้าห้อง322 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าห้อง334 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
บันไดข้าง													
หน้าห้อง324 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าห้อง237 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าตึก													
หน้าห้อง20/8 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หลังตึก													
หน้าห้อง20/5-8 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				

หมายเหตุ: เครื่องหมาย [✓] คือ ปกติ เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....



BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT Check List Fire Extinguisher Building D

Monthly..09/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety latch)	สายไม่ถูกสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง												
หน้าห้อง421 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	18/9	[Signature]			
หน้าห้อง431 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X					
บันไดกลาง												
หน้าห้อง422 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	18/9	[Signature]			
หน้าห้อง434 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/					
บันไดข้าง												
หน้าห้อง424 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	18/9	[Signature]			
หน้าห้อง437 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/					
หน้าตึก												
หน้าห้อง20/12 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	18/9	[Signature]			
หลังตึก												
หน้าห้อง20/9-12 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	18/9	[Signature]			

เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

หมายเหตุ:



BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List Fire Extinguisher Building E

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure level)	สลักนิรภัย(Safety latch)	สายไม่บิดงอ,แตก,ฉีกขาด	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง													
หน้าห้อง521 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X	18/9				
หน้าห้อง531 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	X	X	X	X	X	X	X	18/9				
บันไดกลาง													
หน้าห้อง522 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	18/9				
หน้าห้อง534 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	18/9				
บันไดข้าง													
หน้าห้อง524 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	18/9				
หน้าห้อง537 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	18/9				
หน้าตึก													
หน้าห้อง20/16 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	18/9				
หลังตึก													
หน้าห้อง20/13-16 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC	/	/	/	/	/	/	/	18/9				

เครื่องมือหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องมือหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระบุนการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

NH

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT Check List Fire Extinguisher Building F

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure level)	สลักนิรภัย(Safety latch)	สายไม่ขัดข้องจุดต้น	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บันไดข้าง													
หน้าห้อง621 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
หน้าห้อง631 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
บันไดกึ่งล่าง													
หน้าห้อง623 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
หน้าห้อง633 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC												
บันไดข้าง													
หน้าห้อง624 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
หน้าห้อง637 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC												
หน้าตึก													
หน้าห้อง20/20 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				
หลังตึก													
หน้าห้อง20/17-20 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/12				

หมายเหตุ: เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

NH

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT
Check List Fire Extinguisher Building G

Monthly..09/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่ถูกขด, ขาด, จุดติด	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บ้นใต้ข้าง													
หน้าห้อง721 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าห้อง731 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
บ้นใต้กลาง													
หน้าห้อง722 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าห้อง733 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
บ้นใต้ข้าง													
หน้าห้อง724 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าห้อง737 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าตึก													
หน้าห้อง20/24 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หลังตึก													
หน้าห้อง20/21-24 (2ถัง)	ผงเคมี-ABC								18/9				

หมายเหตุ:

เครื่องหมาย [✓] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระบุงการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....



BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List Fire Extinguisher Hotel Wing Floor 1, Restaurant, Lobby

Monthly..09/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่บิดงอ, แตก, ชำรุด	ไม่มีสิ่งกีดขวาง(no obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการกรณีผิดปกติ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
บริเวณลานจอดรถ (2 ถึง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าห้อง MDB (1ถึง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าห้องบัญชี (1ถึง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าห้องนำหญิง (1ถึง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
ห้องครัวพนักงาน (1ถึง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
ห้องครัวแม่ (4ถึง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า (1ถึง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
ห้องเก็บถัง (2ถึง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
หน้าลิฟต์ส่งอาหาร (1ถึง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
ห้องเก็บเรือ (2ถึง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
ห้องเก็บทรัพย์สิน(2ถึง)	ผงเคมี-ABC								18/9				
ห้อง LP 1 ถึง	ผงเคมี-ABC								18/9				

หมายเหตุ:

เครื่องหมาย [V] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....


NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT
Check List Fire Extinguisher Hotel Wing FLOOR 2,3

Monthly..09/2023

จุดติดตั้ง	ประเภทสารเคมี	ระดับแรงดัน(Pressure Level)	สลักนิรภัย(Safety Latch)	สายไม่กีดขวาง(No obstruction)	ติดตั้งไม่เกิน 1.4 M	ป้ายแสดงจุด	ความสะอาด(cleanliness)	DATE	ผู้ตรวจ	การดำเนินการเมื่อพบข้อบกพร่อง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
FLOOR 2												
Room 242 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							18/9				
Room 250 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							18/9				
Room 256 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							18/9				
Room 264 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							18/9				
Room 272 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							18/9				
FLOOR 3												
Room 342 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							18/9				
Room 348 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							18/9				
Room 352 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							18/9				
Room 358 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							18/9				
Room 364 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							18/9				
Room 372 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							18/9				
Room 380 (1ถัง)	ผงเคมี-ABC							18/9				

หมายเหตุ: เครื่องหมาย [✓] คือ ปกติ เครื่องหมาย [X] คือ ผิดปกติ ต้องระงับการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....



Monthly..09/2023

[illegible]

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:

เครื่องหมาย [v] คือ ปกติ

เครื่องหมาย [X] คือ ผลิตภัณฑ์ของระบบการแก้ไข

Loss Prevention Recheck.....

Check List emergency light

Sep-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date.....

Supervisor by Date.....

Check List emergency light

[illegible]

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

[illegible]

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Sep-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date..... 3/9/23
C. M. D. A. T.

Supervisor by Date.....

Check List emergency light

Sep-23

[illegible]

Note:Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by Date.....
6.9.95 51/1123

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Sep-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by 245517 Date 3/9/23.....

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Sep-23

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Note: Mark [✓] Normal
Mark (X) Abnormal

Responsible by Date..... 2/9/23

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Sep-23

[illegible]

Note:Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by Date.....

Supervisor by Date.....

Check List emergency light

Sep-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by Date.....

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Sep-23

[illegible]

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date: 3/9/23

Supervisor byDate.....

Check List emergency light

Sep-23

Note: Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by Date..... 3/9/23
C. M. S. J.

Supervisor byDate.....

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

Sep-23

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Room 341 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	3/9/23	S. H. S. W.	✓			
Room 341 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 346 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 346 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 355 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 355 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 360 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 360 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 371 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 371 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 377 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 377 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 382 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Room 382 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓			✓			

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by S. H. S. W. Date 3/9/23

Supervisor by Date

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

Sep-23

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Room 441 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	3/9/23	C/MS-17	/			
Room 441 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 446 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 446 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 456 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 456 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 462 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 462 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 473 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 473 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 479 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 479 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 484 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 484 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			

Note: Mark [√] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by Date 3/9/23

Supervisor by Date.....

Check List Alarm System

Sep-23

(1) = Fire Exit
(2) = Emergency Light

Note: Mark [☒] Normal
Mark (X) Abnormal