

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายปิงซี	สายน้ำ	วาล์ว	
1	FH-WE1B-001	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	FH-WE1B-002	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินไปห้องส้วม มังบ้านไคหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
3	FH-WE1B-003	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ข้างทางรถลง	✓	✓	✓	✓	
4	FH-WE1B-004	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ มังบ้านไคหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
5	FH-WE01-005	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
6	FH-WE01-006	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าห้องอาหารแพทย์ ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
7	FH-WE01-007	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้อง X-RAY 4	✓	✓	✓	✓	
8	FH-WE02-008	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
9	FH-WE02-009	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
10	FH-WE02-010	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
11	FH-WE02-011	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้องพักรักษา OPD. สุทธิฯ	✓	✓	✓	✓	
12	FH-WE03-012	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
13	FH-WE03-013	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
14	FH-WE03-014	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
15	FH-WE04-015	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
16	FH-WE04-016	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... *ศิริลักษณ์*
วันที่... 1 JUL 2023

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

2

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายปองชี้	สายน้ำ	വാട്	
17	FH-WE04-017	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
18	FH-WE05-018	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
19	FH-WE05-019	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
20	FH-WE05-020	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
21	FH-WE06-021	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
22	FH-WE06-022	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
23	FH-WE06-023	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
24	FH-WE07-024	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
25	FH-WE07-025	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
26	FH-WE07-026	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
27	FH-WE08-027	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
28	FH-WE08-028	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
29	FH-WE08-029	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
30	FH-WE09-030	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
31	FH-WE09-031	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
32	FH-WE09-032	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพะ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

☐ ทำการปรับแสง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ศิริรัตน์
วันที่... 11 JUL 2023

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายปองชี้	สายน้ำ	വാർവ്	
33	FH-WE10-033	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
34	FH-WE10-034	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
35	FH-WE10-035	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
36	FH-WE11-036	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
37	FH-WE11-037	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
38	FH-WE11-038	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
39	FH-WE12-039	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
40	FH-WE12-040	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
41	FH-WE12-041	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
42	FH-WE13-042	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
43	FH-WE13-043	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
44	FH-WE13-044	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
45	FH-WE14-045	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
46	FH-WE14-046	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
47	FH-WE14-047	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
48	FH-WE15-048	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อัครเดช
วันที่ 24 JUL 2023

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
49	FH-WE15-049	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
50	FH-WE15-050	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
51	FH-WE16-051	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
52	FH-WE16-052	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
53	FH-WE16-053	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
54	FH-WE17-054	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	
55	FH-WE17-055	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 17 NICU.	✓	✓	✓	✓	
56	FH-WE17-056	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17 PICU.	✓	✓	✓	✓	
57	FH-WERF-057	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้นตาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	
58	FH-WERF-058	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้นตาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราเดช
วันที่ 4 JUL 2023

1

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	വാട്	
1	FH-WE1B-001	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	FH-WE1B-002	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินไปห้องสตูดิโอ มังบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
3	FH-WE1B-003	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ข้างทางรถลง	✓	✓	✓	✓	
4	FH-WE1B-004	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ มังบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
5	FH-WE01-005	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
6	FH-WE01-006	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าห้องอาหารแพทย์ ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
7	FH-WE01-007	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้อง X-RAY 4	✓	✓	✓	✓	
8	FH-WE02-008	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
9	FH-WE02-009	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
10	FH-WE02-010	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
11	FH-WE02-011	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้องพักรักษา OPD.สตูดิโอ	✓	✓	✓	✓	
12	FH-WE03-012	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
13	FH-WE03-013	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
14	FH-WE03-014	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
15	FH-WE04-015	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
16	FH-WE04-016	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริเดช
วันที่ 21 AUG 2023

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
17	FH-WE04-017	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
18	FH-WE05-018	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
19	FH-WE05-019	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
20	FH-WE05-020	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
21	FH-WE06-021	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
22	FH-WE06-022	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
23	FH-WE06-023	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
24	FH-WE07-024	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
25	FH-WE07-025	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
26	FH-WE07-026	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
27	FH-WE08-027	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
28	FH-WE08-028	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
29	FH-WE08-029	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
30	FH-WE09-030	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
31	FH-WE09-031	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
32	FH-WE09-032	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับตั้ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก งามะ
วันที่ 21 AUG 2023

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
33	FH-WE10-033	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
34	FH-WE10-034	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
35	FH-WE10-035	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
36	FH-WE11-036	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
37	FH-WE11-037	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
38	FH-WE11-038	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
39	FH-WE12-039	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
40	FH-WE12-040	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
41	FH-WE12-041	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
42	FH-WE13-042	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
43	FH-WE13-043	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
44	FH-WE13-044	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
45	FH-WE14-045	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
46	FH-WE14-046	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
47	FH-WE14-047	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
48	FH-WE15-048	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 1 AUG 2023

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
49	FH-WE15-049	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
50	FH-WE15-050	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
51	FH-WE16-051	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
52	FH-WE16-052	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
53	FH-WE16-053	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
54	FH-WE17-054	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	
55	FH-WE17-055	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 17 NICU.	✓	✓	✓	✓	
56	FH-WE17-056	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17 PICU.	✓	✓	✓	✓	
57	FH-WERF-057	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้นตาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	
58	FH-WERF-058	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้นตาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน *วิภาดา*
วันที่ 21 AUG 2023

1

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
1	FH-WE1B-001	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	FH-WE1B-002	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินไปห้องสตูดิโอ ผังบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
3	FH-WE1B-003	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ข้างทางรถลง	✓	✓	✓	✓	
4	FH-WE1B-004	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ผังบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
5	FH-WE01-005	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
6	FH-WE01-006	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าห้องอาหารแพทย์ ศูนย์อาหารลดค่าวัลย์	✓	✓	✓	✓	
7	FH-WE01-007	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้อง X-RAY 4	✓	✓	✓	✓	
8	FH-WE02-008	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
9	FH-WE02-009	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
10	FH-WE02-010	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
11	FH-WE02-011	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้องพักพยาบาล OPD.สตูดิโอ	✓	✓	✓	✓	
12	FH-WE03-012	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
13	FH-WE03-013	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
14	FH-WE03-014	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
15	FH-WE04-015	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
16	FH-WE04-016	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... จิราภา นิล
วันที่ 20 SEP 2023

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายปงชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
17	FH-WE04-017	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
18	FH-WE05-018	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
19	FH-WE05-019	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
20	FH-WE05-020	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
21	FH-WE06-021	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
22	FH-WE06-022	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
23	FH-WE06-023	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
24	FH-WE07-024	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
25	FH-WE07-025	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
26	FH-WE07-026	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
27	FH-WE08-027	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
28	FH-WE08-028	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
29	FH-WE08-029	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
30	FH-WE09-030	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
31	FH-WE09-031	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
32	FH-WE09-032	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ก๊วย เด่น
วันที่ 30 SEP 2023

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
33	FH-WE10-033	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
34	FH-WE10-034	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
35	FH-WE10-035	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
36	FH-WE11-036	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
37	FH-WE11-037	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
38	FH-WE11-038	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
39	FH-WE12-039	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
40	FH-WE12-040	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
41	FH-WE12-041	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
42	FH-WE13-042	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
43	FH-WE13-043	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
44	FH-WE13-044	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
45	FH-WE14-045	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
46	FH-WE14-046	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
47	FH-WE14-047	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
48	FH-WE15-048	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 20 SEP 2023

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
49	FH-WE15-049	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
50	FH-WE15-050	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
51	FH-WE16-051	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
52	FH-WE16-052	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
53	FH-WE16-053	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
54	FH-WE17-054	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	
55	FH-WE17-055	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 17 NICU.	✓	✓	✓	✓	
56	FH-WE17-056	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17 PICU.	✓	✓	✓	✓	
57	FH-WERF-057	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้นคาตฟ้า	✓	✓	✓	✓	
58	FH-WERF-058	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้นคาตฟ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สมภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... *จิราภรณ์*
วันที่... 17 0 SEP 2023

1

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
1	FH-WE1B-001	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	FH-WE1B-002	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินไปห้องส้วม ฟังบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
3	FH-WE1B-003	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ข้างทางรถลง	✓	✓	✓	✓	
4	FH-WE1B-004	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ฟังบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
5	FH-WE01-005	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
6	FH-WE01-006	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าห้องอาหารแพทย์ ศูนย์อาหารลาดดาวลัย	✓	✓	✓	✓	
7	FH-WE01-007	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้อง X-RAY 4	✓	✓	✓	✓	
8	FH-WE02-008	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
9	FH-WE02-009	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
10	FH-WE02-010	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
11	FH-WE02-011	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้องฟักพยาบาล OPD. สูติฯ	✓	✓	✓	✓	
12	FH-WE03-012	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
13	FH-WE03-013	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
14	FH-WE03-014	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
15	FH-WE04-015	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
16	FH-WE04-016	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน...
วันที่ 20 OCT 2023

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
17	FH-WE04-017	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
18	FH-WE05-018	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
19	FH-WE05-019	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
20	FH-WE05-020	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
21	FH-WE06-021	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
22	FH-WE06-022	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
23	FH-WE06-023	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
24	FH-WE07-024	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
25	FH-WE07-025	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
26	FH-WE07-026	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
27	FH-WE08-027	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
28	FH-WE08-028	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
29	FH-WE08-029	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
30	FH-WE09-030	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
31	FH-WE09-031	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
32	FH-WE09-032	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อัครเดช หงษ์
วันที่ 2 ก. OCT 2023

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายปงรี	สายน้ำ	วาล์ว	
33	FH-WE10-033	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
34	FH-WE10-034	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
35	FH-WE10-035	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
36	FH-WE11-036	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
37	FH-WE11-037	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
38	FH-WE11-038	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
39	FH-WE12-039	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
40	FH-WE12-040	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
41	FH-WE12-041	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
42	FH-WE13-042	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
43	FH-WE13-043	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
44	FH-WE13-044	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
45	FH-WE14-045	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
46	FH-WE14-046	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
47	FH-WE14-047	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
48	FH-WE15-048	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน...
วันที่ 20 OCT 2023

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายปองชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
49	FH-WE15-049	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
50	FH-WE15-050	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
51	FH-WE16-051	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
52	FH-WE16-052	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
53	FH-WE16-053	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
54	FH-WE17-054	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	
55	FH-WE17-055	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 17 NICU.	✓	✓	✓	✓	
56	FH-WE17-056	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17 PICU.	✓	✓	✓	✓	
57	FH-WERF-057	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้นตาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	
58	FH-WERF-058	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้นตาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 20 OCT 2023

1

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
1	FH-WE1B-001	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	FH-WE1B-002	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินไปห้องส้วม ผังบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
3	FH-WE1B-003	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ข้างทางรถลง	✓	✓	✓	✓	
4	FH-WE1B-004	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ผังบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
5	FH-WE01-005	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
6	FH-WE01-006	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าห้องอาหารแพทย์ ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
7	FH-WE01-007	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้อง X-RAY 4	✓	✓	✓	✓	
8	FH-WE02-008	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
9	FH-WE02-009	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
10	FH-WE02-010	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
11	FH-WE02-011	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้องพักรักษา OPD. สูติฯ	✓	✓	✓	✓	
12	FH-WE03-012	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
13	FH-WE03-013	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
14	FH-WE03-014	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
15	FH-WE04-015	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
16	FH-WE04-016	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... อภิรักษ์
วันที่ 12 NOV 2023

2

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายปิงชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
17	FH-WE04-017	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
18	FH-WE05-018	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
19	FH-WE05-019	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
20	FH-WE05-020	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
21	FH-WE06-021	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
22	FH-WE06-022	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
23	FH-WE06-023	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
24	FH-WE07-024	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
25	FH-WE07-025	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
26	FH-WE07-026	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
27	FH-WE08-027	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
28	FH-WE08-028	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
29	FH-WE08-029	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
30	FH-WE09-030	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
31	FH-WE09-031	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
32	FH-WE09-032	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับตั้ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... *ศิริวรรณ*
วันที่... **2 NOV 2566**

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
33	FH-WE10-033	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
34	FH-WE10-034	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
35	FH-WE10-035	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
36	FH-WE11-036	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
37	FH-WE11-037	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
38	FH-WE11-038	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
39	FH-WE12-039	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
40	FH-WE12-040	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
41	FH-WE12-041	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
42	FH-WE13-042	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
43	FH-WE13-043	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
44	FH-WE13-044	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
45	FH-WE14-045	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
46	FH-WE14-046	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
47	FH-WE14-047	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
48	FH-WE15-048	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน *จิระเดช*
วันที่ 22 NOV 2023

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
49	FH-WE15-049	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
50	FH-WE15-050	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
51	FH-WE16-051	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
52	FH-WE16-052	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
53	FH-WE16-053	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
54	FH-WE17-054	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	
55	FH-WE17-055	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 17 NICU.	✓	✓	✓	✓	
56	FH-WE17-056	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17 PICU.	✓	✓	✓	✓	
57	FH-WERF-057	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้นตาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	
58	FH-WERF-058	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้นตาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ.ระพีภัฏ
วันที่ 22 NOV 2566

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายมั่งชี้	สายน้ำ	വാട്	
1	FH-WE1B-001	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	FH-WE1B-002	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินไปห้องส้วม ฟังบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
3	FH-WE1B-003	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ข้างทางรถลง	✓	✓	✓	✓	
4	FH-WE1B-004	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ฟังบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
5	FH-WE01-005	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
6	FH-WE01-006	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าห้องอาหารแพทย์ ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
7	FH-WE01-007	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้อง X-RAY 4	✓	✓	✓	✓	
8	FH-WE02-008	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
9	FH-WE02-009	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
10	FH-WE02-010	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
11	FH-WE02-011	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้องพักรักษา OPD. สุทธิ	✓	✓	✓	✓	
12	FH-WE03-012	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
13	FH-WE03-013	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
14	FH-WE03-014	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
15	FH-WE04-015	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
16	FH-WE04-016	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... *อ. อดิศักดิ์*
วันที่... 22 DEC 2566

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายปงชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
17	FH-WE04-017	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
18	FH-WE05-018	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
19	FH-WE05-019	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
20	FH-WE05-020	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
21	FH-WE06-021	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
22	FH-WE06-022	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
23	FH-WE06-023	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
24	FH-WE07-024	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
25	FH-WE07-025	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
26	FH-WE07-026	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
27	FH-WE08-027	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
28	FH-WE08-028	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
29	FH-WE08-029	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
30	FH-WE09-030	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
31	FH-WE09-031	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
32	FH-WE09-032	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน วิภา วัฒน
วันที่ 2 DEC 2566

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
33	FH-WE10-033	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
34	FH-WE10-034	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
35	FH-WE10-035	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
36	FH-WE11-036	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
37	FH-WE11-037	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
38	FH-WE11-038	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
39	FH-WE12-039	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
40	FH-WE12-040	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
41	FH-WE12-041	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
42	FH-WE13-042	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
43	FH-WE13-043	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
44	FH-WE13-044	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
45	FH-WE14-045	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
46	FH-WE14-046	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
47	FH-WE14-047	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
48	FH-WE15-048	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... 
วันที่ 22 DEC 2566

4

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
49	FH-WE15-049	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
50	FH-WE15-050	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
51	FH-WE16-051	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
52	FH-WE16-052	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
53	FH-WE16-053	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
54	FH-WE17-054	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	
55	FH-WE17-055	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 17 NICU.	✓	✓	✓	✓	
56	FH-WE17-056	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17 PICU.	✓	✓	✓	✓	
57	FH-WERF-057	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้นตาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	
58	FH-WERF-058	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้นตาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เขียนร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อัครพงศ์
วันที่ 22 กค 66 ทท