

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	ES-WE1B-002	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	ES-WE1B-003	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	ES-WE1B-004	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	ES-WE1B-005	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	ES-WE1B-006	Max Bright	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	ES-WE1B-007	Max Bright	ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
8	ES-WE1B-008	Max Bright	ห้องนั่ง แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
9	ES-WE1B-009	Max Bright	หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
10	ES-WE1B-010	Max Bright	หน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	ES-WE1B-011	Max Bright	หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
12	ES-WE1B-012	Max Bright	หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
13	ES-WE1B-013	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
14	ES-WE1B-014	Max Bright	ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
15	ES-WE01-001	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
16	ES-WE01-002	Max Bright	หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
17	ES-WE01-003	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก คุ้ม
วันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๖

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004	Max Bright	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
19	ES-WE01-005	Max Bright	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
20	ES-WE01-006	Max Bright	หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	✓	✓	✓	✓	
21	ES-WE01-007	Max Bright	หน้าห้อง X-Ray 1	✓	✓	✓	✓	
22	ES-WE01-008	Max Bright	หน้าร้านค้า 7-11	✓	✓	✓	✓	
23	ES-WE02-001	Max Bright	หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
24	ES-WE02-002	Max Bright	ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
25	ES-WE02-003	Max Bright	หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
26	ES-WE02-004	Max Bright	หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
27	ES-WE02-005	Max Bright	ข้างลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
28	ES-WE02-006	Max Bright	หน้าห้องน้ำสาธารณะ	✓	✓	✓	✓	
29	ES-WE02-007	Max Bright	ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
30	ES-WE02-008	Max Bright	ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
31	ES-WE02-009	Max Bright	ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
32	ES-WE02-010	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
33	ES-WE02-011	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
34	ES-WE02-012	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม : เพิ่ม ห้องยา 3 บ้าย

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อัครเทพ
วันที่ 27 JUL 2566

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์ W.3	✓	✓	✓	✓	
36	ES-WE03-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
37	ES-WE03-003	Max Bright	ทางเดินหน้าโอเปอร์เรเตอร์	✓	✓	✓	✓	
38	ES-WE03-004	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
39	ES-WE03-005	Max Bright	หน้าห้อง UPS	✓	✓	✓	✓	
40	ES-WE03-006	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST3	✓	✓	✓	✓	
41	ES-WE04-001	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
42	ES-WE04-002	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 4	✓	✓	✓	✓	
43	ES-WE04-003	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
44	ES-WE04-004	Max Bright	ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
45	ES-WE04-005	Max Bright	ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
46	ES-WE04-006	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	✓	✓	✓	✓	
47	ES-WE04-007	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	✓	
48	ES-WE04-008	Max Bright	ทางเดิน Ward 4	✓	✓	✓	✓	
49	ES-WE04-009	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	
50	ES-WE04-010	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
51	ES-WE04-011	Max Bright	ทางเดินหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ. อดิศักดิ์
วันที่ 24 JUL 2023

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012	Max Bright	หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
53	ES-WE04-013	Max Bright	หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
54	ES-WE04-014	Max Bright	ทางเดินห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
55	ES-WE05-001	Max Bright	หน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
56	ES-WE05-002	Max Bright	หน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
57	ES-WE05-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
58	ES-WE05-004	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
59	ES-WE05-005	Max Bright	หน้าห้อง AHU	✓	✓	✓	✓	
60	ES-WE05-006	Max Bright	หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
61	ES-WE06-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B6	✓	✓	✓	✓	
62	ES-WE06-002	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
63	ES-WE06-003	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
64	ES-WE06-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 6	✓	✓	✓	✓	
65	ES-WE06-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	✓	
66	ES-WE06-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
67	ES-WE07-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B7	✓	✓	✓	✓	
68	ES-WE07-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริโชค
วันที่ 24 JUL 2023

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
70	ES-WE07-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 7	✓	✓	✓	✓	
71	ES-WE07-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	✓	
72	ES-WE07-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
73	ES-WE08-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B8	✓	✓	✓	✓	
74	ES-WE08-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
75	ES-WE08-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
76	ES-WE08-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 8	✓	✓	✓	✓	
77	ES-WE08-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	✓	
78	ES-WE08-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	
79	ES-WE09-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B9	✓	✓	✓	✓	
80	ES-WE09-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
81	ES-WE09-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
82	ES-WE09-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 9	✓	✓	✓	✓	
83	ES-WE09-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	✓	✓	✓	✓	
84	ES-WE09-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	✓	✓	✓	✓	
85	ES-WE10-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B10	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... อาริณห์
วันที่... 24 JUL 2023

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
87	ES-WE10-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
88	ES-WE10-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 10	✓	✓	✓	✓	
89	ES-WE10-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	✓	✓	✓	✓	
90	ES-WE10-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	✓	✓	✓	✓	
91	ES-WE11-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B11	✓	✓	✓	✓	
92	ES-WE11-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
93	ES-WE11-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
94	ES-WE11-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 11	✓	✓	✓	✓	
95	ES-WE11-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	✓	✓	✓	✓	
96	ES-WE11-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	✓	✓	✓	✓	
97	ES-WE12-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
98	ES-WE12-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
99	ES-WE12-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 12	✓	✓	✓	✓	
100	ES-WE12-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	✓	✓	✓	✓	
101	ES-WE12-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	✓	✓	✓	✓	
102	ES-WE13-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อริศนันท์
วันที่ 24 JUL 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลสลีย์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
104	ES-WE13-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 13	✓	✓	✓	✓	
105	ES-WE13-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	✓	✓	✓	✓	
106	ES-WE13-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	✓	✓	✓	✓	
107	ES-WE14-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
108	ES-WE14-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
109	ES-WE14-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 14	✓	✓	✓	✓	
110	ES-WE14-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	✓	✓	✓	✓	
111	ES-WE14-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	✓	✓	✓	✓	
112	ES-WE15-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
113	ES-WE15-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
114	ES-WE15-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 15	✓	✓	✓	✓	
115	ES-WE15-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	✓	✓	✓	✓	
116	ES-WE15-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	✓	✓	✓	✓	
117	ES-WE16-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
118	ES-WE16-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
119	ES-WE16-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราพร
วันที่ 24 JUL 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลสลีย์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	✓	✓	✓	✓	
121	ES-WE16-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	✓	✓	✓	✓	
122	ES-WE17-001	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
123	ES-WE17-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
124	ES-WE17-003	Max Bright	หน้าทางเข้า PICU	✓	✓	✓	✓	
125	ES-WE17-004	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
126	ES-WE17-005	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
127	ES-WE17-006	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
128	ES-WE17-007	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
129	ES-WE17-008	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
130	ES-WE17-009	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
131	ES-WE17-010	Max Bright	หน้าทางเข้า NICU	✓	✓	✓	✓	
132	ES-WE17-011	Max Bright	ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	
133	ES-WE17-012	Max Bright	ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก หิรา
วันที่

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	ES-WE1B-002	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	ES-WE1B-003	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	ES-WE1B-004	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	ES-WE1B-005	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	ES-WE1B-006	Max Bright	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	ES-WE1B-007	Max Bright	ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
8	ES-WE1B-008	Max Bright	ห้องนั่ง แผลงจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
9	ES-WE1B-009	Max Bright	หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
10	ES-WE1B-010	Max Bright	หน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	ES-WE1B-011	Max Bright	หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
12	ES-WE1B-012	Max Bright	หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
13	ES-WE1B-013	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
14	ES-WE1B-014	Max Bright	ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
15	ES-WE01-001	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
16	ES-WE01-002	Max Bright	หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
17	ES-WE01-003	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ดิเรกพันธ์
วันที่... 21 AUG 2023

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004	Max Bright	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
19	ES-WE01-005	Max Bright	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
20	ES-WE01-006	Max Bright	หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	✓	✓	✓	✓	
21	ES-WE01-007	Max Bright	หน้าห้อง X-Ray 1	✓	✓	✓	✓	
22	ES-WE01-008	Max Bright	หน้าร้านค้า 7-11	✓	✓	✓	✓	
23	ES-WE02-001	Max Bright	หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
24	ES-WE02-002	Max Bright	ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
25	ES-WE02-003	Max Bright	หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
26	ES-WE02-004	Max Bright	หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
27	ES-WE02-005	Max Bright	ข้างลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
28	ES-WE02-006	Max Bright	หน้าห้องน้ำสาธารณะ	✓	✓	✓	✓	
29	ES-WE02-007	Max Bright	ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
30	ES-WE02-008	Max Bright	ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
31	ES-WE02-009	Max Bright	ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
32	ES-WE02-010	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
33	ES-WE02-011	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
34	ES-WE02-012	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม : เพิ่ม ห้องยา 3 บ้าย

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดำรงเดช
วันที่ 21 AUG 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

3

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์ W.3	✓	✓	✓	✓	
36	ES-WE03-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
37	ES-WE03-003	Max Bright	ทางเดินหน้าโอเพอร์เรเตอร์	✓	✓	✓	✓	
38	ES-WE03-004	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
39	ES-WE03-005	Max Bright	หน้าห้อง UPS	✓	✓	✓	✓	
40	ES-WE03-006	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST3	✓	✓	✓	✓	
41	ES-WE04-001	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
42	ES-WE04-002	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 4	✓	✓	✓	✓	
43	ES-WE04-003	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
44	ES-WE04-004	Max Bright	ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
45	ES-WE04-005	Max Bright	ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
46	ES-WE04-006	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	✓	✓	✓	✓	
47	ES-WE04-007	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	✓	
48	ES-WE04-008	Max Bright	ทางเดิน Ward 4	✓	✓	✓	✓	
49	ES-WE04-009	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	
50	ES-WE04-010	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
51	ES-WE04-011	Max Bright	ทางเดินหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ.วิภาดา
วันที่ 21 AUG 2023

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012	Max Bright	หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
53	ES-WE04-013	Max Bright	หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
54	ES-WE04-014	Max Bright	ทางเดินห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
55	ES-WE05-001	Max Bright	หน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
56	ES-WE05-002	Max Bright	หน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
57	ES-WE05-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
58	ES-WE05-004	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
59	ES-WE05-005	Max Bright	หน้าห้อง AHU	✓	✓	✓	✓	
60	ES-WE05-006	Max Bright	หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
61	ES-WE06-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B6	✓	✓	✓	✓	
62	ES-WE06-002	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
63	ES-WE06-003	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
64	ES-WE06-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 6	✓	✓	✓	✓	
65	ES-WE06-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	✓	
66	ES-WE06-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
67	ES-WE07-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B7	✓	✓	✓	✓	
68	ES-WE07-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... จิราภรณ์
วันที่... 11 AUG 2566

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	ชุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
70	ES-WE07-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 7	✓	✓	✓	✓	
71	ES-WE07-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	✓	
72	ES-WE07-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
73	ES-WE08-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B8	✓	✓	✓	✓	
74	ES-WE08-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
75	ES-WE08-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
76	ES-WE08-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 8	✓	✓	✓	✓	
77	ES-WE08-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	✓	
78	ES-WE08-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	
79	ES-WE09-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B9	✓	✓	✓	✓	
80	ES-WE09-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
81	ES-WE09-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
82	ES-WE09-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 9	✓	✓	✓	✓	
83	ES-WE09-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	✓	✓	✓	✓	
84	ES-WE09-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	✓	✓	✓	✓	
85	ES-WE10-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B10	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน...
วันที่... 21 AUG 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
87	ES-WE10-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
88	ES-WE10-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 10	✓	✓	✓	✓	
89	ES-WE10-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	✓	✓	✓	✓	
90	ES-WE10-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	✓	✓	✓	✓	
91	ES-WE11-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B11	✓	✓	✓	✓	
92	ES-WE11-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
93	ES-WE11-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
94	ES-WE11-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 11	✓	✓	✓	✓	
95	ES-WE11-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	✓	✓	✓	✓	
96	ES-WE11-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	✓	✓	✓	✓	
97	ES-WE12-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
98	ES-WE12-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
99	ES-WE12-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 12	✓	✓	✓	✓	
100	ES-WE12-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	✓	✓	✓	✓	
101	ES-WE12-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	✓	✓	✓	✓	
102	ES-WE13-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายณัฐกร
วันที่ 21 AUG 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
104	ES-WE13-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 13	✓	✓	✓	✓	
105	ES-WE13-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	✓	✓	✓	✓	
106	ES-WE13-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	✓	✓	✓	✓	
107	ES-WE14-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
108	ES-WE14-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
109	ES-WE14-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 14	✓	✓	✓	✓	
110	ES-WE14-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	✓	✓	✓	✓	
111	ES-WE14-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	✓	✓	✓	✓	
112	ES-WE15-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
113	ES-WE15-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
114	ES-WE15-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 15	✓	✓	✓	✓	
115	ES-WE15-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	✓	✓	✓	✓	
116	ES-WE15-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	✓	✓	✓	✓	
117	ES-WE16-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
118	ES-WE16-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
119	ES-WE16-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อัครเดช
วันที่ 31 AUG 2023

๘

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	ชุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	✓	✓	✓	✓	
121	ES-WE16-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	✓	✓	✓	✓	
122	ES-WE17-001	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
123	ES-WE17-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
124	ES-WE17-003	Max Bright	หน้าทางเข้า PICU	✓	✓	✓	✓	
125	ES-WE17-004	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
126	ES-WE17-005	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
127	ES-WE17-006	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
128	ES-WE17-007	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
129	ES-WE17-008	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
130	ES-WE17-009	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
131	ES-WE17-010	Max Bright	หน้าทางเข้า NICU	✓	✓	✓	✓	
132	ES-WE17-011	Max Bright	ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	
133	ES-WE17-012	Max Bright	ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> สภาพการใช้งาน ปกติ | <input type="checkbox"/> ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย |
| <input checked="" type="checkbox"/> พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน | <input type="checkbox"/> ไม่มีระบุอุปกรณ์ |

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริลักษณ์
วันที่ 21 AUG 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	ES-WE1B-002	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	ES-WE1B-003	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	ES-WE1B-004	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	ES-WE1B-005	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	ES-WE1B-006	Max Bright	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	ES-WE1B-007	Max Bright	ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
8	ES-WE1B-008	Max Bright	ห้องนั่ง แผนจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
9	ES-WE1B-009	Max Bright	หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
10	ES-WE1B-010	Max Bright	หน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	ES-WE1B-011	Max Bright	หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
12	ES-WE1B-012	Max Bright	หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
13	ES-WE1B-013	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
14	ES-WE1B-014	Max Bright	ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
15	ES-WE01-001	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
16	ES-WE01-002	Max Bright	หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
17	ES-WE01-003	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริลักษณ์
วันที่ 20 SEP 2023

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004	Max Bright	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
19	ES-WE01-005	Max Bright	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
20	ES-WE01-006	Max Bright	หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	✓	✓	✓	✓	
21	ES-WE01-007	Max Bright	หน้าห้อง X-Ray 1	✓	✓	✓	✓	
22	ES-WE01-008	Max Bright	หน้าร้านค้า 7-11	✓	✓	✓	✓	
23	ES-WE02-001	Max Bright	หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
24	ES-WE02-002	Max Bright	ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
25	ES-WE02-003	Max Bright	หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
26	ES-WE02-004	Max Bright	หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
27	ES-WE02-005	Max Bright	ข้างลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
28	ES-WE02-006	Max Bright	หน้าห้องนำสาธิต	✓	✓	✓	✓	
29	ES-WE02-007	Max Bright	ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
30	ES-WE02-008	Max Bright	ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
31	ES-WE02-009	Max Bright	ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
32	ES-WE02-010	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
33	ES-WE02-011	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
34	ES-WE02-012	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม : เพิ่ม ห้องยา 3 บ้าย

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราเดห์
วันที่ 10 SEP 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์ W.3	✓	✓	✓	✓	
36	ES-WE03-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
37	ES-WE03-003	Max Bright	ทางเดินหน้าโอเพอร์เรเตอร์	✓	✓	✓	✓	
38	ES-WE03-004	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
39	ES-WE03-005	Max Bright	หน้าห้อง UPS	✓	✓	✓	✓	
40	ES-WE03-006	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST3	✓	✓	✓	✓	
41	ES-WE04-001	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
42	ES-WE04-002	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 4	✓	✓	✓	✓	
43	ES-WE04-003	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
44	ES-WE04-004	Max Bright	ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
45	ES-WE04-005	Max Bright	ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
46	ES-WE04-006	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	✓	✓	✓	✓	
47	ES-WE04-007	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	✓	
48	ES-WE04-008	Max Bright	ทางเดิน Ward 4	✓	✓	✓	✓	
49	ES-WE04-009	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	
50	ES-WE04-010	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
51	ES-WE04-011	Max Bright	ทางเดินหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ.ระพีพร
วันที่ ๑๓ SEP 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012	Max Bright	หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
53	ES-WE04-013	Max Bright	หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
54	ES-WE04-014	Max Bright	ทางเดินห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
55	ES-WE05-001	Max Bright	หน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
56	ES-WE05-002	Max Bright	หน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
57	ES-WE05-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
58	ES-WE05-004	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
59	ES-WE05-005	Max Bright	หน้าห้อง AHU	✓	✓	✓	✓	
60	ES-WE05-006	Max Bright	หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
61	ES-WE06-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B6	✓	✓	✓	✓	
62	ES-WE06-002	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
63	ES-WE06-003	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
64	ES-WE06-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 6	✓	✓	✓	✓	
65	ES-WE06-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	✓	
66	ES-WE06-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
67	ES-WE07-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B7	✓	✓	✓	✓	
68	ES-WE07-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแสง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อัครเดช
วันที่ ๑๐ SEP 2023

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
70	ES-WE07-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 7	✓	✓	✓	✓	
71	ES-WE07-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	✓	
72	ES-WE07-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
73	ES-WE08-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B8	✓	✓	✓	✓	
74	ES-WE08-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
75	ES-WE08-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
76	ES-WE08-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 8	✓	✓	✓	✓	
77	ES-WE08-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	✓	
78	ES-WE08-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	
79	ES-WE09-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B9	✓	✓	✓	✓	
80	ES-WE09-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
81	ES-WE09-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
82	ES-WE09-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 9	✓	✓	✓	✓	
83	ES-WE09-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	✓	✓	✓	✓	
84	ES-WE09-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	✓	✓	✓	✓	
85	ES-WE10-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B10	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... จิราเดช ทรัพย์
วันที่... 20 SEP 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
87	ES-WE10-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
88	ES-WE10-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 10	✓	✓	✓	✓	
89	ES-WE10-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	✓	✓	✓	✓	
90	ES-WE10-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	✓	✓	✓	✓	
91	ES-WE11-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B11	✓	✓	✓	✓	
92	ES-WE11-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
93	ES-WE11-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
94	ES-WE11-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 11	✓	✓	✓	✓	
95	ES-WE11-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	✓	✓	✓	✓	
96	ES-WE11-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	✓	✓	✓	✓	
97	ES-WE12-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
98	ES-WE12-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
99	ES-WE12-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 12	✓	✓	✓	✓	
100	ES-WE12-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	✓	✓	✓	✓	
101	ES-WE12-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	✓	✓	✓	✓	
102	ES-WE13-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... *ศิริลักษณ์*
วันที่... 0 SEP 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
104	ES-WE13-003	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 13	✓	✓	✓	✓	
105	ES-WE13-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	✓	✓	✓	✓	
106	ES-WE13-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	✓	✓	✓	✓	
107	ES-WE14-001	Max Bright	หน้าต่างเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
108	ES-WE14-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
109	ES-WE14-003	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 14	✓	✓	✓	✓	
110	ES-WE14-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	✓	✓	✓	✓	
111	ES-WE14-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	✓	✓	✓	✓	
112	ES-WE15-001	Max Bright	หน้าต่างเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
113	ES-WE15-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
114	ES-WE15-003	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 15	✓	✓	✓	✓	
115	ES-WE15-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	✓	✓	✓	✓	
116	ES-WE15-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	✓	✓	✓	✓	
117	ES-WE16-001	Max Bright	หน้าต่างเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
118	ES-WE16-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
119	ES-WE16-003	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สามารถใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ศิริลักษณ์
วันที่ ๓๐ SEP 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

8

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	✓	✓	✓	✓	
121	ES-WE16-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	✓	✓	✓	✓	
122	ES-WE17-001	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
123	ES-WE17-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
124	ES-WE17-003	Max Bright	หน้าทางเข้า PICU	✓	✓	✓	✓	
125	ES-WE17-004	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
126	ES-WE17-005	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
127	ES-WE17-006	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
128	ES-WE17-007	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
129	ES-WE17-008	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
130	ES-WE17-009	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
131	ES-WE17-010	Max Bright	หน้าทางเข้า NICU	✓	✓	✓	✓	
132	ES-WE17-011	Max Bright	ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	
133	ES-WE17-012	Max Bright	ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :
.....

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราดิษฐ์
วันที่ 20 SEP 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	ES-WE1B-002	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	ES-WE1B-003	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	ES-WE1B-004	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	ES-WE1B-005	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	ES-WE1B-006	Max Bright	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	ES-WE1B-007	Max Bright	ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
8	ES-WE1B-008	Max Bright	ห้องนั่ง แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
9	ES-WE1B-009	Max Bright	หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
10	ES-WE1B-010	Max Bright	หน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	ES-WE1B-011	Max Bright	หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
12	ES-WE1B-012	Max Bright	หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
13	ES-WE1B-013	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
14	ES-WE1B-014	Max Bright	ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
15	ES-WE01-001	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
16	ES-WE01-002	Max Bright	หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
17	ES-WE01-003	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :
.....

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
- ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อานันท์
วันที่ 24 OCT 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004	Max Bright	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
19	ES-WE01-005	Max Bright	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
20	ES-WE01-006	Max Bright	หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	✓	✓	✓	✓	
21	ES-WE01-007	Max Bright	หน้าห้อง X-Ray 1	✓	✓	✓	✓	
22	ES-WE01-008	Max Bright	หน้าร้านค้า 7-11	✓	✓	✓	✓	
23	ES-WE02-001	Max Bright	หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
24	ES-WE02-002	Max Bright	ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
25	ES-WE02-003	Max Bright	หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
26	ES-WE02-004	Max Bright	หน้าห้องน้ำพุร้อน แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
27	ES-WE02-005	Max Bright	ข้างลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
28	ES-WE02-006	Max Bright	หน้าห้องน้ำสาธารณะ	✓	✓	✓	✓	
29	ES-WE02-007	Max Bright	ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
30	ES-WE02-008	Max Bright	ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
31	ES-WE02-009	Max Bright	ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
32	ES-WE02-010	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
33	ES-WE02-011	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
34	ES-WE02-012	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม : เพิ่ม ห้องยา 3 บ้าย

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิรากร
วันที่ 24 OCT 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001	Max Bright	โถงหนีไฟ W.3	✓	✓	✓	✓	
36	ES-WE03-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
37	ES-WE03-003	Max Bright	ทางเดินหน้าโอเปอร์เรเตอร์	✓	✓	✓	✓	
38	ES-WE03-004	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
39	ES-WE03-005	Max Bright	หน้าห้อง UPS	✓	✓	✓	✓	
40	ES-WE03-006	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST3	✓	✓	✓	✓	
41	ES-WE04-001	Max Bright	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
42	ES-WE04-002	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 4	✓	✓	✓	✓	
43	ES-WE04-003	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
44	ES-WE04-004	Max Bright	ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
45	ES-WE04-005	Max Bright	ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
46	ES-WE04-006	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	✓	✓	✓	✓	
47	ES-WE04-007	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	✓	
48	ES-WE04-008	Max Bright	ทางเดิน Ward 4	✓	✓	✓	✓	
49	ES-WE04-009	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	
50	ES-WE04-010	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
51	ES-WE04-011	Max Bright	ทางเดินหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ดิเรก ทรัพย์
วันที่... 24 OCT 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012	Max Bright	หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
53	ES-WE04-013	Max Bright	หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
54	ES-WE04-014	Max Bright	ทางเดินห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
55	ES-WE05-001	Max Bright	หน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
56	ES-WE05-002	Max Bright	หน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
57	ES-WE05-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
58	ES-WE05-004	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
59	ES-WE05-005	Max Bright	หน้าห้อง AHU	✓	✓	✓	✓	
60	ES-WE05-006	Max Bright	หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
61	ES-WE06-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B6	✓	✓	✓	✓	
62	ES-WE06-002	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
63	ES-WE06-003	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
64	ES-WE06-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 6	✓	✓	✓	✓	
65	ES-WE06-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	✓	
66	ES-WE06-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
67	ES-WE07-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B7	✓	✓	✓	✓	
68	ES-WE07-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ.วิภาดา
วันที่ 24 OCT 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลสลีย์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
70	ES-WE07-004	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 7	✓	✓	✓	✓	
71	ES-WE07-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	✓	
72	ES-WE07-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
73	ES-WE08-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B8	✓	✓	✓	✓	
74	ES-WE08-002	Max Bright	หน้าต่างเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
75	ES-WE08-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
76	ES-WE08-004	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 8	✓	✓	✓	✓	
77	ES-WE08-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	✓	
78	ES-WE08-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	
79	ES-WE09-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B9	✓	✓	✓	✓	
80	ES-WE09-002	Max Bright	หน้าต่างเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
81	ES-WE09-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
82	ES-WE09-004	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 9	✓	✓	✓	✓	
83	ES-WE09-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	✓	✓	✓	✓	
84	ES-WE09-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	✓	✓	✓	✓	
85	ES-WE10-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B10	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ดำรงเกียรติ
วันที่... 24 OCT 2023

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
87	ES-WE10-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
88	ES-WE10-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 10	✓	✓	✓	✓	
89	ES-WE10-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	✓	✓	✓	✓	
90	ES-WE10-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	✓	✓	✓	✓	
91	ES-WE11-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B11	✓	✓	✓	✓	
92	ES-WE11-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
93	ES-WE11-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
94	ES-WE11-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 11	✓	✓	✓	✓	
95	ES-WE11-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	✓	✓	✓	✓	
96	ES-WE11-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	✓	✓	✓	✓	
97	ES-WE12-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
98	ES-WE12-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
99	ES-WE12-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 12	✓	✓	✓	✓	
100	ES-WE12-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	✓	✓	✓	✓	
101	ES-WE12-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	✓	✓	✓	✓	
102	ES-WE13-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์ใด

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก งาม
วันที่ 24 OCT 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
104	ES-WE13-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 13	✓	✓	✓	✓	
105	ES-WE13-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	✓	✓	✓	✓	
106	ES-WE13-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	✓	✓	✓	✓	
107	ES-WE14-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
108	ES-WE14-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
109	ES-WE14-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 14	✓	✓	✓	✓	
110	ES-WE14-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	✓	✓	✓	✓	
111	ES-WE14-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	✓	✓	✓	✓	
112	ES-WE15-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
113	ES-WE15-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
114	ES-WE15-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 15	✓	✓	✓	✓	
115	ES-WE15-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	✓	✓	✓	✓	
116	ES-WE15-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	✓	✓	✓	✓	
117	ES-WE16-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
118	ES-WE16-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
119	ES-WE16-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 24 OCT 2023

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	✓	✓	✓	✓	
121	ES-WE16-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	✓	✓	✓	✓	
122	ES-WE17-001	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
123	ES-WE17-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
124	ES-WE17-003	Max Bright	หน้าทางเข้า PICU	✓	✓	✓	✓	
125	ES-WE17-004	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
126	ES-WE17-005	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
127	ES-WE17-006	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
128	ES-WE17-007	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
129	ES-WE17-008	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
130	ES-WE17-009	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
131	ES-WE17-010	Max Bright	หน้าทางเข้า NICU	✓	✓	✓	✓	
132	ES-WE17-011	Max Bright	ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	
133	ES-WE17-012	Max Bright	ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราพร
วันที่ 24 OCT 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	ES-WE1B-002	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	ES-WE1B-003	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	ES-WE1B-004	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	ES-WE1B-005	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	ES-WE1B-006	Max Bright	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	ES-WE1B-007	Max Bright	ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
8	ES-WE1B-008	Max Bright	ห้องนั่ง แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
9	ES-WE1B-009	Max Bright	หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
10	ES-WE1B-010	Max Bright	หน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	ES-WE1B-011	Max Bright	หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
12	ES-WE1B-012	Max Bright	หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
13	ES-WE1B-013	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
14	ES-WE1B-014	Max Bright	ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
15	ES-WE01-001	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
16	ES-WE01-002	Max Bright	หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
17	ES-WE01-003	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เขียนร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก
วันที่ 2 NOV 2023

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004	Max Bright	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
19	ES-WE01-005	Max Bright	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
20	ES-WE01-006	Max Bright	หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	✓	✓	✓	✓	
21	ES-WE01-007	Max Bright	หน้าห้อง X-Ray 1	✓	✓	✓	✓	
22	ES-WE01-008	Max Bright	หน้าร้านค้า 7-11	✓	✓	✓	✓	
23	ES-WE02-001	Max Bright	หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
24	ES-WE02-002	Max Bright	ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
25	ES-WE02-003	Max Bright	หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
26	ES-WE02-004	Max Bright	หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
27	ES-WE02-005	Max Bright	ข้างลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
28	ES-WE02-006	Max Bright	หน้าห้องน้ำสาธารณะ	✓	✓	✓	✓	
29	ES-WE02-007	Max Bright	ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
30	ES-WE02-008	Max Bright	ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
31	ES-WE02-009	Max Bright	ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
32	ES-WE02-010	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
33	ES-WE02-011	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
34	ES-WE02-012	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม : เพิ่ม พ้องยา 3 บ้าย

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรกพันธ์
วันที่ 21 NOV 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์ W.3	✓	✓	✓	✓	
36	ES-WE03-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
37	ES-WE03-003	Max Bright	ทางเดินหน้าโอเปอร์เรเตอร์	✓	✓	✓	✓	
38	ES-WE03-004	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
39	ES-WE03-005	Max Bright	หน้าห้อง UPS	✓	✓	✓	✓	
40	ES-WE03-006	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST3	✓	✓	✓	✓	
41	ES-WE04-001	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
42	ES-WE04-002	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 4	✓	✓	✓	✓	
43	ES-WE04-003	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
44	ES-WE04-004	Max Bright	ทางเดินแผนกเล็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
45	ES-WE04-005	Max Bright	ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
46	ES-WE04-006	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	✓	✓	✓	✓	
47	ES-WE04-007	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	✓	
48	ES-WE04-008	Max Bright	ทางเดิน Ward 4	✓	✓	✓	✓	
49	ES-WE04-009	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	
50	ES-WE04-010	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
51	ES-WE04-011	Max Bright	ทางเดินหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแสง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ.ราตรี
วันที่ 22 NOV 2566

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012	Max Bright	หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
53	ES-WE04-013	Max Bright	หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
54	ES-WE04-014	Max Bright	ทางเดินห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
55	ES-WE05-001	Max Bright	หน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
56	ES-WE05-002	Max Bright	หน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
57	ES-WE05-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
58	ES-WE05-004	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
59	ES-WE05-005	Max Bright	หน้าห้อง AHU	✓	✓	✓	✓	
60	ES-WE05-006	Max Bright	หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
61	ES-WE06-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B6	✓	✓	✓	✓	
62	ES-WE06-002	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
63	ES-WE06-003	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
64	ES-WE06-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 6	✓	✓	✓	✓	
65	ES-WE06-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	✓	
66	ES-WE06-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
67	ES-WE07-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B7	✓	✓	✓	✓	
68	ES-WE07-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... อ. ธีรศักดิ์
วันที่... 22 NOV 2566

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
70	ES-WE07-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 7	✓	✓	✓	✓	
71	ES-WE07-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	✓	
72	ES-WE07-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
73	ES-WE08-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B8	✓	✓	✓	✓	
74	ES-WE08-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
75	ES-WE08-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
76	ES-WE08-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 8	✓	✓	✓	✓	
77	ES-WE08-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	✓	
78	ES-WE08-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	
79	ES-WE09-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B9	✓	✓	✓	✓	
80	ES-WE09-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
81	ES-WE09-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
82	ES-WE09-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 9	✓	✓	✓	✓	
83	ES-WE09-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	✓	✓	✓	✓	
84	ES-WE09-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	✓	✓	✓	✓	
85	ES-WE10-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B10	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☐ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อริสราพร
วันที่ 22 NOV 2563

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
87	ES-WE10-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
88	ES-WE10-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 10	✓	✓	✓	✓	
89	ES-WE10-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	✓	✓	✓	✓	
90	ES-WE10-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	✓	✓	✓	✓	
91	ES-WE11-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B11	✓	✓	✓	✓	
92	ES-WE11-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
93	ES-WE11-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
94	ES-WE11-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 11	✓	✓	✓	✓	
95	ES-WE11-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	✓	✓	✓	✓	
96	ES-WE11-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	✓	✓	✓	✓	
97	ES-WE12-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
98	ES-WE12-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
99	ES-WE12-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 12	✓	✓	✓	✓	
100	ES-WE12-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	✓	✓	✓	✓	
101	ES-WE12-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	✓	✓	✓	✓	
102	ES-WE13-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับตั้งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....*ศิริพร*.....
วันที่.....**22 NOV 2023**.....

7

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
104	ES-WE13-003	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 13	✓	✓	✓	✓	
105	ES-WE13-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	✓	✓	✓	✓	
106	ES-WE13-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	✓	✓	✓	✓	
107	ES-WE14-001	Max Bright	หน้าต่างเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
108	ES-WE14-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
109	ES-WE14-003	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 14	✓	✓	✓	✓	
110	ES-WE14-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	✓	✓	✓	✓	
111	ES-WE14-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	✓	✓	✓	✓	
112	ES-WE15-001	Max Bright	หน้าต่างเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
113	ES-WE15-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
114	ES-WE15-003	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 15	✓	✓	✓	✓	
115	ES-WE15-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	✓	✓	✓	✓	
116	ES-WE15-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	✓	✓	✓	✓	
117	ES-WE16-001	Max Bright	หน้าต่างเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
118	ES-WE16-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
119	ES-WE16-003	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ศิริลักษณ์
วันที่... 22 NOV 2023

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	✓	✓	✓	✓	
121	ES-WE16-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	✓	✓	✓	✓	
122	ES-WE17-001	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
123	ES-WE17-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
124	ES-WE17-003	Max Bright	หน้าทางเข้า PICU	✓	✓	✓	✓	
125	ES-WE17-004	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
126	ES-WE17-005	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
127	ES-WE17-006	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
128	ES-WE17-007	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
129	ES-WE17-008	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
130	ES-WE17-009	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
131	ES-WE17-010	Max Bright	หน้าทางเข้า NICU	✓	✓	✓	✓	
132	ES-WE17-011	Max Bright	ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	
133	ES-WE17-012	Max Bright	ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ศิริกานต์
วันที่... 22 NOV 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	ES-WE1B-002	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	ES-WE1B-003	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	ES-WE1B-004	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	ES-WE1B-005	Max Bright	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	ES-WE1B-006	Max Bright	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	ES-WE1B-007	Max Bright	ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
8	ES-WE1B-008	Max Bright	ห้องนั่ง แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
9	ES-WE1B-009	Max Bright	หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
10	ES-WE1B-010	Max Bright	หน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	ES-WE1B-011	Max Bright	หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
12	ES-WE1B-012	Max Bright	หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
13	ES-WE1B-013	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
14	ES-WE1B-014	Max Bright	ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
15	ES-WE01-001	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
16	ES-WE01-002	Max Bright	หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
17	ES-WE01-003	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 12 DEC 2023

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004	Max Bright	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
19	ES-WE01-005	Max Bright	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	✓	✓	✓	✓	
20	ES-WE01-006	Max Bright	หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	✓	✓	✓	✓	
21	ES-WE01-007	Max Bright	หน้าห้อง X-Ray 1	✓	✓	✓	✓	
22	ES-WE01-008	Max Bright	หน้าร้านค้า 7-11	✓	✓	✓	✓	
23	ES-WE02-001	Max Bright	หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
24	ES-WE02-002	Max Bright	ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
25	ES-WE02-003	Max Bright	หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
26	ES-WE02-004	Max Bright	หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	✓	✓	✓	✓	
27	ES-WE02-005	Max Bright	ข้างลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
28	ES-WE02-006	Max Bright	หน้าห้องน้ำสาธารณะ	✓	✓	✓	✓	
29	ES-WE02-007	Max Bright	ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
30	ES-WE02-008	Max Bright	ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
31	ES-WE02-009	Max Bright	ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
32	ES-WE02-010	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
33	ES-WE02-011	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	
34	ES-WE02-012	Max Bright	บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม : เพิ่ม ห้องยา 3 บ้าย
.....

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก
วันที่ 22 DEC 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001	Max Bright	โถงนำลิฟต์ W.3	✓	✓	✓	✓	
36	ES-WE03-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
37	ES-WE03-003	Max Bright	ทางเดินหน้าโอเพอร์เรเตอร์	✓	✓	✓	✓	
38	ES-WE03-004	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
39	ES-WE03-005	Max Bright	หน้าห้อง UPS	✓	✓	✓	✓	
40	ES-WE03-006	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST3	✓	✓	✓	✓	
41	ES-WE04-001	Max Bright	โถงนำลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
42	ES-WE04-002	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 4	✓	✓	✓	✓	
43	ES-WE04-003	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
44	ES-WE04-004	Max Bright	ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
45	ES-WE04-005	Max Bright	ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
46	ES-WE04-006	Max Bright	หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	✓	✓	✓	✓	
47	ES-WE04-007	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	✓	
48	ES-WE04-008	Max Bright	ทางเดิน Ward 4	✓	✓	✓	✓	
49	ES-WE04-009	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	
50	ES-WE04-010	Max Bright	ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
51	ES-WE04-011	Max Bright	ทางเดินหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 21 DEC 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012	Max Bright	หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
53	ES-WE04-013	Max Bright	หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
54	ES-WE04-014	Max Bright	ทางเดินห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
55	ES-WE05-001	Max Bright	หน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
56	ES-WE05-002	Max Bright	หน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
57	ES-WE05-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
58	ES-WE05-004	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
59	ES-WE05-005	Max Bright	หน้าห้อง AHU	✓	✓	✓	✓	
60	ES-WE05-006	Max Bright	หน้าแผนกสับสูบลมคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
61	ES-WE06-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B6	✓	✓	✓	✓	
62	ES-WE06-002	Max Bright	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
63	ES-WE06-003	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
64	ES-WE06-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 6	✓	✓	✓	✓	
65	ES-WE06-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	✓	
66	ES-WE06-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
67	ES-WE07-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B7	✓	✓	✓	✓	
68	ES-WE07-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 22 DEC 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
70	ES-WE07-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 7	✓	✓	✓	✓	
71	ES-WE07-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	✓	
72	ES-WE07-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	
73	ES-WE08-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B8	✓	✓	✓	✓	
74	ES-WE08-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
75	ES-WE08-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
76	ES-WE08-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 8	✓	✓	✓	✓	
77	ES-WE08-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	✓	
78	ES-WE08-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	
79	ES-WE09-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B9	✓	✓	✓	✓	
80	ES-WE09-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
81	ES-WE09-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
82	ES-WE09-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 9	✓	✓	✓	✓	
83	ES-WE09-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	✓	✓	✓	✓	
84	ES-WE09-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	✓	✓	✓	✓	
85	ES-WE10-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B10	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิราพร
วันที่ 22 DEC 2023

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
87	ES-WE10-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
88	ES-WE10-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 10	✓	✓	✓	✓	
89	ES-WE10-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	✓	✓	✓	✓	
90	ES-WE10-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	✓	✓	✓	✓	
91	ES-WE11-001	Max Bright	ทางเชื่อมอาคาร B11	✓	✓	✓	✓	
92	ES-WE11-002	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
93	ES-WE11-003	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
94	ES-WE11-004	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 11	✓	✓	✓	✓	
95	ES-WE11-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	✓	✓	✓	✓	
96	ES-WE11-006	Max Bright	ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	✓	✓	✓	✓	
97	ES-WE12-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
98	ES-WE12-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
99	ES-WE12-003	Max Bright	หน้าทางเข้า Ward 12	✓	✓	✓	✓	
100	ES-WE12-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	✓	✓	✓	✓	
101	ES-WE12-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	✓	✓	✓	✓	
102	ES-WE13-001	Max Bright	หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิระศักดิ์
วันที่

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
104	ES-WE13-003	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 13	✓	✓	✓	✓	
105	ES-WE13-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	✓	✓	✓	✓	
106	ES-WE13-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	✓	✓	✓	✓	
107	ES-WE14-001	Max Bright	หน้าต่างเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
108	ES-WE14-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
109	ES-WE14-003	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 14	✓	✓	✓	✓	
110	ES-WE14-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	✓	✓	✓	✓	
111	ES-WE14-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	✓	✓	✓	✓	
112	ES-WE15-001	Max Bright	หน้าต่างเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
113	ES-WE15-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
114	ES-WE15-003	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 15	✓	✓	✓	✓	
115	ES-WE15-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	✓	✓	✓	✓	
116	ES-WE15-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	✓	✓	✓	✓	
117	ES-WE16-001	Max Bright	หน้าต่างเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
118	ES-WE16-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
119	ES-WE16-003	Max Bright	หน้าต่างเข้า Ward 16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ. วิชาญ
วันที่ 22 DEC 2563

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004	Max Bright	ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	✓	✓	✓	✓	
121	ES-WE16-005	Max Bright	ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	✓	✓	✓	✓	
122	ES-WE17-001	Max Bright	ทางเดินหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
123	ES-WE17-002	Max Bright	บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
124	ES-WE17-003	Max Bright	หน้าทางเข้า PICU	✓	✓	✓	✓	
125	ES-WE17-004	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
126	ES-WE17-005	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
127	ES-WE17-006	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
128	ES-WE17-007	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
129	ES-WE17-008	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
130	ES-WE17-009	Max Bright	ทางเดิน PICU	✓	✓	✓	✓	
131	ES-WE17-010	Max Bright	หน้าทางเข้า NICU	✓	✓	✓	✓	
132	ES-WE17-011	Max Bright	ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	
133	ES-WE17-012	Max Bright	ทางเดินด้านใน NICU	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ.ระพีพร
วันที่ ๑๑ DEC 2023