





ภาคผนวก 3

ภาพประกอบผลการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



	
<p>ภาคผนวกที่ 3.1 แผนที่ผังโครงการ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.2 บริเวณพื้นที่สีเขียว</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.3 งานดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.4 งานทำความสะอาด</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.5 จุดพักมูลฝอยในโครงการ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.6 การจัดเก็บมูลฝอย</p>

		
ภาคผนวกที่ 3.7 สภาพแสงสว่างบริเวณรอบโครงการ	ภาคผนวกที่ 3.8 เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานการประหยัดไฟ	

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.9 พื้นที่บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.10 การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าหลัก</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.11 การตรวจสอบระบบเตือนอัคคีภัย</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.12 การตรวจสอบระบบไฟสำรอง</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.13 การตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.14 สภาพบันไดหนีไฟในโครงการ</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.15 ช่องระบายอากาศโครงการ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.16 ฉีดกำจัดแมลงประจำเดือน</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.17 เครื่องหมายจราจรภายในโครงการ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.18 การอำนวยความสะดวกจราจร</p>



ภาคผนวกที่ 3.19 ระบบ CCTV ภายในโครงการ



ภาคผนวกที่ 3.20 การตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำ



ภาคผนวกที่ 3.21 ตรวจสอบวาล์วเปิด-ปิด ถังเก็บน้ำ



ภาคผนวกที่ 3.22 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาคผนวกที่ 3.23 ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ



ภาคผนวกที่ 3.24 การทำความสะอาดระบบกรองสระน้ำ




	<p>ภาพผนวกที่ 3.25 การจัดเก็บตัวอย่างน้ำเสียในระบบ</p>
	<p>ภาพผนวกที่ 3.26 การตรวจสอบบำรุงระบบต่างๆ</p>

	<p>ภาพผนวกที่ 3.27 การตรวจสอบถังดับเพลิง แบบหัว</p>
	<p>ภาพผนวกที่ 3.28 สภาพหัวรับน้ำ</p>

	<p>ภาพผนวกที่ 3.29 การตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิง</p>
	<p>ภาพผนวกที่ 3.30 Smoke&Heat detector</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.31 ประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.32 ตรวจสอบป้ายจราจร</p>

	 
<p>ภาคผนวกที่ 3.33 พนักงานรักษาความปลอดภัย</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.34 พนักงานรักษาความสะอาด</p>

    	    
<p>ภาคผนวกที่ 3.35 ซ้อมอพยพอัคคีภัยประจำปี 2566</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.36 กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566</p>

	
<p>ภาคผนวกที่ 3.37 สูบล้างท่อกระอะประจำปี</p>	<p>ภาคผนวกที่ 3.38 การตรวจสอบสภาพท่อพักระบบ บำบัดน้ำเสีย</p>

	<p>ภาคผนวกที่ 3.39 ล้างแทงค์น้ำดีประจำปี</p>
---	--