

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
ฉบับที่ 1/2567 เดือนมกราคม-มิถุนายน  
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)



โครงการทำเทียบเรือขนส่งสินค้า  
ของบริษัท ธนาพรชัย จำกัด  
ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ



**S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.**

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd. Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel: (662) 939-4370-72, Fax: (662) 513-4221, E-mail: sale@spscon.com., www.spscon.com

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ  
ฉบับที่ 1/2567 เดือนมกราคม-มิถุนายน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือขนส่งสินค้า

สถานที่ตั้ง : ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาพรชัย จำกัด

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 45 หมู่ 2 ถนนเพชรหิรัญ  
ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-462-5415 (คลัง), 02-224-0035 ต่อ 222 (สำนักงานใหญ่)

ผู้จัดทำรายงาน : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
เลขที่ 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ :  
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ  
ฉบับที่ 2/2566 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

รายละเอียดและสถานะการดำเนินโครงการ : แสดงในบทที่ 1

การเสนอรายงานฯ ( ) เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้ .....  
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ  
(✓) เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ  
โครงการทำเทียบเรือขนส่งสินค้า ของบริษัท ธนาพรชัย จำกัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

หนังสือฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการทำเทียบเรือขนส่งสินค้า ของบริษัท ธนาพรชัย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 1/2567 เดือนมกราคม-มิถุนายน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ตำแหน่ง

ลายเซ็น

นายพีระเดช ขอดม

นักวิชาการด้านการจัดการน้ำเสีย

นางสาววรยารักษ์ เครือมั่งกร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นายศุภชัย สุพรรณ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวนันท์นภัส แพรวประเสริฐกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

(นายสมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ์)

กรรมการผู้จัดการ



สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญรูป	II
สารบัญภาพ	II
สารบัญตาราง	III
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ	1-1
1.3 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-4
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การดำเนินการ	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 การดำเนินการ	3-1
3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2.1 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-3
3.2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน	3-11
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	
ภาคผนวกที่ 1	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ เลขที่ วพ 0504/9140 ลงวันที่ 6 กันยายน 2534
ภาคผนวกที่ 2	หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า เลขที่ 31/2566 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566
ภาคผนวกที่ 3	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่ 4	ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ภาคผนวกที่ 5	เอกสารสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

สารบัญรูป

ชื่อรูป	หน้า
1.2-1	ที่ตั้งโครงการ
1.2-2	ลักษณะการใช้พื้นที่ภายในโครงการ
3.2.1-1	ตำแหน่งการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
3.2.1-2	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
3.2.2-1	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

สารบัญภาพ

ชื่อภาพ	หน้า
2.2-1	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
2.2-2	บริเวณหน้าท่าเรือไม่มีกิจกรรมปรุงอาหารหรือร้านค้า
2.2-3	ป้ายเตือนการทิ้งขยะลงในถัง
2.2-4	พนักงานทำความสะอาด
2.2-5	ภาชนะรองรับขยะ
2.2-6	พนักงานรักษาความปลอดภัย
2.2-7	ตู้เย็นแช่น้ำดื่มสำหรับพนักงาน
2.2-8	ถังดับเพลิงภายในโครงการ
2.2-9	ระบบและอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV

สารบัญตาราง

ชื่อตาราง	หน้า
1.3-1	มาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3-2	แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2-1	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2.1-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
3.2.1-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
3.2.1-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านมา (ระหว่างปี พ.ศ.2564-2567)
3.2.2-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน
3.2.2-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน
3.2.2-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา (ระหว่างปี พ.ศ.2564-2567)

-----