

มกราคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE DETECTOR	E	M	38	บริเวณห้องผู้บริหาร	SD-E-M-32	/	/	/	OK	
2	SMOKE DETECTOR	E	M	38	ทางเดินและห้องเลข	SD-E-M-33	/	/	/	OK	
3	SMOKE DETECTOR	E	M	38	ทางเดินและห้องเลข	SD-E-M-34	/	/	/	OK	
4	SMOKE DETECTOR	E	M	38	ทางเดินและห้องเลข	SD-E-M-35	/	/	/	OK	
5	SMOKE DETECTOR	E	M	38	ทางเดินและห้องเลข	SD-E-M-36	/	/	/	OK	
6	SMOKE DETECTOR	E	M	41	ทางเดินและห้องผู้บริหาร	SD-E-M-37	/	/	/	OK	
7	SMOKE DETECTOR	E	M	41	ทางเดินและห้องผู้บริหาร	SD-E-M-38	/	/	/	OK	
8	SMOKE DETECTOR	E	M	41	ทางเดินและห้องผู้บริหาร	SD-E-M-39	/	/	/	OK	
9	SMOKE DETECTOR	E	M	41	ทางเดินและห้องผู้บริหาร	SD-E-M-40	/	/	/	OK	
10	SMOKE DETECTOR	E	M	41	ทางเดินและห้องผู้บริหาร	SD-E-M-41	/	/	/	OK	
11	SMOKE DETECTOR	E	M	42	ห้องชาร์ปไฟ	SD-E-M-42	/	/	/	OK	
12	HEAT DETECTOR	E	M	40	ห้องแม่บ้าน	HD-E-M-1	/	/	/	OK	
13	MANUAL PULL STATION	E	M	40	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-M-1	/	/	/	OK	
14	KEY SWITCH	E	M	40	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-M-1	/	/	/	OK	
15	TELEPHONE JACK	E	M	40	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-M-1	/	/	/	OK	
16	BELL ALARM	E	M	40	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-M-1	/	/	/	OK	
17	MANUAL PULL STATION	E	M	40	บริเวณหนีไฟ E4	MP-E-M-2	/	/	/	OK	
18	KEY SWITCH	E	M	40	บริเวณหนีไฟ E4	KS-E-M-2	/	/	/	OK	
19	TELEPHONE JACK	E	M	40	บริเวณหนีไฟ E4	TJ-E-M-2	/	/	/	OK	
20	BELL ALARM	E	M	40	บริเวณหนีไฟ E4	BA-E-M-2	/	/	/	OK	
21	MANUAL PULL STATION	E	M	40	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-M-3	/	/	/	OK	
22	KEY SWITCH	E	M	40	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-M-3	/	/	/	OK	
23	TELEPHONE JACK	E	M	41	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-M-3	/	/	/	OK	
24	BELL ALARM	E	M	41	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-M-3	/	/	/	OK	
25	SMOKE DETECTOR	E	7	54	หนีไฟที่ลูกค้ำริมกระจก	SD-E-7-1	/	/	/	OK	
26	SMOKE DETECTOR	E	7	54	หนีไฟที่ลูกค้ำทางเข้า WARD	SD-E-7-2	/	/	/	OK	
27	SMOKE DETECTOR	E	7	54	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Clean Utility)	SD-E-7-3	/	/	/	OK	
28	SMOKE DETECTOR	E	7	54	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Staf Only)	SD-E-7-4	/	/	/	OK	
29	SMOKE DETECTOR	E	7	54	บริเวณด้านหน้าเคาท์เตอร์	SD-E-7-5	/	/	/	OK	
30	SMOKE DETECTOR	E	7	54	บริเวณหน้าประตูทางเข้า	SD-E-7-6	/	/	/	OK	
31	SMOKE DETECTOR	E	7	54	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(7509)	SD-E-7-7	/	/	/	OK	
32	SMOKE DETECTOR	E	7	54	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(7507)	SD-E-7-8	/	/	/	OK	
33	SMOKE DETECTOR	E	7	54	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(7505)	SD-E-7-9	/	/	/	OK	
34	SMOKE DETECTOR	E	7	59	หนีไฟที่ชั้นของ	SD-E-7-10	/	/	/	OK	
35	SMOKE DETECTOR	E	7	51	ห้อง 7510	SD-E-7-11	/	/	/	OK	
36	SMOKE DETECTOR	E	7	51	ห้อง 7511	SD-E-7-12	/	/	/	OK	
37	SMOKE DETECTOR	E	7	51	ห้อง 7512	SD-E-7-13	/	/	/	OK	
38	SMOKE DETECTOR	E	7	51	ห้อง 7514	SD-E-7-14	/	/	/	OK	
39	SMOKE DETECTOR	E	7	51	ห้อง 7515	SD-E-7-15	/	/	/	OK	
40	SMOKE DETECTOR	E	7	51	ห้อง 7516	SD-E-7-16	/	/	/	OK	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/1/67

หมายเหตุ: (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทั้งหมด OK

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

มกราคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE DETECTOR	E	7	53	ห้อง 7517	SD-E-7-17	/	/	/	ดี	
42	SMOKE DETECTOR	E	7	53	ห้อง 7518	SD-E-7-18	/	/	/	ดี	
43	SMOKE DETECTOR	E	7	53	ห้อง 7519	SD-E-7-19	/	/	/	ดี	
44	SMOKE DETECTOR	E	7	53	ห้อง 7520	SD-E-7-20	/	/	/	ดี	
45	SMOKE DETECTOR	E	7	55	ห้องโถงรับแขก	SD-E-7-21	/	/	/	ดี	
46	SMOKE DETECTOR	E	7	55	บริเวณทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน	SD-E-7-22	/	/	/	ดี	
47	SMOKE DETECTOR	E	7	55	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(7510)	SD-E-7-23	/	/	/	ดี	
48	SMOKE DETECTOR	E	7	55	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(7512)	SD-E-7-24	/	/	/	ดี	
49	SMOKE DETECTOR	E	7	55	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(7514)	SD-E-7-25	/	/	/	ดี	
50	SMOKE DETECTOR	E	7	52	ห้อง 7501	SD-E-7-26	/	/	/	ดี	
51	SMOKE DETECTOR	E	7	52	ห้อง 7502	SD-E-7-27	/	/	/	ดี	
52	SMOKE DETECTOR	E	7	52	ห้อง 7503	SD-E-7-28	/	/	/	ดี	
53	SMOKE DETECTOR	E	7	52	ห้อง 7504	SD-E-7-29	/	/	/	ดี	
54	SMOKE DETECTOR	E	7	52	ห้อง 7505	SD-E-7-30	/	/	/	ดี	
55	SMOKE DETECTOR	E	7	52	ห้อง 7505	SD-E-7-31	/	/	/	ดี	
56	SMOKE DETECTOR	E	7	57	ห้องAHU	SD-E-7-32	/	/	/	ดี	
57	SMOKE DETECTOR	E	7	56	ทางออกประตูหนีไฟ	SD-E-7-33	/	/	/	ดี	
58	SMOKE DETECTOR	E	7	50	ห้อง 7506	SD-E-7-34	/	/	/	ดี	
59	SMOKE DETECTOR	E	7	50	ห้อง 7507	SD-E-7-35	/	/	/	ดี	
60	SMOKE DETECTOR	E	7	50	ห้อง 7508	SD-E-7-36	/	/	/	ดี	
61	SMOKE DETECTOR	E	7	50	ห้อง 7509	SD-E-7-37	/	/	/	ดี	
62	SMOKE DETECTOR	E	7	58	ห้องชาร์ปไฟ	SD-E-7-38	/	/	/	ดี	
63	MANUAL PULL STATION	E	7	55	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-7-1	/	/	/	ดี	
64	KEY SWITCH	E	7	55	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-7-1	/	/	/	ดี	
65	TELEPHONE JACK	E	7	55	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-7-1	/	/	/	ดี	
66	BELL ALARM	E	7	55	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-7-1	/	/	/	ดี	
67	MANUAL PULL STATION	E	7	54	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-7-2	/	/	/	ดี	
68	KEY SWITCH	E	7	54	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-7-2	/	/	/	ดี	
69	TELEPHONE JACK	E	7	54	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-7-2	/	/	/	ดี	
70	BELL ALARM	E	7	54	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-7-2	/	/	/	ดี	
71	MANUAL PULL STATION	E	7	54	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-7-3	/	/	/	ดี	
72	KEY SWITCH	E	7	54	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-7-3	/	/	/	ดี	
73	TELEPHONE JACK	E	7	54	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-7-3	/	/	/	ดี	
74	BELL ALARM	E	7	54	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-7-3	/	/	/	ดี	
75	SMOKE DETECTOR	E	8	54	หน้าลิฟท์ลูกค้ำริมกระจก	SD-E-8-1	/	/	/	ดี	
76	SMOKE DETECTOR	E	8	54	หน้าลิฟท์ลูกค้ำทางเข้าหอด	SD-E-8-2	/	/	/	ดี	
77	SMOKE DETECTOR	E	8	54	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Clean Utility)	SD-E-8-3	/	/	/	ดี	
78	SMOKE DETECTOR	E	8	54	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Staf Only)	SD-E-8-4	/	/	/	ดี	
79	SMOKE DETECTOR	E	8	54	บริเวณด้านหน้าเคาท์เตอร์	SD-E-8-5	/	/	/	ดี	
80	SMOKE DETECTOR	E	8	54	บริเวณหน้าประตูทางเข้า	SD-E-8-6	/	/	/	ดี	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/1/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

มกราคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE DETECTOR	E	8	54	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(8509)	SD-E-8-7	/	/	/	กรรณกร	
82	SMOKE DETECTOR	E	8	54	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(8507)	SD-E-8-8	/	/	/	กรรณกร	
83	SMOKE DETECTOR	E	8	54	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(8505)	SD-E-8-9	/	/	/	กรรณกร	
84	SMOKE DETECTOR	E	8	59	หน้าลิฟท์ชั้นของ	SD-E-8-10	/	/	/	กรรณกร	
85	SMOKE DETECTOR	E	8	51	ห้อง 8510	SD-E-8-11	/	/	/	กรรณกร	
86	SMOKE DETECTOR	E	8	51	ห้อง 8511	SD-E-8-12	/	/	/	กรรณกร	
87	MANUAL PULL STATION	E	8	55	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-8-1	/	/	/	กรรณกร	
88	KEY SWITCH	E	8	55	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-8-1	/	/	/	กรรณกร	
89	TELEPHONE JACK	E	8	55	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-8-1	/	/	/	กรรณกร	
90	BELL ALARM	E	8	55	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-8-1	/	/	/	กรรณกร	
91	MANUAL PULL STATION	E	8	54	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-8-2	/	/	/	กรรณกร	
92	KEY SWITCH	E	8	54	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-8-2	/	/	/	กรรณกร	
93	TELEPHONE JACK	E	8	54	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-8-2	/	/	/	กรรณกร	
94	BELL ALARM	E	8	54	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-8-2	/	/	/	กรรณกร	
95	MANUAL PULL STATION	E	8	54	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-8-3	/	/	/	กรรณกร	
96	KEY SWITCH	E	8	54	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-8-3	/	/	/	กรรณกร	
97	TELEPHONE JACK	E	8	54	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-8-3	/	/	/	กรรณกร	
98	BELL ALARM	E	8	54	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-8-3	/	/	/	กรรณกร	
99	SMOKE DETECTOR	E	9	5	หน้าลิฟท์ลูกค้ำริมกระจก	SD-E-9-1	/	/	/	กรรณกร	
100	SMOKE DETECTOR	E	9	5	หน้าลิฟท์ลูกค้ำทางเข้าหอด	SD-E-9-2	/	/	/	กรรณกร	
101	SMOKE DETECTOR	E	9	5	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Clean Utility)	SD-E-9-3	/	/	/	กรรณกร	
102	SMOKE DETECTOR	E	9	5	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Staf Only)	SD-E-9-4	/	/	/	กรรณกร	
103	SMOKE DETECTOR	E	9	5	บริเวณด้านหน้าเคาท์เตอร์	SD-E-9-5	/	/	/	กรรณกร	
104	SMOKE DETECTOR	E	9	5	บริเวณทางเดินหน้าประตูทางเข้า	SD-E-9-6	/	/	/	กรรณกร	
105	SMOKE DETECTOR	E	9	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(9509)	SD-E-9-7	/	/	/	กรรณกร	
106	SMOKE DETECTOR	E	9	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(9507)	SD-E-9-8	/	/	/	กรรณกร	
107	SMOKE DETECTOR	E	9	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(9505)	SD-E-9-9	/	/	/	กรรณกร	
108	SMOKE DETECTOR	E	9	10	หน้าลิฟท์ชั้นของ	SD-E-9-10	/	/	/	กรรณกร	
109	SMOKE DETECTOR	E	9	2	ห้อง 9510	SD-E-9-11	/	/	/	กรรณกร	
110	SMOKE DETECTOR	E	9	2	ห้อง 9511	SD-E-9-12	/	/	/	กรรณกร	
111	SMOKE DETECTOR	E	9	2	บริเวณทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน	SD-E-9-22	/	/	/	กรรณกร	
112	SMOKE DETECTOR	E	9	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(9510)	SD-E-9-23	/	/	/	กรรณกร	
113	SMOKE DETECTOR	E	9	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(9512)	SD-E-9-24	/	/	/	กรรณกร	
114	SMOKE DETECTOR	E	9	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(9514)	SD-E-9-25	/	/	/	กรรณกร	
115	SMOKE DETECTOR	E	9	2	ห้อง 9501	SD-E-9-26	/	/	/	กรรณกร	
116	SMOKE DETECTOR	E	9	2	ห้อง 9502	SD-E-9-27	/	/	/	กรรณกร	
117	SMOKE DETECTOR	E	9	2	ห้อง 9503	SD-E-9-28	/	/	/	กรรณกร	
118	SMOKE DETECTOR	E	9	2	ห้อง 9504	SD-E-9-29	/	/	/	กรรณกร	
119	SMOKE DETECTOR	E	9	2	ห้อง 9505	SD-E-9-30	/	/	/	กรรณกร	
120	SMOKE DETECTOR	E	9	2	ห้อง 9505	SD-E-9-31	/	/	/	กรรณกร	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/1/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทั้งหมดปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

มกราคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
121	SMOKE DETECTOR	E	9	8	ห้องAHU	SD-E-9-32	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
122	SMOKE DETECTOR	E	9	7	ทางออกประตูหนีไฟ	SD-E-9-33	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
123	SMOKE DETECTOR	E	9	1	ห้อง 9506	SD-E-9-34	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
124	SMOKE DETECTOR	E	9	1	ห้อง 9507	SD-E-9-35	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
125	SMOKE DETECTOR	E	9	1	ห้อง 9508	SD-E-9-36	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
126	SMOKE DETECTOR	E	9	1	ห้อง 9509	SD-E-9-37	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
127	SMOKE DETECTOR	E	9	9	ห้องชาร์ปไฟ	SD-E-9-38	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
128	SMOKE DETECTOR	E	9	52	ห้อง 8502	SD-E-8-27	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
129	MANUAL PULL STATION	E	9	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-9-1	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
130	KEY SWITCH	E	9	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-9-1	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
131	TELEPHONE JACK	E	9	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-9-1	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
132	BELL ALARM	E	9	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-9-1	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
133	MANUAL PULL STATION	E	9	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-9-2	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
134	KEY SWITCH	E	9	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-9-2	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
135	TELEPHONE JACK	E	9	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-9-2	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
136	BELL ALARM	E	9	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-9-2	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
137	MANUAL PULL STATION	E	9	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-9-3	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
138	KEY SWITCH	E	9	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-9-3	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
139	TELEPHONE JACK	E	9	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-9-3	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
140	BELL ALARM	E	9	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-9-3	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
141	SMOKE DETECTOR	E	10	2	ห้อง 10520	SD-E-10-20	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
142	SMOKE DETECTOR	E	10	2	ห้องโถงรับแขก	SD-E-10-21	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
143	SMOKE DETECTOR	E	10	2	บริเวณทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน	SD-E-10-22	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
144	SMOKE DETECTOR	E	10	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(10510)	SD-E-10-23	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
145	SMOKE DETECTOR	E	10	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(10512)	SD-E-10-24	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
146	SMOKE DETECTOR	E	10	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(10514)	SD-E-10-25	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
147	SMOKE DETECTOR	E	10	2	ห้อง 10501	SD-E-10-26	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
148	SMOKE DETECTOR	E	10	2	ห้อง 10502	SD-E-10-27	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
149	SMOKE DETECTOR	E	10	2	ห้อง 10503	SD-E-10-28	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
150	SMOKE DETECTOR	E	10	2	ห้อง 10504	SD-E-10-29	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
151	SMOKE DETECTOR	E	10	2	ห้อง 10505	SD-E-10-30	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
152	SMOKE DETECTOR	E	10	2	ห้อง 10505	SD-E-10-31	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
153	SMOKE DETECTOR	E	10	8	ห้องAHU	SD-E-10-32	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
154	SMOKE DETECTOR	E	10	7	ทางออกประตูหนีไฟ	SD-E-10-33	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
155	SMOKE DETECTOR	E	10	1	ห้อง 10506	SD-E-10-34	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
156	SMOKE DETECTOR	E	10	1	ห้อง 10507	SD-E-10-35	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
157	SMOKE DETECTOR	E	10	1	ห้อง 10508	SD-E-10-36	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
158	SMOKE DETECTOR	E	10	1	ห้อง 10509	SD-E-10-37	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
159	SMOKE DETECTOR	E	10	9	ห้องชาร์ปไฟ	SD-E-10-38	/	/	/	ทพ.หวั่ง	
160	MANUAL PULL STATION	E	10	20	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-10-1	/	/	/	ทพ.หวั่ง	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/1/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

มกราคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
161	KEY SWITCH	E	10	20	บริเวณประตูดุณีไฟ (ST1)	KS-E-10-1	/	/	/	10/1/67	
162	TELEPHONE JACK	E	10	20	บริเวณประตูดุณีไฟ (ST1)	TJ-E-10-1	/	/	/	10/1/67	
163	BELL ALARM	E	10	20	บริเวณประตูดุณีไฟ (ST1)	BA-E-10-1	/	/	/	10/1/67	
164	MANUAL PULL STATION	E	10	20	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-10-2	/	/	/	10/1/67	
165	KEY SWITCH	E	10	20	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-10-2	/	/	/	10/1/67	
166	TELEPHONE JACK	E	10	20	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-10-2	/	/	/	10/1/67	
167	BELL ALARM	E	10	20	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-10-2	/	/	/	10/1/67	
168	MANUAL PULL STATION	E	10	19	บริเวณประตูดุณีไฟ (ST2)	MP-E-10-3	/	/	/	10/1/67	
169	KEY SWITCH	E	10	19	บริเวณประตูดุณีไฟ (ST2)	KS-E-10-3	/	/	/	10/1/67	
170	TELEPHONE JACK	E	10	19	บริเวณประตูดุณีไฟ (ST2)	TJ-E-10-3	/	/	/	10/1/67	
171	BELL ALARM	E	10	19	บริเวณประตูดุณีไฟ (ST2)	BA-E-10-3	/	/	/	10/1/67	
172	SMOKE DETECTOR	E	11	2	ห้อง 11517	SD-E-11-17	/	/	/	10/1/67	
173	SMOKE DETECTOR	E	11	2	ห้อง 11518	SD-E-11-18	/	/	/	10/1/67	
174	SMOKE DETECTOR	E	11	2	ห้อง 11519	SD-E-11-19	/	/	/	10/1/67	
175	SMOKE DETECTOR	E	11	2	ห้อง 11520	SD-E-11-20	/	/	/	10/1/67	
176	SMOKE DETECTOR	E	11	2	ห้องโถงรับแขก	SD-E-11-21	/	/	/	10/1/67	
177	SMOKE DETECTOR	E	11	2	บริเวณทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน	SD-E-11-22	/	/	/	10/1/67	
178	SMOKE DETECTOR	E	11	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(11510)	SD-E-11-23	/	/	/	10/1/67	
179	SMOKE DETECTOR	E	11	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(11512)	SD-E-11-24	/	/	/	10/1/67	
180	SMOKE DETECTOR	E	11	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(11514)	SD-E-11-25	/	/	/	10/1/67	
181	SMOKE DETECTOR	E	11	2	ห้อง 11501	SD-E-11-26	/	/	/	10/1/67	
182	SMOKE DETECTOR	E	11	2	ห้อง 11502	SD-E-11-27	/	/	/	10/1/67	
183	SMOKE DETECTOR	E	11	2	ห้อง 11503	SD-E-11-28	/	/	/	10/1/67	
184	SMOKE DETECTOR	E	11	2	ห้อง 11504	SD-E-11-29	/	/	/	10/1/67	
185	SMOKE DETECTOR	E	11	2	ห้อง 11505	SD-E-11-30	/	/	/	10/1/67	
186	SMOKE DETECTOR	E	11	2	ห้อง 11505	SD-E-11-31	/	/	/	10/1/67	
187	SMOKE DETECTOR	E	11	8	ห้องAHU	SD-E-11-26	/	X	/	10/1/67	
188	SMOKE DETECTOR	E	11	7	ทางออกประตูดุณีไฟ	SD-E-11-27	/	X	/	10/1/67	
189	SMOKE DETECTOR	E	11	1	ห้อง 11506	SD-E-11-34	/	/	/	10/1/67	
190	SMOKE DETECTOR	E	11	1	ห้อง 11507	SD-E-11-35	/	/	/	10/1/67	
191	SMOKE DETECTOR	E	11	1	ห้อง 11508	SD-E-11-36	/	/	/	10/1/67	
192	SMOKE DETECTOR	E	11	1	ห้อง 11509	SD-E-11-37	/	/	/	10/1/67	
193	SMOKE DETECTOR	E	11	9	ห้องชาร์ปไฟ	SD-E-11-38	/	/	/	10/1/67	
194	MANUAL PULL STATION	E	11	6	บริเวณประตูดุณีไฟ (ST1)	MP-E-11-1	/	/	/	10/1/67	
195	KEY SWITCH	E	11	6	บริเวณประตูดุณีไฟ (ST1)	KS-E-11-1	/	/	/	10/1/67	
196	TELEPHONE JACK	E	11	6	บริเวณประตูดุณีไฟ (ST1)	TJ-E-11-1	/	/	/	10/1/67	
197	BELL ALARM	E	11	6	บริเวณประตูดุณีไฟ (ST1)	BA-E-11-1	/	/	/	10/1/67	
198	MANUAL PULL STATION	E	11	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-11-2	/	/	/	10/1/67	
199	KEY SWITCH	E	11	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-11-2	/	/	/	10/1/67	
200	TELEPHONE JACK	E	11	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-11-2	/	/	/	10/1/67	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/1/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE DETECTOR	E	12	5	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Clean Utility)	SD-E-12-3	✓	✓	✓	100% ทน	
2	SMOKE DETECTOR	E	12	5	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Staf Only)	SD-E-12-4	✓	✓	✓	100% ทน	
3	SMOKE DETECTOR	E	12	5	บริเวณด้านหน้าเคาท์เตอร์	SD-E-12-5	✓	✓	✓	100% ทน	
4	SMOKE DETECTOR	E	12	5	บริเวณทางเดินหน้าประตูทางเข้า	SD-E-12-6	✓	✓	✓	100% ทน	
5	SMOKE DETECTOR	E	12	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(12509)	SD-E-12-7	✓	✓	✓	100% ทน	
6	SMOKE DETECTOR	E	12	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(12507)	SD-E-12-8	✓	✓	✓	100% ทน	
7	SMOKE DETECTOR	E	12	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(12505)	SD-E-12-9	✓	✓	✓	100% ทน	
8	SMOKE DETECTOR	E	12	10	หน้าลิฟท์ขนของ	SD-E-12-10	✓	✓	✓	100% ทน	
9	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12510	SD-E-12-11	✓	✓	✓	100% ทน	
10	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12511	SD-E-12-12	✓	✓	✓	100% ทน	
11	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12512	SD-E-12-13	✓	✓	✓	100% ทน	
12	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12514	SD-E-12-14	✓	✓	✓	100% ทน	
13	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12515	SD-E-12-15	✓	✓	✓	100% ทน	
14	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12516	SD-E-12-16	✓	✓	✓	100% ทน	
15	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12517	SD-E-12-17	✓	✓	✓	100% ทน	
16	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12518	SD-E-12-18	✓	✓	✓	100% ทน	
17	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12519	SD-E-12-19	✓	✓	✓	100% ทน	
18	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12520	SD-E-12-20	✓	✓	✓	100% ทน	
19	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้องโถงรับแขก	SD-E-12-21	✓	✓	✓	100% ทน	
20	SMOKE DETECTOR	E	12	2	บริเวณทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน	SD-E-12-22	✓	✓	✓	100% ทน	
21	SMOKE DETECTOR	E	12	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(12510)	SD-E-12-23	✓	✓	✓	100% ทน	
22	SMOKE DETECTOR	E	12	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(12512)	SD-E-12-24	✓	✓	✓	100% ทน	
23	SMOKE DETECTOR	E	12	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(12514)	SD-E-12-25	✓	✓	✓	100% ทน	
24	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12501	SD-E-12-26	✓	✓	✓	100% ทน	
25	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12502	SD-E-12-27	✓	✓	✓	100% ทน	
26	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12503	SD-E-12-28	✓	✓	✓	100% ทน	
27	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12504	SD-E-12-29	✓	✓	✓	100% ทน	
28	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12505	SD-E-12-30	✓	✓	✓	100% ทน	
29	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12505	SD-E-12-31	✓	✓	✓	100% ทน	
30	SMOKE DETECTOR	E	12	8	ห้องAHU	SD-E-12-32	✓	✓	✓	100% ทน	
31	SMOKE DETECTOR	E	12	7	ทางออกประตูหนีไฟ	SD-E-12-33	✓	✓	✓	100% ทน	
32	SMOKE DETECTOR	E	12	1	ห้อง 12506	SD-E-12-34	✓	✓	✓	100% ทน	
33	SMOKE DETECTOR	E	12	1	ห้อง 12507	SD-E-12-35	✓	✓	✓	100% ทน	
34	SMOKE DETECTOR	E	12	1	ห้อง 12508	SD-E-12-36	✓	✓	✓	100% ทน	
35	SMOKE DETECTOR	E	12	1	ห้อง 12509	SD-E-12-37	✓	✓	✓	100% ทน	
36	SMOKE DETECTOR	E	12	9	ห้องชาร์ปไฟ	SD-E-12-38	✓	✓	✓	100% ทน	
37	MANUAL PULL STATION	E	12	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-12-1	✓	✓	✓	100% ทน	
38	KEY SWITCH	E	12	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-12-1	✓	✓	✓	100% ทน	
39	TELEPHONE JACK	E	12	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-12-1	✓	✓	✓	100% ทน	
40	BELL ALARM	E	12	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-12-1	✓	✓	✓	100% ทน	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทั้งหมดปกติ

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	MANUAL PULL STATION	E	12	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-12-2	/	/	/	100% OK	
42	KEY SWITCH	E	12	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-12-2	/	/	/	100% OK	
43	TELEPHONE JACK	E	12	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-12-2	/	/	/	100% OK	
44	BELL ALARM	E	12	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-12-2	/	/	/	100% OK	
45	MANUAL PULL STATION	E	12	5	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	MP-E-12-3	/	/	/	100% OK	
46	KEY SWITCH	E	12	5	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	KS-E-12-3	/	/	/	100% OK	
47	TELEPHONE JACK	E	12	5	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	TJ-E-12-3	/	/	/	100% OK	
48	BELL ALARM	E	12	5	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	BA-E-12-3	/	/	/	100% OK	
49	SMOKE DETECTOR	E	14	5	หน้าลิฟท์ลูกค้ำริมกระจก	SD-E-14-1	/	/	/	100% OK	
50	SMOKE DETECTOR	E	14	5	หน้าลิฟท์ลูกค้ำทางเข้า WARD	SD-E-14-2	/	/	/	100% OK	
51	SMOKE DETECTOR	E	14	5	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Clean Utility)	SD-E-14-3	/	/	/	100% OK	
52	SMOKE DETECTOR	E	14	5	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Staf Only)	SD-E-14-4	/	/	/	100% OK	
53	SMOKE DETECTOR	E	14	5	บริเวณด้านหน้าเคาท์เตอร์	SD-E-14-5	/	/	/	100% OK	
54	SMOKE DETECTOR	E	14	5	บริเวณทางเดินหน้าประตูทางเข้า	SD-E-14-6	/	/	/	100% OK	
55	SMOKE DETECTOR	E	14	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(14507)	SD-E-14-7	/	/	/	100% OK	
56	SMOKE DETECTOR	E	14	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(14504)	SD-E-14-8	/	/	/	100% OK	
57	SMOKE DETECTOR	E	14	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(14503)	SD-E-14-9	/	/	/	100% OK	
58	SMOKE DETECTOR	E	14	10	หน้าลิฟท์ชั้นของ	SD-E-14-10	/	/	/	100% OK	
59	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14510	SD-E-14-11	/	/	/	100% OK	
60	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14511	SD-E-14-12	/	/	/	100% OK	
61	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14512	SD-E-14-13	/	/	/	100% OK	
62	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14514	SD-E-14-14	/	/	/	100% OK	
63	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14515	SD-E-14-15	/	/	/	100% OK	
64	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14516	SD-E-14-16	/	/	/	100% OK	
65	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14517	SD-E-14-17	/	/	/	100% OK	
66	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14518	SD-E-14-18	/	/	/	100% OK	
67	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14519	SD-E-14-19	/	/	/	100% OK	
68	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14520	SD-E-14-20	/	/	/	100% OK	
69	SMOKE DETECTOR	E	14	2	บริเวณห้องโถง	SD-E-14-21	/	/	/	100% OK	
70	SMOKE DETECTOR	E	14	2	บริเวณห้องโถง	SD-E-14-22	/	/	/	100% OK	
71	SMOKE DETECTOR	E	14	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(14506)	SD-E-14-23	/	/	/	100% OK	
72	SMOKE DETECTOR	E	14	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(14507)	SD-E-14-24	/	/	/	100% OK	
73	SMOKE DETECTOR	E	14	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(14509)	SD-E-14-25	/	/	/	100% OK	
74	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14501	SD-E-14-26	/	/	/	100% OK	
75	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14502	SD-E-14-27	/	/	/	100% OK	
76	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14503	SD-E-14-28	/	/	/	100% OK	
77	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14504	SD-E-14-29	/	/	/	100% OK	
78	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14505	SD-E-14-30	/	/	/	100% OK	
79	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14505	SD-E-14-31	/	/	/	100% OK	
80	SMOKE DETECTOR	E	14	8	ห้องAHU	SD-E-14-32	/	/	/	100% OK	

PM Program		
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	ผู้ตรวจสอบ
2	ทำความสะอาด	
3	ทดสอบการทำงาน	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทั้งหมดปกติ

วันที่ 24/02/67

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กุมภาพันธ์ 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE DETECTOR	E	14	7	ทางออกประตูหนีไฟ	SD-E-14-33	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
82	SMOKE DETECTOR	E	14	1	ห้อง 14506	SD-E-14-34	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
83	SMOKE DETECTOR	E	14	1	ห้อง 14507	SD-E-14-35	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
84	SMOKE DETECTOR	E	14	1	ห้อง 14508	SD-E-14-36	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
85	SMOKE DETECTOR	E	14	1	ห้อง 14509	SD-E-14-37	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
86	SMOKE DETECTOR	E	14	9	ห้องชาร์ปไฟ	SD-E-14-38	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
87	MANUAL PULL STATION	E	14	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-14-1	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
88	KEY SWITCH	E	14	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-14-1	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
89	TELEPHONE JACK	E	14	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-14-1	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
90	BELL ALARM	E	14	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-14-1	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
91	MANUAL PULL STATION	E	14	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-14-2	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
92	KEY SWITCH	E	14	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-14-2	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
93	TELEPHONE JACK	E	14	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-14-2	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
94	BELL ALARM	E	14	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-14-2	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
95	MANUAL PULL STATION	E	14	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-14-3	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
96	KEY SWITCH	E	14	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-14-3	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
97	TELEPHONE JACK	E	14	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-14-3	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
98	BELL ALARM	E	14	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-14-3	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
99	SMOKE DETECTOR	E	15	5	หน้าลิฟท์ลูกค้ำริมกระจก	SD-E-15-1	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
100	SMOKE DETECTOR	E	15	5	หน้าลิฟท์ลูกค้ำทางเข้า WARD	SD-E-15-2	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
101	SMOKE DETECTOR	E	15	5	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Clean Utility)	SD-E-15-3	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
102	SMOKE DETECTOR	E	15	5	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Staf Only)	SD-E-15-4	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
103	SMOKE DETECTOR	E	15	5	บริเวณด้านหน้าเคาท์เตอร์	SD-E-15-5	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
104	SMOKE DETECTOR	E	15	5	บริเวณทางเดินหน้าประตูทางเข้า	SD-E-15-6	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
105	SMOKE DETECTOR	E	15	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(15507)	SD-E-15-7	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
106	SMOKE DETECTOR	E	15	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(15504)	SD-E-15-8	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
107	SMOKE DETECTOR	E	15	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(15503)	SD-E-15-9	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
108	SMOKE DETECTOR	E	15	10	หน้าลิฟท์ขนของ	SD-E-15-10	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
109	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15510	SD-E-15-11	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
110	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15511	SD-E-15-12	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
111	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15512	SD-E-15-13	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
112	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15514	SD-E-15-14	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
113	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15515	SD-E-15-15	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
114	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15516	SD-E-15-16	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
115	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15517	SD-E-15-17	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
116	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15518	SD-E-15-18	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
117	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15519	SD-E-15-19	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
118	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15520	SD-E-15-20	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
119	SMOKE DETECTOR	E	15	2	บริเวณห้องโถง	SD-E-15-21	✓	✓	✓	100% ผ่าน	
120	SMOKE DETECTOR	E	15	2	บริเวณห้องโถง	SD-E-15-22	✓	✓	✓	100% ผ่าน	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทั้งหมดปกติ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

✓

24/02/67

No.	Name	Bulld.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
121	SMOKE DETECTOR	E	15	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(15506)	SD-E-15-23	/	/	X	ดี	
122	SMOKE DETECTOR	E	15	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(15507)	SD-E-15-24	/	/	/	ดี	
123	SMOKE DETECTOR	E	15	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(15509)	SD-E-15-25	/	/	/	ดี	
124	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15501	SD-E-15-26	/	/	/	ดี	
125	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15502	SD-E-15-27	/	/	/	ดี	
126	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15503	SD-E-15-28	/	/	/	ดี	
127	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15504	SD-E-15-29	/	/	/	ดี	
128	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15505	SD-E-15-30	/	/	/	ดี	
129	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15505	SD-E-15-31	/	/	/	ดี	
130	SMOKE DETECTOR	E	15	8	ห้องAHU	SD-E-15-32	/	/	/	ดี	
131	SMOKE DETECTOR	E	15	7	ทางออกประตูหนีไฟ	SD-E-15-33	/	/	/	ดี	
132	SMOKE DETECTOR	E	15	1	ห้อง 15506	SD-E-15-34	/	/	/	ดี	
133	SMOKE DETECTOR	E	15	1	ห้อง 15507	SD-E-15-35	/	/	/	ดี	
134	SMOKE DETECTOR	E	15	1	ห้อง 15508	SD-E-15-36	/	/	/	ดี	
135	SMOKE DETECTOR	E	15	1	ห้อง 15509	SD-E-15-37	/	/	/	ดี	
136	SMOKE DETECTOR	E	15	9	ห้องชาร์ปไฟ	SD-E-15-38	/	/	/	ดี	
137	MANUAL PULL STATION	E	15	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-15-1	/	/	/	ดี	
138	KEY SWITCH	E	15	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-15-1	/	/	/	ดี	
139	TELEPHONE JACK	E	15	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-15-1	/	/	/	ดี	
140	BELL ALARM	E	15	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-15-1	/	/	/	ดี	
141	MANUAL PULL STATION	E	15	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-15-2	/	/	/	ดี	
142	KEY SWITCH	E	15	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-15-2	/	/	/	ดี	
143	TELEPHONE JACK	E	15	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-15-2	/	/	/	ดี	
144	BELL ALARM	E	15	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-15-2	/	/	/	ดี	
145	MANUAL PULL STATION	E	15	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-15-3	/	/	/	ดี	
146	KEY SWITCH	E	15	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-15-3	/	/	/	ดี	
147	TELEPHONE JACK	E	15	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-15-3	/	/	/	ดี	
148	BELL ALARM	E	15	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-15-3	/	/	/	ดี	
149	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณหน้าลิฟท์ลูกค้า	SD-E-16-1	/	/	/	ดี	
150	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณหน้าลิฟท์ลูกค้า	SD-E-16-2	/	/	/	ดี	
151	SMOKE DETECTOR	E	16	34	ในเคาเตอร์(ห้อง Clean Utility)	SD-E-16-3	/	/	/	ดี	
152	SMOKE DETECTOR	E	16	34	ในเคาเตอร์(ห้อง Staf Only)	SD-E-16-4	/	/	/	ดี	
153	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณด้านหน้าเคาเตอร์	SD-E-16-5	/	/	/	ดี	
154	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณทางเดินหน้าประตูทางเข้า	SD-E-16-6	/	/	/	ดี	
155	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(16507)	SD-E-16-7	/	/	/	ดี	
156	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(16504)	SD-E-16-8	/	/	/	ดี	
157	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(16503)	SD-E-16-9	/	/	/	ดี	
158	SMOKE DETECTOR	E	16	31	16501(ห้องนอน)	SD-E-16-10	/	/	/	ดี	
159	SMOKE DETECTOR	E	16	31	16501(ห้องรับแขก)	SD-E-16-11	/	/	/	ดี	
160	SMOKE DETECTOR	E	16	31	16502(ห้องรับแขก)	SD-E-16-12	/	/	/	ดี	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

Signature

24/02/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

กุมภาพันธ์ 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
161	SMOKE DETECTOR	E	16	31	16502(ห้องนอน)	SD-E-16-13	/	/	/	OK	
162	SMOKE DETECTOR	E	16	31	16503(ห้องรับแขก)	SD-E-16-14	/	/	/	OK	
163	SMOKE DETECTOR	E	16	31	16503(ห้องนอน)	SD-E-16-15	/	/	/	OK	
164	SMOKE DETECTOR	E	16	36	ห้องAHU	SD-E-16-16	/	/	/	OK	
165	SMOKE DETECTOR	E	16	36	ทางออกประตูหนีไฟ	SD-E-16-17	/	/	/	OK	
166	SMOKE DETECTOR	E	16	29	16504(ห้องนอน)	SD-E-16-18	/	/	/	OK	
167	SMOKE DETECTOR	E	16	29	16504(ห้องรับแขก)	SD-E-16-19	/	/	/	OK	
168	SMOKE DETECTOR	E	16	29	16505(ห้องรับแขก)	SD-E-16-20	/	/	/	OK	
169	SMOKE DETECTOR	E	16	29	16505(ห้องนอน)	SD-E-16-21	/	/	/	OK	
170	SMOKE DETECTOR	E	16	37	ห้องชาร์ฟ	SD-E-16-22	/	/	/	OK	
171	SMOKE DETECTOR	E	16	41	บันไดหนีไฟ	SD-E-16-23	/	/	/	OK	
172	SMOKE DETECTOR	E	16	38	หน้าลิฟท์ขนของ	SD-E-16-24	/	/	/	OK	
173	SMOKE DETECTOR	E	16	30	16506(ห้องนอน)	SD-E-16-25	/	/	/	OK	
174	SMOKE DETECTOR	E	16	30	16506(ห้องรับแขก)	SD-E-16-26	/	/	/	OK	
175	SMOKE DETECTOR	E	16	30	16507(ห้องรับแขก)	SD-E-16-27	/	/	/	OK	
176	SMOKE DETECTOR	E	16	30	16507(ห้องนอน)	SD-E-16-28	/	/	/	OK	
177	SMOKE DETECTOR	E	16	30	16508(ห้องรับแขก)	SD-E-16-29	/	/	/	OK	
178	SMOKE DETECTOR	E	16	30	16508(ห้องนอน)	SD-E-16-30	/	/	/	OK	
179	SMOKE DETECTOR	E	16	32	16509(ห้องรับแขก)	SD-E-16-31	/	/	/	OK	
180	SMOKE DETECTOR	E	16	32	16509(ห้องนอน)	SD-E-16-32	/	/	/	OK	
181	SMOKE DETECTOR	E	16	32	16510(ห้องรับแขก)	SD-E-16-33	/	/	/	OK	
182	SMOKE DETECTOR	E	16	32	16510(ห้องนอน)	SD-E-16-34	/	/	/	OK	
183	SMOKE DETECTOR	E	16	33	บริเวณห้องโถง	SD-E-16-35	/	/	/	OK	
184	SMOKE DETECTOR	E	16	33	บริเวณห้องโถง	SD-E-16-36	/	/	/	OK	
185	SMOKE DETECTOR	E	16	33	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(16506)	SD-E-16-37	/	/	/	OK	
186	SMOKE DETECTOR	E	16	33	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(16507)	SD-E-16-38	/	/	/	OK	
187	SMOKE DETECTOR	E	16	33	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(16509)	SD-E-16-39	/	/	/	OK	
188	MANUAL PULL STATION	E	16	33	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-16-1	/	/	/	OK	
189	KEY SWITCH	E	16	33	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-16-1	/	/	/	OK	
190	TELEPHONE JACK	E	16	33	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-16-1	/	/	/	OK	
191	BELL ALARM	E	16	33	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-16-1	/	/	/	OK	
192	MANUAL PULL STATION	E	16	34	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-16-2	/	/	/	OK	
193	KEY SWITCH	E	16	34	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-16-2	/	/	/	OK	
194	TELEPHONE JACK	E	16	34	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-16-2	/	/	/	OK	
195	BELL ALARM	E	16	34	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-16-2	/	/	/	OK	
196	MANUAL PULL STATION	E	16	34	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-16-3	/	/	/	OK	
197	KEY SWITCH	E	16	34	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-16-3	/	/	/	OK	
198	TELEPHONE JACK	E	16	34	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-16-3	/	/	/	OK	
199	BELL ALARM	E	16	34	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-16-3	/	/	/	OK	
200	SMOKE DETECTOR	E	R	50	PUMP PLANT ROOM	SD-E-R-1	/	/	/	OK	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

24/02/67

กุมภาพันธ์ 2567

[illegible]

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค


Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

มีนาคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณทางเดินหน้าลิฟท์	SD-A-1-1	/	/	/	100%ปร	
2	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณทางเดินหน้าลิฟท์	SD-A-1-2	/	/	/	100%ปร	
3	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณทางเดินหน้าสถานีกระดุกและข้อ	SD-A-1-3	/	/	/	100%ปร	
4	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณหน้าเคาท์เตอร์สถาบันกระดุกสันหลัง	SD-A-1-4	/	/	/	100%ปร	
5	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณหน้าเคาท์เตอร์สถาบันกระดุกและข้อ	SD-A-1-5	/	/	/	100%ปร	
6	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณหน้าเคาท์เตอร์สถาบันกระดุกและข้อ	SD-A-1-6	/	/	/	100%ปร	
7	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณทางเดินหน้าตู้โทรศัพท์สาธารณะ	SD-A-1-7	/	/	/	100%ปร	
8	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณทางเดินเชื่อมอาคารA	SD-A-1-8	/	/	/	100%ปร	
9	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณทางเดินไปห้องน้ำ	SD-A-1-9	/	/	/	100%ปร	
10	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณทางเดินไปห้องน้ำ	SD-A-1-10	/	/	/	100%ปร	
11	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำ	SD-A-1-11	/	/	/	100%ปร	
12	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณทางเดินบริเวณห้องโถงหน้าห้องน้ำ	SD-A-1-12	/	/	/	100%ปร	
13	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณห้องโถงตรงข้ามเคาท์เตอร์กระดุกสันหลัง	SD-A-1-13	/	/	/	100%ปร	
14	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณห้องโถงตรงข้ามเคาท์เตอร์กระดุกและข้อ	SD-A-1-14	/	/	/	100%ปร	
15	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณห้องโถงตรงข้ามห้องตรวจ	SD-A-1-15	/	/	/	100%ปร	
16	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องตรวจ	SD-A-1-16	/	/	/	100%ปร	
17	SMOKE DETECTOR	A	1	3	บริเวณทางเดินหน้าทางออกจากเคาท์เตอร์	SD-A-1-17	/	/	/	100%ปร	
18	SMOKE DETECTOR	A	1	4	บริเวณทางเดินหน้าห้องTREATMENT ROO	SD-A-1-18	/	/	/	100%ปร	
19	SMOKE DETECTOR	A	1	4	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ6	SD-A-1-19	/	/	/	100%ปร	
20	SMOKE DETECTOR	A	1	4	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ2	SD-A-1-20	/	/	/	100%ปร	
21	SMOKE DETECTOR	A	1	4	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ11	SD-A-1-21	/	/	/	100%ปร	
22	SMOKE DETECTOR	A	1	4	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ8	SD-A-1-22	/	/	/	100%ปร	
23	SMOKE DETECTOR	A	1	4	บริเวณทางเดินหน้าห้องประชุม	SD-A-1-23	/	/	/	100%ปร	
24	SMOKE DETECTOR	A	1	4	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ5	SD-A-1-24	/	/	/	100%ปร	
25	SMOKE DETECTOR	A	1	4	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ14	SD-A-1-25	/	/	/	100%ปร	
26	SMOKE DETECTOR	A	1	4	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ12	SD-A-1-26	/	/	/	100%ปร	
27	SMOKE DETECTOR	A	1	4	บริเวณทางเดินหน้าประตูหนีไฟ	SD-A-1-27	/	/	/	100%ปร	
28	SMOKE DETECTOR	A	1	1	ห้อง SUPPLY	SD-A-1-28	/	/	/	100%ปร	
29	SMOKE DETECTOR	A	1	1	ห้องตรวจ	SD-A-1-29	/	/	/	100%ปร	
30	SMOKE DETECTOR	A	1	1	TREATMENT SURGERY	SD-A-1-30	/	/	/	100%ปร	
31	SMOKE DETECTOR	A	1	1	ห้องตรวจ	SD-A-1-31	/	/	/	100%ปร	
32	SMOKE DETECTOR	A	1	1	ห้องตรวจ	SD-A-1-32	/	/	/	100%ปร	
33	SMOKE DETECTOR	A	1	1	ห้องตรวจ2	SD-A-1-33	/	/	/	100%ปร	
34	SMOKE DETECTOR	A	1	1	คลินิกโรคตรวจกระดูกสันหลัง	SD-A-1-34	/	/	/	100%ปร	
35	SMOKE DETECTOR	A	1	1	STAFF ONLY	SD-A-1-35	/	/	/	100%ปร	
36	SMOKE DETECTOR	A	1	1	ห้องตรวจ4	SD-A-1-36	/	/	/	100%ปร	
37	SMOKE DETECTOR	A	1	1	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	SD-A-1-37	/	/	/	100%ปร	
38	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องซักรีดซัก-วัดความดัน	SD-A-1-38	/	/	/	100%ปร	
39	SMOKE DETECTOR	A	1	2	STAFF ONLY	SD-A-1-39	/	/	/	100%ปร	
40	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องตรวจ 3	SD-A-1-40	/	/	/	100%ปร	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ 
 วันที่ 25/3/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทั้งหมดปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

มีนาคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องตรวจ 3	SD-A-1-41	/	/	/	100% OK	
42	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องตรวจ 4	SD-A-1-42	/	/	/	100% OK	
43	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องตรวจ 5	SD-A-1-43	/	/	/	100% OK	
44	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องตรวจ	SD-A-1-44	/	/	/	100% OK	
45	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องผู้ดูแล การ	SD-A-1-45	/	/	/	100% OK	
46	SMOKE DETECTOR	A	1	2	UTILITY ROOM	SD-A-1-46	/	/	/	100% OK	
47	SMOKE DETECTOR	A	1	2	MEETING ROOM	SD-A-1-47	/	/	/	100% OK	
48	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องตรวจ 9	SD-A-1-48	/	/	/	100% OK	
49	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องตรวจ 10	SD-A-1-49	/	/	/	100% OK	
50	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องตรวจ 11	SD-A-1-50	/	/	/	100% OK	
51	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องตรวจ 8	SD-A-1-51	/	/	/	100% OK	
52	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องตรวจ 7	SD-A-1-52	/	/	/	100% OK	
53	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องตรวจพิเศษ	SD-A-1-53	/	/	/	100% OK	
54	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องบำบัดรักษา	SD-A-1-54	/	/	/	100% OK	
55	SMOKE DETECTOR	A	1	2	ห้องตรวจ 12	SD-A-1-55	/	/	/	100% OK	
56	SMOKE DETECTOR	A	1	24	บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาและทางเดิน	SD-A-1-56	/	/	/	100% OK	
57	SMOKE DETECTOR	A	1	24	บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาและทางเดิน	SD-A-1-57	/	/	/	100% OK	
58	SMOKE DETECTOR	A	1	24	บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาและทางเดิน	SD-A-1-58	/	/	/	100% OK	
59	SMOKE DETECTOR	A	1	24	บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาและทางเดิน	SD-A-1-59	/	/	/	100% OK	
60	SMOKE DETECTOR	A	1	24	บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาและทางเดิน	SD-A-1-60	/	/	/	100% OK	
61	SMOKE DETECTOR	A	1	24	บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาและทางเดิน	SD-A-1-61	/	/	/	100% OK	
62	SMOKE DETECTOR	A	1	24	บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาและทางเดิน	SD-A-1-62	/	/	/	100% OK	
63	SMOKE DETECTOR	A	1	24	บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาและทางเดิน	SD-A-1-63	/	/	/	100% OK	
64	SMOKE DETECTOR	A	1	24	บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาและทางเดิน	SD-A-1-64	/	/	/	100% OK	
65	SMOKE DETECTOR	A	1	24	บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาและทางเดิน	SD-A-1-65	/	/	/	100% OK	
66	SMOKE DETECTOR	A	1	24	บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาและทางเดิน	SD-A-1-66	/	/	/	100% OK	
67	SMOKE DETECTOR	A	1	24	ห้องหัวหน้าแผนก	SD-A-1-67	/	/	/	100% OK	
68	SMOKE DETECTOR	A	1	24	STAFF ONLY	SD-A-1-68	/	/	/	100% OK	
69	SMOKE DETECTOR	A	1	24	โซนดูยา	SD-A-1-69	/	/	/	100% OK	
70	SMOKE DETECTOR	A	1	24	โซนดูยา	SD-A-1-70	/	/	/	100% OK	
71	SMOKE DETECTOR	A	1	24	โซนPHARMA	SD-A-1-71	/	/	/	100% OK	
72	SMOKE DETECTOR	A	1	24	ห้องประชุม	SD-A-1-72	/	/	/	100% OK	
73	SMOKE DETECTOR	A	1	24	CHEMO	SD-A-1-73	/	/	/	100% OK	
74	SMOKE DETECTOR	A	1	24	ห้องเวชภัณฑ์	SD-A-1-74	/	/	/	100% OK	
75	SMOKE DETECTOR	A	1	13	บริเวณทางเดินหน้าห้องผ่าตัด	SD-A-1-75	/	/	/	100% OK	
76	SMOKE DETECTOR	A	1	13	บริเวณทางเดินหน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย	SD-A-1-76	/	/	/	100% OK	
77	SMOKE DETECTOR	A	1	13	บริเวณทางเดินหน้าห้องพักรักษาตัว	SD-A-1-77	/	/	/	100% OK	
78	SMOKE DETECTOR	A	1	13	บริเวณทางเดินหน้าห้องอ่านฟิล์ม	SD-A-1-78	/	/	/	100% OK	
79	SMOKE DETECTOR	A	1	13	บริเวณทางเดินหน้าห้องX-RAY 2	SD-A-1-79	/	/	/	100% OK	
80	SMOKE DETECTOR	A	1	13	บริเวณทางเดินหน้าห้องX-RAY 3	SD-A-1-80	/	/	/	100% OK	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

25/3/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

มีนาคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE DETECTOR	A	1	13	บริเวณทางเดินบริเวณห้องโถง	SD-A-1-81	/	/	/	ดี	
82	SMOKE DETECTOR	A	1	13	ห้องX-RAY 1	SD-A-1-82	/	/	/	ดี	
83	SMOKE DETECTOR	A	1	13	ห้องX-RAY 2	SD-A-1-83	/	/	/	ดี	
84	SMOKE DETECTOR	A	1	13	ห้องX-RAY 3	SD-A-1-84	/	/	/	ดี	
85	SMOKE DETECTOR	A	1	13	ห้องควบคุม	SD-A-1-85	/	/	/	ดี	
86	SMOKE DETECTOR	A	1	13	ห้อง CT SCAN	SD-A-1-86	/	/	/	ดี	
87	SMOKE DETECTOR	A	1	13	ห้องอ่านฟิล์ม	SD-A-1-87	/	/	/	ดี	
88	SMOKE DETECTOR	A	1	13	STAFF ONLY ห้องเก็บของพนักงาน	SD-A-1-88	/	/	/	ดี	
89	SMOKE DETECTOR	A	1	13	ห้องควบคุม 1-2	SD-A-1-89	/	/	/	ดี	
90	SMOKE DETECTOR	A	1	13	ห้องหัวหน้าแผนก	SD-A-1-90	/	/	/	ดี	
91	SMOKE DETECTOR	A	1	13	บริเวณหน้าห้องควบคุม	SD-A-1-91	/	/	/	ดี	
92	SMOKE DETECTOR	A	1	26	บริเวณทางเดินภายในแผนก	SD-A-1-92	/	/	/	ดี	
93	SMOKE DETECTOR	A	1	26	บริเวณทางเดินภายในแผนก	SD-A-1-93	/	/	/	ดี	
94	SMOKE DETECTOR	A	1	26	บริเวณทางเดินภายในแผนก	SD-A-1-94	/	/	/	ดี	
95	SMOKE DETECTOR	A	1	26	บริเวณทางเดินภายในแผนก	SD-A-1-95	/	/	/	ดี	
96	SMOKE DETECTOR	A	1	26	บริเวณทางเดินภายในแผนก	SD-A-1-96	/	/	/	ดี	
97	SMOKE DETECTOR	A	1	26	บริเวณทางเดินภายในแผนก	SD-A-1-97	/	/	/	ดี	
98	SMOKE DETECTOR	A	1	26	บริเวณทางเดินภายในแผนก	SD-A-1-98	/	/	/	ดี	
99	SMOKE DETECTOR	A	1	26	บริเวณทางเดินภายในแผนก	SD-A-1-99	/	/	/	ดี	
100	SMOKE DETECTOR	A	1	26	บริเวณทางเดินภายในแผนก	SD-A-1-100	/	/	/	ดี	
101	SMOKE DETECTOR	A	1	26	บริเวณทางเดินภายในแผนก	SD-A-1-101	/	/	/	ดี	
102	SMOKE DETECTOR	A	1	26	บริเวณทางเดินภายในแผนก	SD-A-1-102	/	/	/	ดี	
103	SMOKE DETECTOR	A	1	26	ห้องตรวจ	SD-A-1-103	/	/	/	ดี	
104	SMOKE DETECTOR	A	1	26	ห้องตรวจ	SD-A-1-104	/	/	/	ดี	
105	SMOKE DETECTOR	A	1	26	ห้อง SUPPLY	SD-A-1-105	/	/	/	ดี	
106	SMOKE DETECTOR	A	1	26	แผนกผู้ป่วยประกันสุขภาพ	SD-A-1-106	/	/	/	ดี	
107	SMOKE DETECTOR	A	1	26	แผนกผู้ป่วยประกันสุขภาพ	SD-A-1-107	/	/	/	ดี	
108	SMOKE DETECTOR	A	1	26	ห้องทำแผล ER	SD-A-1-108	/	/	/	ดี	
109	SMOKE DETECTOR	A	1	26	บริเวณเคาเตอร์แผนกทะเบียน	SD-A-1-109	/	/	/	ดี	
110	SMOKE DETECTOR	A	1	37	ห้องทำหัตถการ	SD-A-1-110	/	/	/	ดี	
111	SMOKE DETECTOR	A	1	37	ห้อง CPR	SD-A-1-111	/	/	/	ดี	
112	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณเตียงทำแผลสด1	SD-A-1-112	/	/	/	ดี	
113	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณเตียงทำแผลสด5	SD-A-1-113	/	/	/	ดี	
114	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณหน้าเคาเตอร์พยาบาล	SD-A-1-114	/	/	/	ดี	
115	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณหน้าเคาเตอร์พยาบาล	SD-A-1-115	/	/	/	ดี	
116	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณห้องSTFF ONLY	SD-A-1-116	/	/	/	ดี	
117	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณเตียงทำแผลสด	SD-A-1-117	/	/	/	ดี	
118	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณหน้าห้องWC	SD-A-1-118	/	/	/	ดี	
119	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณเตียงทำแผลสด15	SD-A-1-119	/	/	/	ดี	
120	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณทางเดินหน้าเตียงทำแผลสด15	SD-A-1-120	/	/	/	ดี	

PM Program	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

SN-BPH-FM-055.00

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

25/3/67

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

มีนาคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
121	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณเตียงหัวแฟลต11	SD-A-1-121	/	/	/	OK	
122	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณทางเดินหน้าเตียงหัวแฟลต10	SD-A-1-122	/	/	/	OK	
123	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณเตียงหัวแฟลต8	SD-A-1-123	/	/	/	OK	
124	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณทางเดินหน้าเตียงหัวแฟลต8	SD-A-1-124	/	/	/	OK	
125	SMOKE DETECTOR	A	1	37	บริเวณเตียงหัวแฟลต21	SD-A-1-125	/	/	/	OK	
126	SMOKE DETECTOR	A	1	37	ห้องEXISTING OR	SD-A-1-126	/	/	/	OK	
127	SMOKE DETECTOR	A	1	37	ห้องEXISTING CPR	SD-A-1-127	/	/	/	OK	
128	MANUAL PULL STATION	A	1	13	ด้านหน้าประตูทางเข้าแผนก รังสีวินิจฉัย	MP-A-1-1	/	/	/	OK	
129	KEY SWITCH	A	1	13	ด้านหน้าประตูทางเข้าแผนก รังสีวินิจฉัย	KS-A-1-1	/	/	/	OK	
130	TELEPHONE JACK	A	1	13	ด้านหน้าประตูทางเข้าแผนก รังสีวินิจฉัย	TJ-A-1-1	/	/	/	OK	
131	ALARM BELL	A	1	13	ด้านหน้าประตูทางเข้าแผนก รังสีวินิจฉัย	BA-A-1-1	/	/	/	OK	
132	MANUAL PULL STATION	A	1	24	ทางเข้าแผนกรังสีวินิจฉัย	MP-A-1-2	/	/	/	OK	
133	KEY SWITCH	A	1	24	ทางเข้าแผนกรังสีวินิจฉัย	KS-A-1-2	/	/	/	OK	
134	TELEPHONE JACK	A	1	24	ทางเข้าแผนกรังสีวินิจฉัย	TJ-A-1-2	/	/	/	OK	
135	ALARM BELL	A	1	24	ทางเข้าแผนกรังสีวินิจฉัย	BA-A-1-2	/	/	/	OK	
136	MANUAL PULL STATION	A	1	25	ข้างเคาเตอร์ WOUND CARE	MP-A-1-3	/	/	/	OK	
137	KEY SWITCH	A	1	25	ข้างเคาเตอร์ WOUND CARE	KS-A-1-3	/	/	/	OK	
138	TELEPHONE JACK	A	1	25	ข้างเคาเตอร์ WOUND CARE	TJ-A-1-3	/	/	/	OK	
139	ALARM BELL	A	1	25	ข้างเคาเตอร์ WOUND CARE	BA-A-1-3	/	/	/	OK	
140	MANUAL PULL STATION	A	1	26	บริเวณหน้าศูนย์กู้ชีพ	MP-A-1-4	/	/	/	OK	
141	KEY SWITCH	A	1	26	บริเวณหน้าศูนย์กู้ชีพ	KS-A-1-4	/	/	/	OK	
142	TELEPHONE JACK	A	1	26	บริเวณหน้าศูนย์กู้ชีพ	TJ-A-1-4	/	/	/	OK	
143	ALARM BELL	A	1	26	บริเวณหน้าศูนย์กู้ชีพ	BA-A-1-4	/	/	/	OK	
144	MANUAL PULL STATION	A	1	37	บริเวณห้อง DIRTY (ICU)	MP-A-1-5	/	/	/	OK	
145	KEY SWITCH	A	1	37	บริเวณห้อง DIRTY (ICU)	KS-A-1-5	/	/	/	OK	
146	TELEPHONE JACK	A	1	37	บริเวณห้อง DIRTY (ICU)	TJ-A-1-5	/	/	/	OK	
147	ALARM BELL	A	1	37	บริเวณห้อง DIRTY (ICU)	BA-A-1-5	/	/	/	OK	
148	HEAT DETECTOR	A	1	37	บริเวณห้อง DIRTY (ICU)	HD-A-1-1	/	/	/	OK	
149	HEAT DETECTOR	A	1	37	บริเวณเตียงหัวแฟลต (เตียง 1)	HD-A-1-2	/	/	/	OK	
150	HEAT DETECTOR	A	1	37	ห้องพักแพทย์	HD-A-1-3	/	/	/	OK	
151	HEAT DETECTOR	A	1	37	DIRTY AREA	HD-A-1-4	/	/	/	OK	
152	MANUAL PULL STATION	A	1	1	ทางเชื่อมอาคาร A,E	MP-A-1-6	/	/	/	OK	
153	KEY SWITCH	A	1	1	ทางเชื่อมอาคาร A,E	KS-A-1-6	/	/	/	OK	
154	TELEPHONE JACK	A	1	1	ทางเชื่อมอาคาร A,E	TJ-A-1-6	/	/	/	OK	
155	ALARM BELL	A	1	1	ทางเชื่อมอาคาร A,E	BA-A-1-6	/	/	/	OK	
156	MANUAL PULL STATION	A	1	2	บริเวณหน้าห้องตรวจโรค	MP-A-1-7	/	/	/	OK	
157	KEY SWITCH	A	1	2	บริเวณหน้าห้องตรวจโรค	KS-A-1-7	/	/	/	OK	
158	TELEPHONE JACK	A	1	2	บริเวณหน้าห้องตรวจโรค	TJ-A-1-7	/	/	/	OK	
159	ALARM BELL	A	1	2	บริเวณหน้าห้องตรวจโรค	BA-A-1-7	/	/	/	OK	
160	HEAT DETECTOR	A	1	3	ห้องน้ำชาย	HD-A-1-5	/	/	/	OK	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทั้งหมดปกติ

SN-BPH-FM-055.00

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

25/3/67

มีนาคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
161	HEAT DETACTOR	A	1	3	ห้องน้ำหญิง	HD-A-1-6	/	/	/	ดี	
162	MANUAL PULL STATION	A	1	4	บริเวณเคาเตอร์สถาบันกระดูกและข้อ	MP-A-1-8	/	/	/	ดี	
163	KEY SWITCH	A	1	4	บริเวณเคาเตอร์สถาบันกระดูกและข้อ	KS-A-1-8	/	/	/	ดี	
164	TELEPHONE JACK	A	1	4	บริเวณเคาเตอร์สถาบันกระดูกและข้อ	TJ-A-1-8	/	/	/	ดี	
165	ALARM BELL	A	1	4	บริเวณเคาเตอร์สถาบันกระดูกและข้อ	BA-A-1-8	/	/	/	ดี	
166	SMOKE DETECTOR	A	2	13	บริเวณทางเดินหน้าลิฟท์1A	SD-A-2-1	/	/	/	ดี	
167	SMOKE DETECTOR	A	2	13	บริเวณทางเดินหน้าทางเชื่อมอาคารB	SD-A-2-2	/	/	/	ดี	
168	SMOKE DETECTOR	A	2	13	บริเวณทางเดินหน้าเคาเตอร์	SD-A-2-3	/	/	/	ดี	
169	SMOKE DETECTOR	A	2	13	บริเวณทางเดินหน้าR.O. ROOM	SD-A-2-4	/	/	/	ดี	
170	SMOKE DETECTOR	A	2	13	บริเวณทางเดินหน้าแผนกห้องคลอด	SD-A-2-5	/	/	/	ดี	
171	SMOKE DETECTOR	A	2	13	บริเวณทางเดินหน้าแผนกห้องคลอด	SD-A-2-6	/	/	/	ดี	
172	SMOKE DETECTOR	A	2	13	บริเวณทางเดินเชื่อมไปอาคารE	SD-A-2-7	/	/	/	ดี	
173	SMOKE DETECTOR	A	2	13	บริเวณทางเดินเชื่อมไปอาคารE	SD-A-2-8	/	/	/	ดี	
174	SMOKE DETECTOR	A	2	12	ห้องพักฟื้นผู้ป่วย3	SD-A-2-9	/	/	/	ดี	
175	SMOKE DETECTOR	A	2	12	ห้องพักฟื้นผู้ป่วย4	SD-A-2-10	/	/	/	ดี	
176	SMOKE DETECTOR	A	2	12	ห้องพักฟื้นผู้ป่วย5	SD-A-2-11	/	/	/	ดี	
177	SMOKE DETECTOR	A	2	12	ห้องพักฟื้นผู้ป่วย6	SD-A-2-12	/	/	/	ดี	
178	SMOKE DETECTOR	A	2	12	ห้องพักฟื้นผู้ป่วย7	SD-A-2-13	/	/	/	ดี	
179	SMOKE DETECTOR	A	2	12	ห้องพักฟื้นผู้ป่วย8	SD-A-2-14	/	/	/	ดี	
180	SMOKE DETECTOR	A	2	12	บริเวณเคาเตอร์	SD-A-2-15	/	/	/	ดี	
181	SMOKE DETECTOR	A	2	12	ห้องพักฟื้นผู้ป่วย 20	SD-A-2-16	/	/	/	ดี	
182	SMOKE DETECTOR	A	2	11	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้อง20	SD-A-2-17	/	/	/	ดี	
183	SMOKE DETECTOR	A	2	11	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้อง18	SD-A-2-18	/	/	/	ดี	
184	SMOKE DETECTOR	A	2	11	บริเวณทางเดินตรงเคาเตอร์	SD-A-2-19	/	/	/	ดี	
185	SMOKE DETECTOR	A	2	11	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้อง8	SD-A-2-20	/	/	/	ดี	
186	SMOKE DETECTOR	A	2	11	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องconsu	SD-A-2-21	/	/	/	ดี	
187	SMOKE DETECTOR	A	2	11	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้อง11	SD-A-2-22	/	/	/	ดี	
188	SMOKE DETECTOR	A	2	11	ห้องพักฟื้นผู้ป่วย	SD-A-2-23	/	/	/	ดี	
189	SMOKE DETECTOR	A	2	11	ห้องซาวไฟฟ้า	SD-A-2-24	/	/	/	ดี	
190	SMOKE DETECTOR	A	2	11	ห้องNEGATIVE19	SD-A-2-25	/	/	/	ดี	
191	SMOKE DETECTOR	A	2	11	ห้องNEGATIVE18	SD-A-2-26	/	/	/	ดี	
192	SMOKE DETECTOR	A	2	11	ห้องพักฟื้น 17	SD-A-2-27	/	/	/	ดี	
193	SMOKE DETECTOR	A	2	11	ห้องพักฟื้น 16	SD-A-2-28	/	/	/	ดี	
194	SMOKE DETECTOR	A	2	11	ห้องพักฟื้น 15	SD-A-2-29	/	/	/	ดี	
195	SMOKE DETECTOR	A	2	11	ห้องเก็บอุปกรณ์14	SD-A-2-30	/	/	/	ดี	
196	SMOKE DETECTOR	A	2	11	ห้องพักฟื้น 12	SD-A-2-31	/	/	/	ดี	
197	SMOKE DETECTOR	A	2	11	ห้องพักฟื้น 11	SD-A-2-32	/	/	/	ดี	
198	SMOKE DETECTOR	A	2	11	ห้องพักฟื้น 10	SD-A-2-33	/	/	/	ดี	
199	SMOKE DETECTOR	A	2	11	ห้องพักฟื้น 9	SD-A-2-34	/	/	/	ดี	
200	SMOKE DETECTOR	A	2	10	ห้องรอกคลอด 6	SD-A-2-35	/	/	/	ดี	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

SN-BPH-FM-055.00

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

28/3/67

SN-BPH-FM-055.00

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

เมษายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE DETECTOR	A	2	10	ห้องพักเจ้าหน้าที่	SD-A-2-44	/	/	/	OK	
2	SMOKE DETECTOR	A	2	10	STAFF ONLY	SD-A-2-45	/	/	/	OK	
3	SMOKE DETECTOR	A	2	8	บริเวณหน้าประตู	SD-A-2-46	/	/	/	OK	
4	SMOKE DETECTOR	A	2	8	ห้องทารกแรกเกิด	SD-A-2-47	/	/	/	OK	
5	SMOKE DETECTOR	A	2	8	ห้องทารกแรกเกิด	SD-A-2-48	/	/	/	OK	
6	SMOKE DETECTOR	A	2	8	ห้องดูแลทารกป่วย	SD-A-2-49	/	/	/	OK	
7	SMOKE DETECTOR	A	2	8	ห้องดูแลทารกวิกฤต	SD-A-2-50	/	/	/	OK	
8	SMOKE DETECTOR	A	2	8	หน้าห้องดูแลทารกวิกฤต	SD-A-2-51	/	/	/	OK	
9	SMOKE DETECTOR	A	2	8	ห้องเตรียมนม	SD-A-2-52	/	/	/	OK	
10	SMOKE DETECTOR	A	2	8	STAFF ONLY	SD-A-2-53	/	/	/	OK	
11	SMOKE DETECTOR	A	2	8	ห้องให้นม	SD-A-2-54	/	/	/	OK	
12	SMOKE DETECTOR	A	2	9	บริเวณทางเดินเข้าแผนกห้องคลอด	SD-A-2-55	/	/	/	OK	
13	SMOKE DETECTOR	A	2	9	บริเวณหน้าเคาท์เตอร์แผนกห้องคลอด	SD-A-2-56	/	/	/	OK	
14	SMOKE DETECTOR	A	2	9	หน้าห้องSTAFF ONLY	SD-A-2-57	/	/	/	OK	
15	SMOKE DETECTOR	A	2	9	หน้าทางเข้าห้องทารกแรกเกิด	SD-A-2-58	/	/	/	OK	
16	SMOKE DETECTOR	A	2	9	หน้าประตูหนีไฟ	SD-A-2-59	/	/	/	OK	
17	SMOKE DETECTOR	A	2	9	ทางเดินหน้าประตูห้องทำหัตถการ	SD-A-2-60	/	/	/	OK	
18	SMOKE DETECTOR	A	2	9	ห้องRECOVER	SD-A-2-61	/	/	/	OK	
19	SMOKE DETECTOR	A	2	9	ห้องOR	SD-A-2-62	/	/	/	OK	
20	SMOKE DETECTOR	A	2	9	ห้องLAB	SD-A-2-63	/	/	/	OK	
21	SMOKE DETECTOR	A	2	9	ห้องIUI	SD-A-2-64	/	/	/	OK	
22	SMOKE DETECTOR	A	2	9	ห้องเก็บSPERM	SD-A-2-65	/	/	/	OK	
23	SMOKE DETECTOR	A	2	9	ห้องFXAM	SD-A-2-66	/	/	/	OK	
24	SMOKE DETECTOR	A	2	9	หน้าห้อง FXAM	SD-A-2-67	/	/	/	OK	
25	SMOKE DETECTOR	A	2	9	ห้องWAITING AREA	SD-A-2-68	/	/	/	OK	
26	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกหลังห้องOR 1	SD-A-2-39	/	/	/	OK	
27	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกหลังห้องOR 2	SD-A-2-40	/	/	/	OK	
28	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกหลังห้องOR 3	SD-A-2-41	/	/	/	OK	
29	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกหลังห้องOR 3	SD-A-2-42	/	/	/	OK	
30	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกหลังห้องOR 7	SD-A-2-43	/	/	/	OK	
31	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องOR 1	SD-A-2-44	/	/	/	OK	
32	SMOKE DETECTOR	A	2	43	ห้องเครื่องมือเล็ก	SD-A-2-45	/	/	/	OK	
33	SMOKE DETECTOR	A	2	43	ห้องล้างเครื่องมือ	SD-A-2-46	/	/	/	OK	
34	SMOKE DETECTOR	A	2	43	ห้องล้างเครื่องมือ	SD-A-2-47	/	/	/	OK	
35	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องOR 2	SD-A-2-48	/	/	/	OK	
36	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องOR 3	SD-A-2-49	/	/	/	OK	
37	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องOR 3	SD-A-2-50	/	/	/	OK	
38	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องOR 7	SD-A-2-51	/	/	/	OK	
39	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องOR 7	SD-A-2-52	/	/	/	OK	
40	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกข้างห้องล้าง	SD-A-2-53	/	/	/	OK	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-BPH-FM-055.00

Detector ทั้งหมดปกติ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

21/4/67

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

เมษายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกหลังห้องOR9	SD-A-2-54	/	/	/	OK	
42	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องAHU	SD-A-2-55	/	/	/	OK	
43	SMOKE DETECTOR	A	2	43	บริเวณทางเดินภายในแผนกข้างห้องนอนเวร	SD-A-2-56	/	/	/	OK	
44	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องOR11	SD-A-2-57	/	/	/	OK	
45	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องOR10	SD-A-2-58	/	/	/	OK	
46	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องOR9	SD-A-2-59	/	/	/	OK	
47	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องOR9	SD-A-2-60	/	/	/	OK	
48	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณทางเดินภายในแผนกข้างห้องOR9	SD-A-2-61	/	/	/	OK	
49	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้า EE.ROOM	SD-A-2-62	/	/	/	OK	
50	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณทางเดินภายในแผนกหน้าห้องนอนเว	SD-A-2-63	/	/	/	OK	
51	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณทางเดินภายในหน้าห้องเก็บเครื่องมือ	SD-A-2-64	/	/	/	OK	
52	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณทางเดินภายในแผนกหลังห้องOR11	SD-A-2-65	/	/	/	OK	
53	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณทางเดินภายในแผนกหลังห้องOR11	SD-A-2-66	/	/	/	OK	
54	SMOKE DETECTOR	A	2	42	ห้องพักฟื้น	SD-A-2-67	/	/	/	OK	
55	SMOKE DETECTOR	A	2	42	ห้องพักฟื้น	SD-A-2-68	/	/	/	OK	
56	SMOKE DETECTOR	A	2	42	STAFF ONLY	SD-A-2-69	/	/	/	OK	
57	SMOKE DETECTOR	A	2	42	STAFF ONLY	SD-A-2-70	/	/	/	OK	
58	SMOKE DETECTOR	A	2	41	หน้าห้องBREAK ROOM	SD-A-2-71	/	/	/	OK	
59	SMOKE DETECTOR	A	2	41	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง	SD-A-2-72	/	/	/	OK	
60	SMOKE DETECTOR	A	2	41	หน้าประตูทางเข้า	SD-A-2-73	/	/	/	OK	
61	SMOKE DETECTOR	A	2	41	หน้าประตูทางเข้าภายในแผนก	SD-A-2-74	/	/	/	OK	
62	SMOKE DETECTOR	A	2	41	บริเวณเคาท์เตอร์	SD-A-2-75	/	/	/	OK	
63	SMOKE DETECTOR	A	2	41	บริเวณทางเดินหน้าเคาท์เตอร์เคาท์	SD-A-2-76	/	/	/	OK	
64	SMOKE DETECTOR	A	2	41	ห้องรอผ่า	SD-A-2-77	/	/	/	OK	
65	SMOKE DETECTOR	A	2	41	ห้องรอผ่า	SD-A-2-78	/	/	/	OK	
66	SMOKE DETECTOR	A	2	41	หน้าห้องผ่าตัด5	SD-A-2-79	/	/	/	OK	
67	SMOKE DETECTOR	A	2	41	หน้าห้องพักฟื้น	SD-A-2-80	/	/	/	OK	
68	SMOKE DETECTOR	A	2	41	ห้องพักฟื้น	SD-A-2-81	/	/	/	OK	
69	SMOKE DETECTOR	A	2	41	ห้องพักฟื้น	SD-A-2-82	/	/	/	OK	
70	SMOKE DETECTOR	A	2	48	บริเวณทางเดินเครื่องทำกายภาพบำบัด	SD-A-2-58	/	/	/	OK	
71	SMOKE DETECTOR	A	2	48	บริเวณทางเดินเครื่องทำกายภาพบำบัด	SD-A-2-59	/	/	/	OK	
72	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องตรวจที่1	SD-A-2-61	/	/	/	OK	
73	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องตรวจที่2	SD-A-2-62	/	/	/	OK	
74	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องSTOCK	SD-A-2-63	/	/	/	OK	
75	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องประชุม	SD-A-2-64	/	/	/	OK	
76	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องกายภาพระบบทางเดินหายใจ	SD-A-2-65	/	/	/	OK	
77	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องรักษา6	SD-A-2-66	/	/	/	OK	
78	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องรักษา5	SD-A-2-67	/	/	/	OK	
79	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องกิจกรรม1	SD-A-2-68	/	/	/	OK	
80	SMOKE DETECTOR	A	2	47	STAFF ONLY ROOM	SD-A-2-69	/	/	/	OK	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

21/4/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

SN-BPH-FM-055.00

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE DETECTOR	A	2	47	STAFF ONLY ROOM	SD-A-2-70	/	/	/	OK	
82	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องกิจกรรมบำบัด	SD-A-2-71	/	/	/	OK	
83	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องว่าง	SD-A-2-72	/	/	/	OK	
84	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องรักษา1	SD-A-2-73	/	/	/	OK	
85	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องรักษา2	SD-A-2-74	/	/	/	OK	
86	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องรักษา3	SD-A-2-75	/	/	/	OK	
87	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องวัสดุและเวชภัณฑ์	SD-A-2-76	/	/	/	OK	
88	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องรักษา 8	SD-A-2-77	/	/	/	OK	
89	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องรักษา 9	SD-A-2-78	/	/	/	OK	
90	SMOKE DETECTOR	A	2	47	ห้องรักษา 10	SD-A-2-79	/	/	/	OK	
91	SMOKE DETECTOR	A	2	41	บริเวณห้องรอผ่าตัด	MP-A-2-1	/	/	/	OK	
92	SMOKE DETECTOR	A	2	41	บริเวณห้องรอผ่าตัด	KS-A-2-1	/	/	/	OK	
93	SMOKE DETECTOR	A	2	41	บริเวณห้องรอผ่าตัด	TJ-A-2-1	/	/	/	OK	
94	SMOKE DETECTOR	A	2	41	บริเวณห้องรอผ่าตัด	BA-A-2-1	/	/	/	OK	
95	SMOKE DETECTOR	A	2	41	ภายในห้อง BREAK ROOM	HD-A-2-1	/	/	/	OK	
96	SMOKE DETECTOR	A	2	41	ภายในห้อง BREAK ROOM	HD-A-2-2	/	/	/	OK	
97	SMOKE DETECTOR	A	2	41	ภายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย	HD-A-2-3	/	/	/	OK	
98	SMOKE DETECTOR	A	2	41	ภายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย	HD-A-2-4	/	/	/	OK	
99	SMOKE DETECTOR	A	2	41	ภายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย	HD-A-2-5	/	/	/	OK	
100	SMOKE DETECTOR	A	2	41	ภายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย	HD-A-2-6	/	/	/	OK	
101	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณด้านหลังห้องนอนเวรแพทย์หญิง	MP-A-2-2	/	/	/	OK	
102	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณด้านหลังห้องนอนเวรแพทย์หญิง	KS-A-2-2	/	/	/	OK	
103	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณด้านหลังห้องนอนเวรแพทย์หญิง	TJ-A-2-2	/	/	/	OK	
104	SMOKE DETECTOR	A	2	42	บริเวณด้านหลังห้องนอนเวรแพทย์หญิง	BA-A-2-2	/	/	/	OK	
105	SMOKE DETECTOR	A	2	42	ห้อง DIRTY	HD-A-2-7	/	/	/	OK	
106	SMOKE DETECTOR	A	2	8	ห้อง STAFF	HD-A-2-8	/	/	/	OK	
107	SMOKE DETECTOR	A	2	8	ห้องล้างอุปกรณ์	HD-A-2-9	/	/	/	OK	
108	SMOKE DETECTOR	A	2	9	ห้องน้ำ	HD-A-2-10	/	/	/	OK	
109	SMOKE DETECTOR	A	2	9	ห้องเก็บ SPERM	HD-A-2-11	/	/	/	OK	
110	SMOKE DETECTOR	A	2	9	บริเวณทางออกฉุกเฉิน	MP-A-2-3	/	/	/	OK	
111	MANUAL PULL STATION	A	2	9	บริเวณทางออกฉุกเฉิน	KS-A-2-3	/	/	/	OK	
112	KEY SWITCH	A	2	9	บริเวณทางออกฉุกเฉิน	TJ-A-2-3	/	/	/	OK	
113	TELEPHONE JACK	A	2	9	บริเวณทางออกฉุกเฉิน	BA-A-2-3	/	/	/	OK	
114	ALARM BELL	A	2	10	ห้องรอคลอด 6	HD-A-2-12	/	/	/	OK	
115	MANUAL PULL STATION	A	2	10	ห้องรอคลอด 6	HD-A-2-13	/	/	/	OK	
116	KEY SWITCH	A	2	10	ห้องน้ำในห้องรับใหม่ 5	HD-A-2-14	/	/	/	OK	
117	TELEPHONE JACK	A	2	10	ห้องน้ำในห้องรอคลอด 3	HD-A-2-15	/	/	/	OK	
118	ALARM BELL	A	2	10	ห้อง DIRTY UTILITY	HD-A-2-16	/	/	/	OK	
119	MANUAL PULL STATION	A	2	10	ห้องน้ำห้องพักแพทย์	HD-A-2-17	/	/	/	OK	
120	KEY SWITCH	A	2	10	ห้องน้ำสวนกลางชาย	HD-A-2-18	/	/	/	OK	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

21/4/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

เมษายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
121	TELEPHONE JACK	A	2	10	ห้องน้ำส้วกลางหญิง	HD-A-2-19	/	/	/	OK	
122	ALARM BELL	A	2	11	ห้อง AHU	HD-A-2-20	/	/	/	OK	
123	MANUAL PULL STATION	A	2	12	ห้อง DIRTY	HD-A-2-21	/	/	/	OK	
124	KEY SWITCH	A	2	12	ห้อง STAFF	HD-A-2-22	/	/	/	OK	
125	TELEPHONE JACK	A	2	12	ห้องวัสดุและเวชภัณฑ์	HD-A-2-23	/	/	/	OK	
126	ALARM BELL	A	2	12	ห้องพักเจ้าหน้าที่	HD-A-2-24	/	/	/	OK	
127	MANUAL PULL STATION	A	2	12	STAFF ONLY	HD-A-2-25	/	/	/	OK	
128	KEY SWITCH	A	2	12	STAFF ONLY	HD-A-2-26	/	/	/	OK	
129	TELEPHONE JACK	A	2	13	หน้าประตูขึ้นลงบันได	MP-A-2-4	/	/	/	OK	
130	ALARM BELL	A	2	13	หน้าประตูขึ้นลงบันได	KS-A-2-4	/	/	/	OK	
131	HEAT DETECTOR	A	2	13	หน้าประตูขึ้นลงบันได	TJ-A-2-4	/	/	/	OK	
132	HEAT DETECTOR	A	2	13	หน้าประตูขึ้นลงบันได	BA-A-2-4	/	/	/	OK	
133	HEAT DETECTOR	A	3	18	บริเวณทางเดินหน้าเคาเตอร์	SD-A-3-1	/	/	/	OK	
134	HEAT DETECTOR	A	3	18	บริเวณทางเดินหน้าห้องUPS	SD-A-3-2	/	/	/	OK	
135	MANUAL PULL STATION	A	3	18	บริเวณทางเดินโถงกายภาพ	SD-A-3-3	/	/	/	OK	
136	TELEPHONE JACK	A	3	18	บริเวณห้องทำกายภาพ10	SD-A-3-4	/	/	/	OK	
137	TELEPHONE JACK	A	3	18	บริเวณห้องทำกายภาพ9	SD-A-3-5	/	/	/	OK	
138	ALARM BELL	A	3	18	บริเวณห้องทำกายภาพ8	SD-A-3-6	/	/	/	OK	
139	MANUAL PULL STATION	A	3	18	บริเวณทางเดินหน้าลิฟท์	SD-A-3-7	/	/	/	OK	
140	KEY SWITCH	A	3	18	บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำ	SD-A-3-8	/	/	/	OK	
141	TELEPHONE JACK	A	3	18	บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำ	SD-A-3-9	/	/	/	OK	
142	ALARM BELL	A	3	18	บริเวณทางเดินไปอาคารE	SD-A-3-10	/	/	/	OK	
143	HEAT DETECTOR	A	3	18	บริเวณทางเดินไปอาคารE	SD-A-3-11	/	/	/	OK	
144	HEAT DETECTOR	A	3	18	บริเวณทางเดินไปอาคารE	SD-A-3-12	/	/	/	OK	
145	MANUAL PULL STATION	A	3	20	บริเวณห้องโถง	SD-A-3-13	/	/	/	OK	
146	KEY SWITCH	A	3	20	บริเวณห้องโถง	SD-A-3-14	/	/	/	OK	
147	TELEPHONE JACK	A	3	20	บริเวณห้องโถง	SD-A-3-15	/	/	/	OK	
148	ALARM BELL	A	3	20	บริเวณทางเดินหน้าห้องพักผ่อน	SD-A-3-16	/	/	/	OK	
149	SMOKE DETECTOR	A	3	20	บริเวณทางเดินหน้าห้องล้างและเตรียมเครื่อง	SD-A-3-17	/	/	/	OK	
150	SMOKE DETECTOR	A	3	20	บริเวณทางเดินหน้าห้องเตรียมส่งกล้อง	SD-A-3-18	/	/	/	OK	
151	SMOKE DETECTOR	A	3	20	บริเวณทางเดินหน้าห้องหัวหน้าแผนก	SD-A-3-19	/	/	/	OK	
152	SMOKE DETECTOR	A	3	20	บริเวณทางเดินห้องตรวจ8	SD-A-3-20	/	/	/	OK	
153	SMOKE DETECTOR	A	3	20	บริเวณทางเดินห้องตรวจ6	SD-A-3-21	/	/	/	OK	
154	SMOKE DETECTOR	A	3	20	บริเวณทางเดินห้องตรวจ3	SD-A-3-22	/	/	/	OK	
155	SMOKE DETECTOR	A	3	17	ห้องพักผ่อน	SD-A-3-23	/	/	/	OK	
156	SMOKE DETECTOR	A	3	17	ห้องส่งกล้อง2	SD-A-3-24	/	/	/	OK	
157	SMOKE DETECTOR	A	3	17	ห้องส่งกล้อง1	SD-A-3-25	/	/	/	OK	
158	SMOKE DETECTOR	A	3	17	ห้องส่งกล้องทางเดินปีสวะ	SD-A-3-26	/	/	/	OK	
159	SMOKE DETECTOR	A	3	17	ห้องวัดอัตราการไหลปีสวะ	SD-A-3-27	/	/	/	OK	
160	SMOKE DETECTOR	A	3	17	ห้องเตรียมส่งกล้อง	SD-A-3-28	/	/	/	OK	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

21/4/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

SN-BPH-FM-055.00

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

เมษายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
161	SMOKE DETECTOR	A	3	17	ห้องประชุม	SD-A-3-29	/	/	/	สภาพปกติ	
162	SMOKE DETECTOR	A	3	17	ห้องผู้ป่วยรองสองกลอง	SD-A-3-30	/	/	/	สภาพปกติ	
163	SMOKE DETECTOR	A	3	19	ห้องหัวหน้าแผนก	SD-A-3-31	/	/	/	สภาพปกติ	
164	SMOKE DETECTOR	A	3	19	ห้องพักเจ้าหน้าที่	SD-A-3-32	/	/	/	สภาพปกติ	
165	SMOKE DETECTOR	A	3	19	ห้องตรวจที่8	SD-A-3-33	/	/	/	สภาพปกติ	
166	SMOKE DETECTOR	A	3	19	ห้องทำหัตถการ	SD-A-3-34	/	/	/	สภาพปกติ	
167	SMOKE DETECTOR	A	3	19	ห้องตรวจที่10	SD-A-3-35	/	/	/	สภาพปกติ	
168	SMOKE DETECTOR	A	3	19	ห้องตรวจที่7	SD-A-3-36	/	/	/	สภาพปกติ	
169	SMOKE DETECTOR	A	3	19	ห้องตรวจที่6	SD-A-3-37	/	/	/	สภาพปกติ	
170	SMOKE DETECTOR	A	3	19	ห้องตรวจที่5	SD-A-3-38	/	/	/	สภาพปกติ	
171	SMOKE DETECTOR	A	3	19	ห้องเก็บของแม่บ้าน	SD-A-3-39	/	/	/	สภาพปกติ	
172	SMOKE DETECTOR	A	3	19	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่	SD-A-3-40	/	/	/	สภาพปกติ	
173	SMOKE DETECTOR	A	3	19	หน้าเคาเตอร์แผนก	SD-A-3-41	/	/	/	สภาพปกติ	
174	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณหน้าห้องSTAFF ONLY	SD-A-3-42	/	/	/	สภาพปกติ	
175	SMOKE DETECTOR	A	3	48	STAFF ONLY ROOM	SD-A-3-43	/	/	/	สภาพปกติ	
176	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ6	SD-A-3-44	/	/	/	สภาพปกติ	
177	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณทางเดินหน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	SD-A-3-45	/	/	/	สภาพปกติ	
178	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณทางเดินหน้าห้องประชุม	SD-A-3-46	/	/	/	สภาพปกติ	
179	SMOKE DETECTOR	A	3	48	ห้องล้างเครื่องมือ	SD-A-3-47	/	/	/	สภาพปกติ	
180	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณทางเดินหน้าห้องSTAFF ONLY	SD-A-3-48	/	/	/	สภาพปกติ	
181	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณทางเดินหน้าเคาเตอร์	SD-A-3-49	/	/	/	สภาพปกติ	
182	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณทางเดินห้องโถง	SD-A-3-50	/	/	/	สภาพปกติ	
183	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ1	SD-A-3-51	/	/	/	สภาพปกติ	
184	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณทางเดินหน้าห้องEMG	SD-A-3-52	/	/	/	สภาพปกติ	
185	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณทางเดินหน้าห้องกิจกรรมบำบัด1	SD-A-3-53	/	/	/	สภาพปกติ	
186	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณทางเดินหน้าห้องกิจกรรมบำบัด2	SD-A-3-54	/	/	/	สภาพปกติ	
187	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณทางเดินเครื่องทำกายภาพบำบัด	SD-A-3-55	/	/	/	สภาพปกติ	
188	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณทางเดินเครื่องทำกายภาพบำบัด	SD-A-3-56	/	/	/	สภาพปกติ	
189	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณทางเดินเครื่องทำกายภาพบำบัด	SD-A-3-57	/	/	/	สภาพปกติ	
190	SMOKE DETECTOR	A	3	47	บริเวณพื้นที่ผู้ป่วยนั่งรอตรวจ	SD-A-3-60	/	/	/	สภาพปกติ	
191	SMOKE DETECTOR	A	3	47	ห้องต้มแผ่นร้อน	HD-A-3-1	/	/	/	สภาพปกติ	
192	SMOKE DETECTOR	A	3	48	หน้าห้องกายภาพบำบัดทางเดินหายใจ	HD-A-3-2	/	/	/	สภาพปกติ	
193	SMOKE DETECTOR	A	3	48	บริเวณห้องรักษา 6	HD-A-3-3	/	/	/	สภาพปกติ	
194	SMOKE DETECTOR	A	3	48	ประตูออกกระเบื้อง	MP-A-3-1	/	/	/	สภาพปกติ	
195	SMOKE DETECTOR	A	3	48	ประตูออกกระเบื้อง	KS-A-3-1	/	/	/	สภาพปกติ	
196	SMOKE DETECTOR	A	3	48	ประตูออกกระเบื้อง	TJ-A-3-1	/	/	/	สภาพปกติ	
197	SMOKE DETECTOR	A	3	48	ประตูออกกระเบื้อง	BA-A-3-1	/	/	/	สภาพปกติ	
198	SMOKE DETECTOR	A	3	17	ห้องล้างเครื่องมือ	HD-A-3-4	/	/	/	สภาพปกติ	
199	SMOKE DETECTOR	A	3	17	ห้อง SUPPLY	HD-A-3-5	/	/	/	สภาพปกติ	
200	SMOKE DETECTOR	A	3	17	ห้องน้ำภายในห้องเตรียมสองกลอง	HD-A-3-6	/	/	/	สภาพปกติ	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

21/4/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-BPH-FM-055.00

Detector ทำงานปกติ

Detector ทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

พฤษภาคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE DETECTOR	A	3	18	บริเวณทางเข้าศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	BA-A-3-2				OK	
2	SMOKE DETECTOR	A	3	19	ห้องซังน้ำหนัก, วัดความดัน	HD-A-3-12				OK	
3	SMOKE DETECTOR	A	3	19	ทางออกประตุน้ำไฟ	HD-A-3-13				OK	
4	SMOKE DETECTOR	A	3	20	บริเวณด้านหน้าห้องตรวจ 5	MP-A-3-3				OK	
5	SMOKE DETECTOR	A	3	20	บริเวณด้านหน้าห้องตรวจ 5	KS-A-3-3				OK	
6	SMOKE DETECTOR	A	3	20	บริเวณด้านหน้าห้องตรวจ 5	TJ-A-3-3				OK	
7	SMOKE DETECTOR	A	3	20	บริเวณด้านหน้าห้องตรวจ 5	BA-A-3-3				OK	
8	SMOKE DETECTOR	A	4	39	VITAL SIGNS ROOM	SD-A-4-1				OK	
9	SMOKE DETECTOR	A	4	39	STAFF ONLY ROOM	SD-A-4-2				OK	
10	SMOKE DETECTOR	A	4	39	ห้องประชุม	SD-A-4-3				OK	
11	SMOKE DETECTOR	A	4	39	ห้องตรวจวัดการได้ยินในระดับก้านสมอง	SD-A-4-4				OK	
12	SMOKE DETECTOR	A	4	39	ห้องตรวจหูด้วยกล้อง 2	SD-A-4-5				OK	
13	SMOKE DETECTOR	A	4	38	VNG & CALOFIC	SD-A-4-6				OK	
14	SMOKE DETECTOR	A	4	38	ห้องเบรค	SD-A-4-7				OK	
15	SMOKE DETECTOR	A	4	38	Clean Utility	SD-A-4-8				OK	
16	SMOKE DETECTOR	A	4	38	Posturography	SD-A-4-9				OK	
17	SMOKE DETECTOR	A	4	38	ห้องฝึกพูด 1	SD-A-4-10				OK	
18	SMOKE DETECTOR	A	4	38	ห้องฝึกพูด 2	SD-A-4-11				OK	
19	SMOKE DETECTOR	A	4	38	ห้องทดลองเครื่องช่วยฟัง	SD-A-4-12				OK	
20	SMOKE DETECTOR	A	4	38	ห้องตรวจหูชั้นกลาง	SD-A-4-13				OK	
21	SMOKE DETECTOR	A	4	38	ห้องตรวจการได้ยินแบบพิเศษ	SD-A-4-14				OK	
22	SMOKE DETECTOR	A	4	38	ห้องส่องกล้อง	SD-A-4-15				OK	
23	SMOKE DETECTOR	A	4	38	ห้องตรวจหูด้วยกล้อง	SD-A-4-16				OK	
24	SMOKE DETECTOR	A	4	38	ห้องทรีทเมนต์ 1	SD-A-4-17				OK	
25	SMOKE DETECTOR	A	4	39	ห้องทรีทเมนต์ 2	SD-A-4-18				OK	
26	SMOKE DETECTOR	A	4	39	ห้องตรวจแพทย์ 1	SD-A-4-19				OK	
27	SMOKE DETECTOR	A	4	39	ห้องตรวจแพทย์ 2	SD-A-4-20				OK	
28	SMOKE DETECTOR	A	4	39	ห้องตรวจแพทย์ 3	SD-A-4-21				OK	
29	SMOKE DETECTOR	A	4	39	ห้องตรวจแพทย์ 4	SD-A-4-22				OK	
30	SMOKE DETECTOR	A	4	39	ห้องตรวจแพทย์ 5	SD-A-4-23				OK	
31	SMOKE DETECTOR	A	4	39	ห้องหลังเคาเตอร์	SD-A-4-24				OK	
32	SMOKE DETECTOR	A	4	39	ข้างประตุน้ำไฟฝั่งลิฟท์ลูกค้า	MP-A-4-1				OK	
33	SMOKE DETECTOR	A	4	39	บริเวณเคาเตอร์พยาบาล 4A	MP-A-4-2				OK	
34	SMOKE DETECTOR	A	4	58	ทางเดินหน้าห้องประชุม	HD-A-4-1				OK	
35	SMOKE DETECTOR	A	4	58	ทางเดินหน้าห้องวิเคราะห์	HD-A-4-2				OK	
36	SMOKE DETECTOR	A	4	58	ทางเดินหน้าห้องนำคนพิการ	HD-A-4-3				OK	
37	SMOKE DETECTOR	A	4	58	ทางเดินหน้าเคาเตอร์	HD-A-4-4				OK	
38	SMOKE DETECTOR	A	4	58	หน้าลิฟท์ลูกค้า 4A	HD-A-4-5				OK	
39	SMOKE DETECTOR	A	4	58	หน้าบันไดหนีไฟข้างลิฟท์	HD-A-4-6				OK	
40	SMOKE DETECTOR	A	5	39	ห้องทรีทเมนต์	SD-A-5-1				OK	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ: (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-BPH-FM-055.00

Detector ทั้งหมด

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

23/5/67

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

พฤษภาคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE DETECTOR	A	5	39	ห้อง 5101	SD-A-5-2	/	/	/	ตรวจพบ	
42	SMOKE DETECTOR	A	5	39	ห้อง 5102	SD-A-5-3	/	/	/	ตรวจพบ	
43	SMOKE DETECTOR	A	5	39	ห้อง 5103	SD-A-5-4	/	/	/	ตรวจพบ	
44	SMOKE DETECTOR	A	5	39	ห้อง 5104	SD-A-5-5	/	/	/	ตรวจพบ	
45	SMOKE DETECTOR	A	5	38	ห้อง 5105	SD-A-5-6	/	/	/	ตรวจพบ	
46	SMOKE DETECTOR	A	5	38	ห้อง 5106	SD-A-5-7	/	/	/	ตรวจพบ	
47	SMOKE DETECTOR	A	5	38	ห้อง 5107	SD-A-5-8	/	/	/	ตรวจพบ	
48	SMOKE DETECTOR	A	5	38	ห้อง 5108	SD-A-5-9	/	/	/	ตรวจพบ	
49	SMOKE DETECTOR	A	5	38	ห้อง 5109	SD-A-5-10	/	/	/	ตรวจพบ	
50	SMOKE DETECTOR	A	5	38	ห้อง 5110	SD-A-5-11	/	/	/	ตรวจพบ	
51	SMOKE DETECTOR	A	5	38	ห้อง 5111	SD-A-5-12	/	/	/	ตรวจพบ	
52	SMOKE DETECTOR	A	5	38	ห้อง 5112	SD-A-5-13	/	/	/	ตรวจพบ	
53	SMOKE DETECTOR	A	5	38	ห้อง 5114	SD-A-5-14	/	/	/	ตรวจพบ	
54	SMOKE DETECTOR	A	5	38	ห้อง 5115	SD-A-5-15	/	/	/	ตรวจพบ	
55	SMOKE DETECTOR	A	5	38	ห้อง 5116	SD-A-5-16	/	/	/	ตรวจพบ	
56	SMOKE DETECTOR	A	5	38	ห้อง 5117	SD-A-5-17	/	/	/	ตรวจพบ	
57	SMOKE DETECTOR	A	5	39	ห้อง 5118	SD-A-5-18	/	/	/	ตรวจพบ	
58	SMOKE DETECTOR	A	5	39	ห้อง 5119	SD-A-5-19	/	/	/	ตรวจพบ	
59	SMOKE DETECTOR	A	5	39	ข้างประตูหนีไฟฝั่งรถลูกค้า	MP-A-5-1	/	/	/	ตรวจพบ	
60	SMOKE DETECTOR	A	5	39	บริเวณเคาเตอร์พยาบาล5A	MP-A-5-2	/	/	/	ตรวจพบ	
61	SMOKE DETECTOR	A	5	58	หน้าบันไดหนีไฟข้างลิฟท์	HD-A-5-1	/	/	/	ตรวจพบ	
62	SMOKE DETECTOR	A	5	58	หน้าเคาเตอร์5A	HD-A-5-2	/	/	/	ตรวจพบ	
63	SMOKE DETECTOR	A	5	58	ในเคาเตอร์5A	HD-A-5-3	/	/	/	ตรวจพบ	
64	SMOKE DETECTOR	A	5	58	ทางเดินหน้าประตูหนีไฟ5A	HD-A-5-4	/	/	/	ตรวจพบ	
65	SMOKE DETECTOR	A	5	58	ทางเดินหน้าห้อง10	HD-A-5-5	/	/	/	ตรวจพบ	
66	SMOKE DETECTOR	A	5	58	ทางเดินหน้าห้อง3	HD-A-5-6	/	/	/	ตรวจพบ	
67	SMOKE DETECTOR	A	6	58	ห้อง 6101	SD-A-6-1	/	/	/	ตรวจพบ	
68	SMOKE DETECTOR	A	6	58	ห้อง 6102	SD-A-6-2	/	/	/	ตรวจพบ	
69	SMOKE DETECTOR	A	6	58	ห้อง 6103	SD-A-6-3	/	/	/	ตรวจพบ	
70	SMOKE DETECTOR	A	6	58	ห้อง 6104	SD-A-6-4	/	/	/	ตรวจพบ	
71	SMOKE DETECTOR	A	6	58	ห้อง 6105	SD-A-6-5	/	/	/	ตรวจพบ	
72	SMOKE DETECTOR	A	6	58	ห้อง 6106	SD-A-6-6	/	/	/	ตรวจพบ	
73	SMOKE DETECTOR	A	6	58	ห้อง 6107	SD-A-6-7	/	/	/	ตรวจพบ	
74	SMOKE DETECTOR	A	6	58	ห้อง 6108	SD-A-6-8	/	/	/	ตรวจพบ	
75	SMOKE DETECTOR	A	6	39	ห้อง 6109	SD-A-6-9	/	/	/	ตรวจพบ	
76	SMOKE DETECTOR	A	6	39	ห้อง 6110	SD-A-6-10	/	/	/	ตรวจพบ	
77	SMOKE DETECTOR	A	6	39	ห้อง 6111	SD-A-6-11	/	/	/	ตรวจพบ	
78	SMOKE DETECTOR	A	6	39	ห้อง 6112	SD-A-6-12	/	/	/	ตรวจพบ	
79	SMOKE DETECTOR	A	6	39	ห้อง 6114	SD-A-6-13	/	/	/	ตรวจพบ	
80	SMOKE DETECTOR	A	6	39	ห้อง 6115	SD-A-6-14	/	/	/	ตรวจพบ	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/5/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

SN-BPH-FM-055.00

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

พฤษภาคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE DETECTOR	A	6	38	ห้อง 6116	SD-A-6-15	/	/	/	OK	
82	SMOKE DETECTOR	A	6	38	ห้อง 6117	SD-A-6-16	/	/	/	OK	
83	SMOKE DETECTOR	A	6	38	ห้อง 6118	SD-A-6-17	/	/	/	OK	
84	SMOKE DETECTOR	A	6	39	ห้อง 6119	SD-A-6-18	/	/	/	OK	
85	SMOKE DETECTOR	A	6	39	ห้อง 6120	SD-A-6-19	/	/	/	OK	
86	SMOKE DETECTOR	A	6	39	ข้างประตูหนีไฟฝั่งลิฟท์ลูกค้า	MP-A-6-1	/	/	/	OK	
87	SMOKE DETECTOR	A	6	39	บริเวณเคาเตอร์พยาบาล6A	MP-A-6-2	/	/	/	OK	
88	SMOKE DETECTOR	A	6	58	หน้าบันไดหนีไฟข้างลิฟท์	HD-A-6-1	/	/	/	OK	
89	SMOKE DETECTOR	A	6	58	หน้าเคาเตอร์6A	HD-A-6-2	/	/	/	OK	
90	SMOKE DETECTOR	A	6	58	ในเคาเตอร์6A	HD-A-6-3	/	/	/	OK	
91	SMOKE DETECTOR	A	6	58	ห้องเบรคเจ้าหน้าที่	HD-A-6-4	/	/	/	OK	
92	SMOKE DETECTOR	A	6	58	ทางเดินหน้าห้อง10	HD-A-6-5	/	/	/	OK	
93	SMOKE DETECTOR	A	6	58	ทางเดินหน้าห้อง4	HD-A-6-6	/	/	/	OK	
94	MANUAL PULL STATION	A	6	58	หน้าลิฟท์ในword	HD-A-6-7	/	/	/	OK	
95	KEY SWITCH	A	6	58	หน้าลิฟท์ลูกค้า6A	HD-A-6-8	/	/	/	OK	
96	TELEPHONE JACK	A	7	39	ห้อง 7101	SD-A-7-1	/	/	/	OK	
97	ALARM BELL	A	7	39	ห้อง 7102	SD-A-7-2	/	/	/	OK	
98	MANUAL PULL STATION	A	7	39	ห้อง 7103	SD-A-7-3	/	/	/	OK	
99	KEY SWITCH	A	7	39	ห้อง 7104	SD-A-7-4	/	/	/	OK	
100	TELEPHONE JACK	A	7	39	ห้อง 7105	SD-A-7-5	/	/	/	OK	
101	ALARM BELL	A	7	38	ห้อง 7106	SD-A-7-6	/	/	/	OK	
102	MANUAL PULL STATION	A	7	38	ห้อง 7107	SD-A-7-7	/	/	/	OK	
103	KEY SWITCH	A	7	38	ห้อง 7108	SD-A-7-8	/	/	/	OK	
104	TELEPHONE JACK	A	7	38	ห้อง 7109	SD-A-7-9	/	/	/	OK	
105	ALARM BELL	A	7	38	ห้อง 7110	SD-A-7-10	/	/	/	OK	
106	MANUAL PULL STATION	A	7	38	ห้อง 7111	SD-A-7-11	/	/	/	OK	
107	KEY SWITCH	A	7	38	ห้อง 7112	SD-A-7-12	/	/	/	OK	
108	TELEPHONE JACK	A	7	38	ห้อง 7114	SD-A-7-13	/	/	/	OK	
109	ALARM BELL	A	7	38	ห้อง 7115	SD-A-7-14	/	/	/	OK	
110	MANUAL PULL STATION	A	7	38	ห้อง 7116	SD-A-7-15	/	/	/	OK	
111	KEY SWITCH	A	7	38	ห้อง 7117	SD-A-7-16	/	/	/	OK	
112	TELEPHONE JACK	A	7	38	ห้อง 7118	SD-A-7-17	/	/	/	OK	
113	ALARM BELL	A	7	39	ห้อง 7119	SD-A-7-18	/	/	/	OK	
114	HEAT DETECTOR	A	7	39	ห้อง 7120	SD-A-7-19	/	/	/	OK	
115	HEAT DETECTOR	A	7	39	ข้างประตูหนีไฟฝั่งลิฟท์ลูกค้า	MP-A-7-1	/	/	/	OK	
116	HEAT DETECTOR	A	7	39	บริเวณเคาเตอร์พยาบาล7A	MP-A-7-2	/	/	/	OK	
117	HEAT DETECTOR	A	7	58	หน้าบันไดหนีไฟข้างลิฟท์	HD-A-7-1	/	/	/	OK	
118	MANUAL PULL STATION	A	7	58	หน้าเคาเตอร์7A	HD-A-7-2	/	/	/	OK	
119	TELEPHONE JACK	A	7	58	ในเคาเตอร์7A	HD-A-7-3	/	/	/	OK	
120	TELEPHONE JACK	A	7	58	ห้องเบรคเจ้าหน้าที่	HD-A-7-4	/	/	/	OK	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/5/67

หมายเหตุ: (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

SN-BPH-FM-055.00

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

พฤษภาคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
121	ALARM BELL	A	7	58	ทางเดินหน้าห้อง15	HD-A-7-5	/	/	/	OK	
122	MANUAL PULL STATION	A	7	58	ทางเดินหน้าห้อง4	HD-A-7-6	/	/	/	OK	
123	KEY SWITCH	A	7	58	ทางเดินหน้าห้อง11	HD-A-7-7	/	/	/	OK	
124	TELEPHONE JACK	A	7	58	หน้าลิฟท์ลูกค้ำ7A	HD-A-7-8	/	/	/	OK	
125	ALARM BELL	A	8	39	หน้าลิฟท์ขนส่ง8A	SD-A-8-1	/	/	/	OK	
126	HEAT DETECTOR	A	8	39	หน้าห้องขราไปไฟ8A	SD-A-8-2	/	/	/	OK	
127	HEAT DETECTOR	A	8	39	หน้าบันไดหนีไฟข้างลิฟท์	SD-A-8-3	/	/	/	OK	
128	MANUAL PULL STATION	A	8	39	หน้าลิฟท์ลูกค้ำ8A	SD-A-8-4	/	/	/	OK	
129	KEY SWITCH	A	8	39	หน้าเคาเตอร์8A	SD-A-8-5	/	/	/	OK	
130	TELEPHONE JACK	A	8	38	หน้าประตู ward8A	SD-A-8-6	/	/	/	OK	
131	ALARM BELL	A	8	38	ห้องทรีทเม้น	SD-A-8-7	/	/	/	OK	
132	SMOKE DETECTOR	A	8	38	ในเคาเตอร์8A	SD-A-8-8	/	/	/	OK	
133	SMOKE DETECTOR	A	8	38	ห้องนั่งเล่นเด็ก	SD-A-8-9	/	/	/	OK	
134	SMOKE DETECTOR	A	8	38	หน้าห้อง 8102	SD-A-8-10	/	/	/	OK	
135	SMOKE DETECTOR	A	8	38	หน้าห้อง 8104	SD-A-8-11	/	/	/	OK	
136	SMOKE DETECTOR	A	8	38	หน้าห้อง 8108	SD-A-8-12	/	/	/	OK	
137	SMOKE DETECTOR	A	8	38	หน้าห้อง 8111	SD-A-8-13	/	/	/	OK	
138	SMOKE DETECTOR	A	8	38	หน้าห้อง 8114	SD-A-8-14	/	/	/	OK	
139	SMOKE DETECTOR	A	8	38	ห้อง 8101	SD-A-8-15	/	/	/	OK	
140	SMOKE DETECTOR	A	8	38	ห้อง 8102	SD-A-8-16	/	/	/	OK	
141	SMOKE DETECTOR	A	8	38	ห้อง 8103	SD-A-8-17	/	/	/	OK	
142	SMOKE DETECTOR	A	8	39	ห้อง 8104	SD-A-8-18	/	/	/	OK	
143	SMOKE DETECTOR	A	8	39	ห้อง 8105	SD-A-8-19	/	/	/	OK	
144	SMOKE DETECTOR	A	8	39	ห้อง 8106	SD-A-8-20	/	/	/	OK	
145	SMOKE DETECTOR	A	8	39	ห้อง 8107	SD-A-8-21	/	/	/	OK	
146	SMOKE DETECTOR	A	8	58	ห้อง 8108	SD-A-8-22	/	/	/	OK	
147	SMOKE DETECTOR	A	8	58	ห้อง 8109	SD-A-8-23	/	/	/	OK	
148	SMOKE DETECTOR	A	8	58	ห้อง 8110	SD-A-8-24	/	/	/	OK	
149	SMOKE DETECTOR	A	8	58	ห้อง 8111	SD-A-8-25	/	/	/	OK	
150	SMOKE DETECTOR	A	8	58	ห้อง 8112	SD-A-8-26	/	/	/	OK	
151	SMOKE DETECTOR	A	8	58	ห้อง 8114	SD-A-8-27	/	/	/	OK	
152	SMOKE DETECTOR	A	8	58	ห้อง 8115	SD-A-8-28	/	/	/	OK	
153	SMOKE DETECTOR	A	8	58	ห้อง 8116	SD-A-8-29	/	/	/	OK	
154	SMOKE DETECTOR	A	8	39	ห้อง 8117	SD-A-8-30	/	/	/	OK	
155	SMOKE DETECTOR	A	8	39	ห้อง 8118	SD-A-8-31	/	/	/	OK	
156	SMOKE DETECTOR	A	8	39	ห้อง 8119	SD-A-8-32	/	/	/	OK	
157	SMOKE DETECTOR	A	8	39	หน้าห้อง 8101	MP-A-8-1	/	/	/	OK	
158	SMOKE DETECTOR	A	8	39	หน้าห้อง 8104	MP-A-8-2	/	/	/	OK	
159	SMOKE DETECTOR	A	8	39	ข้างประตูหนีไฟฝั่งลิฟท์ลูกค้ำ	MP-A-8-3	/	/	/	OK	
160	SMOKE DETECTOR	A	8	39	หน้าห้อง 8111	MP-A-8-4	/	/	/	OK	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/5/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

พฤษภาคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
161	SMOKE DETECTOR	B	1	3	บริเวณหน้าลิฟท์	SD-B-1-1	/	/	/	อภิญญา	
162	SMOKE DETECTOR	B	1	3	แผนกผู้ป่วยใน	SD-B-1-2	/	/	/	อภิญญา	
163	SMOKE DETECTOR	B	1	3	แผนกผู้ป่วยใน	SD-B-1-3	/	/	/	อภิญญา	
164	SMOKE DETECTOR	B	1	3	ทางเดินบริเวณหน้าห้องแผนกผู้ป่วยใน	SD-B-1-4	/	/	/	อภิญญา	
165	SMOKE DETECTOR	B	1	3	ทางเดินหน้าเคาเตอร์	SD-B-1-5	/	/	/	อภิญญา	
166	SMOKE DETECTOR	B	1	3	บริเวณสนามเด็กเล่น	SD-B-1-6	/	/	/	อภิญญา	
167	SMOKE DETECTOR	B	1	3	บริเวณหน้าห้องน้ำ	SD-B-1-7	/	/	/	อภิญญา	
168	SMOKE DETECTOR	B	1	3	ทางเดินหน้าร้านขายของเล่น	SD-B-1-8	/	/	/	อภิญญา	
169	SMOKE DETECTOR	B	1	3	ทางเดินหน้าประตูทางเข้าคลินิกเด็ก	SD-B-1-9	/	/	/	อภิญญา	
170	SMOKE DETECTOR	B	1	3	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	SD-B-1-10	/	/	/	อภิญญา	
171	SMOKE DETECTOR	B	1	3	ทางเดินหน้าบันไดเลื่อน	SD-B-1-11	/	/	/	อภิญญา	
172	SMOKE DETECTOR	B	1	3	ทางเดินหน้าเคาเตอร์	SD-B-1-12	/	/	/	อภิญญา	
173	SMOKE DETECTOR	B	1	3	ทางเดินทางเข้าห้องน้ำอาคารA	SD-B-1-13	/	/	/	อภิญญา	
174	SMOKE DETECTOR	B	1	3	ทางเดินหน้าร้านขนมทอง	SD-B-1-14	/	/	/	อภิญญา	
175	SMOKE DETECTOR	B	1	3	บริเวณทางเดินทางเชื่อมอาคารE	SD-B-1-15	/	/	/	อภิญญา	
176	SMOKE DETECTOR	B	1	3	ห้องขาร์ไฟฟ้า	SD-B-1-16	/	/	/	อภิญญา	
177	SMOKE DETECTOR	B	1	3	AHUหน้าร้านขนมทอง	SD-B-1-17	/	/	/	อภิญญา	
178	SMOKE DETECTOR	B	1	2	ห้องขึ้นน้ำหนัก-วัดสวนสูง	SD-B-1-20	/	/	/	อภิญญา	
179	SMOKE DETECTOR	B	1	2	บริเวณสนามเด็กเล่น	SD-B-1-21	/	/	/	อภิญญา	
180	SMOKE DETECTOR	B	1	2	ห้องบำบัดรักษา	SD-B-1-22	/	/	/	อภิญญา	
181	SMOKE DETECTOR	B	1	2	ห้องบำบัดรักษา	SD-B-1-23	/	/	/	อภิญญา	
182	SMOKE DETECTOR	B	1	2	ห้องตรวจภูมิแพ้	SD-B-1-24	/	/	/	อภิญญา	
183	SMOKE DETECTOR	B	1	2	STFF ONLY	SD-B-1-25	/	/	/	อภิญญา	
184	SMOKE DETECTOR	B	1	2	บริเวณทางเดินหน้าห้องให้นม	SD-B-1-26	/	/	/	อภิญญา	
185	SMOKE DETECTOR	B	1	2	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจเด็ก	SD-B-1-27	/	/	/	อภิญญา	
186	SMOKE DETECTOR	B	1	2	บริเวณทางเดินห้องโลง	SD-B-1-28	/	/	/	อภิญญา	
187	SMOKE DETECTOR	B	1	2	ภายในห้องตรวจ	SD-B-1-29	/	/	/	อภิญญา	
188	SMOKE DETECTOR	B	1	2	ภายในห้องตรวจ	SD-B-1-30	/	/	/	อภิญญา	
189	SMOKE DETECTOR	B	1	2	ภายในห้องตรวจ	SD-B-1-31	/	/	/	อภิญญา	
190	SMOKE DETECTOR	B	1	1	ห้องตรวจโรค11	SD-B-1-32	/	/	/	อภิญญา	
191	SMOKE DETECTOR	B	1	1	ห้องตรวจโรค12	SD-B-1-33	/	/	/	อภิญญา	
192	SMOKE DETECTOR	B	1	1	ห้องตรวจโรค13	SD-B-1-34	/	/	/	อภิญญา	
193	SMOKE DETECTOR	B	1	1	ห้องตรวจโรค14	SD-B-1-35	/	/	/	อภิญญา	
194	SMOKE DETECTOR	B	1	1	ห้องตรวจโรค15	SD-B-1-36	/	/	/	อภิญญา	
195	SMOKE DETECTOR	B	1	1	ห้องตรวจโรค16	SD-B-1-37	/	/	/	อภิญญา	
196	SMOKE DETECTOR	B	1	1	ห้องตรวจโรค5	SD-B-1-38	/	/	/	อภิญญา	
197	SMOKE DETECTOR	B	1	1	ห้องตรวจโรค6	SD-B-1-39	/	/	/	อภิญญา	
198	SMOKE DETECTOR	B	1	1	ห้องตรวจโรค7	SD-B-1-40	/	/	/	อภิญญา	
199	SMOKE DETECTOR	B	1	1	ห้องตรวจโรค8	SD-B-1-41	/	/	/	อภิญญา	
200	SMOKE DETECTOR	B	1	1	ห้องตรวจโรค9	SD-B-1-42	/	/	/	อภิญญา	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-BPH-FM-055.00

Detector ทำงานปกติ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

๒๓/๕/๖๗

[illegible]

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค


SN-BPH-FM-055.00

Detector ทำงานปกติ

มิถุนายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE DETECTOR	B	1	4	ห้องตรวจที่5	SD-B-1-51	✓	✓	✓	OK	
2	SMOKE DETECTOR	B	1	4	ห้องตรวจที่6	SD-B-1-52	✓	✓	✓	OK	
3	SMOKE DETECTOR	B	1	4	ห้องตรวจที่7	SD-B-1-53	✓	✓	✓	OK	
4	SMOKE DETECTOR	B	1	4	ห้องตรวจที่8	SD-B-1-54	✓	✓	✓	OK	
5	SMOKE DETECTOR	B	1	4	ห้องตรวจที่9	SD-B-1-55	✓	✓	✓	OK	
6	SMOKE DETECTOR	B	1	4	หน้าห้องตรวจ 9	SD-B-1-56	✓	✓	✓	OK	
7	SMOKE DETECTOR	B	1	4	หน้าห้องตรวจ 7	SD-B-1-57	✓	✓	✓	OK	
8	SMOKE DETECTOR	B	1	4	บริเวณหน้าห้องน้ำ	SD-B-1-58	✓	✓	✓	OK	
9	SMOKE DETECTOR	B	1	4	ห้องAHU	SD-B-1-59	✓	✓	✓	OK	
10	SMOKE DETECTOR	B	1	4	บริเวณสนามเด็กเล่น	SD-B-1-60	✓	✓	✓	OK	
11	SMOKE DETECTOR	B	1	4	บริเวณหน้าทางเข้า	SD-B-1-61	✓	✓	✓	OK	
12	MANUAL PULL STATION	B	1	2	ประตูทางออกหนีไฟ	MP-B-1-1	✓	✓	✓	OK	
13	KEY SWITCH	B	1	2	ประตูทางออกหนีไฟ	KS-B-1-1	✓	✓	✓	OK	
14	TELEPHONE JACK	B	1	2	ประตูทางออกหนีไฟ	TJ-B-1-1	✓	✓	✓	OK	
15	BELL ALARM	B	1	2	ประตูทางออกหนีไฟ	BA-B-1-1	✓	✓	✓	OK	
16	MANUAL PULL STATION	B	1	2	ข้างห้องตรวจ 1	MP-B-1-2	✓	✓	✓	OK	
17	KEY SWITCH	B	1	2	ข้างห้องตรวจ 1	KS-B-1-2	✓	✓	✓	OK	
18	TELEPHONE JACK	B	1	2	ข้างห้องตรวจ 1	TJ-B-1-2	✓	✓	✓	OK	
19	BELL ALARM	B	1	2	ข้างห้องตรวจ 1	BA-B-1-2	✓	✓	✓	OK	
20	MANUAL PULL STATION	B	1	3	หน้าประตูห้องน้ำกุมารเวช	MP-B-1-3	✓	✓	✓	OK	
21	KEY SWITCH	B	1	3	หน้าประตูห้องน้ำกุมารเวช	KS-B-1-3	✓	✓	✓	OK	
22	TELEPHONE JACK	B	1	3	หน้าประตูห้องน้ำกุมารเวช	TJ-B-1-3	✓	✓	✓	OK	
23	BELL ALARM	B	1	3	หน้าประตูห้องน้ำกุมารเวช	BA-B-1-3	✓	✓	✓	OK	
24	MANUAL PULL STATION	B	1	3	ด้านข้างแผนกรับผู้ป่วยใน	MP-B-1-4	✓	✓	✓	OK	
25	KEY SWITCH	B	1	3	ด้านข้างแผนกรับผู้ป่วยใน	KS-B-1-4	✓	✓	✓	OK	
26	TELEPHONE JACK	B	1	3	ด้านข้างแผนกรับผู้ป่วยใน	TJ-B-1-4	✓	✓	✓	OK	
27	BELL ALARM	B	1	3	ด้านข้างแผนกรับผู้ป่วยใน	BA-B-1-4	✓	✓	✓	OK	
28	SMOKE DETECTOR	B	2	14	STAFF ONLY	SD-B-2-1	✓	✓	✓	OK	
29	SMOKE DETECTOR	B	2	14	บริเวณเคาท์เตอร์	SD-B-2-2	✓	✓	✓	OK	
30	SMOKE DETECTOR	B	2	14	ห้องตรวจแพทย์	SD-B-2-3	✓	✓	✓	OK	
31	SMOKE DETECTOR	B	2	14	ห้องตรวจแพทย์	SD-B-2-4	✓	✓	✓	OK	
32	SMOKE DETECTOR	B	2	14	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ	SD-B-2-5	✓	✓	✓	OK	
33	SMOKE DETECTOR	B	2	14	บำบัดรักษา	SD-B-2-6	✓	✓	✓	OK	
34	SMOKE DETECTOR	B	2	14	ห้องโถงที่หักผู้ป่วย	SD-B-2-7	✓	✓	✓	OK	
35	SMOKE DETECTOR	B	2	14	ห้องโถงที่หักผู้ป่วย	SD-B-2-8	✓	✓	✓	OK	
36	SMOKE DETECTOR	B	2	14	ห้องตรวจแพทย์1	SD-B-2-9	✓	✓	✓	OK	
37	SMOKE DETECTOR	B	2	14	ห้องตรวจแพทย์2	SD-B-2-10	✓	✓	✓	OK	
38	SMOKE DETECTOR	B	2	14	ห้องตรวจแพทย์3	SD-B-2-11	✓	✓	✓	OK	
39	SMOKE DETECTOR	B	2	14	ห้องตรวจแพทย์4	SD-B-2-12	✓	✓	✓	OK	
40	SMOKE DETECTOR	B	2	14	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ2	SD-B-2-13	✓	✓	✓	OK	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

 ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 30 / 6 / 67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

พร้อมใจงาน

SN-BPH-FM-055.00

มิถุนายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE DETECTOR	B	2	14	ทางออกประตูหนีไฟ	SD-B-2-14	✓	✓	✓	OK	
42	SMOKE DETECTOR	B	2	14	ห้อง AHU	SD-B-2-15	✓	✓	✓	OK	
43	SMOKE DETECTOR	B	2	15	ห้องเก็บผ้าสะอาด	SD-B-2-16	✓	✓	✓	OK	
44	SMOKE DETECTOR	B	2	15	ห้องตรวจ	SD-B-2-17	✓	✓	✓	OK	
45	SMOKE DETECTOR	B	2	15	STAFF ONLY	SD-B-2-18	✓	✓	✓	OK	
46	SMOKE DETECTOR	B	2	15	ห้องอัลตราซาวด์	SD-B-2-19	✓	✓	✓	OK	
47	SMOKE DETECTOR	B	2	15	ห้องคลอโปร	SD-B-2-20	✓	✓	✓	OK	
48	SMOKE DETECTOR	B	2	15	ห้องเก็บผ้าเบื่อน	SD-B-2-21	✓	✓	✓	OK	
49	SMOKE DETECTOR	B	2	15	STAFF ONLY	SD-B-2-22	✓	✓	✓	OK	
50	SMOKE DETECTOR	B	2	15	STAFF ONLY	SD-B-2-23	✓	✓	✓	OK	
51	SMOKE DETECTOR	B	2	15	STAFF ONLY	SD-B-2-24	✓	✓	✓	OK	
52	SMOKE DETECTOR	B	2	15	STAFF ONLY	SD-B-2-25	✓	✓	✓	OK	
53	SMOKE DETECTOR	B	2	15	ทางเดินหน้าห้องน้ำชาย	SD-B-2-26	✓	✓	✓	OK	
54	SMOKE DETECTOR	B	2	15	ทางเดินหน้าห้องVITAL SIGNS ROOM	SD-B-2-27	✓	✓	✓	OK	
55	SMOKE DETECTOR	B	2	15	ทางเดินหน้าห้องอุ้งนตรีชาวด1	SD-B-2-28	✓	✓	✓	OK	
56	SMOKE DETECTOR	B	2	15	ทางเดินหน้าห้องอุ้งนตรีชาวด2	SD-B-2-29	✓	✓	✓	OK	
57	SMOKE DETECTOR	B	2	15	บริเวณทางเดินหน้าเคาเตอร์	SD-B-2-30	✓	✓	✓	OK	
58	SMOKE DETECTOR	B	2	15	บริเวณทางเดินหน้าห้องฉายโปรเจคเตอร์	SD-B-2-31	✓	✓	✓	OK	
59	SMOKE DETECTOR	B	2	15	บริเวณทางเดินห้องเก็บของ	SD-B-2-32	✓	✓	✓	OK	
60	SMOKE DETECTOR	B	2	15	ห้องVITAL SIGNS ROOM	SD-B-2-33	✓	✓	✓	OK	
61	SMOKE DETECTOR	B	2	17	บริเวณทางเข้าห้องฟักลูกค้ำ	SD-B-2-34	✓	✓	✓	OK	
62	SMOKE DETECTOR	B	2	17	ห้อง MEGSUREMENTS ROOM	SD-B-2-35	✓	✓	✓	OK	
63	SMOKE DETECTOR	B	2	17	หน้าห้องSTORAGE ROOM	SD-B-2-36	✓	✓	✓	OK	
64	SMOKE DETECTOR	B	2	17	STORAGE ROOM	SD-B-2-37	✓	✓	✓	OK	
65	SMOKE DETECTOR	B	2	17	ห้องตรวจรักษา	SD-B-2-38	✓	✓	✓	OK	
66	SMOKE DETECTOR	B	2	17	ห้องตรวจรักษา	SD-B-2-39	✓	✓	✓	OK	
67	SMOKE DETECTOR	B	2	17	ห้องตรวจรักษา	SD-B-2-40	✓	✓	✓	OK	
68	SMOKE DETECTOR	B	2	17	ห้องเปรียลเสื้อผ้า	SD-B-2-41	✓	✓	✓	OK	
69	SMOKE DETECTOR	B	2	17	ห้องตรวจรักษา	SD-B-2-42	✓	✓	✓	OK	
70	SMOKE DETECTOR	B	2	17	DIRTY UTILITY	SD-B-2-43	✓	✓	✓	OK	
71	SMOKE DETECTOR	B	2	17	STORAGE ROOM	SD-B-2-44	✓	✓	✓	OK	
72	SMOKE DETECTOR	B	2	17	หน้าห้องSTORAGE ROOM	SD-B-2-45	✓	✓	✓	OK	
73	SMOKE DETECTOR	B	2	17	บริเวณทางเดินหน้าห้อง DIRTY UTILITY	SD-B-2-46	✓	✓	✓	OK	
74	SMOKE DETECTOR	B	2	17	ทางเดินหน้าห้องSTAFF ONLY	SD-B-2-47	✓	✓	✓	OK	
75	SMOKE DETECTOR	B	2	17	STAFF ONLY	SD-B-2-48	✓	✓	✓	OK	
76	SMOKE DETECTOR	B	2	17	AHU ROOM	SD-B-2-49	✓	✓	✓	OK	
77	SMOKE DETECTOR	B	2	16	บริเวณทางเดินทางเข้าหน้าลิฟท์	SD-B-2-50	✓	✓	✓	OK	
78	SMOKE DETECTOR	B	2	16	บริเวณทางเดินเข้าห้องน้ำหญิง	SD-B-2-51	✓	✓	✓	OK	
79	SMOKE DETECTOR	B	2	16	บริเวณทางเดินเข้าห้องน้ำชาย	SD-B-2-52	✓	✓	✓	OK	
80	SMOKE DETECTOR	B	2	16	ห้องแม่บ้าน	SD-B-2-53	✓	✓	✓	OK	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ 

วันที่ 30 / 6 / 67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค



SN-BPH-FM-055.00

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

มิถุนายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE DETECTOR	B	2	16	บริเวณทางเดินหน้าร้าน COFFEE MO	SD-B-2-54	✓	✓	✓	OK	
82	SMOKE DETECTOR	B	2	16	บริเวณทางเดินหน้าศูนย์สุขภาพสตรี	SD-B-2-55	✓	✓	✓	OK	
83	SMOKE DETECTOR	B	2	16	บริเวณทางเดินหน้าประตูทางเข้า LASIK CEN	SD-B-2-56	✓	✓	✓	OK	
84	SMOKE DETECTOR	B	2	16	บริเวณหน้าประตูทางเข้าศูนย์สุขภาพสตรี	SD-B-2-57	✓	✓	✓	OK	
85	MANUAL PULL STATION	B	2	14	บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์สุขภาพสตรี	MP-B-2-1	✓	✓	✓	OK	
86	KEY SWITCH	B	2	14	บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์สุขภาพสตรี	KS-B-2-1	✓	✓	✓	OK	
87	TELEPHONE JACK	B	2	14	บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์สุขภาพสตรี	TJ-B-2-1	✓	✓	✓	OK	
88	BELL ALARM	B	2	14	บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์สุขภาพสตรี	BA-B-2-1	✓	✓	✓	OK	
89	MANUAL PULL STATION	B	2	14	บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน	MP-B-2-2	✓	✓	✓	OK	
90	KEY SWITCH	B	2	14	บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน	KS-B-2-2	✓	✓	✓	OK	
91	TELEPHONE JACK	B	2	14	บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน	TJ-B-2-2	✓	✓	✓	OK	
92	BELL ALARM	B	2	14	บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน	BA-B-2-2	✓	✓	✓	OK	
93	MANUAL PULL STATION	B	2	14	บริเวณหน้าห้องตรวจที่ 1 - 4	MP-B-2-3	✓	✓	✓	OK	
94	KEY SWITCH	B	2	14	บริเวณหน้าห้องตรวจที่ 1 - 4	KS-B-2-3	✓	✓	✓	OK	
95	TELEPHONE JACK	B	2	14	บริเวณหน้าห้องตรวจที่ 1 - 4	TJ-B-2-3	✓	✓	✓	OK	
96	BELL ALARM	B	2	14	บริเวณหน้าห้องตรวจที่ 1 - 4	BA-B-2-3	✓	✓	✓	OK	
97	MANUAL PULL STATION	B	2	15	หน้าห้อง STORAGE ROOM	MP-B-2-3	✓	✓	✓	OK	
98	KEY SWITCH	B	2	15	หน้าห้อง STORAGE ROOM	KS-B-2-3	✓	✓	✓	OK	
99	TELEPHONE JACK	B	2	15	หน้าห้อง STORAGE ROOM	TJ-B-2-3	✓	✓	✓	OK	
100	BELL ALARM	B	2	15	หน้าห้อง STORAGE ROOM	BA-B-2-3	✓	✓	✓	OK	
101	MANUAL PULL STATION	B	2	16	บริเวณตรงข้ามร้าน COFFEE MO	MP-B-2-4	✓	✓	✓	OK	
102	KEY SWITCH	B	2	16	บริเวณตรงข้ามร้าน COFFEE MO	KS-B-2-4	✓	✓	✓	OK	
103	TELEPHONE JACK	B	2	16	บริเวณตรงข้ามร้าน COFFEE MO	TJ-B-2-4	✓	✓	✓	OK	
104	BELL ALARM	B	2	16	บริเวณตรงข้ามร้าน COFFEE MO	BA-B-2-4	✓	✓	✓	OK	
105	MANUAL PULL STATION	B	2	17	บริเวณห้องโถงแผนก LASIK CENTER	MP-B-2-5	✓	✓	✓	OK	
106	KEY SWITCH	B	2	17	บริเวณห้องโถงแผนก LASIK CENTER	KS-B-2-5	✓	✓	✓	OK	
107	TELEPHONE JACK	B	2	17	บริเวณห้องโถงแผนก LASIK CENTER	TJ-B-2-5	✓	✓	✓	OK	
108	BELL ALARM	B	2	17	บริเวณห้องโถงแผนก LASIK CENTER	BA-B-2-5	✓	✓	✓	OK	
109	SMOKE DETECTOR	B	3	25	หน้าหน้าห้องโครงการต่อกระดูก	SD-B-3-1	✓	✓	✓	OK	
110	SMOKE DETECTOR	B	3	25	บริเวณหน้าห้อง STAFF ONLY	SD-B-3-2	✓	✓	✓	OK	
111	SMOKE DETECTOR	B	3	25	บริเวณห้องโถงแผนกคลีนิกตา	SD-B-3-3	✓	✓	✓	OK	
112	SMOKE DETECTOR	B	3	25	บริเวณด้านหน้าคลีนิกตาคลีนิกตา	SD-B-3-4	✓	✓	✓	OK	
113	SMOKE DETECTOR	B	3	25	บริเวณด้านหน้าคลีนิกตาคลีนิกตา	SD-B-3-5	✓	✓	✓	OK	
114	SMOKE DETECTOR	B	3	25	บริเวณทางเดินหน้าลิฟท์	SD-B-3-6	✓	✓	✓	OK	
115	SMOKE DETECTOR	B	3	25	บริเวณทางเดินเข้าห้องน้ำ	SD-B-3-7	✓	✓	✓	OK	
116	SMOKE DETECTOR	B	3	25	บริเวณทางเดินเข้าห้องน้ำชาย	SD-B-3-8	✓	✓	✓	OK	
117	SMOKE DETECTOR	B	3	25	บริเวณทางเดินหน้าประตูทางเข้าคลีนิกตา	SD-B-3-9	✓	✓	✓	OK	
118	SMOKE DETECTOR	B	3	25	บริเวณห้องโถงหน้าลิฟท์	SD-B-3-10	✓	✓	✓	OK	
119	SMOKE DETECTOR	B	3	25	บริเวณทางเดินหน้าประตูแผนกตรวจวิเคราะห์	SD-B-3-11	✓	✓	✓	OK	
120	SMOKE DETECTOR	B	3	23	ห้อง BLOOD BANK	SD-B-3-12	✓	✓	✓	OK	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 30 / 6 / 67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

พร้อมใช้งาน


Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

มิถุนายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
121	SMOKE DETECTOR	B	3	23	ห้อง CONFERENCE	SD-B-3-13				OK	
122	SMOKE DETECTOR	B	3	23	ห้อง BRANEH MANAGER	SD-B-3-14				OK	
123	SMOKE DETECTOR	B	3	23	ห้องBACTERIOLOGY	SD-B-3-15				OK	
124	SMOKE DETECTOR	B	3	23	ห้องCHEMICAL STORAGE	SD-B-3-16				OK	
125	SMOKE DETECTOR	B	3	23	ห้องCHEMICAL STORAGE	SD-B-3-17				OK	
126	SMOKE DETECTOR	B	3	23	WASH ROOM	SD-B-3-18				OK	
127	SMOKE DETECTOR	B	3	23	บริเวณตู้เก็บยา	SD-B-3-19				OK	
128	SMOKE DETECTOR	B	3	23	STFF ONLY	SD-B-3-20				OK	
129	SMOKE DETECTOR	B	3	23	ห้อง LONGE	SD-B-3-21				OK	
130	SMOKE DETECTOR	B	3	23	บริเวณทางเดินหน้าห้องCONFERENCE	SD-B-3-22				OK	
131	SMOKE DETECTOR	B	3	23	บริเวณทางเดินหน้าห้องWASH ROOM	SD-B-3-23				OK	
132	SMOKE DETECTOR	B	3	23	บริเวณทางเดินหน้าห้องSTFF ONLY	SD-B-3-24				OK	
133	SMOKE DETECTOR	B	3	24	ห้อง VISUAL FIELD ROOM	SD-B-3-25				OK	
134	SMOKE DETECTOR	B	3	24	AB SCAN ULTRASOUND ROOM	SD-B-3-26				OK	
135	SMOKE DETECTOR	B	3	24	MEETING ROOM	SD-B-3-27				OK	
136	SMOKE DETECTOR	B	3	24	LASER ROOM	SD-B-3-28				OK	
137	SMOKE DETECTOR	B	3	24	FUNDYS CAMERA ROOM	SD-B-3-29				OK	
138	SMOKE DETECTOR	B	3	24	CONFERENCE ROOM	SD-B-3-30				OK	
139	SMOKE DETECTOR	B	3	24	HEAD OF DEPART MENT	SD-B-3-31				OK	
140	SMOKE DETECTOR	B	3	24	ทางออกประตูหนีไฟ	SD-B-3-32				OK	
141	SMOKE DETECTOR	B	3	24	STAFF ONLY	SD-B-3-33				OK	
142	SMOKE DETECTOR	B	3	24	TREATMENT ROOM	SD-B-3-34				OK	
143	SMOKE DETECTOR	B	3	24	บริเวณเคาท์เตอร์	SD-B-3-35				OK	
144	SMOKE DETECTOR	B	3	26	STAFF ONLY	SD-B-3-36				OK	
145	SMOKE DETECTOR	B	3	26	STAFF ONLY	SD-B-3-37				OK	
146	SMOKE DETECTOR	B	3	26	STAFF ONLY	SD-B-3-38				OK	
147	SMOKE DETECTOR	B	3	26	STAFF ONLY	SD-B-3-39				OK	
148	SMOKE DETECTOR	B	3	26	STAFF ONLY	SD-B-3-40				OK	
149	SMOKE DETECTOR	B	3	26	ห้องตรวจแพทย์1	SD-B-3-41				OK	
150	SMOKE DETECTOR	B	3	26	ห้องตรวจแพทย์2	SD-B-3-42				OK	
151	SMOKE DETECTOR	B	3	26	ห้องตรวจแพทย์3	SD-B-3-43				OK	
152	SMOKE DETECTOR	B	3	26	ห้องตรวจแพทย์4	SD-B-3-44				OK	
153	SMOKE DETECTOR	B	3	26	ห้องตรวจแพทย์5	SD-B-3-45				OK	
154	SMOKE DETECTOR	B	3	26	ห้องตรวจแพทย์6	SD-B-3-46				OK	
155	SMOKE DETECTOR	B	3	26	ห้องตรวจแพทย์7	SD-B-3-47				OK	
156	SMOKE DETECTOR	B	3	26	ห้องตรวจแพทย์8	SD-B-3-48				OK	
157	SMOKE DETECTOR	B	3	26	ห้องตรวจแพทย์9	SD-B-3-49				OK	
158	SMOKE DETECTOR	B	3	27	บริเวณทางเข้า	SD-B-3-50				OK	
159	SMOKE DETECTOR	B	3	27	บริเวณห้องโถงรอตรวจ	SD-B-3-51				OK	
160	SMOKE DETECTOR	B	3	27	บริเวณห้องโถงรอตรวจ	SD-B-3-52				OK	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 30/6/67


หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

พร้อมใช้งาน

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
161	SMOKE DETECTOR	B	3	27	บริเวณห้องโถงรถตรวจ	SD-B-3-53	/	/	/	ดี	
162	SMOKE DETECTOR	B	3	27	บริเวณห้องโถงรถตรวจ	SD-B-3-54	/	/	/	ดี	
163	SMOKE DETECTOR	B	3	27	บริเวณห้องโถงรถตรวจ	SD-B-3-55	/	/	/	ดี	
164	SMOKE DETECTOR	B	3	27	บริเวณห้องตรวจ	SD-B-3-56	/	/	/	ดี	
165	SMOKE DETECTOR	B	3	27	บริเวณห้องตรวจ	SD-B-3-57	/	/	/	ดี	
166	SMOKE DETECTOR	B	3	27	บริเวณห้องตรวจ	SD-B-3-58	/	/	/	ดี	
167	SMOKE DETECTOR	B	3	27	บริเวณห้องรถตรวจตา	SD-B-3-69	/	/	/	ดี	
168	SMOKE DETECTOR	B	3	27	บริเวณห้องรถตรวจตา	SD-B-3-70	/	/	/	ดี	
169	SMOKE DETECTOR	B	3	27	REFRACTGON ROOM	SD-B-3-71	/	/	/	ดี	
170	SMOKE DETECTOR	B	3	27	VITAL SIGNS ROOM	SD-B-3-72	/	/	/	ดี	
171	SMOKE DETECTOR	B	3	27	UTILITY ROOM	SD-B-3-73	/	/	/	ดี	
172	SMOKE DETECTOR	B	3	27	ห้องกรองน้ำ	SD-B-3-74	/	/	/	ดี	
173	MANUAL PULL STATION	B	3	23	บริเวณประตูทางเข้าแผนกตรวจวิเคราะห์	MP-B-3-1	/	/	/	ดี	
174	KEY SWITCH	B	3	23	บริเวณประตูทางเข้าแผนกตรวจวิเคราะห์	KS-B-3-1	/	/	/	ดี	
175	TELEPHONE JACK	B	3	23	บริเวณประตูทางเข้าแผนกตรวจวิเคราะห์	TJ-B-3-1	/	/	/	ดี	
176	BELL ALARM	B	3	23	บริเวณประตูทางเข้าแผนกตรวจวิเคราะห์	BA-B-3-1	/	/	/	ดี	
177	MANUAL PULL STATION	B	3	24	บริเวณประตูหนีไฟ คลินิกตา	MP-B-3-2	/	/	/	ดี	
178	KEY SWITCH	B	3	24	บริเวณประตูหนีไฟ คลินิกตา	KS-B-3-2	/	/	/	ดี	
179	TELEPHONE JACK	B	3	24	บริเวณประตูหนีไฟ คลินิกตา	TJ-B-3-2	/	/	/	ดี	
180	BELL ALARM	B	3	24	บริเวณประตูหนีไฟ คลินิกตา	BA-B-3-2	/	/	/	ดี	
181	MANUAL PULL STATION	B	3	25	บริเวณหน้าขารัฟไฟฟ้า	MP-B-3-3	/	/	/	ดี	
182	KEY SWITCH	B	3	25	บริเวณหน้าขารัฟไฟฟ้า	KS-B-3-3	/	/	/	ดี	
183	TELEPHONE JACK	B	3	25	บริเวณหน้าขารัฟไฟฟ้า	TJ-B-3-3	/	/	/	ดี	
184	BELL ALARM	B	3	25	บริเวณหน้าขารัฟไฟฟ้า	BA-B-3-3	/	/	/	ดี	
185	MANUAL PULL STATION	B	3	25	บริเวณหน้าศูนย์โครงการต่อกระดูก	MP-B-3-4	/	/	/	ดี	
186	KEY SWITCH	B	3	25	บริเวณหน้าศูนย์โครงการต่อกระดูก	KS-B-3-4	/	/	/	ดี	
187	TELEPHONE JACK	B	3	25	บริเวณหน้าศูนย์โครงการต่อกระดูก	TJ-B-3-4	/	/	/	ดี	
188	BELL ALARM	B	3	25	บริเวณหน้าศูนย์โครงการต่อกระดูก	BA-B-3-4	/	/	/	ดี	
189	MANUAL PULL STATION	B	3	27	ภายในศูนย์โครงการต่อกระดูก	MP-B-3-5	/	/	/	ดี	
190	KEY SWITCH	B	3	27	ภายในศูนย์โครงการต่อกระดูก	KS-B-3-5	/	/	/	ดี	
191	TELEPHONE JACK	B	3	27	ภายในศูนย์โครงการต่อกระดูก	TJ-B-3-5	/	/	/	ดี	
192	BELL ALARM	B	3	27	ภายในศูนย์โครงการต่อกระดูก	BA-B-3-5	/	/	/	ดี	
193	SMOKE DETECTOR	B	4	39	บริเวณทางเดินหน้าลิฟท์	SD-B-4-1	/	/	/	ดี	
194	SMOKE DETECTOR	B	4	39	บริเวณทางเข้าหน้าประตู	SD-B-4-2	/	/	/	ดี	
195	SMOKE DETECTOR	B	4	39	บริเวณหน้าเคาเตอร์	SD-B-4-3	/	/	/	ดี	
196	SMOKE DETECTOR	B	4	39	STORAGE ROOM	SD-B-4-4	/	/	/	ดี	
197	SMOKE DETECTOR	B	4	39	บริเวณห้องเก็บผ้า	SD-B-4-5	/	/	/	ดี	
198	SMOKE DETECTOR	B	4	38	DIRTY UTILITY	SD-B-4-6	/	/	/	ดี	
199	SMOKE DETECTOR	B	4	38	WASH ROOM	SD-B-4-7	/	/	/	ดี	
200	SMOKE DETECTOR	B	4	38	ห้อง 4201	SD-B-4-8	/	/	/	ดี	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 30/6/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

พร้อมใจกัน

SN-BPH-FM-055.00