


พื้นที่โครงการตึก 15 ชั้น



ป้ายทางเข้าโครงการ



มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม – คุณภาพอากาศ



การคมนาคมภายในโครงการ

(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการจราจร, ป้ายควบคุมความเร็ว, เครื่องหมายจราจร, ต้นถนนบนถนน)



ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโรงพยาบาล



ถังเติมคลอรีนของระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น
ของอาคารโครงการ



บ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อระบบระบายน้ำก่อนเข้าเมือง



ตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อระบบระบายน้ำของเมืองพัทยา และการตัดเศษขยะ



การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจคุณภาพน้ำ Cooling Tower – Legionella

จุดเก็บน้ำ Cooling Tower

ตัวอย่างที่ 0064/01/24 จุดเก็บน้ำเพื่อส่งตรวจ น้ำ Cooling Tower



จุดเก็บน้ำ Cooling Tower

ตัวอย่างที่ 0398/02/24 จุดเก็บน้ำเพื่อส่งตรวจ น้ำก่อนเข้า Cooling Tower



จุดเก็บน้ำ Cooling Tower

ตัวอย่างที่ 0725/03/24 จุดเก็บน้ำเพื่อส่งตรวจ น้ำก่อนเข้า Cooling Tower



จุดเก็บน้ำ Cooling Tower

ตัวอย่างที่ 1062/04/24 จุดเก็บน้ำเพื่อส่งตรวจ น้ำก่อนเข้า Cooling Tower



จุดเก็บน้ำ Cooling Tower

ตัวอย่างที่ 1367/05/24 จุดเก็บน้ำเพื่อส่งตรวจ น้ำก่อนเข้า Cooling Tower



จุดเก็บน้ำ Cooling Tower

ตัวอย่างที่ 1678/06/24 จุดเก็บน้ำเพื่อส่งตรวจ น้ำ Cooling Tower



การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจคุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัดแล้ว


จุดเก็บน้ำเสีย

ตัวอย่างที่ 0031/01/24 จุดเก็บน้ำเพื่อส่งตรวจ น้ำเสียก่อนเข้าเมือง (ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ)



จุดเก็บน้ำเสีย

ตัวอย่างที่ 0396/02/24 จุดเก็บน้ำเพื่อส่งตรวจ น้ำเสียก่อนเข้าเมือง (ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ)



จุดเก็บน้ำเสีย

ตัวอย่างที่ 0723/03/24 จุดเก็บน้ำเพื่อส่งตรวจ น้ำเสียก่อนเข้าเมือง (ก่อนปล่อยสู่ท่อสาธารณะ)



จุดเก็บน้ำเสีย

ตัวอย่างที่ 1062/04/24 จุดเก็บน้ำเพื่อส่งตรวจ น้ำเสียหลังบำบัด (ก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะ)




จุดเก็บน้ำเสีย

ตัวอย่างที่ 1366/05/24 จุดเก็บน้ำเพื่อส่งตรวจ น้ำเสียหลังบำบัด



จุดเก็บน้ำเสีย

ตัวอย่างที่ 0396/02/24 จุดเก็บน้ำเพื่อส่งตรวจ น้ำเสียก่อนเข้าเมือง (ก่อนปล่อยสู่ท่อสาธารณะ)



สายล่อฟ้าบริเวณดาดฟ้า อาคารโครงการ



ลิฟต์ดับเพลิง




ประตูโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิง



ตู้ดับเพลิง



เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ



ระบบน้ำสำรอง และ Fire Pump



ไฟฉุกเฉิน



ระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบป้องกันเพลิงไหม้





ระบบปรับอากาศ




ระบบปรับอากาศ



โทรศัพท์สาธารณะในโรงพยาบาล



แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียว



พื้นที่ของโครงการ (อาคาร E) เท่ากับ 2-1-37.1 ไร่

พื้นที่ทั้งหมด 3,748.24 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียวรอบอาคารโครงการ(ปัจจุบัน)

ตามแผนผัง 870 ตร.ม. โดยเป็นไม้ยืนต้น อาทิ อโศกอินเดีย ต้นไทร ต้นลีลาวดี ปาล์ม ต้นหมากและไม้ดอก ไม้ประดับ อาทิ ช่างก้าน เพื่อองฟ้า โมก ต้นเข็ม ต้นพลับพลึง เป็นต้น

และเพิ่มเติมในหอผู้ป่วยใน

1. พื้นที่นอกระเบียงโรงคอกของหอผู้ป่วยใน อาคาร (E) 8 หน่วยงาน เป็นกลุ่มไม้ดอก ไม้ประดับ เท่ากับ 4 ตร.ม. = 32 ตร.ม.

2. กระถางต้นไม้ หน้าลิฟท์ เท่ากับ 2 ตร.ม./ชั้น อาคาร 15 ชั้น = 30 ตร.ม.

รวมพื้นที่สีเขียว เท่ากับ 932 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียว 932 ตร.ม.

พื้นที่ทั้งหมด 3,748.24 ตร.ม.

คิดเป็น 24.86 %

ภาพแสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



โรงพักขยะ
ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ขยะเปียก
(เริ่มจากขวาไปซ้าย : หันหน้าเข้าห้องพักขยะรวม)




ป้ายติดที่ถังขยะ แยกตามประเภทขยะ



ถังขยะชนิดแยกประเภทขยะ


ภาชนะรองรับขยะ



ที่จอดรถจักรยานยนต์ – ลานจอดรถยนต์



ตำแหน่งป้อมรักษาความปลอดภัย ทางเข้าออกรถจักรยานยนต์ ลานจอดรถยนต์ และก่อนขึ้นอาคารจอดรถ



ภาพกิจกรรม : บรรยายการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟระดับหน่วยงาน

ซ้อม Code 5 แผนวิศวกรรมบริการ



รูปภาพการฝึกซ้อม Code 5 วันที่ 26/06/2024 ที่ Ward11 E



ภาพกิจกรรม : บรรยายการการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟระดับโรงพยาบาล





เลขที่ผู้สมัคร ๐๔๔/๒๕๖๗

เมืองพัทยา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๖๓

ขอรับรองว่า

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด (ในนามโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา)

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๑ หมู่ที่ ๖ ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ได้ดำเนินการฝึกอบรมระดับเบสิกและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๑,๒๙๔ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยา

หนังสือรับรองการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ที่ ขบ ๕๒๓๐๑/๐๕๖๓



เมืองพัทยา
๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพญาเหนือ
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด (ในนามโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๑ หมู่ที่ ๖ ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและ ระวังอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๘ ข้อ (๒๗) และ (๓๐) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวิทยากรและครูฝึกอบรมจาก ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก ส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา (ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๗ และใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖- ๐๐๖๓) ทั้งนี้ให้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ดังนี้

วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๒๓๖ คน

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวน ๑,๒๙๔ คน

ผลการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่าพนักงานและลูกจ้างของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด (ในนามโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดี ทุกประการ

จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยา

ภาพแสดงการดำเนินการติดป้ายชี้บ่งเส้นทาง เข้า-ออก และ Overhead Signal ในโครงการ

