

### บทที่ 3

## ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ตต. 3)

### 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ในระยะดำเนินการ โครงการนันทวัน บางนา กม.7 ทางบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบการ  
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมของโครงการ สำหรับเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2567 มีรายละเอียดผลการตรวจสอบ  
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 3-1  
แสดงผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 3-3 - ตารางที่  
3-8 และแสดงหลักฐานอ้างอิงดังภาคผนวก ก