


# สถิติความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 11



## Fiber Optic Cable

**ปท.11 : วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.**

ระหว่างการ Patrolling พบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังปักเสาไฟฟ้า โดยไม่แจ้งให้ทราบ จึงเข้าไปแจ้งให้หยุดงาน และเมื่อได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ พบว่ามีการเจาะหลุมเพื่อปักเสาไฟฟ้า ห่างแนวท่อส่งก๊าซฯ 2 เมตร และยังพบเศษสาย Fiber optic บริเวณใกล้เคียง จึงแจ้ง PTT Digital เพื่อตรวจสอบ ซึ่งพบว่า FOC Loss ปท.11 จึงประสานงาน PTT Digital เพื่อเข้าซ่อม

## Car Accident

**ปท.11 : วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00น.**

นายอาทิตย์ภักดี พนักงานขับรถ ได้จอดรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9กข4022 กทม. ไว้ที่ศูนย์ ปท.11 จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 67 โดยก่อนการคืนรถยนต์ได้ตรวจสอบสภาพรถยนต์พบว่า มีสภาพปกติ แต่เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67 ได้ทำการตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนนำออกไปใช้งาน พบว่ากระจกด้านหน้ารถมีรอยร้าวยาวโดยไม่ทราบสาเหตุ

