



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 10
ปี 2567 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

ภาคผนวก ก

สถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซฯ
ประจำปี 2567

สถิติความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 10

QSHE Statistic									
Accident 2 case(s)	Process Safety Event			Pipeline	FOC		Near Miss		
	Tier1	Tier2	Tier3	Pipeline	Underground FOC	Aerial FOC			
	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	1 case(s)	0 case	0 case(s)		
Work Related	Personal Safety (Injury)			Operation & Office Accident		Security Violation	SSHE		
2 case(s)	LTA	MTC	FAC			1 case(s)	0 case(s)		
Non Work Related	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)						
0 case(s)	Car Accident			Quality, Reliability, Rebilling			Quality, Reliability, Rebilling		
	Major car accident	Other car accident		Quality	Reliability	Rebiling			
	0 case(s)	0 case(s)		0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)		

ข้อมูลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Fiber Optic Cable

ปท.10 : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.53 น.

เวลา 14.10 น. : ปท.10 ได้ลงสำรวจพื้นที่โดยแบ่งเป็น 2 ทีม (ทีม 1 ตรวจสอบจาก BV4.13, ทีม 2 ตรวจสอบจาก BV4.14) เพื่อตรวจสอบหาจุดที่ FOC ขาด

เวลา 16.53 น. : ปท.10 ตรวจสอบพบ FOC ขาดระหว่าง BV4.13 – BV4.14 RC4900 KP215+600 เนื่องจากพบงานขุดบ่อดินสำหรับปรับพื้นที่ทางการเกษตร บริเวณ ม.3 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี และประสาน PTT Digital เพื่อลงพื้นที่แก้ไขแบบ Temporary

เวลา 20.30 น. : PTT Digital ดำเนินการแก้ไขแบบ Temporary แล้วเสร็จ (มีแผนแก้ไขแบบ Permanent วันที่ 29 ก.พ. 67)

เวลา 21.04 น. : ปท.10 ดำเนินการลงบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นหลักฐานที่ สน.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี



Security

ปท.10 : วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.

วันที่ 16 พ.ค. 67 พนักงาน ปท.10 ตรวจสอบพบ Test Post ถูกทำลายและถูกตัดสายไฟที่ RC4900 KP.123+344 บริเวณ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา จึงไป สน.แปลงยาว เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

วันที่ 21 พ.ค. 67 พนักงาน ปท.10 ตรวจสอบพบ Test Post ถูกทำลายและถูกตัดสายไฟที่ RC4900 KP.101+100, 101+104, 101+753, 103+804 และ 103+810 บริเวณ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี หลังจากนั้น จึงไป สน.แปลงยาว เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

