



# สถิติความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 10

QSHE Statistic									
Accident	Process Safety Event			Pipeline	FOC		Near Miss		
	Tier1	Tier2	Tier3	 Pipeline	 Underground FOC	Aerial FOC			
2	0	0	0	0	1	0	0		
case(s)	case(s)	case(s)	case(s)	case(s)	case(s)	case	case(s)		
Work Related	Personal Safety (Injury)			Operation & Office Accident		Security Violation		SSHE	
2	LTA	MTC	FAC	0		1			0
case(s)	case(s)	case(s)	case(s)	case(s)		case(s)		case(s)	
Non Work Related	Car Accident			Quality, Reliability, Rebilling			Quality, Reliability, Rebilling		
0	Major car accident	Other car accident		Quality	Reliability	Rebiling	0		
case(s)	case(s)	case(s)		case(s)	case(s)	case(s)	case(s)		
ข้อมูลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567									

## Fiber Optic Cable

**ปท.10 : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.53 น.**

เวลา 14.10 น. : ปท.10 ได้ลงสำรวจพื้นที่โดยแบ่งเป็น 2 ทีม (ทีม 1 ตรวจสอบจาก BV4.13, ทีม 2 ตรวจสอบจาก BV4.14) เพื่อตรวจสอบหาจุดที่ FOC ขาด

เวลา 16.53 น. : ปท.10 ตรวจสอบพบ FOC ขาดระหว่าง BV4.13 – BV4.14 RC4900 KP215+600 เนื่องจากพบงานขุดบ่อดินสำหรับปรับพื้นที่ทางการเกษตร บริเวณ ม.3 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี และประสาน PTT Digital เพื่อลงพื้นที่แก้ไขแบบ Temporary

เวลา 20.30 น. : PTT Digital ดำเนินการแก้ไขแบบ Temporary แล้วเสร็จ (มีแผนแก้ไขแบบ Permanent วันที่ 29 ก.พ. 67)

เวลา 21.04 น. : ปท.10 ดำเนินการลงบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นหลักฐานที่ สน.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี



## Security

**ปท.10 : วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.**

วันที่ 16 พ.ค. 67 พนักงาน ปท.10 ตรวจสอบพบ Test Post ถูกทำลายและถูกตัดสายไฟที่ RC4900 KP.123+344 บริเวณ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา จึงไป สน.แปลงยาว เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

วันที่ 21 พ.ค. 67 พนักงาน ปท.10 ตรวจสอบพบ Test Post ถูกทำลายและถูกตัดสายไฟที่ RC4900 KP.101+100, 101+104, 101+753, 103+804 และ 103+810 บริเวณ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี หลังจากนั้น จึงไป สน.แปลงยาว เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

