

## ภาคผนวก

### ภาคผนวก

วันที่ออกหนังสือเห็นชอบวันที่ 31 มกราคม 2558 (เลขที่หนังสือเห็นชอบ ทส. 1009.5/970)

- ภาคผนวกที่ 1 เอกสารตรวจสอบอาคาร
- ภาคผนวกที่ 2 ข้อควรปฏิบัติขณะเกิดกรณีฉุกเฉิน
- ภาคผนวกที่ 3 เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
- ภาคผนวกที่ 4 ใบเสร็จงานสุขสิ่งปฏิกูล
- ภาคผนวกที่ 5 เอกสารตรวจดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำของช่างอาคาร
- ภาคผนวกที่ 6 เอกสารตรวจสอบระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อประปา
- ภาคผนวกที่ 7 แผนการซ้อมการอพยพกรณีเพลิงไหม้
- ภาคผนวกที่ 8 เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน
- ภาคผนวกที่ 9 รายชื่อและแผนผังคณะกรรมการนิติบุคคล
- ภาคผนวกที่ 10 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัย
- ภาคผนวกที่ 11 เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโครงการ
- ภาคผนวกที่ 12 ใบรับรองการก่อสร้าง คัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
- ภาคผนวกที่ 13 ใบอนุญาตก่อสร้าง
- ภาคผนวกที่ 14 ใบอนุญาตประกอบกิจการ
- ภาคผนวกที่ 15 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ภาคผนวกที่ 16 หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ

สำเนาหนังสือเห็นชอบ  
จากสำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส 1009.1/ 1095

ถึง บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ทส 1009.5/970 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ IDEO Sukhumvit ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 81 แขวง บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 2 265 6615

โทรสาร 0 2 265 6616



ที่ ทส 1009.5/ 970



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7  
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

31 มกราคม 2555

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ IDEO Sukhumvit

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/10298 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
2. หนังสือบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ อท 216/54 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ IDEO Sukhumvit ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 79/2554 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ IDEO Sukhumvit ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคาร A มีจำนวน 455 ห้อง (ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 452 ห้องและห้องชุดเพื่อการพาณิชย์จำนวน 3 ห้อง) อาคาร B มีจำนวน 515 ห้อง (ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 513 ห้องและห้องชุดเพื่อการพาณิชย์จำนวน 2 ห้อง) และให้บริษัทเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการ  
พิจารณา และในการประชุมครั้งที่ 89/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้  
ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ IDEO Sukhumvit ของบริษัท อนันดา ดี  
เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยให้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติ  
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่  
เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติ  
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับ  
ผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ  
ผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf)  
Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์  
จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานภาคใต้

กมล วิชา  
(นางกมล วิชา)  
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

**สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการ IDEO Sukhumvit ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ IDEO Sukhumvit ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A ขนาดความสูง 23 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมห้องชุดประมาณ 455 ห้อง (ห้องชุดพักอาศัย 452 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์จำนวน 3 ห้อง) อาคาร B ขนาดความสูง 25 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมห้องชุดประมาณ 515 ห้อง (ห้องชุดพักอาศัย 513 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์จำนวน 2 ห้อง) จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ IDEO Sukhumvit ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต รับผิดชอบแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับผิดชอบแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ขึ้นทะเบียนพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กรท.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



(นายประธาน ประภาสุกุล)  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน 1/117 หน้า  
ลงชื่อ ..... (นายเอก แก้วกระจ่าง)  
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด



4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



(นายประธาน ประภาวุฒิกุล)  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ผู้รับมอบอำนาจ

เดือนมกราคม 2555

รับรองจำนวน .....2/117..... หน้า

ลงชื่อ


(นายเอก แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>1. ทรัพยากรทางกายภาพ</b>  1.1 สภาพภูมิประเทศ	การดำเนินโครงการ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อสภาพภูมิประเทศ	1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ หากพบว่ามีต้นไม้ตายให้รีบปลูกต้นใหม่ทดแทน
1.2 การเกิดแผ่นดินไหว	โครงการ ตั้งอยู่ในเขต พระ โขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ หากเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่มีแนวรอยเลื่อน แผ่นดินดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 กรุงเทพมหานครอยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวที่ระดับ V-VII เมอร์คัลลี เขต ก2 (สีส้ม) เป็นระดับที่ทุกคนจะเกิดความตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดี จะปรากฏความเสียหาย ระดับน้อยถึงปานกลาง นอกจากนี้ ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ	1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเป็นประจำทุกปี  2. แผนการเตรียมความพร้อมก่อนการเกิดแผ่นดินไหว <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ในห้องพัก และให้ทุกคนทราบว่าจะอยู่ที่ใดของอาคาร</li> <li>- ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</li> <li>- มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถังทราย เป็นต้น</li> <li>- ต้องทราบตำแหน่งของวาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟ สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า</li> <li>- อพยพสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้</li> </ul>	ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเป็นประจำทุกปี



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประสาธน์ ประภาวุฒิกุล)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



เดือนมกราคม 2555

รับรองจำนวน .....25/117..... หน้า

ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายเอกก แก้วกระจำ)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ฉบับนี้เป็นเอกสารเฉพาะ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 1)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ 1)	แผ่นดินไหว พ.ศ.2550 กำหนดให้พื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในบริเวณที่ ซึ่งเป็นพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล ซึ่งโครงการได้ออกแบบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว อย่างไรก็ตามโครงการจำเป็นต้องมีแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้น โดยโครงการได้ออกแบบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว อย่างไรก็ตามโครงการจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้น	<p>3. แผนการระหว่างกาเกิดแผ่นดินไหว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ</li> <li>- ถ้าอยู่ภายในห้องพัก ให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้องพักที่มีโครง สร้างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก และอยู่ห่างจากประตู ระเบียง หน้าต่าง</li> <li>- หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีจากสิ่งล้มทับได้</li> <li>- ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว</li> </ul> <p>4. แผนการหลังการเกิดแผ่นดินไหว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน</li> <li>- รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้</li> <li>- ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่น ทำให้ได้รับบาดเจ็บ</li> <li>- ให้ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง</li> </ul>	-



ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประสาน ปรากฏพิบูล)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน .....26/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายธนกร แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 2)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ 2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์ นอกจากจำเป็นจริงๆ</li> <li>- สำรวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้ง ก่อนใช้</li> <li>- หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรือ อาคารพัง</li> </ul>	
1.3 สภาพภูมิอากาศและ คุณภาพอากาศ	<p>โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในการบังคับทิศทางลมและแสงแดดต่อชุมชนโดยรอบได้ ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว</p> <p>สำหรับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการเปิดดำเนินการโครงการ ผลพินที่เพิ่มขึ้นจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยพิจารณาจากการจอดรถยนต์บริเวณที่จอดรถยนต์ของโครงการ ซึ่งจะถือเป็นปริมาณจราจรสูงสุดภายในพื้นที่โครงการเมื่อโครงการส่วนอาคาร A และอาคาร B เปิดดำเนินการพร้อมกันทั้ง 2 ส่วน กล่าวคือ อาคาร A จัดให้มีที่จอดรถทั้งหมด 194 คัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้งานระบบปรับอากาศอย่างถูกวิธี และแนะนำการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ</li> <li>2. ผนังอาคารอย่างน้อย 1 ด้าน ต้องมีช่องเปิดออกสู่ภายนอกได้ โดยช่องเปิดนี้จะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่</li> <li>3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และจัดให้มีกระบะปลูกต้นไม้บริเวณชั้นจอดรถ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ (รูปที่ 21 ถึงรูปที่ 47)</li> </ol>	ตรวจสอบ คุณลักษณะพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากรถยนต์ภายในโครงการ และเป็นการเพิ่มก๊าซออกซิเจนในอากาศ



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน .....27/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... (นายธนกร แก้วกระจ่าง) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 3)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 สภาพภูมิอากาศและ คุณภาพอากาศ (ต่อ1)	<p>และอาคาร B จัดให้มีที่จอดรถทั้งหมด 194 คัน รวม ที่จอดรถของอาคาร A และอาคาร B ทั้งหมด 388 คัน โดยสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) ภายใน พื้นที่โครงการ พบว่าปริมาณ 0.07 มก./ลบ.ม. เมื่อรวม กับปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของ โครงการ 0.001 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีฝุ่นละอองรวม (TSP) ปริมาณ 0.071 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศ ที่กำหนดไว้ 0.33 มก./ลบ.ม.</li> <li>- จากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) ภายในพื้นที่โครงการ พบว่า ปริมาณ 0.04 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละออง ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ 0.001 มก./ ลบ.ม. ทำให้มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) ปริมาณ 0.041 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกิน มาตรฐานคุณภาพอากาศ ที่กำหนดไว้ 0.12 มก./ลบ.ม.</li> <li>- ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ มีค่า</li> </ul>	<p>4. ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายในโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้ง จัดทำสัญญาณบนถนนภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเพื่อ ชะลอความเร็วรถ และติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์จราจร บนพื้นที่ให้เห็นชัดเจน เพื่อกันการสับสนของผู้ขับขี่</p> <p>5. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ภายในบริเวณลาน จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงเพื่อ ลดผลกระทบจากเขม่าควัน เสียง และความร้อนที่ เกิดขึ้น</p> <p>6. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้บริเวณริมระเบียง ห้องพัก เพื่อลดความร้อนจากระบบปรับอากาศ</p> <p>10. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดพื้นถนนภายในโครงการ สม่ำเสมอ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง</p>	



ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประสาน ประภาสุกุล)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน .....28/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอนก แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 4)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ2)	<p>เท่ากับ 0.609 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบันซึ่งตรวจวัดได้ 0.90 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวมเท่ากับ 1.509 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ที่กำหนดไว้เท่ากับ 10.26 มก./ลบ.ม.</p> <p>- ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.109 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบันซึ่งตรวจวัดได้ 5.18 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) รวมเท่ากับ 5.29 มก./ลบ.ม.</p> <p>- ความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ (NO<sub>x</sub>) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะมีค่าเท่ากับ 0.016 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบันซึ่งตรวจวัดได้ 0.06 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ (NO<sub>x</sub>) รวมเท่ากับ 0.022</p>		



(นายประสาน ปรากฏพิบูล)  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน .....29/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นายเอก แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 11/01/2555

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 5)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ3)	มก./ลบ.ม. มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศทั่วไป กำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.  ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ ไม้ชิ้นต้นภายใน โครงการสามารถดูดซับปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด และยังช่วยเพิ่ม ปริมาณก๊าซออกซิเจนให้อีกด้วย		
1.4. เสียง	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะเกิดมลพิษทาง เสียงจากสภาพการดำเนินชีวิตตามปกติจากการ พักอาศัยในโครงการ โดยเสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะ เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ ซึ่งเป็นระดับ เสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และเกิดขึ้นในช่วง ระยะเวลาสั้น ๆ ดังนั้นเสียงที่เกิดขึ้นในโครงการจึง ไม่มีความแตกต่างจากเสียงภายในพื้นที่พักอาศัย ทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผลกระทบด้านเสียง จากรถยนต์ภายในโครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงเกิดขึ้น น้อยที่สุด จึงต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบดังกล่าว	คิดป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายในโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทำ สัญญาณถนนภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะ	-



(นายประธาน ประภาสกุล)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับมอบอำนาจ



เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน 30/117 หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
(นายเชนก แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 6)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 คุณภาพน้ำ	ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นผ่านการบำบัด โดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Extended Aeration ค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม. และน้ำทิ้งบางส่วนถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ สำหรับน้ำทิ้งส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เนื่องจากโครงการได้มีการบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานที่กำหนดและมีได้ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง การดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียอาคารละ 1 ชุด ดังนี้ - อาคาร A : แบบ Extended Aeration ค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากผู้พักอาศัยในโครงการและพนักงานได้ 261 ลบ.ม./วัน และจัดให้มีการกำจัดแอมโมเนียด้วยการติดตั้ง Filter Scrubber ปริมาตรรวม 0.44 ลูกบาศก์เมตร โดยนำอากาศจากบ่อเติมอากาศมาเข้าระบบ Filter Scrubber ในอัตรา 26.67 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ผ่านตัวกรอง (media) ขนาด 105 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ผิวรวม 247.8 ตารางเมตร พื้นที่ผิวสัมผัสอากาศ 7.25 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร และกำจัดก๊าซมีเทนด้วยการจัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน ขนาด 5 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง (รูปที่ 4 ถึงรูปที่ 7) - อาคาร B : แบบ Extended Aeration ค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากผู้พักอาศัยในโครงการและพนักงานได้ 292 ลบ.ม./วัน และจัดให้มีการกำจัดแอมโมเนียด้วยการติดตั้ง Filter Scrubber ปริมาตรรวม 0.44 ลูกบาศก์เมตร โดยนำอากาศจากบ่อเติม	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดเป็นประจำทุกเดือนตลอดระยะดำเนินโครงการ โดยมีดัชนีการตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease&Oil, Total Coliform Bacteria และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้ร้อยละ 92 ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

  
ANANDA DEVELOPMENT  
เดือนมกราคม 2555

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประสาธน์ ประภาวดีกุล)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

  
Etech

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน .....31/117..... หน้า

ลงชื่อ .....

(นายอนุช แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 7)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 คุณภาพน้ำ (ต่อ)		<p>อากาศมาเข้าระบบ Filter Scrubber ในอัตรา 26.67 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ผ่านตัวกรอง (media) ขนาด 105 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ผิวรวม 247.8 ตารางเมตร พื้นที่ผิวสัมผัสอากาศ 7.25 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร และกำจัดก๊าซมีเทนด้วยการจัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน ขนาด 5 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง (รูปที่ 8 ถึงรูปที่ 11)</p> <p>ทั้งนี้ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียร้อยละ 92 BOD ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดเท่ากับ 250 มก./ล. และค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ที่กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล.</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแล รักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหายให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน</p> <p>3. ประสานงานให้รอดูสิ่งผิดปกติของสำนักงานเขตพระโขนง เข้ามาสูบกาตะก่อนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ</p>	



นายประธาน ประภาพรกุล  
(นายประธาน ประภาพรกุล)  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน .....32/117..... หน้า

ลงชื่อ .....  
(นายธนกร แก้วกระชาง)  
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 8)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 คุณภาพน้ำ (ต่อ)		<p>4. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณไขมันในถังทุกๆ สัปดาห์ หากพบว่าปริมาณ ไขมัน ไกล่เต็มถึงให้ตักไขมันทุกๆ สัปดาห์ นั้นๆ โดยตักกากไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษหิซหุ่ร่งกันกระถาง เพื่อช่วยให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปสู่ถังค่า และนำไปรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยแห้งต่อไป</p> <p>6. สืบหากตะกอนจากบ่อเกรอะไปกำจัดทุกปี และสับตะกอนจากบ่อพักตะกอน ไปกำจัดทุก 2 เดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p> <p>7. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไปรดต้นไม้ในพื้นที่โครงการ โดยผ่านระบบท่อซึมซึ่งโครงการจะฝังท่อไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (รูปที่ 12)</p>	



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายประธาน ประภาพิภูล)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท เอ็นไอที เทคโนโลยี จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน .....33/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
(นายธนกร แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไอที เทคโนโลยี จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 9)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 การระบายน้ำ	<p>เมื่อเปิดดำเนินโครงการ จะทำให้อัตราการระบายน้ำของพื้นที่การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่ระบายน้ำของโครงการส่วนอาคาร A หลังการพัฒนาโครงการพบว่าอัตราการระบายน้ำสูงสุด 0.102 ลบ.ม./วินาที ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากการพัฒนาโครงการ 39.6 ลบ.ม. ทั้งนี้โครงการออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ำ (Drainage Sump) ความจุ 40 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ ซึ่งควบคุมอัตราการระบายน้ำ 0.042 ลบ.ม./วินาที (ไม่เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนการพัฒนาโครงการ)</li> <li>พื้นที่ระบายน้ำของโครงการส่วนอาคาร B หลังการพัฒนาโครงการพบว่าอัตราการระบายน้ำสูงสุด 0.099 ลบ.ม./วินาที ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากการพัฒนาโครงการ 41 ลบ.ม. ทั้งนี้โครงการออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ำ (Drainage Sump) ความจุ 45 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ ซึ่งควบคุมอัตราการระบายน้ำ 0.042 ลบ.ม./วินาที (ไม่เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนการพัฒนาโครงการ)</li> </ol> <p>หากโครงการ ไม่มีการจัดการระบบระบายน้ำที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่ระบายน้ำของโครงการส่วนอาคาร A หลังการพัฒนาโครงการ ควบคุมอัตราการระบายน้ำ 0.042 ลบ.ม./วินาที (ไม่เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนการพัฒนาโครงการ) (รูปที่ 13 ถึงรูปที่ 15)</li> <li>พื้นที่ระบายน้ำของโครงการส่วนอาคาร B หลังการพัฒนาโครงการ ควบคุมอัตราการระบายน้ำ 0.042 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ไม่เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนการพัฒนาโครงการ) (รูปที่ 16 ถึงรูปที่ 18)</li> <li>ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่ Man Hole สุดท้ายก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</li> <li>ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ</li> </ol>	หมั่นตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำ ภายในท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดเป็นประจำ

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 10)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>2. ทรัพยากรชีวภาพ</b> <b>2.1 นิเวศวิทยาบนบก</b>	พื้นที่โครงการในปัจจุบันและโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) จึงไม่เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ที่มีคุณค่า การก่อสร้างโครงการจึงเป็นเพียงการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่ โครงการจากที่ว่างมาเป็นพื้นที่เพื่อการพักอาศัย ซึ่งมีได้ทำให้คุณค่าในเชิงนิเวศเพิ่มขึ้นหรือลดลง	ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ	
<b>2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ</b>	น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการผ่านการบำบัดจนได้ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งประเภท ก และที่บริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน จึงกล่าวได้ว่า การดำเนินโครงการ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำแต่อย่างใด	ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ	-



ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประสาน ประภาพิกุล)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน .....35/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
(นายเอก แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 11)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มรดก</p> <p>3.1 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน</p>	<p>จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการ ตามกฎกระทรวงให้ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปาน กลาง ข. 7-13 (สีส้ม) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาปนาราชการ การ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่</p> <p>โครงการ IDEO Sukhumvit มีลักษณะเป็นอาคารชุด พักอาศัย ประเภทอาคารขนาดใหญ่อพิเศษ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน สุขุมวิท ที่มีเขตทางกว้าง 30 เมตร ขาดต่อเนื่องกันโดย ตลอด และตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากจุดศูนย์กลาง สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน บีทีเอส ดังนั้นโครงการจึง สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการได้</p> <p>พื้นที่โครงการ IDEO Sukhumvit แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย พื้นที่โครงการส่วนอาคาร A ครอบคลุมพื้นที่</p>		



เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน .....36/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
(นายธนกร แก้วกระจ่าง)  
บริษัท อีเทค เทคโนโลยี จำกัด



ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 11)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>  <b>3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</b>	<p>จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 พบว่าโครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ข. 7-13 (สีส้ม) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาปนาราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่</p> <p>โครงการ IDEO Sukhumvit มีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย ประเภทอาคารขนาดใหญ่อพิเศษ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ที่มีเขตทางกว้าง 30 เมตร ขาดต่อเนื่องกันโดยตลอด และตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากจุดศูนย์กลางสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน บีทีเอส ดังนั้นโครงการจึงสามารถดำเนินการพัฒนาโครงการได้</p> <p>พื้นที่โครงการ IDEO Sukhumvit แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย พื้นที่โครงการส่วนอาคาร A ครอบคลุมพื้นที่</p>		



ผู้รับรองอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท อีเทค เทคโนโลยี จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน 36/117 หน้า

ลงชื่อ ..... (นายธนกร แก้วกระจ่าง) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท สันไวโรนแมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 12)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ 3)	<p>5,145 ตร.ม. และพื้นที่โครงการส่วนอาคาร B ครอบคลุมพื้นที่ 5,187 ตร.ม.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการส่วนอาคาร A มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเท่ากับ 4.95:1 (ไม่เกิน 5:1) และมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ร้อยละ 12.18 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6)</li> <li>- พื้นที่โครงการส่วนอาคาร B มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเท่ากับ 4.95:1 (ไม่เกิน 5:1) และมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ร้อยละ 12.70 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6)</li> </ul> <p>สรุปได้ว่า อาคาร A และ อาคาร B ของโครงการ IDEO Sukhumvit มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 5 : 1 และมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โครงการ IDEO Sukhumvit จึงมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน และมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ดังนั้นโครงการ IDEO Sukhumvit จึงสามารถดำเนินการพัฒนาโครงการได้</p>		



เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน .....37/117..... หน้า  
ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
(นายธนกร แก้วกระจ่าง)  
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

020-00000000 00000000 00000000 0000

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 13)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคม	<p>จากการประเมินผลกระทบจากตารางข้างต้นจะพบว่าปริมาณจราจรบนถนนสุขุมวิท (บริเวณพื้นที่โครงการ) ถนนซอยสุขุมวิท 77 ถนนซอยสุขุมวิท 81 ถนนซอยสุขุมวิท 97 และถนนซอยสุขุมวิท 52 มีสภาพการจราจรหนาแน่นมากขึ้น ดังนั้นเมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะทำให้มีปริมาณจราจรบนถนนโครงข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น เสนอให้โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการใช้โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ รถโดยสารประจำทางของ ขสมก. และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า BTS) เพื่อลดผลกระทบด้านความหนาแน่นของปริมาณจราจรบนโครงข่ายจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>สำหรับสภาพการจราจรบนถนนสุขุมวิทบริเวณที่กั้นบริเวณที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการนั้นพบว่า ถนนสุขุมวิทบริเวณที่กั้นบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการจะจัดให้มี 1 ช่องจราจร สำหรับกั้นบริเวณ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการส่วนอาคาร A 194 คัน และโครงการส่วนอาคาร B 194 คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการที่สอดคล้องตามกฎหมาย</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</li> <li>ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทำสัญญาณบนถนนภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะ</li> <li>จัดทำป้ายและสัญญาณการจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การจราจรภายในพื้นที่โครงการมีความปลอดภัย</li> <li>ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายชื่อโครงการ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</li> <li>ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวาง</li> </ol>	<p>ติดตามตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายชื่อโครงการ ป้ายและสัญญาณสัญญาณจราจร สัญญาณและอุปกรณ์แสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>



ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนาคา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



เดือนกรกฎาคม 2555 รับรองจำนวน 38/117 หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายดอนกဲ แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็น วิศวกรรมและสถาปัตย์ จำกัด

ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 14)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคม (ต่อ 1)	<p>และเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยสุขุมวิท 81 ได้ตลอด โดยในช่วงเวลาเร่งด่วนเวลา 07.00-09.00 น. และ 06.00-18.00 น. จะมีตำรวจจราจรให้สัญญาณจราจร ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวผู้พักอาศัยของโครงการสามารถกลับรถได้อย่างปลอดภัยโดยรอการให้สัญญาณจราจรจากตำรวจจราจร แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนซึ่งไม่มีตำรวจจราจรให้สัญญาณจราจร การกลับรถบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะการกลับรถและชิดซ้ายเข้าสู่โครงการ อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนซึ่งไม่มีตำรวจจราจรให้สัญญาณจราจร โครงการจะต้องรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการไปกลับรถที่ได้สะพานพระโขนง</p> <p>อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจรบริเวณทางเข้าออกโครงการ จึงเสนอให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p>	<p>การจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ</p> <p>7. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการ ไปกลับรถที่ได้สะพานพระโขนง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ซึ่งไม่มีตำรวจจราจรให้สัญญาณจราจร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบริเวณที่กลับรถที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ (บริเวณแยกซอยสุขุมวิท 81)</p>	



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท สิ้นไวโรนเนนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน 39/117 หน้า

ลงชื่อ (นายเชน นกแก้วระจ่าง) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท สิ้นไวโรนเนนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 15)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย	<p>ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการส่วนอาคาร A มีปริมาณมูลฝอย 4.89 ตบ.ม./วัน แบ่งปริมาณมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป ประมาณ 0.15 ตกบาทก์เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) มูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ประมาณ 2.25 ตกบาทก์เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 46 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) มูลฝอยที่สามารถนำไปขายได้ (มูลฝอยรีไซเคิล) ประมาณ 2.05 ตกบาทก์เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 42 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) และ มูลฝอยอันตรายประมาณ 0.44 ตกบาทก์เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 9 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)</li> <li>- โครงการส่วนอาคาร B มีปริมาณมูลฝอย 5.45 ตบ.ม./วัน แบ่งปริมาณมูลฝอย</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นของอาคาร มีขนาดความกว้าง 0.85 เมตร ความยาว 1.30 เมตร ตั้งอยู่บริเวณโรงอู่ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นแต่ละห้อง จะตั้งถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ขนาด 200 ลิตร 1 ถัง และมูลฝอยที่สามารถนำไปขายได้ (มูลฝอยรีไซเคิล) ขนาด 200 ลิตร 1 ถัง และถังมูลฝอยทั่วไป ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ชั้น</li> <li>2. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาด 250 ลิตร จำนวน 1 ถัง ไว้ในบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคาร พร้อมทั้งติดป้าย "ถังรองรับมูลฝอยอันตราย" ให้เห็นชัดเจน</li> <li>3. ห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคาร แบ่งเป็นส่วนพักมูลฝอยเปียก และส่วนพักมูลฝอยแห้ง ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากอาคารได้นาน 3 วัน (รูปที่ 19)</li> <li>4. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานรวบรวมและขนย้ายมูลฝอยในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รวบรวมผู้พักอาศัยน้อยที่สุด และเมื่อนำมูลฝอยมายัง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ทากพบว่ามีรอยแตกรั่วให้เปลี่ยนใหม่โดยทันที</li> <li>2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่ตกค้างบริเวณห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นของอาคารเป็นประจำทุกวัน</li> </ol>



บริษัท อานันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท เอ็นไอที เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน 40/117 หน้า

ลงชื่อ (นายเชนท ก้าวกระอาจ) ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไอที เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 16)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย(ต่อ1)	<p>ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไปประมาณ 0.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) มูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ประมาณ 2.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 46 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) มูลฝอยที่สามารถนำไปขายได้ (มูลฝอยรีไซเคิล) ประมาณ 2.29 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 42 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) และมูลฝอยอันตรายประมาณ 0.49 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 9 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)</p> <p>หากโครงการ ไม่มีการจัดการที่ดีอาจก่อให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และเกิดปัญหาของกลิ่นรบกวน ดังนั้นจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p>	<p>ห้องพักมูลฝอยรวมแล้วให้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มูลฝอยเปียก ให้พนักงานนำมูลฝอยเปียกมารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยเปียก มัดปากถุงดำให้แน่นติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตพระโขนงมารับไปกำจัดต่อไป</li> <li>- มูลฝอยแห้ง ให้พนักงานนำมูลฝอยแห้งมารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยแห้ง มัดปากถุงดำให้แน่นติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย และจัดให้มีพนักงานคัดแยกมูลฝอยแบ่งออกเป็นมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก และมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรงหรือผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม รายละเอียดดังนี้</li> </ul> <p>(1) มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น เศษกระดาน เศษฝา ราวรวมใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตพระโขนงมารับไปกำจัดต่อไป</p> <p>(2) มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรงหรือผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะต่างๆ จัดให้มีพนักงานคัดแยกใส่ถุงดำสำหรับขยะรีไซเคิล มัดปากถุงดำให้แน่น</p>	



เดือนกรกฎาคม 2555 รับรองจำนวน .....41/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... (นายชยณต แก้วกระจ่าง) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี ซอนซิลคันทรี จำกัด



ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 17)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ2)		<p>วางไว้ในห้องพักมูลฝอยแห้ง วางไว้ให้เป็นระเบียบแยกออกจากมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้เพื่อให้ร้านรับซื้อของเก่ามาเก็บขนต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) ที่จะเกิดขึ้น อาทิเช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดยา กระป๋องยาฆ่าแมลง ยาเสื่อมคุณภาพ บรรจุภัณฑ์สารเคมีต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 250 ลิตร ตั้งไว้ในห้องพักมูลฝอยแห้ง ซึ่งจะมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างถังว่า <b>"ถังมูลฝอยอันตราย"</b> โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่มูลฝอยอันตราย และมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างถังว่า <b>"มูลฝอยอันตราย"</b> เพื่อให้สำนักงานเขตพระโขนงมารับไปกำจัด หรือนำมามูลฝอยทั่วไป</li> </ul> <p>5. ในการรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคารจะต้องปิดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการรั่วหก และสะดวกต่อการขนย้าย</p> <p>6. จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม สัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย</p>	



เดือนมกราคม 2555      รับรองจำนวน .....42/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
(นายอนันต์ แก้วระจ่าง)  
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด


หน้า 17 จาก 17 หน้า

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ข้อ 18)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย (ข้อ 3)		<p>7. ห้างพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวนและป้องกันการพาห่น้ำของสัตว์พาหะนำโรค โดยประตูจะทำการเปิดได้เฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยรวมเท่านั้น และจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร</p> <p>8. มูลฝอยที่สามารถ Recycle ได้ ให้แยกกองไว้ภายในส่วนพักมูลฝอยแห้ง และประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ห้องดินต้องนำไปกำจัด</p> <p>9. บริเวณจุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอยจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษมูลฝอยที่ตกหล่นหลังจากการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง</p> <p>10. จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยของโครงการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรง เช่น ถุงพลาสติก และถุงกระดาษ นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ</p>	



เดือนกรกฎาคม 2555    รับรองจำนวน 43/117 หน้า

ลงชื่อ     ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
(นายธนกร แก้วกระจ่าง)  
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ค่อ 19)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย (ค่อ 4)		11. รณรงค์ด้านการคัดแยกมูลฝอย โครงการด้วยการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกตามประเภทของมูลฝอยไว้ที่ชั้นล่างของโครงการ โดยจัดตั้งไว้ในบริเวณที่ผู้พักอาศัยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (รูปที่ 19)	
3.5 การใช้ไฟฟ้า	โครงการตั้งอยู่ในเขตให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนโครงการได้อย่างเพียงพอ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอรายละเอียดโครงการ</li> <li>2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยเลือกใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</li> <li>3. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน</li> <li>4. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ในแต่ละอาคารสำหรับสำรองไฟฟ้าให้แก่ส่วนสำคัญภายในโครงการ</li> </ol>	ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที




(นายประสพ นพรัตน์)  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีมอบอำนาจ



บริษัท เอ็นไอที เทคโนโลยี จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน 44/17 หน้า

ลงชื่อ  ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
(นายธนกร แก้วกระชาง)  
บริษัท เอ็นไอที เทคโนโลยี จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 20)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการใช้น้ำปริมาณ 381 ลบ.ม./วัน (อาคารละ 127 ลบ.ม./วัน) โดยใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานการประปาสาขาพระโขนง ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเพียงพอ	1. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นคาตฟ้าเพื่อสำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ โดยจัดให้อาคารถังเก็บน้ำใต้ดินสำรองน้ำ 190 ลบ.ม./วัน/อาคาร และถังเก็บน้ำชั้นคาตฟ้า 40 ลบ.ม./วัน/อาคาร 2. ระงับไม่ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหัต 3. ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อประปาของแต่ละอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อประปาค้นประจำ หากพบเหตุขัดข้องให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที
3.7 การจัดการน้ำเสีย	โครงการมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 306 ลบ.ม./วัน ซึ่งปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นต้องมีมาตรการควบคุมให้มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Extended Aeration ค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียอาคารละ 1 ชุด ดังนี้ - อาคาร A : แบบ Extended Aeration ค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากผู้พักอาศัยในโครงการและพนักงานได้ 261 ลบ.ม./วัน และจัดให้มีการกำจัดแอโรซอล ด้วยการติดตั้ง Filter Scrubber ปริมาตรรวม 0.44 ลูกบาศก์เมตร โดยนำอากาศจากบ่อเติมอากาศมาเข้าระบบ Filter Scrubber ในอัตรา 26.67 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงผ่านตัวกรอง (media) ขนาด 105 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ผิวรวม 247.8 ตารางเมตร พื้นที่ผิวสัมผัสอากาศ 7.25 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร และกำจัดก๊าซมีเทนด้วยการจัดให้มีถังเก็บ	2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดเป็นประจำทุกเดือนตลอดระยะดำเนินโครงการ โดยมีดัชนีการตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease&Oil, Total Coliform Bacteria และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานโยธาฯ และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ลงชื่อ

(นายประสาธน์ ปรีชาวิสิทธิ์)

นายก อบจ. นนทบุรี

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รับมอบอำนาจ



บริษัท เอทีอี เทคโนโลยี จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2555

รับรองจำนวน 45/117 หน้า

ลงชื่อ

(นายเอก แก้วกระจ่าง)

บริษัท เวิร์นโรนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ข้อ 21)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจัดการน้ำเสีย (ข้อ 1)		<p>ก๊าซมีเทน ขนาด 5 ลบ.ม. จำนวน 2 ถึง (รูปที่ 4 ถึงรูปที่ 7)</p> <p>- อาคาร B : แบบ Extended Aeration ค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากผู้อยู่อาศัยในโครงการและพนักงาน ได้ 292 ลบ.ม./วัน และจัดให้มีการกำจัดนอโรซอสด้วยการติดตั้ง Filter Scrubber ปริมาตรรวม 0.44 ลูกบาศก์เมตร โดยนำอากาศจากบ่อเติมอากาศมาเข้าระบบ Filter Scrubber ในอัตรา 26.67 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ผ่านตัวกรอง (media) ขนาด 105 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ผิวรวม 247.8 ตารางเมตร พื้นที่ผิวสัมผัสอากาศ 7.25 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร และกำจัดก๊าซมีเทนด้วยการจัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน ขนาด 5 ลบ.ม. จำนวน 2 ถึง (รูปที่ 8 ถึงรูปที่ 11)</p> <p>ทั้งนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียร้อยละ 92 BOD ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดเท่ากับ 250 มก./ล. และค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ที่กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล.</p>	<p>และสำนักงานเขตพระโขนง</p> <p>1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบว่าบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้ร้อยละ 93 ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>



ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอทีอี เทคโนโลยี จำกัด

เดือนมกราคม 2555 ว่างจำนวน .....46/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นายเชนท กวักระจ้ง)

บริษัท เวิร์นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ข้อ 22)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจัดการน้ำเสีย (ข้อ 2)		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. จัดให้มีการกำกับดูแลมิให้เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแล รักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>3. จัดให้มีการสุบตั้งปฏิบัติน้ำเสียเข้าสู่อ่างบำบัดก่อนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>4. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการอย่างเคร่งครัด</li> <li>5. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหายให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน</li> <li>6. น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไปรดต้นไม้ในพื้นที่โครงการ โดยผ่านระบบท่อซึมซึ่งโครงการจะฝังท่อไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (รูปที่ 12)</li> </ol>	



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประธาน ประภาพิฑูล)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2555 รับรองจำนวน 47/117 หน้า

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นายเชนก แก้วกระจ่าง)

บริษัท เว็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ค่อ 23)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	เมื่อเปิดดำเนินโครงการ จะ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ เนื่องจากโครงการ ได้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัยครบถ้วน	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงบริเวณใต้ดิน อาคารละ 1 แห่ง ปริมาณน้ำที่สำรองอาคารละ 170 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงได้นานประมาณ 45 นาที</li> <li>ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน</li> <li>จัดให้มีมาตรการ แผนฉุกเฉิน แผนอพยพผู้พักอาศัย รวมถึงมาตรการประสานงานหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งจัดให้มีการจัดให้มีจุดรวมพลบริเวณพื้นที่สีเขียวและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (รูปที่ 20)</li> <li>ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง อาคารละ 1 จุด</li> <li>ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ที่บริเวณโถงลิฟต์ทุกชั้น ในแต่ละอาคาร รวมทั้งติดป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟที่เห็นได้ชัดเจน</li> <li>จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ในแต่ละอาคาร สำหรับสำรองไฟฟ้าให้แก่ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ และป้ายทางออกบริเวณบันไดหนีไฟ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> <li>จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> </ol>




บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน 48/117 หน้า

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
(นายเอกกมล แก้วกระจำจ)

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด



ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 24)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ1)		7. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้ติดป้ายข้อแสดงสถานที่ ติดต่อบริษัทหรือเบอร์โทรติดต่อบริษัทในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ กระแสไฟรั่วซึม	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  4.1 สภาพเศรษฐกิจและ สังคม	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการโครงการ จะมี ผู้เข้ามาพักอาศัยมากขึ้น มีความต้องการด้าน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการมากขึ้น ซึ่ง เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งผลดีต่อ การหมุนเวียนเศรษฐกิจของชุมชน  จากการสำรวจทัศนคติผู้ที่อยู่โดยรอบ พื้นที่โครงการ พบว่ามีความห่วงกังวลใน ด้านการจราจร การจัดการมูลฝอย เสียงดัง รบกวน อาสาสมัคร การจัดการน้ำเสีย การ บดบังทัศนียภาพ/ทิวทัศน์/ทิวทัศน์ เป็นต้น ดังนั้นโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบได้	1. จัดให้มีนิติบุคคลอาคารชุดที่มีคุณภาพเข้ามาบริหารและ ดูแลโครงการ 2. กำหนดระเบียบปฏิบัติของผู้พักอาศัยในโครงการ และดูแล ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	-



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอทีอี เทคโนโลยี จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน 49/117 หน้า

ลงชื่อ (นายเอก แกร่งระจ่าง) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ข้อ 25)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข	<p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการโครงการจะมีผู้เข้ามาพักอาศัยมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากการระบาดของโรคติดต่อ การแพร่กระจายเชื้อโรคจากระบบสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น</p> <p>สำหรับการบริการทางด้านสาธารณสุข เมื่อมีผู้พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น จะทำให้สถานพยาบาลต้องรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย คาดว่าการดำเนินการโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อด้านสาธารณสุขแต่อย่างใด เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในชุมชนเมือง ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว โดยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการพบสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลสุขุมวิท และโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 ห่างจากโครงการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการให้ถูกสุขลักษณะ</li> <li>2. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ</li> <li>3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</li> </ol>	



ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน 50/117..... หน้า

ลงชื่อ  ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
(นายเอกกมล แก้วกระจ่าง)

บริษัท เ็น ไวโรนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

เมื่อวัน เดือน ปี

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ข้อ 26)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ1)	ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ซึ่งการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเพียงพอด้านสาธารณสุขแต่อย่างใด		
4.3 สุขภาพ (1) สุขภาพกาย	จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ที่พักอาศัยโดยรอบโครงการทางด้านสุขภาพกาย เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อจากขยะและน้ำเสีย อุบัติเหตุ ตกตึก เป็นต้น ทั้งนี้จากการประเมินความเข้มข้นของมลพิษที่เกิดจากรถยนต์ที่สัญจรภายในพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด แต่หากร่างกายได้รับมลสารดังกล่าวสะสมไว้ในร่างกาย อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีความอ่อนแอต่อมลพิษทางอากาศน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการให้ถูกสุขลักษณะ</li> <li>ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ</li> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ รวมทั้งจัดให้มีกระบะปลูกต้นไม้บริเวณชั้นจอดรถเพื่อช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (รูปที่ 21 ถึงรูปที่ 47)</li> <li>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</li> </ol>	ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้รีบทำการปลูกต้นไม้ทดแทน



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท เอทีอีที เทคโนโลยี จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน .....31/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
(นายเอก แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็น ไวรชเนมเมเทอ เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด



ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ข้อ 27)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) สุขภาพกาย (ข้อ 1)	ได้แก่ ทารก เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจได้รับผลกระทบจากมลสารดังกล่าว ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณโดยรอบ และจัดให้มีกระบะต้นไม้บริเวณชั้นจอดรถ อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบ โครงการต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ		
(2) สุขภาพจิต	ผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล จากการทำงานและการอยู่อาศัยร่วมกันภายในอาคารที่พักอาศัย จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบดังกล่าว	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีนิติบุคคลอาคารชุดที่มีคุณภาพเข้ามาบริหารและดูแลโครงการ</li> <li>2. กำหนดระเบียบปฏิบัติของผู้พักอาศัยใน โครงการ และดูแลให้ผู้อยู่อาศัยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่เสนอในรายงานฯ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสร้างบรรยากาศร่มรื่นให้กับผู้อยู่อาศัย</li> </ol>	



ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประธาน ประภาพิภูล)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

เดือนเมษายน 2555 รับรองจำนวน .....52/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นายเชนภ แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ข้อ 28)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การบดบังแสงแดด	ด้านการบดบังแสงจากเงาของอาคาร ทิศทางจากลักษณะตัวอาคาร โครงการที่เป็น โครงสร้างที่บดบังแสงจะส่งผลให้เกิดเงาที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและทิศทางของเงาในแต่ละช่วงเวลาของวันและมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงฤดูกาล โดยจากการประเมินการบดบังแสงแดดของอาคารโครงการค่ออาคารข้างเคียง ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00-18.00 น. ครอบคลุม 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน สรุปได้ว่าผลกระทบจากการบดบังแสงเงาของอาคารโครงการค่ออาคารข้างเคียงตลอด 12 ชั่วโมง (เวลา 06.00 – 18.00 น.) จะทำให้อาคารข้างเคียงไม่ได้รับแสงแดดในบางช่วงเวลาเท่านั้น โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและทิศทางการทอดตัวของเงาอาคารตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ดังนั้นเงาของอาคารโครงการที่ทอดตัวไปยังพื้นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ ความแน่นอนของทิศทางและถนนสายรองต่างๆ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงต่ออาคารข้างเคียงแต่อย่างใด		



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับผิดชอบอำนาจ



ศูนย์วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี e-Service Center

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน 53/117 หน้า

ลงชื่อ (นายเอก แก้วกระจ่าง) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เว็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ข้อ 29)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การบดบังทัศนียภาพ	โครงการประกอบด้วยอาคาร A สูง 23 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคาร B สูง 23 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งจัดให้มีที่ว่างประมาณ ๕ เมตร โดยรอบอาคาร และมีการเปิดพื้นที่ว่าง (Open Space) บริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อให้กระแสลมสามารถระบายสู่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโครงการ ได้อย่างทั่วถึง เมื่อพิจารณาทัศนียภาพของกระแสลมหลักในรอบปี ได้แก่ ช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม-มิถุนายน) ช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม) และช่วงฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์) ลมสามารถพัดผ่านที่ว่างของอาคาร ไปยังอาคารที่อยู่ด้านท้ายลมได้ ดังนั้นการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบดบังทัศนียภาพต่ออาคารข้างเคียงแต่อย่างใด	1. ออกแบบอาคารของโครงการ โดยจัดให้มีที่ว่างประมาณ 6 เมตร โดยรอบอาคาร และมีการเปิดพื้นที่ว่าง (Open Space) บริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อให้กระแสลมสามารถระบายสู่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโครงการ ได้อย่างทั่วถึง 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ (รูปที่ 21 ถึงรูปที่ 47) 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	-



เดือนมกราคม 2555

นางสาว อนันดา วัฒนศิริกุล  
ลงชื่อ: *[Signature]*

ผู้รับมอบอำนาจ

(นางประสพ นพประภาศิริกุล)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน 54/117 หน้า

ลงชื่อ: *[Signature]* ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
(นายอนุช แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 30)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 ทัศนียภาพ	โครงการได้ออกแบบอาคารให้มีลักษณะที่กลมกลืนกับทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบโครงการ มีการเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่งอาคารที่เหมาะสม และได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โครงการส่วนอาคาร A คาดว่าจะมีผู้พักอาศัยและพนักงานจำนวน 1,628 คน จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ชั้นที่ 1 ขนาดพื้นที่ 917.24 ตร.ม. บริเวณชั้น 4 (ชั้นสระว่ายน้ำ) ขนาดพื้นที่ 135.98 ตร.ม. และบริเวณชั้นลาดฟ้า ขนาดพื้นที่ 590.96 ตร.ม. รวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 1,643.78 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.01 ตร.ม./คน โดยพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างคิดเป็นร้อยละ 55.80 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด) และบริเวณชั้นล่างปลูกไม้ยืนต้น 790.50 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง - $917.24/2 = 458.62$ ตร.ม.) และพื้นที่โครงการส่วนอาคาร B : คาดว่าจะมีผู้พักอาศัยและพนักงานจำนวน 1,817 คน จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ชั้นที่ 1 ขนาดพื้นที่ 1,029.75 ตร.ม. บริเวณชั้น 4 (ชั้นสระว่ายน้ำ) ขนาดพื้นที่ 229.00 ตร.ม. และบริเวณชั้นลาดฟ้า	<ol style="list-style-type: none"> <li>เลือกใช้สีทาอาคารเป็นสีอ่อน และเลือกวัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืน สอดคล้องกับพื้นที่เพื่อลดความขัดแย้งทางสายตา</li> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และจัดให้มีกระเบาะปลูกต้นไม้บริเวณชั้นจอดรถ (รูปที่ 21 ถึงรูปที่ 47)</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้ไว้ที่ระเบียงห้องพัก</li> </ol>	



บริษัท อเนกพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ผู้รับมอบอำนาจ



เดือนกรกฎาคม 2555 รับรองจำนวน 55/117 หน้า

ลงชื่อ (นายธนกร มกัฏฐะอังกู) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท สีนีวอริเจนเทค จำกัด

บริษัท สีนีวอริเจนเทค จำกัด

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 31)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 ทัศนียภาพ (ต่อ)	ขนาดพื้นที่ 571.96 ตร.ม. รวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 1,830.71 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.01 ตร.ม./คน โดยพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างคิดเป็นร้อยละ 56.25 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด) และบริเวณชั้นล่างปลูกไม้ยืนต้น 817.92 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง = $1,029.75/2 = 514.88$ ตร.ม.) และจัดให้มีกระถางปลูกต้นไม้บริเวณชั้นจอดรถชั้น 2-3 เพื่อช่วยดูดซับมลพิษบริเวณชั้นจอดรถ		



ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประธาน ประภาสภูม)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน .....56/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นายธนกร แก้วกระจ่าง)

บริษัท สีนีวโรนเมทเทค เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

4020 เป็นโปรแกรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 4/25



ตารางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 4)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.10 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- คนงานก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้าง ได้แก่ ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจได้แก่ ระบบหายใจ การมองเห็น การได้ยิน ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว/การทรงตัว โรคติดต่อ/การเจ็บป่วยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และสภาพจิตใจอยู่ในสภาวะหรือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อนและหลังเข้ารับทำงานปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)	เจ้าของโครงการ /ผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง
2. ระยะดำเนินการ 2.1 สภาพภูมิประเทศ-	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบ ดุลยภาพที่สีเขียวภายในโครงการ หากพบว่ามีความไม่สมดุลให้ปรับปรุงดินใหม่ทดแทน	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	นิติบุคคลอาคารชุดอาคาร A และนิติบุคคลอาคารชุดอาคาร B จัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง

ANANDA  
DEVELOPMENT  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ลงชื่อ ..... (นายประสิทธิ์ ประภากรพิบูลย์)  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Etech  
บริษัท เอ็นไอที เทคโนโลยี จำกัด

เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน .....61/117..... หน้า  
ลงชื่อ ..... (นายธนกร แก้วกระจ่าง)  
บริษัท เอ็นไอที เทคโนโลยี จำกัด

ตารางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 5)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 การเกิดแผ่นดินไหว	- อาคารของโครงการ	- ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเป็นประจำทุกปี	ปีละ 1 ครั้ง	นิติบุคคลอาคารชุดอาคาร A และนิติบุคคลอาคารชุดอาคาร B จัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง
2.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	- พื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบ ไม้อืนคัน ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดอาคาร A และนิติบุคคลอาคารชุดอาคาร B จัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง



ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประธาน ประภาศิริกุล)

บริษัท ช้างช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท อีเทค เทคโนโลยี จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2555 รับรองจำนวน .....62/117..... หน้า

ลงชื่อ ..... (นายเอก แก้วกระจ่าง) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท สันไวโรนเมทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 6)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2.4 คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งมี 3 จุด ดังนี้ (รูปที่ 50)</li> <li>1) จุดรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>2) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>3) บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน โดยมีดัชนีการตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease&amp;Oil, Total Coliform Bacteria</li> <li>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้ตามที่มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มก./ล.</li> </ol>	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดอาคาร A และนิติบุคคลอาคารชุดอาคาร B จัดตั้งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานโยธาและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง
2.5 น้ำใช้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เส้นท่อประปา ป้อนน้ำ วาล์ว และมิเตอร์น้ำของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อประปาเป็นประจำ หากพบเหตุขัดข้องให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที</li> </ul>	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดอาคาร A และนิติบุคคลอาคารชุดอาคาร B จัดตั้งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานโยธาและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง



เดือนมกราคม 2555 รับรองจำนวน ..... 63/117 ..... หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
(นายธนกร แก้วกระจ่าง)

บริษัท เวิร์ดพอยท์คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 7)

คุณภาพเชิงแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2.6 ระบบระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดเป็นระยะ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดอาคาร A และนิติบุคคลอาคารชุดอาคาร B จัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน โขบขและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง
2.7 การจัดการมูลฝอย	- บริเวณห้องพักมูลฝอยของโครงการ	1. ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีรอยแตกรั่วให้เปลี่ยนใหม่ทันที 2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่ตกค้างบริเวณห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นของอาคารเป็นประจำทุกวัน	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	นิติบุคคลอาคารชุดอาคาร A และนิติบุคคลอาคารชุดอาคาร B จัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน โขบขและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง



บริษัท อเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



เดือนมกราคม 2555      วิจารณ์จำนวน .....64/117..... หน้า

ลงชื่อ.....ผู้จำหน่ายการตั้งหลักถือน

(นายเชนอ ก่อวิศวกรช่าง)

บริษัท สานไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

**02:** **ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងការវិវត្តន៍**

ตารางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ IDEO Sukhumvit (ต่อ 8)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2.8 ไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการ	1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที 2. ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ตรวจสอบ จุดแลพื้นที่มีเชื้อเพลิงภายในโครงการให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมภายในโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดอาคาร A และนิติบุคคลอาคารชุดอาคาร B จัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง
2.9 การป้องกันอัคคีภัย	1. ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ แผงควบคุม (FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้น้ำมือดึง (Fire Alarm Manual Station) และกริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)	- ตรวจสอบอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมตามที่ระบุในคู่มือการใช้งาน	นิติบุคคลอาคารชุดอาคาร A และนิติบุคคลอาคารชุดอาคาร B จัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับผิดชอบอำนาจ



เดือนมกราคม 2555 วิจารณ์จำนวน 65/117 หน้า

นางสาว อังคณา งามวิจิตร (นางสาว อังคณา งามวิจิตร)

(นางสาว อังคณา งามวิจิตร)

บริษัท สันติวิศวกรรมเทคโนโลยี คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด

วันที่ 11 เดือนมกราคม 2555 เวลา 10.00 น.



ตารางมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ IDEO Sukhumvit (ข้อ 8)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2. ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบท่ออินระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ตามที่เสนอรายละเอียดโครงการ	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมตามที่ระบุในคู่มือการใช้งาน	นิติบุคคลอาคารชุดอาคาร A และนิติบุคคลอาคารชุดอาคาร B จัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง
	3. ทางหนีไฟ	- ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ โดยตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟ และทางเดิน	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดอาคาร A และนิติบุคคลอาคารชุดอาคาร B จัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง
2.10 การระบายอากาศ	- พื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบ ดูแลไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดิน บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ เพื่อลดแสงสะท้อนความร้อนเข้าสู่อาคาร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดอาคาร A และนิติบุคคลอาคารชุดอาคาร B จัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง

เดือนเมษายน 2555  
ANAKA DEVELOPMENT  
ลงชื่อ..... (รับมอบอำนาจ)  
บริษัท อินทรา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
บริษัท อินทรา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เดือนเมษายน 2555 ว่าง  
Etech ลงชื่อ..... (นายเอก แก้วกระจ่าง)  
บริษัท อินทรา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ว่าง

ตารางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ IDEO Sukhumvit (ข้อ 10)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2.11 การคมนาคม	- ป้ายและเครื่องหมายจราจร	- ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร ถูกพร แสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ถกเถียง	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดอาคาร A และนิติ บุคคลอาคารชุดอาคาร B จัดส่ง รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ ในระยะก่อสร้างและก่อนจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ ในระยะดำเนินการเมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุด อาคาร A และนิติบุคคลอาคารชุด อาคาร B



ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประสาร ปรีะภาณุพิบูลย์)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท อีเทค เทคโนโลยี จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2555 รับรองจำนวน 67/117 หน้า

ลงชื่อ (นายเอก แว้กระจำจ) ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีเทค เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ ๒๓๘๔, ๒๔๖๖

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒  
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑  
เลขที่ ๑๔๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕



แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๓๐๔/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร...ชุด ไอทีโอ โมบิ สุขุมวิท (อาคาร เอ) โดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๘๗ ตรอก/ซอย... ถนน สุขุมวิท หมู่ที่...  
ตำบล/แขวง...นางจาก อำเภอ/เขต...พระโขนง จังหวัด...กรุงเทพมหานคร...ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ...บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด...เลขทะเบียน...  
น.๐๑๘๓/๒๕๕๒ ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕...แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่...๗ ก.ค. ๒๕๖๖...เดือน...พ.ศ. ....

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...๘...เดือน...เมษายน...พ.ศ. ๒๕๖๗

### คำเตือน

- ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร  
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร  
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
- ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน  
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี  
ระยะเวลาครบ ๑ ปี  
BID 9981BD14E962


(นายรัชชัย นภาศักดิ์ศรี)  
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา  
ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



# INSPECTION REPORT

Building Conditions and Building Equipment

Annual Audit Type 2567



ประเภทตรวจสอบประจำปี

อาคารชุดพักอาศัย “ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท” (อาคาร เอ)  
เลขที่ 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร



**IEQ Engineering co.,ltd**

99/159 Moo 1 Subdistrict Bangluang  
District Muang Potumtani , Potumtani 12000

Contact Us







บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO.,LTD.

99/359 หมู่ที่ 2 แขวงบางหลวง เขตเมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0-2581-4189 แฟกซ์ 0-2581-2630  
99/359 Moo 2, Bangluang, Muang, Pathumthani 12000 Tel. 0-2581-4189 Fax. 0-2581-2630

E-mail : info@icqeng.com

http://www.icqeng.com

เลขทะเบียนผู้ตรวจอาคารประเภทนิติบุคคล น.0193 / 2552

วันที่ 2 มกราคม 2567

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อาคารชุดพักอาศัย "ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท" (อาคาร เอ)

ตามที่ท่านได้มอบหมายให้ บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด ประเภทนิติบุคคล เลขที่ทะเบียนผู้ตรวจสอบ น.0193/2552 เป็นผู้ตรวจสอบ อาคารชุดพักอาศัย "ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท" (อาคาร เอ) ซึ่งเป็นอาคารที่บริหารจัดการโดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ ตั้งอยู่เลขที่ 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ขณะนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานที่แสดงถึงข้อเท็จจริงของสภาพอาคาร โครงสร้างอาคาร ระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้อาคาร และทรัพย์สินของอาคาร และการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่า อาคารผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารด้านความปลอดภัย สามารถใช้งานสอดคล้องกับข้อกำหนดที่กฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กับอาคารในปีที่ก่อสร้าง บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า รายงานฉบับนี้ทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่ระบุในรายงานฉบับนี้ ซึ่งเป็นการรับรองรายงาน เฉพาะในวันและเวลาที่ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้เท่านั้น

บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบอาคาร ขอยืนยันว่าบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบของทางบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือมีส่วนได้เสียใด ๆ กับอาคารที่ทำการตรวจสอบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.

นายกษิณา อัทธธนนพ

(กรรมการผู้จัดการ)





รายละเอียดการตรวจสอบอาคารชุมนุมคน  
โรงแรมที่พัก โรงแรม สถานบริการ อาคารชุด  
หรืออาคารอยู่อาศัยรวม และโรงงาน  
(ที่เข้าข่ายเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

(คู่มือการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2567)

สำหรับเจ้าของ หรือผู้ดูแลอาคาร

อาคารชุดพักอาศัย “ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท” (อาคาร เอ)  
(นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ)



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.

## สารบัญ

## บทนำ

- ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร และรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ
- แผนการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
- แนวทางการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

## ส่วนที่ 1 รายละเอียด และข้อมูลทั่วไปของอาคาร

1. ชื่อ และสถานที่ตั้งอาคาร
2. มี หรือ ไม่มี แบบขออนุญาตก่อสร้าง
3. ประเภทของอาคาร และข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่ต้องตรวจ (สามารถระบุมากกว่า 1 ข้อ)
4. ข้อมูลทางกายภาพของอาคาร
5. วันที่ / เดือน / ปี ที่ตรวจสอบ
6. แบบ / เอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจ
7. ลักษณะ โครงสร้างอาคาร
8. เลขที่โฉนดที่ดิน
9. อาคารเข้าข่ายประเภทใดที่ต้องตรวจสอบ
10. ลักษณะการใช้งาน หรือการประกอบกิจกรรมของอาคาร
11. ได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) ฉบับล่าสุดเมื่อ
12. ประทศวัตถุ หรือเชื้อเพลิงที่มีความเสี่ยงสูง

## ส่วนที่ 2 การตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของกฎหมาย ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง

- หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารที่มีลักษณะคล้ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษมีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือมีความสูงมากกว่า 23 เมตร

## ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ

## ส่วนที่ 4 สรุปภาพรวมสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ / สรุปผลความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

## ส่วนที่ 5 แผน และแนวทางการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี (โดยทั่วไปของผู้ตรวจสอบอาคาร)

## ส่วนที่ 6 แผนปฏิบัติการ การตรวจบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (คู่มือปฏิบัติการสำหรับเจ้าของอาคาร)

## ภาคผนวก

- แบบแปลนสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งอุปกรณ์เตือนภัย และระงับเหตุ เพื่อการตรวจสอบอาคาร
- เอกสารแนบประกอบรายงานส่วนผู้ตรวจสอบอาคาร
- เอกสารแนบประกอบรายงานส่วนของอาคารที่ตรวจสอบ



บริษัท ไอทีคิว เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.

บทนำ : ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร และรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ

**1. ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร**

ผู้ตรวจสอบอาคารมีหน้าที่ทำการตรวจสอบ สังเกตด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่ต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ พร้อมทั้งจัดทำรายงาน รวบรวม และสรุปผลการวิเคราะห์สภาพความปลอดภัยทางด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และระบบต่าง ๆ ของอุปกรณ์ประกอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร โดยจัดทำรายงานให้แก่เจ้าของอาคาร เพื่อให้เจ้าของอาคารเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ประเภทการตรวจสอบประจำปี คือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต่อไป

ผู้ตรวจสอบอาคารจะทำการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

1. หลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าวนี้ หรือ
2. มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันทางราชการ สภาวิศวกร หรือสภาสถาปนิก โดยใช้มาตรฐานของสถาบันดังกล่าวในการตรวจสอบ

**2. ในแผนการตรวจสอบอาคาร และรายละเอียดการตรวจสอบอาคาร**

การตรวจสอบอาคาร หมายถึง การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ผู้ตรวจสอบอาคาร หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เจ้าของอาคาร หมายถึง ผู้ที่มีสิทธิเป็นเจ้าของอาคาร

ผู้ดูแลอาคาร หมายถึง เจ้าของอาคาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของอาคารให้มีหน้าที่ตรวจสอบการบำรุงรักษาอาคาร และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง

1. นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
5. ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
6. ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น



บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด



บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด  
IEQ ENGINEERING CO., LTD

แผนการตรวจสอบอาคาร หมายถึง แผนการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

แบบแปลนอาคาร หมายถึง แบบแปลนของอาคารที่ต้องตรวจสอบ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย แปลนพื้นที่ทุกชั้น และแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ

### 3. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจสอบอาคาร มีหน้าที่ ตรวจสอบ, สังเกต, ทำรายงาน, วิเคราะห์ทางด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้สอยอาคาร โดยแจ้งเจ้าของอาคารเพื่อรายงานผลดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบตามหลักวิชาชีพ และตามมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุมอาคาร หรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ วัน และเวลาที่ทำการตรวจสอบ แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบอาคารให้กับเจ้าของอาคาร

ผู้ตรวจสอบอาคารต้องจัดให้มี

1. แบบรายละเอียดการตรวจสอบอาคาร สำหรับผู้ตรวจสอบอาคารใช้ในการตรวจสอบใหญ่ทุก ๆ 5 ปี และการตรวจสอบอาคารประจำปี

2. แผนปฏิบัติการการตรวจบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมทั้งคู่มือปฏิบัติการรายละเอียดการตรวจสอบอาคารตามแผนให้แก่เจ้าของอาคารเพื่อเป็นแนวทางการตรวจบำรุงรักษา และการบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาอาคาร

3. แผนการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกล่าวให้แก่เจ้าของอาคารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี

เจ้าของอาคาร หรือผู้ดูแลอาคาร ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของอาคารมีหน้าที่ตรวจสอบการบำรุงรักษาอาคาร และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร รวมทั้งการตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคาร ตามที่ผู้ตรวจสอบอาคารได้กำหนดไว้ และจัดให้มีการทดสอบการทำงานของระบบ และอุปกรณ์การซ้อมอพยพหนีไฟ การบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร

การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในระหว่างปี แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร

กรณีที่เป็นอาคารชุดให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มี และดำเนินการเพื่อตรวจสอบอาคารแทนเจ้าของห้องชุด ทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล และทรัพย์สินส่วนกลาง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารที่เจ้าของอาคารเสนอเพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายต่อไป



บริษัท โอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
DEQ ENGINEERING CO., LTD.





#### 4. ผู้ตรวจสอบอาคาร

กำหนดแผนการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารไว้ตามแผนการตรวจสอบฉบับนี้ ให้เจ้าของอาคาร และ / หรือผู้ดูแลอาคารใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบอาคารสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบนี้ได้ตามความเหมาะสม

#### 5. การตรวจสอบบำรุงรักษาอาคาร และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคาร และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร และคู่มือการตรวจบำรุงรักษาอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนด

#### 6. ผู้ตรวจสอบอาคารต้องไม่ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ดังต่อไปนี้

1. อาคารที่ผู้ตรวจสอบ หรือคู่สมรส พนักงาน หรือตัวแทนของผู้ตรวจสอบเป็นผู้จัดทำ หรือรับผิดชอบในการออกแบบรายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร การควบคุมงานการก่อสร้าง หรือการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

2. อาคารที่ผู้ตรวจสอบ หรือคู่สมรสเป็นเจ้าของ หรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอาคาร

#### 7. ขอบเขตในการตรวจสอบอาคารของผู้ตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร อาจมีข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามที่กำหนด และตามที่ต้องการได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของผู้ตรวจสอบ ดังนี้

ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ สังเกต ทำรายงาน วิเคราะห์ทางด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้สอยอาคาร โดยแจ้งเจ้าของอาคารเพื่อรายงานผลดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบตามหลักวิชาชีพ และตามมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุมอาคาร หรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ วัน และเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงาน และติดตามตรวจสอบระหว่างปีภายหลังการตรวจสอบใหญ่ ตามช่วงเวลา และความถี่ตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบกำหนด

#### 8. รายละเอียดในการตรวจสอบ และการทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การตรวจสอบตัวอาคาร ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

1. การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
2. การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
3. การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
4. การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุตกแต่งอาคาร
5. การชำรุดสึกหรอของอาคาร
6. การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
7. การทรุดตัวของฐานรากอาคาร



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.





การตรวจสอบระบบบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

1. ระบบลิฟต์
2. ระบบบันไดเลื่อน
3. ระบบไฟฟ้า
4. ระบบปรับอากาศ

การตรวจสอบระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ระบบประปา

1. ระบบระบายน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน
2. ระบบจัดการขยะมูลฝอย
3. ระบบระบายอากาศ
4. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ และเสียง

การตรวจสอบระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

1. บันไดหนีไฟ และทางหนีไฟ
2. เครื่องหมาย และ ไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน
3. ระบบระบายควัน และควบคุมการแพร่กระจายควัน
4. ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
5. ระบบลิฟต์ดับเพลิง
6. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
7. ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
8. ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
9. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
10. ระบบป้องกันฟ้าผ่า

การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการอพยพ ดังนี้

1. สมรรถนะบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟ
2. สมรรถนะเครื่องหมาย และ ไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
3. สมรรถนะระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร ดังนี้

1. แผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในอาคาร
2. แบบแปลนอาคารเพื่อการดับเพลิง
3. แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
4. แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
5. แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร



บริษัท ไอ.อี.ดี. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.O. ENGINEERING CO., LTD.

การตรวจสอบลักษณะบริเวณที่ต้องตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบ รายงาน และประเมินลักษณะ บริเวณที่นอกเหนือจากอาคาร ดังต่อไปนี้

1. ทางเข้าออกของระดับเพลิง
2. ที่จอดรถดับเพลิง
3. สภาพของรางระบายน้ำ

#### 9. การตรวจสอบระบบโครงสร้าง

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา ทำรายงาน และประเมิน โครงสร้างตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ส่วนของฐานราก, โครงสร้าง และ โครงหลังคา
2. สภาพการใช้งานมีการสั่นสะเทือน การแอ่นตัวของพื้น โครงสร้าง และการเคลื่อนตัวในแนวราบ
3. การเสื่อมสภาพของ โครงสร้างที่จะมีผลกระทบคือความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
4. ความเสียหาย และอันตรายของ โครงสร้าง เช่น ความเสียหายเนื่องจากอัคคีภัย ความเสียหายจากการ แอ่นตัวของ โครงข้อหมุน และการเอียงตัวของผนัง เป็นต้น

#### 10. การตรวจสอบระบบบริการ และอำนวยความสะดวก

1. ระบบลิฟต์ ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึง การทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย เช่น อุปกรณ์ระบบ ลิฟต์, การทำงานของลิฟต์, การดูแลรักษา, ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีที่ผ่านมา
2. ระบบบันไดเลื่อน ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่ รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย เช่น อุปกรณ์ ระบบของบันไดเลื่อน, การทำงานของบันไดเลื่อน, การดูแลรักษา, ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบ
3. ระบบไฟฟ้า ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา เครื่องมือหรือเครื่องวัดชนิดพกพาทำรายงาน และ ประเมินระบบ ไฟฟ้า และบริษัท ไฟฟ้า ดังนี้

- 3.1 สภาพสายไฟฟ้า ขนาดกระแสของสาย จุดต่อสาย และอุณหภูมิขั้วต่อสาย
- 3.2 ท่อร้อยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล
- 3.3 เครื่องป้องกันกระแสเกิน และฟิวส์คัตเตอร์ของ บริษัท ปรธาน และแผงวงจรย่อย
- 3.4 เครื่องตัดไฟรั่ว
- 3.5 การต่อลงดินของบริษัท ขนาดตัวนำต่อลงดิน และความต่อเนื่องลงดินของท่อร้อย
- 3.6 สาย รางเดินสาย รางเคเบิล
- 3.7 ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบต่าง
- 3.8 รายการอื่นตามตารางรายการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบไม่ต้องตรวจสอบในลักษณะ ดังนี้

1. วัด หรือทดสอบแผงสวิตช์ ในขณะที่แผงสวิตช์นั้นมีไฟ หรือใช้งานอยู่
2. ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
3. ถอดออก หรือรีเซ็ตบริษัท ไฟฟ้า นอกจากเพียงเปิดฝาแผงสวิตช์ แผงควบคุม เพื่อตรวจสอบบริษัท



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
U.Q. ENGINEERING CO., LTD.



ระบบปรับอากาศ ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา เครื่องมือ หรือเครื่องชนิดพกพาทำรายงาน และประเมิน ระบบปรับอากาศ ดังนี้

1. อุปกรณ์เครื่องเป่าลมเย็น (AHU)
2. สภาพทางกายภาพของเครื่องเป่าลมเย็น
3. สภาพการกระจายลมเย็นที่เกิดขึ้น
4. ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ
5. สภาพของอุปกรณ์ และระบบควบคุม

#### 11. ระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา เครื่องมือ และเครื่องวัดชนิดพกพาทำรายงาน และประเมินระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. สภาพทางกายภาพ และการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน ระบบจัดการขยะมูลฝอย ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ และเสียง

2. ความสะอาดของถังเก็บน้ำประปา

#### 12. ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา ทำรายงาน และประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ดังต่อไปนี้

1. บันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ เครื่องหมาย และป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมเครื่องมือวัดพื้นฐาน เช่น คลับเมตร เป็นต้น โดยลักษณะการตรวจสอบครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

- 1.1 ตรวจสอบสภาพราวจับ และราวกันตก
- 1.2 ตรวจสอบความส่องสว่างของแสงไฟ บนเส้นทาง
- 1.3 ตรวจสอบอุปสรรคสิ่งกีดขวาง คลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอกอาคาร
- 1.4 ตรวจสอบการปิด – เปิดประตู ตลอดเส้นทาง
- 1.5 ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์

2. ระบบระบายควัน และควบคุมการแพร่กระจายควัน ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบ และทดสอบด้วยสายตา พร้อมเครื่องมือวัดพื้นฐาน เท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

- 2.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน
- 2.2 ทดสอบการทำงานว่าสามารถใช้ได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือรวมทั้ง สามารถทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักขณะเกิดเพลิงไหม้

2.3 การรั่วไหลของอากาศภายในช่องบันไดแบบปิดที่ที่มีระบบกันอัดอากาศ รวมทั้ง การออกแรงหลักประตูเข้าบันไดขณะพัดลมอัดอากาศทำงาน

2.4 ตรวจสอบช่องเปิด เพื่อการระบายควันจากช่องบันได และอาคาร รวมถึง ช่องลมเข้าเพื่อเติมอากาศเข้ามาแทนที่ด้วย



บริษัท โออีที จำกัด  
LEO ENGINEERING CO., LTD.





2.5 ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

3. ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

3.1 ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของแบตเตอรี่ เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

3.2 ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ และปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้

3.3 ตรวจสอบการทำงานของระบบ ไฟฟ้าสำรอง ทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือ

3.4 ตรวจสอบการระบายอากาศ ขณะเครื่องยนต์ทำงาน

3.5 ตรวจสอบวงจรระบบจ่ายไฟฟ้า ให้แก่อุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิต และที่สำคัญอื่น ๆ ว่ามีความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าดีขณะเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร

3.6 ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

4. ระบบลิฟต์ดับเพลิง ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

4.1 ตรวจสอบตามเกณฑ์ทั่วไปของลิฟต์

4.2 ตรวจสอบสภาพ โถงปลอดภัยดับเพลิง รวมทั้งช่วงเปิดต่าง ๆ และประตู

4.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ภายในโถงปลอดภัยดับเพลิง

4.4 ตรวจสอบการป้องกันน้ำไหลลงสู่ช่องลิฟต์

4.5 ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ดับเพลิง รวมทั้งสัญญาณกระตุ้นจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการทำงานของระบบอัดอากาศ (ถ้ามี)

5. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

5.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ในแต่ละห้อง / พื้นที่ ครอบคลุมครบถ้วน

5.2 ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ, อุปกรณ์แจ้งเหตุต่าง ๆ ครอบคลุมครบถ้วน ตำแหน่งของแผงควบคุม และแผงแสดงผลเพลิงไหม้

5.3 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบฉุกเฉินต่าง ๆ ที่ใช้สัญญาณกระตุ้นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

5.4 ตรวจสอบความพร้อมในการแจ้งเหตุทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

5.5 ตรวจสอบขั้นตอนการแจ้งเหตุอัตโนมัติ และช่วงเวลาแต่ละขั้นตอน

5.6 ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้แสงควบคุม

5.7 ตรวจสอบการแสดงผลของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้



บริษัท โอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
L.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



- 5.8 ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา
6. ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้
- 6.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณ์ และระบบดับเพลิงในแต่ละห้อง / พื้นที่ และครอบคลุมครบถ้วน
- 6.2 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และระบบทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือ มีความพร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลา
- 6.3 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสารดับเพลิง อาทิ การแจ้งเหตุ การเปิด - ปิดลิ้นกั้นไฟ หรือควัน เป็นต้น
- 6.4 ตรวจสอบขั้นตอนการดับเพลิงแบบอัตโนมัติ และช่วงเวลาแต่ละขั้นตอน
- 6.5 ตรวจสอบความถูกต้องตามที่กำหนดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้แสงควบคุม แหล่งน้ำดับเพลิง ถึงสารดับเพลิง
- 6.6 ตรวจสอบความดันน้ำ และการไหลของน้ำ ในจุดที่ไกลหรือสูงที่สุด
- 6.7 ตรวจสอบการแสดงผลของระบบดับเพลิง
- 6.8 ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา
7. ระบบป้องกันฟ้าผ่า
- 7.1 ตรวจสอบระบบตัวนำต่อฟ้า ตัวนำต่อลงดินครอบคลุมครบถ้วน
- 7.2 ตรวจสอบระบบรากสายดิน
- 7.3 ตรวจสอบจุดต่อประสานสักร์
- 7.4 ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

### 13. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

1. ตรวจสอบแบบแปลนของอาคารเพื่อใช้สำหรับการดับเพลิง
2. ตำแหน่งที่เก็บแบบแปลน



บริษัท ไอ.อี.คว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
IEQ ENGINEERING CO., LTD.



## แผนการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

ผู้ตรวจสอบอาคาร กำหนดแผนการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร ดังนี้

### 1. การตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี

1.1 การตรวจสอบใหญ่ให้ดำเนินการทุก 5 ปี หากเป็นการตรวจสอบครั้งแรกกำหนดให้ดำเนินการตรวจสอบใหญ่ การดำเนินการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอาคาร ใช้แบบรายละเอียดการตรวจสอบอาคาร ที่ผู้ตรวจสอบอาคารจัดทำขึ้น

1.2 ให้เจ้าของอาคารเป็นผู้จัดหาแบบแปลนอาคารสำหรับการตรวจสอบจัดเก็บไว้ที่อาคารเพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ประกอบการตรวจสอบอาคารได้

### 2. การตรวจสอบประจำปี

2.1 การตรวจสอบประจำปีให้ดำเนินการทุกปีในระหว่างการตรวจสอบใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอาคาร ใช้แบบรายละเอียดการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบจัดทำขึ้น

2.2 เจ้าของอาคารต้องจัดเก็บแบบแปลนไว้ที่อาคารในที่ตั้งผู้ตรวจสอบสามารถนำมาใช้ประกอบการตรวจสอบอาคารได้สะดวก

2.3 ช่วงเวลา และความถี่ในการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบอาคารให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนด

### 3. การตรวจสอบบำรุงรักษาอาคาร และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

3.1 ให้เจ้าของอาคาร หรือผู้ดูแลอาคารที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของอาคารมีหน้าที่ตรวจสอบการบำรุงรักษาอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร จัดให้มีการทดสอบการทำงานของระบบ และอุปกรณ์

- การซ่อมอพยพหนีไฟ
- การบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
- การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในระหว่างปี

3.2 เจ้าของ หรือผู้ดูแลอาคารต้องตรวจบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอตามคู่มือที่ผู้ตรวจสอบอาคารได้จัดทำไว้ และบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนด

3.3 การดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาให้ใช้แบบรายละเอียดการตรวจที่ผู้ตรวจสอบอาคารจัดไว้ให้

3.4 ช่วงเวลา และความถี่ของการตรวจบำรุงรักษา ฯ การทดสอบการทำงานของระบบ และอุปกรณ์

- การซ่อมอพยพหนีไฟ
- การบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
- การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนด



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด

แนวทางการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ผู้ตรวจสอบอาคาร กำหนดแนวทางการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารประเภทการตรวจสอบประจำปี ดังนี้

1. ผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบอาคารครั้งแรกเป็นการตรวจสอบใหญ่
2. หลังจากการตรวจสอบใหญ่ครั้งแรกแล้ว เจ้าของอาคารประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ต้องจัดหาผู้ตรวจสอบซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการ และผังเมืองมาเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประจำปี
3. เจ้าของอาคารต้องจัดหา หรือจัดทำแบบแปลนอาคารเพื่อใช้ในการตรวจสอบอาคารจัดเก็บไว้ที่อาคารเพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ประกอบการตรวจสอบอาคารได้ แบบแปลนของอาคารที่ต้องตรวจสอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วย แปลนพื้นที่ทุกชั้น แสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงเส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ
4. เจ้าของอาคาร หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการตรวจบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามคู่มือปฏิบัติงานของผู้ผลิต หรือผู้ติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ของอาคาร และตามแผนการตรวจบำรุงรักษาที่ผู้ตรวจสอบกำหนด และจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาอาคารตามช่วงระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกำหนด
5. ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนดการตรวจสอบอาคารประจำปี
6. ในการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบใหญ่ หรือการตรวจสอบประจำปี ให้ผู้ตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่ทำการตรวจสอบให้กับเจ้าของอาคาร
7. กรณีที่อาคารที่ทำการตรวจสอบเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ และได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอาคารชุมนุมคน การเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในอาคารที่ทำการตรวจสอบดังกล่าว ผู้ตรวจสอบจะกำหนดให้มีไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
8. เจ้าของอาคาร หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องนำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่ผู้ตรวจสอบจัดทำ แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ออกหนังสือรับรองการตรวจสอบอาคารทุกปี โดยจะต้องเสนอภายในสามสิบวันก่อนวันที่ใบรับรองการตรวจอาคารฉบับเดิมจะมีอายุครบหนึ่งปี
9. เจ้าของอาคาร หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการตรวจบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามคู่มือปฏิบัติงานของผู้ผลิต หรือผู้ติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ของอาคาร และตามแผนการตรวจบำรุงรักษาที่ผู้ตรวจสอบกำหนด และจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาอาคารตามช่วงระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกำหนดให้ผู้ตรวจสอบใช้ประกอบการตรวจสอบอาคารประจำปี



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
LEQ ENGINEERING CO., LTD.



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด

## ส่วนที่ 1 รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของอาคาร

## 1. สถานที่ตั้งอาคาร

ชื่ออาคาร อาคารชุดพักอาศัย "ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท" (อาคาร เอ)ตั้งอยู่เลขที่ 2097 ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานครโทรศัพท์ - โทรสาร -2. มีแบบขออนุญาตก่อสร้าง ☒ มี ☐ ไม่มี- ใบรับแจ้งอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กท.บ.) เลขที่ 86 / 2555 ออกให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555- ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.บ.) เลขที่ 196 / 2556 ออกให้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556

## 3. อาคารเข้าข่ายประเภทใดที่ต้องตรวจสอบ (ระบุได้มากกว่า 1)

- อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป และมีความสูงมากกว่า 23 เมตร

## 4. ข้อมูลกายภาพและการใช้งานของอาคาร (ให้กรอกเท่าที่มีข้อมูล)

- จำนวนชั้นของอาคารเหนือพื้นดิน (ไม่รวมชั้นลอย) 23 ชั้น- ความสูงอาคาร มากกว่า 23 เมตร- พื้นที่อาคาร (ไม่รวมที่จอดรถ) 26,376.00 ตารางเมตร- พื้นที่จอดรถเฉพาะในอาคารจำนวน 191 คัน- จำนวนห้องพักทั้งหมด 446 ห้อง (พาณิชย์ 3 ห้อง)- จำนวนบันไดต่อเนื่องทั้งหมดที่นำคนออกสู่ชั้นพื้นดิน 2 บันได- จำนวนลิฟต์ 3 เครื่อง- ถนนเข้าสู่อาคารกว้าง 6.00 เมตร5. วันที่ / เดือน / ปี ที่ตรวจสอบ วันที่ 24 มกราคม 25676. แบบ / เอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.บ.) เลขที่ 196 / 2556 ออกให้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556

## 7. ลักษณะโครงสร้างอาคาร เป็นอาคารชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)


8. เลขที่โฉนดที่ดิน 8367 เลขที่ดิน9. ลักษณะการใช้งานหรือการประกอบกิจกรรมของอาคาร อาคารชุดพักอาศัยรวม10. ได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.อ.) ฉบับล่าสุด เลขที่ 2384 / 2566 ออกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566หมดอายุวันที่ 8 เมษายน 2567 ตรวจสอบโดย บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียน น.0193 / 2552

## 11. วัดอุณหภูมิ/สิ่งสูงที่มี (ชนิด/ปริมาณ/ที่เก็บ)

1. น้ำมันดีเซล ปริมาณสำรอง  $\frac{1}{4}$  ของปริมาณถัง บริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน2. น้ำมันดีเซล ปริมาณสำรอง  $\frac{1}{4}$  ของปริมาณถัง บริเวณห้องปั้มน้ำดับเพลิงบริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



แบบแปลนระบุเส้นทางหนีไฟ และตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกัน และระงับเหตุฯของอาคารโดยสังเขป



หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในแผนผัง (ถ้ามี) ให้ระบุตำแหน่งเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> แทน ประตูหนีไฟ และทางออกกรณีฉุกเฉิน     | <b>2</b> แทน บันไดหนีไฟ และบันไดสำรอง       |
| <b>3</b> แทน บริเวณตำแหน่งปั๊มน้ำดับเพลิง        | <b>4</b> แทน บริเวณติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง |
| <b>5</b> แทน น้ำสำรองดับเพลิง และอุปโภค / บริโภค | <b>6</b> แทน บริเวณจุดรวมพล                 |




บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่ตรวจสอบโดยสังเขป



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD



**ส่วนที่ 2 การตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของกฎหมาย ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง**

การตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของกฎหมายที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน กรณีของอาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม และ โรงงานที่เข้าข่ายเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยรายละเอียดการตรวจสอบแล้วแต่กรณี ดังนี้

☒ อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างหลังการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ทั้งกรณีก่อน และหลังการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

☐ อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ในกรณีอาคารเก่าที่ก่อสร้างก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นอาคารที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายกระทรวง ให้ตรวจสอบระบบความปลอดภัยอย่างน้อยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)

**หมายเหตุ**

ผลการตรวจสอบ หมายถึง ผลการตรวจสอบ โดยใช้ทักษะของผู้ตรวจสอบอาคารด้วยการพิจารณาพิเคราะห์ วิจารณ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบ

**ผลใช้ได้ ✓** หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคารที่กำหนดไว้ ณ วันที่ตรวจสอบ

**ผลใช้ไม่ได้ ✗** หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่าเจ้าของอาคารจะต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข ให้เสร็จเสียก่อน จากนั้น ผู้ตรวจสอบอาคารจึงออกความเห็นเป็นผล และรายงานผลการแก้ไขให้พนักงานท้องถิ่นรับทราบต่อไป

**(\*)** หมายถึงข้อกำหนดที่ปฏิบัติ สำหรับอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 หรืออาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหลังวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50

**(\*\*)** หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง (ข้อ 36)



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



**หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารที่มีลักษณะคล้ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษมีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือมีความสูงมากกว่า 23 เมตร**

หมวดที่	หลักเกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		24 / 1 / 2567		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1.	<b>การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร</b>			
	1. การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร	✓		-ไม่มีการต่อเติมดัดแปลงอาคารในปีที่ทำการตรวจสอบ
	2. การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร	✓		-ไม่เปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
	3. การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร	✓		-ไม่เปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
	4. การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุตกแต่งอาคาร	✓		- ไม่มีวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุตกแต่ง
	5. การชำรุดสึกหรอของอาคาร	✓		- ไม่มีการชำรุดสึกหรอ
	6. การวิบัติของโครงสร้างของอาคาร	✓		- ไม่มีการวิบัติของโครงสร้าง
	7. การทรุดตัวของฐานรากอาคาร	✓		- ไม่มีการทรุดตัวของฐานราก
	การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงทั้ง 7 ข้อข้างต้นการสังเกต ดังนี้			
	ก. ไม่มีร่องรอยของการเสียรูปองค์อาคาร	✓		- ไม่มีร่องรอยของการเสียรูป
	ข. ไม่มีร่องรอยการทรุดคืบแตกร้าว หรือผุพัง่อน	✓		- มีการแตกร้าวของผนังเล็กน้อยในบางจุด ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
	ค. ไม่มีความเสี่ยงของการหลุด ดกหล่น ของส่วนประกอบ โครงสร้าง และอุปกรณ์อื่น ๆ	✓		- ไม่มีความเสี่ยงของการหลุด ดกหล่นของอุปกรณ์อื่น ๆ
	ง. รูปทรงอาคารอยู่ในลักษณะดังตรงแนวตั้ง	✓		- รูปทรงอยู่ในลักษณะดังตรง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ณ วันที่ตรวจสอบ ตรวจพบรอยแตกร้าวของผนังปูนฉาบเล็กน้อยที่ภายใน และภายนอกอาคารในบางจุด ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ผู้ดูแลอาคารควรมีการสังเกต และบันทึกเป็นระยะ ๆ หากมีความเปลี่ยนแปลงของรอยแตกร้าวของสภาพโครงสร้างหลัก เช่น ฐาน เสา คาน ผนัง พื้น และวัสดุฉนวน



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
L&Q ENGINEERING CO., LTD.

หมวดหมู่	หลักเกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		24 / 1 / 2567		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
2.	<u>การตรวจสอบระบบบริการ และอำนวยความสะดวก</u>			
	<u>1. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบไฟฟ้า</u>			
	1.1 มีการตรวจสอบ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	1.2 มีการตรวจสอบ บำรุงรักษาแผงจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว และอุปกรณ์เป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	1.3 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นประจำ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอัตโนมัติ	✓		- มีการตรวจสอบ ทุกสัปดาห์
	1.4 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่าเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	<u>2. ระบบลิฟต์โดยสาร และบันไดเลื่อน</u>			
	2.1 มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารเป็นประจำ	✓		- ตรวจสอบทุกเดือน
	2.2 มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบลิฟต์ดับเพลิงเป็นประจำ	✓		- ตรวจสอบทุกเดือน
	2.3 มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบบันไดเลื่อนเป็นประจำ	-		
	<u>3. ระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น</u>			
	3.1 มีการตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบปรับอากาศหมุนเวียนเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	3.2 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องส่งลม และแผ่นกรองอากาศประจำ	-		
	3.3 มีการตรวจสอบท่อน้ำ และฐานที่มั่นคงเป็นประจำ	-		
	3.4 มีการตรวจสอบท่อส่งลม และท่อน้ำเย็นเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	3.5 มีการตรวจสอบสภาพน้ำ และการรั่วไหล	✓		- มีการตรวจสอบ

**ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม**

- ณ วันที่ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ดับเพลิง มีการตรวจสอบทุกเดือน สามารถใช้งานได้ปกติ (ตามเอกสารแนบที่ตรวจงาน)

- ณ วันที่ตรวจสอบ ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) บริเวณ Condensing Unit, Fan Coil Unit มีการตรวจสอบทำความสะอาดตามระยะเวลา มีการตรวจสอบเป็นประจำ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท โอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
LEQ. ENGINEERING (CO., LTD.)



หมวดหมู่	หลักเกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		24 / 1 / 2567		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
3.	การตรวจสอบระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (*)			
	1. ระบบประปา และการระบายน้ำฝน			
	1.1 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาดังเก็บน้ำประปาเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	1.2 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำประปาเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	1.3 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อน้ำ และวาล์วประปาเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ ไม่มีการรั่วไหล
	1.4 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อน้ำเสีย และอุปกรณ์ประกอบเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	1.5 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมันเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	1.6 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาดัง และท่อจ่ายก๊าซในครัวร้านค้าเป็นประจำ	-		- ไม่มีร้านอาหาร
	1.7 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบระบายน้ำฝนเป็นประจำ	✓		- ไม่มีขยะอุดตัน
	1.8 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบจัดการขยะมูลฝอยเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	2. ระบบระบายอากาศ			
	2.1 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบระบายอากาศภายในอาคารเป็นประจำ	✓		- ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีกล
	2.2 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบควบคุมมลพิษอากาศ / เสียงเป็นประจำ	-		- เป็นอาคารพักอาศัย
	2.3 มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบระบายอากาศ การเติมอากาศ และดูดอากาศออก	✓		- มีการตรวจสอบตามระยะเวลา
	2.4 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องส่งลม และแผ่นกรองอากาศประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	2.5 มีการตรวจสอบระบบอัดลมอัดอากาศ (Pressurization system)	✓		- มีการตรวจสอบ
	2.6 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อระบายควันในครัวร้านค้าเป็นประจำ	-		- ไม่มีร้านอาหาร

## ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ณ วันที่ตรวจสอบ ดังเก็บน้ำประปา และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ระบบวางระบบน้ำ ท่อระบายน้ำ สะแกแรงค้ำขยะตามจุดต่าง ๆ อยู่ในสภาพเรียบร้อย มีการตรวจเช็คความคาวถาวรบำรุงรักษาอย่างค่อเนื่อง

- ณ วันที่ตรวจสอบ ขยะมูลฝอย และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มีการแยกประเภท และอุปกรณ์จัดเก็บสะอาด เรียบร้อย

- ณ วันที่ตรวจสอบ ระบบอัดลมอัดอากาศ (Pressurization system) ระบบระบายอากาศของอาคาร โดยวิธีกล และช่องหน้าต่างระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ สามารถใช้งานปกติ





ข้อ หน้า	หลักเกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		24 / 1 / 2567		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
4.	<b>การตรวจสอบ และทดสอบสมรรถนะ ระบบป้องกัน / ระวังอัคคีภัย (*)</b>			
	1. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาน้ำดับเพลิงไฟฟ้า และทางหนีไฟประจำ	✓		- ไม่มีสิ่งกีดขวาง
	2. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาประตูหนีไฟ ไฟพร้อมใช้งาน	✓		- มีการตรวจสอบ
	3. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องหมาย และไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉินเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ สามารถใช้งานปกติ
	4. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบระบายควัน และควบคุมการแพร่กระจายควันเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ สามารถใช้งานปกติ
	5. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ สามารถใช้งานในกรณีไฟฟ้าหลักดับ
	6. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบลิฟต์ดับเพลิงเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	7. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Single Action) เป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน
	8. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ (Smoke, Heat หรือ Beam Detector) เป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน
	9. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	10. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบท่ออื่น ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิงเป็นประจำ	✓		- มีการทดสอบระบบจ่ายน้ำและปั๊มน้ำดับเพลิง
	11. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinklers System) หรือเทียบเท่าเป็นประจำ	✓		- มีการตรวจสอบ
	12. มีการตรวจสอบแบบแปลนทางหนีไฟสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน	✓		- แบบแปลนทางหนีไฟเป็นปัจจุบัน
	13. มีการตรวจสอบทางปล่อยออกสุดท้ายชั้นพื้นดิน มีความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน	✓		- ไม่มี สิ่งกีดขวาง มีความปลอดภัย
	14. มีการตรวจสอบจุดรวมพลที่ปลอดภัย	✓		- ด้านหน้าอาคาร
	15. มีศูนย์สั่งการดับเพลิง	✓		- ห้องนิรภัยคลา
	16. มีการตรวจสอบถนนโดยรอบอาคารสำหรับดับเพลิง	✓		- ไม่มีสิ่งกีดขวาง
	17. มีการตรวจสอบพื้นที่หนีไฟทางอากาศอย่างเหมาะสม	✓		- ขนาดพื้นที่ตามกฎหมาย

**ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม**

- ณ วันที่ตรวจสอบ ระบบป้องกัน / ระวังอัคคีภัย เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ สัญญาณแจ้งเหตุเตือนชนิดเปลี่ยนแปลง และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเตือนอัตโนมัติ เช่น Smoke Detector & Sprinklers System มีการตรวจสอบบำรุงรักษา เส้นทางหนีไฟ ประตูหนีไฟ และถนนโดยรอบ ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน

บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด



หมวด	หลักเกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		24 / 1 / 2567		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
5.	<b>การตรวจสอบการบริหารจัดการความปลอดภัย (**)</b>			
	1. มีการปรับปรุงแผน และขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคาร ในกรณีฉุกเฉิน	✓		- มีการปรับปรุงแผนอพยพหนีไฟ
	2. มีแบบแปลนเพื่อการดับเพลิง	✓		- มีแบบแปลน
	3. มีการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคารเป็นประจำ และจัดให้มีผู้นำการอพยพให้เพียงพอ	✓		- มีการซ้อมอพยพ
	4. มีการปฏิบัติ และจดบันทึกงานทดสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างค่อเนื่องเป็นประจำ (ข้อ ก - ข)			
	ก. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	✓		- มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์
	ข. ระบบดับเพลิง	✓		- มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์
	ค. ระบบไฟฟ้า	✓		- มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์
	ง. ระบบระบายอากาศ	✓		- โดยวิธีธรรมชาติและวิธีกล
	จ. ระบบประปา	✓		- มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์
	ฉ. ระบบระบาย และบำบัดน้ำเสีย	✓		- มีการตรวจสอบค่า pH
	ช. ระบบลิฟต์	✓		- มีการตรวจสอบทุกเดือน
	ซ. ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟ	✓		- ไม่มีสิ่งกีดขวาง
	5. มีแผนการตรวจสอบอาคาร	✓		- มีแผนการตรวจสอบอาคารทุกปี

**ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม**

- ณ วันที่ตรวจสอบอาคาร ได้มีการจดบันทึกงาน ทดสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ เช่น ดับเพลิง ปืนน้ำดับเพลิง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และตู้สายฉีดน้ำ สามารถใช้งานปกติ
- ณ วันที่ตรวจสอบอาคาร มีการจัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน และผู้ใช้อาคาร ปีละ 1 ครั้ง (ตามเอกสารแนบท้าย)



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.

ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไอดีโอ โมบิ ซูมวิท" (อาคาร เอ)



**หมวดความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร**

**บริเวณที่ถ่าย :** โครงสร้างภายนอกของอาคาร

**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** โครงสร้างภายนอกอาคารมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัย สภาพใช้งานปกติ ควรมีการสังเกต และบันทึกหากมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพโครงสร้างหลักอาคาร เช่น คาน เสา ผนัง พื้น และหลังคา



**หมวดความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร**

**บริเวณที่ถ่าย :** โครงสร้างภายนอกของอาคาร

**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** โครงสร้างภายนอกอาคารมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัย สภาพใช้งานปกติ ควรมีการสังเกต และบันทึกหากมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพโครงสร้างหลักอาคาร เช่น คาน เสา ผนัง พื้น และหลังคา



**หมวดความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร**

**บริเวณที่ถ่าย :** โครงสร้างภายในของอาคาร

**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** โครงสร้างภายในอาคารมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัย สภาพใช้งานปกติ ควรมีการสังเกต และบันทึกหากมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพโครงสร้างหลักอาคาร เช่น คาน เสา ผนัง และพื้น



**หมวดความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร**

**บริเวณที่ถ่าย :** โครงสร้างคานฟ้าของอาคาร

**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** โครงสร้างคานฟ้ามั่นคงแข็งแรง ไม่พบวิบัติ และชำรุดของพื้นคานฟ้า สภาพใช้งานปกติ ควรมีการสังเกต และบันทึกหากมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพโครงสร้าง เช่น คาน เสา ผนัง และพื้น



ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไอทีโอ โมบี สุรนวิทย์" (อาคาร เอ)



**หมวดระบบบริการ และอำนวยความสะดวก**

**บริเวณที่ถ่าย :** หม้อแปลงไฟฟ้า

**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type ติดตั้งภายในห้อง MDB. ภายในอาคารสามารถใช้งานได้ปกติ มีการตรวจสอบโดยช่างประจำอาคาร และมีแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำปี



**หมวดระบบบริการ และอำนวยความสะดวก**

**บริเวณที่ถ่าย :** ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB.)

**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** ห้องติดตั้งตู้ MDB. สะอาด มีอุณหภูมิเหมาะสม มีพื้นที่ และแสงสว่างสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก อาคารมีการตรวจสอบ และมีแผนบำรุงรักษาประจำปี



**หมวดระบบบริการ และอำนวยความสะดวก**

**บริเวณที่ถ่าย :** เครื่องกำเนิดสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน

**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 เครื่อง น้ำมันสำรองจำนวน ¼ ของปริมาณถัง และแบตเตอรี่ สภาพพร้อมใช้งาน มีการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ตารางการอย่างค่อเนื่อง



**หมวดระบบบริการ และอำนวยความสะดวก**

**บริเวณที่ถ่าย :** ระบบลิฟต์โดยสาร

**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** ลิฟต์โดยสาร และ Fire Man Lift จำนวน 3 เครื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม บ้ายและนำ และอุปกรณ์การช่วยเหลือในกรณีลิฟต์ค้าง มีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน


ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไอดีโอ โมบิ ฐุมวิท" (อาคาร เอ)



หมวดระบบบริการ และอำนวยความสะดวก

บริเวณที่ถ่าย : ระบบลิฟต์โดยสาร

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ระบบเซ็นเซอร์ ประตูลิฟต์โดยสาร เพื่อป้องกันประตูหนีสามารถใช้งานปกติ พื้นห้องโดยสารกับโถงลิฟต์มีระดับเดียวกัน มีการตรวจสอบโดยช่างผู้ชำนาญงานเป็นประจำทุกเดือน



หมวดระบบบริการ และอำนวยความสะดวก

บริเวณที่ถ่าย : ระบบลิฟต์โดยสาร

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ลิฟต์โดยสาร มีป้ายแนะนำการใช้ลิฟต์ ระบบสื่อสาร และป้ายห้ามใช้ลิฟต์ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ สภาพใช้งานปกติ มีการตรวจสอบระบบลิฟต์โดยช่างผู้ชำนาญงานเป็นประจำทุกเดือน



หมวดระบบบริการ และอำนวยความสะดวก

บริเวณที่ถ่าย : ระบบลิฟต์ดับเพลิง (Fire Man Lift)

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ลิฟต์ดับเพลิง โถงมีขนาดตามกฎหมายกำหนด ประตูทำด้วยวัสดุทนไฟ ภายในติดตั้ง FHC ระบบอากาศโดยระบบอัดอากาศ สามารถออกทุก ๆ ชั้น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถใช้ปฏิบัติงานสะดวก



หมวดระบบบริการ และอำนวยความสะดวก

บริเวณที่ถ่าย : ระบบปรับอากาศ และทำความเย็น

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) สภาพใช้งานปกติ ควรมีการตรวจสอบระบบ เช่น Condensing Unit, Fan Coil Unit และทำความสะอาดโดยช่างผู้ชำนาญงาน ตามตารางที่กำหนด



ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไอทีโอ โมบิ สุภูมิวิภาคาร" (อาคาร เอ)



**หมวดระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม**

**บริเวณที่ถ่าย :** น้ำอุปโภค / บริโภค และน้ำสำรองดับเพลิง  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** ถังสำรองน้ำขึ้น  
คาตฟ้า และได้ดินสำหรับอุปโภค / บริโภค และระบบ  
ดับเพลิง สะอาด มีฝาปิด สภาพใช้งานปกติ ควรมีการ  
ตรวจสอบความสะอาด รอยรั่วซึมและถ่ายน้ำ อย่างต่อเนื่อง



**หมวดระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม**

**บริเวณที่ถ่าย :** ระบบปั๊มน้ำอุปโภค และบริโภค  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** ระบบเครื่องสูบน้ำ  
(Booster Pump & Transfer Pump) สามารถใช้งานปกติ ควรมี  
การตรวจสอบระบบปั๊มน้ำ ระบบไฟฟ้าควบคุม รอยรั่วซึมท่อ  
และ วาล์วน้ำอย่างสม่ำเสมอ



**หมวดระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม**

**บริเวณที่ถ่าย :** ระบบบำบัดน้ำเสีย  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** ระบบบำบัดน้ำเสีย  
แบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ถังคักไขมัน และ Air  
Blower Pump สามารถใช้งานปกติ ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำ  
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบบสาธารณะ



**หมวดระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม**

**บริเวณที่ถ่าย :** ระบบท่อ และรางระบายน้ำฝน  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** สภาพท่อระบาย  
น้ำฝน มีฝาปิดท่อ สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก อยู่ในสภาพ  
เรียบร้อย ไม่ให้มีสิ่งอุดตัน สภาพใช้งานปกติ ควรมีการ  
ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.




ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไออีโอ โมนิ สุภูมิวิท" (อาคาร เอ)



หมวดระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริเวณที่ถ่าย : ระบบจัดการขยะมูลฝอย และวัสดุที่ไม่ใช้

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ถัง และห้องพักรวมขยะมูลฝอย และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของอาคาร สะอาด เรียบร้อย มีปริมาณเพียงพอต่อการจัดเก็บ มีการคัดแยกขยะ และมีการจัดเก็บทุกวัน สามารถใช้งานได้ปกติ



หมวดระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริเวณที่ถ่าย : ระบบระบายอากาศ

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : หน้าต่าง โถงลิฟต์ โถงทางเดิน และบันไดหนีไฟ ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ สภาพใช้งานปกติ ควรมีการตรวจสอบช่องเปิดต่าง ๆ ให้เปิดไว้ตลอดเวลาระหว่างที่มีการใช้สอยกำหนด



หมวดระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริเวณที่ถ่าย : ระบบพัดลมอัดอากาศ (Pressurization System)


สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ระบบอัดอากาศภายในลิฟต์คับเหล็ก ท่อลมทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ติดตั้งกันแน่น ไฟ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ปกติ มีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : ประตูอพยพหนีไฟ

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ประตูหนีไฟกว้าง ตามกฎหมายกำหนด ทำด้วยวัสดุทนไฟ มีอุปกรณ์ปิดอัตโนมัติ สามารถเปิดเข้า-ออก ได้โดยมีอุปกรณ์กดขางสามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.

ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคารชุด "ไอดีโอ โมบิ สุภูมิวิท" (อาคาร เอ)



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : เส้นทางอพยพหนีไฟ

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : เส้นทางอพยพหนีไฟภายในอาคาร มีความกว้างตามกฎหมายกำหนด ไม่มีสิ่งกีดขวางตลอดเส้นทาง มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถอพยพผู้ใช้อาคารในกรณีฉุกเฉิน



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : บันไดอพยพหนีไฟ

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : บันไดหนีไฟมีจำนวน และความกว้างตามกฎหมายกำหนด ทอดถึงชั้นพื้นดิน ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถออกสู่ภายนอกอาคารบริเวณที่ปลอดภัย



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : ป้ายเส้นทางหนีไฟ และทางออกฉุกเฉิน

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ป้ายทางหนีไฟชนิดแบตเตอรี่เพื่อให้แสงสว่างในตัว ติดตั้งบริเวณเหนือประตูหนีไฟ และความเส้นทางหนีไฟ มองเห็นชัดเจน สามารถใช้งานได้ปกติ ควรมีการตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : โคมไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : โคมไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่เดี่ยว ติดตั้งบริเวณเส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ สามารถใช้งานในกรณีไฟฟ้าดับได้ทันที มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ



ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไอทีโอ โมนิ สุภูมิวิท" (อาคาร เอ)



**หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** อุปกรณ์แจ้งเพลิงไหม้ด้วยมือ และปลั่งเสียง  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** อุปกรณ์แจ้งเตือน  
 เพลิงไหม้ (Pull Down) ติดตั้งครอบคลุมทุกชั้น และอุปกรณ์  
 ปลั่งเสียงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน มี  
 การตรวจสอบ และทดสอบอย่างต่อเนื่อง



**หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** ดังดับเพลิงมือถือ  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** ดังดับเพลิงมือถือ  
 ชนิด Dry Chemical & CO2 มีขนาดมาตรฐาน ไม่มีสิ่งกีด  
 ขวาง สามารถเข้าถึงโดยสะดวก มีการตรวจสอบเช็คตามตาราง  
 การบำรุงรักษาอย่างคั่งเนื่อง




**หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** ระบบควบคุมการแพร่กระจายควัน  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** ช่องปิดควบคุมการ  
 แพร่กระจายควัน ช่องเปิดแนวตั้ง และแนวราบ มีวัสดุทนไฟ  
 ปิดกันช่องท่อต่าง ๆ ระหว่างชั้นของอาคารเพื่อป้องกันควัน  
 ลาม สามารถใช้งานได้ปกติ



**หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** ป้ายบอกชั้นโถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** ป้ายบอกชั้นบริเวณ  
 โถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ มีขนาด และติดตั้งบริเวณสามารถ  
 มองเห็นชัดเจน สามารถใช้งานได้ปกติ อาคารมีการ  
 ตรวจสอบป้ายไม้ให้สูญหาย


ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไออีไอ โมบี สุภูมิวิภา" (อาคาร เอ)



**หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ Smoke Detector และ Remote Indicating Lamp ติดตั้งครอบคลุม สามารถแจ้งเตือนอัตโนมัติ มีการตรวจสอบและทดสอบอย่างค่อเนื่อง



**หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ แบบ Conventional (Hard - wire System) สามารถแจ้งเตือนในกรณีฉุกเฉิน มีการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ อย่างค่อเนื่อง



**หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** ระบบท่อขึ้น และหัวฉีดน้ำดับเพลิง  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** ระบบท่อขึ้น และสายฉีดน้ำดับเพลิงภายในอาคาร ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน อาคารมีการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ อย่างค่อเนื่อง



**หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** หัวรับน้ำดับเพลิง  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** หัวรับน้ำดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเร็ว (Quick Coupling) ป้าย "หัวรับน้ำดับเพลิง" สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน อาคารมีการตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น ฝาครอบ และข้อต่อ ไม่ให้สูญหาย




ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไอทีโอ โมบิ สุภูมิวิทย์" (อาคาร เอ)



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง


สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : เครื่องสูบน้ำดับเพลิง แบบ Vertical Turbine Pump จำนวน 1 ชุดและน้ำมันสำรอง ¼ ของปริมาณถัง สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน มีการตรวจเช็คและทดสอบระบบทุกสัปดาห์



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ตู้ไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ำดับเพลิง และตู้ควบคุม Jockey Pump สวิตช์อยู่ในตำแหน่งอัตโนมัติ แรงดันน้ำในระบบ สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน มีการตรวจเช็ค และทดสอบระบบทุกสัปดาห์



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle System) และสถานีทดสอบ (Test Station) และตู้ควบคุม มีการตรวจเช็ค และทดสอบระบบสภาพใช้งานตามปกติ



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : ระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคาร

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : เสาต่อฟ้าผ่าชนิด ESE ติดตั้งในตำแหน่งสูงสุดของอาคาร สามารถใช้งานปกติ มีการตรวจสอบ ทิวเสา และสายล่อฟ้าลงดิน ไม่ให้ชำรุดเสียหาย และวัดค่าอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไออีโอ โมดิ สุขุมวิท" (อาคาร เอ)



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : เส้นทางอพยพหนีไฟ

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : เส้นทางอพยพหนีไฟภายในอาคาร มีความกว้างตามกฎหมายกำหนด ไม่มีสิ่งกีดขวางตลอดเส้นทาง มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถอพยพผู้ใช้อาคารในกรณีฉุกเฉิน



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : บันไดอพยพหนีไฟ

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : บันไดหนีไฟมีจำนวน และความกว้างตามกฎหมายกำหนด ทอดถึงชั้นพื้นดิน ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถออกสู่ภายนอกอาคารบริเวณที่ปลอดภัย



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : ป้ายเส้นทางหนีไฟ และทางออกฉุกเฉิน

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ป้ายทางหนีไฟชนิดแบตเตอรี่เดี่ยวให้แสงสว่างในตัว ติดตั้งบริเวณเหนือประตูหนีไฟ และความเส้นทางหนีไฟ มองเห็นชัดเจน สามารถใช้งานได้ปกติ ควรมีการตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : โคมไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : โคมไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่เดี่ยว ติดตั้งบริเวณเส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ สามารถใช้งานในกรณีไฟฟ้าดับได้ มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ




ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไอทีโอ โมนิ สุภูมิวิท" (อาคาร เอ)



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย  
บริเวณที่ถ่าย : อุปกรณ์แจ้งเพลิงไหม้ด้วยมือ และปลั๊กเสียง  
สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : อุปกรณ์แจ้งเตือน  
 เพลิงไหม้ (Pull Down) ติดตั้งครอบคลุมทุกชั้น และอุปกรณ์  
 ปลั๊กเสียงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน มี  
 การตรวจเช็ค และทดสอบอย่างค่อเนื่อง



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย  
บริเวณที่ถ่าย : ถังดับเพลิงมือถือ  
สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ถังดับเพลิงมือถือ  
 ชนิด Dry Chemical & CO2 มีขนาดมาตรฐาน ไม่มีสิ่งกีด  
 ขวาง สามารถเข้าถึงโดยสะดวก มีการตรวจเช็คตามตาราง  
 การบำรุงรักษาอย่างค่อเนื่อง




หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย  
บริเวณที่ถ่าย : ระบบควบคุมการแพร่กระจายควัน  
สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ช่องปิดควบคุมการ  
 แพร่กระจายควัน ช่องเปิดแนวตั้ง และแนวราบ มีวัสดุทนไฟ  
 ปิดกั้นช่องท่อต่าง ๆ ระหว่างชั้นของอาคารเพื่อป้องกันควัน  
 ลาม สามารถใช้งานได้ปกติ



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย  
บริเวณที่ถ่าย : ป้ายบอกชั้นโถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ  
สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ป้ายบอกชั้นบริเวณ  
 โถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ มีขนาด และติดตั้งบริเวณสามารถ  
 มองเห็นชัดเจน สามารถใช้งานได้ปกติ อาคารมีการ  
 ตรวจสอบป้ายไม่ให้สูญหาย


ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไอดีโอ โมบิ สุภูมิวิท" (อาคาร เอ)



**หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ Smoke Detector และ Remote Indicating Lamp ติดตั้งครอบคลุม สามารถแจ้งเตือนอัตโนมัติ มีการตรวจสอบและทดสอบอย่างสม่ำเสมอ



**หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ แบบ Conventional (Hard - wire System) สามารถแจ้งเตือนในกรณีฉุกเฉิน มีการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ



**หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** ระบบท่อขึ้น และหัวฉีดน้ำดับเพลิง  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** ระบบท่อขึ้น และสายฉีดน้ำดับเพลิงภายในอาคาร ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน อาคารมีการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ



**หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** หัวรับน้ำดับเพลิง  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** หัวรับน้ำดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเร็ว (Quick Coupling) ป้าย "หัวรับน้ำดับเพลิง" สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน อาคารมีการตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น ฝาครอบและข้อต่อ ไม่ให้สูญหาย



ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไอทีไอ โมบิ สุชนวิทย์" (อาคาร เอ)



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง


สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : เครื่องสูบน้ำดับเพลิง แบบ Vertical Turbine Pump จำนวน 1 ชุดและน้ำมันสำรอง ¼ ของปริมาณถัง สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน มีการตรวจเช็คและทดสอบระบบทุกสัปดาห์



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ตู้ไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ำดับเพลิง และตู้ควบคุม Jockey Pump สวิตช์อยู่ในตำแหน่งอัตโนมัติ แรงดันน้ำในระบบ สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน มีการตรวจเช็ค และทดสอบระบบทุกสัปดาห์



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

บริเวณที่ถ่าย : ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle System) และสถานีทดสอบ (Test Station) และตู้ควบคุม มีการตรวจเช็ค และทดสอบระบบสภาพใช้งานตามปกติ



หมวดทดสอบสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย


บริเวณที่ถ่าย : ระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคาร

สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง : เสาต่อฟ้าผ่าชนิด ESE ติดตั้งในตำแหน่งสูงสุดของอาคาร สามารถใช้งานปกติ การมีการตรวจสอบ ทัวเสา และสายล่อฟ้าลงดินไม่ให้ชำรุดเสียหาย และวัดค่าอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.

ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไอดีโอ โมบิ สุภูมิวิท" (อาคาร เอ)



**หมวดการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** ป้ายแผนผังเส้นทางหนีไฟ  
**สภาพการใช้งาน และลักษณะการติดตั้ง :** ป้ายแผนผังเส้นทางหนีไฟ ทางออกสุดท้าย และตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกัน และระบบอัคคีภัยต่าง ๆ เป็นปัจจุบัน ควรมีการจัดเก็บแบบแปลน แผนผังในศูนย์สั่งการ



**หมวดการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** จุดรวมพลของอาคาร  
**สภาพการใช้งาน :** จุดรวมพลบริเวณด้านหน้าของอาคาร ไม่กีดขวางเส้นทางเข้า - ออกของรถดับเพลิง มีพื้นที่เพียงพอต่อการรวมพล และอพยพผู้ใช้อาคาร ได้สะดวก



**หมวดการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** พื้นที่หนีไฟทางอากาศ  
**สภาพการใช้งาน :** พื้นที่หนีไฟทางอากาศบนคาบฟ้าของอาคารมีความกว้างตามกฎหมายกำหนด ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง และมีป้ายชี้ทาง อพยพผู้ใช้อาคารได้สะดวก สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน




**หมวดการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย**  
**บริเวณที่ถ่าย :** ระบบป้องกันและระบบอัคคีภัย  
**สภาพการใช้งาน :** ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน และระบบอัคคีภัย และป้ายจุดบันทึกการทดสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
 I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



ส่วนที่ 3 ภาพประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ อาคารชุด "ไอดีโอ โมบิ ศุภุมวิท" (อาคาร เอ)



**หมวดการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย**

**บริเวณที่ถ่าย :** ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

**สภาพการใช้งาน :** ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัย และป้ายจดบันทึกการทดสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์



**หมวดการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย**

**บริเวณที่ถ่าย :** ถนนโดยรอบ และทาง เข้า - ออก

**สภาพการใช้งาน :** ทางเข้า - ออก และถนนสัญจรโดยรอบอาคาร มีความกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงตัวอาคาร สามารถอพยพผู้ใช้อาคารได้สะดวก



**หมวดการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย**

**บริเวณที่ถ่าย :** ถนนโดยรอบ และทาง เข้า - ออก

**สภาพการใช้งาน :** ทางเข้า - ออก และถนนสัญจรโดยรอบอาคาร มีความกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงตัวอาคาร สามารถอพยพผู้ใช้อาคารได้สะดวก



**หมวดการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย**

**บริเวณที่ถ่าย :** ถนนโดยรอบ และทาง เข้า - ออก

**สภาพการใช้งาน :** ทางสัญจรภายในชั้นจอดรถ มีขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง สามารถอพยพผู้ใช้อาคารได้สะดวก



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.

## ส่วนที่ 5 สรุปภาพรวมการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ

**ลักษณะอาคาร และถนนโดยรอบ** อาคารมีถนนภายใน และทางเข้า - ออก กว้าง 6.00 เมตร รดับเพลิง สามารถเข้าถึงตัวอาคาร สามารถปฏิบัติงานได้ ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) 23 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 26,376.00 ตารางเมตร จำนวนห้องชุด 446 ห้อง (พาณิชย์ 3 ห้อง) โดยมีที่จอดรถ ที่ลับริด และทางเข้าออกอาคาร 191 คัน คาดฟ้าอาคารเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เพื่อใช้เป็นพื้นที่หนีไฟทางอากาศ และพื้นที่สีเขียว จุดประสงค์สำหรับการใช้อาคารเพื่อใช้เป็นอาคารชุดพักอาศัย "ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท" (อาคาร เอ) ซึ่งเป็นอาคารที่บริหารจัดการโดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ

### 1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

ณ วันที่ตรวจสอบ อาคารชุดพักอาศัย "ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท" (อาคาร เอ) ไม่มีการต่อเติมดัดแปลง หรือ ปรับปรุงตัวอาคาร ไม่มีการวิบัติ และ ไม่พบสิ่งที่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างของอาคารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาคาร สามารถใช้งานสอดคล้องกับข้อกำหนดที่กฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับอาคาร

### 2. การตรวจสอบระบบบริการ และอำนวยความสะดวกของอาคาร

ณ วันที่ตรวจสอบ อาคารชุดพักอาศัย "ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท" (อาคาร เอ) มีระบบบริการ และอำนวยความสะดวก เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ดับเพลิง มีการบำรุงรักษาตามตารางการบำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญตามระยะเวลา สามารถใช้งานสอดคล้องกับข้อกำหนดที่กฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับอาคาร

### 3. การตรวจสอบระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของอาคาร

ณ วันที่ตรวจสอบ อาคารชุดพักอาศัย "ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท" (อาคาร เอ) มีระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบน้ำอุปโภค และบริโภค ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายอากาศ ระบบอัดอากาศ และระบบจัดการขยะมูลฝอย สามารถใช้งานสอดคล้องกับข้อกำหนดที่กฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับอาคาร

### 4. การตรวจสอบสมรรถนะระบบอุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัยต่าง ๆ เพื่อการอพยพของผู้ใช้อาคาร

ณ วันที่ตรวจสอบ อาคารชุดพักอาศัย "ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท" (อาคาร เอ) มีสมรรถนะของระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย สามารถใช้งานสอดคล้องกับข้อกำหนดที่กฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับอาคาร เช่น

- เส้นทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ มีความกว้างตามกฎหมายกำหนด ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถอพยพผู้ใช้อาคารได้สะดวก



- ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดใช้มือ และปลั่งเสียง สามารถได้ยินครอบคลุมทั้งอาคาร ระบบอุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติ สามารถแจ้งเตือนในกรณีฉุกเฉิน
- ถังดับเพลิงมีขนาด และชนิดที่เหมาะสม มีจำนวนเพียงพอ ผู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinklers System) และปั้มน้ำดับเพลิง สามารถใช้งานปกติ
- ระบบป้องกันฟ้าผ่าชนิด Early Streamer Emission เสาตัวนำล่อฟ้าอยู่ในตำแหน่งสูงสุด สายตัวนำครอบคลุมทั้งอาคาร สามารถใช้งานปกติ
- ป้ายสัญลักษณ์เส้นทางหนีไฟ และ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน สามารถใช้งานปกติในกรณีไฟฟ้าหลักดับ

##### 5. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร

ณ วันที่ตรวจสอบ อาคารชุดพักอาศัย "ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท" (อาคาร เอ) มีการจัดทำแผนบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร ซึ่งเป็นในลักษณะของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยภายในอาคาร มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเป็นระยะ ๆ และมีการซ้อมอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร และผู้ใช้อาคารปีละ 1 ครั้ง

## สรุปผลความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

สรุปได้ว่า ณ วันที่ตรวจสอบ อาคารชุดพักอาศัย "ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท" (อาคาร เอ) ซึ่งเป็นอาคารที่บริหารจัดการ โดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง ระบบบริการ และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ มีจำนวนพอเพียง มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ในส่วนสมรรถนะระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัยต่าง ๆ มีการบำรุงรักษา และทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามตารางการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉิน อาคารดังกล่าว ได้ผ่านตามเกณฑ์ และสอดคล้องกับข้อกำหนดที่กฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับอาคารในปีที่ก่อสร้าง

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารขอรับรองว่าได้ทำการตรวจสอบสภาพอาคารดังกล่าว โดยผลการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารถูกต้อง และเป็นจริงตามที่ได้รับไว้ในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร ได้รับทราบผลการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ

(นายกษิมา อัทธธีรนนพ)

ผู้ตรวจตรา  
บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้ตรวจสอบ น.0193/2552

วันที่ 24 มกราคม 2567

ข้าพเจ้าในฐานะ เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร หรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ฯ ขอรับรองว่าได้มีการตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกล่าวข้างต้นจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้น กระทำโดยผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการ และผังเมือง รวมทั้ง ข้าพเจ้ายังได้รับทราบข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอาคาร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ

เจ้าของอาคารผู้จัดการ / นิติบุคคลอาคารชุด ฯ

( ) / ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้รับมอบหมาย

อาคารชุดพักอาศัย "ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท" (อาคาร เอ)

(นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ)

วันที่ / /

ส่วนที่ 5 แผน และแนวทางการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี (โดยทั่วไปของผู้ตรวจสอบอาคาร)

ลำดับ	รายการที่ตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		4 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
1.	การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร				
	1.1 การซ่อมแซม คัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร	✓			
	1.2 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร	✓			
	1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้อาคาร	✓			
	1.4 การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุตกแต่งอาคาร	✓			
	1.5 การชำรุดสึกหรอของอาคาร	✓			
	1.6 การวิบัติของโครงสร้างอาคาร	✓			
	1.7 การทรุดตัวของฐานรากอาคาร	✓			
2.	การตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร				
	2.1 ระบบบริการ และอำนวยความสะดวก				
	- ระบบลิฟต์	✓			
	- ระบบบันไดเลื่อน	✓			
	- ระบบไฟฟ้า	✓			
	- ระบบปรับอากาศ	✓			
	2.2 ระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม				
	- ระบบประปา	✓			
	- ระบบระบายน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย	✓			
	- ระบบระบายน้ำฝน	✓			
	- ระบบจัดการขยะมูลฝอย	✓			
	- ระบบระบายอากาศ	✓			
	- ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ และเสียง	✓			
	2.3 ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย				
	- บันไดหนีไฟ และทางหนีไฟ	✓			
	- เครื่องหมาย และไฟฟ้าบอกทางออกฉุกเฉิน	✓			
	- ระบบระบายควัน และควบคุมการแพร่กระจายควัน	✓			
	- ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	✓			
	- ระบบลิฟต์ดับเพลิง	✓			
	- ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	✓			
	- ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	✓			

บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลำดับ	รายการที่ตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		4 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
	- ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓			
	- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	✓			
	- ระบบป้องกันฟ้าผ่า	✓			
	- แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง	✓			
3.	การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ				
	3.1 สมรรถนะบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟ	✓			
	3.2 สมรรถนะเครื่องหมาย และไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน	✓			
	3.3 สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้	✓			
4.	การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร				
	4.1 แผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในอาคาร			✓	
	4.2 แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร			✓	
	4.3 แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร			✓	
	4.4 แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร			✓	
	4.4.1 การติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปรับปรุงงาน				
	4.4.2 การประชุมสำหรับแผนงานปีต่อไป			✓	



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.





ส่วนที่ 6 แผนปฏิบัติการ การตรวจบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (คู่มือปฏิบัติการ สำหรับเจ้าของอาคาร)

1. ความถี่ในการตรวจบำรุงรักษาอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		14 วัน	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
1.	การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร				✓		
2.	การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร				✓		
3.	การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้อาคาร				✓		
4.	การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุตกแต่งอาคาร				✓		
5.	การชำรุดสึกกร่อนของอาคาร				✓		
6.	การวิบัติของโครงสร้างอาคาร				✓		
7.	การทรุดตัวของฐานรากอาคาร				✓		
8.	การชำรุดของป้ายอาคาร				✓		

2. ความถี่ในการตรวจบำรุงรักษาระบบบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟของอาคาร

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		14 วัน	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
1.	ระบบบันไดหนีไฟ						
	- สภาพราวจับ และราวกันตก		✓				
	- อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางของบันไดหนีไฟ		✓				
	- การปิด - เปิดประตูเข้า - ออกบันไดหนีไฟ		✓				
2.	ทางหนีไฟ						
	- ความส่องสว่างของแสงไฟบนเส้นทางหนีไฟ		✓				
	- อุปกรณ์กีดขวางตลอดเส้นทางจนถึงทางออกสู่ภายนอกอาคาร		✓				
	- การเปิด - ปิด ประตูตลอดเส้นทาง		✓				
3.	อุปกรณ์เครื่องหมาย และไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน						
	- สภาพการทำงานของเครื่องหมาย และไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน		✓				
4.	แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง						
	- แบบแปลนพื้นที่ทุกชั้นของอาคารเพื่อการดับเพลิง						

  
บริษัท โอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
P.E.O. ENGINEERING CO., LTD.

3. ความถี่ในการตรวจบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		2 ปีคาร์ท	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
1.	ระบบไฟฟ้าแรงสูง						
	- สายอากาศ				✓		
	- สายใต้ดิน				✓		
2.	หม้อแปลงไฟฟ้า						
	- หม้อแปลงไฟฟ้า (ตรวจเช็คโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน )					✓	
3.	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ						
	- แรงต่ำภายนอกอาคาร				✓		
	- แผงสวิตช์นอกอาคาร				✓		
	- แรงต่ำภายในอาคาร				✓		
	- แผงสวิตช์บน			✓			
	- สายบ่อน			✓			
	- แผงสวิตช์ย่อย			✓			
	- วงจรย่อย และอุปกรณ์ไฟฟ้า			✓			
	- สายบ่อนสำหรับระบบประกอบอาคาร			✓			
4.	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1 ปีคาร์ท					
5.	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน			✓			
6.	ป้ายทางออกฉุกเฉิน			✓			
7.	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้			✓			
8.	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า				✓		

4. ความถี่ในการตรวจบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลของอาคาร

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		2 ปีคาร์ท	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
1.	ระบบปรับอากาศแบบรวม						
	- เครื่องทำน้ำเย็น				✓		
	- ระบบควบคุมระบบปรับอากาศ			✓			
	- ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ			✓			
	- หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower )		✓				
	- เครื่องส่งลมเย็น, แผงกรองอากาศ		✓				
	- พัดส่งลมเย็น และอุปกรณ์ระบบ				✓		
	- น้ำยาเย็น และน้ำมันระบายความร้อน ของปรับอากาศ			✓			
	- ระบบท่อน้ำเย็น และท่อระบายความร้อนหรืออุปกรณ์ประกอบ						



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด.

บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		2 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
2.	ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน						
	- การทำงาน และการจับยึดของชุด Condensing Unit			✓			
	- การทำงาน และการจับยึดของชุด Fan Coil Unit แยก กรองอากาศ		✓				
	- ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ			✓			
3.	ระบบระบายอากาศ						
	- ทิศลมระบายอากาศ			✓			
	- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมระบบ			✓			
	- การทำงานของระบบอัดอากาศบริเวณบันไดหนีไฟของ อาคาร			✓			
4.	ระบบลิฟต์ และลิฟต์ดับเพลิง						
	- การทำงานของลิฟต์ / ลิฟต์ดับเพลิง				✓		
	- อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย		✓				
	- อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือ		✓				
	- การทำงานของระบบอัดอากาศบริเวณ โถงหน้าลิฟต์ ดับเพลิง		✓				
5.	บันไดเลื่อน						
	- การทำงานของบันไดเลื่อน			✓			
	- อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย			✓			
	- ระบบไฟฟ้าของบันไดเลื่อน			✓			

5. ความถี่ในการตรวจบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		2 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
1.	ระบบประปา						
	1.1 ถังเก็บน้ำใต้ดิน / บนดิน / บนอาคาร				✓		
	- สภาพถัง และฝาเปิด - ปิดถังเก็บน้ำ				✓		
	- สภาพท่อเข้า - ออกจากถังเก็บน้ำ				✓		
	- สภาพประตุน้ำเข้า - ออกถังเก็บน้ำ				✓		
	- การป้องกันหนู แมลง เข้าถังเก็บน้ำ			✓			
	1.2 เครื่องสูบน้ำ และห้องเครื่องสูบน้ำ						
	- สภาพความสะอาดในห้องเครื่อง			✓			
	- ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ			✓			
	- สภาพท่อส่งจ่ายน้ำ			✓			

บริษัท ไอ.อี.คว. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



บริษัท ไอ.อี.คว. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		2 ปีครั้ง	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
	- สภาพอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ เช่น ประตุน้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ				✓		
	1.3 ระบบท่อประปา						
	- การรั่วซึมของท่อประปา			✓			
	- สภาพประตุน้ำของระบบประปา			✓			
2.	ระบบระบายน้ำในอาคาร						
	2.1 ท่อระบายน้ำเสีย						
	- สภาพท่อ และการยึดแขวนท่อ				✓		
	- การรั่วซึมของท่อ				✓		
	- การอุดคั้นในท่อ				✓		
	- สภาพอุปกรณ์ในการระบายน้ำ				✓		
	- ที่ดักกลิ่น				✓		
	- ช่องรับน้ำ (FD.)				✓		
	- ช่องเปิดล้างท่อ (CO.)				✓		
	- สภาพช่องท่อ				✓		
	- กลิ่น และความอับชื้น				✓		
	- การป้องกัน หรือกำจัดหนู และแมลงสาบในช่องท่อ				✓		
	- การป้องกันคว้น และไฟไหม้ในช่องท่อ				✓		
	2.2 ท่อระบายน้ำฝน						
	- สภาพท่อ และการยึดแขวนท่อ				✓		
	- การอุดคั้นในท่อ				✓		
	- การรั่วซึมของท่อ				✓		
	- สภาพอุปกรณ์ประกอบ				✓		
	- ช่องรับน้ำ (RD.)				✓		
	2.3 เครื่องสูบน้ำเสีย และบ่อสูบ (ถ้ามี)						
	- สภาพบ่อสูบ				✓		
	- สภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย			✓			
	- การทำงานของระบบควบคุมการสูบน้ำเสีย			✓			
	- ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำเสีย				✓		



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด



ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		2 ปี/ครั้ง	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
3.	ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน						
	- การทำงาน และการจับยืดยึดของชุด Condensing Unit			✓			
	- การทำงาน และการจับยืดยึดของชุด Fan Coil Unit และ กรองอากาศ		✓				
	- ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ			✓			
4.	ระบบระบายอากาศ						
	- พัดลมระบายอากาศ			✓			
	- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมระบบ			✓			
	- การทำงานของระบบอัดอากาศบริเวณบันไดหนีไฟของ อาคาร			✓			
5.	ระบบลิฟต์ และลิฟต์ดับเพลิง						
	- การทำงานของลิฟต์ / ลิฟต์ดับเพลิง				✓		
	- อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย		✓				
	- อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือ		✓				
	- การทำงานของระบบอัดอากาศบริเวณ โถงหน้าลิฟต์ ดับเพลิง		✓				
6.	บันไดเลื่อน						
	- การทำงานของบันไดเลื่อน			✓			
	- อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย			✓			
	- ระบบไฟฟ้าของบันไดเลื่อน			✓			
	- ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำทิ้ง				✓		



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
IEQ. ENGINEERING CO., LTD



6. ความถี่ในการตรวจบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย

ลำดับ	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		2 ปีครั้ง	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
1.	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้						
	1.1 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเสียง ลำโพง หรือแสง					✓	
	1.2 แบตเตอรี่						
	- การทดสอบเครื่องประจุไฟฟ้า					✓	
	- แบตเตอรี่แบบน้ำกรด		✓				
	- ทดสอบการคายประจุ 30 นาที		✓				
	- ทดสอบแรงดันไฟฟ้าขณะมีโหลด				✓		
	- ทดสอบความถ่วงจำเพาะน้ำกรด				✓		
	- แบตเตอรี่แบบกึ่ง - แกดเมียม				✓		
	- ทดสอบการคายประจุ 30 นาที					✓	
	- ทดสอบแรงดันไฟฟ้าขณะมีโหลด		✓				
	1.3 อุปกรณ์สำหรับการควบคุมต่าง ๆ (Control Panel or Devices) ครอบคลุมการทำงานของ ทิวส์ หลอดไฟ, แหล่งจ่ายไฟฟ้า, อุปกรณ์เชื่อมโยง, ทรานสปอนเดอร์						
	- แบบมีการตรวจควบคุม					✓	
	- แบบไม่มีการตรวจควบคุม			✓			
	1.4 การแสดงผลเมื่อสัญญาณขัดข้อง					✓	
	1.5 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ						
	- Smoke / Heat / Flame / Gas Detector, อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ					✓	
	- Water Flow Switch, Pressure Switch, Supervisory Switch และ Tamper Switch			✓			
	1.6 การแสดงผลเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้					✓	
	1.7 อุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณอันตราย (Hazardous Location)					✓	



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



ลำดับ	รายการตรวจสอบ/รักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		2 ปี/ครั้ง	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
2.	ระบบดับเพลิง						
	2.1 ถังดับเพลิง		✓				
	2.2 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง						
	- เครื่องสูบน้ำ ( Pump )				✓		
	- แบตเตอรี่เครื่องชนิด 30 นาที	1 ปี/ครั้ง					
	- แบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้า		✓				
	2.3 หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connections)		✓				
	2.4 หัวดับเพลิง (Fire Hydrants)						
	- ตรวจสอบสภาพหัวดับเพลิง					✓	
	- การเปิดฝาใต้สารหล่อลื่น			✓			
	- การทดสอบเปิด - ปิดวาล์ว					✓	
	2.5 ถังน้ำสำรองสำหรับใช้ดับเพลิง						
	- ระดับน้ำสำหรับใช้ดับเพลิง		✓				
	- สภาพทั่วไปของถังน้ำดับเพลิง				✓		
	2.6 สายฉีดน้ำดับเพลิง และตู้เก็บสายฉีด (Fire Hose Cabinets)						
	- สายฉีดน้ำ วาล์ว และอุปกรณ์		✓				
	2.7 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ						
	- Main Drain			✓			
	- Water Flow Switches			✓			
	- Supervisory Switches			✓			
	- สภาพเปิด - ปิด Control Valves		✓				
3.	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
	3.1 จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที		✓				
	3.2 จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 60 นาที				✓		
4.	ป้ายทางออกฉุกเฉินหรือป้ายทางหนีไฟ						
	4.1 จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30 นาที		✓				
	4.2 จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 60 นาที				✓		



บริษัท ไอ.อี.คว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
IEQ ENGINEERING CO., LTD.



บริษัท ไอ.อี.คว. เอ็นจิเนียริง จำกัด

**แบบแปลนสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งอุปกรณ์เตือนภัย  
และระงับเหตุฯ เพื่อการตรวจสอบอาคาร**


---



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.




แบบแปลนสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งอุปกรณ์เตือนภัยและรับเหตุ ฯ ชั้น 1




บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
L.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.

แบบแปลนสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งอุปกรณ์เตือนภัยและรับเหตุ ๓ ชั้น 2-3



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
LEO ENGINEERING CO., LTD.

แบบแปลนสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งอุปกรณ์เตือนภัยและระงับเหตุ 4 ชั้น 4



บริษัท โอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
L&Q ENGINEERING CO., LTD.

แบบแปลนสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งอุปกรณ์เตือนภัยและรับเหตุ ๔ ชั้น 5



บริษัท โอ.อี.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
LEO ENGINEERING CO., LTD



แบบแปลนสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งอุปกรณ์เตือนภัยและรับเหตุ ๔ ชั้น 6



ตู้ควบคุมสัญญาณเตือนภัย



ตู้แจ้งภัยฉุกเฉินด้วยเสียง



บันไดหนีไฟ



ตู้กระจายน้ำดับเพลิง ระบบควบคุมโดยอาคาร



โทรศัพท์สาธารณะ



ถังดับเพลิง



ตู้แจ้งภัยฉุกเฉินด้วยเสียงและแสง



ทางหนีไฟ  
FIRE EXIT




สัญญาณแจ้งเหตุด้วยเสียง ระบบควบคุมโดยอาคาร



บริษัท ไอ.อี.คิว. วิศวกรรม จำกัด  
I.E.O. ENGINEERING CO., LTD

แบบแปลนสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งอุปกรณ์เตือนภัยและระงับเหตุ ๔ ชั้น 7-20



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.

แบบแปลนสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งอุปกรณ์เตือนภัยและรับเหตุ ๔ ชั้น 21-23



				
ตู้ควบคุมสัญญาณเตือนภัย	ปุ่มกดแจ้งเหตุภัยอันตราย	ฆ้องสัญญาณ	โคมกระจายน้ำดับเพลิง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	กล้องวงจรปิด
				
ตู้ดับเพลิง	โคมสัญญาณเตือนภัยอันตราย	ทางหนีไฟ FIRE EXIT	โคมกระจายน้ำดับเพลิง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	กล้องวงจรปิด



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็มจีเนียริง จำกัด  
L.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.

## เอกสารแนบประกอบรายงานของผู้ตรวจสอบอาคาร



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอนจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD



ที่ E10091220586207



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบด้วยหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220586207

- นิติบุคคลนี้ขาดส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ใช้สำหรับประกอบเอกสารรายการตรวจสอบ



บริษัท ไอ.อี.คว. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้จัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่  
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่าน Code และเว็บไซต์กรม (www.dsd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน  
นับจากวันที่ออกหนังสือ

คิวอาร์โค้ด

Loading Business  
Information



Ref E661X091220586207

ออกให้ ณ วันที่ : 2023-10-19 T17:26:17-0700

ว.2 (วน.พิเศษ)

## รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ วัสดุ และบริการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำนำทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) ปล่อยเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างไร เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ


- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการตรวจการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านการขนถ่าย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติความสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ กับผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน พยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดตั้งและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมถึงบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป สิ่งอัด ย้ายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce



สมาคมผู้ค้าปลีกไทย  
Retailer Association of Thailand



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 30 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบธุรกิจผลิตตามการวิจัย โทเทิร์น และสื่ออื่น เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิด รวมทั้งงานกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท งานบันเทิงทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา จำหน่าย สื่อและวัสดุเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

(25) ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ให้เช่า วัสดุอุปกรณ์ เครื่องไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับการใช้งานด้านการผลิต สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภท รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ในบันทึกภาพทุกประเภท

(26) ประกอบธุรกิจบริการ ออกแบบ รับจ้างผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ ของที่ระลึกรวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภท

(27) ประกอบธุรกิจบริการ จัด สร้าง นิทรรศการ สิ่งพิมพ์ กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน ทั้งเพื่อการศึกษา และโฆษณาประชาสัมพันธ์

(28) ประกอบธุรกิจบริการ จัด สร้าง สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย ซีดีรอม วีซีดี เทปเสียง เทปวีดิทัศน์ ทั้งเพื่อการศึกษาและโฆษณาประชาสัมพันธ์

(29) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา วางระบบ โครงสร้าง และการบริหารงานองค์กร

(30) ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร และป้ายโฆษณาประเภทต่าง ๆ

ใช้สำหรับประกอบเอกสารรายการตรวจสอบบัญชี



บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ  
Transformative

Leading Business  
Transformation







เลขรหัสประจำบ้าน 1301-068539-4 รายการเกี่ยวกับบ้าน อำเภอเมืองปทุมธานี เลขที่ 2  
 รายการที่อยู่ 99/359 หมู่ที่ 2 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
 ชื่อหมู่บ้าน จรูญรัตน์ ปาร์ควิลล์ ชื่อบ้าน  
 ประเภทบ้าน บ้าน อักษรย่อบ้าน ศิแลเคียว 2 ชั้น 3 ห้อง  
 วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 20 มิถุนายน 2549  
 ลงชื่อ (นางจตุพรคน พวงแก้ว) นายทะเบียน  
 วันเดือนปีที่ออกทะเบียนบ้าน 20 มิถุนายน 2549

เลขที่ 1301-068539-4 ลำดับที่ 2  
 ชื่อ นายจตุพรคน พวงแก้ว เพศ ชาย  
 เลขประจำตัวประชาชน 3-1012-01200-09 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 14 ม.ค. 2509  
 มารดาอยู่ใกล้กันหรือไม่ ใช่ ป่วย 3-1012-01200-05-2 มีบุตร 1 คน  
 จิตอยู่ใกล้กันหรือไม่ ใช่ ป่วย 3-1012-01200-04-4 มีบุตร 1 คน  
 \* นก 99/180 หมู่ที่ 2 ต. บางหลวง  
 อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี เมื่อ 11 มิ.ย. 2553 (นายจตุพรคน พวงแก้ว)  
 \*\* 16/6 นายทะเบียน



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
 IEQ ENGINEERING CO., LTD.

เลขที่ น.อ.๑๑๙๙/๒๕๖๒

แบบ รค.๑



# หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
สำนักงานชื่อ.....บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด.....ตั้งอยู่เลขที่.....๑๑๙๙/๒๕๖๒  
ครอบ/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....๒  
ตำบล/แขวง.....นางหลวง.....อำเภอ/เขต.....เมือง/ทูลนาถ.....จังหวัด.....ปทุมธานี  
ได้ขึ้นทะเบียนเป็น.....ผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคล.....ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารแล้ว  
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....๒๕.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๔  
ออกให้ ณ วันที่.....๑๗.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๒

บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD



นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

(นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)

ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร



## สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เลขทะเบียน ๖๐๐/๕๒

ตั้งแต่วันที่ ๐๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๐๘ มีนาคม ๒๕๖๘

(นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์)  
นายกสภาวิศวกร

บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD.



ใช้สำหรับประกอบเอกสารยื่นขอใบรับรองการประกอบอาชีพ



บริษัท เดอะเดฟส์ จำกัด (มหาชน)  
 91, 99 Deves Insurance Building, Rajchawon Street, Sathon,  
 Bangkok 10120, Thailand  
 Tel : 0 2260 1599 Hotline : 1201 Fax : 0 2251 0099  
 www.deves.co.th

THE DEVES INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
 91, 99 Deves Insurance Building, Rajchawon Street, Sathon,  
 Bangkok 10120, Thailand  
 Tel : 0 2260 1599 Hotline : 1201 Fax : 0 2251 0099  
 www.deves.co.th

ประกันภัยชีวิต / ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันภัยอื่น ๆ

ต้นฉบับ

PLW-MH-033

**กรมการประกันภัยประกันชีวิต รับเหมาประกันภัยที่เลิกดำเนินการแล้ว**

**ในการปฏิบัติงานนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบความเหมาะสมในฐานผู้ตรวจสอบ**

1. รหัสบริษัท : DVS	<input type="checkbox"/> ล้ออายุ	<input checked="" type="checkbox"/> X	ประกันภัยอื่น	กรมการประกันภัยเลขที่ : 2021-PL017196-SPL
2. ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย : บริษัท ไอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 99/159 หมู่ที่ 2 ตำบลบางหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12000				
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 3 ปี				
วันขึ้น วันที่	23 กรกฎาคม 2564	เวลา 16:30 น.	วันสุดท้าย วันที่	23 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:30 น.
4. อันตรายที่ก่อให้เกิดความเสียหาย :				
ข้อควรระวังการ	ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี	ต่อปี	ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย	
ความสูญเสียที่รวม และ หรือ รวมเสียค่าเสียหาย	1,000,000.00 บาท	2,000,000.00 บาท	4,000,000.00 บาท	
5. ความรับผิดรวม	5,000,000.00 บาท	ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี		
6. อาณาเขตความคุ้มครองเขตอันตราย : ประเทศไทย				
7. เบี้ยประกันภัยสุทธิ : 20,000.00 บาท	ค่ากรม	800.00 บาท	ค่าเบี้ยค่าเพิ่ม : 1,405.60 บาท	เบี้ยประกันภัยรวม : 21,485.60 บาท
<input type="checkbox"/> ค้ำประกัน	<input checked="" type="checkbox"/> X	นายหน้าประกันภัยชื่อ : บริษัท ไอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทรเลขเลขที่ : 200041 2551		

วันที่สัญญาประกันภัย : 22 กรกฎาคม 2564 ออกกรมการประกันภัย : 22 กรกฎาคม 2564

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้ทำประกันภัยได้ลงนามและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท

ช.ค.จ.ก.



กรรมการ - Director

กรรมการผู้จัดการ - President

ผู้รับมอบอำนาจ - Authorized Signature

Rev. 0 01 06 2009



บริษัท ไอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
 I.E.Q. ENGINEERING CO., LTD



## เอกสารแนบประกอบรายงานของอาคารที่ตรวจสอบ



บริษัท ไอ.อี.คิว. เอ็นจิเนียริง จำกัด  
IEQ ENGINEERING CO., LTD.

เอกสารนี้ เป็นหลักฐานของกรมการที่ดินที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เพื่อมอบให้เจ้าบ้านเป็นผู้เก็บรักษา และ เจ้าบ้าน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อต่อไปนี้

- ข้อ 1 กรณีเกิดบุตรในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
- ข้อ 2 กรณีมีผลพลอยในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
- ข้อ 3 เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านหรือเมื่อมีผู้ย้ายเข้ามาในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการย้ายที่อยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้านหรือนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน แล้วแต่กรณี

บทกำหนดโทษ

- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 - 3 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  - ผู้ใดฝ่าฝืน หรือกระทำความผิดเป็นเหตุให้ตนหรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการอยู่ในทะเบียนราษฎร หรือเกิดเหตุการทะเบียนราษฎรขึ้นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ในการจัดระเบียบทะเบียนราษฎรให้เป็นอันเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กรมการที่ดินได้มีคำสั่งให้เจ้าบ้านต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร


รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 1009-214395-4 สำนักทะเบียน ห้องดินเขตพระโขนง

รายการที่อยู่ 2097 ถนนสุขุมวิท  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน โอเคโอ โฉม สุขุมวิท เอ  
ประเภทบ้าน อาคารชุด ลักษณะบ้าน อาคารชุด 23 ชั้น 449 ห้อง  
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 12 มิถุนายน 2556

ลงชื่อ  นายทะเบียน  
(น.ส. วุฒิชัย พหลาษฎร์)  
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 18 มิถุนายน 2556



ราชบัณฑิตยสถาน

การชั่วคราว

สำนักงาน

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคาร หรือจัดสวนสาธารณะ

เลขที่ พช. 127/2554

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

อนุญาตให้ บริษัท อเนกมณฑล จำกัด (มหาชน) โดย นายชานนท์ หรือกลุ่มญาติของอาคาร  
อยู่บ้านเลขที่ 99-1 ซอยสุขุมวิท-หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนน บางนา-ตราด (กม. 10.5) หมู่ที่ 14 ตำบล บางนา เขต บางนา  
อำเภอ บางนา กรุงเทพมหานคร

ข้อ 1 ทำการ ก่อสร้างอาคาร ที่บ้านเลขที่ 1-2 ซอยสุขุมวิท-สุขุมวิท หมู่ที่ 14 ตำบล บางนา  
บางนา อำเภอ บางนา กรุงเทพมหานคร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ น.ล.3 เลขที่ 12 ค.1 เลขที่ 236505,  
236504, 236179, 230178, 8367, 2197, 242878 เลขที่ดิน 4700, 6697, 6617, 6616, 3715, 3714, 7200 เป็นที่ดินของ  
บริษัท อเนกมณฑล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 เป็นอาคาร

(1) ชนิด โครงเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตั้งไว้เป็น สำนักงาน-ห้องครัวต่าง พื้นที่ใช้สอย 443.00  
ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่ติดกับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 1 คัน พื้นที่ใช้สอย 0.00 ตารางเมตร

(2) ชนิด ก่อสร้างแบบอื่น จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางระบายน้ำ พื้นที่ใช้สอย 35.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่ติดกับรถ  
และทางเข้าออกของรถ จำนวน 1 คัน พื้นที่ใช้สอย 0.00 ตารางเมตร

ตามแบบผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่ พช. 127/2554  
ที่แนบไว้ในอนุญาตนี้

ข้อ 3 มี นายชวรงค์ พล ประดิษฐ์ศิลป์ (ก-ตค 4511) นายธีระชัย สุทธิวิจิตร (ก-ตค 4511) เป็นผู้ควบคุมงาน  
มี นายชวรงค์ พล ประดิษฐ์ศิลป์ (ก-ตค 4511) นายชวรงค์ พล ประดิษฐ์ศิลป์ (สข. 4266) เป็นผู้ควบคุมแบบและ  
คำนวณ

ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือ  
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (1) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

สำหรับอาคาร

๑๖.๕๘ ตาราง

รวม

๐๐.๐๐ ตาราง เมตร รวมพื้นที่

(2) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2555

ออกให้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2554

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง



เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาต

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32

อาคารชุด (อสังหาริมทรัพย์)

อาคารพาณิชย์

การเปลี่ยนแปลงอาคาร

แบบ ด.จ

000135



สำนักงาน

จัดตั้งกรมการปกครองและที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ส่วนบริหารการปกครองอาคาร พ.ศ. 2515 ภายใน 30 วัน

ใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะนับระยะเวลา 1 ปี

**ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร**

เลขที่ ๐๕๖/๒๕๕๖

โดย นายสมาน นามะ และ นายสุวิทย์ นามะ

บริษัท อเนก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า

เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๓๓/๓ ตรอก/ซอย หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนน บางนา-ตราด (กม.๑๐.๕) หมู่ที่ ๓๕

ตำบล แขวง บางพลีใหญ่ อำเภอ เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

ได้ทำการ ก่อสร้างและตัดแปลง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในอนุญาต

เลขที่ ๔๖ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าของงานต้องยื่นแจ้งออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ๒๕ ชั้น จำนวน ๒ หน่วย เพื่อใช้เป็น อาคารชุด (๔๔๐ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกจอดรถ จำนวน ๓๓๐ คัน อาคารชุดพาณิชย์ (๒ ห้อง) - ตระเวนบ้าน -

(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกจอดรถ จำนวน คัน

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกจอดรถ จำนวน คัน

ที่บ้านเลขที่ ๓๓/๓ ตรอก/ซอย หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนน บางนา-ตราด

หมู่ที่ ๓๕ แขวง บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

โดย บริษัท อเนก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท อเนก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๓/๓ เลขที่ ๓๓/๓ เลขที่ ๓๓/๓ เลขที่ ๓๓/๓

เป็นที่ดินของ บริษัท อเนก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๓๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ (๑๑) มาตรา ๔ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน - ๒ ค.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

(นายสมาน นามะ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต







(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง  
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๖ ทะเบียนเลขที่ ๒๑/๒๕๕๖  
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด " โออีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ "

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด  
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ  
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ความผิดของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๒๐๘๗ หมู่ที่ ๑ ต.ตรอก/ซอย  
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๖๖๐ โทรศัพท์

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ พนักงานเจ้าหน้าที่  
( นพคุณทรงชัย วีระนาวิน )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

สำเนาถูกต้อง

(นายสมชาย ทองเต็ม)

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน



รายชื่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

หน้า ๓

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ/ เลขประจำตัวประชาชน	ผ่านการอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด วัน เดือน ปี	ตามมติที่ประชุมใหญ่ เจ้าของร่วม		วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน	วัน เดือน ปี ที่พ้นจากตำแหน่ง	หมายเหตุ
			ครั้งที่	เมื่อ วัน เดือน ปี			
1.	<del>นาย อ. วิชาญ วัฒนวิทย์ (โดยนางสาวอรรณีพร วัฒนวิทย์ รับผิดชอบแทน)</del> <del>นาย อ. วิชาญ วัฒนวิทย์</del>				๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖		
๑.	บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด (โดยนางสาวอรรณีพร วัฒนวิทย์ รับผิดชอบแทน)			๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๕ เม.ย. ๒๕๖๖		
๑.	บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด (โดยนางสาวอรรณีพร วัฒนวิทย์ รับผิดชอบแทน)			๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖		ส.อ.อ. ๒๕๖๖ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖
๑.	บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด 1 1014 00844 99 4 (โดยนางสาวอรรณีพร วัฒนวิทย์ รับผิดชอบแทน)			๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖		๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖
	(โดยนางสาวอรรณีพร วัฒนวิทย์ รับผิดชอบแทน)			๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖			๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖



### มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เปิดการเรียน

ชื่อหมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ชื่อบ้าน \_\_\_\_\_  
 ประเภทบ้าน บ้าน \_\_\_\_\_  
 สันติสุขนิเวศน์พัฒนาชุมชนและที่ดิน  
 ทุ่งชื่อ \_\_\_\_\_ นายทะเบียน \_\_\_\_\_  
 (นางกัญชานันท์ สิงห์กุลศรี)  
 วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 10 มกราคม พ.ศ. 2565

[illegible]





220000/7002003261		ตารางกรมธรรม์ประกันภัย THE SCHEDULE		ต้นฉบับ/ORIGINAL	
รหัส : TSRI	คู่สัญญา ( / )	ประกันภัยใหม่ ( )	กรมการประกันภัยเลขที่ 230001/7002003261		
1. ผู้เอาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Insured Name and Address ฉัตรกุลเอกการอุตสาหกรรม จำกัด ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110			สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่ประกันภัย : Location of Property Insured 2097, 2097/1-447 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 กันพล 17 จังหวัดภูเก็ต 83550000		
2. ระยะเวลาประกันภัย : 1 ปี		เริ่มวันที่ 01/01/2566	เวลา 16.30 น.	สิ้นสุดวันที่ 01/01/2567	เวลา 16.30 น.
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 625,000,000.00 บาท (หกร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)			อัตราเบี้ยประกันภัย 0.0470000 %		
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 294,173.00 บาท		ภาษีอากร 1,177.00 บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 20,674.50 บาท	รวม 316,024.50 บาท	
4. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน : Material Damage					
รายการที่ Item No.	รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย Description of the Property Insured		จำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured	ความรับผิดชอบส่วนเกิน Deductible	
	โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ (อาคารพาณิชย์)		625,000,000.00 บาท	ตามรายการแนบ	
5. จำนวนเงินเอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยร่วม Amount of Co-insurance & Co-insurers					
6. รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยและพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวพืชพันธุ์อันเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัย Description of Building insured or containing the property insured			เป็นเจ้าของ ( / ) As Owner	ผู้เช่า ( / ) As Tenant	
จำนวนชั้น No. of Storey	จำนวนชั้นใต้ดิน No. of Basement	พื้นที่ภายในอาคาร Total Internal Area	1,000.00 ตารางเมตร (1000 ตร.ม.)		
7. สถานะที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Occupancy	รหัสภัย Risk Exp Code	ชั้นของสิ่งปลูกสร้าง Class of Building	1, 1		
8. กรมธรรม์ประกันภัย มีเงื่อนไขแนบมา This Insurance is subject to the clauses and/or conditions attached					
9. วันที่สัญญาประกันภัย Agreement made on 01/01/2566		วันที่กรมธรรม์ Policy issued on 01/01/2566	เซ็นชื่อก่อนหน้า		

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของนิติบุคคลไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของนิติบุคคล

4063

กรรมการ-Director

กรรมการ-Director


ผู้มีอำนาจก่อนหน้า-Authorized Signatory

ต้นฉบับ

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย SCHEDULE  
การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (PUBLIC LIABILITY INSURANCE)

บริษัท (Code)	TSRI	กรมธรรม์ประกันภัยสาขา Policy No.	T30001/A005000617	
ชื่อผู้เอาประกันภัย	นิติบุคคลอาคารชุด โอโต้โม โม ซุซุมิเทิ เอ			
Name of Insured				
ที่อยู่	2897 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260			
Address				
ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ	อาคารชุดพักอาศัย			
The Business				
สถานที่ประกอบกิจการที่เอาประกันภัย	2897, 2897/1-449 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร			
Insured Premises				
อาณาเขตความคุ้มครอง	ภายในอาณาเขตที่ประกอบกิจการ			
Coverage Territory				
เขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง	ประเทศไทย			
Jurisdiction				
ระยะเวลาประกันภัย	เริ่มในวันที่	วันที่	สิ้นสุดวันที่	วันที่
Period of Insurance	From 01/01/2566	At 16.30	To 01/01/2567	At 16.30 Hours
4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองตามขอบเขตการเชื่อมโยงข้อที่ระบุ "คุ้มครอง" เท่านั้น This Policy Affords Coverage Only With Respect to Those Description of Risk for Which a Wording "Covered" is Shown				
ขอบเขตของการเชื่อมโยง Description of Risk	ข้อ 1.	ความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เอาประกันภัย (Legal liability arising from the business and happening within or caused by the insured premises.)		
	ข้อ 2.	ความรับผิดตามกฎหมายของอันถึงจากเหตุประทุษร้ายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งเกิดจากเหตุอันเนื่องมาจากเหตุที่เกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เอาประกันภัย ในขณะที่บุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเหตุประทุษร้ายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งเกิดจากเหตุอันเนื่องมาจากเหตุที่เกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เอาประกันภัย (Legal liability arising from the insured or insured's employees whilst on duty while engaged in the insured's business outside the insured premises.)		
7. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (Limit of Liability) ตามรายการแนบ				
8. การรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัยต่อสิ่งรับผิดชอบต่อบุคคลแต่ละครั้ง กรมธรรม์แนบมา บาท Baht				
9. เบี้ยประกันภัยขั้นต้นคำนวณจาก ประมาณ บาท Baht				
The First Premium Calculated From Estimated at The Amount of				
ซึ่งจะให้เป็นพื้นฐานในการคำนวณเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 11				
Which Shall be The Basis in Calculating The First Premium and be Adjusted According to General Conditions Clause No.11				
10. เบี้ยประกันภัย	บาท	อากรแสตมป์	บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Premium	25,000.00	Baht Stamps Duty	100.00	Baht Vat
			1,757.00	Baht Total
				26,857.00
				Baht
11. เอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย (Attached endorsements) 711.001, 711.002, 711.004, 711.007, 711.008, 711.102, 711.103, 711.104				
12. เครื่องจักรรถที่ได้รับคามคุ้มครอง (Plant Extension Cover) (ข้อ 2.3) (See Exclusion NO.2.3)				
<div> <input type="checkbox"/> ตัวแทน         <input checked="" type="checkbox"/> นายทพป.ประกันภัยรายนี้ บริษัท ร่วมสิริมิตรอินชัวรันส์ไทยภาคใต้ จำกัด       </div> <div>         ใบอนุญาตเลขที่ 100184/2514       </div>				

วันที่ทำสัญญาประกันภัย	01/01/2566	วันออกกรมธรรม์ประกันภัย	01/01/2566	4063
Agreement made on		Policy issued on		
<p>เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ ขอออกใบนี้ว่าท่านได้ลงนามติดชื่อ และประทับตราของบริษัทฯ ให้เป็นหลักฐาน          As evidence the company has caused This Policy to be signed by duly authorized persons and the company's stamp to be affixed at its office.</p>				

  
Director

*V. K. V.*  
Director

21.6.17

ได้รับมอบอำนาจ - Authorized Person

## บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๔

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

### นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(นายพงศ์ศักดิ์ แทนรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

# แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

## Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : ไอศไอ โมดิ สุขุมวิท ๑๑

เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร GEN-3-01	อายุการใช้งาน
รหัสความถี่ M 15/01/2567	สถานที่ติดตั้ง ชั้น 3

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบ</b>					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่อง)	...	...	...	✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดระดับก่อนและหลังการเดินเครื่อง)	...	...	...	✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	✓	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	✓	
ระดับแบตเตอรี่และสวิตช์แบตเตอรี่	...	...	...	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูข้างบนตัว)	...	...	...	✓	
รูปร่างและเสียง	...	...	...	✓	
สภาพกระดาด	...	...	...	✓	
สภาพพัดลม หม้อน้ำ	...	...	...	✓	
เบ้าฉีดล้าง ล้างเครื่อง	...	...	...	✓	
แนวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	✓	
สายเบรคสาย Control	...	...	...	✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ตามมาตรฐาน 60-100 PSI)	...	...	...	✓	ค่าที่วัดได้ 93 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ตามมาตรฐาน - Deg.C)	...	...	...	✓	ค่าที่วัดได้ - Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	✓	ค่าที่วัดได้ 380 L
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ตามมาตรฐาน 1500 RPM)	...	...	...	✓	ค่าที่วัดได้ 1512 RPM
สภาพน้ำประปา	...	...	...		
สภาพน้ำมันเชื้อเพลิง	...	...	...		
<b>ทั่วไปความสะอาด</b>					
บริเวณห้องเครื่องสะอาดและเรียบร้อย	...	...	...	✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	✓	
สวิตช์แบตเตอรี่	...	...	...	✓	
<b>เปลี่ยน</b>					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...		ครบ 250 ชั่วโมง [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...		ครบ 250 ชั่วโมง [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...		ครบ 250 ชั่วโมง [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)	...	...	...		ครบ 2 ปี [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
หม้อน้ำและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)	...	...	...		ครบ 3 ปี [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย : กฤษณ์ ตรวจสอบโดย : 92 ทบทวนตรวจสอบโดย : [Signature]

รายงาน : กฤษณ์ วันนำส่ง : 15, 1, 67 ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ 15, 1, 67 วันที่ 15, 1, 67 วันที่ 15, 1, 67



ฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  
Preventive Maintenance Checklist

รหัส: ไอดีโอ โมบี สุรินทร์ เอ

เครื่องจักร

FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

เครื่องจักร FPP-G-01			อายุการใช้งาน		
รหัสความถี่ M 17/01/2567			สถานที่ติดตั้ง รัน G		
รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบ</b>					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่อง)	...	...	...	✓	
ระดับน้ำมันไฮดรอลิก (วัดระดับที่ก่อนและหลังการเดินเครื่อง)	...	...	...	✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	✓	
อุณหภูมิถังหล่อเย็น	...	...	...	✓	
ปั๊มเบรกไฮดรอลิกและสายเคเบิล	...	...	...	✓	
ระดับน้ำในถังเบรกไฮดรอลิก (ดูที่มาตรวัด)	...	...	...	✓	
ชุดสายเคเบิลเบรก	...	...	...	✓	
สภาพท่ออากาศ	...	...	...	✓	
สายพานขับเคลื่อน หม้อน้ำ	...	...	...	✓	
เบรคฟรีดัมด้านเครื่อง	...	...	...	✓	
แรงดันลมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	...	...	...	✓	
อุณหภูมิในถังเชื้อเพลิง (ตามมาตรฐาน 75 Deg C)	...	...	...	✓	ค่าที่วัดได้ 45 PSI
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	✓	ค่าที่วัดได้ 6-10 L
ความเร็วรอบเครื่อง (ตามมาตรฐาน 2200 RPM)	...	...	...	✓	ค่าที่วัดได้ 2200 RPM
สายพานขับเคลื่อน	...	...	...	✓	
สายพานขับเคลื่อน	...	...	...	✓	
<b>ทำความสะอาด</b>					
บริเวณที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อน	...	...	...	✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	✓	
ถังเบรกไฮดรอลิก	...	...	...	✓	
<b>เปลี่ยนอะไหล่</b>					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)	...	...	...	...	รวมที่วัดได้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	...	รวมที่วัดได้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	...	รวมที่วัดได้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
เบรคไฮดรอลิก (ประมาณ 2 ปี)	...	...	...	...	เปลี่ยนที่วัดได้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อลมและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)	...	...	...	...	เปลี่ยนที่วัดได้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
<b>รายละเอียดปัญหา</b>			<b>รายละเอียดการแก้ปัญหา</b>		
หมายเหตุ: M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ					
ตรวจสอบโดย		ตรวจสอบโดย		ทบทวนตรวจสอบโดย	
ชื่อ/ตำแหน่ง <u>ก้องเกียรติ</u>		ชื่อ/ตำแหน่ง <u>ก้องเกียรติ</u>		ชื่อ/ตำแหน่ง <u>ก้องเกียรติ</u>	
วันที่ <u>17/1/67</u>		วันที่ <u>17/1/67</u>		วันที่ <u>17/1/67</u>	



# OTIS

บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

12 E 201 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 Ideo Mob: 09-000-0000  
 24 ก.ค. 2562 เวลา 10:00 น.

Certificate No. 001/2562

ใบรายงานผลการบำรุงรักษาลิฟต์ขึ้น-ลงคน

## ใบตรวจสอบรายการก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)

<b>รายการ</b> <input checked="" type="checkbox"/> MIP ฉุกเฉิน <input checked="" type="checkbox"/> MIP ปิดเครื่อง/เตรียม <input checked="" type="checkbox"/> ไฟฟ้าขัด/ห้ามส่งคน <input checked="" type="checkbox"/> สัญญาณ	<b>หมายเหตุ</b> <input type="checkbox"/> การป้องกันการตก <input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบกำลังกล <input type="checkbox"/> การเข้าออกห้อง <input type="checkbox"/> การไปสาย Jumper <input type="checkbox"/> การเข้าออกห้อง <input type="checkbox"/> ดึงสายสลิง Sheave <input type="checkbox"/> ใส่เบรกมือ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบก่อน	<b>หมายเหตุ</b> <input type="checkbox"/> การเข้าออกห้อง <input type="checkbox"/> การไปสาย Jumper <input type="checkbox"/> การเข้าออกห้อง <input type="checkbox"/> ดึงสายสลิง Sheave <input type="checkbox"/> ใส่เบรกมือ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบก่อน	<b>หมายเหตุ</b> <input type="checkbox"/> การเข้าออกห้อง <input type="checkbox"/> การไปสาย Jumper <input type="checkbox"/> การเข้าออกห้อง <input type="checkbox"/> ดึงสายสลิง Sheave <input type="checkbox"/> ใส่เบรกมือ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบก่อน
---	---	--	--

รายละเอียดการบำรุงรักษา	
Machine Room (ห้องเครื่อง)	
สภาพทั่วไป ภายใน Gen2 MRB	OK
Machine Brake	OK
Controller	OK
Automatic Rescue Device (ARDD) AHU	OK
Entrance (ทางเข้า)	OK
Hall Lantern / Emergency Position Indicator Button	OK
Hallway Door (ประตูทางขึ้น-ลง)	OK
Car Operating Panel (COP)	OK
Car Lights & Fans	OK
Safety Shoes / Detector / Light Rays	OK
Intercom / Emergency Bell and Light	OK
Car & CRT Rail Lubrication / Guide Shoes	OK
PS Equipment	OK

รายละเอียดการบำรุงรักษา	
PS (Pressure Switch)	OK
Under The Car	OK
Safety Gear	OK
Load Transmitters & Main Conductors	OK
Governor Tension Switch	OK
Selector Taps / Switches (ลิฟท์)	OK
Compensating Ropes & Sheaves (ลิฟท์)	OK
Buffers (ลิฟท์)	OK
CBB (Capacitor Bank) & RFI (Radio Frequency Interference)	OK
LED Emergency Light	OK

หมายเหตุ: N = Normal (ปกติ)  
 A = Adjusted (ปรับแต่ง)  
 I = Connected (แก้ไข)  
 C = Cleared (ทำความสะอาด)  
 L = Lubricated (หล่อลื่น)  
 H = Inspected (ตรวจสอบ)  
 ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดการซ่อมแซม

## ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า

หากต้องการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ชื่อลูกค้า: คุณสมชาย ใจดี หมายเลข: 001  
 ชื่อช่าง: สมชาย ใจดี หมายเลข: 001  
 ชื่อช่าง: สมชาย ใจดี หมายเลข: 001  
 ชื่อช่าง: สมชาย ใจดี หมายเลข: 001



OTIS Online

OTIS Online

OTIS Online



# OTIS

บริษัท โอทีเอส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

7355 ชั้น 2 E ขึ้นที่ 102-01 ถนนเคบีเอ็ม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 161-0127544 161-55  
 ชื่อสัญญา Idea Mobi Sk 91A Route 36 หมายเลขสัญญา 1111194 หมายเลขเครื่อง 1111194 รุ่น 1111194

สัปดาห์ที่ 26 ปี 2016 เวลาเช้า 08:00 เวลาเย็น 17:00 ชั่วโมงทำงาน 9 ชั่วโมงเกิน 0

☐ ใน Case Code หรือ ☐ ในเวลาและรายการงานการบำรุงรักษาอัตโนมัติเดือน พฤศจิกายน

การตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน (JHA QUICK CARD)			
<b>อันตราย</b> <input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุ <input checked="" type="checkbox"/> ปวดหลัง/เคล็ด	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟฟ้าช็อต/ค่าแรงกด <input checked="" type="checkbox"/> สารเคมี	<input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุ/บาดเจ็บ <input checked="" type="checkbox"/> ตกจากที่สูง	<input checked="" type="checkbox"/> สันโดง/สะกด <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ
<b>ประเด็น FPA</b> <input type="checkbox"/> การป้องกันการตก <input type="checkbox"/> การควบคุมค่าแรงกด	<input type="checkbox"/> การเข้าออกห้อง <input type="checkbox"/> การใช้สาย/Imped	<input type="checkbox"/> การเข้าออกห้อง <input type="checkbox"/> สารเคมี	<input type="checkbox"/> การควบคุมไฟฟ้า <input type="checkbox"/> อื่นๆ
<b>การควบคุม</b> <input type="checkbox"/> การเข้าออกห้อง <input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save <input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save <input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save	<input type="checkbox"/> การเข้าออกห้อง <input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save <input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save <input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save	<input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save <input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save <input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save <input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save	<input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save <input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save <input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save <input type="checkbox"/> สิ่งกีดขวาง/Save

รายละเอียดงานทุกเดือนที่เข้าบริการ		รายละเอียดงานบริการสำหรับเดือนพฤศจิกายน	
<b>Machine Room (ห้องเครื่อง)</b> อุปกรณ์ไฟฟ้า (สายไฟ, Gen, AVR) อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม Machine Brake อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม Controller อุปกรณ์ไฟฟ้า (สายไฟ, AVR) Automatic Rescue Device (ระบบดึงกลับ) อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR)	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T	<b>Car Top (ห้องคาน)</b> Car Sheave (ถ่าน) อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม Safety Switch อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR) อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR) Door Zone & LV อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR)	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
<b>Entrance (ทางขึ้น)</b> Hall Lantern / Group Position Indicator Button อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR)	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T	<b>HolstWay (ห้องลิฟต์)</b> Counter Weight Sheave (ถ่าน) อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม Stopping Switches (1LS, 2LS, 3LS, 4LS) อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR) CSB (เบรก) & RBI (อุปกรณ์ตรวจสอบเบรก) อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR)	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
<b>Car Cab (ห้องคนขับ)</b> Car Operating Panel (C.O.P.) อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR) Lights & Fans อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR) Safety Shoes/Detector/Light Rays อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR) Intercom / Emergency Bell and Light อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR)	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T	<b>Car &amp; CWT Hall Lantern/ Guide Shoes</b> อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR) อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR)	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T
<b>Exit (ทางลง)</b> Hall Lantern / Group Position Indicator Button อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR)	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T	<b>Car &amp; CWT Hall Lantern/ Guide Shoes</b> อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR) อุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม (สายไฟ, AVR)	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> T

หมายเหตุ: N = Normal (ปกติ) C = Cleaned (ทำความสะอาด)  
 A = Adjusted (ปรับแต่ง) L = Lubricated (หล่อลื่น)  
 T = Tested (แก้ไข) R = Replaced (เปลี่ยน)  
 ระบุวันที่แก้ไขในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม  
 ภาควิชาการ / ในช่องที่ดำเนินการ

OTIS Online  
 1F SEP 2016, Aug 1, 2016 (REV 1.0)



## No.

77-341 64502

...ថ្នាំបំបាត់ជំងឺ...

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือน พฤศจิกายน

[illegible]

1999

(เพื่อผลประโยชน์ของลูก เบนไม่คิดว่านางเจ็ดคนสามารถทำอะไรกับเขาเป็นพี่หรือแม่ได้หรอก)

## No.

E ยืนที่ E02/01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-261-6690 2761154-55

Rey Mch 2.8.

56

2017

٥٥٥

2010/11

၁၃) အ. န. လှလှ

1994-1995-75

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

เป็นเวลาแล ราชง นก รบารุงรกษ ลีฟต์เดือบ พฤตจิกายน

[illegible][illegible]

สำรวจความพึงพอใจของชุมชน

คุณมีข้อเสนอแนะในการบริหารของ โฮกิส ☐ พลังงานที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

บุคคลากรประจำบริเวณงานได้ทำการให้คำแนะนำไปยังผู้ค้าขายผ่านบริการโดยตรง ไปรษณีย์ OTIS Doku

หน้า ๑๕๐๐ ๒๕/๑๐/๖๖

(כחול) 710 מכתב

707-1068

4094 4095

... ..

ศ.ดร.สุชาติ ชัยวัฒน์ ร.ท.ป

(เพื่อคน) จะไม่ละทิ้งบ้านไร่ไปหาเมือง(ใจคน) รักบ้านเมืองเช่นจิตไปหาพระยาเพชร

RECEIVED NOV 1 2011 (REV 10)



OTIS Online





บริษัท โอทิส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

*[Faint handwritten notes at bottom]*

ឆ្នាំបង្កើត: ១៩៧០ ទីតាំង: ០១ ០២ ០៣ ០៤ ០៥ ០៦ ០៧ ០៨ ០៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ ៩៤ ៩៥ ៩៦ ៩៧ ៩៨ ៩៩ ១០០

☐ *See last page for details*

ใบเวลาและรายงานการบำรุงรักษาไฟฟ้าเดือนตุลาคม

**การวิเคราะห์ตามก่อนปฏิบัติงาน (HA QUICK CARD)**

**ผู้ตรวจ** ☒ TTP ถูกพบ ☒ TTP ไฟฟ้าขัด/ฟ้าผ่า ☒ TTP ถูกพบจากบุคคลอื่น ☒ TTP ไม้โคก สะดุด ☒ TTP บินมา.....

**ประเมิน FPA**

☐ การปัดกันทางกล ☐ การเข้าออกหีบลูก ☐ การเข้าออกคันมือ ☐ การควบคุมไฟฟ้า

☐ การควบคุมกำลังกล ☐ การใช้น้ำมัน ☐ การเคียว ☐ สิ้นยา.....

**การควบคุม**

☒ การเข้าออกหีบลูก ☒ การเข้าออกคันมือ ☐ สวิตช์ควบคุมไฟฟ้า ☐ ไม้โคก

☒ สวิตช์ป้องกัน ☒ สวิตช์ล็อค ☐ ไฟฉุกเฉิน ☐ การปัดกันทางกล

☐ โทแวนด์ ☐ ฟังก์ชัน ☐ ฟังก์ชัน ☐ ฟังก์ชัน ☐ ฟังก์ชัน

☐ นวดภายใน ☐ เทนเดอร์ ☐ เทนเดอร์ ☐ เทนเดอร์

[illegible]

คำกล่าวความถึงพระโอรสองค์ที่ ๓

ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของ "ไฮทิส" ☒ พอใจมากที่สุด ☐ พอใจมาก ☐ พอใจ ☐ ไม่พอใจ ☐ ไม่พอใจมาก ☐ ไม่พอใจมากที่สุด

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้คะแนนส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

1967

**Figure 7**

การแก้ไขแบบ ..... วันที่ .....

(เพื่อผลประโยชน์ของงานไปตรวจเช็คผลการดำเนินงานก่อนยื่นข้อร้องเรียน)

TF SER 067 Sep 1 2023 (REV 9)



OTIS Online



บริษัท โอทิส เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด

ใบเวลาและรายงานการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ ๓ เดือน ตุลาคม

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

หากต้องการประเมินผลงานโดยการให้คะแนนทั้งถึงผู้จัดการฝ่ายบริการโดยตรง โปรดใช้ OTIS Online

출판부 73

Figure 2

ตรวจเช็คโดย

00471159

and...

ព្រះបាទសីហនុវត្ថ : រាជបិតា

(เพื่อขอประกอบใบรับรองสถานประกอบการและขอรับใบอนุญาตเป็นวิทยากร (ภาค ๒))

## ภาคผนวกที่ 2

### ข้อควรปฏิบัติขณะเกิดกรณีฉุกเฉิน

# วิธีรับมือ

# แผ่นดินไหว

www.kapook.com

## ข้อควรปฏิบัติ ขณะเกิดแผ่นดินไหว

- 1 **อย่าตื่นตกใจ** พยายามควบคุมสติ อย่าตื่นตระหนก 
- 2 **กรณีอยู่ในบ้าน** ให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียง และหน้าต่าง 
- 3 **กรณีอยู่ในอาคาร** หากที่หลบที่ปลอดภัย เช่น หมอบใต้โต๊ะ หรือจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง 
- 4 **ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง** ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา อาคาร และสิ่งห้อยแขวนต่างๆ 
- 5 **อย่าใช้สิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ** เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น 
- 6 **หากกำลังขับรถ** ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย 
- 7 **ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด** ขณะเกิดแผ่นดินไหว 
- 8 **กรณีอยู่ชายทะเล** หากสังเกตเห็นน้ำทะเลลดระดับอย่างรวดเร็ว ให้รีบหนีขึ้นที่สูง เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ 

## ข้อควรปฏิบัติ หลังเกิดแผ่นดินไหว

- 1 **ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียง** ว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่
- 2 **ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที**
- 3 **ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ** เพราะอาจมีวัสดุแหลมคมแถวได้
- 4 **ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส**
- 5 **ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด**
- 6 **เปิดวิทยุ ทวี พังค์ และนำฉุกเฉิน**
- 7 **สำรวจความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้**
- 8 **อย่าเป็นไทยมูว** หรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง
- 9 **อย่าแพร่ข่าวลือ หรือหลงเชื่อข่าวลือ**

ข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



เมื่อเกิดแผ่นดินไหว เราควรทำ  
อย่างไร เราควรรับมืออย่างไร  
มาดูวิธีการเอาตัวรอดจาก  
แผ่นดินไหวกันนะคะ

## ภาคผนวกที่ 3

### เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



## ความรู้ความเข้าใจในงานระบบอาคาร Ideo Mobi Sukhumvit A

เนื่องจากทางฝ่ายวิศวกรรมได้มีการทบทวนระบบและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาคาร โดยมีการทดสอบช่างอาคารสอนงานในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเช่น การตรวจเช็คงานประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี รวมถึงเอกสารที่ใช้กับงานประเภทนั้นๆ ให้สอดคล้องตามแผนงานที่หัวหน้าได้จัดทำไว้เพื่อให้สามารถปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและแก้ไขปัญหาเหตุขัดข้อง ของเครื่องจักรได้ รวมถึงการประสานงานแจ้งซ่อมแก้ไขและติดตาม

ทั้งนี้เพื่อให้ช่างอาคารมีความรู้ความเข้าใจ ในระบบการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นอย่างดี เพื่อบ่มเน้นให้เครื่องจักร และ อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

โดยทำการ Training ระบบดังต่อไปนี้

Wase water teament บ่อบำบัด



แต่งตั้งให้รับผิดชอบดูแลประจำหน่วยงาน Ideo Mobi Sukhumvit A

1. นายสุทัศน์ อ้อยเขม

ตำแหน่ง

ช่างประจำอาคาร

## ภาคผนวกที่ 4

### ใบเสร็จงานสุขสิ่งปฏิกูล

## ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส

26 หมู่ที่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 02-463-4510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 011355100411

รหัสถูกหนี CUS-00074

## ใบเสร็จรับเงิน / RECEIPT

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000914369

ชื่อถูกหนี นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 2097 ถนนสุขุมวิท

บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทร.

โทรสาร

เลขที่ RR2312-00074 วันที่ 23/12/2023

เลขที่ใบกำกับ INV2312-00074 วันที่ 23/12/2023

ใบสั่งซื้อเลขที่ - PO PO6612000009

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC-0003	ค่าบริการ - งานดูแลสิ่งปลูกสร้าง-ทาสีผนัง ตะกอนลอยค้ำบน	1.00	งาน	17,757.01		17,757.01
หมายเหตุ				รวมเงิน		17,757.01
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,242.99
( หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )				จำนวนเงินทั้งสิ้น		19,000.00

โปรดจ่ายเช็ค-โอน ในนาม หอก เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส ธนาคารกสิกรไทย บางครุ เลขที่ 359-299-173-9 เท่านั้น

☐ เงินสด ☒ เช็ค ☐ โอน

ธนาคาร

UOB

เลขที่

10058807

วันที่

5/1/67

ผู้รับเงิน

ผู้รับบริการ / ผู้มีอำนาจลงนาม



หจก.เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส

ใบส่ง งาน ใต้โต๊ะโมบิล กรุงเทพฯ ๘/

วันที่ 21...เดือน...กันยายน...พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	งานถอดสีเสื้อ - งานล้าง 3:00น. คืองานถอดสีเสื้อ	1 งาน	
	- ใต้โต๊ะ		
	- ล้างโต๊ะ อ่างล้างน้ำที่ ห้อง A		

.....  
.....  
21 / 12 / 66  
ผู้ปฏิบัติงาน

.....  
ENG/HO

.....  
.....  
21 / 12 / 66  
ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ เมื่อข้างเขียนตรวจรับงานแล้วหากงานไม่เรียบร้อยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ



## ภาคผนวกที่ 5

### เอกสารตรวจดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำของช่างอาคาร

# การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำ

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

THE WORKS

อาคาร : ไอศโอะ โมบิลิตี้ เอ

รายละเอียด		มกราคม ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะน้ำตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจสอบ / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Sewage Pump No 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Sewage Pump No 03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Sewage Pump No 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อเติมอากาศ	Air Blower Pump No 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Air Blower Pump No 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อดกตะกอน	Sludge return Pump No 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Sludge return Pump No 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Sludge drain Pump No 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อกักน้ำ	Effluent Pump No 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Effluent Pump No 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้บังคับการ	ช่างอาคาร	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห	ห		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	ส																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	ส																														
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนี้ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรแกรมเครื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

# การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

THE  
WORKS

อาคาร : ไอศโอบ โอบิสุยวท เอ

รายละเอียด		กุมภาพันธ์ ปี 2567																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																													
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																													
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																													
ทดสอบเดินเครื่อง																													
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค/ตกไขมัน																												
บ่อนระบ	Sewage Pump No.01																												
	Sewage Pump No.02																												
	Sewage Pump No.03																												
	Sewage Pump No.04																												
บ่อเติมอากาศ	Air Blower Pump No.01																												
	Air Blower Pump No.02																												
บ่อดักตะกอน	Sludge return Pump No.01																												
	Sludge return Pump No.02																												
	Sludge drain Pump No.01																												
บ่อดักน้ำ	Effluent Pump No.01																												
	Effluent Pump No.02																												
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																												
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																												
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																												
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนะ :																											
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																													
ไปตรวจระบบ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																													



# การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำ

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ไอทีโอ โมบิลิตี้ เอ

THE WORKS

รายละเอียด		มีนาคม ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งลิฟท์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sewage Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sewage Pump No.03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sewage Pump No.04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อเติมอากาศ	Air Blower Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Blower Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อดักตะกอน	Sludge return Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sludge return Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sludge drain Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อกักน้ำ	Effluent Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Effluent Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้บันทึก	ช่างอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>หัวหน้าช่าง</p> <p>รับทราบโดย</p> </div> <div> <p>ผู้จัดการอาคาร</p> </div> </div>																														
หมายเหตุ :		<p>รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก</p> <p>โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ</p>																														
		<p>ข้อเสนอแนะ : Sewage No.2 มีไขมันหิน</p>																														



การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ไอดีโอ โมบิลิตี้ เอ

THE  
WORKS

รายละเอียด		เมษายน ปี 2567																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																															
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																															
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																															
ทดสอบเดินเครื่อง																															
บ่อตกไขมัน	ตรวจเช็ค / ตกไขมัน																														
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																														
	Sewage Pump No.02																														
	Sewage Pump No.03																														
	Sewage Pump No.04																														
บ่อเติมอากาศ	Air Blower Pump No.01																														
	Air Blower Pump No.02																														
บ่อตกตะกอน	Sludge return Pump No.01																														
	Sludge return Pump No.02																														
	Sludge drain Pump No.01																														
บ่อพักน้ำ	Effluent Pump No.01																														
	Effluent Pump No.02																														
ผู้จับบันทึก	ช่างอาคาร																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																														
รวมโดย	ผู้จัดการอาคาร																														
หมายเหตุ :		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                     รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก                      ไปตรวจดูเครื่องไหม <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ </div> <div>                     ข้อเสนอแนะ : _____                      _____                      _____ </div> </div>																													

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

THE  
WORKS

อาคาร : ไอศโล โนนิสุพรวิทย์ เอ

รายละเอียด		พฤษภาคม ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / สักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
	Sewage Pump No.03																															
	Sewage Pump No.04																															
บ่อเติมอากาศ	Air Blower Pump No.01																															
	Air Blower Pump No.02																															
บ่อดักตะกอน	Sludge return Pump No.01																															
	Sludge return Pump No.02																															
	Sludge drain Pump No.01																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
ผู้ควบคุม	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																





การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List



อาคาร : โอซีโอ โมบิลิตี้ เอ

รายละเอียด		มิถุนายน ปี 2567																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																															
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		ค	ก	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด
ทดสอบเดินเครื่อง																															
บ่อตกไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน	9																													
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sewage Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sewage Pump No.03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sewage Pump No.04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อเติมอากาศ	Air Blower Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Blower Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อตกตะกอน	Sludge return Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sludge return Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sludge drain Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อพักน้ำ	Effluent Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Effluent Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด	ด
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	น					น					น					น					น									
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	 																													
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนะ :																													
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																															
ไปตรวจเครื่องไหม <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																															

## ภาคผนวกที่ 6

### เอกสารตรวจสอบระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อประปา



# การตรวจสอบแท่งค้ำน้ำและท่อจ่ายน้ำดีภายในอาคาร

Daily Pumping Equipment Check List



อาคาร :

ไฮดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ

รายการตรวจสอบ		มกราคม ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
แท่งค้ำค้ำ	แท่งค้ำน้ำ 1																															
	ระดับน้ำภายในแท่งค้ำ(เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สถานะรั่วซึม/รอยแตกกร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แท่งค้ำน้ำ 2																															
	สถานะรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
สถานะการจ่ายน้ำและ	สถานะ ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ท่อรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PRV วาล์วลดแรงดัน	สถานะ (ปกติ/ไม่ปกติ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	Y	*	h	h	h	no	no	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>จ</span> <span>จ</span> <span>จ</span> <span>จ</span> </div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>me</span> <span>me</span> <span>me</span> <span>me</span> </div>																														
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

# การตรวจสอบแท่งค้ำน้ำและท่อจ่ายน้ำดีภายในอาคาร

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร :

ไอดีโอ โอบี สุขุมวิท เอ

THE WORKS




รายการตรวจสอบ		กุมภาพันธ์ ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
แท่งค้ำค้ำดิน	แท่งค้ำน้ำ 1																															
	ระดับน้ำภายในแท่งค้ำ (เต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	สถานะรั่วซึม/รอยแตกร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
แท่งค้ำค้ำ 2																																
แท่งค้ำค้ำค้ำ	สถานะรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	รอยแตกร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
สถานะการจ่ายน้ำและ เส้นท่อส่งน้ำ	สถานะ ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ท่อรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PRV วาล์วลดแรงดัน ในท่อ	สถานะ (ปกติ/ไม่ปกติ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	การรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	สว										สว										สว										
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]										[Signature]										[Signature]										
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค		<input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																														
โปรดระบุเครื่องหมาย		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																														

# การตรวจสอบแหล่งน้ำและท่อจ่ายน้ำดีภายในอาคาร

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : **ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ**

THE  
WORKS

รายการตรวจสอบ		มีนาคม ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
แท้งค์ใต้ดิน	แท้งค์น้ำ 1																															
	ระดับน้ำภายในแท้งค์(เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สถานะวาล์ว/รอยแตกรั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
แท้งค์ลอยฟ้า	สถานะวาล์ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยแตกรั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
สถานะการจ่ายน้ำและ เส้นท่อส่งน้ำ	สถานะ ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ท่อรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PRV วาล์วลดแรงดัน ในท่อ	สถานะ (ปกติ/ไม่ปกติ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		<div> <div> <div>รอบการตรวจเช็ค</div> <div> <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input checked="" type="checkbox"/> รอบดึก </div> </div> <div> <div>โปรดระบุเครื่องหมาย</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ </div> </div> </div>																														
ข้อเสนอแนะ :		<div> <div></div> <div></div> </div>																														



# การตรวจสอบแหล่งน้ำและท่อจ่ายน้ำดีภายในอาคาร

Daily Pumping Equipment Check List

THE WORKS

อาคาร : **ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ**

รายการตรวจสอบ		เมษายน ปี 2567																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
แหล่งน้ำใต้ดิน	แหล่งน้ำ 1																														
	ระดับน้ำภายในแหล่ง(เดิม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	สถานะรั่วซึมรอยแตกฉ่ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
แหล่งน้ำ 2																															
แหล่งน้ำผิวดิน	สถานะรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	รอยแตกฉ่ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
สถานะการจ่ายน้ำและ เส้นท่อส่งน้ำ	สถานะปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ท่อรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
PRV วาล์วลดแรงดัน ในท่อ	สถานะ (ปกติ/ไม่ปกติ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																														
หมายเหตุ :		<div> <div> <div>รอบการตรวจเช็ค</div> <div> <input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก </div> </div> <div> <div>ใบ</div> <div> <div>อุปกรณ์</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ </div> </div> </div> </div>																													
		<div> <div>ข้อเสนอแนะ :</div> <div></div> </div>																													



# การตรวจสอบแท่งค้ำน้ำและท่อจ่ายน้ำดีภายในอาคาร

Daily Pumping Equipment Check List



อาคาร : **ไฮดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ**

รายการตรวจสอบ		พฤษภาคม ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
แท่งค้ำค้ำค้ำ	แท่งค้ำน้ำ 1																															
	ระดับน้ำภายในแท่งค้ำ(เดิม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สถานะรั่วซึมรอบแท่งค้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แท่งค้ำน้ำ 2																															
	สถานะรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
สถานะการจ่ายน้ำและเส้นท่อส่งน้ำ	รอบแท่งค้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ท่อรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PRV วาล์วลดแรงดันในท่อ	สถานะ (ปกติ/ไม่ปกติ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	5																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	5																														
หมายเหตุ		ข้อเสนอนี้แนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค		<input type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																														
โปรดระบุเครื่องหมาย		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																														

# การตรวจสอบแทงค์น้ำและท่อจ่ายน้ำดีภายในอาคาร

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : **ไฮดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ**



รายการตรวจสอบ		มิถุนายน ปี 2567																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
แทงค์ใต้ดิน	แทงค์น้ำ 1																														
	ระดับน้ำภายในแทงค์(เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สถานะรั่วซึมรอยแตกชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
แทงค์คาบฟ้า	แทงค์น้ำ 2																														
	สถานะรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
สถานะการจ่ายน้ำและ	สถานะ ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ท่อรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PRV วาล์วลดแรงดัน	สถานะ (ปกติ/ไม่ปกติ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ควบคุม	ช่างอาคาร	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> <div>13</div> <div>14</div> <div>15</div> <div>16</div> <div>17</div> <div>18</div> <div>19</div> <div>20</div> <div>21</div> <div>22</div> <div>23</div> <div>24</div> <div>25</div> <div>26</div> <div>27</div> <div>28</div> <div>29</div> <div>30</div> </div>																													
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> <div>13</div> <div>14</div> <div>15</div> <div>16</div> <div>17</div> <div>18</div> <div>19</div> <div>20</div> <div>21</div> <div>22</div> <div>23</div> <div>24</div> <div>25</div> <div>26</div> <div>27</div> <div>28</div> <div>29</div> <div>30</div> </div>																													
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> <div>13</div> <div>14</div> <div>15</div> <div>16</div> <div>17</div> <div>18</div> <div>19</div> <div>20</div> <div>21</div> <div>22</div> <div>23</div> <div>24</div> <div>25</div> <div>26</div> <div>27</div> <div>28</div> <div>29</div> <div>30</div> </div>																													
หมายเหตุ :		<div> <div> <div>รอบเช้า</div> <div>รอบบ่าย</div> <div>รอบดึก</div> </div> <div> <div>ปกติ</div> <div>ไม่ปกติ</div> </div> </div>																													
รอบการตรวจเช็ค		<div> <div>รอบเช้า</div> <div>รอบบ่าย</div> <div>รอบดึก</div> </div>																													
โปรแกรมนเครื่องหมาย		<div> <div>ปกติ</div> <div>ไม่ปกติ</div> </div>																													
ข้อเสนอแนะ :		<div> <div></div> <div></div> </div>																													

## ภาคผนวกที่ 7

### แผนการซ่อมการอพยพกรณีเพลิงไหม้



# แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ

2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-1164890



จัดทำโดย

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด



## คำนำ

อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการกิจการแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสีย ทั้งชีวิต ทรัพย์สินของพนักงาน และของสถานประกอบการกิจการเองอย่างมหาศาล ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและตอบโต้กับภาวะฉุกเฉินหรืออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้การรับมือและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหรืออัคคีภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความปลอดภัย คือ การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ จะทำให้พนักงานและสถานประกอบการเกิดความพร้อม ขณะเดียวกันยังทำให้ทราบถึงจุดบกพร่อง ปัญหา และอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติ อันนำไปสู่การปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท อาคาร เอ ได้รวบรวมเรียบเรียง “คู่มือการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” เล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการทุกแห่ง ต้องจัดให้ลูกจ้างทุกคน ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปใช้ปฏิบัติได้ต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ

บริหารงานโดยบริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

## สารบัญ

	หน้า
1 วัตถุประสงค์	4
2 ขอบเขต	4
3 คำจำกัดความ	5-6
4 ข้อมูลทั่วไป	6-10
5 ขั้นตอนการดำเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัย	
5.1 แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้	
5.1.1 แผนการตรวจตรา	12-13
5.1.2 แผนการอบรม	14
5.1.3 แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	15
5.2 แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้	
5.2.1 แผนการดับเพลิง	16-19
5.2.2 แผนอพยพหนีไฟ	20-25
5.3 แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้	
5.3.1 แผนบรรเทาทุกข์	26-27
6 เอกสารแนบท้าย	28
6.1 โครงสร้างบุคคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่	29-30
6.2 หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน (บุคคลภายใน)	31
6.3 หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน (บุคคลภายนอก)	32
6.4 แผนที่ คอนโดไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ	33
6.5 แผนผังจุดรวมพลและทางหนีไฟ	33
6.6 แผนลำดับ ขั้นตอนจำลองเหตุการณ์ การซ้อมระงับเหตุเพลิงไหม้ และอพยพหนีไฟ	34-38

## แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของร่วมที่อาศัยอยู่ในคอนโด แอชตัน จูฬา-สีลม หรือมาติดต่อรับบริการ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ และจัดให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

### วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัยเพื่อให้สามารถป้องกันเหตุ และควบคุมเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดในคอนโดไอดีโอ โมบี สุขุมวิท อาคาร เอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
2. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย (กรณีเกิดอัคคีภัย) ต่อเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อภายในคอนโด ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ หรือผู้มารับบริการ
3. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยและบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการภายในคอนโด ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท อาคาร เอ
5. เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

### ขอบเขต

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

1. แผนการตรวจตรา
2. แผนการอบรม
3. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
4. แผนการดับเพลิง
5. แผนอพยพหนีไฟ



## 6. แผนบรรเทาทุกข์

แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัยฉบับนี้ ใช้สำหรับ “พื้นที่ คอนโดไอดีโอ โมบี สุขุมวิท อาคาร เอ” เท่านั้นโดยครอบคลุมถึงบุคลากร เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย และบุคคลภายนอก โดยให้จัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ คอนโดไอดีโอ โมบี สุขุมวิท อาคาร เอ พร้อมให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้

### คำจำกัดความ

- บุคลากร หมายถึง พนักงาน เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย
- บุคคลภายนอก หมายถึง ผู้มาติดต่อภายนอก
- อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ
- เหตุฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัย สามารถแผ่กระจายและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต่อเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย และบุคคลที่ 3 รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการทำงานและอาจจำเป็นต้องอพยพเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยออกจากบริเวณที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อาจเกิดขึ้นได้แก่เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ เป็นต้น
- การควบคุมเหตุฉุกเฉิน หมายถึง แนวทางการปฏิบัติงานของทีมฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นให้อยู่ในภาวะที่เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของเจ้าของร่วมในคอนโด ทราบผล pcr หรือยังคะและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมไปถึงแผนปฏิบัติตน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยรวมเรียกว่าแผนฉุกเฉิน
- กองอำนวยการ หมายถึง สถานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ศูนย์กลางในการบัญชาการ และประสานงานกับทีมงานต่างๆ ทั้งทีมสนับสนุนภายในและภายนอก
- เสี่ยงสัญญาณ หมายถึง เสี่ยงสัญญาณแจ้งเหตุที่กำหนดไว้ เพื่อแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเข้าสู่สถานะฉุกเฉินให้รีบอพยพไปยังจุดรวมพล
- จุดรวมพล หมายถึง พื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งกำหนดไว้สำหรับการรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉินซึ่งจะมีป้ายข้อความ “จุดรวมพล (Assembly point)” ติดตั้งไว้
- อพยพ หมายถึง การย้ายจากพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินไปยังพื้นที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) อย่างเป็นระบบทั้งผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์หรือยานพาหนะภายใต้การควบคุมของหัวหน้าทีมอพยพ
- ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ทีมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าระงับหรือบรรเทาเหตุการณ์ไม่ให้อุบัติการณ์รุนแรง



- **ระดับความรุนแรง** หมายถึงระดับเหตุการณ์ของเหตุฉุกเฉินที่กำหนดขึ้นตามความรุนแรงของสถานการณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

**แผนระดับสีเหลือง** หมายถึงแผนดับเพลิงขั้นต้น คือเกิดสภาพการณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคน ทรัพย์สิน กระบวนการทำงาน หรือมีผลต่อสภาพแวดล้อมเล็กน้อยสามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินนั้นได้ ด้วยถังดับเพลิงหรือสายฉีดน้ำดับเพลิง

**แผนระดับสีแดง** หมายถึงแผนดับเพลิงขั้นรุนแรง คือเกิดสภาพการณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคน ทรัพย์สิน กระบวนการทำงาน หรือมีผลต่อสภาพแวดล้อม และไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินนั้นได้ จำเป็นต้องมีการอพยพ และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาควบคุมเหตุการณ์

**แผนระดับสีเขียว** หมายถึง เพลิงไหม้สงบลง

## บทบาทและหน้าที่

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ควรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

### ข้อมูลทั่วไป

1. **ผู้บริหาร/นายจ้าง** (หมายถึง ผู้ที่มีรายชื่อจดทะเบียนนิติบุคคลหรือได้รับมอบหมาย) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) จัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนการวางแผนหน่วยงาน ระบบ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยคำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการป้องกันอัคคีภัย

(2) ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพประจำปีตามแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัยของหน่วยงาน

(3) ให้มีการจัดทำรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพประจำปีส่งให้แก่หน่วยงานราชการ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ

2. **หัวหน้างาน/ผู้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ** (หัวหน้าช่าง) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) กำหนดพื้นที่ ควบคุมกระบวนการทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย

(2) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย

(3) ควบคุมสาเหตุการเกิดประกายไฟ เปลวไฟจากการใช้งาน หรือวิธีการทำงานอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น การเชื่อม การตัด การขัด ท่อร้อนต่าง ๆ ตลอดจนการเคลื่อนย้าย และขนส่งสารไวไฟ

(4) กำกับควบคุมผู้ปฏิบัติงาน หรือ บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อให้เกิดประกายไฟ เปลวไฟต่าง ๆ ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน และวิธีทำงานที่มีสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่กำหนดไว้

(5) ดูแลรับผิดชอบให้มีการตรวจสอบบำรุงเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

**3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน/ผู้จัดการอาคาร** มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย (Fire Emergency Response Plan)
- (2) จัดให้มีการอบรมและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน
- (3) จัดทำบัญชีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ของหน่วยบริการฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง (Emergency Contact Name Lists) รวมถึงโครงสร้างองค์การการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย (Fire Emergency Response Organization Chart)
- (4) ร่วมตรวจสอบสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
- (6) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนฯ ฉุกเฉิน และพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย

**4. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้มาติดต่องาน/ผู้เกี่ยวข้อง** (หมายถึง พนักงานอื่น ๆ รวมถึงบุคคลภายนอกเข้ารับบริการ) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เปลวไฟ อันที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานในบริเวณที่หวงห้ามโดยเด็ดขาด
- (2) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้ายที่แสดงถึง “สารไวไฟห้ามสูบบุหรี่” หรือ “วัตถุระเบิด” หรือ “ห้ามสูบบุหรี่” หรือ ในพื้นที่ก่อสร้าง ยกเว้นบริเวณพื้นที่จัดให้เท่านั้น
- (3) ห้ามซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ หรือวัสดุติดไฟได้ง่าย ก่อนได้รับอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่ปลอดภัย ดังนี้
  - (3.1) ปิดกั้น/แยกอุปกรณ์บริเวณที่ปฏิบัติงานออกจากบริเวณอื่น ไว้ในที่ปลอดภัย
  - (3.2) ทำความสะอาดอุปกรณ์/บริเวณที่ปฏิบัติงาน และบริเวณใกล้เคียง ที่ไม่มีสารเคมี วัตถุไวไฟ หรือวัตถุที่ติดไฟ
  - (3.3) ตัดกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า และมีป้ายเตือนให้เรียบร้อยก่อนซ่อมแซม
  - (3.4) นำอุปกรณ์ดับเพลิงเตรียมพร้อมเพื่อใช้งานในกรณีฉุกเฉิน
  - (3.5) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมและปลอดภัย
  - (3.6) ตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมีและก๊าซ กรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่มีวัตถุไวไฟและวัตถุที่สามารถระเบิดได้
- (4) ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน และวิธีการทำงานที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่กำหนดไว้



คอนโด ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ ส่วนประกอบด้วย พื้นที่โครงการส่วนอาคาร A ครอบคลุมพื้นที่ 5,145 ตร.ม. ขนาดความสูง 23 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมห้องชุดประมาณ 455 ห้อง (ห้องชุดพักอาศัย 452 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์จำนวน 3 ห้อง) พื้นที่โครงการส่วนอาคาร B ครอบคลุมพื้นที่ 5,187 ตร.ม. ขนาดความสูง 25 ชั้นจำนวน 1 อาคาร รวมห้องชุดประมาณ 515 ห้อง (ห้องชุดพักอาศัย 513 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์จำนวน 2 ห้อง)

เขตติดต่อที่ดินโครงการแต่ละด้าน เป็นดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ถนนซอยสุขุมวิท 81 ถัดไปเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการ The President สูง 20 ชั้น และโครงการ The 20 Apartment สูง 5 ชั้น
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ที่ดินบุคคลอื่น (ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนส่วนบุคคล) ถัดไปเป็น บริษัท พาวเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง กรุ๊ป มีลักษณะเป็นอาคารสูง 7 ชั้น
ทิศใต้	ติดต่อกับ	พื้นที่โครงการส่วนอาคาร B ถัดไปเป็น พิมมาลัย สป่า (อาคารสูง 2 ชั้น)
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ถนนสุขุมวิท ถัดไปเป็น อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น

**พื้นที่โครงการส่วนอาคาร A มีทรัพย์สินส่วนกลาง ประกอบด้วย** พื้นที่สีเขียว สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องล็อกเกอร์ ห้องพัสดุฝอยรวม และห้องพัสดุฝอยประจำชั้น ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บ่อนวนน้ำ ถังเก็บน้ำ บันได ลิฟต์ ทางเดิน ทางเดินห้องเครื่อง ทางวิ่งและที่จอดรถยนต์ (จำนวน 194 คัน) ห้องประชุม และห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวตั้งอยู่ชั้นที่ 1

**รายละเอียดการใช้สอยพื้นที่ภายในอาคาร A มีดังนี้**

- 1) **อาคาร A** ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัย 446 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์จำนวน 3 ห้อง รวมห้องชุดทั้งหมด 449 ห้อง มีพื้นที่อาคารรวม 25,458 ตารางเมตร ดังแสดงไว้ใน **ตารางที่ 2.2-1 รายละเอียดมีดังนี้**
  - ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย พื้นที่จอดรถและทางวิ่ง (ที่จอดรถยนต์ภายในอาคารจำนวน 45 คัน)
    - ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 3 ห้อง ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด โถงต้อนรับห้องประชุม ห้องเครื่อง ห้องเก็บของ ห้องแม่บ้าน ห้องน้ำ ห้องพัสดุฝอยรวม ทางเดินบันได ลิฟต์ และโถงลิฟต์
  - ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง (จำนวนที่จอดรถ 51 คัน) ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องพัสดุฝอยประจำชั้น ห้องน้ำ ทางเดิน บันได ลิฟต์และโถงลิฟต์ชั้นที่3 ประกอบด้วย
    - พื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง (จำนวนที่จอดรถ 56 คัน) ห้องเครื่อง ผลิตไฟฟ้าสำรอง ห้องพัสดุฝอยประจำชั้น ห้องน้ำ ทางเดิน บันได ลิฟต์และโถงลิฟต์

- ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม. จำนวน 18 ห้อง สระว่ายน้ำ พื้นที่จัดสวน ตู้ลิควูดเกอร์ ห้องแม่บ้าน ห้องซักกรีด ห้องออกกำลังกาย ห้องนั่งเล่น ห้องซักผ้าตู้หยอดเหรียญ ห้องพักรมูลฝอยประจำชั้นทางเดิน บันได ลิฟต์และโถงลิฟต์
- ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย ขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม. จำนวน 1 ห้อง ห้องสมุด ห้องพักรมูลฝอยประจำชั้น ทางเดิน บันได ลิฟต์และโถงลิฟต์
- ชั้นที่ 6 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 19 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัยขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม. จำนวน 18 ห้อง และห้องชุดพักอาศัยขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.จำนวน 1 ห้อง) ห้องพักรมูลฝอยประจำชั้น ทางเดิน บันได ลิฟต์และโถงลิฟต์
- ชั้นที่7-12 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 162 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัยขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม. จำนวน 132 ห้อง และห้องชุดพักอาศัยขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.จำนวน 30 ห้อง) ห้องพักรขยะมูลฝอยประจำชั้น ทางเดิน บันได ลิฟต์และโถงลิฟต์
- ชั้นที่ 12A ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 26 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัยขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม. จำนวน 21 ห้อง และห้องชุดพักอาศัยขนาดมากกว่า 35 ตร.ม. จำนวน 5 ห้อง) ห้องพักรมูลฝอยประจำชั้น ทางเดิน บันได ลิฟต์และโถงลิฟต์
- ชั้นที่14-21 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 200 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัยขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม. จำนวน 152 ห้อง และห้องชุดพักอาศัยขนาดมากกว่า 35 ตร.ม.จำนวน 148 ห้อง) ห้องพักรมูลฝอยประจำชั้น ทางเดิน บันได ลิฟต์และโถงลิฟต์
- ชั้นที่ 22 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย ขนาดมากกว่า 35 ตร.ม. จำนวน 26 ห้อง ห้องพักรมูลฝอยประจำชั้น ทางเดิน บันได ลิฟต์และโถงลิฟต์
- ชั้นที่ 23 ประกอบด้วย ห้องพักรมูลฝอยประจำชั้น ห้องซักกรีด ทางเดิน บันได ลิฟต์และโถงลิฟต์ชั้นดาดฟ้าเป็นที่ตั้งของถังเก็บน้ำ ห้องเครื่องปั้มน้ำ ห้องพัดลมอัดอากาศพื้นที่หนีไฟ

## ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ติดตั้งในโครงการ

- แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) จะต่อกับระบบตรวจจับและแจ้งสัญญาณทั่วทั้งพื้นที่ในอาคาร เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับตัวใดสามารถจับสิ่งผิดปกติได้ จะส่งสัญญาณมาที่แผงควบคุม เพื่อแจ้งตำแหน่งและสัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น
- ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (Fire Manual Station) มีการติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และกระดิ่งแจ้งเหตุ (Fire Alarm Bell) เพื่อส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมและแจ้งเหตุไปยังบริเวณต่างๆโดยมีการติดตั้งทุกชั้นของทุกอาคาร บริเวณบันไดหลักและบันไดหนีไฟ



- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนอัตโนมัติ (Heat Detector) เมื่อเครื่องทำงานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อส่งสัญญาณให้ Alarm Bell ดังขึ้น โดยมีการติดตั้งบริเวณพื้นที่ส่วนรับแขกและส่วนครัวของห้องพักอาศัยทุกห้องในโครงการ
- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ทำหน้าที่ตรวจจับอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติติดตั้งภายในห้องนอนของห้องพักอาศัยทุกห้อง ทางเดินหน้าห้องพัก และตามจุดต่างๆ เช่น โถงลิฟต์ห้องสำนักงาน ห้องประชุมห้องออกกำลังกาย ร้านค้า ห้องระบบต่างๆห้องแม่บ้านบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และในห้องพักอาศัยทุกห้องในโครงการ
- ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) เป็นป้ายพลาสติกชนิดเรืองแสง ซึ่งจะเปล่งแสงสะท้อนเมื่อไฟดับ ติดตั้งบริเวณทางเข้าโถงลิฟต์ บันไดหลักและบันไดหนีไฟในทุกชั้นของทุกอาคาร
- กล้องไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) จะทำงานทันทีเมื่อในอาคารเกิดไฟดับ ซึ่งในอาคารจะติดตั้งกล้องไฟฉุกเฉินในห้องพักอาศัยต่างๆและบริเวณชั้นต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอาคาร โดยเฉพาะบริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ห้องระบบต่างๆ ห้องออกกำลังกาย ร้านค้า และบริเวณทางเดินในชั้นต่าง ๆ ของทุกอาคาร
- บันไดหนีไฟ มีรายละเอียด ดังนี้ชั้นพักอาศัย
  1. บันไดหนีไฟ ST-1 อยู่ด้านทิศตะวันออกของอาคาร บริเวณร้านค้า มีความกว้าง 1.33 เมตร (ความกว้างทางขึ้นลง 3.45 เมตร) เชื่อมต่อตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้นพักอาศัย ชั้นที่ 48 โดยบริเวณชั้นล่างสามารถเปิดออกสู่ภายนอกอาคาร (บริเวณที่จอดรถ) ได้โดยตรงโดยไม่ล้าออกไปบนผิวทางจราจร
  2. บันไดหนีไฟ ST-2 อยู่ด้านทิศตะวันตกของอาคาร บริเวณโถงลิฟต์มีความกว้าง 1.20 เมตร (ความกว้างทางขึ้นลง 2.65 เมตร) เชื่อมต่อตั้งแต่ชั้นใต้ดิน (B2) จนถึงชั้นดาดฟ้า โดยบริเวณชั้นล่างสามารถเปิดออกสู่ภายนอกอาคาร (บริเวณที่จอดรถ) ได้โดยตรง โดยไม่ล้าออกไปบนผิวทางจราจร
  3. บันไดหนีไฟ ST-3 อยู่ด้านทิศใต้ของอาคาร บริเวณโถงลิฟต์ มีความกว้าง 1.20 เมตร (ความกว้างทางขึ้นลง 2.65 เมตร) เชื่อมต่อตั้งแต่ชั้น 1 จนถึงชั้นดาดฟ้า โดยบริเวณชั้นล่างสามารถเปิดออกสู่ภายนอกอาคาร (บริเวณที่จอดรถ) ได้โดยตรงโดยไม่ล้าออกไปบนผิวทางจราจร

## ระบบดับเพลิง

รายละเอียดอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบดับเพลิงของโครงการ ประกอบด้วย

- ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) โครงการฯ ได้ออกแบบให้มีชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จำนวน
  - 2 ชุด โดยแบ่งเป็น 2 โซน คือ Low Zone และ High Zone โดยมีรายละเอียดดังนี้
    - ❖ **Low Zone** ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ติดตั้งที่ห้องเครื่องปั๊มน้ำซึ่งอยู่บริเวณชั้น (B2) ใต้ดินของอาคาร ทำหน้าที่สูบน้ำจากถังสำรองน้ำดับเพลิงส่งจ่ายไปยังหัวกระจายน้ำ

ดับเพลิง (Sprinkler) และตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงภายในอาคาร (Fire Hose Cabinet) ผ่านทางระบบท่อเย็นของโครงการประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจำนวน 1 ชุด อัตราการสูบน้ำ 1,250 แกลลอนต่อนาที (78.75 ลิตรต่อวินาที) ที่ 302 ft. (92.05 เมตร) และเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) จำนวน 1 ชุด อัตราการสูบน้ำ 25 แกลลอนต่อนาที (1.575 ลิตรต่อวินาที)

- ❖ **High Zone** ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ติดตั้งที่ห้องเครื่องปั้มน้ำซึ่งอยู่บริเวณชั้นที่ G ของอาคาร ทำหน้าที่สูบน้ำจากถังสำรองน้ำดับเพลิงส่งจ่ายไปยังหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) และตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงภายในอาคาร (Fire Hose Cabinet) ผ่านทางระบบท่อเย็นของโครงการประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจำนวน 1 ชุด อัตราการสูบน้ำ 1,250 แกลลอนต่อนาที (78.75 ลิตรต่อวินาที) ที่ 207 ft. (63.10 เมตร) และเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) จำนวน 1 ชุด อัตราการสูบน้ำ 25 แกลลอนต่อนาที (1.575 ลิตรต่อวินาที)

### ระบบท่อเย็นและสายฉีดน้ำดับเพลิง

- ระบบส่งน้ำและแหล่งน้ำใช้ของโครงการ จะรับน้ำจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ ผ่านท่อของโครงการซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร มาเก็บกักไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการบริเวณด้านล่างอาคาร ซึ่งมีขนาดความจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ำใช้ประจำวัน ปริมาณ 850 ลูกบาศก์เมตร ที่เหลือ 150 ลูกบาศก์เมตร สำรองใช้สำหรับการดับเพลิง โดยสามารถใช้ดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที
- ท่อน้ำดับเพลิง (ท่อเย็น) ใช้เป็นท่อเหล็กกล้าตามมาตรฐาน ASTM A 53 โดยอาคารพักอาศัยของโครงการ มีท่อเย็นขนาด 150 มิลลิเมตร รวมทั้งโครงการมีท่อเย็นรวม 4 เส้นท่อ ซึ่งจะรับน้ำจากหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection) เพื่อส่งจ่ายน้ำไปยังตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ชั้นต่างๆ ของอาคาร
- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) จะรับน้ำจากระบบท่อเย็น อุปกรณ์ภายในตู้ประกอบด้วย เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ สายฉีดน้ำดับเพลิง สายยางแข็ง (Fire Hose Reel) ขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ยาว 30 เมตร พร้อมหัวฉีดน้ำดับเพลิง วาล์วจ่ายน้ำ (Hose Valve) ขนาด 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) ชนิดหัวต่อสวมเร็วพร้อมฝาครอบและโซ่คล้อง โดยทางโครงการได้ติดตั้งที่บริเวณบันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิง บริเวณชั้นจอดรถ ในห้องระบบต่างๆ และบริเวณจุดที่เหมาะสมตามระยะที่กฎหมายกำหนด
- เครื่องดับเพลิงเคมีแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิด Dry Chemical Extinguish และ Carbon Dioxide Extinguish ขนาด 4.5 กิโลกรัม ติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงกว่าระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร โดยติดตั้งบริเวณห้องระบบไฟฟ้า ห้องควบคุม ห้องปั้ม และห้องเครื่องลิฟต์



- หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection) ซึ่งจะต่อเข้ากับระบบน้ำดับเพลิง (ท่อเย็น) เพื่อรับน้ำจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง มีลักษณะเป็นหัวรับน้ำสองทางมีลิ้นก้นกลับ (Check Valve) พร้อมกันอยู่ในตัวและมีฝาครอบหุ้มโครเมียมพร้อมโซ่คล้องครบชุดพร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Coupling) หัวรับน้ำทำจากทองเหลืองหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความคงทนแข็งแรงสามารถทนแรงดันขณะใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งทางโครงการได้ทำการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 x 65 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 2 จุด บริเวณด้านหน้าโครงการ

## ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

ประกอบด้วย

- หัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) มีการติดตั้ง 2 แบบ คือ หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดคว่ำ (Standard Sprinkler Pendent) และหัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหงาย (Standard Sprinkler Upright) โดยมีการติดตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ในแต่ละชั้นของอาคาร
- ระบบส่งสัญญาณเตือนภัยจากการไหลของน้ำ (Water Flow Switch) จะติดตั้งไว้ที่ท่อแยกแต่ละชั้น และทุกโซนพื้นที่เพื่อส่งสัญญาณแจ้งเหตุไปยังบริเวณที่ต้องการ
- ลิฟต์ดับเพลิงอาคารพักอาศัยของโครงการมีลิฟต์ดับเพลิง 1 ชุด (ใช้เป็นลิฟต์โดยสารสำหรับขนของและดับเพลิง) น้ำหนักบรรทุก 1,350 กิโลกรัม (18 คน) ควบคุมการทำงานโดย Selective and Collective Control ให้บริการตั้งแต่ชั้น B1 – 24 ภายในติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐาน เช่น Short Circuit Protection, Motor Overload Protection, Motor Overheat Protection, Safety Gear เป็นต้น มีระยะเวลาในการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของลิฟต์ดับเพลิงระหว่างชั้นล่างสุดถึงชั้นบนสุด ไม่เกิน 1 นาที ตามรายการคำนวณลิฟต์ดับเพลิงจะต้องมีความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 3.41 เมตร/วินาที ซึ่งลิฟต์ของโครงการมีความเร็วในการเคลื่อนที่ 3.5 เมตร/วินาที

## จุดรวมพล

จัดให้มีจุดรวมพลของโครงการบริเวณด้านหน้าและด้านหลังโครงการมีจุดรวมพล 1 จุด ดังนี้

- จุดรวมพล A พื้นที่ด้านหน้าโครงการ (บริเวณหน้าคสึนนิคหอนพิน)

## ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

### แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

#### 1. แผนการตรวจตรา

เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจตรา เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยกำหนดบุคคลและพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจตราจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จุดที่มีการใช้และเก็บวัสดุไวไฟ จุดที่เก็บของเสียติดไฟง่าย จุดที่อาจก่อให้เกิดเชื้อเพลิง จุดที่เป็นแหล่งความ

ร้อนต่าง ๆ (จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและสภาพของอุปกรณ์ และทางหนีไฟ ในการจัดทำแผนควรมีข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้า จุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ งานที่มีประกายไฟ และต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติลักษณะการลุกไหม้ปริมาณของสารอันตรายที่มีอยู่สูงสุด ชนิดของสารดับเพลิงและปริมาณที่ต้องใช้ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนตรวจตรา

## มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เพื่อให้ชีวิต และทรัพย์สินทั้งหมดภายในคอนโด ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย มีการกำหนดมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้

1. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านการจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง การจัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ การป้องกันฟ้าผ่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การจัดเส้นทางหนีไฟ รวมทั้งการก่อสร้างอาคารที่มีระบบป้องกันอัคคีภัย
2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว
3. จัดให้มีช่องทาง/เส้นทางหนีไฟสู่ทางออกภายนอกตามมาตรฐานที่กำหนด
4. สำหรับบริเวณที่มีเครื่องจักรติดตั้งอยู่ หรือมีกองวัสดุสิ่งของ หรือผนัง หรือสิ่งอื่นนั้น ต้องจัดให้มีช่องทาง/เส้นทางหนีไฟสู่ภายนอก ให้มีความกว้างตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
5. จัดให้มีทางออกทุกอาคาร อย่างน้อย 2 ทาง ที่สามารถอพยพบุคลากรทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงาน และที่ที่พักอาศัย โดยออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที อย่างปลอดภัย
6. ทางออกสุดท้าย ควรเป็นเส้นทางที่ไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนน สนาม ฯลฯ
7. ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟ ต้องติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง และเป็นประตูที่เปิดออกภายนอกอาคารไม่มีการผูกปิดหรือล๊ামโซ่ โดยประตูห้องที่ใช้เป็นเส้นทางหนีไฟ ต้องเป็นประตูชนิดที่เปิดเข้า-ออกได้ง่าย
8. จัดให้มีเส้นทางหนีไฟไปสู่สถานที่ที่ปลอดภัย โดยไม่มีสิ่งกีดขวางทางออก
9. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือที่สามารถดับเพลิงชนิด เอ บี ซี และดี และระบบดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยติดตั้งในที่ที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
10. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ มีการซ่อมบำรุง และตรวจตราให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาณที่กำหนดตามชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามกฎหมาย (การปฏิบัติจริงเดือนละ 1 ครั้ง)
11. จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง
12. ข้อต่อสายส่งดับเพลิงเข้าอาคาร และภายในอาคารเป็นแบบเดียวกัน หรือขนาดเท่ากับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. สายส่งน้ำดับเพลิงมีความยาว หรือต่อกันได้ความยาวที่เพียงพอจะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได้



14. ระบบการส่งน้ำ ที่เก็บกักน้ำ บั๊มน้ำ และการติดตั้ง ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรโยธา และมี การป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม้
15. จัดให้มีการตรวจสอบการติดตั้งการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือน ละหนึ่งครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นกำหนด
16. จัดให้มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
17. จัดให้มีทีมระงับเหตุเพลิงไหม้และผจญเพลิง ที่ทำหน้าที่ดับเพลิงขั้นต้นโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลา
18. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง และการฝึกซ้อมดับเพลิงโดยเฉพาะ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ เป็นต้น ไว้เพื่อให้บุคลากร/ทีมระงับ เหตุเพลิงไหม้และผจญเพลิง ใช้ในการดับเพลิง
19. ป้องกันอัคคีภัยจากการทำงานที่เกิดจากการเสียดสีเสียดทานของเครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือ ความร้อนสูงที่อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ เช่น การซ่อมบำรุง หรือหยุดพักการใช้งาน
20. มีการจัดเก็บและแยกวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด รวมถึงวัตถุที่เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วจะเกิดปฏิกิริยา หรือการ สะสมทำให้กลายเป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดไม่ใหปะปนกัน และเก็บในห้องที่มีผนังทนไฟ และประตูทน ไฟที่ปิดได้เอง และปิดกุญแจทุกครั้งเมื่อไม่มีการปฏิบัติงานในห้องนั้นแล้ว
21. วัตถุที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาแล้วเกิดลุกไหม้ได้นั้น ต้องแยกเก็บไว้ต่างหาก โดยอยู่ห่างจากอาคารและ วัตถุติดไฟในระยะที่ปลอดภัย
22. ควบคุมมิให้เกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการติดไฟ
23. จัดทำป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” บริเวณพื้นที่เก็บวัตถุไวไฟ
24. จัดเก็บวัตถุที่เมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้ โดยแยกเก็บไม่ให้มีการปะปนกัน
25. จัดให้มีสายล่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
26. จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเปล่งเสียง ให้บุคลากรที่ทำงานอยู่และผู้พักอาศัย ภายใน อาคารได้ยินทั่วถึง
27. จัดให้มีบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีผู้อำนวยการป้องกันและระงับ อัคคีภัย เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานทั้งระบบเป็นประจำอยู่ตลอดเวลา
28. จัดให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
29. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้บุคลากรและผู้พักอาศัย ออกจากอาคารไปตาม เส้นทางหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ควรกำหนดความถี่ในการตรวจตรา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	สถานที่	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1	ตรวจสอบระบบ Fire Alarm/Graphic ระบบต่างๆ	Control Room	ตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง	ช่างประจำอาคาร
2	ตรวจสอบระบบ Door Alarm	ชั้น G-Roof	ทุกวัน	ช่างประจำอาคาร
3	ทดสอบและตรวจเช็คระบบการทำงาน Fire Pump	ชั้น G - 23	ตรวจเช็คสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ช่างประจำอาคาร
4	ทดสอบระบบการทำงาน Jockey Pump	ชั้น G	ตรวจเช็คสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ช่างประจำอาคาร
5	ทดสอบระบบการทำงาน Pressurizing System	ชั้น 24	ตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง	ช่างประจำอาคาร
6	ตรวจสอบตู้ Fire Hose	ชั้น P1A-Roof	ตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง	ช่างประจำอาคาร
7	ตรวจสอบ Emergency Light	ชั้น P1A-Roof	ตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง	ช่างประจำอาคาร
8	ตรวจสอบไฟป้าย Fire Exit	ชั้น P1A-Roof	ตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง	ช่างประจำอาคาร
9	ตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา	บริเวณผู้รับเหมา ปฏิบัติงาน	ทุกครั้งที่ยุ้รับเหมา ปฏิบัติงาน	ฝ่ายบริหารจัดการ/ ช่างประจำอาคาร
10	ตรวจสอบสิ่งผิดปกติดิบบริเวณลานจอดรถ	ชั้น P1A-P3B	ทุกวัน	รปภ.
11	ตรวจทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ	ชั้น G-Roof	ทุกวัน	รปภ.

ซึ่งในการตรวจสอบทุกครั้งจะมีการบันทึก และเมื่อพบเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

## 2. แผนการอบรม

แผนการอบรม เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย โดยการให้ความรู้กับบุคลากรด้านการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ จัดทำขึ้นสำหรับการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ โดยกำหนดให้มีการอบรมพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของอาคาร ในเรื่องของการดับเพลิงและการอพยพ หนีไฟ โดยมีแผนการอบรมดังนี้

1. กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรม
2. กำหนดหลักสูตรเรื่อง หรือหัวข้อที่จะทำการฝึกอบรม ได้แก่
  - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
  - การดับเพลิงขั้นต้น
  - การดับเพลิงขั้นสูงหรือขั้นก้าวหน้า
  - การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ
  - การอพยพหนีไฟ
  - การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต

3. เลือกวิธีการฝึกอบรม เช่น

- การบรรยาย
- การอภิปราย

4. กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

5. กำหนดบุคคลที่จะเข้ารับการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับเรื่องหรือหัวข้อฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรมที่จำเป็นสำหรับบุคลากรและทีมงานที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรอบรม	ผู้อำนวยการ ดับเพลิง	ฝ่าย ปฏิบัติการ	ฝ่ายสื่อสาร ประสานงาน	ฝ่าย ส่งเสริม ปฏิบัติการ	ทีม ดับเพลิง	ทีม พยาบาล/ ทีมค้นหา
การดับเพลิงขั้นต้น**	x	x	x	x	x	x
การฝึกซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	x	x	x	x	x	x
การปฐมพยาบาล		x				x

หมายเหตุ \*ตารางนี้ให้ตรวจสอบตำแหน่งและหน้าที่ในโครงสร้างการระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุขั้นรุนแรง

\*\*หลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้น" ตามกฎหมายบุคลากรต้องได้รับการอบรมอย่างน้อย 40%

3. แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

เป็นการสร้างความสนใจ และสร้างความตระหนักในอันตราย และผลกระทบจากการเกิดเพลิงไหม้

หลักการจัดทำแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย มีดังนี้

1. กำหนดบุคคลรับผิดชอบในการจัดการรณรงค์
2. กำหนดเรื่อง หรือ หัวข้อที่จะทำรณรงค์ ได้แก่

- 2.1. องค์ประกอบที่เกิดเพลิงไหม้
- 2.2. การจัดเก็บวัตถุไวไฟ
- 2.3. การลดการสูบบุหรี่
- 2.4. ผลที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย
- 2.5. การทำความสะอาด

3. เลือกวิธีการหรือรูปแบบการรณรงค์ที่เหมาะสม เช่น

- 3.1. การประกวด
- 3.2. การจัดทำโปสเตอร์ และป้ายต่าง ๆ
- 3.3. การจัดทำนิทรรศการ
- 3.4. การใช้สื่อต่าง ๆ



4. กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการรณรงค์
5. กำหนดบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรณรงค์
6. ประเมินผลจากการรณรงค์ทุกครั้ง

คอนโด ไอทีโอ โมบี สุขุมวิท เอ ได้จัดการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เพื่อสร้างความสนใจและให้ตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัย รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้เรื่องของการป้องกันอัคคีภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับในอาคารรวมทั้งผู้เช่าอาคาร โดยได้จัดการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยดังนี้

1. การรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย รวมถึงผู้เช่าอาคารได้เข้าร่วมการอบรมและการซ้อมอพยพหนีไฟที่จัดขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. การรณรงค์เรื่องการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ เพื่อลดปัญหาการเกิดเพลิงไหม้
3. การรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย รวมถึงผู้เช่าอาคาร ไม่ประกอบอาหารหรือปฏิบัติสิ่งที่เกิดควันไฟภายในห้องพักอาศัย
4. การใช้สื่อรณรงค์เรื่องการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานภายในห้องพักอาศัย




## แผนป้องกันขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

### 4. แผนการดับเพลิง


แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟที่อยู่ในหน่วยงานที่จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ แผนการดับเพลิงที่ประกอบด้วยลำดับขั้นตอนปฏิบัติและกำหนดบุคคลพร้อมหน้าที่ในการระงับเพลิงไหม้ ขั้นตอน แผนการอพยพหนีไฟ ที่ประกอบด้วยกำหนัดบุคคลและหน้าที่ในการอพยพหนีไฟการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ มีดังนี้



## โครงสร้างหน่วยดับเพลิง




## โครงสร้างหน่วยดับเพลิงขั้นรุนแรง แผน MBSA สีแดง (นอกเวลาปกติ 18.01-08.59 น.)




### ภาพรวมขั้นตอนเมื่อเกิดอัคคีภัย






## แผนดับเพลิงขั้นต้น





## แผนอพยพหนีไฟ

(ดับเพลิงขั้นรุนแรงของเราไม่มีเราใช้วิธีโทรแจ้งหน่วยงานภายนอกมาช่วยเร็วที่สุด)



ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการดับเพลิง	ผู้จัดการอาคาร
หัวหน้าทีมดับเพลิง	หัวหน้าช่างอาคาร
ทีมดับเพลิง ทีม A	หัวหน้าช่างอาคาร หรือช่างประจำกะ
ทีมดับเพลิง ทีม A	ช่างประจำกะ หัวหน้ารถดับเพลิง

ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากองสำนักงาน	ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
ทีมช่วยการ	ธุรการ หัวหน้าแผนก แผนกประชาสัมพันธ์
ทีมการเงิน	บัญชี แผนกประชาสัมพันธ์
ทีมค้นหา	รปภ. จุดพบาสีฟัดของ แผนกประชาสัมพันธ์

### แผนการดับเพลิงขั้นต้น **MBSA สีเหลือง**

- ผู้มีอำนาจในการอนุมัติแผนคือ หัวหน้าทีมปฏิบัติการ (หัวหน้าช่าง)
- เมื่อพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
  - เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทีมควบคุม (ทีม A) เข้าตรวจสอบยืนยันจุดเกิดเหตุ โดยดูจากกล้องวงจรปิด และตู้Alarm
  - ทีมควบคุม (ทีมA) แจ้งหัวหน้าช่าง (หัวหน้าทีมปฏิบัติการ) ทราบทันที
  - หัวหน้าทีมปฏิบัติการ 1. แจ้งผู้จัดการอาคาร 2. สั่งให้ทีมดับเพลิง (ทีมB) ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุว่าสามารถดับไฟได้หรือไม่ (ส่งทีม B ไประงับเหตุ ถ้าใช้แค่ถังดับเพลิงระงับเหตุขึ้นไปขั้นต่ำ 2 คน หากใช้สายน้ำส่งไปอย่างน้อย 3 คน)
  - ทีมดับเพลิง (ทีมB) ทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และขออนุมัติแผน **MBSA สีเหลือง** ทำการดับไฟด้วยถังดับเพลิง หรือสายฉีดน้ำดับเพลิง(โดยตัดไฟฟ้าก่อน)
  - หากดับไม่ได้ให้แจ้ง หัวหน้าทีมปฏิบัติการ และออกจากพื้นที่
  - หัวหน้าทีมปฏิบัติการแจ้งผู้จัดการอาคารเพื่อขออนุมัติใช้แผน **MBSA สีแดง** แผนดับเพลิงขั้นรุนแรงและอพยพต่อไป
- 1) ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิง

#### วิธีการใช้งานถังดับเพลิง

1. เข้าไปทางเหนือลมโดยห่างจากฐานของไฟประมาณ 2 - 3 เมตร
2. ดึงสลักหรือลวดที่รั้งวาล์วถังดับเพลิงออก
3. ยกหัวฉีดปากกลวยชี้ไปที่ฐานของไฟ ( ทำมุมประมาณ 45 องศา )
4. บีบไกเพื่อเปิดวาล์วถังดับเพลิงให้ก๊าซพุ่งออกมา
5. ให้ฉีดไปตามทางยาว และกวาดหัวฉีดไปซ้ำ ๆ
6. ดับให้สนิทจนแน่ใจแล้ว จึงฉีดต่อไปข้างหน้า



2) ขั้นตอนการใช้สายน้ำหากไม่สามารถดับไฟด้วยถังดับเพลิงได้ให้ทำการตัดไฟ ณ

บริเวณเกิดเหตุและทำการเข้าใช้สายน้ำทันที





☒ หากไม่สามารถทำการดับได้ให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อขออนุมัติแผน

MBSA สีแดง ต่อไป

☒ หากดับได้ให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการว่าสามารถระงับเหตุได้แล้ว และจัดทำรายงาน

**การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้นแผน MBSA สีเหลือง  
ของนิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ โมบี สุขุมวิท เอ**

ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
<b>หัวหน้าทีมปฏิบัติการ</b> (ในเวลาปกติ) 09.00-18.00 น. 1. นายสมชาย วาบ้านพลับ (หัวหน้าช่าง) โทรศัพท์ 092-5481625 (นอกเวลาปกติ) 18.01-08.59 น. 1. ช่างประจำกะ (ฉุกเฉิน 1)	1. สั่งการควบคุมระงับเหตุ 2. แจ้งหัวหน้างาน/แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัยฯ 3. กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (กรณีควบคุมไม่ได้)
<b>ทีมควบคุม (ทีมA)</b> (ในเวลาปกติ) 09.00-18.00 น. 1. นายภาณุวัฒน์ ระขัง โทรศัพท์ 082-3855638 2. นายสุทัศน์ ช้อยแถม โทรศัพท์ 092-3562938 (นอกเวลาปกติ) 18.01-08.59 น. 1. ช่างประจำกะ (ฉุกเฉิน 1)	1. ตัดกระแสไฟฟ้าในที่เกิดเหตุ 2. ขนย้ายวัสดุติดไฟออกจากเพลิงไหม้ 3. กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ
<b>ทีมดับเพลิง (ทีมB)</b> (ในเวลาปกติ) 09.00-18.00 น. 1. นายอัครงค์ ประสิทธิ์สม โทรศัพท์ 062-3865097 2. นายกมล พัฒเพ็ง โทรศัพท์ 084-0789669 (นอกเวลาปกติ) 18.01-08.59 น. 1. รปภ. ประจำกะ (หัวหน้า/ผู้ช่วย) 2. ช่างประจำกะ (ฉุกเฉิน 2)	1. ใช้ถังดับเพลิงในบริเวณนั้นดับไฟทันที 2. นำถังดับเพลิงมาเตรียมสนับสนุน 3. ตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุ <b>อุปกรณ์</b> 1. ถังดับเพลิง 2. เครื่องมือสื่อสาร 3. กุญแจที่เกี่ยวข้อง 4. อุปกรณ์ส่องสว่าง

และสั่งอพยพคนออกจากพื้นที่

ในกรณีเหตุเพลิงไหม้ ไม่สามารถดับได้ ให้ใช้แผนดับเพลิงขั้นรุนแรง



### แผนการดับเพลิงขั้นรุนแรง **MBSA สีแดง**

- ผู้มีอำนาจในการอนุมัติแผนคือ ผู้อำนวยการแผน (ผู้จัดการอาคาร)
- ขั้นตอนคือ โทรแจ้งหน่วยงานภายนอกให้เร็วที่สุด
  - ❖ สถานีตำรวจพระโขนง 02-332-2362
  - ❖ สถานีตำรวจนครบาลบางนา 02-396-1656
  - ❖ สถานีดับเพลิงพระโขนง 02-332-2361
  - ❖ สถานีดับเพลิงบางนา 02-258-2093
  - ❖ โรงพยาบาลสุขุมวิท 02-391-0011
  - ❖ โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท) 02-711-8181
  - ❖ โรงพยาบาลคามิลเลียน 02-185-1444
  - ❖ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 02-381-2006
  - ❖ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 02-399-4259
  - ❖ ศูนย์เรนทร, หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669
  - ❖ ศูนย์เฝ้าระวัง 1646
  - ❖ หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม. 1554

### แผนอพยพหนีไฟ

- ผู้มีอำนาจในการอนุมัติแผนคือ ผู้อำนวยการแผน (ผู้จัดการอาคาร)
- ขั้นตอนคือ การจัดตั้งกองอำนวยความสะดวก และพาคนอพยพไปจุดรวมพล

แผนอพยพหนีไฟนั้นกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคนไอทีโอ โมบี สุขุมวิท เอ ในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ทีมตรวจสอบจุดรวมพล ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละทีมโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ดังนี้

ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง คุณทอภักดิ์ ฉัตรภัทรพล (ผู้จัดการอาคาร)

ในแผนดังกล่าวควรกำหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้

1. ทีมตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนผู้พักอาศัยว่ามีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่
2. ทีมรักษาการณ์(รปภ.) ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำทางผู้พักอาศัยอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้ โดย มีประจำการประตูหนีไฟ 2 จุด คือ จุด ST-01,02,

3. จุดรวมพลจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถที่จะมารายงานตัวและทำการตรวจสอบนับจำนวนได้ หากพบว่าผู้พักอาศัยอพยพไฟหนีออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงมีผู้พักอาศัยติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย ให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ ทำการค้นหาและช่วยชีวิตผู้พักอาศัยที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของผู้พักอาศัยที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ ทีมพยาบาลจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ให้ในกรณีที่พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
<b>ผู้อำนวยการดับเพลิง</b> (ในเวลาปกติ) 09.00-18.00 1. คุณทอภักดิ์ จัตุรัสทพ (ผู้จัดการอาคาร) 081-8314686 (นอกเวลาปกติ) 18.01-08.59 ช่างประจำกะ	1. รับฟังรายงานต่าง ๆ เพื่อสั่งการการใช้แผนต่าง ๆ 2. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง/ประธาน/กรรมการ 3. ส่งฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากภายนอกค้นหาผู้ติดค้าง
<b>ฝ่ายปฏิบัติการ</b> ▪ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (หัวหน้าช่าง) (ในเวลาปกติ) 09.00-18.00 คุณสมชาย ว่าบ้านพลับ (หัวหน้าช่าง) 092-5481625 (นอกเวลาปกติ) 18.01-08.59 ช่างประจำกะ	1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ให้รายงานตัวต่อและความคืบหน้าผู้อำนวยการดับเพลิง 2. ให้สั่งการชุดปฏิบัติการ 2 ชุด คือ ชุดควบคุมเครื่องจักร (ชุด A) และชุดดับเพลิง (ชุด B)
<b>ทีมระงับเหตุเพลิงไหม้ (ทีม A)</b> (ในเวลาปกติ) 09.00-18.00 <b>ควบคุมห้องคอนโทรล</b> 1. นายสุทัศน์ อ้อยแซม โทรศัพท์ 092-3562938 (นอกเวลาปกติ) 18.01-08.59 น. ช่างประจำกะ (ฉุกเฉิน 1). <b>ควบคุมไฟฟ้า/ลิฟต์</b> 1. นายธำรงค์ ประสิทธิ์สม โทรศัพท์ 062-3865097 <b>ควบคุมเครื่องไฟฟ้าสำรอง</b> 1. นายกมล พัฒเพ็ง โทรศัพท์ 084-0789669 (นอกเวลาปกติ) 18.01-08.59 ช่างประจำกะ	ทีมควบคุม (ทีม A) ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 1. คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง / หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 2. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ใดให้ควบคุมห้องคอนโทรล และแจ้งสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS) 3. ทำการควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานต่อไปจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้หยุดเครื่องจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 4. ให้เดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ 5. ทำการควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม้ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ใช้งานตามรายการตรวจเช็คบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
<b>ทีมระงับเหตุ (ทีม B)</b> (ในเวลาปกติ) 09.00-18.00 <b>ลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิง</b> 1. นายภาณุวัฒน์ ระวัง โทรศัพท์ 082-3855638	ทีมดับเพลิง (ทีม B) ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 1. คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ณ กองอำนาจการ 2. สำหรับการเกิดอัคคีภัยในบริเวณเครื่องจักร ช่วยเหลือในการลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิง


<b>ประสานงานกับดับเพลิงภายนอก</b> 1.คุณชิตพล เปี่ยมหยก 2.คุณ ทับทิม ประเทภา (นอกเวลาปกติ) 18.01-08.59 <b>ช่างประจำกะ</b>	3. คอยประสานงานกับดับเพลิงภายนอกในการเข้าไป ณ จุดเกิดเหตุ
<b>ทีมรักษาการณ์(รปภ.)</b> <b>▪ป้องกันมิให้บุคคลเข้า-ออก</b> รปภ.2 คน (จราจร)	<b>ทีมรักษาการณ์ (รปภ.) ให้ถือปฏิบัติดังนี้</b> 1. คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
<b>ผู้ปฏิบัติงาน</b>	<b>หน้าที่รับผิดชอบ</b>
<b>▪ควบคุมป้องกันทรัพย์สิน</b> รปภ. 2 คน (ป้อมหน้า) <b>▪ประจำการประตุนิไฟ 2 จุด</b> รปภ. 3 คน จุดST-01 (จุดทางเข้าขึ้นลาดจอดรถ ) จุดST-02 (จุดLoading)	2. ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต 3. ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้ 4. ประจำการประตุนิไฟ ทั้ง 2 จุด ของอาคาร
<b>ทีมค้นหา/ช่วยชีวิต</b> <b>▪ค้นหากรณีมีผู้สูญหาย</b> รปภ.2 คน (หัวหน้าชุด/ผู้ช่วย) <b>▪หน่วยดับเพลิง/ช่วยชีวิตภายนอก 199</b>	1. ประสานงานค้นหาและช่วยชีวิตบุคลากรที่ติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย
<b>ฝ่ายสื่อสารประสานงาน</b> <b>▪หัวหน้าฝ่ายสื่อสารประสานงาน (เจ้าหน้าที่ธุรการ)</b> คุณชมพู่ แก้วใส 0971180739	1.รับคำสั่งผู้อำนวยการดับเพลิง 2.รายงานข่าวสารเป็นระยะ 3.สั่งการทีมประสานงานและทีมงบประมาณฉุกเฉิน 4.ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<b>ทีมประสานงาน</b> <b>▪แจ้งเหตุหน่วยดับเพลิง/พยาบาล (ประชาสัมพันธ์)</b> 1.คุณสมพร เปี้ยนสีเขียว 081-285-9884 2.สุพัชรา สุจะชารี 094-9461305	1. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องแจ้งเหตุหน่วยดับเพลิง/พยาบาล <b>หน่วยดับเพลิง :</b> สถานีดับเพลิงพระโขนง 02-332-2361 สถานีดับเพลิงบางนา 02-258-2093 <b>หน่วยพยาบาล :</b> หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โรงพยาบาลสุขุมวิท 02-391-0011 2. เมื่อทราบข่าวจะต้องตรวจสอบข่าวว่าจริงหรือเท็จ 3. ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็นระยะ 4. ติดต่อขอความช่วยเหลือ(ถ้ามีการสื่อสาร) 5. แจ้งข่าวอีกครั้งเมื่อเพลิงสงบ




<p><b>ทีมงบประมาณฉุกเฉิน (บัญชี)</b></p> <p>1.คุณสมพร เปี่ยมสีเขียว 081-285-9884</p>	<p>1. เตรียมเงินสดสำรองไว้ใช้ในกรณีเร่งด่วน</p> <p>2. ติดต่อกับบริษัท ห้างร้าน หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ณ ขณะนั้นๆ</p>
<p><b>ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ</b></p> <p>▪หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ (ผู้ช่วยผู้จัดการ2)</p> <p>คุณอดุลย์ ชุมคง 086-623-7927</p>	<p>1. รับคำสั่งผู้อำนวยการดับเพลิง และรายงานจำนวนผู้อพยพ</p> <p>2. รายงานผู้สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ</p> <p>3. สั่งการทีมสนับสนุนและทีมตรวจสอบ</p> <p>4. ควบคุมให้บุคลากรอยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ</p>
<b>ผู้ปฏิบัติงาน</b>	<b>หน้าที่รับผิดชอบ</b>
<p><b>ทีมสนับสนุน</b></p> <p>▪จัดตั้งกองอำนาจการ (ธุรการ/ แม่บ้าน)</p> <p>คุณวาสนา การร้อย 092-906-7822</p> <p>1.คุณสง่า การร้อย</p> <p>2.จุดLobby</p> <p>3.จุดรอบอาคาร</p>	<p>1. จัดตั้งกองอำนาจการ กำหนดจุดปลอดภัย</p> <p>2. อำนาจความสะดวกต่อผู้อพยพที่จุดรวมพล</p>
<p><b>ทีมตรวจสอบ</b></p> <p>▪ตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ดูแลอาคาร)</p> <p>คุณอดุลย์ ชุมคง 086-623-7927</p> <p>▪ประจำจุดรวมพล A</p> <p>แม่บ้าน 2 คน (ชั้น 57,46)</p> <p>▪ประจำจุดรวมพลB</p> <p>แม่บ้าน 2 คน (ชั้น 38,30)</p> <p>▪ประจำจุดรวมพล C</p> <p>แม่บ้าน 2 คน (ชั้น 22,14)</p> <p>▪ประจำจุดรวมพล D</p> <p>แม่บ้าน 2 คน (ชั้น 49 2 คน)</p>	<p>1. ประสานงานตรวจสอบรายชื่อ ที่จุดรวมพล</p> <p>2. คอยช่วยเหลือประสานงาน ณ จุดรวมพล</p>
<p><b>ทีมพยาบาล</b></p> <p>▪ปฐมพยาบาลขั้นต้น</p> <p>ทีมแม่บ้าน 3 คน (จุด Lobby,ห้องน้ำลานจอดรถ)</p> <p>▪พยาบาล/ช่วยชีวิต</p> <p>หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669</p>	<p>1. ประสานงานช่วยชีวิตบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดอัคคีภัย</p> <p>2. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้บุคลากรที่ออกมา ณ จุดรวมพล</p> <p>3. ประสานงานการส่งบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล</p>



## แผนอพยพหนีไฟ



## แผนอพยพหนีไฟ (นอกเวลาปกติ 18.01-08.59 น.)



## แผนป้องกันหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้

### 6. แผนบรรเทาทุกข์

แผนบรรเทาทุกข์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการช่วยชีวิต การเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ การดูแลทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ประเมินความเสียหาย รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ และการช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย

แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
2. การสำรวจความเสียหาย
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพื่อรอรับคำสั่ง
4. การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
7. การช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ
1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	คุณทอภักดิ์ ฉัตรภัทรพล (ผู้จัดการอาคาร) คุณชมพู่ แก้วใส (เจ้าหน้าที่ธุรการ) คุณสุพัชรา สุจะชาวี (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2. การสำรวจความเสียหาย	คุณสมชาย ว่าบ้านพลับ (หัวหน้าช่าง) และทีมช่างประจำอาคาร
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกำหนดจุดรวมพล	คุณชมพู่ แก้วใส (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ทีมตรวจสอบ
4. การรายงานการช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิต	คุณชมพู่ แก้วใส (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ทีมพยาบาล
5. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้	คุณทอภักดิ์ ฉัตรภัทรพล (ผู้จัดการอาคาร) คุณสมชาย ว่าบ้านพลับ (หัวหน้าช่าง)
6. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย	คุณทอภักดิ์ ฉัตรภัทรพล (ผู้จัดการอาคาร) คุณสมพร เปลี่ยนสีเขียว (เจ้าหน้าที่บัญชี)
7. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด	คุณทอภักดิ์ ฉัตรภัทรพล (ผู้จัดการอาคาร) คุณสมชาย ว่าบ้านพลับ (หัวหน้าช่าง)




# เอกสารแนบท้าย

## โครงสร้างบุคคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่

### ฝ่ายบริหารอาคาร



## ผังโครงสร้างนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ



## ฝ่ายรักษาความปลอดภัย



ผังโครงสร้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
บริษัทรักษาความปลอดภัย จอห์นสัน เอเซีย จำกัด  
**IDEO MOBI SUKHUMVIT A&B**



คุณจิรพล ปิยะชนนอก  
หัวหน้าชุด



คุณจวิศา ลิ้มฉาย  
ป้อมหน้า



คุณพรสวรรค์ อินทร์  
ป้อมหน้า



คุณวราตอง ทองทิพย์  
สถานจอดรถอาคาร A



คุณ รัชฎาพร ตาแดงมูล  
สถานจอดรถอาคาร B



คุณพันทิพย์ ประเทภ  
หัวหน้าชุด



คุณวัชรกานท์ อัมประสิทธิ์  
ป้อมหน้า



คุณกนกภัทน์ รักสะอาด  
สถานจอดรถอาคาร A



คุณไอศยา มุคต  
สถานจอดรถอาคาร B



คุณวราสิทธิ์ มุคต  
สถานจอดรถอาคาร B

PROPERTY MANAGEMENT BY THE WORKS

☎ 02-116-4890-4

☎ 092-295-6282


Scan QR code to add line



## ฝ่ายรักษาความสะอาด



ผังโครงสร้างเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด  
บริษัท จอห์นสัน เอเซีย คลีนนิ่ง จำกัด  
IDEO MOBI SUKHUMVIT A



+

## หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน (บุคคลภายใน)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์
คุณทอภาค ฉัตรภัทรพล	ผู้จัดการอาคาร	081-831-4686
คุณชมพู่ แก้วใส	เจ้าหน้าที่ธุรการ	09-71180739
คุณสมพร เปลี่ยนสีเขียว	เจ้าหน้าที่บัญชี	081-285-9884
คุณสุพัชรา สุกะขารี	เจ้าหน้าที่ธุรการ	094-946-1305
คุณสมชาย ว่าบ้านพลับ	หัวหน้าช่างประจำอาคาร	092-5481625
คุณภาณุวัฒน์ ระฆัง	ช่างประจำอาคาร	082-385-5638
คุณกมล พัฒเพ็ง	ช่างประจำอาคาร	084-0789669
คุณสุทัศน์ อ้อยเชม	ช่างประจำอาคาร	094-257-1247
คุณธำรงค์ ประสิทธิ์สม	ช่างประจำอาคาร	062-386-5097
คุณอชิตพล เปี่ยมหยวก	หัวหน้า รปภ. 1	092-2956282
คุณทับทิม ประเทภา	หัวหน้า รปภ. 2	092-2956282
คุณวาสนา การร้อย	หัวหน้าแม่บ้าน	092-9067822



## หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน (หน่วยงานภายนอก)

❖ สถานีตำรวจพระโขนง	02-332-2362
❖ สถานีตำรวจนครบาลบางนา	02-396-1656
❖ สถานีดับเพลิงพระโขนง	02-332-2361
❖ สถานีดับเพลิงบางนา	02-258-2093
❖ โรงพยาบาลสุขุมวิท	02-391-0011
❖ โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท)	02-711-8181
❖ โรงพยาบาลคามิลเลียน	02-185-1444
❖ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1	02-381-2006
❖ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2	02-399-4259
❖ ศูนย์นเรนทร, หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	1669
❖ ศูนย์เฮอร์วีน	1646
❖ หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.	1554
❖ การไฟฟ้านครหลวง เขตพระโขนง	02-716-3349

## แผนที่ คอนโดไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท


### MAP

Address : 2097 วิถีสุขุมวิทคอนโดไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ (Mavvalu)  
 อ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
 โทรศัพท์ : 02-1164890-3 Fax : 02-116-4896  
 Mobile: 092-2956282



## แผนผังจุดรวมพลและทางหนีไฟ

### จุดรวมพลและเส้นทางหนีไฟ



	<b>วัตถุประสงค์</b>				
	1. เพื่อฝึกปฏิบัติผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				
	2. เพื่อฝึกปฏิบัติ และค้นหาจุดบกพร่องจากการซ้อมตามขั้นตอนของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				
	<b>กำหนดการฝึกซ้อม</b>				
	วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.				
	<b>สถานการณ์จำลอง</b>				
	<b>สถานที่เกิดเหตุ :</b>	<b>ลานจอดรถชั้น P2B</b>			
	<b>เหตุการณ์จำลอง :</b>				
<b>กรณเวลา</b>	<b>สถานที่</b>	<b>เหตุการณ์</b>	<b>วิธีการ</b>	<b>อุปกรณ์</b>	<b>ผู้รับผิดชอบ</b>
09.30-10.30	ล็อบบี้ ชั้น 1	อบรมเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น	- เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทีมงานคุณเอวี่เอวี่) ให้ความรู้เจ้าของร่วม เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร และวิธีการอพยพหนี เกิดเหตุถูกแจ้งขึ้นภายในอาคารรวมทั้งเส้นทางในการหนีไฟ และแจ้งรายละเอียดกำหนดการ / แผนในการซ้อม หนีไฟประจำปีครั้งนี้	ไม้ดับ จอมอนิเตอร์ ฯลฯ	ผู้อำนวยการดับเพลิง เจ้าหน้าที่นิติฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
10.30-11.00	ล็อบบี้ ชั้น 1	ประชุมเตรียมความพร้อม	- ชักซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อม แจ้งบทบาทและตำแหน่งขั้นตอนการซ้อมหนีไฟครั้งนี้	คู่มือแผนการซ้อม	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
11.00	ลานจอดรถชั้น P2B	ผู้แสดงสถานะแจ้งเหตุบริเวณห้อง Alarm และผู้ควบคุมระบบเตือนภัยที่ห้อง Alarm	- สมมติเหตุการณ์ว่าสัญญาณเตือนภัย ขึ้นลานจอดรถชั้น P2B แจ้งเหตุตั้งขึ้นที่ผู้ควบคุม (โดยใช้สเปรย์ฉีดหัว SMOKE บริเวณลานจอดรถชั้น P2B)	วิทยุสื่อสาร	หัวหน้าช่างอาคาร (คุณสมชาย)
11.02	จุดเกิดเหตุ	ระงับเหตุเบื้องต้น	- ช่างประจำอาคาร 1 (คุณกมล) เข้าทำการตรวจสอบพบว่ามีเหตุเพลิงไหม้จริง จึงแจ้งหัวหน้าช่างอาคาร (คุณสมชาย) และผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณอรรถชัย) เพื่อขอ กำลังสนับสนุนในการดับเพลิงเบื้องต้นโดยส่งการหัวหน้าช่างประจำอาคาร (คุณสมชาย) และหัวหน้า ปรก (คุณอรรถพล/คุณวันทิม) พร้อมกับรถขนอุปกรณ์ดับเพลิงขึ้นสนับสนุนการดับ เพลิงโดยใช้ลิฟท์พนักงานดับเพลิง ไปยังชั้นที่เกิดเหตุ และทำการดับเพลิงเบื้องต้น	ถังดับเพลิงเคมี สายดับเพลิง หัวดับเพลิง	ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณสมฟู) ช่างอาคาร 1 (คุณกมล) หัวหน้า ปรก (คุณอรรถพล/คุณวันทิม)
11.02	สำนักงานนิติฯ	ประสานงานขอกำลังสนับสนุน	- ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณสมฟู) เข้าประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประสาน งานที่ศูนย์บัญชาการดับเพลิง (สมมุติที่ นิติบุคคลฯ)	วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ	ผู้อำนวยการดับเพลิง

11.03	ลานจอดรถ ชั้น P2B	ชอว์กาส์ถังดับสูญภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่างประจำอาคาร 1 (คุณกมล) แจ้งว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้จึงแจ้งให้ผู้ช่วยการดับเพลิงทราบ และให้ประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าช่วยเหลือในการมอดูเพลิง</li> <li>- รปภ.บิโอมหน้า (คุณเชษฐพล) ดูแลเรื่องจราจร รถเข้า-ออกอาคาร เพื่อเตรียมพร้อมให้รถดับเพลิงเข้าพื้นที่</li> <li>- รปภ. หน้าลิฟต์ (คุณระนอง) ควบคุมบุคคลเข้า-ออก</li> </ul>	วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ	ผู้อำนวยการดับเพลิง ช่างอาคาร 1 (คุณกมล) รปภ.บิโอมหน้า (คุณเชษฐพล) รปภ. หน้าลิฟต์ (คุณระนอง)
11.04	นิติฯ	โทรศัพท์แจ้งเหตุ ชอว์กาส์ถังดับสูญภายนอก  โทรศัพท์แจ้ง ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานสนับสนุนภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณสมพงษ์) สั่งการให้ฝ่ายบัญชี (คุณฉัตรพร) แจ้งหน่วยงานสนับสนุนภายนอก</li> <li>1. สถานีดับเพลิงเขตพระโขนง โทร. 02-311-4808</li> <li>2. ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร โทร.199</li> <li>3. จล.100 โทร. 1137, 02-711-9151-8</li> <li>4. ร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677,1678</li> </ul> เจ้าหน้าที่ธุรการ (คุณสุพิชรา) แจ้งผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานสนับสนุนภายใน (บริษัท เดอะเวิร์ค ฯ)	วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ  วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ	ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณสมพงษ์) ธุรการ (คุณสุพิชรา)  ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณสมพงษ์) ธุรการ (คุณสุพิชรา)
11.04	ลานจอดรถชั้น P2B	สัญญาณกระดิ่ง ชั้น P2B ทำงาน ขออนุญาตใช้น้ำดับเพลิง ตัดกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร  เตรียมสายฉีดน้ำดับเพลิง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญาณกระดิ่งชั้น P2B ดังขึ้น เพื่อแจ้งให้เจ้าของร่วมภายในชั้น ทำการอพยพมาที่สวนด้านหน้าอาคาร</li> <li>- ช่างประจำอาคาร 1 (คุณกมล) แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณสมพงษ์) ขออนุญาตใช้น้ำดับเพลิง</li> <li>- ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณสมพงษ์) แจ้งหัวหน้าช่างประจำอาคาร (คุณสมชาย) ตัดระบบไฟฟ้าภายในเกิดเหตุ</li> <li>- ช่างประจำอาคาร 2 (คุณอรรถศักดิ์) พร้อมถัง หัวน้ำ รปภ. (คุณเชษฐพล) และ รปภ. (คุณระนอง) ช่วยกันดับเพลิงที่ต้นเพลิงโดยการฉีดน้ำ</li> </ul>	วิทยุสื่อสาร  สายฉีดน้ำดับเพลิง	ผู้อพยพ ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณอรรถศักดิ์) หัวหน้าช่างอาคาร (คุณสมชาย) ช่างประจำอาคาร 1 (คุณสมพงษ์) ช่างอาคาร 2 (คุณอรรถศักดิ์) ทีมสนับสนุน (2 คน)
11.04	ห้อง FIRE PUMP	FIRE PUMP ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FIRE PUMP ทำงาน โดยช่างประจำอาคาร 3 (คุณสุทัศน์) ปิด JOCKEY PUMP ให้ตรงสระบบปั้มดับเพลิงและจุดบันทึกค่า</li> </ul>	เอกสารการบันทึก	ช่างอาคาร 3 (คุณสุทัศน์)



11.05	สำนักงานนิติบุคคลฯ	กระดิ่งตั้ง ชั้น P2B	- สัญญาณกระดิ่งตั้งชั้น P2B ตั้งขึ้นเพื่อแจ้งให้เจ้าของร่วมอื่นดังกล่าวทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้รีบเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและรีบอพยพออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟโดยทันที		
11.06	ห้องควบคุมกระแสไฟฟ้า (MDB)	ติดตั้งกระแสไฟฟ้าทั้งอาคาร โดยติดตั้งกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร	- ช่างประจำอาคาร 1 (คุณธรมพู่) แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณธรมพู่) ว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ มีการลุกลามขอติดตั้งกระแสไฟฟ้าทั้งอาคารจึงให้ช่างอาคาร 4 (คุณภาณุวัฒน์) ติดตั้งกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าภายในอาคารที่ตู้ MDB ชั้น 2	วิทยุสื่อสาร	ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณธรมพู่) ช่างอาคาร 1 (คุณธรมพู่) ช่างอาคาร 4 (คุณภาณุวัฒน์)
11.07	ภายในอาคาร	กระดิ่งตั้งทั้งอาคาร	- กระดิ่งตั้งทั้งอาคารตั้งเพื่อแจ้งให้เจ้าของร่วมที่ทั้งภายในโครงการทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้และไม่สามารถระงับเหตุได้ให้รีบอพยพออกจากตัวอาคารโดยด่วน ไปรวมตัวกันที่จุดหลบภัยตามหน้าคอนโดมิเนียมส่วนตะวันออก	วิทยุสื่อสาร	จหน.เบญจ (คุณธรมพู่)
11.10	หน้าอาคาร	หน่วยสนับสนุนจากภายนอกเข้าถึงอาคาร	- บิอเมทริกซ์งานร่วมดับเพลิงเข้ามาถึงตัวอาคารผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณธรมพู่) รายงานเหตุการณ์พร้อมแบบแผนและระบบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและให้หัวหน้าช่างอาคาร (คุณธรมพู่) นำเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังลิฟท์ดับเพลิงและกดปุ่ม FIREMAN LIFT พร้อมแจ้งขึ้นลิฟท์ดับเพลิง - หัวหน้าช่างอาคาร (คุณธรมพู่) กดลิ้นกดควบคุมที่ห้อง FIRE PUMP - เมื่อจบดับเพลิงไปถึงได้ประสานงานกับช่างประจำอาคาร 2 (คุณอัครพงศ์) เข้าทำการดับเพลิง - เจ้าหน้าที่อาคารที่จุดเกิดเหตุกระจายกำลัง ออกค้นหาผู้ติดค้าง (ทดสอบการปิดน้ำบริเวณลานจอดรถยนต์)	วิทยุสื่อสาร	ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณธรมพู่) หัวหน้าช่างอาคาร (คุณธรมพู่) ช่างอาคาร 2 (คุณอัครพงศ์)
11.13	บริเวณลานจอดรถ	ทดสอบฉีดน้ำบริเวณลานจอดรถ	- ช่างอาคาร 2 (คุณอัครพงศ์) และหัวหน้าช่าง (คุณธรมพู่) ทำการฉีดน้ำอยู่บริเวณลานจอดรถเพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องฉีดน้ำที่ห้อง Fire Pump	วิทยุสื่อสาร	ช่างอาคาร 2 (คุณอัครพงศ์) หัวหน้าช่าง (คุณธรมพู่)
11.15	ห้อง FIRE PUMP	น้ำจาก UNDER GROND หมด	- สมมุติเหตุการณ์น้ำ UNDER GROND ในอาคารหมดโดยหัวหน้าช่างอาคาร (คุณธรมพู่) แจ้งว่าน้ำจาก UNDER GROND หมด และทำการเปิด FIRE PUMP	วิทยุสื่อสาร	เจ้าหน้าที่พยาบาล
11.15	หน้า LOBBY	ขัดน้ำเข้าระบบโดยรถดับเพลิง	- ช่างอาคาร 4 (คุณภาณุวัฒน์) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ระบบดับเพลิงแล้วทำการฉีดน้ำเพื่อทดสอบแรงดัน	วิทยุสื่อสาร	ช่างอาคาร 4 (คุณภาณุวัฒน์)
11.20	หน้านิติฯ	รถพยาบาลมาถึงอาคาร	- รถพยาบาลมาถึงอาคาร รปภ.เบ็ญจนำ แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณธรมพู่) และให้ จหน.เบญจ (คุณธรมพู่) พาไปจุดรถที่จอดรถฉุกเฉินเพื่อประสานงานทำการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ		รปภ.เบ็ญจ (คุณธรมพู่) จหน.เบญจ (คุณธรมพู่)
11.20	ห้องซักผ้า ชั้น 4	เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถ ระงับเหตุได้แล้ว	- ช่างประจำอาคาร 2 (คุณอัครพงศ์) ได้แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณธรมพู่) ว่าเจ้าหน้าที่ระงับเหตุได้แล้ว - ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณธรมพู่) สั่งการให้ช่างอาคารตรวจสอบหาผู้บาดเจ็บตามจุดต่างๆ	วิทยุสื่อสาร	ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณธรมพู่) เจ้าหน้าที่พยาบาล (คุณวาสนา,คุณสง่า,คุณสมปิต)
11.25	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 4	พบผู้บาดเจ็บ ชั้น 4	- ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณธรมพู่) ได้รับแจ้งจาก หัวหน้า รปภ.(คุณธรมพู่) ว่าพบผู้บาดเจ็บตรงบริเวณทางเดินส่วนกลางชั้น 4 ทางเดินร่วม,ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณธรมพู่) แจ้งให้เจ้าหน้าที่พยาบาลนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตรงชั้นที่ได้รับแจ้ง	วิทยุสื่อสาร	ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณธรมพู่) หัวหน้า รปภ. (คุณธรมพู่) เจ้าหน้าที่พยาบาล (คุณธรมพู่)
11.40	ทุกจุด	เตรียมงานระบบ	- ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณธรมพู่) สั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้อยู่ในสภาวะปกติ	วิทยุสื่อสาร	ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณธรมพู่)
11.45	จุดรวมพล ส่วนหอหน้าโครงการ	ลงทะเบียนเจ้าของร่วม หน้าสำนักงานนิติบุคคลฯ สาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น	- สอนการเข้าระงับเหตุหรืออพยพลงมาว่าผู้ติดค้างอยู่ในอาคารและลงทะเบียนรายชื่อและส่วนรวมการสาธิตดับเพลิง - เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสาธิตการระงับเหตุเบื้องต้น	วิทยุสื่อสาร	จหน.สุรการ (คุณสุรการ) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ			- ทีมสนับสนุนการซ้อมหนีไฟ กระจายกำลังสนับสนุนตามความเหมาะสม		



## ภาคผนวกที่ 8

### เบอร์โทรศัพท์ที่กรณีนุกเงิน

## หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

ศูนย์เหตุฉุกเฉิน	
ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	191
ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร	199
หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.	1554

แจ้งเหตุร้าย	
กองปราบปราม	1195
ตำรวจทางหลวง	1193
สายด่วนกรมทางหลวง	1586
ตำรวจท่องเที่ยว	1155
ศูนย์เฝ้าระวัง	1669
ศูนย์สั่งการและจัดการทางหลวง	1691
ศูนย์จราจร กทม.	1646
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาด	1543
ศูนย์ควบคุมและจัดการจราจร	1197
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ	1584
ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส. 100	1137
สถานีวิทยุชุมชน จำลองวิทยุ (FM 96)	1677
สถานีวิทยุ สุท. 91	1644
สถานีวิทยุจราจรเพื่อชีวิต (FM 99.5)	1255

ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ	
สายด่วนผู้บริโภค 166	1556
สายด่วนรถบรรทุก 166	1166
สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1784
สวทไลน์ความเครียด	1667
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	1660
ศูนย์บริการข้อมูลทางอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา	1182
ศูนย์ดำรงธรรม	1567
ศูนย์ปศุสัตว์	1300
ศูนย์บริการข้อมูลการจราจรเพื่อผู้พิการ	1111
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว	1579
ศูนย์รับแจ้งข่าวอาชญากรรม	1688
ศูนย์สวัสดิภาพเด็กเยาวชนและสตรี	0-2282-3892


หมายเลขสำคัญในพื้นที่	
สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง	0-2332-2362
สถานีตำรวจนครบาลบางนา	0-2396-1656
สถานีดับเพลิงพระโขนง	02-332-2361
สถานีดับเพลิงบางนา	0-2258-2093
การไฟฟ้าส่วนหลวง เขตพระโขนง	0-2715-3349
การประปาส่วนหลวง สาขาพระโขนง	0-2331-0280
สำนักงานเขตพระโขนง	0-2311-2510
สำนักงานที่ดินฯ สาขาพระโขนง	0-2398-9280

โรงพยาบาล	
โรงพยาบาลกว้างขวาง 1	0-2381-2006
โรงพยาบาลกว้างขวาง 2	0-2399-4259
โรงพยาบาลเทพาจันทร์	0-2348-7000
โรงพยาบาลโชนจันทร์	0-2361-2800
โรงพยาบาลบางนา 1	0-2746-8630
โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท)	0-2711-8181
โรงพยาบาลคามิลเลียน	0-2185-1444
โรงพยาบาลสุขุมวิท	0-2391-0011
โรงพยาบาลวิภาวดี	0-2722-2500
โรงพยาบาลกรุงเทพ	0-2310-3000
โรงพยาบาลศิริราช	1728
โรงพยาบาลศิริราช	0-2328-6901
โรงพยาบาลจุฬาฯ	0-2256-4000
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	0-2743-9999
โรงพยาบาลจุฬาฯ จิตเวช	0-2639-3399

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม	
นิคมอุตสาหกรรม ไร่ใหญ่ โขกเหล็ก	0-2397-2097
เลขที่ 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง	
กรุงเทพมหานคร 10250	
สำนักงานเปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. - 18.00 น.	
โทร: 092-295-6282/0-2115-4890-4 โทรสาร: 0-2115-4898	
Email: idcomob2097@gmail.com	

บริหารโดย

บริษัท เวิลด์วิค คอมมูนิตี้ แอนด์ บิซิเนส จำกัด





## ภาคผนวกที่ 9

### รายชื่อและแผนผังคณะกรรมการนิติบุคคล

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เซ



รายชื่อคณะกรรมการนิติบุคคลฯ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	รองเลขที่	ตำแหน่ง	อีเมลล์	เบอร์โทร
1	คุณสนธิ์วรรณ อังสุริยสารพันธุ์	2097/13	ประธานกรรมการ	<a href="mailto:panatsawan@gmail.com">panatsawan@gmail.com</a>	095-2520654
2	คุณสหทัยภัค ไชยวิจิตรกุล	2097/252	รองประธานกรรมการ	<a href="mailto:sairoong158@gmail.com">sairoong158@gmail.com</a>	098-2424692
3	คุณบุษย์นัท วีระกะลิล	2097/14	กรรมการ	<a href="mailto:nuchananv@hotmail.com">nuchananv@hotmail.com</a>	081-8504386/081-9979645
4	คุณบุษย์นัท ลายเขียว	2097/24	กรรมการ	<a href="mailto:pinitpp@yahoo.com">pinitpp@yahoo.com</a>	ติดต่อคุณพิณฯ 089-4922692
5	คุณธรรวรรณ ทรงจิตสมบูรณ์	2097/238	กรรมการ	<a href="mailto:leksc2009@yahoo.com">leksc2009@yahoo.com</a>	095-5479787

รายชื่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วันเริ่มที่ - สิ้นสุดวันที่
1	คุณฐานธรณ์ จงเจตนาดี	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ	21 เมษายน 2567 ถึงสุด 20 เมษายน 2569

## ภาคผนวกที่ 10

### กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัย





Unleash the urban instinct

สารจากผู้บริหาร  
บทนำ

แผนที่ชี้ถึงทิศทาง  
รายละเอียดตัวไปของโครงการ  
บทวิจารณ์ภาพ  
• คำนิยามความหมาย

ฝ่ายบริหารอาคาร  
• บริษัทบริหารอาคาร  
• พนักงานประจำหน่วยงาน  
• สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร

สิ่งอำนวยความสะดวกทำเป็นอาคาร  
• ห้องออกกำลังกาย  
• สระว่ายน้ำ  
• ห้องสมุด  
• ห้องนั่งเล่น  
• ห้องทานอาหาร

พื้นที่จอดรถ  
• ระบบการใช้พื้นที่จอดรถ  
• วิธีการจองที่จอดรถสาธารณะ  
• ระบบการจอดรถตรงจุดจอดรถยนต์

กฎระเบียบทั่วไปของอาคาร  
• ระบบการอยู่อาศัย และการใช้พื้นที่ส่วนบุคคล  
• ระบบการอยู่อาศัย และการใช้พื้นที่ส่วนกลาง  
• ระบบการรักษาความปลอดภัย และภัยพิบัติ  
• การใช้ลิฟต์ และบันได

การถ่ายทำ-การถ่ายออก  
• ระบบการขนถ่ายของถ่าย-ออก

สารบัญ

หน้า

1

2

3

4

5

6

6

6

6

6

7

8

9

10

10

11

12

12

13

13

14

14

16

16

17

18

18

## จุดรวม

### การบริการขนส่งอาหาร

· การบริการความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์

### กิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

· การบริการความสะอาด  
· การบริการค่าจัดส่ง  
· การบริการส่วนย่อย และภูมิภาค  
· การบริการส่งมอบใหม่  
· การบริการจัดส่งไม่พร้อม

### บริการลูกค้าและการจัดการข้อร้องเรียน

· บริการลูกค้า / ชักโครก  
· การบริการใหม่

### บริการจัดส่งอาหาร

· จัดส่งร้านอาหารแบบจัดส่งถึงบ้าน / Delivery Food  
· การบริการส่งอาหารทางโทรศัพท์ / Food by Phone  
· จัดส่งร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง

### การบริการจัดส่งอาหารแบบจัดส่งถึงมือ

· สถานการณ์ภายในประเทศ  
· สถานการณ์ภายนอกประเทศ

### การบริการจัดส่งอาหารแบบจัดส่งถึงมือ

· บริการลูกค้า  
· บริการลูกค้า (BTS)  
· บริการลูกค้าประจำบ้าน

### การบริการลูกค้า

### การบริการลูกค้าและการจัดส่งอาหาร

· การบริการลูกค้า  
· บริการลูกค้า  
· บริการลูกค้า

## หน้า

18

18

18

19

19

19

19

20

20

21

21

21

22

22

23

23

24

24

24

26

26

26

27

28

28

28

28

28

· ค่าอาหารลูกค้า

· การจัดส่งอาหาร

· การจัดส่งอาหารลูกค้า หรือการจัดส่งอาหารลูกค้า

### การบริการ

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

### การบริการลูกค้าและการจัดส่งอาหาร

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

### การบริการลูกค้าและการจัดส่งอาหาร

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

### การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

### การบริการลูกค้าและการจัดส่งอาหาร

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

· การบริการลูกค้า

## หน้า

29

29

30

30

30

31

32

32

33

33

34

36

36

36

36

37

37

37

37

37

37

38

45

45

45

46

## สารจากผู้บริหาร

เรียน  
โครงการ

เจ้าทรงร่วม และผู้ฝึกอาศัยทุกท่าน  
ไอคิโด โมจิ สุนวัก เอ

ในนามผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เอ็นเคา คิวแอลเอเป็นท์ จำกัด (มหาชน) โครงการ ไอคิโด โมจิ สุนวัก เอ ขอต้อนรับ  
ท่านเจ้าทรงร่วมทุกท่านด้วยความยินดียิ่งพร้อมมิตรไมตรีที่อบอุ่น และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจซื้อพื้นที่ห้องชุดของอาคาร  
เป็นสถานที่ฝึกอาศัยอันมีค่าของท่าน

บริษัท เอ็นเคา คิวแอลเอเป็นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีผู้บริหารจัดการอาคารอย่างมืออาชีพ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโครงการ  
ไอคิโด โมจิ สุนวัก เอ พร้อมกันนี้ ยังมอบฝ่ายบริหารอาคาร ให้จัดทำคู่มือฝึกอาศัยในอาคาร เพื่อให้ท่านเจ้าทรงร่วมได้เข้าใจการอยู่ร่วมกันอย่าง  
มีความสุข พร้อมทั้งใส่ใจในความสะอาดสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและ  
ทรัพย์สินของเจ้าทรงร่วม ผู้ฝึกอาศัย และทรัพย์สินส่วนกลาง เป็นประการสำคัญ

จากเหตุผลดังกล่าวที่ได้รับรับไว้ข้างต้น โครงการ ไอคิโด โมจิ สุนวัก เอ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านเจ้าทรงร่วมและ  
ผู้ฝึกอาศัยทุกท่าน โดยหากท่านใดได้รับความระคายคายในการอยู่อาศัย หรือมีข้อแนะนำรอบไปให้คำปรึกษาใดๆในการให้บริการ โปรดแจ้งให้  
ฝ่ายบริหารอาคาร โดยบริษัท เดอะแอสซี่ คอนเน็คทีฟแบบเจนเนอ์ จำกัด กราบทูลวิทยานายกโชภีพรท์ 02-116-4890 โทรสาร 02-116-4898

บริษัท ขอต้อนรับคำชื่นชมต่างๆ ของท่าน และจะนำไปดำเนินการด้วยความตั้งใจอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร เรืองภักตยา)  
ในนามของ บริษัท เอ็นเคา คิวแอลเอเป็นท์ จำกัด (มหาชน)

## บทนำ

บริษัท เดอะแอสซี่ คอนเน็คทีฟแบบเจนเนอ์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการ ไอคิโด โมจิ สุนวัก เอ ขอต้อนรับเจ้าทรงร่วม / ผู้ฝึกอาศัย  
ทุกท่านด้วยความยินดี และปรารถนาอย่างจริงใจในความมุ่งมั่นให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าทรงร่วม / ผู้ฝึกอาศัย เป็นระเบียบเรียบร้อย  
อย่างเต็มความสามารถ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของอาคารได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้าใจในการพักอาศัยร่วมกันของเจ้าทรงร่วม /  
ผู้ฝึกอาศัย และรักษามาตรฐานอาคารพักอาศัยที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร ฝ่ายบริหารอาคาร จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์ระเบียบการพัก  
อาศัยที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับอาคาร จึงได้รวบรวมสาระสำคัญ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการใช้พื้นที่ การดูแลรักษาและ  
การใช้อุปกรณ์ส่วนกลาง การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร รวมถึงข้อปฏิบัติการณ์ต่างๆ อันเนื่องมาของเจ้าทรงร่วม / ผู้ฝึกอาศัย

คู่มือนี้ จะเป็นรหัสฐานของการบริหารจัดการอาคารชุดใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการพักอาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขในโครงการ  
ไอคิโด โมจิ สุนวัก เอ อย่างมีทิศทาง ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารคู่มือนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  
ในอนาคต และโปรดพิจารณารายละเอียดในคู่มือฉบับนี้ พร้อมอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้ในสมาชิกในครอบครัวยุทธท่านได้ดำเนินการด้วย หากมีข้อสงสัย  
หรือประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารอาคารได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-116-4890 โทรสาร 02-116-4898

ฝ่ายบริหารอาคาร  
นิติบุคคลอาคารชุด ไอคิโด โมจิ สุนวัก เอ





บทนิยามศัพท์

คำนิยามความหมาย

อาคารชุด	หมายถึง	อาคารชุด โฮต็โฮ โมบี สุทวิค ๒
นิติบุคคลอาคารชุด	หมายถึง	นิติบุคคลอาคารชุด โฮต็โฮ โมบี สุทวิค ๒
ทรัพย์สินส่วนกลาง	หมายถึง	ส่วนต่าง ๆ ของอาคารชุดตกเป็นของผู้ใช้ร่วมกันซึ่งได้ใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด, ที่จอดรถ และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่ไว้เพื่อใช้ หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วมซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุดพักอาศัยและห้องชุดเพื่อการพาณิชย์
ทรัพย์สินส่วนบุคคล	หมายถึง	ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่ผู้ใดได้ใช้เป็นการส่วนตัวของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย
เจ้าของร่วม	หมายถึง	เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อการพักอาศัยและเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ และ/หรือผู้แทนในกรณีที่มีบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดพักอาศัยหรือห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ในอาคารชุดโฮต็โฮ โมบี สุทวิค ๒
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ
ผู้พักอาศัย	หมายถึง	บุคคลใดๆ ที่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะครอบครองห้องชุดภายในอาคารชุด และบุคคลใดๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองห้องชุดได้ เช่น ผู้เช่า ผู้พักอาศัย ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วย
ผู้มาติดต่อ	หมายถึง	ผู้ที่มาติดต่อกับเจ้าของร่วม ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดพักอาศัย หรือห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ หรือนิติบุคคลอาคารชุดฯ รวมถึงผู้มาให้บริการภายในห้องชุดเพื่อการพาณิชย์
ผู้บริหารอาคาร	หมายถึง	นิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งบุคคลหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคลอาคารชุดให้ดำเนินการบริหารจัดการอาคาร ในที่นี้ คือ บริษัท เดอะเวิร์ดส์ คอนเน็คที แบนเนจเม้นท์ จำกัด

ฝ่ายบริหารอาคาร

บริษัทบริหารอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุด โฮต็โฮ โมบี สุทวิค ๒ แห่งนี้ บริษัท เดอะเวิร์ดส์ คอนเน็คที แบนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการดูแลอาคาร

สำนักงานใหญ่บริษัทฯ	99/4 หมู่ 14 ซอยหมู่บ้านวัดนิลรัตน์ ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์	02-316-4717-18
โทรสาร	02-316-4719

พนักงานประจำหน่วยงาน

นิติบุคคลอาคารชุด โฮต็โฮ โมบี สุทวิค ๒ บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ มีพนักงานปฏิบัติงานประจำหน่วยงานตลอด 24 ชั่วโมง มีผู้จัดการอาคารเป็นหัวหน้างาน และพนักงานที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของอาคาร ก่ออยู่ภายใต้การบริหารจัดการอาคาร รวมถึงการบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง สันทนาการ ซึ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการรักษาความปลอดภัย และความสะดวก โดยเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน ดังนี้

ผู้จัดการอาคาร	1	ท่าน
เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร	1	ท่าน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	1	ท่าน
เจ้าหน้าที่ธุรการ	1	ท่าน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	1	ท่าน
หัวหน้าช่างเทคนิค	1	ท่าน
ช่างเทคนิค	5	ท่าน

สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร

สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร	:	ชั้น 1
โทรศัพท์	:	02-116-4890
โทรสาร	:	02-116-4898

## สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร



สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารชุดจัดไว้สำหรับเจ้าพ่อร่วม / ผู้พักอาศัย และสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น หากเจ้าพ่อร่วมจะได้รับบริการ ก็ต่อเมื่อมาพร้อมกับการเจ้าพ่อร่วมเท่านั้น ซึ่งการเข้าพักพิเศษดังกล่าวจะให้บริการมีความระมัดระวัง และช่วยกันรักษาความปลอดภัยและความเสียหาย และเมื่อการเข้าพักเกินวันยาว อนึ่ง หากเจ้าพ่อร่วมไม่ได้พักอาศัยอยู่ในอาคารชุด ก็สามารถใช้บริการในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโครงการกับผู้พักอาศัย / ผู้เช่าได้เช่นกัน

### ระเบียบทั่วไปในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก

ระเบียบทั่วไปในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด มีดังนี้ :

1. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด ให้สิทธิในการใช้เฉพาะเจ้าพ่อร่วม / ผู้พักอาศัย สมาชิกในครอบครัว ภายในอาคารชุดเท่านั้น
2. ในการพักของเจ้าพ่อร่วมมีความประสงค์จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารชุด เจ้าพ่อร่วมจะต้องแจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบที่ติดลงมา ระหว่างฝ่ายบริหารอาคารและเจ้าพ่อร่วมให้ทราบก่อนใช้บริการทุกครั้ง
3. ในการพักที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก จะต้องเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควบคุมในการใช้อยู่ตลอดเวลา
4. ควรระมัดระวังการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณที่สาธารณะ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนบุคคลอื่นๆ ที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกข้างเคียง
5. ไม่อนุญาตให้เล่นฟุตบอล ไรลเลอส์สเก็ต ไรลเลอส์บอล และสกีบอร์ด ภายในสนามหญ้า ห้องออกกำลังกาย และพื้นที่สาธารณะ
6. ให้ร่วมกันรักษาความสะอาดในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งก่อน และหลังการใช้บริการ
7. การให้บริการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะเป็นบริการทุกวัน ตามเวลาที่กำหนด เว้นแต่ในการมีการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม
8. ฝ่ายบริหารอาคาร จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ของทรัพย์สินส่วนบุคคล อันเกิดจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการลักขโมย หรือเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกกัน
9. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการมีเหตุฉุกเฉิน โดยจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพ่อร่วม / ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า

## ห้องออกกำลังกาย

ระเบียบการให้บริการห้องออกกำลังกาย มีดังนี้

1. ห้องออกกำลังกาย และอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย ตั้งอยู่บริเวณชั้น 4
2. เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.
3. เจ้าพ่อร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องลงทะเบียนในสมุดทุกครั้งที่มาใช้บริการ
4. ผู้มีสิทธิใช้ห้องออกกำลังกาย
  - 4.1 ใช้ได้เฉพาะเจ้าพ่อร่วม / ผู้พักอาศัย และสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น
  - 4.2 หากพบเจ้าพ่อร่วม / ผู้พักอาศัย จะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการต่อเนื่องมาให้บริการพร้อมกับเจ้าพ่อร่วม / ผู้พักอาศัยเท่านั้น
  - 4.3 ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนของคนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ หากอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ
  - 4.4 เด็กต่ำกว่า 12 ปี จะอนุญาตให้ใช้บริการโดยมีผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดและตลอดเวลา
  - 4.5 พนักงาน / ลูกจ้าง ของเจ้าพ่อร่วม / ผู้พักอาศัย จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิใช้บริการ
5. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ห้องออกกำลังกาย
6. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความสะอาด และค่าใช้จ่ายสำหรับออกกำลังกาย และจะต้องนำบัตรแสดงตัวตนมาด้วยทุกครั้งในการเข้าใช้ห้องออกกำลังกาย
7. ก่อนการใช้บริการ เจ้าพ่อร่วม / ผู้พักอาศัย ควรศึกษาข้อมูลก่อนเข้าใช้
8. หากพบอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่มีการใช้งาน หรือพบว่ามีสิ่งผิดปกติ ควรแจ้งฝ่ายบริหารอาคารทราบทันที
9. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือข้อกำหนดในการใช้ห้องออกกำลังกาย อย่างเคร่งครัดตามหลักการและข้อกำหนดในการใช้ห้องออกกำลังกาย ผู้ใช้บริการจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยในสภาพเดิม ตามจุดที่ตั้งไว้ และห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใดๆ ออกจาก ห้องออกกำลังกาย
10. ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิกำหนดช่วงเวลาในการใช้ห้องออกกำลังกาย รวมทั้งกำหนดของเล่นในกรณีที่มีปัญหาเรื่องระเบียบได้
11. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณห้องออกกำลังกายเด็ดขาด
12. ห้ามรับประทานอาหาร เติมน้ำดื่มใดๆ ในบริเวณพื้นที่ห้องออกกำลังกาย
13. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ประกาศโดยฝ่ายบริหารอาคาร
14. การใช้บริการใดๆ ที่ผิดกฎระเบียบที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เจ้าพ่อร่วม / ผู้พักอาศัยที่ให้บริการในขณะนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับห้องออกกำลังกาย และบุคคลที่ 3
15. ผู้ใช้บริการห้องออกกำลังกายจะต้องใช้บัตรแสดงตัวตนระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ทรัพย์สินใดๆ หรือการเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเจ้าพ่อร่วม / ผู้พักอาศัย และสมาชิกในครอบครัวหรือผู้อื่น หรือที่ต่อเนื่องมาจากการใช้ห้องออกกำลังกายหรืออุปกรณ์ต่อเนื่องในบริเวณห้องออกกำลังกายไปว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม
16. ต้องไม่รบกวนสมาชิก หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นที่ต้องการออกกำลังกาย
17. ห้ามผู้ที่เปื้อนรองเท้าและรองเท้าสกปรก ใช้ห้องออกกำลังกาย
18. ฝ่ายบริหารอาคารขอสงวนสิทธิ์จะกำหนดบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ห้องออกกำลังกาย หรือบุคคลอื่นที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบริเวณนี้ ไม่สามารถเข้าใช้จากพื้นที่สาธารณะ ไม่สามารถเข้าใช้จากพื้นที่สาธารณะ
19. ระเบียบอาคารฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตามความเหมาะสม และจะประกาศให้ทราบต่อไป

## สระว่ายน้ำ

### ระเบียบการให้บริการสระว่ายน้ำ มีดังนี้

1. สระว่ายน้ำ ซึ่งมีอยู่บริเวณ ชั้น 4
2. เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 07.00 - 22.00 น.
3. ผู้มีสิทธิใช้บริการสระว่ายน้ำ
  - 3.1 ใช้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ และสมาชิกในครอบครัวใช้ประโยชน์เท่านั้น
  - 3.2 หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองพาเด็กมาใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสระว่ายน้ำ / ผู้ปกครองต้องนำบัตรสมาชิกมาแสดงในการจำกัดจำนวนเด็กที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ ในกรณีที่มีการใช้บัตรสมาชิก
  - 3.3 เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและตลอดเวลา
  - 3.4 พนักงาน / ลูกจ้าง ของสระว่ายน้ำ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิใช้บริการ
4. ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องบันทึกเสียง และอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ เข้ามาบริเวณสระน้ำ
5. ไม่อนุญาตให้เล่นเกมส์ที่บริเวณสระ (โปโลน้ำ, แฮนด์บอล ฯลฯ) บริเวณสระว่ายน้ำหรือบริเวณโดยรอบ
6. ห้ามดื่มเครื่องดื่มหรือของเหลวในสระว่ายน้ำ
7. ห้ามสวมใส่รองเท้าเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
8. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม มาขึ้นบริเวณในบริเวณรอบสระว่ายน้ำ
9. ห้ามนำสิ่งของเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
10. ห้ามสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ติด บริเวณสระว่ายน้ำ
11. บุคคลภายนอกที่มิใช่สระว่ายน้ำ ใช้โดยเป็นความเสียหายของ สระว่ายน้ำอาคาร จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่บุคคลภายนอกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสระว่ายน้ำ / ผู้ปกครอง หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อมจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้สระว่ายน้ำ หรืออุปกรณ์ประกอบใดๆ และไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนเกินใดๆ ให้แก่ผู้เสียหาย
12. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ประกาศโดยฝ่ายบริหารอาคาร
13. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะห้าม และจัดการให้บริการของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

### ข้อปฏิบัติของผู้ที่เข้ามาเล่น สระว่ายน้ำ มีดังต่อไปนี้

1. ส่วนใส่ชุดว่ายน้ำที่หน้าเล่นทุกครั้งก่อนลงสระน้ำ
2. ใช้โทรศัพท์มือถือไม่มากนักที่พอเหมาะ
3. เล่นกับเด็กคนอื่นอย่างเรียบร้อย
4. ควบคุมแรงทุกครั้งก่อนลงสระน้ำ
5. ใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตในสระว่ายน้ำเท่านั้น

### ข้อกำหนดในการใช้สระว่ายน้ำ มีดังต่อไปนี้

1. ใช้บริการสระว่ายน้ำในขณะที่ยังมีอายุต่ำกว่า 18 ปี
2. ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือของเหลวในสระว่ายน้ำ
3. ห้ามวิ่งหรือเล่นกีฬาในสระว่ายน้ำ
4. การดื่มเครื่องดื่ม หรือรับประทานการออกกำลังกาย การออกกำลังกาย และการว่ายน้ำ

## ห้องสมุด

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรของห้องสมุดให้คงสภาพให้อยู่เสมอจึงมีฝ่ายบริหารอาคารฯ จึงได้จัดระเบียบการใช้ห้องสมุด ดังนี้

1. ห้องนี้ใช้สำหรับอ่านหนังสือหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.00 - 22.00 น.
3. ผู้มีสิทธิใช้บริการ
  - 3.1 เจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น
  - 3.2 หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองพาเด็กมาใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสระว่ายน้ำ / ผู้ปกครองต้องนำบัตรสมาชิกมาแสดงในการจำกัดจำนวนเด็กที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ
  - 3.3 ห้ามพนักงานหรือลูกจ้างของสระว่ายน้ำให้บริการ
4. กรุณาลงทะเบียนทุกครั้งที่ใช้บริการ หรือติดต่อฝ่ายบริหารอาคารฯ
5. ผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม และของเหลวเข้ามาในห้อง
7. ห้ามเล่นเสียงรบกวนผู้อื่น
8. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงออกจากห้องสมุด
9. ผู้ใช้บริการต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่น
10. ห้องนี้เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง จึงอาจต้องให้บริการร่วมกับผู้อื่น
11. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาต
12. หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลางในใดโดยท่านหรือบุคคลในการนำของ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
13. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการและการให้บริการของบุคคลที่ไม่ทำตามระเบียบที่กำหนดไว้

## ห้องนั่งเล่น

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรของห้องนั่งเล่นให้คงสภาพให้อยู่เสมอจึงมีฝ่ายบริหารอาคารฯ จึงได้จัดระเบียบการใช้ ดังนี้

1. ห้องนี้ใช้สำหรับนั่งเล่นและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 19.00 น.
3. ผู้มีสิทธิใช้บริการ
  - 3.1 เจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น
  - 3.2 หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองพาเด็กมาใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสระว่ายน้ำ / ผู้ปกครองต้องนำบัตรสมาชิกมาแสดงในการจำกัดจำนวนเด็กที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ
  - 3.3 ห้ามพนักงานหรือลูกจ้างของสระว่ายน้ำให้บริการ
4. กรุณาลงทะเบียนทุกครั้งที่ใช้บริการ หรือติดต่อฝ่ายบริหารอาคารฯ
5. ผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม และของเหลวเข้ามาในห้อง
7. ผู้ใช้บริการต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่น
8. ห้องนี้เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง จึงอาจต้องให้บริการร่วมกับผู้อื่น



9. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาต
10. หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลางอื่นใดโดยท่านหรือบุคคลในการปกครอง ท่านจะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
11. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ผู้ใช้บริการและระงับการให้บริการของบุคคลที่ไม่ทำตามระเบียบที่กำหนดไว้

## ห้องนอน

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องนอนสันทนาการพักผ่อนอยู่เล่นนันทนาการฝ่ายจัดการอาคารฯ จึงใคร่ขอแจ้งระเบียบการใช้ห้องนอน ดังนี้
1. ห้องนี้ใช้สำหรับเล่นนันทนาการเกี่ยวกับเด็กเท่านั้น
  2. เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 19.00 น.
  3. ผู้ใช้สิทธิให้บริการ
    - 3.1 เจ้าหอรั้วหรือผู้พักอาศัย และสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น
    - 3.2 หากขอเช่าหอรั้วหรือผู้พักอาศัย เมื่อมาใช้บริการร่วมกับเจ้าหอรั้ว
    - 3.3 ห้ามพนักงานหรือลูกจ้างของเจ้าหอรั้วใช้บริการ
  4. กรุณาลงทะเบียนทุกครั้งที่ใช้บริการ หรือติดต่อฝ่ายบริหารอาคาร
  5. ผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
  6. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มและของเหลวเข้ามานอน
  7. ผู้ใช้บริการต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้อื่น
  8. ห้องนี้เป็นที่พักผ่อนส่วนกลางจึงอาจให้บริการร่วมกับผู้อื่น
  9. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาต
  10. หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลางอื่นใดโดยท่านหรือบุคคลในการปกครอง ท่านจะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
  11. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ผู้ใช้บริการและระงับการให้บริการของบุคคลที่ไม่ทำตามระเบียบที่กำหนดไว้

## พื้นที่จอดรถ

### ระเบียบการใช้พื้นที่จอดรถ 2556

1. ลานจอดรถของอาคารเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
2. เจ้าหอรั้ว / ผู้พักอาศัย จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบถึงอัตรา จักรเย็บเย็บรถ ที่มีสิทธิในการใช้ที่จอดรถในอาคารจอดรถของทุกชั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรถยนต์ พร้อมสำเนาทะเบียนรถยนต์ประกอบ
3. เจ้าหอรั้ว / ผู้พักอาศัย ใช้บริการลานจอดรถ
4. ห้ามจอดรถในที่จอดรถผู้มาติดต่อ
5. บริเวณที่จอดรถมีไว้เพื่อจอดรถเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
6. ไม่ควรปฏิบัติงานหรือขนถ่ายวัสดุ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในลานจอดรถก่อนนำรถเข้าลานจอดรถเพื่อผู้ใช้บริการ
7. ช่องจอดรถแต่ละช่องถูกจัดไว้สำหรับจอดรถเพียง 1 คันเท่านั้น
8. ไม่อนุญาตให้เก็บวัตถุไวไฟ เชื้อเพลิง หรือการจอดรถ ในบริเวณพื้นที่จอดรถโดยเด็ดขาด
9. ห้ามติดตั้งเครื่องมือในขณะจอดรถ การติดตั้งบนตัวรถที่จอดรถเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 2,000 บาท
10. ห้ามสร้างรบกวนภัยในบริเวณลานจอดรถของอาคารทุกชั้น ตั้งแต่บริเวณข้างรถที่ฝ่ายบริหารอาคารจัดไว้ให้เท่านั้น
11. ไม่อนุญาตให้วาง หรือแขวนอุปกรณ์ที่มีสำหรับรถยนต์ลอยตามชั้นๆ เช่น กัง น้าดื่มรถ ไว้บริเวณลานจอดรถ
12. ห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเสื่อม หรือความเสียหายในพื้นที่จอดรถของอาคารชุด
13. ควรจำกัดความเร็วในการขับในพื้นที่ลานจอดรถ 10 กม./ชม.
14. ฝ่ายบริหารอาคารฯ จะควบคุมในเรื่องของระบบการจอดรถภายในอาคารชุด ผู้ใช้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
15. รถ / ผู้มาติดต่อ / บุคคลภายนอก จะต้องแลกบัตรที่ป้อม รปภ. เพื่อนำรถเข้ามาในบริเวณอาคารชุด
16. อนุญาตให้รถ / ผู้มาติดต่อ / บุคคลภายนอก ของเจ้าหอรั้ว / ผู้พักอาศัย จอดรถได้ในบริเวณที่ฝ่ายบริหารอาคาร จัดไว้ให้เท่านั้น
17. ไม่อนุญาตให้จอดรถในบริเวณที่จัดไว้สำหรับรถส่งของ พื้นที่ข้างรถ โดยเด็ดขาด
18. พื้นที่จอดรถชั่วคราวสำหรับส่งของหรือ รับส่งผู้โดยสาร จะอนุญาตให้จอดได้ไม่เกิน 30 นาที พร้อมเปิดไฟกระพริบไว้
19. รถคันใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้างต้น จะได้รับหนังสือเตือนจากฝ่ายบริหารอาคารฯ และอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้รถเข้ามาจอดในอาคารอีก
20. ผู้ใช้ที่จอดรถทุกคนจะต้องรับผิดชอบในทรัพย์สินของตนเอง ฝ่ายบริหารอาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหายกับรถยนต์หรือทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์ประกอบรถยนต์ใดๆ ต่ออุบัติเหตุหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหอรั้วโดยเจ้าหอรั้ว หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม
21. กรณีเกิดการเฉี่ยวชน และทำร้ายทรัพย์สินส่วนกลาง ได้รับความเสียหาย ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
22. รถยนต์ที่ไร้รหัส กรุณาจอดบริเวณรอบอาคาร
23. รถที่สูงกว่า 2.10 เมตร ให้จอดบริเวณรอบอาคาร



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

1. เจ้าของส่วนจะต้องดูแลรักษาห้องชุด และทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพที่ดี และไม่รบกวนรำคาญ ให้เป็นที่รบกวนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยคนอื่น ความเสียหายต่ออาคารส่วนรวมจากการละเลยในการอยู่อาศัยของตน หรือการฝ่าฝืนบทบัญญัติของอาคาร
2. ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสุนัข แมว นก และสัตว์อื่นที่มีปากเสียงดัง รบกวนหรือเสียงรบกวนต่างๆ หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นได้ภายในห้องชุดหรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร
3. เจ้าของส่วน / ผู้พักอาศัย ต้องไม่ปล่อยของรบกวนผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเวลา 21.00 - 07.00 น.
4. ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งระบบเสียงภายในระบบป้องกันภัยพิบัติ และระบบอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับ บันไดหนีไฟตามกำหนด โดยจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบและตรวจสอบก่อน และดำเนินการติดตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารอาคารแล้วเท่านั้น
5. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะต้องแจ้งขออนุญาตฝ่ายบริหารอาคารก่อน และในการติดตั้ง ภายนอกต้องไม่วางท่อผ่านหลังคาของอาคาร หรือผ่านอาคารอื่นหรือสาธารณะ หรือทำให้เสียลักษณะภายนอกอาคาร หรือทำให้เสียทัศนียภาพของอาคาร
6. ห้ามสร้าง เตา หรือเตาปรุงอาหารใหม่ เตาอบ และหม้อหุงต้มที่ติดตั้งบนผนังส่วนกลาง และระบอบ หรือบนผนังกันที่ติดตั้งในห้องชุดอื่น
7. ห้ามก่อสร้าง หรือติดตั้งสิ่งใดที่เพิ่มเติมนบนราวบันไดของชุด รวมทั้งการติดตั้งลูกกรงเหล็กติด
8. ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้งเครื่องป้องกันน้ำท่วม รั้วภายนอก หรือลิ้นชักเหล็ก การติดตั้งจากอาคารที่รบกวนภายนอก และระบอบการป้องกันภัยพิบัติ หรือบันไดหนีไฟ ที่ยื่นออกมาจากกำแพง หรือยื่นออกมาจากอาคารระบอบหรือระบอบของอาคาร หรือในลักษณะที่รบกวนหรือกีดขวางของระบอบ
9. ห้ามต่อเติม หรือเพิ่มพื้นที่ในส่วนหนึ่งของโครงสร้างหรือการใช้อาคาร เป็นประตู-กระจก หรือหน้าต่างที่ห้ามทำนอก การติดตั้งในส่วนอื่น หรือพื้นที่สาธารณะอื่น รวมทั้งการกระทำสิ่งใดๆ ที่เป็นการต่อเติม และอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของอาคารชุด
10. เจ้าของส่วน / ผู้พักอาศัย ควรใช้ถังซักล้าง ก่อสร้างบนน้ำ และห้องน้ำทุกห้อง ตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการอาคารชุดกำหนด น้ำที่ใช้เป็นประโยชน์อื่น ของดินร่วนของน้ำ หากมีการอุดตันหรือการรั่วไหล หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ คำใช้จ่ายจากการซ่อมจะเรียกเก็บจากบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ หรือเจ้าของส่วนหนึ่งนั้นรวมถึงบริเวณอื่นๆ เช่น ผนังข้างทาง รางน้ำระบอบกันน้ำนอก เป็นต้น
11. เจ้าของส่วน / ผู้พักอาศัย ห้ามแก้ไขต่อเติมประตูห้องชุด ยกเว้นการติดตั้งหรือเปลี่ยนประตูที่เพิ่มพื้นที่
12. ห้ามใช้สิ่งของต่างๆ ภาชนะ หรือขยะ ของอันตรายหรือของมีค่าต่างๆ ภายใน
13. ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเข้าภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
14. ห้ามนำขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลเข้าในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
15. ห้ามนำพอร์ทัลหรือสิ่งปฏิกูล และเศษของอาคารระบอบของชุด

16. ห้ามขวนขวายหรือส่งอื่นใดภายนอกห้องชุด โดยเฉพาะกระเบื้องซึ่งสามารถมองเห็นจากภายนอกอาคารนอกเหนือจากบริเวณซีกล่างของห้องชุด
17. ห้ามปิดหน้าต่างปียาหรือปิดบังปียาของบ้านบริเวณนั้น หรือกระเบื้องภายนอกห้องชุดซึ่งอาจมีฉลกรูปบนตอรูปลักษณะภายนอกของอาคารชุด
18. ห้ามวางสิ่งของบนกระเบื้อง ซึ่งอาจจะแตกหักจนบาดเจ็บล้มตาย อันจะก่อให้เกิดอันตราย หรือเสียหายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินส่วนกลางได้รวมกับการปลูกต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีความสูงเกินกว่าราวระเบียง
19. ห้ามประกอบอาหาร บริเวณราวระเบียงของห้องชุด
20. ห้ามประกอบอาหารที่โต๊ะกินนอน ซึ่งเป็นการรบกวนเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยรายอื่นๆ ในอาคารชุด
21. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ห้ามระบายน้ำไม่ให้เป็นไปตามรางพื้นด้านล่าง หรือพื้นที่ส่วนกลาง อันจะก่อให้เกิดความสกปรก และเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินส่วนกลางได้
22. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องให้ความยินยอมผ่านบริหารอาคาร หรือฝ่ายวิศวกรรมทำการตรวจสอบภายในห้องชุด และซ่อมแซมแก้ไขในกรณีที่เกิดทรัพย์สินส่วนกลาง หรือห้องชุดข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือมีฉลกรูปบนกระเบื้องยื่นเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุดบกพร่อง
23. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง และทรัพย์สินของห้องชุดข้างเคียงหรือห้องชุดอื่นบนและชั้นล่าง อันเนื่องมาจากการติดตั้ง ตกพัง ช่นแซมแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงเครื่องใช้ระบบสาธารณูปโภคในระบบป้องกันอัคคีภัย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากห้องชุดนั้นเป็นเหตุ
24. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องรับผิดชอบต่อการซ่อมแซม ภายในห้องชุดของตนเอง และควรรักษาห้องอยู่ในสภาพการดูแลรักษาอย่างดีและสะอาดตลอดเวลา
25. ห้ามติดตั้งเสาทีวี ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
26. ห้ามเก็บวัตถุไวไฟไว้ในห้องชุด และไม่ว่าวัตถุที่สามารถติดไฟได้หรือง่ายต่อการติดไฟได้กระเบื้องบนพื้นห้องซึ่งอาจมีช่องว่างกับพื้นไปยังอาคารข้างเคียง
27. เจ้าของร่วมทุกคน ต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารทราบเรื่องบุคคลที่เป็นผู้พักอาศัยตามปกติในห้องชุด โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อยู่อาศัย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการครอบครอง การเช่า หรือการรับสิทธิ์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารอาคารได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
28. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรจัดการการคุ้มครองจากการประทุกันภัยที่เหมาะสมกับเหตุอัคคีภัย การโจรกรรมลักทรัพย์ และความเสียหายจากเหตุอื่นใดที่มีต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล เพื่อบริการของ เครื่องประดับตกแต่งภายในห้องชุด ยานพาหนะ และทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ นอกจากนั้น เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องจัดการการคุ้มครองจากการประทุกันภัยความเสียหายต่างๆ ของตนเอง ลูกจ้างผู้ครอบครองและบุคคลที่สามตามความเหมาะสม
29. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องใช้ห้องชุด ตามที่โอนมีคิมนิติบุคคลอาคารชุด อนุมัติโอ ไมด์ สุนัขเล็ก ๑๐ ตัวคนละตัวนั้น
30. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า รวมถึงการปิดฉนวนประตู หน้าต่าง ระเบียงกัน ล้อก่อนออกจากห้องชุดให้เรียบร้อยทุกครั้ง
31. ในกรณีที่บุคคลภายนอกมาขอเช่าบ้านพัก เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ประจำอยู่บริเวณประตูหรือบริเวณของอาคาร เพื่อประสานงานไปยังฝ่ายบริหารอาคารรับผิดชอบดูแลต่อไป

အသံကွဲပြားမှု အကျိုးအမြတ်

- [illegible]

2. **การดำเนินการ**

\*ข้อความนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของงานวิจัยทางวิชาการ มิใช่คำแนะนำในการปฏิบัติงาน จึงไม่ควรนำส่วนเนื้อหา  
มาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษาความปลอดภัย โดยปฏิบัติดังนี้

1. ไม่ให้ชาวต่างชาติหรือจากต่างประเทศเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณที่ทางเดินน้ำหรือท่อหรือบริเวณพื้นที่ที่เขื่อนบาง
2. ไม่ปล่อยหรือทิ้งของเสียหรือสิ่งสกปรกหรือของเสีย การทิ้งขยะหรือของเสียโดยไม่ถูกวิธีหรือสิ่งสกปรกหรือของเสียที่ไม่เหมาะสม นำไปเป็นอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำหรือท่อหรือของเสียที่ไม่เหมาะสม
3. ไม่ปล่อยหรือทิ้งสิ่งสกปรกหรือของเสียหรือสิ่งสกปรกหรือของเสียที่ไม่เหมาะสม นำไปเป็นอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำหรือท่อหรือของเสียที่ไม่เหมาะสม
4. ไม่ปล่อยหรือทิ้งสิ่งสกปรกหรือของเสียหรือสิ่งสกปรกหรือของเสียที่ไม่เหมาะสม นำไปเป็นอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำหรือท่อหรือของเสียที่ไม่เหมาะสม
5. เมื่อปล่อยหรือทิ้งสิ่งสกปรกหรือของเสียหรือสิ่งสกปรกหรือของเสียที่ไม่เหมาะสม นำไปเป็นอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำหรือท่อหรือของเสียที่ไม่เหมาะสม
6. เมื่อปล่อยหรือทิ้งสิ่งสกปรกหรือของเสียหรือสิ่งสกปรกหรือของเสียที่ไม่เหมาะสม นำไปเป็นอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำหรือท่อหรือของเสียที่ไม่เหมาะสม
7. ไม่ปล่อยหรือทิ้งสิ่งสกปรกหรือของเสียหรือสิ่งสกปรกหรือของเสียที่ไม่เหมาะสม นำไปเป็นอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำหรือท่อหรือของเสียที่ไม่เหมาะสม

การวิจัยครั้งนี้

ที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

เพื่อให้การวิจัยของอาจารย์เป็นไปอย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ควรมีการพัฒนามาตรการที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม การวิจัยของอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐาน  
จึงได้ขอความร่วมมือกับศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. สัปดาห์ของอาหารเปิดบริการ 24 ชั่วโมง
2. หันบริการอาหารเช้าเพื่อการจัดงานในโฮสเทลที่งานตามปกติ หากท่านมีความประสงค์ที่จะดื่มเครื่องดื่มประเภทกาแฟหรือชาในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร กรุณาแจ้งพนักงานที่หน้าบาร์หรือที่หน้าเคาน์เตอร์อาหารเช้าก่อนรับประทานอาหาร เพื่อความสะดวกในการให้บริการ
3. กรุณามีความประสงค์ที่จะใช้โฮสเทลสำหรับห้องพักของท่าน กรุณาแจ้งพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์อาหารเช้าก่อนรับประทานอาหาร เพื่อความสะดวกในการให้บริการ
4. หากลูกค้าประสงค์ที่จะใช้บริการอาหารเช้า กรุณาแจ้งพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์อาหารเช้าก่อนรับประทานอาหาร เพื่อความสะดวกในการให้บริการ
5. กรุณาแจ้งพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์อาหารเช้าก่อนรับประทานอาหาร เพื่อความสะดวกในการให้บริการ
6. หันบริการอาหารเช้าเพื่อการจัดงานในโฮสเทลที่งานตามปกติ หากท่านมีความประสงค์ที่จะดื่มเครื่องดื่มประเภทกาแฟหรือชาในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร กรุณาแจ้งพนักงานที่หน้าบาร์หรือที่หน้าเคาน์เตอร์อาหารเช้าก่อนรับประทานอาหาร เพื่อความสะดวกในการให้บริการ
7. กรุณาแจ้งพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์อาหารเช้าก่อนรับประทานอาหาร เพื่อความสะดวกในการให้บริการ

ที่จะช่วยแก้ปัญหาในการใช้สื่อ

1. ไม่อนุญาตให้คนพิการ คนรับใช้ คนงาน รอบบริเวณห้องรับประทานอาหาร
2. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร อาหารเสริม ผลไม้ ที่กินเล่นเข้ามาในบริเวณล็อบบี้ ลิฟต์ หากมีความจำเป็น จะต้องบรรจุภาชนะปิดสนิท
3. ไม่อนุญาตให้พก / นำเข้าสัตว์เลี้ยงเข้าอาคารชุดโดยเด็ดขาด
4. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในล็อบบี้
5. ไม่อนุญาตให้ใช้ปลั๊กเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า



## การย้ายเข้า-การย้ายออก

ฝ่ายบริการอาหาร ขอความร่วมมือจากเจ้าห้องส่วน / ผู้พักอาศัย เรื่องการย้ายเข้า-การย้ายออก ในอาคาร โปรดแจ้งให้ฝ่ายบริการอาหารทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 7-15 วัน เพื่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าห้องส่วน / ผู้พักอาศัย

### เงื่อนไขการขอย้ายห้องส่วน / ออก

1. สัญญาเช่าที่กำหนดวันการเช่าของในช่วงเวลาระหว่าง 09.00 - 17.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
2. กรณีวัสดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ให้ใช้รถป้อนกับทางรถเข็น และทำการเก็บเศษวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นการขนย้าย รวมทั้งทำความสะอาดหลังการรับงาน
3. ไม่อนุญาตให้ทำการก่อสร้างใดๆโดยเด็ดขาด
4. เจ้าห้องส่วน / ผู้พักอาศัย จะต้องรับผิดชอบต่อความประพฤติของพนักงานที่ทำการขนย้าย โดยไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ / กระทบผู้อื่นในอาคารชุด
5. พนักงานทำการขนย้าย จะต้องแต่งกายด้วยชุดภาพเรียบร้อย
6. เจ้าห้องส่วน / ผู้พักอาศัย จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง และบุคคลที่ 3 ที่เกิดขึ้นขณะทำการขนย้าย
7. ไม่อนุญาตให้พนักงานทำการขนย้าย อุปกรณ์ รับประทานอาหาร เครื่องดื่มบนบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยเด็ดขาด
8. ฝ่ายบริการอาหาร จะเป็นผู้ประสานงานในการขนย้ายสิ่งของตลอดจนให้คำแนะนำกับท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารชุด หรือสิ่งของที่ขนของ
9. ฝ่ายบริการอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการนำสิ่งของออกนอกอาคาร ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าห้องห้องชุด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าห้องส่วน / ผู้พักอาศัย

## กฎหมาย

เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของท่านเจ้าห้องส่วน / ผู้พักอาศัย โปรดรับทราบกฎหมายของบ้านไว้ในที่ปลอดภัย กรณีที่ไม่มีผู้พักอาศัยในห้องชุด เนื่องจากเจ้าห้องส่วนเดินทางไปทำธุระต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ ฝ่ายบริการอาหารขอสงวนส่วนนี้อาจท่าน โปรดแจ้งเรื่องบุคคลที่ท่านมอบหมายให้เข้ารักษาความปลอดภัย ห้องชุด ตลอดจนเรื่องพร้อมหมายขอทรัพย์สินของท่านบุคคลที่สามารถดำเนินการแทนท่านได้ ในกรณีที่บุคคลชุดวันในขณะที่ท่านไม่อยู่ในอาคารชุด

กรณีที่ห้องชุดของเจ้าห้องส่วนเกิดทรัพย์สินสูญหาย หรือถูกขโมย กรุณาแจ้งให้ฝ่ายบริการอาหารทราบโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : ฝ่ายบริการอาหาร ไม่รับปากทุกเหตุการณ์ หลังจากเจ้าห้องส่วนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด และหรือผู้พักอาศัยในอาคารชุด

## การบริการของฝ่ายต่างๆ

### การรับประกันความปลอดภัยของพนักงาน และอุปกรณ์

ฝ่ายบริการอาหาร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตโดยพิจารณาความปลอดภัย โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากบริษัทที่มีความชำนาญดูแลด้านความปลอดภัย ซึ่งจะตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคาร จำนวนความสะอาดให้กับเจ้าห้องส่วน / ผู้พักอาศัย ตลอด 24 ชั่วโมง และอยู่ภายใต้ควบคุมดูแลของฝ่ายบริการอาหาร

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบรักษาความปลอดภัย อาคารชุดมีการติดตั้งระบบการควบคุมประตูเข้า-ออก ชีตโมบิลิตี้ ซึ่งเจ้าห้องส่วน/ผู้พักอาศัย สามารถดำเนินการควบคุมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีการติดตั้งระบบการกักบริเวณประตูปิด

### การควบคุมสิ่งของผู้พักอาศัย

เพื่อความปลอดภัยของเจ้าห้องส่วน / ผู้พักอาศัย ฝ่ายบริการอาหาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องตรวจสอบผู้มาติดต่อทุกท่าน จึงขอความกรุณาเจ้าห้องส่วน / ผู้พักอาศัย แจ้งต่อผู้มาติดต่อให้ทราบ

### การรับประกันความสะอาด

เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในอาคารชุด ฝ่ายบริการอาหาร ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากบริษัทที่มีความชำนาญดูแลด้านความสะอาดโดยเฉพาะ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริการอาหาร ซึ่งมีการดูแลพื้นที่ส่วนกลางของอาคารให้เป็นมาตรฐาน ดังนี้

1. บริเวณลิฟต์ บันได ลิ้นชักลิฟต์ และภายในห้องโดยสารลิฟต์
2. บริเวณทางเดินรถ ทางเดินในอาคาร ประตูรั้วด้านนอกอาคาร และประตูทางเข้าด้านหน้าอาคาร
3. เฟอร์นิเจอร์อาคาร และพรมผนัง
4. บริเวณพื้นที่ลานจอดรถทั้งหมด
5. ห้องน้ำส่วนกลางทั้งหมด
6. บริเวณพื้นที่ส่วนกลางความสะอาดในอาคาร
7. สำนักงานฝ่ายบริการอาหาร
8. พื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ

หมายเหตุ : 1. ฝ่ายบริการอาหาร ไม่อนุญาตให้พนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนกลางของอาคาร ทำงาน ภายในห้องชุดของเจ้าห้องส่วน / ผู้พักอาศัย ในเวลาก่อนบ่าย  
2. ในกรณีที่เจ้าห้องส่วน / ผู้พักอาศัย ให้นำจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของฝ่ายบริการอาหารไปทำงานส่วนตัว ฝ่ายบริการอาหาร จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ กรณีพิเศษ / ห้องชุดของท่าน

### การบริการกำจัดขยะ

ฝ่ายบริการอาหาร จะจัดหาบริษัท ทำหน้าที่ให้บริการกำจัดขยะ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางในอาคารชุด ห้องเครื่องบันไดลิฟท์ ลิ้นชักลิฟต์ ส่วนพื้นที่ส่วนกลางความสะอาด สัมภาระการ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบในส่วนของการขนถ่ายขยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และหากท่านเจ้าห้องส่วน / ผู้พักอาศัย มีความประสงค์จะใช้บริการกำจัดขยะในห้องชุด จะต้องมอบหมายสิ่งของขึ้นรถขนถ่ายขยะฝ่ายบริการอาหาร หลังจากที่ได้ยื่นหนังสือแจ้ง และ / หรือประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ถ้าใช้ฝ่ายที่จัดทำเจ้าห้องห้องชุดเป็นผู้รับผิดชอบ)

### การบริการสวนสาธารณะ และภูมิทัศน์

ฝ่ายบริการอาหาร จะจัดหาบริษัท ทำหน้าที่ให้บริการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม และภูมิทัศน์ในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด

## การบริการรถเข็นวีลแชร์

ฝ่ายบริการอาหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของการจัดการดูแล และซ่อมบำรุงรักษาอาหารรถเข็น อื่นๆบนคอนเทนเนอร์บริการรถเข็นอาหารที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ พื้นที่พักผ่อน ลิฟต์ เ็นโคมไฟ อุปกรณ์ทำ-ออก ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องส้วบนานการ สระบายน้ำ และพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่นอกประสงค์อื่นๆ ของอาคารชุด หรืออสังหาริมทรัพย์ในอาคารชุด ที่มีไว้ใช้สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมไว้สำหรับบริการเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย

เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ภายในห้องชุดของตนเอง ทั้งนี้ส่วนอาคาร จะสามารถให้การช่วยเหลือซ่อมแซมเบื้องต้นในการปิดผนึก การทาสีต่อโดยตรงกับผู้จัดการอาคาร โปรดอย่าพึ่งกับพนักงานช่างโดยพลการ เพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาท ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และฝ่ายบริการอาหารยินดีที่จะช่วยเหลือให้ข้อมูลในการติดต่อผู้รับเหมา

เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย โปรดปฏิบัติตามระเบียบประจำตัวพนักงานฝ่ายอาหาร และฝ่ายช่างอาคาร ทั้งนี้ พนักงานจะต้องสวมชุดยูนิฟอร์ม ซึ่งมีเครื่องหมายของบริษัท เพื่อที่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ได้มีการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปภายในห้องชุด สำหรับดำเนินการใดๆ ก็ตาม

หมายเหตุ : ฝ่ายบริการอาหาร ไม่อนุญาตให้พนักงานเรียกเก็บผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกด้านจากเจ้าของร่วม และยินดียินยอมอย่างยิ่งทำเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้

## การบริการสิ่งอำนวยความสะดวก

ฝ่ายบริการอาหาร ได้จัดเจ้าหน้าที่ คัดแยกเอกสาร และไปรษณีย์กับที่ต่าง ๆ ตามประเภท ดังนี้

1. ไปรษณีย์กับที่ และเอกสารทั่วไปทุกประเภท จะจัดแยกใส่ตู้จดหมายของแต่ละห้องชุดที่อื่น 1 ของอาคาร
2. ไปรษณีย์กับที่ประเภทอื่นต่างๆ จะจัดเก็บไว้ที่สำนักงานฝ่ายบริการอาหาร และจะส่งหนังสือแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดตามหมายเลขห้องชุด เพื่อให้ท่านหรือผู้รับจ้าง ของท่านนำหนังสือดังกล่าวมาลงนามเป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับไปรษณีย์กับที่ประเภทอื่นที่สำนักงานฝ่ายบริการอาหารในอาคารบริการ ไปรษณีย์กับที่ประเภทอื่นต่างๆ จะจัดเก็บรักษาไว้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันรับไปรษณีย์กับที่ลงนามรับคืนแล้ว หากพ้นกำหนด จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะรับไปรษณีย์กับที่ประเภทอื่นดังกล่าว ฝ่ายบริการอาหารจะดำเนินการส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งจดหมายของไปรษณีย์ต่อไป

## ด้านค่าใช้จ่ายบริการ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย เกี่ยวกับการถือบัตรเครดิต หากท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย มีความประสงค์จะใช้บริการ สามารถแจ้งความประสงค์มายังฝ่ายบริการอาหาร

### บริการ Bag & Shoe Spa\*\*

รายการ	ราคารวม VAT (บาท)	
	Clean	Color
WALLET Size S Size M Size L	850 1,000 1,200	2,000 2,500 3,000
CLUTCH Size S Size M Size L	850 1,000 1,200	2,000 2,500 3,000
BAG < 20 cm. 20 - 25 cm. 25 - 30 cm. 30 - 35 cm. Oversize	1,700 2,000 2,500 3,000 3,500 ++	5,000 6,000 7,000 8,500 9,000 ++
SHOES	1,000	3,000
BOOTS Short Long	1,200 1,500	3,500 4,500

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการ

### บริการถือบัตรเครดิต / เงิน

1. บริษัท ชินวอชิง จำกัด โทร. 02-314-1441, 02-314-2285, 02-719-8552, 02314-2285
2. บริษัท ดีเอสเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด โทร. 02-391-2315, 089-885-3809
3. ร้านเอสเตอร์ ทรัพย์ง ทรายคณิน โทร. 02-512-1801, 081-303-4553
4. บริษัท วอลน็อก24 (ประเทศไทย) โทร. 02-397-5424, 089-221-2244\*\*

### การบริการน้ำดื่ม

ฝ่ายบริการอาหารได้ให้บริการน้ำดื่ม โดยไม่มี 2 ประเภทคือ

1. ตู้บริการน้ำในฮอลล์โอบิต
2. การบริการส่งน้ำ หากบรรจุน้ำดื่มออกเป็น 2 ประเภท
  - 2.1 แบบเป็นขวดพลาสติกขนาดบรรจุ 6 ลิตร
  - 2.2 แบบเป็นถังขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร (พลาสติก)

โดยมีตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่ม 3 บริษัท ดังนี้

- บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด : น้ำดื่มสปริงทิพย์ 0-2712-7272
- บริษัท น้ำดื่มสยาม จำกัด 0-2718-1880
- บริษัท เมสส์ (ไทย) จำกัด 0-2857-8000

หมายเหตุ : หากบรรจุน้ำดื่มอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีเครื่องหมาย



### การบริการร้านอาหาร

บริการจัดส่งร้านอาหารแบบจัดส่งถึงบ้าน และร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง

### ร้านอาหารแบบจัดส่งถึงบ้าน / Delivery Food

ลำดับ	ร้าน	เบอร์โทร	เวลา	หมายเหตุ
1	Chester Grill	1145	10.00 - 21.00 น.	สั่งขั้นต่ำ 120 บาท ค่าจัดส่ง 20 บาท ถึง 500 บาทฟรีค่าจัดส่ง
2	JJ Delivery	02-712-3000	09.30 - 20.45 น.	ค่าจัดส่งเริ่มต้น 25 บาท สั่งขั้นต่ำ 120 บาท
3	KFC	1150	10.00 - 22.00 น.	ไม่คิดค่าบริการสั่งซื้อขั้นต่ำ ค่าจัดส่ง 30 บาท
4	Mc Delivery	1711	24 ชั่วโมง	ไม่คิดค่าบริการสั่งซื้อขั้นต่ำ ค่าจัดส่ง 30 บาท
5	MK Delivery	02-248-5555	09.45 - 21.00 น.	สั่งขั้นต่ำ 150 บาท (รวมอาหารเช้า) รายการอาหารเช้าเริ่มต้นที่ 199 บาท ค่าจัดส่ง 30 บาท
6	OKSI Delivery	02-712-3456	09.30 - 22.00 น.	ไม่คิดค่าบริการสั่งซื้อขั้นต่ำ ค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 20 บาท
7	Pizza Hut	1150 หรือ www.pizzahut.co.th	10.00 - 22.00 น.	ไม่คิดค่าบริการสั่งซื้อขั้นต่ำ ค่าจัดส่ง 30 บาท
8	Nana Delivery	1744	10.00 - 21.00 น.	สั่งขั้นต่ำ 150 บาท ค่าจัดส่ง 30 บาท
9	ThePizza Company	1112	10.00 - 24.00 น.	สั่งขั้นต่ำ 150 บาท ค่าจัดส่ง 30 บาท
10	See Fish (BKK)	0-2800-8080	10.00 - 21.00 น.	สั่งขั้นต่ำ 150 บาท ค่าจัดส่ง 30 บาท ถึง 800 บาทฟรีค่าจัดส่ง
11	Skylark Delivery	1142	10.00 - 21.00 น.	
12	S&P Delivery	1344	09.00 - 21.00 น.	สั่งขั้นต่ำ 150 บาท ค่าจัดส่ง 30 บาท

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการ

### การบริการร้านอาหารโทรสั่ง / Food by Phone

Website : [www.foodbyphone.com](http://www.foodbyphone.com) 0-2663-4663

เป็นการบริการร้านอาหารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และผ่านทางโทรศัพท์ สามารถสั่งอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ

### ตัวอย่างร้านอาหารที่มีการส่งมาที่ลูกค้า ได้แก่

1. Shawarma Chicken Sandwich	฿ 90	Lebanese
2. Hummus	฿ 130	Lebanese
3. Pizza Margherita	฿ 260	Italian
4. Tabbuleh	฿ 140	Lebanese
5. Quesadilla (8 pcs.)	฿ 175	Mexican
6. Shiche Tacuk	฿ 230	Lebanese
7. Shawarma Beef Sandwich	฿ 100	Lebanese
8. Hainanese Chicken with Rice	฿ 75	Singaporean
9. Hamburger	฿ 200	American
10. Alla Bolognese	฿ 295	Italian

### ร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง

- ข้าวผัดเกาหลี 0-2331-9775
- 36 มุกร-ก-กอน 0-2742-7288
- ร้านพริกหอม 0-2742-4842
- ร้าน Best Beef 0-2742-9416

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการ

## การบริการข้อมูลเที่ยวบินและการจองตั๋วเครื่องบิน

การบริการข้อมูลและจองตั๋วเครื่องบินของสายการบินทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมไปถึงข้อมูลของเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายรายละเอียดดังต่อไปนี้

### สายการบินภายในประเทศ

Bangkok Airways (PG)	<a href="http://www.bangkokair.com">http://www.bangkokair.com</a>	0-2265-5555
Nok Air (DD)	<a href="http://www.nokair.co.th">http://www.nokair.co.th</a>	1318
Orient Thai Airlines (OX)	<a href="http://www.orient-thai.com">http://www.orient-thai.com</a>	1126, 0-2229-4260
P.B. Air (9Q)	<a href="http://www.pbair.com">http://www.pbair.com</a>	0-2261-0220-5
Phuket Airlines (BF)	<a href="http://www.pbair.com">http://www.pbair.com</a>	0-2679-6999
Thai Air Asia (FD)	<a href="http://www.airasia.com">http://www.airasia.com</a>	0-2515-9999
Thai Airways International (TG)	<a href="http://www.thaiairways.com">http://www.thaiairways.com</a>	0-2535-2061-2

### สายการบินภายในต่างประเทศ

Air China (CA)	<a href="http://www.airchina.com.cn">http://www.airchina.com.cn</a>	0-2634-8991-7
Air France (AF)	<a href="http://www.airfrance.co.th">http://www.airfrance.co.th</a>	0-2635-1191
Air India (AI)	<a href="http://www.airindia.com">http://www.airindia.com</a>	0-2653-2288
Air Macau (NX)	<a href="http://www.airmacau.com.mo">http://www.airmacau.com.mo</a>	0-2535-5409-10
Air Madagascar (MD)	<a href="http://www.airmadagascar.com">http://www.airmadagascar.com</a>	0-2235-8226-9
Air New Zealand (NZ)	<a href="http://www.airnewzealand.com">http://www.airnewzealand.com</a>	0-2254-8440-9
Alitalia (AZ)	<a href="http://www.alitalia.com">http://www.alitalia.com</a>	0-2634-1800
All Nippon Airways (NH)	<a href="http://www.ana.co.jp">http://www.ana.co.jp</a>	0-2236-5121, 0-2236-5132 Ext. 1
Asiana Airlines (OZ)	<a href="http://www.asiana-gsa.com">http://www.asiana-gsa.com</a>	0-2263-8333
British Airways (BA)	<a href="http://www.britishairways.com">http://www.britishairways.com</a>	0-2627-1701
Cathay Pacific Airways (CX)	<a href="http://www.cathaypacific.com">http://www.cathaypacific.com</a>	0-2263-0606, 0-2263-0616
China Airlines (CI)	<a href="http://www.china-airlines.com">http://www.china-airlines.com</a>	0-2636-6978
China Eastern (MU)	<a href="http://www.ces.online.sh.cn">http://www.ces.online.sh.cn</a>	0-2636-6978
China Southern Airlines (CZ)	<a href="http://www.cs-air.com">http://www.cs-air.com</a>	0-2266-7888
Emirates (EK)	<a href="http://www.ekgroup.com">http://www.ekgroup.com</a>	0-2684-1040

EVA Airways Corporation (BR)	<a href="http://www.evaair.com">http://www.evaair.com</a>	0-2535-3531-5
Finair (AY)	<a href="http://www.finair.com">http://www.finair.com</a>	0-2635-1234 Ext. 101,102,103
Gulf Air (GF)	<a href="http://www.gulfairco.com">http://www.gulfairco.com</a>	0-2254-7931-4
Indian Airlines (IC)	<a href="http://www.astravel.co.th">http://www.astravel.co.th</a>	0-2231-0555 (9 Lines)
Japan Airlines (JL)	<a href="http://www.jal.com">http://www.jal.com</a>	0-2649-9500
Korean Air (KE)	<a href="http://www.koreanair.com">http://www.koreanair.com</a>	0-2635-0465-72
Lufthansa German Airlines (LH)	<a href="http://www.lufthansa.co.th">http://www.lufthansa.co.th</a>	0-2264-2400
Malaysia Airlines (MH)	<a href="http://www.malaysia-airlines.com.my">http://www.malaysia-airlines.com.my</a>	0-2263-0565-71
Northwest Airlines (NW)	<a href="http://www.nwa.com">http://www.nwa.com</a>	0-2254-0789
Philippine Airlines (PR)	<a href="http://www.philippineair.com">http://www.philippineair.com</a>	0-2633-5713-4
Qantas Airways (QF)	<a href="http://qantas.com">http://qantas.com</a>	0-2627-1701
Qatar Airways (QR)	<a href="http://www.qatarairways.com">http://www.qatarairways.com</a>	0-2259-2701-5
Royal Jordanian (RJ)	<a href="http://www.rja.com.jo">http://www.rja.com.jo</a>	0-2638-2960
Royal Nepal Airlines (RA)	<a href="http://royalnepal.com">http://royalnepal.com</a>	0-2216-5691-5
Scandinavian Airlines (SK)	<a href="http://www.flysas.com">http://www.flysas.com</a>	0-2645-8200
Singapore Airlines (SQ)	<a href="http://www.singaporeair.com">http://www.singaporeair.com</a>	0-2353-6000, 0-2353-6030
Sri Lankan Airlines (UL)	<a href="http://www.srilankan.aero">http://www.srilankan.aero</a>	0-2236-8450
Swiss International Airlines (LX)	<a href="http://www.swiss.com">http://www.swiss.com</a>	0-2636-2160
Turkish Airlines (TK)	<a href="http://www.thy.com">http://www.thy.com</a>	0-2231-0300-7
United Airlines (UA)	<a href="http://www.ual.com">http://www.ual.com</a>	0-2253-0558, 0-2253-0559
Vietnam Airlines (VN)	<a href="http://www.vietnamair.com.vn">http://www.vietnamair.com.vn</a>	0-2655-4137-40

### บริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

CWT 0-2685-1710	ทรูวอร์น <a href="http://www.carlsonwagonlit.com/en/">http://www.carlsonwagonlit.com/en/</a>
Trans Am Aviation Co., Ltd. 0-2652-2441-3	ทรานส์เอ <a href="http://www.transaviation.com/">http://www.transaviation.com/</a>
บริษัท ศูนย์การจองตั๋วเครื่องบิน 0-2216-5225	<a href="http://www.TravelBookingCenter.com">http://www.TravelBookingCenter.com</a>
บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ จำกัด 0-2308-8383	<a href="http://www.thaitravelcenter.com">http://www.thaitravelcenter.com</a>

โครงการ ถนน	โหล้ง ไร่ ๑๖๖ ไร่ ๓๐ อยู่ตำบลสวนสุนันทา
สายรถประจำทางสวนสุนันทา	สาย 2, 23, 25, 38, 45, 48, 48, 110, 132, 507, 508, 511, 513, 552, 564
ถนนเชื่อมระหว่างบ้านบึงกิ้ง	สาย 1013 (สะพานพระราม 8-สถานีรถไฟหัวลำโพง)



## การประกันภัย

ฝ่ายบริหารอาคาร ขอเสนอให้เจ้าฟองร่วม / ผู้พักอาศัย จัดหาการประกันภัยที่เหมาะสมกับทรัพย์สิน การลักทรัพย์ และความเสียหายอื่นใด ที่นักบริหารมีส่วนบุคคล นอกจากนี้เจ้าฟองร่วม / ผู้พักอาศัย ควรจัดการความคุ้มครองจากการประกันความเสี่ยงต่างๆ ของตน ลูกจ้าง และบุคคลอื่น สถานความเหมาะสม ซึ่งฝ่ายบริหารอาคารยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าว

## การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่าย

### การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

#### 1. เงินกองทุน

เป็นเงินที่ "นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี สุบุญวิภา เฌ" เรียกเก็บจากเจ้าฟองร่วมทุกห้องไว้เป็น กองทุนสำรอง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลางที่มีอยู่ทั้งหมด หรืออาจจะจัดซื้อทรัพย์สินส่วนกลางเพิ่มเติมในภายหลัง โดยนำเงินฝากธนาคาร ในนาม "นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี สุบุญวิภา เฌ" ซึ่งดอกเบี้ยสามารถถอนออกมาใช้ ในยามจำเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด หรือคนที่ประชุมเจ้าฟองร่วม เงินกองทุนนี้เจ้าฟองร่วมจะต้องชำระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมาจัดขึ้นเป็นนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งเรียกเก็บ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในอัตรา 500 บาทต่อตารางเมตร

#### 2. เงินค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

เป็นเงินที่พระราชบัญญัติอาคารชุด กำหนดให้เจ้าฟองร่วมทุกท่านต้องชำระเพื่อนำไปใช้จ่ายในการบริหารพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณลิโอบบี้ ลานจอดรถยนต์ สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย การบำรุงรักษาสีพ่น การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นต้นโดยในช่วง 6 เดือนแรก นับแต่วันที่จะทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ให้ชำระตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ในอัตราเฉลี่ยตามกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางของแต่ละห้องชุด มีกำหนดชำระภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน นับแต่วันสิ้นเดือนแรกที่มีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด แต่ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเจ้าฟองร่วมโครงการทยอยโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้กับผู้ซื้อ ซึ่งจะทำให้เป็นเจ้าฟองร่วมต่อไป และเจ้าฟองร่วมทำอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในห้องชุดและอาคารชุดไปมากมายนี่ จึงให้เจ้าฟองร่วมโครงการจึงถือเป็นเจ้าฟองร่วมในห้องชุดและใช้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ออกชำระค่าใช้จ่ายทรัพย์สินส่วนกลางตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในช่วง 6 เดือนแรกนี้แค่เพียงผู้เดียว และตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ให้เจ้าฟองร่วมชำระค่าใช้จ่ายทรัพย์สินส่วนกลาง ตามที่จดทะเบียนและปรากฏในหนังสือกับนิติบุคคลอาคารชุด และปรากฏในคู่มือพักอาศัยนี้ โดยในอัตราที่มีชำระล่วงหน้า 1 ปี (12 เดือน) มีกำหนดชำระทั้งจำนวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ครั้งแรก) จากเจ้าฟองโครงการให้แก่ ผู้ซื้อซึ่งจะให้เป็นเจ้าฟองร่วมต่อไป สำหรับในปีต่อ ๆ ไป ให้เจ้าฟองร่วมชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยชำระล่วงหน้า 1 ปี (12 เดือน) ตามระยะเวลาที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด

เงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางนี้ ตามข้อบังคับ "นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี สุบุญวิภา เฌ" ได้กำหนดให้เจ้าฟองร่วมชำระห้องชุดเลขที่ 2097/4 กับห้องชุดเลขที่ 2097/449 ซึ่งเป็นห้องชุดสำหรับพักอาศัยจะต้องชำระในอัตรา 45 บาท ต่อเดือนต่อตารางเมตร (พื้นที่ห้องชุดรวมบริเวณ) และเจ้าฟองร่วมห้องชุดเลขที่ 2097/1 กับห้องชุดเลขที่ 2097/3 ซึ่งเป็นห้องชุดเชิงพาณิชย์ จะต้องชำระในอัตรา 70 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร

ในกรณีที่เจ้าฟองร่วมไม่ชำระเงินตามมาตรา 18 ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบสองต่อปีของเงินที่ค้างชำระโดยไม่คิดทอนคืน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ เจ้าฟองร่วมที่ค้างชำระเงินตามมาตรา 18 ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ตั้งแต่กำหนดวันไปต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบต่อปี และถูกการดำเนินการให้บริการส่วนรวม หรือการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับ

รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่ นับแต่วันดังกล่าวให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับกำหนด เจ้าฟองร่วมทุกท่านจะต้องร่วมกันจ่าย โดยแบ่งจ่ายตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ของแต่ละห้อง เป็นครั้งๆ ไป อันนี้ ผู้ที่ประสงค์โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับผู้อื่น ทำห้องชุดนั้นเป็นค่าชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอจะไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ต่อไป

## 3. ค่าสาธารณูปโภค

### สำเนาประกอบ

"นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี สุบุญวิภา เฌ" จะเรียกเก็บค่าใช้บริการจากเจ้าฟองร่วมทุกท่าน โดยการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา ตามปริมาณการใช้ที่เกิดขึ้นจริงของห้องชุดนั้นๆ ทุกวันที่ 25 ของเดือน และจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ท่านเจ้าฟองร่วม ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และกำหนดการชำระเงินภายใน 15 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะประกอบไปด้วย

- ค่าน้ำยาล้างภาชนะและท่อ: 20 บาท

(การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าประปาให้เป็นไปตามท้องถิ่นนิติบุคคลอาคารชุดกำหนด)

### ค่าไฟฟ้า

- เจ้าฟองร่วมต้องชำระมิเตอร์สำหรับการไฟฟ้าตามหลวง นับตั้งแต่วันที่ได้รับของห้องชุดและวันขึ้นโอนกรรมสิทธิ์
- ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า จะถูกส่งมาที่นิติบุคคลอาคารชุด และฝ่ายบริหารอาคารจะดำเนินการคิดแยกส่งผู้จดทะเบียนของแต่ละห้องชุดที่อื่น 1 ของแต่ละอาคาร

### ค่าโทรศัพท์ตามระบบ

- เจ้าฟองร่วมต้องชำระมิเตอร์ระบบผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย
- ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ จะถูกส่งมาที่นิติบุคคลอาคารชุด และฝ่ายบริหารอาคารจะดำเนินการคิดแยกส่งผู้จดทะเบียนของแต่ละห้องชุด

หมายเหตุ : การชำระค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแต่มีนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอจะไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ต่อไป

### การชำระค่าใช้จ่าย

1. ค่าใช้จ่ายที่นิติบุคคลอาคารชุดออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ เจ้าฟองร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องมาชำระเงินที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร ภายใน 15 วันหลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้
2. เจ้าฟองร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถชำระเงินได้โดยเงินสดหรือเช็คหรือบัตรเครดิต ส่งผ่านในนาม "นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี สุบุญวิภา เฌ" โดยฉบับที่ไม่นับกำหนดการชำระเงินที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร ที่อื่น 1 (กรณียื่นชำระเช็ค ฝ่ายบริหารอาคารจะออกใบเสร็จพียงรับให้เพื่อเป็นความถี่ที่ได้)







พิจารณาเรื่อง

นโยบายลดความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับแรกของประเทศและระบบงานมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน

ใบประกอบอาหารและเครื่องดื่ม

จำนวนที่ 1

พบว่าในนิทรรศการได้แก่ กระเบื้องปูพื้น นมยี่อย่างต่างๆ และกาแฟที่ใช้น้ำยาจากกาแฟที่ร่อนเมล็ด โดยใช้นมวัวซึ่งไม่มีน้ำตาล ทำให้รสชาติเป็นรสชาติประเภทต่างๆ ให้ทั้งความสะอาดด้วยวิธีหมักนี้ กรอบน้ำกระฉ่ำ หรือกรอบนุ่ม ให้ไขมันในนมหรือไขมันในนมไขมันต่ำ 1 : 1 เพื่อให้ได้รสชาติของกาแฟที่อร่อยอย่างอ่อนๆ แล้วทำให้เค็ม กรอบนุ่มให้ใช้กับนมหรือไขมันต่ำ 1 : 1 เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยอย่างอ่อนๆ แล้วทำให้เค็ม กรอบนุ่มให้ใช้กับนมหรือไขมันต่ำ 1 : 1 เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยอย่างอ่อนๆ แล้วทำให้เค็ม

ขั้นตอนที่ 2

ส่วนที่เป็นพลาสติก เช่น ฝาครอบถังใช้ทำถังอัดอากาศหรือถังรับแก๊สจากถังอัดแก๊ส หรือถังรับแก๊สจากถังอัดแก๊ส

จุดเด่นที่ 3

ส่วนที่เป็นประโยชน์ เช่น กิ่งก้าน ตะกอนขี้เถ้า ใช้ทำฟางฟัดด้วยยาฟัดโคนเป็นยาหรือโหล หรือยาฟัดนาง

**Figure 4**

การสุ่มทำกินบริเวณธรรมชาติ หรือเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรผู้ปลูกองุ่น แล้วฉีดด้วยยาฆ่าแมลง หรือใช้คอกขี้หมูบนองุ่น หรือใช้น้ำหมักหรือใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ 10% ของพื้นที่หรือใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ 5% เมื่อปลูกองุ่น การทำตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 ครั้ง

ระบบปรับอากาศ

การบำรุงรักษาเครื่องมือป้อนอากาศทำงานในห้องสุญญากาศจากห้องฟีดฟิงใช้เวลานี้ไม่เพียงพอควรมีการตรวจบำรุงรักษาเครื่องมือป้อนอากาศตามระยะเวลาเป็น 2 ส่วนสำคัญดังนี้

Figure 1

Fan Coil Unit คือส่วนที่อยู่ภายในบ้านเนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันมีละอองฝุ่นค่อนข้างมากก็ภายในและภายนอกบ้านจึงทำให้ เครื่องปรับอากาศได้รับผลกระทบจากหตุนี้ เราจะพ่วงกับเครื่องปรับอากาศที่อยู่รอบๆเป็นบ้านกันก่อน ขึ้นอยู่กับเราคือ

Filter หรือ แผ่นกรองอากาศ ซึ่งเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่ง ควรจะทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ถ้าหากสามารถทำความสะอาดได้ ด้วยตนเอง โดยการเปิดฝาครอบแล้วนำฟิวเตอร์มาล้างน้ำ เปลี่ยนให้แห้งและใส่กลับก็ใช้ได้

จำนวนที่ 2

Condensing Unit คือส่วนที่อยู่ภายนอกบ้าน มีอยู่ภายนอกอาคารจึงมีลมพัดพาเอาความร้อนออกไป เราจะได้เห็นมีคอมเพรสเซอร์อยู่รอบๆคอยหมุนเวียนคอยดูดเอาความร้อนจากห้องปรับอากาศหรือเป็นแบบสลิทหัวที่เก็บที่ห้องแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์ จะเห็นได้ว่ามีคราบฝุ่นเกาะติดในบริเวณนี้ค่อนข้างมาก ทำให้การทำงานของคอมเพรสเซอร์จะผิดปกติมากขึ้น ทำให้การระบายความร้อนไม่มีประสิทธิภาพ และจะทำให้สูญเสียการทำความเย็นที่สิ้นเปลือง

วิธีที่จะทำความสะอาด (Condensing) ก่อนนั้นเพื่อความปลอดภัยทั้งสิ่งที่เป็นบรกดอร์ (Breaker) จุดที่ควบคุมมอเตอร์ให้หยุดทำงาน Off เพราะบางครั้งถ้าทำความสะอาดไม่ดีก็เสี่ยงอันตรายได้ทั้งบริเวณภายนอกและภายในบ้าน

ประมาณ 30 นาที ค่อยเปิดใช้งาน

วิธีการอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาทำขึ้นโดยการใช้ภาชนะดินเผาที่ทนทาน และใช้ประติมากรรมรูปสัตว์ในการให้ความเป็นจริง การทำภาชนะดินเผา  
แบบรองจากภาชนะ หรือ พิธีกรรมที่มีน้ำที่ดื่ม

**Figure 1**

ปีเตอร์ต้องปรับสภาพก่อนทำการทดสอบฟิสิกส์ทรงกลมในดวงจากสี่เหลี่ยม

กิจกรรมที่ 2

ปลัดกลาโหมเผยอีกฉบับชี้ที่โอบล้อมเครื่องบินโดยสารจากต่างประเทศด้วยปีกของเครื่องบินขับไล่ขับไล่ที่บินอยู่รอบๆ เครื่องบินโดยสารที่บินช้าๆ บินอยู่รอบๆ เครื่องบินโดยสารที่บินช้าๆ บินอยู่รอบๆ เครื่องบินโดยสารที่บินช้าๆ

ទំព័រ ៣

สิ่งนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เรียบง่ายเท่านั้น สิ่งที่ดีได้โดยจะเขียนแบบไม่เชิงสาระๆ สิ่งนี้อาจถูกใช้ทางที่กำกวมในสื่อหรือของของเล่นรุ่นไม่เหมาะสม

จำนวน 4

เป้าหมายเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต เพื่อทำให้สิ่งนี้สามารถทำได้ นักวิจัยนำภาษาถิ่นมาซึ่งแปลความในบริบทใช้เพื่อระบุพื้นที่  
ต่างๆให้เชื่อมโยงสำหรับกรณีศึกษา นักวิจัยสนใจที่จะสร้างแผนที่แสดงถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

பெயர்: \_\_\_\_\_

เป้าหมายพืชสองอย่างนี้คือหิ้ง และกำกวมสะอาก ตัวเครื่องและแผ่นโพลีไธฟอยล์เครื่องด้วยแปรงปัดฝุ่น และฉีดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นก็ได้

Figure 1

ประกอบแบบฝึกหัดทั้ง 4 ในเครื่องปรับอากาศสามวัน ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งเมื่อเปิดแอร์ให้เครื่องทำงาน และทดสอบการปิดเครื่อง



## ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ

### หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

• ฝ่ายบริหารอาคาร สายตรง	0-2116-4890
• เหตุฉุกเฉิน	191
• ศูนย์บรรณกร (รับแจ้งเงินยืมฉุกเฉิน)	1669
• ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรณีสำรอง	1691, 0-2255-1133-6
• กองปราบปราม	1195
• ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร	199
• ตำรวจท่องเที่ยว	1155
• ตำรวจทางหลวง	1193
• ศูนย์ควบคุมการจราจร	1197
• ศูนย์วิทยุราชม	0-2246-0999
• ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง	0-2226-4444
• ศูนย์รับแจ้งเหตุภัย	0-2282-1815
• สถานีวิทยุชุมชน (ร่วมด้วยช่วยกัน)	1677
• สถานีวิทยุ จส. 100	1137, 0-2711-9151-8
• สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง	0-2332-2361-3
• สถานีตำรวจสืบพหิงพระโขนง	0-2311-4808, 0-2311-3429
• ศูนย์เพาะเชื้อจุลินทรีย์	0-2938-1988
• ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรณีสำรอง	1691, 0-2255-1133-6
• โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะ การแพทย์	0-2392-1907
• โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล	0-2279-7000-9
• โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท	0-2769-2000
• โรงพยาบาลสุบวัก	0-2391-0011

### บริการโทรศัพท์

• เกี่ยวกับเวลา	181
• สอบถามรายการนำอากาศ น้ำท่วม	182, 0-2252-2056, 0-2222-8115
• ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรณีสำรอง	1691, 0-2255-1133-6
• สอบถามหมายเลขโทรศัพท์	1133, 1113
• สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ภูมิภาค	183
• ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์	189
• บริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ	101
• บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ	100
• แจ้งโทรศัพท์ฉุกเฉิน	1177

### การสื่อสาร

• องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย	0-2574-9625-7
• การสื่อสารแห่งประเทศไทย	0-2573-2354
• การทำเรื่องส่งประเทศไทย	0-2249-0362, 0-2249-0419

### ขนส่งมวลชน

• รถไฟฟ้า BTS Hot Line	0-2617-6000
• รถไฟฟ้า MRT	0-2612-2444
• ขนส่งมวลชน BMTA	184, 0-2246-0973, 0-2246-0741-4

### สถานีขนส่ง

• สายเหนือและสายตะวันออกเชียงใหม่ (เหนือฮิต)	0-2271-0101-5, 0-2279-4484-7
• สายตะวันออก (เอกฮิต)	0-2391-2504, 0-2392-2520
• สายใต้	0-2434-5557-8

### ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

• ผู้โดยสารขาออก	0-2132-9324-27
• ผู้โดยสารขาเข้า	0-2132-9328-29
• ภายในประเทศ	0-2535-2846-7
• ระหว่างประเทศ	0-2525-1111-5
• ตรวจสอบเที่ยวบินผู้โดยสาร	0-2134-5495-6

### สายการบิน

• โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์	1126, 0-2229-4100-1
• การบินไทย	0-2356-1111
• บางกอก เออร์เวย์	0-2270-6699
• บิสิเนส เออร์เวย์	0-2627-1700
• คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์ไลน์	0-2263-0646

### โรงแรม

• นินจาฮิลล์	0-2679-1200
• กอนราด	0-2690-9999
• แองกรีส	0-2236-7777
• เซนต์มาร์ก	0-2254-0404
• ดุสิตธานี	0-2236-9999



## ระเบียบ และข้อตกลงการจ้างตกแต่งห้องชุด

นิติบุคคลอาคารชุด ไอพีโอ โอบี สูนวิท ๑๐

### ๑. การจ้างตกแต่งห้องชุด

1.1 จัดส่งแบบแปลนการตกแต่งภายในเพื่อพิจารณา และอนุมัติค่าเป็นการจัดส่งแบบแปลนการตกแต่งภายใน และ งานระบบต่างๆ โดยมีมาตรฐาน 1 : 100 ให้กับฝ่ายบริหารอาคารตรวจสอบเพื่อพิจารณา ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการจ้างดำเนินการตกแต่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานนั้นไม่กระทบต่อมาตรฐานระบบต่างๆ ตลอดจนโครงสร้างของอาคาร รวมทั้งเพื่อพิจารณาถึงวิธีการและ ขั้นตอนในการดำเนินการทั้งด้านการติดตั้ง และ ช่างนำสูงในอาคาร ทั้งนี้ นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของฝ่ายบริหารอาคาร ในการดำเนินการให้คำปรึกษา และ แนะนำวิธีการ รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ฉะนั้น การดำเนินการตกแต่งภายในห้องชุด จะต้องได้รับ การอนุมัติจากฝ่ายบริหารอาคารก่อน

1.2 การวางเงินประกันการตกแต่ง และความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง

1.2.1 การวางเงินประกัน : เจ้าห้องชุด หรือ ผู้รับเหมาจะต้องวางเงินประกันก่อนการจ้างตกแต่งห้องชุดดังนี้

- ห้องชุดที่มีพื้นที่ไม่เกิน 40 ตรม. จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
- ห้องชุดที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 40 ตรม. ขึ้นไป จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยชำระเงินโดยเช็คสั่งจ่ายในนาม "นิติบุคคลอาคารชุด ไอพีโอ โอบี สูนวิท ๑๐" จนกว่าการตกแต่งจะเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผู้รับเหมา ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางขณะทำการตกแต่งไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถูกหักเงินตามส่วน และ ได้รับเงินค่าประกันคืน เป็นเช็ค เมื่องานเสร็จสิ้น

1.2.2 การชำระค่าบริการ : ผู้รับเหมาทุกรายจะต้องชำระเงินค่าบริการส่วนกลางให้กับ "นิติบุคคลอาคารชุด ไอพีโอ โอบี สูนวิท ๑๐" ก่อนทำการตกแต่งห้องชุด โดยใช้ระยะเวลาในการตกแต่งไม่เกิน 90 วัน ค่าบริการต่างๆ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย การดูแลความสะอาด การบริการลิฟท์ การบริการของฝ่ายบริหารอาคาร เป็นต้น โดยมีค่าบริการส่วนกลางดังนี้

- ห้องชุดที่มีพื้นที่ไม่เกิน 40 ตรม. จำนวนเงิน 2,000 บาทต่อเดือน
- ห้องชุดที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 40 ตรม. ขึ้นไป จำนวนเงิน 3,000 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ : ทำงานไม่เกิน 15 วัน คิดเป็น ครึ่งเดือน , ทำงานเกิน 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน คิดเป็น 1 เดือน

1.3 ขั้นตอนการขออนุญาตตกแต่งพื้นที่ห้องชุด

ฝ่ายบริหารอาคาร ได้จัดทำแบบฟอร์มในการจ้างตกแต่งห้องชุดให้ผู้รับเหมากรอกรายละเอียดในการขออนุญาตจ้างตกแต่งภายในห้องชุด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีระเบียบ และ ปกติด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.3.1 จ้างแรงงาน แรงความประสมักของตกแต่งห้องชุด พร้อมแบบ เพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายบริหารอาคาร

1.3.2 ฝ่ายบริหารอาคาร ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรม พิจารณาอนุมัติแบบการตกแต่งระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบ และแบบฟอร์มขออนุญาตตกแต่ง

1.3.3 เมื่อแบบผ่านการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารอาคาร จะแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบและนำเงินที่ประกันความเสียหาย ค่าบริการ และ การตกแต่งห้องชุดหักอาชญาจำนวน ตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 โดยหลักฐานที่ฝ่ายจัดการฯ ออกให้ผู้รับเหมา ได้แก่

- ใบเสร็จรับเงิน - ค่าค่าประกันการตกแต่งห้องชุดฉบับจริง
- ใบเสร็จรับเงิน - ค่าบริการส่วนกลาง
- สำเนาใบแจ้งความประสมัก และ แต่งตั้งผู้รับเหมา
- สำเนาใบอนุญาตจ้างตกแต่งพื้นที่ / ระเบียบการตกแต่ง

1.3.4 การทำการตกแต่งห้องชุด

- กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตจ้างทำงานในพื้นที่ และ แลกบัตรเข้างาน
- กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตนำอุปกรณ์ และ สิ่งของเข้า - ออกหน่วยงานระหว่างการตกแต่งฝ่ายบริหารอาคารจะพิจารณาตรวจสอบพื้นที่การตกแต่งโดยจะต้องสรุปความเรียบร้อยระหว่าง การตกแต่งลงในแบบฟอร์ม

1.3.5 เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมหนังสือขอจ้างตกแต่งห้องชุดเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ฉ.2) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร่วม
- แบบแปลน 1 ชุด และ แบบแปลนการตกแต่งใหม่ 3 ชุด
- ใบแต่งตั้งผู้รับเหมา / ใบอนุญาตเข้าพื้นที่ / บัตรประชาชนผู้รับเหมา

1.4 ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าประกันการตกแต่งห้องชุด (เมื่อการดำเนินการตกแต่งภายในเสร็จสิ้น)

1.4.1 ผู้รับเหมาแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าประกันความเสียหาย การตกแต่งห้องชุด

- เจ้าห้องชุด หรือ ผู้รับเหมา กรอกแบบฟอร์มการแจ้งออกจากพื้นที่การตกแต่ง
- จัดส่ง AS-BUILT DRAWINGS ของงานระบบทุกระบบให้ฝ่ายบริหารอาคาร ตรวจสอบ และพิจารณา เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ชุด

หลักฐานที่ผู้รับเหมาต้องนำมา

- ใบเสร็จรับเงินค่าค่าประกันการตกแต่งห้องชุดฉบับจริง
- สำเนาใบแจ้งความประสมัก และ แต่งตั้งผู้รับเหมา
- สำเนาใบอนุญาตจ้างตกแต่งพื้นที่

1.4.2 ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะทำการคืนภายใน 30 วัน หลังจากการตรวจห้องชุด โดยเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพบความเสียหาย หรือ กระทบกับระบบ และ โครงสร้างใดๆ ของอาคาร ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบความเสียหาย ฝ่ายบริหารอาคารชุด จะจับการคืนเงินค่าประกันการชั่วคราว โดยจะจ่ายเช็คคืนก่อนเมื่อได้รับการยินยอมขอใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้รับเหมาต้องทำเรื่องตกแต่งนิรโทษ

- ฝ่ายบริหารอาคาร จะแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบ
- ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการทำให้ถูกต้องตามแบบที่ขอ โดยไม่มีระเบียบ และ ทำให้รูปลักษณะภายนอกของอาคารเปลี่ยนไป
- หากผู้รับเหมาไม่ดำเนินการตามที่ฝ่ายบริหารอาคารแจ้ง ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่คืน เงินค่าประกัน

1.4.3 เมื่อตรวจลดความเรียบร้อยของพื้นที่แล้วเสร็จ ฝ่ายบริหารอาคารฯ จะแจ้งให้ผู้รับเหมา เสร็จสิ้นการดำเนินการตกแต่งห้องชุดตามระยะเวลาที่กำหนด

## 2. บทบาทปฏิบัติในการจัดการภายในห้องชุด และพื้นที่ส่วนกลางในอาคารที่อยู่อาศัย

### 2.1 กำหนดการของนิติบุคคลเจ้าของห้องชุด

- กรณีที่มีการพักอาศัย (ระหว่างก่อสร้างอาคาร) ระหว่างการก่อสร้างตกแต่งพื้นที่ส่วนกลาง กำหนดให้ทำงาน วันจันทร์-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00 -17.00 น. การทำงานล่วงเวลาไม่เกิน 22.00 น. และต้องกรอกแบบฟอร์มของนิติบุคคลกำหนดการทำงานล่วงเวลาให้นายบริหารอาคารอนุมัติก่อน 16.00 น. ของทุกวันที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน
- กรณีที่มีการพักอาศัย เมื่อการก่อสร้างพื้นที่ส่วนกลางเสร็จสิ้น คงเหลือการก่อสร้าง และ ตกแต่งห้องชุด โดยมีการพักอาศัย เจ้าของห้องชุดบางส่วนกำหนดให้ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. หยุดทำงาน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน และได้รับการอนุญาตจากนายบริหารอาคาร) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการรบกวนกับผู้ที่อาศัยที่อื่น ๆ ภายในอาคาร ยกเว้นแต่การปรับปรุงห้องชุดเพื่อการซ่อมแซมห้อง โต๊ะใช้กรณีฉุกเฉิน โดยความเห็นชอบของนิติบุคคลอาคารชุด

## 3. บทบาทปฏิบัติของผู้อยู่อาศัย

1. ผู้อยู่อาศัยจะต้องชำระค่าเช่าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ค่ารักษาความปลอดภัย และ ค่าบริการต่างๆ ตามที่นายบริหารอาคารฯ กำหนด
2. ผู้อยู่อาศัยต้องจัดเตรียมเงินค่าประกันในการเข้าตกแต่งห้องชุด ตามที่นายบริหารอาคารฯ กำหนด โดย กรอกแบบฟอร์มของนิติบุคคลฯ และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติก่อนทำดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลาง
3. กรณีที่มีการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้อยู่อาศัยจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอคืนเงินค่าประกันการตกแต่ง ซึ่งนายบริหารอาคารฯ จะทำการตรวจสอบ ซึ่งจะส่งไปพบความเสียหายกับพื้นที่ส่วนกลาง ก่อนดำเนินการคืนเงินค่าประกัน
4. ห้ามผู้อยู่อาศัยดำเนินการใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดอันตราย หรือ สาปอย่างถาวรบนผนัง และระงับการรบกวนเพื่อนบ้าน
5. ห้ามผู้อยู่อาศัยดำเนินการใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายของโครงสร้าง และ ผนังคอนกรีตเนื่องจากบางพื้นที่ของอาคารจะใช้สิ่งมีชีวิตไว้ จึงห้ามดำเนินการ เช่น การเจาะสกัด และ การใช้ก้อนปูน ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากนายบริหารอาคาร
6. ผู้อยู่อาศัยต้องจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน ได้แก่ Safety, Safety Belt พรมปฏิบัติงานที่สูง
7. การตกแต่งห้องชุดใดๆ จะต้องไม่เกิดขบวนการฉีก หรือฉีกชั้นสายฉีดน้ำดับเพลิง ประตูปipe หรือ กระดิ่งเตือนภัย และ เครื่องอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ
8. ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ใดๆ มาวางนอกห้องชุดทำการตกแต่ง หรือ พื้นที่ส่วนกลางโดยเด็ดขาด ในกรณีมีนายบริหารอาคารฯ ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ยังไม่ได้รับการดำเนินการใดๆ นายบริหารอาคารฯ มีสิทธิที่จะสั่งระงับการตกแต่งจนกว่าจะได้รับการขออนุญาตนั้นๆ ออกจากส่วนกลางคืนที่เรียบร้อยแล้ว
9. ในการตกแต่งห้องชุด ผู้อยู่อาศัยต้องดำเนินการปิดประตู - หน้าต่างก่อนออกจากพื้นที่ทุกครั้ง โดยก่อนปิดประตูให้ประสานงานกับนายบริหารอาคารฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง
10. นายบริหารอาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือ เสียหายของเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งต่างๆ ของผู้อยู่อาศัย และผู้อยู่อาศัยต้องดำเนินการขนออกจากพื้นที่ทุกครั้ง

11. ผู้อยู่อาศัยต้องจัดเตรียมเบ็ดเตล็ดสำหรับต่อกระแสไฟฟ้าในจุดที่นายบริหารอาคารฯ กำหนดเท่านั้น
12. ผู้อยู่อาศัยที่มีความประสงค์ต่อไฟฟ้า และ น้ำประปาส่วนกลาง ต้องกรอกใบขออนุญาต และ ได้รับการอนุญาตจากนายบริหารอาคารฯ ก่อนทุกครั้ง โดยหากตรวจสอบพบการลักลอบใช้ไฟฟ้า ใช้น้ำประปา โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากนายบริหารอาคารฯ ผู้อยู่อาศัยต้องเสียค่าปรับ 10,000 บาท/ครั้ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
13. ผู้อยู่อาศัยต้องใส่ใจอำนวยความสะดวกที่นายบริหารอาคารฯ จัดไว้ให้ตามจุดต่างๆ เท่านั้น เช่น ห้องน้ำ ที่นั่งขยะ ที่ใส่ขยะ ขุดอนุภาค สุนัข หรือ รับประทานอาหาร งานบริการต่างๆ โดยผู้อยู่อาศัยต้องเป็นผู้นิเทศจนกว่าจะจ่ายให้หมด
14. ห้ามผู้อยู่อาศัยเดินเท้าเปล่า ใส่รองเท้าแตะ ก่อตื้อเสียง เบียดกัน ที่ก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อย นอกห้องชุดที่ดำเนินการอยู่ หากฝ่าฝืน นายบริหารอาคารฯ จะระงับการปฏิบัติงานทันที
15. ทะลุผนัง หรือ ผนังฉีกที่ก่อปัญหาการดำเนินการตกแต่ง หลังจากทำจ้างซ่อมเรียบร้อยแล้ว ผู้อยู่อาศัยจะรับผิดชอบความเสียหายของผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะต้องขนออกจากห้องชุดที่ดำเนินการ และ ออกจากอาคารทุกวัน หากไม่มีการพบทะลุผนัง หรือ ผนังฉีกซ่อมแซม ภายใน 7 วัน นายบริหารอาคารฯ จะระงับการทำงานของผู้อยู่อาศัย จนกว่าจะพบช่างผู้รับผิดชอบซ่อมแซมจากอาคาร
16. อนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยสุนัขบริเวณที่นายบริหารอาคารฯ กำหนดให้เท่านั้น ห้ามสุนัขวิ่งเล่นนอกเหนือจากที่กำหนดที่กำหนดสถานที่สุนัข และ ห้ามสุนัขรับอาหาร และ ภายในห้องชุดโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท/ครั้ง
17. ห้ามผู้อยู่อาศัยเพาะ ปลูกต้นไม้ หรือ วัสดุในบ่อ และ ตามต้นไม้ทุกจุดในอาคาร โดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท
18. ให้ผู้อยู่อาศัยทำดำเนินการในบริเวณที่ห้ามทำงานเท่านั้น ห้ามทำบริเวณห้องชุดอื่น หรือ ภายนอก โดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนปรับ 1,000 บาท/ครั้ง
19. ผู้อยู่อาศัยต้องดำเนินการแลกบัตรก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง และ คิดค่าธรรมเนียมค่าเช่าบัตรตรวจสอบและคืนบัตรได้คืนตาม อนุญาตที่กำหนดไว้ -ออก เฉพาะช่องทางลงลิฟท์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
20. ผู้อยู่อาศัยต้องปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ของนายบริหารอาคารฯ ที่กำหนดให้เป็นผู้ประสานงานในการแจ้งระงับงาน หรือ ว่ากล่าวตักเตือนอย่างเคร่งครัด
21. หักค่าส่วนของผู้มีเหตุขัดแย้งจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของคนงานทุกคน
22. ห้ามเปิดให้ผู้อยู่อาศัยคนอื่นเข้ามาในอาคารโดยเด็ดขาด
23. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณอาคาร ถ้าฝ่าฝืนนายบริหารอาคารฯ จะดำเนินการตามกฎหมายทันที
24. ห้ามนำสุรา หรือ สิ่งมึนเมาเข้ามาปฏิบัติงาน หรือ ขณะปฏิบัติงาน ฝ่าฝืนปรับ 1,000 บาท/ครั้ง
25. ห้ามเปิดวิทยุ เครื่องเสียง หรือ ทำนินทาใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนรำคาญแก่ผู้อื่น
26. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด เข้ามาในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด
27. ห้ามมีสัตว์เลี้ยง หรือ ฝูงจิ้งจอก ในสถานที่ที่มีห้องน้ำ ฝ่าฝืนปรับ 1,000 บาท
28. ห้ามติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกัน หรือ ก่อตื้อบนผนังหรือผนังติดกับผนังติดกับ และ อุปกรณ์ใดๆ ที่ติดตั้งในห้องชุด และ พื้นที่ส่วนกลาง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายบริหารอาคารฯ
29. ผู้อยู่อาศัยต้องระมัดระวังความผิดพลาดเสียหายใดๆ อันจะเกิดแก่เครื่องมือป้องกันอัคคีภัยเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
30. ห้ามการกระทำใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อคนงาน โดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน ฝ่าฝืนปรับครั้งละ 5,000 บาท
31. ห้ามเปิดให้ผู้อยู่อาศัย หรือ คนงานใช้ลิฟต์โดยอิสระในการขนของ ออกจากลิฟต์ที่กำหนดโดยนายบริหารอาคารฯ เท่านั้น
32. การติดตั้งอ่างล้างจานต้องติดตั้งชุด P-Tap ของระบบน้ำทิ้งรวมทั้งติดตั้ง Grease Trap ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณการใช้งาน เพื่อพักไขมัน และ ก่อบน้ำทิ้งที่อาคารจัดเตรียมไว้โดยจะต้องเปิดรอต่อให้สนิท เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนจากภายนอก



33. ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย และติดตั้งระบบสุภาภิบาล
34. เมื่อเจ้าของร่วมได้รับมอบสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมโดยสมบูรณ์แล้ว ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยในห้องชุดของท่านเอง ผู้รับเหมาควรปรึกษารับทราบถึงความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในห้องชุด
35. ฝ่ายบริหารอาคาร จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ เสียหายต่อวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งใดๆ ภายในห้องชุดที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่ง หรือจากการรื้อถอนห้องชุดแก่เจ้าของห้องชุดแล้วนั้น
36. ผู้รับเหมาของเจ้าของห้องชุด จะต้องรับผิดชอบในการควบคุมคนงานของผู้รับเหมา และให้ปิดประตูระหว่างที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา
37. ฝ่ายบริหารอาคาร ได้รับมอบหมายจากโครงการในการจัดเก็บกุญแจห้องชุด เพื่อกำหนดการส่งมอบกุญแจห้องชุดให้แก่เจ้าของร่วมทั้งหมด 3 ชุด สำหรับห้องชุดที่มีการโอนห้องชุดเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านเจ้าของร่วมจะดำเนินการตกแต่งภายในห้องชุด ท่านเจ้าของร่วมจะต้องเป็นผู้ดูแลการเปิด - ปิด หรือมอบหมายให้ผู้รับเหมาดูแลการเปิด - ปิดของระบบไฟฟ้าท่านเจ้าของร่วมทั้งหมด
38. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า โทเท่นของผู้รับเหมา หรือคนงานปฏิบัติงานอยู่ และเป็นงานที่เกี่ยวกับเสียง โดยไม่แจ้งให้หัวหน้าผู้ควบคุมฝ่ายบริหารอาคารของส่วนสิทธิ์ใช้ทราบได้ทันที เนื่องจากถือว่าเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย และอาจเกิดอันตรายได้
39. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องเก็บไว้ในบริเวณห้องชุดที่กำลังดำเนินการตกแต่งอยู่เท่านั้น หากต้องการนำวัสดุอุปกรณ์ผ่านพื้นที่ส่วนกลาง หรือ พื้นที่ๆ ไม่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคารก่อนทุกครั้ง ค่าเงินประกันละ: 1,000 บาท
40. ผู้รับเหมา หรือ คนงาน รวมทั้ง การขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่ง ให้ใช้ช่องทางบริการที่ฝ่ายบริหารจัดไว้ให้เท่านั้น โดยการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบลิฟต์ หรือ บริเวณอื่นๆ ที่ผ่านไม่ว่าการปิดๆ ก็ขึ้น หากเกิดความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวฝ่ายบริหารอาคาร จะดำเนินการซ่อมแซมโดยคิดค่าใช้จ่ายจากบริษัทผู้รับเหมา ฝ่ายบริหารอาคารขอแนะนำให้แจ้งให้โดยสายเพื่อการนี้ เช่น จะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคารแล้วเท่านั้น เวลาการใช้ลิฟต์ระหว่างเวลา 08.00-10.00 น., 12.00-13.30 น. และเวลา 16.00-17.00 น.
41. หากมีการร้องเรียนจากการดำเนินการตกแต่งภายใน หรือ การขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อให้เกิด กลิ่น เสียง รวมทั้งการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือ รบกวนผู้อื่น จะถูกให้ระงับการดำเนินการนั้นๆ กับ
42. หากผู้รับเหมา หรือ คนงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ฝ่ายบริหารอาคาร ของส่วนสิทธิ์ใช้โครงการจะดำเนินการดำเนินการใช้สิทธิ์ และ ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้ามาในบริเวณอาคาร ในกรณีที่กระทำความผิดนั้นครั้งที่สองเนื่องจากการตรวจสอบพบ

#### 4. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ

- 4.1 ไม่อนุญาตให้เจาะ ทุบ รื้อ ก่อ ในส่วนที่เป็นผนังโครงสร้าง พื้น เสา คาน ของอาคารโดยเด็ดขาด
- 4.2 ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้งเพดานอุปกรณ์ หรือ สิ่งอื่นใดที่กีดขวางทางเดินอากาศ โดยเด็ดขาด
- 4.3 ห้ามทาสี หรือเปลี่ยนสีในบริเวณที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง หรือ เปลี่ยนรูปแบบและสิ่งของประตูดังกล่าว
- 4.4 ห้ามทาสี เปลี่ยน สี หรือ เปลี่ยนวัสดุ ระเบียง ห้องชุด
- 4.5 ห้ามทาสี เปลี่ยนสี หรือ เปลี่ยนวัสดุกรอบหน้าต่าง ตลอดจนเป็นภายนอก
- 4.6 ฝ่ายบริหารอาคาร อนุญาตให้ทำงานที่เกี่ยวข้องผนังภายในระหว่างเวลา 10.00 -16.00 น. เท่านั้น

#### 5. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันอัคคีภัย

- 5.1 การดำเนินการตกแต่งใดๆ จะต้องไม่ขัดขวาง ปิดกั้น ถอดถอน ผู้ดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ และ อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ หากท่านมี

จะต้องมีการดำเนินการใด เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยจะต้องเป็นการดำเนินการโดยผู้รับเหมาที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหารอาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายวิศวกรรม ของฝ่ายบริหารอาคารแล้วเท่านั้น และผู้รับเหมาต้องเตรียมถังดับเพลิงมาประจำในห้องชุดที่กำลังตกแต่งอยู่อย่างน้อย 2 ถังๆ ละ 15 ปอนด์ขึ้นไป โดยกำหนดให้มี ถังดับเพลิงทั้ง 1 ถัง และ Co2

- 5.2 ห้ามเก็บเชื้อเพลิง หรือ วัสดุไวไฟ ไว้ในห้องชุด และต้องนำออกไปทุกครึ่ง
- 5.3 ห้ามจุด หรือ ต่อไฟ และการกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดประกายไฟ อันเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดอันตราย หรือ ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ในบริเวณห้องชุดนำเงินประกันค่า 5,000 บาทหรือ หรือค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- 5.4 ห้ามผู้รับเหมานำน้ำจากระบบดับเพลิงมาใช้ภายในห้องชุด ยกเว้น
- 5.5 กรณีที่ไม่นำถังดับเพลิงเข้ามาประจำในห้องชุด ฝ่ายบริหารอาคารฯ จะเป็นผู้จัดหาโดยคิดค่าบริการ 107 บาทต่อวันต่อถัง (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จนกว่าผู้รับเหมาจะจัดหาตนเอง
- 5.6 กรณีผู้รับเหมาซึ่งอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยโดยอัตโนมัติ หรือ ไม่ก็ตาม ส่งผลให้สัญญาณเตือนภัยอาคารดังผู้รับเหมาจะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อครั้ง

#### 6. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

- 6.1 ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมการใช้อิฟฟ้าชั่วคราว เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า, แผงควบคุมไฟฟ้า (Circuit Breaker) กรณีที่เดิมไม่มีการติดตั้ง
- 6.2 ไม่อนุญาตให้ทำการต่อเชื่อมการใช้อิฟฟ้าจากจุดต่อในส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคาร โดยเสียค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อวัน
- 6.3 ผู้รับเหมาจะต้องเดินสายไฟฟ้าภายในห้องชุดสายชนิดโลหะ (EMT : Electrical Metallic Tubing, IMC : Intermediate Metal Conduit, Conduit Tube) รวมทั้งใช้อุปกรณ์ประกอบการให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- 6.4 การใช้สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องถูกต้องตามชนิดของการใช้ และขนาดของอัตราการใช้อิฟฟ้า
- 6.5 จุดต่อสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของการไฟฟ้าเท่านั้น
- 6.6 การติดตั้งฉนวน ฉากไฟฟ้า หรือจุดต่อต่างๆ จะต้องลงดิน
- 6.7 จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

#### 7. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ

ห้องชุดของบางชุดติดตั้งด้วยเครื่องปรับอากาศแบบ Air Cool Split type พร้อม Remote Control เพื่อควบคุมการเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ โดยหากเจ้าของห้องชุดมีความประสงค์ที่จะดำเนินการบำรุงรักษา และ ซ่อมแซม ฝ่ายบริหารอาคาร สามารถตรวจสอบระบบดังกล่าวให้เบื้องต้น โดยเจ้าของห้องชุดสามารถติดต่อรับ หรือ ผู้รับเหมาผู้ให้บริการเข้ามาดำเนินการได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบการของอนุญาตเข้าพื้นที่ต่อไป

#### 8. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาล

- 8.1 ไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนแปลงพื้นผิว หรือ ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในห้องชุด นอกจากจะได้รับผลการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายบริหารอาคารฯ แล้วเท่านั้น

- 8.2 ใบารณินที่ขึ้นทบทวนต้องการประเมินทั้งข้อดีข้อเสียหรือเปลี่ยนข้อสรุปเดิมหรือไม่ เป็นวิธีการทางตรรกะ จดคิดทำเลขมาทั้งก่อนและ 5,000 บาทต่อครั้ง  
8.3 ท่านได้เคยพบ ทราย วัสดุก่อสร้าง ลงไปใกล้ๆกับกับ ที่ก่อสร้างบ้านพักภายในห้องชุด หรือพื้นที่ส่วนกลางและจะเห็นว่า หากผ่านเป็นปีก็พบเป็น 5,000 บาท และต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ  
8.4 การเดินท่อประปาจะต้องเดินผ่านผนังห้องน้ำที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น  
8.5 การวางตำแหน่งของส่วนประกอบการติดตั้ง เช่น วาล์วน้ำ และ อื่นๆ จะต้องวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและสามารถถอดซ่อมบำรุงรักษา หรือ เปลี่ยนได้ง่าย

## 9. REFERENCES

- 9.1 ความเสียหายที่เกิดกับสื่อทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น พื้นที่ภายใน บังคับประตู หน้าต่าง หรือสิ่งอื่นใดก็ตามจะต้องซ่อมแซมให้เหมือนเดิม โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดังกล่าว ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบ
- 9.2 ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบงานในส่วนของการระบบต่างๆ ภายในห้องชุดที่มีการตกแต่งภายในในระหว่างการปฏิบัติงานของตนหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
- 9.3 ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งค่าเสียหายให้กับฝ่ายบริหารอาคาร หากมีการซ่อมแซมในพื้นที่ส่วนกลางอันเนื่องมาจากผลกระทบเนื่องจากการตกแต่งภายในห้องชุดของท่าน หลังจากงานเสร็จสิ้นจึงมีระยะเวลา 30 วัน
- 9.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนต่างๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้นายบริหารอาคารทราบ ซึ่งหากพบความเสียหายก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนกลางอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบโดยมิได้รับอนุญาต เจ้าของร่วม และ/หรือผู้รับเหมาจะต้องรับการซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าวให้กับผู้สืบทอด

10. การจัดทำระบบบัญชีการเงินการดำเนินงาน ของกรมการปกครอง

- 10.1 เจ้าพนักงานห้องชุด หรือผู้รับเหมา ยินยอม และอนุญาตให้เจ้าพนักงานฝ่ายบริหารอาคาร เข้าตรวจสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ระบบป้องกันอัคคีภัย และโครงสร้างภายในห้องชุด ร่วมกับผูรับเหมา เพื่อตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยก่อนการเข้าตกแต่ง
- 10.2 เจ้าพนักงานห้องชุด หรือ ผู้รับเหมา ยินยอมและอนุญาตให้เจ้าพนักงานฝ่ายบริหารอาคารฯ เข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในห้องชุดที่อยู่ระหว่างการเข้าตกแต่ง
- 10.3 หากการตรวจพบว่าผู้รับเหมาดำเนินการตกแต่งซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินส่วนกลางฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอเสนอสิทธิในการระงับการตกแต่งเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อย

จัดตั้งเป็นบริษัทจดทะเบียนสำหรับการให้บริการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

\* ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

- [illegible]



- 1.23 ไม่ให้ผู้อื่นดูหน้าจอ ผู้ใช้นับเป็นคะแนน 10 คะแนนที่เสร็จ เพราะใช้ไฟฟ้ามากเป็น 2 เท่าของผู้อื่นและกินพื้นที่หน้าจอมากกว่า ส่วนประสิทธิภาพ  
ของดีมาก และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 100 กิโลกรัมต่อปี
- 1.24 ใช้รายการผู้ให้บริการในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะ โดยไม่จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผู้ให้บริการ หรือเป็นการนำพื้นที่สาธารณะไปใช้ประโยชน์ เพราะจะ  
ทำให้ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในการให้บริการ และช่วยให้ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยให้ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- 1.25 ไม่พบว่ามีหน่วยงานใดบ้าง เพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และต้องใช้งบประมาณสูง เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
- 1.26 จัดทำหรือจัดหาในคราวเดียวกันเป็นจำนวนมาก
- 1.27 เขียนโปรแกรมหรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการข้อมูล เพราะการนำข้อมูลหรือเอกสารมาจัดเก็บในแฟ้มและพิมพ์ออก  
มาเป็นการจัดการข้อมูล เพราะความสะดวกในการจัดการข้อมูล และสามารถจัดการข้อมูลได้ทั้งระบบ
- 1.28 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพราะสะดวกในการจัดการข้อมูล และสามารถจัดการข้อมูลได้ทั้งระบบ
- 1.29 ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการข้อมูล เพราะสะดวกในการจัดการข้อมูล และสามารถจัดการข้อมูลได้ทั้งระบบ
- 1.30 ตั้งโปรแกรมการจัดหาให้เหมาะสมกับความต้องการในการจัดหา
- 1.31 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในการจัดการข้อมูล หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการข้อมูล
- 1.32 ใช้โปรแกรมช่วยในการจัดการข้อมูล หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการข้อมูล
- 1.33 เลือกใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการข้อมูล หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการข้อมูล
- 1.34 ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการข้อมูล หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการข้อมูล
- 1.35 ตั้งโปรแกรมการจัดหาให้เหมาะสมกับความต้องการในการจัดหา
- 1.36 ควรใช้ระบบ Screen Saver เพื่อรักษาหน้าจอภาพของหน้าจอ
- 1.37 คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการข้อมูล หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการข้อมูล
- 1.38 การใช้กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ที่ประหยัด หรือใช้กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ที่ประหยัด
- 1.39 ไม่พบว่ามีหน่วยงานใดบ้าง เพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และต้องใช้งบประมาณสูง เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
- 1.40 ไม่พบว่ามีหน่วยงานใดบ้าง เพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และต้องใช้งบประมาณสูง เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
- 1.41 ไม่พบว่ามีหน่วยงานใดบ้าง เพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และต้องใช้งบประมาณสูง เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

2. *malincheana* Zavala

- 2.1 ไม่ปล่อยทิ้งไว้ที่ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในขณะและจุดต่อของงานนี้ เพราะจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แก่สหราชอาณาจักร
- 2.2 ใช้รูปหล่อแทนรูปก่อนเวลาอันควร เพราะการใส่รูปก่อนเวลาอันควรจะได้จากภาคการดูแลสุขภาพ และการใช้รูปหล่อที่ไม่ทันกัน จะใช้กับ บัตรทางการแพทย์ด้วยรูปหล่อเพิ่มเติม
- 2.3 หากเจ้าหน้าที่อื่น รองแก่ใช้การและแพทย์ ใช้น้ำมันที่ใส่ที่ไว้ตลอดเวลา เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการรักษาโดยวิธีการฝังที่ไว้ภายใน

- 2.4 ศึกษาด้วยเครื่องมือ โดยใส่ผ้าให้เต็มกำลังลมเครื่อง เพราะอีก 1 ส่วนกับอีก 20 ส่วน ก็ต้องใส่ผ้าไม่ปริมาณเท่าๆ กัน
- 2.5 ถ้าพียงผ้าและสบู่ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่ใสจากที่ตักน้ำโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่า การล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้ในภาชนะนี้ร้อยละ 50
- 2.6 ถ้าขามในภาชนะที่ใส่น้ำไว้ ช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการล้างตามด้วยวิธีที่ปล่อยให้น้ำไหลจากก๊อกน้ำตลอดเวลา
- 2.7 อย่าทิ้งน้ำดื่มที่ห่อหุ้มตัวโดยไม่ได้ปิดประตูป้อนน้ำเข้า ไปใช้รดน้ำต้นไม้ ใช้ชำระพื้นผิว ใช้ชำระภาชนะสะอาดอื่นๆ
- 2.8 ตรวจสอบอีกโรคทางน้ำก่อนเริ่มหล่อใบ ให้ลองหยดสบู่ลงในอ่างรองในถังพื้นน้ำ แล้วสังเกตฟองที่ออกมา หากมีน้ำสีเข้มโดยที่ไม่ได้ เกิดอีกโรค ให้รีบจัดการซ่อมได้ทันที
- 2.9 ไม่ทิ้งเศษอาหาร เศษกระดาษ เศษดินที่อุดลงในอีกโรคเพราะจะทำให้อุดตันเยื่อจากการอีกโรค เพื่อให้อิทธิพลของท่อ
- 2.10 ติด Aerator หรือ อุปกรณ์ขึ้นอากาศที่หัวก๊อก เพื่อช่วยเพิ่มอากาศให้ที่น้ำที่ไหลออกจากหัวก๊อก ลดปริมาณการไหลของน้ำ ช่วยประหยัดน้ำ
- 2.11 ตรวจสอบก่อนทิ้งน้ำ ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัว หลังจากที่ถูกคนทำนอน (หรือเวลาที่มั่นใจว่า ไม่มีใครใช้น้ำระยะหนึ่งจนคนขายเขยิบน้ำไว้) กำต่อน้ำจากท่อที่ปล่อยน้ำ โดยต้องไม่เปิดเปิดน้ำไว้ ให้รีบเข้ามาตรวจสอบ

3. ศิลปะอาจจะเป็นการละเล่นซึ่ง ก่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี

4. ปกป้องไม่ให้บริเวณที่มีรอยฉีกฉีก เพื่อช่วยลดปริมาณการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งการแพร่กระจายของเชื้อโรคแบบอื่นสามารถ

5. เติบโตภายใต้วิธีการของแบบแผนของศาสนาพุทธ เช่น BTS ก็คือหลักการใช้จิตสำนึก และความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะภายใต้วิธีการของแบบแผน

**NOTE :**

## ภาคผนวกที่ 11

### เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโครงการ



Ecotech Water Systems Co., Ltd.

# Report for Sample Analysis Of

นิติบุคคลอาคารชุด

ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ

(January 2024, 1/12)

Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yaek 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240;

Tel: (66)2-108 6468-9; Fax: (66)2-061 2809

[www.ecotechthailand.com](http://www.ecotechthailand.com) / [www.ecoilab.com](http://www.ecoilab.com)

---

Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 yaek 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240 Tel: 02-108-6468-9 Fax: 02-061-2809 E-mail: [ecoilab@ecotech-thailand.com](mailto:ecoilab@ecotech-thailand.com)  
[www.ecotechthailand.com](http://www.ecotechthailand.com)

---





## Report for Sample Analysis

CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
ADDRESS : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
CONTACT DETAILS : คุณทอภักดิ์ จักรภัทรพล TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 - 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
SAMPLING SOURCE : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
SAMPLE TYPE/NAME : Waste Water REPORT NO. : JEX-Ww-24-J0053  
SAMPLING DATE : January 12, 2024 RECEIVED DATE : January 13, 2024  
SAMPLING TIME : 13.00 Hour ANALYTICAL DATE : January 13-20, 2024  
SAMPLING METHOD : Grab QUOTATION NO. : QU/23/0430W/Pw rev.1  
SAMPLING BY : Praphan Wongjaesern (2-295-4-0004) WORK NO. : Ww-23-J4449

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			Influent	
BOD*	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	123	-
Grease and Oil*	mg/l	Liquid-Liquid, Partial-Gravimetric Method	11	-
pH	-	Electrometric Method	7.3 (25°C)	-
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	73.2	-
Settleable Solids	mg/l	Imhoff cone	0.2	-
Sulfide*	mg/l	Iodometric Method	<0.50	-
TKN*	mg/l	Semi-Micro Kjeldahl Nitrogen	64.8	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	192	-
SAMPLE CONDITION			Sample Color / Turbid : Yellow / Turbid	
			Sediment : Black	

Reference: Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

Standard: Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

Definition \*: The test was subcontracted to another laboratory

Remarks: Bold-Italic number meaning the value out of regulatory standard range

\*ค่า TDS ข้ามค่าขีดมาตรฐาน (518) คน ค่า TDS ข้ามค่าขีดมาตรฐาน (226)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ 7-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsane Romsaiyud)  
2-295-4-0002

- Remark:
- 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.
  - 2) Do not copy partial of this analysis report without official approval.



Report for Sample Analysis

CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
ADDRESS : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
CONTACT DETAILS : คุณทอภักดิ์ จัตุรภัทรพล TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 - 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
SAMPLING SOURCE : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
SAMPLE TYPE/NAME : Wastewater REPORT NO. : JEX-Ww-24-J0053  
SAMPLING DATE : January 12, 2024 RECEIVED DATE : January 13, 2024  
SAMPLING TIME : 13:00 Hour ANALYTICAL DATE : January 13-20, 2024  
SAMPLING METHOD : Grab QUOTATION NO. : QL/23/0430/W/Pw rev.1  
SAMPLING BY : Praphan Wongjaesem (1-295-P-0004) WORK NO. : Ww-23-J4450

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY
			Effluent	STANDARD
BOD*	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	15.4	≤ 20
Grease and Oil*	mg/l	Liquid-Liquid, Partial-Gravimetric Method	NOT DETECTED	≤ 20.0
pH	-	Electrometric Method	7.2 (25°C)	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	15.4	≤ 30
Settleable Solids	mg/l	Imhoff cone	<0.1	≤ 0.5
Sulfide*	mg/l	Iodometric Method	<0.50	≤ 1.0
TKN*	mg/l	Semi-Micro Kjeldahl Nitrogen	29.7	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	308	≤ 500
SAMPLE CONDITION			Sample Color / Turbid : Yellow / Cloudy	
			Sediment : Black	

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

**Definition:** \*: The test was subcontracted to another laboratory

**Remark:** Bold-Italic number meaning the value out of regulatory standard range

\*ค่า TDS ของน้ำเสีย Effluent (634) สูงกว่า ค่า TDS ของน้ำประปา (328)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ว-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsiyud)  
1-295-P-0002

- Remark:**
- 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.
  - 2) Do not copy partial of this analysis report without official approval.

## Report for Sample Analysis

CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
ADDRESS : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
CONTACT DETAILS : คุณทอภักดิ์ อัครภัทรพล TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 – 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
SAMPLING SOURCE : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
SAMPLE TYPE/NAME : Water Supply REPORT NO. : JEX-Sw-24-J0053  
SAMPLING DATE : January 12, 2024 RECEIVED DATE : January 13, 2024  
SAMPLING TIME : 13 00 Hour ANALYTICAL DATE : January 13-20, 2024  
SAMPLING METHOD : Grab QUOTATION NO. : QU/23/0430W/Pw rev.1  
SAMPLING BY : Praphan Wongjaesem (ว-295-ก-0004) WORK NO. : Sw-23-J4451

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			น้ำใช้	
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	326	≤ 500
<p><u>SAMPLE CONDITION</u> Sample Color / Turbid : Colorless / Clear Sediment : -</p>				

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

**Definition** \*: The test was subcontracted to another laboratory

**Remark:** Bold-italic number meaning the value out of regulatory standard range



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ว-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romisaiyud)


ว-295-ก-0002

- Remark:**
- 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.
  - 2) Do not copy partial of this analysis report without official approval.




Figure of sample

1. Influent



2. Effluent



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๙๕

Laboratory Manager

(Dr. Angsana Romsa-ud)  
๖-๒๙๕-๐๐๐๒

**Remark:** 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.  
2) Do not copy partial of this analysis report without official approval.





Ecotech Water Systems Co., Ltd.

# Report for Sample Analysis Of

นิติบุคคลอาคารชุด

ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ

(February 2024, 2/12)

Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yaek 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240;

Tel: (66)2-108 6468-9; Fax: (66)2-061 2809

[www.ecotechthailand.com](http://www.ecotechthailand.com) / [www.ecoilab.com](http://www.ecoilab.com)

---

Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 yaek 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240 Tel: 02-108-6468-9 Fax: 02-061-2809 E-mail: [ecoilab@ecotechthailand.com](mailto:ecoilab@ecotechthailand.com)  
[www.ecotechthailand.com](http://www.ecotechthailand.com)

---



## Report for Sample Analysis

CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
ADDRESS : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
CONTACT DETAILS : คุณทอภักดิ์ จัตุรภัทรพล TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 – 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
SAMPLING SOURCE : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
SAMPLE TYPE/NAME : Waste Water REPORT NO. : JEX-Ww-24-J0212  
SAMPLING DATE : February 9, 2024 RECEIVED DATE : February 9, 2024  
SAMPLING TIME : 11.00 Hour ANALYTICAL DATE : February 10-19, 2024  
SAMPLING METHOD : Grab QUOTATION NO. : QU/23/0430/W/Pw rev.1  
SAMPLING BY : Praphan Wongjaesem (๖-295-๖-0004) WORK NO. : Ww-24-J0478

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY
			Influent	STANDARD
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	360	-
Grease and Oil	mg/l	Liquid-Liquid, Partial-Gravimetric Method	<LOQ (5.0)	-
pH	-	Electrometric Method	7.3 (25°C)	-
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	121.4	-
Settleable Solids	mg/l	Imhoff cone	11.0	-
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	1.47	-
TKN*	mg/l	Semi-Micro Kjeldahl Nitrogen	49.7	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	133	-
SAMPLE CONDITION			Sample Color / Turbid : Yellow / Turbid	
			Sediment : Brown	

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

**Definition :** The test was subcontracted to another laboratory

**Remark:** Bold-Italic number meaning the value out of regulatory standard range

\*ค่า TDS ของน้ำเสีย Influent (412) นอก ค่า TDS ของน้ำประปา (279)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ๖-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsaiyud)

๖-295-๖-0002

**Remark:** 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.  
2) Do not copy partial of this analysis report without official approval

## Report for Sample Analysis

CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
ADDRESS : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
CONTACT DETAILS : คุณทอภักดิ์ ฉัตรภัทรพล TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 - 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
SAMPLING SOURCE : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
SAMPLE TYPE/NAME : Waste Water REPORT NO. : JEX-Ww-24-J0212  
SAMPLING DATE : February 9, 2024 RECEIVED DATE : February 9, 2024  
SAMPLING TIME : 11.00 Hour ANALYTICAL DATE : February 10-19, 2024  
SAMPLING METHOD : Grab QUOTATION NO. : QL/23/0430/W/Pw rev.1  
SAMPLING BY : Praphan Wongjaesem (1-295-9-0004) WORK NO. : Ww-24-J0479, Ww-24-J0691

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			Effluent	
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	17.5	≤ 20
Grease and Oil	mg/l	Liquid-Liquid, Partial-Gravimetric Method	NOT DETECTED	≤ 20.0
pH	-	Electrometric Method	7.6 (25°C)	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	12.2	≤ 30
Settleable Solids	mg/l	Imhoff cone	<0.1	≤ 0.5
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<LOQ (1.0)	≤ 1.0
TKN* **	mg/l	Semi-Micro Kjeldahl Nitrogen	9.7	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	143	≤ 500
SAMPLE CONDITION			Sample Color / Turbid : Yellow / Cloudy Sediment : A bit	

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

**Definition** \*: The test was subcontracted to another laboratory

\*\* เก็บตัวอย่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

**Remark:** *Bold-Italic* number meaning the value out of regulatory standard range

*ค่า TDS ของน้ำเสีย Effluent (422) นอก ค่า TDS ของน้ำประปา (279)*



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ว-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsaiyud)

ว-295-ค-0002

**Remark:** 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.

2) Do not copy partial of this analysis report without official approval



## Report for Sample Analysis

CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
ADDRESS : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
CONTACT DETAILS : คุณทอภักดิ์ จัตุรัสทรรพ TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 – 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
SAMPLING SOURCE : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
SAMPLE TYPE/NAME : Water Supply REPORT NO. : JEX-Sw-24-J0212  
SAMPLING DATE : February 9, 2024 RECEIVED DATE : February 10, 2024  
SAMPLING TIME : 11.00 Hour ANALYTICAL DATE : February 10-19, 2024  
SAMPLING METHOD : Grab QUOTATION NO. : QL/23/0430/W/Pw rev.1  
SAMPLING BY : Praphan Wongjaesem (๖-295-๖-0004) WORK NO. : Sw-24-J0480

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			น้ำใช้	
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	279	≤ 500
SAMPLE CONDITION				
			Sample Color / Turbid :	Colorless / Clear
			Sediment :	-

Reference: Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed, Washington, 2017

Standard: Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

Definition \*: The test was subcontracted to another laboratory

Remark: ***Bold-Italic*** number meaning the value out of regulatory standard range



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ๖-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsaria Romsaiyud)  
๖-295-๖-0002

Remark: 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.  
2) Do not copy partial of this analysis report without official approval.



Figure of sample

1. Influent



2. Effluent



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ว-295

Laboratory Manager:

*Ang*  
(Dr. Angana Romsaiyud)  
ว-295-ค-0002

Remark: 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.  
2) Do not copy partial of this analysis report without official approval.



Ecotech Water Systems Co., Ltd.

# Report for Sample Analysis Of

นิติบุคคลอาคารชุด

ไอดีไอ โมบี สุขุมวิท เอ

(March 2024, 3/12)

Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yaek 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240;

Tel: (66)2-108 6468-9; Fax: (66)2-061 2809

[www.ecotechthailand.com](http://www.ecotechthailand.com) / [www.ecoilab.com](http://www.ecoilab.com)

## Report for Sample Analysis

**CUSTOMER NAME** : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
**ADDRESS** : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
**CONTACT DETAILS** : คุณทอภักดิ์ จิตร์ภักดิ์ TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 – 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
**SAMPLING SOURCE** : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
**SAMPLE TYPE/NAME** : Waste Water **REPORT NO.** : JEX-Ww-24-J0351  
**SAMPLING DATE** : March 7, 2024 **RECEIVED DATE** : March 8, 2024  
**SAMPLING TIME** : 14.00 Hour **ANALYTICAL DATE** : March 8-16, 2024  
**SAMPLING METHOD** : Grab **QUOTATION NO.** : QL/23/0430/W/Pw rev.1  
**SAMPLING BY** : Praphan Wongjaesem (๖-295-๙-0004) **WORK NO.** : Ww-24-J0845

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			Influent	
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	177.5	-
Grease and Oil	mg/l	Liquid-Liquid, Partial-Gravimetric Method	<LOQ (5.0)	-
pH	-	Electrometric Method	7.4 (25°C)	-
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	90.6	-
Settleable Solids	mg/l	Imhoff cone	3.0	-
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<LOQ (1.0)	-
TKN*	mg/l	Semi-Micro Kjeldahl Nitrogen	64.9	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	117	-
<b>SAMPLE CONDITION</b>			Sample Color / Turbid : Yellow / Turbid	
			Sediment : Brown	

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

**Definition** \*: The test was subcontracted to another laboratory

**Remark:** *Bold-Italic* number meaning the value out of regulatory standard range

\*ค่า TDS ของน้ำเสีย Influent (386) พบ ค่า TDS ของน้ำประปา (269)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ๖-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsaiyud)

๖-295-๙-0002

**Remark:** 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.

2) Do not copy partial of this analysis report without official approval

## Report for Sample Analysis

**CUSTOMER NAME** : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
**ADDRESS** : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
**CONTACT DETAILS** : คุณทอภักดิ์ ชัตวภัทรพล TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 – 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
**SAMPLING SOURCE** : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
**SAMPLE TYPE/NAME** : Waste Water **REPORT NO.** : JEX-Ww-24-J0351  
**SAMPLING DATE** : March 7, 2024 **RECEIVED DATE** : March 8, 2024  
**SAMPLING TIME** : 14.00 Hour **ANALYTICAL DATE** : March 8-16, 2024  
**SAMPLING METHOD** : Grab **QUOTATION NO.** : QU/23/0430/W/Pw rev.1  
**SAMPLING BY** : Praphan Wongjaesem (1-295-4-0004) **WORK NO.** : Ww-24-J0846

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			Effluent	
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	8.6	≤ 20
Grease and Oil	mg/l	Liquid-Liquid, Partial-Gravimetric Method	NOT DETECTED	≤ 20.0
pH	-	Electrometric Method	7.4 (25°C)	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	26.7	≤ 30
Settleable Solids	mg/l	Imhoff cone	<0.1	≤ 0.5
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<LOQ (1.0)	≤ 1.0
TKN*	mg/l	Semi-Micro Kjeldahl Nitrogen	33.3	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	85	≤ 500
<b>SAMPLE CONDITION</b>			Sample Color / Turbid : Yellow / Cloudy	
			Sediment : A bit	

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

**Definition** \*: The test was subcontracted to another laboratory

**Remark:** *Bold-Italic* number meaning the value out of regulatory standard range

:ค่า TDS ของน้ำเสีย Effluent (354) ต่ำกว่า TDS ของน้ำประปา (269)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ 1-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsaiyud)

1-295-4-0002

**Remark:** 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.

2) Do not copy partial of this analysis report without official approval.





## Report for Sample Analysis

CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
ADDRESS : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
CONTACT DETAILS : คุณทอภัก อัครวิทย์พร TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 – 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
SAMPLING SOURCE : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
SAMPLE TYPE/NAME : Water Supply REPORT NO. : JEX-Sw-24-J0351  
SAMPLING DATE : March 7, 2024 RECEIVED DATE : March 8, 2024  
SAMPLING TIME : 14.00 Hour ANALYTICAL DATE : March 8-16, 2024  
SAMPLING METHOD : Grab QUOTATION NO. : QL/23/0430/W/Pw rev.1  
SAMPLING BY : Praphan Wongjaesem (ว-295-ก-0004) WORK NO. : Sw-24-J0847

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY
			น้ำใช้	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	269	≤ 500
<u>SAMPLE CONDITION</u> Sample Color / Turbid : Colorless / Clear Sediment : -				

Reference: Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

Standard: Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

Definition \*: The test was subcontracted to another laboratory

Remark: **Bold-Italic** number meaning the value out of regulatory standard range



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ว-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsaiyud)

ว-295-ก-0002

- Remark:
- 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.
  - 2) Do not copy partial of this analysis report without official approval

Figure of sample

1. Influent



2. Effluent



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ๖-295

Laboratory Manager: \_\_\_\_\_

(Dr. Angsana Romsaiyud)

๖-295-๓-0002

- Remark:
- 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.
  - 2) Do not copy partial of this analysis report without official approval.



Ecotech Water Systems Co., Ltd.

# Report for Sample Analysis Of

นิติบุคคลอาคารชุด

ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ

(April 2024, 4/12)

Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yaek 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240;

Tel: (66)2-108 6468-9; Fax: (66)2-061 2809

[www.ecotechthailand.com](http://www.ecotechthailand.com) / [www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

## Report for Sample Analysis

**CUSTOMER NAME** : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
**ADDRESS** : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
**CONTACT DETAILS** : คุณทอภัก ฉัตรวิทย์พร TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 - 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
**SAMPLING SOURCE** : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
**SAMPLE TYPE/NAME** : Waste Water **REPORT NO.** : JEX-Ww-24-J0480  
**SAMPLING DATE** : April 4, 2024 **RECEIVED DATE** : April 5, 2024  
**SAMPLING TIME** : 11.30 Hour **ANALYTICAL DATE** : April 5 - 17, 2024  
**SAMPLING METHOD** : Grab **QUOTATION NO.** : QL/23/0430/W/Pw rev.1  
**SAMPLING BY** : Praphan Wongjaesem (๖-295-๙-0004) **WORK NO.** : Ww-24-J1168

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY
			Influent	STANDARD
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	257.5	-
Grease and Oil	mg/l	Liquid-Liquid, Partial-Gravimetric Method	<LOQ (5.0)	-
pH	-	Electrometric Method	7.1 (25°C)	-
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	319.4	-
Settleable Solids	mg/l	Imhoff cone	15.0	-
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<LOQ (1.0)	-
TKN*	mg/l	Semi-Micro Kjeldahl Nitrogen	99.5	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	144	-
<b>SAMPLE CONDITION</b>			Sample Color / Turbid : Yellow / Turbid	
			Sediment : Black	

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

**Definition** \*: The test was subcontracted to another laboratory

**Remark:** Bold-Italic number meaning the value out of regulatory standard range

\*ค่า TDS ของน้ำเสีย Influent (216) คน ค่า TDS ของน้ำประปา (172)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ๖-295

Laboratory Manager:

  
 (Dr. Anagada Romsaiyud)  
 ๖-295-๙-0002

**Remark:** 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only  
 2) Do not copy partial of this analysis report without official approval





## Report for Sample Analysis

CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
ADDRESS : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
CONTACT DETAILS : คุณทอภักดิ์ ชัดวันทิพรกุล TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 - 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
SAMPLING SOURCE : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
SAMPLE TYPE/NAME : Waste Water REPORT NO. : JEX-Ww-24-J0480  
SAMPLING DATE : April 4, 2024 RECEIVED DATE : April 5, 2024  
SAMPLING TIME : 11.30 Hour ANALYTICAL DATE : April 5 - 17, 2024  
SAMPLING METHOD : Grab QUOTATION NO. : QU/23/0430/W/Pw rev.1  
SAMPLING BY : Praphan Wongjaesem (ว-295-ก-0004) WORK NO. : Ww-24-J1169

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			Effluent	
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	5.7	≤ 20
Grease and Oil	mg/l	Liquid-Liquid, Partial-Gravimetric Method	<LOQ (5.0)	≤ 20.0
pH	-	Electrometric Method	7.3 (25°C)	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	4.2	≤ 30
Settleable Solids	mg/l	Imhoff cone	<0.1	≤ 0.5
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<LOQ (1.0)	≤ 1.0
TKN*	mg/l	Semi-Micro Kjeldahl Nitrogen	30.4	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	84	≤ 500
SAMPLE CONDITION			Sample Color / Turbid : Yellow / Clear Sediment : A bit	

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

**Definition** \*: The test was subcontracted to another laboratory

**Remark:** *Bold-Italic* number meaning the value out of regulatory standard range

\*ค่า TDS ของน้ำเสีย Effluent (256) สูงกว่าค่า TDS ของน้ำประปา (172)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ว-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsaiyud)

ว-295-ก-0002

**Remark:** 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.

2) Do not copy partial of this analysis report without official approval



## Report for Sample Analysis

CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
ADDRESS : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
CONTACT DETAILS : คุณทอศักดิ์ จัตุรภัทรพล TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 - 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
SAMPLING SOURCE : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
SAMPLE TYPE/NAME : Water Supply REPORT NO. : JEX-Sw-24-J0480  
SAMPLING DATE : April 4, 2024 RECEIVED DATE : April 5, 2024  
SAMPLING TIME : 11.30 Hour ANALYTICAL DATE : April 5 - 17, 2024  
SAMPLING METHOD : Grab QUOTATION NO : QL/23/0430/W/Pw rev.1  
SAMPLING BY : Praphan Wongjaesem (1-295-1-0004) WORK NO : Sw-24-J1170

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY
			น้ำใช้	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	172	≤ 500
SAMPLE CONDITION			Sample Color / Turbid : Colorless / Clear	
			Sediment : -	

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005. announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

**Definition** \*\*: The test was subcontracted to another laboratory

**Remark:** *Bold-Italic* number meaning the value out of regulatory standard range



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ 1-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsaiyud)

1-295-1-0002

- Remark:**
- 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only
  - 2) Do not copy partial of this analysis report without official approval

Figure of sample

1. Influent



2. Effluent



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร : ทะเบียนเลขที่ ๖-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angana Romsaiyud)

๖-295-A-0002

- Remark:**
- 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.
  - 2) Do not copy partial of this analysis report without official approval.



Ecotech Water Systems Co., Ltd.

# Report for Sample Analysis Of

นิติบุคคลอาคารชุด

ไฮดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ

(May 2024, 5/12)

Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yaek 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240;

Tel: (66)2-108 6468-9; Fax: (66)2-061 2809

[www.ecotechthailand.com](http://www.ecotechthailand.com) / [www.ecoilab.com](http://www.ecoilab.com)



## Report for Sample Analysis

**CUSTOMER NAME** : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
**ADDRESS** : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
**CONTACT DETAILS** : คุณทอภักดิ์ ชัดรัมย์พรหม TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 - 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
**SAMPLING SOURCE** : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
**SAMPLE TYPE/NAME** : Waste Water **REPORT NO.** : JEX-Ww-24-J0671  
**SAMPLING DATE** : May 10, 2024 **RECEIVED DATE** : May 11, 2024  
**SAMPLING TIME** : 13.30 Hour **ANALYTICAL DATE** : May 11 - 17, 2024  
**SAMPLING METHOD** : Grab **QUOTATION NO.** : QL/23/0430/W/Pw rev.1  
**SAMPLING BY** : Praphan Wongjaesem (ว-295-ท-0004) **WORK NO.** : Ww-24-J1658

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			Influent	
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	153.0	-
Grease and Oil	mg/l	Liquid-Liquid, Partial-Gravimetric Method	6.6	-
pH	-	Electrometric Method	7.2 (25°C)	-
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	278.8	-
Settleable Solids	mg/l	Imhoff cone	0.5	-
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<LOQ (1.0)	-
TKN*	mg/l	Semi-Micro Kjeldahl Nitrogen	70.6	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	296	-
<b>SAMPLE CONDITION</b>			Sample Color / Turbid : Yellow / Turbid	
			Sediment : Black	

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

**Definition** \*: The test was subcontracted to another laboratory

**Remark:** *Bold-Italic* number meaning the value out of regulatory standard range

\*ค่า TDS ของน้ำเสีย Influent (468) เกิน ค่า TDS ของน้ำประปา (172)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แอมโมเนีย : ทะเบียนเลขที่ ว-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsaiyud)

ว-295-ท-0002

**Remark:** 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.

2) Do not copy partial of this analysis report without official approval.

## Report for Sample Analysis

CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
ADDRESS : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
CONTACT DETAILS : คุณทอภักดิ์ จัตุภักดิ์ โทร: 02 116 4890 ต่อ 1002 - 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
SAMPLING SOURCE : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
SAMPLE TYPE/NAME : Waste Water REPORT NO. : JEX-Ww-24-J0671  
SAMPLING DATE : May 10, 2024 RECEIVED DATE : May 11, 2024  
SAMPLING TIME : 13.30 Hour ANALYTICAL DATE : May 11 - 17, 2024  
SAMPLING METHOD : Grab QUOTATION NO. : QL/23/0430/W/Pw rev.1  
SAMPLING BY : Praphan Wongjaesem (ว-295-ก-0004) WORK NO. : Ww-24-J1659

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY
			Effluent	STANDARD
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	18.3	≤ 20
Grease and Oil	mg/l	Liquid-Liquid, Partial-Gravimetric Method	<LOQ (5.0)	≤ 20.0
pH	-	Electrometric Method	7.3 (25°C)	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	6.5	≤ 30
Settleable Solids	mg/l	Imhoff cone	<0.1	≤ 0.5
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	NOT DETECTED	≤ 1.0
TKN*	mg/l	Semi-Micro Kjeldahl Nitrogen	43.2	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	358	≤ 500
SAMPLE CONDITION			Sample Color / Turbid : Yellow / Clear	
			Sediment : Brown	

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005

**Definition** : The test was subcontracted to another laboratory

**Remark:** *Bold-Italic* number meaning the value out of regulatory standard range

\*ค่า TDS ของน้ำเสีย Effluent (520) คือ ค่า TDS ของน้ำประปา (172)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แอมโมเนีย : ทะเบียนเลขที่ ว-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsaiyud)

ว-295-ก 0002

**Remark:** 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only

2) Do not copy partial of this analysis report without official approval



Report for Sample Analysis

CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
ADDRESS : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
CONTACT DETAILS : คุณทอภักดิ์ จัตุภักดิ์พรพล TEL: 02 116 4890 ตึก 1002 - 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
SAMPLING SOURCE : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
SAMPLE TYPE/NAME : Water Supply REPORT NO. : JEX-Sw-24-J0671  
SAMPLING DATE : May 10, 2024 RECEIVED DATE : May 11, 2024  
SAMPLING TIME : 13:30 Hour ANALYTICAL DATE : May 11 - 17, 2024  
SAMPLING METHOD : Grab QUOTATION NO. : QL/23/0430W/Pw rev. 1  
SAMPLING BY : Praphan Wongjaesom (1-295-9-0004) WORK NO. : Sw-24-J1660

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			น้ำใช้	
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	172	≤ 500
<u>SAMPLE CONDITION</u>			Sample Color / Turbid : Colorless / Clear	
			Sediment : -	

Reference: Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

Standard: Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment. Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005

Definition: The test was subcontracted to another laboratory

Remark: ***Bold-Italic*** number meaning the value out of regulatory standard range



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ 7-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsaiyud)

7-295-ค-0002

Remark: 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only  
2) Do not copy partial of this analysis report without official approval



Figure of sample

1. Influent



2. Effluent



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ 7-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsan Romsaiyud)

7-295-ค-0002

- Remark:**
- 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.
  - 2) Do not copy partial of this analysis report without official approval





Ecotech Water Systems Co., Ltd.

# Report for Sample Analysis

Of

นิติบุคคลอาคารชุด

ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท เอ

(June 2024, 6/12)

Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomkiao 74 Yaek 6, Ralpaththana, Saphansung, Bangkok 10240;

Tel: (66)2-108 6468-9; Fax: (66)2-061 2809

[www.ecotechthailand.com](http://www.ecotechthailand.com) / [www.ecoilab.com](http://www.ecoilab.com)

---

Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomkiao 74 yaek 6, Ralpaththana, Saphansung, Bangkok 10240 Tel: 02-108-6468-9 Fax : 02-061-2809 E-mail : [ecoilab@ecotechthailand.com](mailto:ecoilab@ecotechthailand.com)  
[www.ecotechthailand.com](http://www.ecotechthailand.com)

---



## Report for Sample Analysis

CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
ADDRESS : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
CONTACT DETAILS : คุณทอภัก จิตร์วิฑูรย์ TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 - 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
SAMPLING SOURCE : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
SAMPLE TYPE/NAME : Waste Water REPORT NO. : JEX-Ww-24-J0808  
SAMPLING DATE : June 7, 2024 RECEIVED DATE : June 8, 2024  
SAMPLING TIME : 13.30 Hour ANALYTICAL DATE : June 8 - 15, 2024  
SAMPLING METHOD : Sampling By Customer QUOTATION NO. : QU/23/0430/W/Pw rev.1  
SAMPLING BY : Sampling By Customer WORK NO. : Ww-24-J2001

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			Influent	
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	187.5	-
Grease and Oil	mg/l	Liquid-Liquid, Partial-Gravimetric Method	<LOQ (5.0)	-
pH	-	Electrometric Method	7.3 (25°C)	-
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	109.2	-
Settleable Solids	mg/l	Imhoff cone	3.2	-
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<LOQ (1.0)	-
TKN	mg/l	Semi-Micro Kjeldahl Nitrogen	63.3	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	152	-
SAMPLE CONDITION			Sample Color / Turbid : Yellow / Turbid	
			Sediment : Yellow	

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

**Definition:** \*: The test was subcontracted to another laboratory

**Remark:** *Bold-Italic* number meaning the value out of regulatory standard range

\*ค่า TDS ของน้ำเสีย Influent (354) ต่ำกว่า TDS ของน้ำประปา (202)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ว-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsaiyud)

ว-295-ก-0002

**Remark:** 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.  
2) Do not copy partial of this analysis report without official approval.

## Report for Sample Analysis

**CUSTOMER NAME** : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
**ADDRESS** : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
**CONTACT DETAILS** : คุณทอภักดิ์ ชัดรภัทรพล TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 - 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
**SAMPLING SOURCE** : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
**SAMPLE TYPE/NAME** : Waste Water **REPORT NO.** : JEX-Ww-24-J0808  
**SAMPLING DATE** : June 7, 2024 **RECEIVED DATE** : June 8, 2024  
**SAMPLING TIME** : 13:30 Hour **ANALYTICAL DATE** : June 8 - 15, 2024  
**SAMPLING METHOD** : Sampling By Customer **QUOTATION NO.** : QU/23/0430/W/Pw rev. 1  
**SAMPLING BY** : Sampling By Customer **WORK NO.** : Ww-24-J2002

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY
			Effluent	STANDARD
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	18.3	≤ 20
Grease and Oil	mg/l	Liquid-Liquid, Partial-Gravimetric Method	<LOQ (5.0)	≤ 20.0
pH	-	Electrometric Method	7.2 (25°C)	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C	4.8	≤ 30
Settleable Solids	mg/l	Imhoff cone	<0.1	≤ 0.5
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	NOT DETECTED	≤ 1.0
TKN	mg/l	Semi-Micro Kjeldahl Nitrogen	40.0	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C	276	≤ 500
<b>SAMPLE CONDITION</b>			Sample Color / Turbid : Yellow / Clear	
			Sediment : Brown	

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

**Definition** \*: The test was subcontracted to another laboratory

**Remark:** **Bold-Italic** number meaning the value out of regulatory standard range

\*ค่า TDS ของน้ำเสีย Effluent (478) พบ ค่า TDS ของน้ำประปา (202)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ว-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsaiyud)

ว-295-ค-0002

- Remark:**
- 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.
  - 2) Do not copy partial of this analysis report without official approval



## Report for Sample Analysis

CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
ADDRESS : 2097 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10262  
CONTACT DETAILS : คุณทอภักดิ์ จัตุรภัทรพล TEL: 02 116 4890 ต่อ 1002 - 1005 e-mail: ideomobi2097@gmail.com  
SAMPLING SOURCE : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
SAMPLE TYPE/NAME : Water Supply REPORT NO. : JEX-Sw-24-J0808  
SAMPLING DATE : June 7, 2024 RECEIVED DATE : June 8, 2024  
SAMPLING TIME : 13:30 Hour ANALYTICAL DATE : June 8 - 15, 2024  
SAMPLING METHOD : Sampling By Customer QUOTATION NO. : QU23/0430/W/Pw rev 1  
SAMPLING BY : Sampling By Customer WORK NO. : Sw-24-J2003

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY
			น้ำใช้	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C	202	≤ 500
SAMPLE CONDITION				
			Sample Color / Turbid :	Colorless / Clear
			Sediment :	-

**Reference:** Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd ed. Washington, 2017

**Standard:** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Establish control standards Drainage of wastewater from certain types and buildings of certain sizes, dated November 7, 2005, announced in the Government Gazette, Volume 122, Chapter 125 D, dated 29 December 2005.

**Definition:** \*: The test was subcontracted to another laboratory

**Remark:** *Bold-Italic* number meaning the value out of regulatory standard range



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ว-295

Laboratory Manager:

(Dr. Angsana Romsaiyud)  
ว-295-ค-0002

**Remark:** 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.  
2) Do not copy partial of this analysis report without official approval



Figure of sample

1. Influent



2. Effluent



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน : ทะเบียนเลขที่ ๖-295

Laboratory Manager:

*(Signature)*  
(Dr. Angsane Romsaiyud)  
๖-295-A-0002

- Remark:**
- 1) The above results are valid only for the analyzed / tested sample (s) as indicated in this report only.
  - 2) Do not copy partial of this analysis report without official approval.

## ภาคผนวกที่ 12

### ใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32  
อาคารชุด (อยู่อาศัย)  
อาคารพาณิชย์  
การดัดแปลงอาคาร

แบบ อ. 6

000138



คาเตอน

จัดสร้างรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวง

กด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30 วัน

ก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๙๖, ๒๕๕๖

โดย นายชานนท์ เรืองกฤตยา และ นายธัญลักษณ์ นันทธนากรศิริ  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๙๙/๑ ตรอก/ซอย หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนน บางนา-ตราด (กม.๑๐.๕) หมู่ที่ ๑๔

ตำบล แขวง/บางพลีใหญ่ อำเภอ เขต/บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

ได้ทำการ ก่อสร้างและดัดแปลง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ๘๖ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๒๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๔๔๖ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กัลบริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๙๑ คัน อาคารชุดพาณิชย์ (๓ ห้อง) - สระว่ายน้ำ -

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กัลบริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กัลบริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ ๘๑ (ซอยศิริพจน์) สุขุมวิท

หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง/บางจาก อำเภอ/เขต/พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส.๓ เลขที่ ส.ศ.๑ เลขที่ ๘๓๖๗

เป็นที่ดินของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน - ๒ ค.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

(นายวิชัย ลิ้มสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตำแหน่ง

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต





เงื่อนไขท้ายใบรับรองการก่อสร้างและตัดแปลงอาคารเลขที่ ๑๗, ๒๕๕๖  
ราย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส. ๑๐๐๙.๕/๙๗๐ ลงวันที่ ๓๑  
มกราคม ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด ✓

✓ ✓  
✓



## ภาคผนวกที่ 13

### ใบอนุญาตก่อสร้าง



กระทรวงมหาดไทย  
กรมการปกครอง  
แบบ บ. 1  
การชั่วคราว

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

สำนักงาน

เลขที่ พท. 127/2554

กำหนดให้รื้อถอนภายใน 120 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

อนุญาตให้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดย นายชานนท์ เรืองกฤตยา เจ้าของอาคาร  
อยู่บ้านเลขที่ 99/1 ตรอก/ซอย -/หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนน บางนา-ตราด (กม.10.5) หมู่ที่ 14 ตำบล/แขวง บางพลีใหญ่  
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

ข้อ 1 ทำการ ก่อสร้างอาคาร ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย -/สุขุมวิท 81 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง  
บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ก.1 เลขที่ 236805,  
236804 ,230179 ,230178 ,8367 ,2197 ,242878 เลขที่ดิน 6700 ,6699 ,6617 ,6616 ,3715 ,3714 ,7200 เป็นที่ดินของ  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 เป็นอาคาร

(1) ชนิด โครงเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น สำนักงานขาย-ห้องตัวอย่าง พื้นที่/ความยาว 443.00  
ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ 0.00 ตารางเมตร

(2) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางระบายน้ำ พื้นที่/ความยาว 35.00 เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด  
และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ 0.00 เมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่ พท. 127/2554  
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ 3 มี นายอรรถพล ประดิษฐ์ศิลป์(ภ-สท 4451), นายวรวิทย์ สุทธิพร โอภาส(ภย. 43386) เป็นผู้ควบคุมงาน  
มี นายอรรถพล ประดิษฐ์ศิลป์(ภ-สท 4451), นายวรรณกร แหม่มสุวรรณ(สข. 8266) เป็นผู้ออกแบบและ  
คำนวณ

ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือ  
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (1) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ค่าใบอนุญาต	00.00 บาท
รวม	00.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

(2) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2555

ออกให้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2554

(ลายมือชื่อ).....  
(นางสาวสุวิมล น้อยแสง)  
(ผู้รับมอบอำนาจ)  
ตำแหน่ง.....  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต.

## ภาคผนวกที่ 14

### ใบอนุญาตประกอบกิจการ



(อ.ช.๑๐)

## หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ ๒๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด..... “ โอทีโอ โมบี สุขุมวิท เอ ” .....

๒. โฉนดที่ดินเลขที่..... ๘๓๖๗ .....

ตำบล/แขวง..... บางจาก .....อำเภอ/เขต..... พระโขนง .....

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร .....

๓. จำนวนอาคาร..... ๑ .....หลัง

๔. จำนวนห้องชุด..... ๔๔๔ .....ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗))

- ลิฟต์จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมระบบเครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ส่วนควบคุมต่าง ๆ

- ระบบควบคุมการเข้าออกทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร Access Control และระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ,ป้ายชื่ออาคาร ป้ายชื่อห้องชุด ,ป้ายยามอยู่บริเวณทางเข้าโครงการ

- ระบบโทรศัพท์โดยตู้ชุมสาย (MDF) อยู่ที่ห้องควบคุมบริเวณชั้น ๒ ของอาคาร, ระบบสัญญาณโทรทัศน์แบบเสาอากาศรวมพร้อมสายที่เตรียมไว้สำหรับเคเบิลทีวี ,ตู้รับจดหมายอยู่บริเวณชั้น ๑ ของอาคาร

- ห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย, ห้องนั่งเล่นและเกมส์, ห้องซักรีด(ไม่มีอุปกรณ์) อยู่บริเวณชั้น ๔ ของอาคาร, ห้องสมุด ชั้น ๕ ของอาคาร, สระว่ายน้ำอยู่ ชั้น ๔, ห้องเครื่องสระว่ายน้ำ ชั้น ๔

- พื้นที่จอดรถ อยู่ชั้น ๑A, ๑B, ๒A, ๒B, ๓A, ๓B และภายนอกอาคาร จำนวน ๑๙๑ คัน และทางรถวิ่งโดยรอบอาคาร

- ทรัพย์สินอื่นที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของนิติบุคคลอาคารชุดที่มีไว้เพื่อให้ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม ทรัพย์สินส่วนกลางอื่น ๆ ของอาคารชุด ที่จะจัดให้มีขึ้นภายหลังเพื่อประโยชน์เจ้าของร่วมทุกคน

- ทรัพย์สินส่วนกลางอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด “ โอทีโอ โมบี สุขุมวิท เอ ” .....

๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย..... จำนวน..... ๔๔๖ .....ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า..... จำนวน..... ๓ .....ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล..... จำนวน..... คัน

อื่นๆ.....

(ลงชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่

( นายณัฏฐพงษ์ วีระนาวัน )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง





(อ.ข.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง  
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๒๑/๒๕๕๖  
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด “ ไอศิโอ โมบิ สุขุมวิท เอ ”

๒.มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ  
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๒๐๘๗ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตรอก/ซอย -  
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) ..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายณัฐทรงชัย วีระนาวิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

สำเนาถูกต้อง

(นายสมชาย ทองเต็ม)

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการแทนในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ  
เรียน เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง  
สิ่งที่แนบมาด้วย :

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565
2. หนังสือแจ้งพนักงานลาออก
3. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
4. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ
6. หนังสือรับรองบริษัทฯ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เนื่องด้วยนางสาวณัฐนิช ปานกลิ่น ผู้ดำเนินการในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ ได้  
ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแต่งตั้งนางสาวอรุณรัตน์ ผั่นแปง เป็นผู้ดำเนินการในฐานะผู้จัดการ  
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการและดูแลรักษาเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด  
ต่อไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

เพื่อให้การดำเนินการของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมาย  
กำหนด จึงใคร่ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการแทนในฐานะผู้จัดการ นิติ  
บุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอรุณรัตน์ ผั่นแปง)

ดำเนินการในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ

ได้ผู้ดูแลแล้ว

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

- ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖

## ภาคผนวกที่ 15

### หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๓๐(๑)/ ๑๕๕๒๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๕๕ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒๐ ซอยเคหะร่มเกล้า ๗๕ แยก ๖  
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด ต่ออายุ  
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายเปี่ยมศักดิ์ ไชยสิงห์

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-ค-๐๐๐๑

๒) นางอังสนา ร่มสายหยุด

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-ค-๐๐๐๒

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอนุรักษ์ ดันตราสัย

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-จ-๐๐๐๑

๒) นางสาวปริญานุช หมดจิ

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-จ-๐๐๐๒

๓) นายนิสิต เหลืองภัทรวงศ์

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-จ-๐๐๐๓

๔) นายประพันธ์ วงษ์เจ๊ะเซ็ม

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-จ-๐๐๐๔

๕) นางสาวสุทธิดา มินกาเซ็ม

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-จ-๐๐๐๕

๖) นางสาวญาณิศา สุวรรณมาศ

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-จ-๐๐๐๖

๗) นางสาววิศรา บุญลาภงามมณี

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-จ-๐๐๐๗

๘) นางสาวจิราพร ฤทธิ์เต็ม

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๕-จ-๐๐๐๘

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย




หนังสือฉบับนี้...



หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ  
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code  
ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพนธ์ คำราชพงษ์)  
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th





เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๙๙๕

ที่อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๕๕๒๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (๙๗๑)

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

23<sup>rd</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2017.



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphrachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



NSC-TISI-TIS 17025  
CALIBRATION 0030

## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-400508-3

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** Autoclave

**Manufacturer :** LABTECH

**Model :** LAC-5060S

**Range :** N/A °C

**Resolution** 0.1 °C

**Serial No. :** 090414007

**ID No. :** INS008

**Environment :** On site calibration was carried out at the Laboratory, Ecotech Water Systems Co., Ltd.

**Ambient Temperature :** (26.0 to 27.0) °C

**Relative Humidity :** (48 to 52) %

**Line Voltage :** (225.0 to 226.4) V

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 30 September 2022

**Date of Issue :** 01 October 2022

**Calibrated by :** Permpon Chanpu

**Calibration Method :** This instrument was calibrated by In-house method CAL-M4007 based on  
BS 2646 Part5 : 1993

The temperature scale used was based on ITS-90

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Standard Temperature Data Logger with RTD pt 100

<u>ID No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability</u>
400039	65-400420-1	15 Feb 2023	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)
400040	65-400420-2	15 Feb 2023	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)
400041	65-400420-3	15 Feb 2023	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

(Bunjerd Marsi)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration


Certificate No. 65-400508-3

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement



Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.			Uncertainty (± °C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Sterilizing Time (minute)	Pressure Gauge Reading (kgf/cm²)
			1	2	3					
121.0	121.0	121.0	121.5	121.0	121.1	0.71	0.6	0.1	15	1.2

### Remark

1. UUC : Unit Under Calibration
2. Pressure Gauge reading are out of accreditation's scope.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

- oOo -

B/





# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphachan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



NSC-TISI-TIS17025  
CALIBRATION 0030

## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-200308-1

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.  
20 Soi Kheharomklao 74 Yak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** Electronic Balance  
**Manufacturer :** OHAUS **Model :** PA214  
**Serial No. :** 8328380168 **ID No. :** INS013  
**Capacity :** 210 g **Resolution :** 0.0001 g

**Environment :** On site calibration was carried out at the Laboratory, Ecotech Water Systems Co., Ltd.  
**Ambient Temperature :** (24.6 to 24.7) °C  
**Relative Humidity :** (59.9 to 61.3) %  
**Air Pressure :** 1005.0 mbar

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 30 September 2022

**Date of Issue :** 01 October 2022

**Calibrated by :** Satja Sangkhum


**Calibration Method :** In-house method CAL-M2001 based on UKAS Publication ref : LAB 14  
Edition 5, July 2015

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Standard Weights

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
E261-E2624	C02213103	18 Nov 2022	National Institute of Metrology (Thailand), (NIMT)

Approved by :

  
( Surachai Promthong )  
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukkprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech\_cal@yahoo.com, calibratech\_cal@hotmail.com

## Certificate of Calibration

Certificate No. : 65-200308-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : After Adjustment

UUC Condition As-Received : Good


Departure of indication from nominal value

Nominal Value (g)	Correction (g)	Uncertainty $\pm$ (g)	Error before Adjustment (g)
0.01	0.0000	0.00011	0.0000
0.1	0.0000	0.00011	0.0000
1	0.0000	0.00011	-0.0001
5	0.0000	0.00011	0.0000
10	0.0000	0.00011	-0.0003
20	-0.0001	0.00011	-0.0004
50	0.0001	0.00012	-0.0014
100	0.0000	0.00020	-0.0027
150	0.0000	0.00038	-0.0042
200	0.0000	0.00038	-0.0055

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2.11$ , providing a level of confidence of approximately 95%

Eccentric error      Load test :    50    g  
A    B    C    D    E  
0.0002 0.0001 -0.0003 -0.0001 0.0000    g



Repeatability      Load test :    200    g  
Stdev. :    0.00005    g

- o O o -



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphrasan 3 Rd., Bangpoo, Pakkret, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-400523-1

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** COD Reactor

**Manufacturer :** Hanna

**Model :** HI839800

**Range :** N/A °C

**Resolution :** 0.1 °C

**Serial No. :** 05220009101

**ID No. :** N/A

**Environment :** Ambient Temperature : (23 ± 2) °C

Relative Humidity : (50 ± 15) %

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 03 October 2022

**Date of Issue :** 03 October 2022

**Calibration Method :** This instrument was calibrated by In-house method direct measurement with

Standard Digital Thermometer with TC Type T probe

The temperature scale used was based on ITS-90

**Reference Standard Instruments :**

Standard Digital Thermometer with TC Probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400029 & 400030	65-400272-1	24 Nov 2022	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)
400029 & 400032	65-400274-1	25 Nov 2022	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :



( Bunjerd Masri )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com


## Certificate of Calibration

Certificate No. : 65-400523-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

Function : Temperature measurement



Controller

Test Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Standard Reading at Position (°C)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150.0	150.0	150.0	150.6	150.1	152.0	150.1	149.7	149.3	151.3	152.0	150.9	150.4

Test Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Standard Reading at Position (°C)									
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150.0	150.0	150.0	149.4	152.0	151.4	151.0	150.1	150.3	150.6	151.8	151.7	149.9

Test Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Standard Reading at Position (°C)					Uncertainty (± °C)
			21	22	23	24	25	
150.0	150.0	150.0	150.3	149.9	151.4	150.2	150.1	0.73

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

- oOo -

B





# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech\_cal@yahoo.com, calibratech\_cal@hotmail.com



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-400508-2

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** Air Chamber (Oven)

**Manufacturer :** LABTECH

**Model :** LDO-080F

**Range :** N/A °C

**Resolution :** 0.1 °C

**Serial No. :** 081029024

**ID No. :** INS007

**Environment :** On site calibration was carried out at the Laboratory, Ecotech Water Systems Co., Ltd.

**Ambient Temperature :** (26.0 to 27.0) °C

**Relative Humidity :** (48 to 52) %

**Line Voltage :** (225.0 to 226.4) V

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 30 September 2022

**Date of Issue :** 01 October 2022

**Calibrated by :** Permpon Chanpu

**Calibration Method :** CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with Thermocouple probe

<u>ID No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability</u>
400029 & 400030	65-400272-1	24 Nov 2022	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

( Bunjerd Masri )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

## Certificate of Calibration

Certificate No. : 65-400508-2


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 0.50 m

D = 0.40 m

H = 0.40 m

Capacity = 0.08 m<sup>3</sup>

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
104.0	104.0	104.0	104.3	103.4	104.6	104.2	103.2	103.5	104.1	105.3	105.3	1.7
180.0	180.0	180.0	179.1	178.7	180.0	179.1	178.6	178.9	178.9	181.6	181.8	2.9

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
104.0	104.0	104.0	2.5	1.3	4.6
180.0	180.0	180.0	4.3	2.2	7.5

**Remark** The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

B



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax (02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-400508-6

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Khcharomklao 74 Yak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** Air Chamber (Incubator)

**Manufacturer :** Biobase

**Model :** BJPX-B400II

**Range :** N/A °C

**Resolution :** 0.1 °C

**Serial No. :** KYP400II2010002

**ID No. :** N/A

**Environment :** On site calibration was carried out at the Laboratory, Ecotech Water Systems Co., Ltd.

**Ambient Temperature :** (24.6 to 26.8) °C

**Relative Humidity :** (58 to 60) %

**Line Voltage :** (225.0 to 226.5) V

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 30 September 2022

**Date of Issue :** 01 October 2022

**Calibrated by :** Bunjerd Masri

**Calibration Method :** CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units  
Standard Digital Thermometer with RTD Probe

<u>ID No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability</u>
400046 & 400047	65-400419-3	03 Feb 2023	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

( Bunjerd Masri )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

## Certificate of Calibration

Certificate No. : 65-400508-6


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 0.58 m

D = 0.55 m

H = 1.28 m

Capacity = 0.41 m<sup>3</sup>

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	20.0	20.0	20.18	20.15	20.21	20.13	20.07	20.07	20.11	20.07	20.02	0.44

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	20.0	20.0	0.22	0.20	0.5

**Remark** The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

B





# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpoo, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel (02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech\_cal@yahoo.com, calibratech\_cal@hotmail.com



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-420082-2

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** pH Meter with electrode

pH meter

Manufacturer : Eutech

Model : PC 450

Range : N/A

pH

Resolution : 0.01 pH

Serial No. : 2535550

ID No. : N/A

Electrode

Model : N/A

Serial No. : 01X099323

**Environment :**

On site calibration was carried out at the Laboratory, Ecotech Water Systems Co., Ltd.

Ambient Temperature : (25.0 to 26.0)° C

Relative Humidity : (55 to 60) %

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 30 September 2022

**Date of Issue :** 01 October 2022

**Calibrated by :** Permpon Chanpu

**Calibration Method :** In-house method CAL-M4201 direct measurement by using standard voltage calibrator and using certified reference material (CRM)

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

1. Multiproduct Calibrator

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400005	SG-E-00473/64	27 Aug 2023	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Buffer Solution

pH	Cert. No.	Lot No.	Exp. Date	Traceability
4.008	61235182	833447	19 Aug 2024	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
6.985	61255708	833449	19 Aug 2023	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
10.008	61244986	833448	19 Aug 2023	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025

Approved by :

( Bunjerd Masri )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

## Certificate of Calibration

Certificate No. : 65-420082-2

Page : 2 of 2

### Result of Calibration :

UUC Condition As-Received : Good

Function : Electrical measurement

pH meter

Performing standard curve by Multiproduct Calibrator at pH (4,7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Applied Voltage ( mV )	Nominal Value ( pH )	UUC Reading		Correction ( mV )	Uncertainty ( ± mV )
			( pH )	( mV )		
4, 7, 10	177.4800	4	4.00	177.6	-0.1	0.12
	0.0000	7	7.02	0.0	0.0	0.086
	-177.4800	10	10.00	-177.5	0.0	0.12

Function : pH meter with electrode

Performing a three - buffer standard curve using buffer nominal pH (4,7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Standard Buffer ( pH )	UUC Reading ( pH )	Correction ( pH )	Uncertainty ( ± pH )
4, 7, 10	4.008	4.01	0.00	0.0097
	6.985	7.00	-0.01	0.011
	10.008	10.00	0.00	0.014

### Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

- o O o -



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpoo, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



NSC-TISI-TIS17025  
CALIBRATION 0030

## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-400509-2

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.  
20 Soi Khecharomklao 74 yeak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** Digital Thermometer with Thermistor probe

Temperature Indicator

Manufacturer : Eutech

Model : PC 450

Range : N/A °C

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : 2535550

ID No. : N/A

Thermistor probe

Model : N/A

Sheath Material : Stainless

Diameter : 3.5 mm.

Length : 100 mm.

Serial No. : CONSEN91W 141

ID No. : N/A

**Environment :** On site calibration was carried out at the Laboratory, Ecotech Water Systems Co., Ltd.

Ambient Temperature : (25.0 to 26.0) °C

Relative Humidity : (55 to 60) %

Line Voltage : (225.0 to 225.9) VAC

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 30 September 2022

**Date of Issue :** 01 October 2022

**Calibrated by :** Permpon Chanpu

**Calibration Method :** This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4003 by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature.

The temperature scale used was based on ITS-90

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400002	TT-0074-22	20 Jun 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Digital Thermometer

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400033	22E569	22 Feb 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

( Bunferd Masri )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphmchasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax (02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

## Certificate of Calibration

**Certificate No. : 65-400509-2**

**Page : 2 of 2**

**Result of Calibration :** Without Adjustment

**UUC Condition As-Received :** Good

**Function :** Temperature measurement

Immersion Depth ( mm. )	Standard Reading ( °C )	UUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ( ± °C )
100	20.005	20.1	-0.1	0.19
100	25.006	25.1	-0.1	0.19
100	30.005	30.1	-0.1	0.19

### Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ ,  
providing a level of confidence of approximately 95%

- o O o -





# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



NSC-TISI-TIS17025  
CALIBRATION 0030

## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-420082-1

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** pH Meter with electrode

pH meter

Manufacturer : Eutech

Model : PC 700

Range : N/A pH

Resolution : 0.01 pH

Serial No. : 2728583

ID No. : N/A

Electrode

Model : N/A

Serial No. : 01X099323

**Environment :** On site calibration was carried out at the Laboratory, Ecotech Water Systems Co., Ltd.

Ambient Temperature : (25.0 to 26.0)° C

Relative Humidity : (55 to 60) %

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 30 September 2022

**Date of Issue :** 01 October 2022

**Calibrated by :** Permpon Chanpu

**Calibration Method :** In-house method CAL-M4201 direct measurement by using standard voltage calibrator and using certified reference material (CRM)

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

### 1. Multiproduct Calibrator

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400005	SG-E-00473/64	27 Aug 2023	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

### 2. Standard Buffer Solution

pH	Cert. No.	Lot No.	Exp. Date	Traceability
4.008	61235182	833447	19 Aug 2024	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
6.985	61255708	833449	19 Aug 2023	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
10.008	61244986	833448	19 Aug 2023	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025

Approved by :

( Bunjerd Masri )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax (02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

## Certificate of Calibration

Certificate No. : 65-420082-1

Page : 2 of 2

### Result of Calibration :

UUC Condition As-Received : Good

Function : Electrical measurement

pH meter

Performing standard curve by Multiproduct Calibrator at pH (4,7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Applied Voltage ( mV )	Nominal Value ( pH )	UUC Reading		Correction ( mV )	Uncertainty ( $\pm$ mV )
			( pH )	( mV )		
4, 7, 10	177.4800	4	4.00	166.7	10.8	0.12
	0.0000	7	7.00	-8.4	8.4	0.086
	-177.4800	10	10.00	-183.5	6.0	0.12

Function : pH meter with electrode

Performing a three - buffer standard curve using buffer nominal pH (4,7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Standard Buffer ( pH )	UUC Reading ( pH )	Correction ( pH )	Uncertainty ( $\pm$ pH )
4, 7, 10	4.008	4.01	0.00	0.0097
	6.985	7.00	-0.01	0.011
	10.008	10.01	0.00	0.014

### Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

- o O o -



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpoo, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax (02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-400509-1

**Page :** 1 of 2

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharmklao 74 yeak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** Digital Thermometer with Thermistor probe

Temperature Indicator

Manufacturer : Eutech

Model : PC 700

Range : N/A °C

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : 2728583

ID No. : N/A

Thermistor probe

Model : N/A

Sheath Material : Stainless

Diameter : 3.5 mm.

Length : 100 mm.

Serial No. : CONSEN9501D 028

ID No. : N/A

**Environment :** On site calibration was carried out at the Laboratory, Ecotech Water Systems Co., Ltd.

Ambient Temperature : (25.0 to 26.0) °C

Relative Humidity : (55 to 60) %

Line Voltage : (225.0 to 225.9) VAC

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 30 September 2022

**Date of Issue :** 01 October 2022

**Calibrated by :** Permpon Chanpu

**Calibration Method :** This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4003 by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature.

The temperature scale used was based on ITS-90

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units


1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400002	TT-0074-22	20 Jun 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Digital Thermometer

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400033	22E569	22 Feb 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

  
( Bunjerd Masri )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasin 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax (02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

## Certificate of Calibration

**Certificate No. : 65-400509-1**

**Page : 2 of 2**

**Result of Calibration :** Without Adjustment

**UUC Condition As-Received :** Good

**Function :** Temperature measurement

Immersion Depth ( mm. )	Standard Reading ( °C )	UUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ( ± °C )
100	20.003	20.3	-0.3	0.19
100	25.002	25.3	-0.3	0.19
100	30.004	30.3	-0.3	0.19

**Remark**

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

B✓





# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphruchasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax (02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-420082-3

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.  
20 Soi Kheharomklao 74 Yak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** pH Meter with electrode  
pH meter  
Manufacturer : Eutech Model : PC 700  
Range : N/A pH Resolution : 0.01 pH  
Serial No. : 3082600 ID No. : N/A  
Electrode  
Model : N/A Serial No. : 01X099320

**Environment :** On site calibration was carried out at the Laboratory, Ecotech Water Systems Co., Ltd.  
Ambient Temperature : (25.0 to 26.0)° C  
Relative Humidity : (55 to 60) %

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 30 September 2022

**Date of Issue :** 01 October 2022

**Calibrated by :** Permpon Chanpu

**Calibration Method :** In-house method CAL-M4201 direct measurement by using standard voltage calibrator and using certified reference material (CRM)

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

### 1. Multiproduct Calibrator

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400005	SG-E-00473/64	27 Aug 2023	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

### 2. Standard Buffer Solution

pH	Cert. No.	Lot No.	Exp. Date	Traceability
4.008	61235182	833447	19 Aug 2024	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
6.985	61255708	833449	19 Aug 2023	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
10.008	61244986	833448	19 Aug 2023	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025

Approved by :

( Bunjerd Masri )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphrachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.co.in, calibratech.cal@hotmail.com

## Certificate of Calibration

Certificate No. : 65-420082-3

Page : 2 of 2

Result of Calibration :

UUC Condition As-Received : Good

Function : Electrical measurement

pH meter

Performing standard curve by Multiproduct Calibrator at pH (4,7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Applied Voltage ( mV )	Nominal Value ( pH )	UUC Reading		Correction ( mV )	Uncertainty ( ± mV )
			( pH )	( mV )		
4, 7, 10	177.4800	4	4.00	177.4	0.1	0.12
	0.0000	7	7.00	0.0	0.0	0.086
	-177.4800	10	10.00	-177.4	-0.1	0.12

Function : pH meter with electrode

Performing a three - buffer standard curve using buffer nominal pH (4,7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Standard Buffer ( pH )	UUC Reading ( pH )	Correction ( pH )	Uncertainty ( ± pH )
4, 7, 10	4.008	4.01	0.00	0.0097
	6.985	7.00	-0.01	0.011
	10.008	10.01	0.00	0.014

### Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

- oOo -



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukkaprachinern 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonitaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-400509-3

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.  
20 Soi Khcharomklao 74 yeak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** Digital Thermometer with Thermistor probe

Temperature Indicator

**Manufacturer :** Eutech **Model :** PC 700

**Range :** N/A °C **Resolution :** 0.1 °C

**Serial No. :** 3082600 **ID No. :** N/A

Thermistor probe

**Model :** N/A **Sheath Material :** Stainless

**Diameter :** 3.5 mm. **Length :** 100 mm.

**Serial No. :** CONSEN9501D 102 **ID No. :** N/A

**Environment :** On site calibration was carried out at the Laboratory, Ecotech Water Systems Co., Ltd.

**Ambient Temperature :** (25.0 to 26.0) °C

**Relative Humidity :** (55 to 60) %

**Line Voltage :** (225.0 to 225.9) VAC

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 30 September 2022

**Date of Issue :** 01 October 2022

**Calibrated by :** Permpon Chanpu

**Calibration Method :** This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4003 by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature.

The temperature scale used was based on ITS-90

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400002	TT-0074-22	20 Jun 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Digital Thermometer

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400033	22E569	22 Feb 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

( Bunjerd Masri )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphrasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-400509-3

**Page : 2 of 2**

**Result of Calibration :** Without Adjustment

**UUC Condition As-Received :** Good

**Function :** Temperature measurement

Immersion Depth ( mm. )	Standard Reading ( °C )	UUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ( ± °C )
100	20.002	20.2	-0.2	0.19
100	25.005	25.2	-0.2	0.19
100	30.003	30.2	-0.2	0.19

### Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

- oOo -





# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphichasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



NSG-TIS1-TIS17025  
CALIBRATION 0030

## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-400508-1

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.  
20 Soi Kheharomklao 74 Yak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** Air Chamber (Refrigerator)  
**Manufacturer :** Every Digital **Model :** N/A  
**Range :** N/A °C **Resolution :** 0.1 °C  
**Serial No. :** ASS1001 **ID No. :** INS005

**Environment :** On site calibration was carried out at the Laboratory, Ecotech Water Systems Co., Ltd.  
**Ambient Temperature :** (24.6 to 26.8) °C  
**Relative Humidity :** (58 to 60) %  
**Line Voltage :** (225.0 to 226.5) V

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 30 September 2022

**Date of Issue :** 01 October 2022

**Calibrated by :** Bunjerd Masri

**Calibration Method :** CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units  
Standard Digital Thermometer with Thermocouple probe

<u>ID No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability</u>
400046 & 400023	65-400157-1	02 Oct 2022	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

( Bunjerd Masri )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration

Certificate No. :65-400508-1


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 1.00 m

D = 0.50 m

H = 1.35 m

Capacity = 0.68 m<sup>3</sup>

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.0	3.0	3.0	4.3	4.1	3.9	4.2	4.1	4.2	4.1	4.3	4.0	0.63

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
4.0	3.0	3.0	0.6	0.3	0.8

**Remark** The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

- o O o -



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphrachasan 3 Rd., Bangpoo, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax (02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



NSC-TISI-TIS17025  
CALIBRATION 0030

## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-400508-4

**Page :** 1 of 2

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** Air Chamber (Refrigerator)

**Manufacturer :** S-Cool

**Model :** N/A

**Range :** N/A °C

**Resolution :** 1 °C

**Serial No. :** Eco-Ins14

**ID No. :** N/A

**Environment :** On site calibration was carried out at the Laboratory, Ecotech Water Systems Co., Ltd.

**Ambient Temperature :** (24.6 to 26.8) °C

**Relative Humidity :** (58 to 60) %

**Line Voltage :** (225.0 to 226.5) V

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 30 September 2022

**Date of Issue :** 01 October 2022

**Calibrated by :** Bunjerd Masri

**Calibration Method :** CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units  
Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No.

Cert. No.

Due Date

Traceability

400046 & 400043

65-400419-2

02 Feb 2023

National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

( Bunjerd Masri )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration

Certificate No. : 65-400508-4


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 1.02 m

D = 0.44 m

H = 1.30 m

Capacity = 0.58 m<sup>3</sup>

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	4	4	5.18	4.99	4.44	3.88	5.05	5.20	4.41	3.66	4.04	1.3

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
4.0	4.0	4.0	1.30	0.62	2.3

**Remark** The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

- o o o -





# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-410116-1

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** Digital Thermo-Hygrometer

**Manufacturer :** Digicon

**Model :** TH-03A

**Range Temperature :** -10 °C to 50 °C **Resolution :** 0.1 °C

**Range Humidity :** 20 %R.H. to 99 %R.H. **Resolution :** 1 %R.H.

**Serial No. :** 365052106

**ID No. :** N/A

**Environment :** Ambient Temperature : (23 ± 2) °C

Relative Humidity : (50 ± 15) %

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 03 October to 05 October 2022

**Date of Issue :** 05 October 2022

**Calibrated by :** Chortip Samchusri

**Calibration Method :** This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4013 by compared with standard probe sensor humidity/temperature into humidity/temperature chamber.

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Digital Indicator with Standard Probe Temp&Hum

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
--------	-----------	----------	--------------

400034 & 400035	SG-H-00713/65	07 Jan 2023	Success Gateway Co., Ltd., Accredited by TISI Calibration No.0268
-----------------	---------------	-------------	---

Approved by :

( Bunjerd Masri )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Suklaphrasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-410116-1

**Page : 2 of 2**

**UUC Condition As-Received :** Good

**Result of Calibration :** Without Adjustment

**Function :** Temperature measurement ( Mode : In )

Reference Humidity @ 50 %R.H.

Standard Temperature ( °C )	UUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ( ± °C )
20.00	20.5	-0.5	0.46
24.97	25.4	-0.4	0.46
30.01	29.9	0.1	0.46

**Result of Calibration :** Without Adjustment

**Function :** Humidity measurement

Reference Temperature @ 25 °C

Standard Humidity ( %R.H. )	UUC Reading ( %R.H. )	Correction ( %R.H. )	Uncertainty ( ± %R.H. )
40.01	38	2	2.2
49.99	48	2	2.2
60.02	58	2	2.3

### Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

B/



# CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphrasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



NSC-TISI-TIS17025  
CALIBRATION 0030

## Certificate of Calibration

**Certificate No. :** 65-410116-2

**Page : 1 of 2**

**Submitted by :** Ecotech Water Systems Co., Ltd.  
20 Soi Kheharomklao 74 Yak 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240

**Equipment :** Digital Thermo-Hygrometer

<b>Manufacturer :</b>	Digicon	<b>Model :</b>	TH-03A
<b>Range Temperature :</b>	-10 °C to 50 °C	<b>Resolution :</b>	0.1 °C
<b>Range Humidity :</b>	20 %R.H. to 99 %R.H.	<b>Resolution :</b>	1 %R.H.
<b>Serial No. :</b>	365051554	<b>ID No. :</b>	N/A

**Environment :** Ambient Temperature : (23 ± 2) °C  
Relative Humidity : (50 ± 15) %

**Date of Received :** 30 September 2022

**Date of Calibration :** 03 October to 05 October 2022

**Date of Issue :** 05 October 2022

**Calibrated by :** Chortip Samchusri

**Calibration Method :** This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4013 by compared with standard probe sensor humidity/temperature into humidity/temperature chamber.

**Reference Standard Instruments :** This certification is traceable to the International System of Units

Digital Indicator with Standard Probe Temp&Hum

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400034 & 400035	SG-H-00713/65	07 Jan 2023	Success Gateway Co., Ltd., Accredited by TISI Calibration No.0268

Approved by :

( Bunjerd Masri )

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



## Certificate of Calibration

Certificate No. : 65-410116-2

Page : 2 of 2

UUC Condition As-Received : Good

Result of Calibration : Without Adjustment

Function : Temperature measurement ( Mode : In )

Reference Humidity @ 50 %R.H.

Standard Temperature ( °C )	UUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ( ± °C )
19.99	20.3	-0.3	0.46
25.00	25.2	-0.2	0.46
30.00	29.8	0.2	0.46

Result of Calibration : Without Adjustment

Function : Humidity measurement

Reference Temperature @ 25 °C

Standard Humidity ( %R.H. )	UUC Reading ( %R.H. )	Correction ( %R.H. )	Uncertainty ( ± %R.H. )
39.98	39	1	2.2
50.00	49	1	2.2
59.99	59	1	2.3

### Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%

- o O o -

*B*





## ภาคผนวกที่ 16

### หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ

ที่ ADC.282/2555

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ตำบลบางพลีใหญ่  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

3 กันยายน 2555

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจาก “โครงการ IDEO Sukhumvit” เป็น “โครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท”

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/970  
ลงวันที่ 31 มกราคม 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท  
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนกรรมการ  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติให้ความเห็นชอบ  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ IDEO Sukhumvit ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 81 แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยให้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ ปฏิบัติ  
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่  
เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ตามหนังสือที่อ้างถึง

ในการนี้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการ IDEO Sukhumvit  
ได้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจาก “โครงการ IDEO Sukhumvit” เป็น “โครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท” และใคร่  
ขอเรียนแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการใดๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความถูกต้องสอดคล้องกันและสามารถสืบค้นได้ในระบบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



ขอแสดงความนับถือ



(นายประสาน ประภาวุฒิกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ไพเลศ เขียวคำ)

เจ้าหน้าที่ตรวจ - รับเอกสารงานสารบรรณ  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
วันที่...../...../.....

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอัจฉรา วงษ์สมุทร โทร 02-3171155 ต่อ 623

12 ก.ย. 2555