

ภาคผนวก ข-2

---

บันทึกการตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมันรายเดือน

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน มกราคม 2567

DATE	ลงพื้นที่ติดตามงาน	NAME	PIPELINE
1/1/2024, 17:32:12	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน สถานีรถไฟบางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองมาบพระจันทร์ คลองคองกลาง และbv637ภาษี ปกติ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/1/2024, 17:40:02	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลวแล้ว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทย แยกหมู่บ้านปัญญาดนรมอินทราคลองคูบอน บึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
1/1/2024, 17:43:29	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพานทองต.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำนกรต.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยวัดท้องกึ่งถนนสุขสามารถซอยเขาน้อยต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีซอยโรงสี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/1/2024, 17:44:44	สำรวจงานทั่วไปจากบล็อกลวแล้ว 633 บางปะอิน ติดตามรถไฟไทยจีน งานไม่เคลื่อนไหว หยุดเทศกาล สภาพเหตุการณ์สำรวจงานทั่วไปแนวท่อปกติ	สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/1/2024, 16:40:24	ตรวจท่อสถานีรถไฟละเชิงเทรา ตรวจท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจบล็อกลวแล้ว 6 1 6 ตรวจ ท่อดำบลบางไผ่ ตรวจท่อบล็อกลวแล้ว 615 ตรวจท่อถนน 304 ตำบลคลองนา ตรวจท่อดำบลดอนทราย สถานีคอนสีนทร์ ตรวจท่อดำบลหนองดินนก ตรวจบล็อกลวแล้ว 614 ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

2/1/2024, 16:43:38	ชุดลอกร่องระบายน้ำและทำความสะอาดผ่าน หลังแนวท่อ มีความกว้าง 60 เซนติเมตรลึก 60 เซนติเมตรบริเวณริมทางรถไฟแหลมฉบัง kp60+228 ผู้ประสานงานช่างคิษ 061-648-8664	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
2/1/2024, 17:25:50	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงBV634 และเข้าดูหลังนิคมบางปะอินคลองพุทรายังไม่มีคนงานทำงานเลย	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/1/2024, 17:32:42	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลวแล้ว 644 แยกร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จัน คลองด่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหง แยกถนนเสรีไทยคลองครุฑนรมอินทราแยกหน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์หน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ แยกหมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนบึงชุมเห็ดถึงข้างลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
2/1/2024, 17:39:57	สำรวจงานทั่วไป จากบล็อกลวแล้ว 633 บางปะอิน ติดตามงานรถไฟไทยจีน งาน ไม่เคลื่อนไหว หยุดเทศกาล ดำรงแนวท่อ สถานีรถไฟเชิงรากลน้อยสวนพริกไทย ริงสิต ดอนเมือง คลังลำลูกกา หมู่บ้านซื้อตรงหมู่บ้านทิวสน คลอง 3 คลอง 2 คลอง 1 ริงสิต บล็อกลวแล้ว 631 ริงสิต สำรวจแนวท่อทั่วไปตรวจแนวท่อไม่พบเห็นเลขผิดปกติ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/1/2024, 17:40:04	งานตรวจแนวท่อต.บ้านสวนต.หนองข้างคอก ซอยผู้ใหญ่อวซอยศิริต.ห้วยกะปิซอยโรงกระดามซอยอนามัยซอยเอื้ออาทรต.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วต.เหมืองบ่อตกปลาต.บางพระสถานีรถไฟบางพระ	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

2/1/2024, 17:52:16	ตรวจแนวท่อคลองมาบพระจันทร์_คลองดอน กลาง_คลองพระแก้ว_bv637ภาษี_สถานีรฟ ภาษี_คลองระพีพัฒน์ และสถานีรฟหนองแขง ปกติ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/1/2024, 18:00:03	ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรฟศรีราชา ห้วยยายพรหม.ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปี่ย้ เขาพระบาท.ไร่จระ นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรฟไปบางพระ ต. บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/1/2024, 12:51:04	ตรวจใช้การเคลื่อนตัวของท่อ 16 นิ้ววันนี้ไม่พบ การเคลื่อนตัวทุกจุดปกติ	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
3/1/2024, 13:46:28	วางท่อและขุดวางระบายน้ำขนาด60×100mขนาน แนวท่อ/ข้าม14"kp60+228 24"kp1+313บริเวณ ตรงข้ามTR1ข้างนคร0638470480	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
3/1/2024, 16:07:00	ตรวจหน้างานท่อลอยเพื่อวางแผนซ่อมบริเวณ รร. บุญจิตวิทยาคมkp3+678 ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร, ไพฑูรย์, คุณตุ้ หมุน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/1/2024, 16:32:26	ตรวจแนวท่อคลองเนินสะเดา ตำบลเกาะลอย ชาวบ้านแจ้งขอขุดร่องน้ำขยาย เปิดขนาแนวท่อ เข้าตรวจสอบ และชี้แนะ แนวท่อ เรียบร้อยดี ตรวจแนวท่อดำบลน้ำประจู่ ตรวจแนวท่อใน นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อในสถานีรฟไปพาน ทอง ตรวจงานเข้าตำบลโคกขี้หนอน ตรวจบ่อก วาล์ว 614 เรียบร้อยดี	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/1/2024, 17:15:05	งานตรวจแนวท่อปั้มสเตรชั่นและท่อลอยถนนแก็ก โลถนนวังหินสถานีรฟศรีราชาห้วยยาย พรหมต.บางพระเขาวิชาวุธหม่อมปรีย์	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

3/1/2024, 17:34:58	สำรวจงานทั่วไป จากบ่อกวาล์ว 633 บางปะอิน ติดตามงานรฟไฟไทย - จีน ตรวจสอบแนวท่อ ไม่ พบเห็นอะไรผิดปกติ ติดตามงานทำเขื่อนกันน้ำ คลอง 2 ริงสิต ผู้รับเหมา เตรียมพื้นที่เพื่อที่จะเอา ปั้นจั่นตั้ง เพื่อตอกเสาเข็ม ระยะห่างจากท่อ 40 เมตร สำรวจแนวท่อทั่วไป ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/1/2024, 17:45:38	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 ดินนุ่นแยก พัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างถนน คู่ขนาน 3902 แนววัดราชบับัวขาวชุมชนแสงมณี ถึงแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลองเจ้าถนน รามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทย คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ด คลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
3/1/2024, 17:59:14	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง บ้านตลาด ปกติ	สมชาย, ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/1/2024, 18:01:26	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงบ้าน ตลาดหนองแขงและเข้าดูหลังนิคมบางปะอินและ คลองพุทธรา	ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/1/2024, 18:11:00	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถาน สงเคราะห์เด็กกระยอง เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจ ในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 หนองบอนหนองเกตุน้อย เข้าตำบล โป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

3/1/2024, 19:13:01	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี รถไฟคลองแสงกลิ่นตำบลบางเตย คลองสมอเช คลองเปรงตำบลคลองเปรง คลองอุดมจราชของ พระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่งสถานี รถไฟคลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วม พัฒนาคลองลำชะล่า ถนนทับยาวตำบลชุมทอง คลองลำมะละกอ คลองลำภูเวียงคลองลำปลาทิว แขวงลำปลาทิว บล็อกวาล์ว 618 ถนนสุวินทวงศ์ ชุมชนคลองลำคั่นไทรเขตหนองจอก หมู่บ้าน ฉัตรหลวงคลองลำหิน บล็อกวาล์ว 619 เขตมีนบุรี	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/1/2024, 16:53:00	ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวตั้งวาล์ว 614 ตรวจแนวท่อ ตำบลโคกขี้หนอน ตรวจแนว ท่อถนน 304 เข้าตำบลคลองนา และตำบลคอน ทราย ตรวจแนวท่อ ตำบลหนองบัว ถนน 315 ตรวจแนวตั้งสถานีรถไฟดอนสีนันท์ ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/1/2024, 17:16:41	ด.หนองข้างคอกซอยโรงสีด.บ้านสวนซอย11 หนองพะเนียงด.นาป่าซอยบุญล้ำซอยเขาน้อยซอย วัดท้องคุ้งซอยประชาอุทิศด.คอนหัวฟ่อบ่อน้ำธน กรซอยยุงทองหลังโรงเรียนพานทองด.หนองคำสิง	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/1/2024, 17:24:20	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าชุมชนโป่ง ต่างระดับโป่ง ถนนสาย36 เข้า ตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้า คลองบางละมุง หนองสงเคา หลังหมู่บ้านมารวย หลังการเคหะแหลมฉบัง เมืองใหม่เหนือ แยก เนินไร่สอง เข้าถนนเทศบาล2 เข้าบ่อบำบัดน้ำเส ีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

4/1/2024, 17:33:53	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศหน้าสำนักงานเขต ลาดกระบังคลองภายนอกถนนร่มเกล้าคลอง 2 ต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับ ช้างชุมชนคลอง เจ็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทย ถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทรา หน้าแฟชั่นไอส์แลนด์สวนสนุก wonder world ถนน 3901 ถึงแยกเข้าหมู่บ้านปัญญคลองคู่บอน บึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
4/1/2024, 17:41:32	สำรวจงานทั่วไป จากบล็อกวาล์ว 633 บางปะอิน ติดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณด้านหลังนิคมบาง ปะอิน เข้าตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ คนงานทำงานปกติ งานที่ 2 ให้แนวเขต ท่อ งาน โครงการเสาไฟแรงสูง ฝากเสาเขต ไฟฟ้า ระยะ เซ็นเตอร์ออกมา 16 เมตร ชุดลึงเสา 1 เมตร ติดตั้ง เสาป้ายเตือนแนวท่อ 1 ต้น บริเวณด้านหลังบล็อก วาล์ว 631 ติดตามงาน ทำเขื่อนกันน้ำบริเวณคลอง 2 งานไม่เคลื่อนไหว สภาพเหตุการณ์สำรวจแนว ท่อทั่วไปตรวจสอบแนว ท่อ ไม่พบเห็นอะไร ผิดปกติ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/1/2024, 18:08:44	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วกิโล.ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ หม่อมปี่ยะเขาพระบาท ด. บางพระ ชากายจัน SCC ดึกสุชุม รร.วัดมโนรม สถานีรถไฟแหลมฉบัง ด.ทุ่งสุขลา	THM, สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



4/1/2024, 18:10:31	ตรวจแนวท่อใต้สะพานปรีดี ผู้รับเหมานำรถแบคโฮ ปรับดิน แล้วเอายางมะตอยอุดงูเททับเชื่อมถนนคอนกรีต จุดคลองคอนกลาง บ.ยูนิค นำรถจักรกลมาทำถนนต่อจากหยุดพัก ส่วนจุด พระแก้วไปหาสะพาน33 ปรับพื้นที่ทำถนนและมีเสาไฟฟ้ามาลงรอยติดตั้ง	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/1/2024, 19:25:03	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสนามกอล์ฟคนจีนอาหลองของชายยทางที่ผ่านแนวข้างละ5เมตร และเข้าดูแนวท่อตรงหลังนิคมฯบางปะอิน	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/1/2024, 19:35:53	สำรวจจุดแนวท่อดันร่วมกับตู้และหมุด.ร่วมพัฒนา คลองลำชะร่า ถนนทับขาว คลองลำภูเวียงเขตลาดกระบัง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/1/2024, 16:25:54	ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ตรวจในท่อที่สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจ แนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจแนวท่อบล๊อกลาว 6 1 4 ตรวจแนวท่อดำลหนองดินก ถึงสถานีรถไฟดอนสนันท์ ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/1/2024, 17:17:09	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว ในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าสู่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าบริษัทไทยเทปโฟต้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

5/1/2024, 17:29:52	งานตรวจแนวท่อเขาลากถนนสุขาภิบาล9ต.บางพระกาชาดไร่จรรยาพวยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระต.เหมืองบ่อดกปลาต.ห้วยกะปิบ้านเอื้ออาทร	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/1/2024, 17:40:19	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ต.ห้วยกะปิ บ่อดกปลาสามสาว.เจนนัน ต.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่จรรยา BV611 หม่อมปีย์ ต.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/1/2024, 17:45:54	ขุดวางท่อระบายน้ำขนาด1.20ม* 1.20มขนานแนวท่อเพื่อเชื่อมทางเข้าพื้นที่บริเวณเคพี 26 + 500 ขุดลึกประมาณเมตร 50 หลังท่ออยู่ที่ 2 เมตร 30 วัดจากพื้นผิวจราจร มีระยะห่างจากหลังท่อ1เมตร ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7กมที่ 9 + 250 ของคุณนัน081-494-6598	NPT, สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
5/1/2024, 17:48:29	สำรวจแนวท่อ ติดตามงาน บักเสาเข็มทำเขื่อนกันน้ำ บริเวณคลอง 2 รังสิต งานยังไม่เสร็จ ดำรวจแนวท่อ ทั่วไป บริเวณบางพูด kp21 + 4 6 7 รด แม็คโครเคลียร์รังทำร่องสวนของชาวบ้าน ไกล่แนวทาง เข้าไปพูดคุย ให้คำแนะนำให้ระวังแนวท่อ สำรวจแนวท่อด้านหลังนวนคร งานการไฟฟ้าเดินสายไฟ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปปกติดี	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/1/2024, 18:11:29	ตรวจแนวท่อ จาก bv633บางปะอิน_สะพานปรีดี _คลองคอนกลาง _คลองพระแก้ว _สะพาน33 _bv637 _ออฟฟิต บ.ยูนิค และตัดไม้ทำหลังปักแนวท่อเตรียมไว้ไว้วันที่งานติดตั้งเสาไฟฟ้า บ.ยูนิค	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

5/1/2024, 18:32:57	วันนี้เข้าดูแนวท่อตรงหลังนิคมฯบางปะอินและ BV633และที่คลองพุทราตรงสะพานข้ามทางรถไฟ หมายเลข9และที่สถานีรถไฟเชิงรากน้อย	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/1/2024, 14:07:28	ตรวจเช็คवालวาล์ว/แดงและท่อหัว รอบพื้นที่ BV611 ไม่พบการรั่วซึม	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/1/2024, 15:22:22	ตรวจแนวท่อคลองอุดมจรรย์ คลองพระองค์เจ้า ไชยานุชิต คลองหลวงแฝงตำบลหลวงแฝง และได้เดินทางไปช่วยงานเช็คระดับความลึกแนวท่อ 18 นิ้วช่วงกม. ทางหลวง 53+150จะมีงานคันท่อลอด ร้อยสายไฟของทางหลวงระดับความลึกแผ่นสลัปป้องกันหลังท่อลึกอยู่ที่ 1.50 เมตร	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/1/2024, 16:00:20	ตรวจท่อสถานีรถไฟบางเตยตรวจท่อสถานีรถไฟ ฉะเชิงเทรา ตรวจท่อ ตำบลหน้าเมือง ตรวจ บล็อก วาล์ว 616 ตำบลคลองนา ตำบลคอนทราย สถานีรถไฟดอนสนันท์	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/1/2024, 16:26:25	ตรวจแนวท่อตามปกติเข้าตรวจตำบลโป่ง เข้า ชุมชนโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง ถนนสาย36 เข้า ตำบลหนองปลาไหล เข้าคลองตาหรี เข้าคลังก๊าซ โรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าตรวจ คลองบางละมุง เข้าตรวจหนองสะเดา นหนอง มะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมารวย เข้าตรวจ หมู่บ้านชั้นไข่หลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมือง ใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าปั๊ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
6/1/2024, 16:26:51	งานตรวจแนวท่อน้ำดี.หนองคำสิงด.ดอนหัวพ้อ ขอยุงทองบ่อน้ำรัตนกรต.นาป่าขอยประชาอุทิศ ขอยวัดท้องกึ่งขอยเขาน้อยขอยบุญล้าต.บ้านสวน สถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

6/1/2024, 16:37:18	ตรวจแนวท่อ ถนนเก่ากิโล สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ Bv611 เขาพระบาท หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ต.บางพระ ถนน หนองยายบุญ ถนนบ่อหิน ขอยพูนสิน ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/1/2024, 16:58:19	เรือชุดของสำนักงานระบายน้ำบริเวณคลองบึง ชุมเห็ดKP 9 + 500คุรอบรอบเสาตอม่อสะพาน เว้นแนวท่อน้ำมันไว้ห่างด้านละ 2 เมตรและงาน เช็คระดับความลึกแนวท่อบริเวณเคพีที่ 23 + 000 กับสต. สมบัติระดับความลึกอยู่ที่ 1.50 เมตรพบ แผ่นแฉลบหลังท่องานคันท่อร้อยสายไฟของทาง หลวงกม 53 +150ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
6/1/2024, 17:09:53	สำรวจงานทั่วไป ติดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน รถแม็คโคร ขุด ดินตอม่อ เฝ้าดูความปลอดภัยแนวท่อ ไม่พบ เห็น อะไหล่ผิดปกติ แนวท่อ ดัดงานทำ เชื้อกันน้ำ บริเวณคลอง 2 รังสิต งานไม่เคลื่อนไหว ผู้รับเหมาหยุดไม่ทำงาน สภาพเหตุการณ์สำรวจ แนวท่อทั่วไป จากบางปะอินรังสิต คอนเมืองลำ ลูกกาตรวจสอบแนวท่อ เรียบร้อยดี	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/1/2024, 17:53:39	ตรวจแนวท่อ และ คอยเฝ้าดู บ.ไชน่า ขยายถนน ทางเข้าไชร้งานผ่านหลังท่อส่งจุดสนามกอล์ฟ เขต อ.บ.ต.เกราะเรียน ศรีบ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/1/2024, 18:53:04	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสนามกอล์ฟจีนขอ ขยายทางผ่านแนวท่อเพิ่มและจะเทปูน	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

7/1/2024, 16:16:41	ค้นท่อร้อยสายไฟของบริษัทเพิ่มพูนผ่านแนวท่อขนาดท่อ 6.3 มม ใช้หัว 200ปริเวณเคพี 26 +030 ค้นผ่านแนวท่อระดับความลึก 1.13 ม.ห่างจากแนวท่ออยู่ที่ 97 cm บริเวณถนนคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 9กม 53 + 250	NPT, สวงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
7/1/2024, 16:31:23	ตรวจท่อตำบลหนองตีนนกตรวจบล็อควาล์ว614 ตรวจท่อตำบลเกาะลอยตรวจท่อ นิคมอมตะนคร สถานีรถไฟพานทอง ตัวท่อตำบล หน้าประตูตรวจ ท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน แนวท่อปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
7/1/2024, 16:51:45	ตรวจแนวท่อและดูงานทั่วไปตามแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กกระของเข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าตำบลห้วยโป่ง เลียบถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เลียบถนนสาย 36 หนองบอนหนองเกตุน้อย เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
7/1/2024, 17:09:23	งานตรวจแนวท่อต.หนองข้างคอกชอยบ้านผู้ใหญ่สงวต.ห้วยกะปิขอยศิรินครชอยโรงกระดาษชอยสารพัดช่างชอยเอื้ออาทรด.แสนสุข บ้านมณีแก้วต.เหมืองบ่อตกปลาต.บางพระสถานีรถไฟบางพระชอยหินเพิงนาพุ	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/1/2024, 17:15:04	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ชอยพูนสิน ต.สุรศักดิ์ ชากายาจีน ที่ดินSCC ดึกสุขุม บ้านนม รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

7/1/2024, 17:17:19	งานรตไฟไทย-จีน ขุดดินตอม่อ ข้างแนวท่อ kp 39 + 218 ด้านหลังนิคมบางปะอิน เผ้าดูความปลอดภัยของท่อ งานที่ 2 คุณชัยรัตน์ลงพื้นที่ ดูงานรตไฟ 4-2 kp29 + 274 ด้านหลังนวนคร งานของยูนิค เพื่อที่จะ ตั้งเสาไฟฟ้า บริเวณข้าง ข้างท่อ คุณประนอมลงพื้นที่ตรวจร่วม ดูงาน ขุดเสาเข็ม บริเวณคลองพุทรา สภาพเหตุการณ์ดูแนวท่อนี้เรียบร้อยดี	สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/1/2024, 18:02:33	ตรวจแนวท่อ ไชร์งาน บ.ไชน่า เขต.อ.บ.ต.เกราะเรียน ตรงสนามกอล์ฟอยุธยา มีการขยายถนนทางเข้าให้กว้างขึ้น วันนี้ปรับดิน มัดเหล็ก และเทคอนกรีต เป็นที่เรียบร้อย	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/1/2024, 20:21:40	วันนี้ผมมาจำดูหน้างานทำรตไฟไทยจีนตั้งแต่.4-2. และ.4,-3.และ.4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/1/2024, 16:50:33	ตรวจท่อสถานีรถไฟละเชิงเทรา ตรวจท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจบล็อควาล์ว 616 ตรวจท่อคลองท่าไข่ ตรวจท่อถนน 304 ตรวจท่อตำบลคลองนา ตำบลคอนทราย ตรวจท่อสถานีรถไฟคอนสีนันท ตรวจถ้ำตำบลโคกขี้หนอน ตรวจวัดวาล์ว 614 แนวท่อปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/1/2024, 16:57:46	ตรวจแนวท่อจากบัสสเตชั่นศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าแยกเนินไร่ 2 เข้าคลองบ้านนา เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหนองมะนาวหนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลังก๊าซโรงโม่ปุ๋ย เข้าตำบลหนองปลาไหล ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

8/1/2024, 17:04:32	งานตรวจแนวท่อปั๊มสเตชันศรีราชาถนนเก้ากิโล ถนนวังหินสถานีรถไฟศรีราชา.สุรศักดิ์ค่าย ลูกเสียด.บางพระนาพุต .เหมืองต.หนองช้างคอกซอยโรงสีต.บ้านสวน สถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/1/2024, 17:18:25	สำรวจแนวท่อติดตามงานรถไฟไทย - จีน บริเวณตรงข้ามนิคมบางปะอิน เข้าตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ นำเทพขาวแดงกันบริเวณเขตท่อกงานตรวจร่วม เจ้าหน้าที่บางจาก งานประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อย งานเตรียมพื้นที่ เพื่อที่จะดันลอดข้าม รางรถไฟ ดันลอดได้ ท่อท่ 2 เมตร บริเวณด้านหลังนวนคร เคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะ บักเสไฟฟ้าข้างแนวท่อ ติดตามงานทำเชือกกันน้ำบริเวณคลอง 2 รังสิต ผู้รับเหมาทำงานปักกระยะห่างข้างท่อ 20 เมตร เฝ้าติดตามงาน สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไป ตรวจสอบให้พบเห็นอะไรผิดปกติ	สวรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/1/2024, 17:44:35	ตรวจแนวท่อร่วมกับ บ.ยูนิค บักเสไฟฟ้าเข้าหน้างาน จำนวน 32คัน ระยะห่างจากท่อเรา1.30เมตร	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/1/2024, 18:03:39	ตรวจแนวท่อและติดตามงานสำนักงานระบายน้ำ ขุดลอกได้สะพานคลองบึงชุมเห็ดข้างตอม่อเสา สะพานแล้วตรวจแนวถึงคลังน้ำถังดับเพลิงCO2 คลังลำลูกกามาเปลี่ยนแทนถังเก่าที่ชำรุดที่บล็อกลวแล้ว 642และ 644	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
8/1/2024, 18:24:05	ตรวจแนวท่อ ปั๊มศรีราชา TR1 งานขุดร่องระบายน้ำฝังตรงข้ามTRผ่านเรียบร้อย สถานีรถไฟแหลมฉบัง ลานตู้ข้างปั๊มบางจาก พื้นที่ท่อลอย รร.บุญจิตวิทยาคม ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

8/1/2024, 18:38:16	วันนี้ให้หนูมาช่วยเช็คแนวท่อน้ำมันตรงสะพาน หลังBV637ยอ้นกับไปสถานีรถไฟพระแก้ว ประมาณ900.เมตร32คันปักห่างข้างท่อ1เมตร วันนี้ปักได้11คัน	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/1/2024, 15:49:38	ตรวจแนวท่อตำบลโคกขี้หนอนตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจบล็อกลวแล้ว 614 ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสีนนท์ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/1/2024, 15:59:23	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำลิ่งตรวจสอบทั่วAB ไม่มีน้ำมันซึมหลังโรงเรียนพานทองซอยทุ่งทอง บ่อน้ำนครต.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยวัดท้องกั งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำต.บ้านสวนซอย11ต. หนองช้างคอกตรวจสอบทั่วAB ไม่มีน้ำมันซึม	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/1/2024, 17:12:21	เข้าตรวจท่อ 16 นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรง แยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็ก ระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าพื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง ถนนสายห้วยโป่ง หนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
9/1/2024, 17:48:33	เทปูนซ่อมรางระบายน้ำคันพื้นที่ทางหลวงพร้อม ตั้งป้ายเตือนเพิ่มบริเวณเคพี 26 +030ถนนคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 9 กม 53 + 250ตรวจแนวจากด่านทับช้างถึงบึงชุมเห็ดดูงานขุดลอกคลองบึงชุมเห็ด	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ



9/1/2024, 18:13:12	วันนี้เข้าดูงานคันต่อร้อยสายไฟฟ้าตรงสะพาน ธรรมศาสตร์เครื่องตั้งฝั่งต่อเรา.ป.ค.ท.ไม่ให้คัน ให้ไปตั้งฝั่งต่อของ.ป.ค.ท.วันนี้เลยไม่ได้คันต่อ ร้อยสายไฟฟ้าแล้วเข้าดูแนวท่อหลังนวนครงานปัก เสาไฟฟ้าพุงนี้	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/1/2024, 18:16:00	ตรวจแนวท่อ และ คอยวัดระยะห่างเขตแนวท่อ กับจุดที่ บ.ยูนิค เจาะติดตั้งเสาไฟฟ้าช่วงสะพาน 33มาหาพระแก้ว จำนวน32คันเสร็จเรียบร้อย	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/1/2024, 18:16:44	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ต.ห้วยกระปี บ่อตกปลา3สาว เจ็นัน ต.เหมือง สถานีรถไฟ บางพระ ม.เกษตร นาพุ ไร่ขจรbv611 ค่ายลูกเสือ วชิราวุธ ต.บางพระ สถานีรถไฟศรีราชา ถนนเก่า กิโย.ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/1/2024, 19:06:41	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลอง พระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแฝงตำบล หลวงแฝง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาว คลองลำ มะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิว แขวงลำ ปลาทิว เข้าติดตามบ้านที่ปลูกใกล้แนวท่อยังไม่ ดำเนินการสร้างรั้ว	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

9/1/2024, 20:16:58	สำรวจแนวท่อ งานตรวจร่วม คั่นลอดสายไฟ KP 24 + 703 สะพานธรรมศาสตร์ ตรวจร่วมกับ เจ้าหน้าที่ บางจาก คูณวเรข คูณประนอม ลง พื้นที่ตรวจร่วม งานที่ 2 งานรถไฟไทย - จีน ขุด เปิดคอม่อข้างแนวท่อ KP 39 + 442 คอม่อที่ 1365-1 ขุดเปิด คอม่อระยะห่างแนวท่อเมตร 50 งานผ่านเรียบร้อยดีกรี งานที่ 3 ติดตามงานทำ เขื่อนกันน้ำ KP 13 + 265 คลอง 2 รั้งสิต ดอก เสาเข็มข้างแนวท่อ ระยะห่าง 2 เมตร คูณวเรขลง พื้นที่ตรวจงานด้วย	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/1/2024, 17:04:58	งานตรวจแนวท่อต.ห้วยกระปีเอื้ออาทรต.แสนสุข หมู่บ้านมณีแก้วต.เหมืองบ่อตกปลาต.บางพระ สถานีรถไฟบางพระนาพุไร่ขจรชอยกาชาดเขา ฉลาก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/1/2024, 17:09:25	ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ตรวจบล็อกลาว 615 ตรวจแนวท่อ ตำบลคลองนา ตรวจแล้วท่อตำบล ดอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก แนว พ้อบล็อกवाल 614 ตรวจแนวท่อตำบล โคก ขึ้นนอน ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/1/2024, 17:23:02	งานเช็คท่อ ปักเสาไฟ kp29 + 278 ด้านหลัง วนคร งานโครงการรถไฟ 4-2 งานของยูนิค ปัก เสาไฟฟ้าแนวท่อ ระยะห่างข้างท่อ 40 cm จำนวน 10 คัน คูณวเรขลงพื้นที่ตรวจหน้างาน	สมชาย, สวรรค, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

10/1/2024, 17:36:05	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟหน้าบล็อกลว644 แยกร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหง แยกถนนเสรีไทยหน้าโรงงาน panasonic ถนน คู่นาน 3902ถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนคลอง บึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงถึง คลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
10/1/2024, 17:37:27	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครงานชุด ปีกเสาไฟฟ้าของบริษัทยูนิคชุดปีกห่างข้างท่อ50 เซ็นปีกเสร็จแล้ว8ต้นและเข้าดูงานคันท่อร้อย สายไฟฟ้าต้นลึก6.40.เซ็นท่อน้ำมันลึก2เมตร	ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/1/2024, 17:46:08	ตรวจเช็คแนวท่อ วัตรยะห่างจุดเจาะติดตั้งเสา ไฟฟ้า ของ บ.ยูนิค จำนวน8ต้น ห่างท่อ50ชม. หลังนวนคร	WRR, สมชาย, สวรรค์, ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/1/2024, 17:53:29	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลา ไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าคลองบางละมุง เข้า หนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมราวาย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือ แยกเนินไร่ 2 เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าป้อม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
10/1/2024, 18:11:44	ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟแหลมฉบัง ไฟแดงบ้าน หุ้ง รร.วัดมโนรม บ้านนม ดึกสุขุม ที่ดินSCC.ซาก ขยจีน ต.ทุ่งสุขลา.ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนน แก่สกลีโล ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/1/2024, 22:25:22	ได้รับแจ้งไฟไหม้ หญ้า บริเวณข้างท่อ KP 39 + 608 บริเวณข้างโรงงานยิปซัม เข้าตรวจสอบ พื้นที่ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลปราสาททอง เฝ้า ตรวจสอบความปลอดภัยเพลิงไหม้ คุณประνομ คุณวรเวชลงพื้นที่ เฝ้าดูความปลอดภัย	สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

11/1/2024, 8:21:21	เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณ KP 39 ข้างโรงงานยิป ซัม บริเวณพื้นที่ที่ ไฟไหม้หญ้า เมื่อคืนค บริเวณ ข้างแนวท่อม้าหญ้า	สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/1/2024, 17:18:42	เข้าตรวจแนวท่อ 16 นิ้วและสาย FOT บนpiperack ตั้งแตบ.ไทยเชิงกงถึง ป้อมเสเตชั่นมาบตาพุด	THM, พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
11/1/2024, 17:35:36	เข้าประสานงานกับคุณศราวุธ 081-9216244 เป็น เจ้าของที่บริเวณบึงนายพลช่วงKP-121+780 จะทำ การปรับพื้นที่ทำเป็นบ่อปลา รอประสานงาน ทางกรไฟฟ้ามาชี้เขตถึงจะเริ่มดำเนินการ ตรวจ แนวท่อข้างซอยประชาวร่วมใจ 41 ตรวจแนวท่อ หมู่บ้านพลอราวิลล์ หมู่บ้านราชพฤกษ์	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
11/1/2024, 17:40:13	สำรวจแนวท่อ จาก บางปะอิน บริเวณข้างโรงงาน ยิปซัม งานรถไฟไทย-จีน ตรวจสอบ พื้นที่ บริเวณข้างแนวท่อไฟไหม้หญ้า ข้างแนวท่อ เช็ค แนวท่อ บริเวณเคพี 11 + 427 ด้านหลังหมู่บ้านนุ เลอวาร์ด เช็คแนวท่อ ปีกเสาเข็ม ทั้งกำแพงหมู่บ้าน คุณวรเวชลงพื้นที่ตรวจหน้างาน ติดตามงานดัน ลอดสายไฟบริเวณสะพานธรรมชาติ คุณวรเวช ลงพื้นที่ งานตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่บางจาก ดันลอด ได้ท้องท่อ 2 เมตร	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/1/2024, 17:44:54	ตรวจแนวท่อและงานชุดลอกร่องระบายน้ำของ แขวงทางหลวงสะพานสูงบริเวณKP 23+ 310 ชุด ลอกลึกประมาณ 50 ซม.ถนนคู่นานทางหลวง หมายเลข 9 กม 53+450	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ



11/1/2024, 17:58:39	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน_สถานีรถไฟ อยุธยา_คลองดอนกลาง_คลองพระแก้ว_bv637 ภาษี_บ.ยูนิค จุดคลองระพีพัฒน์ เริ่มเปิดหัวเข็ม	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/1/2024, 18:11:23	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มลิแก้ว.ต.ห้วยกะปิ บ่อตกปลาสามสาว เจ็นัน ต.เหมือง สถานีรถไฟ บางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไชยจร เขาพระ บาท หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ต.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
11/1/2024, 18:27:16	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพาน ทองต.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำนครต.นาป่า ซอยวัดท้องทุ่งถนนสุขสามารถซอยเขาน้อยหนอง พะเนียงต.บ้านสวนซอย11	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
11/1/2024, 18:30:31	วันนี้เข้าดูงานปักซีทไฟลตรงคลองพุทราP1309 ห่างข้างท่อน้ำมัน2เมตรและไปดูรถแบ็คโคชุด ถมดินตรงตอม่อP1366เพื่อที่จะขุดเปิดหัวเข็ม P1367	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/1/2024, 17:12:15	งานแนวท่อต.หนองข้างคอกซอยบ้านผู้ใหญ่อ วงด.ห้วยกะปิซอยศิริซอยอนามัยซอยเอื้ออาทรต. เหมืองบ่อตกปลาต.บางพระสถานีรถไฟบางพระ ซอยหินเพิงนาพุขอบภาซาดเขาฉลาก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/1/2024, 17:18:21	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจตำบลโป่ง เข้าตำบลหนอง ปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าหลังสถานี รถไฟบางละมุง คลองบางละมุง เข้าหนองสะเดา หนองมะนาว เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้า เมืองใหม่เหนือ เข้าแยกเนินไร้สอง เข้าบึงสเดชั้น ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

12/1/2024, 17:33:58	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน.ต.สุรศักดิ์.ซากยายจีน ที่ดินSCC.ตึกสุขุม รร. วัดมโนรม แยกบ้านทุ่ง บึงศรีราชา สถานีรถไฟ แหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/1/2024, 17:42:15	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างถนนคู่ขนาน 3902 วัดลาดบัวขาวแยกสำนักงานเขตสะพานสูง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทย คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าสวนสนุก wonder world แฟชั่น ไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลอง คูบอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
12/1/2024, 17:46:37	ติดตามงานรถไฟไทยจีน เปิดตอม่อ รถไฟ 1367 บริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน ขุดเปิด ข้างแนว ท่อ ระยะห่าง 150 ซม คุณประนอม ตรวจร่วม ผู้ จัดการนรภัทร และคุณวรเวช ลงพื้นที่ตรวจหน้า งาน	สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/1/2024, 17:47:53	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน_สถานีรถไฟบาง ปะอิน_ปักป้ายเตือนแนวท่อ ไซร้งาน บ.ไชน่า เขต.เกราะเรียน_ตรวจแนวท่อช่วงสะพาน33และ bv637ภาษี	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/1/2024, 19:25:09	วันนี้เข้าดูงานขุดเปิดหัวเข็มรถไฟไทยจีนตรง P1367และเข้าดูตรงคลองพุทราผักชีทไฟล	WRR, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/1/2024, 15:40:16	ตรวจเช็คควาล์วขาวแดงทั่วพื้นที่โดยรอบBv611ไม่ พบน้ำมันรั่วซึม	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/1/2024, 16:25:17	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพาน ทองต.ดอนหังพ้อบ่อน้ำนครต.นาป่าซอยประชา อุทิศซอยวัดท้องทุ่งถนนสุขสามารถซอยเขาน้อย ซอยบุญล้ำหนองพะเนียงต.บ้านสวนสถานีรถไฟ ชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

13/1/2024, 16:59:07	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยพรหม ต.สุรศักดิ์ คลองเสือชีราวุธ หม่อมปรัย เจ้าพระบาท นาพุไร้ขจร ห้วยสุกลีบ เข้มBv611(ส่งไปตรวจเช็คถังดับเพลิง) ต.บางพระ	NPP, สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/1/2024, 17:31:46	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ16 นิ้วบน piperack เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กกระของ เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระของ เข้าพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล ถนนสาย36	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
13/1/2024, 17:42:10	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 ดันนูน คลองหนึ่งแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนคลอง เจ็ก ถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญา รามอินทราคลองคูบอนบึงชุมเห็ดหนองระแหงถึง คลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
13/1/2024, 17:43:45	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง ปีกอกเป็ก ช่วงบ้านตลาด ไปทาง หนองโคน บ.อุนิค เคลียพื้นที่ทำถนน	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/1/2024, 17:49:56	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชล คลอง พระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองหลวง แห่งด.หลวงแห่ง ถ.ร่วมพัฒนา คลองลำชะร่า ถนนทับยาวต.ชุมทอง คลองลำมะละกอ บล๊อค วาล์ว618ถ.สุวินทวงศ์ ชุมชนคลองลำตันไทร ม. ฉัตรหลวง เขตมีนบุรี หลังคลังLILK ต.ลาดสวาย ช.กานจนาภิเศก01 คลองหนองระแหง ช.หทัยรา มธุร39 ช.หทัยราษฎร์22 ถ.นิมิตรใหม่	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

13/1/2024, 18:00:53	สำรวจแนวท่อ ติดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณ ด้านหลังนิคมบางปะอิน เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆ เข้าตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ พร้อมพูดคุย ให้ระวังแนวท่อ ครัวบ์ สำรวจแนวท่อ บริเวณเคพี 26 + 439 ตรงข้ามงานชาวธรรมศาสตร์ มีรถแม็คโครทำงานบริเวณข้างแนวท่อ ปีกเสาเข้ม เพื่อที่ทำรั้วกำแพง วันนีบริเวณข้างแนวท่อ ยังไม่ ปีกเสาเข้ม	สวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/1/2024, 18:45:23	วันนี้เข้าดูแนวท่อตั้งแต่BV633ไปถึงคลังสระบุรี และหลังนิคมบางปะอินและคลองพุทรา	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/1/2024, 16:52:40	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดา เข้าหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉาง เข้าถนนเทศบาล2 เข้าปั้มสเตรชั่น ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
14/1/2024, 17:24:40	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟลาดกระบังหน้าบล็อก วาล์ว 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชนคลองเจ็กถนนรามคำแหงแยก ถนนเสรีไทยข้างโรงงาน panasonic ถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญา คลองคูบอนเมืองชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

14/1/2024, 17:35:31	สำรวจแนวท่อ ติดตามงานรถไฟไทย-จีน บริเวณเคที 37 + 51 คลองพุทธางานปักชิปไพล์ ข้างแนวท่อระยะห่าง ข้างแนวท่อ 2 เมตร คุณ ประνομลงพื้นที่ตรวจหน้างาน สำรวจแนวท่อ บริเวณเคที 26 + 449 ตรงข้ามชานชาลา ธรรมชาติ มีงาน ปักเสาเข็มทำรั้วกำแพง ระยะห่าง ข้างท่อ190ชม เข้า พุดคุยแนะนำแนวท่อ ให้ผู้รับเหมาทราบ วันนี้ไม่ปักเสาเข็ม ข้างแนวท่อ สำรวจแนวท่อบริเวณเคที 21 + 516 บางพุด มี งานถมที่บริเวณข้างแนวท่อ ของชาวบ้าน มีการ ป้องกันความปลอดภัยแนวท่อวางแผ่นเหล็กบน หลังท่อ, สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อจากคลอง พุทธาถึงดอนเมือง	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/1/2024, 17:46:23	วันนี้เข้าดูงานปักชิปไพล์ที่คลองพุทธางานทำ รถไฟฟ้าไทยจีนP1306และเข้าดูหลังนิคมบางปะอิน และที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อยและที่หลังนวนคร	ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/1/2024, 18:07:28	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 คลอง ระพีพัฒน์ สถานีรถไฟหนองแขง และเข้าดู บ.ยูนิค เคลียพื้นที่ทำถนน จาก บ้านตลาด ไปหา หนองสี ดา	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/1/2024, 18:09:17	งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนด.หนองข้างคอก ขอยบ้านผู้ใหญ่วางขอยคี่รินครขอยโรงกระดาข ขอยสารพัดช่างขอยเอื้ออาทรด.แสนสุขด.เหมือง ด.บางพระนาพุไร้จรขอยกาชาดเขาฉลาก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

14/1/2024, 18:28:52	ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโล ขอยพูนสิน ด.สุรศักดิ์ ซากยายจีน ที่ดินสcc ดึกสุขุม บ้านนม รร.วัดมโน รรม ด.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/1/2024, 13:43:36	ก่อสร้างเสาตอม่อไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 kv เพื่อ ติดตั้งเสา ของบริษัท ชีเทค บริเวณหลังโรงไฟฟ้า ระยะของ kp 6+740 มีระยะห่างแนวท่อส่งก๊าซ ปตท 2 เมตรและแนวท่อส่งแทปไลท์ 5เมตรกำลัง ดำเนินการ ผู้ประสานคุณ สันติ 098-296-8289	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา
15/1/2024, 16:05:25	ตรวจแนวท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจบล็อกลาว 614 ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจและท่อ ตำบลโคกขี้หนอน ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อ ในนิคมอมตะนคร ตรวจพบวาล์ว 614 ปกติ ตรวจแนว ตำบลหนองตีนนกปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/1/2024, 16:55:03	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจ piperack ท่อ16นิ้ว เข้าหลัง โรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์ เด็กระยอง เข้าตรวจศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้า ชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจ ในพื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนอง บอน เข้าตำบลมะขามตุ่ ถนนสาย 36 เข้าตลาด เจริญชัย เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา
15/1/2024, 17:18:24	งานตรวจแนวท่อปั้มสดชั้นถนนแก็กโลถนนวัง หินด.สุรศักดิ์สถานีรถไฟศรีราชาเขาวชิราวุธ. บางพระรั้วหม่อมปรีนาพุ1ขอยหินเพิงสถานี รถไฟบางพระด.เหมืองด.แสนสุขด.ห้วยกะปิขอย เอื้ออาทรขอยคี่รินครด.หนองข้างคอก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

15/1/2024, 17:43:41	สำรวจแนวท่อ ติดตามงานรถไฟไทยจีน งานก่อสร้าง สถานีรถไฟเชียงรากน้อย รถมอเตอร์ทำงานขุดเปิด บริเวณ ท่อใหม่ของFPT, ขุดเปิดเพื่อที่จะทำถนน งานของรถไฟไทยจีน ขุดโดนท่อของFPT แจ้งให้เจ้าหน้าที่โทรมาตรวจสอบ คุณวราเวชลงพื้นที่ตรวจหน้างานครับ สำรวจงานทั่วไปติดตามงาน ปักเสาเข็มทำรั้วกำแพงของชาวบ้าน บริเวณตรงข้ามซานชาลาธรรมศาสตร์ วันนี้ผู้รับเหมาไม่ได้ทำงานบริเวณข้างแนวท่อสำรวจแนวท่อบริเวณบางพูด มีงานถมที่ปักเสาเข็มของชาวบ้านบริเวณใกล้แนวท่อ	สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/1/2024, 17:45:13	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลวแล้ว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยข้างโรงงานพานาโซนิคถนน คูขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกคูบอนบึงชุมเห็ดพระยาสุเรนทร์ถึงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
15/1/2024, 17:47:19	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองสีดา ได้ปักป้ายเตือนเขตแนวท่อชั่วคราว จุดบ้านตลาดที่ บ.ยูนิค จะขุดดินไปทำถนน	สมชาย, ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/1/2024, 18:02:26	ตรวจแนวท่อ บั้มศรีราชาTRIติดป้ายแทนที่ชำรุด 2ป้ายทั้ง2ท่อ สถานีรถไฟแหลมฉบัง ไฟแดงบ้านทุ่ง รร.วัดมโนรมติดป้ายแทนที่ชำรุด1ป้าย ดักสุชุม.ที่ดินSCC ซากยายจิ้น ทางเข้าบ้านตาใหญ่ ติดป้ายแทนที่ชำรุด1ป้าย ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

15/1/2024, 18:21:38	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633 ไปถึงสถานีรถไฟหนองสีดาและเข้าเช็คแนวท่อตรงบ้านตลาดหนองแขงปักป้ายงานทำรถไฟไทยจีน4-6 ของบริษัทยูนิคและเข้าดูหลังนิคมบางปะอิน คลองพุทราและที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อย	สมชาย, ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/1/2024, 18:48:36	งานดอกเสาเข็มรั้วในม.กฤษฎาซอย 3/11ขนาด 20×5.00เมตรเข้าเข็มห่างข้างท่อ1.10เมตรครับ ตรวจแนวท่อซอยประชาร่วมใจ 43 หมู่บ้านฟลอราวิลล์จุดที่จะปักเข็มรั้วขนานแนวท่อยกเลิก เปลี่ยนเป็นปลูกต้นไม้แทน ตรวจแนวท่อถนนทับยาว ถนนร่วมพัฒนา สถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง รongพระองค์เจ้าไชยานุชิต	WRM, NPT, สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/1/2024, 16:11:27	ตรวจท่อตำบลบางเตย ตรวจท่อตำบลบางเตย ตรวจท่อสถานีรถไฟจะเชิงเทราตรวจท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจ Block Valve 616 ตรวจท่อตำบลคลองนาตำบลคอนทราย ตรวจท่อ ถนน 315 ตรวจ บล็อกลวแล้ว 614 ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/1/2024, 16:36:08	งานตรวจแนวท่อต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี หนองพะเนียงต.นาป่าซอยบุญล้ำซอยเขาน้อย ถนนสุขสามารถซอยวัดท้องคุ้งซอยประชาอุทิศต.ดอนหัวฬ่อบ่อน้ำถนนกรชอยทุ่งทองหลังโรงเรียนพานทองต.หนองตำลึงbv613	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



16/1/2024, 16:45:30	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าแยกเนินไร่2 ถนนเทศบาล2 ถนนสุขุมวิท เข้าปั๊มลัดขันธ์ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
16/1/2024, 17:05:35	ไปย้ายเสาป้ายช่วยสต. สมบัติที่หลังสนามกอล์ฟหมู่บ้านกฤษดานครแล้วตรวจแนวท่อจากบล็อกวาล์ว 641คลองพระยาสุเรนทร์คลองบึงชุมเห็ด ถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ถนนรามคำแหงด้านทับช้างถึงบล็อกวาล์ว 644	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
16/1/2024, 17:27:38	สำรวจแนวท่อ ติดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณตรงข้ามนิคมบางปะอิน ตรวจสอบแนวท่อ มีการทำงานอยู่ข้างแนวท่อ งานรถไฟไทยจีน เข้าตรวจสอบให้พบเห็นอะไรผิด ปกติครับ สำรวจแนวท่อบริเวณ สถานีรถไฟเชียงรากน้อย ผักป้ายเดือนแนวท่อชั่วคราวบริเวณเชียงรากน้อยงานรถไฟไทยจีน และ ป้าย ออฟ เสริม จำนวน 1 ป้าย คุณวรเวช และ คุณประนอมลงพื้นที่ช่วยหน้างานครับ ติดตามงานปัก เสาเข็ม ข้างแนวท่อ บริเวณตรงข้ามขานชาลาธรรมชาติ งานผ่านเรียบร้อยดีครับ และบริเวณบางพูด งานปักเสาเข็มข้างแนวท่อระยะห่าง 2 เมตรเรียบร้อยดีครับ	สวรรณค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

16/1/2024, 17:28:29	ตรวจแนวท่อ ถนนแกگیโล สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ หม่อมปีย์.เจ้าพระบาท ไราจร.นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ เจ็นน บ่อตกปลาสามสาว.ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ด.ห้วยกะปิ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/1/2024, 17:57:44	ตรวจแนวท่อ จาก bv633บางปะอิน ถึง หนองสีดา บ.ยูนิต ทำถนน ช่วงบ้านตลาดไปหาหนองสีดาปกติ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
16/1/2024, 18:11:23	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันตรงหลังสถานีรถไฟเชียงรากน้อยและปักป้ายชั่วคราวแล้วเข้าดูแนวท่อหลังนิคมฯบางปะอินและคลองพุทรา งานทำรถไฟไทยจีน4-3	สวรรณค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
16/1/2024, 19:05:40	ทดสอบไป locate แก่กลับไปโลเซตใหม่เช็คแนวท่อในหมู่บ้านกฤษดาซอย3/1ระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่าอ่านตำแหน่งห่างกันอยู่ 30 ซม.	สมบัติ, สงวน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/1/2024, 15:56:06	ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ตรวจ บล็อกวาล์ว 614 ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ถึงบล็อกวาล์ว 613 ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อตำบล หน้าประตู ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อคลองนาล่างปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/1/2024, 16:42:09	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กกระยอง เข้าสู่ยวียัยพีชไรระของ เข้าตรวจชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระของ เข้าตรวจพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามตู ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตลาดนพเก้าเข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าสู่ชุมชนโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

17/1/2024, 16:49:33	ตรวจแนวท่อถนนเก่ากิโล ซอยพูนสิน.ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปิยะ เขาพระบาท ต. บางพระ ชากายาจีน ดึกสุชุม บ้านนม รร.วัดมโน รม ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/1/2024, 17:05:40	งานตรวจแนวท่อต.หนองช้างคอกซอยบ้านผู้ ใหญ่สงขลยศรีขอยโรงกระดามซอยอนามัยซอย เอื้ออาทรต.ห้วยกะปิ.ต.เหมืองบ่อตกปลาต. บางพระสถานีรถไฟบางพระซอยหินเพิงซอย กาชาดเขาลาก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/1/2024, 17:29:40	ตรวจแนวท่อจากบ่อบริการแล้ว 644 แยกกรมเกล้า คลองสองคลองหนึ่งแยกพัฒนาชนบทคลองด่าน ทับช้างชุมชนแสงมณีแยกสำนักงานเขตสะพาน สูงคลอง เจ้าถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทย ถนน คูขนาน3901 ถึงหน้าสำนักงานเขตคันนา ยาวคลองครุถึงถนนรามอินทราแยกถนนคูบอน บึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
17/1/2024, 17:31:44	สำรวจแนวท่อ ทั่วไป สถานีรถไฟเชียงรากน้อย คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต สนามกอล์ฟ ัญญะ บ่อบริการแล้ว 631 รังสิต ติดตามงานคัน ลวดสายไฟบริเวณสะพานธรรมชาติ งานคัน ลวดร้อยท่อร้อยบร้อยครบ สภาพเหตุการณ์สำรวจ แนวท่อทั่วไปตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สวรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
17/1/2024, 17:47:59	ตรวจแนวท่อ จาก bv633บางปะอิน ถึง หนองสีดา บ.ยูนิค ทำถนนปกติครับ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
17/1/2024, 18:24:58	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนิคมฯบางปะอิน และคลองพุทธาและที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อย และเข้าดูตรงสนามกอล์ฟ งานทำรถไฟไทยจีน.4-3	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

18/1/2024, 16:35:51	ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อ คลองท่าไข่ ตรวจบ่อบริการแล้ว 616 ตรวจแนวท่อ ถนน 304 ตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลดอน ทราย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสนั่น ตรวจ บ่อบริการแล้ว 614 ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/1/2024, 16:39:03	ตรวจแนวท่อและดูงานทั่วไปตามแนวท่อเข้า ตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง ต่างระดับโป่ง ถนนสาย 36 เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซ โรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบาง ละมุง หนองสะเดาหนองมะนาว หลังหมู่บ้านมา รอย หลังการเคหะแหลมฉบัง ห้วยบ้านนา เมือง ใหม่เหนือ แยกเนินไร่2ถนนเทศบาล2 ถนน สุขุมวิท บั้มสเคชั่นศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
18/1/2024, 17:12:26	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำลิ้งbv613หลัง โรงเรียนพานทองต.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำ ธนกรต.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยวัดทองกุ่มซอย เขาน้อยซอยบุญล้ำต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/1/2024, 17:24:11	สำรวจงานทั่วไป จากบ่อบริการแล้ว 633 บางปะอิน ติดตามงานรถไฟไทยจีน เครื่องจักรทำงานตามจุด ต่างๆ เข้าตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ ไม่พบ เห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ เพียงเล็กน้อย เชียงรากใหญ่รังสิต สภาพเหตุการณ์ทั่วไป ตรวจสอบ แนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สวรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



18/1/2024, 17:28:28	ตรวจแนวท่อ ถนนเก่ากิโล.ซอยพูนสิน.ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท ไร่ขจรนาท สุนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ เจ็นน บ่อตกปลาสามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว.ถนนข้าวหลาม จ.ห้วยกระบี่	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/1/2024, 17:37:48	ตรวจแนวท่อ และชี้ป่าเดือนเขตแนวท่อ ให้กับ บ.ยูนิค ที่ทำการเคลียพื้นที่ทำถนน ช่วงคลองระพีพัฒน์ มา ภาษี	สมชาย, ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/1/2024, 17:47:17	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่วมเกล้าคลอง 2 แยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้าง ชุมชนแสงมณีคลอง แจ็ก ถนนรามคำแหงคลองแสนแสบคลองบึงกลุ่มบล้อกแล้ว 643 แยกถนนเสรีไทยข้าง โรงงาน panasonic คลองครุถึงถนนรามอินทราบล้อกแล้ว 642แยกคูบอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
18/1/2024, 18:37:37	ได้เจาะป้ายติดเพศออฟเสร็จบริเวณตู้TR4ตำบลคลองเปรงช่วงKP96+250-ท่าข้ามทางรถไฟเปรงเรียบร้อยแล้ว	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/1/2024, 19:16:00	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันที่คลองระพีพัฒน์งานเตรียมพื้นที่ทำถนนรถไฟไทยจีน	สมชาย, ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี,
19/1/2024, 12:35:46	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ 16นิ้ววันนี้ไม่พบการเคลื่อนตัว และด้านซ้าย-ขวาปกติ	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
19/1/2024, 16:19:04	ตรวจแนวท่อคลองนาล่าง ตรวจบล้อกแล้ว 614 ตรวจ แนวท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อคลองอ้อมแก้ว ตรวจแนวท่อดำบลเกาะลอยตำบลหน้าประดู่ ตรวจ แนวท่อดำบลโคกขี้หนอน ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

19/1/2024, 16:34:16	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าตรวจศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าบริษัทไทยเทพฟิด้าระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนสายห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่งแยกเขาไม้แก้วต่างระดับโป่ง	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
19/1/2024, 16:40:01	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจ piperack ท่อ 16 นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนสายห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตรวจตลาดเจริญชัยนพเก้า เข้าตำบลโป่งแยกเขาไม้แก้ว เข้าต่างระดับโป่ง	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
19/1/2024, 16:52:56	ตรวจแนวท่อจากบล้อกแล้ว 644 แยกกรมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 ด่านทับช้าง ถนนแนวคูขนาน 3902วัดราชบวักขาถึงแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลองแจ็กถนนรามคำแหงแยกถนนคูขนานข้างโรงงาน panasonic คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองหนองระแหงถึงทางลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

19/1/2024, 17:08:34	งานตรวจแนวท่อต.บางพระนาพุ1ซอยหินเพิง สถานีรถไฟบางพระต.เหมืองบ่อตกปลาต.แสน สุขหมู่บ้านมณีแก้วต.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรซอย สารพัดช่างซอยโรงกระดาษซอยศรีนครซอยบ้าน ผู้ใหญ่อวต.หนองข้างคอกต.บ้านสวน	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/1/2024, 18:05:05	ตรวจแนวท่อคลองกันตรา คลองดอนกลาง คลอง พระแก้ว สะพาน33 คล่องระพีพัฒนาฝั่งเหนือและ ใต้ สถานีรถไฟหนองแขง บ้านตลาด บ้านโคก และหนองสีดา	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/1/2024, 18:12:15	สำรวจแนวท่อ งานตรวจร่วม งานรถไฟไทย - จีน เจ้าหน้าที่FPT งานรื้อท่อเก่า บริเวณสถานีรถไฟ เชียงราก ถึงโรงปูนPTI งานสำรวจแนวท่อทั่วไป จากบางปะอินถึงดอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อ ไม่ พบเห็นอะไรผิดปกติ	สวรรณค์, ประนอม	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/1/2024, 18:28:55	ตรวจแนวท่อ ถนนแกگیโล ต.สุรศักดิ์ ชากายจีน บ้านตาใหญ่ ที่ดินscค ตึกสุขุม บ้านนม รร.วัด มณนรม แยกไฟแดงบ้านทุ่ง สถานีรถไฟแหลม ฉบัง ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/1/2024, 18:33:24	ตรวจแนวท่อ ถนนแกگیโล .ต.สุรศักดิ์ ชากายจีน บ้านตาใหญ่ ที่ดินscค ตึกสุขุม บ้านนม รร.วัดมโน รม แยกไฟแดงบ้านทุ่ง สถานีรถไฟแหลมฉบัง ต. ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/1/2024, 18:34:06	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครงานทำ รถไฟไทยจีน4-2 และเข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังสถานีรถไฟเชียง รากน้อยงานทำรถไฟไทยจีน4-3 และเวลา14.00.น.ตรวจร่วมงานลื้อท่อของFPTท่อ เก่าออก	สวรรณค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

19/1/2024, 19:08:07	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมจรรย์ รอง พระองค์เจ้าไชยามีตรชิต สถานีรถไฟคลองหลวง แห่งตำบลหลวงแห่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาว คลองลำมะละกอ คลองลำภูเวียง ติดตามบ้านที่ ก่อสร้างใกล้แนวท่อในสวนเกษตรพอเพียงลำ ปลาทิวแขวงลำปลาทิวยังไม่ดำเนินการดกเข็ม รื้อครับ ตรวจแนวท่อในหมู่บ้านฟลอว์วิลล์ จุดที่ จะปักเข็มรื้อขนานแนวท่อปลูกต้นไม้เรียบร้อย แล้วครับ ตรวจแนวท่อหลังคลังลำลูกกา ติดตาม ประสานงานกับรถแบ็คโฮในที่ของลุงสมจิตรให้ เข้าตรวจสอบแล้วถมเศษปูนทำลานจอดรถครับ คลองน้องระแหง ถนนหนองระแหง หมู่บ้าน วงศกร 3 ซอยหทัยราษฎร์ 39เขตคลองสามวา	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/1/2024, 15:31:40	ตรวจเช็คควาล์วขาว/แดง/ท่อหัวและรอบพื้นที่ Bv611ปกติ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/1/2024, 16:09:10	ตรวจแนวข้อด้าบลางไฟ่ ตรวจบล็อควาล์ว 615 ตรวจท่อถนน 304 ตรวจทอคด้าบลคลองนาตรวจ พ้อด้าบลดอนทราย ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนสี นนท์ ตรวจท่อคลองนาล่าง ตรวจพบวาล์ว 614 แล้วต่อปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

20/1/2024, 16:21:17	สำรวจงานทั่วไป ติดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณ ด้านหลังนิคมบางปะอิน เครื่องจักรทำงานตามจุด ต่างๆเข้าตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ ไม่พบ เห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ คลองหนึ่งคลอง สองคลองสามรังสิต ติดตามงาน ทำรั้วกำแพงหมู ด้านหลังหมู่บ้านบุเลอวาร์ด คอกเสาเข็มข้างแนว ท่อ เพื่อที่จะทำกำแพงหมู่บ้านงานผ่านเรียบร้อยดี ครับ สำรวจแนวท่อทั่วไป ตามหมู่บ้านต่างๆ ไม่ พบเห็นอะไรผิดปกติ	สุวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/1/2024, 16:36:14	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง ถนนสาย36 เข้าตำบล หนองปลาไหล คลองดาหรี บ่อขยะ เข้าคลังก๊าซ โรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลอง บางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลัง หมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบังห้วย บ้านนา เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 ถนน เทศบาล 2 ถนนสุขุมวิท เข้าจุดIDU-TR-1 เข้าปั้ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
20/1/2024, 16:37:17	งานตรวจแนวท่อ ต.หนองคำหลังโรงเรียนพาน ทอง ต.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำนคร ต.นา ป่าซอยประชาอุทัยซอยวัดท้องคุ้งซอยเขาน้อย ซอยบุญล้ำ ต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ต. หนองข้างคอกซอยโรงสี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/1/2024, 16:38:05	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราช ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ หม่อมปีย์ เขาพระบาท ไร่ขจร เชรุ่ม Bv611 ต.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

20/1/2024, 17:28:21	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์หน้า สำนักงานเขตลาดกระบังภายนอกแยกร่มเกล้า คลองสองคลองหนึ่งแยกพัฒนาชุมชนด้านทับช้าง ชุมชนคลอง เจ็ก ถนนรามคำแหงแยกถนนเสรี ไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้าน ปัญญารามอินทราคลองคูบอนบึงชุมชนเห็ดคลอง พระยาสุเรนทร์ถึงคลัง	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
20/1/2024, 17:44:35	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปถึง สนามกอล์ฟงานทำรถไฟไทยจีน4-2.และ.4-3	ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/1/2024, 17:54:24	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง คลองระ พีพัฒน์ บ.ยูนิค เร่งทำถนนปกติ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/1/2024, 15:09:47	ตรวจแนวท่อตำบลคลองนาตำบลคอนทราย ตรวจ แนวท่อตำบลหนองตีนนก ท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจแนวท่ออมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานี รถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอยแนวท่อบลือควาลัว 614 ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/1/2024, 16:48:39	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ต.ห้วยกะปิ บ่อดกปลาสามสาว เจ็นน ต.เหมือง สถานีรถไฟ บางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่ขจร Bv611 เขาพระบาท หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ต. บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนเก้ากิโล ตสุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

21/1/2024, 16:53:35	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลว 644 คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทร์ด้านทับช้าง ชุมชนคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบ แยกถนนเสรีไทยข้างโรงงาน panasonic ถนน คูขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราแยก หมู่บ้านปัญญาแผ่นดินไอส์แลนด์หน้าสวนสนุก wonder way ถึงแยกสำนักงานเขตคันนายาวคลอง คูบอนบึงชุมเห็ดถึงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
21/1/2024, 16:57:15	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจ piperack ท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลัง สถานีสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ ระยอง เข้าตรวจข้างกำแพงบริษัทไทยแท็ฟพีต้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้า ตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบล มะขามคู่ เลียบถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
21/1/2024, 17:45:30	สำรวจงานทั่วไป ติดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน เครื่องจักรทำงาน ตามจุดต่างๆ เข้าสำรวจ แนวท่อไม่พบเห็นอะไร ผิดปกติ ติดตามงาน งานต้นลวด ประปา ส่วน ภูมิภาค บริเวณสถานีรถไฟเขียงรากน้อย งานกำลัง เตรียมพื้นที่เพื่อที่จะดันรอบ สำรวจ แนวท่อ ทั่วไป ถึงดอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อ	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

21/1/2024, 18:04:01	งานตรวจแนวท่อ ต.บางพระไร่ขจรนาทูลุขยหิน เฝงสถานีรถไฟบางพระ ต.เหมืองบ่อคกปลา ด.อสนสุขบ้านมณีแก้วถนนข้าวหลาม ด.ห้วยกะปิ ขอยสารพัคข้างขอยโรงกระดาขอยศรีนครขอย บ้านผู้ใหญ่สงว ด.หนองข้างคอก ต.บ้านสวน	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/1/2024, 18:05:42	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึงหนองสีดา บ.ยูนิค ยังเร่งทำถนนตามปกติ	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/1/2024, 18:24:14	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงสถานี รถไฟหนองสีดาและงานทำรถไฟไทยจีน.4-6	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/1/2024, 17:25:21	เข้าร่วมประชุม ที่คลังลำลูกกา และได้ตรวจแนว ท่อ คลองสาม สถานีรถไฟเขียงรากน้อย คลอง พุทรา	สมชาย, สวรรค, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/1/2024, 17:52:19	เดินทางไปประชุมที่ลำลูกกาตรวจแนวจากคลอง พระยาสุเรนทร์แยกคูบอนถึงถนนรามอินทราแยก หมู่บ้านปัญญาหน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ด้าน ทับช้างคลองแม่จันถนนพัฒนาชนบทแยกกรมเกล้า ถึงบล็อกลว 644ตรวจบ่อาลวและวาลวแดงน้ำ เงินปกติ	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
22/1/2024, 17:54:58	เข้าประชุมลำลูกกา ร่วมทีมงาน	THM, สมจิตร, ไพฑูรย์, พิพรรถ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

22/1/2024, 18:07:18	ลำลูกกา สำรวจแนวท่อติดตามงาน ทำรั้วกำแพง ด้านหลังหมู่บ้านบุเลอวาร์ด เข้าตรวจสอบความ ปลอดภัยแนวท่อ ระยะห่างปักเสาเข็ม เมตร 50 สำรวจแนวท่อติดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณ ด้านหลังนิคมบางปะอิน เครื่องจักรทำงานตามจุด ต่างๆ รับแจ้ง จาการปลูกถม มีน้ำมันซึม เพชเชอ จำนวน 2 จุด เข้าตรวจสอบPT6331Aและ PT6331C มีรอยคราบน้ำมัน ระบาย แจ้ง สกาด้า ให้ รับทราบ แล้ว	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/1/2024, 15:41:12	เข้าตรวจเช็คควาล์วเขี้ยวแดง ที่ Bv651 และไม่พบ การรั่วซึมของน้ำมันปกติ	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
23/1/2024, 16:12:56	ตรวจแนวท่อตำบลโคกขี้หนอนตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอยตรวจแนวท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพานทองตรวจท่อปลอก วาล์ว614 ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสนิมที่ ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/1/2024, 16:42:51	งานตรวจแนวท่อ ด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ด.หนองข้างคอก ด.ห้วยกะปิซอยบ้านผู้ใหญ่สง ซอยศิริซอยน่ายซอยเอื้ออาทรหมู่บ้านมณีแก้ว ด.เมืองด.บางพระสถานีรถไฟทางพระถนน สุขาภิบาล9	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/1/2024, 17:12:18	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าตำบล ห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เลียบถนนสาย36 เข้า ตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

23/1/2024, 17:36:40	สำรวจแนวท่อ ติดตามงาน ซ่อมท่อระบายน้ำ ของ เจ้าหน้าที่ทอท ดอนเมือง KP 24 + 1094 บริเวณ บ่อบำบัดน้ำเสียของดอนเมือง ระยะห่างท่อ 5 เมตร คุณนิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ ทอท ดอนเมือง ดูงานซ่อม ท่อ หมายเลขโทรศัพท์ 086-970-7343 คุณวรเวช ลงพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่FPT ลงพื้นที่ดูหน้างาน ครบ งานที่ 2 หาระยะ แนวท่อต้น ให้ไปป้องกัน ท่อน้ำมัน KP 06 + 080 ข้างโรงเรียนแย้มสะอาด คุณวรเวชลงพื้นที่หน้างาน	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/1/2024, 17:58:59	ตรวจแนวท่อจากหน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง คลองภายนอกแยกรั้วเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบทคลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนคลอง แจ็ก ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนรามอินทรา ตรวจเช็คควาล์วแดงน้ำเงินในบ่อวาล์ว 642ปกติ ตรวจแนวถึงคลองบึงชุมเห็ดหนองระแหงคลังลำ ลูกกาปรับพื้นที่เพื่อจะเชื่อมทางเข้าออกบริเวณ คู่นานร่วมเกล้ากม9ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
23/1/2024, 18:00:38	ตรวจแนวท่อ จาก bv633บางปะอิน คลองข้าวสาร คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 คลอง ระพีพัฒน์ หนองแขง บ้านตลาด และหนองสีดา บ.ยูนิค ทำถนนและคันกันน้ำส่วนอื่นปกติ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/1/2024, 18:02:31	ตรวจแนวท่อ ถนนเก่ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน ถนนหนองยายบุ สถานีรถไฟศรีราชา ห้วย ยายพรหม ด.สุรศักดิ์ ค่านลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปีย์ เขาพระบาท ด.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



23/1/2024, 18:37:59	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันที่สถานีรถไฟเชียงราก น้อยจุดบ่อดันที่ทอดปะปาและเข้าดูคลองพุทรา และตรงหลังนิคมบางปะอินงานทำรถไฟไทยจีน	ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/1/2024, 12:46:46	เข้าตรวจเช็คการรั่วซึมของวาล์ว น้ำเงิน-แดง ที่ Bv653 ไม่พบการรั่วซึมปกติ	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
24/1/2024, 13:24:05	เข้าตรวจบล็อควาล์ว 631 รังสิต เข้าไปตรวจเช็ค วาล์ว ภายในบล็อก PT631A =PT631Bต่อ18 และ PT621A=PT621Bต่อ10นิ้ว ตรวจสอบไม่มีน้ำมัน ซึม ซึนอยู่ครบ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
24/1/2024, 16:02:57	ตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจแนวท่อสถานี รถไฟบางเคย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟละเชิงเทรา ตรวจแนวท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อ หมู่บ้านพูนศิริ ตรวจบล็อควาล์ว 616 ตรวจแนว ท่อถนน 304 ตรวจแล้วท่อดำบลคลองนา ตรวจ แนวท่อดำบลดอนทราย ตรวจแนวท่อสถานี รถไฟดอนสนันท์ ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/1/2024, 17:08:48	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันและปิกป้ายชั่วคราว ตั้งแต่คลองระพีพัฒน์ตรงKP79+902CP49/2 ย้อน กับตรงKP77+525.ปิกป้ายได้จำนวน20ป้าย งานทำรถไฟไทยจีน4-2ของบริษัทยูนิค	WRR, สมชาย, ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

24/1/2024, 17:14:55	สำรวจแนวท่อ ติดตามงานรถไฟไทย-จีน ปักขีบ ไฟ ข้างแนวท่อ KP 37 + 51 คลองพุทรา ระยะห่างห่างท่อ 150 ซม. เฝ้าดูความปลอดภัย แนวท่อกันเรียบร้อยดีศรีบ สำรองแนวท่อ ทั่วไป เชียงรากน้อยเชียงรากใหญ่ สวนพริกไทยรังสิต บริเวณ KP 20 + 290 คลองรังสิต มีรถแม็คโคร เคลื่อนย้ายแนวท่อ เข้าตรวจสอบพบเหตุภัยให้ คำแนะนำ คนขับแม็คโครรับทราบ สภาพ เหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปถึงดอนเมือง	สวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/1/2024, 17:26:20	ตรวจแนวท่อจากแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้า ตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซ โรงโม่ หนอง มะนาว เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่ เหนือ เข้าป้อมสเคชั่นศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
24/1/2024, 17:32:39	งานตรวจแนวท่อ ต.หนองคำสิ่งตรวจที่A/Bที่ bv613ไม่มีน้ำมันซึม หลังโรงเรียนพานทองต. ดอนหัวฬ่อซอยขุมทองบ่อน้ำนคร ต.นาป่าซอย ประชาธิปไตยท้องทุ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ ต. บ้านสวนซอย11 ต.หนองข้างคอกตรวจข้อต่อที่ A/Bไม่มีน้ำมันซึมbv612	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/1/2024, 17:43:58	ตรวจแนวท่อจากบล็อควาล์ว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับ ช้างชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลอง บึงกุ่มเข้ควาล์วน้ำเงินแดงที่บล็อควาล์ว 643 เป็น ปกติแยกเสรีไทยคลองครุถนนรามอินทราแยกผู้ บอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ เข้ควาล์วน้ำ เงินแดงในบ่อวาล์ว641เป็นปกติและตรวจแนวถึง คลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ



24/1/2024, 18:14:19	ตรวจแนวท่อถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะร่า คลองทับยาวตำบลชุมทอง คลองลำมะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิว แขวงลำปลาทิว ตรวจสอบ PT A-B บล๊อคควาล์ว 618 ไม่มีคราบ น้ำมันรั่วซึมครบตรวจแนวท่อสถานีรดไฟคลอง หลวงแพ่ง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองอุดม ชลจร	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/1/2024, 18:19:20	เช็คแนวท่อและปักป้ายชั่วคราวจากคลองระ พีพัฒน์ย้อนมาทางภาษี	WRR, สมชาย, ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/1/2024, 18:33:25	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ต.ห้วยกะปิ บ่อตกปลาสามสาว เจ็นัน ต.เหมือง สถานีรดไฟ บางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุไร้จอร์ เขาพระ บาท หม่อมปิยี่ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ต.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรดไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/1/2024, 11:45:27	เกิดเหตุต้นไม้หักโค่นทับเสาไฟฟ้าระบบ22KV แล้วเกิดไฟไหม้บริเวณแนวท่อน้ำมันของแทป ไลน์และท่อแก๊สของปตท.เวลาประมาณ 23.30น. พื้นที่บริเวณริมถนนสาย36 ช่วงต่างระดับโป่ง ก่อนถึงรร.นานาชาติ เข้าตรวจสอบหน้างาน พร้อมทีมงานปตท.จุดเกิดเหตุตรวจพบมีเสา ไฟฟ้าหักโค่นจำนวน5ต้นแล้วเกิดไฟลุกไหม้ บริเวณแนวท่อบริเวณKP38+235แล้วระยะที่เสา หักโค่นเป็นระยะทางประมาณ330 เมตรจากAGM 38 ตอนนี้ทางการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาพัทธากำลัง ดำเนินการแก้ไขและแจ้งทีมCHD เพื่อทำการ ตรวจสอบครับ ผู้ประสานงานการไฟฟ้าภูมิภาค คุณ ป๋อ 0988001892 กฟภ.พัทธ	THM, พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มามดาพุต-ศรีราชา

25/1/2024, 16:12:43	จ.น.ท.ไทยออยล์ ตรวจหน้างานน้ำเซาะแนวท่อ เพื่อหาแนวทางแก้ไขบริเวณKp3+678รร.บุญ จิตวิทยาคม ช่วงประสงค์0848803630ผู้ ประสานงานไทยออยล์	THM, สมจิตร, ตุ๋.และจ.น.ท. ไทยออยล์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/1/2024, 16:23:21	ตรวจแนวท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานีรดไฟพานทอง ตรวจเนื่อทอดตำบลเกาะลอย ตรวจเนื่อท่อ บล๊อคควาล์ว 614 ตรวจแนวท่อ ตำบลหนองดินนก	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/1/2024, 17:14:25	ตรวจแนวท่อจากมบตาพุตเข้าตรวจ piperack ท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกการ์ดมบตาพุต เข้าหลัง สถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าสู่ย้วยยี่พิชไร้ ระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้ามบตา พุต เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนน ห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบล หนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มามดาพุต-ศรีราชา
25/1/2024, 17:30:07	งานตรวจแนวท่อ ต.บางพระถนนสุขาภิบาล9ไร่ ขจรชอยหินเพิงสถานีรดไฟบางพระ ต.เหมืองบ่อ ตกปลา ต.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้ว ต.ห้วยกะปิเอื้อ อาทรชอยอนามัยชอยสารพัคข้างชอยคีรีนครชอย น้ำแม่ผู้ใหญ่ฮวง ต.หนองข้างคอกสถานีรดไฟชลบุรี ค.บ้านสวน	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

25/1/2024, 17:33:48	ทั่วไป ติดตามงาน รถไฟฟ้าไทยจีนบริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆเข้าตรวจสอบ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติครับ ติดตามงานทำรั้ว กำแพงของชาวบ้านข้างแนวท่อ บริเวณตรงข้ามชาวธรรมศาสตร์ ระยะห่างจาก ท่อ 150 ซม เข้าพูดคุยผู้รับเหมา ให้รับทราบ แนวท่อสำรวจแนวท่อ บริเวณใกล้คลองรังสิตบางขุน รถมอเตอร์ไซด์วิ่งบริเวณใกล้แนวท่อ งานสำรวจแนวท่อทั่วไปไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สุวรรณ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/1/2024, 17:46:14	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลองสองคลองหนึ่ง แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุฑถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
25/1/2024, 17:50:10	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองหันตรา คลองพระแก้ว สะพาน33 คลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค เร่งทำถนนปกติ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/1/2024, 17:59:06	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครสถานีรถไฟเชียงรากน้อยตรงสะพานข้ามทางรถไฟ หมายเลข9และตรงคลองพุทราและหลังนิคมบางปะอินBV633และBV634งานทำรถไฟฟ้าไทยจีน4-2. และ4-3	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/1/2024, 19:11:57	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระตำบลบางเตย คลองสมอเซ คลองเปรง ตำบลคลองเปรง คลองอุดมชลจร พระองค์เจ้าไชยมาไตรจิต	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/1/2024, 10:16:07	งานตรวจร่วม สำนักงานเขตดอนเมือง ปราบผิว ถนนลานจอดรถ บริเวณบนหลังท่อ คูณวระ และ เจ้าหน้าที่FPT ลงพื้นที่ตรวจร่วม	สุวรรณ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง

26/1/2024, 11:30:41	งานค้นท่อร้อยสายไฟฟ้า(HDD)115KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ชลบุรี ท่อร้อยสายไฟ ขนาด160มม.จำนวน8ท่อบริเวณริมถนนสาย36 KP39+021ทางเข้าสำนักงานขนส่งบางละมุง ร่วมตรวจกับทีมงานการไฟฟ้าและปตท. จะดำเนินการค้นท่อตลอดแนวท่อน้ำมันและท่อแก๊ส ระดับความลึกประมาณ4เมตร ระดับท้องท่อน้ำมันอยู่ประมาณ2.80ม. จะดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตมาก่อนครับผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คุณหัตถการ 06-5351-4591	THM, สมจิตร, พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
26/1/2024, 15:58:34	ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ตรวจ แนวท่อ ตำบล คลองนา ตรวจแนวท่อตำบลดอนทราย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสีนันท ตรวจแนวท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจแนวท่อคลองนาล้าง ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจบัสสูทาลัว 614 แนวท่อปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/1/2024, 17:09:52	ตรวจแนวท่อและดูงานทั่วไปตามแนวท่อถนนสาย36ตำบลโป่ง หนองปลาไหล แหลมฉบัง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
26/1/2024, 17:15:44	งานตรวจแนวท่อ ต.หนองคำหลังโรงเรียนพานทอง ต.ดอนหัวฬ่อซอยยุงทองบ่อน้ำนคร ต.นาป่าซอยประชาธิปไตยซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ ต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ต.หนองข้างคอกซอยโรงสี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/1/2024, 17:26:57	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อยคลองพุทราและหลังนิคมฯ บางปะอินBV633.BV634.BV635.BV636	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

26/1/2024, 17:48:51	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลองสองคลอง หนึ่งบริเวณแยกพัฒนาชนบท 3 มีงานปรับปรุง ขยายผิวจราจรบริเวณเคที 25 + 500 ไม่มี ผลกระทบต่อนวท่อคลองแม่จันคลองด้านทับ ข้างคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยข้าง โรงงาน panasonic ถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึง ถนนรามอินทราแยกสวนสนุก wonder world หน้าแฟชั่นไอส์แลนด์หมู่บ้านปัญญารามอินทรา คลองบึงชุมเห็ดหนองระแหงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
26/1/2024, 17:49:27	สำรวจแนวท่อ งานตรวจร่วมเจ้าหน้าที่เขตดอน เมือง ปรับถนนลานจอดรถ สำรวจแนวท่อลำลูกกา เทศบาลเมืองท่าสาวย คลอง 3 รังสิต รดแม่โค รลอกคลอง เก็บผักตบ บริเวณใกล้แนวท่อ งาน ของเทศบาลรังสิต เข้าตรวจสอบพูดคุยเจ้าหน้าที่ ให้เฝ้าระวังแนวท่อ เจ้าหน้าที่รับทราบ ติดตาม งานทำรั้วกำแพง ด้านหลังหมู่บ้านบลูเอวาร์ด ไม่ พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ สถานีรถไฟ เชียงรากน้อย งานซ่อมท่อของFPT	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/1/2024, 17:52:00	ตรวจแนวท่อคลองหันตรา คลองดอนกลาง คลอง พระแก้ว สะพาน33 และคลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค เร่งทำถนนส่วนอื่นปกติ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/1/2024, 15:16:04	ตรวจเช็ควาล์วขาว/แดง/ท่อหัวและพื้นที่รอบๆบ่อ วาล์ว611 ไม่พบการรั่วซึม	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

27/1/2024, 17:06:44	ตรวจแนวท่อถนนสาย36 เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้า ตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล คลองตาหรี เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหนองมะนาวเข้าหลัง หมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบังห้วย บ้านนา เมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่2 ถนนสุขุมวิท เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าปั้มสแตนชั่นศรีราชา	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
27/1/2024, 17:08:06	งานตรวจแนวท่อ ต.เมืองหมู่บ้านมณีแก้ว ต.แสน สุขถนนข้าวหลาม ต.ห้วยกะปิขอยเอื้ออาทรขอย สารพัดช่างขอยอนามัยขอยบ้านผู้ใหญ่อ่าง ต. หนองข้างคอก ต.บ้านสวน	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/1/2024, 17:21:24	สำรวจงานทั่วไป จากบล็อกลาว 633 บางปะอิน ติดตามงานรถไฟไทย - จีน บริเวณด้านหลังนิคม บางปะอิน สำรวจแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ บริเวณคลองพุทรา มีงานขุดเปิดสคอม่อ ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ บริเวณ สถานีรถไฟเชียงรากน้อย ติดตามงานคัน ลวดประปาส่วนภูมิภาค ผู้รับเหมา เตรียมพื้นที่ งานคันลวดประปา ดำรงแนวท่อ บริเวณ ด้านหลังนวนคร ชาวบ้านถมที่บริเวณข้างแนวท่อ เข้าตรวจสอบพูดคุยกับผู้รับเหมา ให้รับทราบแนว ท่อ สำรวจแนวท่อด้านหลังนวนคร มีชาวบ้าน ทำ เตาเผาถ่านบริเวณหลัง ท่อ ของFPT, เข้า ตรวจสอบพูดคุยชาวบ้านที่เผาถ่าน ให้ย้ายออก บริเวณแนวท่อ รายงานให้เจ้าหน้าที่FPT ให้ รับทราบ ตรวจสอบแนวท่อ ถึงดอนเมือง เข้า หน้าที่ท.อ.ธ ต่อท่อน้ำเสีย คีนสภาพ พื้นที่ ครัว	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

27/1/2024, 17:31:28	ตรวจแนวท่อ TR1 สถานีรถไฟแหลมฉบัง ท่อ แยกปั๊มบางจาก แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.วัดมโนรม บ้านนม ตึกสุขุม ที่ดินSCC ซากขายจีน ต.ทุ่งสุขลา ถนนแก๊กโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานี รถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่าย ลูกเสือวชิราวุธ หม่อมปีย์ เขาพระบาท BV611 ต. บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
27/1/2024, 17:33:51	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV634กับมาถึง สวนพลิกไทงานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-2	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/1/2024, 17:36:21	ตรวจแนวท่อดำบลคลองนา ตรวจ แนวท่อ ตำบล ดอนทราย ตรวจ แนวท่อดำบลหนองบัว ตรวจ แนวท่อดำบลหนองตีนนก ตรวจแนวท่อดำบล โคกขี้หนอน ตรวจแนวท่อดำบลเกาะลอย ตรวจ บ่อกวาลัว 614 ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/1/2024, 17:47:04	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองสีดา จุดคลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค เร่งทำถนน และเริ่มเจาะ เข็มตามปกติ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/1/2024, 19:15:13	ตรวจแนวท่อหลังคลัง ถนนหทัยราษฎร์ตำบลลาด สวาย ซอยกาญจนา 01 คลองหนองระแหง ถนน หนองระแหงหน้า IDU24" อยู่พบมีรถแบคโฮขุด เอาดินได้สายส่งช่วงKP131+008ไปถมที่ ตรวจสอบแนวท่อแล้วเหลือหลังท่ออยู่ 70 ซม. ประสานงานกับคุณทรงพล081-4893482ทราบว่า ขุดดินมาถมเพื่อสร้างอู่พิคให้กับม.วิลาจีไอที่ กำลังก่อสร้างใหม่ข้างqibuเข้าครับตรวจแนวท่อ ซอยหทัยราษฎร์39ถนนนิมิตรใหม่เขตคลองสามวา	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

28/1/2024, 16:22:04	ตรวจท่อสถานีรถไฟละเชิงเทรา ตรวจท่อดำบล หน้าเมือง ตรวจบ่อกวาลัว 616 ตรวจท่อดำบล คลองนา ตรวจท่อดำบลดอนทราย ตรวจท่อ ตำบลหนองบัว ตรวจท่อสถานีรถไฟคอนจีนนทร์ ตรวจบ่อกวาลัว 614 ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/1/2024, 16:31:30	เบิกเสาป้ายคำเตือน BV651และตรวจแนวท่อ ถนนสาย36 ผ่าน ต.มะขามคู่ จ.ระยอง ต.เขาไม้ แก้ว ต.โป่ง จ.ชลบุรี	สมจิตร	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
28/1/2024, 16:44:39	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจpiperack ท่อ 16 เข้าหลังโรงแยกการคมาบตาพุด เข้าสู่ยวัญชัย พีซีไรระยอง เข้าถนนบ้านล่างห้วยโป่ง เข้าชุมชน คอกวัว เข้าพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วย โป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ตรวจถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
28/1/2024, 16:59:57	สำรวจงานทั่วไป ติดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน คลองพุทรา เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ สถานี รถไฟเชียงรากน้อย ด้านหลังนวนครสวนพริกไทย ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ	สวรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/1/2024, 17:39:55	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลอง พระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแห่งตำบล หลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา บ่อขยะชุมทอง คลอง ลำไธ้แบนตำบลชุมทอง ถนนทับยาว คลองลำ มะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิวพบมีเรือ ขุดลอกคลองของกรมชลประทาน 1 ลำกำลัง ทำงานอยู่ได้ประสานงานกับคนขับเรือคุณ บังมัด 0623494270แล้วไม่ได้ขุดลอกคลองตักเฉพาะ วัชพืชขึ้นเท่านั้น	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



28/1/2024, 17:58:36	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน คลองคอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33บ.ยูนิคเจาะเข็ม bv637 ภาษี และคลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค เร่งทำถนนเริ่ม เอาหินคลุกลง ส่วนอื่นปกติ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/1/2024, 17:06:48	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันและปักป้ายชั่วคราวเสร็จ มไกล่สถานีรถไฟหนองกวยจำนวน6ป้ายแล้วมา ซ่อมป้ายเก่าไกล่คลองพระแก้ว	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/1/2024, 17:18:20	ตรวจแนวสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลอ พระองค์เจ้า คลองหลวงแพ่ง ต.หลวงแพ่ง อ.ร่วม พัฒนาคลองลำหระรำ อ.ทับยาวช.4คลองจามะละกอ ต.ชุมทอง คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิว ม.ฟล ร่ววิลด์ คลอลำหิน BV619ตรวจสอบPT-A-Bไม่มี คราบน้ำมันซึม	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/1/2024, 17:37:25	สำรวจแนวท่อ ติดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณ คลองพุทรา KP 31 + 600 ดินทรุด ข้างแนวท่อ ที่ ปักซีลไฟล ระยะห่าง 200 ซม ข้าง ท่อ ดิน ทรุด คุณวรเวชลงพื้นที่ตรวจหน้างานครับ สำรวจแนว ท่อทั่วไปถึงดอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบ เห็นอะไรผิดปกติ	สุวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/1/2024, 17:56:10	ตรวจแนวท่อจากบ่อบำบัด station ศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้า ห้วยบ้านนาหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าตรวจ หลังหมู่บ้านมารวย เข้าตรวจหนองมะนาวหนอง สะเดา เข้าตรวจคลองบางละมุง เข้าคลังก๊าซโรง โปิยะ หลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าตำบลหนอง ปลาไหล ถนนสาย 36 ต่างระดับ ไปยังเข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
29/1/2024, 17:58:06	ตรวจเช็คแนวท่อและปักป้ายชั่วคราวไกล่สถานี รถไฟหนองกรวยและซ่อมป้ายเก่าคลองพระแก้ว	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

29/1/2024, 18:10:34	ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอยตรวจแนวท่อตำบล หน้าประตู ตรวจท่อตำบลพานทอง ตรวจท่อนิคม อมตะนคร ตรวจแนวท่อคลองอ้อมแก้ว ตรวจ แนวท่อตำบลเกาะลอย	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/1/2024, 18:30:26	งานตรวจแนวท่อบ่อบำบัดศรีราชาถนนแก๊กโกลด์.สุร ศักดิ์สถานีรถไฟศรีราชา ต.บางพระค่ายลูกเสือรั วม้อมปรีโรงจรรยาพูนสถานีรถไฟบางพระ ต.เห มืองบ่อตปลา ต.ห้วยกะปิขอยเอื้ออาทรขอย ศิริต.หนองข้างคอก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/1/2024, 18:38:39	ตรวจแนวท่อและเปลี่ยนป้ายคำเตือนที่ราษฎร์คาง จำนวน9ป้าย บ่อบำบัดศรีราชา TR1 สถานีรถไฟแหลม ฉบัง แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.วัดมโนรม ตึกสุขุม ที่ดินSCC ซากยายจีน ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
30/1/2024, 15:21:27	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ตรวจแนว ท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อและบ่อบำบัด 616 ตรวจ แนวท่อ ถนน 304 ตรวจแนวท่อตำบล คลองนาและตำบลดอนทราย ตรวจแนวท่อตำบล หนองตีนนก ตรวจ แนว ท่อตำบลเกาะลอย ตรวจ บ่อบำบัด 614 แนวท่อปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/1/2024, 17:36:08	ตรวจแนวท่อจากบ่อบำบัด 644 แยกกรมเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลอง แม่จันด่านทับช้างชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กมีเรือชุด มาจอดรอทำงานอยู่ตรวจแนวจากถนนรามคำแหง แยกเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราบึง ชุมเห็ดหนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ


30/1/2024, 17:41:22	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจ piperack ท่อ16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกการรีดมาบตาพุด เข้าหลัง สถานสงเคราะห์เด็กกระของ เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร ระยอง ถนนบ้านล่างถนนหนองหว้า เข้าตรวจ ชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจ พื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนอง บอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
30/1/2024, 17:43:45	ตรวจแนวท่อ รร.วัดมโนรม.ตึกสุชุม ที่ดินSCC ซากยายจีน ด.ทุ่งสุขลา ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ด.สุรศักดิ์ Bv611 ไร่ขจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานี รถไฟบางพระ ด.บางพระ เจ็นัน บ่อตกปลาสาม สาว ด.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ด.ห้วยกะปิ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/1/2024, 17:44:16	งานตรวจแนวท่อ ด.หนองคำสิงตรวจสอบที่วA/B bv613 ไม่มีน้ำมันซึมหลังโรงเรียนพานทอง ด. ดอนหัวพ้อบ่อน้ำนกร ด.นาป่าซอยประชาอุทิศ ซอยท้องคี่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ ด.หนองรี หนองพะเนียง ด.บ้านสวน ด.หนองข้างคอก bv612ตรวจสอบที่วA/Bไม่มีน้ำมันซึมbv612	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/1/2024, 17:53:20	สำรวจแนวท่อ ติดตามงาน รถไฟฟ้า - จีนบริเวณ คลองพุทรา KP 37 + 600 ดินทรุด ข้างแนวท่อ ตอม่อรถไฟ เส็กแนวท่อบัก ป้ายระยะห่าง ซิลไฟ 200ชม ดินทรุด คุณประนอม ลงพื้นที่ตรวจร่วม สำรวจแนวท่อตัดหญ้า ป้ายเตือนแนวท่อ หลู่ปก คลุม คุณวรเวชลงพื้นที่ ดูหน้างาน	สวรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

30/1/2024, 17:56:13	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองสีดา บ.ยูนิค ทำถนนและเจาะเข็มปักดินส่วนอื่นเรียบร้อยดี	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/1/2024, 18:01:15	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนครและ สถานีรถไฟเขียงรากน้อยและคลองพุทราและ หลังนิคมฯบางปะอินงานทำรถไฟไทยจีน4-2.และ 4,-3.	สวรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/1/2024, 19:08:56	หมุน สมบัติได้พาผ.ร.ม.ตรวจพื้นที่จุดที่จะแก้ไข แนวท่อดินถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะร่า ถนน ทับยาวแขวงลำปลาทิว	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/1/2024, 16:19:53	ตรวจแนวท่อดำบลหนองตีนนก ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อดำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อนนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อดำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อดำบลโคกขี้หนอน ตรวจบัสลือกวาลัว 614 ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/1/2024, 16:31:19	งานตรวจแนวท่อ ด.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้ว ด. ห้วยกะปิขื่ออาหารซอยโรงกระดาษซอยศิรินคร ซอยบ้านผู้ใหญ่อัง ด.หนองข้างคอกสถานีรถไฟ ชลบุรี ด.บ้านสวน	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/1/2024, 17:08:10	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าถนนสาย36 เข้า ตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซ โรงปิ๊ะ เข้า หลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองมะนาว เข้า หลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือ ถนนเทศบาล2 ถนนสุขุมวิท บ้มสเดชั่นศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา




31/1/2024, 17:14:52	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลวแล้ว 644 แยกแรมเกล้า คลอง 2 ต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จัน ด้านทับช้างวัดราษฎร์บัวขาวชุมชนแสงมณีแยก สำนักงานเขตสะพานสูงคลอง เจ้าถนน รามคำแหงแยกโรงงาน panasonic เสรีไทยคลอง ครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่น ไอส์แลนด์แยก หมู่บ้านปัญญาคองคู่บอนบึงชุมเห็ดคลองชะล่า ใหญ่บล็อกลวแล้ว 641 ถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
31/1/2024, 17:29:12	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล เลียนป้ายคำเตือนที่ ชำรุด1ป้ายขอขุดถนน ด.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ ชาก ขายจีน ที่ดินSCC ตึกสุขุม บ้านนม รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/1/2024, 17:41:50	สำรวจงานทั่วไป จากบางปะอิน ติดตามงานรถไฟ ไทยจีนบริเวณคลองพุทธา รังสิต ลำลูกกา เทศบาล เมืองท่าสวาย หมู่บ้านซื้อตรงหมู่บ้านทิวสน คลอง 3 คลอง 2 คลอง 1 รังสิต ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบ เห็นอะไรผิดปกติ	สวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
31/1/2024, 18:21:57	ตรวจร่วมแนวท่อ กับ การรถไฟ _บ.ยูนิค และHSR CSC มาร์คจุดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร รถไฟไทย_ จีน ที่ดอนกลาง วัดวิมลหนองกรวย	สมชาย, ประพนธ์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

31/1/2024, 19:17:21	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร บาง พระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนาคำบลชุมทอง หลังคลังลำลูกกาตำบลลาดสวายถนนหทัยราษฎร์ จุดที่จะมีงานคันต่อร้อยสายไฟฟ้าผ่านแนวท่อ และจุดที่จะคันแนวท่อประปาผ่านแนวท่อยังไม่ ดำเนินการครับ สวนแนวท่อคลองหนองระแหง ถนนหนองระแหงหน้า idu ซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนนิมิตรใหม่ คลองสองตะวันออก ถนนวัดสุข ใจเขตคลองสามวา	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
------------------------	---	--------	-----------------------------------



UPDATE ข้อมูลการทุจริตตัวของพื้นที่ดินและที่ดินแปลงและพื้นที่

PIPE ROUTE	การทุจริตตัวของพื้นที่ดิน	ที่ดินแปลงที่ดินแปลง	ที่ดินแปลงที่ดินแปลง	หมายเหตุ
PIPELINE1 (SRC-BV613)	ไม่พบการทุจริตตัวของพื้นที่ดิน	KP0+001-KP7+600	KP07+600-KP45+876	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE1 (BV613-LLK)	ไม่พบการทุจริตตัวของพื้นที่ดิน	KP75+100-KP133+500	KP45+950-KP75+100	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE2(LLK-DMA)	ไม่พบการทุจริตตัวของพื้นที่ดิน	KP0+001-KP29+600	-	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE3(LLK-SRB)	ไม่พบการทุจริตตัวของพื้นที่ดิน	KP0+001-KP92+170	18+778-53+662	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE4(LLK-SBA)	ไม่พบการทุจริตตัวของพื้นที่ดิน	KP0+001-KP37+860	-	-
PIPELINE5 (MTP-SRC)	ไม่พบการทุจริตตัวของพื้นที่ดิน	KP0+001-KP61+535	0+250-32+662	ติดตั้งเสาริมในพื้นที่จุดเสี่ยง



Wirat M.4/2/2024

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

DATE	ลงพื้นที่ติดตามงาน	NAME	PIPELINE
1/2/2024, 11:57:52	งานติดตั้งสายไฟฟ้าHDDของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน2จุด จุดที่1บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนามแข่งรถพระเชลวีศรีนครินทรวิโรฒสาย36ตรวจ ร่วมกับทางไฟฟ้าปตท.และผู้รับเหมาบริษัท อินเตอร์ลิงKP32+165จุดนี้จะดำเนินการค้นท่อ ตลอดกลุ่มท่อแก๊สปตท.และแนวท่อน้ำมันของเทป ไลน์ในระดับ5เมตร แนวท่อน้ำมันลึกรวมทั้งท่อ 2.70 เมตรจุดที่2 บริเวณก่อนถึงต่างระดับไปริม ถนนสาย36 ตรวจร่วมกับทางไฟฟ้าปตท. และผู้รับเหมาบริษัทRSS การไฟฟ้าภูมิภาค คุณจัก วิช 098-4530851	THM, พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาเหตุ-ศรีราชา
1/2/2024, 16:41:12	ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบล บางไผ่ตรวจbv615 ตรวจแนวท่อ คอนทราย ตรวจ แนวท่อตำบลหนองบัว ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟ ดอนสีนทร์ ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนกกถึง bv614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/2/2024, 16:50:40	ตรวจแนวท่อตำบลโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง เข้า ตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้า หลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองมะนาวหนอง สะเดา เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะ แหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือ แยกเนินไร่ 2 ถนน เทศบาล 2 เข้าปั้ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาเหตุ-ศรีราชา

1/2/2024, 16:53:28	งานตรวจแนวท่อ ด.นาป่าขอยวัดท้องทุ่งถนนสุข สามารถขอยเขาน้อยขอยบุญล้ำด.บ้านสวนสถานี รถไฟชลบุรีด.หนองข้างคอก ด.บ้านสวนขอย ผู้ใหญ่ช่วงขอยศิริขอยโรงกระดามขอยสารพัด ข้างถนนข้าวหลาม	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/2/2024, 17:30:10	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ด.สุรศักดิ์ เปลี่ยนป้ายคำเตือนชำรุดค่ายลูกเสือวชิราวุธ หม่อมปีย์ เขาพระบาท ด.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/2/2024, 17:36:11	เช็คแนวท่อ KT 11 + 200 หมู่บ้านบุเลอวาร์ด งาน ปักเสาเข็มทำรั้วกำแพง ข้างแนวท่อ เพื่อที่จะทำ คานรอยผ่านหลังพ้อ คูณวเรขลงพื้นที่ดูหน้างาน	สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
1/2/2024, 17:41:35	ตรวจแนวท่อและติดตามงานเรื่องของสำนักงาน ระบายน้ำลอกคลอง แจ็ก บริเวณเคพีที่ 19+080 วันนี้ยังขุดไม่ถึงแนวท่อผ่านและตรวจแนวถึงคลัง ลำลูกกาหน้าเข้คหาตำแหน่งแนวท่อน้ำดับเพลิง บริเวณอาคาร2 ลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
1/2/2024, 18:12:55	วันนี้เข้าดูงานขุดเปิดหัวเข็มตรงP1362ครบและ เข้าดูคลองพุทราP1309ถมดินเพื่อถอนซีทไฟลอปัก ใหม่	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/2/2024, 18:19:29	ตรวจเช็คแนวท่อ คลองสาม หมู่บ้านจัดสรรที่จะ ทำรั้วกำแพง	สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/2/2024, 15:55:19	ตรวจเช็ควาล์วขาว แดง ท่อหัวและพื้นที่Bv611ปกติ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/2/2024, 16:35:58	งานตรวจแนวท่อแนวท่อ ด.หนองคำสิงห์หลัง โรงเรียนพานทอง ด.ดอนหัวพ้อขอยยุงทอง ด.นา ป่าขอยประชาติขอยท้องทุ่งขอยเขาน้อยขอย บุญล้ำ ด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีขอยโรงสี ด. หนองข้างคอก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

2/2/2024, 16:37:13	เข้าตรวจเช็คท่อและวาล์ว น้ำเงิน-แดง ที่บล็อกลูก วาล์ว651 ไม่พบน้ำมันรั่วซึมปกติครับ	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
2/2/2024, 16:44:19	ตรวจร่วมกับการไฟฟ้าจะเชิงเตรา บั๊กเสาไฟฟ้า ขนาด 22 kv ช่วง บล็อกลวาล์ว 6 1 5 จำนวน 10 ต้น ระยะ 40 เมตร ต่อต้น ประสานงานกับการไฟฟ้า ตรวจสอบและดำเนินการปักเสา ไฟ ยังไม่แล้ว เสร็จ จะเข้าดำเนินการเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบอีก ที่ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การ ไฟฟ้า คุณอภิชาติ 089-740-5654 ทุกคืนระยะห่างแนวท่อ 1.50เมตร	NPT, ถนนม จิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/2/2024, 16:53:02	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจ piperack ท่อ16นิ้วในนิคม มาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้า ศูนย์วิจัยพีซีไรระยอง เข้าตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วย โป่ง-หนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
2/2/2024, 17:18:45	งานตรวจร่วม เจ้าหน้าที่FPT KP25+00คลองในจิม งาน รอกคลอง ของสำนักงานเขตดอนเมือง ปิด กั้นน้ำ วาง อุ้งบักแบ้คกั้นน้ำบนหลังท่อ เพื่อที่จะ ลอกคลอง คูณวเรขลงพื้นที่ดูหน้างานครับ งาน สำรวจแนวท่อดอนเมือง -รังสิต ติดตามงานรถไฟ ไทยจีนบริเวณคลองพุทรา รดแม่โครทำงานอยู่ ข้างแนวท่อ เข้าตรวจสอบ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/2/2024, 17:43:04	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ด.สุรศักดิ์ ไร่ขจรห้วย สุคสัย นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟ บางพระ ด.บางพระ บ้านเจ็นัน บ่อดกปลาสามสาว ด.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ด.ห้วยกะปิ BV611เช็ควาล์ว	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

2/2/2024, 18:09:11	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันคลองด่านทับช้างชุมชนแสงมณีติดตามเรือชุดที่คลองจี้กวันนี้เรือชุดไม่ได้ทำงานตรวจแนวถึงถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนน คู่นาน3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าสวนสนุก wonder world แฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
2/2/2024, 18:34:30	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองพุทราและหลังนิคมบางปะอินและตรงหลังหมู่บ้านทองธรรมชาติแล้วไปดูจุดที่จะดันท่อน้ำ4นิ้วขนานแนวท่อน้ำมันทาง3เมตรตรงคลองระพีพัฒน์ของบริษัทยูนิค	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18"ลำลูกกา สระบุรี
3/2/2024, 16:11:18	ตรวจแนวท่อดำบลหนองดินกตรวจแนวท่อดำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ตรสจท่อนิรลไฟพานทอง ตรวจท่อกลองชลประทานพานทอง ตรวจท่อดำบลหน้าประตูตรวจbv614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/2/2024, 16:48:10	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วกิโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท ด.บางพระ ชากายาจีน ที่ดินSCC ด.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/2/2024, 17:03:45	สำรวจแนวท่อ ติดตามงานรถไฟไทยจีน เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆ สำรวจไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ ดัดหัวบาบริเวณ บ้ายเดือนแนวท่อตามจุดต่างๆ ให้มองเห็นชัดเจน	สวรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

3/2/2024, 17:12:28	งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามด.ห้วยกะปิขอยเอื้ออาทรขอยสาระพัดช่างขอยโรงกระดาขอยศิรินครขอยบ้านผู้ใหญ่อ่าง ด.หนองข้างคอก ด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/2/2024, 17:19:50	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง ถนนสาย 36 เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุง หนองสะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมารวย หลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าจุดเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 ถนนสุขุมวิท เข้าหลังสถานีรถไฟแหลมฉบัง เข้าจุดIDU-TR-1 เข้าปั๊ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
3/2/2024, 17:29:09	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลวแล้ว644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้างชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยถนนคู่นาน3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์หน้าแฟชั่น ไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองคูบอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
3/2/2024, 17:40:20	ตรวจแนวท่อและดูคันลวดท่อสูบน้ำ ของ บ.ยูนิค ที่คลองระพีพัฒน์ ห่างท่อส่ง3เมตร เรียบร้อยดี ส่วนตรงสายเอเชีย การไฟฟ้าและผู้รับเหมาได้ทำการรื้อถอนเสาไฟเก่าจำนวน4ต้น ไม่มีผลกระทบกับเรา	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/2/2024, 18:13:18	วันนี้ขุดเปิดหัวเข็มP1364ตรงหลังนิคมบางปะอิน และที่คลองพุทราP1309ทอนซีทไฟลเพื่อที่จะปักใหม่	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



3/2/2024, 19:08:48	ตรวจแนวท่อถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาว คลอง ลำมะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาหัว หมู่ บ้านพลอราวิลล์ เขตลาดกระบัง หมู่บ้านกฤษฎา ซอยประชาร่วมใจ 41ซอยประชาร่วมใจ43	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/2/2024, 17:27:47	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลอง พระองค์เจ้าไชยานุชิตพบมีเรือขุดเข้ามาทำงาน1ลำ ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง ถนน ร่วมพัฒนา ถนนทับยาวได้แก้ไขขุดสายCPลงดิน ร่วมกับคุณสงวน	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/2/2024, 17:45:02	สำรวจแนวท่อติดตามงานรถไฟไทย - จีนปักชิต ไพล์ ข้างแนวท่อ kfp 37 + 100 คลองพุทรา ระยะห่างจากท่อ 180 ซม. เผื่อติดตามความ ปลอดภัยแนวท่อเรียบร้อยดี สภาพเหตุการณ์ สำรวจแนวท่อทั่วไป สถานีรถไฟเชิงรากลน้อย คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ติดตามงาน ทำรั้วกำแพง ด้านหลังหมู่บ้านบุเลอวาร์ด งานไม่ เคลื่อนไหว สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไป เรียบร้อยดี	สุวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/2/2024, 17:48:55	ตรวจแนวท่อจากตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่ง- หนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย36 เข้าตลาด เจริญชัย แยกขน่าไร่ เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบล โป่ง ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล คลองตาหรี เข้าบ่อขยะ	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
4/2/2024, 17:59:05	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง คลองระ พีพัฒน์ บ.ยูนิคทำถนนและเจาะเข็มปกติ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/2/2024, 18:03:09	งานตรวจแนวท่อ ต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ซอย11 ต.นาป่าญญี่ลำซอยเขาน้อยถนนข้าวหลาม ซอยวัดท้องกึ่ง ต.ดอนหัวฬ่อบ่อน้ำนครซอยยุง ทอง	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

4/2/2024, 18:54:15	ตรวจแนวท่อ ถนนสาย36 แยกสัดหีบ ต่างระดับ โป่ง ต.โป่ง แยกกะทิงลาย โรงโม่ ค.บางละมุง	สมจิตร	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
5/2/2024, 13:32:21	เข้าตรวจ วาล์ว บล็อกวาล์ว 631 รังสิต ท่อ 10 นิ้ว ท่อ 18 นิ้ว วาล์ว แดง น้ำเงิน ตรวจเช็ค ไม่มีน้ำมัน ซึม บ่อน้ำ ตรวจไม่มีคราบน้ำมัน	สุวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
5/2/2024, 15:44:56	เข้าตรวจเช็ควาล์ว บล็อกวาล์ว 633 บางปะอิน เข้า ตรวจสอบ ข้อต่อคิ้ว มีน้ำมันซึม 2 PT 6331 A และ PT 6331 C มีคราบน้ำมัน ข้อต่อคิ้ว รปภ. แจ้ง สกาต้าให้รับทราบ และบอกลำลูกกาสระบุรี	สุวรรณค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/2/2024, 16:39:54	ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจบล็อกวาล์ว 616 ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ตรวจบล็อกวาล์ว 615 ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อ ตำบลดอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองบัว ตรวจแนวท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจบล็อกวาล์ว 614ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/2/2024, 17:11:25	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้างชุมชนแสง มณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยข้าง โรงงาน panasonic ถนน 3902 คลองครุถึงถนน รามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้าน ปัญหาแยกคูบอนึงชุมเห็ดถึงทางลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
5/2/2024, 17:39:42	ตรวจเช็คแนวท่อที่คลองพุทรา ปักแนวเขตท่อส่ง ให้กับ บ.ไชน่า จะปักชิตไพล์ และเข้าดูผู้รับเหมา ดินลอคท่อประปาใกล้สถานีรถไฟเชิงรากลน้อย	สมชาย, สุวรรณค์ , ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



5/2/2024, 17:46:06	เช็คแนวท่อ งาน โครงการรถไฟไทยจีน เคพี 31 + 50 คลองพุทรา เชื่กระยะทางแนวท่อเพื่อที่จะปักซีทไฟล้งข้างท่อ100ชม. ติดตามงานคันลวดประปา ส่วนภูมิภาค บริเวณเคพี 32 + 140 สถานีเชียงรากน้อย คันลวดได้ทอ้งท่อ150ชม. ผู้รับเหมา กำลังดำเนินการคันลวด ยังไม่ถึงแนวท่อระยะห่างที่คันรอลถึงท่อ800ชม. งานตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่EPT สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อถึงคอนเมือง ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สมชาย, สวรรค์, ประยอม	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/2/2024, 17:53:41	ตรวจแนวท่อจากบ่ยม station ศรีราชา เข้าหลังสถานีรถไฟแหลมฉบัง เข้าถนนสุขุมวิท เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าแยกเนินไร่ 2 เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าหลังหมู่บ้านมารวย หนองมะนาว หนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลังก๊าซ โรงโม่ เข้าตำบลหนองปลาไหล เลียบถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
5/2/2024, 18:42:06	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันที่คลองพุทราและปักแนวท่อเพื่อที่จะปักซีทไฟลงงานทำรถไฟไทยจีนปักห่างข้างท่อน้ำมัน1เมตรครึ่ง และเข้าจุดคันท่อปะปาสถานีรถไฟเชียงรากน้อย และเข้าดูแนวท่อน้ำมันที่คลองระพีพัฒน์และหลังวัดอุทกงานทำรถไฟไทยจีน.4-6	สมชาย, สวรรค์, ประยอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/2/2024, 18:50:54	ตรวจแนวท่อ บ่ยมศรีราชา TR1 สถานีรถไฟแหลมฉบัง บ่มน้ำมันบางจาก(ท่อ14"แยก) แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.วัดมโนรม บ้านนม ดึกสุขุม ชากยายจีน ด.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

5/2/2024, 18:54:40	งานตรวจแนวท่อบ่ยมศรีราชา ด.สุรศักดิ์ถนนเก่า ภิโหลหนองยายปู่สถานีรถไฟศรีราชาห้วยยายพรหม ด.บางพระเขาวชิรฐรร่วมมอปริยชอยกาชาดไร่ ขจรนาพูชอยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระด.เหมืองบ่อคกปลา	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/2/2024, 11:12:09	งานขุดเปิดแนวท่อเพื่อติดตั้ง Density Prope ที่ตัวท่อบริเวณหน้าIDU 24" KP 131+840 ความลึกท่อประมาณ 2.50 เมตร จะจัดจ้างผู้รับเหมาและแจ้งวันที่จะเข้าทำงานต่อไป	WRM, NPT, สมบัติ,PAK, SYP,ALK	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/2/2024, 15:00:07	บ. สุวลิ ทำการลอกถนนรื้อถอนคอนกรีตและลอกพื้นดินมีความลึก40เซนติเมตรผ่านหลังแนวท่อส่งเพื่อเชื่อมต่อแนวถนนก่อสร้างใหม่ บริเวณถนนทางเข้านิคมมาบตาพุด kp1+108 ไม่มีผลกระทบต่อน้ำท่อส่ง ผู้ประสานงานคุณนัท 097-081-0059	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
6/2/2024, 16:15:46	ตรวจแนวท่อดำบลหนองดินนกตรวจท่อดำบลโคกขี้หนอนตรวจท่อดำบลหน้าประตู ตรวจท่อดำบลพานทองตรวจท่อนิคมอมตะนครตรวจท่อกองน้ำรถไฟพานทอง ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจบ่ลือกวาล์ว614แนวท่อปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/2/2024, 16:54:21	ตรวจแนวท่อ ทาสีป้ายเขตแนวท่อตามจุดต่างๆที่ท่อผ่าน ภูวธรเวชลงพื้นที่ ดูหน้างาน	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง
6/2/2024, 16:56:12	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสู่ขั้ววิจัยพีชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าชุมชนโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

6/2/2024, 17:07:01	ตรวจแนวท่อ ไร่จจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ บ้านเจ้ัน บ่อตก ปลาสามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ต. ห้วยกะปิ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/2/2024, 17:31:00	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศหน้าสำนักงานเขต ลาดกระบังคลองภายนอกแยกรั่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชนคลองเจ็ก ถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถนนราม อินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญา แยกคูบอนบึงชุมชนเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์คลอง หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
6/2/2024, 17:43:11	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633 ไปถึงสถานี รถไฟหนองสีดางานทำรถไฟไทยจีน4-6 และถนนสายเอเชียและเข้าดูตรงหลังนิคมบางปะ อินและตรงคลองพุทรางานทำรถไฟไทยจีน4-3	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/2/2024, 18:05:10	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน _สถานีรถไฟอยุธยา _bv636บ้านม้า _คลองดอนกลาง _คลองพระแก้ว _สะพาน33 บ.ยูนิค เจาะเข็ม ส่วนซอยวัดวิมล ลง หินคลุกทำถนน รบบางส่วนรอขนย้ายไปป้อกเป็ก	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/2/2024, 18:45:58	งานตรวจแนวท่อ ต.หนองคำถึงbv613ตรวจสอบ ทัวA/Bไม่มีน้ำมันซึม หลังโรงเรียนพานทอง ต. คอนหัวพ้อซอยขุมทอง ต.นาป่าซอยประชาอุทิศ ซอยทองคั้งซอยเขาน้อยหนองพะเนียง ต.บ้าน สวนซอย11สถานีรถไฟชลบุรี ต.หนองข้างคอก Bv612ตรวจทัวA/Bไม่มีน้ำมันซึม	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

7/2/2024, 16:30:16	ออกตรวจแนวท่อในพื้นที่ตำบลบางไผ่ ตรวจแนว ท่อในตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนว ท่อสถานีรถไฟดอนสีนันท์ ตรวจแนว ท่อ ตำบลหนองดินนก ตรวจบล็อกลาวัว 614 ตรวจ แนว ท่อ ตำบลเกาะลอย ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/2/2024, 17:24:07	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลา ไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบาง ละมุง เข้าหนองสะเดา เข้าหนองมะนาว เข้าหลัง หมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง ห้วย บ้านนา เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 ถนน เทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าปั้ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
7/2/2024, 17:29:06	งานตรวจแนวท่อ ต.เหมือง ต.แสนสุขหมู่บ้านมณี แก้วถนนข้าวหลาม ต.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรซอย อนามย์ซอยโรงกระดามซอยคีรีนครซอยบ้าน ผู้ใหญ่สงว ต.หนองข้างคอก ต.บ้านสวนสถานี รถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/2/2024, 17:46:18	สำรวจแนวท่อจากบล็อกลาวัว 633 บางปะอิน ดู งานรถไฟไทยจีนเครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆ ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ ติดตามงานคัน ตลอดประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสถานีรถไฟเชียง รากน้อย ผู้รับเหมาทำงาน คันตลอด คันตลอดได้ท้อง ท่อ150ชม สำรวจแนวท่อทั่วไป ดัดหญ้าป้ายเตือน แนวท่อตามจุดต่างๆ คุมวระเวลขงพื้นที่ที่ตรวจหน้า งาน	สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/2/2024, 17:46:33	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันBV633และตรงหลังนิคม บางปะอินและคลองพุทราและสถานีรถไฟเชียง รากน้อยและหลังนวนครและBV634	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

7/2/2024, 17:53:36	ตรวจแนวท่อจากถนนร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง แนวถนนหน้าวัดราษฎร์บัวขาวชุมชนแสงมณี คลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่ม แยกเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราถนนต่าง ระดับเกษตรนวมินทร์หน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ แฟชั่น ไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองลำเจ็ด แยกคลองคูบอนบึงขุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
7/2/2024, 18:02:50	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองแขง ได้เอาสีทาเสาเขตแนวท่อ ส่วนอื่นๆเรียบร้อยดี	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/2/2024, 18:30:40	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน ถนนหนองยายบุญ สถานีรถไฟศรีราชา ห้วย ยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ถ่ายลูกเสือวชิราวุธ รั้ว หม่อมปี่ฯ เขาพระบาท ต.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/2/2024, 16:00:59	ตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจแนวท่อสถานี รถไฟบางเตย ตรวจแนว ท่อสถานีรถไฟ ละเจิงเทรา ตรวจแนวท่อ ตำบลหน้าเมือง ตรวจ บ่อกวาลัว 616 ตรวจแนวท่อถนน 304 ตรวจ แนวท่อ ตำบล คลองนา ตรวจแนวท่อตำบลดอน ทราย ตรวจแนวท่อ ตำบลหนองดินนก ตรวจ บ่อกวาลัว 614 แนวท่อปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

8/2/2024, 16:47:41	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสู่ขั้วจ่าย พีซีไรระยอง เข้าถนนบ้านล่างถนนหนองหว้า เข้า ชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้ามาบตาพุด เข้า ตรวจในพื้นที่ก้านดัมบิลห้วยโป่ง เลียบถนนห้วย โป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 หนองบอนหนองเกตุน้อย เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบล หนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
8/2/2024, 16:51:59	ตรวจเช็ควาล์ว ขาว แดง ท่อหัวและพื้นที่Bv611 ไม่มีการรั่วซึม	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/2/2024, 16:56:43	ตัดหญ้าบริเวณตู้TR4และทำกล่องใส่บิลค่าไฟติด ไว้ตรวจแนวท่อคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้า ไชยานุชิต ถนนร่วมพัฒนา ได้ตัดหญ้าตรงจุดท่อ เลี้ยวเนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงจะทำการเปลี่ยน เสาไฟฟ้าใหม่ทั้งสองฝั่ง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/2/2024, 17:20:32	สำรวจแนวท่อ ทั่วไป ตัดหญ้าสนามกอล์ฟรัชฎยะ ทาสีเสาเขตแนวท่อ ตามจุดต่างๆ คูณวเรขลง พื้นที่ตรวจหน้างาน	สวรร์ค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
8/2/2024, 17:44:11	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้น นุ่นแยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับ ช้างชุมชนคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสน แสบถนนเสรีไทยถนนหน้าโรงงาน panasonic บริษัทผู้รับเหมาทางหลวงคิดตังการค์เลี้ยวเจาะ ตามแนวนอนข้ามแนวท่อKP16 + 675 เจาะลึก ประมาณ1.20ม.แล้วตรวจแนวจากคลองครุถนน รามอินทราคลองพระยาสุเรนทร์บ่อกวาลัว 641 ถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

8/2/2024, 17:45:38	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633 ไปถึงวัดภาชี เข้าตัดหญ้าตรงคลองพระแก้วและเข้าตัดหญ้าใกล้ สถานีรถไฟอยุธยาและเข้าดูแนวท่อตรงหลังนิคม ฯบางปะอินและคลองพุทรา	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/2/2024, 18:13:07	ตรวจแนวท่อและตัดหญ้าพร้อมซ่อมป้ายคลอง พระแก้ว และใกล้สถานีรถไฟอยุธยา	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/2/2024, 18:35:51	ตรวจแนวท่อ BV611 เขาพระบาท รั้วหม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ด.บางพระ ห้วยยายพรหม วัง หิน สถานีรถไฟศรีราชา ถนนหนองยายบุญ ถนน บ่อหิน ขอยพูนสิน ถนนเก้ากิโล ด.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/2/2024, 18:45:40	งานตรวจแนวท่อ ด.หนองตำลึง ด.ดอนหัวฬ่อ ซอยขลุ่ยทองบ่อน้ำธนกร ด.นาป่าซอยประชาอุทิศ ซอยทองกุ่มซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ ด.หนองรี หนองพะเนียง ด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ด. หนองข้างคอก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/2/2024, 16:35:51	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนิคมฯบางปะอิน นานจุดเปิดหัวเข็มP1363งานทำรถไฟไทยจีน.4-3 แล้วเข้าดูแนวท่อน้ำมันที่คลองดอนกลางตัดหญ้า ตามป้ายและเปลี่ยนซ่อมป้ายคำเตือน	WRR, สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/2/2024, 17:02:33	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว ถนนสาย 36 เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซ โรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนอง สะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบังห้วยบ้านนา เขาแยก เนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบีเอ็ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา

9/2/2024, 17:08:57	สำรวจแนวท่อทั่วไป จากบ่อกวาล์ว 633 บางปะ อิน ติดตามงานรถไฟไทยจีน เครื่องจักรทำงาน ตามจุดต่างๆเข้าตรวจสอบ งานจุดเปิดดอม่อข้าง แนวท่อ รถแม็คโครทำงานข้างแนวท่อ ติดตาม งานคันลวด ประปาส่วนภูมิภาคบริเวณสถานี รถไฟเชิงรากน้อย งานคันลวดผ่านท่อ ระยะห่าง ได้ท้องท่อ 150 ซม. งานผ่านเรียบร้อยดีสภาพ เหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปถึงดอนเมือง ไม่พบ เห็นอะไรผิดปกติ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/2/2024, 17:12:48	ตรวจแนวท่อน้ำที่นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อคลอง ชลประทานพานทอง ตรวจ แนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจบ่อกวาล์ว 6 1 4ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสนิม ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/2/2024, 17:22:36	งานตรวจแนวท่อ ด.บางพระนาพุสถานีรถไฟ บางพระ ด.เหมืองบ่อตกปลา ด.แสนสุขบ้านมณี แก้วถนนข้าวหลามด.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรซอย โรงกระดาซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่สง ด. หนองข้างคอก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/2/2024, 17:33:02	ตรวจแนวท่อจากหน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง คลองประเวศบ่อกวาล์ว 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชน แสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบ บึงกุ่มแยกถนนเสรีไทยโรงงานพานาโซนิคถนน คู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราเฟชั่น ไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองลำ เกร็ดแยกคูบอนถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ



9/2/2024, 18:00:45	ตรวจแนวท่อ TR1.สถานีรถไฟแหลมฉบัง ปีมบาง จาก ท่อ14"เข้าสู่ รร.บุญจิตวิทยาคม รร.วัดมโนรม บ้านนม ตึกสุขุม ที่ดินSCC ซากขายจีน บ้านดา ใหญ่ ต.ทุ่งสุขลา ถนนแก๊กลิลิต ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
9/2/2024, 18:09:23	ตรวจเช็คแนวท่อหลังโรงงานอียิปต์ บ.ไชน่าเปิด หัวเข็ม และตัดหญ้าพร้อมซ่อมป้ายเขตคลองดอน กลาง	WRR, สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/2/2024, 19:12:10	ตรวจแนวท่อหลังคลัง ตัดหญ้าเช็คระดับความลึก แนวท่อ ความลึก1.20m.ต.ลาดสวย ซอยกาญจนา ภิเษก 01 ถนนหนองระแหงเขตคลองสามวา ถนน นิมิตรใหม่ ซอยประชาาร่วมใจ 43	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/2/2024, 11:15:28	มีงานนำเศษปูนเศษอิฐเก่ามาถมที่และฝังกลบไกล์ กับแนวท่อมี่ระยะห่างจากแนวท่อ2เมตรหน้า บริษัท SMC logistics แยกหนองบอน kp12+490 ผู้ประสานงานคุณณรงค์ 089-692-6234	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
10/2/2024, 14:07:16	บริษัท DSP ทำกำแพงรั้วใหม่และจะรื้อกำแพง เดิมที่รูกล้ำไว้ในแนวเขตของ ปตท มีความยาว50 เมตรบริเวณkp 6+900 มีระยะห่างแนวท่อ1 เมตร กำลังดำเนินการผู้ประสานงานคุณแดง 086-156-2303	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
10/2/2024, 15:49:37	ตรวจท่อตำบลหนองดินนก ตรวจท่อจำบลคอน ทราย ตรวจท่อค่ายโคกขี้หนอน ตรวจbv614 ตรวจท่อตำบลเกาะลอยตรวจปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

10/2/2024, 16:27:39	งานตรวจแนวท่อ ต.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพาน ทอง ต.ดอนหัวฬ่อซอยยุทอง ต.นาป่าซอยประชา อุทิศซอยท้องทุ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ ต.บ้าน สวนสถานีรถไฟชลบุรี ต.หนองข้างคอกซอยโรงสี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/2/2024, 16:30:46	ตรวจแนวท่อ ไร่ขจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ เจ็นัน บ่อตกปลา สามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม โรง กระดาษ โรงไม้พินุลย์กิจ ต.ห้วยกะปิ เขาพระ บาท หม่อมปีย์ ค่ายลูเสือวชิราวุธ ต.บางพระ ห้วย ยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ซอยพุนสิน ถนน แก๊กลิลิต ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/2/2024, 17:24:50	สำรวจแนวท่อทั่วไป คลองหนึ่งคลองสองคลอง สามรังสิต ตัดหญ้า บริเวณป้ายเตือนแนวท่อตาม จุดต่างๆ และทาสีเสาเขตป้ายเตือนแนวท่อ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
10/2/2024, 17:37:55	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสู่ขั้วชัย พีชไรร์ระยะของ เข้าบไทยเทพฟิิดาระยะของ เข้าชุมชน คอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยะของ เข้าตรวจพื้นที่ ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
10/2/2024, 17:40:46	ตรวจแนวท่อและซ่อมป้าย ทาสี ตัดหญ้า ตามแนว ท่อที่คลองระพีพัฒน์และหลังวัดบ้านโคก	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



10/2/2024, 17:41:11	ตรวจแนวท่อจากเลียบทางรถไฟลาดกระบังหน้า บล็อกลาว 644 แยกแรมเกล้าคลองสองคลองหนึ่ง แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างคลอง เจ็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุณนราม อินทราหน้าสวนสนุก wonder world แฟชั่นไอส์ แลนด์แยกอุบลอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
10/2/2024, 18:23:17	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงหลัง วัดบ้าน โคนดัดหญ้าและถาสีที่คลองระพีพัฒน์ และหลังวัดบ้าน โคนและดูงานทำรถไฟไทยจีน 4-3และ4-6	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/2/2024, 19:43:23	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี รถไฟคลองแขวงกลัน ตำบลบางเตย คลองสมอเช คลองเปรงตำบลคลองเปรง สถานีรถไฟคลอง อุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ถนนร่วม พัฒนาลำลูกกาทอง ถนนทับยาว คลองทับยาว พบมีเรือขุดลอกคลองมาทำงาน 1 ลำเข้า ประสานงานเป็นหน่วยงานสำนักระบายน้ำของก ทมประสานงานกับคุณหนุ่ม คนขับเรือเรียบร้อย แล้ว เบอร์098-6885892ตรวจแนวท่อคลองลำภู เวียง คลองลำปลาทิว ถนนคลองกรุง บล็อกลาว 618 เขตลาดกระบัง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
11/2/2024, 16:24:08	ตรวจท่อสถานีรถไฟละเชิงเทราตรวจท่อคลองท่า ตรวจbv616ตรวจท่อตอบคลองนาตรวจท่อ ตำบลคอนทรายตรวจท่อตำบลหนองบัวปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

11/2/2024, 16:53:11	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง ถนนสาย 36 เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซ โรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุงเข้าคลอง บางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลัง หมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง แยก เนินไร่ 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าปั๊มน้ำ station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
11/2/2024, 17:05:11	งานตรวจแนวท่อถนนสุขาภิบาล9นาพุธานี รถไฟบางพระบ่อตกปลาสามสาวหมู่บ้านมณีแก้ว ซอยเอื้ออาทรซอยศรีนคร	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
11/2/2024, 17:23:50	ตรวจแนวท่อ และทาสีเสาเขตอบแนวท่อใกล้ สถานีรถไฟหนองกรวยและทางไปบ้านตลาด	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/2/2024, 17:29:04	สำรวจงานทั่วไป จาก สถานีคลองพุทรา ติดตาม งานรถไฟไทยจีนบริเวณ ด้านหลังนิคมบางปะอิน ตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ ติดตามงานร้าน ลดประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสถานีรถไฟเชียง รากน้อย งานค้นลอดใต้ท้องท่อ ผ่านไปด้วยดี สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปถึงดอนเมือง ตรวจสอบ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/2/2024, 17:41:11	ตรวจแนวท่อจากแยกแรมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง ชุมชนคลองเจ็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลอง ครุณนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาคลองลำ เกร็ดแยกอุบลอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ บล็อกลาว 641 หนองระแหงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
11/2/2024, 18:06:43	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันBV634และเข้าดูแนวท่อ หลังนิคมบางปะอินและคลองพุทรา	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

11/2/2024, 18:30:57	ตรวจแนวท่อ ถนนสาย331 ถนนสาย36 BV652 สนามแข่งรถพีระเชอร์กิง แยกโป่ง ต่างระดับเขา ไม้แก้ว ต. โป่ง	สมจิตร	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาพูด-ศรีราชา
12/2/2024, 17:33:26	รับ รปภ. ไปอบรมลำลูกกา ประจำปี 13:00 น ตรวจแนวท่อด้านหลังนิคมบางปะอินติดตามงาน รถไฟไทยจีน ติดตามงานรูดประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสถานีรถไฟเขียงรากน้อย งานค้นลอดผ่าน ใต้ท้องท่อเรียบร้อยดี สภาพเหตุการณ์สำรวจแนว ท่อถึง ด้านหลัง ธรรมชาติตรวจสอบไม่พบเห็น อะไรผิดปกติ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/2/2024, 17:35:07	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลัง สถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ ระยอง เข้าตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ ถนน สาย36 เข้าตำบลโป่งเข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าต่าง ระดับโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาพูด-ศรีราชา
12/2/2024, 17:41:08	ขอขนามบินสุวรรณภูมิคลองกาหยอกหน้า สำนักงานเขตลาดกระบังถึงแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง ชุมชนแสงมณีแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยคลองครุถึง ถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยก หมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนถึงชุมเห็ดคลองพระยา สุเรนทร์ถึงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
12/2/2024, 17:59:57	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง คลองระ พีพัฒน์ ได้ตัดต้นไม้ที่คลุมป้าย ส่วนอื่นๆ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/2/2024, 18:05:18	ตรวจแนวท่อ บั้มศรีราชา TR1.สถานีรถไฟแหลม ฉะบัง บั้มบางจาก(ท่อแยก)แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร. วัดมโนรม บ้านนม.ตึกสุขุม ที่ดินSCC ซากยายจีน .ตทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

12/2/2024, 18:17:31	ตรวจท่อ สถานีรถไฟดอนสินนท์ ตรวจท่อดำบล โคกขี้หนอน ตรวจบล็อกลาวลัว 614 ตรวจท่อ นิคม อมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อดำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อดำบล โคกขี้หนอนปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/2/2024, 18:19:12	งานตรวจแนวท่อปั้มสเตชันศรีราชาถนนแก้วกิโล สถานีรถไฟศรีราชาถนนห้วยยายพรหมเขาวชิราวุธ รั้วหม่อมปรีดีไร่จรรยาพุดสถานีรถไฟบางพระบ่อ ตกปลาบ้านมณีแก้วถนนข้าวหลามเอื้ออาทร	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/2/2024, 18:35:25	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปตรง สนามกอล์ฟงานทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/2/2024, 19:33:57	งานขุดลอกคลองของหน่วยงานสำนักกระบายน้ำ กทม.คลองทับยาวติดตามประสานงานให้เว้น แนวท่อไว้ข้างละ 5 เมตรเนื่องจากแนวท่อกกลาง คลองมีความลึกจากระดับหลังท่อ2.00เมตรตามแบบ และได้ใช้เหล็กแทงหาท่อลึก1.50เมตรด้านใต้ของ แนวท่อขุดเสร็จแล้วเหลือทางด้านเหนือ	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/2/2024, 13:09:26	ขุดวางท่อระบายน้ำขนาด 6"ผ่านแนวท่อบ่อน้ำ หลัง Loading Rack คลังLLK ประมาณ KP 133+172 ขุดลึกประมาณ 80ซ.ม ระดับหลังท่อ(ใช้ Pipe Locator)=1.20 เมตร นัด 10:00น.วันพรุ่งนี้ 14/02/2567 ประสานงาน ช่างนิค Payak 083 9799 551	NPT, Pisit I. และช่างนิค บ. Payak	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

13/2/2024, 16:01:14	เข้าตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจแนวท่อมาที่ สถานี รถไฟ บางเคย ตรวจแนวท่อมาที่สถานี รถไฟ ละเชิงเทรา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อตำบลคลองนาตำบลคอนทราย ตรวจ แนวทอถนน 315 ตรวจแนวท่อตำบลหนอง ตีนนก ตรวจแนวท่อและบล็อกลาว 614 ปกติ	ถนนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/2/2024, 17:01:37	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันข้างออฟฟิศยูนิคที่ภาษีทำ ทางผ่านแนวท่อน้ำมันและบักป๊ายเสริมตรง ทางเข้าวัดภาษีและตัดหญ้าตรงบักป๊ายที่คลองหันตรา	WRR, สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/2/2024, 17:21:31	สำรวจแนวท่อ ทั่วไป อยกบล็อกแล้ว 633 บาง ปะอิน ดูงานรถไฟไทยจีน ตรวจสอบไม่พบเห็น อะไรผิดปกติแนวท่อ สำรวจ แนวท่อของพุทรา สะพานหมายเลข 9 เขียงรากน้อยเขียงรากใหญ่ บังพุดสวนพริกไทย สถานีรถไฟรังสิต สถานี รถไฟหลัก 6 คอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อไม่พบ เห็นอะไรผิดปกติ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/2/2024, 17:39:26	งานตรวจแนวท่อ ด.หนองคำสิงตรวจสอบที่วA/B ไม่มีน้ำมันซึม หลังโรงเรียนพานทอง ด.คอนหัว ท้อซอยขงทองบ่อน้ำธนกร ด.นาป่าซอยเขาน้อย ซอยบุญล้ำ ด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ด. หนองข้างคอกตรวจสอบที่วA/Bไม่มีน้ำมันซึม	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

13/2/2024, 17:48:14	ตรวจแนวท่อจากแยกเขาไม้แก้ว เข้าBv652 เข้า ชุมชนโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลา ไหล คลองตาหรี เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าหลัง สถานีรถไฟบางละมุง หนองสะเดา หลังหมู่บ้าน มารวย หลังการเคหะแหลมฉบัง แยกเนินไไร่สอง ถนนสุขุมวิท บั้มสเตรชั่นศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
13/2/2024, 17:50:10	ตรวจแนวท่อ ถนนแก๊กิโล ซอยพุนดิน ถนนบ่อ หิน.สถานีรถไฟศรีราชา.ห้วยยายพรหม ด.สุร ศักดิ์.ค่ายลูกเสือวชิราวุธ หม่อมปี่.เขาพระบาท ไร่จอร์และนาพุ เสริมบักป๊ายคำเดือนร่อนน้ำท่อต้น1 บักป๊าย ด.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/2/2024, 17:50:31	ตรวจเช็คแนวท่อ ข้างออฟฟิศ บ.ยูนิค จะทำถนน ผ่านหลังท่อและได้บักป๊ายชั่วคราวเสริมทางไป วัดภาษี และตัดหญ้าที่กลุ่มบักป๊ายข้างคลองหันตรา	WRR, สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/2/2024, 17:55:52	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับข้างคลอง เจ็กถนน รามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุแยกคูบอนบึง ชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำ ลูกกาตรวจตรวจเช็คควาล์วน้ำเงินแดงบล็อกลาว 642และนำบักป๊ายปิดเปิดควาล์วไปติดที่โนบอบล็อก วาล์ว 644	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
13/2/2024, 19:04:56	ติดตามงานขุดลอกคลองทับยาวผ่านแนวท่อ เรียบร้อยแล้ว	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/2/2024, 16:27:05	ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจเวทอนิคม อมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีพานทอง ตรวจ แนวท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจแนวท่อ ตำบลหน้าประดู่ ตรวจBv614ปกติ	ถนนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

14/2/2024, 17:01:29	วันนี้เข้าปักป้ายข้างออฟิตของยูนิคสองป้าย และ ไปตัดหญ้าตรงบ้านตลาดและทาสีเสา	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/2/2024, 17:06:48	ติดตามงานขุดวางท่อระบายน้ำขนาด 6"ผ่านหลัง ท่อหลังคลัง ตรวจแนวท่อคลองหนองระแหงตัด หญ้าตามแนวท่อและเก็บป้ายใหญ่ไปไว้ที่บล็อกล วแล้ว 641 เรียบร้อยแล้ว	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/2/2024, 17:17:07	งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามเอื้ออาทรซอย อนามย์ห้วยกะปิโรงกระดาษซอยศิรินครซอยบ้าน ผู้ใหญ่อวชซอยโรงสีสถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/2/2024, 17:18:13	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจpiperack ท่อ 16นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบ ตาพุด เข้าสู่ศูนย์วิจัยพีซีไรระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหัวเข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลัง โรงไฟฟ้าระยอง เข้าพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนน สาย36 เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
14/2/2024, 17:33:14	ตรวจแนวท่อ ถนนแกگیโล ต.สุรศักดิ์ ไร่จร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต. บางพระ บ้านเจนนัน บ่อตกปลาสามสาว.ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ต.ห้วยกะปิ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/2/2024, 17:42:32	สำรวจงานทั่วไป คลอง 1 คลอง 2 คลอง 3 รังสิต ถึงลำลูกกา ได้ ขุด บ้ายเตือนแนวท่ออันเก่า ที่ติด ซับซ้อนอันใหม่ KP 06 + 142 หมู่บ้านวรารักษ์ ได้นำไป ปัก บริเวณ ถนน สร้างใหม่ รัศคลอง 4 คลอง 5 ให้มองเห็นชัดเจนแนวท่อ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง

14/2/2024, 18:08:21	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างแนว ถนนหน้าวัดราษฎร์บัวขาวถึงแยกสำนักงานเขต สะพานสูงคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสน แสบบึงกุ่มบล็อกลวแล้ว 643 เช็ควาล์วน้ำเงินแดงใน เบาะวาล์วปกติตรวจแยกถนนเสรีไทยข้างโรงงาน panasonic ถนนถู่ขนาน 3902 คลองครูถึงถนน รามอินทราหน้าแฟชั่น ไอส์แลนด์แยกถนนเข้า หมู่บ้านปัญญาลองคู่บ่อนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูก กา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
14/2/2024, 18:22:05	ตรวจแนวท่อและปักป้ายข้างออฟิต บ.ยูนิค และ ตัดหญ้าทาสีตามป้ายแนวท่อที่บ้านตลาด	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/2/2024, 16:35:36	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าต่างระดับ โป่ง เข้า ตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซ โรงปิ๊ป เข้า หลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้า หนองสะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้าน มารวย เข้าถนนหนองพังพวย เข้าหลังการเคหะ แหลมฉบัง เข้าแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 เข้า ถนนสุขุมวิท เข้าหลังสถานีรถไฟแหลมฉบัง เข้า ปั้ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
15/2/2024, 16:58:11	ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ตรวจบล็อกลวแล้ว 615 ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบล ดอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองบัว ตรวจ แนวท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจ แนวท่อตำบล เกาะลอย ตรวจบล็อกลวแล้ว 6 1 4 ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



15/2/2024, 17:23:42	งานตรวจแนวท่อ ต.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพานทองซอยขุมทอง ต.ดอนหัวฬ่อบ่อน้ำนคร ต.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำหนองพะเนียง ต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ต.หนองช้างคอกซอยโรงสี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/2/2024, 17:35:03	สำรวจงานทั่วไป จากบล็อกลำลูก 633 บางปะอิน สำรวจแนวท่อ สถานีคลองพุทธาสถานีเชียงรากน้อย ด้านหลังนวนคร เชียงรากใหญ่ ติดตามงาน รถไป 4-2 KP 23 + 1247 บางพูด รถแม่โคโร ปรับพื้นที่ขุดดินเพื่อที่ เข้าตรวจสอบพูดคุย สภาพ เหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปเรียบร้อยดี	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/2/2024, 17:41:06	ตรวจแนวท่อ ถนนแก่งกิโด ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน ต.สุศักดิ์ บ้านคาใหญ่ ซากยายจันทน์ ที่ดินSCC ดึกสุขุม บ้านนม รร.วัดมโนรม ไฟแดงบ้านทุ่ง สถานีรถไฟแหลมฉบัง.ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/2/2024, 17:48:12	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง หนองแขง บ.ยูนิค ทำงานปกติ ส่วนอื่นเรียบร้อยดี	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/2/2024, 18:06:59	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสนามกอล์ฟและหลัง หมู่บ้านวังทองและหลังหมู่บ้านทองธานี และBV634และเข้าดูตรงหลังนิคมบางปะอินและ คลองพุทธาสถานีรถไฟเชียงรากน้อย งานทำรถไฟไทยจีน4-3	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/2/2024, 18:10:46	ตรวจแนวท่อจากหน้าวัดหัวผู้สุวรรณภูมิ หน้าสำนักงานเขตลาดกระบังคลองภายนอกแยก ร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้าง คลอง แจกถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุถึง ถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงขุมเห็ดคลองพระ ยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

15/2/2024, 19:25:27	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ คลอง แขวงกลั่น ตำบลบางเคย พบมีเรือขุดลอกคลอง กำลังขุดลอกคลอง1ลำยังอยู่ห่างแนวท่อประมาณ 1ก.ม. ตรวจแนวท่อคลองสมอเข คลองเปรง ตำบลคลองเปรง คลองอุดมจราช ของพระองค์ เจ้าไชยนาชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำรา คลองลำไธ้แบน ถนนทับขาว คลองลำมะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิวแขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบัง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/2/2024, 15:59:20	ตรวจเช็คท่อกว้างแดงท่อหัวและรอบพื้นที่Bv611 ไม่พบน้ำมันรั่วซึม	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/2/2024, 16:11:40	ตรวจแนวท่อ ตำบลโคกขี้หนอน ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อ นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ ตำบลหนองคำสิงห์ ตรวจบล็อกลำลูก 613 ตรวจแนวท่อดำบลน้ำประดู์ตรวจเนื้อทอด ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวทอด ตำบล โคกขี้หนอน ตรวจบล็อกลำลูก 614 ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟ ดอนสนันท์ แนวท่อปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/2/2024, 16:34:42	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16 นิ้วเข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าศูนย์วิจัย พืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหัว เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้า พื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง และติดตั้งป้ายเพิ่มเติม ถนนห้วยโป่งหนองบอนจำนวน 5ป้าย	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
16/2/2024, 16:42:22	เปลี่ยนเสาเทส โปสต์ จำนวน 3 ต้น KP 38 + 756 TP 17/1 KP 39 + 576 TP 18/1 KP 40 + 000 TP 18/2 บริเวณด้านหลังชิปซัม คุนวรเวชคุณปฎิภูมิ ลงพื้นที่ดูหน้างาน	สมชาย, สวรรค์ , ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



16/2/2024, 17:48:23	มาตัดหญ้าออกจากเสา CPที่47 kp30 + 900และ ป้ายคำเตือนบริเวณใต้ทางด่วนเข้าสู่สุวรรณภูมิ ตรงกันข้ามหน้าสนามเขตลาดกระบังเสร็จแล้ว ตรวจจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนา ชนบทด้านทับช้างถนนคูขนานวัดราชบัวขาวถึง แยกสนง.สะพานสูงคลอง เข็กถนนรามคำแหงถึง คลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
16/2/2024, 18:00:44	ตรวจแนวท่อ ถนนแกگیโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน ถนนหนองยายปู่ สถานีรถไฟศรีราชา ห้วย ยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ รั้ว หม่อมปี่ฯ เขาพระบาท ขอยเข้รุ่มBv611ต.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/2/2024, 18:17:04	ตรวจเช็คแนวท่อและติดตั้งเสาCP จำนวน3คัน พร้อมปักป้ายเตือนเขตแนวท่อ หลังโรงงานยิปซัม	WRR, สมชาย, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
16/2/2024, 18:55:33	งานตรวจแนวท่อถนนสุขาภิบาล9บางพระกาชาด นาพุต.เหมืองค.แสนสุขถนนข้าวหลามเอื้ออาทร ขอยศรีนครต.ห้วยกะปิ ต.หนองข้างคอกขอย โรงสีต.บ้านสวน	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/2/2024, 19:11:10	เข้าประสานงานกับคนขับเรือขุดลอกคลองแขวง กลันตำบลบางเตยเป็นหน่วยงานกรมชลประทาน โดยมีผู้ขับเรือชื่อ บังมัด 062-3494270ทางกรม ชลประทานเข้ามากำจัดวัชพืชไม่ขุดลอกคลอง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/2/2024, 16:17:50	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ตรวจท่อ ตำบลหน้าเมือง ตรวจบ่อบึงกาวลัว 616 ตรวจท่อ ตำบล คลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อ ตำบลหนองบัว ตรวจท่อสถานีรถไฟคอนสีนันท ตรวจบ่อบึงกาวลัว 614 ตรวจท่อตำบลเกาะลอย แนวท่อ ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

17/2/2024, 16:35:37	ตรวจแนวท่อเข้าถนนสาย36 เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนอง ปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าหลังสถานี รถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้า หลังหมู่บ้านมารวย เข้าหมู่บ้านชั้นไนน์ ห้วยบ้าน นา เข้าแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 ถนนสุขุมวิท เข้าปั๊มน้ำมัน station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
17/2/2024, 16:51:04	ตรวจแนวท่อ ห้วยสุคตีสบ ไร่จจร นาพุ สนามบิน ม. เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ บ้านเจนน บ่อดกปลาสามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าว หลาม โรงกระดาษ.โรงโม่ ว.พิบูลกิจ ต.ห้วยกระปี ถนนบ่อหิ ขอยพูนสิน ถนนแกگیโล ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/2/2024, 17:25:51	สำรวจแนวท่อทั่วไป เชียงรากน้อย สะพาน ธรรมศาสตร์ บางพุต สวนพริกไทย รังสิต บา สดอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อทั่วไป ไม่พบเห็น อะไรผิดปกติ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
17/2/2024, 17:51:54	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง บ้านตลาด จุดสะพาน33และคลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค เจาะเข็ม ปกติ ส่วนอื่นเรียบร้อยดี โทรศัพท์ คุณ ประนอม เสียซ่อมยังไม่แล้วเสร็จ	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
17/2/2024, 18:16:54	งานตรวจแนวท่อ ต.หนองคำถึงหลังโรงเรียนพาน ทอง ต.ดอนหัวฬ่อบ่อน้ำนคร ต.นาป่าขอย ประชาติศขอยเขาน้อยขอยบุญล้ำหนองพะเนียง ต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ต.หนองข้างคอก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

17/2/2024, 18:31:08	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างคลองแม่จัน ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทย คลองครุถึงถนนรามอินทราตรวจลือกวลัว 642 เช็ควาล์วเติมน้ำเงินพบว่าบอวลาลัว PT 642b มี น้ำมันรั่วซึมได้แจ้งสกาดาให้รีบทราบเป็นที่ เรียบร้อยตรวจแนวจากบึงชุมเห็ดคลองพระยา สุรินทร์ตัดหญ้ารอบบือกวลัว 641	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
18/2/2024, 16:07:53	ตรวจแนวท่อคลองบางพระ คตรวจแนวท่อสถานี รถไฟบางเตย ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟ ละเชิงเทรา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจ BV616 ตรวจแนวท่อ ตำบลบางไผ่ ตรวจbv615 ตรวจแนวท่อตำบลคลองน้ ตรวจbv614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/2/2024, 16:53:54	มีชาวบ้านนำรถแบคโฮเข้ามาขบถลอกคอนกรีต ออกจากพื้นที่ของ ปตท เพื่อใช้ประโยชน์บริเวณ kp 6+998 ผู้ประสานงานคุณ จตุรงค์ 064-676-0089	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
18/2/2024, 16:59:30	วันนี้ได้ปักและติดตั้งป้ายคำเตือนเพิ่มเติมบริเวณ ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน และตรวจแนวท่อจาก ตำบลห้วยโป่งถึงตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
18/2/2024, 17:05:41	ตรวจแนวท่อ ไร่จจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ บ้านเจ้านัน บ่อดก ปลาสามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ต. ห้วยกะปิ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

18/2/2024, 17:13:17	สำรวจงานทั่วไป บริเวณด้านหลังโรงงานยิปซัมดู งานรดไฟไทย-จีน เชียงรากน้อย ดูงานคันลวด ประภาสส่วนภูมิภาค งานคันลวดผ่านได้ท้องพอ เรียบร้อย ติดตามงานของบริษัทยูนิค บริเวณบาง พุด รถมัคโคร ปรับพื้นที่ ขนดิน เพื่อให้ที่ให้มีจุด ทดสอบ ดำตรวจแนวท่อคลอง 3 คลอง 2 รังสิต ติดตามงานทำรั้วกำแพงด้านหลังหมู่บ้านนุเลอ วาร์ด งานไม้เคลื่อนไหว สภาพเหตุการณ์ทั่วไป ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/2/2024, 17:32:04	งานตรวจแนวท่อ ต.บางพระสถานีรถไฟบางพระ ต.เหมืองบ่อดกปลาหมู่บ้านมณีแก้ว ถนนข้าว หลามต.ห้วยกะปิเอื้ออาทรชอยศิรินครชอยบ้าน ผู้ใหญ่วางต.หนองข้างคอก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/2/2024, 17:53:44	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟหน้าบือกวลัวแยกร่ม เกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลอง แม่จันด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหง แยกเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราแยก หมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนคลองบึงชุมเห็ดคลอง พระยาสุเรนทร์หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
18/2/2024, 18:09:23	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง ภาษี บ.ยูนิค ได้ทำถนนผ่านหลังท่อไอล็อฟฟิตเสร็จแล้ว ส่วนอื่นเรียบร้อย	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

18/2/2024, 19:36:22	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมจรรย์ ลอง พระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบล หลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะร่า ถนน ทับยาว ตำบลชุมทอง คลองลำมะละกอ คลองลำภู เวียง คลองลำปลาทิว หมู่บ้านฟลอราวิลล์ คลองอยู่ ตะเภา คลองลำนกแขวก หลังสนามกอล์ฟวินเซอร์ คลองลำหิน ซอย ราษฎร์อุทิศ 56 ซอยประชาร่วม ใจ 43 ซอยประชาร่วมใจ 41	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/2/2024, 13:54:41	การไฟฟ้าบ้านกลาง โดยบริษัท ส เพิ่มพูน ทำการ ดัดแปลงสายไฟถนนสาย36ลึก 4 เมตรต่อขนาด 115 มิลลิเมตร จำนวน2 เส้นมีระยะห่างแนวท่อ ส่ง5 เมตรบริเวณkp14+109 ผู้ประสานงานคุณ เสริม 081-578-3075	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
19/2/2024, 16:12:26	ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟ พานทอง ตรวจท่อดำบลเกาะลอยตรวจท่อดำบล โคกขี้หนอน ตรวจbv614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/2/2024, 16:56:51	ตรวจแนวท่อจากตำบลมะขามคู่ ถนนสาย36 เข้า ตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าตำบลบาง ละมุง เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าบึงสเคชั่นศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา

19/2/2024, 17:11:33	ตรวจแนวท่อหลังคลัง ถนนหทัยราษฎร์ตำบลลาด สวาย การประปานครหลวงได้กำหนดบ่อดันท่อ ประปาขนาด 1,000 มม.ห่างจากแนวท่อ 47 เมตร ด้านแนวท่อ 18 นิ้วสุวรรณภูมิยังไม่กำหนดบ่อดัน ตรวจแนวท่อของน้องระแหง ถนนหนองระแหง หน้า ID 24 "ถนนไทยราษฎร์ระหว่างหมู่บ้านเคซี และหมู่บ้านเดอะสวีท ตรวจแนวท่อซอยหทัย ราษฎร์ 39 ซอยหทัยราษฎร์ 22 ถนนนิมิตรใหม่ คลอง 2 ตะวันออก กองหนึ่งตะวันออก เขต คลองสามวา เข้าตรวจแนวท่อในหมู่บ้านฟลอรา วิลล์ คลองลำมะขามเขตหนองจอก	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/2/2024, 17:21:02	สำรวจงานทั่วไป ตรวจแนวท่อจาก บางปะอิน เชิงรากลน้อยเชิงรากลใหญ่ บางพูน หลวง พริกไทยรังสิต ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเหตุใด	สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/2/2024, 17:36:37	งานตรวจแนวท่อบึงสเคชั่นถนนเก้ากิโลถนนวัง หินสถานีรถไฟศรีราชาถนนห้วยยายพระมเขา วชิราวุธรั้วหม่อมปรีดีเขาฉลากด.บางพระ	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/2/2024, 18:06:19	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้าง ชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลอง แสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยถนนคูขนาน3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ แยกหมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองลำเก็บแยกคู บอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
19/2/2024, 18:19:07	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน _bv634บ้านโพธิ์_ คลองหันตรา _bv637ภาษี และออฟฟิต บ.ยูนิค พร้อมจุดใกล้เคียงปกติดี	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

19/2/2024, 18:27:24	ตรวจแนวท่อ ป้อนศรีราชา TR1 สถานีรถไฟแหลม ฉะบ่ง ป้อนน้ำมันบางจาก จุดต่อ14"ร่วม แยกไฟแดง บ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยาคม รร.วัดมนิรม บ้านนม ตึกสุขุม ที่ดินSCCชากยายจีน บ้านตาใหญ่ ต.ทุ่ง สุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
20/2/2024, 16:06:19	ค้นลอคร้อยสายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้าน ฉางวันนี้ชุดรอกวางท่อขนาด 115 มิลลิเมตรไปยัง ต้นเสา บริเวณ kp14+109 ริมถนนสาย36 เทศบาล ตำบลมะขามคู่	THM, พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
20/2/2024, 16:08:40	ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมืองฉะเชิงเทรา ตรวจ บล็อกลาว 616 ตรวจท่อคลองท่าไข่ ตรวจแนว ท่อตำบลคลองนา ตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อ ตำบลหนองตีนนก ตรวจบล็อกลาว614ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/2/2024, 16:12:44	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจ piperack ท่อ16 นิ้ว เข้าหลัง โรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าตำบลห้วยโป่ง เข้า ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
20/2/2024, 17:30:26	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนดิน พื้นที่ ข้างเคียงติดเขตรถไฟ ปรับพื้นที่ขนาบแนวท่อ kp18+331(ท่อที่เป็นคอนกรีตหล่อ)จะได้ ประสานงานต่อไป ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรี ราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ รั้วหม่อมปีย์ เขาพระบาท ต.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/2/2024, 17:54:35	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนน รามอินทราขแยกหมู่บ้านปัญญคลองคูบอนบึง ชุมเห็ดคลองหนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

20/2/2024, 18:05:30	สำรวจงานทั่วไป จากบางปะอิน เชิงรางน้อย บางพุด ติดตาม งานของบริษัทยูนิค รดแม็คโคร เจียร์เพื่อที่จะเอาดิน ไปถมด้านใน ให้ที่มขุดเจาะ ทดสอบ งานโครงการรถไฟ 4-2 สำรวจแนวท่อ รังสิตดอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็น อะไรผิดปกติ	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/2/2024, 18:10:15	ตรวจแนวท่อคู บ.ไชน่า เคลียพื้นที่หลังbv634บ้าน โพธิ์มหาสถานีรถไฟ ทำถนน เป็นไปด้วยดี	WRR, สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/2/2024, 20:11:35	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำลังงานลอกช่องน้ำที่ bv613ของเทศบาลหนองคำลัง ต.ดอนหัวฬ่อซอย ยุงทอง ต.นาป่าซอยประชาธิปไตยซอยทองคั้งซอย เขาน้อย ต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/2/2024, 12:41:08	งานค้นลอคของการไฟฟ้าบ้านฉางชุดรอกกว้าง 50 ซม. ลึก60ซ.มเพื่อฝังกลบท่อเชื่อมต่อแนวเสา ไฟบริเวณkp14+109 ก่อนเข้าด้านข้างถนนสาย36 มีท่อประปาบนหลังแนวท่อตรวจสอบแล้วไม่มี ผลกระทบต่อแนวท่อ	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
21/2/2024, 15:09:58	ติดตามความคืบหน้าก่อนงานซ่อมท่อ 18" LLK-SBA KP 14+936นำเสนอวิธีปฏิบัติหากเกิด เหตุฉุกเฉินและการจัดการจราจรที่ห้องประชุม สำนักงานแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	WRM, NPT, คุณทศพร, MCN,VUS,SM B,TNK,CHD, อิสระและKDW	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
21/2/2024, 16:22:18	ตรวจท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจท่อตำบลหนอง คำลัง ตรวจbv613 ตรวจท่อนินค่อมตะนกร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลหน้า ประดู่ ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อbv614ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

21/2/2024, 16:52:23	ตรวจแนวท่อจากแยกหนองบอนตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลา ไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าหนองมะนาว เข้า หลังการเคหะแหลมฉบบัง เข้าแยกเนินไร่สอง ถนน เทศบาล2 ถนนสุขุมวิท ปีมัสเดชั่นศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
21/2/2024, 17:43:53	สำรวจแนวท่อทั่วไป คลอง 2 คลอง 3 รังสิต ติดตามงานทำรั้วกำแพงหมู่บ้าน ด้านหลัง หมู่บ้านบุเลวาร์ต งานไม่เคลื่อนไหว สำรวจแนว ท่อ เทศบาลเมืองท่าสวายคลังลำลูกกา หมู่บ้านทิว สนหมู่บ้านซื้อตรง สะพานธรรมศาสตร์เชียงราก น้อย ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สุวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/2/2024, 17:49:41	งานตรวจแนวท่อ ต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ขอบโรงสี ต.หนองข้างคอกซอยบ้านผู้ใหญ่สง ต.ห้วยกะปิซอยศิริซอยโรงกระดาชซอยสารพัด ช่างซอยเอื้ออาทรถนนข้าวหลามบ้านมณีแก้ว ต. เหมือง	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/2/2024, 18:00:02	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง ภาษี และ ตัดต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมป้ายที่คลองพระแก้ว	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/2/2024, 18:06:19	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลองสองคลองหนึ่ง แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลอง ครุถนนรามอินทราแยกคูบอนถึงบึงห่มเห็ดเสา ป้ายชำรุดได้ถอดป้ายไปเก็บไว้ที่บึงลือเกล้า 641 จำนวน 1 ป้ายของบึงห่มเห็ดตรวจแนวจากคลอง พระยาสุเรนทร์หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

21/2/2024, 18:30:36	ตรวจแนวท่อ ไร่ขจร เชื่อม Bv611 เขาพระบาท หม่อมปีย์(เก็บป้ายคำเตือนที่ย้ายออกจากการงาน3 สนามบิน ไปใช้ที่kp8+331)ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ต. บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ขอยพูนสิน(นัดตรวจร่วมลานตู้99 พรงนี้ช่วงบาย จะงานทำรั้วชานแนวท่อ kp8+331)ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/2/2024, 19:08:29	ตรวจแนวเข้าสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี รถไฟของแสงกลิ่นตำบลบางเตย คลองสมอเช คลองเปรงตำบลคลองเปรง คลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาวซอย 4 ถนนทับยาวซอย 1 ชุมชนลำปลาทิว คลองลำ ปลาทิว ถนนคลองกรุง เขตลาดกระบัง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/2/2024, 16:05:30	ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อถนน 304 ตรวจ ท่อตำบลดอนทราย ตรวจท่อ ตำบลหนองบัว ตรวจท่อตำบลหนองดินนก ตรวจท่อตำบลเกาะ ลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจท่อbv614 ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/2/2024, 16:44:48	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงBV634งานทำทาง รถไฟไทยจีน4-3ชานแนวท่อน้ำมัน	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



22/2/2024, 17:28:10	ตรวจแนวท่อ บริเวณเทศบาลบางปะอิน รดแม็ค โครเคลียร์ เพื่อที่จะทำรั้วกัน แนวเขตเทศบาล ข้างแนวท่อ ระยะห่างจากแนวท่อ 3 เมตร นำเสา ปูน ป้ายเตือนแนวท่อไปซ่อม อันเก่าที่โดนขโมย บริเวณท่อลอดทางรถไฟ รังสิต คุ้มวระเวชลงพื้นที่ ช่วยหน้างานครับ ติดตามงาน ของบริษัทยูนิค งาน โครงการรถไฟ 4-2 บริเวณบ้านพูด รดแม็คโคร ทำงานข้างแนวท่อขุดดินเพื่อที่จะเอาไปถมที่ บริเวณด้านใน เพื่อที่จะให้ที่ขุดเจาะทดสอบดิน	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/2/2024, 18:04:07	ตรวจแนวท่อ ปักป้ายชั่วคราว และหลักเทพขาว_ แดง ชี้นำท่อหลังbv634บ้านโพธิ์ บ.ไชน่า ทำ ถนนข้างแนวท่อ ส่วนจุดอื่นๆปกติ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/2/2024, 18:06:48	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟลาดกระบ้งหน้าบล็อกล วาล์ว 644แยกร่มเกล้าคลอง 2 ดันนุ่นแยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนแสงฉิม คลองเจ๊กถนนรามคำแหงแขวงทางหลวงสะพานสูง คลองแสนแสบแยกเสรีไทยโรงงาน panasonic ถนน 3902 คลองครุถนนรามอินทราหน้าแฟชั่น ไอส์แลนด์แยกม.บ้านปัญญาคลองคูบอนบึง ชุมเห็ดถึงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
22/2/2024, 18:12:59	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจ piperack ท่อ16นิ้วในนิคม มาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุดเข้า ศูนย์วิจัยพีซีไรระยอง เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตรวจแนวท่อต้นตำบลห้วยโป่ง และทำ ความสะอาดป้ายที่หมู่บ้านปกคลุม	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา

22/2/2024, 18:14:14	ลงพื้นที่ทำผู้รับเหมางานแก้ไขแนวท่อถูกเขา บริเวณ รร.บุญจิตวิทยาคมkp3+678 ต.ทุ่งสุขลา เพื่อประเมินการประมูลต่อไป	สมจิตร, ไพฑูรย์, ผจก คุณจำ ผู้จ.น.ท ไทยอยล์ และจ.น.ทรถไฟ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/2/2024, 19:16:03	ตรวจแนวท่อหลังตรงลำลูกกา ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย ซอยกาญจนาภิเษก 01 คัดหญ้าทำ ความสะอาดidU ตรวจแนวท่อซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนนิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา ตรวจแนวท่อ หมู่บ้านฟลอราวิลล์ คลองลำมะขามเขตลาดกระบัง ถนนร่วมพัฒนาตำบลชุมทอง คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/2/2024, 15:01:40	ปรับพื้นที่และทำรั้วขนาแนวท่อ บริเวณซอยพุน สินkp8+331 ของลานตู้99(ทางลานตู้ขอลื่อนนัด เนื่องจากติดธุระ)ผู้ประสานงานคุณแมน 0993979571จนท.ลานตู้99 จึงปักป้ายคำเตือน3ป้าย	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/2/2024, 16:09:41	ตรวจแนวท่อน้ำมันสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ตรวจ แนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจบล็อกลวาล์ว 616 ตรวจแนวท่อ ตำบลบางไผ่ ตรวจ แนวท่อตำบล คลองนาตรวจแนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนว ท่อตำบลหนองบัวตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคอน สีนันทปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

23/2/2024, 17:10:57	พาผู้รับเหมาสำรวจจุดที่ดินนทอ24"ช่วง KP-103+916-KP-104+700-KP-104+800-KP-105+ 100-KP-107+100-KP-107+200-KP-107+500-KP- 107+550-KP-107+600-KP107+600-KP-108+300- 110+100เขตพื้นที่ลาดกระบัง	สมบัติ, และ หมุน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/2/2024, 17:13:02	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบล โป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเดา หนองมะนาว เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง หมู่บ้านชั้นไนน์ เข้าแยกเนินไร่ 2 เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าปั๊ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
23/2/2024, 17:28:34	เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงถนนสายเอเชียและเข้าดู แนวท่อตรงคลองพระแก้วและเช็คแนวท่อใน คลองพระแก้วและปักป้ายงานทำรถไฟไทยจีน 4-6.และเข้าดูที่BV634.งานทำทางรถไฟไทยจีน4.3	WRR, สมชาย, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/2/2024, 17:34:49	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนสิน ด.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ชากยายจีน ที่ดินsec ดึกสุขุม บ้านนม รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/2/2024, 17:51:02	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลาว 644ร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 ถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับ ช้างชุมชนคลอง แจ็ก ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทย ถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทรา หน้าแฟชั่นไอส์แลนด์บล็อกลาว 642 แยก หมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองคูบอนึงชุมเห็ด คลองบึงพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

23/2/2024, 18:00:08	ตรวจเช็คแนวท่อและปักป้ายชั่วคราวพร้อมหลัก เทปขาว_แดง ที่คลองพระแก้วชี้ตำแหน่งแนวท่อ ไว้ให้ บ.ยูนิค ที่จะทำถนนข้ามคลอง	WRR, สมชาย, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/2/2024, 18:08:59	งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามบ้านเอื้ออาทร ขอยสารพัดช่างขอยอนามัยขอยโรงกระดาษขอย ศิรินครขอยบ้านผู้ใหญ่วังต.หนองข้างคอก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/2/2024, 15:50:41	ตรวจแนวท่อคลองนาล่าง ตรวจแนวท่อตำบล หนองดินนก ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ตรวจ แนวท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อคลอง ชลประทานพานทอง ตรวจแนวท่อตำบลหน้า ประดู่ ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อ ตำบลโคกขี้หนอน ตรวจ บล็อกลาว 614 เรียบร้อยดี	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/2/2024, 15:57:35	เช็ควาล์วขาวแดง ท่อหัว ทำความสะอาดและ พื้นที่Bv611ปกติ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/2/2024, 17:08:39	งานตรวจแนวท่อ ต.หนองคำสิงตรวจสอบที่วA/B ไม่มีน้ำมันซึม หลังโรงเรียนพานทอง ต.ดอนหัว พ้อขอยขุมทอง ต.นาป่าขอยประชาอุทิศขอยวัด ท้องคุ้งขอยเขาน้อยขอยบุญล้ำ ต.บ้านสวนสถานี รถไฟชลบุรี ต.หนองข้างคอกตรวจสอบที่วA/B ไม่มีน้ำมันซึม	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/2/2024, 17:20:54	สำรวจงานทั่วไป จากสถานีรถไฟเชียงรากน้อย บางพูด รังสิต คลอง 1 คลอง 2 คลอง 3 รังสิต เทศบาลเมืองท่าถวาย หมู่บ้านเจษฎา 9 สนาม กอล์ฟรัชฎะ คลังลำลูกกา ตรวจสอบแนวท่อ ไม่ พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

24/2/2024, 17:36:11	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันBV633และตรงหลังนิคม บางปะอินและคลองพุทราและที่สถานีรถไฟเชียง รากน้อยและหลังนวนครและตรงขานชาลาคลอง หนึ่ง	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/2/2024, 17:50:02	เข้าตรวจเช็คทวาล์วขาว-แดง BV 651 ไม่พบการ รั่วซึมทุกอย่างปกติดี	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มاب ดาพุด-ศรีราชา
24/2/2024, 18:04:06	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง หนองแขง ปกติดี	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/2/2024, 18:08:55	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงถนนเสรีไทยถึง ถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระ ยาสุเรนทร์ลือกวาล์ว 641 นำเสาป้ายไปเปลี่ยน แทนเสาเก่าที่หักบริเวณถนนคู่ขนาน 3902แยกเข้า ถนนซอยหลังคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
24/2/2024, 18:27:02	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกหนองบอน เข้าBv651 เข้าตำบลมะขามตู๋ เข้าถนนสาย36 เข้าตลาดเจริญ ชัย เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าต่างระดับ โป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มاب ดาพุด-ศรีราชา
24/2/2024, 18:28:27	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปีย์ เขาพระบาท Bv611 เชรม. ไร่จจร ต.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/2/2024, 9:41:08	เข้าตรวจเช็คทวาล์ว 633 บางปะอิน ตรวจเช็ค ทวาล์ว ปิดเปิดสีแดงสีน้ำเงิน คิวข้อต่อ ตรวจเช็ค ให้มี น้ำมันซึม ในบ่อน้ำตรวจเช็ค ไม่มีคราบน้ำมัน	สวรรณค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

25/2/2024, 14:26:55	เข้าตรวจเช็คทวาล์ว 631 ริงสิต ทวาล์วเปิดเปิด ท่อ 18 นิ้ว ทวาล์วสีน้ำเงินมีคราบน้ำมัน หัวฉีดข้างล่าง ทวาล์ว ตรวจเช็คจุดอื่นๆท่อ 10 นิ้ว คิวข้อต่อ บ่อน้ำ ไม่มีคราบน้ำมัน ส่วนทวาล์วสีน้ำเงินที่มีคราบน้ำมัน รบก. แจ้งสกาต้า ให้รับทราบ รอดำเนินการต่อไป	สวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
25/2/2024, 16:11:45	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ตรวจทวาล์ว bv616และอุปกรณ์ปกติ ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลดอนทราย ตรวจbv614แสนควาล์ว ต่างๆปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/2/2024, 16:56:31	เข้าตรวจเช็คการรั่วซึมของทวาล์วขาว-แดงและท่อ ต่างๆที่ BV 652 และBv653 ไม่พบการรั่วซึม	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มاب ดาพุด-ศรีราชา
25/2/2024, 17:00:33	ตรวจแนวท่อตามปกติเข้าตรวจตำบลโป่ง ตำบล หนองปลาไหล เข้าตำบลบางละมุง เข้าตรวจหลัง การเคหะแหลมฉบัง เข้าปั๊มลัสเตชั่นศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มاب ดาพุด-ศรีราชา
25/2/2024, 17:02:38	งานตรวจแนวท่อต.บางพระซอยหินเพิงสถานี รถไฟบางพระบ่อดกปลาสามสาวหมู่บ้านมณีแก้ว ถนนข้าวหลามซอยเอื้ออาทรต.ห้วยกะปิ	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/2/2024, 17:25:06	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ต.ห้วยกะปิ บ่อดกปลาสามสาว บ้านเจนนัน ต.เหมือง สถานี รถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่จจร เขาพระบาท หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ต. บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนแก้วโกโล ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

25/2/2024, 17:45:55	สำรวจงานทั่วไปแนวท่อ จากบล็อกลาว 633 บางปะอิน เชียงรากน้อยเชียงรากใหญ่ บางพุด ติดตามงานของยูนิค งาน โครงการรถไฟ 4-2 ขน ดินปรับพื้นที่เพื่อที่จะให้ทีมเทศินทำงาน สำรวจ แนวท่อรังสิต ดอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อไม่พบ เห็นอะไรผิดปกติ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/2/2024, 17:52:00	ตรวจแนวท่อและเช็คท่อทั่วตามข้อต่อคูว่ามีรอย รั่วซึมไหมที่bv764,635,636และ637ไม่พบรอย รั่วซึมแต่อย่างใดเรียบร้อยดี	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/2/2024, 18:14:30	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศหน้าสำนักงานเขต ลาดกระบังคลองกายนอกแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชนคลองเจ็ก ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุหน้า สำนักงานเขตคันนายาวถึงหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทราแยกคูบอนของพระยาสุเรนทร์ คลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
25/2/2024, 18:33:35	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันและBV634และBV635 และBV636และBV637และงานทำรถไฟไทยจีน 4-3และ4-6	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/2/2024, 16:27:37	ตรวจท่อตำบลโสรธร ตำบลหน้าเมือง ตรวจท่อ ตำบลคลองนา ตำบลคอนทราย ตรวจท่ออมตะ นคร ตรวจท่อตำบลพานทอง ตรวจท่อคลอง ชลประทานพานทอง ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจbv614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/2/2024, 16:32:18	ตรวจท่อตำบลโสรธร ตรวจท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟ พานทอง ตรวจท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจbv614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

26/2/2024, 17:15:18	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันBV633และเข้าดูหลังนิคม บางปะอินและที่คลองพุทราและสถานีรถไฟเชียง รากน้อยและชายชราคลองหนึ่ง	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/2/2024, 17:17:23	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจpiperackท่อ16นิ้ว เข้าหลัง โรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสถานสงเคราะห์เด็ก ระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้ามาบตาพุด เข้าพื้นที่ก้านันตำบล ห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบล มะขามคู่ เรียบถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้า ตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
26/2/2024, 17:17:53	ตรวจแนวท่อตรงbv634บ้านโพธิ์ บ.ไชน่า เอาดิน ลูกล้มมาลงทำถนน ส่วนอื่นๆถึงบ้านตลาด เรียบร้อยดี	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/2/2024, 17:20:00	สำรวจแนวท่อทั่วไป จากสถานีรถไฟเชียงรากน้อย คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ติดตามงาน ทำเชื่อมกันน้ำคลอง 2 รังสิต ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ คลอง 4 ลำลูกกา เทศบาลเมืองท่าสวาย ตัดหญ้าตามจุด ต่างๆป้ายเตือนแนวท่อ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/2/2024, 17:33:40	งานตรวจแนวท่อปั๊มสดชั้นศรีราชาถนนข้าวหลาม ด.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอย อนามัยซอยโรงกระดามซอยศรีนครซอยบ้าน ผู้ใหญ่สงว ด.หนองช้างคอกซอยโรงสี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/2/2024, 18:26:51	ตรวจแนวท่อ ปั๊มศรีราชา TR1สถานีรถไฟแหลม ลับัง ปั๊บบางจาก(ท่อ14รวม) แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยาคม.รร.วัดมโนรม บ้านนม ดึกสุขุม ที่ดินSCCชากายาจีน ด.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา



26/2/2024, 18:39:40	แนวท่อจากแยกรั่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยก พัฒนาชนบท 3ด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนน รามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถนนคูขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าเฟ้น ไอส์แลนด์ แยกหมู่บ้านปัญญากองกุ่มบอนึงชุมเห็ดคลอง พระยาสุเรนทร์ลือกวาล้ว 64 1 ถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
26/2/2024, 19:25:15	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ คลอง แขวงกลั่น ตำบลบางเตย คลองสมอเซ คลอง ตำบลคลองเปรง คลองอุดมขจร คลองพระองค์ เจ้าไชยอนุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลคลองหลวง แพ่ง ถนนทับยาวซอย4 ถนนทับยาวซอย1 บลือก วาล้ว 618 ตรวจสอบ PT Aและ B ด้าน A มีคราบ น้ำมันเล็กน้อยเช็ดแล้วไม่มีซึมครึบตรวจแนวท่อ ถนนสุวินทวงศ์ ชุมชนคลองลำไทรเขตหนองจอก บลือกวาล้ว 619 ตรวจสอบ PT A และ B ไม่มี ครึบน้ำมัน	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/2/2024, 12:34:48	งานวางท่อระบายน้ำ ของบ้านเอื้ออาทรห้วยกะปิ โดยทางรถไฟดำเนินการ บริเวณKP26+462ถนน ข้าวหลามทอลึก1.70m เพื่อออกแบบต่อไป คุณ ใหญ่ 0636532414ตำแหน่ง ข.บำรุงทาง	สมจิตร, ไพฑูริย์, คณะ ใหญ่และทิบ งานรถไฟ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/2/2024, 16:17:46	ตรวจแนวท่อในตำบลบางไผ่ ติดตามงานปักเสา ไฟฟ้ายังไม่เสร็จ ตรวจบลือกวาล้ว 615 ตรวจ PT และแชนด์วาล้วปกติ ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบล หนองบัว ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสีนันท ตรวจบลือก วาล้ว 614 ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

27/2/2024, 17:04:53	ตรวจแนวท่อและดูงานทั่วไปตามแนวท่อเข้า ตำบลโป่ง ถนนสาย36 เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลองเข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟ บางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดา หนองมะนาว ห้วยบ้านนา เมืองใหม่เหนือแยก เนินไร่2 เข้าหลังสถานีรถไฟแหลมฉบัง เข้าปั้มส เตชั่นศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
27/2/2024, 17:34:11	วันนี้เข้าดูแนวทอน้ำมันตรงสะพานข้ามทางรถไฟ หมายเลข9และและที่คลองพุทราและตรงหลัง นคมบางปะอินและที่BV634และเข้าดูตรงสถานี รถไฟเชียงรากน้อยและตรงหลังธรรมศาสตร์และ ตรงชานชรา.ต.คลองหนึ่ง	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/2/2024, 17:40:22	ตรวจแนวท่อทั่วไปจากบลือกวาล้ว 633 บางปะ อินคลองพุทรา เชียงรากน้อย บึงพุฒ รังสิต สถานี หลักหก ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/2/2024, 17:50:46	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ต.ห้วยกะปิ บ่อดกปลาสามสาว เจนนัน สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่ขจร Bv611 หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ต.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนเก่ากิโล ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/2/2024, 17:52:04	นำเครื่องตัดหญ้าและไม้กวาดไปให้bv635และ bv637พร้อมตรวจแนวท่อ ถึง คลองระพีพัฒน์ บ. ยูนิค ทำงานปกติ ส่วนอื่นๆเรียบร้อย	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



27/2/2024, 18:07:08	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนรามอินทราหน้าสวนสนุกวันเดอร์เฟชั่น ไอส์แลนด์ บล็อกวาล์ว642แยกถนนคูบอนบึงชุมเห็ด คลองพระยาสุเรนทร์บล็อกวาล์ว 641 หนองระแหงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
27/2/2024, 18:39:40	งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามและตรวจร่วมงานวางท่อระบายน้ำพร้อมคุณสมบัติ ท.ห้วยกะปิขอยสารพัดช่างขอยอนามัยขอยโรงกระดาขอยซากพุดชาศิรินคร ต.หนองข้างคอก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2024, 14:09:45	เปลี่ยนทางน้ำและถมที่ขนาบแนวท่อ ของลานตู้99 เพื่อทำรั้ว บริเวณขอยพูนสินkp8+331กำลังดำเนินการถมที่ แนวเขตที่ดินมีระยะห่างท่อ 24"TLประมาณ2.00m	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2024, 16:35:35	ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจท่อนอกคอมมิตะนคร ตรวจท่อดำบลโคกขี้หนอน ตรวจbv614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2024, 16:59:00	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ16 นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสู่ยวียัยพีชไรระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง ถนนห้วยห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
28/2/2024, 17:33:43	งานรถไฟไทย - จีน ใหนาร์บักซิลไฟย ข้างท่อ KP 35 + 516 สะพานหมายเลข 9 P1247 ระยะห่างข้างท่อ 3 เมตร คุนวรเวชลงพื้นที่ดูหน้างาน	สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

28/2/2024, 17:49:32	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆ บ.ยูนิค นำรถจักรกลมาลงช่วงบ้านตลาด จะขยายถนนเพิ่มให้กว้างขึ้นชิดมาหาท่อ ทำไปเชื่อมหนองสีดา	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/2/2024, 17:52:54	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันตรงสะพานข้ามทางรถไฟหมายเลข9บางบัวทองงานปักสิทไฟลทำรถไฟไทยจีน4-3และเข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสถานีรถไฟบ้านโพ	WRR, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/2/2024, 17:56:33	ตรวจแนวท่อ ถนนแก๊กิโล ขอยพูนสินต.สุรศักดิ์(ตามงาน ลานตู้99ถมดิน ) บ้านตาใหญ่ ซากยายจันทดินscc ดึงสุชุม บ้านนม รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2024, 18:06:15	นำเครื่องเช็คแนวท่อ 24 นิ้วกับคุณสมบัติบริเวณถนนชุมทองลำด้อยตั้งงานปักเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าเสร็จแล้วตรวจแนวจากบล็อกวาล์ว 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท ด้านทับช้างคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนคลองพระยาสุเรนทร์ลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
28/2/2024, 18:55:42	งานตรวจแนวท่อ ต.หนองคำสิงbv613หลังโรงเรียนพานทองขอยขุทอง ค.คอนหัวฟ่อบ่อน้ำชนกร ค.นาป่าขอยประชาอุทิศขอยท้องคุ้งขอยเขาน้อยขอยบุญล้ำ ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2024, 19:34:37	เช็ค แนวท่อบริเวณถนนร่วมพัฒนาก่อนการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าใหม่ครบมีขนาบและมีคร่อมแนวท่อ	สมบัติ, สงวน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

29/2/2024, 15:30:23	การประปาส่วนภูมิภาคพัตยาโดย บริษัทรัตนชล วิศวกรรจํากัด ํํการขุดตัดต่อท่อนํํประปา เชื่อมต่อเข้าหมู่บ้านขนาด 315 มิลลิเมตรบนหลัง แนวท่ํองมีความลึก 120 เซนติเมตรหํางหลัง แนวท่ํอ50เซนติเมตรบริเวณทํางเข้าถนนหนองเกด 2 ถนนสาย36 kp 42+837 ชํางสมชาย 061-829-1199 ผู้ประสานงาน	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มําบ ดาพุด-ศรีราชา
29/2/2024, 16:11:03	ตรวจแนวท่ํอ ในสถานีรํดไฟละเชิงเทรา ตรวจ แนวท่ํอ ดํابلหน้าเมือง ตรวจ แนวท่ํอคลองทํายไ ตรวจบํลือกวํลํว 616 ตรวจแนวท่ํอดํابلคลองนา ตรวจแนวท่ํอ ดํابلคอนทราย ตรวจแนวท่ํอ สถานีรํดไฟคอนสินนํท์ ตรวจแนวท่ํอดํابلหนอง ตํินนํก ตรวจแนวท่ํอ ดํابلโคกขี้หนอน ตรวจ บํลือกวํลํว 614 เรียบร้อยดี	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลํำลูกกา
29/2/2024, 17:20:21	เช็คแนวท่ํอจุดข้ามถนนรํวมพัฒนาด้วยไ้เหล็ก แท่งดํันตะวันออกหลังท่ํอลํ็ก2.73เมตร ดํัน ตะวันตกหลังท่ํอลํ็ก2.30เมตรครบและได้ขยับบํ้าย ให้ตรงกับแนวท่ํอแล้ว	สมบัติ, สงวน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลํำลูกกา

29/2/2024, 17:29:57	สํารวจงานทํวไป จากบํลือกวํลํว 633 บางปะอิน ติดตามงานรํดไฟไทยจีน เครื่องจักรทํางานบริเวณ คลองพุทรา ถอดซิลไฟย ชํางแนวท่ํอ ถูม ประนอมลงพื้นท่ํที่ตรวจหน้างาน บริเวณสะพาน หมายเลข 9 รํดแม็คโครขุดตอม่อ ชํางแนวท่ํอปัก ซิลไฟย ป้องกันความเสียหายของท่ํอ ติดตามงาน โครงการรํดไฟ 4-2 บริเวณบางพุด บริษัท ยูนิค เคล็ยรํง ขนดินเพื่อจะปรับพื้นที่ เพื่อทํให้ทํมขุด เจาะเทสดิน ถูมวํรเวลลงพื้นที่ดูหน้างานครบ สภาพเหตุการณ์สํารวจแนวท่ํอทํวไปถึงคอนเมือง ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลํำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลํำลูกกา สระบุรี
29/2/2024, 17:44:49	งานตรวจแนวท่ํอด.นาป่าขอยประชาอุทิสขอย ท่ํองคั้งขอยเขานํ้อยขอยบุญลํ้า ด.บ้านสวนสถานี รํดไฟชลบุรีต.หนองชํางคอก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลํำลูกกา
29/2/2024, 17:48:15	ตรวจแนวท่ํอ bv633บางปะอิน _สถานีรํดไฟอยธ ยา _bv637ภาชี _ออฟฟิต บ.ยูนิค _บ้านตลาดมํีร จักรกลของ บ.ยูนิค จะทํการขยายถนนไปเชื่อม เขตหนองสีดา	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลํำลูกกา สระบุรี
29/2/2024, 18:05:23	ตรวจแนวท่ํอ ถนนแก็กิโล ขอยพุนสิน(ลานตู้99 ถมดินในพื้นที่ของลานตู้) ถนนบ่อหิน สถานี รํดไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่าย ลูกเสือวชิราวุธ รํวหม่อมปํย้ เขาพระบาท ต. บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลํำลูกกา

29/2/2024, 18:09:48	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสพานข้ามทางรถไฟ หมายเลข9บางบัวทองงานขุดเปิดหัวเข็มและเข้าดูตรงคลองพุทธางานปักซีทไฟลของ4-3และเข้าดูตรงสถานีรถไฟพระแก้วถึงBV637และเข้าดูตรงคลองระพีพัฒน์สถานีรถไฟหนองกวยและสถานีรถไฟหนองแขงและบ้านตลาดหลังวัดบ้านโคกของ4-6ยูนิค	ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
---------------------	--	--------	--------------------------------

UPDATE ข้อมูลการทุ่ดตัวของพื้นที่ดินและการติดตั้งป้ายค่าเตือนแต่ละพื้นที่					
PIPE ROUTE	การทุ่ดตัวของพื้นที่ดิน	ติดตั้งป้ายค่าเตือนปกติ	ติดตั้งป้ายชั่วคราว	หมายเหตุ	
PIPELINE1 (SRC-BV613)	ไม่พบการทุ่ดตัวของดิน	KP0+001-KP7+600	KP07+600-KP45+876	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP	
PIPELINE1 (BV613-LLK)	ไม่พบการทุ่ดตัวของดิน	KP75+100-KP133+500	KP45+950-KP75+100	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP	
PIPELINE2(LLK-DMA)	ไม่พบการทุ่ดตัวของดิน	KP0+001-KP29+600	-	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน	
PIPELINE3(LLK-SRB)	ไม่พบการทุ่ดตัวของดิน	KP0+001-KP92+170	18+778-53+662	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน	
PIPELINE4(LLK-SBA)	ไม่พบการทุ่ดตัวของดิน	KP0+001-KP37+860	-	-	
PIPELINE5 (MTP-SRC)	ไม่พบการทุ่ดตัวของดิน	KP0+001-KP61+535	0+250-32+662	ติดตั้งเสริมในพื้นที่จุดเสี่ยง	