

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

DATE	ลงพื้นที่ติดตามงาน	NAME	PIPELINE
1/5/2024, 16:26:06	ตรวจท่อสถานีรถไฟ ตรวจท่อคลองท่อไข่ตรวจ BV616เรียบร้อยดีตรวจท่อถนน304ตรวจท่อ ตำบลคลองนา ตรวจท่อต.คอนทราย ตรวจท่อต.หนองบัวและสถานีรถไฟคอนสีนันทปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/5/2024, 16:49:12	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้วเข้าตรวจหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหัวเข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย36 เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
1/5/2024, 17:25:11	งานตรวจแนวท่อขอยโรงสีสถานีรถไฟชลบุรี ขอยหนองพะเนียงขอยบุญล้ำขอยเขาน้อยขอย ท้องทุ่งประชาอุทิศ.คอนหัวพ่อบ่อน้ำธนกรขอย ชุงทอง	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/5/2024, 17:40:49	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลำลูก 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้าง วัดลาดบัวขาวชุมชนแสงมณีคลองเจ็กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทย คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองคอดันแยกคูบอนบึงชุมเห็ด คลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
1/5/2024, 17:52:08	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่สถานีรถไฟบางปะอินไปถึงคลองระพีพัฒน์	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

1/5/2024, 17:58:47	สำรวจแนวท่อ ตรวจเช็คอุปกรณ์ทรัพย์สิน บล็อกลำลูก 632 เขียงรากน้อย ที่ยังไม่ขนย้ายหลงเหลือ นำเข้าเก็บไว้ในห้องคีย์ ออกสำรวจแนวท่อกองรถไฟ 4-2 เครื่องจักรไม่ทำงานหยุด ตรวจสอบแนวท่อรังสิตดอนเมืองบล็อกลำลูก 631 รังสิต, บล็อกลำลูก 633 บางปะอิน คลองพทุรา	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/5/2024, 18:08:11	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองโพธิ์ สถานีรถไฟอยุธยา คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 bv637ภาษี วัดภาษี หลังวัดอุทก วัดวิมณ และคลองระพีพัฒน์	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/5/2024, 18:24:24	ตรวจแนวท่อ ถนนแกกิโล ต.สุรศักดิ์ ไร่จระ นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ เจ็นน บ่อตกปลาสามสาว.ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ต.ห้วยกะปิ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/5/2024, 16:58:20	ตรวจท่ออมตะนคร ตรวจถึงbv613ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประตูตรวจท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจท่อBV614ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/5/2024, 17:02:41	ตรวจแนวท่อจากตำบลห้วยโป่ง เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหัวเข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 แยกหนองบอนแยกกระทิงลาย เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลองตาหรี	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

2/5/2024, 17:18:27	ต.บางพระนาพุทธยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระด. เหมืองบ่อดกปลาหมู่บ้านมณีแก้วซอยเอื้ออาทร ซอยสารพัดช่างซอยอนามัยซอยโรงกระดาดซอย ศิริซอยบ้านผู้ใหญ่อว่งbv621ต.บ้านสวน	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/5/2024, 17:49:54	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและตรง สถานีรถไฟเชียงรากน้อยและตรงคลองพุทรา BV633และตรงสะพานปรีดีคลองกระมังและตรง คลองดอนกลางและตรงสถานีรถไฟพระแก้ว BV637และตรงคลองระพีพัฒน์และตรงสถานี รถไฟหนองสีดางานทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3 และ4-6	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/5/2024, 17:50:07	สำรวจแนวท่อ บล็อกวาล์ว 632 เชียงรากน้อย เจ้าหน้าที่ท่อส่งเข้ามาขออนุญาต ทรัพย์สินทาง บริษัท เจ้าหน้าที่เข้ามาขออนุญาต ไฟ คุ้มครองเวชลงพื้นที่ ครับ เข้าตรวจสอบรถแม็คโคร ทำถนนผ่านบน หลังท่อ งานรถไฟไทยจีน บริเวณคลองเชียงราก น้อย ถมดิน นำแผ่นเหล็กวาง ป้องกันความ เสียหายของท่อ สำรวจแนวท่อปักป้ายเตือนแนว ท่อชั่วคราว บริเวณสวนพริกไทย ที่ชาวบ้าน ข้าง แนวท่อ	สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/5/2024, 18:08:27	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆจากbv633บางปะอิน ถึง หนองสีดา เรียบร้อยดี	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

2/5/2024, 18:19:24	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์หน้า สำนักงานเขตลาดกระบังคลองกายนอกแยกร่ม เกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับ ช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสน แสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอิน ทราแยกหมู่บ้านปัญญาลองลำเกร็ดแยกคูบอน บึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงถึงลำ ลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
2/5/2024, 18:47:57	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน ถนนหนองยายนุ่ ต.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ ซาก ยายจีน งานวางท่อน้ำ บ.YSSPให้ไทยออยล์วาง ห่างท่อ24"TLลงไปด้านล่างทางรถไฟ ที่ดินSCC ตึกสุขุม บ้านนมสด รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/5/2024, 19:11:29	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร ของ พระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบล หลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาวซอย 14 ถนนทับยาวซอย 1 คลองลำปลาทิว บล็อกวาล์ว 618 เขตลาดกระบัง ถนนสุวินทวงศ์ ชุมชนคลอง ลำคันไทร เขตหนองจอก หมู่บ้านจักรหลวง หลัง สนามกอล์ฟวินเซอร์ เขตมีนบุรี หมู่บ้านกฤษดา ซอยประชาร่วมใจ 39 เขตคลองสามวา หมู่บ้าน พลอรั่ววิลล์ เขตลาดกระบัง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/5/2024, 15:08:13	ตรวจเช็ควาล์วขาวแดงท่อทั่วและพื้นที่ไม่พบการ รั่วซึมของน้ำมัน	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

3/5/2024, 16:09:13	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟจะเชิงเทรา ตรวจท่อ ตำบลหน้าเมือง ตรวจท่อตำบลบางไผ่ ตรวจท่อ และBV615 ตรวจท่อตำบลคลองนาและตำบล คอนทราย ตรวจBV614 ตรวจท่อคลองนาล้างปกติ	ถนนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/5/2024, 16:34:53	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบล โป่ง เข้าตำบลระดัดโป่ง เข้าถนนสาย36 เข้าตำบล หนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าหลัง สถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนอง มะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะ แหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่2 เข้า ถนนเทศบาล2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าปั๊มลัดสนศรี ราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
3/5/2024, 16:36:55	บ. YSSP วางท่อน้ำHDPEขนาด500mส่งน้ำให้ไทย ออยล์ ได้ขุดวางท่อน้ำทางด้านบ้านตาใหญ่ kp7+050ห่างแนวท่อ24"TLประมาณ4.00mต.ทุ่ง สุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/5/2024, 17:26:30	ด.บ้านสวนขอย11ขอยหนองพะเนียงขอยบุญล้ำ ด.นาป่าขอยเขาน้อยขอยท้องคุ้งขอยประชา อุทิศด.ดอนหัวพ้อบ่อน้ำรกรกรขอยขุทองหลัง โรงเรียนพานทองด.หนองคำลิ่งbv613	พิพรรธ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/5/2024, 18:02:18	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลาว 644 แยกกรมเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทร์ด้าน ทับช้างชุมชนวัดราชบัวขาวคลองเจ๊กถนน รามคำแหงคลองแสนแสบแยกเสรีไทยคลองครุ ถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาน้ำแฟ้น ไอส์แลนด์แยกคูบอนึงชุมเห็ดคลองบึงพระยา สุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
3/5/2024, 18:09:43	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน และได้นำใครโว เอาไปให้bv637ใช้แทนตัวเก่าที่เสีย	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

3/5/2024, 18:32:54	สำรวจแนวท่อ จากสถานี เชียงรากน้อย เข้า ตรวจสอบ บล็อกลาว 632 เชียงรากน้อย และ ฝากรปภ ตรงข้าม ให้เฝ้าดู บริเวณพื้นที่ บล็อก สำรวจแนวท่อ ของเชียงรากน้อย คลอง 1 รังสิต คลอง 2 รังสิต บริเวณเคพี 12 + 1 2 4 คลอง 2 รังสิต รดแม็คโคร 2 คัน กำลังเคลียร์รัง พื้นที่ ชาวบ้าน ช้างแนวท่อ เข้าตรวจสอบ เฝ้าดูความ ปลอดภัยของ ท่อ พร้อม สอบถามเจ้าของที่ คุณน้อม เบอร์โทร 086-514-5133 สอบถาม เคลียร์รังเพื่อจะ ปลูกต้นไม้	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/5/2024, 19:16:34	วันนี้เข้าดูแนวท่อBV633และBV634และตรง คลองบ้านโพและตรงสนามกอล์ฟและตรงคลอง พุทธาและคลองเชียงรากน้อยงานทำรถไฟไทยจีน 4-3.และงานย้ายสะพานของรถไฟตรงคลองบ้านโพ	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/5/2024, 13:26:14	บ. YSSP วางท่อน้ำHDPEขนาด500mm เพื่อส่งน้ำ ให้ไทยออยล์ ขนานแนวท่อ24"TLบริเวณบ้านตา ใหญ่kp7+120ระยะห่างประมาณ3.00M บ.พาวเวอร์ ไปรี ผู้รับเหมา	THM, สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/5/2024, 17:28:56	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ16นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังศูนย์วิจัย พืชไร่ระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าพื้นที่ก้านัน ตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เข้า ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
4/5/2024, 17:38:30	ตรวจท่ออมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประตู ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจBV614ปกติ	ถนนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

4/5/2024, 17:49:29	งานตรวจแนวท่อค.นาป่าซอยบุญล้ำหนอง พะเนียงซอยบ้านคูใหญ่ช่วงซอยศรีนครซอยโรง กระดาษซอยสารพัดช่างซอยเอื้ออาทรหมู่บ้านมณี แก้ว	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/5/2024, 17:54:58	ตรวจแนวท่อจากแยกรั่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองด้านทับช้างชุมชนแสงมณีคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกถนน เสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครบุรีแควเคพีที่ 15 + 390 บริษัทผู้รับเหมางานขยายผิวจราจรและ สะพานคลองครุได้กดเสาเข็มจำนวน 4 ต้นความ ลึกประมาณ 12 เมตรด้านในกำแพงรั้วมอเตอร์เวย์ เสาเข็มต่อม่อเสาป้ายบอกเส้นทางจราจรเช็กวัด ระยะจากแนวเสาเข็มมาหาแนวท่อที่มีระยะห่าง ประมาณ 2 เมตรจำนวน 3 จุดถนนทางหลวง พิเศษหมายเลข 9 กม มุ่งหน้าบางปะอินกม 45 +600	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
4/5/2024, 18:04:46	สำรวจแนวท่อติดตามงานทำร่องสวน บริเวณ KP 05 + 370 ข้างหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ รดแม็คโค รชุดทำร่องสวน งานที่ 2 ทางเทศบาลเมืองท่าสาว รดแม็คโคร ชุดร่อนน้ำเข้าตรวจสอบพูดคุย ให้ คำแนะนำแนวท่อ คนขับรดแม็คโคร รับทราบ แนวท่อกลับ งานที่ 3 รดแม็คโครปรับพื้นที่ถนน ถนนเส้นใหม่คลอง 4 ถึงคลอง 5 ปรับ ปรับ พื้นที่ ข้างถนน ผ่านหลัง ท่อ เข้าแนะนำ ให้กับ คนขับแม็คโครรับทราบแนวท่อ งานที่ 4 มาเผื่อดู รดแม็คโคร 2 คันเตรียมปรับพื้นที่ข้างแนวท่อ เพื่อที่จะปลูกต้นไม้ บริเวณคลอง 2 รังสิต	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

4/5/2024, 18:15:17	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองโพธิ์ สถานี รถไฟอยุธยา คลองดอนกลาง พระแก้ว สะพาน33 bv637ภาษี คลองระพีพัฒน์ และ สถานีรถไฟ หนองแขง	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/5/2024, 18:22:31	ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุร ศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ร้วหม่อมปีย์ เขาพระบาท ต.บางพระ บ้านตาใหญ่ ซากยายจีน ดึกสุขุม บ้าน นมสด รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/5/2024, 18:50:29	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและ สถานีรถไฟเชียงรากน้อยและคลองพุทราและ คลองบ้านโพBV634และตรงสนามกอล์ฟ งานทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/5/2024, 19:18:51	ตรวจแนวท่อถนนนิมิตใหม่ ซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนไทยรามัญ ถนนหนองระแหง หมู่บ้านวงศกร 3เขตคลองสามวา หลังคลัง ตำบลลาดสวาย หมู่ บ้านฟลอราวิลล์ คลองลำมะขาม เขตหนองจอก คลองลำปลาทิว ถนนทับยาวซอย 1 ถนนร่วม พัฒนา เขตลาดกระบัง คลองหลวงแพ่ง ของ พระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองอุดม จักราดำบลหลวงแพ่ง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/5/2024, 14:54:58	บ.YSSPวางท่อน้ำHDPEขนาด500mmส่งน้ำให้ ไทยออยล์kp7+120บ้านตาใหญ่ห่างท่อ24"TL ประมาณ2.80m บ.พานอร์ปรีผู้รับเหมา	THM, สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/5/2024, 15:10:26	ตรวจแนวท่อที่ถนน 304 ตรวจท่อดำบลคลองนา และตำบลดอนทราย ตรวจท่อดำบลหนองบัว ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจท่อดำบลหน้าประตู ตรวจท่อดำบลโคกขี้หนอน ตรวจบล็อกลาวัว 614 ปกติ ตรวจท่อกองน้ำรถไฟดอนสนันท์	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



5/5/2024, 17:24:57	ตรวจแนวท่อเข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้า ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลัง ก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะ แหลมฉบังห้วยบ้านนา เข้าเมืองใหม่เหนือแยก เนินไร่ 2 เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้า จุด IDU-TR-1 เข้าปั๊ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
5/5/2024, 17:40:27	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลาวลัว 644 แยกกรมเกล้า คลอง 2 ต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่ จันทร์ด้านทับช้างชุมชนแสงมณีคลองบัวคลี่แยก สงนสะพานสูงคลองชุมชนคลองเจ๊กถนน รามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุถึงถนนราม อินทราหน้าหมู่บ้านปัญญาลองคอดันแยกคูบอน คลองพระยาสุเรนทร์ลือกาวลัว 641 ถึงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
5/5/2024, 17:44:41	งานตรวจแนวท่อต.บางพระไร่ขจรนาพุชอยหิน เพิงสถานีรถไฟบางพระบ่อตกปลาหมู่บ้านมณี แก้วชอยเอื้ออาทรชอยสารพัดช่างชอยโรง กระดาษชอยศิริbv612	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/5/2024, 17:53:45	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองจิก สถานี รถไฟบางปะอิน bv636บ้านม้า คลองมาบ พระจันทร์ คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว bv637 ภาชี และออฟฟิต บ.ยูนิค	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/5/2024, 18:08:39	ตรวจแนวท่อ ไร่ขจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ บ้านเจนน บ่อตก ปลาสามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ต. ห้วยกะปิ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

5/5/2024, 18:18:02	ตรวจแนวท่อ บริเวณด้านหน้าคลังลำลูกกา บริเวณ ถนนเส้นใหม่คลอง 5 คลอง 4 ลำลูกกา ดูงาน ปรับถนนข้าง บริเวณแนวท่อ ดูงานชุดร่อนน้ำ บริเวณข้างเทศบาลเมืองท่าสวย งานชุดเรียบร้อย บุตรไม่ถึงแนวท่อน้ำมัน ดูงานชุดทำร่องสวน บริเวณ KP 05 + 370 ห่าง หมู่บ้านเคอะคัลเลอร์ ระยะห่างอยู่ประมาณ 100 เมตร คุณนิพนธ์ เจ้าของที่ เบอร์โทร 081-445-6790 ติดตามงาน เคลียร์ บริเวณคลอง 2 รังสิต งาน ปรับพื้นที่ของ ชาวบ้านเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ คุณนิ่มเจ้าของที่ เบอร์โทร 086-514-5133 งานเสร็จ แล้วครับ ดูงาน รถไฟไทยจีน 4-2 ของบริษัทยูนิค บริเวณ KT 17 + 1387 สวนพริกไทย ปรับพื้นที่ บริเวณข้างแนวท่อ ดูงาน เคลียร์ งานรถไฟไทยจีน ไซน้ำ KT 31 + 638 ของเชียงรากน้อย คุณประนอม เผ่าดูความ ปลอดภัยแนวท่อ ครับ	สวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/5/2024, 19:01:42	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่คลองบ้านโพธิ์ถึง สวนพริกไทยและเผ้างาน โคนดินไม้ไผ่แนวท่อ และบนแนวท่อที่คลองเชียงรากน้อย งานทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3ครับ	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/5/2024, 12:26:37	บ.YSSP วางท่อน้ำHDPEขนาด500mmส่งน้ำให้ ไทยออยล์ ขนานแนวท่อ24"TLบ้านตาใหญ่ kp7+200ห่างแนวท่อประมาณ2.50m บ.พาเวอร์ ไปรับผู้รับเหมา	THM, สมจิตร, ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/5/2024, 16:22:11	ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟ พานทอง ตรวจท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโลกขี้นอน ตรวจBV614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

6/5/2024, 16:44:58	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16นิ้วบน piperack เข้า หลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานี ส่งเคราะห์ใต้กระของ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ถนน บ้านล่างถนนหนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลัง โรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบล ห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบล มะขามคู่ ถนนสาย 36 หนองบอนกระตังลาย เข้า ตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
6/5/2024, 17:29:13	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟหน้าบล็อกลาว644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่ จันด่านทับช้างชุมชนวัดลาดบัวขาวคลองบัวคลี่ที่ แยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลอง เจ็ก ถนน รามคำแหงแยกเสรีไทยถนน 3902 คลองครู่ถึง ถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยก หมู่บ้านปัญญาคองคูบอนคลองพระยาสุเรนทร์ หนองระแหงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
6/5/2024, 17:39:04	เช็คนวท่อ บริเวณ KT 05 + 370 ข้างหมู่บ้าน เดอะคัลเลอร์ ชาวบ้านชุดทำร่องสวนเวรใกล้แนว ท่อ และมาปักป้ายเตือนแนวท่อเสริม บริเวณ ด้านหลัง บล็อกลาว 631 รังสิต	WRR, สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
6/5/2024, 17:54:40	งานตรวจแนวท่อปั๊มสเตชันงานชุดวางท่อน้ำดิบ ใกล้ที่ดินscคชอพนสินสถานีรถไฟศรีราชาเขาวชิ ราวุธซอยกาชาดไร่จรรยาพุชชอยหินเพิง	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/5/2024, 18:15:15	ตรวจแนวท่อ ปั๊มศรีราชา สถานีรถไฟแหลมฉบัง ปั๊มน้ำมันบางจาก(ท่อ14"เข้าร่วมท่อ24") บ้านตา ใหญ่ ที่ดินscค ตึกสุขุม บ้านนมนสด รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
6/5/2024, 18:25:49	ช่วย คุณ สวรรค์ เช็คนวท่อใกล้ อ.บ.ตลาดสวาย และ ปักป้ายเตือนเขตแนวท่อ หลังbv631	สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

6/5/2024, 19:24:53	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633 ไปถึงบ้าน ตลาดงานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/5/2024, 20:13:53	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี รถไฟของแขวงกลัน ตำบลบางเตย คลองสมอเซ คลองเปรง ตำบลคลองเปรง สถานีรถไฟคลอง อุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลอง หลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำอ้ายเบน ถนนทับยาว ซอย 14 ถนนทับ ยาวซอย 1 บล็อกลาว 618	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/5/2024, 12:43:49	งานแก้ไขแบบสะพานคลองตรูโดยจะทำหนังสือ ถึง T/L พร้อมแนบแบบเพื่อพิจารณาต่อไป	WRM, NPT, CHD	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
7/5/2024, 16:15:29	ตรวจท่อสถานีรถไฟละเชิงเทรา ตรวจท่อดำบล หน้าเมือง ตรวจBV616 ตรวจท่อดำบลคลองนา ตรวจท่อดำบลดอนทราย ตรวจท่อดำบลหนองบัว ตรวจท่อBV615ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/5/2024, 16:48:29	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบล โป่ง ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้า คลังก๊าซบ้านโรงปิ๊ะ เข้าคลองบางละมุง เข้า หนองสะเดา หนองมะนาว หลังหมู่บ้านมารวย หลังการเคหะแหลมฉบัง ห้วยบ้านนา เมืองใหม่ เหนือแยกเนินไร่สอง ถนนเทศบาล2 ถนนสุขุมวิท ปั๊มสเตชันศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา

7/5/2024, 17:21:01	ตรวจแนวท่อจากบล็อกวาล์ว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 คลองหนึ่งแยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลอง แม่จันด่านทับช้างชุมชนวัดราชบัวขาวคลอง เจ็ก ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยข้างโรงงาน panasonicถนนคูขนาน 3902 คลองครุถึงถนนราม อินทราหน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์เฟ้นไอส์ แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญากะกุ่มบึงชุมเห็ด คลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/5/2024, 17:29:55	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำถึงbv613ตรวจทั่วข้อ ต่อA/B 613 ไม่มีน้ำมันรั่วซึมงานเทศบาลลอก หญ้ายานแนวท่อเพื่อระบายน้ำขอยขุดทองขอย ประชาติศนาป่าขอยเขาน้อยสถานีรถไฟชลบุรี ต.หนองข้างคอกตรวจทั่วข้อต่อA/B. 612 ไม่มี น้ำมันรั่วซึม	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/5/2024, 17:48:05	งานตรวจร่วม เทศบาลนครรังสิต งานคันล่อ สายไฟ บริเวณเคพี 34 + 600 สะพานรังสิต - ปทุม ติดตามงาน ขุดร่อง สวน บริเวณใกล้แนวท่อ KP 05 + 370 ข้างหมู่บ้าน The Color ให้แนว ระยะห่างจากท่อ 2 50 ซม และติดตาม งานเคลียร์ บริเวณข้างแนวท่อ KP 12 + 043 รถแม็คโคร 2 คัน caring พื้นที่ของชาวบ้าน	WRR, สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/5/2024, 17:53:37	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คุณ วิทยา,สมควร และทีมงานได้เข้ามาถอดหัววาล์วเอาไปซ่อม และ ตรวจตามจุดต่างๆถึง คลองระพีพัฒน์	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

7/5/2024, 17:58:49	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองพุทราและเข้าดู ที่BV633คุณวิทยาถอดหัววาล์วไปซ่อม แล้วเข้าดูBV634และเข้าดูคลองเชียงรากน้อยและ เข้าดูแนวท่อตรงหลังนวนครงานทำรถไฟไทยจีน 4-3และ4-2	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/5/2024, 18:57:19	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้มโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน ถนนหนองยายปู่.ต.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ บ YSSPไม่ทำงานฝนตก ซากยายจีน ที่ดินscc ตึก สุขุม บ้านนมสด รร.วัดมโนรม แยกไฟแดงบ้านทุ่ง ตรวจสอบท่อลอยเนื่องจากฝนตก ปกติดีครับ ค. ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/5/2024, 16:05:43	ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อตำบลพาน ทอง ตรวจท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจท่อ ตรวจท่อตำบลหน้าประตู ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจBV615ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/5/2024, 17:16:55	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าศูนย์วิจัยพีซีไร ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้า ชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจ ในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนอง บอน ถนนสาย 36 เฝ้าน้ำบดมะขามคู่ เข้าตำบล โป่งแยกเขาไม้แก้ว	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา

8/5/2024, 17:31:11	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างคลอง ด้านทับช้างบนชุมชนวัดราชบัวขาวแยกสำนักงาน เขตสะพานสูง คลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยก สำนักงานหมวดทางหลวงสะพานสูงแยกเสรีไทย คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญา คลองลำเกร็ดคอดันแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลอง เบิ่งพระยาสุเรนทร์ถึงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
8/5/2024, 18:09:45	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา bv636บ้านม้า วดภาชี เข้าดู บ.ยูนิคเคิลี่ร้งหลังวัด วิมน คลองระพีพัฒน์ สถานีรถไฟหนองกรวย และหนองแขง	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/5/2024, 18:09:51	งานตรวจแนวท่อหมู่บ้านมณีแก้วถนนข้าวหลาม ซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยอนามัยห้วย กะปิซอยโรงกระดาษซอยศิริซอยบ้านผู้ใหญ่อ่าง bv612สถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/5/2024, 18:32:18	สำรวจแนวท่อติดตามงาน ขุดร่องสวนบริเวณข้าง แนวท่อ KP 05 + 370 ข้างหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ รด์แม็คโครขุดร่อง ระยะห่างข้างท่อ 2 50 ซม ติดตามงานเคิลี่ร้ง kp12+043 ของแอนริงส์ติต รด แม็คโคร 2 คัน, เคิลี่ร้ง ป่า รูป บริเวณใกล้แนวท่อ เข้าตรวจสอบ ให้คำแนะนำคนขับรถแม็คโคร แนวท่อ สำรวจแนวท่อ เข้าตรวจสอบ บล๊อควาล์ว 632 เขียงรากน้อย ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไร ผิดปกติบริเวณ บล๊อควาล์ว	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

8/5/2024, 18:40:21	บริษัทYSSPขุดวางท่อน้ำHDPEขนาด500mmส่ง น้ำให้ไทยออยล์ ขนานแนวท่อ24"TLห่างแนวท่อ 1.80mkp7+450เลขบ้านดาใหญ่ บริษัทพาเวอร์ ไปรับผู้รับเหมา	THM, สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/5/2024, 19:04:57	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV634และตรง คลองพุทราและตรงสะพานธรรมศาสตร์และตรง หลังนวนครและตรงคลองเขียงรากน้อยและ BV633ครับ	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/5/2024, 19:09:10	ตรวจแนวท่อถนนราษฎร์อุทิศดูงานการประปา นครหลวงขุดบรรจบท่อขนาด 6 นิ้วดูห่างแนว ท่อครับ ตรวจแนวท่อดูแล้ว 619 เขตคลอง สามวาหมู่บ้านฟลอราวิลล์ คลองลำมะขาม ถนน ทับยาว ถนนร่วมพัฒนาเขตลาดกระบัง สถานี รถไฟคลองหลวงแพ่ง รองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองอุดมจราษฎร์ตำบลหลวงแพ่ง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/5/2024, 16:12:32	ตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจท่อสถานีรถไฟ บางเตย ตรวจท่อสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ตรวจท่อ BV616 ตรวจท่อดำบลคลองนาตำบลดอนทราย ตรวจท่อดำบลหนองดินนก ตรวจท่อสถานีรถไฟ พานทอง ตรวจBV614	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/5/2024, 17:09:21	งานตรวจแนวท่อต.หนองตำลึงbv613ซอยทุ่งทอง บ่อน้ำรัตนกรต.นาป่าซอยประชาอุทิศงานลอกคลอง น้ำของเทศบาลนาป่าห่างแนวท่อ5เมตรซอยท้อง ทุ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำหนองพะเนียงบ้านสวน ซอย11ต.หนองข้างคอกbv612	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



9/5/2024, 17:22:57	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุงหนองสะเดาหนองมะนาว หลังหมู่บ้านมารวย หลังการเคหะแหลมฉบังห้วยบ้านนา แยกเนินไร่ 2 เมืองใหม่เหนือถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าปั๊ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
9/5/2024, 17:44:06	ตรวจแนวท่อจากสำนักงานเขตลาดกระบังคลองประเวศคลองกายนอกแยกร่มเกล้าแยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างคลอง เข็กถนนรามคำแหงแยกถนนศรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญา คลองคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงถึงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกาสุวรรณภูมิ
9/5/2024, 18:00:58	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันBV633และตรงคลองพุทราและตรงคลองเชียงรากน้อยและตรงสวนพลิกไทงานทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3	WRR, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกาสระบุรี
9/5/2024, 18:10:28	สำรวจแนวท่อ สถานีเชียงรากน้อย รังสิตดอนเมือง งานตรวจร่วมรถไฟ 4-2 KP 17 + 1387 ส่วนพริกไทย ของบริษัทยูนิค เช็คนวท่อ บริเวณพื้นที่เพื่อที่จะทำดักสื่อสาร	WRR, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/5/2024, 18:21:49	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ถ่ายลูกเสือวิชาวุธ ร้วหม่อมปีย์ เจ้าพระบาท BV611 ไร่ขจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ เจ็นัน บ่อตกปลาสามสาว ต.เหมือง	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

9/5/2024, 18:24:48	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน bv634บ้านโพธิ์ สนามกอล์ฟเกราะเรียน สถานีรถไฟอยุธยา คลองดอนกลาง สะพาน33 bv637ภาษี ออฟฟิต บ.ยูนิค หลังวัดวินน และคลองระพีพัฒน์	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกาสระบุรี
10/5/2024, 13:09:20	ไฟไหม้หม้อต้มน้ำข้างบ่อกวาลัว641บริเวณสามเอนเตอร์ ไฟฟ้าเข้าบ่อกวาลัวได้ทำการดับกับรปภแสงเพชรและวิรุฒแล้วกันเขตไฟให้ห่างจากบ่อกวาลัวประมาณ 50 เมตรรอดับเพลิงมาดับเพิ่ม12.00 นดับเพลิงเขตบางชันได้มาทำการฉีดน้ำดับไฟเพื่อไม่ให้ลุกลาม13.00นดับเพลิงได้ดับไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อย	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกาสุวรรณภูมิ
10/5/2024, 15:03:14	ตรวจเช็ควาล์วขาวแดงท่อกวาลัวและพื้นที่BV611ไม่พบน้ำมันรั่วซึมปกติ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/5/2024, 16:23:13	ตรวจท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานองตรวจท่อคลองอ้อมแก้ว ตรวจท่อตำบลเกาะลอยตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจBV614ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/5/2024, 17:00:24	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้วในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสู่ขั้วชัยพีชไร้ เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
10/5/2024, 17:24:13	งานตรวจแนวท่อไร่ขจรนาพุขอยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระบ่อดกปลาหมู่บ้านมณีแก้วขอยเอื้ออาทรขอยสารพัดช่างขอยอนามย์ห้วยกะปิขอยโรงกระดาขอยคีรีนครขอยบ้านผู้ใหญ่อ่างbv612สถานีรถไฟชลบุรีด.บ้านสวน	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

10/5/2024, 17:52:27	ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จัน 3/ข้างชุมชนแสงมณีคลอง เจ็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุถึงถนน รามอินทราแยกอุบลอนบึงชุมเห็ดติดตามงานทาง หลวงคลองหลวงลอกร่องระบายน้ำถนนคู่ขนาน 3902 กม 38 + 500 ลอกอยู่ฝั่งด้านตะวันตกยังไม่ เข้ามาฝั่งแนวท่อ	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
10/5/2024, 17:54:29	สำรวจแนวท่อ เช็กแนวท่อ บริเวณ KP 3 1 + 738 คลองเชียงรากน้อย งานรถไฟไทยจีน ไซนาร์ เช็ก แนวท่อ บริเวณข้างตอม่อรถไฟ เพื่อที่จะขุดเจาะ ตอม่อ สำรวจแนวท่อ งานลอกคลอง ของสำนัก ระบายน้ำเขตดอนเมือง KP 25 + 00 ของใน จิม ข้างหมู่บ้านวิเทศ คุณวรเวชลงพื้นที่ตรวจหน้างาน พร้อมเจ้าหน้าที่FPT เช็กแนวท่อ ติดตามงานขุด ร่องสวน บริเวณ KP 05 + 370 ข้างหมู่บ้านเดอะคัล เลอร์ งานขุดร่องสวนผ่าน บริเวณแนวท่อ เรียบร้อยดีศรีบ ติดตามงานเคลียร์ KP 08 + 488 ข้างหมู่บ้านไพรเวท เคลียร์ริ่ง เข้าตรวจสอบ ระยะห่างอยู่ 80 เมตร เขาแนะนำแนวท่อให้ คนขับรดแม็คโครทราบ	WRR, สมชาย, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/5/2024, 18:02:16	ทางเช็กท่อช่วย คุณ สวรรค์ ข้างคลองเชียงราก น้อย มาหาโรงปูน และดู คุณ วิทยา,ศรีณ เดน น้ำมันที่bv634บ้านโพธิ์	สมชาย, สวรรค์ , ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/5/2024, 18:18:04	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือชิวราฐ รั้วหม่อมปีย์ เขาพระบาท Bv611 ต.บางพระ รร.วัดมโนรม แยกไฟแดงบ้าน ทุ่ง ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

10/5/2024, 19:04:20	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี รถไฟคลองแขวงกลัน ตำบลบางเตย คลองสมอเช สถานีรถไฟคลองเปรง ตำบลคลองเปรง สถานี รถไฟคลองอุดมจรรย์ คลองพระองค์เจ้าไชยานุ ชิตคลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วม พัฒนา คลองลำตะสอน ถนนทับยาว คลองลำภู เวียง คลองลำปลาทิวเขตลาดกระบัง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/5/2024, 19:20:53	วันนี้เข้าเช็กแนวท่อน้ำมันตรงคลองเชียงรากน้อย งานเจาะเพิ่มทำรถไฟไทยจีน4-3ของไซนาร์ แล้วเข้าดูBV634คุณวิทยาและคุณสรัญเข้าเดิน น้ำมันและเงินจะบักเสาไฟตรงหลังสถานีรถไฟ บ้านโพวินนี้ไม่ได้ปัก	สมชาย, สวรรค์ , ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/5/2024, 16:24:32	ตรวจท่อถนน304 ตรวจท่อดำบลคลองนา ตรวจ ท่อดำบลดอนทรายตรวจท่อดำบลหนองบัว ตรวจ ท่อสถานีรถไฟดอนสีนันท ตรวจท่อคลองนาล้าง ตรวจBV614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
11/5/2024, 16:33:11	ตรวจแนวท่อเข้าตำบลโป่ง เข้าถนนสาย36 เข้า ตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุง เข้า หนองสะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้าน มารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่ เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าถนน สุขุมวิท เข้าปั้ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
11/5/2024, 17:09:46	งานตรวจแนวท่อต.บ้านสวนหนองพะเนียงซอย บุญล้ำซอยเขาน้อยซอยวัดท้องกึ่งซอยประชาอุทิศ บ่อน้ำรกรชอยยูงทองหลังโรงเรียนพานทองด. หนองคำลิ่งbv613	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

11/5/2024, 17:13:41	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633 ไปถึงสถานี รถไฟหนองแขงและเช็คแนวท่อน้ำมันให้กับช่าง โตของบริษัทยูนิค.4-6งานทำรถไฟไทยจีน.4-3 และ4-6	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/5/2024, 17:31:20	สำรวจแนวท่อ จากบล็อกลวแล้ว 633 บางปะอิน คลองพุทรา ของเชียงรากน้อย รังสิต เชื้อท่อใน คลองจิม KP 25 + 0 0 งานลอกคลองของ สำนักงานระบายน้ำเขตดอนเมือง ความลึกของท่อ กลางคลอง 120 ซม.	สุวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/5/2024, 17:40:41	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลวแล้ว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3ด้านทับข้างคลองเจ๊ก ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถึงถนนรามอินทรา หน้าแฟชั่น ไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองคู บอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ถึงบล็อกลวแล้ว 641 ตัดหญ้าออกจากมิเตอร์เสาไฟฟ้าเข้าบล็อกลว แล้วเพื่อป้องกันไฟไหม้ตู้รอบรอบบล็อกลวแล้ว	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
11/5/2024, 17:51:19	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน ถนนหนองยายหนู ต.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ ชาก ยายจีน ที่ดินscc ดึกสุขุม บ้านนมสด รร.วัดมโนรม ด.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
11/5/2024, 18:01:50	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆจาก bv633บางปะอิน ถึง หนองแขง และปักป้ายชั่วคราวช่วงวัดวิมขันธ์แนว ท่อให้กับ บ.ยูนิค จะถมดิน ทำถนน	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/5/2024, 16:27:37	ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนสนั่น ตรวจท่อดำบล หนองตึนบก ตรวจท่อดำบลโคกขี้หนอน ตรวจ BV614 ตรวจท่อ นิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานี รถไฟพานทอง ตรวจท่อดำบลหน้าประตู ตรวจ ท่อดำบลเกาะลอย ตรวจท่อคลองนาล่างปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

12/5/2024, 17:24:04	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้วในนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบ ตาพุด เข้าสู่ขั้ววิจัยพีซีไรระยอง เข้าถนนบ้านล่าง ถนนหนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลัง โรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบล ห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบล มะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง ต่างระดับ โป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
12/5/2024, 17:36:29	งานตรวจแนวท่อถนนเก้ากิโลถนนบ่อหินสถานี รถไฟศรีราชาถนนห้วยยายพรมเขาวาชีราวุธ	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/5/2024, 17:37:26	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟหน้าบล็อกลวแล้ว 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่ จันด้านทับข้างคลอง เจ๊ก ถนนรามคำแหงแยกเสรี ไทยถนนคูขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอิน ทราแยกหมู่บ้านปัญญาคลองลำเกร็ดคอดันถึงแยก คูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ บล็อกลวแล้ว 641 ตัดต้นไม้ออกจากข้างบล็อกลวแล้วหนอง ระแหงถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
12/5/2024, 17:38:41	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน ถนนหนองยายหนู สถานีรถไฟศรีราชา ห้วย ยายพรม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ รั้ว หม่อมปี่ย เจาพระบาท ด.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/5/2024, 18:09:12	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟบาง ปะอิน_อยุธยา bv637ภาษี วัดภาษี ออฟฟิต บ.ยูนิค และหลังวัดอุทก	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

12/5/2024, 18:28:47	สำรวจงานทั่วไป จากสถานีรถไฟเชียงใหม่ ติดตามงานรถไฟไทยจีน 4-3 ของเชียงใหม่ เครื่องจักรไม่ทำงาน ติดตามงานรถไฟ 4-2 บริเวณ ด้านหลังนวนคร งานปรับผิวถนนข้างแนวท่อ ของบริษัทยูนิค และงานเคลียร์ของชาวบ้าน เคลียร์หญ้าบริเวณข้างแนวท่อ เข้าไปแนะนำ แนวท่อคนขับแม่โครรับทราบ สภาพเหตุการณ์ สำรวจแนวท่อทั่วไป ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ แนวท่อ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/5/2024, 19:13:09	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครชาวบ้าน ให้ยูนิคขุดวางท่อน้ำมันบนแนวท่อครึ่งและดู แนวท่อไปถึงวัดภาชี	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/5/2024, 16:17:53	ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ตรวจที่BV615ตรวจท่อ ตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลดอนทราย ตรวจท่อ ตำบลหนองบัว ตรวจท่อตำบลหนองดินนก ตรวจ ท่อตำบลเกาะลอย ตรวจBV614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/5/2024, 17:08:28	ตรวจแนวท่อจากบ่อบำบัดstation ศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าหลังสถานีรถไฟแหลมฉบัง เข้า ถนนเทศบาล 2 แยกเนินไร่ 2 เข้าเมืองใหม่เหนือ หลังการเคหะแหลมฉบังห้วยบ้านนา เข้าตรวจ หลังหมู่บ้านมารวย เข้าหนองมะนาวหนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลังการ์ดบ้านโรงโป๊ะ เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา

13/5/2024, 17:22:08	สำรวจแนวท่อ ติดตามงานลอกคลอง สำนักงาน ระบายน้ำทอม KP 25 + 938 บริเวณตรงข้าม หมู่บ้าน แกรนด์คานส์ เช็ควาล์วของท่อกลาง คลอง 120ชม ตรวจสอบเจ้าหน้าที่FPT สำรวจงาน ทั่วไปแนวท่อ ของเชียงใหม่ งานรถไฟ 4-3 งานไม่เคลื่อนไหว	WRR, สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/5/2024, 17:38:08	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนแสงมณี คลองเจ๊กถนนรามคำแหงตัดหญ้าออกจากป้ายคำ เดือนบริเวณถนนคู่ขนาน 3902 ข้างโรงงาน panasonic และตรวจแนวถึงคลองครุถนนราม อินทราหน้าสวนสนุก wonder world แยกคูบอน บึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงถึงลำ ลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
13/5/2024, 17:44:45	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองหันตรา คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว bv637 วัดภาชี หลังวัดวิมล คลองระพีพัฒน์ และ สถานีรถไฟหนองแขง	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/5/2024, 17:52:00	ตรวจแนวท่อ ส่งเอกสาร บ่อบำบัดstation ศรีราชา สถานีรถไฟ แหลมฉบัง บ่อบำบัดบางจาก(ท่อ14"เข้าร่วมท่อ 24")แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.วัดมโนรม บ้านนมสด ดึกสุขุม ที่ดินscc ซากยายจีน บ้านดาใหญ่ ด.ทุ่ง สุขลา ขอยพูนสิน ถนนแก็กโกล ด.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
13/5/2024, 18:12:54	งานตรวจแนวท่อบ่อบำบัดชั้นด.ห้วยกะปิถนนข้าว หลามซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยอนามัย ซอยโรงกระดามซอยศิริซอยบ้านผู้ใหญ่สงวnbv612	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



13/5/2024, 19:04:24	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและตรง คลองเชียงรากน้อยและตลอดถึงคลองพุทราและ เวลา14.00.น.เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสถานีรถไฟ บ้านโพและดูจุดที่จะปักเสาไฟฟ้าตรงหลังสถานี รถไฟบ้านโพของบริษัทไชน่า8	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/5/2024, 15:56:04	ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อใน นิคมแมตะนคร ตรวจท่อตำบลหน้าประตู ตรงจ ท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจท่อBV614 ตรวจท่อตำบลหนองดินนกปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/5/2024, 17:00:01	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจท่อ 16 นิ้วใน นิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซ เข้าหลัง สถานสงเคราะห์เด็กกระยอง เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ เข้าถนนบ้านล่างถนนหนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านัน ตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบล มะขามตูญ ถนนสาย 36 เข้าแยกเขาไม้แก้วเข้าตำบล โป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
14/5/2024, 17:18:37	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำลิ่งเข้าตรวจสอบที่ วข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันรั่วซึมbv613หลังโรงเรียน พานทองลอกหญ้าห่างแนวท่อ3เมตรที่ดินชาวบ้าน เข้าชี้แจงเรื่องมีแนวท่อต.ดอนหัวฬ่อบ่อน้ำธนกร ชอยประชาอุทิศ.นาปีชอยท้องกึ่งชอยเจ้าน้อย บุญล้ำหนองพะเนียงต.บ้านสวนสถานีรถไฟ ชลบุรีต.หนองข้างคอกbv612ตรวจสอบที่วข้อต่อ A/Bไม่มีน้ำรั่วซึม	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

14/5/2024, 17:35:48	ตรวจแนวท่อจากบล็อควาล์ว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับ ช้างชุมชนวัดราชบัวขาวคลองเจ๊กถนนรามคำแหง คลองแสนแสบบึงกลุ่มแยกเสรีไทยคลองครุถนน รามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาก่อคูบอนบึง ชุมเห็ดคลองบึงพระยาสุเรนทร์คลองบึงชะล่า ใหญ่หนองระแหงถึงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
14/5/2024, 17:44:13	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วกิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน ถนนหนองยายบุญ สถานีรถไฟศรีราชา ห้วย ยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ รั้ว หม่อมปี่ฯ เขาพระบาท ต.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/5/2024, 18:09:32	ตรวจแนวท่อ คลองคอนกลาง มีรถแบคโฮ ของ กรมชลประทาน ลอกผักตบชวา และหญ้า แต่อยู่ ฝั่งใต้ ส่วนฝั่งที่จะมีอีกชุดมาลง คลองวัดภาชี ริด แบคโฮ ของ อ.บ.จ.ลอกคลอง จากวัดภาชีมาหา bv637 ส่วนหลัง วัดวิมล บ.ยูนิค เคลียร์ต้นไม้ เตรียมถมดินขยายถนน	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/5/2024, 18:17:49	สำรวจแนวท่อ งานตรวจร่วมงานรถไฟไทย - จีน 4-3 KP 31 + 738 คลองเชียงรากน้อย ขึ้นแนวท่อ งาน เจาะเสาเข็มตอม่อรถไฟ ตรวจร่วมเจ้าหน้าที่ ไชน่าครบ สำรวจงานทั่วไป คลองหนึ่งคลอง 2 คลอง 3 รางสิต คลอง 4 ลำลูกกา คลังลำลูกกา คลองพุทรา	WRR, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/5/2024, 18:22:28	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองเชียงรากน้อยชี้ จุดที่จะเจาะเข็มไกลแนวท่อน้ำมัน และเข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองพุทรางานรื้อย้าย ซีทไพลและเข้าดูแนวท่อตรงหลังนิคมบางปะอิน	WRR, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

14/5/2024, 19:09:58	ตรวจแนวทางสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลอง พระองค์เจ้าไชยานุชิตสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาว คลองลำมะลอก คลองลำภูเวียง หมู่บ้านฟลอรา วิลล์เขตลาดกระบัง หลังคลังลำลูกกาตำบลลาด สวาย คลองหนองระแหง ถนนหนองระแหง ซอย หทัยราษฎร์ 39 เขตคลองสามวา ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/5/2024, 11:50:14	งานHDDดิ่งท่อลอดประปา HDPEขนาด500 มม. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาพัทธยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา รองรับ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอสรี ราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มกำลังผลิตและขยาย เขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนแก้วโก KP7+619 จะดำเนินการHDD ดิ่งท่อลอดได้แนว ท่อส่งน้ำมัน เบื้องต้นแนวท่อน้ำมันมีความลึก 2.70 ม. จึงให้ข้อมูลและประสานงานทำหนังสือขอ อนุญาตมาเพื่อดำเนินการต่อไปผู้ประสานงานการ ประปาส่วนภูมิภาค คุณบัณฑิต 083-5356766	THM, สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/5/2024, 13:32:44	งานดิ่งท่อลอด HDD -HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร จำนวน 4 เส้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรี บริเวณทางเข้าสำนักงานขนส่งพัทยาด่านสาย 36 kp39+003 ผู้ประสานงาน คุณหัสตะการ เจ้าหน้าที่ ไฟฟ้า 065-351-4591 ยังไม่ดำเนินการ	THM, พิพรรธ, คุณวีรศักดิ์ คุณธนชาติ เจ้าหน้าที่ ปตท	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา

15/5/2024, 14:42:53	งานวางท่อประปาขนาด500มม.ของการประปา ภูมิภาคส่วนกลางจะทำการดันท่อ(PIPE JACKING)บริเวณซอยนาพุ1KP19+207 คอนนี้ อยู่ขั้นตอนการสำรวจและทำหนังสือขออนุญาต ผู้ ประสานงาน คุณเลื้อประปา 0800759071	THM, สมจิตร, ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/5/2024, 15:55:09	ตรวจท่อดำบลบางเตย ตรวจท่อสถานีรถไฟบาง เตยตรวจท่อคลองบางพระตรวจท่อสถานีรถไฟ ละเชิงเทรา ตรวจท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจBV616 ตรวจท่อถนน304ตรวจท่อดำบลคลองนา ตรวจ ท่อดำบลดอนทราย ตรวจท่อBV614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/5/2024, 17:28:50	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟน้ำบ่อลือเกล้า 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่ จันด่านทับช้างหน้าวัดลาดบัวขาวชุมชนแสงมณี คลอง เจ็กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบแยกเสรี ไทยถนนคูขนาน 3902คลองครุถนนรามอิน ทราแยกหมู่บ้านปัญญาลือเกล้า 642 แยกคู บอนบึงพระยาสุเรนทร์คลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
15/5/2024, 17:37:57	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าถนนสาย 36 เข้า ตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังการ์ดบ้านโรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเดา หนองมะนาว เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง ห้วย บ้านนาแยกเนินไร่ 2 เมืองใหม่เหนือ เข้าถนน สุขุมวิทเข้าบีม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
15/5/2024, 17:41:01	งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามซอยเอื้ออาทร ห้วยกะปิซอยสารพัดช่างซอยอนามัยซอยโรง กระดาซอยศิริชอยบานผู้ใหญ่สงวบv612สถานี รถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

15/5/2024, 17:48:39	ตรวจแนวท่อและตรวจร่วม ถนนเก่ากิโล ถนนบ่อหิน ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ไร่จอร์ นาพุ สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ ลอดกปลาสามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว ต.ห้วยกระปี	THM, สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/5/2024, 18:09:35	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆและคอยเผ้าดู รถแบคโฮ ของ อ.บ.จ.ลอกคลองช่วงวัดภาชี มาหาบv637 และดู บ.ยูนิค ถมดินขยายถนน หลังวัดวิมล	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/5/2024, 18:18:30	ติดตามงานรถไฟ 4-3 KP 31 + 560 บริเวณข้างโรงปูน งานเขี้ยว บริเวณข้างแนวท่อสำรวจแนวท่อ งานรถไฟ 4-2 บริเวณด้านหลังนวนครของ บริษัท ยูนิค รถมอเตอร์ปรับ พื้นที่ ติดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณคลองพุทรา รถมอเตอร์ ปรับ พื้นที่ ต่อม่อรถไฟ	สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/5/2024, 18:39:06	วันนี้เข้าดูแนวท่อตั้งแต่BV633ไปถึงคลองระพีพัฒน์งานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6และงานลกร่องระบายน้ำตรงทางเข้าวัดภาชีของเทศบาลภาชี	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/5/2024, 19:11:00	ตรวจแนวท่อชุมชนคลองลำไทรเขตหนองจอก หมู่บ้านจักรหลวง หลังสนามกอล์ฟวินเซอร์ หมู่บ้านมินบุรีการ์เด็น หมู่บ้านกฤษดา เขตคลองสามวา หมู่บ้านฟลอราวิลล์ คลองลำมะขาม ถนนทับยาว ถนนร่วมพัฒนา เขตลาดกระบัง คลองหลวงแพ่ง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตตำบลหลวงแพ่ง สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร ตำบลคลองอุดมชลจร	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/5/2024, 12:28:11	เทศบาลเหมือง ขุดเปิดทางน้ำบริเวณมณีแก้ว(ร้างาแฟ)kp24+835ขนานแนวท่อระยะห่าง3m พรุ้งนี้17พค67เวลา10.00นจะขุดวางท่อ ค.ส.ล 0.80×100จำนวน2ท่อข้ามแนวท่อ24"TL	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

16/5/2024, 14:09:16	อ.บ.จ.ชลบุรี ขยายถนนแสนสุข-บางพระ(มณีแก้ว)KP24+900 จะได้ประสานงานหาข้อมูล กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/5/2024, 16:25:14	ตรวจท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจ BV 614 ตรวจท่อสถานีคอนสันทันท์ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/5/2024, 17:19:38	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยก ก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กกระยอง เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่นานบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
16/5/2024, 17:22:57	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำลิ่งbv613หลังโรงเรียนพานทองบ่อน้ำนครซอยประชาธิปไตยซอยท้องคุ้งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำหนองพะเนียงบ้านสวนสถานีรถไฟชลบทริ	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/5/2024, 17:28:53	สำรวจแนวท่อ งานตรวจร่วม สำนักงานเขตดอนเมือง ปรับผิวถนนลานจอดรถด้านหน้า สำนักงานเขตสำรวจแนวท่อด้านหน้าข้างลำลูกกา คลอง 4 ลำลูกกา ติดตามงานเคลียร์ข้างหมู่บ้าน ไพรวเทงานไม้เคลื่อนไหว่สำรวจแนวท่อคลอง 3 คลอง 2 รังสิต บลือเกล้า 631 รังสิต คลองเชียงรากน้อย ติดตามงานรถไฟไทยจีน งานขุดเจาะเสาเข็ม	WRR, สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

16/5/2024, 17:37:16	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี รถไฟคลองแขวงกลั่นตำบลบางเตย คลองสมอเข คลองเปรงตำบลคลองเปรง สถานีรถไฟคลองอุดม จราษฎร์ตำบลคลองอุดมจราษฎร์ คลองพระองค์เจ้าไช ยานุชิต คลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนน ร่วมพัฒนา คลองลำไยให้แบน คลองลำตาสร เขตลาดกระบัง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/5/2024, 17:48:28	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบทด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนน รามคำแหงถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนถึงบึง ชุมเห็ดติดตามงานทางหลวงคลองหลวงขุดลอก ร่องระบายน้ำตามแนวท่อน้ำมันบริเวณถนน คูขนาน3901ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 จาก คลองบึงชุมเห็ดถึงคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ระยะทาง 2 กิโลเมตรวันนี้ขุดย้อนจากคลองบึง ชุมเห็ดค.ม39 + 400 ย้อนกลับถึงบึงพระยา สุเรนทร์ได้ประมาณได้ 200 เมตรเทพีที่ 9 + 100 ขุดลอกหญ้าตามแนวท่อน้ำมัน	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
16/5/2024, 18:15:28	ตรวจแนวท่อ ตามจุดต่างๆ และคอยเฝ้าดู รถเบค โฮ ของ อ.บ.จ.ลกร่องระบายน้ำ จาก บ้านพัก รถไฟฟาฟชี มาทางbv637 ครีบ	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
16/5/2024, 18:17:12	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและตรง คลองเชียงรากน้อยและตรงคลองพุทราคนรับ งานทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3ครีบ	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

16/5/2024, 18:30:48	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ต.ทุ่งสุขลา ไร่ขจร นาพุ สนามบิน .ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต. บางพระ เจ็นน บ่อตกปลาสามสาว ต.เหมือง เทศบาลเหมืองลอกรางระบายน้ำ อบจ ชลบุรี ขยายถนนแสนสุข-บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/5/2024, 12:16:19	เทศบาลเหมือง ขุดวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80×100mข้ามแนวท่อ24"TLบริเวณมณีแก้ว (ร้านกาแฟ)kp24+835ห่างหลังท่อ1.00m ผ.อ. สัมพันธ์ กองช่างเหมือง0819494250	THM, สมจิตร, ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/5/2024, 15:35:20	ตรวจเช็คควาล์ว ขาว/แดง/ท่อหัวและพื้นที่รอบ BV611 ไม่พบการรั่วซึม	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/5/2024, 15:54:41	ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนสีนทร์ เข้าร่วมงานป็น น้ำใจชุมชนตำบลหนองบัว ทำปลั๊กกันที่มงานcpa ตรวจท่อตำบลเกาะลอยและBV614ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/5/2024, 16:18:50	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่งเข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้า ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลัง ก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลม ฉบัง เข้าคลองบ้านนา เมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 ถนนสุขุมวิทเข้าจุด IDU-TR-1 เข้าปัม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา



17/5/2024, 17:32:51	ตรวจแนวท่อถนนนิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา หลังคลังลำลูกกาคำบลลาดสวาย คลองหนอง ระแหง ถนนหนองระแหง ซอยหทัยราษฎร์ 39 ซอยหทัยราษฎร์ 22 คลองสองตะวันออก ถนนวัด สุขใจ เขตคลองสามวา หมู่บ้านฟลอว์วัลล์ เขต หนองจอก คลองลำปลาทิว ชุมชนเกษตรพอเพียง ลำปลาทิว ถนนทับยาวซอย 1 ถนนทับยาว ถนน ร่วมพัฒนา เขตลาดกระบัง คลองหลวงแพ่ง คลอง พระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองอุดม จราชร ตำบลคลองอุดมจราชร	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/5/2024, 17:40:55	งานตรวจแนวท่องานขุดวางท่อระบายน้ำเทศบาล เหมือง ตรวจแนวซอยเอื้ออาทรห้วยกะปิซอย สารพัดช่างซอยอนามัยซอยโรงกระดาษซอยซาก พุดชาซอยศรีซอยบ้านผู้ใหญ่สงวบv612	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/5/2024, 17:44:08	ตรวจแนวท่อ บ่อตกปลาสามสาว บ้านเจ้เนิน ค. เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไไร่ขจร bv611 เขาพระบาท ไร่หม่อมปีย์ ค่าย ลูกเสือวิชาวุธ ค.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานี รถไฟศรีราชาซอยพูนสิน ถนนแกگیโล ค.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/5/2024, 17:53:01	งานขุดลอกร่องระบายน้ำของทางหลวงคลอง หลวงบริเวณร่องน้ำข้างกำแพงรั้วถนนคู่ขนาน 3901 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 จากกม 38 +8 50ถึง 39 + 200 ขุดลอกตามแนวท่อจาก KP ที่ 8 + 636ถึง 9 + 000วันนี้ขุดลอกได้ประมาณ400 เมตร	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

17/5/2024, 18:00:21	สำรวจงานทั่วไป จากบล็อกลาว 633 บางปะอิน คลองพุทรา ของเชียงรากน้อย ติดตามงานรถไฟ 4-3 ของเชียงรากน้อย งานขุดเจาะคอม่อ และงาน ปรับ พื้นที่ข้างแนวท่อ ทำการตัดป้ายเตือนแนวท่อ เสริม ติดตามงานรถไฟ 4-2 บริเวณด้านหลัง วนคร งานปรับถนน เข้าตรวจสอบไม่พบเห็น อะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อรังสิตดอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
17/5/2024, 18:08:27	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงสถานี รถไฟหนองสีดางานทำรถไฟไทยจีน.4-3และ4-6 และงานลอกร่องระบายน้ำ	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
17/5/2024, 18:09:57	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน bv634บ้านโพธิ์ สนามกอล์ฟอยุธยา สถานีรถไฟอยุธยา คลองดอน กลาง bv637ภาษี ดุรธแบบโฮ ของ อ.บ.จ.ลอกร่อง ระบายน้ำใกล้bv637. ดู บ.ยูนิค ถมดินขยายถนน หลังวัดวิมล คลองระพีพัฒน์ สถานีรถไฟหนอง แซง บ้านตลาด และหนองสีดา	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/5/2024, 16:08:49	เข้าตรวจเช็คควาล์วและท่อหัวต่างๆที่ Bv651 ไม่ พบการรั่วซึม เริ่มมีน้ำเล็กน้อยที่บ่อควาล์วเนื่องจาก ฝนตก	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
18/5/2024, 16:23:41	ตรวจแนวท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานี รถไฟพานทอง ตรวจท่อคลองชลประทานพาน ทอง ตรวจท่อดำบลหน้าประตู ตรวจท่อดำบล เกาะลอย ตรวจท่อบv614 ตรวจท่อดำบลหนอง ตีนนกปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/5/2024, 17:01:25	ตรวจแนวท่อ ถนนแกگیโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน ค.สุรศักดิ์ ซากยายจีน ที่ดินscc ดึกสุขุม บ้าน นมสด รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

18/5/2024, 17:12:53	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้วในนิคมมาตาพุต เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาตาพุต เข้าหลังสถาน สงเคราะห์เด็กกระของ เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่นาน บ้านล่างถนนหนองหว้าเข้าชุมชนคอกวัวเข้าหลัง โรงไฟฟ้าระของเข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วย โป่งถนนห้วยโป่งหนองบอนเข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่งแยกเขาไม้แก้วเข้า ตำบลหนองปลาไหล	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุต-ศรีราชา
18/5/2024, 17:45:25	ขุดลอกร่องระบายน้ำของทางหลวงคลองหลวง บริเวณร่องน้ำข้างกำแพงรั้วทางหลวงหน้าโรงงาน สอนค้าถนนคู่ขนาน 3901 ทางหลวงหมายเลข 9 กม 38+ 650 ถึงกม 38+ 850 ขุดลอกตามแนวท่อวันนี้ ขุดได้ประมาณ 200 เมตรจากเคพี 08 + 350-เคพี ที่ 08+636	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
18/5/2024, 17:57:45	สำรวจงานทั่วไป จากสถานีรถไฟเชียงรากน้อย งานรถไฟ 43 สถานีรถไฟรังสิต สถานีรถไฟหลัก 6 ตรวจสอบบ้านสร้างไม่มี มีรถแม็คโครจอดอยู่ บริเวณแนวท่อ เข้าสอบถาม รอบักเสาเข็มรั้ว กำแพง ข้างแนวท่อ ทำวันไหน เจ้าของบ้านโทร แจ้ง	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/5/2024, 18:05:22	งานตรวจแนวท่อbv613 หลังโรงเรียนพานทอง ซอยขลุ่ยทองค.คอนหัวฟ่อบ่อน้ำนครซอยประชา อุทิศด.นาป่าซอยทองคั้งซอยอนามย์ซอยบุญล้ำ หนองพะเนียงสถานีรถไฟชลบุรีด.บ้านสวน	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/5/2024, 18:07:30	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและตรง คลองเชียงรากน้อยและBV633และBV634และ คลองบางโหลงและตรงคลองตามา	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

18/5/2024, 18:20:51	ตรวจแนวท่อ ตามจุดต่างๆ จากbv633บางปะอิน ถึง คลองระพีพัฒน์ เรียบร้อยดี	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/5/2024, 12:26:17	เข้าตรวจเช็ควาล์วและการรั่วซึมของน้ำมันท่อที่ วต่างที่ Bv653 ไม่พบการรั่วซึมแต่อย่างใด	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุต-ศรีราชา
19/5/2024, 16:01:11	ตรวจท่อสถานีรถไฟฉะเชิงเทราทางท่อตำบลหน้า เมืองตรวจBV616ตรวจท่อตำบลคลองนาตรวจท่อ ตำบลคอนทราย ตรวจท่อและBV614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/5/2024, 16:49:02	งานตรวจแนวท่อบ้านมณีแก้ออยเอื้ออทรชอย สารพัดช่างห้วยกะปิขอยอนามย์ขอยโรงกระดาษ ขอยซากพุดซาขอยศรีขอยบ้านผู้ใหญ่สงวบv612 สถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/5/2024, 17:38:05	ตรวจแนวท่อเข้าแยกเขาไม้แก้วเข้าตำบลโป่ง เข้า ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหลคลองตาหรี เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบาง ละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนอง มะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะ แหลมฉะเชิงเทราบ้านนา เข้าแยกเนินไร่ 2 เมืองใหม่ เหนือถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิทเข้าบีเอ็ม station ศรีราชา	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุต-ศรีราชา
19/5/2024, 17:52:28	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน สถานีรถไฟบางปะ อิน คลองหันตรา คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว bv637ภาษี และ ออฟฟิศ บ.ยูนิค	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/5/2024, 17:52:35	สำรวจแนวท่อ จากสถานีรถไฟเชียงรากน้อย ดู งานรถไฟ 4-3 คลองเชียงรากน้อย ดำรงแนวท่อ คลองหนึ่งคลอง 2 คลอง 3 รังสิต เทศบาลเมืองท่า สวาย ถนนเส้นใหม่คลอง 4 ถึงคลอง 5 ลำลูกกา สำรวจงานทั่วไป บริเวณ KP 12 + 049 ป้ายเตือน แนวท่อ โคนทำลาย 2 ป้าย	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

19/5/2024, 18:17:20	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ต.ห้วยกะปิ บ่อตกปลาสามสาว บ้านเจ้มนัน ต.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไธจร Bv611 เขาพระบาท หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวีรราช ต.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ขอยพูนสิน ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/5/2024, 18:28:11	ตรวจแนวท่อและติดตามงานขุดลอกระบายน้ำของทางหลวงคลองหลวงบริเวณร่องน้ำข้างกำแพงรั้วถนนคู่ขนาน 3901 ทางหลวงหมายเลข 9 กมที่38+ 400 ถึง 38+650ลอกตามแนวท่อนี้ ขุดลอกได้ประมาณ 250 เมตรจาก KP ที่ 8 + 100 ถึง KPที่ 8 + 350	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
19/5/2024, 19:03:30	วันนี้เข้าดูแนวท่อตรงหลังโรงงานยิบซัมและเข้าดูตรงคลองพุทราและตรงหลังนวนครแล้วไปดูแนวท่อตรงหลังวัดอุทกและคลองระพีพัฒน์และตรงบ้านตลาดและตรงหลังวัดบ้านโคกงานทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3และ4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/5/2024, 10:58:58	งานลอกช่องน้ำของเทศบาลหนองคำลิ่ง kp45+252/45+994หลังโรงเรียนพานทอง ประสานงานสท.สุวรรณ0958151213	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/5/2024, 16:20:20	ตรวจแนวท่อที่นคมอมตะนคร ตรวจสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อคลองอ้อมแก้ว ตรวจคลองชลประทานพานทอง ตรวจท่อดำบลหน้าประตู ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจBV614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

20/5/2024, 17:17:31	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัวหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
20/5/2024, 17:19:23	สำรวจแนวท่อ ดัดป้ายเตือนแนวท่อชั่วคราว ที่โค่นทำราย KP 12 + 049 จำนวน 2 ป้าย ดัด ป้ายเตือนแนวท่อ บริเวณ ตลาดเมืองใหม่ท่าฉะวาย จำนวน 1 ต้น คุมวรเวชลงพื้นที่ตรวจหน้างานครบ สำรวจแนวท่อทั่วไป คลังลำลูกกา คลอง 3 คลอง 2 รังสิต สถานีรถไฟเชียงรากน้อย ดูงานรถไฟ 4 เขต 3 บริเวณคลองพุทรา ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	WRR, สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/5/2024, 17:42:22	ตรวจแนวท่อและติดตามงานขุดลอกร่องระบายน้ำของทางหลวงคลองหลวงบริเวณร่องน้ำข้างกำแพงรั้วถนนคู่ขนาน 3902 ทางหลวงหมายเลข 9 จากกมดู ที่ 38 + 150 ถึงกมที่ 38 + 400ขุดลอกตามแนวท่อนี้ขุดได้ประมาณ 250 เมตรจาก KP ที่ 07+850 ถึง 09+100	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
20/5/2024, 17:52:59	ตรวจแนวท่อ ตามจุดต่างๆ ไปจากbv633บางปะอิน ถึง คลองระพีพัฒน์ และปักป้ายเตือนแนวท่อช่วงหลังวัดวิมล ที่ชำรุด	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/5/2024, 18:13:22	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงคลองระพีพัฒน์งานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6และซ่อมป้าย	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

20/5/2024, 18:24:21	ส่งเอกสารและตรวจแนวท่อปั๊มศรีราชา TR1 สถานีรถไฟแหลมฉบัง ปั๊มน้ำมันบางจาก(ท่อ14" เข้าร่วมท่อ24")แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.วัดมโนรม บ้านนมสด ดึกสุขุม ที่ดินscc ซากยายจิ้น บ้านดาใหญ่ ต.ทุ่งสุขลา ซอยพูนสิน ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
20/5/2024, 19:37:05	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมจรรย์ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตตำบลคลองอุดมจรรย์ ของหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา กองทัพบก ยาวซอย1 คลองลำปลาทิว ม.ราชพฤกษ์เขตลาดกระบัง ม.พลธำวิลเขตหนองจอก ถนนนิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา ถนนหทัยราษฎร์หลังคลังลำลูกกา ตำบลลาดสวาย คลองหนองระแหง ถนนหนองระแหง ซอยหทัยราษฎร์ 39	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/5/2024, 17:19:51	ตรวจท่อตำบล คลองนา ตำบลบางไผ่ ตรวจ block valve 615 ปกติ ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อ ตำบลหนองบัว ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนสีนนท์ตรวจ บล็อกวาล์ว 614 ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/5/2024, 17:29:44	สำรวจแนวท่อทั่วไป ยอกบล็อกลาว 633 บางปะอิน ติดตามงาน ดอกเส้าเข็มทำรั้วกำแพง บ้าน KP 21 + 1156 สถานีหลัก 6 เช็กแนวท่อ ให้ผู้รับเหมา เพื่อที่จะดอกเส้าเข็มข้างแนวท่อ สำรวจแนวท่อทั่วไปถึงดอนเมือง ติดตามงานรถไฟ 4-2 ด้านหลังนวนครของบริษัทยูนิค รถมัคโครปรับพื้นที่ ติดตามงานรถไฟ 43 คลองเชียงรากน้อย ผู้รับเหมา ทำการเจาะเสาเข็ม ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ	WRR, สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

21/5/2024, 17:32:15	งานตรวจแนวท่อและติดตามงานลอกช่องน้ำต.หนองคำถึง ต.บ้านสวนซอยบุญล้ำซอยเขาน้อย ซอยห้องสุขซอยประชาธิปไตย.ดอนหัวพ้อหลังโรงเรียนพานทอง	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/5/2024, 17:41:56	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงคลองระพีพัฒน์งานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6 วันนี้ฝนตกดีแล้ววัดบ้านดาบไปถึงคลองระพีพัฒน์	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/5/2024, 17:46:31	ตรวจแนวท่อและงานขุดลอกร่องระบายน้ำของทางหลวงคลองหลวงบริเวณร่องน้ำข้ามกำแพงรั้วถนนคู่ขนาน 3902 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 จากกมที่ 37 +950 ถึงกม 38+150ขุดลอกตามแนวท่อวันนี้ขุดลอกได้ประมาณ 200 เมตรจาก KP ที่ 07 +650ถึง-07+850	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
21/5/2024, 17:50:08	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าถนนสาย 36 ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง ห้วยบ้านนา เข้าแยกเนินไร่ 2 เมืองใหม่เหนือ เข้าถนนเทศบาล 2 ถนนสุขุมวิท เข้าปั๊ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
21/5/2024, 17:54:31	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือชราวุธ รั้วหม่อมปีย์ เขาพระบาท ไร่ขจร Bv611 ต.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



21/5/2024, 18:11:16	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟของแขวงกลัน ตำบลบางเตย สถานีรถไฟคลองเปรงตำบลคลองเปรง สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร ของพระองค์เจ้าไชยานุชิตตำบลคลองอุดมจรรย์ คลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนทับยาว คลองลำมะละกอเหนือพบมีรถแบคโฮขุดร่องน้ำ 1 คันเข้าไปประสานงานแล้วบริเวณแนวท่อไม่ขุดเนื่องจากรางเดิมไม่มีจุดนี้หลังท่อจากระดับท้องนา 50 ซม.ครับตรวจแนวท่อถนนทับยาวซอย 1 เขตลาดกระบัง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/5/2024, 18:13:52	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สะพานกมยเลข9 คลองเชียงรากน้อย หลังนวนคร หลักหก และดอนเมือง	WRR, สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/5/2024, 17:45:34	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประตูตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจบ่อดักน้ำ 614 ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนสนั่นที่ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

22/5/2024, 17:51:23	ตรวจแนวและงานลอกร่องระบายน้ำของหมวดทางหลวงคลองหลวงบริเวณร่องน้ำข้างกำแพงบริเวณถนน 3902 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 จากกม 37 + 600 ถึงกม 37 + 900 ขุดลอกตามแนวท่อวันนี้ลอกได้ประมาณ 350 เมตรและงานขุดลอกร่องระบายน้ำของหมวดทางหลวงคันนายาวบริเวณร่องน้ำข้างกำแพงรั้วของถนนถนนทางหลวงหมายเลข 9กม 53 + 000 ถึงกม 53 + 600 KP ที่23 + 210 เคฟที่23 +318ขุดลอกได้ประมาณ 100 เมตรพรวนนี้ขุดต่อขุดตามแนวท่อความลึกประมาณ 50 cm	สมบัติ, สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
22/5/2024, 17:52:20	สำรวจงานทั่วไป คลองเชียงรากน้อย คูงานรถไฟ 4-3 งานขุดเจาะต่อม่อ สำรวจงานรถไฟ 4-2 ด้านหลังนวนคร รถมัคโครปรับพื้นที่ สำรวจงานคลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ ติดตามงาน บักเสาเพิ่มทำรั้วกำแพง บ้าน บริเวณ ไกลี่ สถานีหลัก 6 งานบักเสาเพิ่มอยู่ห่างแนวท่อ สภาพเหตุการณ์ สำรวจแนวท่อทั่วไป ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/5/2024, 17:53:31	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้วบนpiperack เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็ก เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่บ่อดักน้ำ 651 เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่งบ่อดักน้ำ 652 เข้าต่างระดับโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

22/5/2024, 17:56:02	ตรวจแนวท่อ ตามจุดต่างๆ จากbv633บางปะอิน ถึง ปิด_เปิด หนองแขง และได้เอาแท่งน้ำที่bv634 บ้านโพธิ์ มาให้bv633ใช้	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/5/2024, 18:11:38	เทศบาลบางพระ ลอกรองระบายน้ำขนานแนวท่อ 24"TLช่วงระหว่างไร่ขจร-นาพุ kp18+350-19+120นายช่างไฟศาล0805663687	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/5/2024, 18:18:33	งานตรวจแนวท่อ งานลอกช่องน้ำหลังโรงเรียน พานทองขนานแนวท่อที่ต.หนองคำดิ่ง	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/5/2024, 18:38:27	วันนี้เข้าดูแนวท่อตรงหลังนวนครและตรงคลอง เชียงรากน้อยและเข้าดูตรงคลองพุทราBV634และ เข้าดูคลองบ้านโพและตรงสถานีรถไฟบางปะอิน	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/5/2024, 19:03:46	เข้าตัดหญ้ารอบพื้นที่ตู้TR-4	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/5/2024, 14:30:15	ปักเสาไฟฟ้าขนาด 12 เมตร 4 ต้นและเสาสดัด 6 เมตร 2 ต้น KP 76+580 ห่างแนวท่อประมาณ 1.40 เมตร	NPT, ถนอม จิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/5/2024, 15:10:30	เทศบาลบางพระ ลอกรองน้ำบริเวณไร่ขจร kp18+350ตัดข้ามแนวท่อ24"TLนายกเลอ 8076044674	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/5/2024, 17:14:06	ตรวจแนวท่อและงานขุดลอกรองระบายน้ำของ หมวดทางหลวงคลองหลวงบริเวณร่องน้ำข้าง กำแพงรั้วทางหลวงถนนคู่ขนาน 3902 ทางหลวง พิเศษหมายเลข 9 จากก.มทางหลวงที่ 37 + 300 ถึง กม ที่39 + 450KP ที่ 6 + 900 คลองบึงพระยา สุเรนทร์ถึงเคพีที่ 9 + 250 คลองบึงชุมเห็ดขุดลอก ตามแนวท่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

23/5/2024, 17:18:54	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้วเข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังกักรัดบ้านโรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมา รวยเข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง ห้วยบ้านนาเมือง ใหม่เหนือ เข้าถนนเทศบาล 2 แยกเนินไร่ 2 เข้าบ่มี station ศรีราชา	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
23/5/2024, 17:19:08	งานตรวจแนวท่อต.บ้านสวนหนองพะเนียงซอย บุญล้ำซอยเขาน้อยต.นาป่าซอยท้องคุ้งซอยประชา อุทิศ.ดอนหัวพ้อบ่อน้ำนครbv613งานลอกช่อง น้ำหลังโรงเรียนพานทองขนานแนวท่อ	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/5/2024, 17:26:41	ตรวจแนวท่อถนนนิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา ติดตามตำแหน่งบ่อของการประปานครหลวงจะ ทำการดันท่อประปาขนาด 1,000 มมผ่านแนวท่อ 24 นิ้วถนนหทัยราษฎร์หลังคลังลำลูกกากำหนด บ่อไว้3บ่อบ่ที่ใกล้แนวท่อ 24 นิ้วที่สุดห่างกันอยู่ ประมาณ 48 เมตรเป็นMH-3ครบส่วนด้านแนวท่อ 18 นิ้วสุวรรณภูมิกำหนดบ่อไว้ห่างแนวท่อ 18 นิ้ว 250 เมตรน่าจะมีการเสริมบ่อตรงกลางเพิ่มอีกบ่อ ครบ ตรวจแนวท่อกรองหนองระแหง ซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนหทัยราษฎร์ ซอยหทัยราษฎร์ 22 เขตคลองสามวา ตรวจแนวท่อหมู่บ้านฟลอรัวิลส์ เขตหนองจอก บล็อกวาล์ว 618 คลองลำปลาทิว ถนนหทัยขาวซอย 1 ถนนหทัยขาว ถนนร่วมพัฒนา คลองหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง ของพระองค์เจ้า ไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

23/5/2024, 17:44:55	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงหนอง แขงบ้านตลาดงานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6 หน้างานเข้าได้เป็นบางจุดครับฝนตก	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/5/2024, 17:57:21	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองคอนกลาง พระแก้ว bv637ภาษี คลองระ พีพัฒน์ สถานีรถไฟหนองแขง และ บ้านตลาด	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/5/2024, 17:58:40	ตรวจแนวท่อ ไร่จจร นาพุ Bv611 เขารพะบาท ไร่ หม่อมปี่ย์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ต.บางพระ ห้วยยาย พรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ขอยพูน สิน ถนนแก้งโกโล ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/5/2024, 18:15:32	สำรวจงานทั่วไปจากบล็อกลาว 6 3 3 บางปะอิน ติดตามงานรถไฟไทยจีน 43 คลองเชียงรากน้อย งานชุดเจาะ ต่อม่อ ติดตามงาน ติดตามงานทำรั้ว กำแพง บ้าน บริเวณใกล้สถานีหลัก หก งานไม้ เคลื่อนไหวรณแม็คโครทำงานห่างจากแนวท่อ สำรวจแนวท่อทั่วไป ตรวจสอบแนวท่อไม่พบ เห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ	WRM, สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/5/2024, 16:23:10	ตรวจแนวท่อดำบลบางไผ่ติดตามงานปักเสาไฟฟ้า เหลือ2คันเข้าปักไม้ได้รอรดเจาะขนาดใหญ่เข้า ตรวจBV615ปกติ ตรวจท่อดำบลคลองนา ตรวจ ท่อสถานีรถไฟดอนสนิมตรวจbv614ปกติ ตรวจท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจท่อดำบลพานทอง ตำบลเกาะลอยปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

24/5/2024, 17:21:44	ตรวจแนวท่อกับบล็อกลาว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลอง ครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่น ไอส์แลนด์แยก หมู่บ้านปัญญาลองอุบลอนบึงชุมเห็ดบล็อกลาว 641 คลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
24/5/2024, 17:22:41	ตรวจแนวท่อกับมาบตาพุดเข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานี สงเคราะห์เด็กกระยอง เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าชุมชน คอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนสายห้วยโป่งหนอง บอน เข้าตำบลมะขามคู่บล็อกลาว 651 เข้าถนน สาย 36 แยกขนาวไร่ เข้าตำบลโป่งต่าระดับโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
24/5/2024, 17:58:33	สำรวจแนวท่อ เข้าพบประธานชุมชนหมู่บ้าน ชื่อตรง คุณวรเวชลงพื้นที่เข้าพบประธานชุมชน หมู่บ้านชื่อตรง สำรวจแนวท่อ ดอนเมือง KP 24 + 938 คลอง นายจิม รดแม็คโคร รดแม็คโคร ลอก คลองบริเวณแนวท่อ งานของ กทม ติดตามงาน ทำรั้วกำแพง บักเสาเข็ม ทำรั้วกำแพงบ้านบริเวณ ใกล้สถานีหลักหก ระยะห่างบักเสาเข็มข้างท่อ 2 เมตร งานผ่านเรียบร้อยดีครับ สำรวจแนวท่อ ติดตามงานรถไฟ 4-3 คลองเชียงรากน้อย งานชุด เจาะต่อม่อ เข้าตรวจสอบ ความปลอดภัยแนวท่อ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/5/2024, 18:02:53	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปถึง BV637งานทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3และ4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

24/5/2024, 18:06:15	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายปู่ ต.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ ชากยายจีน ที่ดินsec(ท่อน้ำเตรียมวางต่อด้านล่างข้างทางรถไฟ)ตึกสุขุม บ้านนมสด รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/5/2024, 18:08:18	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองโพธิ์ สถานีรถไฟอยุธยา คลองบ้านดาบ คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว bv637ภาษี และออฟฟิต บ.ยูนิค	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/5/2024, 19:15:37	งานตรวจแนวท่อต.บ้านสวนหนองพะเนียงต.นาป่าญูล้ำซอยเขาน้อยซอยทองกึ่งซอยประชาอุทิศต.ดอนหัวฬ่อบ่อน้ำรกรงานลอกलोंน้ำหลังโรงเรียนพานทองbv613	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/5/2024, 11:33:55	เข้าตรวจสอบคุณภาพประสิทธิ์สิทธิ์พื้นที่และปรับหน้าดินบนในเขต ปตท มีระยะห่างหลังแนวท่อ60 เซนติเมตรบริเวณชุมชนคอกวัว kp5+693 ถึง kp5+793 ผู้ประสานงานคุณภาพประสิทธิ์ 081-326-6987	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
25/5/2024, 14:38:23	ตรวจเช็คควาล้วขาว/แดง/ท่อทัวและพื้นที่รอบ Bv611 ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/5/2024, 15:42:54	อบจ. ชลบุรี โดยบริษัทสหชนลทำการเดินท่อประปา PE ขนาด315 มิลลิเมตรเพื่อเชื่อมต่อกับท่อเมนหลัก(จ่อไว้ใกล้แนวท่อส่งรอดำเนินการต่อไป)บริเวณทางเข้าโรงเรียนวัด โป่งถนนสาย36 kp33+556 คุณเจียบผู้ประสานงาน 080-445-4414	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา

25/5/2024, 16:34:57	ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจสอบประสานงาน ขุดลอกคลอง ขนาน เทศบาลหนองคำลิ่งต่อจาก BV613แจ้งระบบแนวท่อคนขับแบล็คไฮดรอป ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพานทองและตำบลเกาะลอยปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/5/2024, 17:18:24	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนวัดราชบัวขาวแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทย คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าสวนสนุก wonder world แยกหมู่บ้านปัญญากลับบึงขามบึงขามเห็ดถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
25/5/2024, 17:34:45	สำรวจงานทั่วไป จากสถานีรถไฟเชียงรากน้อย ติดตามงานรถไฟ 4-3 ครอบเชียงรากน้อย งานขุดเจาะคอม่อ่ ติดตามงานรถไฟ 4-2 ดันหลังนวนครของบริษัทยูนิค รถแม็คโคร ปรับพื้นที่ถนนสำรวจแนวท่อทั่วไปถึงดอนเมืองตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นผิดปกติ	สวรร์ค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/5/2024, 18:10:58	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ต.ห้วยกะปิ บ่อตกปลาสามสาว บ้านเจ้เนิน ต.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่จอร์ Bv611 ต.บางพระ แยกไฟแดงบ้านทุ่ง ตรวจสอบท่อลอยแผ่นสแลบอยู่เหมือนเดิม(ฝนตกหนัก)ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/5/2024, 18:19:03	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองดอนกลาง พระแก้ว สะพาน33 bv637ภาษี หลังวัดอุทก คลองระพีพัฒน์ สถานีรถไฟหนองแขง บ้านตลาด วัดบ้านโดน และหนองสีดา	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



25/5/2024, 18:29:21	งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามซอยเอื้ออาทร ซอยสารพัดช่างซอยนวมัยห้วยกะปิซอยซากพุด ซาซอยศิริซอยบ้านผู้ใหญ่อว่งbv612สถานีรถไฟ ชลบุรีต.บ้านสวน	ไฟฟหุรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/5/2024, 18:54:03	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี รถไฟคลองแขวงกลันตำบลบางเตย คลองสมอ 4ข สถานีรถไฟคลองเปรง ตำบลคลองเปรง สถานี รถไฟคลองอุดมชลจรคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ตำบลคลองอุดมชลจร คลองหลวงแพ่ง ตำบล หลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาว ถนนทับ ยาวซอย 1 คลองลำปลาทิว เขตลาดกระบัง ถนนสุ วินทวงศ์ ชุมชนคลองลำคั่นไทร เขตหนองจอก ซอยราษฎร์พัฒนาคลองลำหิน เขตมีนบุรี หมู่ บ้านกฤษดา บลือกวาล้ว 619เขตคลองสามวา	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/5/2024, 17:02:10	ตรวจแนวท่อจากหน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง คลองประเวศคลองกายนอกแยกร่มเกล้าแยก พัฒนาชนบท 3 คลองด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊ก ถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถึงถนนราม อินทราหน้าหมู่บ้านปัญญาลองลำเกร็ดคอดัน แยกคูบอนคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลัง ลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
26/5/2024, 17:11:33	ตรวจแนวท่อที่นิคมอมตะนคร ติดตามงานชุด ลอกคลองของ เทศบาลหนองตำลิ่ง ต่อจากbv613 ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลเกาะ ลอย ตรวจBV614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

26/5/2024, 17:36:09	สำรวจแนวท่อทั่วไปจากบลือกวาล้ว 633 บางปะ อิน เชียงรากน้อย คลองหนึ่งคลอง 2 คลอง 3 รางสิต เทศบาลเมืองท่าสาวย หมู่บ้านทิวสน หมู่บ้านไพร เวท ตรวจสอบแนวท่อทั่วไปไม่พบเห็นอะไร ผิดปกติแนวท่อ	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/5/2024, 17:44:13	งานตรวจแนวท่อbv613ต.หนองตำลิ่งงานลอก ร่องน้ำต.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำธนกรต.นา ป่าซอยประชาธิปไตยซอยท้องคุ้งซอยเขาน้อยซอย บุญล้ำต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	ไฟฟหุรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/5/2024, 17:55:10	ตรวจแนวท่อจากบ่ยม station ศรีราชา เข้าถนน สุขุมวิท เข้าถนนเทศบาล 2 แยกเนินไร่ 2 เข้าห้วย บ้านนาหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าหลังหมู่บ้าน มารวย เข้าหนองมะนาวหนองสะเดา เข้าคลอง บางละมุงเข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลัง ก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้า ถนนสาย 36 แยกต่างระดับโป่ง เข้าตำบลโป่งแยก ต่างระดับเขาไม้แก้ว	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
26/5/2024, 17:58:39	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟบาง ปะอิน _อยุธยา _มาบพระจันทร์ คลองดอนกลาง bv637ภาษี วัดภาษี และ ออฟฟิต บ.ยูนิค	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/5/2024, 18:00:07	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและเข้าดู ตรงคลองเชียงรากน้อยและเข้าดูตรงคลองพุทรา และBV633 ไปถึงBV634ตรงสถานีรถไฟบ้านโพ งานทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

26/5/2024, 18:12:25	ตรวจแนวท่อ รร.บุญจิตสุขุมวิท รร.วัดมโนรม บ้านนมสด ดึกสุขุม ที่ดินsec ซากยายจีน บ้านดา ใหญ่ ต.ทุ่งสุขลา ถนนแก๊กลีโล ซอยพูนสิน ถนน บ่อหิน ถนนหนองยายบุ๋ สถานีรถไฟศรีราชา ต. สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/5/2024, 16:48:06	ติดตามงานขุดลอกคลอง ของเทศบาลตำบลหนอง ตำลิ่ง ขนานแนวท่อ ตรวจแนวท่อในอมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจ แนว ท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจแนวท่อ ตำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจบล็อกลาวัว 614 ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนชี นนท์ ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/5/2024, 17:17:20	ตรวจแนวท่อเข้าสู่เอกสารที่บัสเตชันศรีราชา เข้าถนนสุขุมวิท เข้าเมืองใหม่เหนือถนนเทศบาล 2 เข้าห้วยบ้านนาหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าหลัง หมู่บ้านมารวย เข้าหนองมะนาวหนองสะเดา คลองบางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้า คลังก๊าซบ้านโรงโม่ เลียบทางรถไฟเข้าตำบล หนองปลาไหล เข้าคลองตาหรี เข้าถนนสาย 36 ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลโป่งเข้าแยกเขาไม้แก้ว	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
27/5/2024, 17:21:49	ลงพื้นที่สำรวจแนวท่อ ปักป้ายเตือนแนวท่อ จุดสูม เสี่ยง บริเวณสวนพริกไทยจำนวน 2 ป้าย และ คลอง นายกิม KP 25 + 938 คูณรวมเวของพื้นที่ ตรวจหน้างาน บางปะอิน คลองพุทรา คลองเชียง รากน้อย ดูงานรถไฟ 4-3 เครื่องจักรทำงานข้าง แนวท่อขุดเจาะตอม่อ ติดตามงานรถไฟ 4-2 บริเวณด้านหลังนวนคร งานของบริษัทยูนิค รด แม็คโคร ปรับพื้นที่	WRR, สมชาย, สวรร์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

27/5/2024, 17:28:11	ตรวจแนวท่อและงานขุดร่องระบายน้ำข้างกำแพง รั้วถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม. ที่ 53 + 500ของหมวดทางหลวงคั่นนายาวขุดข้าง แนวท่อยาวประมาณ 100 เมตรความลึกประมาณ 50 cm เช็ความลึกของหลังแนวท่อวัดจากพื้นผิว จราจรถึงแผ่นแฉลบ1.80 มบริเวณเคพีที่ 23 + 2 1 0 ถึง KP 23 + 316	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
27/5/2024, 17:57:02	ไปช่วย คุณ สวรร์ บักป้ายเตือนเขตแนวท่อที่เขต สวนพริกไทย และคลองวุฒากาศ และตรวจแนว ท่อหลัง นวนคร คล่องเชียงรากน้อย และ หลัง โรงงานอিপซัม	WRR, สมชาย, สวรร์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/5/2024, 18:00:01	งานตรวจแนวท่อบัสเตชันถนนแก๊กลีโลหนอง ยายบุ๋สถานีรถไฟศรีราชาถนนห้วยยายพระมเขาวชิ ราวุธbv611ซอยกาชาดไร่จรงนาพุ1สถานีรถไฟ บางพระ	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/5/2024, 18:13:59	ส่งเอกสาร ตรวจแนวท่อและตัดต้นไม้ออกจาก แนวท่อทางเข้าสถานีรถไฟไฟฟ้แหลมฉบัง(ส่วนที่ เหลือไม่กล้าตัดติดสายไฟ)	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/5/2024, 19:14:03	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงหลัง วัดบ้าน โคนงานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

27/5/2024, 19:25:50	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี รถไฟคลองแขวงกลั่น ตำบลบางเตย คลองสมอเช สถานีรถไฟคลองเปรง ตำบลคลองเปรง สถานี รถไฟคลองอุดมจรรย์ คลองพระองค์เจ้าไชยานุ ชิตตำบลคลองอุดมจรรย์ ถนนร่วมพัฒนา ถนน ทับยาวซอย 14 ถนนทับยาวซอย 1 คลองลำปลาทิว เขตลาดกระบัง หมู่บ้านฟลอราวิลล์ ถนนราษฎร์ พัฒนา หมู่บ้านจักรหลวง หลังสนามกอล์ฟวิน เซอร์ คลองลำหิน เขตหนองจอก	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/5/2024, 12:43:05	ตัดต้นไม้ที่กุ่มบ้ายและเสาCPทั้ง2แนวท่อทางเข้า สถานีรถไฟแหลมฉบัง	THM, สมจิตร, พิพรรธ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
28/5/2024, 15:24:38	ย้ายเสาCP1+310ออกจากน้ำเขาตรงข้ามTR1เสร็จ เรียบร้อย	THM, สมจิตร, ไพฑูรย์, พิพรรธ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/5/2024, 15:45:16	ขุดวาง Anod ของ BST โดย บ. JST ขนานแนวท่อ ส่งมีระยะห่างแนวท่อ 1.50เมตรลึก 1 เมตรยาว120 เมตรจำนวน 40ลูกบริเวณท่อ16นิ้วจุด CN-BX-3 ถึงPTT-07 ช่วงลงดิน ผู้ประสานงานคุณพรชัย 086-597-0082	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
28/5/2024, 16:48:02	ตรวจท่อใ้ระวันงานขุดลอกคลองขนานแนวท่อ ขุดผ่านแนวหลังท่อ1จุดตรงkp46+449ห่างหลัง ท่อน้ำมัน1เมตร ตรวจใ้ผ่านเรียบร้อย ตรวจท่อที่ อมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจ ท่อดำบลเกาะลอยปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

28/5/2024, 17:36:28	ตรวจแนวท่อและงานขุดลอกร่องระบายน้ำของ หมวดทางหลวงคันนายาวบริเวณถนนคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 9 กม 53 +300 วันนี้ขุดลอก หล้าตามไหล่ทางข้างถนนและตามแนวร่องน้ำที่ เทคอนกรีตตัววีไว้ไม่มีผลกระทบต่อน้ำท่อแนว ท่ออยู่ใต้คอนกรีตและตรวจแนว จากคันทับช้าง ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนรามอินทราหน้า แฟชั่น ไอส์แลนด์บึงขุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ คลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
28/5/2024, 18:02:25	ตรวจเช็คควาล์ว แดง_น้ำเงิน และข้อต่อท่อทั้งที่ bv634,635,636,637 ไม่มีรั่วซึม และตรวจแนวท่อ ตามจุดต่างๆ ถึง คลองระพีพัฒน์	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/5/2024, 18:18:57	ชี้แนวท่อ บริเวณ KP 11 + 281 คลอง 3 หมู่บ้าน พฤษภา ทำรั้วกำแพง ผ่านบนหลังท่อ และขอ อนุญาตทำ สวนหย่อมบริเวณแนวท่อผ่าน คูณวร เวชลงพื้นที่ตรวจหน้างานครับ สั้รวจแนวท่อ ทั่วไปคลอง 2 คลอง 3 คลอง 1 รังสิต บริเวณเคพี 26 + 016 ใกล้บริเวณขานชาลาธรรมศาสตร์ รถ แม็คโครเคลียร์รั้ง ที่ของชาวบ้านบริเวณข้างแนวท่อ เข้าตรวจสอบดูความปลอดภัยแนวท่อ สั้รวจงาน ทั่วไปไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	WRR, สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/5/2024, 19:17:34	ตรวจแนวท่อถนนนิมิตรใหม่เขตคลองสามวาหลัง คลังลำลูกกา ตำบลลาดสวายคลองหนองระแหง ถนนหนองระแหง ซอยหทัยราษฎร์ 39 เขตคลอง สามวา หมู่บ้านฟลอราวิลล์เขตหนองจอก ถนน ฉลองกรุง คลองลำปลาทิว ถนนทับยาวซอย 1 ถนนทับยาวซอย 14 ถนนร่วมพัฒนา	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

28/5/2024, 19:25:00	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันและบล๊อควาล์วตั้งแต่ BV633 ไปถึงคลองระพีพัฒน์งานทำรถไฟไทยจีน 4-3และ4-6	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/5/2024, 12:06:30	เทศบาลตำบลมะขามกุ่มนำดินออกจากร่องน้ำหน้า เทศบาลบาลมะขามกุ่มมาทำทางขึ้นวัดหนองหว้า ผ่านหลังแนวท่อ(กลบร่องน้ำเซาะ)เข้าตรวจสอบ แล้วบริเวณkp16+971 ผู้ประสานงานคุณวิรัตน์ 094-812-1993	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มاب ดาพุด-ศรีราชา
29/5/2024, 12:14:39	ชี้แจงหาแนวทางการแก้ไขงานวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในชุมชนในซอยยูงทองของ เทศบาลตำบลคอนหัวพ่อเพื่อเชื่อมแนวท่อระบาย น้ำไปเชื่อมต่อถนนทางหลวง(สุขประยูร) KP43+758จะดำเนินการวางขนาบนแนวท่อน้ำมัน ในเขตพื้นที่เอกชน นายกไข่ 0836061919	THM, ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/5/2024, 16:10:28	ฝังลูก Anod ของ BST โดยบริษัท JST วันนี้ทำการ วางลูกAnod ต่อสายและกลบดิน บริเวณ ท่อ16 นิ้วช่วงลงดิน CN-BX-3 ถึง PTT07	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มاب ดาพุด-ศรีราชา
29/5/2024, 16:18:48	ตรวจท่อที่สถานีรถไฟจะเชิงเทรา ตรวจท่อ ตำบล หน้าเมือง ตรวจBV616 ปกติ ตรวจท่อตำบล คลองนา ตำบลคอนทราย ตรวจท่อตำบลหนอง ดินนก ตรวจBV614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/5/2024, 16:48:14	ตรวจสอบหาตำแหน่งระดับความลึกของท่อให้ โครงการท่อย่อย(กอ.วทก)เพื่อนำข้อมูลไปทำ Engineering Desing งานตัดแยกระบบท่อ NGV บิ๊มพัทยาศิริวัฒนาออกจากท่อหลัก (8"NG ปท1) ถนนสาย 36 kp34+675 ผู้ประสานงานคุณวีระศักดิ์ 0811745651	THM, พิพรรธ, คุณวีระศักดิ์ เจ้าหน้าที่ ปตท	PIPELINE 5 14" 16" มاب ดาพุด-ศรีราชา

29/5/2024, 17:47:21	ตรวจแนวจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบทคลองแม่จันด้านทับช้างถนนรามคำแหงถึง แยกเสรีไทยถนนรามอินทราถึงคลังลำลูกกานำถึง ดับเพลิงมาเปลี่ยนแทนถังเก่าที่ชำรุดที่บล็อควาล์ว 643 จำนวน 2 ถังและติดตามงานขุดลอกร่อง ระบายน้ำของหมวดทางหลวงคันนายาวบริเวณ ร่องน้ำข้างแนวกำแพงรั้วถนนคู่ขนานทางหลวง หมายเลข 9กม 53 + 000ถึงกม 53 + 300วันนี้ขุด ลอกตามร่องคอนกรีตตัววีไม่มีผลกระทบต่อนว จากเคพีที่22 + 850 ถึงเคพี23 +093	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
29/5/2024, 17:55:57	สำรวจงานทั่วไป คลองเชียงรากน้อย ติดตามงาน รถไป 4-3 งานขุดเจาะดอม่อ สำรวจแนวท่อ สถานี รถไฟเชียงรากใหญ่ สวนพริกไทย สถานีรถไฟ รังสิต คลอง 3 รังสิต เทศบาลเมืองท่าสวาย ดูงาน รถแม็คโครขุดร่องสวน KP 05 + 370 ข้างหมู่บ้าน เคอะกัลเลอร์	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/5/2024, 17:59:44	งานตรวจแนวท่อbv612สถานีรถไฟชลบุรีชอย หนองพะเนียงชอบบุญล้ำชอยเขาน้อยชอยท้องกึ่ง ชอยประชาธิปไตยน้ำธารนกรหลังโรงเรียนพาน ทองประสานงานคุณธรรมรัตน์ที่ชอยยูงทอง	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/5/2024, 18:04:58	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองจิก สถานี รถไฟบางปะอิน_อยุธยา คลองคอนกลาง พระแก้ว สะพาน33 bv637ภาษี และคอยเผ้าดูรถแบคโฮ ของ บ.ยูนิค เคลียหญ้าในร่องน้ำขยายถนนเพิ่ม	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



29/5/2024, 18:07:10	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนดิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ รวบรวมปี๊บ เขาพระบาท ต.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/5/2024, 18:29:50	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและตรงคลองเชียงรากน้อยและเข้าดูแนวท่อตรงสะพานหมายเลข9บางบัวทองและเข้าดูคลองพุทราและBV634สถานีรถไฟบ้านโพนางท่ารถไฟไทยจีน 4-2และ4-3	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/5/2024, 15:16:23	บ.YSSP วางท่อน้ำHDPEขนาด500mmส่งน้ำให้ไทยออยล์บริเวณบ้านนมสดkp4+968	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/5/2024, 16:39:03	งานขุดลอกคลอง เทศบาลหนองคำสิงห์ยังไม่แล้วเสร็จบางส่วน ประสานงานกับ ประธานสภาสุวรรณ ตรวจสอบจุดที่ขุดเรียบร้อยครีบ ตรวจสอบตอมตะนคร และตำบลหน้าประตู และตำบลเกาะลอยถึงBV614ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/5/2024, 16:59:21	เข้าพบชี้แจงงานซ่อมท่อลอยกับการทำเรือแหลมฉบังขึ้นตอนการทำงานและขอคำชี้แนะให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่อไป	สมจิตร, นัช นนท์(ตุ้) ผู้รับเหมา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/5/2024, 17:08:07	ตรวจแนวท่อเข้าตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าแยกเนินไร่สอง เข้าถนนเทศบาล2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าปั๊มลัดชั้นศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา


30/5/2024, 17:49:04	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนคลอง เจ็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ ถึงคลังลำลูกกาและงานขุดลอกร่องระบายน้ำของหมวดทางหลวงคันนายาวบริเวณร่องน้ำข้างกำแพงรั้วถนนคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 9 กม 53 + 00 0ถึงกม 53 + 500 ได้ทำการขุดลอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจาก KP 22 + 850ถึง 23 +316	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
30/5/2024, 17:49:10	ไร่ขจรนาทีย่อยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระบ่อตกปลาหมู่บ้านมณีแก้วซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยโรงกระดาดซอยศิริซอยบ้านผู้ใหญ่สงวnbv612สถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/5/2024, 17:52:26	สำรวจแนวท่อ เชื้อคแนวท่อ บริเวณ KP 05 + 370 ฆ่าหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ ชาวบ้าน ขุดร่องสวนบริเวณข้างแนวท่อ คุณวรเวชลงพื้นที่ ดูความปลอดภัยแนวท่อ งานขุดร่องสวนผ่านไปเรียบร้อยดีศรีรับ งานสำรวจแนวท่อทั่วไป เทศบาลเมืองท่าสวายตลาดใหม่เมืองท่าอวย หมู่บ้านทิวสนหมู่บ้านไพรเวท คลอง 3 คลอง 2 รังสิต ดูนานรถไฟ 4-3 บริเวณคลองพุทรา เข้าตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ	WRR, สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/5/2024, 18:13:32	ตรวจแนวท่อ ตามจุดต่างๆ และตรวจร่วมมาร์คจุดต่อม่อหลัง บล๊อคควาล์ว637 กับ บ.ยูนิค	WRR, สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

30/5/2024, 18:19:12	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงBV63 และเข้าร่วมดูจุดต่อหม้อตรงP2434และP2435ตรง BV637ชุมชนชัยรัตน์และที่ปริกสารรถไฟ งานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6	WRR, สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/5/2024, 19:05:24	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้งกิไล บ้านจาใหญ่ ที่ดินSCC ดึกสุขุม บ้านนมสด รร.วัดมโอมร ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/5/2024, 10:38:38	เข้าตรวจสอบการรั่วซึมของวาล์วน้ำเงิน แดง และ ท่อทั่วต่างๆที่ BV 651 ไม่พบน้ำมันรั่วซึม ปกติดี	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มاب ดาพุด-ศรีราชา
31/5/2024, 14:37:37	ตรวจเช็ควาล์วขาว/แดง/ท่อทั่วและพื้นที่Bv611 ไม่พบการรั่วซึมของน้ำมัน	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/5/2024, 16:25:56	ตามงานปักเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในตำบล บางไผ่ ยังไม่เสร็จ ตรวจBV615ตรวจท่อในตำบล บางไผ่ ตรวจท่อตำบลคลองนา ตำบลคอนทราย ปกติตรวจท่อสถานีรถไฟคอนสินนท์ปกติ ตรวจ BV614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/5/2024, 17:18:23	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างคลอง แจกถนน รามคำแหงแยกเสรีไทยถึงถนนรามอินทราแยก หมู่บ้านปัญญาคองลำเกร็ดคอดันแยกคูบอนบึง ชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกาส่วนงานขุดลอกร่องระบาย น้ำของหมวดทางหลวงคันนายาววันนี้แม่โครมา เก็บงานขอบถนนแนวการ์ดเลี้ยวบริเวณกม 53 + 200-53 300ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 9	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

31/5/2024, 17:20:01	งานตรวจแนวท่อbv613เข้าตรวจสอบทั่วข้อต่อ A/B ไม่มีน้ำมันรั่วซึมหนองคำสิงต.คอนหัวท่อ ขอยขยทองบ่อน้ำนครต.นาป่าขอยประชาอุทิศ ขอยทองขยเขาน้อยขอยบุญล้ำหนองพะเนียง สถานีรถไฟชลบุรีbv612เข้าตรวจทั่วข้อต่อA/B ไม่ มีน้ำมันรั่วซึมต.หนองข้างคอก	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/5/2024, 17:23:31	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้วบนpiperack เข้า หลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถาน สงเคราะห์เด็ก เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ เข้าถนน บ้านล่างถนนหนองหว้าเข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลัง โรงไฟฟ้า เข้าตรวจในพื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มاب ดาพุด-ศรีราชา
31/5/2024, 17:36:39	ตรวจแนวท่อ รร.วัดมโนรม บ้านนมสด ดึกสุขุม ที่ดินSCC งานวางท่อน้ำ ทำการเชื่อมต่อ ไม่ได้ขุด ซากยายจีน บ้านดาใหญ่ ต.ทุ่งสุขลา BV611 เขา พระบาท รั้วหม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ต. บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ขอยพูนสิน ถนนแก้งกิไล ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/5/2024, 17:56:40	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองคอนกลาง พระแก้ว สะพาน33 bv637ภาษี วัดภาษี คลองระพีพัฒน์ สถานีรถไฟหนองกรวย สถานีรถไฟหนองแขง บ้านตลาด วัดบ้านโดน และหนองสีดา	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

31/5/2024, 18:22:23	ติดตามงานรฟไไทย - จีน 4-3 KP 39 + 576 บริเวณด้านหลังยิปซัม งานขุดบ่อ เพื่อที่จะ เป็น บ่อระบายน้ำขุดเจาะ จำนวน 3 บ่อ ขุดร่องน้ำ ผ่านหลังท่อ 50 ซม งานผ่านเรียบร้อยดี ติดตาม งานขุดเจาะ บริเวณคลองเชียงรากน้อยงานขุดเจาะ คอม่อรฟไฟ ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ แนวท่อ	สวรรค	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
31/5/2024, 19:11:26	ตรวจแนวท่อ ถนนนิมิตรใหม่เขตคลองสามวา หลังคลังลำลูกกาตำบลลาดสวาย ถนนหทัยราษฎร์ คลองหนองระแหง ถนนหนองระแหง ซอยหทัย ราษฎร์ 39 ถนนหทัยราษฎร์ คลองสองตะวันออก ถนนวัดสุขใจ เขตคลองสามวา หมู่บ้านฟลอว์วิลล์ คลองลำมะขามเขตหนองจอก ถนนทับยาวซอย 14 ถนนร่วมพัฒนาเขตลาดกระบัง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/5/2024, 19:34:41	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงสถานี รฟไไทยของสิดางานทำรฟไไทยจีน4-3และ4-6	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

UPDATE ข้อมูลการทุจริตตัวของพื้นที่ดินและการติดตั้งป้ายค่าเตือนแต่ละพื้นที่					
PIPE ROUTE	การทุจริตตัวของพื้นที่ดิน	ติดตั้งป้ายก่เตือนปกติ	ติดตั้งป้ายชั่วคราว	หมายเหตุ	
PIPELINE1 (SRC-BV613)	ไม่พบการทุจริตตัวของดิน	KP0+001-KP7+600	KP07+600-KP45+876	มีงานก่อสร้างรฟไฟด้วยความเร็วสูงHSR3AP	
PIPELINE1 (BV613-LLK)	ไม่พบการทุจริตตัวของดิน	KP75+100-KP133+500	KP45+950-KP75+100	มีงานก่อสร้างรฟไฟด้วยความเร็วสูงHSR3AP	
PIPELINE2(LLK-DMA)	ไม่พบการทุจริตตัวของดิน	KP0+001-KP29+600	-	มีงานก่อสร้างรฟไฟด้วยความเร็วสูงไไทย-จีน	
PIPELINE3(LLK-SRB)	ไม่พบการทุจริตตัวของดิน	KP0+001-KP92+170	18+778-53+662	มีงานก่อสร้างรฟไฟด้วยความเร็วสูงไไทย-จีน	
PIPELINE4(LLK-SBA)	ไม่พบการทุจริตตัวของดิน	KP0+001-KP37+860	-	-	
PIPELINE5 (MTP-SRC)	ไม่พบการทุจริตตัวของดิน	KP0+001-KP61+535	0+250-32+662	ติดตั้งเสริมในพื้นที่จุดเสี่ยง	



เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน มิถุนายน 2567

DATE	ลงพื้นที่ติดตามงาน	NAME	PIPELINE
1/6/2024, 12:14:16	เข้าตรวจเช็คการรั่วซึมของวาล์วขาว-แดง และระบบท่อต่างๆในบ่อวาล์วที่ Bv653 ไม่พบการรั่วซึมและสิ่งผิดปกติ	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
1/6/2024, 16:43:50	ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทองตรวจท่อตำบล หน้าประตู ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อBV614 ตรวจท่อคลองนาถ่างปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/6/2024, 17:27:21	ตรวจแนวท่อเข้าตำบลโป่งเข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหลเข้าคลองตาหรี เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุงหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบังห้วยบ้านนา เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิทเข้าบ่อบั้ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
1/6/2024, 17:46:35	ตรวจแนวท่อจากบ่อบีเอส 644 แยกกรมเกล้า บริเวณเคพีที่ 28+700ชาวบ้านถูกเลิกปรับพื้นที่ลงหินคลุกทำลานจอดรถตามแนวไหล่นถนนทางเข้าพื้นที่ไม่มีผลกระทบตรวจแนวท่อจากคลอง 2 แยกพัฒนาชนบทด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถึงถนนรามอินทราเช็คบอลลาวล้นน้ำเงินแดงบ่อบีเอส 642 พบปกติไม่รั่วซึมและตรวจแนวท่อถึงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

1/6/2024, 17:46:46	งานตรวจแนวท่อหมู่บ้านมณีแก้วถนนข้าวหลามซอยเอ้ออทรซอยสารพัดช่างซอยน่ายห้วยกะปิซอยโรงกระดาซอยศรีซอยบ้านผู้ใหญ่อวงบv612สถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/6/2024, 17:55:33	สำรวจแนวท่อ งานโครงการรถไฟ 4-3 kp39 + 576 บริเวณด้านหลังโรงงานยิปซัม งานชุดเจาะตอม่อรถไฟ สำรวจงานทั่วไปติดตามงานรถไฟ 4-3 งานชุดเจาะ บริเวณคลองเชียงรากน้อย ติดตามงานรถไฟ 4-2 บริเวณด้านหลังนวนครงานไม้เคลื่อนไหว สำรวจแนวท่อร์ังสิตดอนเมือง เหตุการณ์ทั่วไปตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สมชาย, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/6/2024, 18:01:35	บ YSSPวางท่อน้ำHDPEขนาด500mmส่งน้ำให้ไทยออยล์ ขนานแนวท่อระยะห่างประมาณ2.00m ระหว่างรร.วัดมโนรมถึงบ้านนมสด ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/6/2024, 18:16:34	ช่วย คุณ สวรรค์ เช็คนวท่อพร้อมบักป้ายชั่วคราว หลังโรงงานยิปซัม และตรวจแนวท่อบ่อบีเอส 634บ้านโพธิ์	สมชาย, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/6/2024, 18:44:11	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงโรงงานยิปซัมเช็คแนวท่องานเข้มเจาะรถไฟไทยจีน4-3และเข้าดูตรงสถานีรถไฟบ้านโพ.	สมชาย, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/6/2024, 19:32:11	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟของแสงกลั่นตำบลบางเตย คลองสมอเข คลองเปรงตำบลคลองเปรง คลองอุดมจราชร กองทองเจ้าไชยานุชิตตำบลคลองอุดมจราชร คลองหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา บ่อขยะผมทอง ถนนทับยาวซอย 14 ถนนทับยาวซอย 1 ปองลำปลาทิวเขตลาดกระบัง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



2/6/2024, 11:40:56	ปตท ทำการรื้อและตัดต้นไม้หญ้าและเศษขยะ ออกจากคลองส่งน้ำใกล้กับแนวท่อส่งมีระยะห่าง แนวท่อส่ง10เมตร(เข้าตรวจสอบแล้วไม่มี ผลกระทบต่อแนวท่อใช้แรงงานคนครับ)ระหว่าง PL 1 kp1+196 PL 5 kp 60+341 ผู้ประสานงานคุณ วิเชียร พรหม 081-982-3688	สมจิตร, พิพรรธ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
2/6/2024, 17:02:57	ตรวจแนวท่อคลองบางพระ สถานีรถไฟบางเตย ตรวจท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจbv616ตรวจท่อ ตำบลคลองนา ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนสี นนท์ ตรวจท่อbv614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/6/2024, 17:17:47	ตรวจแนวท่อจากบ่อบำบัดชั้นศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าถนนเทศบาล2 เข้า แยกเนิน2 คลองบ้านนา เข้าหลังการเคหะแหลม ฉะเชิงเทรา เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหนองมะนาว หนองสะเดา คลองบางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟ บางละมุง เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโม่ เข้าตำบล หนองปลาไหลเข้าถนนสาย36เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
2/6/2024, 17:22:34	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟหน้าบ่อบำบัด 644 แยกกรมเกลือคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่ จันทน์ทับช้างชุมชนคลอง เจ๊กถนนรามคำแหง แยกถนนเสรีไทยถนนคูขานาน 3902 คลองครุถึง ถนนรามอินทราหน้าหมู่บ้านปัญญาก่อสร้างบึง ชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์บ่อบำบัด 641 ถึง ลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

2/6/2024, 17:37:36	สำรวจงานทั่วไป ติดตามงานรถไฟ 4-3 บริเวณของ เขียงรากน้อย งานขุดเจาะต่อม่อ สำรวจงานแนว ท่อคลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต หมู่บ้าน ทิวถนนเทศบาลเมืองท่าสาย ตรวจสอบความ ปลอดภัยแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ.	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/6/2024, 17:41:39	งานตรวจแนวท่อทางขุดวางท่อน้ำดิบของไทย ออร์คัลลาซอยวัดมโนรมขานานแนวท่อชากาย จีนที่ดินสcccถนนแก๊กลีสถานีรถไฟศรีราชาถนน ห้วยยายพระแนวขุดวางท่อไร่จรรยาซอยหินเพิง สถานีรถไฟบางพระบ่อบำบัดปลาหมึกบ้านฉะเชิงเทรา	สมจิตร, ไพฑูริย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/6/2024, 17:51:02	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟบาง ปะอิน_อยุธยา คลองมาบพระจันทร์ คลองดอน กลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 bv637ภาษี ออฟ ฟิศ บ.ยูนิค หลังวัดวิมล และคลองระพีพัฒน์ .	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/6/2024, 18:50:37	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและตรง คลองเขียงรากน้อยและที่สถานีรถไฟบ้านโพ.	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/6/2024, 14:55:14	ดูงานขุดฝังลูก Anod ของ BST GC โดย บ JST จุดที่ 2 ผ่านหลังแนวท่อ 14 นิ้วกว้าง 70เซนติเมตร ลึก90 เซนติเมตรห่างหลังท่อ 70 เซนติเมตร จำนวน40 ลูกยาว120เมตรบริเวณหลังโรงแยกก๊าซ kp0+034 ถึงkp0+100 ผู้ประสานงานคุณพรชัย 086-597-0582	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา

3/6/2024, 16:01:22	ตรวจแนวท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟฟานทอง ตรวจแนวท่อตำบลหน้า ประตู ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อ ตำบลโคกขี้หนอน ตรวจบล็อกล้อแล้ว 614 ตรวจ แนวท่อคลองนาอ่าง ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟ คอนสแตนทูปกติ	ถนนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/6/2024, 17:24:24	ตรวจแนวท่อจากเลียยทางรถไฟหน้าบล็อกล้อแล้ว 644แยกแรมเกิ้ลลำคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนน รามคำแหงแยกเสรีไทยถนนรามอินทราแยกคู บอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
3/6/2024, 17:31:43	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ16 นิ้วบน piperack เข้า หลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสู่ขั้ววิจัยพีชไร ระของ เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้า โรงเชือดไก่อราตรี เข้าหลังโรงไฟฟ้าระของ เข้า ตรวจในพื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วย โป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่งเข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพิธธร	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
3/6/2024, 17:40:30	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปหลังวัด บ้านโคกนางนันทารอไฟไทยจีน4-3และ4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/6/2024, 17:44:42	บ. YSSP วางท่อน้ำHDPEขนาด500mส่งน้ำให้ ไทยออยล์ขนานแนวท่อ24"TLบริเวณตลาดมโน รมระยะห่างท่อประมาณ1.00m	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/6/2024, 18:00:18	ช่วย คุณ สวรรค์ บักป้ายเตือนเขตแนวท่อ ใกล้ อ.บ.ต.ลาดสวาย และตัดหญ้าตามป้ายเตือนจุด ต่างๆ.	สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

3/6/2024, 18:12:06	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำถึงbv613หลัง โรงเรียนฟานทองซอยทุ่งทองบ่อน้ำนครต.คอน หัวพืด.นาป่าซอนประชาอุทิศซอยท้องทุ่งซอย เขาน้อยซอยบุญล้ำสถานีรถไฟชลบุรีbv612	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/6/2024, 18:12:22	สำรวจแนวท่อ บักป้ายเตือนแนวท่อเสริม จุดลุ่ม เสี่ยง KP 05 + 370 ข้างหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ จำนวน 1 ต้น และตัดหญ้า บริเวณป้ายเตือนแนว ท่อตามจุดต่างๆ คุณสมชาย ช่วยหน้างาน.	สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/6/2024, 19:14:15	ตรวจแนวท่อกบนสวีทวงศ์ ชุมชนคลองลำต้น ไทรเขตหนองจอกซอยราษฎร์อุทิศ 56คลองลำหิน หลังสนามกอล์ฟวินเซอร์ หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด็น เขตมีนบุรี หมู่บ้านกฤษดาเขตคลองสามวา หมู่ บ้านฟลอราวิลล์เขตหนองจอก ถนนคลองกรุง คลองลำปลาทิว ถนนทับยาวซอย 1ถนนทับยาว ถนนร่วมพัฒนา คลองหลวงแห่งเขตลาดกระบัง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลอง อุดมชลจรตำบลคลองอุดมชลจร	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/6/2024, 16:46:50	ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ตรวจBV615ตรวจท่อ ตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อ ตำบลหนองบัวตรวจท่อคลองนาอ่าง ตรวจท่อ ตำบลโคกขี้หนอน ตรวจBV614ปกติ	ถนนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

4/6/2024, 17:48:04	ตรวจแนวท่อจากบ่อบีเสตชันศรีราชา เข้าตรวจและ ฉีดยาหญ้าที่จุด IDU-TR-1 เข้าถนนเทศบาล2 เข้า แยกเนินไร่สอง เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้า ชุมชนหนองมะนาว ชุมชนหนองสะเดา เข้าคลอง บางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลัง ก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าตำบลหนองปลาไหลBv653 เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง และฉีดยาหญ้ารอบ Bv653	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
4/6/2024, 17:57:16	ตรวจแนวท่อจากบ่อบีเสตชัน 644 แยกกรมเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชน คลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคูขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนบึง ชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกาและ งานก่อสร้างวางท่อประปาขนาด 1,000 มม.ผ่าน แนวท่อ 18 นิ้ว บริเวณ KP01 + 300 เชื่อมแนวท่อหา ระดับความลึกอยู่ที่เมตร 70 บริเวณใต้สะพานหทัย ราษฎร์ข้ามถนนมอเตอร์เวย์สาย 9 กิโลเมตรที่ 31+900	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
4/6/2024, 18:10:18	ตรวจแนวท่อ จากบ่อบีเสตชัน 633 บางปะอิน ถึง หนองสีดาเรียบร้อยดี.	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

4/6/2024, 18:18:17	สำรวจแนวท่อ จากบ่อบีเสตชัน 633 บางปะอิน ติดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณด้านหลังบีปซัม งานชุดเจาะต่อม่อ สำรวจแนวท่อ บริเวณ KP 38 สถานีคลองพุทรา ป้ายเตือนแนวท่อ หายจำนวน 4 ป้าย สำรวจแนวท่อบริเวณคลองเชียงรากน้อย ดู งานชุดเจาะต่อม่อ งานโครงการรถไฟ 4-3 เข้า ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ บริเวณด้านหลังนวนคร งานรถไฟ 4-2 ของบริษัท ยูนิค งานปรับพื้นที่ทำถนน สำรวจงานทั่วไป ถึง ดอนเมืองตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ ไม่พบ เห็นอะไรผิดปกติ	สวรรค	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/6/2024, 18:35:52	งานตรวจแนวท่อบ่อบีเสตชันถนนเก้ากิโลสถานี รถไฟศรีราชาถนนห้วยยายพระมเขาวชิราวุธถนน ข้าวหลามชอยเอื้ออาทรห้วยกะปิชอยอนามัยชอย โรงกระดาชอยศิริชอยบ้านผู้ใหญ่อ่างbv612 สถานีรถไฟชลบุรีต.บ้านสวน	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/6/2024, 18:46:45	การรถไฟ ปรับพื้นที่ในแนวท่อเพื่อใช้ประโยชน์ข้าง บ้านพักสถานีรถไฟแหลมฉบัง kp1+560(24")kp59+978(14")บ.ภาพร ผู้รับเหมา คุณศักดิ์สิทธิ์0818441998	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
4/6/2024, 18:53:20	ตรวจแนวท่อ แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยา คม รร.วัดมโนรม บ้านนมสด ด็กสุขุม ที่ดินscc ชาขายจีน บ้านดาใหญ่ ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/6/2024, 19:05:52	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี รถไฟคลองแขวงกลัน ตำบลบางเตย คลองสมอ เซ คลองเปรง ตำบลคลองเปรง สถานีรถไฟคลอง อุดมจรรย์ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลอง หลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนาตำบล ชุมทอง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

4/6/2024, 19:14:15	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633 ไปถึงสถานี รถไฟหนองสีดางานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6.	สมชาย, ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/6/2024, 16:56:42	เข้าร่วมประชุมที่ลำลูกกา	สมจิตร, ไพฑูรย์, พิพรรธ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
5/6/2024, 17:09:26	วันนี้เข้าประชุมที่คลังลำลูกกา แล้วเข้าดูแนวท่อน้ำมัน10นิ้วและ18นิ้วตั้งแต่คลัง ลำลูกกาไปถึงBV633	ประνομ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/6/2024, 17:31:58	ประชุมที่คลังลำลูกกาและมาเช็คแนวท่อหาความ ลึกของตำแหน่งท่อโดยใช้เหล็กแทงหากับส.ด สมบัติบริเวณKP 01 + 300พบความลึกของท่อ บริเวณไหล่นอนอยู่ที่ 1.75มถึงแผ่นแฉลบและวัด ระดับจากผิวจราจรของถนนมอเตอร์เวย์อยู่ที่ 2.50 ม.ถึงแฉลบโครงการงานก่อสร้างวางท่อประปา ขนาด 1,000 ม.มเสร็จแล้วตรวจแนวท่อถึงบล็อกล วาล์ว 644	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
5/6/2024, 17:38:23	เข้าประชุมคลังลำลูกกา เวลา 13 00 น เดินทาง กลับสำรวจแนวท่อ จากเทศบาลเมืองท่าสวาย ดู งานรุดแม็คโครชุดร่องสวนบริเวณข้างหมู่บ้าน เคอะคัลเลอร์ ติดตามงานเคลียร์บริเวณ ข้าง หมู่บ้านไพรเวทงานเจอริงไม่เคลื่อนไหว สำรวจ แนวท่อคลอง 3 คลอง 2 คลอง 1 รังสิต ติดตาม งานรถไฟ 4-2 บริเวณด้านหลังนนวนครงานของ บริษัทยูนิค ติดตามงานรถไฟ 43 บริเวณคลอง เชียงรากน้อย งานชุดเจาะตอม่อ ติดตามงานชุด เจาะบริเวณด้านหลังโรงงานฮิปปัม	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

5/6/2024, 18:00:55	เข้าร่วมประชุมที่คลังลำลูกกา และตรวจแนวท่อ ตามจุดต่างๆจากคลังลำลูกกา ถึง บล็อกลวาล์ว633 บางปะอิน	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/6/2024, 15:05:59	เข้าตรวจเช็คและเปิด-ปิดวาล์วน้ำเงิน-แดง ที่ Bv653เปิด-ปิดได้คล่องตัวดีไม่ติดขัด ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันและท่อทั่วต่างๆไม่ พบการรั่วซึมเรียบร้อยดี	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
6/6/2024, 16:50:21	เข้าตรวจเช็คเปิด-ปิดวาล์วน้ำเงิน-แดงที่ Bv651 ไม่พบปัญหาติดขัดคล่องตัวดี และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันท่อต่างๆไม่ พบการรั่วซึมเรียบร้อยดี	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
6/6/2024, 16:57:01	ตรวจแนวท่อดำบลေးลอยตรวจแนวท่ออมตะ นคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อ ตำบลหน้าประตู ตรวจท่อดำบลางนาง ตรวจ bv614ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/6/2024, 17:13:12	สถานีรถไฟแหลมฉบังปรับพื้นที่บนแนวท่อเสร็จ เรียบร้อยkp59+978(14")kp1+360(24")คุณ ศักดิ์สิทธิ์0818841935	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
6/6/2024, 17:24:46	บ YSSP ขุดย้ายท่อHDPEขนาด500mmขนาน แนวท่อ24"TLมีระยะห่างมากขึ้น3.00mข้ามท่อน้ำ ไทยออยล์เส้นเก่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแบบ kp4+330ช่วงวัด0979419397	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



6/6/2024, 17:32:41	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนแสงมณีแยกสำนักงานเขตสะพานสูงตัดต้นไม้ออกจากป้ายเตือนบริเวณkpที่ 19 + 250 คลอง แจกเสร็จแล้วตรวจแนวจากถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกลุ่มแยกเสรีไทยคลองครุ ถนนรามอินทราหน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์แยกหมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนบึงชุมชนเห็ดถึงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
6/6/2024, 17:33:04	สำรวจแนวท่อทั่วไป จากบล็อก วาล์ว 633 บางปะอิน ติดตามงานรทไฟ 4-3 งานชุดเจาะตอม่อบริเวณด้านหลังโรงงานอิปซัม ปิดตามงานชุดเจาะบริเวณคลองเชียงรากน้อย งานรทไปไทย - จีน 4-3 เข้าตรวจสอบให้พบเห็นในผิวดินแนวท่อติดตามงานรทไฟ 4-2 บริเวณด้านหลังนวนครงานของบริษัทยูนิค งานปรับพื้นที่ทำถนนเตรียมงานก่อสร้าง สำรวจแนวท่อทั่วไปถึงดอนเมืองตรวจสอบเนื้อผ้าไม่พบเห็นอะไรผิวดินแนวท่อ	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/6/2024, 17:36:20	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงKP74+940 และP2418งานทำชุดเปิดหัวเข็มรทไฟไทยจีน4-6 และเข้าเช็คสายกราวด์ดินน้ำมันในคลังน้ำมันสระบุรี	WRR, สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

6/6/2024, 17:47:26	ตรวจแนวท่อจากตำบลห้วยโป่ง เข้าสู่ชัยชัยพิชไร้เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังการไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่กำหนดตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอนเข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่งเข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
6/6/2024, 17:54:45	ตรวจแนวท่อและเช็คแนวบักหลักเทพ ขาว_แดงให้ บ.ยูนิค ที่จะเปิดหัวเข็ม T2418 และได้เช็คสายกราวด์ ถังน้ำมันที่คลังสระบุรี	WRR, สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/6/2024, 18:15:00	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้งโกโล ซอยพูนสิน ต.สุรศักดิ์บ้านคาใหญ่ ซากขยจีน ที่ดินscc ดึงสุขุม บ้านนมสด รร.วัดมโนรม สถานีนีรทไฟแหลมฉะบ.ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/6/2024, 18:16:38	งานตรวจแนวท่อต.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วถนนข้างหลามซอยเอื้ออาทรห้วยกะปิขอสารพัดช่างซอยอนามัยซอยโรงกระดาศซอยซากพุดชาซอยศิริซอยบ้านผู้ใหญ่อวงbv612สถานีนีรทไฟชลบุรีต.บ้านสวน	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/6/2024, 10:34:54	ตรวจสอบแนวดำแล้ว น้ำเงินแดง ในบล็อควาล์ว 616 และที่ว PT ไม่มีคราบน้ำเงินรั่วซึม ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/6/2024, 15:37:21	Bv611 เช็ควาล์วHV3"(A)สีแดง-HV3"(B)น้ำเงินโยกได้แต่มีฝุ่นติดสายกราวหลุดตรงHV3"(C)สีขาวช่วงลงดินสายกราวตัวอื่นๆปกติท่อทั่วไม่พบน้ำมันรั่วซึมพื้นที่ทั่วไปปกติ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

7/6/2024, 16:16:30	ได้รับแจ้งให้เข้าตรวจสอบแนวท่อ ให้กับกรมทางหลวงงานขยายถนนสุขุมวิทช่วงเขาพระบาท kp16+565 จากการตรวจสอบท่อแท่นไลน์อยู่ฝั่งตรงข้ามทางรถไฟ นายช่างปิติ0896112306กรมทางหลวง	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/6/2024, 16:44:58	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟละเชิงเทรา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจBV616ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อ ดบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองบัว ตรวจBV614ตรวจโยกแสดควั่วแล้วแดงขาวและPT ต่างๆ Undergroundภาพปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/6/2024, 16:59:13	ตรวจแนวท่อคลองอุดมชลจรKP98+264ตัดต้นไม้ที่ติดบังป้ายออกตรวจแนวท่อคลองสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร พระองค์เจ้าไชยานุชิตตำบลคลองอุดมชลจร ถนนร่วมพัฒนาตรวจสอบรถแบคโฮปรับพื้นที่เพื่อให้เข้าทำนาช่วงKP105+131 ตรวจสอบแล้วไม่ถึงแนวท่อมือบ่อปลาชั้นอยู่อีกแปลง ตรวจแนวท่อถนนทับยาวซอย 14 คลองลำมะละกอ ถนนทับยาวซอย 1 ถนนคลองกรุงบล็อกลาว 618 มีงานตรวจสอบ การลิกของจ.น.ท.TL ตรวจแนวท่อชุมชนคลองลำตันไทร เขตหนองจอกซอยราษฎร์อุทิศ 56 คลองลำหิน หลังสนามกอล์ฟวินเซอร์ หมู่บ้านฉัตรหลวงพบมีรถแบคโฮเคลียร์พื้นที่ใกล้แนวท่อตรวจสอบแล้วเคลียร์ขยะออกเพื่อที่จะนำไปฝังกลบ ตรวจแนวท่อหมู่บ้านมินบุรีเขตมีนบุรี ตรวจแนวท่อซอยประชาร่วมใจ 43	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

7/6/2024, 17:15:45	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนคลองเจ็กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราบล็อกลาว 642 แยกหมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
7/6/2024, 17:26:41	งานตรวจแนวท่อซอยหนองพะเนียงต.นาป่าซอยบุญล้ำซอยเขาน้อยซอยท้องคุ้งซอยประชาธิปไตยคอนหัวพ้อบ่อน้ำธนกษยของทองหลังโรงเรียนพานทองต.หนองคำถึงbv613เข้าตรวจสอบเปิดปีควั่วแล้วแดง น้ำเงิน ทิวข้อต่อไม่มีน้ำมันรั่วซึมและสายกาวยาปรกติ กับมาที่bv612ทำการตรวจสอบเปิดปีควั่วแล้วแดงน้ำเงิน ทิวข้อต่อไม่มีน้ำมันรั่วซึมสายกาวยาปรกติ	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/6/2024, 17:54:45	สำรวจงาน ติดตามงานรถไฟ 4-3 บริเวณของเขียงรากน้อย งานขุดเจาะดอม่อรถไฟ สำรวจแนวท่อคลองหนึ่งคลองสองรังสิต บริเวณ KP 1 2 + 324 คลอง 2 รังสิต มีรถแม็คโคร ทำงานข้างแนวท่อเข้าตรวจสอบ ชาวบ้านขุดทำถนน เข้าตรวจสอบระยะห่างแนวท่อ 2 เมตร	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/6/2024, 18:06:28	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจตำบลโป่ง Bv652 เข้าต่างระดับโป่ง เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลหนองปลาไหล คลองตาหรี เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุง เข้าชุมชนหนองสะเดาชุมชนหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบีเอ็ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา

7/6/2024, 18:13:26	ได้เข้าทำการ ทดสอบ ปิด_เปิด วาล์วแดง_น้ำเงิน และให้ ร.ป.ภ.ปิดเปิดด้วยเพื่อความชำนาญ ดูท่อที่ วหารอยรั่วซึม ดูสายกราวด์ที่bv634,635,636,637 ปกติดี และดู บ.วค ผู้รับเหมาเปิดหัวเข็ม ไชร์งาน บ.ยูนิค รถไฟฟ้าไทย_จีน4_6 ที่ T2418.	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/6/2024, 19:04:59	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสินถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ถ่ายลูกเสือวชิราวุธ รั้วหม่อมปีย์ เขาพระบาท สถานีรถไฟบางพระ ไร่ขจร Bv611 ต.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/6/2024, 19:23:03	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองเชียงรากน้อย KP32+199งานเจาะเข็มทำรถไฟไทยจีน4-3 และเข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองพุทราKP37+514 งานทำรถไฟไทยจีน4-3และเข้าดูแนวท่อตรงหลัง โรงงานยิบซั่มKP39+606และเข้าดูแนวท่อตรง KP74+040และP2418งานขุดเปิดหัวเข็มรถไฟไทย จีน4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/6/2024, 16:41:30	ตรวจท่อในพื้นที่อมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อดำบลหน้าประตู ตรวจ ท่อดำบลเกาะลอย ตรวจท่อคลองชลประทาน พานทอง ตรวจท่อบล็อกวาล์ว614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

8/6/2024, 17:52:49	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ16นิ้วบน piperack เข้า หลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าตรวจ ชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจ ในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่ง หนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่Bv651 เข้าถนนสาย 36 เข้าตลาดเจริญชัย เข้าตำบลโป่งแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
8/6/2024, 17:54:46	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา สถานีรถไฟมาบพระจันทร์ คลองดอนกลาง พระ แก้ว สะพาน33 ออฟฟิศ บ.ยูนิค หลังวัดอุทก คลองระพีพัฒน์ สถานีรถไฟหนองแขง บ้านตลาด วัดบ้านโคก และสถานีรถไฟหนองสีดา	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/6/2024, 18:00:33	ตรวจแนวท่อจากหน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง คลองกาหยอกแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 บริเวณ แยกพัฒนาชนบท 3 เคฟที่ 25 + 000 พื้นที่หน้า เเซว่นมีแม่โคโรเล็กรการทำเคลียร์เศษไม้และตั้ง เสาเพื่อทำร้านค้าขายของไม่มีผลกระทบต่อนว ท่อแนวท่ออยู่หลังเสาไฟติดผิวจราจรตรวจแนว คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนน รามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุณนรามอินทรา ถนนคู่ขนาน 3901 หน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ แยกบ้านปัญญาคลองคูบอนถึงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

8/6/2024, 18:15:38	งานตรวจแนวท่อขอยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระ ด.เหมืองบ่อดกปลาหมูบ้านมณีแก้วถนนข้าว หลามขอยเอื้ออาทรขอยสารพัดช่างขอยอนามัย ห้วยกะปิขอยโรงกระดาดขอยศิรินครขอยบ้าน ผู้ใหญ่bv612ด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/6/2024, 18:21:13	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงBV634 และเข้าดูแนวท่อตรงสถานีรถไฟบ้านโพ KP48+976งานเจาะเพิ่มรถไฟไทยจีน4-3 และเข้าดูแนวท่อตรงสนามกอล์ฟและเข้าดูแนว ท่อน้ำมันตรงคลองพุทราKP37+514งานถอนซีท โพลรตไฟไทยจีน	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/6/2024, 18:36:07	สำรวจแนวท่อติดตามงาน รถไฟไทยจีน KT 31 + 639 คลองพุทรา งานรื้อถอนซีทไฟ ต่อมอเตอร์ไฟ ข้างแนวท่อ เฝ้าดูงานรื้อถอน	สวรรณค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/6/2024, 19:06:04	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ด.ห้วยกะปิ บ่อดกปลาสามสาว บ้านเจ็ญัน ด.เหมือง สถานี รถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุไร้จร bv61 เขาพระบาท ไร่หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ด.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ขอยพูนสิน ถนนเก้ากิโล ด.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/6/2024, 19:22:41	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี รถไฟคลองแขวงกลั่นตำบลบางเตย คลองเปรงตัด คันไม้ที่บึงป่าขอก	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/6/2024, 17:20:13	งานตรวจแนวท่อสถานีรถไฟชลบุรีด.บ้านสวน หนองพะเนียงขอยบุญล้ำด.นาป่าขอยเขาน้อย ถนนสุขสามารถขอยท้องทุ่งขอยประชาติขอย บ่อน้ำธนกรขอยยุทองด.หนองคำสิ่งbv613	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

9/6/2024, 17:32:34	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบล โป่ง เข้าถนนสาย 36 ต่างระดับโป่ง เข้าตำบล หนองปลาไหล เข้าล้งก้าชบ้านลุงโป๊ะ เข้าล้ง สถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง หนอง สะเดา หนองมะนาว หลังการเคหะแหลมฉบัง ห้วยบ้านนา เมืองใหม่เหนือ ถนนเทศบาล 2 ถนน สุขุมวิทบีเอ็ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
9/6/2024, 17:41:37	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลาวแล้ว 644เช็คอบลาวแล้วน้ำ เงินแดงพบปกติ ดีแล้วตรวจแนวจากแยกร่มเกล้า คลอง 2 ถึงบริเวณKP 25 + 000หน้าเขว่นแยก ถนนพัฒนาชนบท 3ข้างปู้ย092-939-2284 ผู้รับ เหมาแม็คโครได้ปรับภูมิทัศน์ตามแนวท่อและ ไหล่ถนนไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อแล้วตรวจแนว จากคลองแม่จันด้านทับช้างคลอง เจ็กถนน รามคำแหงถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนบึง ชุมเห็ดคลองชะล่าใหญ่คลองหนองระเหถึงลำ ลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
9/6/2024, 17:50:25	ตรวจท่อตำบลบางไผ่ ตรวจบล็อกลาวแล้ว615 ตรวจ ท่อท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อตำบลหน้าประตู ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจbv614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/6/2024, 18:04:18	งานรถไฟไทยจีน คืบสภาพคลอง พุทรา KP 37 + 100 รถแม็คโครขุด ดินคืบสภาพคลองบริเวณ แนวท่อ คูณประนอมลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัย แนวท่อร่วม งานขุดคลองผ่านเรียบร้อยดี ติดตาม งานขุดเจาะต่อมอเตอร์ไฟบริเวณคลองเชียงรากน้อย ติดตามงานรถไฟ 4-2 บริเวณด้านหลังนวนคร สำรวจแนวท่อทั่วไป คลองหนึ่งคลองสองคลอง สามรังสิต เทศบาลเมืองท่าสวาย บล็อกลาวแล้ว 631 รังสิต	สวรรณค์, ประนอม	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



9/6/2024, 18:17:39	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองหันตรา คลองบ้านดาบ คลองคอนกลาง พระแก้ว bv637ภาษี และ ดู บ.WC99เปิดหัวเข็ม T2416ไชร้งาน บ.ยูนิค รถไฟ ไทยจีน4_6	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/6/2024, 18:37:00	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองพุทรา KP37+514งานขุดเปิดคลองพุทราของบริษัทไชน่า8 และเข้าดูตรงหลังโรงงานอียซัมKP39+606งานทำ เข็มเจาะของไชน่า8และเข้าดูตรงคลองเชียงราก น้อยKP31+738งานทำเข็มเจาะของไชน่า5 และเข้าดูแนวท่อใกล้BV637KP74+040 งานขุดเปิดหัวเข็มคันที่2P2416ของบริษัทยูนิค	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/6/2024, 18:37:45	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ ซากยายจีน บ้านดาใหญ่ ที่ดินsec ตึกสุขุม บ้านนมสด รร.วัด มโนรม ไทยออยล์แก้ไขน้ำเซาะบล็อควาล์วน้ำ กำลังเทปูนไม่เกี่ยวกับแนวท่อTL ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/6/2024, 8:33:22	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองเชียงรากน้อย KP31+738งานก่อกองเข็มข้างท่อตรงP1130ของ ไชน่า5	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/6/2024, 16:10:48	ตรวจแนวท่อ ที่นิคมอมตะนคร ตรวจ แนวท่อ สถานี รถไฟฟ้าหนองตรวจแนวท่อคลองอ้อมแก้ว ตรวจ แนวท่อคลองชลประทาน พานทอง ตรวจ แนวท่อ ตำบลหน้าประตู ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะ ลอย ตรวจแนวท่อ ตำบลโคกขี้หนอน ตรวจ บล็อควาล์ว 614 ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

10/6/2024, 17:15:07	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนคลองเจ็ก ถนนรามคำแหงถึงแยกระเบียงไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญา คลองลำไทรคอคตันแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองบึง พระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกานำทราย จากห้องพัสดุคลังลำลูกกามาเติมเพิ่มลงถึงทรายที่ บล็อควาล์ว 642 จำนวน 2 กระสอบ	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
10/6/2024, 17:17:29	ติดตามงานรถไฟไทยจีน 4-3 kp31 + 738 คลอง เชียงรากน้อย งานก่อกองเสาเข็มข้างแนวท่อ ระยะห่างจากข้างท่อ 80 ซม ติดตามงานรถไฟ 4-2 บริเวณด้านหลังนวนคร เช็กแนวท่อ ติดป้ายเตือน แนวท่อชั่วคราว สํารวจแนวท่อทั่วไปถึงคอนเมือง ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติตามแนวท่อ	WRR, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/6/2024, 17:19:42	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจท่อ 16นิ้วบน piperack เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลัง สถานสงเคราะห์เด็กระยอง หลังศูนย์วิจัยพืชไร่ ระยอง เข้าชุมชนคอกวัวหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้า ตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วย โป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง ต่างระดับโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
10/6/2024, 17:23:35	งานตรวจแนวท่อบัสเตชันถนนเก้ากิโลถนนวัง หินหนองยายบุ้สถานีรถไฟศรีราชาถนนห้วยยาย พระมหาวิราวุธไร่ขจรนาปุขอยหินเพิงบ่อตกปลา หมู่บ้านมณีแก้ว	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

10/6/2024, 18:04:53	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟบางปะอิน_อยุธยา คลองมาบพระจันทร์ คลองคอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 bv637ภาษี วัฒนาธิ สถานีรถไฟหนองกรวย และ สถานีรถไฟหนองแขง	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/6/2024, 18:56:45	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนคร ชาวบ้านปึกเขตที่ดินและเข้าดูตรงหลังโรงงานอิมซัมKP39+606งานเจาะเข็มรถไฟไทยจีน และเข้าดูตรงสถานีรถไฟบ้านโพKP48+976	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/6/2024, 19:01:21	ส่งเอกสาร และ ตรวจแนวท่อปัมศรีราชา TR1 สถานีรถไฟแหลมฉบัง ป้อน้ำมันบางจาก(ท่อ14" เข้าร่วมท่อ24")แยกไฟแดงบ้านทุ่ง และตรวจท่อน้ำเซาะ หลัง รร.บุญจิตวิทยาคม ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
10/6/2024, 19:22:02	ตรวจแนวท่อน้ำมันนิมิตรใหม่เขตคลองสามวา หลังคลังลำลูกกาติดตามตำแหน่งบ่อ ดันท่อร้อยสายไฟฟ้าลงใต้ดินผ่านแนวท่อ 24 นิ้ว ตรวจแนวท่อซอยกาญจนนาภิเษก 01ช่วงPK-132+442มีรถแบคโฮทำงาน 1 คันได้ประสานงานแล้วรับจ้างตัดกองขยะออกจากพื้นที่ ตรวจแนวท่อคลองหนองระแหง ถนนหนองระแหง หน้า IDU24"KP-131+830ได้ตัดต้นไม้ที่บังป้าย ตรวจแนวท่อน้ำมันหทัยราษฎร์ เขตคลองสามวา ตรวจแนวท่อหมู่บ้านพลอร์วิลด์เขตหนองจอก ช่วง Kp-122+659ได้มีการก่ดเข็มรื้อขนาแนวท่อประมาณ 50 เมตรเพื่อทำกำแพงจากเซ็นเตอร์ท่อกถึง center เข้มห่างกัน 1 เมตรโดยไม่มีการประสานงานมา ตรวจแนวท่อคลองลำปลาทิว สวนเกษตรพอเพียงลำปลาทิว ถนนทับยาวซอย 1 ถนนทับยาวซอย 14 ถนนร่วมพัฒนา สถานีรถไฟ	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

11/6/2024, 13:13:28	พาผู้รับเหมาเข้าดูพื้นที่ทำการปักป้ายค่าเดือนบริเวณ pL 5 kp 22+150 ถึง kp42+320 แยกขนน้ำไว้ถึงก่อนข้ามถนนสาย 36 pL1 kp 0+001ถึง ถนน 9 กิโลเมตร	THM, สมจิตร, พิพรรธ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
11/6/2024, 16:17:39	ตรวจแนวท่อกถนน304ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลดอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองบัว ตรวจท่อตำบลเกาะลอยตรวจท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจBV614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
11/6/2024, 17:23:03	ตรวจแนวท่อกจากปั้มสแตนศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าเมืองใหม่เหนือ แยกเนินไร่ 2 เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหนองมะนาวหนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลังการ์ดบ้านโรงโม่ เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าตำบลโป่ง เข้าแยกขนน้ำไร่ตำบลมะขามคู่	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
11/6/2024, 17:33:23	งานตรวจแนวท่อต.บ้านสวนซอย11ซอยบุญล้ำ ซอยเขาน้อยต.นาป่าซอยท้องคุ้งซอยประชาอุทิศ บ่อน้ำธนกรซอยทุ่งทองต.หนองคำถึงbv613ตรวจสอบที่ข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันรั่วซึมและbv612ที่วข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันรั่วซึมปกติ	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

11/6/2024, 17:47:06	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างผู้รับเหมาของ ทางหลวงใช้แม่โคโรเล็กชุดลอกหญ้าตามแนว กำแพงรั้วในมอเตอร์เวย์บริเวณเคพี 21 + 700 ไม่มี ผลกระทบต่อแนวท่อ ถนนมอเตอร์เวย์สาย 9 กม. ที่ 52 +900 และตรวจแนวจากชุมชนวัดราชบัว ขาวคลอง เจ็กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบแยก เสรีไทยถึงถนนรามอินทราหน้าสวนสนุก wonder world แยกคูบอนถึงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
11/6/2024, 18:01:05	เช็คแนวท่อปักป้ายชั่วคราวที่KP40+550 เอื้อง โรงพยาบาลบางปะอิน และเข้าดูแนวท่อbv634 บ้านโพธิ์ และจดใกล้เคียง	สมชาย, สวรรค์ , ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/6/2024, 18:33:43	เช็คแนวท่อ KP 40 + 698 ข้างโรงพยาบาลบางปะ อิน รถแม่โคโรชุดทำร่องระบายน้ำ บริเวณ แนว ท่อ เช็คความ หรือของ ท่อ ปักป้ายเตือนแนวท่อ ผู้ จัดการนรภัทร ลงพื้นที่ตรวจหน้างาน	WRR, สมชาย, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/6/2024, 18:58:16	พาผู้รับเหมาดูพื้นที่ติดตั้งป้าย และตรวจแนวท่อ บิ๊มศรีราช TR1 สถานีรถไฟแหลมฉบัง บิ๊มน้ำมัน บางจาก(ท่อ14"เข้าร่วมท่อ24") [คุณพิพรรธแยก ไปตรวจท่อ14"] แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.วัดมโนรม บ้านนมสด ดิกลุขุม ที่discc ชากายาจีน บ้านดา ใหญ่ ถนนเก้ากิโล ต.ทุ่งขุขลา	THM, สมจิตร, พิพรรธ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
11/6/2024, 19:10:20	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันใกล้โรงพยาบาลบางปะ อินKP40+806และเข้าดูแนวท่อตรงหลังโรงงาน ยิบซัมKP39+606และเข้าดูแนวท่อตรงคลองเชียง รากน้อยKP31+738และเข้าดูตรงหลังนวนคร	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

12/6/2024, 16:16:44	ตรวจแนวท่อดำบลหนองตีนนกตรวจแนวท่อ คลองนา ลำง ตรวจแนวท่อ นิคม อมตะนคร ตรวจ แนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อคลอง อ้อมแก้ว ตรวจแนวท่อคลองชลประทานพานทอง ตลอดแนวท่อ ตำบล บางนาง ตรวจแนวท่อ ตำบล เกาะลอย ตรวจบัสลือควาลัว 614 ปกติ	ถนนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/6/2024, 17:34:29	ทางหลวงงานคันต่อร้อยสายไฟข้ามแนวท่อน้ำมัน แบบhddขนาดท่อ 2.2 มม 2 นิ้วบริเวณถนน คูขนาน 3901 ทางหลวงหมายเลข 9 กมที่ 44 + 050KP ที่13 + 725	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
12/6/2024, 17:54:26	งานตรวจแนวท่อสถานีรถไฟชลบุรีbv612ชอย บ้านผู้ใหญ่อวงชอยศิริต.ห้วยกะปิชอยชากพุดชา ชอยโรงกระดามชอยอนามัยชอยสารพัดช่างชอย เอื้ออาทรถนนข้าวหลามบ่อดกปลาสถานีรถไฟ บางพระชอยหินเพิง	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/6/2024, 17:59:08	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองมาบพระจันทร์ คลองดอนกลาง คลองพระ แก้ว สะพาน33 ออฟฟิต บ.ยูนิค หลังวัดอุทก คลองระพีพัฒน์ สถานีรถไฟหนองแขง บ้านตลาด และหนองสีดา	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/6/2024, 18:04:14	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านลำง เข้าถนนหนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลัง โรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านตำบล ห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบล มะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบล หนองปลาไหล	THM, พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา

12/6/2024, 18:42:40	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่าลูกเสือวิชาวุธ รื้อหม่อมปี่ เจ้าพระบาท ไร่ขจร สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ บ่อตกปลาสามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ต.ห้วยกะปิ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/6/2024, 18:49:23	วันนี้เข้าดูแนวท่อตั้งแต่โรงหล่อ ไร่นาคอดคองแนวท่อไปถึงสถานีรถไฟหนองสีดางานลอกหญ้าและงานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/6/2024, 19:10:34	สำรวจงานแนวท่อทั่วไป จากบางปะอิน คลองหนึ่งคลอง 2 คลอง 3 รังสิต เทศบาลเมืองท่าสวาย คลังลำลูกกา เวลา 13.00 น พาผู้รับเหมา บริษัท CG ดูแนวท่อ จุดที่จะ ปักป้ายเตือนแนวท่อ แจก KP 14 ด้านหลังหมู่บ้านเซ็นโทร ถึง KP 17 ด้านหลังบล็อควาลัว 631 รังสิต จำนวน 19 จุด สำรวจแนวท่อติดตามงานรถไฟไทยจีน 4-2 ด้านหลังนวนคร ติดตามงานรถไฟ 4-3 บริเวณคลองเชียงรากน้อย งานขุดเจาะ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/6/2024, 19:11:13	พาผู้รับเหมาตรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งป้ายเพิ่มบริเวณถนนสุวินทวงศ์ ชุมชนคลองลำต้นไทรเขตหนองจอก สนามกอล์ฟวินเซอร์ เขตมีนบุรี หมู่บ้านฟลอราวิลล์ เขตหนองจอกหมู่บ้านราชพฤกษ์ บล็อกวาลัว 618เขตลาดกระบัง ตรวจแนวท่อ คลองลำปลาทิว ถนนทับยาวซอย 1 ถนนทับยาว ถนนร่วมพัฒนา เขตลาดกระบัง คลองหลวงแห่งดัดต้นไม้เพิ่มเติมที่คลุมป้ายแนวท่อ ตรวจแนวท่อคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองอุดม จราจรตำบลคลองอุดมชลจร	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

13/6/2024, 12:30:47	งานขุดวางสายไฟแสงสว่างของกรมทางหลวง แขวงการทางระยอง บริเวณถนนสาย 36KP13+286กำลังดำเนินการ มีระยะห่างแนวท่อ1 เมตรผู้ประสานงาน นายช่างสุรศักดิ์ 087-5400909	THM, พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
13/6/2024, 17:07:53	ตรวจท่อคลองบางพระ ตรวจท่อสถานีรถไฟบางเคย ตรวจท่อ สถานีรถไฟฉะเชิงเทราตรวจท่อ ตำบลหน้าเมือง ตรวจBV616ปกติ ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อสถานีคอนสีนันท ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/6/2024, 17:20:44	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำถึงbv613ต.คอนหัว ห่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำนครด.นาป่าซอยประชา อุทิศซอยท้องทุ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำหนองพะเนียงสถานีรถไฟชลบุรีซอยโรงสี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/6/2024, 17:28:43	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าถนนสาย 36 ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซ บ้านโรงโป๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาชุมชนหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิทเข้าปั๊ม station ศรีราชา เข้าหลังสถานีรถไฟแหลมฉบัง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา



13/6/2024, 17:39:43	เช็คหาระดับความลึกของแนวท่อบริเวณเคพีที่ 13 +725 ใช้เหล็ก 2 เมตรแทงหาพบแผ่นแฉลบบนหลังท่อความลึกจากผิวจราจรลงไป 1.50 เมตรงานคันต่อร้อยสายไฟของทางหลวงกม 44 + 050 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สร้างแล้วตรวจแนวจากถนนรามอินทราถึงสะพานคลองด่านทับช้างบนพบทางหลวงใช้แม่โขงเล็กขุดลอกหญ้าริมขอบแนวกำแพงรั้วในมอเตอร์เวย์ฝั่งด้านมุ่งหน้าบางนาเคพีที่ 22+500 ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อ	NPT, สมบัติ, สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
13/6/2024, 17:53:01	ตรวจแนวท่อ bv633 บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองคอนกลาง พระแก้ว ดูผู้รับเหมา บ. WC99. เปิดหัวเข็ม T2414 เพิ่มอีกคัน และได้เกิดเหตุแขนเครนโยกหล่นทับคนงานพม่า ดาย 1 ศพ ไซร้งานรถไฟ ไทย_จีน ของ บ.ยูนิค ช่วง KP73+750	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/6/2024, 18:47:13	รถไฟ ไทยจีน 4-2 งานขุดเปิด บริเวณบนรางท่อ เพื่อที่จะปรับพื้นที่วางท่อ cvc ระบายน้ำของชาวบ้าน งานตรวจร่วมเจ้าหน้าที่ EPT ติดตามงานเขยริ่ง ของบริษัทยูนิคงานโครงการรถไฟ 4-2 kp28 + 129 คลองคู ปรับพื้นที่สำรวจแนวท่อทั่วไปถึงดอนเมือง งานสำรวจแนวท่อทั่วไปตรวจสอบความปลอดภัยไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	WRR, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/6/2024, 18:56:38	ตรวจแนวท่อ ถนนหนองยายบู ถนนบ่อหิน ขอย พูนสิน ถนนเก้ากิโล ด.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ ชาก ยายจีน ที่ดิน scc ดึกสุขุม บ้านนมสด รร. วัฒโนรม สถานีรถไฟแหลมฉบัง แยกบ้านทุ่ง ด.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

13/6/2024, 19:15:51	ตรวจแนวท่อน้ำ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เขตสายไหม ซอยหทัย 39 หมู่บ้านละไม หทัยราษฎร์ ซอย หทัยราษฎร์ 22 คลองสองตะวันออก ถนนวัดสุขใจ เขตคลองสามวา	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/6/2024, 19:58:43	วันนี้เข้าดูแนวท่อตรงหลังนวนคร KP31+399 งาน ขุดวางท่อระบายน้ำและเข้าดูแนวท่อตรงคลอง พุทราและเข้าดูตรงหลังโรงงานอิมซัม KP39+606 งานเจาะเข็มและเข้าดูตรงหลังโรงพยาบาลบางปะอินและเข้าดูแนวท่อตรงสถานีรถไฟบ้านโพ	WRR, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/6/2024, 11:14:43	ตรวจเช็คค่า Pipe to soil แนวท่อ 14 นิ้ว กำลังดำเนินการตรวจเช็คค่าและตรวจเช็คตำแหน่งที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ตั้งแต่ถนนสาย 36 ถึง BV653	THM, สมจิตร, พิพรรธ, หมุน แทปไลน์ bsa	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
14/6/2024, 16:31:06	ตรวจแนวท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อคลองอ้อมแก้ว ตรวจท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อคลองนาถ่าง ตรวจ BV614 ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/6/2024, 17:17:05	ตรวจแนวท่อตำบลห้วยโป่ง เข้าหลังโรงแยกก๊าซ เข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็ก เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าทำบุญมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าแยกขนาไร่ เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
14/6/2024, 17:25:32	งานคันต่อร้อยสายไฟของหมวดทางหลวงรามอินทราบริเวณถนนคู่ขนาน 3901 กมที่ 44 + 050 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เคพีที่ 13 + 725 คันระดับความลึกที่ 70 ซม. มีระยะห่างจากแนวท่อ 1.30 ม. ขนาดท่อ 2.5 นิ้ว	NPT, สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

14/6/2024, 17:42:36	งานตรวจแนวท่อขอยหินเพิงด.บางพระด.เหมือง หมู่บ้านมณีแก้วขอยเอื้ออาทรขอยสารพัดช่างขอย อนามัยขอยโรงกระดาขอยศรีขอยบ้านผู้ใหญ่ สงวnbv612ด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/6/2024, 18:08:21	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน คลองบางโหลง สถานีรถไฟอยุธยา คลองคอนกลาง สถานีรถไฟ พระแก้ว สะพาน33 วัดภาชี หลังวัดวิมล คลองระ พีพัฒนา สถานีรถไฟหนองกรวย_หนองแขง บ้าน ตลาด และหนองสีดา	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/6/2024, 18:30:14	ติดตามงานรถไฟไทยจีน 4-3 เช็กแนวท่อ KT 39 + 946 ด้านหลังโรงงานยิปซัม คุนหวะเวซลงพื้นที่ ตรวจหน้างาน ติดตามงานรถไฟ 4-3 คลองเชียง รากน้อย งานขุดเจาะต่อท่อ งานปักปลูกเสาต่อท่อ ติดตามงานรถไฟ 4-2 บริเวณด้านหลังนวนคร งานปรับพื้นที่ทำถนนบริเวณข้างแนวท่อ ติดตาม งานรถไฟ 4-2 kp28 + 129 คลองคู งานเขียร์ ปรับพื้นที่ บริเวณข้างแนวท่อ	WRR, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/6/2024, 18:51:09	ตรวจแนวท่อ ถนนหนองพังพวย ถนนหนอง มะนาว ถนนหนองสะเดา คลองบางละมุง โรงบญ จุฑาธิโรงปิยะ (ผู้รับเหมาเดินไปรั้วขอย)BV653 ถนนสาย36ด.บางละมุง	สมจิตร	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
14/6/2024, 19:20:25	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร ของ พระองค์เจ้าไชยานุชิตตำบลคลองอุดมชลจร คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนพิบยาว ถนนพิบยาวขอย 1บล็อกลาว 618 เขตหนองจอก เปลี่ยนป้ายเตือนของเซฟตี้ ดัด ต้นไม้ที่บังป้ายแนวท่อคลองเปรง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

14/6/2024, 19:50:40	วันนี้เข้าดูแนวท่อตรงคลองเชียงรากน้อย KP32+199งานปักปลูกเข็มของไชน่า และเข้าดูตรงหลังโรงงานยิปซัมKP,39+606งาน เจาะเข็มของไชน่าและเข้าดูแนวท่อตั้งแต่BV633 ไปถึงสถานีรถไฟหนองสีดางานทำรถไฟไทยจีน 4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/6/2024, 12:45:39	การประปส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง วางท่อน้ำ HDPEขนาด150mmข้ามท่อ24"TLถนนบ่อหิน kp9+745 ขุดลึกประมาณ60cmต่อลึก1.80mข้าง เสก 0818658134 จ.น.ท.การประแหลมฉบัง	สมจิตร, ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/6/2024, 16:38:37	ตรวจเช็กลูกปรกBV611วาล์วแดง ขาว น้ำเงิน (ไม่ได้โยก)*สายกราวที่ติดพื้นตรงวาล์วขาวหลุด* ท่อหัวไม่มีน้ำซึม พื้นที่หัวไปปกติ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/6/2024, 16:55:26	ตรวจท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจท่อตำบลเกาะ ลอย ตรวจBV614ตรวจท่อคลองยายคำ ตรวจท่อ ตำบลคอนทราย ตรวจท่อสถานีคอนสีนันท	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/6/2024, 17:30:12	งานตรวจแนวท่อสถานีรถไฟแหลมฉบังขอยวัด มโนรมชากยายจีนที่ดินsccถนนเก้ากิโลถนนวัด บ่อหินสถานีรถไฟศรีราชาถนนห้วยยายพระมเขาว ชิราวุธขอยกาชาดไร้ขงรนาขอยหินเพิง	สมจิตร, ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

15/6/2024, 17:38:54	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศหน้าสำนักงานเขต ลาดกระบังแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3ด้านทับช้างคลอง เจ็ก ถนนรามคำแหงถึงถนน รามอินทราและติดตามงานขุดวางสายไฟของ ผู้รับเหมาหมวดทางหลวงรามอินทราบริเวณถนน คู่ขนาน 3901 ของทางหลวงหมายเลข 9กม 44 + 050บริเวณเคพีที่ 13 + 725 ถึง 14 + 1 7 8 ขุดวาง ขนานแนวท่อความลึกประมาณ 50 ซม	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
15/6/2024, 18:11:55	เข้าตรวจในพื้นที่ต. ห้วยโป่ง เข้าตรวจหลังโรง แยกก๊าซ เข้าตรวจท่อ 16 นิ้วในนิคมมาบตาพุด ระยอง เข้าตรวจหลังสถานสงเคราะห์เข้าตำบลโป่งห เด็กระยอง เข้าตำบลห้วยโป่งเข้าต่างระดับโป่ง เข้า ตำบลหนองปลาไหล	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
15/6/2024, 18:14:04	สำรวจแนวท่อทั่วไป คลองหนึ่งคลองสองคลอง สามรังสิต เทศบาลเมืองท่าฉนวน หมู่บ้านทิวสน ติดตามงานรถไฟ 4-2 ของบริษัทยูนิค kp28 + 129 คลองคู รถมแม็คโครเคลียร์ปรับพื้นที่บริเวณแนว ท่อ เปิดแนวท่อดูงานขุดเจาะรถไฟไทยจีนบริเวณ คลองเชียงรากน้อย	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/6/2024, 18:17:35	ตรวจแนวท่อ หลังโรงพยาบาลบางปะอิน bv633 คลองจิก คลองบ้านโพธิ์ สถานีรถไฟอยุธยา คลอง มาบพระจันทร์ คลองดอนกลาง สถานีรถไฟพระ แก้ว และสะพาน33	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/6/2024, 18:48:49	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV636กลับมาถึง คลองศาลาพลังงานท่ารถไฟไทยจีน4-3และ4-2	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

16/6/2024, 10:42:22	งานขุดลอกคลองแบ่งเขตในนิคมอมตะนคร KP47+651ประสานงานกับคนขับแบล็คโฮคนขับ ชื่อเจ๊บบ0933714229รับทราบพรุ่งนี้ผ่านแนวท่อ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/6/2024, 16:40:58	อมตะนครให้รถแบล็คโฮขุดลอกคลองแบ่งเขต จะผานแนวท่อพรั้งนี้ประสานงานคนขับตรง KP47+651เรียบร้อยจุดที่2 นัดหมายคุณ ปูนจะขุด เปลี่ยนท่อจากท่อเหล็กเป็นท่อPeผ่านหลังท่อTL การประปาพานทอง	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/6/2024, 17:04:48	ตรวจแนวท่อจากแยกกระทิงลาย เข้าตำบลหนอง ปลาไหล เข้าถนนสาย 36 ต่างระดับ โป่ง ต่างระดับ เขาไม้แก้ว เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนห้วยโป่ง หนองบอน เข้าตรวจในพื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง เข้าตรวจหลังโรงไฟฟ้ามาบตาพุด เข้าชุมชนคอกวัว	พิพรรถ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
16/6/2024, 17:17:28	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟหน้าบล้อกวลัว 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่ จันด้านทับช้างชุมชนคลองเจ็กถนนรามคำแหง คลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยถนนรามอิน ทราแยกหมู่บ้านปัญญาลองสูบน้ำบึงชุมเห็ด คลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
16/6/2024, 17:33:46	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่คลองพุทธาไปถึง BV637งานท่ารถไฟไทยจีน.4-3และ4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
16/6/2024, 17:36:28	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน ถนนหนองยายบุ สถานีรถไฟศรีราชา ด.สุร ศักดิ์ บ้านตาใหญ่ ชากยายจีน ที่ดินscc ดึกสุขุม บ้านนมสด รร.วัดมโนรม สถานีรถไฟแหลมฉบัง แยกไฟแดงบ้านทุ่ง ด.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

16/6/2024, 17:46:35	ตัดต้นไม้ตามแนวท่อคลองเปรมตำบลคลองเปรม ยังไม่เสร็จ	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/6/2024, 18:00:56	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟบาง ปะอิน คลองโพธิ์ สถานีรถไฟอยุธยา สายเอเชีย คลองมาบพระจันทร์ และ คลองดอนกลาง	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
16/6/2024, 18:33:28	งานตรวจแนวท่อbv613ต.หนองคำสิงห์หลัง โรงเรียนพานทองซอยทุ่งทองบ่อน้ำนกรซอย ประชาอุทิศซอยท้องทุ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ หนองพะเนียงต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/6/2024, 18:34:11	สำรวจแนวท่อ จากบางปะอิน ติดตามงานรถไฟ ไทยจีน 4-3 บริเวณด้านหลังโรงงานยิปซัม งานขุด เจาะ สำรวจแนวท่อ งานขุดเจาะตม บริเวณคลอง เชียงรากน้อย สำรวจแนวท่อ งานรถไฟ 4-2 บริเวณด้านหลังนวนคร งานปรับพื้นที่เตรียมงาน ขุดเจาะ สำรวจงานเคลียร์รังบริเวณค KP 28 + 100 สำรวจแนวท่อ ดูรดแม็ค โคจรขุดร่อนนา KP 21 + 180 ทางพุด	สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
17/6/2024, 16:25:29	ขุดวางเปลี่ยนท่อเหล็กเป็นท่อpe700m.ของการ ประปาภูมิภาคชลบุรีKP49+367บางแสนมหานคร ผู้รับเหมาดำเนินการยังไม่ผ่านแนวท่อTLติดตาม งานขุดลอกคลองแบ่งเขตอมตะนครผู้ว่าจ้างขุด ลอก ผ่านแนวท่อแล้ว แนวท่อปลอดภัย	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

17/6/2024, 16:43:45	ตรวจแนวท่อจากบ่ยม station ศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าตรวจถนนสุขุมวิท เข้าหลังสถานี รถไฟแหลมฉบัง เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าแยกเนินไร่ 2 เมืองใหม่เหนือ เข้าห้วยบ้านนาหลังการเคหะ แหลมฉบัง เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหนอง มะนาวหนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง เข้าหลัง สถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าถนนสาย 36 เข้าต่าง ระดับโป่ง เข้าต่างระดับของไม้แก้ว เข้าชุมชนโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
17/6/2024, 17:18:46	ตรวจแนวท่อนถนนร่วมพัฒนา คลองลำตะซอน ถนนทับยาว ถนนทับยาวซอย1 เขตลาดกระบัง หมู่บ้านฟลอราวิลล์เขตหนองจอก ตัดต้นไม้ช่วง KP 95 + 200 คลองเปรมตำบลคลองเปรมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/6/2024, 17:41:50	ตรวจแนวท่อจากบ่กลีกล้วย 644 แยกกรมเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับ ช้างชุมชนคลองเจ็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทย คลองครุถนนคู่ขนาน 3902 ถึงถนนรามอินทรา หน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองลำ เกร็ดคอตันแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยา สุเรนทร์บ่กลีกล้วย 641คลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
17/6/2024, 17:53:43	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สถานีรถไฟพระ แก้ว สะพาน33 bv637ภาษี ออฟฟิศ บ.ยูนิค หลัง วัดอุทก_วัดวิมล คลองระพีพัฒน์ หนองแขง บ้าน ตลาด และหนองสีดา	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



17/6/2024, 18:02:26	งานตรวจแนวท่อปั๊มสเตชันต.บางพระไร่จรรยา พฤษภาคมเพิงต.เหมืองต.แสนสุขต.ห้วยกะปิขอย เอื้ออาทรขอยสารพัดช่างขอยอนามัยขอยโรง กระดามขอยศรีขอยบ้านผู้ใหญ่สงขลว612สถานี รถไฟชลบุรีต.บ้านสวน	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/6/2024, 18:25:42	สำรวจแนวท่อ ดูงานรื้อถอนคืบสภาพบล็อกลาว 6 3 2 เชียงรากน้อย บริษัท 47CON รื้อถอน บล็อก วาล์ว คุณวิทยา เจ้าหน้าที่ท่อส่ง ลงพื้นที่ ดูความ ปลอดภัย สำรวจแนวท่อติดตามงานรถไฟ 4-3 ครองเชียงรากน้อย งานขุดเจาะ ติดตามงานรถไฟ 4-2 ด้านหลังนวนคร ติดตามงานเคลียร์ของบ ริษัทยูนิครดไฟ 4-2 คลองคู งานไม่เคลื่อนไหว รถ แม็คโคร เสีย ติดตามงาน รถไฟ 4-3 บริเวณ ด้านหลังโรงงานอิปซัม ตรวจสอบแนวท่อทั่วไป ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ	WRR, สวรรค์, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
17/6/2024, 18:34:52	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสถานีรถไฟเชียงราก น้อยงานรื้อย้ายบล็อควาล์ว632และงานทำรถไฟ ไทยจีน4-3และเข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลัง นวนครและที่คลองศาลาพันงานทำรถไฟไทยจีน4-2	WRR, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
17/6/2024, 18:50:54	ตรวจแนวท่อ ปั๊มศรีราชา TR1 สถานีรถไฟแหลม ฉะเชิงเทรา ปั๊มน้ำมันบางจาก(ท่อ14"เข้าร่วมท่อ24") แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.วัดมโนรม บ้านนมสด ตึก สุขุม ที่ดินscc ซากยายจีน บ้านดาใหญ่ ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

18/6/2024, 16:57:21	ตรวจแนวท่อ ติดตามงาน ขุดเปลี่ยนท่อประปา บริษัทบางแสนมหานคร ผู้รับเหมา ดำเนินการ ขุด ท่อเหล็ก ออก เพื่อ เปลี่ยนเป็นท่อ PE 700 มิล กำลังดำเนินการ ให้ห่างหลังท่อ น้ำมัน 0.70 cm ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจ บล็อกวาล์ว 614 ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/6/2024, 17:26:36	บริษัท พรีเมียม โปรดักส์ จำกัดเข้ามาติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์ ที่Bv651	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
18/6/2024, 17:34:05	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว ในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสู่ศูนย์วิจัยพีวไร่ เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนน หนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้า มาบตาพุด เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน ตำบลมะขามคู่ เข้าติด และเปลี่ยนแผ่นป้ายคำเตือนและข้อบังคับ ที่ Bv651	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
18/6/2024, 17:37:36	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2คลองหนึ่ง แยกพัฒนาชนบท 3ด้านทับข้างชุมชนวัดลาดบัว ขาวคลองบัวคลี่คลอง แจกถนนรามคำแหงแยกเสรี ไทยคลองครุฑถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญา สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ถนน คูขนาน 3901 ได้ สะพานเกษตร- นวมินทร์แยกคูบอนบึงชุมเห็ดถึง คลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
18/6/2024, 17:49:07	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำลิ่งbv613ติดป้ายของ เซฟตี้ตรวจสอบทั่วข้อต่อA/B ไม่มีน้ำมันรั่วซึม หลังโรงเรียนพานทองขอยขงทองดอนหัวพ้อบ่อ น้ำนครต.นาป่าขอยประชาอุทิศขอยท้องคิ่งขอย เขาน้อยขอยบุญล้ำบ้านสวนขอย11ต.หนองช้าง คอกตรวจทั่วข้อต่อA/B ไม่มีน้ำมันรั่วซึมbv612	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

18/6/2024, 18:04:27	ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้_มอบอุปกรณ์การเรียน ให้นักเรียนวัดไก่อ่เต่า และตรวจแนวท่อช่วง หนองสีดา มาถึงบล็อควาลัว633บางปะอิน	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/6/2024, 18:11:10	งานรื้อถอน คืบสภาพ บล็อควาลัว 632 เชียงราก น้อย ติดตามงานรถไฟไทยจีน 4-3 งานปักขิลไทย ข้างแนวท่อ kp31 + 790 ครองเชียงรากน้อย ระยะห่างข้างท่อ 80 ซม งานผ่านเรียบร้อยดี ครัว สำรวจแนวท่อด้านหลังนวนคร งานรถไฟ 4-2 ติดตามงานเคลียร์ รถมไฟ 4-2 ของบริษัทยูนิค คลองกุ kp28 + 129 งานไม้เคลื่อนไหวรดแม็คโคร เสีย สำรวจแนวท่อ KP 19 + 1 100 บางพูด รด แม็คโครชุดร่องสวนบริเวณข้างแนวท่อ เข้า ตรวจสอบพูดคุยให้คำแนะนำแนวท่อ คนขับรด แม็คโคร สำรวจงานทั่วไปถึงสวนพริกไทย ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติความ ปลอดภัยท่อ	สุวรรณค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/6/2024, 18:41:18	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยาพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ รั้วหม่อมปี่ย เจ้าพระบาท BV611(ติดป้ายเซฟตี้) ไร่ขจร นาพุ สนามบิน ม. เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ บ้านเจนนัน บ่อตกปลาสามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าว หลาม ต.ห้วยกะปิ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/6/2024, 18:59:52	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันที่คลองเชียงรากน้อย KP31+738งานปักปักเข็มของไชน่าแล้วตรวจ แนวท่อไปถึงสถานีรถไฟหนองสีดา งานทำรถไฟไทยจิร4-3และ4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

18/6/2024, 19:09:06	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมจรรยา ลอง พระองค์เจ้าไชยานุชิตตำบลคลองอุดมจรรยา คลองหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาว ถนนทับยาวซอย 1 สวนเกษตรพอเพียงลำปลาทิว คลองลำปลาทิว เขตลาดกระบัง ชุมชนคลองลำคั่น ไทร เขตหนองจอก ขอยราษฎร์อุทิศ 56 คลองลำ หิน หมู่บ้านจักรหลวง เขตมีนบุรี หมู่บ้านกฤษดา ขอยประชาร่วมใจ 41 ขอยประชาร่วมใจ 43 เขต คลองสามวา	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/6/2024, 17:02:34	ตรวจท่อตำบลบางไผ่ตรวจBV615ติดตั้งป้ายคำ เตือนbvและสายกราวปกติตรวจท่อตำบลหน้า เมืองตรวจBV616 ติดตั้งป้ายคำเตือนและ ตรวจสอบPT และสายกราวอยู่ในสภาพปกติ ตรวจแนวท่อตำบลคลองนาตำบลคอนทรายตรวจ ท่อและBV614ปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/6/2024, 17:27:09	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้าง ชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลอง แสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญา คลองลำเกร็ดคอดันแยกคลองคูบอนบึงชุมเห็ด คลองหนองระแหงถึงลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
19/6/2024, 17:30:10	งานตรวจแนวท่อต.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วถนน ข้าวหลามต.ห้วยกะปิขอยเอื้ออาทรขอยสารพัด ช่างขอยอนามัยขอยโรงกะดาศขอยศิรินครขอย บ้านผู้ใหญ่อวongbv612ต.บ้านสวนสถานีรถไฟ ชลบุรีบ้านสวนขอย11	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

19/6/2024, 17:35:48	ตรวจแนวท่อเข้าตำบลมะขามคู่ Bv651 เข้าถนน สาย 36 เข้าตำบลโป่ง Bv652 ต่างระดับ ไปง่ เข้า ตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุง หนองสะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้าน มารวย หลังการเคหะแหลมฉบังห้วยบ้านนา เมือง ใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้าถนนเทศบาล 2 เข้า ถนนสุขุมวิทเข้าปั้ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาพุด-ศรีราชา
19/6/2024, 18:03:20	เช็คแนวท่อ KP 12 + 128 คลอง 2 รังสิต ให้แนว ท่อ เข้าของที่ ขอรูแนวท่อ เพื่อที่จะขุดคลองร่องน้ำ บริเวณข้างแนวท่อ เข้าตรวจเช็ค ปักป้ายเตือน แนวท่อ ระยะแนวท่อ จำนวน 2 ป้าย คูณวเชของ พื้นที่ตรวจหน้างานครบ สำรวงแนวท่อทั่วไป คลอง 3 รังสิต เทศบาลเมืองท่าสวาย ติดตามงาน เคลียร์ รดไฟ 4-2 คลองดู ของบริษัทยูนิคเคลียร์รี งข้างแนวท่อ ติดตามงานรดไฟ 4-3 คลองเชียง รากน้อย งาน ปักปอกเสาตอม่อ KP 31 + 790 คลองเชียงรากน้อย ระยะห่างข้างท่อ 80 ซม ติดตามงานรื้อถอนบล็อกลาว 632 เชียงรากน้อย ผู้รับเหมาทำงานรื้อถอนคืนสภาพ สำรวงาน ทั่วไปตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ ไม่พบ เห็นอะไรผิดปกติ	WRR, สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/6/2024, 18:08:34	ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟแหลมฉบัง TR1 ปั้ม น้ำมันบางจาก(ท่อ14"เข้าร่วมท่อ24")แยกไฟแดง บ้านทุ่ง รร.วัดมโนรม บ้านนมสด ดึกสุขุม ที่ดิน scc ซากยายจีน บ้านตาใหญ่ ถนนเก้ากิโล ต.ทุ่งสุข ลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบดาพุด-ศรีราชา

19/6/2024, 18:11:43	ช่วย คุณ สวรรค์ เช็คแนวท่อ และปักป้ายชั่วคราว ข้างคลองสอง และตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆ ถึง bv633บางปะอิน	WRR, สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/6/2024, 19:06:11	วันนี้เข้าดูงานปักปอกเข็มของไชน่า5.ตรงคลอง เชียงรากน้อยKP.31+738.P.1130.ปักเสร็จแล้ว.4. ต้นแล้วตรวจแนวท่อไปถึงสถานีรถไฟหนองแขง งานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/6/2024, 16:36:37	งานขุดวางท่อประภูมิภาคชนบุรี เปลี่ยนท่อเหล็ก เป็นท่อPEยังไม่เสร็จ กำลังดำเนินการ ตรวจท่อที่ นิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตลอดแนวปกติ	ณอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/6/2024, 17:08:06	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว ในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสู่ขั้วจ่ายพีชไรระยอง เข้าถนนบ้านล่างถนน หนองหัวขุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วย โป่งหนองบอน ถนนสาย 36 เข้าตำบลมะขามคู่ Bv651 Bv652 Bv653 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบล หนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาพุด-ศรีราชา
20/6/2024, 17:19:15	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟลาดกระบังหน้าบล็อก วาล์ว 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนน รามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 รongครุ ถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยก หมู่บ้านปัญหาแยกคลองคูบอนบึงชุมเห็ดคลอง บึงชะลาใหญ่คลองพระยาสุเรนทร์บล็อกวาล์ว 641 ถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

20/6/2024, 17:32:21	งานตรวจแนวท่อค.หนองข้างคอกต.บ้านสวน สถานีรถไฟชลบุรีซอย11ค.หนองรีหนองพะเนียง ค.นาป่าซอยบุญล้ำซอยเจ้าน้อยซอยท้องทุ่งซอย ประชาอุทิศต.คอนหัวฟ่อซอยบ่อน้ำธนกรซอยยุง ทองbv613	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/6/2024, 17:47:08	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ร้วหม่อมปีย์ เขาพระบาท ค. บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/6/2024, 18:06:48	ตรวจเช็คแนวท่อ ปักป้ายเตือนเขตแนวท่อทั้งป้าย จริงและชั่วคราว ที่KP40+750 และตรวจแนวท่อ ช่วงสนามกอล์ฟเกราะเรียน ถึงbv634บ้านโพธิ์	สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/6/2024, 18:25:48	สำรวจแนวท่อ เช็กแนวท่อ ปักป้ายเตือนแนวท่อ KP 39 + 950 บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลบางปะ อิน รดแม่โคโร ปรับร่องน้ำ บริเวณข้างแนวท่อ ตัดป้ายเตือนแนวท่อจำนวน 3 ป้าย สำรวจงาน ทั่วไปติดตามงานรถไฟไทยจีน 4- 3 KP 31 + 790 ครองเชียงรากน้อย เครื่องจักร ขุดเจาะต่อม่อรถไฟ ติดตามงานรถไฟ 4-2 ของบริษัทยูนิค KP 28 + 129 คลองคู	สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/6/2024, 18:55:11	วันนี้เข้าดูงานจะคันท่อร้อยสายไฟฟ้าจำนวน5จุด 1.ตรงคลองคองกลางKP68+620 2.ตรงสถานีรถไฟพระแก้วKP71+445 3.ตรงสะพานหลังBV637KP74+620 4.ตรงคลองระพีพัฒน์KP79+950 5.ตรงปิดเปิดรถไฟหนองแขงKP84+990	WRR, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

20/6/2024, 19:28:43	ตรวจแนวท่อหลังคลังลำลูกกาตำบลลาดสวาย ซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนหทัยราษฎร์เขตคลอง สามวา หมู่บ้านฟลอว์วิลล์เขตหนองจอก ถนน ฉลองกรุง คลองลำปลาทิว ถนนลำปลาทิวซอย 1 ถนนลำปลาทิวซอย 14 ถนนร่วมพัฒนาเขต ลาดกระบัง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/6/2024, 16:36:18	ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อ ตำบลหนองดินนกกตรวจท่อสถานีคอนสี นนท์ ติดตามงานวางท่อประปาพานทอง บาง แสนมหานครผู้รับเหมายังไม่เสร็จ ตรวจสถานี รถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลเกาะ ตรวจBV614 ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/6/2024, 17:09:02	ตรวจเช็คBV611ประจำสัปดาห์ วาล์วสีแดงสีน้ำเงิน ท่อหัวไม่พบน้ำมันซึม #สายกราวหลุดตรงวาล์ว สีขาวที่ติดพื้นยังไม่ได้แก้ไข#	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/6/2024, 17:11:45	นำเสาป้ายคำเตือนไปเปลี่ยนแทนเสาเก่าที่หัก ชำรุดบริเวณใต้สะพานร่วมเกล้าเคพีที่ 28 + 234 เสร็จแล้วตรวจแนวจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยก พัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชนวัดลาดบัวขาว แยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลองเจ๊กถนน รามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคูขนาน 3902 คลอง ครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ได้ สะพานเกษตร- นวมินทร์ถนน 3901 ถึงแยก สำนักงานเขตคันนายาแยกคูบอนบึงชุมเห็ดถึง คลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ



21/6/2024, 17:29:07	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจถนนสาย 36 แยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าแยกต่างระดับโป่ง เข้าตำบล หนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าหลัง สถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุงหนอง สะเดาหนองมะนาวหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลัง การเคหะแหลมฉะเชิงเทราบ้านนา เข้าแยกเนินได้ 2 ถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าหลังสถานีรถไฟแหลมฉะเชิงเทรา เข้าปั๊ม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
21/6/2024, 17:40:01	งานตรวจแนวท่อ.แสนสุขบ้านฉะเชิงเทราถนนข้าว หลามด.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่าง ซอยอนามัยซอยโรงกระดาษซอยศิริbv612ตำบล สวนสถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/6/2024, 18:07:36	สำรวจงานทั่วไป ติดตามงานรถไฟ 4-3 งานจุด เจาะคอม่อ KP 31 + 790 โครงเชิงรากลน้อย เข้า ตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ ติดตามงาน รถไฟ 4-2 KP 30+650 นวนคร งานย้ายป้ายเตือน แนวท่อของFPT ขยับหนีแนวถนน คูณรเวชลง พื้นที่ตรวจหน้างาน ติดตามงาน เคลียร์ รัง 4-2 ของบริษัทยูนิค kp27 + 228 คลองคู สำรวจแนว ท่อทั่วไปตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ ไม่พบ เห็นอะไรผิดปกติ	WRR, สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/6/2024, 18:10:56	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา bv636บ้านม้า คลองอนกลาง bv637ภาษี วดภาชี คลองระพีพัฒน์ สถานีรถไฟหนองกรวย_หนอง แซง บ้านตลาด และได้เช็คแท่งท่อที่KP88+950 จุด บ.ยูนิคจุดดินบนหลังท่อ พื้นดินถึงหลังท่อลึก1.50 เมตร	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

21/6/2024, 18:33:41	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ด.ห้วยกะปิ บ่อตกปลาสามสาว บ้านเจ็ญัน ด.เหมือง สถานี รถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่จระ BV611 ด.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/6/2024, 19:05:27	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงสถานี รถไฟหนองสีดางานทำรถไฟไทยจีน4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/6/2024, 16:45:02	ตรวจท่อในเมืองจะเชิงเทรา ตรวจท่อ สถานีรถไฟ จะเชิงเทรา ตรวจบ่อบึงกว้าว 616 ตรวจท่อตำบล คลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อตำบล หนองบัว ตรวจท่อคลองนาล่าง ตรวจท่อบึงกว้าว 614 ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/6/2024, 17:24:15	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองศาลาพัน และตรงหลังนวนครและตรงคลองเชียงรากน้อย และตรงหลังโรงงานยิบซัมและBV634ตรงสถานี รถไฟบ้านโพ	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/6/2024, 17:45:21	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลองสองคลองหนึ่ง แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้าง ชุมชนวัดราชบัวขาวแยกสงขเขตสะพานสูงคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุถนนราม อินทราแยกหมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนบึงชุมเห็ด คลองหนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
22/6/2024, 17:49:03	สำรวจแนวท่อ คลองหนึ่งคลอง 2 คลอง 3 รังสิต เทศบาลเมืองท่าสวาย หมู่บ้านเจษฎา 9 หมู่บ้าน ทิวสน ติดตามงานรถไฟ 4-2 งานเคลียร์ คลองคู งานไม่เคลื่อนไหว ติดตามงานรถไฟ 4 2 บริเวณ ด้านหลังนวนคร รถไฟ 4-3 งานจุดเจาะ ของเชิง รากลน้อย	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

22/6/2024, 17:58:44	ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟแหลมฉบัง TR1 บั้ม น้ำมันบางจาก(ท่อ14"เข้าร่วมท่อ24")แยกไฟแดง บ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยาชร.วัดมโนรม บ้านนมสด ตึกสุขุม ที่ดินsec ซากยายจีน บ้านดาใหญ่ ถนน เก้ากิโล ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
22/6/2024, 18:04:29	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำลิ้งbv613หลัง โรงเรียนพานทองต.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทองซอย บ่อน้ำธารนคร.ยาป่าซอยประชาอุทิศซอยทองคัุ งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำต.หนองรีซอยหนอง พะเนียงต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีbv612	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/6/2024, 18:08:36	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าตรวจหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลัง ศูนย์วิจัยพีซีไรร เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนอง หว่า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าถนน ห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนน สาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
22/6/2024, 18:20:36	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ดูตามจุดต่างๆ ถึงปิด_เปิด หนองแขง เรียบร้อยดี	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/6/2024, 15:17:39	ตรวจแนวท่อ ที่อมตะนคร ติดตามงานวางท่อ ประปา ของการประปาภูมิภาคชลบุรี ผู้รับเหมา บางแสนมหานคร ได้ทำการ กลบ ท่อที่ข้ามแนว ท่อ น้ำมัน แนวท่อปลอดภัย ตรวจท่อที่นิคมอมตะ นคร ตรวจท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อ ตำบลหน้าประดู่ตำบลเกาะลอย ตรวจบ่อกวาลัว 614 ตำบลหนองตีนนก ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

23/6/2024, 16:52:58	ตรวจแนวท่อจากแยกหนองบอน เข้าตำบลมะขาม คู่Bv651 เข้าถนนสาย 36 เข้าแยกหน้าไร่ เข้าแยก เขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่งbv652 เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุง หนองสะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้าน มารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบังห้วยบ้านนา เข้าแยกเนินไร่ 2 เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าบ่ิม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
23/6/2024, 17:10:37	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบทด้านทับช้างคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยก เสรีไทยถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ด ถึงคลองพระยาสุเรนทร์และตัดหญ้าออกจากเสา ไฟฟ้าและรอบๆบ่อกวาลัว641เสร็จเป็นที่ เรียบร้อย	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
23/6/2024, 17:34:24	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองโพธิ์ สถานี รถไฟอยุธยา คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 bv637ภาษี และคอยดู บ.ยูนิค เคลียร์ ถมดินเชื่อมสถานีรถไฟพระแก้ว	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/6/2024, 17:39:26	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว บ่อดกปลา สามสาว บ้านเจ้เนิน ต.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่ขจร Bv611 เขาพระ บาท ไร่หม่อมเปี้ย ค่ายลูกเสือวิชราวุธ ต.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ์	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

23/6/2024, 18:10:37	ตรวจสอบแนว ท่อ อยากบลิ้อกว่าลัว 633 บางปะอิน มื่ออื่นด้านหลังโรงงานยิปซั่ม สถานีเชียงรากน้อย ติดตามงานจุดเจาะคอหม้อรถไฟ 4-3 ติดตามงานรถไฟ 4-2 ด้านหลังนวนคร ดำรงแนวท่อ ติดตามงานเคลียร์ของบริษัทยูนิค รถไฟ 4-2 kp27 + 228 คลองคู งานปรับพื้นที่บริเวณข้างแนวท่อ ดำรงงานทั่วไปถึงคอนเมืองตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ	สวรรค	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/6/2024, 18:19:58	วันนี้เข้าดูแนวท่อตั้งแต่คลองศาลาพันและเข้าดูตรงหลังนวนครและที่คลองเชียงรากน้อยแล้วเข้าดูที่คลองคอนกลางและที่สถานีรถไฟพระแก้ว	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/6/2024, 18:52:20	เจ้าของที่ให้ขยับป้ายให้ชิดกำแพงบริเวณบึงนายพลเขตคลองสามวา ได้เข้าดำเนินการแก้ไขชุดป้าย KP-121+780เรียบร้อยแล้ว	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/6/2024, 16:22:37	ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองบัว ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟ คอน สิ้นสุดตรวจท่อตำบลหน้าประตู ตรวจท่อตำบลเกาะลอยตรวจBV614 ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/6/2024, 17:11:08	ตัดหญ้าออกจากเสา CP และป้ายเตือนบริเวณหน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง KP ที่29 + 932 แล้วตรวจแนวจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงถึงถนนเสรีไทยตัดหญ้าออกจากป้ายเตือนที่ข้างโรงงานพานาโซนิค kp ที่ 16 +415 ถึง 16 + 577 และตรวจแนวคลองครุถนนรามอินทรา สนุกวันเดอร์เวิลด์แยกคูบอนถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

24/6/2024, 17:43:01	ตรวจแนวท่อเข้าตำบลห้วยโป่ง เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจโรงเชือดไก่ชุมชนคอกวัว เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าหลังโรงแยกการ์ดมาบตาพุด เข้าตรวจท่อ16 นิ้ว ในนิคมมาบตาพุด เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
24/6/2024, 17:47:57	ตรวจเช็คแนวทางท่อความลึกจุดที่การไฟฟ้าจะดันลอดร้อยสายไฟ ผ่านท่อ 1 ข้างคลองระพีพัฒน์ 2ตรงปิด_เปิด หนองแขง 3ข้างคลองคอนกลาง	WRR, สมชาย, สวรรค, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/6/2024, 17:52:22	งานตรวจแนวท่อบัสสเตชันศรีราชาถนนแกกิโลสถานีรถไฟศรีราชาถนนห้วยยายพรหมเขาวชิราวุธ.บางพระซอยกาชาดไร่ขจรนาทุ1ซอยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระต.เหมืองบ่อตกปลาต.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้ว	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/6/2024, 18:36:00	ตรวจแนวท่อ ส่งเอกสาร บั้มศรีราชา TR1สถานีรถไฟแหลมฉบัง บั้มน้ำมันบางจาก(ท่อ14"เข้าร่วมท่อ24") แยกไฟแดงบ้านตั้ง รร.บุญจิตวิทยา(จุดท่อลอยรอซ่อม)ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
25/6/2024, 16:36:17	ตรวจท่อคลองบางพระตรวจท่อตำบลบางเคย ตรวจท่อสถานีรถไฟละเหิงเทรา ตรวจท่อตำบลหน้าเมืองตรวจ BV616 ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อBV614ตรวจท่อตำบลเกาะลอยปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

25/6/2024, 17:26:47	ตรวจแนวท่อจากหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้า หลังศูนย์วิจัยพีซีไร่ เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนน หนองหว้า เข้าตรวจชุมชนคอกวัว เข้าตรวจหลัง โรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบล ห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบล มะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 แยกขนาไร่แยกเขาไม้ แก้ว เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
25/6/2024, 17:31:53	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชนวัดราชบัวขาวคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรี ไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอิน ทราแยกหมู่บ้านปัญญาคลองคูบอนบึงชุมเห็ด หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
25/6/2024, 18:01:12	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV634ไปถึงคลอง ศาลาพลังงานท่ารถไฟไทยจีน4-2และ4-3 และงานปักปอกเข็มที่คลองเชียงรากน้อย KP 31+738และP1131	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/6/2024, 18:06:47	ตรวจแนวท่อ bv634บ้านโพธิ์ สถานีรถไฟอยุธยา คลองดอนกลาง สถานีรถไฟพระแก้ว bv637ภาษี ออฟฟิต บ.ยูนิค หลังวัดอุทก และคลองระพีพัฒน์	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/6/2024, 18:13:28	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำลิ่งbv613ตรวจสอบที่ วข้อต่อA/B ไม่มีน้ำมันรั่วซึมต.ดอนหัวฬ่อชอยยง ทองชอยบ่อน้ำธนกรต.นาป่าชอยประชาอุทิศชอย ท้องกึ่งชอยเขาน้อยชอยบุญล้ำต.บ้านสวนสถานี รถไฟชลบุรีต.หนองข้างคอกbv612เข้าตรวจที่ วข้อต่อA/B ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

25/6/2024, 18:31:02	สำรวจแนวท่อทั่วไป จากบล็อกลาว 633 บางปะ อิน ด้านหลังโรงงานอียซัม คลองพุทรา เชียงราก น้อย ด้านหลังนวนคร งานโครงการรถไฟ 4-2 คลองคู ติดตามงานเคลียร์ของบริษัทยูนิค รถไฟ 4-2 งานไม้เคลื่อนไหว ติดตามงานปัก ปลอก เสาเข็ม KP 31 + 7 38 คลองเชียงรากน้อย คูณวร เวหลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยแนวท่อ	สวรรค	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/6/2024, 18:56:27	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้งกิไล ซอยพูนสิน ดูนารั่ว ขนานแนวท่อ บ.CD99ตู้คอนเทนเนอร์ บ้านตา ใหญ่ ซากยายจีน ที่ดินSCC ดึกสุขุม บ้านนมสด รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/6/2024, 19:20:06	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมจราชร คลอง พระองค์เจ้าไชยานุชิตตำบลคลองอุดมชลจร คลองหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาว ถนนทับยาวซอย 1 บล็อกลาว 618 เขตลาดกระบัง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/6/2024, 14:00:15	บ.CD99 ลานตู้คอนเทนเนอร์ ทำรั้วขนานแนว ท่อ24"TLระยะห่าง1.50mบริเวณซอยพูนสิน KP8+331 ช่างแมน0993979571จ.น.ท.ลานตู้ผู้ ประสานงาน	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/6/2024, 16:04:32	การประปาส่วนภูมิภาคพัทยาทำการวางท่อน้ำ ขนาด 225 มม PE ผ่านหลังแนวท่อกมีความลึก 60 เซนติเมตร ห่างหลังท่อ 70 เซนติเมตรบริเวณ kp 48+805 ผู้ประสานงานคุณสิทธิรัตน์ 094-497-0887	THM, พิพรรธ, คุณวีระศักดิ์ เจ้าหน้าที่ ปตท	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
26/6/2024, 16:19:05	ผ.จ.ก มาดูหน้างาน งานท่อน้ำดิบ ขนาด500mm ข้ามแนวท่อ24"TL 1จุด ของ บ.YSSP ส่งน้ำให้ ไทยออยล์ และการประปาส่วนภูมิภาค1จุด บริเวณถนนแก้งกิไลKP7+619	NPP, สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



26/6/2024, 17:41:36	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จันทน์ก่อนถึงด้านทับช้างหมวด ทางหลวงสะพานสูงชุดลอกร่องน้ำตามแนว ไหล่ถนนไม่กระทบแนวท่ออยู่คนละฝั่งบริเวณKP ที่ 23 + 500ตรวจแนวจากด้านทับช้างคลอง แจ็ก ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถึงรามอินทราคลองผู้ บอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
26/6/2024, 17:50:31	ตรวจแนวท่อจากบึงมเสชั้นศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าถนนเทศบาล 2 แยกเนินไร่ 2 เข้า หลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมา รวัย เข้าน้องมะนาวหนองสะเดา เข้าคลองบางละ มุงหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าเข้าคลังก๊าซบ้าน โรงโม่ เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าตำบลโป่ง	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
26/6/2024, 17:51:52	สำรวจแนวท่อ สถานีรถไฟเชียงรากน้อย คลองคู คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต เทศบาล เมืองท่าเสาฯ สนามกอล์ฟรัชฎะ คลังลำลูกกา ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	สุวรรณค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/6/2024, 18:12:33	ตรวจแนวท่อ ที่นิคมอมตะนคร ติดแผ่นป้ายคำ เตือน 1 แผ่น ตัดผ่านแนวหลังท่อ ตรวจท่อ ที่ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อของอ้อมแก้ว ตรวจท่อตำบลบางนาง ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจ Bv 614 ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนสีนันท ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/6/2024, 18:17:14	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองบางโอง สถานีรถไฟบางปะอิน คลองโพธิ์ สถานีรถไฟ อยุธยา คลองหันตรา สายเอเชีย และ ตัดต้นไม้ที่ ขึ้นปรกคลุมป้ายใหญ่ข้างคลอง	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

26/6/2024, 18:28:36	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้งกิไล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ รั้วหม่อมปีย์ เขาพระบาท ต. บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/6/2024, 19:07:32	งานตรวจแนวท่อต.แสนสุขถนนข้าวหลามต.ห้วย กะปิซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยนวมัย ซอยโรงกระดาษซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่ฮวง bv612ต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/6/2024, 15:59:42	ตรวจ ท่อทั่ว วาล์วแดง ขาว น้ำเงิน สายกราว และ พื้นที่รอบBV611 ไม่มีน้ำมันซึม	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/6/2024, 16:06:06	ตรวจท่อน้ำมันในสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ตรวจ ท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจBV616 ตรวจท่อตำบล คลองนา ตรวจท่อตำบลเกาะลอยตรวจbv614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/6/2024, 17:39:52	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจตำบลห้วยโป่ง เข้าสู่ย้วย พิชไร้ระยอง เข้าถนนบ้านล่างเข้าถนนหนองหว้า เข้าตรวจชุมชนคอกวัวเข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง เข้าถนน ห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่Bv651เข้า ถนนสาย 36 เข้าแยกนาไร่เข้าแยกเขาไม้แก้วเข้า ตำบลโป่ง และทำ ส บริเวณทางเข้า Bv652	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
27/6/2024, 17:42:09	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำลิ้งbv613เทศบาลเปิด หัวระบายน้ำเก็บเศษขยะที่ปิดปากท่อ.ดอนหัว พ้อซอยทุ่งทองบ่อน้ำนครต.นาป่าซอยประชา อุทิศซอยท้องทุ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้าต.บ้าน สวนซอย11สถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

27/6/2024, 17:43:28	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลาว 644 ทางหลวงนำ แม่โคโรมาเคียวลิ่งหน้าบล็อกลาว 644 ไม่มี ผลกระทบต่อแนวท่อตรวจแนวแยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันคลองด้านทับ ช้างชุมชนคลองเจ็กถนนรามคำแหงคลองแสน แสบแยกเสรีไทยคลองครุถนนรามอินทราหน้า แฟชั่นไอส์แลนด์ถนน คูขนาบ3901ได้สะพาน เกษตรนวมินทร์ถึงสำนักงานเขตคันนายาวแยกคู บอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
27/6/2024, 18:18:36	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองโพธิ์ สถานี รถไฟอยุธยา คลองมาบพระจันทร์ คลองคอนกลาง คลองพระแก้ว bv637ภาษี และ สถานีรถไฟภาษี	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/6/2024, 18:36:15	ติดตามงานรถไฟ 4-3 KP 31 + 738 คลองเชียง รากน้อย งานปักปอกเสาตอม่อ ระยะห่างข้างท่อ 1 เมตร งาน ปักปอกเสาตอม่อผ่านเรียบร้อยติครับ สำรวจแนวท่อทั่วไป รังสิต มีรถแม่โคโร เคลียร์ บริเวณบนหลัง ท่อ kp20 + 800 ข้างที่ทำการ นายตรวจทางคอนเมือง เข้าตรวจสอบสอบถาม ร้าน รับซื้อของเก่าขายพื้นที่ แนะนำ ให้ คนขับแม่โคโรรับทราบว่ามีแนวท่อน้ำมัน ดำรวจ แนวท่อถึงคอนเมือง บล็อกลาว 631 รังสิต	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/6/2024, 18:46:55	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่คลองศาลาพันไปถึง สถานีรถไฟพระแก้วงานทำรถไฟไทยจีน4-2และ 4-3และ4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

27/6/2024, 19:03:28	ตรวจแนวท่อถนนนิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา หลังคลังลำลูกกาตำบลลาดสวาย คลองหนอง ระแหง ถนนหนองแหง ทำความสะอาดรอบรั้ว idu 24 นิ้ว ตรวจแนวท่อซอยหทัยราษฎร์ 39 เขต คลองสามวา หมู่บ้านฟลอรัววิลล์เขตหนองจอก ถนนทับยาว ถนนร่วมพัฒนาเขตลาดกระบัง คลองหลวงแพ่ง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร ตำบลคลองอุดมชลจร	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/6/2024, 19:12:45	ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ไร่ขจร นาพุ สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ เจ็นนั้น บ่อตกปลาสามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว ถนน ข้าวหลาม ต.ห้วยกะปิ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/6/2024, 12:24:27	ดูหน้างาน งานวางท่อน้ำดิบ ไทยออยล์และงาน วางท่อประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณ ถนนแก็กิโลKP7+619	สมจิตร, คุณ ทศพร ท่าน รองMD คุณ อิสระ ทนาย	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/6/2024, 16:19:24	ตรวจแนวท่อที่คลองบางพระ ครวณท่อสถานี รถไฟบางเคย ตรวจท่อสถานีรถไฟแปดริ้ว ตรวจ ท่อ ตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทนาย ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนสีนันท์ตรวจBV614ปกติ	ถนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/6/2024, 17:08:12	หมวดทางหลวงสะพานสูงลอกร่องระบายน้ำ ขนานแนวท่อบริเวณตลาดพารวยถนนคูขนาบ ทางหลวงหมายเลข 7 กม. ที่ 9 + 700-800ขุดลอก ความลึกประมาณ 50-80 cmบริเวณเคฟที่ 26 + 600 ถึง 700วันนี้ขุดลอกได้ประมาณ 100 เมตรยังไม่ เสร็จวันจันทร์ถึงจะมาขุดลอกต่อ	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

28/6/2024, 17:54:41	ตรวจแนวท่อเช็กและต่อสายเสาCP,จุดที่ก่อสร้าง บ่อบำบัดน้ำเสียคลองสาม (โดนเกลี่ยล้น) และตรวจ แนวท่อ คลองสอง หลักหก รังสิต คลองบางพูด คลองเชียงรากน้อย bv 633บางปะอิน	สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/6/2024, 18:19:03	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจถนนสาย 36 แยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่งต่งระดับโป่ง เข้าตรวจเนินก้านัน เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าตรวจคลังก๊าซบ้าน โรงโม่ เข้าคลองบางละมุงหลังสถานีรถไฟบาง ละมุง เข้าตรวจหนองสะเดาหนองมะนาว เข้า ตรวจหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลม ฉะเชิงเทรา เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าบ่อบำบัด station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
28/6/2024, 18:24:37	งานตรวจแนวท่อถนนข้ามหาลมงานขุดวางท่อ ระบายน้ำเทศบาลห้วยกะปิได้ประสานงานช่าง ม่อล0812398235ช่างเทศบาลทางแนวท่อ2เมตร ขอขยสารพัดช่างขอยอนามัยขอยโรงกระดาขอย คีรีนครขอยบ้านผู้ใหญ่อ่างbv612ด.บ้านสวน สถานีรถไฟชลบุรี	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

28/6/2024, 18:33:45	สำรวจแนวท่อ ซ่อมเสา CP บริเวณเคที 10 + 390 คลอง 3 รังสิต บ่อบำบัดน้ำเสีย PT สร้างใหม่ ที่โดนเกลี่ย ล้นสายหลุด เช็กแนวท่อ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัด น้ำเสีย ข้างแนวท่อ ติดแนวท่อระยะชุ่มเลี้ยง พุดคุยผู้รับเหมาให้ระงับ งานขุดเปิด บ่อบำบัด รอ ตรวจร่วม วันที่ 1 ก.ค รายงานให้คุณวรเวช รับทราบ งานตรวจร่วม ติดตาม งานเขียน KP 20 + 800 ข้างที่ทำการนายตรวจดอนเมือง ปรับพื้นที่ เพื่อที่ขยาย รับซื้อของเก่า พุดคุย เจ้าของรับซื้อของ เก่าให้ทราบแนวท่อ ติดตามงานรถไฟ 4-3 คลอง เชียงรากน้อย ติดป้ายเตือนแนวท่อให้มอง เห็น ชัดเจนแนวท่อ	สมชาย, สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/6/2024, 18:40:03	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำดื่มตั้งแต่BV633ไปถึงBV637 มีงานเคลือบพื้นที่บนแนวท่อใกล้คลองหันตรา ผู้รับเหมาคุมประเสริฐและงานทำรถไฟไทยจีน4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/6/2024, 19:14:55	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี รถไฟคลองแขวงกลั่น ตำบลบางเคย คลองสมอเช คลองเปรงตำบลคลองเปรง คลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ตำบลคลองอุดมชลจร คลองหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาว ถนนทับยาวซอย 1 คลองลำปลาทิว บล๊อคกล้วย 618 เขตลาดกระบัง	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/6/2024, 19:23:21	ตรวจแนวท่อ ถนนแก่งกิไล ขอยพูนสิน ด.สุรศักดิ์ บ้านคาใหญ่ ชากายาจีน ที่ดินสcccดึกสุขุม บ้านนม สด รร.วัดมโนรม ด.ทุ่งสุขลา	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

29/6/2024, 16:48:44	ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อ ถนน 304 ตรวจแนวท่อ ตำบลคอนทราย ตรวจท่อ อมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจ ท่อตำบลเกาะลอย ตรวจบล็อกลาวัว 614 ปกติ	ถนนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/6/2024, 17:34:34	ตรวจแนวท่อจากบล็อกลาวัว644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จัน ด้านทับช้างชุมชนวัดลาดบัวขาวคลอง แจ็ก ถนน รามคำแหงแยกเสรีไทยถึงถนนรามอินทราบล็อก วาลัว 642 แยกหมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนบึง ชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงถึงคลัง ลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
29/6/2024, 17:54:17	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันและปีกป้ายตรง KP59+773คุณประเสริฐผู้รับเหมาเคลียพื้นที่จะ ถมดิน เข้าดูแนวท่อตรงBV637ไปถึงวัดเกษิมี่เสาไฟฟ้า ขนานแนวท่อและจุดที่สองใกล้บ้านผู้ใหญ่เมินมี เสาไฟฟ้าวางขนานแนวท่อ	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/6/2024, 17:57:53	ด.หนองคำสิ่งbv613หลังโรงเรียนพานทองซอย ทองด.ดอนหัวพ้อบ่อน้ำนครด.นาป่าซอยประชา อุทิศซอยท้องทุ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำด.บ้าน สวนbv612	ไพฑูริย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/6/2024, 18:13:26	ปักป้ายเตือนเขตแนวท่อช่วง KP59+773เคลีย พื้นที่ทำเกษตร และตรวจแนวท่อ ถึง คลองระ พีพัฒน์ มีเสาไฟ ของ การไฟฟ้า มาลงทางเข้าวัด ภาพชี อีกจุดหลังวัดวิมล	สมชาย, ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

29/6/2024, 18:22:18	สำรวจแนวท่อ ติดตามงานรถไฟไทยจีน 4-3 ด้านหลังโรงงานอิปซัม งานขุดเจาะคอมม่อรถไฟ ติดตามงานขุดเจาะคอมม่อรถไฟไทยจีน 4-3 ของ เชียงรากน้อย เครื่องจักรทำงานข้างแนวท่อ ตรวจสอบ ติดตามงานเคลียร์ รถมไฟ 4-2 KP 28 + 2 1 8 คลองครุ งานเคลียร์บริเวณแนวท่อ สำรวจ แนวท่อทั่วไป ดัดห้วยบริเวณป้ายเตือนแนวท่อ ตามจุดต่างๆ	สวรรค์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/6/2024, 18:48:00	ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโล ซอยพุนดิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ร้วหม่อมปี่ฯ.เขาพระบาท ไร่ ขจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ Bv611 ต.บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/5/2024, 18:04:58	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองจิก สถานี รถไฟบางปะอิน_อยุธยา คลองคองกลาง พระแก้ว สะพาน33 bv637ภาษี และคอยเฝ้าดูรถแบคโฮ ของ บ.ยูนิค เคลียห้วยในร่องน้ำขยายถนนเพิ่ม	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/5/2024, 18:07:10	ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโล ซอยพุนดิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ร้วหม่อมปี่ฯ.เขาพระบาท ต. บางพระ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/6/2024, 16:37:51	ตรวจแนว ท่อคลองบางพระ ตรวจ แนวท่อ สถานี รถไฟ บางเดย ตรวจแนวท่อ ตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟ ละเชิงเทรา ตรวจแนว ท่อ ตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อ ตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อ สถานี รถไฟ ดอนสินธ์ ตรวจแนว ท่อ ตำบลหนองตีนนก ปกติ	ถนนอมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



30/6/2024, 17:27:31	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังธรรมศาสตร์ไป ถึงBV634งานทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/6/2024, 17:49:36	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้วเข้าตำบลโป่ง เข้าต่างระดับโป่งเขื่อนนสาย 36 เข้าตำบลหนอง ปลาไหล คลองตาหี เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าตรวจคลองบาง ละมุงเข้าหนองสะเดาเข้าหนองมะนาว เข้าตรวจ หลังหมู่บ้านมารวยปากทางเข้าทุ่งกรด เข้าหลัง การเคหะแหลมฉะเชิงเทรายบ้านนา เข้าเมืองใหม่ เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้าถนนสุขุมวิทเข้าป้อม station ศรีราชา	พิพรรธ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
30/6/2024, 17:49:37	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟบาง ปะอิน_อยุธยา คลองคอนกลาง คลองพระแก้ว สถานีรถไฟพระแก้ว หลังวัดอุทก_วัดวิล คลอง ระพีพัฒน์ สถานีรถไฟหนองกรวย_หนองแขง บ้านตลาด หลังวัดบ้านโดน และ หน้าสถานีรถไฟ หนองสีดา	สมชาย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/6/2024, 17:59:10	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลองสองคลองหนึ่ง แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้าง ชุมชนวัดราชบัวขาวคลอง เข็กถนนรามคำแหง คลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์ แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองคูบอนบึงชุมเห็ด ถึงคลังลำลูกกา	สงวน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
30/6/2024, 18:00:56	สำรวจแนวท่อ ติดตามงานรถไฟไทย- จีน 4-3 คลองเชียงรากน้อยงานขุดเจาะ ติดตามงานรถไฟ 4-2 คลองคู งานเคลียร์รี้ง สำรวจแนวท่อของแอน คลอง 3 รังสิต เทศบาลเมืองลาดสวาย ดัดหญ้า บริเวณแนวท่อตามจุดต่างๆ	สวรรค์	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

30/6/2024, 18:18:19	งานตรวจแนวท่อขอยหินฝังสถานีรถไฟบางพระ ต.เหมืองด.แสนสุขถนนข้าวหลามขอยเอื้อ อาทรต.ห้วยกระปิขอยสารพัดช่างขอยโรง กระดามขอยศิรินคร	ไพฑูรย์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/6/2024, 19:16:04	ตรวจแนวท่อ ไร่ขจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ บ้านเจนน บ่อตก ปลาสามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ต. ห้วยกะปิ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

[REDACTED]

[REDACTED]

UPDATE ข้อมูลการทุ่ดตัวของพนดินและการติดตงบ้ายค้เตอนแต่ละพนที่

PIPE ROUTE	การทุ่ดตัวของพนดิน	ติดตงบ้ายค้เตอนปกติ	ติดตงบ้ายค้ทรว	หมายเหตุ
PIPELINE1 (SRC-BV613)	ไม่พบการทุ่ดตัวของเงิน	KP0+001-KP7+600	KP07+600-KP45+876	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE1 (BV613-LLK)	ไม่พบการทุ่ดตัวของเงิน	KP75+100-KP133+500	KP45+950-KP75+100	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE2(LLK-DMA)	ไม่พบการทุ่ดตัวของเงิน	KP0+001-KP29+600	-	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE3(LLK-SRB)	ไม่พบการทุ่ดตัวของเงิน	KP0+001-KP92+170	18+778-53+662	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE4(LLK-SBA)	ไม่พบการทุ่ดตัวของเงิน	KP0+001-KP37+860	-	-
PIPELINE5 (MTP-SRC)	ไม่พบการทุ่ดตัวของเงิน	KP0+001-KP61+535	0+250-32+662	ติดป้ายเสริมในพื้นที่จุดเสี่ยง

