

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1-1	แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ	1-7
1-2	แผนงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-8
2.1-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
3.2-1	ผลการปฏิบัติตามการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-2
3.3-1	วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-11
3.4-1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณ ร.ร. ตชด. และบ้านขุนห้วยแม่สวด (30 มกราคม 2567)	3-18
3.4-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน อ่างเก็บน้ำ และ ห้วยแม่สวด (30 มกราคม 2567)	3-20
3.4-3	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณ ร.ร. ตชด. และบ้านขุนห้วยแม่สวด (4 เมษายน 2567)	3-27
3.4-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน อ่างเก็บน้ำ และ ห้วยแม่สวด (4 เมษายน 2567)	3-29
3.4-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณห้วยแม่สวด (ในเมือง) ร.ร. บ้านค้ำกิบาล และบ้านแม่ดาวแพะ (30 มกราคม 2567)	3-32
3.4-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณห้วยแม่สวด (ในเมือง) ร.ร. บ้านค้ำกิบาล และบ้านแม่ดาวแพะ (4 เมษายน 2567)	3-33
3.4-7	ลักษณะสภาพแวดล้อมรอบจุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน	3-37
3.4-8	ลักษณะสภาพแวดล้อมรอบจุดเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน	3-40

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
3.4-9	ชนิดสัตว์น้ำที่สำรวจพบในโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2567	3-43
3.4-10	ค่าดัชนีบ่งชี้ประชาคมปลาในบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน จังหวัดตาก (ตาม สถานีสำรวจ)	3-44
3.4-11	ปริมาณความหลากหลาย ความชุกชุม (เซลล์/ลิตร) ของแพลงก์ตอนพืชที่พบจากการสำรวจ	3-46
3.4-12	ปริมาณความหลากหลาย ความชุกชุม (เซลล์/ลิตร) ของแพลงก์ตอสัตว์ที่พบจากการสำรวจ	3-50
3.4-13	ปริมาณความหลากหลาย ความชุกชุม (ตัว/ตารางเมตร) ของสัตว์หน้าดินที่พบจากการสำรวจ	3-52
3.4-14	ชนิดสัตว์น้ำและค่าโลหะหนักสารหนู แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ที่ตรวจพบจากการสำรวจครั้งที่ 1 ปีสำรวจ 2567	3-53
4.2.1- 1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2567	4-3
4.2.2-1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2567	4-27
4.2.3-1	เปรียบเทียบผลการตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้ำ	4-53
5-1	แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	5-1
5.1.1-1	หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมบำรุงรักษาปีที่ 8	5-7
5.1.1-2	แผนการปฏิบัติงานการบำรุงป่าและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แปลงป่าปลูกปี 2560 จำนวน 871 ไร่)	5-8

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
5.1.1-3	หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมบำรุงรักษาปีที่ 7
5.1.1-4	แผนการปฏิบัติงานการบำรุงป่าและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (แปลงป่าปลูกปี 2561 จำนวน 1,265 ไร่)
5.1.2-1	แผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนากาเกษตร
5.2.1-1	ข้อมูลอุทกนิยามวิทยาสถานี SW.15 และ SW.16
5.2.1-2	ปริมาณน้ำฝนรายเดือน และปริมาณน้ำฝนสะสม สถานี SW.15 อ.แม่สวด จ.ตาก
5.2.1-3	ข้อมูลสภาพอุทกนิยามวิทยา สถานี SW.15 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน บ้าน ขุนห้วยแม่สวด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สวด จ.ตาก
5.2.1-4	ปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี SW.15 บ้านขุนห้วยแม่สวด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สวด จ.ตาก
5.2.1-5	ปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี SW.16 บ้านขุนห้วยแม่สวด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สวด จ.ตาก
5.2.2-1	พิกัดสถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน
5.2.2-2	สภาพทั่วไปของจุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน
5.2.3-1	พิกัดสถานีเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน
5.2.5-1	ผลการตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบนที่ผ่านมา
5.2.6-1	แผนการดำเนินงานด้านการติดตามและสำรวจด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
5.2.6-2	ความก้าวหน้างานสำรวจและติดตามคุ้มครองพื้นที่และป้องกันปัจจัยคุกคาม
5.2.7-1	แผนการติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนและปริมาณการสะสมของโลหะหนัก 4 ชนิดในดิน