



APPENDIX

ภาคผนวก



APPENDIX-1

หนังสือเห็นชอบรายงานฯ และใบอนุญาตโครงการ

- เอกสาร 1-1 หนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม (แบบ จ.2)
- เอกสาร 1-2 หนังสือเห็นชอบรายงานฯ โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 เลขที่ ทส 1010.3/13418 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562
- เอกสาร 1-3 ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-1(1)/67-1267



APPENDIX-1

เอกสาร 1-1 หนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
(แบบ ข.2)



ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓3-๗๗(๒)-21/53ปจ.

93-77(2)-21/5319

หนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ^๕โรงงาน พ.ศ. 2535

पृ. 2553

กระทรวงยุติธรรม


หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า บริษัท ไทย ออร์โธโมทีฟ จำกัด ตั้ง จ้ากัด
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 793 ตรอก/ซอย ถนน ถนนวิจิตร-หลวงราชวิถี
หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อโรงงาน บริษัท ไทย ออร์โธโมทีฟ จำกัด ตั้ง จ้ากัด
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 77(2)
ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ลำดับที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่
1	- แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยายครั้งที่ 1 ติดตั้งเครื่องจักรรวม ทั้งสิ้น 7,821.70 แรงม้า ลิฟต์เดิม 3,463.15 แรงม้า เพิ่มขึ้น 4,358.55 แรงม้า ตามคำขอสำหรับโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554	
2	- แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยายครั้งที่ 2 ติดตั้งเครื่องจักรรวม ทั้งสิ้น 9,121.46 แรงม้า ลิฟต์เดิม 7,821.70 แรงม้า ขยายครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้น 1,299.76 แรงม้า ตามคำขอสำหรับโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ พ	
3	- แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยายครั้งที่ 3 ติดตั้งเครื่องจักร รวม ทั้งสิ้น 9,364.20 แรงม้า ลิฟต์เดิม 9,121.46 แรงม้า ขยายครั้งที่ 3 เพิ่มขึ้น 242.74 แรงม้า ตามคำขอสำหรับโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ พ	
4	- แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยายครั้งที่ 4 ติดตั้งเครื่องจักร 3,617.30 แรงม้า ลิฟต์เดิม 9,364.20 แรงม้า รวมติดตั้งเครื่องจักร ทั้งสิ้น 12,981.50 แรงม้า ตามคำขอสำหรับโรงงานในเขตประกอบการ อุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ลงวันที่ 2901 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556	
5	- แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยายครั้งที่ 5 ติดตั้งเครื่องจักร 116.51 แรงม้า ลิฟต์เดิม 12,981.50 แรงม้า รวมติดตั้งเครื่องจักร ทั้งสิ้น 13,098.01 แรงม้า ตามคำขอสำหรับโรงงานในเขตประกอบการ อุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ลงวันที่ 0257 ลงวันที่ 24 มกราคม 2557	



ลำดับที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่
6	- แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยายครั้งที่ 6 ติดตั้งเครื่องจักร 3,268.96 แรงม้า ลิฟต์เดิม 13,098.01 แรงม้า รวมติดตั้งเครื่องจักรทั้งสิ้น 16,366.97 แรงม้า ตามคำขอสำหรับโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ลงวันที่ 3583 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557	
7	- แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยายครั้งที่ 7 ติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 2,033.28 แรงม้า ลิฟต์เดิม 16,366.97 แรงม้า รวมทั้งสิ้น 18,400.25 แรงม้า ตามคำขอสำหรับโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ลงวันที่ 2631 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559	
8	- แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยายครั้งที่ 8 ติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 717.45 แรงม้า ลิฟต์เดิม 18,400.25 แรงม้า รวมทั้งสิ้น 19,117.70 แรงม้า ตามคำขอสำหรับโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ลงวันที่ 4323 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561	
9	หนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฉบับนี้ เปลี่ยนเลขทะเบียนโรงงานใหม่ จากเดิม ทะเบียนโรงงานเลขที่ ขอ-77(2)-21/5306 เป็น ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91120002125538 เนื่องจากการกระทรวงอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงระบบการออกเอกสารทะเบียนโรงงานใหม่	
10	- แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยายครั้งที่ 9 ติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 688.56 แรงม้า ลิฟต์เดิม 19,117.70 แรงม้า รวมทั้งสิ้น 19,806.26 แรงม้า ตามคำขอสำหรับโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 758 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563	
11	- แจ้งประกอบกิจการ โรงงานในส่วนขยายครั้งที่ 10 ติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 2,518.77 แรงม้า ลิฟต์เดิม 19,806.26 แรงม้า รวมทั้งสิ้น 22,325.03 แรงม้า ตามคำขอสำหรับโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 2109 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564	



บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

คำเตือน

- (1) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปทุกปี เมื่อถึงวันครบกำหนด (วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน) ในปีถัดไป ถ้ามีได้เสียค่าธรรมเนียมรายปีภายในเวลาที่กำหนดได้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน
- (2) ในกรณีผู้ประกอบการโรงงานยังมิยื่นขอขมเกลือกักรวมทะเบียนรายปี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน ไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบถ้วน
- (3) ผู้ประกอบกิจการโรงงานยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงที่ออกตามประกาศ 32(1) และแบบบัญชีเดิมที่เกี่ยวกับกิจการโรงงาน ไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบถ้วน
- (4) กฏนี้โรงงานที่มีการเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทำให้มีกำลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละห้าขึ้นไปในการผลิตหรือจัดการเดิมมีกำลังรวมไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้า หรือกำลังเทียบเท่า กับเพิ่มขยับตั้งแต่ร้อยละสิบแรงม้าขึ้นไป ในการเครื่องจักรเดิมมีกำลังรวมเกินกว่าหนึ่งร้อยแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าเกินกว่าหนึ่งร้อยแรงม้า หรือการเพิ่มหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานเดิมฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป ถือว่าเป็นการขยายโรงงานจะต้องดำเนินการแจ้งกรมประกอบกิจการตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2495
- (5) กรณีมีความประสงค์เลิกประกอบกิจการโรงงาน ให้แจ้งเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกประกอบกิจการโรงงาน

1500



ฉบับผู้ปกครอง



ตำแหน่งภาคพื้น

ครั้งที่	สาระสำคัญของบทเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
12	ใบตรวจแจ้งเริ่มประกอบกิจการ โรงงานในส่วนขยายครั้งที่ 10 เป็นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด 999 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในการของตนเอง	
13	แจ้งเปลี่ยนแปลงการติดตั้งเครื่องจักร โดยยกเลิกการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด 999 กิโลวัตต์ จำนวน 2,518.77 แรงม้า และแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานเพิ่มเดิม มีการติดตั้งเครื่องจักร 1,447.54 แรงม้า ลิฟต์เดิม 22,325.03 แรงม้า ทำให้การใช้การติดตั้งเครื่องจักรลดลง 1,071.23 แรงม้า คงเหลือ 21,253.80 แรงม้า ตามคำขอสำหรับโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เลขรับที่ 3057 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565	

ทำเนียบกาฬสินธุ์



บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

[illegible]

ใบเสร็จรับเงิน/Receipt

ชำระโดย Pay For
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Office of the Permanent Secretary
สง. อุตสาหกรรมจ.ปทุมธานี

ได้รับเงินจาก/Received From
บริษัท/หน่วยงาน/Company : ไอลีน ไทย ฮอโมเท็กซ์ จำกัด

กรมบัญชีกลาง
Comptroller General's Department
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 10260

สายมัลติมีเดีย/ดิจิทัล/สัญญาณ

หมายเลขใบรับรองสิทธิ์ทางบัญชี/Certificate Serial No.

พิมพ์โดย มูลนิธิบริการ 15 กรกฎาคม 2567 09:09

1782-ATAC: 15/07/2024

!D0000!



APPENDIX-1


เอกสาร 1-3 ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-1(1)/67-1267



เลขที่ กกพ ๐๑-๑(๑)/๖๗-๑๒๖๗

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า



(นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ)

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน



APPENDIX-2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- เอกสาร 2-1 แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Preventive Maintenance Program/ Dust Collector Repair Report)
- เอกสาร 2-2 เอกสารระเบียบการปฏิบัติงาน (Procedure) เรื่อง: การควบคุมมลพิษอากาศ (Air Pollution Control) และหลักการทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
- เอกสาร 2-3 หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
- เอกสาร 2-4 แผนการใส่ปุ๋ยไม่อันตราย
- เอกสาร 2-5 แผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Noise Control and Hearing Conservation Program)
- เอกสาร 2-6 แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) และการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีและชีวภาพ
- เอกสาร 2-7 แผนทำความสะอาดรางระบายน้ำ และ Recycle Pond
- เอกสาร 2-8 ตัวอย่างเอกสารการจดบันทึกยานพาหนะ รถบรรทุก และบุคคลที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ
- เอกสาร 2-9 การติดตามเวลาและพิกัด (GPS) การขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสีย
- เอกสาร 2-10 หนังสือขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
- เอกสาร 2-11 เอกสารการจัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองหนองก๊ก และบันทึกปริมาณของเสียของโครงการ
- เอกสาร 2-12 หนังสือเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) และหนังสือนำส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567
- เอกสาร 2-13 เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน
- เอกสาร 2-14 เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เอกสาร 2-15 เอกสารการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน
- เอกสาร 2-16 เอกสารคู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการอบรมพนักงาน
- เอกสาร 2-17 เอกสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- เอกสาร 2-18 ตัวอย่างเอกสารการขออนุญาตเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (Work Permit)



APPENDIX-2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- เอกสาร 2-19 ตัวอย่างเอกสารให้ความรู้เรื่องสารเสพติด
- เอกสาร 2-20 การตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตัวอย่างสมุดสุขภาพประจำตัวลูกจ้าง
- เอกสาร 2-21 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
- เอกสาร 2-22 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบดับเพลิง และรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
- เอกสาร 2-23 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสาร 2-24 รายงานผลการตรวจสอบสภาพที่พบความผิดปกติหรือเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข
- เอกสาร 2-25 การดำเนินงานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)
- เอกสาร 2-26 แบบบันทึกการระบายน้ำฝน
- เอกสาร 2-27 แบบฟอร์มบันทึกรับเรื่องร้องเรียน
- เอกสาร 2-28 สรุปการจ้างแรงงานท้องถิ่น
- เอกสาร 2-29 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ของบริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟคาสติ้ง จำกัด (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2566) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
- เอกสาร 2-30 แผนการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินกรณี LPG รั่วไหล และสรุปผลการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี LPG รั่วไหล
- เอกสาร 2-31 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบท่อส่งก๊าซ LPG
- เอกสาร 2-32 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน



APPENDIX-2

เอกสาร 2-1 แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
(Preventive Maintenance Program/ Dust Collector Repair Report)

Dust Collector

5.13

AISIN
We Touch the Future

แผน PM (3M-5Y) ประจำปี 2023

Machine : 192 Items
Molter : 32 Items

No.	Job	Period(M), Time(hrs), Person(s)	Subject	#	Unit	Machine	Last Time	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
72	Inspection DUST COLLECTOR Dust Collector : PM (6 Months) (6M, 6T, 2P) (MAKER) 1. Motor Insulation Test Motor Blower Motor Screw Motor Rotary Valve 2. เปลี่ยนไส้กรอง Filter Clog ≤ 2 kpa. 3. ตรวจสอบ Rotary Valve 4. ตรวจสอบ Shaft Blower 5. ตรวจสอบลมตาม Blower 6. ตรวจสอบ Filter Rotary valve	(6M, 6T, 2P) (MAKER)	Inspection DUST COLLECTOR Dust Collector : PM (6 Months) (6M, 6T, 2P) (MAKER) 1. Motor Insulation Test Motor Blower Motor Screw Motor Rotary Valve 2. เปลี่ยนไส้กรอง Filter Clog ≤ 2 kpa. 3. ตรวจสอบ Rotary Valve 4. ตรวจสอบ Shaft Blower 5. ตรวจสอบลมตาม Blower 6. ตรวจสอบ Filter Rotary valve	72	050001	PN0001	01-Sep-23												
73	Dust Collector - Change oil gear rotary valve motor (1Y, 1H, 2P) (MT) 1. เปลี่ยนน้ำมัน Gear Rotary Valve	(1Y, 1H, 2P) (MT)	Dust Collector - Change oil gear rotary valve motor (1Y, 1H, 2P) (MT) 1. เปลี่ยนน้ำมัน Gear Rotary Valve	73	050002	PN0002	01-Sep-23												
74	Dust Collector : Replacement Filter Dust Collector : PM (5 Year) (5Y, 36H, 1P) (MAKER) 1. เปลี่ยน Filter	(5Y, 36H, 1P) (MAKER)	Dust Collector : Replacement Filter Dust Collector : PM (5 Year) (5Y, 36H, 1P) (MAKER) 1. เปลี่ยน Filter	74	050003	PN0003	01-Sep-23												
192	Check Safety Damper Dust Collector Safety Damper Melting Furnaces : Inspection (1Y) (1Y, 1H, 1P) (MT) ตรวจสอบความปลอดภัยของ Safety Damper Dust Collector - ตรวจสอบจุด Set point ที่ Safety Damper ก่อนที่เครื่องจะทำงาน	(1Y, 1H, 1P) (MT)	Check Safety Damper Dust Collector Safety Damper Melting Furnaces : Inspection (1Y) (1Y, 1H, 1P) (MT) ตรวจสอบความปลอดภัยของ Safety Damper Dust Collector - ตรวจสอบจุด Set point ที่ Safety Damper ก่อนที่เครื่องจะทำงาน	192	050004	PN0004	01-Sep-23												

DUST COLLECTOR Dust Collector no.1 : DC Plant	จุดตรวจสอบและผล (Check point & Result)	รายการ	Year2024.....												หมายเหตุ (Remark)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
รายละเอียดงาน (Job Description)	(Check point & Result)														
PM ประจำเดือน (6 Month PM)															
1. Panel Inspection															
1.1 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงานของตู้	หลอดไฟ Pilot & Combination Lamp ติดทุกดวง, Buzzer ดัง	6M						O							
1.2 ตรวจสอบสถานะและการทำงาน Inverter	ไฟหน้าถอยอยู่ในสถานะดี, ไม่มี Alarm	6M						O							
1.3 ตรวจสอบสภาพของ Breaker หรือ ชุด Magnetic	ไม่มีรอยไหม้, บวม หรือจะสายของสายไฟ, ไม่มีเสียงรบกวนผิดปกติจากชุดตัด	6M						R							
1.3 ตรวจสอบสภาพที่ลมระบบท่อ	ตรวจสอบการทำงานของพัดลมบนชุดดูดและท่อลมระลอก	6M						O							
2. Inspection Motor Bower & Screw															
2.1 ตรวจสอบ Parameter Motor Blower															
- ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า Inverter motor	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า Inverter motor	6M						O							
- ค่ากระแสไฟฟ้า Motor	ปรับความถี่ Inverter เป็น 50 Hz แล้วบันทึกค่ากระแส	6M						111/114/116							ไม่เกิน 167 A
- ค่าความถี่ของชุดควบคุมมอเตอร์	บันทึกค่าความถี่เป็นระบบ Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ => O - 100 ≤ Insulation < 10 MΩ => R - Insulation < 10 MΩ => X
- ตรวจสอบเบรคชุดดูดฝุ่น	ให้ตรวจสอบเบรคที่ถูกต้องของเบรค	6M						O							
- ตรวจสอบสั่นสะเทือน (VIBRATION CHECK)	ตรวจสอบโดยวิธี (Vibration Tester) ต้องไม่เกิน 5 mm/s	6M						O							
- ภาพถ่ายชุด Motor (Thermal Image)	บันทึกค่าอุณหภูมิชุด 1,2 จากกล้อง Thermo scan	6M						40.9/40.5							
- ตรวจสอบและปรับตั้งค่าความถี่สายพาน	ตรวจสอบโดยวิธี (Bel Tension Meter) เฉลี่ยอยู่ในช่วง ≥ 6.6 ~ 9.9 Kg.	6M						O							
2.2 ตรวจสอบ Parameter Motor Screw															
- ค่าความถี่ของชุดควบคุมมอเตอร์	บันทึกค่าความถี่เป็นระบบ Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ => O - 100 ≤ Insulation < 10 MΩ => R - Insulation < 10 MΩ => X
- ตรวจสอบเบรคชุดดูดฝุ่น	ให้ตรวจสอบเบรคที่ถูกต้องของเบรค	6M						O							
- ตรวจสอบโซ่ของชุด Rotary	ตรวจสอบโซ่อยู่ในระยะ 10~15 mm.	6M						O							
2.3 ตรวจสอบ Parameter Motor Rotary Valve															
- ค่าความถี่ของชุดควบคุมมอเตอร์	บันทึกค่าความถี่เป็นระบบ Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ => O - 100 ≤ Insulation < 10 MΩ => R - Insulation < 10 MΩ => X
- ตรวจสอบเบรคชุดดูดฝุ่น	ให้ตรวจสอบเบรคที่ถูกต้องของเบรค	6M						O							
- ตรวจสอบโซ่ของชุด Rotary	ตรวจสอบโซ่อยู่ในระยะ 10~15 mm.	6M						O							
2.4 ตรวจสอบ Parameter Motor Rotary Valve															
- ค่าความถี่ของชุดควบคุมมอเตอร์	บันทึกค่าความถี่เป็นระบบ Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ => O - 100 ≤ Insulation < 10 MΩ => R - Insulation < 10 MΩ => X
- ตรวจสอบเบรคชุดดูดฝุ่น	ให้ตรวจสอบเบรคที่ถูกต้องของเบรค	6M						O							
- ตรวจสอบโซ่ของชุด Rotary	ตรวจสอบโซ่อยู่ในระยะ 10~15 mm.	6M						O							

DUST COLLECTOR Dust Collector no.1 : DC Plant	จุดตรวจสอบและผล (Check point & Result)	รายการ	Year2024.....												หมายเหตุ (Remark)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
รายละเอียดงาน (Job Description)	(Check point & Result)														
3. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของ Dust Collector															
- ตรวจสอบแรงดันของ Differential pressure gauge Filter	Differential pressure ต้องไม่เกิน 1.5 KPa.	6M						O							
- ตรวจสอบความเร็วลมในท่อ (Air Velocity)	บันทึกความเร็วลม	6M						7.8							
- ตรวจสอบการทำงานของตัวตรวจจับการไหล (Pulse jet)	ให้ทดสอบโดยวิธี Mode Manual	6M						O							Pulse jet Cycle (10 ~ 15 Sec)
- ตรวจสอบการทำงานของ Safety damper	ให้ทดสอบโดยวิธี Mode Manual	6M						O							
- สภาพทั่วไปของโครงสร้างและท่อต่างๆ	สามารถใช้งานได้ไม่เกิดสนิมบนโครงสร้างใหญ่ ท่อส่ง ไม่บุหรือรั่วซึม	6M						O							
PM ประจำปีที่ (1 Year PM)															
- เปลี่ยนสายพานชุด Blower	เปลี่ยนใหม่ทุกสิ้น	1Y				O		-							
PM ประจำปีที่ (5 Year PM)															
- เปลี่ยน Filter	เปลี่ยนใหม่ทุกตัว	5Y				-		-							Ref: Period Master Plan
- ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน (Operator)	ตามชื่อผู้ปฏิบัติงาน	6M					สุริยะ ประเมธ	ประเมธ							
- วันที่ปฏิบัติงาน (Operation Date)	บันทึกวันที่ปฏิบัติงาน	6M				12-Apr-24		16-Jun-24							
- ผู้ควบคุมตรวจสอบ (Checker)	ตามชื่อผู้ตรวจสอบ	6M				ประเมธ		ประเมธ							หัวหน้าหมวด / ผู้ช่วยหัวหน้าหมวด

หมายเหตุ (กรณีการเสีย ๒ ชั่วโมง จะเลือกที่มากที่สุดทุกครั้ง รวมทั้งหยุดปกติอื่นด้วย)

16/06/2024 Diaphragm Valve No.16,20 รั่ว : 26/06/2024 เปลี่ยน Diaphragm Valve 2 ตัว ประเมธ พ.

16/06/2024 ปลอกกั้นสายไฟของชุด Magnetic Motor Blower มีฉนวนเป็นรอยไหม้ / ถ้าหากความถี่เกินขึ้นกับการตรวจสอบแล้วปกติ

Symbol

O = สภาพสมบูรณ์

R = สภาพไม่สมบูรณ์ควรเข้าแก้ไขใน 1 เดือน (กรณีฉุกเฉินด้วย)

X = สภาพไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน (กรณีฉุกเฉินและแจ้งหัวหน้าระดับ Sub Leader ขึ้นไปให้ทราบ)

APPROVED	REVIEW
สมพร พงษ์เสน	ประเมธ พงษ์พร้อม
27-Jul-24	27-Jul-24
ผู้จัดการหมวด	หัวหน้าหมวด

DUST COLLECTOR Dust Collector no.2/1 : DC Plant	จุดตรวจสอบและผล (Check point & Result)	ความถี่	Year2024.....												หมายเหตุ (Remark)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
รายละเอียดงาน (Job Description)															
PM ประจำเดือน (6 Month PM)															
1. Panel Inspection															
1.1 ตรวจสอบไฟสถานะการทำงานของ	หลอดไฟ Pilot & Lamp ติดทุกดวง, Buzzer ดัง	6M						O							
1.2 ตรวจสอบสถานะและการทำงาน Inverter	ไฟหน้าอยู่ภายในสถานะดี, ไม่มี Alarm	6M						O							
1.3 ตรวจสอบสภาพของ Breaker และ ชุด Magnetic	ไม่มีรอยไหม้, บวม หรือจะสายขาดขาดไฟ, ไม่มีเสียงรบกวนผิดปกติจากชุดตัด	6M						O							
1.3 ตรวจสอบสภาพของระบบท่อ	ตรวจสอบการทำงานปกติทั้งระบบตามคู่มือและโพรววนระบอ	6M						O							
2. Inspection Motor Bower & Screw															
2.1 ตรวจสอบ Parameter Motor Bower															
- ตรวจสอบการทำงานค่าความถี่ไฟที่ Inverter motor	ทดสอบการทำงานให้ครบทุกเฟสทั้งการทำงาน (Low, Medium, High)	6M						O							
- ค่ากระแสไฟที่ Motor	ปรับความถี่ Inverter เป็น 50 Hz แล้วบันทึกค่ากระแส	6M						40/41/40							ไม่เกิน 83.5 A
- ค่าความถี่ของมอเตอร์	บันทึกค่าความถี่เป็น Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ = O - 100 ≤ Insulation < 10 MΩ = R - Insulation < 10 MΩ = X
- ตรวจสอบเบรคและชุดหมุน	ให้ตรวจสอบเบรคที่ทำงานปกติ	6M						O							
- ตรวจสอบสั่นสะเทือน (VIBRATION CHECK)	ตรวจสอบโดย ใช้ (Vibration Tester) ต้องไม่เกิน 5 mm/s	6M						O							
- ภาพถ่ายความร้อน Motor (Thermal Image)	บันทึกค่าอุณหภูมิจุด 1,2 จากกล้อง Thermo scan	6M						51.1/44.6							
- ตรวจสอบและปรับตั้งค่าความถี่สายพาน	ตรวจสอบโดย ใช้ (Belt Tension Meter)	6M						O							
2.2 ตรวจสอบ Parameter Motor Screw															
- ค่าความถี่ของมอเตอร์	บันทึกค่าความถี่เป็น Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ = O - 100 ≤ Insulation < 10 MΩ = R - Insulation < 10 MΩ = X
- ตรวจสอบเบรคและชุดหมุน	ให้ตรวจสอบเบรคที่ทำงานปกติ	6M						O							
- ตรวจสอบค่าของชุด Rotary	ตรวจสอบค่าของชุด Rotary	6M						O							
2.3 ตรวจสอบ Parameter Motor Rotary Valve															
- ค่าความถี่ของมอเตอร์	บันทึกค่าความถี่เป็น Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ = O - 100 ≤ Insulation < 10 MΩ = R - Insulation < 10 MΩ = X
- ตรวจสอบเบรคและชุดหมุน	ให้ตรวจสอบเบรคที่ทำงานปกติ	6M						O							
- ตรวจสอบค่าของชุด Rotary	ตรวจสอบค่าของชุด Rotary	6M						O							

DUST COLLECTOR Dust Collector no.2/1 : DC Plant	จุดตรวจสอบและผล (Check point & Result)	ความถี่	Year2024.....												หมายเหตุ (Remark)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
รายละเอียดงาน (Job Description)															
3. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของ Dust Collector															
- ตรวจสอบแรงดันของ Differential pressure gauge Filter	Differential pressure ต้องไม่เกิน 1.5 KPa.	6M						O							
- ตรวจสอบความเร็วลมในท่อ (Air Velocity)	บันทึกความเร็วลม	6M						7.2							
- ตรวจสอบการทำงานของชุดล้างน้ำ (Pulse jet)	ให้ทดสอบโดย ใช้ Mode Manual	6M						O							Pulse jet Cycle (10 ~ 15 Sec)
- ตรวจสอบการทำงานของ Safety damper	ให้ทดสอบโดย ใช้ Mode Manual	6M						O							
- สภาพทั่วไปของโครงสร้างและท่อต่างๆ	สามารถใช้งานได้ไม่เกิดสนิมบนโครงสร้างใหญ่ ท่อส่ง ไม่บุหรือรั่วซึม	6M						R							
PM ประจำปีที่ (1 Year PM)															
- เปลี่ยนสายพานชุด Blower	เปลี่ยนใหม่ทุกสิ้น	1Y				O		-							
PM ประจำปีที่ (5 Year PM)															
- เปลี่ยน Filter	เปลี่ยนใหม่ทุกตัว	5Y				-		-							Ref: Period Master Plan
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน (Operator)	ตามชื่อผู้ปฏิบัติงาน	6M					สรุป: ประมวล	ประมวล							
วันที่ปฏิบัติงาน (Operation Date)	บันทึกวันที่ปฏิบัติงาน	6M				12>Apr=24		16>Jun=24							
ผู้ตรวจสอบตรวจสอบ (Checker)	ตามชื่อผู้ตรวจสอบ	6M				ประมวล		ประมวล							หัวหน้าหมวด / ผู้ช่วยหัวหน้าหมวด

หมายเหตุ (ถ้ามีการแก้ไข) ให้ลงรายละเอียดที่หน้าของทุกครั้งที่ รวมทั้งเหตุเกิดกับชิ้นส่วน

16/06/2024 ชุด Screw Rotary ทำงานเสียงดัง: มีแผนทำการถอดไป Overhaul ในวันที่ 26 Jun=24

16/06/2024 ชุดประหมัดที่ห้องกรองเสียงสภาพต้องเปลี่ยนใหม่ (แผนในการเปลี่ยน Sep=24 / Lead time 30~45 วัน)

16/06/2024 Coupling ที่เชื่อมเชื่อมสภาพ (แผนในการเปลี่ยน Sep=24 / Lead time 30~45 วัน)

Symbol		APPROVED	REVIEW
O	- สภาพสมบูรณ์	สมพร พงษ์เสน	ประมวล พานพร้อม
R	- สภาพไม่สมบูรณ์ควรเข้าแก้ไขใน 1 เดือน (ลงรายละเอียดด้วย)		
X	- สภาพไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน (ลงรายละเอียดด้วย) แจ้งหัวหน้างานระดับ Sub Leader ขึ้นไปให้ทราบ	2>Jul=24	2>Jul=24
		ผู้จัดการหมวด	หัวหน้าหมวด

DUST COLLECTOR Dust Collector no.22 : DC Plant	จุดตรวจสอบและผล (Check point & Result)	ความถี่	Year2024.....												หมายเหตุ (Remark)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
รายละเอียดงาน (Job Description)															
PM ประจำเดือน (6 Month PM)															
1. Panel Inspection															
1.1 ตรวจสอบไฟสถานะการทำงานของ	หลอดไฟ Pilot & Lamp ติดทุกดวง, Buzzer ดัง	6M						O							
1.2 ตรวจสอบสถานะและการทำงาน Inverter	ไฟหน้าอยู่ภายในสถานะดี, ไม่มี Alarm	6M						O							
1.3 ตรวจสอบสภาพของ Breaker หรือ ชุด Magnetic	ไม่มีรอยไหม้, บวม หรือจะสายของสายไฟ, ไม่มีเสียงรบกวนผิดปกติจากชุดคัท	6M						O							
1.3 ตรวจสอบสภาพที่คอมระบบท่อ	ตรวจสอบการทำงานปกติทั้งระบบตามคู่มือและโพรววนระลอก	6M						O							
2. Inspection Motor Bower & Screw															
2.1 ตรวจสอบ Parameter Motor Blower															
- ตรวจสอบการทำงานค่าความถี่ไฟเฟ้า Inverter motor	ทดสอบการทำงานให้ครบทุกเฟสทั้งการทำงาน (Low, Medium, High)	6M						O							
- ค่ากระแสไฟเฟ้า Motor	ปรับความถี่ Inverter เป็น 50 Hz แล้วบันทึกค่ากระแส	6M						36/35/34							ไม่เกิน 55 A
- ค่าความถี่ของแรงดันชุดควบคุมมอเตอร์	บันทึกค่าความถี่เป็นระบบ Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ = O - 100 ≤ Insulation < 10 MΩ = R - Insulation < 10 MΩ = X
- อัตราการบีบรีดชุดหมุน	ให้อัตราการบีบรีดที่ค่าสูงเกินของระบบ	6M						O							
- วัดการสั่นสะเทือน (VIBRATION CHECK)	ตรวจสอบโดยใช้ (Vibration Tester) สั่นไม่เกิน 5 mm/s	6M						O							< 5 mm/s
- ภาพถ่ายชุด Motor (Thermal Image)	บันทึกค่าอุณหภูมิชุด 1,2 จากกล้อง Thermo scan	6M						53,1/48,4							
- ตรวจสอบและปรับตั้งค่าความถี่สายพาน	ตรวจสอบโดยใช้ (Belt Tension Meter)	6M						O							
2.2 ตรวจสอบ Parameter Motor Rotary Valve															
- ค่าความถี่ของแรงดันชุดควบคุมมอเตอร์	บันทึกค่าความถี่เป็นระบบ Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ = O - 100 ≤ Insulation < 10 MΩ = R - Insulation < 10 MΩ = X
- อัตราการบีบรีดชุดหมุน	ให้อัตราการบีบรีดที่ค่าสูงเกินของระบบ	6M						O							
- ตรวจสอบโซ่ของชุด Rotary	ตรวจสอบโซ่ของชุดโซ่ อยู่ในระดับ 10-15 mm.	6M						O							
2.3 ตรวจสอบ Parameter Motor Rotary Valve															
- ค่าความถี่ของแรงดันชุดควบคุมมอเตอร์	บันทึกค่าความถี่เป็นระบบ Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ = O - 100 ≤ Insulation < 10 MΩ = R - Insulation < 10 MΩ = X
- ค่ากระแสไฟเฟ้า Motor pump	บันทึกค่ากระแส	6M						33/34/34							
- อัตราการบีบรีดชุดหมุน	ให้อัตราการบีบรีดที่ค่าสูงเกินของระบบ	6M						O							
- ตรวจสอบโซ่ของชุด Rotary	ตรวจสอบโซ่ของชุดโซ่ อยู่ในระดับ 10-15 mm.	6M						O							

DUST COLLECTOR Dust Collector no.22 : DC Plant	จุดตรวจสอบและผล (Check point & Result)	ความถี่	Year2024.....												หมายเหตุ (Remark)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
รายละเอียดงาน (Job Description)															
3. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของ Dust Collector															
- ตรวจสอบแรงดันของ Differential pressure gauge Filter	Differential pressure ต้องไม่เกิน 1.5 KPa.	6M						O							
- ตรวจสอบความเร็วลมในท่อ (Air Velocity)	บันทึกความเร็วลม	6M						9.1							
- ตรวจสอบการทำงานของชุดความถี่พัลส์ (Pulse jet)	ให้ทดสอบโดยใช้ Mode Manual	6M						O							Pulse jet Cycle (10 – 15 Sec)
- ตรวจสอบการทำงานของ Safety damper	ให้ทดสอบโดยใช้ Mode Manual	6M						O							
- สภาพทั่วไปของโครงสร้างและท่อต่างๆ	สามารถใช้งานได้ไม่เกิดสนิมบนโครงสร้างใหญ่ ท่อส่ง ไม่บุหรือรั่วซึม	6M						O							
PM ประจำปีที่ (1 Year PM)															
- เปลี่ยนสายพานชุด Blower	เปลี่ยนใหม่ทุกสิ้น	1Y				O		-							
PM ประจำปีที่ (5 Year PM)															
- เปลี่ยน Filter	เปลี่ยนใหม่ทุกตัว	5Y			O	-		-							Ref: Period Master Plan
- ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน (Operator)	ตามชื่อผู้ปฏิบัติงาน	6M			สมพร	วิริยะ/ประพนธ์		ประพนธ์							
- วันที่เข้าปฏิบัติงาน (Operation Date)	บันทึกวันที่ปฏิบัติงาน	6M			10-Mar-24	12-Apr-24		16-Jun-24							
- ผู้ควบคุมตรวจสอบ (Checker)	ตามชื่อผู้ตรวจสอบ	6M			ประพนธ์	ประพนธ์		ประพนธ์							หัวหน้าหมวด / ผู้ช่วยหัวหน้าหมวด

หมายเหตุ (เมื่อมีการเสีย ๒ ชั่วโมง จะเลือกที่ตามเหตุการณ์ครั้ง รวมทั้งเหตุการณ์ปกติอื่นด้วย)
9-10 Mar 24 Special activity transfer from FY24 to FY23 เปลี่ยน Filter period 5Y : ขยับแผนจากเดิม Apr'24 มาทำเดือน Mar'24

Symbol
O – สภาพสมบูรณ์
R – สภาพไม่สมบูรณ์ควรเข้าแก้ไขใน 1 เดือน (กรณีฉุกเฉินด้วย)
X – สภาพไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน (กรณีฉุกเฉินและแจ้งหัวหน้าระดับ Sub Leader ขึ้นไปให้ทราบ)

APPROVED	REVIEW
สมพร พงษ์เสน	ประพนธ์ พานพร้อม
26-Jul-24	26-Jul-24
ผู้จัดการหมวด	หัวหน้าหมวด

DUST COLLECTOR Dust Collector no.3 : DC Plant	จุดตรวจสอบและผล (Check point & Result)	การวัด	Year2024.....												หมายเหตุ (Remark)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
รายละเอียดงาน (Job Description)															
PM ประจำเดือน (6 Month PM)															
1. Panel Inspection															
1.1 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงานของตู้	หลอดไฟ Pilot & Combination Lamp ติดทุกดวง, Buzzer ดัง	6M						O							
1.2 ตรวจสอบสถานะและการทำงาน Inverter	ไฟหน้าอยู่ภายในสถานะดี, ไม่มี Alarm	6M						O							
1.3 ตรวจสอบสภาพของ Breaker หรือ ชุด Magnetic	ไม่มีรอยไหม้, บวม หรือจะสายขาดสายไฟ, ไม่มีเสียงรบกวนผิดปกติจากชุดคัท	6M						O							
1.3 ตรวจสอบสภาพพัดลมระบายอากาศ	ตรวจสอบการทำงานปกติทั้งจำนวนอุณหภูมิและโฟลวระบายอากาศ	6M						O							
2. Inspection Motor Bower & Screw															
2.1 ตรวจสอบ Parameter Motor Blower															
- ตรวจสอบการทำงานค่าความถี่ไฟฟ้า Inverter motor	ทดสอบการทำงานใช้รอบรูปเพื่อรู้การทำงาน (Low, Medium, High)	6M						O							
- ค่ากระแสไฟฟ้า Motor	ปรับความถี่ Inverter เป็น 50 Hz แล้วบันทึกค่ากระแส	6M						118/120/120							ไม่เกิน 178 A
- ค่าความชื้นของชุดชุดควบคุมมอเตอร์	บันทึกค่าความชื้นบน Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ = O - 100 ≤ Insulation > 10 MΩ = R - Insulation < 10 MΩ = X
- อัตราการบีบรีดชุดชุดหมุน	ให้อัตราการบีบรีดที่ค่าชุดต้นออกจนหมด	6M						O							
- วัดการสั่นสะเทือน (VIBRATION CHECK)	ตรวจสอบโดยใช้ (Vibration Tester) ต้องไม่เกิน 5 mm/s	6M						O							< 5 mm/s
- ภาพถ่ายชุด Motor (Thermal Image)	บันทึกค่าอุณหภูมิชุด 1,2 จากกล้อง Thermo scan	6M						67.7/59.7							
- ตรวจสอบและปรับตั้งค่าความตึงสายพาน	ตรวจสอบโดยใช้ (Belt Tension Meter) เฉลี่ยอยู่ในช่วง ≥ 6.6 ~ 9.9 Kg.	6M						O							
2.2 ตรวจสอบ Parameter Motor Screw															
- ค่าความชื้นของชุดชุดควบคุมมอเตอร์	บันทึกค่าความชื้นบน Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ = O - 100 ≤ Insulation > 10 MΩ = R - Insulation < 10 MΩ = X
- ค่ากระแสไฟฟ้า Motor pump	บันทึกค่ากระแส	6M						8.0/9.0/8.0							
- อัตราการบีบรีดชุดชุดหมุน	ให้อัตราการบีบรีดที่ค่าชุดต้นออกจนหมด	6M						O							
2.4 ตรวจสอบ Parameter Motor Rotary Valve															
- ค่าความชื้นของชุดชุดควบคุมมอเตอร์	บันทึกค่าความชื้นบน Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ = O - 100 ≤ Insulation > 10 MΩ = R - Insulation < 10 MΩ = X
- ค่ากระแสไฟฟ้า Motor pump	บันทึกค่ากระแส	6M						8.0/9.0/8.0							
- อัตราการบีบรีดชุดชุดหมุน	ให้อัตราการบีบรีดที่ค่าชุดต้นออกจนหมด	6M						O							
- ตรวจสอบไขข้อชุดชุด Rotary	ตรวจสอบไขข้อชุดชุด Rotary	6M						O							
2.4 ตรวจสอบ Parameter Motor Rotary Valve															
- ค่าความชื้นของชุดชุดควบคุมมอเตอร์	บันทึกค่าความชื้นบน Phase to Ground U-G, V-G, W-G (MΩ)	6M						O							Insulation Test - Insulation > 100 MΩ = O - 100 ≤ Insulation > 10 MΩ = R - Insulation < 10 MΩ = X
- ค่ากระแสไฟฟ้า Motor pump	บันทึกค่ากระแส	6M						2.0/3.0/2.0							
- อัตราการบีบรีดชุดชุดหมุน	ให้อัตราการบีบรีดที่ค่าชุดต้นออกจนหมด	6M						O							
- ตรวจสอบไขข้อชุดชุด Rotary	ตรวจสอบไขข้อชุดชุด Rotary	6M						O							

DUST COLLECTOR Dust Collector no.3 : DC Plant	จุดตรวจสอบและผล (Check point & Result)	การวัด	Year2024.....												หมายเหตุ (Remark)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
รายละเอียดงาน (Job Description)															
3. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของ Dust Collector															
- ตรวจสอบแรงดันของ Differential pressure gauge Filter	Differential pressure ต้องไม่เกิน 1.5 KPa.	6M						O							
- ตรวจสอบความเร็วลมในท่อ (Air Velocity)	บันทึกความเร็วลม	6M						15							≥ 15 m/s
- ตรวจสอบการทำงานของชุดความถี่พัลส์ (Pulse jet)	ให้ทดสอบโดยใช้ Mode Manual	6M						O							Pulse jet Cycle (10 ~ 15 Sec)
- ตรวจสอบการทำงานของ Safety damper	ให้ทดสอบโดยใช้ Mode Manual	6M						O							
- สภาพทั่วไปของโครงสร้างและท่อต่างๆ	สามารถใช้งานได้ไม่มีเกิดสนิมบนโครงสร้างใหญ่ ท่อส่ง ไม่บุหรือรั่วซึม	6M						R							
PM ประจำปีที่ (1 Year PM)															
- เปลี่ยนสายพานชุด Blower	เปลี่ยนใหม่ทุกสิ้น	1Y				O		-							
PM ประจำปีที่ (5 Year PM)															
- เปลี่ยน Filter	เปลี่ยนใหม่ทุกตัว	5Y				-		-							
- ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน (Operator)	ตามชื่อผู้ปฏิบัติงาน	6M					สรุป/ประเมิน	ประเมิน							
- วันที่เข้าปฏิบัติงาน (Operation Date)	บันทึกวันที่ปฏิบัติงาน	6M				12>Apr=24		16>Jun=24							
- ผู้ควบคุมตรวจสอบ (Checker)	ตามชื่อผู้ตรวจสอบ	6M				ประเมิน		ประเมิน							หัวหน้าหมวด / ผู้ช่วยหัวหน้าหมวด

หมายเหตุ (เมื่อมีการเสีย าย ให้ลงรายละเอียดที่หน้าเอกสารทุกครั้ง รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย)

16/06/2024 ชุดประตัมส่งฟุ้งกระจายเสียงดังผิดปกติ (พบในการเปลี่ยน Sep-24 / Lead time 30-45 วัน)

Symbol		APPROVED	REVIEW
O	- สภาพสมบูรณ์	สมพร พงษ์เสน	ประภาพร พานพร้อม
R	- สภาพไม่สมบูรณ์ควรเข้าแก้ไขใน 1 เดือน (ลงรายละเอียดด้วย)		
X	- สภาพไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน (ลงรายละเอียดและแจ้งหัวหน้างานระดับ Sub Leader ขึ้นไปให้ทราบ)	2>Jul=24	2>Jul=24
		ผู้จัดการหมวด	หัวหน้าหมวด

chip dryer


<div><div>AISIN</div><div>ATAK</div></div> <div>We Touch the Future</div>		แผน PM (3M-5Y) ประจำปี 2023										Inhouse : 192 Items Maker : 32 Items		<div>Div. Mgr</div>		<div>Dept. Mgr</div>		<div>Sec. Mgr</div>		<div>Project</div>	
												Q. 3M/6M/9M/PM		● 1M PM ●							
No.	1M 3M 6M 9M 12M 18M 24M 30M 36M 42M 48M 54M 60M (Period) (M, 3M, 6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 30M, 36M, 42M, 48M, 54M, 60M)	Subject	Line	Position	Last Time	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar				
126	Wet scrubber blower V-Belt : Change (2Y) (2Y,2H,2P) (MIT) - เปลี่ยน V-Belt ของ Blower	Wet scrubber blower Wet scrubber blower Wet scrubber blower Wet scrubber blower Wet scrubber blower Wet scrubber blower	000001	PM/CD	23-Apr-22																
127	Electric Boiler check Boiler body : Check (1 Month) (1M,2H,2P) (Maker) - ตรวจสอบสภาพและระดับน้ำ Maker: MIURA	Electric Boiler check Boiler body check Boiler body check Boiler body check Boiler body check Boiler body check	000001	PM/CD		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

0622-ATAC : 11/07/2024

chip dryer

<div><div>AISIN</div><div>ATAC</div></div> <div>WE TOUCH THE FUTURE</div>		แผน PM (3M-5Y) ประจำปี 2024												Inhouse : 192 Items Maker : 32 Items		<div><div>Div. Mgr</div><div>Dept. Mgr</div><div>Sec. Mgr</div><div>Project</div></div>			
		Q ผลิตสินค้า PM ● PM ว่าง																	
No.	PM (Period) (M, 1M, 3M, 6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 30M, 36M, 42M, 48M, 54M, 60M)	Subject	Line	Position	Last Time	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
126	Wet scrubber blower V-Belt : Change (2Y) (2Y,2H,2P) (MIT) - เปลี่ยน V-Belt ของ Blower	Wet scrubber blower Wet scrubber blower Wet scrubber blower Wet scrubber blower Wet scrubber blower	000001	PM/CD	23-Apr-22	●													
127	Electric Boiler check Boiler body : Check (1 Month) (1M,2H,2P) (Maker) - ตรวจสอบสภาพและระดับน้ำ Maker: MIURA	Electric Boiler check Boiler body check Boiler body check Boiler body check Boiler body check	000001	PM/CD		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

2276-ATAC : 11/07/2024



Journal of Management Inquiry

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

PERSONNEL	K.ATHAPONG	MACHINE NO.	5040 003
MODEL	SHR-5AL	SERIAL NO. (REVISED)	
	INSPECTOR	RE-RECEIVED	03/03/2004
PM0074-03-002	SECTION CHIEF	RECEIVED	03/03/2004
	RECEIVED		03/03/2004

[illegible]

CUSTOMER: CHIN TRAIL AUTOMOTIVE CASTING CO. LTD.

REPORT NO.

PM2024-03-002

[illegible]

SUMMARY OF OVERALL INSPECTION RESULTS

1	IMPELLER : ฝาปั๊ม	1.1 NO. PARTS ที่ใช้ตาม ใบสั่งงาน, DISTRIBUTOR หรือ V-BELT impellerที่มาจากผู้ผลิตเครื่อง SPINE
2	BUCKET ELEVATOR : การลำเลียงถ่านหินขึ้น ขึ้น	2.1 NO. PARTS ที่ใช้ตาม ใบสั่งงานจากผู้ผลิตเครื่อง
3	CABINET : ตู้ควบคุมมอเตอร์และมอเตอร์	3.1 NO. PARTS ที่ใช้ตาม ใบสั่งงาน, CABINET หรือ MOTORจากผู้ผลิต การลำเลียงถ่านหิน SPINE
4	SEPARATOR : การคัดแยกถ่านหิน	4.1 NO. PARTS ที่ใช้ตาม ใบสั่งงาน, GATE : การลำเลียงถ่านหิน REPAIR
5	DUST COLLECTOR : เครื่องดูดฝุ่น	5.1 NO. PARTS ที่ใช้ตาม ใบสั่งงานจากผู้ผลิตเครื่อง



Abstract

Source: *Statistical Abstract of the United States*, 1997, Table 1201.

Abstract

○ ส่วนประกอบ
✕ ข้อผิดพลาด

— ប្រតិភូតំណាងរដ្ឋបាល

IMPELLER - standard (1)

ITEM	PICTURE	PART NAME / PART NO.	QTY	RESULT	JUDGEMENT	SUGGESTION
1		BLUET TROUSSE / SAFEMOON A	1	ไม่พบ	○	ตรวจเช็คตาม
2		COVER LENS 2020 COVER LENS 2020	1 1	ไม่พบ ไม่พบ	○ ○	ตรวจเช็คตาม ตรวจเช็คตาม
3		DRIVE MOTOR / BA TRILL COVER BOLT / M16X30	1 1	ไม่พบ ไม่พบ	○ ○	ตรวจเช็คตาม ตรวจเช็คตาม
4		COVER GASKET / WA 181P	1	ไม่พบ	○	ตรวจเช็คตาม
5		TOP COVER / SAFEMOON LINES LATCH / SAFEMOON	1 1	ไม่พบ ไม่พบ	○ ○	ตรวจเช็คตาม ตรวจเช็คตาม
6		COVER / SAFEMOON BLUET / SAFEMOON BLUET / SAFEMOON	1 1 1	ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ	○ ○ ○	ตรวจเช็คตาม ตรวจเช็คตาม ตรวจเช็คตาม



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

www.elsevier.com/locate/jmb

Andreas Kersch

☐ ไม่ทราบผล

☒ ดีกว่าเดิม

— ๒๖ —



IMPELLER : 400 มม. (16")

ITEM	PICTURE	PART NAME / PART NO.	QTY	RESULT	JUDGEMENT	SUGGESTION
7.		BLADE / PA-207MC	8	ตรวจสอบผ่าน	✓	ตรวจสอบให้เรียบร้อย
8.		DETROIT / PA-1400002-0008 WPL / PA-1400002-0008	1 2	ตรวจสอบผ่าน ตรวจสอบผ่าน	⊙ ⊙	ตรวจสอบให้เรียบร้อย ตรวจสอบให้เรียบร้อย
9.		ROLLER PLATE / X-30 384	1	ตรวจสอบผ่าน	⊙	ตรวจสอบให้เรียบร้อย
10.		WMM / PA-170001 HOPPER / WDMAN / Z000 WDM00 ULTRAD / PA-1400002-0008	1 1 2	ตรวจสอบผ่าน ตรวจสอบผ่าน ตรวจสอบผ่าน	⊙ ⊙ ⊙	ตรวจสอบให้เรียบร้อย ตรวจสอบให้เรียบร้อย ตรวจสอบให้เรียบร้อย
11.		COVER / SPB000A0070	1	ตรวจสอบผ่าน	⊙	ตรวจสอบให้เรียบร้อย
12.		SPACER / S0000A0000 FACE PLATE / S0000A0000	1 2	ตรวจสอบผ่าน ตรวจสอบผ่าน	⊙ ⊙	ตรวจสอบให้เรียบร้อย ตรวจสอบให้เรียบร้อย

Aisin Thai Automotive Casting Co., Ltd.

Dust Collector WRT 7112 เปลี่ยน Filter


Date : 9-10/3/2024

รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ภาพประกอบการทำงาน	หมายเหตุ
ทำการวัด Voltage และ กระแสไฟ ของมอเตอร์ Filter (run 35 Hz)		
วัด Air Velocity ของมอเตอร์ Filter (run 35 Hz)		
ทำการเปิดฝาและถอด Pulse jet ออก		

Aisin Thai Automotive Casting Co., Ltd.

Dust Collector WRT 7112 เปลี่ยน Filter

Date : 9-10/3/2024

รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ภาพประกอบการทำงาน	หมายเหตุ
นำชุดกรองเก่าออก Dust collector		
นำชุดกรองมาล้างทำความสะอาด ทำการติดตั้งและทดสอบ มอเตอร์		
ทำการตรวจสอบ และ นำชุดกรองใหม่มาติดตั้ง		

Aisin Thai Automotive Casting Co., Ltd.

Dust Collector WRT 7112 เปลี่ยน Filter

Date : 9-10/3/2024

รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ภาพประกอบการทำงาน	หมายเหตุ
เปิดตู้ควบคุมและตรวจสอบ ค่าของ Pulse jet ได้ค่าที่ขึ้น แล้วปิดตู้ควบคุม		
ทำการวัด Voltage และ กระแสไฟ ของมอเตอร์ Filter (run 35 Hz)		

Aisin Thai Automotive Casting Co., Ltd.

Dust Collector WRT 7112 เปลี่ยน Filter

Date : 9-10/3/2024

รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ภาพประกอบการทำงาน	หมายเหตุ
วัด Air Velocity ของมอเตอร์ Filter (run 35 Hz)		
ทำการเปิด Diaphragm plate		Diaphragm plate เชื่อมติดกับ แปรง ทำการเปลี่ยน
เปิดตู้ควบคุมของ Pulse jet		พบว่าสายของ Pulse jet ต่อ เข้ากับ Solenoid ผิดชุด สายทำการเปลี่ยนสายของ Pulse jet ใหม่ไปต่อเข้ากับ Solenoid ชุดที่ถูกต้องแล้ว (เปลี่ยนทั้งฝั่งสายไฟ)



APPENDIX-2

เอกสาร 2-2 เอกสารระเบียบการปฏิบัติงาน (Procedure) เรื่อง: การควบคุมมลพิษอากาศ
(Air Pollution Control) และหลักการทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ



ระเบียบการปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง: การควบคุมมลพิษอากาศ
(AIR POLLUTION CONTROL)
บริษัท โอทีเอ็น ไทย ออโตโมทีฟ จำกัด

บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด



การควบคุมมลพิษอากาศ

AIR POLLUTION CONTROL

E-P-SE-014

มีจัดการฝ่ายที่ขอรับทราบ

Acknowledges by concerned Manager

சுயநிர்வாக

ដើម

Yama

Division

1. Sanif Suksanwachirakul

Safety and Environment

2. Prævada Suksanwachirakul

Corporate Planning

3. Mak. Sumritoun

General Administration

4. Pusi. Chaemsuwanawong

3 Pillar

5. Subun Rundwittayanan

Plant Control

S. Sukda Thawonkool

Quality Assurance

7. Pusi Chaemsuwanawong

Operation Management Consulting

B. Tandapan Prawalsiri

Production Engineering

9. Ekaporn Thongraksas

Manufacturing Engine

1D. Pairoi Chukiat

Manufacturing Die Casting

Mr. Sanit Suksanwachirakul

หน้า ๒๒ (Approved)

หน้า Page no.	ครั้งที่แก้ไข Revision no.	รายละเอียดการแก้ไข (โดยสังเขป) Revision detail (Shoren)	วันที่ลงบันทึก Implement date
ทั้งหมด All	D	เริ่มใช้ครั้งแรก First of implementation	

สถานะการแก้ไขเอกสาร ฉบับแก้ไข 0 จำนวนหน้าทั้งหมด 10 หน้า

Revision status / Revision issue 0	Total pages	1D	pages

หน้า Page no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ครั้งที่แก้ไข Revision record	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	-	-	-	-

[illegible]

AISIN หลักการทำงาน (Work Instruction)				DM	SM	LD(A)	LD(B)	
หน่วยงาน : Melting								
Process / Operation : การตรวจสอบ Dust Collector DS003				Operation Type # 3				
NO.	ขั้นตอนการปฏิบัติ	รายละเอียด	เวลา (ย)	จุดสำคัญ KEY POINT	คะแนนการเคลื่อนไหว (Motion Score)			
		พิจารณา ปฏิบัติให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงาน			ดี	พอ	พอ	ดี
1	ทบทวนเอกสาร M/C Check Dustcollector	1.ตรวจสอบเอกสาร M/C Check Dust DS-003 2.เปิดประตูตู้เอกสาร 3.หยิบเอกสารออกจากรถ 4.เปิดประตูตู้เอกสาร 5.เดินไปห้อง Dust Collector 3	30	1.1 ทบทวนเอกสารในตู้เอกสาร ผลการประเมินการปฏิบัติ 1.1 ไม่สามารถแก้ไขได้	-1	-1	-1	-2
2	ตรวจสอบการทำงานของ Cyclone rotary	1.ให้สายตรวจการทำงานของ Motor จุดที่ 1 2.ให้สายตรวจการทำงานของ Motor จุดที่ 2 3.ตรวจสอบการทำงานของ M/C Check Dust Collector X คัน 0 หากปกติให้ไลน์ 0 ถ้าผิดปกติให้ไลน์ X	20	1.1 ขุดรถเคลื่อนที่ของมอเตอร์ไม่มีเสียงดัง ผลการประเมินการปฏิบัติ 1.1 จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้	-1	-1	-1	0
				50				
รายการเอกสาร :		W-MEL-MFD-DC-028	ปรับปรุงครั้งที่ : 02	วันที่อนุมัติ : 30/11/2022		สำหรับหน้าเอกสาร : 1/4		
เอกสารอ้างอิง :		QCOM-PE-DS003-001						

W-MNG-002

1 of 2

F-3P-002

ตารางบันทึกสถานะการแก้ไขเอกสาร

ปรับปรุงครั้งที่	รายละเอียดการปรับปรุง	LD รับทราบ		วันที่อนุมัติ	ผู้อนุมัติ	
		Shift A	Shift B		SM	DM
0	จัดทำครั้งแรก	สิงวาล	สมโชค	30/11/2021	วันชัย	จตุรงค์ชัย
1	ทบทวนเอกสาร	สิงวาล	สมโชค	18/04/2022	วันชัย	จตุรงค์ชัย
2	ยก Maint Pressure ถังดูด ให้อยู่ในระดับสายลม Motion การวิ่ง	สิงวาล	สมโชค	30/08/2022	วันชัย	จตุรงค์ชัย
3	ทบทวนเอกสาร					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ยกเลิกเอกสารหน้านี้	เหตุผลที่ยกเลิก	วันที่อนุมัติ	SM อนุมัติ

W-MNG-002

2 of 2

F-3P-002

AISIN หลักการทำงาน (Work Instruction)				DM	SM	LD(A)	LD(B)		
หน่วยงาน : Melting									
Process / Operation : การตรวจรอบ Dust Collector DS003				Operation Type # 3					
NO.	ขั้นตอนการปฏิบัติ	รายละเอียด	เวลา (s)	เลข ประจำ ตัว	จุดสำคัญ KEY POINT	คะแนนการเคลื่อนไหว (Motion Score)			
		พิจารณา ปฏิบัติได้หรือไม่ ความสะอาด ความปลอดภัย ความยาก				มือ	เท้า	เท้า	ตา
3	ตรวจสอบการทำงานของ Screw rotary 	1. ไล่ตามค่าของของ Screw Rotary 2. ตรวจสอบในเอกสาร M/C Check Dust Collector X กับ O หากปกติให้ลง O ถ้าผิดปกติให้ลง X	10	+	1.1 Screw rotary ต้องหมุน เสียงดังในระดับ ผลคะแนนการเคลื่อนไหว 1.1 ไม่สามารถเดินเสียงดังเป็นวงกลม ได้เต็มที่	-1	-1	-1	-2
4	ตรวจสอบการทำงานของ Pulse jet 	1. พนักงานใช้หูฟังเสียงของตัวบน Pulse jet เป็นจังหวะ 2. ตรวจสอบในเอกสาร M/C Check Dust Collector X กับ O หากปกติให้ลง O ถ้าผิดปกติให้ลง X	10	+	1.1 เสียงลมเข้าตัวต้องดังเป็นจังหวะ ผลคะแนนการเคลื่อนไหว 1.1 ทุบเครื่องดูดฝุ่น	-1	-1	-1	0
			20						
รหัสเอกสาร :		W-MEL-MFD-DC-026	ปรับปรุงครั้งที่ : 02		วันที่อนุมัติ : 30/11/2022		ลำดับหน้าเอกสาร : 1/4		
เอกสารอ้างอิง :		QCOM-PE-DS0003-001							

W-MNG-002

1 of 2

F-3P-002

ตารางบันทึกสถานะการแก้ไขเอกสาร



ปรับปรุงครั้งที่	รายละเอียดการปรับปรุง	LD รับทราบ		วันที่อนุมัติ	อนุมัติ	
		Shift A	Shift B		SM	DM
0	จัดทำครั้งแรก	สิงวาล	สมโชค	30/11/2021	วันชัย	ฉลองชัย
1	ทบทวนเอกสาร	สิงวาล	สมโชค	18/04/2022	วันชัย	ฉลองชัย
2	ยก M/C Check Dust Collector X กับ O M/C Check Dust Collector X กับ O	สิงวาล	สมโชค	30/08/2022	วันชัย	ฉลองชัย
3	ทบทวนเอกสาร					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ยกเลิกเอกสารหน้า	เหตุผลที่ยกเลิก	วันที่อนุมัติ	SM อนุมัติ

W-MNG-002

2 of 2

F-3P-002

AISIN หลักการทำงาน (Work Instruction)				DM	SM	LD(A)	LD(B)	
หน่วยงาน : Melting								
Process / Operation : การตรวจสอบ Dust Collector DS003				Operation Type # 3				
NO.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด	เวลา (วินาที)	จุดสำคัญ KEY POINT	คะแนนการเคลื่อนไหว (Motion Score)			
		พิจารณาปฏิบัติงานในลักษณะความปลอดภัย, คุณภาพ			มือ	แขน	เท้า	ตัว
5	ตรวจสอบแรงดัน Main pulse jet	1.พนักงาน Pressure guage แรงดัน Main pulse jet และสายพาวเวอร์ 2.ลงข้อมูลในเอกสารเช็ค M/C Dust เป็นตัวแรก	8	1.1 แรงดันไม่น้อยกว่า 0.5 Mpa ผลการทำงานไม่ผิดปกติตาม	-1	0	-1	0
				1.1 จะไม่ส่ายกรงเท้าหลุดจากจุดการลง	1	1	1	0
				ได้				
6	ตรวจสอบแรงดัน Manometer	1.พนักงานไม่ส่ายกรงแรงดัน Manometer 2.ลงข้อมูลในเอกสารเช็ค M/C Dust เป็นตัวแรก	8	1.1 ค่าไม่เกิน 1.5 Kpa ผลการทำงานไม่ผิดปกติตาม	-1	-1	-1	0
				1.1 มีผลการทำงานต่อเนื่อง	1	1	1	0
			16					
รหัสเอกสาร :		W-MEL-MFD-DC-028	ปรับปรุงครั้งที่ : 02	วันที่อนุมัติ : 30/11/2022		สำเนาแผนเอกสาร : 3/4		
เอกสารอ้างอิง :		QCOM-PE-DS0003-001						

W-MNG-002

1 of 2

F-3P-002

ตารางบันทึกสถานะการแก้ไขเอกสาร



ปรับปรุงครั้งที่	รายละเอียดการปรับปรุง	LD วันทรม		วันที่อนุมัติ	อนุมัติ	
		Shift A	Shift B		SM	DM
0	จัดทำครั้งแรก	สิงวาล	สมโชค	30/11/2021	วันชัย	ฉล่องชัย
1	ทบทวนเอกสาร	สิงวาล	สมโชค	18/04/2022	วันชัย	ฉล่องชัย
2	แก้ไข Motion Diagram ควบคุมในกฎในระบบสายพาน Motion การเดิน	สิงวาล	สมโชค	30/08/2022	วันชัย	ฉล่องชัย
3	ทบทวนเอกสาร					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ยกเลิกเอกสารหน้า	เหตุผลที่ยกเลิก	วันที่อนุมัติ	SM อนุมัติ

W-MNG-002

2 of 2

F-3P-002

AISIN หลักการทำงาน (Work Instruction)				DM	SM	LD(A)	LD(B)	
หน่วยงาน : Melting								
Process / Operation : การตรวจสอบ Dust Collector DS003				Operation Type # 3				
NO.	ขั้นตอนการปฏิบัติ	รายละเอียด พิจารณา ปฏิบัติได้หรือไม่, ความสะอาด, ความปลอดภัย, คุณภาพ	เวลา (s)	จุดสำคัญ KEY POINT	คะแนนการเคลื่อนไหว (Motion Score)			
					มือ	แขน	เท้า	ลำ
7	ตรวจสอบรถเข็นห้องเก็บฝุ่น 	1. ให้อัตโนมัติทำงานเปิดประตูห้องเก็บฝุ่น (จุดที่ 1) 2. ตรวจสอบรถเข็นว่ามีฝุ่นไหม มีเศษฝุ่นเต็มรถหรือไม่ 3. ให้อัตโนมัติทำงานเปิดประตูห้องเก็บฝุ่นพร้อมเปิดประตู 4. ให้อัตโนมัติทำงานเปิดประตูห้องเก็บฝุ่นพร้อมเปิดประตู รถเข็นว่ามีฝุ่นไหม เศษฝุ่นเต็มรถหรือไม่ (จุดที่ 2) 2. ลงข้อมูลในเอกสาร M/C Check Dust Collector X กับ O หากปกติให้ลง O ผิดปกติให้ลง X	40	1.1 ตามในหัวข้อ Cross ต้องมีรถเข็น 1.2 เศษฝุ่นเต็มรถเข็น ผลกระทบหากไม่ปฏิบัติตาม 1.1 เศษฝุ่นเต็มรถเข็นทำให้ความสะอาด ไม่สามารถใช้งานได้	-1	-1	-1	0
8	นำเอกสาร M/C Dust collector เก็บเข้าตู้ 	1. ตรวจสอบรถเข็นเอกสาร 2. เปิดประตูตู้เอกสาร 3. นำเอกสารเก็บเข้าตู้เอกสาร 4. ปิดประตูตู้เอกสาร	30	1.1 เก็บเอกสารให้ถูกต้อง ผลกระทบหากไม่ปฏิบัติตาม 1.1 เสียเวลาทำเอกสาร	-1	-1	-1	-2
			70					
รหัสเอกสาร :		W-MEL-MFD-DC-028	ปรับปรุงครั้งที่ : 02		วันที่อนุมัติ : 30/11/2022		ลำดับหน้าเอกสาร : 4/4	
เอกสารอ้างอิง :		QCOM-PE-DS003-001						

W-MING-002

1 of 2

F-3P-002

ตารางบันทึกสถานะการแก้ไขเอกสาร

ปรับปรุงครั้งที่	รายละเอียดการปรับปรุง	LD วันทราบ		วันที่อนุมัติ	อนุมัติ	
		Shift A	Shift B		SM	DM
0	จัดทำครั้งแรก	สิงวาล	สมโชค	30/11/2021	วันชัย	ฉลองชัย
1	ทบทวนเอกสาร	สิงวาล	สมโชค	18/04/2022	วันชัย	ฉลองชัย
2	ยก Maint Pressure gauge ไปอยู่ในระดับสายตา ลด Motion การรับทราบประตูห้องเก็บฝุ่น	สิงวาล	สมโชค	30/08/2022	วันชัย	ฉลองชัย
3	ทบทวนเอกสาร					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ยกเลิกเอกสารหน้า	เหตุผลที่ยกเลิก	วันที่อนุมัติ	SM อนุมัติ

W-MING-002

2 of 2

F-3P-002



APPENDIX-2

เอกสาร 2-3 หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ที่ อก ๐๓๑๓/ ๑๓๕๕๑



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๗๑๖ ลงรับวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข๓-๗๗(๒)-๒๑/๕๓๒๖ ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๘๙ หมู่ที่ ๙ ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๗๖๒ ๙๙๐๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นายสนิต สุขสันต์วัชรกุล		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	บริษัท ภาศิริวิศวกร จำกัด	บ.๑๒๓-๕๑-๑๐๒	✓		
๒	บริษัท อีอีเอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด	บ.๑๒๓-๖๓ ๒๐๑		✓	✓
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด				
๑	นายพรเทพ แก้วเกษม		✓		✓
๒	นายวันชัย แดนสวัสดิ์			✓	
๓	นายรุ่งศักดิ์ หงษ์ทอง			✓	
๔	นางสาวหทัยชนก เกิดสินธุ์				✓
๕	นายกิตติศักดิ์ ไทยบุตร		✓		

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย

๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๑๐๘๘๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวโรศักดิ์ สันติวรารม)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ วิศวกรรมอาคารแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



APPENDIX-2

เอกสาร 2-4 แผนการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน

แผนการใส่ปุ๋ยหน่วยงาน ATAC ประจำปี 2567

ลำดับ	เดือน	แผนการใส่ปุ๋ย	วันใส่จริง
1	มกราคม	15/1/2567	10/1/2567
2	กุมภาพันธ์	12/2/2567	9/2/2567
3	มีนาคม	11/3/2567	8/3/2567
4	เมษายน	8/4/2567	10/4/2567
5	พฤษภาคม	13/5/2567	10/5/2567
6	มิถุนายน	10/6/2567	14/6/2567
7	กรกฎาคม	15/7/2567	
8	สิงหาคม	13/8/2567	
9	กันยายน	16/9/2567	
10	ตุลาคม	15/10/2567	
11	พฤศจิกายน	11/11/2567	
12	ธันวาคม	16/12/2567	

หมายเหตุ: กรณีถ้าพบศัตรูพืชนอกเหนือจากแผนที่วางไว้ สามารถฉีดยากำจัดแมลงได้ทันที



APPENDIX-2

เอกสาร 2-5 แผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Noise Control and Hearing Conservation Program)

เอกสาร 2-6 แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)

และการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีและชีวภาพ

[illegible][illegible]

No.	[PM BIM - 1Y/2Y/3Y/10Y/15Y]				Requirement		[?] BIMs		Model	PM ITEM	Remarks		O status												Remarks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Material No.	1Y	2Y	3Y	10Y	15Y	Last time	Material			May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun		Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
✓A202										✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202	✓A202

Customer : Aisin thai automotive casting Co.,Ltd.




Project : Kabinburi




Subject : Preventive Maintenance for Micro Bubble pump

Job NO. : M32403038

Work Date : 16-May-24

Report by : Mr. Anurak





รายงานซ่อมบำรุงรักษา

- เปลี่ยน Bearing Motor และ Mechanical Seal Pump

- ทำความสะอาดห้องมีมและใบพัด

- ตรวจสอบชุดลูกเหล็ก และ การใช้งาน Bearing

- ตรวจสอบการสูบน้ำและกระแสไฟฟ้า

GTC	Customer
By : Anurak	By:
Date : 16 May 2024	Date:

Customer : Aisin thai automotive casting Co.,Ltd.


Project : Kabinburi

Subject : Preventive Maintenance for Micro Bubble pump

Job NO. : M32403038

Work Date : 16-May-24

Report by : Mr. Anurak



ใบพัดมีภาระหนัก และ สภาพสึกกร่อน ตามอายุการใช้งาน

GTC	Customer
By : Anurak	By:
Date : 16 May 2024	Date:



APPENDIX-2

เอกสาร 2-7 แผนทำความสะอาดรางระบายน้ำ และ Recycle Pond

แผนผังการกระจายทรัพยากรตามสัปดาห์และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



No.	Item	Jan.			Feb.			Mar.			Apr.			May			Jun.			Aug.			Sep.			Oct.			Nov.			Dec.		
		1st	2nd	3rd	1st	2nd	3rd	1st	2nd	3rd	1st	2nd	3rd	1st	2nd	3rd	1st	2nd	3rd	1st	2nd	3rd	1st	2nd	3rd	1st	2nd	3rd	1st	2nd	3rd			
1	ถังรีไซเคิล (Recycle point)																																	
	Actual																																	
2	ถังรีไซเคิล (Recycle point)																																	
	Actual																																	





APPENDIX-2

เอกสาร 2-8 ตัวอย่างเอกสารการจดบันทึกยานพาหนะ รถบรรทุก และบุคคลที่เข้า-ออกพื้นที่
โครงการ





APPENDIX-2

เอกสาร 2-9 การติดตามเวลาและพิกัด (GPS) การขนส่งวัสดุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์
และของเสีย



บริษัท ไทย โอเนล วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
รายงานแจ้งการกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม
บริษัท โอเนล ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด

ที่อยู่ 789 หมู่ที่ 9 ต.กบใหญ่ อ.ศรีนครราชสีมา ของที่ กบ.นมรม.ปรี 25110

670000601-02

วันที่ 27 มกราคม 2567

ลำดับ	วันที่ยื่นแจ้ง	เลขใบกำกับ การขนส่ง	รายการ ของ เสีย	รหัส	ทะเบียน	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	วิธีการกำจัด	วันที่ จัดการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
-------	----------------	------------------------	-----------------------	------	---------	---------------------------	--------------	-------------------------------	----------



บริษัท ไทย โอเนล วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท โอเนล ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด

วันที่ 27 มกราคม 2567




[illegible]



APPENDIX-2

เอกสาร 2-10 หนังสืออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน



เลขที่ 2567-O-29073

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดเก็บ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	070343	หินบดละเอียดชนิด 1 มีสีน้ำตาล	38.035	044	20344400425280	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						


03 สัตว์เลี้ยงในฟาร์มได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามอายุ 37 วันหลังคลอดโดยมีค่าใช้จ่ายตามราคา 39 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด	03 ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่การเกษตรบางพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต
04 ผู้ประกอบการมีการใช้ของแข็งหรือของเหลวจากฟาร์มปศุสัตว์ไปใช้ประโยชน์อื่น	04 หรือมีการปนเปื้อนจากน้ำมูล (Lubility) ระหว่างกองมูลสัตว์กับดินหรือ ผู้ประกอบการผลิตปุ๋ยไม่ปฏิบัติตาม
05 ไม่สามารถชี้แจงข้อมูลของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ถูกต้องครบถ้วน	05 หรือเมื่อมีการนำมูลสัตว์ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร เช่นการกำจัดขยะมูลฝอยหรือการกลั่นแกล้งและเปลี่ยนตามบ้าน และหรือ ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม
06 ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันโรคในฟาร์มปศุสัตว์ หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศในหัวข้อย่อย	06 หรือการขาดการป้องกันโรคของมูลสัตว์ที่ปล่อย (Total Concentration : mg/kg)
07 ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการตรวจสุขภาพการเลี้ยงและการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือวิธีการอื่นที่จำเป็น	07 ไม่ปฏิบัติตามวิธีการสกัดของเสีย (waste extraction test : mg/l)
08 ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการตรวจสุขภาพการเลี้ยงและการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือวิธีการอื่นที่จำเป็น	08 ขาดเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเลี้ยงสัตว์

เหตุการณ์ไม่อนุญาต

99 ផ្សេងៗ របស់.....

UN7UN0

- กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่พอใจด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ให้สิทธิแจ้งคำสั่งทางปกครองครั้งนี้
- หากท่านแจ้งสิทธิข้างต้นถูกต้องหรือข้อที่ไม่ใช่แล้วก่อนกลับโรงงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการผิดความผิดมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 เดือน



เลขที่ 2567-O-29073

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91120002125538

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกถอนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกถอนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(คัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

[illegible]

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

- [illegible]

เหตุผลกรณเื่อนา

- 01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ ป้ายัด/ ก่อจัด/ปากกลับใบไปใช้ประโยชน์ใหม่
02 วิธีการป้ายัด/ก่อกจัด/ปากกลับใบไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์
ดังนี้

- 11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
12 สำเนานั่งหรือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

[illegible]

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-0-29073
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91120002125538
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกสรหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกสรหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้ออกโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกสรหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-0-29073
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

36	190813	WWT sludge from treatment	9.459	044	72080000125455	
37	190813	กากตะกอน	10.000	042	10130001925570	
38	190813	WWT sludge from treatment	10.000	075	72020000125477	
39	070213	ชิ้นงานพลาสติกไม่ได้คุณภาพ	1.000	011	20240009125525	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้ออกโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกสรหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-0-29073
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91120002125538
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกสรหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกสรหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91120002125538
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกสรหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกสรหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-0-29073

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดกา	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	070213	ชิ้นงานพลาสติกไม่ได้คุณภาพ	2.893	011	20241100125380	



เลขที่ 2567-0-29073

ลำดับที่	รายละเอียดกิจกรรมหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ต้น)	รหัสการจัด การ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 2567-0-29073

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1						
2						
3						
4						

5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-อ-29073
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสตัง จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91120002125538
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-อ-29073
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสตัง จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91120002125538
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



APPENDIX-2

เอกสาร 2-11 เอกสารการจัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองหนองกี่ และบันทึกปริมาณของเสียของ
โครงการ



เลขที่ RCPT-01301/67
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลเมืองหนอง

“ได้รับเงินจาก นริศ ไชอิน” ไทย ขอบโตโป้งฟางต้อง จำกัลด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ข้อ ๖ - บ. - ช. - บ. - ค. หนังสือ อ. กิ่งแก้วบุรี จ. ปราจีนบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมประกันและงานเอกสาร	4401030105.001	8,000.00	เดือน มกราคม 2567 ข้อ 789 ม.9 ควบคุม ที่ อ. กิ่งแก้วบุรี จ. ปราจีนบุรี
		รวมเงิน	8,000.00	

ตัวอักษร (แปดหลักเท่านั้น)


ไปเป็นการรบกวนแล้ว



ผู้รับเงิน (นายเกียรติสิทธิ์ คงขันธ์)
 เก็บหลักฐานจัดเก็บรายได้

การกระป๋อง ถั่วลิสง (MAYHUA) สวท.คส. ๓๐๐ กรัม/ซอง ๒๕๖๗
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

TM :	8,000.00
------	----------



เลขที่ RCPT-01605/67
วันที่ 13 มิถุนายน 2567

เทศบาลเมืองพะเยา

ได้รู้แล้วจาก
บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ จำกัด

ลำดับ	รายการ	พัสดุ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ข้ออยู่ - ม.- ช.- ค.- ต.ตนเองที่ อ.กันทรวิชัย จ. ปราจีนบุรี			
1	ค่ารวมหนี้ยืมกับธนาคารออมสิน	4401030106.001	8,000.00	เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ข้ออยู่ 789 ม.9 ต.หนอง ที่ อ.กันทรวิชัย จ. ปราจีนบุรี
		รวมเงิน	8,000.00	

ตัวอักษร (แปดพยางค์แรก)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ



(หมายเหตุ: รหัสที่ ๐๐๐๐๐๐)
เราพบปริมาณเงินเกินรายได้

เป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัฒนาอุตสาหกรรม-ถนนกำแพงเพชร ๖ บัญชี
วันที่ 13 มีนาคม 2567

8.000.00	11/11/2011
----------	------------



เทศบาลเมืองหนองกั๊ก

ได้รับเงินจาก บริษัท ไชยีน ไทย ฮอโตโมบิลฟลายอิง จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ฟื้นฟู - ม. - ช. - ค. - น.ของที่ ส.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี			
1	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองกับเศษขยะมูลฝอย	4401030105.001	8,010.00	เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 789 ม.9 ต.หนองข. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
			8,010.00	รวมเงิน

ตัวอักษร (แปดพันบาทถ้วน)

ไร้เป็นการถูกต้องแล้ว



เป็นโขนชาบองซึ่งมาจากการโขน ชำบัล (มหาชน)
แสดงเมื่อ 23 มีนาคม 2567

8,000.00 บาท



ใบเสารื้อกับใบเ็น

เลขที่ RCPT-02188/67
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองหนองกั

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทย ออโตโมบิล จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	กั๊ย - ม.- ช.- ถ.- สหแสงที่ สกป.มว.วิ จ. .ปราจีน			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและแสลงซอง	4401030106.001	8,000.00	เดือน เมษายน 2567 ข้อ 789 ม.9 ต.หนอง ก.อ.บ.พ.วิ จ. .ปราจีน
		รวมเงิน	8,000.00	

ตัวอักษร (แปดพันบาทถ้วน)

ตัวอักษร (แปดพัฒนาการณ์)

ไว้เป็นแนวทางยกตัวอย่างแล้ว



การทูลไทย ปักข์ (มหายาน) สบายใจ... 8,000.00 บาท

מחיר : 8.000.00 ₪



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCP-02507/87
วันที่ 13 มิถุนายน 2567

เทศบาลเมืองหนองก๊ก

ได้รับเงินจาก บริษัท ไอซีเอ็น ไทย ออโต้โมทีฟ สากล จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ให้อุป - ม.- ช.- อ.- ค. เทศบาลที่ ๑. กิ่งอำเภอศรี ๑ ปรางค์บุรี			
1	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	8,000.00	เดือน พฤษภาคม 2567 789 ม.9 ต.หนองที่ ๑ ต.บ้านพร้าว อ.ปรางค์บุรี

รวมเงิน 8,000.00

ตัวอักษร (แปดพันบาทถ้วน)

ใบเป็นการถูกต้องแล้ว



ผู้รับเงิน
(นายสมิทธิ์ศักดิ์ คงสุข)
เจ้าพนักงานเงินตรา

การกรอกใบ จาก (เทศบาล) สภากลางเขตเมือง หนองก๊ก (เลขที่บัญชี) : 8,000.00 บาท
วันที่ 13 มิถุนายน 2567

รวม : 8,000.00 บาท

ประเภท	การจัดการ	ปริมาณ (ตัน)									
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ธ.ค.
1. ขยะจากโรงงาน	Disposal	5.07	6.12	7.25	7.01	7.29	6.09				
- ขยะโลหะทั่วไป											
- ขยะอิเล็กทรอนิกส์	Disposal	0.01	-	0.09	0.02	0.21	-				
(ขยะฟลูออโรคาร์บอน ปฏิกิริยาเคมี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)											
2. ขยะจากอาคารผลิต											
2.1 ขยะสิ่งปฏิกูล											
- สิ่งปฏิกูลทั่วไป	Disposal	4.45	3.11	3.56	2.99	3.46	3.61				
- การบำบัดน้ำเสีย	Disposal	1.48	0.93	1.25	1.50	1.66	1.51				
- น้ำดื่ม/ Coolant ที่ใช้แล้วในเครื่องจักร	Disposal	6.66	16.30	18.17	6.48	1.76	16.77				
- กากตะกอนจากถังน้ำใส (Drum)	Recycle	23.66	20.17	23.81	22.18	25.82	25.16				
- กากตะกอนจากถังบำบัดน้ำเสีย	Disposal	8.32	5.01	10.59	4.95	4.82	4.51				
- อุปกรณ์แปรรูปเหล็กจากภาค	Disposal	2.57	-	2.02	2.75	3.88	2.20				
- กากตะกอนสี	Disposal	-	-	-	-	-	-				
- สนิมจากตะกอน	Disposal	18.53	-	-	-	-	-				
- ตะกอนจากถังเก็บ	Disposal	-	-	0.13	-	-	0.06				
- กากตะกอนสี	Disposal	0.10	-	-	0.13	-	-				
2.2 ขยะสิ่งปฏิกูล											
- ขยะสิ่งปฏิกูลจากเครื่องจักร/สายพาน	Recycle	4.22	4.09	5.60	4.64	5.57	5.05				
- เครื่องจักร	Recycle	2.15	3.50	1.59	2.21	1.13	1.61				
- ชิ้นส่วนจากเครื่องจักร/สายพาน	Recycle	4.68	4.49	4.74	4.83	1.28	3.46				
- เครื่องจักร/สายพาน	Recycle	29.83	28.98	21.35	21.18	22.18	26.86				
- ชิ้นส่วนจากท่อ	Recycle	0.50	-	0.52	0.76	1.15	0.89				
- สนิมจากท่อ/สายพาน	Recycle	0.15	0.43	0.16	0.16	0.20	-				
- ขยะสิ่งปฏิกูล	Disposal	-	-	0.23	-	-	0.81				
รวม (ตัน)		108.76	93.43	102.56	81.77	83.44	102.36	-	-	-	-
							572.53				



APPENDIX-2

เอกสาร 2-12 หนังสือเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee) และหนังสือนำเสนอรายงานการประชุมฯ
ครั้งที่ 1/2567

ที่ ATAC ๐๓๗ / ๒๕๖๗

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Committee Meeting) โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมสายพาน ครั้งที่ ๓ บริษัท โอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เรียน นายเกษตรมนตรีเมืองทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ระเบียบวาระการประชุม

๒.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

๓.รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Committee Meeting) โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมสายพาน ครั้งที่ ๑ ของบริษัท โอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๔.ประกาศสั่งให้ปิดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมสายพาน ครั้งที่ ๑ ของบริษัท โอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๖)

๕.แผนที่ตั้งโครงการ

ตามที่ บริษัท โอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด ได้มีการดำเนินโครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมสายพาน ครั้งที่ ๓ เป็นโครงการที่จำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงการจัดการปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Committee Meeting) นั้น

เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ซึ่งขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมสายพาน ครั้งที่ ๓ บริษัท โอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุม PR HALL บริษัท โอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด โดยมีรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายเมธีชัย ไชยวงศ์)
ประธานบริษัท

ที่ ATAC ๐๓๗ / ๒๕๖๗

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Committee Meeting) โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมสายพาน ครั้งที่ ๓ บริษัท โอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เรียน นางมลลิดา ลิ้มสดี (ผู้แทนประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองก)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ระเบียบวาระการประชุม

๒.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

๓.รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Committee Meeting) โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมสายพาน ครั้งที่ ๑ ของบริษัท โอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๔.ประกาศสั่งให้ปิดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมสายพาน ครั้งที่ ๑ ของบริษัท โอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๖)

๕.แผนที่ตั้งโครงการ

ตามที่ บริษัท โอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด ได้มีการดำเนินโครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมสายพาน ครั้งที่ ๓ เป็นโครงการที่จำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงการจัดการปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Committee Meeting) นั้น

เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ซึ่งขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมสายพาน ครั้งที่ ๓ บริษัท โอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุม PR HALL บริษัท โอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด โดยมีรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายเมธีชัย ไชยวงศ์)
ประธานบริษัท

ที่ ATAC ๐๔๙/๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบเอกสารสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
โครงการโรงงานหล่อและผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมส่วนขยาย ครั้งที่ ๑ บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ
จำกัด จักรัง ครีที ๑/๒๕๖๗

เรียน นายคำ แก่นปลั่ง (ผู้แทนประชาชนจากพื้นที่ตำบลคันตลิ่ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานหล่อและผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยายครั้งที่ ๑ บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒. แบบตอบรับการรับมืองรายงานผลกระทบจากโครงการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่ได้นำขึ้นทบทวนการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานหล่อและผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑ บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม PR HALL เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กระบวนการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำและข้อสงสัยและจากคณะกรรมการฯ นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อสงสัยขอเชิญมาปรึกษาหารือ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดวันรับแจ้งการแก้ไขการได้ ถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอสงวนความนี้ไว้



(นายโพธิ์จรูญ ชูเป้งวดี)
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความโลคมัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ จำกัด
กรรมการและเลขานุการ

ที่ ATAC ๐๔๙/๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบเอกสารสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
โครงการโรงงานหล่อและผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมส่วนขยาย ครั้งที่ ๑ บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ
จำกัด จักรัง ครีที ๑/๒๕๖๗

เรียน นางสาววรรณศรี เลี้ยวพรประสาธ (ผู้แทนประชาชนจากพื้นที่ตำบลบ้านก)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานหล่อและผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยายครั้งที่ ๑ บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒. แบบตอบรับการรับมืองรายงานผลกระทบจากโครงการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่ได้นำขึ้นทบทวนการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานหล่อและผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑ บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม PR HALL เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กระบวนการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำและข้อสงสัยและจากคณะกรรมการฯ นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อสงสัยขอเชิญมาปรึกษาหารือ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดวันรับแจ้งการแก้ไขการได้ ถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอสงวนความนี้ไว้



(นายโพธิ์จรูญ ชูเป้งวดี)
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความโลคมัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ จำกัด
กรรมการและเลขานุการ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑
ของบริษัท โอชิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม PR HALL บริษัท โอชิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด

.....

ผู้มาประชุม

ฝ่ายหน่วยงานราชการ

- ๑. นายวัชรภรณ์ แดงหมี่
นายอำเภอabinบุรี
- ๒. นายปิยะ ยืนขุนทด
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
- ๓. นางสาวกริษา ไชยโอสถ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
- ๔. นางสาวรัชฎาภรณ์ เคนดู
ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอabinบุรี
- ๕. นายอุดม แนะสุข
นายกเทศมนตรีเมืองหนองกั

ฝ่ายประชาชน

- ๖. นายดิษยา จัยสวัสดิ์
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกั
- ๗. นายอลอง เงินลา
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกั
- ๘. นางมัสติมา ลิขสมดี
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกั
- ๙. นายสมคิด พันธุ์น้อย
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกั
- ๑๐. นายพิษณุณะ ดีแสง
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกั
- ๑๑. นายนิคม ศรีโพธิ์
แทน นายวิธิ สีดำ
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกั

/๑๒. นายจกกล...

๑๒. นายจกกล พากอง	กรรมการ
แทน นายประยัต พากอง	
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกั	
๑๓. นายณัฐวุฒิ เอี่ยม	กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกั	
๑๔. นายอำพล บุตรวังษ์	กรรมการ
แทน นายธนะพัฒน์ สุระแสงประเสริฐ	
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลเมืองเก่า	
๑๕. นายชาญณรงค์ ลิ้มบิล	กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลเมืองเก่า	
๑๖. นางสาววรรณศิริ เดียวพรประสาธ	กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลบ้านนา	
๑๗. นายชลธิ์ ชัยจำ	กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลนาดี	
๑๘. นายไพโรจน์ ทองสวัสดิ์	กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลนาดี	
๑๙. นายคำ แก่นบ่ง	กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ	
ฝ่ายเขตประกอบการฯ และโรงงาน	
๒๐. นายพิสิทธิ์ หมื่นโสภ	กรรมการ
ผู้แทนเขตประกอบการอุตสาหกรรมกับินบุรี	
๒๑. นายมิธอกิ โอะคุะ	กรรมการ
ประธานบริษัท โอชิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด	
๒๒. นายสุบรรณ รุ่งวิทยนันท์	กรรมการ
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร บริษัท โอชิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด	
๒๓. นายอลองชัย เมธารัตน์อนุกุล	กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายผลิต บริษัท โอชิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด	
๒๔. นายไพโรจน์ ชูเกียรติ	กรรมการ
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	
บริษัท โอชิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด	และเลขานุการ
/ผู้ไม่มาประชุม...	

ผู้ไม่มาประชุม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๑. นายสำราญ ทรัพย์เรือง
- ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองก่
- กรรมการ
๒. นายพิบูล คำกุล
- ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองก่
- กรรมการ
๓. นายโยธิน เกตุแก้ว
- ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองก่
- กรรมการ
๔. นางสาวมัลลิกา หงส์มิ่ง
- ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลเมืองเก่า
- กรรมการ
๕. นางสาวกลันดิดา มิตรรัก
- ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลเมืองเก่า
- กรรมการ
๖. นายชาติชาย ช่างเปรีย
- ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลบ้านนา
- กรรมการ
๗. นายประติษฐ์ ทองมี
- ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลบ้านนา
- กรรมการ
๘. นายศุภกษัย หาสูงเนิน
- ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลนาดี
- กรรมการ
๙. นายสมชาย จิตสายชลธारा
- ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ
- กรรมการ

คณะกรรมการที่มาร่วมเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๒๔ ท่าน คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวน
คณะกรรมการทั้งหมด ๓๓ ท่าน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายฉัตรชัย แฉวสุข
- รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองก่
๒. นางสาวพิชญา พูลเจริญ
- นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาการแทน
- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. นายธนารักษ์ พิทักษา
- ผู้ช่วยอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายตั้งตัน ประเวศศิริ
- รองประธานบริษัท ไอซิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด
๕. นายสาคันต์ สุขสันต์จิรกุล
- PGM. ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- บริษัท ไอซิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด
๖. ดร.ชญาพัฑ์ เนียมแสง
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
- บริษัท พรสิริเชิร์ช จำกัด

/๗. นายพีระ...

๗. นายพีระ เดชอุดม
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส
- บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติง เซอร์วิส จำกัด
๘. เจ้าหน้าที่ บริษัท ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด
- จำนวน ๑ ท่าน
๙. เจ้าหน้าที่ บริษัท พรสิริเชิร์ช จำกัด
- จำนวน ๖ ท่าน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

กรรมการ : นายมีจิตาโก โอะคุดะ (ประธานบริษัท ไอซิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด) กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุม

ประธาน : นางวัชรภรณ์ แดงหมี่ (นายอำเภอภกบินทร์บุรี) กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วน
อะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑ ของบริษัท ไอซิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และให้ฝ่าย
เลขาฯ ตรวจสอบจำนวนคณะกรรมการผู้มาประชุม หากมีสัดส่วนเป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว ให้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ฝ่ายเลขา : ดร.ชญาพัฑ์ เนียมแสง (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ บริษัท
พรสิริเชิร์ช จำกัด) แจ้งจำนวนกรรมการผู้มาประชุม มีจำนวน ๒๔ ท่าน คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของ
จำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ๓๓ ท่าน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน : นางวัชรภรณ์ แดงหมี่ (นายอำเภอภกบินทร์บุรี) แจ้งที่ประชุมทราบ
ถึงรายละเอียดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ ตามประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม
ส่วนขยายครั้งที่ ๑ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งจะครบกำหนด
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ฝ่ายเลขา : ดร.ชญาพัฑ์ เนียมแสง (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ บริษัท พรสิริเชิร์ช จำกัด) ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่ง
ฝ่ายเลขานุการ ได้มีหนังสือขอปรึกษา ไอซิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ แจ้ง
ไปยังคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ได้มีสถานะการแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขในหน้า ๕
ระเบียบวาระที่ ๒ ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ ๓ โดยแก้ไขข้อความเดิมจาก “รับรองการประชุมให้ครบ
องค์ประชุม จะถือว่าการประชุมสมบูรณ์” แก้เป็น “รับรองการประชุมให้ครบองค์ประชุม”

/ประธาน...

ประธาน : นางวิรัชกรรณ์ แดงหมี่ (นายอำเภอปทุมธานี) สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาของการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖


ฝ่ายเลขา : ดร.ชญาทิต เนียมแสง (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ บริษัท ฟริลิร์ช จำกัด) นำเสนอรายละเอียดประวัติความเป็นมาของโครงการและการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยายครั้งที่ ๑ ของบริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด ดังนี้ (รูปที่ ๑)

- โครงการฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ มีกำลังการผลิตประมาณ ๓๖ ตัน/วัน ขณะนั้นกำลังการผลิตยังไม่เข้าข่ายจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการได้มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งแรกเพื่อขยายกำลังการผลิตเป็น ๙๖ ตัน/วัน โดยรายงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
- และต่อมาโครงการได้มีการจัดทำรายงาน EIA อีกครั้ง เพื่อขยายกำลังการผลิตเป็น ๑๔๔ ตัน/วัน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
- และต่อมาโครงการจัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ตามประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และกลับมาจัดประชุมแบบ On site อีกครั้ง ในการจัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

/และได้ดำเนินการ...

- และได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยายครั้งที่ ๑ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

- ซึ่งปัจจุบันเป็นการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗



รูปที่ ๑ รายละเอียดการดำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเลขา : ดร.ชญาทิต เนียมแสง (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ บริษัท ฟริลิร์ช จำกัด) นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยายครั้งที่ ๑ ของบริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โดยผลการประเมินการ พบว่า บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดผลการดำเนินการตามปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ๑๒ ด้าน (รูปที่ ๒) ดังนี้

๑. มาตรการทั่วไป

- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖ โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- ไม่พบเหตุการณ์หรือผลการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

/๒. คุณภาพอากาศ...

๒. คุณภาพอากาศ

- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์บำบัดมลพิษทางอากาศเพื่อควบคุมความเข้มข้นของมลพิษที่ระบายออกสู่อากาศในชั้นบรรยากาศ และได้จัดเตรียมอะไหล่สำรอง สำหรับระบบตัวฝุ่นให้เพียงพอและพร้อมสำหรับใช้งานแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖ ไม่พบการทำงานที่ผิดปกติของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ สอดคล้องกับผลการตรวจวัดมลพิษจากปล่อยระบายที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. ระดับเสียง

- มีการตรวจการป้องกันการเกิดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเสียง โดยจัดให้อุปกรณ์ป้องกันเสียงให้แก่พนักงาน ตามลักษณะของการทำงานของพนักงานแต่ละแผนกโดยมีอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำรองไว้อย่างเพียงพอ
- มีการกำหนดและควบคุมให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ และติดตั้งป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียง

๔. คุณภาพน้ำ

- มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีและชีวภาพเป็นประจำ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตควบคุมตามกฎหมาย
- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖ พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๕. การระบายน้ำและการป้องกันท่วม

- มีการแยกกระบบรวบรวมและระบายน้ำฝนออกจากกระบบรวบรวมและระบายน้ำเสียอย่างชัดเจน
- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลไม่ให้มีการทิ้งเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยที่อาจอุดตันในรางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งมีการกำหนดแผนการทำความสะอาด และเก็บกวาดท่อระบายน้ำโครงการเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๖. การคมนาคม

- มีการกำหนดและกำกับดูแลให้พนักงานขับรถใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และควบคุมความเร็วรถภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกกับบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

๗. การจัดการของเสีย

- มีการนำหลักการ ๓R มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปจากพนักงานและภาคของเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตโมโนโครงการ ของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถูกคัดแยกประเภทและเก็บรวบรวมไว้ในพื้นที่จัดเก็บของเสีย จำนวน ๒ อาคาร ได้แก่ อาคารเก็บของเสียและอาคารเก็บกากซีเมนต์ เพื่อรอการขนส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตต่อไป
 - มีการพิจารณาเลือกผู้รับขนส่งกากของเสียอันตรายที่มีระบบหาพิกัด (GPS) เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียโครงการได้ขนส่งไปสถานที่รับกำจัดและมีการกำจัดอย่างถูกต้อง
- /๔. อาชีวอนามัย...

๘. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้านการบริหารจัดการทั่วไปและกรอบรวม

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายกำหนด
- มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสมแก่พนักงาน

ด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและด้านเสียง

- มีการกำหนด/กำกับดูแลให้ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเสียงดัง ความร้อน และสารเคมี สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน

- มีการกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลอกอุดหู หรือที่ครอบหู ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง

ด้านความรู้

- กำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความร้อนทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
- มีการติดตั้งถังลดระบายนความร้อนบริเวณหน้าเตาหลอม พร้อมจัดน้ำดื่มเย็นบริเวณใกล้เคียงให้แก่พนักงาน

ด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ

- มีห้องพยาบาล เตียคนไข้ เวชภัณฑ์ และพยาบาลประจำ ๒๔ ชั่วโมง สำหรับแพทย์จะเข้าไปทำการในวันจันทร์ พุธ และศุกร์
- ไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ด้านระบบป้องกันอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน

- มีการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๙. เศรษฐกิจ-สังคม

- มีการเชิญผู้ชุมนุมชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ และนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
- มีการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้ชุมนุมชน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูลปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

๑๐. สาธารณสุข

- มีโปรแกรมตรวจสุขภาพแก่พนักงานในปีก่อนเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
- มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน โดยจัดการแข่งขันเปตอง ประจำปี ๒๕๖๖
- มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับพนักงาน

/๑๑. อันตราย...

๑๑. อันตรายร้ายแรง

- มีการติดตั้งป้ายเตือนอันตราย วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ติดฉลากแนวท่อส่งก๊าซ LPG
- มีระบบแจ้งเหตุและระงับอัคคีภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ลูกกลามบริเวณโดยรอบ
- มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซ LPG อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงงานซ่อมบำรุง

๑๒. สุนทรียภาพ

- มีการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวตลอดการดำเนินงานของโครงการ โดยมีการรดน้ำ ใส่ปุ๋ย รวมทั้งดูแลอย่างสม่ำเสมอ
- มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโครงการเพื่อเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) สำหรับช่วยลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเสียง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ			รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	
วัตถุประสงค์		รายละเอียด	การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. มาตรการทั่วไป	✓	✓	✓	✓
2. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	✓	✓	✓	✓
3. มาตรการด้านสังคม	✓	✓	✓	✓
4. มาตรการด้านสุขภาพ	✓	✓	✓	✓
5. มาตรการด้านความปลอดภัย	✓	✓	✓	✓
6. มาตรการด้านพลังงาน	✓	✓	✓	✓
7. มาตรการด้านทรัพยากร	✓	✓	✓	✓
8. มาตรการด้านแรงงาน	✓	✓	✓	✓
9. มาตรการด้านสุขภาพ	✓	✓	✓	✓
10. มาตรการด้านพลังงาน	✓	✓	✓	✓
11. มาตรการด้านสุขภาพ	✓	✓	✓	✓
12. มาตรการด้านพลังงาน	✓	✓	✓	✓

รูปที่ ๒ ขอบเขตการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

■ ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศ
 - การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณชุมชน หมู่ ๓ บ้านโคกลาน และหมู่ ๑๑ บ้านรัศดาปัจจิก ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 - การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย บริเวณปล่องเตาหลอม ปล่องเครื่องจักรชิ้นงาน ปล่องเตาอบ และปล่องเครื่องสกัดเซกเกิ้ล ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๒. ผลการติดตามตรวจสอบด้านระดับเสียง
 - การตรวจวัดเสียงทั่วไปบริเวณรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ได้ ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

/๓. ผลการติดตาม...

๓. ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำ

- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง บริเวณบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งสุดท้ายของโครงการ และ ๑ ครั้ง ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

๔. ผลการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ บริเวณเตาหลอม หน่วยกักเลี้ยงชิ้นงาน และเครื่องสกัดเซกเกิ้ล ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกตำแหน่ง
- การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ บริเวณเตาหลอม เครื่องฉีดยาลูมิเนียม เครื่องฉีดพลาสม่า หน่วยกักเลี้ยงชิ้นงาน และหน่วยประกอบชิ้นงาน ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (TWA) ที่ติดตั้งพนักงาน บริเวณเครื่องฉีดยาลูมิเนียม ซึ่งโครงการมีการดำเนินการแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน โดยมีการตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยของพนักงานประจำวัน และกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทำงาน เพื่อลดระดับเสียงสัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งพบว่า ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาในการทำงานของพนักงาน กรณีสวมใส่อุปกรณ์ลดระดับเสียง มีค่าอยู่ในช่วง ๕๒-๖๕.๔ เดซิเบลเอ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทุกสถานีที่ตรวจวัด (รูปที่ ๓)



รูปที่ ๓ มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเสียง

/การตรวจวัด...

- การตรวจวัดระดับความร้อน บริเวณเตาหลอม และบริเวณอาคารเก็บชีตา ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกตำแหน่ง

- การตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทำงานในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ผลการตรวจวัดสว่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างช่วงกลางวัน บริเวณห้องสมุดภายในโรงอาหาร และบริเวณห้องประชุมภาคสองระดับความเข้มของแสงสว่างกลางวัน บริเวณโถงคอมพิวเตอร์อภิขิต ระดับความเข้มของแสงสว่างช่วงกลางคืน บริเวณโถงคอมพิวเตอร์คลังค์ดี และบริเวณโถงใต้เขื่อนคลุมวิสุทธิ์ และคลุมลัดดา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณา เรื่องคณะกรรมการฯ ฝ่ายประชาชนที่เข้าช่วยพ้นจากตำแหน่งตามข้อกำหนดของมาตรการฯ

ฝ่ายเลขา : ดร.ชญาทิต เนียมแสง (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ บริษัท ฟรียัวร์ จำกัด) นำเสนอข้อสรุปว่า มีคณะกรรมการฯ ภาคประชาชนที่เข้าช่วยพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ผู้แทนภาคประชาชนพื้นที่ตำบลหนองกิ้ง (นายสำราญ ทรัพย์เรือง) เนื่องจากไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการติดต่อกัน ๔ ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด และผู้แทนภาคประชาชนพื้นที่ตำบลเมืองเก่า (นางสาวมัลลิกา หงษ์มั่ง) เนื่องจากย้ายภูมิลำเนาออกนอกพื้นที่ เกินกว่า ๙๐ วัน จึงขอที่ประชุมพิจารณา

ประธาน : นางวัชรภรณ์ แดงหมี่ (นายอำเภออินทร์บุรี) ให้ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากวาระในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ จะครบกำหนดในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีระยะเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ ๖๐ วัน จึงเสนอให้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยจำนวนกรรมการเท่าที่เหลืออยู่จนครบวาระตามข้อกำหนดในมาตรการฯ ข้อ (๔) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ

๕.๒ พิจารณา เรื่อง การสรรหา/เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่

ฝ่ายเลขา : ดร.ชญาทิต เนียมแสง (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ บริษัท ฟรียัวร์ จำกัด) นำเสนอรายละเอียดวาระการดำรงตำแหน่งตามประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมส่วนขยาย ครั้งที่ ๑ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ปี พ.ศ. ๒๕๖๖) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

/ประธาน...

ประธาน : นางวัชรภรณ์ แดงหมี่ (นายอำเภออินทร์บุรี) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการประสานงานภาคีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ หลังจากครบวาระดังกล่าว โดยสรรหาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการภาคส่วนราชการให้มีการแต่งตั้งโดยตำแหน่งสูงสุดของหน่วยงานนั้น ๆ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามประกาศแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการ

กรรมการ : นายดิษยา จัยสวัสดิ์ (ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกิ้ง) สอบถาม รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชนซึ่งมีความรู้สึกว่าไม่สอดคล้องกับทิศทางลมที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน

ฝ่ายเลขา : นายพีระ เดชอุดม (นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส บริษัท เอส.พี.เอส คอนสัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด) ซึ่งแจ้งผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ซึ่งได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชน ปีละ ๒ ครั้ง โดยในช่วงครึ่งปีแรกมีการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ กระแสลมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการตรวจวัดส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) และในช่วงครึ่งปีหลังตรวจวัดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ กระแสลมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการตรวจวัดส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) สำหรับจุดตรวจวัดของโครงการ ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านโคกลาน และหมู่ ๑๑ บ้านรัชดา ป่าจิก เป็นจุดตรวจวัดที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้มีการพิจารณาให้สอดคล้องกับทิศทางลมที่เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลจุดตรวจวัดของโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมกับอินทร์บุรี ได้แก่ ๑. โรงเรียนบ้านทวด ๒. โรงเรียนบ้านโคกลาน ๓. โรงเรียนบ้านโคกลาน ๔. พื้นที่ส่วนขยายใกล้อู่สุบขอย ๒๐/๓ และ ๕. สำนักงานโครงการประกอบอุตสาหกรรมกับอินทร์บุรี พบว่าการกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศได้มีการพิจารณาสอดคล้องกับทิศทางลมที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดูกาลด้วยเช่นกัน (รูปที่ ๔)



รูปที่ ๔ ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

/ประธาน...

ประธาน : นางวัชรภรณ์ แดงหมี่ (นายก อบก.ปทุมธานี) ได้เสนอข้อคิดเห็นต่อโครงการ โดยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้แทนภาคประชาชน ขอให้ทางโครงการพิจารณาเรื่องจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

กรรมการ : นายอุดม แนนสุข (นายกเทศมนตรีเมืองหนองกั๊ก) ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยเนื่องจากกรรมการมีข้อห่วงกังวลต่อตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนั้น ขอให้ทางโครงการหารือร่วมกับผู้แทนภาคประชาชนก่อนเพื่อป้องกันจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติม พร้อมทั้งตรวจวัดทิศทางลม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้กับผู้แทนภาคประชาชน

กรรมการและเลขานุการ : นายไพโรจน์ ชูเกียรติ (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอศิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด) ซึ่งแจ้งข้อที่ประชุม ตามที่กรรมการผู้แทนภาคประชาชน มีข้อห่วงกังวลในเรื่องตำแหน่งจุดตรวจวัด ทางโครงการจะหารือร่วมกับกรรมการเพื่อกำหนดจุดตรวจวัดตามข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมจากจุดตรวจวัดเดิมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานการตรวจวัดกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖.๒ ผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านการคมนาคม

กรรมการ : นายดิษยา จุ้ยสวัสดิ์ ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกั๊ก) แจ้งที่ประชุมทราบว่าตนพบว่ามีรถรับ-ส่งพนักงานขับที่ใช้ความเร็วและขับขี่ไม่สุภาพ ขอกักจับให้โครงการกำหนดดูแลอย่างเคร่งครัด

กรรมการและเลขานุการ : นายไพโรจน์ ชูเกียรติ (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอศิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด) รับทราบ และจะจัดการดูแลขอขึ้นวินัยจราจรของพนักงานขับรถอย่างเคร่งครัดต่อไป

ที่ประชุม : รับทราบ

๖.๓ บทบาทตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

กรรมการ : นายดิษยา จุ้ยสวัสดิ์ ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกั๊ก) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าอำนาจหน้าที่ตามประกาศจังหวัดปทุมธานี ข้อ ๔ ระบุให้คณะกรรมการเป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินการ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน ดังนั้น จึงขอให้โครงการเพิ่มการประสานงานและปฏิสัมพันธ์กับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างแท้จริงต่อไป

กรรมการและเลขานุการ : นายไพโรจน์ ชูเกียรติ (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอศิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด) รับทราบ และจะดำเนินการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดจนจะเพิ่มการสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้ชุมชนและคณะกรรมการมีความเชื่อมั่นและเข้าใจกันมากขึ้น

ที่ประชุม : รับทราบ

กล่าวปิดประชุมโดย ประธานกรรมการฯ นางวัชรภรณ์ แดงหมี่ (นายก อบก.ปทุมธานี)

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

/ภาพบรรยากาศ...

ภาพบรรยากาศการประชุมการตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓



(ลงชื่อ) ... (นางสาวเนก้า ไพฑูริย์)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท พีริสส์ จำกัด

(ลงชื่อ) ... (นายไพโรจน์ ชูเกียรติ)

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอศิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด



APPENDIX-2

เอกสาร 2-13 เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน

นโยบาย ความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม 'อนุรักษ์พลังงาน'

เรา AISIN ให้ความสำคัญกับด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม คุณภาพ และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง

(ด้านความปลอดภัย)

- ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง
- ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง
- ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง
- ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง

(ด้านคุณภาพ)

- เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง
- เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง
- เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง
- เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง

(ด้านสิ่งแวดล้อม 'อนุรักษ์พลังงาน' ความรับผิดชอบต่อสังคม)

- เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง
- เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง
- เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง
- เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง
- เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูง

ประเทศไทย วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นายวิชัย ชัยวัฒน์
ประธานบริษัท

安全衛生 品質 環境・省エネ方針

A T A C O は 安全労働衛生マネジメント、品質として環境・省エネ方針を重視した業務を遂行し、各部署の積極的、継続的な改善、全従業員への認識・遵守、そして公共への展開のもと顧客満足の上を追求め、A S E A N No.1の自動車部品とパワートレイン部品生産会社を目指します。

(安全衛生方針)

- 作業上の安全確保とは、作業員一人ひとりがまず第一に心掛けなければならない責任であり、各自が職場の安全衛生への認識を高めると共に、基本的なルール順守に務めます。
- 事件、事故、労災防止のため安全な作業状況や職場を安全条件に沿って調査・洗い出し、提案を受け取って改善し、認められるリスクレベルで安全だと認識できる職場を築き上げます。
- 労働安全衛生法の順守はもとより、その他の関連法規を遵守します。
- 従業員一人ひとりと、関係者、そして同地域社会の皆さんのための安全衛生管理体制への改善を継続的に実施し、及び個人・集団に工場見学の手延を与える事も含めます。

(品質方針)

- 私達は常に、『お客様第一』の考え方に立ち、お客様に安心・満足して頂く高品質の商品を提供します。
- 私達は、日常の仕事における3本柱活動をベースとした品質の定められた標準・手順に従い、確実に作業経験を実施します。
- 私達は、素材の投入から製品出荷までの一連の工程を通じ、品質管理システムの維持・向上を図ります。
- 私達は、『O C的なものの見方、考え方』を徹底し、継続的な品質改善活動を推進します。

(環境・省エネ方針・カーボンニュートラル)

- 私達は、グローバルの環境・省エネ法及びその他の要求事項と規格を適用する事により環境を管理活動を実施します。
- 私達は、環境影響低減活動への参加を促進し、環境負荷物質の使用削減、廃棄物の低減及び排水・大気汚染などの公害防止を図ることにより、リソースを配直し、従業員として関係者の皆さんに地球環境保護と良い環境への意識徹底活動を推進します。
- 環境にやさしい、環境と調和し持続可能な社会づくり、利害関係者と一緒に活動を進捗させることにより実現します。
- 私達は、カーボンニュートラル社会の実現を目指す為に、温室効果ガス削減活動を取り組んで、カーボンニュートラルの活用促進も実施します。
- 私達は、認定された環境及び省エネの計画に沿って実施・フォロー・そして結果評価をし、継続的な改善のために適切で十分なリソースをサポートします。

2024 年 5 月 7 日

代表取締役社長

(三智明 奥田)



APPENDIX-2

เอกสาร 2-14 เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของโครงการนี้ที่มีต่อ

Figure 1: A diagram illustrating the relationship between the variables x and y . The horizontal axis is labeled x and the vertical axis is labeled y . A curve is plotted in the first quadrant, starting from the origin and increasing monotonically. The curve is labeled $y = f(x)$. A point (x_0, y_0) is marked on the curve, and a tangent line is drawn at this point. The slope of the tangent line is indicated by a right triangle with a horizontal side of length Δx and a vertical side of length Δy . The slope is labeled $\frac{\Delta y}{\Delta x}$. The diagram also shows a small segment of the curve between x_0 and $x_0 + \Delta x$, and the corresponding change in y is labeled Δy .

[illegible]

1000

(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

ผู้เขียนขอขอบคุณนายโสมนัส วัฒนพานิช และนายสมศักดิ์

โดยคณะที่จะออกจะออกของภาคเหนือ

โทรสาร 037-629900 ต่อ 1303

818-2262518 : นางณิชา นนทชัย

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 101–108

๕. ผู้ประกอบการต้องมีความรู้

0110, [REDACTED] 0110

7 5.9 2555

ชื่อ..... นรวิทย์ ไชยสิน "หนูอยากไปเที่ยวต่างประเทศ" ๑ หน้า
 ชั้น..... ๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

1. ข้าพเจ้า (นาย..... นามสกุล.....) มณฑล..... จังหวัด.....
 2. ขอส่งเอกสารประกอบการ..... บริษัท..... ไปขอ..... ได้.....
 ประสงค์..... ขอ.....
 สำนึก..... ๗๘๐.....
 ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
 ตำแหน่ง.....

3. ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัย คน ใต้ที่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขที่บัตรประชาชน	ตำแหน่ง
1.			ประธานกรรมการ
2.			ผู้แทนระดับจังหวัด
3.			ผู้แทนระดับกิ่งอำเภอ
4.			ผู้แทนระดับตำบล
5.			ผู้แทนระดับกิ่งตำบล
6.			ผู้แทนระดับหมู่บ้าน
7.			ผู้แทนระดับหมู่ย่อย
8.			ผู้แทนระดับผู้เฒ่า
9.			ผู้แทนระดับผู้เฒ่า
10.			ผู้แทนระดับผู้เฒ่า
11.			กรรมการ

เมืองสุโขทัยเป็นเมืองเก่าแก่มาช้านาน มีหลักฐานการตั้งเมืองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย



ขอแสดงความนับถือ

Page 10 of 10

(นายธานีศ พิทักษ์วิจิตรภค)

มีผลการทั่วไปว่าไม่มีความสอดคล้องระหว่างตัวก่อน

กำลังที่ 17/2566

เรื่อง ยื่นถึงคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตามอนุกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 ข้อ 25 นายแจ้งยุทธพรานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเกินกว่าสิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ปฏิบัติงานซึ่งตรงกับบริษัทเอส.อี.ได้แจ้งถึงคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งหมด 11 ท่าน โดยพร้อมชื่อ และมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

นายจ้าง		ประธานกรรมการ
1.	ผู้แทนระดับชั้นวีซูชา	กรรมการ
2.	ผู้แทนระดับชั้นวีซูชา	กรรมการ
3.	ผู้แทนระดับชั้นวีซูชา	กรรมการ
4.	ผู้แทนระดับชั้นวีซูชา	กรรมการ
5.	ผู้แทนระดับชั้นวีซูชา	กรรมการ
6.	ผู้แทนระดับชั้นวีซูชา	กรรมการ
7.	ผู้แทนระดับชั้นวีซูชา	กรรมการ
8.	ผู้แทนระดับชั้นวีซูชา	กรรมการ
9.	ผู้แทนระดับชั้นวีซูชา	กรรมการ
10.	ผู้แทนระดับชั้นวีซูชา	กรรมการ
11.	จป. วีรชีพ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีดังต่อไปนี้

- จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ
- จัดทำแผนความปลอดภัยและผลการเกิดอุบัติเหตุ การประชุมอันตราย ตามเส้นเป็ดหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญขึ้นเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอข้อแนะข้าง
- รายงานและเสนอแผนมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้วยซึ่งเมื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามามีส่วนในการในสถานประกอบการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

5. พิจารณาผู้ก่อให้ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

6. เข้าร่วมการปฏิบัติทางด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าวรวมถึงสถิติ

การประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการกิจกรรมในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครึ่ง

7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง โครงการหรือ

แผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร

นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยที่จะ

8. จัดวางระบบ ให้ผู้จ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ซึ่งรายงานผลการทำ งานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง

9. ติดตามผลความก้าวหน้าของกิจกรรมที่เสนอแนะข้าง

10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามของสถานประกอบการ

11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้สิทธิและหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำงานของสถานประกอบการ ตั้งแต่ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2568



ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566



(นายวิจิตร โคตะคุง)


ประธานบริษัท



APPENDIX-2

เอกสาร 2-15 เอกสารการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน

Safety committee patrol schedule FY2024



Month	Die MT Non-IMV		IMV		Die MT New B		QC.DC		Logistics		QC.MA									
	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o
Jan'24	31	31																		
Feb'24			10	10																
Mar'24					23	23														
Apr'24							17	17												
May'24									13	13										
Jun'24											7	7								
Jul'24																				
Oct'24																				
Sep'24																				
Oct'24																				
Nov'24																				
Dec'24																				

Safety Committee Patrol



Date : 25-Jan-24
No : 24
Area : Die MT
PIC : Mr.Chaoawat
Status : ✔ Completed

STOP5

(Other)

☐ 1. M/C & E/Q
☐ 5. Electrical
☐ 6.1 W/ & Sto.
☐ 6.3 Chemical

☐ 2. Heavy Object
☐ 6.2 SS
☐ 6.4 Fire
☐ 6.6 PPE

☐ 3. T/L & Vehicle
☐ 6.3 Signage
☐ 6.7 Slip/Stumble

☒ 4. Fall

Risk Level

☐ A
☐ B
☒ C

Before

After

Comment :

Countermeasure :

รถไฟฟ้าชนป้ายเหลือง-ดำ ทำให้ขาดชำรุด

แจ้งพนักงานรถไฟฟ้าทำการแก้ไข

Safety Committee Patrol

Date : 28-Feb-24
No : 68
Area : INV (DC0006-DC0010)
PIC : Mr.Suphot Pr.
Status : Completed

STOP6 (Other)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. M/C B/E/Q	<input type="checkbox"/> 2. Heavy Object	<input type="checkbox"/> 3. F/L B/ Vehicle	<input type="checkbox"/> 4. Fall
	<input type="checkbox"/> 5. Electrical	<input type="checkbox"/> 5. Other	<input type="checkbox"/> 6.3 Signage	<input type="checkbox"/> 6.4 Fire
	<input type="checkbox"/> 6.1 WI & Std.	<input type="checkbox"/> 6.2 SS	<input type="checkbox"/> 6.5 Chemical	<input type="checkbox"/> 6.6 PPE
	<input type="checkbox"/> 6.7 Slip/Stumble			

Risk Level
☐ A
☐ B
☒ C

Before



After



Comment :

ประตูลูกกรงปิดไม่สนิท

Countermeasure :

ทำ Cover ปิดบริเวณที่เป็นช่องว่าง

Safety committee Patrol

Date : 28 Mar'24
NO. : 09
Area : New B
PIC : Mr. Rungsak Ho.

Type of : STOP 6					
<input type="checkbox"/> 1.M/C & E/Q	<input type="checkbox"/> 2.Heavy object	<input type="checkbox"/> 3.F/L & Vehicle	<input type="checkbox"/> 4.Fall	<input checked="" type="checkbox"/> 5.Electrical	
<input type="checkbox"/> 6.Other	<input type="checkbox"/> 6.1 WI & Std.	<input type="checkbox"/> 6.2 SS	<input type="checkbox"/> 6.3Signage	<input type="checkbox"/> 6.4 Fire	
<input type="checkbox"/> 6.5 Chemical	<input type="checkbox"/> 6.6 PPE	<input type="checkbox"/> 6.7 Slip/stumble	Risk level <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		

Before



After



Comment :

พบปัญหาสายไฟชำรุด

Countermeasure :

ทำ Cover มาครอบตำแหน่งที่สายไฟชำรุด
เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟโดน scrap

AIGSS No.

YOKOTEN

Status


Please input symbol in column status
Completed = Not completed =

No.	Area	Q'ty	Status	Result	No.	Area	Q'ty	Status	Result
1					4				
2					5				
3					6				

Safety committee Patrol

Date 30 Apr'24
NO. 12
Area DC.QC
PIC Mr.Anek Bo.

Type of : STOP 6				
<input type="checkbox"/> 1.M/C & E/Q	<input type="checkbox"/> 2.Heavy object	<input type="checkbox"/> 3.F/L & Vehicle	<input type="checkbox"/> 4.Fall	<input type="checkbox"/> 5.Electrical
<input checked="" type="checkbox"/> 6.Other	<input type="checkbox"/> 6.1 WI & Std.	<input type="checkbox"/> 6.2 SS	<input type="checkbox"/> 6.3Signage	<input type="checkbox"/> 6.4 Fire
<input type="checkbox"/> 6.5 Chemical	<input checked="" type="checkbox"/> 6.6 PPE	<input type="checkbox"/> 6.7 Slip/stumble	Risk level <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C	



Comment :


Countermeasure :

ป้ายอุปกรณ์ PPE ติดไม่ครบทุกเครื่อง (เครื่องที่ไม่มี MCJC100, MCJC048, KMM2038)		Control ป้ายอุปกรณ์ PPE Center ไว้ที่หน้า Line Pre-machine																																									
AIGSS No.		YOKOTEN Status Please input symbol in column status Completed = Not completed =																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Area</th> <th>Q'ty</th> <th>Status</th> <th>Result</th> <th>No.</th> <th>Area</th> <th>Q'ty</th> <th>Status</th> <th>Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No.	Area	Q'ty	Status	Result	No.	Area	Q'ty	Status	Result	1					4					2					5					3					6				
No.	Area	Q'ty	Status	Result	No.	Area	Q'ty	Status	Result																																		
1					4																																						
2					5																																						
3					6																																						

Safety committee Patrol

Date 29 May'24
NO. 03
Area Logistics
PIC Mr.Wachira Ch.

Type of : STOP 6				
<input checked="" type="checkbox"/> 1.M/C & E/Q	<input type="checkbox"/> 2.Heavy object	<input type="checkbox"/> 3.F/L & Vehicle	<input type="checkbox"/> 4.Fall	<input type="checkbox"/> 5.Electrical
<input type="checkbox"/> 6.Other	<input type="checkbox"/> 6.1 WI & Std.	<input type="checkbox"/> 6.2 SS	<input type="checkbox"/> 6.3Signage	<input type="checkbox"/> 6.4 Fire
<input type="checkbox"/> 6.5 Chemical	<input type="checkbox"/> 6.6 PPE	<input type="checkbox"/> 6.7 Slip/stumble	Risk level <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C	



Comment :

Countermeasure :

บริเวณเส้นทางรถส่งสินค้า ไม่มีลูกกระพ๋นกันชะลอความเร็วของรถ		ติดตั้งลูกกระพ๋น เพื่อชะลอความเร็วของรถที่ขับเข้ามา ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ																																									
AIGSS No.		YOKOTEN Status Please input symbol in column status Completed = Not completed =																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Area</th> <th>Q'ty</th> <th>Status</th> <th>Result</th> <th>No.</th> <th>Area</th> <th>Q'ty</th> <th>Status</th> <th>Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No.	Area	Q'ty	Status	Result	No.	Area	Q'ty	Status	Result	1					4					2					5					3					6				
No.	Area	Q'ty	Status	Result	No.	Area	Q'ty	Status	Result																																		
1					4																																						
2					5																																						
3					6																																						

Safety committee Patrol

Date 27 Jun'24
NO. 04
Area QA
PIC Mr.Wiroj Th. (SE)

Type of : STOP 6				
<input checked="" type="checkbox"/> 1.M/C & E/Q	<input type="checkbox"/> 2.Heavy object	<input type="checkbox"/> 3.F/L & Vehicle	<input type="checkbox"/> 4.Fall	<input type="checkbox"/> 5.Electrical
<input type="checkbox"/> 6.Other	<input type="checkbox"/> 6.1 WI & Std.	<input type="checkbox"/> 6.2 SS	<input type="checkbox"/> 6.3Signage	<input type="checkbox"/> 6.4 Fire
<input type="checkbox"/> 6.5 Chemical	<input type="checkbox"/> 6.6 PPE	<input type="checkbox"/> 6.7 Slip/stumble	Risk level <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	



Comment :

Countermeasure :

ความเหมาะสมของถังดับเพลิง (มีจำนวน 1 ถัง)	ติดตั้งถังดับเพลิงเพิ่มอีก 1 ถัง เป็นจำนวนทั้งหมด 2 ถัง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
---	---

AIGSS No.		YOKOTEN <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">Status</div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; border-radius: 50%;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; border-radius: 50%;"></div> </div> </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> Please input symbol in column status Completed = ✔ Not completed = ✖ </div>

No.	Area	Q'ty	Status	Result	No.	Area	Q'ty	Status	Result
1					4				
2					5				
3					6				



APPENDIX-2

เอกสาร 2-16 เอกสารคู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการอบรมพนักงาน



แบบฟอร์มบันทึกการเข้า-ออกภายใน
In-house Attendance Record

Approved by:		
Root Mgr:	Root Mgr:	C.M.
Date: <i>mm/dd/yyyy</i>	Date: <i>mm/dd/yyyy</i>	Date: <i>mm/dd/yyyy</i>

Subject: <u>WATER RESOURCES ENGINEERING-2</u>			Course No. <u>2202202</u>		Instructor: <u>DR. J. S. K. S. K.</u>	
Date: <u>19 March 2024</u>	Time: <u>9:00 - (7:00)</u>	No. of time: <u>8</u>	Hours: <u>Location: <u>TEACHING ROOM</u></u>			

[illegible]

1824-ATAC 21030624

Free Sale:

4-114-0000-0000



In-house Attendance Record

Approved by:		
Keith Shaw	David Shaw	4/1/01
Date	Date	Date

Subject	Basic Knowledge for New Employees (BKK)			Course No.	Instructor			
Date	5 June 2024	Time	9:00 - 17:00	No. of train	1	Name	Location	601000010

[illegible]

7248

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

© 2004 Wiley Periodicals, Inc.



บันทึกการเข้าเรียน
In-house Attendance Record

Approved by:		




Subject	အချိန်ပိုင်းစီမံကိန်း		Class No.	Instructor		အချိန်ပိုင်းစီမံကိန်း	
Date	10 June 2024	Time	9:00 - 12:00	No. of students	3	Hours	Location
<p>အချိန်ပိုင်းစီမံကိန်း</p>							

[illegible]

40480

1998/1999

Abstract—The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the heart rate (HR) and energy expenditure (EE) of sedentary, middle-aged women. The subjects were 12 sedentary women, 40 to 50 years of age, who were randomly assigned to a 12-week training program or a control group. The training program consisted of three sessions per week, each lasting 30 minutes, and included a combination of aerobic and resistance exercises. The control group consisted of 12 sedentary women who did not participate in the training program. The HR and EE were measured at rest and during the training sessions. The results showed that the training program significantly increased the HR and EE of the subjects compared to the control group. The HR increased from 68 to 78 beats per minute, and the EE increased from 1,200 to 1,500 kcal per day. The training program also resulted in a significant decrease in body weight and body fat percentage. The findings of this study suggest that a 12-week training program can effectively improve the cardiovascular fitness and energy expenditure of sedentary, middle-aged women.



หัวข้อในการอบรม

1. คำจำกัดความ ความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
2. อุบัติเหตุจากการทำงาน
3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
4. ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย
5. กฎความปลอดภัยในการทำงาน
6. การป้องกันและระงับอุบัติเหตุ

นิยามความปลอดภัย

1. เจ้านายที่ความปลอดภัยในการทำงาน
เจ้านายที่ความปลอดภัยในการทำงาน คือ บุคคลที่
ดำเนินการต่างๆที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การทำงานของผู้จ้างอย่างปลอดภัยและตลอดเวลา

หรือจะเรียกสั้นๆ ว่า
"ปล. หรือ Safety" ก็ได้

หัวข้อในการอบรม

1. คำจำกัดความ ความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
2. อุบัติเหตุจากการทำงาน
3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
4. ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย
5. กฎความปลอดภัยในการทำงาน
6. การป้องกันและระงับอุบัติเหตุ

วงจรกิจกิจ 24 ชั่วโมง การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำงาน

16 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

ความปลอดภัยในการทำงาน

นิยามความปลอดภัย

2. ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety)
ความปลอดภัย คือ การปราศจากอันตราย หรืออันตราย
การไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิดอันตรายจากการทำงาน

เมื่อความปลอดภัยเกิดขึ้นในการทำงาน

- คนไม่บาดเจ็บหรือตาย
- ทรัพย์สินไม่เสียหาย
- ผลผลิตไม่ลดลง
- มีเวลาปฏิบัติงาน

นิยามความปลอดภัย

3. อุบัติเหตุ (Accidents)
อุบัติเหตุ (Accidents) หมายถึง : เหตุการณ์ อุบัติเหตุ หรือภัย
ที่ไม่คาดคิดล่วงหน้า
ที่ไม่สามารถป้องกัน
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย ทรัพย์สิน หรือการบาดเจ็บ
แก่คนหรือทรัพย์สิน (Occupational Accident)
หมายถึง : อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความ
สูญเสียต่อ ทรัพย์สิน หรือชีวิต สิ่งของ ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน /
ช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำงาน / เกิดอันตราย

อุบัติเหตุจากการทำงาน

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
 82 เปอร์เซ็นต์ คือ

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) เป็นสาเหตุ
 ที่พบบ่อยที่สุด คิดเป็น 85% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด

2. สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) เป็น
 สาเหตุรอง คิดเป็น 15% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด

อุบัติเหตุจากการทำงาน

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)
หมายถึง การกระทำที่คนทำงานไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น

- การทำงานโดยไม่ระมัดระวัง หรือประมาท เช่น การเดินบนที่สูงโดยไม่รัดเข็มขัดนิรภัย
- การทำงานโดยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้
- การทำงานโดยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้
- การทำงานโดยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้

นิยามความปลอดภัย

4. เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss)
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน ซึ่งไม่
ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต หรือบาดเจ็บ
หรือเสียหายอย่างรุนแรง

หรือเรียกสั้นๆ ว่า

1
10
30
600

1 คนบาดเจ็บหรือตาย
10 คนบาดเจ็บหรือตาย
30 คนบาดเจ็บหรือตาย
600 คนบาดเจ็บหรือตาย

อุบัติเหตุจากการทำงาน

Unsafe act : Unsafe act
 Accident

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

อุบัติเหตุจากการทำงาน

2. สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)
หมายถึง สภาพของโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร กระบวนการผลิต
หรือวัสดุ อุปกรณ์การทำงาน ที่ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ เช่น

- การทำงานโดยไม่ระมัดระวัง หรือประมาท เช่น การเดินบนที่สูงโดยไม่รัดเข็มขัดนิรภัย
- การทำงานโดยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้
- การทำงานโดยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้
- การทำงานโดยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้

อุบัติเหตุจากการทำงาน

แผนต้นแบบ ปี 2011

ภาพก่อน ปี 2011

ภัยธรรมชาติ

อุบัติเหตุจากการทำงาน

Minor Working Accident Case

วันที่ : AS320 วันที่เกิดเหตุ : 22 พฤษภาคม 2558

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พนักงานได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งงานโดย
 AS320 เมื่อถึงจุดปฏิบัติงาน พนักงานได้ใช้เครื่องมือในการทำงานโดยไม่
 ระวัง และเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
 ภายใต้งานประมาณ 5 วัน

Minor Working Accident Case

วันที่ : Makong วันที่เกิดเหตุ : 13 พฤษภาคม 2558

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 พนักงานได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งงานโดย
 Makong เมื่อถึงจุดปฏิบัติงาน พนักงานได้ใช้เครื่องมือในการทำงานโดยไม่
 ระวัง และเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
 ภายใต้งานประมาณ 5 วัน

2 Subject to be known

Working Accident: Minor Target: U

Accident case

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Minor Working Accident Case

วันที่ : Die Casting วันที่เกิดเหตุ : 17 สิงหาคม 2558

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 พนักงานได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งงานโดย
 Die Casting เมื่อถึงจุดปฏิบัติงาน พนักงานได้ใช้เครื่องมือในการทำงานโดยไม่
 ระวัง และเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
 ภายใต้งานประมาณ 5 วัน

Minor Working Accident Case

วันที่ : Chip computer วันที่เกิดเหตุ : 25/10/58

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 พนักงานได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งงานโดย
 Chip computer เมื่อถึงจุดปฏิบัติงาน พนักงานได้ใช้เครื่องมือในการทำงานโดยไม่
 ระวัง และเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
 ภายใต้งานประมาณ 5 วัน

Minor Working Accident Case

วันที่ : Makong วันที่เกิดเหตุ : 13 พฤษภาคม 2558

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 พนักงานได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งงานโดย
 Makong เมื่อถึงจุดปฏิบัติงาน พนักงานได้ใช้เครื่องมือในการทำงานโดยไม่
 ระวัง และเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
 ภายใต้งานประมาณ 5 วัน

Minor Accident report

Date : 9 Nov 2015 เวลา 3:00 น.
 Area : Logistics (Packing)
 Victim : Packing operator 23 years old
 Sequence of events :
 1. Mr. A and Mr. B are packing product TOC GD to rack by push roller slot to position.
 2. While Mr. B sum to get new TOC GD, the roller slot slip from the rack.
 3. Mr. A reach his right hand to hold the roller slot, and his hand was
 caught from shape of work.

Minor Accident report

Date : 9 Nov 2015 เวลา 3:00 น.
 Area : Logistics (Packing)
 Victim : Packing operator 23 years old
 Sequence of events :
 1. Mr. A and Mr. B are packing product TOC GD to rack by push roller slot to position.
 2. While Mr. B sum to get new TOC GD, the roller slot slip from the rack.
 3. Mr. A reach his right hand to hold the roller slot, and his hand was
 caught from shape of work.

Minor Accident report

Date : 9 Nov 2015 เวลา 3:00 น.
 Area : Logistics (Packing)
 Victim : Packing operator 23 years old
 Sequence of events :
 1. Mr. A and Mr. B are packing product TOC GD to rack by push roller slot to position.
 2. While Mr. B sum to get new TOC GD, the roller slot slip from the rack.
 3. Mr. A reach his right hand to hold the roller slot, and his hand was
 caught from shape of work.

Accident report


Date : Jan 15, 2017 เวลา 9:35 AM
 Location : Kaizen shop
 Victim : Kaizen staff male aged 27Y 10
 Service Year : 1Y 11M
 Experience in this job : 1Y 11M
 Accident description : While victim modify structure board with circular saw,
 L11111 circular saw and L11111 saw blade was moving. When the victim saw out
 off the work piece the right hand that held the work piece. Based in through
 the saw blade causing the victim to injure the right middle finger and right
 index.

[illegible]



หลักการป้องกันอุบัติเหตุ


การเสริมสร้างความปลอดภัยในหน่วยงาน
ต้องยึดหลัก 3E ได้แก่

1. Engineering (วิศวกรรมศาสตร์)
2. Education (การศึกษา)
3. Enforcement (การออกกฎหมาย)



aisin
SAFETY PARTS



อวัยวะที่ได้รับอันตราย

- ตู 19.89%
- สัตว์ 0.31%
- ข้าวเปลือก 27.90%
- ปลา 6.97%
- แขน 5.10%
- ข้าวเจ้า 2.79%
- แก้ว 6.18%

Source: <http://www.bangkokpost.com>, 6/2/2011

[illegible]

วัดสมรรถนะตามความปลอดภัย

การขึ้นขี่ยานพาหนะต่าง ๆ - กลับจากต่างบ้าน

Target (เป้าหมาย)

1. No Alcohol (ดื่มไม่ขับ)
2. No Call (โทรไม่ขับ)
3. License มีใบอนุญาตขับขี่
4. Helmet สวมหมวกกันน็อก
Safety Belt กางเข็มขัดนิรภัย

Motorcycle	Car
	
	
	

หัวข้อในการอบรม

1. ภารกิจความ ความหมายที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย
2. วัฒนธรรมของการทำงาน
3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
4. ภัยพิบัติทางเคมีที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย
5. กฎความปลอดภัยในการทำงาน
6. การป้องกันและระงับอุบัติเหตุ

ชนิดของ PPE

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่ฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ฐานใดจะสวมใส่ประเภทนั้น

- อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
- อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
- อุปกรณ์ป้องกันหูรวมทั้งการได้ยิน
- อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
- อุปกรณ์ป้องกันร่างกายและเสื้อผ้า
- อุปกรณ์ป้องกันเท้า

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
Head Protection

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) ส่วนใหญ่ใช้ป้องกันศีรษะจากวัตถุตกหล่นหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ได้แก่ หมวกกันน็อก ซึ่ง E 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีขอบยางนิ่มและชนิดที่มีแถบกระดุมป้องกัน



อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
Personal Protective Equipment : PPE

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

คือ อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงาน เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของอันตรายจากงาน และจะต้องสวมใส่ตลอดเวลาทำงาน

ส่วนใหญ่มักจะเขียนย่อกว่า **"PPE"**


PPE = Personal Protective Equipment

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
Head Protection

ข้อควรปฏิบัติในการใช้หมวกกันน็อก และการบำรุงรักษา

ข้อห้ามใช้ : หมวกแบบเก่าหรือความเสียหายต่อความแข็งแรงของหมวก เช่น ได้รับความร้อนเกินไป หมวกเก่ากว่ากำหนด ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้กระจายจำหน่าย ไม่ใช้หมวกในการป้องกันสิ่งตกหล่นสูงๆ ปล่อยจากที่สูงและอื่น ๆ ที่กำหนดออก ไม่ปรับ หรือ ย่นปรับ

ตรวจในหมวก : ตรวจหาความผิดปกติ ตรวจสอบความยืดหยุ่น ความหนาและสภาพด้านในหมวก



อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
Eye and Face Protection

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาจะลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากอันตรายที่เกิดจาก:

- ✓ อนุภาคกระเด็นใส่
- ✓ สารเคมีเหลว
- ✓ กรดหรือของเหลวที่กัดกร่อน
- ✓ ใยพิษพิษจากสารเคมีหรือก๊าซ
- ✓ การเขวี้ยง
- ✓ สิ่งของสูงๆอาจเกิดความเสียหาย (จากเครื่องมือหรือเลเซอร์)

[illegible]

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
Eye and Face Protection

2.3 การป้องกันการกระแทก (Face shield) เป็นที่รัดครอบหน้า โดยทำเป็นแผ่นพลาสติกใสหรือโลหะใส วางครอบศีรษะและตา ป้องกันการกระแทกหรือ ฟ้าผ่า

2.4 อุปกรณ์การฉีกขาด เป็นการป้องกันใบหน้า และดวงตา ใช้น้ำยาเคมี เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของใบหน้า ดวงตา และผิวหนังจากการฉีกขาด





อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
Respiratory protection



ใช้ในระบบที่มีสิ่งปนเปื้อนทางอากาศที่มีขนาดเล็ก และ สถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยงสูง เช่น โศกนาฏกรรม อัคคีภัย สารเคมี

อุปกรณ์ป้องกันทางกายภาพ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

1. ประเภทที่ไม่ได้มีการนำอากาศจากพื้นที่ ที่เสี่ยงอันตราย
มาใช้ในการหายใจ (Air purifying devices) ได้แก่
 - หน้ากากครอบศีรษะ ทำหน้าที่ขจัดสิ่งปนเปื้อน
ออกจากสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปได้ คือ ฝุ่น ควัน สารเคมี
 - หน้ากากชนิดกรองที่ใช้ระบบ ทำหน้าที่ขจัดสารพิษ
และอันตราย ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ





อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
Respiratory protection

2. ภาวะทางอากาศจากบนอกตัวที่ไม่เป็นพิษทาง (Atmosphere – nonpoisonous)

เป็นภาวะที่อันตรายจากก๊าซ หรือสิ่งปนเปื้อนทางเคมี อากาศ หรือละอองซึ่งมีพิษต่ำหรือไม่มีพิษเลย



อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดนี้ใช้สำหรับภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนที่มีความเข้มข้นต่ำในอากาศได้ ใช้งานได้โดยยึดตามชนิดของอุปกรณ์และเวลา

อุปกรณ์ป้องกันกระบวนการได้ยิน
Ear protection



เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่ไว้ เพื่อลดความเสี่ยงของหูบวมที่เกิดจากกระบวนการผลิตภายใน กระบวนการ เพื่อปกป้องหูจากการบาดเจ็บและการได้ยินในระยะยาวที่เกิดจากการได้ยินที่ดังเกินไป

1. ปลั๊กอุดหู (Ear plugs) ใช้อุดช่องหูเพื่อลดความดันที่เกิดจากกระบวนการผลิตเสียงดังโดยไม่เกินกว่า 15 เดซิเบล ส่วนที่สวมใส่ภายใน พกพาสะดวก อาจมีลักษณะที่ดัดโค้งไว้สำหรับการสวมใส่ในทางที่ไว้ไม่ให้ถูกขูดขีดเป็นแผล



อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ Ear protection

1. สวมหน้ากากอนามัย เมื่อมีเหตุฉุกเฉินอย่างฉับพลัน หรือ สิ่งสกปรกตกมาเข้าตาเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
2. สวมใส่ชุดกักตัวเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
3. สวมหน้ากากอนามัย เมื่อเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนที่ติดอยู่บนหน้ากากอนามัย แล้วทำการถอด 2

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ล้างมือด้วยน้ำสบู่เป็นประจำจากทุกกิจกรรมที่ได้รับสัมผัสหรือสงสัยว่าเป็นโรค
ในโรงพยาบาลจนบรรเทาอาการหรือหายขาด รักษาตาม

หลักการเฝ้าระวังการดำเนินงาน (Hand Protection)





อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานของช่างยนต์ช่างไฟฟ้า และช่าง ชีวเคมีอาจมีการทำงานที่เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บจากของมีคม

- 1.ช่างยนต์และช่างไฟฟ้า อาจใช้สายไฟหรือสายเคเบิลที่มีสภาพชำรุด หรือถูกตัดขาดหรือขาดจนเป็นเหตุให้เกิดการสัมผัสกับสายไฟหรือสายเคเบิล ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ กรณีนี้ช่างยนต์และช่างไฟฟ้าควรปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- 2.ช่างยนต์และช่างไฟฟ้า อาจใช้สายไฟฟ้า หรือสายเคเบิลที่มีสภาพชำรุด หรือถูกตัดขาดหรือขาดจนเป็นเหตุให้เกิดการสัมผัสกับสายไฟหรือสายเคเบิล ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ กรณีนี้ช่างยนต์และช่างไฟฟ้าควรปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- 3.ช่างยนต์และช่างไฟฟ้า อาจใช้สายไฟฟ้า หรือสายเคเบิลที่มีสภาพชำรุด หรือถูกตัดขาดหรือขาดจนเป็นเหตุให้เกิดการสัมผัสกับสายไฟหรือสายเคเบิล ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ กรณีนี้ช่างยนต์และช่างไฟฟ้าควรปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- 4.ช่างยนต์และช่างไฟฟ้า อาจใช้สายไฟฟ้า หรือสายเคเบิลที่มีสภาพชำรุด หรือถูกตัดขาดหรือขาดจนเป็นเหตุให้เกิดการสัมผัสกับสายไฟหรือสายเคเบิล ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ กรณีนี้ช่างยนต์และช่างไฟฟ้าควรปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการ
 1.ช่างยนต์และช่างไฟฟ้า ควรตรวจสอบสายไฟหรือสายเคเบิลก่อนใช้งานทุกครั้ง
 2.ช่างยนต์และช่างไฟฟ้า ควรใช้สายไฟหรือสายเคเบิลที่มีสภาพดี

อุปกรณ์ป้องกันกระแทกไดนัมมิก
Ear protection

2. **ที่ครอบหู (Ear Muffs)** เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแทกไดนัมมิกโดย
ส่วนมาก ทำได้สามารทกันเสียงได้มากกว่า **10 เดซิเบล**
สามารถใส่ได้กับ Earplugs ซิมบ่อเสื้อ ขนาคือเสื้อ พนัก
พิงขาไม้ส้อม รองเท้าหนัง



อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน
Ear protection

 AISIM

คุณจะต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบการได้ยินตอนไหน??

เมื่อคุณกำลังเผชิญกับระดับเสียง
มากกว่า 85 เดซิเบล ติดต่อกัน
เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง
ทำงาน คุณจะต้องสวมอุปกรณ์
ป้องกันการได้ยิน



**ปกป้องมือป้องกันเท้า
(Foot Protection)**

สมมติว่ามือป้องกันเท้าของเหล่า นักกีฬา นักแข่ง ไม่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการใช้เครื่องมือ มีอาบนวดมือ
โดยที่

สวมใส่เท้าป้องกัน ขนสัตว์หรือหนัง
เป็นระยะ สวมรองเท้าป้องกัน
2,500 ปอนด์ และสวมถุงเท้า
ขนสัตว์หนา 50 ปอนด์ ที่ลงจอด
สูง 1 ฟุต

จะสวมใส่ป้องกันมือและเท้าจาก
ไฟไหม้ วัตถุไวไฟจากทาง
ธรรมชาติ หรือจากสิ่งอันตราย
















**โปรแกรมป้องกันเท้า
(Foot Protection)**

3. รองเท้าป้องกันสารเคมี ทำจากวัสดุที่ทนต่อสารเคมีที่อันตรายต่อเท้า เช่น ไขมัน สารละลาย กรด และด่าง เพื่อป้องกันอันตรายแก่เท้าและเท้าที่สวมใส่อุปกรณ์

4. รองเท้าป้องกันความร้อน เป็นรองเท้าที่ใส่เข้ามาป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายแก่เท้าและเท้าที่สวมใส่อุปกรณ์

หมายเหตุ:
เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ควรสวมใส่รองเท้าป้องกันเท้าเป็นอันดับแรกก่อนสวมใส่อุปกรณ์






APPENDIX-2

เอกสาร 2-17 เอกสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

Promotion item (Basic safety rule, 5 KPIs in manufacturing workplace, Safety Traffic Holiday)



Promotion Safety Traffic Holiday

Promotion Safety item by Poster



Promotion Safety item by E-mail



SAFETY CULTURE

วัฒนธรรมความปลอดภัย



DO not run in company area.
ไม่วิ่งภายในบริษัท



Do not walk white line.
ไม่เดินเหยียบเส้นสีขาว



DO not put hand in pocket while walking.
ไม่ล้วงกระเป๋าขณะเดิน



Always walk on walkway.
เดินในเส้นทางที่กำหนด



Stop & Safety check before crossing.
หยุดชั้้นิวก่อนข้ามทางแยก



DO not use mobile phone while walking.
ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะเดิน



AISIN

AISIN THAI AUTOMOTIVE CASTING CO.,LTD.



5 KPIS IN MANUFACTURING

5 ข้อปฏิบัติสร้างความปลอดภัยในการทำงาน



1. No touch machine/equipment that are running and during start up.
ไม่จับหรือสัมผัสเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวหรือจะเคลื่อนไหว



2. Cut off energy and release pressure before entrance to the machine.
ตัดพลังงานและระบายแรงดันทุกครั้งก่อนเข้าไปในเครื่องจักร



3. Wear proper PPE before work.
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องก่อนปฏิบัติงาน



4. Do not insert body into blind spot area.
ห้ามยื่นร่างกายเข้าไปยังพื้นที่ที่มองไม่เห็น



5. Do not use hand to pick up abnormality inside machine.
ไม่ใช้มือเข้าไปจัดการสิ่งใดๆภายในเครื่องจักรเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ

AISIN

AISIN THAI AUTOMOTIVE CASTING CO., Ltd.



Safety & Health Section


Safety & Health section




APPENDIX-2

เอกสาร 2-18 ตัวอย่างเอกสารการขออนุญาตเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (Work Permit)



ASEN THAI/AUTOMOTIVE CASTING Co.,Ltd						วันที่	เดือน		มกราคม	พ.ศ.	2567			
ลำดับ	วันที่แจ้ง	WO No.	บริษัทที่เข้าปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน/ลักษณะงาน	พื้นที่ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุมงาน เจ้าของงาน	หน่วยงาน	เบอร์มือถือ	เบอร์โทร	จำนวน ผู้รับเหมา	วันที่เข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ถึง		เวลาเข้าปฏิบัติงาน	
1	05/01/24	2401.01	A.I. Technology	Adjust position nozzle	MA-0421		PE Engine		-	1	05/01/24	06/01/24	08.00-20.00	
2	05/01/24	2401.02	Combina Corporation	PM 3210U Jumbo vacuum	Intake Zone		MFG 1 UM		-	1	05/01/24	05/01/24	08.00-20.00	
3	05/01/24	2401.03	Bangbon forklift	ซ่อม รถโฟล์คคิฟ	Melting Zone		MFD Melting		2961	2	05/01/24	05/01/24	09.00-17.00	
4	05/01/24	2401.04	JSW Service 2023	พาชีทอ้งน้ำ รปภ.	Guard house		GEW		-	4	07/01/24	07/01/24	09.00-16.00	
5	06/01/24	2401.05	Meiwa Enterprise (Thailand)	Repair 3210U Air Compressor No.1	Compressor Room 1		Utility Control		1954	2	06/01/24	06/01/24	15.00-17.00	
6	06/01/24	2401.06	JSW Service 2023	Change Ball Screw & LM Guide	MA-0300		Maintenance MA/AS Plant		1952	4	07/01/24	07/01/24	08.00-20.00	
7	06/01/24	2401.07	แท่นเสริมปริมาตร	ชุดเสริมปริมาตร SP&PDP	All Plant		Utility Control		-	3	07/01/24	28/01/24	09.00-16.00	
8	06/01/24	2401.08	Tree Development & Service	Install fence Holding furnace	DC-0001		Maintenance DC Plant		2956	5	07/01/24	07/01/24	08.30-20.00	
9	06/01/24	2401.09	JSW Service 2023	Relayout control melting	DS-0003		Maintenance DC Plant		2956	3	07/01/24	07/01/24	08.30-20.00	
10	08/01/24	2401.10	Tanahornkul	PM 3210U Praction system	DC Plant		Safety & Health		1305	3	09/01/24	09/01/24	13.00-15.00	
11	08/01/24	2401.11	P.M.Technology & Parts	PM 3210U Fire pump	Pump Room		Safety & Health		1305	4	09/01/24	09/01/24	08.30-12.00	
12	09/01/24	2401.12	T.R.Y Machinery	PM ระบบท่อไฟฟ้า	DC Plant		Logistics DC		1913	2	10/01/24	10/01/24	09.30-13.30	
13	09/01/24	2401.13	แท่นเสริมปริมาตร	ชุดเสริมปริมาตร จากโซลิน	Canteen		GEW		-	3	10/01/24	10/01/24	09.00-16.00	
14	09/01/24	2401.14	Achso (Thailand)	Install Smart meter phase 2	DC Plant		Utility Control		1306	10	10/01/24	31/01/24	08.00-17.00	
15	09/01/24	2401.15	C Tech Security Design	ซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV	All plant		GEW		-	3	10/01/24	10/01/24	08.00-17.00	
16	11/10/24	2401.16	Hi Mach CNC Service	Change Spindle Unit	MA-0320		Maintenance MA/AS Plant		1952	3	11/01/24	12/01/24	08.30-18.00	
17	11/01/24	2401.17	J&B Service&Supply	Change Flow Switch	All Plant		Safety & Health		1305	6	12/01/24	12/01/24	08.30-20.00	
18	11/01/24	2401.18	P.M.Technology & Parts	PM 3210U Fire pump	Pump Room		Safety & Health		1305	4	15/01/24	15/01/24	08.30-12.00	
19	11/01/24	2401.19	A.I. Technology	Adjust position nozzle	MA-0600		PE Engine		-	3	15/01/24	15/01/24	08.00-20.00	
20	11/01/24	2401.20	S.P.S. Consulting Service	แท่นด้วยมือเก่า	All Plant		Environment		1304	2	12/01/24	12/01/24	09.00-17.00	
21	11/01/24	2401.21	I Machine	Modify machine	AS-0310		PE Engine		-	5	14/01/24	14/01/24	08.00-20.00	
22	11/01/24	2401.22	Meiwa Enterprise (Thailand)	PM 3210U Air Compressor	Compressor Room		Utility Control		1954	2	12/01/24	13/01/24	08.30-17.00	
23	12/01/24	2401.23	C Tech Security Design	ซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV	All plant		GEW		-	3	12/01/24	12/01/24	08.00-17.00	
24	12/01/24	2401.24	Power-B Engineering & Automation	Change cable external striker	MA-0310		Maintenance MA/AS Plant		1952	3	14/01/24	14/01/24	08.00-20.00	
25	12/01/24	2401.25	JSW Service 2023	Change Hydraulic pipe	DC-0003		Maintenance DC Plant		2956	4	13/01/24	14/01/24	08.30-17.00	
26	12/01/24	2401.26	Tree Development & Service	Install fence Holding furnace	DC-0001		Maintenance DC Plant		2956	4	13/01/24	14/01/24	08.30-20.00	
27	12/01/24	2401.27	Teral Trading & Service	Transfer Coolant tank	MA-0552		PE Engine		-	3	13/01/24	13/01/24	08.00-20.00	
28	12/01/24	2401.28	Tree Development & Service	พาสถานจอดรถ	Parking Zone		GEW		-	9	14/01/24	14/01/24	08.00-17.00	
29	12/01/24	2401.29	Bangbon forklift	ซ่อม รถโฟล์คคิฟ	Melting Zone		MFD Melting		2961	2	13/01/24	13/01/24	09.00-17.00	
30	15/01/24	2401.30	Nature Engineering&Supply	PM 3210U Air Blower Agitator	WWTP		Environment		1304	11	16/01/24	16/01/24	09.00-17.00	
31	15/01/24	2401.31	Smartboom	PM Generator unit no.2	Generator Yard		Utility Control		1954	2	17/01/24	17/01/24	08.30-17.00	
32	15/01/24	2401.32	Cummins DKSH (Thailand)	PM Generator unit no.1	Generator Yard		Utility Control		1954	2	16/01/24	16/01/24	08.30-17.00	
33	15/01/24	2401.33	E.S.S Engineering	Install water fin cool	Compressor Room 2		Utility Control		-	5	16/01/24	16/01/24	08.30-17.00	
34	16/01/24	2401.34	AISA Development	Install plug for Project Evaporator	Compressor Room 2		Utility Control		-	8	17/01/24	17/01/24	08.30-20.00	
35	16/01/24	2401.35	AISA Development	Install plug for Project Evaporator	Logistic Area		Utility Control		1954	8	17/01/24	17/01/24	08.30-17.00	
36	16/01/24	2401.36	Shibaura Machine (Thailand)	Inspection Machine	DC-0010		Maintenance DC Plant		2956	2	17/01/24	17/01/24	08.30-17.00	
37	17/01/24	2401.37	Power-B Engineering & Automation	Change PLC & Wiring control	AS-0420		Maintenance MA/AS Plant		1952	3	20/01/24	21/01/24	08.00-20.00	
38	17/01/24	2401.38	Goshu Techno service	PM 3210U Inverter	WWTP		Environment		1304	4	19/01/24	19/01/24	09.00-17.00	
39	17/01/24	2401.39	I Machine	Modify machine	AS-0250		PE Engine		-	8	18/01/24	18/01/24	08.00-20.00	
40	17/01/24	2401.40	Excel Quality Plus	ปัดหยาดน้ำ	MA Plant		GEW		-	20	20/01/24	21/01/24	09.00-16.00	
41	17/01/24	2401.41	Bangbon forklift	ซ่อม รถโฟล์คคิฟ	Melting Zone		MFD Melting		2961	2	18/01/24	18/01/24	09.00-17.00	
42	17/01/24	2401.42	AISA Development	Re Layout Finger scan Door Spare part Room	Spare Part Die Zone		Die Maintenance		-	3	18/01/24	18/01/24	08.00-17.00	
43	19/01/24	2401.43	A.N.B Skills Supply&Service	ติดตั้งเครื่องพ่นยาชนิด	MA-0451		MFG EFM		-	6	21/01/24	21/01/24	08.00-19.50	
44	19/01/24	2401.44	E.S.S Engineering	Modify 131 Transfer พนักงานเครื่องจักร	MA-0310		Maintenance MA/AS Plant		1952	4	20/01/24	21/01/24	08.00-20.00	
45	19/01/24	2401.45	Tree Development & Service	พาสถานจอดรถ	Parking Zone		GEW		-	9	20/01/24	21/01/24	09.00-16.00	
46	19/01/24	2401.46	CS Engineering Service & Supply	Inspection Robot	DC-0004		Maintenance DC Plant		-	4	21/01/24	21/01/24	08.00-20.00	
47	19/01/24	2401.47	Amano Thai International	Installation Auto damper	Dust Collector 1		Maintenance DC Plant		2956	4	21/01/24	21/01/24	08.00-20.00	
48	19/01/24	2401.48	Tree Development & Service	Installation pipe of cooling timer system	DC-0009		PE Die Casting		1601	3	20/01/24	21/01/24	08.00-20.00	
49	19/01/24	2401.49	IKE (Thailand)	Check alarm waching problem	MA-0421		PE Engine		1616	2	20/01/24	20/01/24	08.00-20.00	
50	19/01/24	2401.50	F+I Tools	Install coolant tank	MA-0443		PE Engine		1616	3	21/01/24	31/01/24	08.00-20.00	
51	23/01/24	2401.51	P.M.Technology & Paris	PM 3210U Fire pump	Pump Room		Safety & Health		1305	4	24/01/24	24/01/24	08.30-12.00	
52	23/01/24	2401.52	Nature Engineering&Supply	Install Motor for T-202 Tank	WWTP		Environment		1304	11	24/01/24	24/01/24	09.00-17.00	
53	23/01/24	2401.53	Hip Power	Install cyclone filter	MA-0600		PE Engine		-	7	25/01/24	25/01/24	08.00-20.00	
54	23/01/24	2401.54	Chang Automation	Modify program	AS-0300		PE Engine		-	1	28/01/24	28/01/24	08.00-20.00	
55	23/01/24	2401.55	I Machine	Modify machine	Machine Shop		PE Die Casting		1609	5	25/01/24	25/01/24	09.00-17.00	
56	24/01/24	2401.56	Welltek Systems Engineering	ติดตั้ง Solar Phase 2	Solar Cell Phase 2		Utility Control		1305	13	24/01/24	26/01/24	09.00-17.00	
57	24/01/24	2401.57	Rentokil Initial (Thailand)	เดินสายกำจัดเศษอาหาร	All Plant		GEW		-	2	24/01/24	24/01/24	09.00-16.00	
58	24/01/24	2401.58	Advance Group Asia	ติดตั้งถังดักไขมัน	Canteen		GEW		1940	3	28/01/24	28/01/24	13.30-16.00	
59	24/01/24	2401.59	Moresco (Thailand)	Change Coolant CNC Machine	W/P Zone		PE Engine		-	9	27/01/24	28/01/24	08.00-20.00	
60	24/01/24	2401.60	AISA Development	Install lighting for Leader table	F/C Zone		Utility Control		1954	4	28/01/24	28/01/24	08.30-17.00	
61	24/01/24	2401.61	AISA Development	Install plug for Meeting table	Office Area		Utility Control		1954	4	28/01/24	28/01/24	08.30-17.00	
62	25/01/24	2401.62	Control-A Global	ติดตั้งระบบ Scan นวัตกรรมชิ้นที่ 6 Spare Part	MA-0421		Maintenance DC Plant		-	3	25/01/24	25/01/24	13.30-16.00	
63	25/01/24	2401.63	WC Automation	Training robot camera system	DC-0002		Maintenance DC Plant		-	5	26/01/24	26/01/24	08.00-20.00	
64	26/01/24	2401.64	Hidaka Yosook Enterprises	ขายอุปกรณ์เครื่องจักร	MA-0553		General Purchasing		1407	8	27/01/24	27/01/24	08.30-14.00	
65	26/01/24	2401.65	Tree Development & Service	Change wire way cable coolant	MA-0300		Maintenance MA/AS Plant		1952	3	27/01/24	27/01/24	08.00-20.00	
66	26/01/24	2401.66	PT Machine	Install cover machine	MA-0300		Maintenance MA/AS Plant		1952	3	27/01/24	27/01/24	08.00-20.00	
67	26/01/24	2401.67	Charinpit Forklift	Machine Transfer For Write off	MA Plant		General Purchasing		1407	4	27/01/24	27/01/24	08.30-14.00	
68	26/01/24	2401.68	Tree Development & Service	พาสถานจอดรถ	Parking Zone		GEW		-	11	27/01/24	27/01/24	09.00-16.00	
69	26/01/24	2401.69	E.S.S Engineering	Modify 131 Transfer พนักงานเครื่องจักร	MA-0310		Maintenance MA/AS Plant		1952	4	27/01/24	27/01/24	08.00-20.00	
70	26/01/24	2401.70	Power-B Engineering & Automation	Change wiring control Okuma Machine	MA-0310		Maintenance MA/AS Plant		1952	3	28/01/24	28/01/24	08.00-20.00	
71	26/01/24	2401.71	Tree Development & Service	ติดตั้งเครื่องพ่นยาชนิด	DC Plant		MFD Development		2953	2	28/01/24	28/01/24	08.00-17.00	
72	26/01/24	2401.72	Calibration Laboratory	สอบเทียบเครื่องมือ	AS-0400		QE New-EFM		1903	3	27/01/24	27/01/24	08.30-17.00	
73	26/01/24	2401.73	Tree Development & Service	Improvement oil transfer	GD Zone		MFG GD		-	8	27/01/24	29/01/24	08.30-17.00	
74	26/01/24	2401.74	JSW Service 2023	Change belt conveyor	MA-0600		Maintenance MA/AS Plant		1952	5	28/01/24	28/01/24	08.00-20.00	
75	26/01/24	2401.75	A.I. Technology	Install torque control KTM2009	AS-0720		Maintenance MA/AS Plant		1952	5	27/01/24	28/01/24	08.00-20.00	
76	26/01/24	2401.76	Nature Engineering&Supply	Recheck&Repair blower D=02B	WWTP		Environment		1304	11	29/01/24	29/01/24	09.00-17.00	
77	26/01/24	2401.77	Cubic Safe Technology	Repair 3210U Fire Alarm	All Plant		Safety & Health		1305	7	27/01/24	28/01/24	08.00-20.00	
78	26/01/24	2401.78	JSW Service 2023	Change Cooling Fan Conveyor	DC-0007		Maintenance DC Plant		2956	4	27/01/24	28/01/24	08.30-17.00	
79	26/01/24	2401.79	CS Engineering Service & Supply	Inspection Robot	FD-0003	Maintenance DC Plant	-	4	28/01/24	28/01/24	08.00-20.00			
80	26/01/24	2401.80	Toyota Tsusho Forklift (Thailand)	PM & Repair Forklift	DC Plant	Maintenance DC Plant	2956	1	28/01/24	28/01/24	08.30-17.00			
81	26/01/24	2401.81	AISA Development	รถคอนกรีต โกวานปริมาตร	All Plant	Utility Control	1954	7	28/01/24	28/01/24	08.30-17.00			
82	27/01/24	2401.82	Bangbon forklift	ซ่อม รถโฟล์คคิฟ	Melting Zone	MFD Melting	2961	2	27/01/24	27/01/24	09.00-17.00			
83	30/01/24	2401.83	S.P.S. Consulting Service	ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน	DC-0001	Safety & Health	1301	3	30/01/24	30/01/24	08.30-12.00			
84	31/01/24	2401.84	Welltek Systems Engineering	Recheck Solar Roof system	Solar Cell Phase 1	Utility Control	-	2	31/01/24	31/01/24	08.00-17.00			



Work Permit No. 2.

2403/07

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ
6	ถังเหล็ก	12		
7	ถังติมน้ำจุลินทรีย์	2		
8				
9				
10				

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ
11				
12				
13				
14				
15				


รายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงาน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	รหัสประจำตัว	วันที่ 3 / 3 / 2024		วันที่ 10 / 3 / 2024		วันที่ 30 / 3 / 2024		วันที่ 1 / 4		วันที่ 1 / 4		วันที่ 1 / 4		วันที่ 1 / 4	
			เข้า	ออก	เข้า	ออก	เข้า	ออก	เข้า	ออก	เข้า	ออก	เข้า	ออก	เข้า	ออก
1	[REDACTED]	SE-ME-2401-07														
2		SE-ME-2401-03	8:45	11:40	8:30	13:30	08:00	13:50								
3		SE-ME-2401-08			8:30	13:30	08:20	13:50								
4		SE-ME-2401-87	8:15	11:40	8:30	13:30	08:15	13:50								
5		SE-ME-2401-10	8:15	11:40	8:30											
6		SE-ME-2401-04	8:15		8:30	13:30	08:30	13:50								
7		SE-ME-2401-09	8:15	11:40	8:30	13:30	08:30	13:50								
8		SE-ME-2401-03	8:15	11:40	8:30	13:30										
9		SE-ME-2401-06	8:15	11:40	8:30	13:30	08:30	13:50								
10		SE-ME-2402-127	8:15	11:40												
หมายเหตุ ผู้รับใช้รถเข็นมาที่โรงเรียนเพื่อมาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่			ข้อมูลกลับรถ		100	100	100	100	98	120						
บริษัทเอกชน ได้รับทราบกฎและข้อบังคับต่างๆ ที่ทางบริษัท กำหนด			ทะเบียนรถ		[REDACTED]											
สำหรับเห็นผู้รับเข้ามาไม่ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับอุปกรณ์ป้องกัน			ลายเซ็น รปภ		[REDACTED]											
ขณะปฏิบัติงานสามารถส่งให้ทางศูนย์ปฏิบัติงานได้ทันที			ลายเซ็น อบ		[REDACTED]											

Page 1/1

E-F-SE-SA-006

2167-ATAC: 28/02/2024

[illegible]

อุปการะให้ต้องความไต่ถามฐาน

Prepared By Subcontractor

Verified By Owner AT

C	Approved By Safety ATAC
---	-------------------------

[illegible]



APPENDIX-2

เอกสาร 2-19 ตัวอย่างเอกสารให้ความรู้เรื่องสารเสพติด



AISIN THAI AUTOMOTIVE CASTING Co., Ltd.
No. 789 Moo 9, Kabinburi – Nakomrachasima Road
(Highway No. 304), Nongki District, Kabinburi,
Prachinburi 25110 Thailand
Tel: +66 (0)37-629900
Fax: +66 (0)37-629999

ประกาศที่ 8 / 2565

เรื่อง การห้ามใช้พืชหรือสารอันก่อให้เกิดความมึนเมาในพื้นที่โรงงาน

เนื่องจาก พรบ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) ได้มีการยกเลิกพืชให้สารเสพติดประเภท กัญชา และกระท่อม ออกจากยาเสพติด แต่ทั้งนี้พืชทั้งสองชนิดนั้นยังคงมีโทษต่อผู้เสพ/ดื่ม/ทาน ซึ่งมีลักษณะโดยรวมต่อไปนี้

1. พืชกัญชา ส่งผลต่อระบบสมอง ความจำ และสุขภาพจิต หากได้รับในปริมาณมาก รวมทั้งก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด คล้ายกับการสูบบุหรี่
2. พืชกระท่อม ส่งผลต่อภาวะหัวใจขาดเลือด ความดันสูง ภาวะวิตกกังวลกระสับกระส่าย และอ่อนเพลีย รวมทั้งอาการปวดท้อง จากการอุดตันในลำไส้เนื่องจากร่างกายไม่สามารถย่อยกากและใบของกระท่อมได้

เมื่อรวมภาวะอาการของจากการเสพ/ดื่ม/ทาน พืชทั้งสองชนิดที่ออกฤทธิ์ในลักษณะก่อความมึนเมา จึงเข้าข่ายระเบียบบริษัท บทที่ 7 ส่วนที่ 1 วินัยและการลงโทษ ข้อย่อย ที่ 1.10 ดื่มหรือนำสุรา เครื่องดอง ของเมาเข้ามาในบริษัท หรือเข้าไปในบริเวณบริษัทในสภาพมึนเมา รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงขอห้ามพนักงานเสพ/ดื่ม/ทาน พืชหรืออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของพืชทั้งสองชนิดอันที่จะก่อให้เกิดความมึนเมาในพื้นที่ของ บริษัทโดยเด็ดขาด ทั้งนี้หากพบพนักงานฝ่าฝืน บริษัทจะลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับบริษัทต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด



(Mr. Michiaki Okuda)

Managing Director

esw



APPENDIX-2

เอกสาร 2-20 การตรวจสอบภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตัวอย่างสมุดสุขภาพประจำตัวลูกจ้าง

สมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง

ซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

กฎกระทรวง

กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อ	[Redacted]	นามสกุล	[Redacted]
รหัสพนักงาน	[Redacted]		

ชื่อสถานประกอบกิจการ

บริษัท ไชยีน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์



APPENDIX-2

เอกสาร 2-21 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ATAC Accident Statistics 2024

[illegible]



APPENDIX-2

เอกสาร 2-22 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบดับเพลิง และรายงานสรุปผล
การตรวจสอบ

REPORT

Project/โครงการ : Annual Contract & Performance Test Of Engine Fire Pump

Times/ครั้งที่ : CT ครั้งที่ 4/4	P.O.No./ใบสั่งซื้อเลขที่ : 4011141729
Date/วันที่ : 24 มกราคม 2567	Cost/ลูกค้า : บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คลาสส์ จำกัด
Ref./อ้างอิง : "CUMMINS"	Address/ที่อยู่ : เลขที่ 789 หมู่ที่ ๑ อ.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Engine Model : SCTA8.3-C	Site/หน้างาน : อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110



Result / ผลการทดสอบ :	<input checked="" type="checkbox"/> Pass / ผ่าน
	<input type="checkbox"/> Not Pass / ไม่ผ่าน

ดำเนินการ, ตรวจสอบและรับรายงานโดย บริษัท พีเอ็ม เทคโนโลยี แอนด์ पार्ट จำกัด
14 ซอยวัดสุไร 7 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสานว กรุงเทพมหานคร 10510 [เลขใบสั่งซื้อใบภาษี 0105553039056]
โทรศัพท์ 02-101-5621-2 โทรสาร 02-101-5623 Email : info@p-m-tech.co.th Website : www.p-m-tech.co.th

เพื่อผู้ซื้อ / ลูกค้า	นายพรเทพ ทรัพย์พวง
Report by / คณะผู้จัดทำ	Inspector/ ผู้ตรวจสอบ

กท.42983

P.M. TECHNOLOGY & PARTS COMPANY LIMITED

14, Soi Watsukjai 7, Sanchoei Nongsamwa, Bangkok, 10510, Thailand. (Head Office)

Tel : 02-1015621-2 Fax: 02-1015623 E-mail: pm.tech@pctmail.com

www.p-m-tech.co.th | TAX ID No.: 0105553039056



PM TECHNOLOGY & PARTS COMPANY LIMITED

FIRE PUMP CONTRACT

Fire Pump Protection System

NFPA 25

สรุปผลการตรวจสอบ

Result

Project/โครงการ : Annual Contract & Performance Test Of Engine Fire Pump

P.O.No./ใบสั่งซื้อเลขที่ : 4011141729

Cost / ลูกค้า : บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คลาสส์ จำกัด Site/หน้างาน : อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Date/วันที่ : 24 มกราคม 2567

Result / ผลการตรวจทดสอบ :



Pass / ผ่าน



Non pass / ไม่ผ่าน

Approved For Resultance By



นายพรเทพ ทรัพย์พวง

Inspector/ ผู้ตรวจสอบ



กท.42983

REPORT

Annual Contract Of Fire Pump

Project/โครงการ :

Ref./อ้างอิง : ครั้งที่ 4 / 4

Date/วันที่ : 11 มกราคม 2567

Ref./อ้างอิง : "CUMMINS"


Engine Model : 6CTA8.3-C

P.O.No./ใบสั่งซื้อเลขที่ : 4011141729

Cust./ลูกค้า : บริษัท ไอชิน ไทย ออโตเมทิฟ คาสติ้ง จำกัด

Address/ที่อยู่ : เลขที่ 789 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน-นครราชสีมา ถนนเอกชัย อ.ปรางค์บุรี จ.ปรางค์บุรี 25110

Site/หน่วยงาน : จ.ปรางค์บุรี



Result / ผลการดำเนินงาน :

✓	Normal / ปกติ และพร้อมใช้งาน
	Abnormal / ไม่ปกติ
	Improvement / ควรแก้ไข

ดำเนินการ, ตรวจสอบและรับรองงานโดย

บริษัท พี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ แอนด์ पार्ट จำกัด

14 รอยวัดสุขใจ 7 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 [เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553038056]

โทรศัพท์ 02-101-5621-2 โทรสาร 02-101-5623 Email : info@p-m-tech.co.th Website : www.p-m-tech.co.th

เพ็ญศิริ รักจันทัก

Report By / คณะผู้จัดทำ

นายอรรถพร คงนิจดัดกั๊ด

Checking By / ผู้ตรวจสอบ

Perform **PM TECHNOLOGY & PARTS COMPANY LIMITED**

14, Soi Watsukijai 7, Sandsoil, Klongsamwa, Bangkok, 10510, Thailand, (Head Office)

Tel.: 02-1015621-2 Fax: 02-1015623 E-mail : pm.tech@hotmail.com

www.p-m-tech.co.th I TAX ID No.: 0105553038056

Project/โครงการ : Annual Contract Of Fire Pump

Cust. / ลูกค้า : บริษัท ไอชิน ไทย ออโตเมทิฟ คาสติ้ง จำกัด

Subject / หัวข้องาน : การทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Test)

Detail / รายละเอียด : สรุปผลการดำเนินงาน ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Result)

P.O.No./ใบสั่งซื้อเลขที่ : 4011141729

Date/วันที่ : 11 มกราคม 2567

Result / ผลการทดสอบ :

✓	Normal / ปกติ และพร้อมใช้งาน
	Abnormal / ไม่ปกติ
	Improvement / ควรแก้ไข

Note / คำอธิบายเพิ่มเติม :

1. เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำได้ผ่านเกณฑ์ตาม Specification
- 1.1 เครื่องยนต์ (Driver) ทำรอบเครื่องได้ใกล้เคียงตาม Name Plate ที่ระบุ
- 1.2 เครื่องยนต์ (Driver) มีอุณหภูมิปกติ ขณะทำการทดสอบ 30 นาที
2. ควรดูแลและบำรุงเพิ่มเติม

Approved For Resultance By

นายอรรถพร คงนิจดัดกั๊ด

Inspector / ผู้ตรวจสอบ

1.3 ทดสอบ Smoke Detector Zone 1 & Zone 2 โดยใช้อุปกรณ์ทดสอบเฉพาะ


ขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบระบบดับเพลิง NN-100 (server room)

1. เริ่มขั้นตอนการทดสอบระบบดับเพลิง NN-100 แบบ AUTO (server room)

1.1 ตรวจสอบและทดสอบที่ตู้ควบคุม NN-100



1.2 ถอดชุด Solenoid Valve ก่อนการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับ (Smoke detector)



1.4 Cleaning Smoke Detector



1.5 เช็การทำงานของชุด ตัวควบคุม นับเวลาออกหลังจากการทดสอบ Smoke zone 1 & Smoke zone 2
หน่วยเวลาก่อนที่ Solenoid valve ทำงานที่ 30 วินาที



สรุปผลการทดสอบระบบระดับเพลิงอัตโนมัติ

- ตรวจสอบการทำงานของระบบในส่วนของผู้ควบคุม สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า AC และ DC ภายในตู้ควบคุม สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ทำการทำความสะอาด ภายในส่วนของผู้ควบคุม สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ได้ทำการทดสอบ Manual Pull Station ทั้งหมดทั้งโรงงานแล้วระบบสามารถทำงานได้ตามปกติ
- ได้ทำการทดสอบ Smoke Detector ทั้งหมดทั้งโรงงานแล้วระบบสามารถทำงานได้ตามปกติ
- ได้ทำการตรวจสอบการรั่วซึมและเกจวัดแรงดันของถังสามารถทำงานได้ตามปกติ

ปัญหาที่พบในการทำงาน






- ไม่พบปัญหาใดๆ











ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ






- เมื่อมีสัญญาณแจ้งที่ตู้ควบคุม (Control Panel) ควรตรวจสอบและแก้ไขทันที
- ควรมีการ ทบทวนวิธีการใช้งานที่ตู้ควบคุม (Control Panel) ให้กับผู้รับผิดชอบเป็นประจำ เมื่อเกิดเหตุขึ้นจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
- ควรมีอุปกรณ์ต่างๆสำรอง 10 % ของจำนวนทั้งหมดเมื่อพบอุปกรณ์หรือเสียหายจะได้ทำการเปลี่ยนได้ทันที เพื่อให้ระบบได้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง






ผู้ตรวจสอบ

บริษัท ไพร์เทรดอินเตอร์เนชั่นรัล จำกัด(มหาชน)

	CUBIC SAFE TECHNOLOGY CO., LTD.		Doc. No. : FA-AISIN-24-001
REPAIR FIRE ALARM EQUIPMENT REPORT.			Rev : 0
Owner Name : AISIN THAI AUTOMOTIVE CASTING CO.,LTD.			Area : Kabinburi
Subject : Repair fire alarm Equipment.			Date of Investigate : 27-28/01/67
REPAIR FIRE ALARM EQUIPMENT.			
Topics :			
<div>1. Change New Smoke Detector Zone 18 MA-AS factory Unit 1 Set.</div> <div>2. Change New Smoke Detector Zone 29 MA-AS factory Unit 3 Set.</div> <div>3. Change New Smoke Detector Zone 31 MA-AS factory Unit 1 Set.</div> <div>4. Change New Smoke Detector Zone 32 MA-AS factory Unit 3 Set.</div> <div>5. Change New Smoke Detector Zone 93 Die Cast factory Unit 2 Set.</div> <div>6. Change New Smoke Detector Zone 94 Die Cast factory Unit 3 Set.</div>			
Detail :			
<div>1. Change New Smoke Detector Zone 18 MA-AS factory Unit 1 Set.</div> <div>1. Uninstallation for old Smoke Detector Zone 18 MA-AS factory Unit 1 Set. as show in figure</div> <div></div> <div>Smoke Zone 18 No.1</div> <div>2. Installation for new Smoke Detector Zone 18 MA-AS factory Unit 1 Set. as show in figure</div> <div></div> <div>Smoke Zone 18 No.1</div> <div>3. Test Smoke Detector Zone 18 MA-AS factory Unit 1 Set. as show in figure</div> <div></div> <div>Test Smoke Zone 18 No.1</div> <div></div> <div>FCP ALARM ZONE 18</div>			

	CUBIC SAFE TECHNOLOGY CO., LTD.		Doc No. : FA-AISIN-24-001
REPAIR FIRE ALARM EQUIPMENT REPORT.			Rev : 0
Owner Name : AISIN THAI AUTOMOTIVE CASTING CO.,LTD.			Area : Kabinburi
Subject : Repair fire alarm Equipment.			Date of Investigate : 27-28/01/67
REPAIR FIRE ALARM EQUIPMENT.			
Topics :			
1. Change New Smoke Detector Zone 18 MA-AS factory Unit 1 Set. 2. Change New Smoke Detector Zone 29 MA-AS factory Unit 3 Set. 3. Change New Smoke Detector Zone 31 MA-AS factory Unit 1 Set. 4. Change New Smoke Detector Zone 32 MA-AS factory Unit 3 Set. 5. Change New Smoke Detector Zone 93 Die Cast factory Unit 2 Set. 6. Change New Smoke Detector Zone 94 Die Cast factory Unit 3 Set.			
Detail :			
2. Change New Smoke Detector Zone 29 MA-AS factory Unit 3 Set.			
1. Uninstallation for old Smoke Detector Zone 29 MA-AS factory Unit 3 Set. as show in figure			
	Smoke Zone 29 No.1		Smoke Zone 29 No.3
2. Installation for new Smoke Detector Zone 29 MA-AS factory Unit 3 Set. as show in figure			
	Smoke Zone 29 No.1		Smoke Zone 29 No.2
	Smoke Zone 29 No.3		Smoke Zone 29 No.3
3. Test Smoke Detector Zone 29 MA-AS factory Unit 3 Set. as show in figure			
	Test Smoke Zone 29 No.1		Test Smoke Zone 29 No.3
	Test Smoke Zone 29 No.2		Test Smoke Zone 29 No.3
	Test Smoke Zone 29 No.3		FCP ALARM ZONE 29
	FCP ALARM ZONE 29		FCP ALARM ZONE 29

	CUBIC SAFE TECHNOLOGY CO., LTD.	Doc. No. : FA-AISIN-24-001
REPAIR FIRE ALARM EQUIPMENT REPORT.		
Owner Name : AISIN THAI AUTOMOTIVE CASTING CO.,LTD.		
Subject : Repair fire alarm Equipment.		
Area : Kabinburi		
Date of Investigate : 27-28/01/67		
REPAIR FIRE ALARM EQUIPMENT.		
Topics :		
Detail :		
1. Change New Alarm Bell Zone 25 MA-AS factory Unit 1 Set.		
1. Uninstallation for old Alarm Bell Zone 25 MA-AS factory Unit 1 Set. as show in figure		
		
Smoke Zone 25 No.1		
2. Installation for new Alarm Bell Zone 25 MA-AS factory Unit 1 Set. as show in figure		
		
Smoke Zone 25 No.1		
3. Test Alarm Bell Zone 25 MA-AS factory Unit 1 Set. as show in figure		
		
Test Bell Zone 25 No.1		
		
FCP ALARM ZONE 25		

	CUBIC SAFE TECHNOLOGY CO., LTD.	Doc. No. : FA-AISIN-24-001
REPAIR FIRE ALARM EQUIPMENT REPORT.		
Owner Name : AISIN THAI AUTOMOTIVE CASTING CO.,LTD.		
Subject : Repair fire alarm Equipment.		
Area : Kabinburi		
Date of Investigate : 27-28/01/67		
REPAIR FIRE ALARM EQUIPMENT.		
Topics :		
Detail :		
1. Change New Module (TB-DIE1) Die Cast Factory Unit 1 Set.		
1. Uninstallation for old Module (TB-DIE1) Die Cast Factory Unit 1 Set. as show in figure		
		
Module Spare No.1		
2. Installation for new Module (TB-DIE1) Die Cast Factory Unit 1 Set. as show in figure		
		
Module Spare No.1		
3. Check Module (TB-DIE1) Die Cast Factory Unit 1 Set. as show in figure		
		
Check Module No.1		
		
CHECK SATATUS FCP		



บริษัท ธนธรรกุล จำกัด

TANATHORNKUL Co., Ltd.

209 ซอยอ่อนนุช 70/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

209 Soi On Nut, Pravat, Pravat Bangkok 10250

Tel : (662) 704-6341-2 704-6430-1

FAX : (662) 704-6434

Email : info@ttkfire.com , services@ttkfire.com

PREACTION SYSTEM TEST REPORT

Customer : <u>Aisin Thai Automotive Casting Co., Ltd.</u>		Project : <u>Preaction System</u>		
Address : <u>Kabinburi Industrial Zone</u>		Location : <u>Zone 12 (8 ")</u>		
System <input type="checkbox"/> Single Interlocked <input checked="" type="checkbox"/> Double Interlocked		Date	9/1/2024	
Item ลำดับ	Description รายการ	Correct ถูกต้อง	Incorrect ไม่ถูกต้อง	Remark หมายเหตุ
1	ตำแหน่งก้าน Valve ตรงที่ระบุไว้	/		
2	แรงดันของ Pressure Gauge ตรงที่ระบุ			
	2.1 Pressure Gauge แสดงแรงดันน้ำจากอาคาร (<u>165</u> psi.)	/		
	2.2 Pressure Gauge แสดงแรงดันลมในท่อ (<u>42</u> psi.)	/		
3	การทำงานของตู้ควบคุม			
	3.1 AC Power & Battery	/		
	3.2 Zone 1	/		
	3.3 Zone 2	/		
	3.4 Alarm Pressure	/		
	3.5 Aux Supervisory	/		
	3.6 Release	/		
	3.7 Supervisory	/		
	3.8 System Trouble	/		
	3.9 Circuit Trouble	/		
	3.10 Alarm Silenced	/		
	3.11 Power Trouble	/		
	3.12 Tone Silence	/		
	3.13 System Alarm	/		
	3.14 Alarm Activate	/		
	3.15 Reset	/		
4	การทำงานของ Air Compressor			
	4.1 Pressure Cut In (<u>60</u> psi.)	/		
	4.2 Pressure Cut Off (<u>75</u> psi.)	/		
<div style="background-color: #cccccc; height: 30px; width: 100%;"></div>				
Tested By		Checked By		



TANATHORNKUL CO., LTD.

209 ซอยอ่อนนุช 70/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

209 Soi on nut, Pravet, Pravet Bangkok 10250

Tel : (662) 704-6341-2 704-6430-1

Fax : (662) 704-6434

Email : info@ttkfire.com , services@ttkfire.com

Alarm Check Valve And Sprinkler System

Customer Name : Aisin Thai Automotive Casting Co., Ltd.

Location : Zone 1 (8") Header 1

Function Tests and Inspection

Date : 14 June 2024

Item	Description	Pass	Fail
1	Fire control panel appears operational	[/]	[]
2	Temper & supervisory switch appears operational	[/]	[]
3	Pressure Inlet <u>155</u> psi	[/]	[]
4	Pressure Outlet <u>150</u> psi	[/]	[]
5	All water flow switch appears operational	[/]	[]
6	Alarm check valve	[/]	[]
7	Check sprinkler leakage	[/]	[]
8	Test drain Station appears operational	[/]	[]
9	Lights, Buzzer and LED on fire alarm and annunciator panels are operational	[/]	[]
10	Check for signs of physical damage to system components	[/]	[]

Remarks :

Signature :



Tested By : Mr. Watcharaphon Phonsena

Date : 14 June 2024

Signature :



Witness By : Mr. Boonlert Singyoo

Date : 14 June 2024



APPENDIX-2

เอกสาร 2-23 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ATAC

Effective Date : 15/03/2019

หมายเลขเอกสาร : E-S-SE-SA-002

ฉบับที่แก้ไข : 2

ร่าง E-S-SE-003

ระเบียบการปฏิบัติงาน (Procedure)

เรื่อง: แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

(Fire protection and prevention)

บริษัท ไอซีที ไทย โฮลดิ้ง จำกัด

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
FIRE PROTECTION AND PREVENTION
E-S-SE-SA-002

ผู้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องมีภาพ
Acknowledged by concerned Manager

รายชื่อ	ฝ่าย
Name	Division
1.Sant Sukonvachirakul	Safety and Environment
2.Preeyada Sulsavachirakul	Corporate Planning
3. Mek Sumbloun	General Administration
4.Pirot Chajornjitwong	3 Pillar
5.Subon Rungwittayasan	Plant Control
6.Sukda Thawornked	Quality Assurance
7. Puitt Chaisriwaraeng	Operation Management Consulting
8.Tangdon Prawatseri	Production Engineering
9.Ekzarn Trongsaksa	Manufacturing Engine
10. Pairoj Chukiet	Manufacturing Die Casting

Mr.Sant Sulsavachirakul

ผู้อนุมัติ(Approved)

ATAC

Effective Date : 15/03/2019

หมายเลขเอกสาร : E-S-SE-SA-002

ฉบับที่แก้ไข : 2

ร่าง E-S-SE-003

ระเบียบการปฏิบัติงาน (Procedure)

เรื่อง: แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

(Fire protection and prevention)

บริษัท ไอซีที ไทย โฮลดิ้ง จำกัด

ประวัติการแก้ไข / History of revision			
หน้าที่ Page no.	ครั้งที่แก้ไข no.	รายละเอียดการแก้ไข (ครั้งใหม่) Revision detail (Shotion)	วันที่มีการแก้ไข Implement date
5	1	เพิ่มแผนการตรวจตรา แผนการอบรม	25/12/2018
6	1	แผนการตรวจตราโรงงานอัคคีภัย	25/12/2018
All	2	แก้ไขหมายเลขเอกสาร	12/03/2019

สถานะการแก้ไขเอกสาร ฉบับที่แก้ไข : 1 จำนวนหน้าทั้งหมด: 17 หน้า

Revision status / Revision Issue 1 /Total pages 17 page																
หน้าที่ Page no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ครั้งที่แก้ไข Revision record	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

หน้าที่ Page no.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่แก้ไข Revision record	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



APPENDIX-2

เอกสาร 2-24 รายงานผลการตรวจสอบภาพที่พบความผิดปกติหรือเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข

ATAC 018/2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอนำส่งแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษายาบาลและการป้องกันแก้ไข (จพส.1)

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

เอกสารที่ส่งมา : 1.แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษายาบาลและการป้องกันแก้ไข จพส.1 (จำนวน 1 ฉบับ) ผลตรวจซ้ำ

ด้วยบริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 789 หมู่ 9 ถนน กบินทร์บุรี – นครราชสีมา ตำบล หนองกี่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110 ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำเนา

ขอแสดงความนับถือ

ถึงขอ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายไพโรจน์ ชูเกียรติ)

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 037-629990 ต่อ 1301

ผู้ประสานงาน : นางสาวคันสนีย์ วารีเวทย์ (084-649-1453)

นาง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ปราจีนบุรี

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ
18 ก.พ. 2567

แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การรักษายาบาล และการป้องกันแก้ไข

วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

1. ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) โทรเลข ๒๕๖๖ นายจ้าง / ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
 2. ตั้งอยู่เลขที่ 789 หมู่ที่ ๑ ต.วอแก้ว/วอแก้ว ถนนพหลโยธิน-นครราชสีมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 25110 โทรศัพท์ 037-829890 โทรสาร โทรศัพท์มือถือ

3. การดำเนินการตรวจสุขภาพของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
☐ ตรวจสุขภาพครั้งแรก (ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน) ☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน ☐ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

4. แพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ
 (แพทย์ซึ่งได้ใบวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน และอาชีวเวชศาสตร์ / แพทย์ซึ่งมีอำนาจการออกใบรับรองแพทย์สาขาเวชศาสตร์การประกอบวิชาชีพ)
 4.1 ชื่อ - นามสกุล นายแพทย์ศิริวิทย์ อธิคุณวิทย์ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 253281
 4.2 ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
 4.3 ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

5. ชื่อหน่วยบริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 204 อินเลอว์ เลขทะเบียนหน่วยบริการ ศ.๑๖๑๑๑๑๑๑๑๑
 ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ต.วอแก้ว/วอแก้ว ถนน 304 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 25140 โทรศัพท์ 037-239665 โทรสาร 239669 โทรศัพท์มือถือ


6. ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การรักษายาบาล และการป้องกันแก้ไข (ผลตรวจซ้ำ)

แผนก	งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง	จำนวนลูกจ้างแต่ละแผนกที่ได้รับการตรวจสุขภาพ (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ตรวจ			การดำเนินการ		
			ปกติ (คน)	ผิดปกติ (คน)	เฝ้าระวัง (คน)	การให้การรักษายาบาล (โปรดระบุรายละเอียด)	การแก้ไขสภาพแวดล้อม (โปรดระบุรายละเอียด)	การป้องกันที่ตัวลูกจ้าง (โปรดระบุรายละเอียด)
F&O	เป่าพัด	1	-	1	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด ตามระเบียบของสถานประกอบการ	-
	การได้ยิน	1	-	1	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน/เปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามกฎหมาย	ป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดของเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ	ควบคุมดูแลมีอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด ตามระเบียบของสถานประกอบการ
Die Casting Quality Control	การได้ยิน	1	-	-	1	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน	ป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดของเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ	ควบคุมดูแลมีอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด ตามระเบียบของสถานประกอบการ
Die Transmission	การได้ยิน	1	-	1	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน/เปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามกฎหมาย	ป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดของเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ	ควบคุมดูแลมีอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด ตามระเบียบของสถานประกอบการ
EFM & TCC TR	สายสายชีวิตนามบัตร	2	2	-	-	-	-	-
	การได้ยิน	2	-	2	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน/เปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามกฎหมาย	ป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดของเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ	ควบคุมดูแลมีอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด ตามระเบียบของสถานประกอบการ
สายสายชีวิตนามบัตร	การได้ยิน	1	-	1	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน	-	ควบคุมดูแลมีอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด ตามระเบียบของสถานประกอบการ
	การได้ยิน	1	-	1	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน/เปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามกฎหมาย	ป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดของเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ	ควบคุมดูแลมีอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด ตามระเบียบของสถานประกอบการ

แผนก	งานเกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยง*	จำนวนลูกจ้างแต่ละแผนก ที่ได้รับการตรวจสอบภาพ (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ตรวจ			การดำเนินการ		
			ปกติ (คน)	ผิดปกติ (คน)	เฝ้าระวัง (คน)	การให้การศึกษา* (โปรแกรมรายสัปดาห์)	การแก้ไขสภาพแวดล้อม* (โปรแกรมรายสัปดาห์)	การป้องกันตัวลูกจ้าง* (โปรแกรมรายสัปดาห์)
	สายสายเชื่อมสาย	1	1	-	-	-	-	-
New B	การได้ยิน	1	-	-	1	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน	ป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดของ เสียงอย่างมีประสิทธิภาพ	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ
New B	สายสายเชื่อมสาย	3	1	2	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน	-	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ
Plant Quality Control	การได้ยิน	1	-	1	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน เปรียบเทียบกับมาตรฐาน กฎหมาย	ป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดของ เสียงอย่างมีประสิทธิภาพ	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ
FCC GD	การได้ยิน	3	-	-	3	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน	ป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดของ เสียงอย่างมีประสิทธิภาพ	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ
Valve Body	การได้ยิน	1	-	-	1	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน	ป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดของ เสียงอย่างมีประสิทธิภาพ	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ
	สายสายเชื่อมสาย	2	-	2	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน	-	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ
W/P O/P	การได้ยิน	1	-	-	1	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน	ป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดของ เสียงอย่างมีประสิทธิภาพ	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ
Automation 1	สายสายเชื่อมสาย	4	2	2	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน	-	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ

แผนก	งานเกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยง*	จำนวนลูกจ้างแต่ละแผนก ที่ได้รับการตรวจสอบภาพ (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ตรวจ			การดำเนินการ		
			ปกติ (คน)	ผิดปกติ (คน)	เฝ้าระวัง (คน)	การให้การศึกษา* (โปรแกรมรายสัปดาห์)	การแก้ไขสภาพแวดล้อม* (โปรแกรมรายสัปดาห์)	การป้องกันตัวลูกจ้าง* (โปรแกรมรายสัปดาห์)
Dio Engine	สายสายเชื่อมสาย	8	4	4	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน	-	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ
Maintenance-DC Plant	สายสายเชื่อมสาย	6	3	5	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน	-	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ
Melting	สายสายเชื่อมสาย	8	1	7	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน	-	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ
Mold Maintenance	สายสายเชื่อมสาย	3	-	3	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน	-	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ
MT Engine 1	สายสายเชื่อมสาย	2	-	2	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน	-	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ
MT Engine 3	สายสายเชื่อมสาย	2	1	1	-	สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน	-	ควบคุมดูแลอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างใกล้ชิด สามารถเก็บ ของสถานที่ประกอบกิจการ



ลงชื่อ: 
(นายโพธิ์พงษ์ ขวัญดี)
นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

หมายเหตุ

๑. งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง หมายถึง งานที่ลูกจ้างทำ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. การให้การศึกษา (โปรแกรมรายสัปดาห์) เช่น การส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการตรวจสุขภาพซ้ำ การส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษายาเสพติด เป็นต้น
๓. การแก้ไขสภาพแวดล้อม (โปรแกรมรายสัปดาห์) เช่น การบำรุงรักษาเครื่องจักร การปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร เป็นต้น
๔. การป้องกันตัวลูกจ้าง (โปรแกรมรายสัปดาห์) เช่น จัดและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่ปลั๊กหูหรือแว่นกันแดด การเปลี่ยนงาน เป็นต้น



APPENDIX-2

เอกสาร 2-25 การดำเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR)



การดำเนินงานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)




เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก @โรงเรียนบ้านคลองอุดม



วันเด็กประจำปี 2567 @เทศบาลเมืองหนองก๊ก



กิจกรรมตักบาตรมาฆบูชา นิมนต์วัดโพธิ์ศรี รับบาตร




บริจาคโลหิต @ATAC สภากาชาด รพ.เจ้าพระยาฯ



กิจกรรมตักบาตรวิสาขบูชา นิมนต์วัดสระแทน รับบาตร



บริจาคโลหิต @ATAC สภากาชาด รพ.เจ้าพระยาฯ





APPENDIX-2

เอกสาร 2-26 แบบบันทึกการระบายน้ำฝน

แบบบันทึกการระบายน้ำฝน จากป่อหนองน้ำฝนของโครงการ เดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันที่	ช่วงเวลาในการระบาย	ระยะเวลาในการระบาย (นาทิต/ชม.)	ปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
ม.ค. 2567	ไม่มีการระบาย				
ก.พ. 2567	ไม่มีการระบาย				
27 มี.ค. 2567	08:00-10:00	3ชม.15นาที	5363	ทศพล บุญเมืองมี	
เม.ย. 2567	ไม่มีการระบาย				
08 พ.ค. 2567	08:30-11:00	1 ชม.	1650	ทศพล บุญเมืองมี	
14 พ.ค. 2567	09:00-12:00	2 ชั่วโมง 30 นาที	4125	หทัยชนก เกิดสินธุ์	
04 มิ.ย. 2567	09:30-12:30	1ชม.	1650	ทศพล บุญเมืองมี	
11 มิ.ย. 2567	08:15-10:15	30นาที	825	ทศพล บุญเมืองมี	
27 มิ.ย. 2567	08:45-10:15	1ชม.15นาที	2063	ทศพล บุญเมืองมี	
ปริมาณการระบายรวม (ลูกบาศก์เมตร)			15,675.00		



APPENDIX-2

เอกสาร 2-27 แบบฟอร์มบันทึกเรียนเรื่องร้องเรียน


E-F-SE-EN-011



APPENDIX-2

เอกสาร 2-28 สรุปการจ้างแรงงานท้องถิ่น

จำนวนพนักงานที่อาศัยอยู่ในอำเภอกบินทร์บุรีและนาดี



ปัจจุบันพนักงานที่พักอาศัยในท้องถิ่น

กบินทร์บุรี	จำนวน 214 คน	คิดเป็นร้อยละ 23.88
นาดี	จำนวน 99 คน	คิดเป็นร้อยละ 11.05
รวมทั้ง 2 อำเภอ	จำนวน 313 คน	คิดเป็นร้อยละ 34.93

**ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567



APPENDIX-2

เอกสาร 2-29 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ของบริษัท ไอชิบ ไทย ออโตโมทีฟคาสติ้ง จำกัด (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2566) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566



ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมและแปรรูปชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑ ของบริษัท โอจีน ไทย โอโตโมทีฟ คลาสติง จำกัด (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๖)

ตามประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท โอจีน ไทย โอโตโมทีฟ คลาสติง จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๔๔ หมู่ที่ ๙ ถนนกบินทร์บุรี-มราษราชสีมา ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๔๔๑๒๐๐๒๐๑๒๕๕๓๔ (เลขทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม ชย-๗๗(๒)-๒๑/๕๓๗๖) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย และมีภาวะในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยจะครบกำหนด วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องจากคณะภาคส่วน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและแปรรูปชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนจากบริษัท โอจีน ไทย โอโตโมทีฟ คลาสติง จำกัด ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. นายอำเภอกบินทร์บุรี | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี | กรรมการ |
| ๔. ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี | กรรมการ |
| ๕. ผู้แทนเทศบาลเมืองหนองกี่ | กรรมการ |
| ๖. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นายดิษฐา จิ๋วสวัสดิ์) | กรรมการ |
| ๗. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นายอลอง เงินา) | กรรมการ |
| ๘. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นายสำราญ ทรัพย์เรือง) | กรรมการ |
| ๙. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นายพิบูล คำกุล) | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นายโยธิน เกตุแก้ว) | กรรมการ |

/๓๓. ผู้แทน...

- | | |
|---|---------|
| ๑๑. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นางมัทธิกา สิงสมดี) | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นายสมคิด พันธุ์น้อย) | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นายพิชญะ ดีแสง) | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นายวิไล สีคำ) | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นายประยัต พากอง) | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นายณัฐวุฒิ เอื้อธรรม) | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นางสาวมัลลิกา หงษ์มิ่ง) | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นางสาวกุลนิดา โมตรัก) | กรรมการ |
| ๑๙. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นายอมะพัฒน์ สุระแสงประเสริฐ) | กรรมการ |
| ๒๐. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นายชยณรรักษ์ สีมะข) | กรรมการ |
| ๒๑. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลบ้านนา (นางสาววรรณศิริ เสียวพรประสาธ) | กรรมการ |
| ๒๒. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลบ้านนา (นายชาติชาย ช่างปรี) | กรรมการ |
| ๒๓. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลบ้านนา (นายประดิษฐ์ หอมมี) | กรรมการ |
| ๒๔. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลนาดี (นายพลทวี ชัยจำ) | กรรมการ |
| ๒๕. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลนาดี (นายศุภกัญ หาสงะเนิม) | กรรมการ |
| ๒๖. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลนาดี (นายไพโรจน์ พงษ์สวัสดิ์) | กรรมการ |
| ๒๗. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ (นายคำ แก่งปลั่ง) | กรรมการ |
| ๒๘. ผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ (นายสมชาย จิตสายชลธาวา) | กรรมการ |
| ๒๙. ผู้แทนเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี | กรรมการ |
| ๓๐. ประธาน หรือผู้แทนบริษัท โอจีน ไทย โอโตโมทีฟ คลาสติง จำกัด | กรรมการ |

๓๑. ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร หรือผู้แทน บริษัท ไชยอิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด	กรรมการ
๓๒. ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต หรือผู้แทน บริษัท ไชยอิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด	กรรมการ
๓๓. ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน บริษัท ไชยอิน ไทย โอโตโมทีฟ คาสติง จำกัด	กรรมการและ เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ศึกษาความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยภายในหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและ ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

๒) ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการดำเนินการดำเนินงานของโครงการมีความรอบคอบ มากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๓) เป็นตัวแทนชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินการด้านใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างโครงการกับชุมชน

๕) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ที่แท้จริงของชุมชน

๖) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ รวมทั้ง ตรวจตอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข

๗) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีข้อพิพาทสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน

๘) ร่วมพิจารณาคำขอชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการและ พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามดูแลการจ่ายค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ

๙) จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

๑๐) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ ก่อนครบวาระ ให้มีหนังสือแจ้งต่อประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนที่จะมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป และ ให้ดำเนินการสรรหาหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทดแทน โดยความเห็นชอบของที่ประชุม

๑๑) การจัดประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยมีความถี่ในการประชุมอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง หรือ แล้วแต่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ สอนในสภาของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบรรณรัตน์ นครจินดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี



APPENDIX-2

เอกสาร 2-30 แผนการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินกรณี LPG รั่วไหล และสรุปผลการซ้อมแผน
ฉุกเฉินกรณี LPG รั่วไหล

เรื่อง แผนกเทคนิค LPC วัวไห

บริษัท โอชิน ไทยฮอสโโค ไมท์ จำกัด ได้ตั้ง จ้างได้จ้างแผนกเทคนิคการไฟฟ้าไทย โดยขอใบอนุญาตสิ่งวิจิตร
บริษัท โอชิน ไทยฮอสโโค ไมท์ จำกัด ได้ตั้ง จ้างได้จ้างแผนกเทคนิคการไฟฟ้าไทย โดยขอใบอนุญาตสิ่งวิจิตร
บริษัท โอชิน ไทยฮอสโโค ไมท์ จำกัด ได้ตั้ง จ้างได้จ้างแผนกเทคนิคการไฟฟ้าไทย โดยขอใบอนุญาตสิ่งวิจิตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เมื่อพบเหตุฉุกเฉินกรณีพิษ LPG ควรให้ผล
2. เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติได้จริง เมื่อพบเหตุฉุกเฉินกรณีพิษ LPG ควรให้ผล

915111929

พนักงานทุกคนในบริษัท ไชยสิน ไทย ยังได้ไปฝึก คลังสินค้า จัด- รวบรวม ไปยัง ครัวเรือน ทั่วทั้งจังหวัด

Responsible

1. อุปสรรคดับเพลิง
2. ภาวนะออร่าบของเสียที่คิดจ ากการดับเพลิง
3. อุปสรรควิธีองกับต้นตอสาเหตุนานบคต

ผู้รับผิดชอบ


1. เจ้าหนี้ที่ส่งมาลดหนี้ (จน)
2. เจ้าหนี้ที่ความประสงค์ (จน)
3. เจ้าหนี้ที่เสนอ UTILITY

หมายเหตุ

*** พบหูดอกอินทนิลบนยางสน ไทรแดง 1301-1302 ***



วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุข่าวแพร่หลาย




สรุปผลการซ่อมแบบฉุกเฉิน

ก๊าซ LPG รั่วไหล

ประจำปี 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563



บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด

บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด
789 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-628300 โทรสาร 037-629-998

สรุปและทบทวนผลการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน ก๊าซ LPG รั่วไหล ประจำปี 2563

วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 14.00-14.30 น. สถานที่เกิดเหตุ LPG yard

ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

จำนวน 8 คน

การประเมินผล

- ความพร้อมของแต่ละทีม 5 คะแนน
- การฝึกซ้อม 5 คะแนน
- ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ 4 คะแนน

ปัญหาที่พบในการฝึกซ้อม และการปรับปรุงแก้ไข

หัวข้อที่ต้องปรับปรุงในการทํางานครั้งต่อไป

- น้ำดื่มเปลี่ยน ไม่ชัดเจน ผู้รับผิดชอบ UT





APPENDIX-2

เอกสาร 2-31 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบท่อส่งก๊าซ LPG



เอกสารบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของเครื่องจักรแผนกควบคุมเครื่องจักรต้นกำเนิด (Utility Control Routine Work Operation Sheet of Utility System)

LPG Yard	จุดตรวจสอบและบันทึกผล	ความถี่	Month January Year 2024																															หมายเหตุ		
รายละเอียดงาน (Description Job)	(Check point & Result)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	(REMARK)		
1. สภาพทั่วไปของ LPG Yard																																				
1.1 สภาพของ Tank บรรจุ LPG	สภาพ Tank LPG ไม่แตกรั่ว, ไม่ไหม้, ไม่มีรอยร้าว	D				O	O	O		O	O	O	O	O			O	O	O	O	O				O	O	O	O	O		O	O	O			
1.2 สภาพท่อและข้อต่อของชุด Evaporator	สภาพท่อของชุด Evaporator ไม่รั่ว, ขึ้น	D				O	O	O		O	O	O	O	O			O	O	O	O	O				O	O	O	O	O		O	O	O			
1.3 สภาพการทำงานของชุด Evaporator	ไม่มีน้ำแข็งเกาะตามท่อของชุด Evaporator	D				O	O	O		O	O	O	O	O			O	O	O	O	O				O	O	O	O	O		O	O	O			
1.4 สถานะของสภาพ ของ Valve ต่างๆ ใน LPG Yard	วาล์วไม่ชำรุด, ขอยกเว้นกรณีการรั่วซึม, วาล์วอยู่ในสถานะปกติ	D				O	O	O		O	O	O	O	O			O	O	O	O	O				O	O	O	O	O		O	O	O			
1.5 สภาพของชุดวาล์วกรอง LPG	สภาพวาล์วไม่ชำรุด, ไม่รั่วซึม	D				O	O	O		O	O	O	O	O			O	O	O	O	O				O	O	O	O	O		O	O	O			
2. สถานะ LPG																																				
2.1 ส่วนที่เก็บข้อมูล																																				
2.1.1 ความดันภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	บันทึก Pressure จาก Monitor หน้า Tank (bar)	D			6	5.7	6.2		7	7	6.9	6.9	6.7			5.4	6.2	6	6.4	7.2				7.5	7.2	7	7	7		6.2	6.5	7				
2.1.2 ปริมาณน้ำแข็ง ใน Tank	บันทึก Liquid Level Float Whi Monitor หน้า Tank (%)	D			55	40	49		45	62	44	56	39			42	56	39	55	65				56	38	51	32	46		47	65	55				
2.1.3 อุณหภูมิภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	บันทึก Temperature จาก Monitor หน้า Tank (°C)	D			23	27	23		25	26	25	25	25			22	23	23	25	25				25	24	23	22	24		22	23	23				
2.1.4 ความดันในระบบท่อเดิน (ข้อต่อ/บริเวณก่อนเข้า Tank)	ความดันของระบบท่อเดิน LPG เท่ากับความดันภายใน Tank	D			O	O	O		O	O	O	O	O			O	O	O	O	O				O	O	O	O	O		O	O	O				
2.2 ส่วนที่เก็บข้อมูล																																				
2.2.1 ความดันขาเข้า Evaporator No.1	บันทึก Pressure ที่ 2 ค่า หน้า Monitor ของชุด Evaporator (bar)																																			
- Pressure Gauge No.1 (PG1)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D			5.5	5.4	5.9		6.5	6.6	6.6	6.5	6.3			5.1	5.8	5.5	6	6.9				7.1	6.8	6.6	6.5	6.6		5.8	6	6.6				
- Pressure Gauge No.2 (PG2)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D			5.6	5.5	6		6.6	6.7	6.6	6.6	6.4			5.1	6	5.6	6.1	7				7.3	7	6.9	6.6	6.7		6	6.2	6.7				
- ความดันขาออก Evaporator	บันทึก Pressure หน้า Monitor ของชุด Evaporator (Bar)	D			1.6	1.6	1.55		1.6	1.6	1.6	1.6	1.55			1.7	1.55	1.6	1.55	1.55				1.55	1.6	1.6	1.6	1.5		1.55	1.55	1.5				
2.2.2 ความดันขาเข้า Evaporator No.2	บันทึก Pressure ที่ 2 ค่า หน้า Monitor ของชุด Evaporator (bar)																																			
- Pressure Gauge No.1 (PG1)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D			5.6	5.5	6		6.4	6.6	6.5	6.5	6.4			5	5.9	5.5	6	7				7.1	6.9	6.7	6.5	6.6		5.9	6	6				
- Pressure Gauge No.2 (PG2)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D			5.7	5.5	6		6.5	6.7	6.6	6.6	6.5			5.1	6	5.6	6	7				7.3	7	6.9	6.6	6.7		6	6.2	6				
- ความดันขาออก Evaporator	บันทึก Pressure หน้า Monitor ของชุด Evaporator (Bar)	D			1.5	1.5	1.5		1.55	1.5	1.6	1.5	1.5			1.55	1.4	1.55	1.4	1.4				1.5	1.5	1.5	1.5	1.4		1.4	1.45	1.4				
2.2.3 ความดันแก๊ส LPG ที่ปล่อยออกจาก LPG Yard	บันทึก Pressure ในระบบท่อส่งที่ปล่อยจาก LPG Yard (bar)	D			1.3	1.4	1.3		1.4	1.35	1.4	1.4	1.2			1.45	1.35	1.3	1.3	1.35				1.3	1.4	1.4	1.4	1.2		1.25	1.3	1.25				
2.2.4 ความดันแก๊ส LPG ที่ Header ก่อนเข้าท่อเมน	บันทึกค่า Pressure ที่ Header ก่อนเข้าท่อเมน (Bar)	D			1.4	1.4	1.4		1.4	1.4	1.4	1.4	1.3			1.5	1.45	1.35	1.45	1.5				1.4	1.4	1.5	1.4	1.3		1.3	1.4	1.3				
3. ระบบป้องกันฉุกเฉิน																																				
3.1 สภาพของ Emergency Shut-Off Valve ทั้ง 2 ชุด	ชุดกลไกใช้ดึงและระบุทิศทาง Valve ไม่ชำรุด, ไม่ชำรุด	D			O	O	O		O	O	O	O	O			O	O	O	O	O				O	O	O	O	O		O	O	O				
3.2 ทดสอบการทำงานระบบ Emergency Shut-Off Valve	สามารถใช้งานได้ปกติ, สภาพพร้อมใช้งาน	W*			O	-	-		O	-	-	-	-			O	-	-	-	-				O	-	-	-	-		O	-	-				
3.3 ตรวจสอบการทำงานของระบบ Gas Leak Detector	ทำการทดสอบ Test ที่ Gas Leak Detector	M			O	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-				-	-	-	-	-		-	-	-				
-ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน (Operator)	ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน	D			Amph	Amph	Amph	P.		Amph	Amph	Amph	Amph	Amph	P.		Amph	Amph	Amph	Amph	Amph	P.			Amph	Amph	Amph	Amph	Amph	P.		Amph	Amph	Amph	P.	
-เวลาปฏิบัติงาน (Operate Times)	บันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน/บันทึกผล	D			9:20	9:00	9:20		21:50	21:30	21:50	22:10	22:00			9:20	9:30	9:30	9:30	10:30				22:30	21:50	21:50	21:40	21:40		10:00	10:10	10:12				
-ผู้ควบคุมตรวจสอบ (Checker) , บุคลากรผู้บังคับการ	ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ	W			Pranop	P.							Pranop	P.										Pranop	P.					Pranop	P.		Pranop			

หมายเหตุ : หากมีเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ รวมทั้ง Alarm เกิดขึ้น ให้บันทึกและรายงานละเอียดในหมายเหตุทุกๆ ครั้งด้วย)

W* : บันทึกกรณีตรวจสอบอุปกรณ์ทำงานบริเวณเขตรับผิดชอบ M : ทำอุปกรณ์ที่ 1,2 ของเดือน

Symbol O = สภาพสมบูรณ์
R = สภาพไม่สมบูรณ์ควรเข้าแก้ไขใน 1 เดือน (กรณีตรวจเช็คด้วย)
X = สภาพไม่สมบูรณ์ต้องแจ้งของหน่วยงาน (ลงรายละเอียดและแจ้งหัวหน้างานระดับ Sub Leader ขึ้นไปให้ทราบ)

APPROVED	REVIEW
นางกรรณิศา บุตรวารี	สุกกร รุ่งโรจน์
2-Feb-24	1-Feb-24
ผู้จัดการแผนก	วิศวกร / หัวหน้าแผนก



เอกสารบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของเครื่องจักรแผนกควบคุมเครื่องจักรต้นกำเนิด (Utility Control Routine Work Operation Sheet of Utility System)

LPG Yard	จุดตรวจสอบและบันทึกผล	ความถี่	Month February Year 2024																															หมายเหตุ
รายละเอียดงาน (Description Job)	(Check point & Result)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1. สภาพทั่วไปของ LPG Yard																																		
1.1 สภาพของ Tank บรรจุ LPG	สภาพ Tank LPG ไม่แตกรั่ว, ไม่ไหม้, ไม่มีรอยร้าว	D	O	O			O	O	O	O	O				O	O	O	O	O	O			O	O	O	O				O	O	O		
1.2 สภาพท่อและข้อต่อของชุด Evaporator	สภาพท่อของชุด Evaporator ไม่รั่ว, ขึ้น	D	O	O			O	O	O	O	O				O	O	O	O	O	O			O	O	O	O				O	O	O		
1.3 สภาพการทำงานของชุด Evaporator	ไม่มีน้ำแข็งเกาะตามท่อของชุด Evaporator	D	O	O			O	O	O	O	O				O	O	O	O	O	O			O	O	O	O				O	O	O		
1.4 สถานะของสภาพ ของ Valve ต่างๆ ใน LPG Yard	วาล์วไม่ชำรุด, ยกเว้นกรณีการรั่วซึม, วาล์วอยู่ในสถานะปกติ	D	O	O			O	O	O	O	O				O	O	O	O	O	O			O	O	O	O				O	O	O		
1.5 สภาพของชุดวาล์วกรอง LPG	สภาพวาล์วไม่ชำรุด, ไม่ไหม้ ริน	D	O	O			O	O	O	O	O				O	O	O	O	O	O			O	O	O	O				O	O	O		
2. สถานะ LPG																																		
2.1 ส่วนที่เก็บข้อมูล																																		
2.1.1 ความดันภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	บันทึก Pressure จาก Monitor หน้า Tank (bar)	D	6	7.3			7.5	7.4	7.6	7.8	7.2			6.5	7.4	6.5	7	7	7			7.4	7.3	7.6	7.5	7.4			7.9	7.8	7.2			
2.1.2 ปริมาณน้ำแข็ง ใน Tank	บันทึก Liquid Level Float Whi Monitor หน้า Tank (%)	D	55	65			57	38	54	70	50			52	62	47	55	48	28			56	37	51	32	46			75	62	46			
2.1.3 อุณหภูมิภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	บันทึก Temperature จาก Monitor หน้า Tank (°C)	D	32	24			26	25	26	27	25			22	22	21	23	24	24			26	26	27	26	27			26	25	27			
2.1.4 ความดันในระบบท่อเดิน (ข้อต่อ/บริเวณก่อนเข้า Tank)	ความดันของระบบท่อเดิน LPG เท่ากับความดันภายใน Tank	D	O	O			O	O	O	O	O				O	O	O	O	O	O			O	O	O	O				O	O	O		
2.2 ส่วนที่เก็บข้อมูล																																		
2.2.1 ความดันขาเข้า Evaporator No.1	บันทึก Pressure ที่ 2 ค่า หน้า Monitor ของชุด Evaporator (bar)																																	
• Pressure Gauge No.1 (PG1)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D	6	6.9			7.2	7	7.3	7.4	6.7			6.2	6.8	6	6.7	6.7	6.5			7	6.9	7.3	7.1	7			7.5	7.2	7			
• Pressure Gauge No.2 (PG2)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D	6	7			7.4	7.2	7.5	7.5	6.9			6.4	7	6.1	6.9	6.9	6.6			7.1	7	7.5	7.3	7.1			7.7	7.4	7			
• ความดันขาออก Evaporator	บันทึก Pressure หน้า Monitor ของชุด Evaporator (Bar)	D	1.6	1.5			1.5	1.5	1.6	1.5	1.45			1.5	1.6	1.6	1.55	1.55	1.6			1.5	1.5	1.6	1.55	1.55			1.55	1.6	1.6			
2.2.2 ความดันขาเข้า Evaporator No.2	บันทึก Pressure ที่ 2 ค่า หน้า Monitor ของชุด Evaporator (bar)																																	
• Pressure Gauge No.1 (PG1)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D	6	7			7.2	7.1	7.4	7.5	6.8			6.2	7	6	6.8	6.8	6.6			7	7	7.4	7.2	7			7.6	7.2	7			
• Pressure Gauge No.2 (PG2)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D	6	7			7.4	7.2	7.5	7.6	6.9			6.4	7	6.1	6.9	6.9	6.7			7.1	7	7.5	7.3	7.1			7.7	7.3	7			
• ความดันขาออก Evaporator	บันทึก Pressure หน้า Monitor ของชุด Evaporator (Bar)	D	1.6	1.4			1.4	1.4	1.5	1.4	1.5			1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5			1.5	1.4	1.55	1.5	1.45			1.4	1.55	1.6			
2.2.3 ความดันแก๊ส LPG ที่เชื่อมต่อกับ Tank LPG Yard	บันทึก Pressure ในระบบท่อเดินที่เชื่อมต่อกับ LPG Yard (Bar)	D	1.3	1.25			1.2	1.3	1.3	1.3	1.3			1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3			1.3	1.3	1.4	1.25	1.3			1.3	1.3	1.3			
2.2.4 ความดันแก๊ส LPG ที่ Header ก่อนใช้งาน	บันทึกค่า Pressure ที่ Header ก่อนใช้งานที่ลดทอน (Bar)	D	1.4	1.4			1.3	1.4	1.4	1.3	1.4			1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3			1.3	1.3	1.4	1.3	1.3			1.4	1.4	1.45			
3. ระบบป้องกันชุดอื่น																																		
3.1 สภาพของ Emergency Shut-Off Valve ทั้ง 2 ชุด	ชุดตรวจก๊าซพิษและกรณีฉุกเฉิน Valve ไม่ชำรุด, ไม่อยู่ตรง	D	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O			
3.2 ทดสอบการทำงานของระบบ Emergency Shut-Off Valve	สามารถใช้งานได้ปกติ, สภาพการทำงาน	W*	-	-			O	-	-	-	-			O	-	-	-	-	-			O	-	-	-	-			O	-	-			
3.3 ตรวจสอบการทำงานของระบบ Gas Leak Detector	ทำการทดสอบ Test ชุด Gas Leak Detector	M	O	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	O				
-ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน (Operator)	ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน	D	Jenna	Amphon P.			Amph	Amph	Amph	Amph	Amphon P.			Amph	Amph	Amph	Amph	Amph	Amph			Amphon P.	Amph	Amph	Amph	Amphon P.			Amph	Amph	Jennarong S.			
-เวลาปฏิบัติงาน (Operate Times)	บันทึกเวลาในการปฏิบัติงานตามบันทึกผล	D	8:51	9:40			22:00	22:00	21:50	21:50	23:20			9:50	10:10	9:00	10:00	9:10	9:10			21:30	21:40	21:40	21:50	22:20			10:40	9:30	9:42			
-ผู้ควบคุมตรวจสอบ (Checker), ชุดรับชุดรับค่าที่	ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ	W		Pranop P.							Pranop P.								Pranop P.							Pranop P.					Pranop P.			

LPG Yard	จุดตรวจสอบและบันทึกผล	ความถี่	Month <u>March</u> Year <u>2024</u>																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
รายละเอียดงาน (Description Job)	(Check point & Result)																																	(REMARK)
1. สภาพทั่วไปของ LPG Yard																																		
1.1 สภาพของ Tank บรรจุ LPG	สภาพ Tank LPG ไม่แตกรั่ว , ไม่ไหม้ , ไม่มีรอยร้าว	D	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			
1.2 สภาพท่อและข้อต่อของชุด Evaporator	สภาพท่อของชุด Evaporator ไม่รั่ว , ซึม	D	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O		ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อและข้อต่อของชุด Evaporator	
1.3 สภาพการทำงานของชุด Evaporator	ไม่มีน้ำแข็งเกาะตามท่อของชุด Evaporator	D	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			
1.4 สถานะและสภาพ ของ Valve ต่างๆ ใน LPG Yard	วาล์วไม่ชำรุด, หมุนเวียนได้ตามที่ควร, วาล์วอยู่ในสถานะถูกต้อง	D	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O		ตรวจสอบวาล์วทุกตัวว่ามีสภาพการทำงานปกติหรือไม่	
1.5 สภาพของอุปกรณ์วัดแรงดัน LPG	สภาพวาล์วไม่ชำรุด, ไม่รั่วซึม	D	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			
2. สถานะ LPG																																		
2.1 ส่วนที่เกี่ยวข้อง																																		
2.1.1 ความดันภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	บันทึก Pressure จาก Monitor หน้า Tank (bar)	D	7.2			7.6	7.5	7.4	7.2	7			6.4	5.8	5.8	6	6.5			7.3	6.4	6.8	7	7.8			7.4	7.8	6.9	7	7.3		ตรวจสอบความดันภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	
2.1.2 ปริมาณน้ำแข็ง ใน Tank	บันทึก Liquid Level Float Win Monitor หน้า Tank (%)	D	59			51	65	48	64	46			44	24	70	54	36			58	40	54	34	51			56	68	51	50	49		ตรวจสอบปริมาณน้ำแข็งใน Tank และทำความสะอาดถังเก็บน้ำแข็งเป็นประจำ	
2.1.3 อุณหภูมิภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	บันทึก Temperature จาก Monitor หน้า Tank (°C)	D	25			27	28	28	28	28			26	25	25	25	28			28	23	23	24	27			26	26	23	26	25		ตรวจสอบอุณหภูมิภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	
2.1.4 ความดันในระบบท่อส่ง (ท่อส่งไปยังถังเก็บ LPG)	ความดันของระบบท่อส่ง LPG ที่บันทึกความดันภายใน Tank	D	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O		ตรวจสอบความดันในระบบท่อส่ง LPG ที่บันทึกความดันภายใน Tank	
2.2 ส่วนที่เกี่ยวข้อง																																		
2.2.1 ความดันขาเข้า Evaporator No.1	บันทึก Pressure ที่ 2 หน้า Monitor ของชุด Evaporator (bar)																																	
- Pressure Gauge No.1 (PG1)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D	6.8			7.3	7.2	7.1	7	6.7			6	5.5	5.5	5.6	6			7	6	6.4	6.5	7.5			7	6.8	6.4	6.7	7		ตรวจสอบความดันขาเข้าของชุด Evaporator No.1	
- Pressure Gauge No.2 (PG2)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D	7			7.4	7.3	7.2	7	6.8			6	5.6	5.5	5.7	6.5			7.1	6.1	6.5	6.6	7.6			7.2	7	6.5	6.7	7		ตรวจสอบความดันขาเข้าของชุด Evaporator No.2	
- ความดันขาออก Evaporator	บันทึก Pressure หน้า Monitor ของชุด Evaporator (Bar)	D	1.5			1.55	1.55	1.55	1.55	1.6			1.6	1.55	1.55	1.6	1.65			1.5	1.6	1.6	1.6	1.6			1.5	1.6	1.5	1.6	1.6		ตรวจสอบความดันขาออกของชุด Evaporator	
2.2.2 ความดันขาเข้า Evaporator No.2	บันทึก Pressure ที่ 2 หน้า Monitor ของชุด Evaporator (bar)																																	
- Pressure Gauge No.1 (PG1)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D	6			7.3	7.2	7.1	6.9	6.6			6	5.5	5.4	5.6	6.2			7	6	6.4	6.5	7.6			7	6.8	6.5	6.7	7		ตรวจสอบความดันขาเข้าของชุด Evaporator No.2	
- Pressure Gauge No.2 (PG2)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D	6			7.4	7.3	7.2	7	6.7			6	5.6	5.5	5.7	6.3			7	6.1	6.5	6.6	7.6			7	7	6.6	6.7	7		ตรวจสอบความดันขาเข้าของชุด Evaporator No.2	
- ความดันขาออก Evaporator	บันทึก Pressure หน้า Monitor ของชุด Evaporator (Bar)	D	1.45			1.45	1.5	1.45	1.45	1.5			1.5	1.5	1.5	1.5	1.6			1.5	1.5	1.5	1.4	1.5			1.4	1.5	1.4	1.5	1.5		ตรวจสอบความดันขาออกของชุด Evaporator	
2.2.3 ความดันขาเข้า LPG ที่ถังออกของ LPG Yard	บันทึก Pressure ในระบบท่อส่งที่ถังออกของ LPG Yard (Bar)	D	1.3			1.3	1.3	1.3	1.3	1.3			1.3	1.3	1.3	1.3	1.3			1.3	1.3	1.3	1.3	1.4			1.3	1.4	1.35	1.4	1.35		ตรวจสอบความดันขาเข้าของชุด LPG ที่ถังออกของ LPG Yard	
2.2.4 ความดันขาเข้า LPG ที่ Header ก่อนใช้งาน	บันทึกค่า Pressure ที่ Header ก่อนใช้งานของ Header (Bar)	D	1.3			1.4	1.3	1.3	1.3	1.3			1.3	1.3	1.3	1.3	1.3			1.3	1.3	1.3	1.3	1.5			1.4	1.45	1.45	1.4	1.4		ตรวจสอบความดันขาเข้าของชุด LPG ที่ Header ก่อนใช้งาน	
3. ระบบป้องกันอุบัติเหตุ																																		
3.1 สภาพของ Emergency Shut-Off Valve ทั้ง 2 ชุด	ชุดสวิตช์ใช้ดีและสวิตช์ที่ Valve ไม่ชำรุด, ไม่ชำรุด	D	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			
3.2 ทดสอบการทำงานของ Emergency Shut-Off Valve	สามารถใช้งานได้ปกติ, สภาพพร้อมใช้งาน	W*	-			O	-	-	-	-			O	-	-	-	-			O	-	-	-	-			O	-	-	-	-		ทดสอบการทำงานของ Emergency Shut-Off Valve	
3.3 ตรวจสอบการทำงานของ Gas Leak Detector	ทำการทดสอบ Test ที่ Gas Leak Detector	M	-			O	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-		ตรวจสอบการทำงานของ Gas Leak Detector	
-ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน (Operator)	ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน	D	Amphong P.			Amphong P.	Amphong P.	Amphong P.	Amphong P.	Amphong P.			Amphong P.	Amphong P.	Amphong P.	Amphong P.	Jennarong S.			Amphong P.	Amphong P.	Amphong P.	Amphong P.	Amphong P.			Amphong P.	Amphong P.	Amphong P.	Amphong P.	Amphong P.			
-เวลาปฏิบัติงาน (Operate Times)	บันทึกเวลาในการปฏิบัติงานบันทึกผล	D	9:30			21:50	21:50	21:50	21:50	21:40			8:50	9:20	10:10	9:20	8:40			22:00	21:50	22:00	23:50	22:20			9:20	10:20	9:15	10:20	9:20			
-ผู้ควบคุมตรวจสอบ (Checker) , ผู้สุ่มสุ่มค่า	ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ	W	Pranop P.										Pranop P.																			Pranop P.		ผู้ควบคุมตรวจสอบ / ผู้สุ่มสุ่มค่า

หมายเหตุ: หากมีเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ รวมทั้ง Alarm เกิดขึ้น ให้บันทึกและระบุรายละเอียดในหมายเหตุทุกๆ ครั้งด้วย

W*: บันทึกตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ในระบบควบคุมความปลอดภัย M: ทำทุกวันตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป

Symbol O = สภาพสมบูรณ์

R = สภาพไม่สมบูรณ์ควรเข้าแก้ไขใน 1 เดือน (กรณีตรวจเช็คด้วย)

X = สภาพไม่สมบูรณ์ต้องเข้าซ่อมเร่งด่วน (ส่งรายละเอียดและแจ้งหัวหน้างานระดับ Sub Leader ขึ้นไปให้ทราบ)

APPROVED	REVIEW
นางกสิณี บุตราวี	ประณพ พาศินพร้อม
1-Apr-24	29-Mar-24
ผู้ควบคุมระบบ	วิศวกร / หัวหน้างาน

LPG Yard	จุดตรวจสอบและบันทึกผล	ความถี่	Month April Year 2024																															หมายเหตุ	
รายละเอียดงาน (Description Job)	(Check point & Result)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	(REMARK)	
1. สภาพทั่วไปของ LPG Yard																																			
1.1 สภาพของ Tank บรรจุ LPG	สภาพ Tank LPG ไม่แตกรั่ว, ไม่ไหม้, ไม่มีรอยร้าว	D	O	O	O	O	O				O	O	O	O						O	O			O	O	O	O	O	O			O	O		
1.2 สภาพท่อและข้อต่อของชุด Evaporator	สภาพท่อของชุด Evaporator ไม่รั่ว, ซึม	D	O	O	O	O	O				O	O	O	O						O	O			O	O	O	O	O	O			O	O		ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อและข้อต่อของชุด Evaporator
1.3 สภาพการทำงานของชุด Evaporator	ไม่มีน้ำแข็งเกาะตามท่อของชุด Evaporator	D	O	O	O	O	O				O	O	O	O						O	O			O	O	O	O	O	O			O	O		
1.4 สถานะและสภาพของ Valve ต่างๆ ใน LPG Yard	วาล์วไม่ชำรุด, หมุนเวียนได้ตามที่ควร, วาล์วอยู่ในสถานะถูกต้อง	D	O	O	O	O	O				O	O	O	O						O	O			O	O	O	O	O	O			O	O		ตรวจสอบวาล์วทุกตัวว่ามีสภาพการทำงานปกติหรือไม่
1.5 สภาพของอุปกรณ์วัดแรงดัน LPG	สภาพวาล์วไม่ชำรุด, ไม่รั่วซึม	D	O	O	O	O	O				O	O	O	O						O	O			O	O	O	O	O	O			O	O		
2. สถานะ LPG																																			
2.1 ส่วนที่เกี่ยวข้อง																																			
2.1.1 ความดันภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	บันทึก Pressure จาก Monitor หน้า Tank (bar)	D	7.4	7.4	6.6	6	6.2				6.5	5.8	6.4	5.9						7.7	7.4			7.2	7.2	7.6	8.4	8	7.2		8.3	8.2		ตรวจสอบความดันภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	
2.1.2 ปริมาณน้ำแข็ง ใน Tank	บันทึก Liquid Level Float จาก Monitor หน้า Tank (%)	D	60	41	50	58	38				55	62	46	26						78	60			57	39	51	64	45	58		52	34		ตรวจสอบปริมาณน้ำแข็งใน Tank และทำความสะอาดถังเก็บน้ำแข็งเป็นประจำ	
2.1.3 อุณหภูมิภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	บันทึก Temperature จาก Monitor หน้า Tank (°C)	D	29	28	29	29	28				28	26	26	25						30	29			27	27	27	29	28	29		30	29		ตรวจสอบอุณหภูมิภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	
2.1.4 ความดันในระบบท่อส่ง (ท่อส่งไปยังถังเก็บ LPG)	ความดันของระบบท่อส่ง LPG ที่บันทึกความดันภายใน Tank	D	O	O	O	O	O				O	O	O	O						O	O			O	O	O	O	O	O		O	O		ตรวจสอบความดันในระบบท่อส่ง LPG ที่บันทึกความดันภายใน Tank	
2.2 ส่วนที่เกี่ยวข้อง																																			
2.2.1 ความดันเข้า Evaporator No.1	บันทึก Pressure ที่ 3 ก่อน Monitor ชุดชุด Evaporator (bar)																																		
• Pressure Gauge No.1 (PG1)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D	7	7	6.4	5.8	5.9				6.2	6.5	6.2	5.6						7.4	7			6.9	6.8	7.4	8.1	7.6	6.8		8	7.8		ตรวจสอบความดันที่เกจวัดความดัน PG1	
• Pressure Gauge No.2 (PG2)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D	7.2	7.2	6.5	6	6				6.4	6.2	6.2	6						7.6	7.1			7	7	7.5	8.3	7.7	7		8.1	8		ตรวจสอบความดันที่เกจวัดความดัน PG2	
• ความดันเข้าชุด Evaporator	บันทึก Pressure หน้า Monitor ชุดชุด Evaporator (Bar)	D	1.6	1.55	1.55	1.6	1.5				1.55	1.6	1.6	1.6						1.55	1.6			1.55	1.55	1.55	1.55	1.5	1.5		1.5	1.5		ตรวจสอบความดันที่เกจวัดความดัน PG3	
2.2.2 ความดันเข้า Evaporator No.2	บันทึก Pressure ที่ 3 ก่อน Monitor ชุดชุด Evaporator (bar)																																		
• Pressure Gauge No.1 (PG1)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D	7	7	6.4	5.9	5.9				6.3	6.5	6	5.6						7.5	7			7	7	7.5	8.2	7.6	7		8	7.9		ตรวจสอบความดันที่เกจวัดความดัน PG1	
• Pressure Gauge No.2 (PG2)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D	7.1	7.1	6.5	6	6				6.4	6.6	6.2	6						7.5	7			7	7	7.5	8.3	7.7	7		8.1	8		ตรวจสอบความดันที่เกจวัดความดัน PG2	
• ความดันเข้าชุด Evaporator	บันทึก Pressure หน้า Monitor ชุดชุด Evaporator (Bar)	D	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4				1.5	1.5	1.5	1.5						1.5	1.5			1.4	1.5	1.5	1.45	1.4	1.5		1.4	1.4		ตรวจสอบความดันที่เกจวัดความดัน PG3	
2.2.3 ความดันที่หัว LPG ที่เชื่อมต่อชุด LPG Yard	บันทึก Pressure ในระบบท่อที่เชื่อมต่อชุด LPG Yard (Bar)	D	1.35	1.35	1.3	1.4	1.3				1.4	1.4	1.3	1.5						1.4	1.4			1.3	1.35	1.3	1.3	1.3	1.35		1.3	1.3		ตรวจสอบความดันที่หัว LPG ที่เชื่อมต่อชุด LPG Yard	
2.2.4 ความดันที่หัว LPG ที่ Header ก่อนใช้งาน	บันทึกค่า Pressure ที่ Header ก่อนใช้งานทดสอบ (Bar)	D	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4				1.45	1.45	1.5	1.4						1.4	1.4			1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5		1.4	1.4		ตรวจสอบความดันที่หัว LPG ที่ Header ก่อนใช้งาน	
3. ระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง																																			
3.1 สภาพของ Emergency Shut-Off Valve ทั้ง 2 ชุด	จุดตั้งที่หัวและตามระดับหัว Valve ไม่ชำรุด, ไม่บุบผอง	D	O	O	O	O	O				O	O	O	O						O	O			O	O	O	O	O	O		O	O			
3.2 ทดสอบการรั่วซึมของ Emergency Shut-Off Valve	สามารถใช้งานได้ปกติ, สภาพพร้อมใช้งาน	W*	O	-	-	-	-				O	-	-	-						O	-			O	-	-	-	-	-		O	-		ใช้สาร 2 ชนิด ตรวจสอบตาม Level ที่ 2 psi	
3.3 ตรวจสอบการรั่วซึมของ Gas Leak Detector	ทำการทดสอบ Test ที่ Gas Leak Detector	M	O	-	-	-	-				-	-	-	-						-	-			-	-	-	-	-	-		-	-		ตรวจสอบการรั่วซึมตาม Level ที่ 5 psi	
• ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน (Operator)	ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน	D	Ampl	Ampl	Ampl	Ampl	Ampl	P.			Ampl	Jenna	Jenna	Jennarong S.						Ampl	Ampl	P.		Ampl	Ampl	Ampl	Ampl	Ampl	Ampl	Ampl	Ampl	Ampl	Ampl	P.	
• เวลาปฏิบัติงาน (Operate Times)	บันทึกเวลาในการปฏิบัติงานตามบันทึกผล	D	21:50	22:20	22:00	22:25	22:45				10:40	11:06	10:00	9:23						21:35	22:30			9:00	8:45	9:35	9:55	9:50	9:47		22:00	22:00			
• ผู้ควบคุมตรวจสอบ (Checker), ทุกรุ่นสุดท้ายปิดที่	ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ	W						Ampl	P.					Ampl	P.							Ampl	P.								Ampl	P.		Ampl	P.
บันทึกผล ณ วันที่ 15/04/2024																																			

LPG Yard	จุดตรวจสอบและบันทึกผล	ความถี่	Month May Year 2024																															หมายเหตุ	
รายละเอียดงาน (Description Job)	(Check point & Result)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		(REMARK)
1. สภาพทั่วไปของ LPG Yard																																			
1.1 สภาพของ Tank บรรจุ LPG	สภาพ Tank LPG ไม่เอกราว, ไม่รวม, ไม่รั่วซึม	D		O	O				O	O	O	O	O		O	O	O	O	O				O	O		O	O	O		O	O	O	O		ถังและวาล์ว/สายท่อ/อุปกรณ์ในถังต้องปลอดภัย
1.2 สภาพท่อและข้อต่อของชุด Evaporator	สภาพท่อของชุด Evaporator ไม่รั่ว, ขึ้น	D		O	O				O	O	O	O	O		O	O	O	O	O				O	O		O	O	O		O	O	O	O		
1.3 สภาพการทำงานของชุด Evaporator	ไม่มีน้ำแข็งเกาะตามท่อของชุด Evaporator	D		O	O				O	O	O	O	O		O	O	O	O	O				O	O		O	O	O		O	O	O	O		
1.4 สถานะและสภาพ ของ Valve ต่างๆ ใน LPG Yard	วาล์วไม่ชำรุด, ชุดวาล์วล็อกไว้สนิท, วาล์วอยู่ในสถานะปกติ	D		O	O				O	O	O	O	O		O	O	O	O	O				O	O		O	O	O		O	O	O	O		
1.5 สภาพของชุดวาล์วกรอง LPG	สภาพวาล์วไม่ชำรุด, ไม่รั่วซึม	D		O	O				O	O	O	O	O		O	O	O	O	O				O	O		O	O	O		O	O	O	O		
2. สถานะ LPG																																			
2.1 ส่วนที่เป็นขอยาว																																			
2.1.1 ความดันภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	บันทึก Pressure 910 Monitor หน้า Tank (Bar)	D		7	6.9				5	5	5.2	5	5.2		5	5.4	5.8	6.9	7			7.2	7		6.6	6.2	6.4		7.3	7.6	7.4	7.3	6.8	ความดันอยู่ในช่วง 5 - 7.5 Bar	
2.1.2 ปริมาณน้ำแข็ง ใน Tank	บันทึก Liquid Level Float 910 Monitor หน้า Tank (%)	D		65	47				62	46	52	32	45		55	37	45	57	40			72	55		61	42	22		51	65	47	56	43	ไม่มีน้ำแข็งใน Tank ส่วนใหญ่, มีบางส่วนที่ติดอยู่ด้านล่าง	
2.1.3 อุณหภูมิภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	บันทึก Temperature 910 Monitor หน้า Tank (°C)	D		30	30				22	22	25	25	24		23	26	28	27	27			27	26		25	24	28		28	30	29	28	26		
2.1.4 ความดันในระบบท่อต้น (เพื่อไม่ให้เกินค่า Tank)	ความดันของระบบท่อต้น LPG เท่ากับความดันใน Tank	D		O	O				O	O	O	O	O		O	O	O	O	O				O	O		O	O	O		O	O	O	O		
2.2 ส่วนที่เป็นขี้ผึ้ง																																			
2.2.1 ความดันขาเข้า Evaporator No.1	บันทึก Pressure ที่ 2 หน้า Monitor ชุดชุด Evaporator (Bar)																																	ค่าความดันอยู่ในช่วงปกติ ในช่วงที่ประมาณ 5 - 7.5 Bar	
- Pressure Gauge No.1 (PG1)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D		5.6	6.4				6.7	4.5	5.2	5	5.2		4.7	5.2	5.4	6.6	6.6			6.8	5.2		6.2	5.8	6		7	7.2	7.1	6.9	6.5		
- Pressure Gauge No.2 (PG2)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D		5.7	6.6				6.7	4.5	5.2	5	5.4		4.8	5.3	5.5	6.7	6.7			7	5.2		6.4	6	6		7	7.3	7.3	7	6.6		
- ความดันขาออก Evaporator	บันทึก Pressure หน้า Monitor ชุดชุด Evaporator (Bar)	D		1.55	1.55				1.55	1.68	1.6	1.62	1.85		1.6	1.55	1.55	1.6	1.55			1.55	1.6		1.55	1.6	1.6		1.55	1.55	1.5	1.5	1.55		
2.2.2 ความดันขาเข้า Evaporator No.2	บันทึก Pressure ที่ 2 หน้า Monitor ชุดชุด Evaporator (Bar)																																	ค่าความดันอยู่ในช่วง 1.5 - 1.8 Bar	
- Pressure Gauge No.1 (PG1)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D		5.6	6.5				6.8	4.5	5	5	5.2		4.6	5.2	5.5	6.6	6.6			7	5		6.3	5.9	6		7	7.2	7	7	6.5		
- Pressure Gauge No.2 (PG2)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D		5.7	6.6				6.7	4.5	5.2	5	5.2		4.8	5.3	5.5	6.7	6.7			7	5		6.4	6	6		7	7.4	7.2	7	6.6		
- ความดันขาออก Evaporator	บันทึก Pressure หน้า Monitor ชุดชุด Evaporator (Bar)	D		1.5	1.5				1.5	1.6	1.5	1.5	1.5		1.5	1.4	1.5	1.5	1.55			1.5	1.5		1.55	1.5	1.5		1.4	1.45	1.4	1.4	1.4		
2.2.3 ความดันที่ถัง LPG ที่จ่ายออกจาก LPG Yard	บันทึก Pressure ในระบบจ่ายที่ถังออกจาก LPG Yard (Bar)	D		1.3	1.35				1.4	1.4	1.25	1.35	1.35		1.3	1.3	1.3	1.4	1.3			1.35	1.3		1.4	1.4	1.4		1.35	1.4	1.3	1.3	1.3	ค่าความดันอยู่ในช่วง 1.3 - 1.5 Bar	
2.2.4 ความดันที่ถัง LPG ที่ Header ก่อนใช้งาน	บันทึกค่า Pressure ที่ Header ก่อนใช้งานจากท่อ (Bar)	D		1.4	1.4				1.6	1.5	1.5	1.5	1.6		1.4	1.4	1.4	1.5	1.4			1.4	1.4		1.5	1.5	1.4		1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	ค่าความดันอยู่ในช่วง 1.3 - 1.5 Bar	
3. ระบบป้องกันฉุกเฉิน																																			
3.1 สภาพของ Emergency Shut-Off Valve ที่ 2 ชุด	ชุดเครื่องใช้สั่งและระบบที่ถัง Valve ไม่ชำรุด, ไม่รั่วซึม	D		O	O				O	O	O	O	O		O	O	O	O	O				O	O		O	O	O		O	O	O	O		ไม่มีการ Lock ระบบที่ถัง Valve ที่ 2 ชุด
3.2 สถานะการทำงานของ Emergency Shut-Off Valve	สามารถใช้งานได้ปกติ, สภาพพร้อมใช้งาน	W*		-	-				O	-	-	-	-		O	-	-	-	-				O	-		-	-	-		O	-	-	-	-	
3.3 ตรวจสอบการทำงานของ Gas Leak Detector	ทำการทดสอบ ที่ Gas Leak Detector	M		O	-				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-				-	-		-	-	-		-	-	-	-	สถานะปกติเมื่อมีการ Lock System	
-ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน (Operator)	ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน	D		Amph	Amphorn P.				Jenna	Jenna	Jenna	Jenna	Jennarong S	Amph	Amph	Amph	Amph	Amphorn P.				Amph	Suriya M.		Amph	Amph	Amphorn P.		Amph	Amph	Amph	Amph	Amphorn P.		
-เวลาปฏิบัติงาน (Operate Times)	บันทึกเวลาในการปฏิบัติงานบันทึกผล	D		20:50	21:20				9:54	10:00	10:30	9:24	9:21		23:05	21:45	22:55	21:50	20:40				10:05	9:00		8:35	8:50	9:00		21:50	21:40	21:40	22:45	21:50	
-ผู้ควบคุมตรวจสอบ (Checker), ผู้ตรวจเช็คปลั๊ก	ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ	W			Amphorn P.										Amphorn P.													Amphorn P.						Amph	หัวหน้าหมวด / ผู้ควบคุมอำนาจ

หมายเหตุ: (หากมีเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ รวมทั้ง Alarm เกิดขึ้น ให้บันทึกและระบุรายละเอียดในหมายเหตุทุกๆ ครั้งด้วย)

W*: บันทึกเมื่อตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำในวันแรกของสัปดาห์ M: ทำทุกวันที่ 1,2 ของเดือน

Symbol

O = สภาพสมบูรณ์

R = สภาพไม่สมบูรณ์ควรเข้าแก้ไขใน 1 เดือน (ตรวจสอบและติดต่อ)

X = สภาพไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไขของเร่งด่วน (ส่งรายละเอียดและแจ้งหัวหน้างานระดับ Sub Leader ขึ้นไปให้ทราบ)

APPROVED	REVIEW
สมพร พงษ์เสน	ประเทพ พานิชพร้อม
4-Jun-24	31-May-24
ผู้จัดการหมวด	วิศวกร หัวหน้าหมวด

LPG Yard	จุดตรวจสอบและบันทึกผล	ความถี่	Month June Year 2024																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
รายละเอียดงาน (Description Job)	(Check point & Result)																																	(REMARK)
1. สภาพทั่วไปของ LPG Yard																																		
1.1 สภาพของ Tank บรรจุ LPG	สภาพ Tank LPG ไม่เอกราว, ไม่รวม, ไม่รั่วซึม	D				O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			
1.2 สภาพท่อและข้อต่อของชุด Evaporator	สภาพท่อของชุด Evaporator ไม่รั่ว, ขึ้น	D				O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			ถ้าพบการรั่วไหลของ Gas ควรปิดวาล์วและรีบแจ้งช่าง
1.3 สภาพการทำงานของชุด Evaporator	ไม่มีน้ำแข็งเกาะตามท่อของชุด Evaporator	D				O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			
1.4 สถานะและสภาพ ของ Valve ต่างๆ ใน LPG Yard	วาล์วไม่ชำรุด, ชุดวาล์วล็อกไว้สนิท, วาล์วอยู่ในสถานะปกติ	D				O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			
1.5 สภาพของชุดวาล์วกรอง LPG	สภาพวาล์วไม่ชำรุด, ไม่รั่วซึม	D				O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			
2. สถานะ LPG																																		
2.1 ส่วนที่เป็นขอยาว																																		
2.1.1 ความดันภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	บันทึก Pressure 910 Monitor หน้า Tank (Bar)	D			6	5.8	5.6	5	5			5.1	5.2	6	6	6.4			6.5	7.2	6.8	6.7	6.5			7	6.6	6.4	6.5	7			ความดันอยู่ในช่วง 5 - 7.5 Bar	
2.1.2 ปริมาณน้ำแข็ง ใน Tank	บันทึก Liquid Level Float Win Monitor หน้า Tank (%)	D			55	39	45	45	25	38		52	33	38	45	57			60	71	55	39	52			31	45	56	36	52			ไม่มีน้ำแข็งใน Tank ส่วนใหญ่, มีบางส่วนที่ติดอยู่ด้านล่าง	
2.1.3 อุณหภูมิภายใน Tank ที่บรรจุ LPG	บันทึก Temperature 910 Monitor หน้า Tank (°C)	D			26	24	25	27	25			24	24	27	29	30			28	28	28	28	27			25	23	24	24	26			ไม่มีน้ำแข็งใน Tank แต่มีสถานะ Pressure อยู่ที่ประมาณ 2 Bar	
2.1.4 ความดันในระบบท่อต้น (เพื่อไม่ให้เกินค่า Tank)	ความดันของระบบท่อต้น LPG เท่ากับความดันภายใน Tank	D				O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			
2.2 ส่วนที่เป็นขี้ผึ้ง																																		
2.2.1 ความดันขาเข้า Evaporator No.1	บันทึก Pressure ที่ 2 หน้า Monitor ชุดชุด Evaporator (Bar)																																	
- Pressure Gauge No.1 (PG1)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D			5.5	5.6	5.4	5	5.2			4.9	4.9	5.7	5.8	6			6.2	6.8	6.4	6.2	6.2			6.5	6	6	6.1	6.4			ค่าความดันอยู่ในช่วงปกติ ในช่วงที่ประมาณ 5 - 7.5 Bar	
- Pressure Gauge No.2 (PG2)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D			5.8	5.7	5.5	5.4	5			5	5	5.8	5.9	6			6.3	7	6.5	6.3	6.4			6.6	6.1	6.2	6.3	6.5				
- ความดันขาออก Evaporator	บันทึก Pressure หน้า Monitor ชุดชุด Evaporator (Bar)	D			1.6	1.6	1.65	1.6	1.6			1.55	1.55	1.55	1.6	1.55			1.6	1.5	1.55	1.6	1.6			1.6	1.6	1.6	1.6	1.6			ค่าความดันอยู่ในช่วง 1.5 - 1.8 Bar	
2.2.2 ความดันขาเข้า Evaporator No.2	บันทึก Pressure ที่ 2 หน้า Monitor ชุดชุด Evaporator (Bar)																																	
- Pressure Gauge No.1 (PG1)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D			5.6	5.6	5.4	5	5.2			4.9	4.9	5.6	5.9	6			6.2	6.9	6.5	6.3	6.3			6.4	6.2	6	6.2	6.5			ค่าความดันอยู่ในช่วงปกติ ในช่วงที่ประมาณ 5 - 7.5 Bar	
- Pressure Gauge No.2 (PG2)	บันทึกค่าความดัน (Bar)	D			5.8	5.7	5.5	5	5.2			5	5	5.7	6	6			6.3	7	6.5	6.4	6.4			6.5	6.2	6.1	6.3	6.6				
- ความดันขาออก Evaporator	บันทึก Pressure หน้า Monitor ชุดชุด Evaporator (Bar)	D			1.6	1.6	1.6	1.5	1.5			1.4	1.4	1.45	1.5	1.4			1.55	1.45	1.5	1.5	1.5			1.5	1.5	1.5	1.5	1.45			ค่าความดันอยู่ในช่วง 1.5 - 1.8 Bar	
2.2.3 ความดันที่เก็บ LPG ที่ห้อยของจาก LPG Yard	บันทึก Pressure ในระบบท่อที่ห้อยของจาก LPG Yard (Bar)	D			1.4	1.4	1.4	1.3	1.3			1.3	1.3	1.3	1.3	1.3			1.35	1.25	1.4	1.25	1.3			1.3	1.3	1.35	1.35	1.3			ค่าความดันอยู่ในช่วง 1.3 - 1.5 Bar	
2.2.4 ความดันที่เก็บ LPG ที่ Header ก่อนใช้งาน	บันทึกค่า Pressure ที่ Header ก่อนใช้งานทดสอบ (Bar)	D			1.5	1.45	1.5	1.45	1.5			1.3	1.3	1.4	1.4	1.4			1.4	1.3	1.4	1.3	1.4			1.4	1.4	1.4	1.4	1.4			ค่าความดันอยู่ในช่วง 1.3 - 1.5 Bar	
3. ระบบป้องกันฉุกเฉิน																																		
3.1 สภาพของ Emergency Shut-off Valve ทั้ง 2 ชุด	ชุดถัดมีใช้และระบบมีสวิตช์ Valve ไม่ชำรุด, ไม่ถูกล็อก	D			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O				
3.2 ผลของการกักตัวระบบ Emergency Shut-off Valve	สามารถใช้งานได้ปกติ, สภาพพร้อมใช้งาน	W*			O	-	-	-	-			O	-	-	-	-			O	-	-	-	-			O	-	-	-	-			ใช้สำหรับ Lock ระบบในกรณี Valve มี 2 ชุด	
3.3 ตรวจสอบการทำงานของระบบ Gas Leak Detector	ทำงานทดสอบ Test ที่ Gas Leak Detector	M			O	-	-	-	-			O	-	-	-	-			O	-	-	-	-			O	-	-	-	-			ระบบ Gas Leak Detector มี 1 ชุด	
-ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน (Operator)	ดำเนินการข้อปฏิบัติครบ	D			Jenna	Jenna	Jenna	Jenna	Jenna	rong S	Amph	Amph	Amph	Amph	Amph	P.			Amph	Amph	Amph	Amph	Amph	P.		Amph	Amph	Amph	Amph	Amph	P.			
-เวลาปฏิบัติงาน (Operate Times)	บันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน/บันทึกผล	D			8:45	9:19	8:50	9:10	8:56			22:00	22:10	22:10	22:50	21:40			10:05	9:40	9:20	8:40	9:10			21:50	22:10	22:10	22:00					
-ผู้ควบคุมตรวจสอบ (Checker), ชุดวันสุดท้ายปิด	ระเบียบข้อผู้ตรวจสอบ	W										Amph	P.					Amph	P.							Amph	P.						กำหนดวัน, ผู้ดำเนินการตรวจสอบ	



ต่ออาญ

เมื่อใช้ตามสัญญา

หมายเหตุ: ผู้ใช้ใบอนุญาตต้องเป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ใบอนุญาตเลขที่ ปจ๑๕๑๐๐๐๑

แบบ สป.๖.๒

กรมธุรกิจพลังงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม

ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ไอจีน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๗๘๙ หมู่ที่ ๙ ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข๓๐๔)

ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

ตามมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

สถานที่ใช้ชื่อ บริษัท ไอจีน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๘๙ หมู่ที่ ๙ ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข๓๐๔)

ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพัชรี ศาสตราศิลป์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้อนุญาต

สแกนด้วย CamScanner

ใบอนุญาตเลขที่ ปจ๑๕๑๐๐๐๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

สแกนด้วย CamScanner



ที่ ปจ ๑๐๑๕๖ ๐๒๖๖

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุริยวงค์ ปจ ๒๕๑๑๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน กรมการอุตสาหกรรมพลังงาน ไอจีน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จำกัด

ตามที่ ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาปิโตรเลียมเหลวจากเดิมกับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ได้ขอร้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม เพื่อกำหนด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

จังหวัดปราจีนบุรี ได้พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
สถานที่เก็บรักษาปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม เพื่อกำหนด ประจําปี ๒๕๖๗
เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งท่านนำหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาติดต่อก่อนอายุใบอนุญาตได้ดำเนินการ
ที่สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ขึ้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรี ศาสตราศิลป์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานพลังงานจังหวัด
กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน
โทร./โทรสาร ๐-๓๖๔๕-๔๖๖๖

สแกนด้วย CamScanner