

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งที่ 2 (ระยะดำเนินการ)**

1. ชื่อโครงการ โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งที่ 2
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4. สถานที่ติดต่อ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2230 1965
5. จัดทำโดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ตามหนังสือพิจารณาเห็นชอบที่ วว 0804/1753
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ระยะดำเนินการ)
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ อาคารสำนักงาน
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง อาคารสำนักงาน ขนาดพื้นที่ 47,820 ตารางเมตร หรือ 29 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และอาคารอบรมซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นอาคารเดียวกัน โดยส่วนของอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์มีความสูง 48.60 เมตร (11 ชั้น) และส่วนของอาคารศูนย์อบรมมีความสูง 57.55 เมตร (13 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - * การบำบัดน้ำเสีย โครงการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) และแบบ Semi Batch Reactor จำนวน 2 ชุด
 - * การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตยานนาวา
 - * การจราจร ประสานงานกับสถานีตำรวจบางโพธิ์พางในการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน