

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากโครงการอาคารสำนักงานไทยออยล์ศรีราชา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ฉ16) ดังนั้น รายงานฉบับนี้จะนำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารสำนักงานไทยออยล์ศรีราชา ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในระยะดำเนินการ โดยโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมด โดยไม่เกิดอุปสรรคและปัญหาแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในตารางแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปรากฏในบทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้แล้ว

2. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) คุณภาพน้ำ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กำหนดให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบลักษณะสมบัติน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด ดังนี้

■ ลักษณะสมบัติน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

การติดตามตรวจสอบลักษณะสมบัติน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ซึ่งกำหนดความถี่ในการติดตามตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีดัชนีที่ทำการติดตามตรวจสอบ คือ ความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี สารแขวนลอย ชัลไฟต์ สารที่ละลายได้ทั้งหมด ตะกอนหนัก น้ำมันและไขมัน ทีเคเอ็น แเบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 3

■ คุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ซึ่งกำหนดความถี่ในการติดตามตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) โดยมีดัชนีที่ทำการติดตามตรวจสอบ คือ ความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี สารแขวนลอย ชัลไฟต์ สารที่ละลายได้ทั้งหมด ตะกอนหนัก น้ำมันและไขมัน ทีเคเอ็น แเบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม

ส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย กำหนดให้มีการสุบตะกอนในส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียเมื่อบ่อเกรอะเต็ม ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ สำหรับบ่อดักไขมันกำหนดให้ดักไขมันเมื่อบ่อดักไขมันเต็มหรือตามความเหมาะสม พร้อมใส่ภาชนะให้มิดชิดเพื่อไปวางยังห้องพัสดุฝอยรวมก่อนให้เอกชนรับนำไปกำจัดเมื่อบ่อดักไขมันเต็มหรือตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

ระบบบำบัดน้ำเสีย กำหนดให้จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 ทุกวัน พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น โดยโครงการได้ดำเนินการจัดบันทึก และเก็บสถิติทุกวันตามแบบ ทส. 1 ตลอดช่วงเปิดดำเนินการและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน เพื่อเสนอต่อเทศบาลนครแหลมฉบัง/กรมควบคุมมลพิษผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) พบว่าทุกดัชนีที่ติดตามตรวจสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 3 รวมทั้งโครงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด ตามความถี่ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 2 และภาคผนวก ฉ6 ถึงภาคผนวก ฉ9 ภาคผนวก ฉ14 และภาคผนวก ฉ18

2) ระบบท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้

การติดตามตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้ ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบเส้นท่อน้ำประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ โดยดำเนินการทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และการติดตามตรวจสอบถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง กำหนดความถี่ในการติดตามตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ดัชนีที่ทำการติดตามตรวจสอบประกอบด้วย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไล สตาฟีโลค็อกคัสสอเรียส และคลอสทริเดียม และกำหนดให้ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง ความถี่ในการติดตามตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือกรณีมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเกินค่ามาตรฐาน

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พบว่าดัชนีที่ติดตามตรวจสอบทุกจุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 3 รวมทั้งโครงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้ ตามความถี่ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 2

3) ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

การติดตามตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เป็นประจำสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่าโครงการดำเนินการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเป็นประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 2

4) การจัดการมูลฝอย

การติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กำหนดให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในอาคารโครงการและห้องพักมูลฝอยรวม ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้น และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกครั้งที่มีการเก็บขนจากเทศบาลแหลมฉบัง ตลอดจนระยะเวลาเปิดดำเนินการ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเทศบาลนครแหลมฉบัง กรณีที่มีปริมาณมูลฝอยตกค้างทุกครั้งที่มีการตกค้างของมูลฝอยตลอดระยะเวลาดำเนินการ

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่าโครงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอยตามความถี่ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 2

5) เชื้อลิจิโอเนลลาในเครื่องปรับอากาศ

การติดตามตรวจสอบเชื้อลิจิโอเนลลาในเครื่องปรับอากาศของโครงการ ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่อาคารสำนักงาน ปีละ 2 ครั้ง และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลิจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ ปีละ 2 ครั้ง

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบเชื้อลิจิโอเนลลาในเครื่องปรับอากาศของโครงการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พบว่าดัชนีที่ติดตามตรวจสอบทุกจุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 3 สำหรับการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โครงการฯ ดำเนินการตามมาตรการติดตามเชื้อลิจิโอเนลลาในเครื่องปรับอากาศ ตามความถี่ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 2 และภาคผนวก จ17

6) การจราจร

การติดตามตรวจสอบการจราจร ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กำหนดให้มีตรวจสอบความเรียบร้อยของถนน ป้ายจราจร และเครื่องหมายบนพื้นทาง เป็นประจำสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ในกรณีถนน ป้ายจราจร และเครื่องหมายบนพื้นทาง เกิดชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ โดยเร่งด่วน ดำเนินการโดยเร่งด่วนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลาเปิดดำเนินการ

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่าโครงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบการคมนาคมขนส่งตามความถี่ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 2

7) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

การติดตามตรวจสอบการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กำหนดให้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในโครงการเป็นประจำสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่าโครงการดำเนินการตรวจสอบการขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในโครงการเป็นประจำสม่ำเสมอ และตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 2 และภาคผนวก จ8 และภาคผนวก จ10

8) การป้องกันอัคคีภัย

การติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กำหนดให้ติดตามแผนการดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของระบบดับเพลิง โดยดำเนินการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยระบุวิธีอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง โดยดำเนินการทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และติดตามแผนการฝึกอบรบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของโครงการ โดยดำเนินการปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่าโครงการดำเนินการฝึกอบรบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ครึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และจะมีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 2 และภาคผนวกฉ11 ภาคผนวก ฉ15 และภาคผนวก ฉ19

9) พื้นที่สีเขียว

การติดตามตรวจสอบพื้นที่สีเขียว ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กำหนดให้ดูแล/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการเป็นประจำทุกวัน และตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้มีความสวยงามอยู่เสมอเป็นประจำทุกเดือน

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่าโครงการดำเนินการดูแล/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการเป็นประจำทุกวัน และตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้มีความสวยงามอยู่เสมอเป็นประจำทุกเดือน รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 2