

ภาคผนวก ข-3

เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE


รายงานประจำเดือน เดือน มกราคม 2567

วันที่ปฏิบัติงาน วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567

ผู้ปฏิบัติงาน

รายงานโดย

รายงาน Pm ตรวจสอบเช็คระบบ Waste water treatment system / Period (Q)



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำ 3 เดือน ของเดือน มกราคม 2567 ของระบบ Waste water treatment system ชั้น B1 , 1 ตรวจสอบเช็คการทำงานและหยุดทำงานแบบอัตโนมัติ , ตรวจสอบเช็คการทำงานของสวิทช์ควบคุมน้ำ , ตรวจสอบเช็คสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง , ตรวจสอบเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม , ตรวจสอบเช็คสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ , ตรวจสอบเช็คสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มหยุดทำงาน , ตรวจสอบเช็คระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน , ตรวจสอบเช็คสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน , ตรวจสอบเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ระบบป้องกัน , บันทึกกระแสไฟฟ้าและแรงดัน , ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โวลติลลิจ , ขึ้นน๊อตจุดต่อต่างๆ , ทำความสะอาดตู้ควบคุมและอุปกรณ์ภายในตู้ , ตรวจสอบการทำงานของวาล์วทั้งหมด , ทำความสะอาดทั่วไป , ตรวจสอบเช็คสภาพของปั๊มและ support , ตรวจสอบเช็คและทำความสะอาดปั๊ม , ตรวจสอบเช็คสภาพของซีลต่างๆ , ตรวจสอบเช็คสภาพของโซ่ , ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น)

จากการตรวจเช็คระบบ Waste water treatment system สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE CBRE	
รายงานประจำเดือน	เดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Waste water treatment system / Period (M)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำของเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของระบบ Waste water treatment system ชั้น B1 , 1 ตรวจเช็คการทำงานและหยุดทำงานแบบอัตโนมัติ , ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ควบคุมน้ำ , ตรวจเช็คสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง , ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม , ตรวจเช็คสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ , ตรวจเช็คสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มหยุดทำงาน , ตรวจเช็คระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน , ตรวจเช็คสัญญาณระดับน้ำสูงส่งปั๊มทำงาน , ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ระบบป้องกัน , บันทึกกระแสไฟฟ้าและแรงดัน , ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลดรีเลย์ , ขึ้นนี้อาจจุดต่อต่างๆ , ทำความสะอาดตู้ควบคุมและอุปกรณ์ภายในตู้ , ทดสอบการทำงานของวาล์วทั้งหมด , ทำความสะอาดทั่วไป จากการตรวจเช็คระบบ Waste water treatment system สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน เดือน มีนาคม 2567

วันที่ปฏิบัติงาน วัน เสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567

ผู้ปฏิบัติงาน

รายงานโดย


รายงาน Pm ตรวจเช็คระบบ Submersible Pump / Period (M)



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของระบบ Waste water treatment system ชั้น B1 , 1 ตรวจเช็คการทำงานและหยุดทำงานแบบอัตโนมัติ , ตรวจเช็คการทำงานของสวิทช์ควบคุมน้ำ , ตรวจเช็คสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง , ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม , ตรวจเช็คสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ , ตรวจเช็คสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มหยุดทำงาน , ตรวจเช็คระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน , ตรวจเช็คสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน , ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ระบบป้องกัน , บันทึกกระแสไฟฟ้าและแรงดัน , ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โวลต์รีเลย์ , ชันน็อตจุดต่อต่างๆ , ทำความสะอาดตู้ควบคุมและอุปกรณ์ภายในตู้ , ตรวจสอบการทำงานของวาล์วทั้งหมด , ทำความสะอาดทั่วไป

จากการตรวจเช็คระบบ Waste water treatment system สามารถใช้งานได้ปกติ

รายงานประจำเดือน	เดือน เมษายน 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน อาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Waste water treatment system / Period (H)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำ 6 เดือน ของเดือน เมษายน 2567 ของระบบ Waste water treatment system ชั้น B1 , 1 ตรวจเช็คการทำงานและหยุดทำงานแบบอัตโนมัติ , ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ควบคุมน้ำ , ตรวจเช็คสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง , ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม , ตรวจเช็คสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ , ตรวจเช็คสัญญาณระดับน้ำต่ำบีมหยุดทำงาน , ตรวจเช็คระดับน้ำต่ำตัดบีมหยุดทำงาน , ตรวจเช็คสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งบีมทำงาน , ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ระบบป้องกัน , บันทึกระแสไฟฟ้าและแรงดัน , ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โวลต์รีเลย์ , ชันน็อตจุดต่อต่างๆ , ทำความสะอาดตู้ควบคุมและอุปกรณ์ภายในตู้ , ตรวจสอบการทำงานของวาล์วทั้งหมด , ทำความสะอาดทั่วไป , ตรวจเช็คสภาพของบีมและ Support , ตรวจเช็คและทำความสะอาดบีม , ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ , ตรวจเช็คสภาพของโซ่ , ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน , ตรวจเช็คระดับและสภาพน้ำมันหล่อลื่น , ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของขดลวดพันมอเตอร์ระหว่างสายไฟกับสายดิน จากการตรวจเช็คระบบ Waste water treatment system สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน เดือน พฤษภาคม 2567

วันที่ปฏิบัติงาน วัน อาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม 2567

ผู้ปฏิบัติงาน

รายงานโดย

รายงาน Pm ตรวจเช็คระบบ Waste water treatment system / Period (M)



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ของระบบ Waste water treatment system ชั้น B1 , 1 ตรวจเช็คการทำงานและหยุดทำงานแบบอัตโนมัติ , ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ควบคุมน้ำ , ตรวจเช็คสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง , ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม , ตรวจเช็คสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ , ตรวจเช็คสัญญาณระดับน้ำต่ำบีบหยุดทำงาน , ตรวจเช็คระดับน้ำต่ำตัดบีบหยุดทำงาน , ตรวจเช็คสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งบีบทำงาน , ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ระบบป้องกัน , บันทึกกระแสไฟฟ้าและแรงดัน , ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โวลติส , ขันน็อตจุดต่อต่างๆ , ทำความสะอาดตู้ควบคุมและอุปกรณ์ภายในตู้ , ตรวจสอบการทำงานของวาล์วทั้งหมด , ทำความสะอาดทั่วไป

จากการตรวจเช็คระบบ Waste water treatment system สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน มิถุนายน 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Waste water treatment system / Period (M)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ของระบบ Waste water treatment system ชั้น B1 , 1 ตรวจเช็คการทำงานและหยุดทำงานแบบอัตโนมัติ , ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ควบคุมน้ำ , ตรวจเช็คสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง , ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม , ตรวจเช็คสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ , ตรวจเช็คสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มหยุดทำงาน , ตรวจเช็คระดับน้ำต่ำตัดปั๊มหยุดทำงาน , ตรวจเช็คสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน , ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ระบบป้องกัน , บันทึกกระแสไฟฟ้าและแรงดัน , ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โวลต์รีเลย์ , ขันน๊อตจุดต่อต่างๆ , ทำความสะอาดตู้ควบคุมและอุปกรณ์ภายในตู้ , ตรวจสอบการทำงานของวาล์วทั้งหมด , ทำความสะอาดทั่วไป จากการตรวจเช็คระบบ Waste water treatment system สามารถใช้งานได้ปกติ

ภาคผนวก ข-4

เอกสารตรวจสอบการทำงาน และซ่อมบำรุงของระบบไฟฟ้า

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน มกราคม 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board / Period (M)




รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน มกราคม 2567 ของระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board ชั้น 11,12,36 ตรวจสอบร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้, ตรวจสอบอุณหภูมิของสวิตช์บอร์ด , บันทึกแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า, ตรวจสอบสภาพของ BUS BAR และฉนวนหุ้มสายไฟ, ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ V/A/KW/KWH , ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม , ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์แรงดัน , ตรวจสอบการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งาน , ตรวจสอบเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ , ตรวจสอบกราวด์ , ขันน๊อตและจุดต่อ , ทำความสะอาดทั่วไป จากการตรวจเช็คระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board สามารถใช้งานได้ปกติ
---------------	---

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE


รายงานประจำเดือน	เดือน มกราคม 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Transformer / Period (M)



รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน มกราคม 2567 ของระบบ Transformer ชั้น 11 , 36 ตรวจสอบร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้ , ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิแต่ละเฟส , อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส A,B,C , บันทึกค่าอุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า , ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อน , บันทึกค่าแรงดันต่ำ , ตรวจสอบทางกายภาพความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของฐาน , ตรวจสอบเสียงหม้อแปลงในขณะทำงาน , ตรวจสอบการสั่นของตัวหม้อแปลง , ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ , ทำความสะอาดตู้หม้อแปลง จากการตรวจเช็คระบบ Transformer สามารถใช้งานได้ปกติ
---------------	---

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board / Period (M)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board ชั้น 11,12,36 ตรวจสอบร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้, ตรวจสอบอุณหภูมิของสวิตช์บอร์ด, บันทึกแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า, ตรวจสอบสภาพของ BUS BAR และฉนวนหุ้มสายไฟ, ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ V/A/KW/KWH, ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม, ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์แรงดัน, ตรวจสอบการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งาน, ตรวจสอบเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ, ตรวจสอบกราวด์, ขันน๊อตและจุดต่อ, ทำความสะอาดทั่วไป จากการตรวจเช็คระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Transformer / Period (M)



รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของระบบ Transformer ชั้น 11 , 36 ตรวจสอบร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้ , ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิแต่ละเฟส , อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส A,B,C , บันทึกค่าอุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า , ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อน , บันทึกค่าแรงดันต่ำ , ตรวจสอบทางกายภาพความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของฐาน , ตรวจสอบเสียงหม้อแปลงในขณะทำงาน , ตรวจสอบการสั่นของตัวหม้อแปลง , ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ , ทำความสะอาดตู้หม้อแปลง จากการตรวจเช็คระบบ Transformer สามารถใช้งานได้ปกติ
---------------	---

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน มีนาคม 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน พุธ ที่ 19 มีนาคม 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board / Period (M)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board ชั้น 11,12,36 ตรวจสอบร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้ , ตรวจสอบอุณหภูมิของสวิตช์บอร์ด , บันทึกแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า , ตรวจสอบสภาพของ BUS BAR และฉนวนหุ้มสายไฟ , ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ V/A/KW/KWH , ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม , ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์แรงดัน , ตรวจสอบการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งาน , ตรวจสอบเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ , ตรวจสอบกราวด์ , ขันน๊อตและจุดต่อ , ทำความสะอาดทั่วไป จากการตรวจเช็คระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน มีนาคม 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน พุธ ที่ 27 มีนาคม 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Transformer / Period (M)



รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของระบบ Transformer ชั้น 11 , 36 ตรวจสอบร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้ , ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิแต่ละเฟส , อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส A,B,C , บันทึกค่าอุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า , ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อน , บันทึกค่าแรงดันต่ำ , ตรวจสอบทางกายภาพความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของฐาน , ตรวจสอบเสียงหม้อแปลงในขณะทำงาน , ตรวจสอบการสั่นของตัวหม้อแปลง , ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ , ทำความสะอาดตู้หม้อแปลง จากการตรวจเช็คระบบ Transformer สามารถใช้งานได้ปกติ
---------------	---

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน เมษายน 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	นาย วรุตม์ ปวนคำมา
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board / Period (M)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน เมษายน 2567 ของระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board ชั้น 11,12,36 ตรวจสอบร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้, ตรวจสอบอุณหภูมิของสวิตช์บอร์ด , บันทึกแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า, ตรวจสอบสภาพของ BUS BAR และฉนวนหุ้มสายไฟ, ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ V/A/KW/KWH, ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม, ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์แรงดัน, ตรวจสอบการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งาน, ตรวจสอบเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ, ตรวจสอบกราวด์, ขันน็อตและจุดต่อ, ทำความสะอาดทั่วไป จากการตรวจเช็คระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board สามารถใช้งานได้ปกติ


PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน เมษายน 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Transformer / Period (M)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน เมษายน 2567 ของระบบ Transformer ชั้น 11 , 36 ตรวจสอบร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้ , ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิแต่ละเฟส , อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส A,B,C , บันทึกค่าอุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า , ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อน , บันทึกค่าแรงดันต่ำ , ตรวจสอบทางกายภาพความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของฐาน , ตรวจสอบเสียงหม้อแปลงในขณะทำงาน , ตรวจสอบการสั่นของตัวหม้อแปลง , ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ , ทำความสะอาดตู้หม้อแปลง จากการตรวจเช็คระบบ Transformer สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน พฤษภาคม 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board / Period (M)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ของระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board ชั้น 11,12,36 ตรวจสอบร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้, ตรวจสอบอุณหภูมิของสวิตช์บอร์ด, บันทึกแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า, ตรวจสอบสภาพของ BUS BAR และฉนวนหุ้มสายไฟ, ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ V/A/KW/KWH, ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม, ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์แรงดัน, ตรวจสอบการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งาน, ตรวจสอบเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ, ตรวจสอบกราวด์, ขันน็อตและจุดต่อ, ทำความสะอาดทั่วไป จากการตรวจเช็คระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน พฤษภาคม 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Transformer / Period (M)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ของระบบ Transformer ชั้น 11 , 36 ตรวจสอบร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้ , ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิแต่ละเฟส , อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส A,B,C , บันทึกค่าอุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า , ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อน , บันทึกค่าแรงดันต่ำ , ตรวจสอบทางกายภาพความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของฐาน , ตรวจสอบเสียงหม้อแปลงในขณะที่ทำงาน , ตรวจสอบการลั่นของตัวหม้อแปลง , ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ , ทำความสะอาดตู้หม้อแปลง จากการตรวจเช็คระบบ Transformer สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน มิถุนายน 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน อังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	นาย วรุตม์ หาญธงชัย , นาย วรุตม์ ปวนคำมา
รายงานโดย	นาย วรุตม์ ปวนคำมา
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board / Period (M)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ของระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board ชั้น 11,12,36 ตรวจสอบร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้ , ตรวจสอบอุณหภูมิของสวิตช์บอร์ด , บันทึกแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า , ตรวจสอบสภาพของ BUS BAR และฉนวนหุ้มสายไฟ , ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ V/A/KW/KWH , ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม , ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์แรงดัน , ตรวจสอบการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งาน , ตรวจสอบเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ , ตรวจสอบกราวด์ , ขันน๊อตและจุดต่อ , ทำความสะอาดทั่วไป จากการตรวจเช็คระบบ Main Distribution Board , Emergency Main Distribution Board สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน มิถุนายน 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน อังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Transformer / Period (M)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ของระบบ Transformer ชั้น 11 , 36 ตรวจสอบร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้ , ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิแต่ละเฟส , อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส A,B,C , บันทึกค่าอุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า , ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อน , บันทึกค่าแรงดันต่ำ , ตรวจสอบทางกายภาพความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของฐาน , ตรวจสอบเสียงหม้อแปลงในขณะทำงาน , ตรวจสอบการสั่นของตัวหม้อแปลง , ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ , ทำความสะอาดตู้หม้อแปลง จากการตรวจเช็คระบบ Transformer สามารถใช้งานได้ปกติ

ภาคผนวก ข-5

เอกสารตรวจสอบระบบระบายอากาศ

รายงานประจำเดือน	เดือน มีนาคม 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Small Fan & Exhaust / Period (Q)



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำ 3 เดือน มีนาคม 2567 ของระบบ Small Fan & Exhaust ชั้น B1-B4 , F1.1-F1.17 ตรวจเช็คการทำงานของพัดลมมอเตอร์ , ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ , ตรวจสอบการหย่อนของสายพาน , ขั้วจุดต่อสายไฟและจุดต่อต่างๆ , ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ , ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง , บันทึกกระแสและค่าแรงดันขณะปัมทำงาน , ทดสอบการทำงานและบันทึกค่ากระแสโอเวอร์โหลด , ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆที่มีการเคลื่อนที่ , ตรวจเช็คแนวศูนย์พุลเลย์ , ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ , ตรวจเช็คสมดุลและการสั่นของใบพัด , ทำความสะอาดทั่วไป , อัปเดตปั๊มมอเตอร์ , ตรวจเช็คการเกิดสนิม

จากการตรวจเช็คระบบ Small Fan & Exhaust สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน มิถุนายน 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน พุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Small Fan & Exhaust / Period (Q)



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำ 3 เดือน มิถุนายน 2567 ของระบบ Small Fan & Exhaust ชั้น B1-B4 , F1.1-F1.17 ตรวจเช็คการทำงานของพัดลมมอเตอร์ , ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ , ตรวจสอบการหย่อนของสายพาน , ขันจุดต่อสายไฟและจุดต่อต่างๆ , ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ , ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง , บันทึกกระแสและค่าแรงดันขณะปัมทำงาน , ทดสอบการทำงานและบันทึกค่ากระแสโอเวอร์โวลต์ , ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ , ตรวจเช็คแนวศูนย์พุลเลย์ , ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ , ตรวจเช็คสมดุลและการสั่นของใบพัด , ทำความสะอาดทั่วไป , อัปเดตปั๊มมอเตอร์ , ตรวจเช็คการเกิดสนิม

จากการตรวจเช็คระบบ Small Fan & Exhaust สามารถใช้งานได้ปกติ

ภาคผนวก ข-6

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอัคคีภัย

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน เดือน มกราคม 2567

วันที่ปฏิบัติงาน วัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567

ผู้ปฏิบัติงาน

รายงานโดย

รายงาน Pm ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System / Period (M)




รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน มกราคม 2567 ของระบบ Fire Alarm System ชั้น 61 - B4 ตรวจสอบทำความสะอาดตู้ควบคุม , ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล , ตรวจสอบการทำงานของบัสเซอร์ , ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุม , ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผลของตู้ Graphic ทดสอบการทำงานของตู้สัญญาณบัสเซอร์ตู้ Graphic , ทำความสะอาดตู้ Graphic Annunciator

จากการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE


CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน เสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System / Period (Y, M)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน , ปี กุมภาพันธ์ 2567 ของระบบ Fire Alarm System ชั้น 61 - B4 ตรวจสอบทำความสะอาดตู้ควบคุม , ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล , ตรวจสอบการทำงานของบัสเซอร์ , ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุม , ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผลของตู้ Graphic ทดสอบการทำงานของตู้สัญญาณบัสเซอร์ตู้ Graphic , ทำความสะอาดตู้ Graphic Annunciator , ทำความสะอาดอุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ , ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง จากการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System ชั้น 18 ไม่มีแสงละเสียง 2 จุด , ชั้น 50 ไม่มีเสียง , 45 ไม่มีแสง , ชั้น 36 ST1 ไม่มีแสง 2 จุด , 56 ไม่มีแสงละเสียง , 54 ไม่มีแสง , 52 ไม่มีแสง ชั้นอื่นๆระบบใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน มีนาคม 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	1 [REDACTED]
รายงานโดย	1 [REDACTED]
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System / Period (M)




รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของระบบ Fire Alarm System ชั้น 61 - B4 ตรวจสอบทำความสะอาดตู้ควบคุม , ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล , ตรวจสอบการทำงานของบัสเซอร์ , ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุม , ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผลของตู้ Graphic ทดสอบการทำงานของตู้สัญญาณบัสเซอร์ตู้ Graphic , ทำความสะอาดตู้ Graphic Annunciator , ทดสอบฟังก์ชันการทำงาน , ทดสอบอินพุตโมดูล , ทดสอบเอาต์พุตโมดูล , ทดสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียง , ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน , ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน , ทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้โดยบุคคล

จากการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System ชั้น 18 ไม่มีแสงกะเสียด 2 จุด , ชั้น 50 ไม่มีเสียง , 45 ไม่มีแสง , ชั้น 36 ST1 ไม่มีแสง 2 จุด , 56 ไม่มีแสงกะเสียด , 54 ไม่มีแสง , 52 ไม่มีแสง ชั้นอื่นๆระบบใช้งานได้ปกติ


PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน เมษายน 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน เสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System / Period (M)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน เมษายน 2567 ของระบบ Fire Alarm System ชั้น 61 - B4 ตรวจสอบทำความสะอาดตู้ควบคุม , ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล , ตรวจสอบการทำงานของปั๊มเซอร์ , ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุม , ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผลของตู้ Graphic ทดสอบการทำงานของตู้สัญญาณปั๊มเซอร์ตู้ Graphic , ทำความสะอาดตู้ Graphic Annunciator , ทดสอบฟังก์ชันการทำงาน , ทดสอบอินพุตโมดูล , ทดสอบเอาต์พุตโมดูล , ทดสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียง , ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน , ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน , ทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้โดยบุคคล จากการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System ชั้น 18 ไม่มีแสงละเสียง 2 จุด , ชั้น 50 ไม่มีเสียง , 45 ไม่มีแสง , ชั้น 36 ST1 ไม่มีแสง 2จุด , 56 ไม่มีแสงละเสียง , 54 ไม่มีแสง , 52 ไม่มีแสง ชั้นอื่นๆ ระบบใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน พฤษภาคม 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน เสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System / Period (M)
	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ของระบบ Fire Alarm System ชั้น 61 - B4 ตรวจสอบทำความสะอาดตู้ควบคุม , ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล , ตรวจสอบการทำงานของบัสเซอร์ , ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุม , ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผลของตู้ Graphic ทดสอบการทำงานของตู้สัญญาณบัสเซอร์ตู้ Graphic , ทำความสะอาดตู้ Graphic Annunciator , ทดสอบฟังก์ชันการทำงาน , ทดสอบอินพุต โมดูล , ทดสอบเอาต์พุต โมดูล , ทดสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียง , ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน , ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน , ทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้โดยบุคคล จากการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System ชั้น 36 ไม่มีแสงกะเลียง 2 จุด ชั้นอื่นๆระบบใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE		CBRE
รายงานประจำเดือน	เดือน มิถุนายน 2567	
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน เสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567	
ผู้ปฏิบัติงาน		
รายงานโดย		
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System / Period (M)	
รายละเอียดงาน	ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ของระบบ Fire Alarm System ชั้น 61 - B4 ตรวจสอบทำความสะอาดตู้ควบคุม , ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล , ตรวจสอบการทำงานของบัสเชอร์ , ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุม , ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผลของตู้ Graphic ทดสอบการทำงานของตู้สัญญาณบัสเชอร์ตู้ Graphic , ทำความสะอาดตู้ Graphic Annunciator , ทดสอบฟังก์ชันการทำงาน , ทดสอบอินพุตโมดูล , ทดสอบเอาต์พุตโมดูล , ทดสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียง , ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน , ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน , ทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้โดยบุคคล จากการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System ชั้น 36 ไม่มีแสงกะพริบ 2 จุด ชั้นอื่นๆระบบใช้งานได้ปกติ	

ภาคผนวก ข-7

เอกสารใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ที่ กท ๔๔๐๖/๒๔๖



สำนักงานเขตปทุมวัน

๑๒/๑-๔ ถนนพระรามที่ ๑ กทม. ๑๐๓๓๐

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอแจ้งชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

เรียน ผู้จัดการอาคารไอซีซี วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์

เลขที่ ๕๔๘ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมเก็บและขนส่งมูลฝอยหรือมูลฝอยตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียม
เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ

ในการนี้ สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินปริมาณการทิ้งมูลฝอยจากบ้าน
อาคารเลขที่ดังกล่าวข้างต้น แล้วมีมูลฝอยประมาณ ๒ - ๓ ลบ.ม./วัน โดยคิดค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) อัตราเดือนละ [REDACTED]
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น [REDACTED] บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

สำนักงานเขตปทุมวัน จึงขอความร่วมมือท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าว
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยฉบับนี้ โดยนำไปชำระที่
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เลขที่ ๑๒/๑-๔ ซอยรองเมือง ๕ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐ หรือชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายในนาม “กรุงเทพมหานคร”
“BANGKOK METROPOLIS”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้



ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตปทุมวัน

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

โทร. ๐ ๒๒๑๔ ๓๐๔๕

โทรสาร ๐ ๒๒๑๔ ๓๐๔๕

๐๒๒-๕๙๑๔๑๖



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700033060
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ผู้ขาย/ผู้รับเงิน: บริษัท 548 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 548 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-214-3045

ผู้ซื้อ/ผู้จ่ายเงิน: บริษัท 548 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 548 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01022560145690

มูลค่าสุทธิ: 73,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%): 5,110 บาท
รวม: 78,110 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	73,000	
2	ค่าเช่าที่ดิน	0	
3			
	รวม	73,000	

ผู้ขาย/ผู้รับเงิน: บริษัท 548 จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการชำระเงิน (Payment Method): โอนเงิน (Bank Transfer)
ธนาคาร: KTB Bank เลขที่ 01436172
สาขา: สาขา 548 - สาขาจตุจักร
วันที่: 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:33 น.
ใบเสร็จรับเงินนี้ใช้ได้เป็นหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบัญชี โทร. 02-214-3045



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700033060
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ผู้ขาย/ผู้รับเงิน: บริษัท 548 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 548 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-214-3045

ผู้ซื้อ/ผู้จ่ายเงิน: บริษัท 548 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 548 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01022560145690

มูลค่าสุทธิ: 73,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%): 5,110 บาท
รวม: 78,110 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	73,000	
2	ค่าเช่าที่ดิน	0	
3			
	รวม	73,000	

ผู้ขาย/ผู้รับเงิน: บริษัท 548 จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการชำระเงิน (Payment Method): โอนเงิน (Bank Transfer)
ธนาคาร: KTB Bank เลขที่ 01436172
สาขา: สาขา 548 - สาขาจตุจักร
วันที่: 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:33 น.
ใบเสร็จรับเงินนี้ใช้ได้เป็นหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบัญชี โทร. 02-214-3045

ภาคผนวก ข-8

เอกสารตรวจสอบ และดูแลระบบ Cooling Tower

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE


รายงานประจำเดือน เดือน มกราคม 2567

วันที่ปฏิบัติงาน วัน สุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567

ผู้ปฏิบัติงาน

รายงานโดย

รายงาน Pm ตรวจเช็คระบบ Cooling Tower / Period (M)



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน มกราคม 2567 ของระบบ Cooling Tower ชั้น 61 ตรวจเช็คทำความสะอาดทั่วไป , ขันน็อตจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด , ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน , บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันขณะมอเตอร์ทำงาน , ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งกระแสโอเวอร์โวลต์รีเลย์ , ตรวจสอบระบบน้ำเติม , ตรวจเช็คการตั้งของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลลา , เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล , ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน , ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด , ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออก , ตรวจสอบสภาพท่อและวาล์วต่างๆ , ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำ , ตรวจสอบระดับน้ำมันมอเตอร์

จากการตรวจเช็คระบบ Cooling Tower สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน	เดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปฏิบัติงาน	วัน พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ปฏิบัติงาน	
รายงานโดย	
รายงาน Pm	ตรวจเช็คระบบ Cooling Tower / Period (M)



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของระบบ Cooling Tower ชั้น 61 ตรวจเช็คทำความสะอาดทั่วไป , ขันน้ำจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด , ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน , บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันขณะมอเตอร์ทำงาน , ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งกระแสโอเวอร์โวลติจ , ตรวจสอบระบบน้ำเติม , ตรวจเช็คการดึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลลา , เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล , ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน , ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด , ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออก , ตรวจสอบสภาพท่อและวาล์วต่างๆ , ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำ , ตรวจสอบระดับน้ำมันมอเตอร์

จากการตรวจเช็คระบบ Cooling Tower สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE


รายงานประจำเดือน เดือน มีนาคม 2567

วันที่ปฏิบัติงาน วัน สุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567

ผู้ปฏิบัติงาน

รายงานโดย

รายงาน Pm ตรวจเช็คระบบ Cooling Tower / Period (3M)



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำ3เดือน ของเดือน มีนาคม 2567 ของระบบ Cooling Tower ชั้น 61 ตรวจเช็คทำความสะอาดทั่วไป , ขั้นตอนต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด , ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน , บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันขณะมอเตอร์ทำงาน , ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งกระแสโอเวอร์โวลต์รีเลย์ , ตรวจสอบระบบน้ำเติม , ตรวจเช็คการตั้งของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลลา , เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล , ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน , ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด , ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออก , ตรวจสอบสภาพท่อและวาล์วต่างๆ , ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำ , ตรวจสอบระดับน้ำมันมอเตอร์,ทำการจัดการบิลท์ล่อนลูกปืน,ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลลา,ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์,ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น

จากการตรวจเช็คระบบ Cooling Tower สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE


รายงานประจำเดือน เดือน เมษายน 2567

วันที่ปฏิบัติงาน วัน อาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2567

ผู้ปฏิบัติงาน

รายงานโดย

รายงาน Pm ตรวจเช็คระบบ Cooling Tower / Period (M)



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน เมษายน 2567 ของระบบ Cooling Tower ชั้น 61 ตรวจเช็คทำความสะอาดทั่วไป , ขันนํ้าจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด , ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน , บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันขณะมอเตอร์ทำงาน , ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งกระแสโอเวอร์โวลติจ , ตรวจสอบระบบนํ้าเติม , ตรวจเช็คการตั้งของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลลา , เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล , ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน , ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด , ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออก , ตรวจสอบสภาพท่อและวาล์วต่างๆ , ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของ Cooling , ตรวจสอบระดับน้ำเกียร์มอเตอร์

จากการตรวจเช็คระบบ Cooling Tower สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน เดือน พฤษภาคม 2567

วันที่ปฏิบัติงาน วัน อาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2567

ผู้ปฏิบัติงาน

รายงานโดย

รายงาน Pm ตรวจเช็คระบบ Cooling Tower / Period (M)



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ของระบบ Cooling Tower ชั้น 61 ตรวจเช็คทำความสะอาดทั่วไป , ชันน็อตจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด , ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน , บันทึกราคากระแสไฟฟ้าและแรงดันขม่อมอเตอร์ทำงาน , ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งกระแสโอเวอร์โวลต์รีเลย์ , ตรวจสอบระบบน้ำเติม , ตรวจเช็คการดึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลลา , เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล , ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน , ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด , ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออก , ตรวจสอบสภาพท่อและวาล์วต่างๆ , ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของ Cooling , ตรวจสอบระดับน้ำเกียร์มอเตอร์

จากการตรวจเช็คระบบ Cooling Tower สามารถใช้งานได้ปกติ

PREVENTIVE MAINTENANCE

CBRE

รายงานประจำเดือน เดือน มิถุนายน 2567

วันที่ปฏิบัติงาน วัน จันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567

ผู้ปฏิบัติงาน

รายงานโดย

รายงาน Pm ตรวจเช็คระบบ Cooling Tower / Period (H)



รายละเอียดงาน

ช่างอาคารได้ทำการตรวจเช็ค PM ประจำ 6 เดือน ของเดือน มิถุนายน 2567 ของระบบ Cooling Tower ชั้น 61 ตรวจเช็คทำความสะอาดทั่วไป , ขันน็อตจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด , ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน , บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันขณะมอเตอร์ทำงาน , ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งกระแสโอเวอร์โวลติลิตี , ตรวจสอบระบบน้ำเติม , ตรวจเช็คการดึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลลา , เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล , ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน , ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด , ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำเข้า-ออก , ตรวจสอบสภาพท่อและวาล์วต่างๆ , ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของ Cooling , ตรวจสอบระดับน้ำเกียร์มอเตอร์ , ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเตอร์และสปริงเกอร์ , ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของขดลวดพันมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน

จากการตรวจเช็คระบบ Cooling Tower สามารถใช้งานได้ปกติ

ภาคผนวก ข-9

เอกสารการกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค

Carpark

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved



ONE CITY CENTRE





Review Monthly

➤ **28 January 2024 Service**



17 January 2024

Toilet Fl.54

Spray in risk point



Problem:

- Found infestation of Cockroaches in area.

Action: Advance Group Asia.

- Chemical spray to prevent the increase of Cockroaches.

Action: ONE CITY CENTRE

- Clean the area to reduce the attractiveness of Cockroaches.

Outside Building

28 January 2024

Misting in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Lobby

28 January 2024

Misting in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Fire Escape FL.56-57

28 January 2024

Spray in risk point



Fire Escape FL.49,53

28 January 2024

Spray in risk point



Fire Escape FL.41,45

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Fire Escape FL.34,37

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Fire Escape FL.25,30

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Fire Escape FL.10,16

28 January 2024

Spray in risk point




© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Fire Escape FL.2,5

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Property Management Office

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Common Area Fl.11

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Common Area Fl.15

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Common Area Fl.16

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Common Area Fl.22

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Common Area Fl.23

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Common Area Fl.24

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Common Area Fl.28

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Common Area Fl.29

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Recycle Waste Room

28 January 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

General Waste Room

28 January 2024

Spray in risk point




© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Carpark

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved



Review Monthly

➤ 24 February 2024 Service



Outside Building

24 February 2024

Misting in risk point



Pic.1



Pic.2



Pic.3



Pic.4



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Fire Escape FL.55,58

24 February 2024

Spray in risk point



Pic.1



Pic.2



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Fire Escape FL.47,51

24 February 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Fire Escape FL.37,43

24 February 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Fire Escape FL.26,32

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Fire Escape FL.16,21

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Fire Escape FL.4,10

24 February 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Property Management Office

24 February 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Recycle Waste Room

24 February 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

General Waste Room

24 February 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Carpark

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved



Review Monthly

➤ 30 March 2024 Service



Lobby

Spray in risk point



Problem:

- Found infestation of Mosquitoes in area.

Action: Advance Group Asia.

- Chemical spray to prevent the increase of Mosquitoes.

Action: ONE CITY CENTRE

- Clean the area to reduce the attractiveness of Mosquitoes.



Outside Building

Misting in risk point



Lobby

Misting in risk point



Fire Escape FL.56,55

Spray in risk point



Fire Escape FL.54,52

30 March 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Property Management Office

30 March 2024

Spray in risk point




© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Carpark

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved



Review Monthly

➤ 27 April 2024 Service



Outside Building

27 April 2024

Misting in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Fire Escape FL.49,53

27 April 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Fire Escape FL.55,57

27 April 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Property Management Office

27 April 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Recycle Waste Room

27 April 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

General Waste Room

27 April 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved



Review Monthly

➤ **25 May 2024 Service**



Outside Building

25 May 2024

Misting in risk point



Pic.1



Pic.2



Pic.3



Pic.4

Lobby

Misting in risk point



Fire Escape FL.53,54

Spray in risk point



**Property
Management Office**

Spray in risk point



**Recycle Waste
Room**

Spray in risk point



General Waste Room

25 May 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Carpark

25 May 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved



Review Monthly

➤ **29 June 2024 Service**



Outside Building

29 June 2024

Misting in risk point



Lobby

Misting in risk point



Fire Escape FL.1,2

Spray in risk point



Fire Escape FL.47,48

29 June 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Property Management Office

29 June 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Property Management Office

Spray in risk point



Recycle Waste Room

Spray in risk point



General Waste Room

29 June 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Carpark

29 June 2024

Spray in risk point



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved

Keep Moving Forward



Thank You

www.advancegroupasia.com


© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.

ภาคผนวก ข-10

เอกสาร ทส.1 และทส.2

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 548 หมู่ที่ ซอย
ถนน เฟลิจิต แขวง/ตำบล ต.มพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร มี
บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
กิจการประเภท อาคารสำนักงาน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
- ๒.ในการณระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
.....

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
.....

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 548 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน เพลินจิต แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร - มี
 บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
 กิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี)
 ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic treatment system)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 321 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... ย่อยสลายสลัดจ์ / สูบ-ขนถ่ายออกไป

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 12,912 kWh


(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,252 ลบ.ม.

- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1.927.....ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 548 หมู่ที่ - ซอย
ถนน เฟลิจิต แขวง/ตำบล ต.มพินี้ เขต/อำเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร - มี
บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดชเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
กิจการประเภท อาคารสำนักงาน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกระบบของแหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียในระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) NaOCl 10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนที่กักเก็บจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	สายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ/ปกติ/ผิดปกติ)			
12/2567	412	192	69	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
2/2/2567	439	202	67	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
3/2/2567	404	153	16	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
4/2/2567	424	122	10	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
5/2/2567	423	192	97	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
6/2/2567	419	170	81	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
7/2/2567	417	289	94	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
8/2/2567	422	227	76	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
9/2/2567	423	151	72	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
10/2/2567	409	0	6	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
11/2/2567	398	61	17	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
12/2/2567	417	290	72	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
13/2/2567	411	118	82	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
14/2/2567	435	246	108	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
15/2/2567	413	231	95	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
16/2/2567	513	542	97	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
17/2/2567	489	949	16	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
18/2/2567	398	5	23	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
19/2/2567	430	272	78	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
20/2/2567	421	155	76	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
21/2/2567	431	323	83	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
22/2/2567	444	274	95	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
23/2/2567	427	181	90	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
24/2/2567	416	131	26	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
25/2/2567	420	56	21	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
26/2/2567	407	7	10	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
27/2/2567	441	317	120	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
28/2/2567	442	256	97	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด
29/2/2567	439	245	103	ระบาย	๐"	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๐"	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ขาด

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ **548** หมู่ที่ **-** ซอย **-**
 ถนน **เพลินจิต** แขวง/ตำบล **ลุมพินี** เขต/อำเภอ **ปทุมวัน**
 จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-2555555** โทรสาร **-** มี
 บริษัท **อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด** โดยนาย **กรณ์ ณรงค์เดช** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
 กิจกรรมประเภท **.....** ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) **.....**
 ออกให้โดย **.....** หมดอายุ **.....**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน **กุมภาพันธ์** พ.ศ. **2567** ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ **.....** หมดอายุ **.....**
 ออกให้โดย **.....**

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ **.....** หมดอายุ **.....**
 ออกให้โดย **.....**

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย **บำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic treatment system)**

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย **321** ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ แบบต่อเนื่อง **24** ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) **.....**

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบล้าง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) **.....**

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ย่อยสลายสลัดจ์ / สูบ-ขนถ่ายออกไป**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) **12,384** kWh

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) **6,357** ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) **1,897** ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)


(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-
- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 548 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เพชรนิล แขวง/ตำบล อุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร - มี
บริษัท อาร์ เอ็ม แอด 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
กิจการประเภท อาคารสำนักงาน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
- ๒.ในการเฝ้าระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 548 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรินจิต แขวง/ตำบล ภูมิณี เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร - มี บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic treatment system)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 321 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....ท่าระบายน้ำเสียกรุงเทพมหานคร.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....ย่อยสลายสลัดจ์ / สูบ-ขนถ่ายออกไป

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 13,501 kWh

- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,503 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,147 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 548 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เพชรจินต แขวง/ตำบล อุมพินี้ เขต/อำเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร - มี
บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดชเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
กิจการประเภท อาคารสำนักงาน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดยุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๒. ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ **548** หมู่ที่ ซอย

ถนน **เพลินจิต** แขวง/ตำบล **ลุมพินี** เขต/อำเภอ **ปทุมวัน**

จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-2555555** โทรสาร - มี

..... **บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ

กิจการประเภท **ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี)**

..... ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน **เมษายน** พ.ศ. **2567** ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย **บำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic treatment system)**
- ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย **321** ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ☒ แบบต่อเนื่อง **24** ชั่วโมง/วัน
- ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
- ☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- ☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... **ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพมหานคร**
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... **ย่อยสลายสลัดจ์ / สูบ-ขนถ่ายออกไป**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) **13,039** **kWh**
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) **9,775** **ลบ.ม.**

- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2.783 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 548 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เพชรินจิต แขวง/ตำบล อุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร - มี
บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดชเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
กิจการประเภท อาคารสำนักงาน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนกำเริดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	อัตราการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) NaOCl 10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอนส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ/ปกติ/ ผิดปกติ) (ผิดปกติ) (ผิดปกติ)				
1/5/2567	490	418	132	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
2/5/2567	468	422	188	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
3/5/2567	440	420	150	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
4/5/2567	443	277	65	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
5/5/2567	423	162	37	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
6/5/2567	443	441	64	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
7/5/2567	461	488	206	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
8/5/2567	484	518	182	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
9/5/2567	490	495	175	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
10/5/2567	482	469	178	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
11/5/2567	443	291	70	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
12/5/2567	446	373	42	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
13/5/2567	480	526	246	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
14/5/2567	470	618	273	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
15/5/2567	464	590	198	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
16/5/2567	471	542	208	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
17/5/2567	466	479	140	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
18/5/2567	446	324	60	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
19/5/2567	464	318	67	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
20/5/2567	463	333	158	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
21/5/2567	481	618	207	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
22/5/2567	495	540	256	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
23/5/2567	488	455	184	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
24/5/2567	477	368	153	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
25/5/2567	378	278	76	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
26/5/2567	434	384	72	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
27/5/2567	482	394	199	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
28/5/2567	472	383	163	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
29/5/2567	482	493	188	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
30/5/2567	505	469	227	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี
31/5/2567	489	579	301	ระบาย	" "	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	" "	ไม่มี	ชาตรี

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ **548** หมู่ที่ ซอย
 ถนน **เพลินจิต** แขวง/ตำบล **ตุมพินี** เขต/อำเภอ **ปทุมวัน**
 จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-2555555** โทรสาร มี
 **บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด** โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
 กิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี)
 ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน **พฤษภาคม** พ.ศ. **2567** ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย **บำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic treatment system)**
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย **321** ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ☒ แบบต่อเนื่อง **24** ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... **ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพมหานคร**.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... **ย่อยสลายสลัดจ์ / สูบ-ขนถ่ายออกไป**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) **14,360** kWh


(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) **13,465** ลบ.ม.

- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,824 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 548 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เพชรินจิต แขวง/ตำบล อุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร - มี
บริษัท อาร์ เอ็ม แอส 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
กิจการประเภท อาคารสำนักงาน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ **548** หมู่ที่ ซอย
 ถนน **เพลินจิต** แขวง/ตำบล **ลุมพินี** เขต/อำเภอ **ปทุมวัน**
 จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-2555555** โทรสาร มี
 บริษัท **อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด** โดยนาย **กรณ์ ณรงค์เดช** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
 กิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี)
 ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน **มิถุนายน** พ.ศ. **2567** ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย **บำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic treatment system)**
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย **321** ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง **24** ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... **ท่อระแนงน้ำเสียกรุงเทพฯ**.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... **ย่อยสลายสลายตัว / สูบ-ขนถ่ายออกไป**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) **13,940** kWh

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) **10,392** ลบ.ม.

- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,003 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗