


ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ ของบริษัท นครสยามการทำแร่ จำกัด เลขที่ วว 0804/11827 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2539
ภาคผนวก ข	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวก ค	สำเนาหนังสือนำส่งรายงานฯ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566
ภาคผนวก ง	ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ	ตัวอย่างการตรวจสอบถึงเคมีดับเพลิงแบบมือถือ
ภาคผนวก ฉ	เอกสารการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นรุนแรง และฝึกซ้อมแผน อพยพหนีไฟ
ภาคผนวก ช	แผนระงับอัคคีภัยประจำโครงการ
ภาคผนวก ซ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณา การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออก นอกบริเวณโรงงาน
ภาคผนวก ฌ	ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับผู้ก่อกำเนตสิ่ง ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ภาคผนวก ฎ	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ภาคผนวก ฏ	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน
ภาคผนวก ภู	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ภาคผนวก ฐ	มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ท	ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือ



รูปที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อทำการบำบัดน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน



รูปที่ 2 บ่อพักน้ำภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 รางระบายน้ำแบบมีตะแกรงดักขยะภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 4 คลองบางบัว



รูปที่ 5 ขอบคอนกรีต บริเวณท่าเทียบเรือ โดยรอบ และเทพื้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก



รูปที่ 6 ถังเคมีดับเพลิงแบบมือถือ



รูปที่ 7 ป้ายจราจรภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ



รูปที่ 9 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 10 ระบบไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร



รูปที่ 11 พนักงานทำความสะอาดบ่อพักน้ำ



รูปที่ 12 ป้ายเตือนอันตรายภายในพื้นที่โครงการ