

## ภาคผนวกที่ 4

### ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย



ปล่องหม้อไอน้ำ (Normal Operation)



ปล่องหม้อไอน้ำ (Soot blow)

วันที่ 25 ธันวาคม 2566



ปล่องหม้อไอน้ำ (Normal Operation)



ปล่องหม้อไอน้ำ (Soot blow)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

## รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ



โรงเรียนบ้านแก่งชัยวิติวิทยา



โรงเรียนวัดยางงาม

วันที่ 21-28 ธันวาคม 2566



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ



โรงเรียนบ้านแก่งชัยวิติวิทยา



โรงเรียนวัดยางงาม

วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2567



### รูปแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง (ป้อนตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง)



เดือนมกราคม 2567



เดือนกุมภาพันธ์ 2567



เดือนมีนาคม 2567



เดือนเมษายน 2567



เดือนพฤษภาคม 2567



เดือนมิถุนายน 2567

### รูปแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน (แม่น้ำปิงบริเวณโรงไฟฟ้า)



### รูปแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน



บริเวณโรงเรียนบ้านแก่งซั่วลิตวิทยา



บริเวณบ้านวังยาง



บริเวณบ้านมะเกลือ



บ่อ Monitoring Well บริเวณลานกองขานอ้อย



บ่อ Monitoring Well บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย



## รูปแสดงการเก็บตัวอย่างดิน



จุดที่ 1 กลุ่มชุดดินที่ 5



จุดที่ 2 กลุ่มชุดดินที่ 17



จุดที่ 3 กลุ่มชุดดินที่ 19



จุดที่ 4 กลุ่มชุดดินที่ 24



จุดที่ 5 กลุ่มชุดดินที่ 29



จุดที่ 6 กลุ่มชุดดินที่ 31



จุดที่ 7 กลุ่มชุดดินที่ 35



จุดที่ 8 กลุ่มชุดดินที่ 36



จุดที่ 9 กลุ่มชุดดินที่ 40



จุดที่ 10 กลุ่มชุดดินที่ 49



จุดที่ 11 กลุ่มชุดดินที่ 56

วันที่ 27 ธันวาคม 2566



### รูปแสดงการเก็บตัวอย่างดิน (ต่อ)



จุดที่ 1 กลุ่มชุดดินที่ 5



จุดที่ 2 กลุ่มชุดดินที่ 17



จุดที่ 3 กลุ่มชุดดินที่ 19



จุดที่ 4 กลุ่มชุดดินที่ 24



จุดที่ 5 กลุ่มชุดดินที่ 29



จุดที่ 6 กลุ่มชุดดินที่ 31



จุดที่ 7 กลุ่มชุดดินที่ 35



จุดที่ 8 กลุ่มชุดดินที่ 36



จุดที่ 9 กลุ่มชุดดินที่ 40



จุดที่ 10 กลุ่มชุดดินที่ 49



จุดที่ 11 กลุ่มชุดดินที่ 56

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567



### รูปแสดงการเก็บตัวอย่างดิน (ต่อ)



จุดที่ 1 กลุ่มชุดดินที่ 5



จุดที่ 2 กลุ่มชุดดินที่ 17



จุดที่ 3 กลุ่มชุดดินที่ 19



จุดที่ 4 กลุ่มชุดดินที่ 24



จุดที่ 5 กลุ่มชุดดินที่ 29



จุดที่ 6 กลุ่มชุดดินที่ 31



จุดที่ 7 กลุ่มชุดดินที่ 35



จุดที่ 8 กลุ่มชุดดินที่ 36



จุดที่ 9 กลุ่มชุดดินที่ 40



จุดที่ 10 กลุ่มชุดดินที่ 49



จุดที่ 11 กลุ่มชุดดินที่ 56

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567



## รูปแสดงการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ



บ้านที่ติดโรงงานมากที่สุดทางทิศเหนือของโรงไฟฟ้า



บ้านที่ติดโรงงานมากที่สุดทางทิศใต้ของโรงไฟฟ้า



ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือของโรงไฟฟ้า

วันที่ 21-28 ธันวาคม 2566



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ



บ้านที่ติดโรงงานมากที่สุดทางทิศเหนือของโรงไฟฟ้า



บ้านที่ติดโรงงานมากที่สุดทางทิศใต้ของโรงไฟฟ้า



ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือของโรงไฟฟ้า

วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2567



### รูปแสดงการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน



บริเวณอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ



บริเวณหม้อไอน้ำ

วันที่ 26 ธันวาคม 2566



บริเวณอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ



บริเวณหม้อไอน้ำ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

### รูปแสดงการตรวจวัดดัชนีความร้อน (WBGT)



วันที่ 26 ธันวาคม 2566




วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

บริเวณหม้อไอน้ำ



## รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ




บริเวณระบบสายพานลำเลียงขานอ้อย



บริเวณหม้อไอน้ำ

วันที่ 26 ธันวาคม 2566



บริเวณระบบสายพานลำเลียงขานอ้อย



บริเวณหม้อไอน้ำ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567