

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.4/9343 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลของโครงการ

- 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
- 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk Through Survey)

1) ผู้นำติดตามตรวจสอบของโครงการ

2) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.4/9343 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ดังตารางที่ 2.2-1 มีรายละเอียด ดังนี้

1. มาตรการทั่วไป
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
 - 2.1 คุณภาพอากาศ
 - 2.2 คุณภาพน้ำทะเล
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา
 - 3.1 นิเวศทางทะเล
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 - 4.1 การคมนาคมทางบก
 - 4.2 การคมนาคมทางน้ำ
 - 4.3 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย
 - 4.4 การจัดการน้ำเสีย
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต
 - 5.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
 - 5.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 - 5.3 การสาธารณสุขและความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป 1. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบังอย่างเคร่งครัด	- โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.4/9343 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 1ก
2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จะต้องแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าวในรอบปีให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)	- โครงการมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยล่าสุดนำเสนอรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 สำหรับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นรายงานฉบับที่ 1 ประจำปี 2567	-	- ภาคผนวก 1ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ) 3. หากท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ หรือที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้กำหนดเพิ่มเติมไว้ตามที่ได้รับความเห็นชอบรายงานฯ นั้น จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง	- โครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.4/9343 เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของส่วนอาคารสำนักงานเก่า โดยรวบรวมน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดจากโครงการเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อบำบัดมลสารให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ซึ่งได้เสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงานอนุญาต คือ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ ทลฉ. 12/435 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และทางโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอีกครั้ง ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ ทลฉ. 13/268 วันที่ 3 เมษายน 2566 ทั้งนี้ได้รายงานรายละเอียดการดำเนินการให้กรมเจ้าท่ารับทราบแล้ว ตามหนังสือเลขที่ SHE-O-027/66 วันที่ 6 ตุลาคม 2566	-	- ภาคผนวก 2ก - ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ) 4. การก่อสร้างและดำเนินการโครงการ หากพบว่าโครงการทำให้มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมีข้อร้องเรียน ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- โครงการจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการแต่อย่างใด และหากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนสามารถร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ E-mail เบอร์โทรศัพท์ และ Application Line ได้โดยตรง โดยทางโครงการจะแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 คุณภาพอากาศ - ควบคุมการปล่อยมลภาวะของยานพาหนะทั้งทางบก และทางน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน	- โครงการมีข้อกำหนดและกฎระเบียบให้รถยนต์ในพื้นที่โครงการ ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จะจอดนิ่ง และกำหนดให้เรือที่เข้าเทียบท่า ทุกลำต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหากไม่มีความจำเป็น ทั้งนี้โครงการ มีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อบันทึกภาพการปล่อยมลพิษหากพบ เรือที่ขับผ่านหน้าท่ามีการปล่อยมลพิษจะดำเนินการแจ้งไปที่สาย เรือและการท่าเรือแหลมฉบังให้ทราบต่อไป ทั้งนี้การดำเนินงาน ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ไม่พบการปล่อยมลพิษ แต่อย่างใด	-	- รูปที่ 1 กล้อง CCTV
- จัดให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดพื้นที่ภายใน บริเวณท่าเทียบเรือของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณท่าเทียบเรือเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- รูปที่ 2 การทำ ความสะอาด

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
 โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการขนถ่ายรถยนต์ที่สำคัญ เช่น การจำกัดความเร็วรถ การดับเครื่องยนต์เมื่อจอดนิ่ง ฯลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว (30 กม./ชม.) และมีกฎระเบียบในการปฏิบัติงานสำหรับผู้รับเหมา ส่วนพนักงานทุกคนของโครงการต้องรับทราบกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในการขนถ่ายรถยนต์แต่ละครั้ง ทางโครงการกำหนดให้ต้องมีหัวหน้างานคอยตรวจสอบควบคุมการทำงานตลอดเวลาปฏิบัติงาน 	-	<ul style="list-style-type: none"> ภาคผนวก 2ข รูปที่ 3 การขนถ่ายสินค้า รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็ว รูปที่ 5 หัวหน้างานควบคุมการทำงาน
1.2 คุณภาพน้ำทะเล <ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณท่าเทียบเรือของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการและบริเวณท่าเทียบเรืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 	-	<ul style="list-style-type: none"> รูปที่ 2 การทำความสะอาด
<ul style="list-style-type: none"> โครงการต้องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานท่าเรือศรีราชา ท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะมาจากอุบัติเหตุจากทางเรือ 	<ul style="list-style-type: none"> ในการนำเรือเข้าเทียบท่าของโครงการ ทางบริษัทที่ทำการขนส่งสินค้าจะดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะสำนักงานท่าเรือศรีราชา ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุทางเรือ โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุจากทางเรือ 	-	<ul style="list-style-type: none"> ภาคผนวก 3ข รูปที่ 6 การนำเรือเข้าเทียบท่า

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
 โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 คุณภาพน้ำทะเล (ต่อ) - ห้ามมิให้ทิ้งน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและกากของเสียใดๆ ลงสู่ทะเล บริเวณหน้าท่าเทียบเรือของโครงการ	- โครงการมีมาตรการและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุม บริเวณหน้าท่า โดยห้ามไม่ให้เรือปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ทั้งนี้ทางโครงการกำหนดให้เรือ บรรทุกสินค้าที่ต้องการกำจัดน้ำเสียจากเรือต้องติดต่อ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามารับน้ำเสียไปกำจัดให้ถูกต้อง และต้องแจ้งให้ โครงการรับทราบทุกครั้ง ในส่วนของน้ำเสียที่เกิดขึ้นจาก อาคารสำนักงานของโครงการ ทางโครงการมีการติดตั้งระบบ บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเป็นไป ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก่อนปล่อยลงสู่ทะเล	-	- ภาคผนวก 4ข - ภาคผนวก 5ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 คุณภาพน้ำทะเล (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> - การจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากหน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ขยะมูลฝอยจากเรือบรรทุกสินค้า ทางตัวแท่นสายเรือจะเป็นผู้ประสานกับท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะเพื่อนำไปกำจัดที่ศูนย์ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครแหลมฉบัง สำหรับขยะจากสำนักงานทางโครงการจัดให้มีถังขยะขนาด 100-200 ลิตร โดยมีการคัดแยกประเภทและมีรถขยะจากท่าเรือแหลมฉบังเข้ามารับไปกำจัดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยขยะทั่วไปจะส่งไปกำจัดยังศูนย์ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครแหลมฉบัง และขยะอันตรายท่าเรือแหลมฉบังจะรวบรวมและส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัด 	-	- รูปที่ 7 พื้นที่รวบรวมขยะในพื้นที่โครงการ
<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และตำรวจน้ำควบคุมและกวดขันไม่ให้มีการลักลอบปล่อยน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและกากของเสียลงสู่ทะเล บริเวณท่าเทียบเรือของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการประสานงานกับท่าเรือแหลมฉบัง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รวมถึงตำรวจน้ำ ในการกวดขันมิให้มีผู้ใดลักลอบปล่อยของเสียลงทะเล โดยทางหน่วยงานจะมีเรือลาดตระเวนคอยสอดส่องดูแล อย่างไรก็ตามทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมมิให้เรือที่เข้าจอดเทียบท่าลักลอบปล่อยน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และกากของเสียลงสู่ทะเลเพื่อควบคุมร่วมด้วย 	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 คุณภาพน้ำทะเล (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงานและโรงอาหาร โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวต้องสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ และบำบัดมลสารในน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ทะเล 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงานและโรงอาหาร จำนวน 3 ชุด และในปี 2561 โครงการมีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Septic Tank เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะอาคารและจำนวนพนักงานที่มากขึ้น และทางโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอีกครั้งระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2566 โดยทางโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเป็นประจำทุกเดือน จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายหลังผ่านการบำบัดในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด 	-	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคผนวก 2ก - ภาคผนวก 3ก - รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 2.1 นิเวศทางทะเล - ห้ามมิให้ทิ้งขยะมูลฝอยและกากของเสียใดๆ ลงสู่ทะเลบริเวณ หน้าท่าเทียบเรือของโครงการ และกำหนดให้มีการทำความสะอาด ท่าเทียบเรืออย่างสม่ำเสมอ	- โครงการมีกฎระเบียบห้ามพนักงาน และเรือที่เข้าเทียบท่า ในพื้นที่โครงการทิ้งขยะมูลฝอยและกากของเสียใด ๆ ลงสู่ ทะเลบริเวณหน้าท่าเทียบเรือของโครงการ โดยทาง โครงการมีการจัดเตรียมถังขยะไว้ในพื้นที่โครงการ รวมถึง กำหนดให้มีพนักงานทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณท่าเทียบเรืออย่างสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 2 การทำความสะอาด - รูปที่ 7 พื้นที่รวบรวม ขยะในพื้นที่โครงการ
- ขยะมูลฝอยและกากของเสียจากเรือขนส่งสินค้า โครงการจะประสาน กับท่าเรือแหลมฉบังให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ บริเวณที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง	- ขยะมูลฝอยจากเรือขนส่งสินค้า ทางตัวแทนสายเรือ จะประสานกับท่าเรือแหลมฉบังที่ได้มอบหมาย ให้กองการช่าง (แผนกช่างโยธา) ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะ เพื่อนำไป กำจัดที่ ศูนย์ กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบของ เทศบาลนครแหลมฉบัง	-	- ภาคผนวก 5ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
 โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา (ต่อ) 2.1 นิเวศทางทะเล (ต่อ) - ขยะและของเสียจากเรือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน จะส่งไปกำจัดยังระบบบำบัดของเสียปนเปื้อนน้ำมันของ ท่าเรือแหลมฉบัง ในกรณีที่ระบบดังกล่าวยังไม่สามารถเปิด ดำเนินการได้ ให้ส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ที่ให้บริการรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม กฎหมายนำไปกำจัด	- โครงการกำหนดให้ตัวแทนสายเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการ กำจัดขยะและของเสียจากเรือเอง ซึ่งต้องประสานงานกับ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้เข้ามาดำเนินการเก็บรวบรวม และนำไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบของ เทศบาลนครแหลมฉบัง ในส่วนน้ำอับเฉาและน้ำเสีย ปนเปื้อนน้ำมันจากเรือ ตัวแทนสายเรือจะเป็นผู้ติดต่อ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามารับน้ำเสียไปกำจัด และจะมีการแจ้งให้โครงการ รับทราบทุกครั้งที่ยังดำเนินการ	-	- ภาคผนวก 5ข
- เรือที่เข้าเทียบท่าเพื่อใช้บริการของโครงการ ต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบการใช้ร่อนน้ำของกรมการขนส่งทางน้ำและ พานิชนาวาอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำมัน รั่วไหลเนื่องจากอุบัติเหตุ	- โครงการกำกับดูแลให้เรือที่เข้าเทียบท่าเพื่อใช้บริการของ โครงการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ร่อนน้ำของ กรมการขนส่งทางน้ำและพานิชนาวา (กรมเจ้าท่า) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำมันรั่วไหล เนื่องจากอุบัติเหตุ	-	- ภาคผนวก 6ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การคมนาคมทางบก <ul style="list-style-type: none"> - การขนส่งรถยนต์เพื่อนำมาขนถ่ายไปยังต่างประเทศใช้ทางหลวงหมายเลข 3 และ 36 ในกรณีที่ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 และ 36 จะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-19.00 น. เพื่อลดความแออัดของปริมาณจราจร 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจ้างบริษัทขนส่งรถยนต์ให้รับทราบถึงข้อกำหนดในการขนส่งรถยนต์เพื่อขนถ่ายไปยังต่างประเทศให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 เป็นหลัก กรณีใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ให้ใช้ขนส่งในช่วงกลางวัน โดยให้หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเร่งด่วนเพื่อลดความแออัดของปริมาณจราจร 	-	-
<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกไม่ให้เกินพิกัด โดยรถบรรทุกทุกเที่ยวบรรทุกได้ไม่เกิน 45 ตัน รวมน้ำหนักรถ และควบคุมให้มีการขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนและจุดที่เป็นทางเข้า-ออกโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการกำหนดให้บริษัทขนส่งรถยนต์ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้มีน้ำหนักตามข้อกำหนดของกฎหมายขนส่งทางบก ตลอดจนควบคุมให้พนักงานขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และควบคุมความเร็วเมื่อวิ่งผ่านชุมชนและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 	-	- รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็ว

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.1 การคมนาคมทางบก (ต่อ) - ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการไม่ให้เกิน 30 กม./ชม.	- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. พร้อมทั้งติดป้ายจำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ	-	- รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็ว
- ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรที่ชัดเจนภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในพื้นที่โครงการและมีการตีเส้นจราจรอย่างชัดเจน เพื่อกำหนดทิศทางการเดินรถและเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 9 ป้ายสัญญาณจราจร
- ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หากมีการดำเนินงานในเวลากลางคืน	- โครงการมีการติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างภายในพื้นที่โครงการ สำหรับการดำเนินงานในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น	-	- รูปที่ 10 ไฟส่องสว่าง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.2 การคมนาคมทางน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - เรือที่เข้าเทียบท่าเพื่อใช้บริการของโครงการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ร่องน้ำของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการกำหนดให้เรือที่เข้าเทียบท่าปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ร่องน้ำของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี หรือกรมเจ้าท่า (ในปัจจุบัน) อย่างเคร่งครัด 	-	- ภาคผนวก 6ข
<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุม ดูแลการเข้าเทียบท่าและการออกของเรือจากท่าเทียบเรือของโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการควบคุมดูแลในการนำเรือเข้าเทียบท่า และออกจากท่า โดยมีการแจ้งหน่วยงานนำร่องก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 	-	- รูปที่ 6 การนำเรือเข้าเทียบท่า
<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งสัญญาณต่างๆ ในการเดินเรือให้ชัดเจน และเหมาะสมตามมาตรฐานการเดินเรือสากล เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการติดตั้งสัญญาณต่างๆ ในการเดินเรือตามมาตรฐานการเดินเรือสากลตามที่ท่าเรือแหลมฉบังกำหนด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 	-	- รูปที่ 11 การติดตั้งสัญญาณการเดินเรือ
<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแผนฉุกเฉินรองรับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางทะเล เช่น อุบัติเหตุทางเรือ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีแผนการรองรับเหตุฉุกเฉินของท่าเรือ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 1, 2 และ 3 ตามแผนการรองรับเหตุฉุกเฉินทางทะเลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางทะเลและแผนอพยพหนีไฟ โดยดำเนินการอบรมและฝึกซ้อมฯ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำหรับปี 2567 มีแผนการอบรมและฝึกซ้อมฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป 	-	- ภาคผนวก 7ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.3 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย <ul style="list-style-type: none"> ขยะแห้งและเศษอาหารจากอาคารสำนักงานและที่เกิดจากพนักงานภายในพื้นที่โครงการให้เก็บรวบรวมไว้ในถังขยะแยกประเภทที่มีฝาปิดมิดชิด และให้ประสานงานกับท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาดำเนินการเก็บขนและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทที่มีฝาปิดมิดชิดไว้ตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการและมีพนักงานคอยทำความสะอาดและเก็บรวบรวมขยะ โดยมีการประสานงานกับท่าเรือแหลมฉบังให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ขยะทั่วไปนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลยังหลุมฝังกลบของเทศบาลนครแหลมฉบัง ขยะอันตรายรวบรวมส่งบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัด 	-	<ul style="list-style-type: none"> ภาคผนวก 8ข รูปที่ 7 พื้นที่รวบรวมขยะในพื้นที่โครงการ รูปที่ 12 การทำความสะอาดในสำนักงาน
<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานและภายในพื้นที่โครงการให้ทุกวัน 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการจัดให้มีพนักงานเก็บรวบรวมขยะตามจุดต่างๆ รวมทั้งในอาคารสำนักงาน และได้ประสานงานกับท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และนำไปกำจัดต่อไปซึ่งปัจจุบันไม่พบปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ 	-	<ul style="list-style-type: none"> รูปที่ 12 การทำความสะอาดในสำนักงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.3 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> - ประสานกับท่าเรือแหลมฉบัง ให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนและนำขยะมูลฝอยจากเรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขยะมูลฝอยจากเรือขนส่งสินค้า ตัวแทนสายเรือจะเป็นผู้ประสานกับท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาดำเนินการเก็บรวบรวมขยะจากเรือ เพื่อนำไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบของเทศบาลนครแหลมฉบัง และจะรายงานให้โครงการทราบทุกครั้งที่ทำเนิการ 	-	- ภาคผนวก 5ข
<ul style="list-style-type: none"> - ของเสียอันตราย ซึ่งได้แก่ น้ำมันเปื้อนน้ำมัน จะถูกจัดเก็บในถังน้ำมัน 200 ลิตร และให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำไปกำจัด 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีมาตรการกำหนดให้ตัวแทนสายเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการกำจัดขยะและของเสียจากเรือเอง โดยน้ำอับเฉาและน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันจากเรือ ตัวแทนสายเรือต้องติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับน้ำเสียไปกำจัด ทั้งนี้ต้องแจ้งให้โครงการทราบทุกครั้ง และแจ้งให้ท่าเรือแหลมฉบังทราบก่อนการดำเนินการ โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 มีการขนส่งน้ำเสียจากเรือออกนอกพื้นที่โครงการจำนวน 12 ครั้ง สำหรับขยะมูลฝอยจากเรือบรรทุกสินค้า ให้ตัวแทนสายเรือประสานงานกับท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้เข้ามาดำเนินการเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบเทศบาลนครแหลมฉบัง 	-	- ภาคผนวก 5ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงาน และโรงอาหาร โดยระบบบำบัดน้ำเสียต้องสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ และบำบัดมลสารในน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ หน่วยงานราชการกำหนด ก่อนระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดลงสู่ทะเล 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงานและโรงอาหาร จำนวน 3 ชุด และในปี 2561 โครงการมีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Septic Tank เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะอาคารและจำนวนพนักงานที่มากขึ้น โดยทางโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเป็นประจำทุกเดือน จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายหลังผ่านการบำบัดในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด 	-	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคผนวก 2ก - ภาคผนวก 3ก - รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย
<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณบีโอดี มีค่าระหว่าง 54.7 ถึง 94.3.8% และปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด มีค่าระหว่าง -285.7 ถึง 53.3% 	-	<ul style="list-style-type: none"> - รูปที่ 13 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ) - ควบคุมและกวดขันไม่ให้เกิดการลักลอบปล่อยน้ำเสีย และน้ำอับเฉาจากเรือลงสู่ทะเลในบริเวณท่าเทียบเรือของ โครงการ โดยประสานงานกับกรมการขนส่งทางน้ำ และ พาณิชย์นาวี และตำรวจน้ำ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมไม่ให้เรือที่เข้าจอดเทียบท่า ลักลอบปล่อยน้ำเสีย ขยะมูลฝอย รวมทั้งกากของเสียลงสู่ทะเล และทางโครงการประสานงานกับท่าเรือแหลมฉบัง กรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี) รวมถึงตำรวจน้ำ ในการกวดขันไม่ให้มีผู้ใดลักลอบปล่อยของเสียลงทะเล โดยจะมี เรือลาดตระเวนคอยสอดส่องดูแล	-	- ภาคผนวก 4ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ <ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่การดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแหลมฉบังได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสนับสนุนชุมชน โดยโครงการได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กกับการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในวันที่ 12 มกราคม 2566 และจัดกิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อนำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ โครงการศึกษาป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง สำหรับปี 2567 โครงการมีแผนดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป 	-	<ul style="list-style-type: none"> ภาคผนวก 9ข ภาคผนวก 10ข
<ul style="list-style-type: none"> รับคนในชุมชนเข้าทำงานในโครงการตามความเหมาะสมกับประเภทงานที่มีอยู่ก่อน แล้วจึงพิจารณาจ้างแรงงานจากแหล่งอื่นในภายหลัง 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการพิจารณารับคนในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของบริษัทเข้าทำงานตามความเหมาะสมกับประเภทงานก่อนพิจารณาจ้างแรงงานจากต่างถิ่น ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 52 คน และเป็นพนักงานที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชลบุรี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 69 	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
 โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - กำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทำงานอย่างเคร่งครัด	- โครงการกำหนดให้พนักงาน และผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎระเบียบการทำงานอย่างเคร่งครัด และทางโครงการได้ทำการติดตั้งป้ายเตือนด้านความปลอดภัยไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่โครงการ	-	- ภาคผนวก 2ข - รูปที่ 14 ป้ายเตือนความปลอดภัย
- จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน	- โครงการมีคู่มือระเบียบความปลอดภัยของโครงการ และจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้รับเหมา และพนักงานใหม่ก่อนเริ่มทำงาน โดยดำเนินการอบรมพนักงานใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 สำหรับการอบรมผู้รับเหมาดำเนินการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567	-	- ภาคผนวก 11ข - ภาคผนวก 12ข
- ติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยฉุกเฉินที่ได้ยินทั่วทั้งพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และจัดให้มีพื้นที่สำหรับเป็นจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน		- รูปที่ 15 อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย - รูปที่ 16 จุดรวมพล

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.3 การสาธารณสุขและความปลอดภัย - ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทำงาน อย่างเคร่งครัด	- โครงการกำหนดกฎระเบียบในการทำงานสำหรับพนักงาน และผู้รับเหมา โดยมีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการติดตั้งป้ายเตือนด้าน ความปลอดภัยและจราจรไว้ในพื้นที่โครงการ	-	- ภาคผนวก 2ข - รูปที่ 14 ป้ายเตือนความปลอดภัย - รูปที่ 17 ป้ายเตือนและกฎระเบียบด้าน การจราจร
- มีการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในเขตพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชุดที่มารับ หน้าที่ใหม่ทุกครั้ง และทบทวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชุดเดิม และระดับ Supervisor โดยเน้นด้านกฎระเบียบ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการ ซึ่งทางโครงการจะมีการจัดอบรม เพื่อทบทวนกฎระเบียบ โดยล่าสุดดำเนินการอบรมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 สำหรับปี 2567 โครงการมีแผน ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป	-	- ภาคผนวก 13ข - รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

- ด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 1 กล้อง CCTV



รูปที่ 2 การทำความสะอาด



รูปที่ 3 การขนถ่ายสินค้า

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)

- ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)



รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็ว




รูปที่ 5 หัวหน้างานควบคุมการทำงาน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)

- ด้านคุณภาพน้ำทะเล



รูปที่ 6 การนำเรือเข้าเทียบท่า



รูปที่ 7 พื้นที่รวบรวมขยะในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

- การคมนาคมทางบก



รูปที่ 9 ป้ายสัญญาณจราจร



รูปที่ 10 ไฟส่องสว่าง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)

- การคมนาคมทางน้ำ



รูปที่ 11 การติดตั้งสัญญาณการเดินเรือ

- การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย



รูปที่ 12 การทำความสะอาดในสำนักงาน

- การจัดการน้ำเสีย



รูปที่ 13 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย




รูปที่ 14 ป้ายเตือนความปลอดภัย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)



รูปที่ 15 อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)	
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	
	
รูปที่ 16 จดรวมพล	
- การสาธารณสุขและความปลอดภัย	
	
รูปที่ 17 ป้ายเตือนและกฎระเบียบด้านการจราจร	
	
รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	