ภาคผนวก ก

หนังสือเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1 ก หนังสือเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2 ก หนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

1 ก

หนังสือเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009.5/ 11391

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

27 กันยายน 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ราชพฤกษ์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11462 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ราชพฤกษ์ ของ นางหทัยกรก ลอเสรีวานิช ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 80/2555 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ราชพฤกษ์ ของ นางหทัยกรก ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ประกอบด้วยอาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 161 ห้อง โดยให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก นางหทัยกรก ลอเสรีวานิช ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 49/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ราชพฤกษ์ ของ นางหทัยกรก ลอเสรีวานิช โดยให้ นางหทัยกรก ลอเสรีวานิช ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ

อย่าง...

อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในการนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ขอให้กรุงเทพมหานคร พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัชวรรณ ภูริเดช)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6624
โทรสาร 0 2265 6616

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการราชพฤกษ์ ของนางทิภัคกร ลอเสรีวานิช ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการราชพฤกษ์ ของนางทิภัคกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 161 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการราชพฤกษ์ ของนางทิภัคกร ลอเสรีวานิช อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับทราบและแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับทราบแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ
(นางทิภัคกร ลอเสรีวานิช)

ลงชื่อ ..... รู้ชาญการ
(นายคมกฤช บุ่มเกริญ)
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

กันยายน 2556 จำนวน 1 / 127 หน้า

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบรุนแรงในสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และแจ้งโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการประกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ
(นางทิภัคกร ลอเสรีวานิช)

ลงชื่อ ..... รู้ชาญการ
(นายคมกฤช บุ่มเกริญ)
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

กันยายน 2556 จำนวน 2 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษร ลดเสริวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ช่วงดำเนินการ 1. ทรัพยากรทางเภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารพื้นที่โครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยเปลี่ยนลักษณะภูมิประเทศจากพื้นที่ราบมาเป็นอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ แต่จะอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากพื้นที่ภายนอกโครงการจะมีการจัดภูมิสถาปัตย์ปรับพื้นที่จัดสวน สนามหญ้า และการปลูกต้นไม้ เพื่อให้โครงการมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น	1.ดำเนินการก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น 1 อาคาร ตามผังแนวโครงการและจัดให้มีการจัดตามผังภูมิสถาปัตย์ของโครงการ 2.จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพคงอยู่เสมอตามมาตรการในเรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ 3.กำหนดให้มีการตัดแต่งกรองฝุ่น กิ่งก้านทุกระยะ 6 เดือนต่อครั้ง เพื่อป้องกันกรองฝุ่นกิ่งก้านยื่นล้ำไปในเขตที่ดินของบุคคลอื่น 4.กำหนดให้มีการทำความสะอาดและดูแลใบไม้ที่ร่วงโรยจากต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการมิให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ตรวจสอบการปลูกไม้ว่าเจริญเติบโต และมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ และการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพคงอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(นางทักษร ลดเสริวานิช) (นายณัฐวุฒิ ยิ่งเจริญ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษร ลดเสริวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยา	- โครงการอาคารพักอาศัยเมื่อเปิดดำเนินการจะกระทบด้านคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนั้นไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากไม่มีแหล่งปล่อยละอองมลพิษที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรอบต่อย่างใด แต่โครงการมีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปริมาณมลสารต่างๆ จากยวดยานที่จอดรถยนต์ของโครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศมีน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักอาศัยเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่สีเขียวซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะการจราจรบริเวณโครงการและทางเข้าออกบริเวณที่จอดอยู่บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ได้ และต้นไม้ในส่วนนี้จะมีส่วนช่วยทางด้านทัศนียภาพทำให้โครงการมีความร่มรื่นน่าอยู่และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ	1.ผู้รับเหมาหรือผู้ขนส่งวัสดุก่อสร้างที่จะเข้าสู่พื้นที่โครงการต้องขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ 2.จัดให้มีป้ายแจ้งผู้จอดรถ ไม่เร่งเครื่องในระหว่างการจอด และไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในระหว่างการจอดเป็นเวลานาน 3.จัดให้มีสัญญาณจราจร ป้ายบอกให้ชะลอความเร็ว พร้อมทั้งจัดให้มีสันชะลอความเร็วในทางสัญจรทั่วไป และออกโครงการ 4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยในโครงการในช่วงโมงเร่งด่วน 5.จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพคงอยู่เสมอตามมาตรการในเรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ เพื่อช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากกิจกรรมการจราจรของโครงการ	- ตรวจสอบการปลูกไม้ว่าเจริญเติบโต และมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ และการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพคงอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(นางทักษร ลดเสริวานิช) (นายณัฐวุฒิ ยิ่งเจริญ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางพลัคกร ลดเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยลูกรพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จากการประเมินผลพิษที่ปล่อยออกมาจากยานพาหนะที่ใช้สำหรับรถแต่ในโครงการทั้งหมด 51 คัน เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยรวมทั้งข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2555 สรุปได้ดังนี้ (1) มีการระบายฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) 0.0022 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.1040 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.1062 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2) มีการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 0.0003มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.0970 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.0973 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร		

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ลงนาม 25/01/55
(นายพงษ์ศักดิ์ ลดเสรีวานิช)

ลงชื่อ ..... ผู้จัดการฝ่ายการสิ่งแวดล้อม บริษัท ที่ปรึกษา สยามรัตนแม่ จำกัด วันที่ลงนาม 24/1/55
(นายสมกฤช ชื่นเจริญ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางพลัคกร ลดเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยลูกรพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	(3) มีการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 0.0488 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1.6033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรจึงเท่ากับ 1.6521 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (4) มีการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO$_2$) 0.0349 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0576 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรจึงเท่ากับ 0.0927 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (5) มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO$_2$) 0.0015 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0239 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.0254		

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ลงนาม 25/01/55
(นายพงษ์ศักดิ์ ลดเสรีวานิช)

ลงชื่อ ..... ผู้จัดการฝ่ายการสิ่งแวดล้อม บริษัท ที่ปรึกษา สยามรัตนแม่ จำกัด วันที่ลงนาม 24/1/55
(นายสมกฤช ชื่นเจริญ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางขุนกัดกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (6) มีการระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 0.0130 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าน้อยมาก ทั้งนี้ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด จะเห็นได้ว่าปริมาณมลสารที่ระบายออกจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการเมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2566 มีค่าความเข้มข้นไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ประเมินกรณีรถวิ่งเข้าออกโครงการสูงสุดใน 1 ชั่วโมง เท่ากับ 57 คัน ดังนั้น โครงการได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นจึงได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการเท่ากับ 261.30 ตารางเมตร โครงการจะกำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การควบคุมระยะการจราจรภายในโครงการไม่ให้ติดขัด บำรุงดูแลเครื่องยนต์และจอดรถ ซึ่งจะทำให้การระบายอากาศใน		

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เทียนทอง สถาปนิกและวิศวกรที่ปรึกษา จำกัด หน้า

(นางสาวกัญญา จอมจักรพันธ์) (นายสมชาย ปิยะพันธุ์)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางขุนกัดกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	บริเวณพื้นที่ของครัวดีขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงระดับต่ำ จากชนิดของพันธุ์ไม้ที่โครงการ เลือกปลูกในบริเวณโดยรอบโครงการและบริเวณลานจอดรถยนต์ ได้แก่ พิกุล ตะขบฝรั่ง หมากเหลือง และอโศกอินเดีย โดยพันธุ์ไม้เหล่านี้สามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนในอากาศ ซึ่งรวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากการคำนวณปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอน พบว่า ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนของต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ เท่ากับ 292.52 กรัมต่อชั่วโมง ซึ่งดูดซับได้มากกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สู่บรรยากาศจากไอเสียรถยนต์ของผู้มาใช้อาคารในโครงการ 133 กรัมต่อชั่วโมง จึงแสดงว่า ต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ สามารถดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ กิจกรรมของโครงการยังจะเพิ่มระดับความร้อน หรืออุณหภูมิของอากาศ โดยรอบอาคารให้สูงขึ้นนั้นเกิด		

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เทียนทอง สถาปนิกและวิศวกรที่ปรึกษา จำกัด หน้า

(นางสาวกัญญา จอมจักรพันธ์) (นายสมชาย ปิยะพันธุ์)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางทรัพย์ ลลเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จากการใช้เครื่องปรับอากาศของโครงการ เนื่องจากการเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นการถ่ายเทความร้อนของอากาศจากภายในอาคารออกสู่ภายนอก จึงเกิดการดำเนินการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการรองรับได้ของอากาศภายนอกอาคาร พบว่าโครงการมีการปล่อยความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 237 ตัน ทำให้อากาศภายนอกต้องรับอากาศร้อนจากเครื่องปรับอากาศของโครงการประมาณ 1.33 °F ทำให้อุณหภูมิในช่วงวันที่ร้อนที่สุดจาก 102.92 °F เพิ่มเป็น 104.2 °F หรือจาก 39.4 °C เพิ่มเป็น 40.4 °C ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ต้นไม้ภายในโครงการมีความสามารถในการดูดซับความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของความร้อนที่เกิดขึ้น ดังนั้นโครงการจึงเลือกต้นไม้ที่สามารถดูดซับความร้อนจากเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในพื้นที่โครงการได้ 311.63 ตัน ซึ่งสามารถดูดซับความร้อนจากเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด ดังนั้นคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ		

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางทรัพย์ ลลเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง และการสั่นสะเทือน	โครงการเป็นอาคารพักอาศัยรวม ประเภทอพาร์ตเม้นท์ ดังนั้นเสียง และการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจากยานพาหนะเข้า ออกโครงการ และเป็นระดับเสียงปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ส่งกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือน	1.กำหนดความเร็วของยานพาหนะต่างๆ ที่สัญจรในพื้นที่โครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2.ทำสัญญาณ ชะลดความเร็วของระบบถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ 3 ติดสัญญาณห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายในโครงการ ให้เห็นชัดเจน 4.ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ 5 จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอตามมาตรการในเรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ	ตรวจสภาพรถไม่ว่าจะเข้าและออก และมีความสมบูรณ์ของความอยู่เสมอ และการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
1.4 ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน	การดำเนินการของโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบ โดยพื้นที่โครงการ ส่วนที่เป็นดินจะถูกปกคลุมด้วยสนามหญ้าและต้นไม้ และมีการบำรุงรักษาคุณภาพดินให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในระยะดำเนินโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อดิน และการชะล้างพังทลาย	- จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอตามมาตรการในเรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ	- ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโต และมีความสมบูรณ์ของความอยู่เสมอ และการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางขุดัดกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			ให้มีสภาพดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาโครงการ
1.5 แหล่งน้ำธรรมชาติและคุณภาพน้ำ	จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำในคลองบางขุดัดกร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่รองรับน้ำทิ้งจากโครงการ พบว่าคุณภาพน้ำในคลองบางขุดัดกรมีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในขณะที่ค่าบีโอดี (BOD) ค่าแอมโมเนียรวม (NH3-N) และค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในขณะที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) และค่าน้ำมันและไขมัน (O&G) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด ชนิดเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบชีวภาพชนิด Conventional Activated Sludge Process ของแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 97 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และระบายออกสู่ภายนอกโครงการเพื่อเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 2.จัดให้มีการดักกากไขมันจากบ่อดักไขมันไปกำจัด โดยนำไปทำให้แห้งก่อนแล้วรวมกับมูลฝอย	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำปีหลังน้ำผ่านถังและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีค่าที่ต้องตรวจวัด ดังนี้ - มูลฝอย และตะกอนลอยน้ำ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease)

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... พ.ศ. 2561

(นายสมชาย ลอเสรีวานิช)

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(นายสมชาย ลิ่มเจริญ) จำนวน ... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางขุดัดกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ทุกรัปดาห์	- ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal coliform Bacteria) - TKN - Sulfide 2. ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และมาตรฐานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... พ.ศ. 2561

(นายสมชาย ลอเสรีวานิช)

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(นายสมชาย ลิ่มเจริญ) จำนวน ... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางทุภัคกร ลลเศรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			ดำเนินการตามแบบ ทส.1 เก็บน้ำ... ...ในพื้นที่โครงการระยะเวลา 2 ปี ... ...ที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล - ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ใบอนุญาตกำหนด 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาโครงการ

ลงชื่อ ... ผู้ให้ข้อมูลโครงการ วันที่ ... 2560

(นางสาวกัลยรัตน์ ...)

ลงชื่อ ... ผู้ตรวจสอบการจัดทำรายงานฯ บริษัท ... จำกัด วันที่ ... 2560

(นายณภัทร ...)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางทุภัคกร ลลเศรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			ดำเนินการ 4. ตรวจสอบการดำเนินการของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกต่างหาก... ...ตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับเดินเครื่องระบบในแต่ละเดือน โดยตรวจสอบจากค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน 5. ตรวจสอบบ่อพักน้ำก่อนระบายน้ำออกโครงการ และบ่อตักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ
1.6 ลักษณะทางธรณีวิทยา / ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว	จากที่ตั้งโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต 2ก มีระดับความรุนแรงของเหตุแผ่นดินไหวประมาณ 5-7 เมอร์คัลลี สภาพของแผ่นดินไหว คือ ทุกหนทุกแห่ง สิ่งก่อสร้างออกแบบไม่ดีปราศจาก	1. ก่อนการก่อสร้าง - เตรียมไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกระเป๋ายาเตรียมไว้ในสำนักงานโครงการ และให้ผู้พัก	

ลงชื่อ ... ผู้ให้ข้อมูลโครงการ วันที่ ... 2560

(นางสาวกัลยรัตน์ ...)

ลงชื่อ ... ผู้ตรวจสอบการจัดทำรายงานฯ บริษัท ... จำกัด วันที่ ... 2560

(นายณภัทร ...)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางทิภัคกร ตลเศรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ความสั่นสะเทือนและเสียงในการก่อสร้างจะมีผลกระทบในระดับน้อยเนื่องจากเป็นการก่อสร้างที่ใช้เวลาไม่นาน และเมื่อเทียบกับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่	อาคารข้างเคียงอยู่ไกล - เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - มีผนังกั้นและป้ายเตือนบริเวณก่อสร้าง ติดตั้งราวกั้นป้องกันอันตราย และพื้นไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับการใช้งานในไซต์ก่อสร้าง - มีป้ายเตือนห้ามวางสิ่งของหนักบนรั้ว หรือสิ่งของต่างๆ เมื่อแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้ - กำหนดจุดนัดพบ ในกรณีที่พังพลัดพรากจากกัน เพื่อมารวมกันอีกครั้งภายหลัง ซึ่งเป็นจุดรวมพลของโครงการ นอกจากนั้นโครงการจะทำการแจ้งให้ผู้เข้าพักอาศัยปฏิบัติตามเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว ดังนี้ 2. ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว - พยายามควบคุมสติอยู่อย่างสงบ ถ้าอยู่ในอาคารก็ให้อยู่ในอาคาร ถ้าอยู่ข้างนอกอาคารก็ให้อยู่	

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำรายงาน วันที่ ..... ผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจลงนาม

(นางทิภัคกร ตลเศรีวานิช) (นางสาวสุดา ชัยเจริญ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางทิภัคกร ตลเศรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		นอกอาคาร เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากเศษวัสดุเข้า-ออก โดยถ้าอยู่ในอาคารให้ยืนหรือนั่งอยู่ในส่วนที่มีโครงสร้างแข็งแรง ที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก และไม่อยู่ห่างจากประตู ระเบียง และหน้าต่าง ห้ามใช้ เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีก๊าซรั่วอยู่บริเวณนั้น ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว 3. หลังเกิดแผ่นดินไหว - รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดแผ่นดินไหวตามมาอาคารอาจพังพลายได้ - พยายามใส่รองเท้าหุ้มส้นและ เพราะอาจมีเศษแก้ว หรือวัสดุแหลมคมอื่นๆ และสิ่งหักพังแหลหรือบาดได้ - ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่ว	

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำรายงาน วันที่ ..... ผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจลงนาม

(นางทิภัคกร ตลเศรีวานิช) (นางสาวสุดา ชัยเจริญ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทศัคร ลอเสริวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ให้ปิดวาล์วถังแก๊ส ยกละพานไฟ ขณะที่ไม่ใช้ไฟหรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว - ตรวจสอบว่า แก๊สรั่ว ด้วยการลมกลิ่นเตาขึ้นถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน - สำรวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้ - กันเขตหรือไม่อนุญาตให้เข้าไปในเขตที่มีความเสี่ยงหาดสูง หรืออาคารพัง	
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบกและชีวภาพในน้ำ	จากสภาพปัจจุบันในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโครงการ เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพักอาศัย และที่ว่างเปล่า จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากรนิเวศวิทยาทางบกประเภทสัตว์หายากหรือพืชพระเทศทางธรรมชาติที่สำคัญ เนื่องจากอยู่ในเขตชุมชน พบเพียงต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ และต้นไม้ที่ปลูกประดับ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ	-

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม, แขนงการจัดการ สยามกลการวิจัย
(นายสมภพ ยิ่งเจริญ) วันที่ 15 ก.ย. 2558

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม, แขนงการจัดการ สยามกลการวิจัย
(นายสมภพ ยิ่งเจริญ) วันที่ 15 ก.ย. 2558

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทศัคร ลอเสริวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ในบริเวณต่างๆ ส่วนสัตว์ที่พบโดยมาก เป็นสัตว์ปีก ประเภทนกพิราบ และสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว เป็นต้น ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ประกอบกับพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบเป็นชุมชนเมือง สถานศึกษา อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย สนามประกอบการ และพื้นที่ว่างเปล่า หรือเป็นที่ราบรอการพัฒนา ซึ่งไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและหากินของสัตว์ที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือสัตว์เศรษฐกิจ ดังนั้น กิจกรรมของการพัฒนาโครงการ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเนื่องจากพื้นที่โครงการไม่พบแหล่งชีวภาพในน้ำที่สำคัญ และการดำเนินการของโครงการมีการควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งหรือน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งรับน้ำสาธารณะ ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบนซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) ด้านหน้าโครงการ จึงจะไหลรวมไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนน		

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม, แขนงการจัดการ สยามกลการวิจัย
(นายสมภพ ยิ่งเจริญ) วันที่ 15 ก.ย. 2558

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักดร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ศรีนครินทร์ต่อไป ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อทัศนียภาพทางน้ำ		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- ความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ จากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน พบว่า บริเวณโดยรอบ 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพักอาศัยรวม อาคารพาณิชย์ และพื้นที่ว่างเปล่ารอการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ และสอดคล้องต่อความต้องการที่พักอาศัยแบบอยู่ใกล้กับที่ทำงานแบบเท่านครุกิจชานเมือง ดังนั้นในการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน และไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ - ความสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมือง	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 537.55 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 261.30 ตารางเมตร และเป็นไม้ยืนต้น 245.30 ตารางเมตร นอกจากนี้โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวบนชั้นดาดฟ้า 276.26 ตารางเมตร และให้มีพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาและสวยงาม เพื่อให้โครงการมีความกลมกลืนกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบมากที่สุด อันจะเป็นการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมเป็นอาคารให้น้อยที่สุด โดยจัดตามผังนิเวศภาคใต้	- ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือไม่ และมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

ลงชื่อ ... ตำแหน่ง ... วันที่ ... ลงชื่อ ... ผู้รับมอบอำนาจ ... จำนวน ... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักดร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยอาคารหนาแน่นปานกลาง บริเวณหมายเลข 5.7-15 (สีส้ม) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จึงไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการยื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณที่ดินประเภทนี้ ซึ่งสำนักการผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือรับรองการพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับโครงการแล้ว ดังหนังสือเลขที่ 1705/942 วันที่ 16 พฤษภาคม 2554		
3.2 การคมนาคมและการขนส่ง	- การประเมินผลกระทบเรื่องการจราจรจะพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการจราจรขนส่งที่เกิดขึ้นจากโครงการต่อเส้นทางที่ใช้ดำเนินกิจกรรมในแต่ละช่วง โดยข้อมูลปริมาณการจราจรบนเส้นทางที่โครงการต้องดำเนินกิจกรรมจะใช้การตรวจนับ	1 จัดให้มีผังการจราจรตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณ 2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการติดขัดและ	1. ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

ลงชื่อ ... ตำแหน่ง ... วันที่ ... ลงชื่อ ... ผู้รับมอบอำนาจ ... จำนวน ... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางหมัดกร ลดเศรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	และสำรวจปริมาณรถ ซึ่งแยกตามประเภทที่กำหนดโดย กรมทางหลวง ซึ่งเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการได้แก่ ขยายสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ขยายสุภาพงษ์ 7) จึงเป็นแยก 2 ช่องจราจร (1 ช่องจราจร/ทิศทาง) มีเป็นถนนรายย่อยของโครงการ นอกจากนี้ที่ปรึกษาได้ประเมินการจราจรตามถนนเส้นๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนขยายศรีนครินทร์ 40 และถนนศรีนครินทร์ กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งช่วงเปิดดำเนินการแล้ว ได้แก่ การเข้า-ออกของยานประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้อาศัยอยู่ในโครงการโดยจะใช้จำนวนรถที่เกิดขึ้นตามจำนวนที่จอดรถของโครงการ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 51 คัน/วัน และปรับค่าแล้วจะมีปริมาณจราจรเกิดขึ้น 51 PCU/ชั่วโมง (ก) จุดสำรวจที่ 1 ปริมาณจราจรในขยายสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ขยายสุภาพงษ์ 7) ขนาด 2 ช่องจราจร - ปริมาณจราจรชั่วโมงสูงสุด = 37.56 PCU/ชั่วโมง - ปริมาณจราจรช่วงดำเนินการ = 51 PCU/ชั่วโมง	จราจร โดยเน้นให้รถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปริมาณจราจรที่สะสมบนถนนขยายสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ขยายสุภาพงษ์ 7) 3.จัดให้มีการแจกสติ๊กเกอร์ให้กับรถของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้ระบุของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ เข้า-ออกได้สะดวกโดยไม่ต้องแสดงบัตร 4.กำหนดการบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการ โดยจัดให้มีการแบ่งพื้นที่การจอดรถให้เหมาะสม ดังนี้ - สำหรับผู้ที่อาศัยในนิติบุคคลการจะไม่มีการกำหนดเป็นที่จอดรถประจำ ซึ่งจะทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิ่มมากกว่าจำนวนที่กำหนดที่จอดรถประจำ - สำหรับผู้มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ โครงการจะมอบสติกเกอร์อนุญาตชั่วคราวและให้จอดรถได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการ	2. ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ดีและจัดจำนวนที่จอดรถให้เป็นไปตามที่กำหนดต่อไป

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... มิถุนายน 2566
(นายบางหมัด ลดเศรีวานิช)

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเวิลด์ คอนซัลติ้ง จำกัด วันที่ 30 มิถุนายน 2566
(นายนเรฤทธิ์ ยิ้มเจริญ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางหมัดกร ลดเศรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ค่า V/C Ratio ในปัจจุบัน = 88.96 / (2x900) = 0.049 (ข) จุดสำรวจที่ 2 ปริมาณจราจรในขยายศรีนครินทร์ 40 ขนาด 2 ช่องจราจร - ปริมาณจราจรชั่วโมงสูงสุด = 1,039.99 PCU/ชั่วโมง - ปริมาณจราจรช่วงดำเนินการ = 51 PCU/ชั่วโมง - ค่า V/C Ratio ในปัจจุบัน = 1,090.99 / (2x1,200) = 0.456 (ค) จุดสำรวจที่ 3 ปริมาณจราจรบนถนนศรีนครินทร์ ขนาด 6 ช่องจราจร - ปริมาณจราจรชั่วโมงสูงสุด = 3,802.99 PCU/ชั่วโมง - ปริมาณจราจรช่วงดำเนินการ = 51 PCU/ชั่วโมง ค่า V/C Ratio ในปัจจุบัน = 3,853.99 / (6x1,500) = 0.428 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า รถที่เกิดจากโครงการและไปเพิ่มบนถนนสายหลัก ได้แก่ ขยายสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ขยาย	จอด) หลังจากนั้นจะกำหนดให้มีการเสียค่าจอดรถ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจำกัดการนำรถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการ และใช้พื้นที่จอดรถภายในโครงการ โดยไม่จำเป็น 5.โครงการจะติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจน ทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทุกจุดสามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย 6.จัดทำป้ายแสดงแผนที่การเดินรถบริเวณโครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการ สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก และมีความเข้าใจในการเลือกใช้เส้นทางการสัญจรต่างๆ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางคับคั่งและทำให้ลดปริมาณจราจรที่จะไปเพิ่มขึ้นบน ขยายสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ขยายสุภาพงษ์ 7)	

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... มิถุนายน 2566
(นายบางหมัด ลดเศรีวานิช)

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเวิลด์ คอนซัลติ้ง จำกัด วันที่ 30 มิถุนายน 2566
(นายนเรฤทธิ์ ยิ้มเจริญ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางหงภัคกร ลลเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	สุภาพงษ์ 7) ซอยศรีนครินทร์ 40 และถนนศรีนครินทร์ มีปริมาณน้ำมากขึ้นเพียงกับเวลาที่ไม่มีโครงการจะมีจุดบริการหรือเทียบกับความจุของถนนนั้นๆ โดยเมื่อพิจารณาค่า V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีโครงการ พบว่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่มากนัก รายละเอียดแสดงดังตาราง - ความเพียงพอของจำนวนที่จอดรถยนต์ เมื่อพิจารณาพื้นที่ที่สอดรับกับจำนวนที่จอดรถยนต์ต่อโครงการจะต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 51 คัน ซึ่งการ	1.ก่อนการก่อสร้างจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงรายละเอียดของโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 2.ก่อนการก่อสร้างจะต้องมีการสำรวจสภาพการจราจรบริเวณโดยรอบโครงการ 3.ก่อนการก่อสร้างจะต้องมีการจัดทำแผนการจราจรชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง 4.ก่อนการก่อสร้างจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดการจราจรและขนส่งในระหว่างการก่อสร้าง 5.ก่อนการก่อสร้างจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดการจราจรและขนส่งในระหว่างการก่อสร้าง 6.ก่อนการก่อสร้างจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดการจราจรและขนส่งในระหว่างการก่อสร้าง 7.ก่อนการก่อสร้างจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดการจราจรและขนส่งในระหว่างการก่อสร้าง 8.ก่อนการก่อสร้างจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดการจราจรและขนส่งในระหว่างการก่อสร้าง 9.ก่อนการก่อสร้างจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดการจราจรและขนส่งในระหว่างการก่อสร้าง 10.ก่อนการก่อสร้างจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดการจราจรและขนส่งในระหว่างการก่อสร้าง	

ชื่อถนน ช่วงเปิดดำเนินการ	V/C Ratio ปัจจุบัน	V/C Ratio ช่วงเปิดดำเนินการ
ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2	0.421	0.349
ซอยศรีนครินทร์ 41	0.434	0.458
ถนนศรีนครินทร์	0.423	0.478

ลงชื่อ ..... ตำแหน่งโครงการ ..... วันที่รายงาน 2566 ลงชื่อ ..... ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกนกวรรณ รอดสำนวน) (นายสมบูรณ์ อิ่มศาสตร์) หน้าที่ 157 / 167 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางหงภัคกร ลลเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	โครงการจึงจัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 51 คัน เพียงพอต่อข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษาและประเมินความเพียงพอของที่จอดรถเปรียบเทียบกับอาคารข้างเคียง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเทียบเคียงกับการรองรับในกรณีมีที่จอดรถไม่เพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบ ดังนี้ จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่จอดรถจริง (เพิ่มเติมจากการจัดเรียงของรถให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ของอาคารพาร์ควิลแมนชั่น ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยสูง 15 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ห้องพักจำนวน 124 ห้อง 2 ร้านค้า และที่จอดรถ 16 คัน อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการซึ่งพบว่ามีการใช้ที่จอดรถจริง คิดเป็นร้อยละ 6.35 ของห้องพักอาศัยทั้งหมดของอาคาร จากข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่จอดรถจริงของอาคารพาร์ควิลแมนชั่น ซึ่งมีการใช้ที่จอดรถจริงประมาณร้อยละ 6.35 ของจำนวนห้องพักอาศัย จึงประเมินการใช้พื้นที่จอดรถของโครงการราชพฤกษ์ได้ดังนี้ ร้อยละที่จอดรถที่ใช้จริงต่อจำนวนห้อง = 7%	ข้างเคียงหยุดรถติดขวางทางเข้า-ออก หรือพื้นที่โครงการเปิดใช้อาคาร 13.พิจารณาไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้าและทางออกตลอดจนตามแนวถนนที่ใช้เข้า-ออก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจร และไม่ก่อให้เกิดการจราจรติดขัดหรือเข้าหรือออก 14.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้าและทางออกตลอดจนตามแนวถนนที่ใช้เข้า-ออก ให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 15.ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออก และบนถนนที่ใช้เข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะที่เหมาะสมควรที่จะชะลอรถได้ทันเพื่อให้สามารถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 16.ติดตั้งกระจกโค้งจราจร ชนิดสองแผ่นเลนเข้า	

ลงชื่อ ..... ตำแหน่งโครงการ ..... วันที่รายงาน 2566 ลงชื่อ ..... ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกนกวรรณ รอดสำนวน) (นายสมบูรณ์ อิ่มศาสตร์) หน้าที่ 158 / 167 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพงกัลกร ดอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จำนวนห้องพักของโครงการราชพฤกษ์ 161 ห้อง ดังนั้น จำนวนที่จอดรถที่ใช้จริงของโครงการ (161x7)/100 11.27 ~ 12 คัน ดังนั้น จากการประเมินความต้องการที่จอดรถจากข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่จอดรถจริงของอาคารข้างเคียง พบว่า โครงการราชพฤกษ์จะมีการใช้งานที่จอดรถจริงประมาณ 12 คัน โดยทางโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถทั้งสิ้น 51 คัน ซึ่งเพียงพอกับความต้องการที่จอดรถของโครงการ	ขนาด 24 นิ้ว บริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้สามารถสะท้อนภาพของบุคคลที่สัญจรผ่านทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนกับรถยนต์ที่แล่นสวนทางกันได้	
3.2 การใช้น้ำ	ช่วงดำเนินการโครงการจะใช้น้ำจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพระโขนง ทั้งนี้ในขณะเปิดดำเนินโครงการจะมีความต้องการใช้ปริมาณน้ำประมาณ 108.86 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 2.53 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งในช่วงเวลาการใช้น้ำสูงสุดคิดเป็น 10.20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คิดที่ 2.25 เท่าของปริมาณ	1.จัดให้มีการเตรียมน้ำสำรองไว้ยังถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง ขนาดความจุ 151.86 ลูกบาศก์เมตร เป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็ก และถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้าขนาดความจุ 55.49 ลูกบาศก์เมตร เป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้นทั้งโครงการมีการสำรองน้ำ	1.มีการจัดให้มีการบันทึกสถิติการใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และสถิติการใช้น้ำทั้งโครงการทุกเดือน ที่เป็นการเตือนให้มีการประหยัดน้ำมากขึ้น

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ/ผู้แทนผู้ประกอบการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ..... จำกัด

(นางสาวพงกัลกร ดอเสรีวานิช) (นายคมสรรค์ ชัยเจริญ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพงกัลกร ดอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	การใช้น้ำเฉลี่ย: สำหรับความเพียงพอของปริมาณสำรองน้ำใช้ในโครงการพาซ่า โครงการได้เตรียมสำรองน้ำโดยการจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินไว้จำนวน 2 ถัง มีความจุ 151.86 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 97.86 ลูกบาศก์เมตร และน้ำเพื่อการดับเพลิง จำนวน 54.0 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้นยังจัดให้มีถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าอีก มีความจุ 55.49 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นภาชำรุดน้ำเท่ากับ 207.35 ลูกบาศก์เมตร (เป็นน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งสิ้น 153.35 ลูกบาศก์เมตร และน้ำเพื่อการดับเพลิง จำนวน 54.0 ลูกบาศก์เมตร) ทั้งนี้ในกรณีที่ระบบการผลิตและการจ่ายน้ำของการประปานครหลวงขัดข้อง โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้นานประมาณ 1 วัน (153.35/108.86 = 1.41 วัน) ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินโครงการแล้วคาดว่าผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความขาดแคลนน้ำใช้ของพื้นที่โดยรอบหรือการให้บริการของการประปาไม่เพียงพอจะเกิดขึ้นน้อยมาก	ทั้งสิ้น 207.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 2.ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 3.มีพนักงานควบคุมดูแลการใช้น้ำ 4.รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด 5.ดำเนินการปิดระบบจ่ายน้ำเข้าถังเก็บน้ำสำรองทั้งหมดไม่ให้จ่ายน้ำเข้าในส่วนที่ต้องการทำความสะอาด เพื่อทำให้ไม่มีการเพิ่มปริมาณน้ำในส่วนที่ต้องการทำความสะอาดของถังเก็บน้ำสำรอง 6.ดำเนินการสูบน้ำในส่วนที่ต้องการทำความสะอาดของถังเก็บน้ำสำรองไปใช้ประโยชน์ก่อน เพื่อให้ปริมาณในส่วนที่ต้องการทำความสะอาดของถังเก็บน้ำสำรองจนหมด 7.ทำความสะอาดบริเวณสิ่งสกปรกที่ตกค้างภายในออกจนหมด	2.ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบเหตุขัดข้องต้องดำเนินการแก้ไขทันที 3.ตรวจสอบการทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำสำรองของโครงการ 1 ครั้งปี

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ/ผู้แทนผู้ประกอบการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ..... จำกัด

(นางสาวพงกัลกร ดอเสรีวานิช) (นายคมสรรค์ ชัยเจริญ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพนัสกร ฉลเสริวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยหมู่ภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		3.ปรับปรุงการปูนเปื้อนน้ำใส่เก็บน้ำสำรองใช้ดิน ในจุดที่สัมผัสกับน้ำใช้งานพาดับซึมด้วยปูนทรายสำหรับทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการรั่วซึมรวมถึงการหน้าแข็งที่มีคุณสมบัติไม่เป็นพิษที่ใช้สำหรับถังเก็บน้ำดื่ม 9.ติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง เพื่อสะดวกต่อการดูแล รักษา และทำความสะอาด	
3.4 การใช้ไฟฟ้า	- โครงการได้รับบริการจ่ายไฟจากการไฟฟ้านครหลวงระบบจำหน่าย ซึ่งทางโครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงจ่ายไฟเป็นหลัก เพื่อจ่ายไฟฟ้าสู่แต่ละห้องพัก ทั้งนี้พบว่าการไฟฟ้านครหลวงเขต บางกะปิมีขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในโครงการอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ	1.จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่แสดงในรายละเอียดโครงการ 2.รณรงค์ให้ผู้อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่มีการใช้งาน และเลือกปิดก่อนออก 3.ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ารวมถึงสายสัญญาณทางสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน เช่น ไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใกล้กับบริเวณที่มีความร้อน เช่น การสัมผัสน้ำร้อน เป็นต้น	- มีการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนิติบุคคลการใช้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ใน ผู้พักอาศัยในโครงการเพื่อสอดส่องการใช้ไฟฟ้าของโครงการในแต่ละเรือน

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ศรีนครินทร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
(นางพนัสกร ฉลเสริวานิช) (นายสมฤกษ์ ลิ่มเจริญ) ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพนัสกร ฉลเสริวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยหมู่ภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		4.เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน และควบคุมการใช้งานอย่างจริงจัง เช่น เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมว่าประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 เลือกใช้หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานได้นาน เช่น หลอดผอม หรือ หลอดตะเกียบ เป็นต้น 5.ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตามคู่มือของผู้ผลิต 6 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยควบคุมปรับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส และจะต้องทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 7.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะพื้นคอยล์ร้อนหรือคอยล์เย็น ตัวกรองอากาศ และคลีบระบายอากาศไม่ให้มีฝุ่นเกาะหนามากเกินไป และทำความสะอาด	

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ศรีนครินทร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
(นางพนัสกร ฉลเสริวานิช) (นายสมฤกษ์ ลิ่มเจริญ) ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ รองเมืองทัศกร ออเสริวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ภายในน้ำในเครื่องปรับอากาศ และกรองน้ำออกจากภายในเมื่อมีน้ำเข้ามาก 5.เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้สารทำความเย็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 และที่ไม่ใช้สาร CFC เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ 6 จัดให้มีระบบฟอกอากาศโดยเฉพาะระบบเพื่อฆ่าเชื้อแบบใช้ประจุไฟฟ้าแรงดัน	
3.6 มาตรการบัดน้ำเสีย	- ช่วงระยะดำเนินการจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 88.49 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดที่ ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย 110.61 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการได้เลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบ Conventional Activated Sludge Process จำนวน 1 ชุด ขนาดเพียงพอรับน้ำเสียได้ปริมาณ 97 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นไปตาม	1.จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบ Conventional Activated Sludge Process จำนวน 1 ชุด ขนาดเพียงพอรับน้ำเสียได้ปริมาณ 97.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐาน	1.ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณท่อพักน้ำก่อนเข้าและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้ - บูดเน่าย และออกซิเจนละลาย ความเป็นกรด ด่าง pH - ค่าบีโอดี (BOD)

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ ตรวจสอบ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการพิเศษ ตรวจสอบ

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ รองบางบัวทัศกร ออเสริวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ก. (อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีจำนวนห้องรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป) ตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ออกตามในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในขณะที่โครงการเข้าข่ายมาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข. จากนั้นปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วดังกล่าวจะถูกรวบรวมลงสู่ท่อสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป นอกจากนี้ทางโครงการได้ติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อดักไขมันออกจากน้ำเสีย 1. ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) มีความจุประสิทธิผล 6.36 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รับน้ำเสียจากส่วนครัวเพื่อดักไขมันออกจากน้ำเสีย ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ส่วนแยกกากและจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปต่อไป ซึ่งโครงการจะจัดให้มีพนักงานดักไขมันจากบ่อดักไขมันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย	แล้วจะถูกนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการบางส่วน และส่วนที่เหลือจะถูกรวบรวมระบายลงสู่ท่อสาธารณะหน้าโครงการต่อไป 2 จัดให้มีการสกัดกากไขมันจากบ่อดักไขมันไปทำจัดโดยนำไปทำให้แห้งก่อนนำไปใช้ยาทำมัดปากถุงให้แน่นและนำไปทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกอาทิตย์ 3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญดูแลควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้บำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.จัดให้มีระบบบำบัดก๊าซมีเทน (CH_4) และระบบบำบัด Aerosol รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความชำนาญ คุมดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 5.จัดให้มีการบำรุงเปลี่ยนถ่ายเครื่อง (Media) ตามอายุการใช้งาน	ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ไขมันและน้ำมัน (OIL & Grease) ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal coliform Bacteria) - TKN - Sulfide 2.ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 3.ตรวจสอบการดำเนินการของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกต่างหาก แล้วตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้า

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ ตรวจสอบ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการพิเศษ ตรวจสอบ

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางขุนภักดี ลองเสรีรานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต้นต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	นำไปใช้ในกลุ่มน้ำไปใช้ประโยชน์ให้แน่นและมีประสิทธิภาพ ที่รวบรวมมูลล่อยต่อไป 2. ส่วนเติมอากาศ (Equalization Zone) เป็นส่วนการบำบัดน้ำเสียขั้นที่สองนี้ โดยรับน้ำเสียที่ไหลมาจากถังหักไขมัน และระบบท่อรวบรวมน้ำเสียแล้วนำทำการเก็บกักน้ำเสียไว้ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเป็นการลดการแปรผันของคุณสมบัติของน้ำเสียให้ลดลง ทำในส่วนปริมาณน้ำเสีย และความเข้มข้นของความสกปรกให้มีลักษณะที่สม่ำเสมอทั้งนี้ก่อนที่จะส่งไปยังส่วนแรกคือ (Step Zone) โดยออกแบบให้มีความสุขประสิทธิผล (HRT) ถูกบาดหนึ่งและระยะเวลาเก็บกักประมาณ 4 ชั่วโมง 3. ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank) ความสุขประสิทธิผล 26.24 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก 6.48 ชั่วโมง ระบบน้ำเสียจากส่วนแรกคือ ทำหน้าที่เป็นบ่อเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ทำการย่อยสลายสารอินทรียสารในน้ำเสีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย จุลินทรีย์เหล่านี้ได้รับสารอาหารจากอินทรียสารและอนินทรียสารที่	6.ดูแลระบบบำบัด Aeration ตามคู่มือการใช้ระบบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	5. เก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน โดยส่งตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 6. ตรวจสอบระดับน้ำในบ่อพักน้ำของโครงการและบ่อพักมูลฝอยเปียกจุดเชื่อมต่อของระบบการบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 7. ดูแลและกลั่นส่วนเกินที่ระบายจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมก่อนเข้าสู่ระบบกลั่น โดยโครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเขตประเวศ ให้เข้ามาสูบและนำไปกำจัดทุก 1 เดือน 8. ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการ และ

ลงชื่อ ..... จำกัด ตำแหน่ง ..... วันที่ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
(.....) (.....)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางขุนภักดี ลองเสรีรานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต้นต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	สะสายอยู่ และบางส่วนแขวนลอยอยู่ในน้ำเสีย การกวนหรือการเติมอากาศปกติใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง จะเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่น้ำเสีย และทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีและสัมผัสกับอินทรียสารและอนินทรียสารในน้ำได้อย่างทั่วถึง ไม่ตกตะกอนเร็วเกินไปก่อนปฏิกิริยาการย่อยสลายสมบูรณ์ อินทรียสารและอนินทรียสารที่ถูกย่อยสลายแล้วจะถูกแบคทีเรียนำไปใช้ในการสร้างเซลล์ที่เกิดใหม่อีกจำนวนมากมาย ผลจากการกวนหรือเติมอากาศจะทำให้แบคทีเรียรวมทั้งจุลินทรีย์อื่นๆ ที่มีอยู่บ้างเล็กน้อยเกิดการจับตัวกันเป็นตะกอนที่เรียกว่า FLOC ซึ่งมักจะมีสีน้ำตาลตกตะกอนกันทั่วไปซึ่งเมื่อ FLOC นี้ตกตะกอนรวมกันก็จะกลายเป็น Sludge โดยภายในจะติดตั้งเครื่องจ่ายอากาศ ชนิด submersible aerator ขนาด 2.4 กิโลกรัมออกซิเจนชั่วโมง จำนวน 3 เครื่อง (ใช้งาน 2 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) จากนั้นน้ำเสียจะไหลเข้าสู่ส่วนตกตะกอนต่อไป ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 92		แบบการเก็บข้อมูลและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2553 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ พ.ศ. 1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล - ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตาม

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.

ลงชื่อ ..... จำกัด ตำแหน่ง ..... วันที่ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
(.....) (.....)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพฤกัลกร ลดเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	4. ส่วนผสมตะกอน (Sedimentation Chamber) มีความจุประสิทธิผล 12.3 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก 3.04 ชั่วโมง และมีพื้นที่ผิว 8.2 ตารางเมตร ทำหน้าที่ตกตะกอนของจุลินทรีย์ (Floc) ที่ไหลปนมากับน้ำเสียเพื่อให้น้ำใส โดยตะกอนแบคทีเรียจะตกลงสู่ก้นส่วนตกตะกอน ซึ่งบางส่วนจะถูกสูบกลับไปยังส่วนเติมอากาศโดยพันที และตะกอนที่เหลือจะถูกสูบไปยังส่วนแยกกากตะกอน โดยติดตั้งเครื่องสูบตะกอนอัตราการสูบ 0.15 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 5 เมตร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับน้ำใสจะผ่านเส้นท่อและไหลเข้าสู่ส่วนเก็บน้ำใส 5. การบำบัดละอองน้ำ (Aerosol) ปริมาณละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีปริมาณ 78.33 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการจะติดตั้งระบบบำบัด Aerosol ใช้หลักการบำบัดแบบ Filter Scrubber เป็นระบบการกรองอนุภาคโดยใช้ตัวกลาง (Media) เพียงอย่างเดียว		แบบ ทล.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมฯ ควบคุมมลพิษประกาศกำหนด

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ
(นางพฤกัลกร ลดเสรีวานิช)
กันยายน 2566

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิว เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
(นายณัฐกฤช ปิ่นเจริญ)
จำนวน ... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพฤกัลกร ลดเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	6. การบำบัดก๊าซมีเทน (CH_4) ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีปริมาณ 0.91 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากก๊าซที่ยกจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจึงมีมาตรการติดตั้งถังกักก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อนำไปกำจัดอีกต่อหนึ่ง โดยการเผาก๊าซมีเทน น้ำทิ้งทั้งหมดจากโครงการ ปริมาณ 86.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการเฉพาะช่วงฤดูร้อน ปริมาณ 0.83 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับน้ำทิ้งส่วนที่เหลือ 85.57 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) บริเวณด้านหน้าโครงการต่อไป พร้อมกันนี้ โครงการได้ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากมิเตอร์ไฟฟ้าของอาคาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ และเพื่อศึกษาตามตรวจสอบการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อการ		

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ
(นางพฤกัลกร ลดเสรีวานิช)
กันยายน 2566

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิว เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
(นายณัฐกฤช ปิ่นเจริญ)
จำนวน ... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางพงภัคกร ลอะเสริวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จัดการรับและกลั่นส่วนเกินที่เหลือจากระบบกำจัดน้ำเสียของโครงการนั้น จะทำการจัดเก็บไว้ในบ่อเก็บตะกอน โดยโครงการจะประสานงานกับสำนักงานเขตประเวศ ให้เข้ามาดูดและนำไปกำจัดต่อไป ดังนั้นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตแนวเส้นเขต ตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบการบำบัดน้ำเสียของโครงการเกิดขึ้น 0.014 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ก่อนนำให้ความชื้นขั้นของตะกอนเท่ากับร้อยละ 3 โครงการจึงจัดให้มีบ่อเก็บตะกอนส่วนเกินขนาด 3.6 ลูกบาศก์เมตร (Effective Volume of Storage = 40%) มีระยะเวลาเก็บกัก 99.32 วัน ดังนั้นระยะเวลาสูบตะกอนที่เหมาะสม คือ 3.31 เดือน แต่โครงการจะประสานงานกับสำนักงานเขตประเวศมาดูดตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุกๆ 1 เดือน โดยรถสูบ สิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตประเวศมีขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน และขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ดังนั้นโครงการจะใช้		

ผู้จัดทำ ... ผู้ตรวจสอบ ... ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางพงภัคกร ลอะเสริวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	รถสูบสิ่งปฏิกูล ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการสูบตะกอน 3.6 ลูกบาศก์เมตร และดำเนินการสูบตะกอนในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ไปทำงานหรือไปเรียนจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอนของโครงการและไม่ตรงกับช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ภายหลังจากสูบตะกอนเสร็จโครงการจัดให้พนักงานของโครงการทำความสะอาดบริเวณพื้นให้เสร็จก่อนที่ผู้พักอาศัยจะเดินทางกลับถึงพื้นที่โครงการ คาดว่าระยะเวลาในการสูบตะกอนของโครงการที่จัดไว้จะไม่ส่งผลกระทบในเรื่อง กลิ่นและการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการแต่อย่างใด		
3.6 การระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	- สภาพพื้นที่โครงการเป็นที่ราบและมีการออกแบบท่อระบายน้ำของโครงการ เพื่อระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ ดังนั้นการระบายน้ำก่อนมีพื้นที่โครงการจึงเป็นลักษณะไหลผ่านพื้นที่และไหลระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ แต่เมื่อก่อสร้างโครงการ	1.โครงการจัดให้มีการหน่วงน้ำส่วนเกินนี้ไว้ในระบบท่อระบายน้ำ โดยน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นที่โครงการ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำทั้งหมดภายในโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	- ให้หัวหน้างานที่รับผิดชอบด้านความสะอาดตรวจสอบและทำรับพนักงานทำความสะอาดให้ตรวจดูร่องระบายน้ำว่า

ผู้จัดทำ ... ผู้ตรวจสอบ ... ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทุกัคร ลดเตรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	แล้วเสร็จ ความสามารถการซึมน้ำพื้นที่ และระบบการระบายน้ำจะเปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้พื้นที่จัดน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมจะส่งผลทำให้ระบบระบายน้ำภายนอกโครงการรับน้ำเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบอัตราการระบายน้ำก่อนมีการพัฒนาพื้นที่โครงการ โดยอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ เท่ากับ 0.014 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอัตราการระบายน้ำหลังการพัฒนาโครงการ เท่ากับ 0.030 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงต้องมีปริมาณน้ำส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการประมาณ 12.48 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจัดให้มีการกักเก็บน้ำส่วนเกินนี้ไว้ในระบบระบายน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้รวม 15.78 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อปริมาณน้ำหลากส่วนเกินที่ต้องเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการ	0.3 และ 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 และระบายน้ำออกภายนอกโครงการในอัตราการระบายไม่เกินก่อนพัฒนา ที่ท่อระบายน้ำของโครงการกักเก็บน้ำได้รวม 15.78 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพอคอปริมาณน้ำหลากส่วนเกินที่ต้องเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการ (12.48 ลูกบาศก์เมตร) 2.จัดให้มีมาตรการไม่ให้มีการทิ้งมูลฝอยลงในทางระบายน้ำ ท่อพื้นน้ำและแหล่งน้ำใกล้ๆ พื้นที่โครงการ 3.ระมัดให้ผู้ดูดัดใช้น้ำหยางประหยัดเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 4.ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ 2 ครั้งปี ในช่วงก่อนและหลังฤดูฝน	มีเศษมูลฝอยไปอุดตันหรือไม่เพื่อป้องกันปัญหาอุปการระบายน้ำของโครงการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
3.7 การจัดการมูลฝอย	- การจัดการมูลฝอย และรวบรวมมูลฝอยในแต่ละชั้น จัดเตรียมห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจะต้องประกอบด้วยถังมูลฝอยจำนวน 3 ถัง มีขนาดความจุถังละ 200 ลิตร แบบฝาแกว่ง ทำด้วยวัสดุดีบ	1 การจัดการมูลฝอย และรวบรวมมูลฝอยในแต่ละชั้น จัดเตรียมห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจะต้องประกอบด้วยถังมูลฝอยจำนวน 4 ถัง มีขนาดความจุถังละ	1. ให้ส่วนน้ำงานที่รับผิดชอบด้านความสะอาดคอยตรวจสอบและกำชับพนักงานทำความสะอาดให้คอยตรวจดูรองระบาย

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานแทน ...

(นางสาวนภัทร ชนสิทธิ์ปัญญา) (นายกฤษฎา ชินพรัฐ) จำนวน ... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทุกัคร ลดเตรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	HDPE (HD Polyethylene แบ่งเป็น ถังขยะรับมูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง และมูลฝอยอันตรายอย่างละ 1 ถัง แต่ละถังมีถุงดำรองรับก่อนเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบและเคลื่อนย้ายของพนักงานทำความสะอาด ซึ่งจะเก็บรวบรวมมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้า มูลฝอยเหล่านี้จะถูกแยกรวมใส่ถุงสีดำจำแนกตามประเภท รวมทั้งคัดออกจากประเภทมูลฝอยนั้นๆ และมัดปากถุงให้มั่นจากนั้นจะนำรถขนส่งมูลฝอยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมและน้ำ ทะมูลฝอย โดยมีรถเข็นสำหรับขนย้ายมูลฝอยผ่านลิฟต์บริการจากที่พักมูลฝอยประจำชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งจะแยกเป็นห้องพักมูลฝอยแห้งและห้องพักมูลฝอยเปียก เพื่อขยะการเก็บขนไปกำจัดและทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต้องทำความสะอาดห้องเก็บมูลฝอยทันที สำหรับมูลฝอยอันตรายจะนำรถมาจัดเก็บเพื่อไปกำจัดโดยสถานที่ผลุดและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตประเวศมาเก็บไปกำจัดทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน	200 ลิตร แบบฝาแกว่ง ทำด้วยวัสดุดีบ HDPE (HD Polyethylene แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตรายอย่างละ 1 ถัง และละถังมีถุงดำรองรับก่อนเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบและเคลื่อนย้ายของพนักงานทำความสะอาด รวมทั้งคัดออกจากประเภทมูลฝอยนั้นๆ โดยจำแนกตามประเภท และมัดปากถุงให้มั่นคง - จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด หรือแม่บ้านทำหน้าที่เก็บขนมูลฝอยจากห้องเก็บมูลฝอยในแต่ละชั้นไปรวบรวมไว้ที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ และทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต้องทำความสะอาดห้องเก็บมูลฝอยทันที สำหรับมูลฝอยอันตรายจำนักงานเขตประเวศมาเก็บไปกำจัดทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน 2. การจัดการมูลฝอย และรวบรวมมูลฝอย	น้ำวามีเศษมูลฝอย ไปอุดตันหรือไม่เพื่อป้องกันปัญหาของการระบายน้ำของโครงการ 2.ให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจดูว่ามีมูลฝอยตกค้างในโครงการหากมีมูลฝอยตกค้างในโครงการต้องรีบให้สำนักงานเขตประเวศมาจัดเก็บโดยเร็ว และนำไปกำจัดต่อไป

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานแทน ...

(นางสาวนภัทร ชนสิทธิ์ปัญญา) (นายกฤษฎา ชินพรัฐ) จำนวน ... หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพนัดกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ระยะที่ 2 มูลฝอย และรถขนมูลฝอย ปริมาณมูลฝอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการในระยะที่ 2 ประมาณ 1.58 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แบ่งเป็นจากผู้พักอาศัย 1.52 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจากพนักงาน 0.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งผู้พักอาศัยแต่ละห้องจะนำมูลฝอยมาทิ้งที่พักมูลฝอยของโครงการในแต่ละชั้น โดยทางโครงการจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณบ้านของโครงการทำการจัดเก็บมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยของแต่ละชั้นมาทิ้งที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการซึ่งอยู่ชั้นล่างใกล้กับทางเข้า-ออกของโครงการ โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง ขนาดความจุ 2.85 ลูกบาศก์เมตร และห้องพักมูลฝอยเปียกขนาดความจุ 2.85 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งถังรองรับมูลฝอย 1 ถัง ขนาด 1.5 ลบ.ม. ดังรูปมาตรห้องพักมูลฝอยของโครงการพักอาศัย 5.7 ลูกบาศก์เมตร ภายในจะเป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีประตูสำหรับปิด-เปิด ห้องพักมูลฝอยรวมสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 4 วัน	- จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ชั้นล่าง บริเวณแต่ละ 1 ห้อง ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 5.7 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 4 วัน มีรายละเอียดดังนี้ • ห้องพักมูลฝอยแห้ง ขนาดความจุ 2.85 ลูกบาศก์เมตร ระดับถังเก็บ 1.5 เมตร ภายในห้องพักมูลฝอยแห้งจะแบ่งเพื่อรองรับมูลฝอยแห้งและมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และด้านการระบายอากาศมูลฝอยอันตรายจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 200 ลิตร แบบถังแกน ทำด้วยวัสดุประเภท HDPE (HD-Polyethylene) • ห้องพักมูลฝอยเปียก ขนาดความจุ 2.85 ลูกบาศก์เมตร ระดับถังเก็บ 1.5 เมตร - ประสานงานให้สำนักงานเขตประเวศมาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน	

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ/ตัวแทนผู้ประกอบการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการพิเศษ (ด้านการบริหารงานทั่วไป) สำนักงานเขตประเวศ
(นางพนัดกร ลอเสรีวานิช) (นายณัฐพล ปิ่นพงษ์) จำนวน 78 - 137 แผ่น

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพนัดกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	15 ปี 65 – 365 เป็นไปตามเกณฑ์ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ที่กำหนดให้ที่พักมูลฝอยรวมของโครงการต้องสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน และสามารถจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 ดังนั้นในกรณีที่สำนักงานเขตประเวศไม่สามารถให้บริการเก็บขนได้ตามปกติจะไม่มีมูลฝอยล้นถังหมักมาก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนแต่อย่างใด โครงการจัดให้มีจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยอยู่ในบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้ได้จัดให้มีประตูเลื่อนสำหรับเปิดเข้า-ออกบริเวณหน้าโครงการ ซึ่งจัดให้เป็นประตูเฉพาะที่สำหรับขนย้ายมูลฝอยไปยังรถจัดเก็บมูลฝอยเท่านั้น สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการจะได้รับบริการเก็บขนมูลฝอยในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ซึ่งมีมาตรการจราจรในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงมีรถบรรทุก	3.มาตรการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ ระยะที่ 2 ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเติมใช้ซ้ำได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ หรือใช้ขวดใส่น้ำแทนแก้ว เป็นต้น กำหนดให้ผู้พักอาศัยเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่าในพื้นที่ นอกจากนั้นต้องรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีการคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ - โครงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพดีดี เพื่อที่โครงการจะสามารถ	

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ/ตัวแทนผู้ประกอบการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการพิเศษ (ด้านการบริหารงานทั่วไป) สำนักงานเขตประเวศ
(นางพนัดกร ลอเสรีวานิช) (นายณัฐพล ปิ่นพงษ์) จำนวน 78 - 137 แผ่น

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทภัคกร ลอเสรีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ศักยภาพการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขต การเก็บขนมูลฝอยและกำจัดมูลฝอยในพื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 1 สำนักงานเขตประเวศ โดยสำนักงานเขตประเวศจะให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในโครงการตามหนังสือที่ กท 7308(ป)0085 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ซึ่งในปัจจุบันทางฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของสำนักงานเขตประเวศมีรถให้บริการจัดเก็บมูลฝอยสำหรับ ลอกรอง หมู่บ้าน และบริเวณใกล้เคียงโครงการเป็นประจำทุกวัน ทำให้จากการประสานงานกับสำนักงานเขตประเวศในการทำหนังสือขอจัดเก็บมูลฝอยให้กับโครงการได้รับแจ้งว่า รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานจะเดินทางมาถึงโครงการประมาณ 11.30 น. ดังนั้นความสามารถในการรองรับและจัดเก็บมูลฝอยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตประเวศ มีความเพียงพอและสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดูแลรักษาและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา	

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ/ผู้รับมอบอำนาจ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 2556 ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทภัคกร ลอเสรีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.8 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	- ประเภทและขนาดของโครงการนี้จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ จึงได้จัดระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยรวมทั้งอัคคีภัยจากระบบไฟและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยจัดให้มีลักษณะเป็นระบบตรวจจับอัตโนมัติ เพื่อปกป้องช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและผู้ที่ใช้บริการของโครงการให้ออดพ้นและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2542 ซึ่งเพียงพอในการช่วยเหลือป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น - ความสามารถของการหนีไฟ อาคารของโครงการ มีบันไดหนีไฟทั้งหมด 2 ชุด จากการประเมินชีดความสามารถของบันไดหนีไฟของอาคารโดยรวมพบว่า จะใช้เวลาทั้งหมดในการอพยพผู้พักในโครงการประมาณ 12 นาที ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวไม่เกินค่าที่กำหนดให้บันไดหนีไฟต้องสามารถใช้สำเลียงบุคคลทั้งหมด	1.จัดให้มีแผงควบคุม (Fire Alarm Control Center FACP) ณ ห้องควบคุมรวมจะอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณ คือ เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งจะส่งสัญญาณและมีเสียงสัญญาณที่แตกต่างคุมจนกว่าสวิตช์ตัดเสียง แต่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ตัดเสียง ระบบจะส่งสัญญาณเสียงไปยังโซนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และโซนอื่นๆ พร้อมกันหมด 2.จัดให้มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟเป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกของบันไดและลิฟต์แต่ละชั้น 3.จัดให้มีชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกของบันไดและลิฟต์แต่ละชั้น 4.จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)	

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ/ผู้รับมอบอำนาจ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 2556 ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางขุนศักดิ์ ลดเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ภายในอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อที่ 5 (1) นอกจากนี้ ทางโครงการได้มีการวางแผนการจัดการพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ติดแหล่งประเวศ โครงการสามารถติดต่อประสานงานของความช่วยเหลือ จากสถานีดับเพลิงใกล้เคียงได้ทันที ได้แก่ สถานีดับเพลิงพระโขนง และสถานีดับเพลิงสวนหลวง เป็นต้น อีกทั้งทางโครงการได้จัดเตรียมให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยต่างๆ เช่น ระบบช่วยเหลือคนเข้าไปในเบื้องต้น ในช่วงที่รอดับเพลิงขึ้นมาไม่ถึง ดังนั้น จากการประเมินข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการมีความสามารถและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันผลกระทบ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง - จุดรวมพลบริเวณ โครงการได้กำหนดจุดรวมพลเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความเข้าใจของบุคคลที่มาติดต่อหรือผู้ที่อาศัยในห้องพัก	ติดตั้งไว้ในบริเวณจุดตรวจ ห้องสำนักงานนิติบุคคลฯ ชั้น 1-8 และห้องเครื่องปั๊มเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติ 5.จัดให้มีเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้ในห้องพักทุกห้อง บริเวณที่จอดรถ ห้องสำนักงานนิติบุคคลฯ ชั้น 1-8 และห้องเครื่องปั๊ม เป็นแบบตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate of Rise Detector) 6.จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้งขนาดไม่เกิน 4 กิโลกรัม โดยติดตั้งทุกระยะรัศมีไม่เกิน 30 เมตร ติดตั้งให้ความสูงของด้ามเครื่องดับเพลิงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร 7.จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Lamp) ติดตั้งไว้ตามทางหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉินด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดแบตเตอรี่สำรองไฟ	

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ/ผู้มอบอำนาจ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม (ชำนาญการพิเศษ) กองจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(นายกิตติพงษ์ ชูเลิศวานิช) (นางสาวนฤมล ยิ่งเพียรกุล) จำนวน 50 - 52 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางขุนศักดิ์ ลดเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	หรือไม่ เพื่อสั่งการให้ทีมดับเพลิงหรือทีมค้นหาหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยเหลือผู้สูญหายได้ทันท่วงที ซึ่งโครงการจะกำหนดให้ถนนโครงการด้านทิศใต้และบางส่วนของพื้นที่สีเขียวโซน 3 (ไม่รวมพื้นที่ปลูกและลำต้นของต้นพิกุล ๆ ตารางเมตร/ต้น หรือ 8 ตารางเมตร) เป็นจุดรวมคนเบื้องต้นรองรับคนงานโครงการ ซึ่งโครงการมีจำนวนผู้พักอาศัยรวมและพนักงาน 521 คน จุดรวมพลดังกล่าว ขนาดพื้นที่ 137.02 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนผู้พักอาศัยต่อพื้นที่จุดรวมพล เป็น 1 คนต่อ 0.26 ตารางเมตร ดังนั้นจึงเพียงพอต่อผู้พักอาศัย และไม่ติดขวางการเข้าดำเนินการดับเพลิงและเจ้าหน้าที่	ได้มากกว่า 2 ชั่วโมง ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก บันไดหนีไฟ และทางลิน 8.จัดให้มีป้ายบอกตำแหน่งจุดที่อยู่ของชั้นต่างๆ ในอาคารมีรายละเอียดตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณไฟหนีไฟ เป็นต้น ติดไว้บริเวณบันไดหลักบันไดหนีไฟแต่ละชั้น และในห้องพักทุกห้อง 9.จัดให้มีระบบดับเพลิง ประกอบด้วยระบบท่อยืนสำรองน้ำดับเพลิง (ติดตั้งไว้ทุกชั้นบริเวณโถงลิฟต์ของอาคาร และบริเวณห้องไฟฟ้าของชั้น 1 รวม 9 ตู้ และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (ติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคาร) 10.โครงการจะจัดให้อาคารมีบันไดหนีไฟ จำนวน 2 แห่ง คือ บันได ST-1 ซึ่งเป็นทางขึ้น-ลง หลักของอาคารในช่วงเวลาปกติ และบันไดหนีไฟ ST-2 โดยออกแบบให้ใช้เป็นบันไดหนีไฟที่สามารถต่อขึ้นด้านล่าง รวมทั้งมีประตูทนไฟที่สามารถทนไฟได้นาน	

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ/ผู้มอบอำนาจ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม (ชำนาญการพิเศษ) กองจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(นายกิตติพงษ์ ชูเลิศวานิช) (นางสาวนฤมล ยิ่งเพียรกุล) จำนวน 83 - 124 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพกัลกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ภายในโถงพักบันได้มีไฟฉุกเฉินที่ใช้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งตามบันไดหนีไฟ เพื่อที่แต่ละชั้นจะได้มีความสว่างเพียงพอในการสัญจรในของทางหนีไฟ 11.โครงการกำหนดจุดรวมพลไว้อย่างเพียงพอ โดยจะกำหนดให้บริเวณโครงการด้านทิศใต้...และบางส่วนของพื้นที่สีเขียวโซน 3 (ไม่รวมพื้นที่ปลูกแทะล้อมต้นขนาดใหญ่ ตารางเมตรขึ้นไป หรือ 8 ตารางเมตร) เป็นจุดรวมพลเบื้องต้นรองรับคนจากโครงการ ซึ่งโครงการมีจำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานรวม 521 คน จุดรวมพลดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ 137.02 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนผู้พักอาศัยต่อพื้นที่จุดรวมพลเป็น 1 คนต่อ 0.26 ตารางเมตร ดังนั้นจึงเพียงพอต่อผู้พักอาศัย และไม่ติดขวางการเข้าทำงานของการดับเพลิงขณะเข้าพื้นที่	

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง ..... กันยายน 2566
(นางพกัลกร ลอเสรีวานิช)

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ กรุ๊ป เซอร์วิสเซส จำกัด
(นายนิรุต ยิ่มเจริญ)
จำนวน 85 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพกัลกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.9 การสื่อสาร และการรบกวนคลื่นวิทยุ โทรทัศน์	- ในการดำเนินโครงการ ซึ่งสิ่งก่อสร้างโครงการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ จากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ลง ส่งผลให้ภาครับของเครื่องวิทยุและโทรทัศน์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลง จึงอาจมีรบกวนผลกระทบ โดยเฉพาะพื้นที่โครงการ	- โครงการจะมีมาตรการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบภายในรัศมี 1 กิโลเมตร หลังจากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะดำเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียม	-
3.10 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน	- โครงการประกอบด้วยอาคารพักอาศัยรวมประเภทคอนโดมิเนียม ขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 440 KVA จึงควรมีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการวิจัยทรัพยากรอย่างรุ่มค่า และลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ	การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการมีดังนี้ 1.การใช้กระจกในห้องพักต่างๆ เพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ จะเลือกใช้กระจกใสตัดแสงคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำ และมีการสะท้อนแสงน้อยเพื่อลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัวอาคาร แต่ในทางกลับกันช่องแสงนี้จะช่วยลดการใช้แสงจากไฟฟ้า	-

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง ..... กันยายน 2566
(นางพกัลกร ลอเสรีวานิช)

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ กรุ๊ป เซอร์วิสเซส จำกัด
(นายนิรุต ยิ่มเจริญ)
จำนวน 86 / 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ซอยบางขุนกอง ตอนเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีบูรพาริน ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		2.ในขั้นตอนการออกแบบและจัดวางผังโครงการได้จัดให้ส่วนของห้องพักแขกหรือห้องนอนได้รับแสงแดดและการถ่ายเทอากาศที่ดี ตามเป็นการลดการใช้พลังงานจากระบบเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในส่วนของห้องพักอาศัย 3.การเลือกบริเวณตำแหน่งอาคาร การทาสีตัวอาคารด้วยสีโทนอ่อนบริเวณส่วนที่เป็นคอนกรีตเพื่อสะท้อนแสงที่ดี และทางการในอาคารเพื่อให้ห้องสว่างได้มากขึ้น 4.การเลือกระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศที่เหมาะสม และการรักษาคุณภูมิอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีมาตรการดังนี้ - ตัวอาคารจะได้รับการออกแบบให้แต่ละชั้นมีพื้นที่เปิดโล่งรับแสงสว่างจากภายนอก รวมถึงจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้แสง	

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม (ระดับ ...)

(นางสาวกัลยกร ตรงเสรีวานิช) (นายคมกฤช ชัยจรัญ) วันที่ ... / ... / ...

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ซอยบางขุนกอง ตอนเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีบูรพาริน ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ของในอาคารและเครื่องปรับอากาศให้มากที่สุด การออกแบบอาคารและระบบปรับอากาศให้เหมาะสม และการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยเฉพาะการเลือกเครื่องปรับอากาศให้มีค่าสัมประสิทธิ์ในสภาพทำงาน (COP) หรือค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้ขนาดเหมาะสมกับค่าการออกแบบ และลักษณะการใช้งาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า - ตั้งเทอร์โมสแตทไว้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะกับความสบาย (25.5 - 26.7 °C) ไม่ควรตั้งเทอร์โมสแตทไว้ที่ต่ำสุด และเป็นประจำตรวจสอบการทำงานของเทอร์โมสแตทว่าเป็นปกติหรือไม่ - ควรจัดสอบอุดรอยรั่วผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง หรือสิ่งอื่นๆ หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่	

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม (ระดับ ...)

(นางสาวกัลยกร ตรงเสรีวานิช) (นายคมกฤช ชัยจรัญ) วันที่ ... / ... / ...

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางพลัดการ ลดเสรีวาบิช ตั้งอยู่ที่ถนนครีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ไม่จำเป็นต้องใช้งานในพื้นที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียการใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร - ทดสอบและปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์อยู่เสมอตามหมายกำหนดการที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบต่างๆ เช่น 1-2 ครั้งปี 5.การใช้แสงสว่างภายในตึกระฆังมีประสิทธิภาพมีมาตรการดังนี้ - ตกแต่งระบบแสงสว่างภายในอาคาร โดยการได้ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เช่น หลอดตะเกียบ หลอดตะเกียบ หรือหลอดเครื่องแพคคิฟลูออเรสเซนต์เป็นต้น โดยใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำสำหรับพื้นที่ลานจอดรถ หรือพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเปิดไฟให้สว่างตลอดเวลา - ภายในห้องพักอาศัยจะเน้นที่การใช้โคมไฟตกแต่งโดยใช้หลอดประหยัดพลังงานและหรี่แสงได้ เพื่อช่วยให้แสงสว่าง	

ลงชื่อ ..... ผู้ช่วยผู้จัดการ ..... ผู้ช่วยผู้จัดการ

(นายกฤษฎา ยิ่งยงยุทธ) (นายกฤษฎา ยิ่งยงยุทธ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางพลัดการ ลดเสรีวาบิช ตั้งอยู่ที่ถนนครีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		จากหลอดไฟประจายให้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดไฟวัตต์สูง จึงช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พักอาศัยภายในโครงการ มีดังนี้ 1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก 2. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน 3. การเปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักเมื่อไม่ได้ใช้งาน 4. ติดป้ายและวิธีการใช้เครื่องไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักที่เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 5. ขึ้น - ลง ชั้นเดียวควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ 6. ปิดก๊อกน้ำให้สนิท ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้ง 7. ไม่ควรมีรถเข้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพราะมีการสิ้นเปลือง	

ลงชื่อ ..... ผู้ช่วยผู้จัดการ ..... ผู้ช่วยผู้จัดการ

(นายกฤษฎา ยิ่งยงยุทธ) (นายกฤษฎา ยิ่งยงยุทธ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพภัคกร ตอเสริวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		พลังงาน 8. ควรติดตั้งระบบแสดงผลแสดงการทำงานของเครื่อง 9. ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและการเดินทางโดยรถยนต์เพื่อประหยัดน้ำมัน 10. ปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา 11. หมั่นดูแลทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายดิน และเครื่องทำน้ำอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	
4.คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- โครงการเมื่อเข้าเป็นอาคารพักอาศัย ในช่วงเปิดดำเนินการจะมีผู้พักอาศัยประมาณ 511 คน ซึ่งการพิจารณาจำนวนมากต้องนำมาใช้ชีวิตร่วมกันภายในอาคารระดับเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือทัศนคติที่แตกต่างกันและกัน หรือหากมีกิจกรรมร่วมกันที่กีดกันให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง ทั้งนี้คาดว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญมากนัก	1.ห้ามกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคาร หรือทัศนียภาพโดยรวมของอาคาร เช่น การวางเครื่องปรับอากาศ พื้นผนังกันห้อง ติดตั้งเหล็กดัดกันขโมยนอกตัวอาคารหรือวางสิ่งของชิ้นๆ บนขอบระเบียงหรือยื่นสูงเกินกว่าแนวราวกันตกของระเบียงห้องในอ	

ผู้จัดทำ ... ผู้ตรวจสอบ ... วันที่ ... ผู้รับมอบ ...

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพภัคกร ตอเสริวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	เนื่องจากในการบริหารจัดการจะกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ	...ติดตาม 2.จะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ เครื่องหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด 3.กรณีผ่านเข้าออกบริเวณภายในอาคาร ขอให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร 4.ห้ามกระทำการทิ้งน้ำหรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้อง และห้ามทิ้งน้ำปูน เศษวัสดุก่อสร้าง ผ้าอนามัย น้ำที่เป็นกรดหรือจับตัวเป็นก้อน ลงในท่อระบายน้ำทิ้งโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ท่อตัน 5.ห้ามบิดกวาดเศษฝุ่นผง หรือน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งหน้าห้องและบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยควรจัดเก็บรวบรวมใส่ถุงและประเภทมูลฝอยและนำทิ้งลงถังขยะ ให้	

ผู้จัดทำ ... ผู้ตรวจสอบ ... วันที่ ... ผู้รับมอบ ...

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางทรัพย์ ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		มิดชิด หรือนำไปทิ้งในบริเวณที่ฝ่ายจัดการฯ จัดเตรียมไว้เป็นสัดส่วน 6. ห้ามกระทำการติดสิ่งพิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายโฆษณาชนิดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และประตูหน้าต่าง รวมทั้งระเบียงหรือส่วนใดภายนอกห้อง ที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดจากภายนอกอาคาร ยกเว้น ป้ายชื่อแสดงที่ห้อง ชื่ออาคาร และป้ายสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการฯ ได้ดำเนินการไว้แล้ว 7. ห้ามกระทำการเคลื่อนย้าย ขยายพื้นที่ส่วนกลาง หรือครอบครองทรัพย์ส่วนกลางทุกชนิดเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวและไม่นำสัตว์เลี้ยงของท่านๆ มาเลี้ยงหรือกระทำการใดๆ ภายในบริเวณโครงการฯ อันได้แก่ หมู ไก่ เป็ด หากพบเห็นฝ่ายจัดการฯ ให้ตักเตือนทันที ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น	

ลงชื่อ ..... ผู้จัดการ ..... วันที่ ..... มีนาคม 2560

ลงชื่อ ..... ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด

(นายสมชาย นิยมทรัพย์)

หน้า 10 ของ 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางทรัพย์ ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		8. ผู้พักอาศัยมีสิทธิ์ใช้งานจอดรถในบริเวณพื้นที่ที่ฝ่ายจัดการฯ จัดเตรียมไว้ให้ใช้ร่วมกันโดยไม่ระบุช่องจอด และต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 9. ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออก ภายในอาคารอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคล ภายนอก หรือผู้มาติดต่องานต่างๆ นำรถเข้ามาจอดค้างคืน และจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญเสียต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายในภายนอกรถ ของท่านที่นำเข้ามาจอดทั้งสิ้น 10. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์ สิ่งเป็น สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาเลี้ยงภายในห้องและไว้ภายในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น 11. การขอใช้อาคารสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ โปรดแจ้งความจำนงขออนุญาตไว้ให้ฝ่าย	

ลงชื่อ ..... ผู้จัดการ ..... วันที่ ..... มีนาคม 2560

ลงชื่อ ..... ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด

(นายสมชาย นิยมทรัพย์)

หน้า 11 ของ 127 หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางขุนศักดิ์ คอนเซอร์วาเนีย ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		จัดการขน ตรายต่างๆ ที่มาติดต่อหรือมาเยี่ยมเยือนผู้อยู่อาศัยในโครงการ / วัน พร้อมรับรายละเอียดการประกอบเป็นรายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ดำเนินการได้ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะกรณีเท่านั้น 12 สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ ฝ่ายจัดการฯ จะมอบให้กับผู้พักอาศัย เพื่อความสะดวกในการผ่านเข้า - ออกอาคารได้โดยไม่ต้องแสดงบัตรหรือแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรณีสติ๊กเกอร์ชำรุด หรือสูญหาย ต้องขอทำใหม่และชำระค่าบัตรใหม่ ส่วนรถภายในที่มีสติ๊กเกอร์จะต้องปฏิบัติเหมือนกันกับรถยนต์ของบุคคลภายนอก หรือผู้มาติดต่อธุระงานต่างๆ ให้ออกบัตรผ่านเข้า - ออกอาคาร ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ / เจ้าของโครงการ วันที่รับรอง 2556 ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท กรมวิชาการ จำกัด ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ วันที่ 25 / 12 / 2556

(นายสมเกียรติ จันทร์ศรี) (นายสมเกียรติ จันทร์ศรี)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางขุนศักดิ์ คอนเซอร์วาเนีย ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 การดำเนินงานด้านความปลอดภัย	- เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบกำจัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการด้านมูลฝอย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งไว้จุดสำคัญๆ ของอาคาร และโครงการข้างอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง เขตพระโขนง ซึ่งมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและสายตรวจเพื่อคอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และมีสัญญาณเพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในโครงการ มีทั้งของรัฐบาล และของเอกชน นอกจากนั้นยังมีสถานที่ราชการแห่ง โดยกลุ่มผู้อาศัยภายในโครงการจะสามารถกระจายไปรับบริการตามสถานที่ได้	1.จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง 2.ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดไว้จุดสำคัญๆ ของอาคาร เช่น ทางเข้า-ออกอาคาร ทางเดินภายในอาคาร ลานจอดรถของโครงการ เป็นต้น	

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ / เจ้าของโครงการ วันที่รับรอง 2556 ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท กรมวิชาการ จำกัด ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ วันที่ 25 / 12 / 2556

(นายสมเกียรติ จันทร์ศรี) (นายสมเกียรติ จันทร์ศรี)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางทภัคกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	โดยละเอียดและรวดเร็วตามความเหมาะสมและจำเป็นสำหรับการแก้ไขบุคคล ถ้าบันทึกข้อมูลการแจ้งผลกระทบเรื่องการสาธารณสุขหรือชีวอนามัย และความปลอดภัยไม่เพียงพอหรือคาดว่าจะเกิดผลกระทบมากขึ้น		
4.3 การบดบังและสร้างและเงา	- จากการศึกษาผลกระทบจากการผลกระทบจากการบดบังและสร้างของอาคารจะพิจารณาจากรูปร่างลักษณะของตัวอาคาร ลักษณะการวางตัวของอาคาร ประกอบกับทิศทางและมุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ซึ่งปกติลักษณะแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จะย้อนไปทางด้านทิศใต้ ดังนั้นเงาตกกระทบสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาและมุมของแสงที่ตกกระทบอาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เราอาคารที่คาดหมายเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง	1.ให้ไม้ยืนต้นปลูกข้างอาคาร เพื่อช่วยบรรเทาและลดและปลูกพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ ต้นพิกุล 2 โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 537.55 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวบนดินจำนวน 291.30 ตารางเมตร และเป็นไม้ยืนต้น 246.30 ตารางเมตร นอกจากนี้โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวบนชั้นดาดฟ้า 246.25 ตารางเมตร 3.ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 4.กรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบและทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกัน ดังนี้ - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยติดต่อเบอร์โทรศัพท์	

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... พ.ศ. 2564

(นางทภัคกร ลอเสรีวานิช)

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเอิร์ธ คอนซัลแทนซี จำกัด

(นายพงษ์ชัย ชัยรัตน์)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางทภัคกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ตามตรงที่สามารถเห็นได้ชัดเจน จัดตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานให้มีการดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างรวดเร็ว รวมทั้งตรวจสอบผลการแก้ไขและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนให้ทราบผลการดำเนินการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในรัศมี 200 เมตร จากการบดบังทัศนวิสัยและแสงสะท้อนและจากผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังทัศนวิสัยและแสงสะท้อนในรัศมี 1 กิโลเมตร ให้โครงการจัดให้มีคณะกรรมการโครงการ ที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาหาวิธีการชดเชยตามความเหมาะสม	

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... พ.ศ. 2564

(นางทภัคกร ลอเสรีวานิช)

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเอิร์ธ คอนซัลแทนซี จำกัด

(นายพงษ์ชัย ชัยรัตน์)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางพลัดการ ลลเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีรัชครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		พิจารณาจัดทำโครงการชุมชนสัมพันธ์โดยชี้แจงเรียนและประสานงานกับผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ	
4. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 1. ด้านสุขภาพกาย - โรคระบบทางเดินอาหาร	ในช่วงเปิดดำเนินการอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพด้านระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองและมลพิษที่เกิดจากการจราจรของรถภายในโครงการ โดยเฉพาะสารมลพิษประเภทฝุ่นละออง เกิดจากระบบระบายอากาศไม่ดี อากาศถ่ายเท ไม่สะดวก จำเป็นต้องให้มีการตรวจตรา บำรุงรักษาและแก้ไข เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	1.จัดสถานที่จอดรถยนต์ และทางเข้าออกในโครงการให้เพียงพอ 2.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ 3.ติดตั้งป้ายห้ามติดต่อเรื่องมลพิษที่ชัดเจนบริเวณที่จอดรถยนต์ในโครงการไม่เกินไตรมาสที่ 4 หลังมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ 4.ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิด โล่ง หรือติดตั้ง พัดลมระบายอากาศ เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก	

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ศรีรัชครินทร์ กรุงเทพมหานคร จำกัด
(นายพงศกร ลลเสรีวานิช) (นายวรวุฒิ ขันตรีรัตน์) วันที่ 30 / 12 / 2558

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางพลัดการ ลลเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีรัชครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		5.ตรวจสอบเขตระบายอากาศภายในโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางระบายอากาศ	
- โรคระบบทางเดินอาหาร	- พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารมักเกิดจากสาเหตุ เช่น การดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ และเกิดจากการใช้ภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ไม่สะอาด เพื่อลดสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าว ทางโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	1.รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด บำรุงสุขใหม่ๆ และเจ้าของมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเขียนป้ายคำขวัญ ติดป้ายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค 2.ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่ม เป็นต้น	
- โรคผิวหนัง	- ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังเช่น การแพ้ฝุ่นละอองหรือสารเคมี การสวมเสื้อผ้าที่ไม่สะอาด มีการอับชื้นเป็นระยะเวลานาน มีการสัมผัสกับน้ำสกปรก เช่น น้ำทิ้งที่ไร้ดตั้งไม้ เป็นต้น เกิดจากการดูดน้ำที่น้ำท่วมขัง และมีเชื้อโรค	1.ขัดล้างทำความสะอาดถนนและทางเดินภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 2.ดูแลกลุ่มประเภทเชื้อให้มีการกวาดฝุ่นละออง หรือมูลสัตว์ออกจากบริเวณทางเดิน 3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ศรีรัชครินทร์ กรุงเทพมหานคร จำกัด
(นายพงศกร ลลเสรีวานิช) (นายวรวุฒิ ขันตรีรัตน์) วันที่ 30 / 12 / 2558

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางพลัดภัคกร ลดเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		4.หมั่นตรวจสอบดูแลบ่อพักระบบระบายน้ำภายในประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	
-โรคที่มีคนเป็นพาหะนำโรค	- ลานคุโดยส่วนใหญ่มาจากการที่ได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ประฯ หรือผู้ร่วมกับผู้ทำงานเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคไข้หวัด โรควัณโรค เป็นต้น สัมผัสหรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วย	1.ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง หรือติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก ลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ จากการไอหรือจามของผู้ประกอบ 2.รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยทุกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย	
-อุบัติเหตุ	- ผลกระทบจากการเสี่ยงอันตรายต่อ การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเปิดดำเนินการส่วนใหญ่เกิดจากการจราจร เช่น การถูกชน ถูกกระแทก การพลัดตกจากระดับของผู้พักอาศัย เป็นต้น รวมไปถึงเกิดจากปัญหาความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างผู้พักอาศัยด้วยกัน หรือกระทั่งผู้พักอาศัยกับประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ อีกประการ	1.จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร 2.จัดทำเครื่องหมายจราจรและเส้นทางแบ่งช่องจราจรเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้	

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... พฤษภาคม 2566 ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ กรุงเทพมหานคร จำกัด

(นายสมเกียรติ ยิ่งเจริญ) หน้า 126 - 127

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางพลัดภัคกร ลดเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	หนึ่งเกิดจากอัคคีภัยภายในโครงการ ดังนั้น โครงการต้องดำเนินตามมาตรการลดและป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด	ขัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 3.จัดทำสัญญาณระดับความเร็ว เพื่อควบคุมความเร็วที่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย 4.จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในโครงการ และบันไดเผละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำหรือมีการวางสิ่งของที่ตกขวาง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 5.จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 6.รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเสี่ยงต่อเพลิงไหม้ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ	

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... พฤษภาคม 2566 ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ กรุงเทพมหานคร จำกัด

(นายสมเกียรติ ยิ่งเจริญ) หน้า 126 - 127

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางหฤษัคกร ลลเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ขอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		7.จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกัน และเฝ้าระวังอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามีเหตุเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 8.ติดป้ายและทำการใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้น ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 9.จัดทำแผ่นทางการอพยพหนีไฟในที่ชุมชนรวมคนเนื้องต้น ติดไว้บริเวณทางเดินและโถงบันไดทุกชั้นและทุกห้องของอาคารโครงการ 10.จัดอบรมและซ้อม

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางทิภัคธร พลเสริวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ธรรมชาติใส่อย่างรอบคอบ 3 จัดให้พื้นที่สีเขียวของโครงการ มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 537.55 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 261.30 ตารางเมตร และเป็นไม้ยืนต้น 245.30 ตารางเมตร นอกจากนี้โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวบนชั้นดาดฟ้า 276.25 ตารางเมตร	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน โดยส่งมอบที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร (หนังสือผู้มอบอำนาจ) โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ตามข้อ 2556

(นางทิภัคธร วงศ์ชัยนิช)

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(นายสมชาย ยิ่งเจริญ)

จำนวน 101 / 127 หน้า

ตารางที่ 4

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการราชพฤกษ์ (ช่วงดำเนินการ)

ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ	- บ่อตรวจสอบน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1 จุด - บ่อตรวจสอบน้ำทิ้งก่อนระบายออกบริเวณจุดเชื่อมต่อน้ำเสียของโครงการกับท่อรวบรวมระบายน้ำโครงการ - ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานหัวไฟลงระบบบำบัดน้ำเสีย	- ปริมาณ และตะกอนดินทราย - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) - ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดพิศวง (Fecal coliform Bacteria) - TKN - Sulfide	- เดือนละ 1 ครั้ง - ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบัญชีรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ ดำเนินการเก็บสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบัญชีรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ตามข้อ 2556

(นางทิภัคธร วงศ์ชัยนิช)

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(นายสมชาย ยิ่งเจริญ)

จำนวน 102 / 127 หน้า

ตารางที่ 4

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการราชพฤกษ์ (ช่วงดำเนินการ)

ถนนศรีนครินทร์ ขอบลุ่มภาพงษ์ 3 แยก 2 (ขอบลุ่มภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
			และข้อมูล ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ พส.2 และส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขต ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด	
2. การระบายน้ำ	ระบบระบายน้ำของโครงการ	- ชุดจุดการระบายน้ำ ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำ	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อนและหลังฤดูฝน ปีละ 1 ครั้ง	-เจ้าของโครงการ
3. ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย	บริเวณจุดติดตั้งระบบเปิดปิดอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของโครงการ	- สภาพการใช้งาน - การชำรุด	- ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง (เครื่องตามความเหมาะสม) - ทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง	-เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 4

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการราชพฤกษ์ (ช่วงดำเนินการ)

ถนนศรีนครินทร์ ขอบลุ่มภาพงษ์ 3 แยก 2 (ขอบลุ่มภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- มีการฉีดพ่นยากำจัดแมลงหลังไม้		- ปีละ 1 ครั้ง	
4. การจัดการมูลฝอย	- ตรวจสอบถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอเช่นมีการดูแลรักษาชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด และการจัดระบบการเก็บมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีมูลฝอยตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสะอาดของการรองรับมูลฝอย และสภาพทั่วไป - มูลฝอยตกค้าง	- วันละ 1 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง	-เจ้าของโครงการ
5. ทัศนียภาพและภูมิทัศน์	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในบริเวณสวนหย่อมและ กระถางต้นไม้หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้ทำการบำรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที - ตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมพุ่งพุ่มและความสูงของลำต้นเสียก่อนการตัดแต่งกิ่งไม้ล้นข้างและด้านบนออก	- การเจริญเติบโตของต้นไม้ - ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้ - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้	เดือนละ 2 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง	-เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 1

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการราชพฤกษ์ (ช่วงต่อเนื่องการ)

ถนนเศรษฐกิจ ขอดลูกรังพงษ์ 3 แยก 2 (ขอดลูกรังพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การใช้น้ำ	- มีการจัดให้เจ้าหน้าที่จดบันทึกสถิติการใช้น้ำพุ่งเดือนเพื่อบอกสถิติการใช้น้ำทั้งโครงการ	- สถิติการใช้น้ำของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง	-เจ้าของโครงการ
	ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา	- สภาพการใช้งานชำรุด	- เดือนละ 1 ครั้ง	
7. การใช้ไฟฟ้า	มีการจัดให้เจ้าหน้าที่จดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ	- สถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง	-เจ้าของโครงการ
	ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า	- สภาพการใช้งานชำรุด	- เดือนละ 1 ครั้ง	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยผ่านสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร (หน่วยงานรับผิดชอบ) โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ ..... เจ้าของโครงการ วันที่ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนนิติบุคคล
(นายเฉลิมชัย ...) (นายคมกฤช ...)

2 ก

หนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

บริษัท เดอ โบตั้น จำกัด
12 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ที่ DBT. 004/2566

02 มกราคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11391 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือน กรกฎาคม–ธันวาคม 2566 จำนวน 1 ชุด
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ของบริษัท เดอ โบตั้น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอส่งให้สำนักงานเขตประเวศดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

23-1-67

* กรณีเจ้าของโครงการมิได้ลงนามเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบมาด้วย

บริษัท เดอ โบตั๋น จำกัด
12 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ที่ DBT. 003/2566

02 มกราคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2566

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11391 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2566 จำนวน 1 ชุด
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ของบริษัท เดอ โบตั๋น จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอส่งให้กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานอนุญาตการก่อสร้างอาคารดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

ผู้มีอำ[redacted]

บริษัท เดอ โบตั๋น จำกัด

* กรณีเจ้าของโครงการมิได้ลงนามเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบมาด้วย

โปรดเก็บส่วนนี้ไว้เป็นหลักฐาน

ติด

☐ ๑ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
☑ ๒ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
☐ ๓ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
☐ ๔ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้
☐ ๕ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
☐ ๖ กลุ่มเขตกรุงธนใต้

[redacted]

หมายเหตุ : ๑. เอกสารนี้เป็นเพียงการยื่นคำร้องขอส่งรายงาน Monitor เท่านั้น (**ไม่ใช่** ใบรับรองการตรวจรับรายงานฯ)
๒. ติดตามสถานะการจัดส่งรายงานฯ ผ่าน**ช่องทางออนไลน์** (ตาม QR Code) เท่านั้น
๓. โปรดเก็บหลักฐานส่วนนี้ไว้ เพื่อนำมาติดต่อรับใบรับรองการตรวจรับรายงานฯ **ภายใน ๗-๑๔ วัน** นับจากวัน เวลา ที่ยื่นใบคำขอ