

ภาคผนวก 14ข
รายชื่อผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์จอดในโครงการ



[illegible]



ภาคผนวก 15ข
เอกสารตรวจสอบรอยร้าว



ตารางการตรวจสอบความพร้อมโครงสร้าง รื้อ ซ่อม (โครงการ ราชพฤกษ์) ประจำปีเดือน 2 / 2567

รายการ	ผลการตรวจ	ชั้น9	ชั้น8	ชั้น7	ชั้น6	ชั้น5	ชั้น4	ชั้น3	ชั้น2	ชั้น1	หมายเหตุ/ตำแหน่งที่เกิด/อื่นๆ
ผ่านตาม A	1.มีรอยแตกร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.วัสดุหมดสภาพ(เปลี่ยน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.ซีลยางหลุด	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	อาจ หมดอายุการใช้งาน
	5.										
ผนัง B	1.มีรอยแตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	อาจ รั่วซึม ผนัง ผนัง
	3.ปูนฉาบร่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.ปูนฉาบไม่เรียบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ประตู C	1.มีรอยร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	อาจ รั่วซึม ผนัง ผนัง
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.บานพับงอ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.ขอบสันบนส่วไม่เท่ากัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หน้าต่าง D	1.กรอบเฟรม แตก บิ่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.เก็บยาแนว ยางขอบกระจก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.ขอบสันบนส่วไม่เท่ากัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หลังคา E	1.มีรอยร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	อาจ รั่วซึม ผนัง ผนัง
	3.ยาแนวหลุดร่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.ยวบตัว ผิดรูป ไม่รับกับโครงสร้าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



รายการ	ผลการตรวจ	ชั้น1	ชั้น2	ชั้น3	ชั้น4	ชั้น5	ชั้น6	ชั้น7	ชั้น8	ชั้น9	หมายเหตุ/ตำแหน่งที่เกิด/อื่นๆ
ฝ้าเพดาน A	1.มีรอยแตกร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.วัสดุหมดสภาพ(เปลี่ยน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.ซีลยางหลุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	5.										
ผนัง B	1.มีรอยแตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.ปูนฉาบร่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.ปูนฉาบไม่เรียบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ประตู C	1.มีรอยร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.บานพับงอ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ข้อบกพร่อง 720. 1.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
	4.ขอบสันบนล่างไม่เท่ากัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หน้าต่าง D	1.กรอบเฟรม แตก บิ่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.เก็บยาแนว ยางขอบกรงก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยาแนว ขอบของประตูได้ ปิดสนิท
	4.ขอบสันบนล่างไม่เท่ากัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หลังคา E	1.มีรอยร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ข้อบกพร่อง 1.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
	3.ยาแนวหลุดร่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.ยูนิต้ำ ผิดรูป ไม่รับกับโครงสร้าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

รายการ	ผลการตรวจ	ชั้น9	ชั้น8	ชั้น7	ชั้น6	ชั้น5	ชั้น4	ชั้น3	ชั้น2	ชั้น1	หมายเหตุ/ตำแหน่งที่เกิด/อื่นๆ
ฝ้าเพดาน A	1.มีรอยแตกร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.วัสดุหมดสภาพ(เปลี่ยน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.ซีลยางหลุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	5.										
ผนัง B	1.มีรอยแตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.ปูนฉาบร่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.ปูนฉาบไม่เรียบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ประตู C	1.มีรอยร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.บานพับงอ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.ขอบสันบนส่วไม่เท่ากัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หน้าต่าง D	1.กรอบเฟรม แตก บิ่น	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ชุดลิ้นชัก ฝักบัวชำรุด
	2.มีน้ำรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.เก็บยาแนว ยางขอบกระจก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.ขอบสันบนส่วไม่เท่ากัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หลังคา E	1.มีรอยร้าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.มีน้ำรั่วซึม	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ชุดลิ้นชัก ฝักบัวชำรุด
	3.ยาแนวหลุดร่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.ย่นตัว ผิดรูป ไม่รับกันโครงสร้าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
