

ภาคผนวก ข-11

---

เอกสารบันทึกการตรวจสอบแนวท่อ  
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน มกราคม 2567

DATE	ลงพื้นที่ติดตามงาน	NAME	PIPELINE
1/1/2024, 17:32:12	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน สถานีรถไฟบางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองมาบพระจันทร์ คลองคอนกลาง และbv637ภาษี ปกติ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/1/2024, 17:40:02	ตรวจแนวท่อจากลือกวาล์ว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทย แยกหมู่บ้านปัญญานนทรามอินทราคลองสูบนอน บึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
1/1/2024, 17:43:29	งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพานทองค.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำรัตนกรต.นาป่าซอยประชาธิปไตยคชอัยวัดท้องกู่ถนนสุขสามารดซอยเขาน้อยค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีซอยโรงสี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/1/2024, 17:44:44	สำรวจงานทั่วไปจากลือกวาล์ว 633 บางปะอิน ติดตามรถไฟไทยจีน งาน ไม่เคลื่อนไหวย หชุดเทศบาล สภาพเหตุการณ์สำรวจงานทั่วไปแนวท่อปกติดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/1/2024, 16:40:24	ตรวจท่อสถานีรถไฟละเชิงตรา ตรวจท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจลือกวาล์ว 6 1 6 ตรวจ ท่อตำบลบางไผ่ ตรวจท่อลือกวาล์ว 615 ตรวจท่อถนน 304 ตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย สถานีคอนสินท์ ตรวจท่อตำบลหนองดินนก ตรวจลือกวาล์ว 614 ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

Wirat M.4/2/2024

2/1/2024, 17:52:16	ตรวจแนวท่อคลองมาบพระจันทร์_คลองคอนกลาง_คลองพระแก้ว_bv637ภาษี_สถานีรถไฟภาษี_คลองระพีพัฒน์ และสถานีรถไฟหนองแขงปกติ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/1/2024, 18:00:03	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วกิโล ซอยพูนดิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยขยพรมท.ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท.ไร่จรงนาทุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/1/2024, 12:51:04	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ 16 นิ้ววันนี้ไม่พบการเคลื่อนตัวทุกจุดปกติ		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
3/1/2024, 13:46:28	วางท่อและขุดวางระบายน้ำขนาด60×100มขนานแนวท่อ/ข้าม14"kp60+228 24"kp1+313บริเวณตรงข้ามTR1ข้างเนตร0638470480		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
3/1/2024, 16:07:00	ตรวจหน่วยงานที่อลอยเพื่อวางแผนซ่อมบริเวณ รร.บุญจิตวิทยาคมkp3+678 ต.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/1/2024, 16:32:26	ตรวจแนวท่อคลองเนินสะเดา ตำบลเกาะลอย ชาวบ้านแจ้งขอขุดร่องน้ำขยาย เปิดขานานแนวท่อเข้าตรวจสอบ และชี้แนะ แนวท่อ เรียบร้อยดี ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อในสถานีรถไฟพานทอง ตรวจงานเข้าตำบลโลกขึ้นนอน ตรวจลือกวาล์ว 614 เรียบร้อยดี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/1/2024, 17:15:05	งานตรวจแนวท่อปั้มสเตชั่นและท่อลอยถนนแก้ว กิโลเมตรวังหินสถานีรถไฟศรีราชาห้วยขยพรมท.บางพระเขาวชิราวุธหม่อมปรีย์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

Wirat M.4/2/2024

2/1/2024, 16:43:38	ขุดลอกร่องระบายน้ำและทำความสะอาดผ่าน หลังแนวท่อ มีความกว้าง 60 เซนติเมตรลึก 60 เซนติเมตรบริเวณริมทางรถไฟแหลมฉิมัง kp60+228 ผู้ประสานงานช่างดิษ 061-648-8664		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
2/1/2024, 17:25:50	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงBV634 และเข้าดูหลังนิคมบางปะอินคลองพุทธายังไม่มีคนงานทำงานเลย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/1/2024, 17:32:42	ตรวจแนวท่อจากลือกวาล์ว 644 แยกร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จัน คลองค่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหง แยกถนนเสรีไทยคลองครุถนนรามอินทราแยกหน้าสวนสนุกวันเดอร์วิลค่าน้ำแฟ้นไอส์แลนด์ แยกหมู่บ้านปัญญาแยกสูบนอนบึงชุมเห็ดถึงช้างลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
2/1/2024, 17:39:57	สำรวจงานทั่วไป จากบือกวาล์ว 633 บางปะอิน ติดตามงานรถไฟไทยจีน งาน ไม่เคลื่อนไหวย หชุดเทศบาล ดำรงแนวท่อ สถานีรถไฟเชียงรากน้อย สวนพฤกษไทย รังสิต คอนเมือง คลังลำลูกกา หมู่บ้านซื้อตรงหมู่บ้านทิวสน คลอง 3 คลอง 2 คลอง 1 รังสิต บลือกวาล์ว 631 รังสิต สำรองแนวท่อทั่วไปตรวจแนวท่อไม่พบเห็นผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/1/2024, 17:40:04	งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนค.หนองข้างคอก ซอยผู้ใหญ่สงขยศิริค.ห้วยกะปิซอยโรงกระดาชซอยอนามย์ซอยเอื้ออาทรค.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วค.เหมืองบ่อคกปลาต.บางพระสถานีรถไฟบางพระ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

Wirat M.4/2/2024

3/1/2024, 17:34:58	สำรวจงานทั่วไป จากบือกวาล์ว 633 บางปะอิน ติดตามงานรถไฟไทย - จีน ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ ติดตามงานทำเขื่อนกันน้ำ คลอง 2 รังสิต ผู้รับหมา เตรียมพื้นที่เพื่อที่จะเอาบั้งจันตั้ง เผื่อตอกเสาเข็ม ระยะห่างจากท่อ 40 เมตร สำรองแนวท่อทั่วไป ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/1/2024, 17:45:38	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 ต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันค่านทับช้างถนนคู่ขนาน 3902 แนววัดราชบวรบัวขาวชุมชนแสงมณี ถึงแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทย คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกสูบนอนบึงชุมเห็ด คลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
3/1/2024, 17:59:14	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง บ้านตลาดปกติ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/1/2024, 18:01:26	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงบ้านตลาดหนองแขงและเข้าดูหลังนิคมบางปะอินและคลองพุทธา		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/1/2024, 18:11:00	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานีสงคราะห์ใต้กระของ เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระของ เข้าชุมชนคอกวัว เข้าโรงไฟฟ้าระของ เข้าตรวจในพื้นที่ถ้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ถนนสาย 36 หนองบอนหนองเกตุน้อย เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

Wirat M.4/2/2024

3/1/2024, 19:13:01	ตรวจแนวท่อสถานีโรงไฟฟ้คลองบางพระ สถานีโรงไฟฟ้คลองแสงสันตำบลบางเตย คลองสมอเข คลองปรังตำบลคลองปรัง คลองอุดมจรรยาของพระองค์เจ้าไชยขานุชิต คลองหลวงเพ่งสถานีโรงไฟฟ้คลองหลวงเพ่ง ตำบลหลวงเพ่ง ถนนร่วมพัฒนาคลองลำชะล่า ถนนทับขาวตำบลชุมทอง คลองสามะละกอ คลองลำภูเวียงคลองลำปลาทิว แขวงลำปลาทิว บล๊อคยาวลั้ว 618 ถนนสุวินทวงศ์ ชุมชนคลองลำคิ่น ไทรเขตนองจอก หมู่บ้านฉัตรหลวงคลองลำหิน บล๊อคยาวลั้ว 619 เขตมีนบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/1/2024, 16:53:00	ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวตั้งยาวลั้ว 614 ตรวจแนวท่อ ตำบลโคกขี้หนอน ตรวจแนวท่อถนน 304 เข้าตำบลคลองนา และตำบลดอนทราย ตรวจแนวท่อ ตำบลหนองบัว ถนน 315 ตรวจแนวตั้งสถานีโรงไฟคอนสินนท์ ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/1/2024, 17:16:41	ด.หนองช้างคอกซอยโรงสีด.บ้านสวนซอย11 หนองพะเนียงด.นาป่าซอยบุญล้ำซอยเขาน้อยซอยวัดทองคู่ช้อยประชาอุทิศด.คอนหัวฟ่อบ่อน้ำรินกรช้อยทุ่งทองหลังโรงเรียนทานทองด.หนองคำลิ่ง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/1/2024, 17:24:20	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป้ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าชุมชนโป้ง ต่างระดับโป้ง ถนนสาย36 เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ปุ้เข้าคลองบางละมุง หนองงสะเตา หลังหมู่บ้านมารวย หลังการเคหะแหลมฉบัง เมืองใหม่เหนือ แยกเนินไร่สอง เข้าถนนเทศบาล2 เข้าบ้มนัสเดชน์ศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

4/1/2024, 18:10:31	ตรวจแนวท่อใต้สะพานปรีดี ผู้รับเหมานารถแบคโฮ ปรับดิน แล้วเอายางมะตอยลงเทพื้นเชื่อมถนนคอนกรีต จุดคลองคอนกลาง บ.ยูนิค นำรถจักรกลมาทำถนนต่อจากหยุดพัก ส่วนจุด พระแก้วไปหาสะพาน33 ปรับพื้นที่ทำถนนและมีเสาไฟฟ้ามาลงรอดัดตั้ง		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/1/2024, 19:25:03	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสนามกอล์ฟคนจีนอา หลงของขยายทางที่ผ่านแนวที่ข้างละ5เมตร และเข้าดูแนวท่อตรงหลังนิคมบางปะอิน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/1/2024, 19:35:53	สำรวจจุดแนวท่อดันร่วมกับผู้และหมูนก.ร่วมพัฒนา คลองลำชะร่า ถนนทับขาว คลองลำภูเวียงเขตลาดกระบัง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/1/2024, 16:25:54	ตรวจแนวท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจในท่อที่สถานีโรงไฟฟ้าหนอง ตรวจแนวท่อคลองชลประทานพันทอง ตรวจ แนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อดำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อดำบลโคกขี้หนอน ตรวจแนวท่อบล๊อคยาวลั้ว 6 1 4 ตรวจแนวท่อดำบลหนองดินก ถึงสถานีโรงไฟคอนสินนท์ ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/1/2024, 17:17:09	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว ในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์ดัดกระของ เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าบริษัทไทยเทปพีล้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

4/1/2024, 17:33:53	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังคลองกายนอกถนนร่วมเกล้าคลอง 2 ดันนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทย ถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทรา หน้าแฟชั่นไอส์แลนด์สวนสนุก wonder world ถนน 3901 ถึงแยกเข้าหมู่บ้านปัญญาคลองคู่บอน บึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
4/1/2024, 17:41:32	สำรวจงานทั่วไป จากบล๊อคยาวลั้ว 633 บางปะอิน ติดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน เข้าตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อกนงานทำงานปกติ งานที่ 2 ให้แนวเขต ท่อ งานโครงการเสาไฟแรงสูง ผ่ากเสาเขต ไฟฟ้า ระยะเซ็นเตอร์ออกมา 16 เมตร ชุดล็กเสาก 1 เมตร ดัดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อ 1 ดัน บริเวณด้านหลังบล๊อคยาวลั้ว 631 ติดตามงาน ทำเชื่อมกันน้ำบริเวณคลอง 2 งานไม่เคลื่อนไหว สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปตรวจสอบแนว ท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/1/2024, 18:38:44	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วักโล.ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยขยพทรม ด.สุรศักดิ์ ก่ายลูกเสือวิชาวุช หม่อมปีย์ เขาพระบาท ด.บางพระ ชากเขาจีน SCC ดึกสุ่ม รร.วัดมโนรม สถานีรถไฟแหลมฉบัง ด.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

5/1/2024, 17:29:52	งานตรวจแนวท่อเขาลาดถนนสุขาภิบาล9ด. บางพระกาชาดไร้จธรนาพุชอยหินเพิงสถานีโรงไฟบางพระด.เหมืองบ่อคปลาด.ห้วยกะปิบ้านเอื้ออาทร		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/1/2024, 17:40:19	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มนิแก้ว ด.ห้วยกะปิ บ่อคปลาสามสาว.เจ้เนิน ด.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุไร้จธ BV611 หม่อมปีย์ ด.บางพระ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/1/2024, 17:45:54	ขุดวางท่อระบายน้ำขนาด1.20ม* 1.20มขนานแนวท่อเพื่อเชื่อมทางเข้าพื้นที่บริเวณเคพีที่ 26 + 500 ชุดล็กประมาณเมตร 50 หลังท่ออยู่ที่ 2 เมตร 30 วัดจากพื้นผิวจธารจร มีระยะห่างจากหลังท่อ1เมตร ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7กมที่ 9 + 250 ของคุณนัน081-494-6598		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
5/1/2024, 17:48:29	สำรวจแนวท่อ ติดตามงาน บักเสาเข็มทำเชื่อมกันน้ำ บริเวณคลอง 2 รังสิต งานยังไม่เสร็จ ดำรวจแนวท่อ หัวไป บริเวณบางพูด kp21 + 4 6 7 รดแม็คโครเคลียร์รังทำร่องสวนของชาวบ้าน โกส้แนวทาง เข้าไปพูดคุย ให้คำแนะนำนำให้ะวังแนวท่อ สำรวจแนวท่อด้านหลังนวนคร งานกรไฟฟ้าเดินสายไฟ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปปกติดี		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/1/2024, 18:11:29	ตรวจแนวท่อ จาก bv633บางปะอิน_สะพานปรีดี _คลองดอนกลาง _คลองพระแก้ว _สะพาน33 _bv637 _ออฟฟิต บ.ยูนิค และตัดไม้ทำหลังปักแนวท่อเตรียมไว้ใช้วันที่รงานติดตั้งเสาไฟฟ้า บ.ยูนิค		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

5/1/2024, 18:32:57	วันนี้เข้าดูแนวท่อตรงหลังนิคมบางปะอินและ BV633และที่คลองพุทราตรงสะพานข้ามทางรถไฟหมายเลข9และที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/1/2024, 14:07:28	ตรวจเช็คควาเสียหาย/แดงและท่อหัว รอบพื้นที่ BV611ไม่พบการรั่วซึม		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/1/2024, 15:22:22	ตรวจแนวท่อคลองอุดมจวารจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแบ่งตำบลหลวงแพ่ง และได้เดินทางไปช่วยงานเช็คระดับความลึกแนวท่อ 18 นิ้วช่วงกม. ทางหลวง 53+150จะมีงานคันที่ตลอด ร้อยสายไฟของทางหลวงระดับความลึกแผ่นสลับบ้องกันหลังท่อลึกอยู่ที่ 1.50 เมตร		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/1/2024, 16:00:20	ตรวจท่อสถานีรถไฟบางเคจรตรวจท่อสถานีรถไฟ จะเชิงเทรา ตรวจท่อ ตำบลหน้าเมือง ตรวจ บล็อก วาล์ว 616 ตำบลคลองนา ตำบลคอนทราย สถานีรถไฟดอนсинท์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/1/2024, 16:26:25	ตรวจแนวท่อตามปกติเข้าตรวจตำบลโป่ง เข้า ชุมชนโป่ง เข้าต่าระดับโป่ง ถนนสาย6 เข้า ตำบลหนองปลาไหล เข้าคลองตาหรี เข้าคลังก๊าซ โรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าตรวจ คลองบางละมุง เข้าตรวจหนองสะเดา หนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมราวย์ เข้าตรวจ หมู่บ้านชั้น 1ชหลังการเคหะแหลมฉะเชิง เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบีม station ศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
6/1/2024, 16:26:51	งานตรวจแนวท่อน้ำด.หนองสำลิงด.คอนหัวฟ่อ ขอยขงทองบ่อน้ำชนกรด.นาป่าขอยประชาติพิศ ขอยวัดท้องกึ่งขอยเขาน้อยขอยบุญล้ำด.บ้านสวน สถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

6/1/2024, 16:37:18	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพระหม ค.สุรศักดิ์ Bv611 เขาพระบาท หม่อมปีย์ ก่ายลูกเสือจิราวุธ ค.บงพระ ถนนหนองขาบู้ ถนนบ่อหิน ขอยพูนสิน ค.สุรศักดิ์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/1/2024, 16:58:19	เรือชุดของสำนักงานระบายน้ำบริเวณคลองบึง ชุมเห็ดKP 9 + 500ชุดรอบรอบเสาตอม่อสะพาน เว้นแนวท่อน้ำมันไว้ห่างด้านละ 2 เมตรและงาน เช็กระดับความลึกแนวท่อบริเวณเคที่ที่ 23 + 000 กับสด. สมบัติระดับความลึกอยู่ที่ 1.50 เมตรพบ แผ่นแฉลบหลังท่องานคันที่ร้อยสายไฟของทางหลวงกม 53 +150ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
6/1/2024, 17:09:53	สำรวจงานทั่วไป ติดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน รดแม็คโคร ชุดดินตอม่อ เฝ้าดูความปลอดภัยแนวท่อ ไม่พบ เห็นอะไรผิดปกติ แนวท่อ ดัดงานทำ เชื้อนก้นน้ำ บริเวณคลอง 2 รังสิต งานไม่เคลื่อนไหว ผู้รับเหมาหยุดไม่ทำงาน สภาพเหตุการณ์สำรวจ แนวท่อทั่วไป จากบางปะอินรังสิต คอนเมืองลำลูกกาตรวจสอบแนวท่อ เรียบร้อยดี		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/1/2024, 17:53:39	ตรวจแนวท่อ และ คอยเฝ้าดู บ.ไชน่า ขยายถนนทางเข้าไชร้งานผ่านหลังท่ส่งจุดสนามกอล์ฟ เขต อ.บ.ด.เกาะเรียน ศรีบ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/1/2024, 18:53:04	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสนามกอล์ฟจีนขอ ขยายทางผ่านแนวท่อเพิ่มและจะเทปูน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

7/1/2024, 16:16:41	คันที่ร้อยสายไฟของบริษัทเพิ่มพูนผ่านแนวท่อ ขนาดท่อ 6.3 มม ใช้หัว 200บริเวณเคที่ 26 +030 คันผ่านแนวท่อระดับความลึก 1.13 ม.ห่างจากแนวท่ออยู่ที่ 97 cm บริเวณถนนคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 9กม 53 + 250		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
7/1/2024, 16:31:23	ตรวจท่อตำบลหนองดินนกตรวจบล็อกวาล์ว614 ตรวจท่อตำบลเกาะลอยตรวจท่อ นิคมอมตะนคร สถานีรถไฟพานทอง ตัวท่อตำบล หน้าประตูตรวจ ท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโลกขึ้นนอน แนวท่อปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง
7/1/2024, 16:51:45	ตรวจแนวท่อและดูงานทั่วไปตามแนวท่อเข้า ตรวจท่อ 16นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์ดีกระของเข้าสู่ศูนย์วิจัยพืชไร่ของ เข้าตำบลห้วยโป่ง เลียบถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เลียบถนนสาย 36 หนองบอนหนองเกตุน้อย เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
7/1/2024, 17:09:23	งานตรวจแนวท่อค.หนองข้างคอกขอยบ้าน ผู้ใหญ่ฮวงค.ห้วยกะปิขอยศิรินครขอยโรง กระดาษขอยสารพัดช่างขอยเอื้ออาทรด.แสนสุข บ้านฉะแ้วด.เหมืองบ่อคปลาด.บางพระสถานีรถไฟบางพระขอยหินเพิงนาทุ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/1/2024, 17:15:04	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ขอยพูนสิน ค.สุรศักดิ์ ขากายชิน ที่ดินSCC ดึกสุชุม บ้านนม รร.วัดโมโนรม ค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

7/1/2024, 17:17:19	งานรถไฟไทย - จีน ชุดดินตอม่อ ข้างแนวท่อ kp 39 + 218 ด้านหลังนิคมบางปะอิน เฝ้าดูความปลอดภัยของท่อ งานที่ 2 คูณชัยรัตนลงพื้นที่ ดูงานรถไฟ 4-2 kp29 + 274 ด้านหลังนวนคร งานของเทคนิค เพื่อที่จะ ตั้งเสาไฟฟ้า บริเวณข้าง ข้างท่อ คูณประนอนลงพื้นที่ตรวจร่วม ดูงาน ชุดเสาเข็ม บริเวณคลองพุทรา สภาพเหตุการณ์ดูแนวท่อวันนี้ เรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/1/2024, 18:02:33	ตรวจแนวท่อ ไชร้งาน บ.ไชน่า เขต.อ.บ.ด.เกาะเรียน ตรงสนามกอล์ฟอยุธยา มีการขยายถนนทางเข้าให้กว้างขึ้น วันนี้ปรับดิน มัดเหล็ก และเทคอนกรีต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/1/2024, 20:21:40	วันนี้ผมกำลังดูหน้างานทำรถไฟไทยจีนตั้งแต่.4-2. และ.4.-3.และ.4-6		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/1/2024, 16:50:33	ตรวจท่อสถานีรถไฟจะเชิงเทรา ตรวจท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจบล็อกวาล์ว 616 ตรวจท่อคลองท่าไข่ ตรวจท่อถนน 304 ตรวจท่อตำบลคลองนา ตำบลคอนทราย ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนсинท์ ตรวจถ้ำตำบลโลกขึ้นนอน ตรวจวัดวาล์ว 614 แนวท่อปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/1/2024, 16:57:46	ตรวจแนวท่อจากบ้มสดชั้นศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าแยกเนินไร่ 2 เข้าคลองบ้านนา เข้าหลังการเคหะแหลมฉะเชิง เข้าหลังหมู่บ้านมราวย์ เข้าหนองมะนาวหนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าตำบลหนองปลาไหล ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา



8/1/2024, 17:04:32	งานตรวจแนวท่อปั้มสเตชั่นศรีราชาถนนเก้ากิโล ถนนวังหินสถานีรถไฟศรีราชาต.สุรศักดิ์ค่าย ถูกเสียด.บางพระนาพุต .เหมืองต.หนองข้างคอกขอยโรงสีต.บ้านสวน สถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/1/2024, 17:18:25	สำรวจแนวท่อติดตามงานรถไฟไทย - จีน บริเวณตรงข้ามนิคมบางปะอิน เข้าตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ นำเทพขาวแดงกันบริเวณเขตต่องานตรวจร่วม เจ้าหน้าที่บางจาก งานประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อย งานเตรียมพื้นที่ เพื่อที่จะดันลอดข้าม รางรถไฟ ดันลอดได้ ท้องท่อ 2 เมตร บริเวณด้านหลังนวนคร เคลียร์พื้นที่ที่จะ ปีกเสาไฟข้างแนวท่อ ติดตามงานทำเขื่อนกันน้ำบริเวณคลอง 2 รังสิต ผู้รับเหมาทำงานปักคิระยะห่างข้างท่อ 20 เมตร เผาติดตามงาน สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไป ตรวจสอบให้พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/1/2024, 17:44:35	ตรวจแนวท่อร่วมกับ บ.ยูนิค ปีกเสาไฟฟ้าเข้าหน้างาน จำนวน 32คัน ระยะห่างจากท่อเรา1.30เมตร		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/1/2024, 18:03:39	ตรวจแนวท่อและติดตามงานสำนักงานระบายน้ำ ขุดลอกได้สะพานคลองบึงชุมเห็ดข้างคอม่อเสาสะพานแล้วตรวจแนวจนถึงคั้งน้ำถึงดับเพลิงCO2 คลังลำลูกกามาเปลี่ยนแทนถึงเก่าที่ชำรุดที่บล็อกวาถั่ว 642และ 644		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
8/1/2024, 18:24:05	ตรวจแนวท่อ ปั้มศรีราชา TR1 งานชุดร่องระบายน้ำฝั่งตรงข้ามTRผ่านเรียบร้อย สถานีรถไฟแหลมฉบัง ลานตู้ข้างปั้มบางจาก พื้นที่ที่ทอดย รร.บุญจิตวิทยาคม ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



9/1/2024, 18:13:12	วันนี้เข้าดูงานคันท่อร้อยสายไฟฟ้าตรงสะพานธรรมชาติเครื่องตั้งฝั่งท่อเรา.ป.ต.ท. ไม่ให้ดันให้ไปตั้งฝั่งท่อของ.ป.ต.ท.วันนี้เลยไม่ได้ดันท่อร้อยสายไฟฟ้าแล้วเข้าดูแนวท่อหลังนนวนกรงานปักเสาไฟฟ้าพรงนี้		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/1/2024, 18:16:00	ตรวจแนวท่อ และ คอยวัดระยะห่างเขตแนวท่อ กับจุดที่ บ.ยูนิค เจาะติดตั้งเสาไฟฟ้าช่วงสะพาน 33มาหาพระแก้ว จำนวน32คันเสร็จเรียบร้อย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/1/2024, 18:16:44	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ค.ห้วยกระบี่ บ่อตกปลา3สาว เงินัน ต.เหมือง สถานีรถไฟ บางพระ ม.เกษตร นาพุ ไร่จอร์bc611 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ต.บางพระ สถานีรถไฟศรีราชา ถนนเก้ากิโล.ต.สุรศักดิ์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/1/2024, 19:06:41	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงเพ่งตำบลหลวงเพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาว คลองลำมะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิว แขวงลำปลาทิว เข้าติดตามบ้านที่ปลูกใกล้แนวท่อยังไม่ดำเนินการสร้างรั้ว		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



8/1/2024, 18:38:16	วันนี้ให้หนูมาช่วยเช็คแนวท่อน้ำมันตรงสะพาน หลังBV637ยอ้นกับไปสถานีรถไฟพระแก้ว ประมาณ900.เมตร32คันปักห่างข้างท่อ1เมตร วันนี้ปักได้11คัน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/1/2024, 15:49:38	ตรวจแนวท่อตำบลโคกขี้หนอนตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจบล็อกวาถั่ว 614 ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสีนนท์ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/1/2024, 15:59:23	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำสิงตรวจสอบที่วAB ไม่มีน้ำมันขึ้นหลังโรงเรียนพานทองชอยงูทอง บ่อน้ำธนกกรด.นาป่าขอยประชาธิปไตยชอยวัดท้องคี่ชอยเขาน้อยชอยบุญล้ำ.บ้านสวนชอย11ต.หนองข้างคอกตรวจสอบที่วAB ไม่มีน้ำมันขึ้น		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/1/2024, 17:12:21	เข้าตรวจท่อ 16 นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็ก ระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าพื้นที่กั้นน้ำตำบลห้วยโป่ง ถนนสายห้วยโป่ง หนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
9/1/2024, 17:48:33	เทปูนซ่อมรางระบายน้ำถนนพื้นที่ทางหลวงพร้อม ตั้งป้ายเตือนเพิ่มบริเวณเคพี 26 +030ถนนคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 9 กม 53 + 250ตรวจแนวจากด้านทับข้างถึงบึงชุมเห็ดดูงานขุดลอกคลองบึงชุมเห็ด		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ



9/1/2024, 20:16:58	สำรวจแนวท่อ งานตรวจร่วม ดันลอดสายไฟ KP 24 + 703 สะพานธรรมชาติ ตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ บางจาก คูณรเวช คูณประนอม ลงพื้นที่ตรวจร่วม งานที่ 2 งานรถไฟไทย - จีน ขุดเปิดคอม่อข้างแนวท่อ KP 39 + 442 คอม่อที่ 1365-1 ขุดเปิด คอม่อระยะห่างแนวท่อเมตร 50 งานผ่านเรียบร้อยดีศรีบ งานที่ 3 ติดตามงานทำเขื่อนกันน้ำ KP 13 + 265 คลอง 2 รังสิต คอกเสาเข็มข้างแนวท่อ ระยะห่าง 2 เมตร คูณรเวชลงพื้นที่ตรวจงานด้วย		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/1/2024, 17:04:58	งานตรวจแนวท่อต.ห้วยกระบี่เอื้ออาทรด.แสนสุข หมู่บ้านมณีแก้วต.เหมืองบ่อตกปลาต.บางพระ สถานีรถไฟบางพระนาพุไร่จอร์ชอยกาชาดเขาฉลาก		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/1/2024, 17:09:25	ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ตรวจบล็อกวาถั่ว 615 ตรวจแนวท่อ ตำบลคลองนา ตรวจแล้วท่อตำบลดอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก แนวท่อบล็อกวาถั่ว 614 ตรวจแนวท่อตำบล โกลขึ้นนอน ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/1/2024, 17:23:02	งานเช็คท่อ ปีกเสาไฟ kp29 + 278 ด้านหลังนิวนคร งานโครงการรถไฟ 4-2 งานของยูนิค ปีกเสาไฟข้างแนวท่อ ระยะห่างข้างท่อ 40 cm จำนวน 10 คัน คูณรเวชลงพื้นที่ตรวจหน้างาน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



10/1/2024, 17:36:05	ตรวจสอบแนวท่อจากทางโรงไฟฟ้าหน้าบ่อดักแล้ว644 แยกร่วมเกล้าคลองสองคันนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองคันทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหง แยกถนนศรีไทยหน้าโรงงาน panasonic ถนน คู่ขนาน 3902ถึงถนนรามอินทราแยกศูนย์บ่อดัก บึงชุมที่คลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงถึง คลังล้าลูกกา	PIPELINE 4 18" ล้าลูกกา สุวรรณภูมิ
10/1/2024, 17:37:27	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวมครงงานชุด บักเสไฟฟ้าของบริษัทยูนิคชุดบักห่างข้างท่อ50 เซ็นบักเสร็จแล้วรันและเข้าดูงานดันท่อร้อย สายไฟฟ้าคันลึก6.40.เซ็นท่อน้ำมันลึก2เมตร	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
10/1/2024, 17:46:08	ตรวจสอบแนวท่อ วัดระยะห่างจุดเจาะติดตั้งเสา ไฟฟ้า ของ บ.ยูนิค จำนวน8คัน ห่างท่อ50ชม. หลังนวมคร	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
10/1/2024, 17:53:29	ตรวจสอบแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลา ไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าคลองบางละมุง เข้า หนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมรวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉะบัง เข้าเมืองใหม่เหนือ แยกเนินไร่ 2 เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบ่อบี station ศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
10/1/2024, 18:11:44	ตรวจสอบแนวท่อ สถานีรถไฟแหลมฉบัง.ไฟแดงบ้าน ทุ่ง รร.วัดมโนรม บ้านนม ตึกชุมชน ที่ดินSCC.ซาก ชายจีน ต.ทุ่งสุขลา.ซอยพูนดิน ถนนบ่อหิน ถนน เก๊ากิโล ต.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
10/1/2024, 22:25:22	ได้รับแจ้งไฟไหม้ อยุธยา บริเวณข้างท่อ KP 39 + 608 บริเวณข้างโรงงานอียัม เข้าตรวจสอบ พื้นที่ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลปราสาททอง เผา ตรวจสอบความปลอดภัยเพลิงไหม้ คุนประนอม คุนวรเวชลพื้นที่ เผาคุนความปลอดภัย	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี

11/1/2024, 8:21:21	เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณ KP 39 ข้างโรงงานอีย ัม บริเวณพื้นที่ที่ ไฟไหม้อยุธยา เมื่อคืนค บริเวณ ข้างแนวท่อมียุธา	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
11/1/2024, 17:18:42	เข้าตรวจสอบแนวท่อ 16 นิ้วและสาย FOT บันปiperack ตั้งแต่บ.ไทยเชิงกงถึง บัสมเตชันมาบตาพุด	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
11/1/2024, 17:35:36	เข้าประสานงานกับคุณศราวุธ 081-9216244 เป็น เจ้าขอที่บริเวณบึงนายพลช่วงKP-121+780 จะทำ การปรับพื้นที่ทำเป็นบ่อปลา รอประสานงาน ทางการไฟฟ้ามาชี้เขตที่จะเริ่มดำเนินการ ตรวจสอบ แนวท่อข้างซอยประชาวร่วมใจ 41 ตรวจสอบแนวท่อ หมู่บ้านฟลอรัลวิลล์ หมู่บ้านราชพฤกษ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
11/1/2024, 17:40:13	สำรวจแนวท่อ จาก บางปะอิน บริเวณข้างโรงงาน อียัม งานรถไฟไทย - จีน ตรวจสอบ พื้นที่ บริเวณข้างแนวท่อไฟไหม้อยุธยา ข้างแนวท่อ เช็ก แนวท่อ บริเวณเคพี 11 + 427 ด้านหลังหมู่บ้าน เลอวาร์ด เช็กแนวท่อ บักเสฯซึม ทั้งกั้นเพงหมู่บ้าน คุนวรเวชลพื้นที่ที่ตรวจหน้างาน คิดตามงานคัน ลอดสายไฟบริเวณสะพานธรรมชาติ คุนวรเวช ลงพื้นที่ งานตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ดันลอด ได้ท้องท่อ 2 เมตร	PIPELINE 2 10" ล้าลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
11/1/2024, 17:44:54	ตรวจสอบแนวท่อและงานชุดลอกร่องระบายน้ำของ แขวงทางหลวงสะพานสูงบริเวณKP 23+ 310 ชุด ลอกลึกประมาณ 50 ซม.ถนนคู่ขนานทางหลวง หมายเลข 9 กม 53+450	PIPELINE 4 18" ล้าลูกกา สุวรรณภูมิ

11/1/2024, 17:58:39	ตรวจสอบแนวท่อจากbv633บางปะอิน_สถานีรถไฟ อยุธยา _คลองดอนกลาง_คลองพระแก้ว_bv637 ภาชี_บ.ยูนิค จุดคลองระพีพัฒน์ เริ่มเปิดหัวเข็ม	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
11/1/2024, 18:11:23	ตรวจสอบแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีก้าว.ค.ห้วยกะปิ บ่อตกปลาสามสาว เจนนี ค.เหมือง สถานีรถไฟ บางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไไร่จร เขาพระ บาท หม่อมปีย์ ถ่ายลูกเลี้ยววิรุฑ ค.บางพระ ห้วยยายพระหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ซอยพูนดิน ถนนเก๊ากิโล ต.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
11/1/2024, 18:27:16	งานตรวจสอบแนวท่อ.หนองคำหลังโรงเรียนพาน ทองค.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำธนกรต.นาป่า ซอยวัดท้องทุ่งถนนสุขสามารถซอยเขาน้อยหนอง พะเนียงค.บ้านสวนซอย1	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
11/1/2024, 18:30:31	วันนี้เข้าดูงานปักขีทไฟลตรงคลองพุทราP1309 ห่างข้างท่อน้ำมัน2เมตรและไปดูจุดเบิ้ลโคชุด ถมดินตรงคอม่อP1366เพื่อที่จะขุดเปิดหัวเข็ม P1367	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
12/1/2024, 17:12:15	งานแนวท่อค.หนองช้างคอกซอยบ้านผู้ใหญ่ วงศ์.ห้วยกะปิซอยศรีซอยอนามัยซอยเอ้ออาทรค. เหมืองบ่อตกปลาค.บางพระสถานีรถไฟบางพระ ซอยหินเพิงนาพุชอบกาชาดเขาตลาด	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
12/1/2024, 17:18:21	ตรวจสอบแนวท่อเข้าตรวจสอบตำบลโป่ง เข้าตำบลหนอง ปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหลังสถานี รถไฟบางละมุง คลองบางละมุง เข้าหนองสะเดา หนองมะนาว เข้าหลังการเคหะแหลมฉะบัง เข้า เมืองใหม่เหนือ เข้าแยกเนินไร่สอง เข้าบ่อบีสมเตชัน ศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

12/1/2024, 17:33:58	ตรวจสอบแนวท่อ ถนนเก๊ากิโล ซอยพูนดิน ถนนบ่อ หิน.ต.สุรศักดิ์.ซากชายจีน ที่ดินSCC.ตึกชุมชน รร. วัดมโนรม แยกบ้านทุ่ง ปั่นศรีราชา สถานีรถไฟ แหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
12/1/2024, 17:42:15	ตรวจสอบแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จันคันทับช้างถนนคู่ขนาน 3902 วัดลาดบัวขาวแยกสำนักงานเขตสะพานสูง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนศรีไทย คลองคุรุถึงถนนรามอินทราหน้าสวนสนุก wonder world แฟชั่น ไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาลอง คู่บ่อนึงชุมเห็ดถึงคลังล้าลูกกา	PIPELINE 4 18" ล้าลูกกา สุวรรณภูมิ
12/1/2024, 17:46:37	คิดตามงานรถไฟไทยจีน เปิดคอม่อ รถไฟ 1367 บริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน ขุดเปิด ข้างแนว ท่อ ระยะห่าง 150 ซม คุนประนอม ตรวจร่วม ผู้ จัดการนรภัทร และคุนวรเวช ลงพื้นที่ตรวจหน้า งาน	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
12/1/2024, 17:47:53	ตรวจสอบแนวท่อ bv633บางปะอิน_สถานีรถไฟบาง ปะอิน_ปักป้ายเตือนแนวท่อ ไชร์งาน บ.โซนา เขต.เกราะเรียน _ตรวจแนวท่อช่วงสะพาน33และ bv637ภาชี	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
12/1/2024, 19:25:09	วันนี้เข้าดูงานขุดเปิดหัวเข็มรถไฟไทยจีนตรง P1367และเข้าดูตรงคลองพุทราพักขาไหล	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
13/1/2024, 15:40:16	ตรวจสอบเข็ควาล้าวแดงทั่วพื้นที่โดยรอบBv611 ไม่ พบน้ำมันรั่วซึม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
13/1/2024, 16:25:17	งานตรวจสอบแนวท่อค.หนองคำหลังโรงเรียนพาน ทองค.ดอนหัวฬ่อบ่อน้ำธนกรต.นาป่าซอยประชา อุทิศซอยวัดท้องทุ่งถนนสุขสามารถซอยเขาน้อย ซอยบุญล้ำหนองพะเนียงค.บ้านสวนสถานีรถไฟ ชลบุรี	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา

13/1/2024, 16:59:07	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้กิโล ขอยพูนดิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา หัวขยพรม ด.สุศักดิ์ ค่อยลอกเสื่อขีราฐ หม่อมปรีฯ เขาพระบาท นาพุไร้จร หัวขยสุกลีบ เข้รุ่มBv611(ส่งไปตรวจเช็คถึงดับเพลิง) ค.บางพระ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	13/1/2024, 18:00:53	สำรวจแนวท่อ ติดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆ เข้าตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ พร้อมพูดคุย ให้ระวังแนวท่อ ครัว สำรองแนวท่อบริเวณเคพี 26 + 439 ตรงข้ามงานขารธรรมศาสตร์ มีรถแม็คโครทำงานบริเวณข้างแนวท่อ ปักเสาเข็มเพื่อที่ทำรั้วกำแพง วันนั้นบริเวณข้างแนวท่อ ยังไม่ปักเสาเข็ม	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี		
13/1/2024, 17:31:46	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ16 นิ้วบน piperack เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนหัวไ้โป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล ถนนสาย36		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา	13/1/2024, 18:45:23		วันนี้เข้าดูแนวท่อตั้งแต่BV633 ไปถึงคลังสระบุรี และหลังนิคมบางปะอินและคลองพุทรา	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/1/2024, 17:42:10	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 ดันนูนคลองหนึ่งแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนคลอง เข็ก ถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกศรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองคุรุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองสูบบอนบึงชุมเห็ดหนองระแหงถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	14/1/2024, 16:52:40		ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิ๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดา เข้าหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าถนนเทศบาล2 เข้าปั้มสเคชั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
13/1/2024, 17:43:45	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง ป๊อ๊กเป็กช่วงบ้านตลาด ไปทาง หนองโคน บ.ยูนิค เคลียพื้นที่ทำถนน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	14/1/2024, 17:24:40		ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟละคระวังหน้าสี่กาวาลัว 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด่านทับช้างชุมชนคลองเข็กถนนรามคำแหงแยกถนนศรีไทยข้างโรงงาน panasonic ถึงถนนรามอินทราหน้าแฟ้ชนั้ไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองสูบบอนเมืองชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
13/1/2024, 17:49:56	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชล คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองหลสงแพ่งด.หลวงแพ่ง ด.ร่วมพัฒนา คลองลำชะร่า ถนนทับขาวด.ขุนทอง คลองลำมะละกอ บล๊อควาลัว618ด.สุวินทวงศ์ ชุมชนคลองลำต้นไทร ม.ฉัตรหลวง เขตมีนบุรี หลังคลังLILK ด.ลาดสวาย ข.กานจนาภิเศก01 คลองหนองระแหง ข.ห้วยรามภูธร39 ข.ห้วยรามภูธร22 ด.นิมิตรใหม่		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา				

14/1/2024, 17:35:31	สำรวจแนวท่อ ติดตามงานรฟฟท.-จีน บริเวณเคพี 37 + 51 คลองพุทธางามปึกชีบไพล์ ข้างแนวท่อระยะห่าง ข้างแนวท่อ 2 เมตร คูณ ประenomลงพื้นที่ที่ตรวจหน้างาน สำรวจแนวท่อ บริเวณเคพี 26 + 449 ตรงข้ามชานชาลา ธรรมชาติ มีงาน ปักเสาเข็มทั่วทั้งกำแพง ระยะห่าง ข้างท่อ190ชม เข้า พุดคุยแนะนำแนวท่อ ให้ผู้รับเหมาทราบ วันนี้ไม่ปักเสาเข็ม ข้างแนวท่อ สำรวจแนวท่อบริเวณเคพี 21 + 516 บางพุด มี งานถมที่บริเวณข้างแนวท่อ ของชาวบ้าน มีการ บ้างกันความปลอดภัยแนวท่อวางแผ่นเหล็กบน หลังท่อ, สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อจากคลอง พุทธาถึงดอนเมือง	PIPELINE 2 10" ล้ำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ล้ำลูกกา สระบุรี	14/1/2024, 18:28:52	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ชอยพูนสิน ค.สุรศักดิ์ ซากยายจีน ที่ดินscs ดึกสุชุม บ้านนม รร.วัดมโน รม ค.ทุ่งสุขลา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้ำลูกกา
14/1/2024, 17:46:23	วันนี้เข้าดูงานปึกชีบไพล์ที่คลองพุทธางามทำ รฟฟท.ไทยจีนP1306และเข้าดูหลังนิคมบางปะอิน และที่สถานีรฟฟท.เชียงรากน้อยและที่สังวนนคร	PIPELINE 3 18" ล้ำลูกกา สระบุรี	15/1/2024, 13:43:36	ก่อสร้างเสาตอม่อไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 kv เพื่อ ติดตั้งเสา ของบริษัท ชีเทค บริเวณหลังโรงไฟฟ้า ระยอง kp 6+740 มีระยะห่างแนวท่อส่งก๊าซ ปดท 2 เมตรและแนวท่อส่งเทปไพล์ รมรตกำลัง ดำเนินการ ผู้ประสานคุณ สันติ 098-296-8289	PIPELINE 5 14" 16" มบาดาพุทธ-ศรีราชา
14/1/2024, 18:07:28	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรฟฟท.อยุธยา คลองคอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 คลอง ระพีพัฒน์ สถานีรฟฟท.หนองแขง และเข้าดู บ.ยูนิค เคสียพื้นที่ทำถนน จาก บ้านตลาด ไปหา หนองสี ดา	PIPELINE 3 18" ล้ำลูกกา สระบุรี	15/1/2024, 16:05:25	ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ตรวจบล็อกลาว 614 ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจและท่อ ตำบลโคกหินนอน ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อ ในนิคมอมตะนคร ตรวจบพาวล์ 614 ปกติ ตรวจแนว ท่อตำบลหนองดินนกกปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้ำลูกกา
14/1/2024, 18:09:17	งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนค.หนองข้างคอก ชอยบ้านผู้ใหญ่อสงชอยคิรินคชอยโรงกระดาช ชอยสารพัดช่างชอยเอื้ออาทรค.แสนสุขค.เหมือง ค.บางพระนาพุไร้จจรชอยกาชาคชาลาลาก	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้ำลูกกา	15/1/2024, 16:55:03	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจ piperack ท่อ16นิ้ว เข้าหลัง โรงแยกก๊าซมบาดาพุทธ เข้าหลังสถานสงเคราะห์ เค็กระยอง เข้าตรวจศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้า ชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจ ในพื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนอง บอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตลาด เจริญชัย เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	PIPELINE 5 14" 16" มบาดาพุทธ-ศรีราชา
14/1/2024, 18:09:17	งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนค.หนองข้างคอก ชอยบ้านผู้ใหญ่อสงชอยคิรินคชอยโรงกระดาช ชอยสารพัดช่างชอยเอื้ออาทรค.แสนสุขค.เหมือง ค.บางพระนาพุไร้จจรชอยกาชาคชาลาลาก	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้ำลูกกา	15/1/2024, 17:18:24	งานตรวจแนวท่อบัสสเตชันถนนแก้วโกโลถนนวัง หินค.สุรศักดิ์สถานีรฟฟท.ศรีราชาเขาวชิราวุธ. บางพระรั้วม่อมปรีนาพุ ชอยหินเพิงสถานี รฟฟท.บางพระค.เหมืองค.แสนสุขค.ห้วยกะปิชอย เอื้ออาทรชอยคิรินคค.หนองข้างคอก	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้ำลูกกา

15/1/2024, 17:43:41	สำรวจแนวท่อ คิดตามงานรตไฟฟ้าไทยจีน งานก่อสร้าง สถานีรตไฟฟ้าเชียงรากน้อย รตแม่โคโรทำงานขุดเปิด บริเวณ ท่อใหม่ของFPT, ขุดเปิดเพื่อที่จะทำถนน งานของรตไฟฟ้าไทยจีน ขุดโคนท่อของFPT แจ้งให้เจ้าหน้าที่โทรมาตรวจสอบคุณภาพของพื้นที่ที่ตรวจหน้างานครับ สำรวจงานทั่วไปติดตามงาน บักเสาเข็มทั่วทั้งกำแพงของชาวบ้าน บริเวณตรงข้ามชานชาลาธรรมศาสตร์ วันนี้ผู้รับเหมาไม่ได้ทำงานบริเวณข้างแนวท่อสำรวจแนวท่อบริเวณบางพูด มีงานถมที่บักเสาเข็มของชาวบ้านบริเวณใกล้แนวท่อ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	15/1/2024, 18:21:38	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงสถานีรตไฟฟ้าหนองสีดาและเข้าเช็คแนวท่อครบถ้วน ตลาดหนองแขงเบิกป้ายงานทำรตไฟฟ้าไทยจีน4-6 ของบริษัทยูนิคและเข้าดูหลังนิคมบางปะอิน คลองพุทราและที่สถานีรตไฟฟ้าเชียงรากน้อย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/1/2024, 17:45:13	ตรวจแนวท่อจากบ่อกวาล์ว 644 แกรมเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนแสมมีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยข้างโรงงานพานาโซนิคถนน กู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกคูบอนึงชุมเห็ดพระยาสุเรนทร์ถึงลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	15/1/2024, 18:48:36	งานคอกเสาเข็มรั้วใหม่.ภคยูธชัย 3/11ขนาด 20x5.00เมตรเข้าเข็มห่างข้างท่อ1.10เมตรครับรับ ตรวจแนวท่อซอยประหาร่วมใจ 43 หมู่บ้านฟลอร่าวัลด์จุดที่จะบักเข็มรั้วขนานแนวท่อยกเลิก เปลี่ยนเป็นปลูกต้นไม้แทน ตรวจแนวท่อนอนทับขาว ถนนร่วมพัฒนา สถานีรตไฟฟ้าคลองหลวงแห่งรองพระองค์เจ้าไชยานุชิต		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/1/2024, 17:47:19	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองสีดา ได้บักป้ายเตือนเขตแนวท่อชั่วคราว จุดบ้านตลาดที่ บ.ยูนิค จะขุดดินไปทำถนน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	16/1/2024, 16:11:27	ตรวจท่อตำบลบางเตย ตรวจท่อตำบลบางเตย ตรวจท่อสถานีรตไฟฟ้าเชิงเตาตรวจท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจ Block Valve 616 ตรวจท่อตำบลคลองนาตำบลคอนทราย ตรวจท่อ ถนน 315 ตรวจบ่อกวาล์ว 614 ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/1/2024, 18:02:26	ตรวจแนวท่อ ปั่นศรีราชาTR1ติดป้ายแทนที่ชำรุด 2ป้ายทั้ง2ท่อ สถานีรตไฟฟ้าแหลมจบัง ไฟแดงบ้านทุ่ง รร.วัดมโนรมติดป้ายแทนที่ชำรุด1ป้าย ดิ็กสุขุม.ที่ดินSCC ซากชายจีน ทางเข้าบ้านคาใหญ่ ติดป้ายแทนที่ชำรุด1ป้าย ค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	16/1/2024, 16:36:08	งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนสถานีรตไฟฟ้าชลบุรี หนองพะเนียงค.นาป่าชอยญูถ้ำชอยเขาน้อย ถนนสุขสามารรถซอยวัดทองตั้งซอยประชาอุทิศ. คอนหัวท้อบ่อน้ำธนกรซอยทุ่งทองหลังโรงเรียนพานทองค.หนองคำถึงbv613		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

16/1/2024, 16:45:30	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าถ้ำก้างไขโรงโม่ เข้าหลังสถานีรตไฟฟ้าบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมจบัง เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าแยกเนินไร่2 ถนนเทศบาล2 ถนนสุขุมวิท เข้าปั้มสเคชั่นศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา	16/1/2024, 17:05:35	ไปอ้ายเสาป้ายช่วยสค. สมบัติที่หลังสามกออล์ฟ ตำบลบ้านกฤษตานครแล้วตรวจแนวท่อจากบ่อกวาล์ว 641คลองพระยาสุเรนทร์คลองบึงชุมเห็ดถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ถนนรามคำแหงด่านทับช้างถึงบ่อกวาล์ว 644		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
16/1/2024, 17:27:38	สำรวจแนวท่อ คิดตามงานรตไฟฟ้าไทยจีน บริเวณตรงข้ามนิคมบางปะอิน ตรวจสอบแนวท่อ มีการทำงานอยู่ข้างแนวท่อ งานรตไฟฟ้าไทยจีน เข้าตรวจสอบให้พบเห็นอะไรผิด ปกติครับ สำรวจแนวท่อบริเวณ สถานีรตไฟฟ้าเชียงรากน้อย ผักป้ายเตือนแนวท่อชั่วคราวบริเวณเชียงรากน้อยงานรตไฟฟ้าไทยจีน และ ป้าย ออฟ เสริม จำนวน 1 ป้าย คูณวเรช และ คูณประนอนลงพื้นที่ช่วยหน้างานครับ คิดตามงานบัก เสาเข็ม ข้างแนวท่อ บริเวณตรงข้ามชานชาลาธรรมศาสตร์ งานผ่านเรียบร้อย ดิคครับ และบริเวณบางพูด งานบักเสาเข็มข้างแนวท่อระยะห่าง 2 เมตรเรียบร้อยดิคครับ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี				

16/1/2024, 17:28:29	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้าگیโล สถานีรตไฟฟ้าศรีราชา ห้วยยายพรหม ค.สุรศักดิ์ ถ้ายูลูเสื่อชีราฐ หม่อมปีย์เจ้าพระบาท ไรราชะ.นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรตไฟฟ้าบางพระ ค.บางพระ เงินัน บ่อคกปลาสามสาว.ค.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ค.ห้วยกะปิ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	16/1/2024, 17:57:44	ตรวจแนวท่อ จาก bv633บางปะอิน ถึง หนองสีดา บ.ยูนิค ทำถนน ช่วงบ้านตลาด ไปหาหนองสีดา ปกติ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
16/1/2024, 18:11:23	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันตรงหลังสถานีรตไฟฟ้าเชียงรากน้อยและบักป้ายชั่วคราวแล้วเข้าดูแนวท่อหลังนิคมบางปะอินและคลองพุทรา งานทำรตไฟฟ้าไทยจีน4-3		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	16/1/2024, 19:05:40	ทดสอบไป locate เก่ากลับไปที่โลเซตใหม่เช็คแนวท่อในหมู่บ้านกฤษณภูษชัย3/11ระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่าอันตำแหน่งห่างกันอยู่ 30 ซม.		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/1/2024, 15:56:06	ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ตรวจ บ่อกวาล์ว 614 ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ถึงบ่อกวาล์ว 613 ตรวจแนวท่อ สถานีรตไฟฟ้าพานทอง ตรวจแนวท่อตำบล หน้าประดู่ ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อคลองนาถ่างปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	17/1/2024, 16:42:09	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าตรวจชุมชนคลองวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจพื้นที่กั้นน้ำตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตลาดนพเก้าเข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าชุมชนโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

17/1/2024, 16:49:33	ตรวจแนวท่อถนนเก่ากิโล ซอยพูนสิน.ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือจิราวุธ หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท ท. บางพระ ชากชายจีน ดึกสุชุม บ้านนม รร.วัดมโนรม ด.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	18/1/2024, 16:35:51	ตรวจแนวท่อค้ำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อคลองท่าไข่ ตรวจบ่อดักน้ำ 616 ตรวจแนวท่อถนน 304 ค้ำบลคลองนา ตรวจแนวท่อค้ำบลดอนทราย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสนันท์ ตรวจบ่อดักน้ำ 614 ตรวจแนวท่อค้ำบลหนองดินนกปลกิด		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/1/2024, 17:05:40	งานตรวจแนวท่อค.หนองข้างคอกซอยบ้านผูู้้ใหญ่ฮวงซอยศรีซอยโรงกระดามซอยอนมัยซอยเอื้ออาทรค.ห้วยกะปิต.เหมืองบ่อคกปลาต. บางพระสถานีรถไฟบางพระซอยหินพิงซอยกาชาดเขาลาก		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	18/1/2024, 16:39:03	ตรวจแนวท่อและดูงานทั่วไปตามแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง ต่างระดับโป่งถนนสาย 36 เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุง หนองสะเดาหนองมะนาว หลังหมู่บ้านมารวย หลังการเคหะแหลมฉิมป์ ห้วยบ้านนา เมืองใหม่เหนือ แยกเนินไร่2ถนนเทศบาล2 ถนนสุขุมวิท บัมสแดชั่นศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
17/1/2024, 17:29:40	ตรวจแนวท่อจากบ่อดักน้ำ 644 แยกร่มเกล้า คลองสองคลองหนึ่งแยกพัฒนาชนบทคลองด่านทับช้างชุมชนแสงมณีแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลอง เข็กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทย ถนน คูขนาน3901 ถึงหน้าสำนักงานเขตคันนาชาวคลองครุถึงถนนรามอินทราแยกถนนคู่บ่อนิ่งชุมที่คตถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	18/1/2024, 17:12:26	งานตรวจแนวท่อค.หนองคำลึงbv613หลังโรงเรียนพานทองค.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำชนกรด.นาป่าซอยประชาธิปไตยวัดทองคั้งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/1/2024, 17:31:44	สำรวจแนวท่อ ทั่วไป สถานีรถไฟเชิงรากลน้อย คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต สนามกอล์ฟรัชฎูยะ บ่อดักน้ำ 631 รังสิต คัดตามงานคันลอคสายไฟบริเวณสะพานธรรมชาติ งานคันลอคร้อยท่อเรียบร้อยครบ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	18/1/2024, 17:24:11	สำรวจงานทั่วไป จากบ่อดักน้ำ 633 บางปะอิน คัดตามงานรถไฟไทยจีน เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆ เข้าตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ เพียงลากน้อยเชิงรากลใหญ่รังสิต สภาพเหตุการณ์ทั่วไป ตรวจสอบ แนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
17/1/2024, 17:47:59	ตรวจแนวท่อ จาก bv633บางปะอิน ถึง หนองสีดา บ.อุนิค ทำถนนปกติครับ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี				
17/1/2024, 18:24:58	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนิคมบางปะอิน และคลองพุทธาและที่สถานีรถไฟเชิงรากลน้อย และเข้าดูตรงสนามกอล์ฟ งานทำรถไฟไทยจีน.4-3		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี				

18/1/2024, 17:28:28	ตรวจแนวท่อ ถนนเก่ากิโล.ซอยพูนสิน.ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือจิราวุธ หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท ไร่จระนาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ด. บางพระ เจ้านัน บ่อดักปลาสามสาว ด.เหมือง มณีแก้ว.ถนนข้าวหลาม จ.ห้วยกระปี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	19/1/2024, 16:34:16	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์ดีกระของ เข้าตรวจศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าบริษัทไทยเทฟพีไธระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนสายห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่งแยกเขาไม้แก้วต่างระดับโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
18/1/2024, 17:37:48	ตรวจแนวท่อ และซีพีเคตอนเขตแนวท่อ ให้กับ บ. อุนิค ที่ทำการเคสพื้นที่ทำถนน ช่วงคลองระพีพัฒน์ มา ภาชี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	19/1/2024, 16:40:01	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจ piperack ท่อ 16 นิ้ววันนี้ชมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์ดีกระของ เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง ถนนสายห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตรวจตลาดเจริญชัยนพเก้า เข้าตำบลโป่งแยกเขาไม้แก้ว เข้าต่างระดับโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
18/1/2024, 17:47:17	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 แยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองเมจันด่านทับช้างชุมชนแสงมณีคลอง เข็ก ถนนรามคำแหงคลองแสนแสบคลองบึงกุ่มบ่อดักน้ำ 643 แยกถนนเสรีไทยข้างโรงงาน panasonic คลองครุถึงถนนรามอินทราบ่อดักน้ำ 642แยกคู่บ่อนิ่งชุมที่คตถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	19/1/2024, 16:52:56	ตรวจแนวท่อจากบ่อดักน้ำ 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างถนนแนวคูขนาน 3902วัดราชบับัวขาวถึงแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลองเข็กถนนรามคำแหงแยกถนนคูขนานข้างโรงงาน panasonic คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกคู่บ่อนิ่งชุมที่คตคลองหนองระแหงถึงทางลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
18/1/2024, 18:37:37	ได้เจาะป้ายติดเพสื้อฟเสิร์จบริเวณตู้TR4ค้ำบลคลองเปรงช่วงKP96+250-หาข้ามทางรถไฟเปรงเรียบร้อยแล้ว		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา				
18/1/2024, 19:16:00	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันที่คลองระพีพัฒน์งานเคียรพื้นที่ทำถนนรถไฟไทยจีน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี,				
19/1/2024, 12:35:46	ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ 16นิ้ววันนี้ไม่พบการเคลื่อนตัว และด้านซ้าย-ขวาปกติ		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา				
19/1/2024, 16:19:04	ตรวจแนวท่อคลองนาถ่าง ตรวจบ่อดักน้ำ 614 ตรวจ แนวท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อคลองอ้อมแก้ว ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอยตำบลหน้าประดู่ ตรวจ แนวท่อตำบลโคกขี้นอน ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา				



19/1/2024, 17:08:34	งานตรวจแนวท่อค.บางพระนาพุเขียวหินเพิง สถานีรถไฟบางพระค.เหมืองบ่อตกปลาค.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วค.ห้วยกะปิซอยอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยโรงกระดาดซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่อ่วงค.หนองช้างคอกค.บ้านสวน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/1/2024, 18:05:05	ตรวจแนวท่อคลองกันตรา คลองคองกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 คล่องระพีพัฒนฝั่งเหนือและใต้ สถานีรถไฟหนองแซง บ้านตลาด บ้านโคก และหนองสีดา		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/1/2024, 18:12:15	สำรวจแนวท่อ งานตรวจร่วม งานรถไฟไทย - จีน เจ้าหน้าที่FPT งานรื้อท่อเก่า บริเวณสถานีรถไฟเชียงราก ถึงโรงปูนPTI งานสำรวจแนวท่อทั่วไป จากบางปะอินถึงคอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/1/2024, 18:28:55	ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโกโล ค.สุรศักดิ์ ซากขายจีน บ้านคาใหญ่ ที่ดินสcc ตึกสุขุม บ้านนม รร.วัดมณเรม แยกไฟแดงบ้านทุ่ง สถานีรถไฟแหลมฉบัง ค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/1/2024, 18:33:24	ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโกโล .ค.สุรศักดิ์ ซากขายจีน บ้านคาใหญ่ ที่ดินสcc ตึกสุขุม บ้านนม รร.วัดมโนรม แยกไฟแดงบ้านทุ่ง สถานีรถไฟแหลมฉบัง ค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/1/2024, 18:34:06	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครงานทำรถไฟไทยจีน4-2 และเข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังสถานีรถไฟเชียงรากน้อยงานทำรถไฟไทยจีน4-3 และเวลา14.00.น.ตรวจร่วมงานลื้อท่อของFPTท่อเก่าออก		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

20/1/2024, 16:21:17	สำรวจงานทั่วไป คิดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆเข้าตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต คิดตามงาน ทำรั้วกำแพงหมู่บ้านหลังหมู่บ้านบลูเอวาร์ด ดอกเสาชิมข้างแนวท่อ เพื่อที่จะทำกำแพงหมู่บ้านงานผ่านเรียบร้อยติครับ สำรวจแนวท่อทั่วไป ตามหมู่บ้านต่างๆ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/1/2024, 16:36:14	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง ถนนสาย36 เข้าตำบลหนองปลาไหล คลองตาหรี บ่อขยะ เข้มคลังก๊าซ โรงโม่เชื้อเพลิงสถานีรถไฟบางละมุง เข้มคลองบางละมุง เข้มหนองสะเคาหนองมะนาว เข้มหลังหมู่บ้านมราช เข้มหลังการเคหะแหลมฉบังห้วยบ้านนา เข้มเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 ถนนสุขุมวิท เข้าจุดIDU-TR-1 เข้าปั้ม station ศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
20/1/2024, 16:37:17	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำถึงหลังโรงเรียนพานทอง ค.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำนคร ค.นาป่าซอยประชาอุทัยซอยวัดทองคั้งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ค.หนองช้างคอกซอยโรงสี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/1/2024, 16:38:05	ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโกโล ซอยพุนดิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปีย์ เขาพระบาท ไร่จอร์เจิร์ม Bv611 ค.บางพระ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

19/1/2024, 19:08:07	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมจราชร รองพระองค์เจ้าไชยมาติศรีต สถานีรถไฟคลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนท้ายยาว คลองลำมะลอก คลองลำภูเวียง คิดตามบ้านที่ก่อสร้างใกล้แนวท่อในสวนเกษตรพอเพียงลำปลาทิวแขวงลำปลาทิวยังไม่ดำเนินการคอกเข้มนรวัศครับ ตรวจแนวท่อในหมู่บ้านฟลอว์วิลล์ จุดที่จะปักเข็มรื้อขานแนวท่อปลูกต้นไม้ไว้เรียบร้อยแล้วครับ ตรวจแนวท่อหลังคลังลำลูกกา คิดตามประสานงานกับรตเบ็คโอินที่ของลุงสมจิตรให้เข้าตรวจสอบแล้วถมเศษปูนทำลานจอดรถครับ คลองน้องระแหง ถนนหนองระแหง หมู่บ้านวงศ์กร 3 ซอยหทัยราษฎร์ 39เขตคลองสามวา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/1/2024, 15:31:40	ตรวจเข็ควาลัวขาว/แดง/ท่อหัวและรอบพื้นที่ Bv611ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/1/2024, 16:09:10	ตรวจแนวข้อตำบลบางไผ่ ตรวจบล็อควาลัว 615 ตรวจท่อถนน 304 ตรวจทอดตำบลคลองนาตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อสถานีรถไฟคอนสินนท์ ตรวจท่อคลองนาล้าง ตรวจพบวาลัว 614 แล้วค่อปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

20/1/2024, 17:28:21	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์หน้าสำนักงานเขตลาดกระบังภายนอกแยกกรมเกล้า คลองสองคลองหนึ่งแยกพัฒนาชุมชนด้านท้ายข้างชุมชนคลองเจ๊ก ถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองอุบนบึงชุมชนหัดคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลัง		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
20/1/2024, 17:44:35	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปถึงสนามกอล์ฟงานทำรถไฟไทยจีน4-2และ 4-3		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/1/2024, 17:54:24	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง คลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค เร่งทำถนนปกติ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/1/2024, 15:09:47	ตรวจแนวท่อตำบลคลองนาคำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจแนวท่ออมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอยแนวท่อปลือควาลัว 614 ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/1/2024, 16:48:39	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ค.ห้วยกะปิ บ่อตกปลาสามสาว เงินัน ค.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่จอร์ Bv611 เขาพระบาท หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ค.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ซอยพุนดิน ถนนแก็กโกโล คสุรศักดิ์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

21/1/2024, 16:53:35	ตรวจแนวท่อจากบ่อกว้าว 644 คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทร์ด้านทับช้าง ชุมชนคลอง แจ็กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบ แยกถนนศรีไทยข้างโรงงาน panasonic ถนน คู่นาน 3902 คลองครูถึงถนนรามอินทราแยก หมู่บ้านปัญญาแผ่นดินไอส์แลนด์หน้าสวนสนุก wonder way ถึงแยกสำนักงานเขตคันนายาวคลอง ทุ่นบึงชุมเห็ดถึงลำลูกกา
21/1/2024, 16:57:15	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจ piperack ท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลัง สถานสงเคราะห์เด็กกระของ เข้าสู่อัยยพิชไร ระของ เข้าตรวจข้างกำแพงบริษัทไทยแท่งพีเค้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลัง โรงไฟฟ้าระของ เข้า ตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบล มะขามคู่ เลียบถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง
21/1/2024, 17:45:30	สำรวจงานทั่วไป คิดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน เครื่องจักรทำงาน ตามจุดต่างๆ เข้าสำรวจ แนวท่อไม่พบเห็นอะไร ผิดปกติ คิดตามงาน งานดินลอก ประปา ส่วน ภูมิภาค บริเวณสถานีรถไฟเขียงรากน้อย งานกำลัง เตรียมพื้นที่เพื่อที่จะค้นรอบ สำรวจ แนวท่อ ทั่วไป ถึงคอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อ

	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

21/1/2024, 18:04:01	งานตรวจแนวท่อ ค.บางพระไร่ขจรนาฟูเอชอิน เิงสถานีรถไฟบางพระ ค.เหมืองบ่อคอกปลา ค.สนสุขบ้านมณีแก้วถนนข้าวหลาม ค.ห้วยกะปิ ขอยสารพัดช่างขอยโรงกระคานขอยศิรินครขอย บ้านศู้ใหญ่อวง ค.หนองข้างคอก ค.บ้านสวน
21/1/2024, 18:05:42	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึงหนองสีดา บ.อุนิค ยังเร่งทำถนนตามปกติ
21/1/2024, 18:24:14	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงสถานี รถไฟหนองสีดาและงานที่รถไฟไทยจีน.4-6
22/1/2024, 17:25:21	เข้าร่วมประชุม ที่คลังลำลูกกา และได้ตรวจแนว ท่อ คลองสาม สถานีรถไฟเขียงรากน้อย คลอง พุทรา
22/1/2024, 17:52:19	เดินทางไปประชุมที่ลำลูกกาตรวจแนวจากคลอง พระยาสุเรนทร์แยกสู่นจนถึงถนนรามอินทราแยก หมู่บ้านปัญญาหน้าสวนสนุกวินเดอร์เวิลด์ด้าน ทับช้างคลองแม่จันถนนพัฒนาชนบทแยกร่มเกล้า ถึงบ่อกว้าว 644ตรวจบ่อวาล์วและวาล์วแรงน้ำ เงินปกติ
22/1/2024, 17:54:58	เข้าประชุมลำลูกกา ร่วมทีมงาน

	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

22/1/2024, 18:07:18	ลำลูกกา สำรวจแนวท่อติดตามงาน ทำรั้วกำแพง ด้านหลังหมู่บ้านบลูเอวาร์ด เข้าตรวจสอบความ ปลอดภัยแนวท่อ ระยะห่างปีกเสาเข็ม เมตร 50 สำรวจแนวท่อติดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณ ด้านหลังนิคมบางปะอิน เครื่องจักรทำงานตามจุด ต่างๆ รับแจ้ง จาการปลูควม มีน้ำมันซึม เพชขอ จำนวน 2 จุด เข้าตรวจสอบPT6331Aและ PT6331C มีรอยคราบน้ำมัน รปภ แจ้ง สก้า ให้ รับทราบ แล้ว
23/1/2024, 15:41:12	เข้าตรวจเข็ควาล์วเขี้ยวแดง ที่ Bv651 และไม่พบ การรั่วซึมของน้ำมันปกติ
23/1/2024, 16:12:56	ตรวจแนวท่อตำบลโคกขี้หนอนตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลพองตรวจแนวท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพานทองตรวจท่อบ่อกว้าว 614 ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคอนสีนันท ปกติ
23/1/2024, 16:42:51	งานตรวจแนวท่อ ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ค.หนองข้างคอก ค.ห้วยกะปิขอยบ้านผู้ใหญ่สงว ขอยศิริขอยอนมัยขอยเอื้ออาทรหมู่บ้านมณีแก้ว ค.เมืองค.บางพระสถานีรถไฟบางพระถนน สุขาภิบาล9
23/1/2024, 17:12:18	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าตำบล ห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เลียบถนนสาย36 เข้า ตำบลโป่ง

	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

23/1/2024, 17:36:40	สำรวจแนวท่อ คิดตามงาน ซ่อมท่อระบายน้ำ ของ เจ้าหน้าที่ทอท คอนเมือง KP 24 + 1094 บริเวณ บ่อบำบัดน้ำเสียของคอนเมือง ระยะห่างท่อ 5 เมตร กุณนิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ ทอท คอนเมือง คูงานซ่อม ท่อ หมายเลขโทรศัพท์ 086-970-7343 กุณวเรว ลงพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่FPT ลงพื้นที่ดูหน้างาน ครบ งานที่ 2 หาระยะ แนวท่อคืน ให้ไปป้องกัน ท่อน้ำมัน KP 06 + 080 ข้างโรงเรียนแะมสะอาด กุณวเรวลงพื้นที่หน้างาน
23/1/2024, 17:58:59	ตรวจแนวท่อจากหน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง คลองภายนอกแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบทคลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนคลอง แจ็ก ถนนรามคำแหงแยกศรีไทยถนนรามอินทรา ตรวจเข็ควาล์วแดงน้ำเงินในบ่อว้าว 642ปกติดี ตรวจแนวถึงคลองบึงชุมเห็ดหนองระแหงคลังลำ ลูกกาปรับพื้นที่เพื่อจะเชื่อมทางเข้าออกบริเวณ คู่นานร่มเกล้ากม9ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
23/1/2024, 18:00:38	ตรวจแนวท่อ จาก bv633บางปะอิน คลองข้าวสาร คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 คลอง ระพีพัฒน์ หนองแซง บ้านตลาด และหนองสีดา บ.อุนิค ทำถนนและคันกันน้ำส่วนอื่นปกติ
23/1/2024, 18:02:31	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วกิโ ขอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน ถนนหนองขายบุ สถานีรถไฟศรีราชา ห้วย ขยพรม ค.สุรศักดิ์ ค่านลูกเสือวิชาวุ หม่อมปิยั เขาพระบาท ค.บางพระ

	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



23/1/2024, 18:37:59	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อยจุดบ่อนคันที่รอรถปะปาและเข้าดูคลองพุทราและตรงหลังนิคมบางปะอินงานทำรถไฟไทยจีน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/1/2024, 12:46:46	เข้าตรวจเช็คการรั่วซึมของวาล์ว น้ำเงิน-แดง ที่ Bv653 ไม่พบการรั่วซึมปกติ		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
24/1/2024, 13:24:05	เข้าตรวจพบลือกวาล์ว 631 รังสิต เข้าไปตรวจเช็ควาล์ว ภายในบล็อก PT631A =PT631Bที่018 และ PT621A=PT621Bที่010นี้ว ตรวจสอบไม่มีน้ำมันซึม ชื่นอยู่ครบ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
24/1/2024, 16:02:57	ตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟบางเคย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟละเชิงเทรา ตรวจแนวท่อด้านหน้าเมือง ตรวจแนวท่อหมู่บ้านพูนศิริ ตรวจลือกวาล์ว 616 ตรวจแนวท่อถนน 304 ตรวจแล้วทอดตำบลคลองนา ตรวจแนวทอดตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคอนสินนท์ ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/1/2024, 17:08:48	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันและปีกซ้ายชั่วคราวตั้งแต่คลองระพีพัฒน์ตรงKP79+902CP49/2 ย้อนกับตรงKP77+525.ปีกซ้ายได้จำนวน20ปีายงานทำรถไฟไทยจีน4-2ของบริษัทยูนิก		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

24/1/2024, 17:14:55	สำรวจแนวท่อ ติดตามงานรถไฟไทย-จีน ปักฉาไฟไซ ข้างแนวท่อ KP 37 + 51 คลองพุทรา ระยะห่างห่างท่อ 150 ซม เผ้าดูความปลอดภัยแนวท่อกงานเรียบร้อยคิกรับ สำรวจแนวท่อ ทัวไป เชียงรากน้อยเชียงรากใหญ่ สวนพริกไทยรังสิต บริเวณ KP 20 + 290 คลองรังสิต มีรถแม็คโครเคลียร์ข้างแนวท่อ เข้าตรวจสอบพบุดรอยให้คำแนะนำ คนขับแม็คโครรับทราบ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทัวไปถึงดอนเมือง		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/1/2024, 17:26:20	ตรวจแนวท่อจากแยกเขาไ้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าล้งกักขังโรงโม่ หนองมะนาว เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าปั้มสเตชั่นศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
24/1/2024, 17:32:39	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำสังตรวจที่วA/Bที่bv613ไม่มีน้ำมันซึม หลัง โรงเรียนพนาทองค.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำชนกร ค.นาป่าซอยประชาธิปไตยทุ่งสังซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ ค.บ้านสวนซอย11 ค.หนองข้างคอกตรวจข้อต่อที่วA/Bไม่มีน้ำมันซึมbv612		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/1/2024, 17:43:58	ตรวจแนวท่อจากลือกวาล์ว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนแสงมีคลองเจ็ดถนนรามคำแหงคลองบึงกุ่มเขิควาล์วน้ำเงินแดงที่บลือกวาล์ว 643 เป็นปกติแยกเสรีไทยคลองครุถนนรามอินทราแยกผู้บอบบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ เขิควาล์วน้ำเงินแดงในบ่อวาล์ว644เป็นปกติและตรวจแนวถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

24/1/2024, 18:14:19	ตรวจแนวท่อถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะร่า คลองทับยาวตำบลขุนทอง คลองลำนะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิว แขวงลำปลาทิว ตรวจสอบ PT A-B บลือกวาล์ว 618ไม่มีคราบน้ำมันรั่วซึมครบตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองหลวงแห่ง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองอุดมชลจร		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/1/2024, 18:19:20	เช็คแนวท่อและปีกซ้ายชั่วคราวจากคลองระพีพัฒน์ย้อนมาทางภาชี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/1/2024, 18:33:25	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ค.ห้วยกะปิ บ่อตกปลาสามสาว เจ็นัน ค.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่จจร เขาพระบาท หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ค.บางพระ ห้วยยายพระหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนแก็กโล ค.สุรศักดิ์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/1/2024, 11:45:27	เกิดเหตุคันไม้หักโค่นทับเสาไฟฟ้าระบบ22KV แล้วเกิดไฟไหม้บริเวณแนวท่อน้ำมันของแทปไลน์และท่อแก๊สของปดท.เวลาประมาณ 23.30น. พื้นที่บริเวณริมถนนสาย36 ช่วงต่างระดับไป่งก่อนถึงรณ.นาซาติ เข้าตรวจสอบหน้างานพร้อมทีมงานปดท.จุดเกิดเหตุตรวจพบมีเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวนรคันแล้วเกิดไฟลุกไหม้บริเวณแนวท่อบริเวณKP38+235แล้วระยะที่เสาหักโค่นเป็นระยะทางประมาณ330 เมตรจากAGM 38 ตอนนี้ทางการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาพัทยากำลังดำเนินการแก้ไขและแจ้งทีมCHD เพื่อทำการตรวจสอบครับ ผู้ประสานงานการไฟฟ้าภูมิภาค คุณ โป้ 0988001892 กฟภ.พัทยา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

25/1/2024, 16:12:43	จ.น.ท.ไทยออยล์ ตรวจหน้างานน้ำเขาแนวท่อเพื่อหาแนวทางแก้ไขบริเวณKp3+678ร.บุญจิตวิทยาคม ช่วงประสงค์0848803630ผู้ประสานงานไทยออยล์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/1/2024, 16:23:21	ตรวจแนวท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพนาทอง ตรวจเนื่อท่อด้านเกาะลอย ตรวจเนื่อท่อ บลือกวาล์ว 614 ตรวจแนวท่อด้านหนองดินนก		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/1/2024, 17:14:25	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ที่016นี้ว เข้าหลังโรงแยกกรดมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้ามาบตาพุด เข้าตรวจในพื้นที่ถ่านดินตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าต่างระดับไปรง เข้าตำบลหนองปลาไหล		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
25/1/2024, 17:30:07	งานตรวจแนวท่อ ค.บางพระภณสุขาภิบาลอไร่ ขงรชอยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระ ค.เหมืองบ่อตกปลา ค.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้ว ค.ห้วยกะปิเอื้ออาทรชอยอนามัยชอยสารพัดช่างชอยศิรินครชอยบ้านผู้ใหญ่องว ค.หนองข้างคอกสถานีรถไฟชลบุรี ค.บ้านสวน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

25/1/2024, 17:33:48	ทั่วไป ดิดตามงาน รดไฟไทยจีนบริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆเข้าตรวจสอบ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติครับ ดิดตามงานทั่วรั้ว กำแพงของชาวบ้านข้างแนวท่อ บริเวณตรงข้ามชาชนรมศาสตร์ ระยะห่างจาก ท่อ 150 ซม เข้าพูดคุยผู้รับเหมา ให้รับทราบ แนวท่อ สำรวจแนวท่อ บริเวณใกล้คลองรังสิตบางขุน รดเม็คโครเคลียร์บริเวณใกล้แนวท่อ งานสำรวจแนวท่อทั่วไปไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	26/1/2024, 11:30:41	งานค้นท่อร้อยสายไฟฟ้า(HDD)115KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ชลบุรี ท่อร้อยสายไฟขนาด160มม.จำนวน8ท่อนบริเวณริมถนนสาย36 KP39+021ทางเข้าสำนักงานขนส่งบางละมุง ร่วมตรวจกับทีมงานการไฟฟ้าและปตท. จะดำเนินการค้นท่อตลอดแนวท่อน้ำดื่มและท่อแก๊สระดับความลึกประมาณ4เมตร ระดับท้องท่อน้ำดื่มอยู่ประมาณ2.80ม. จะดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตมาก่อนครับผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คุณหัตถการ 06-5351-4591		PIPELINE 5 14" 16" นามตาพูด-ศรีราชา
25/1/2024, 17:46:14	ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลองสองคลองหนึ่งแยกพัฒนาชนบท 3 คลองเมื่จันด้านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกศรีไทยคลองครุถนนรามอินทราแยกคูบอนึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	26/1/2024, 15:58:34	ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ตรวจ แนวท่อ ตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสีนทร์ ตรวจแนวท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจแนวท่อคลองนาถ่าง ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อตำบลโคกชันดอน ตรวจบ่อกวาลัว 614 แนวท่อปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/1/2024, 17:50:10	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองหันตรา คลองพระแก้ว สะพาน33 คลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค เร่งทำถนนปกติ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	26/1/2024, 17:09:52	ตรวจแนวท่อและดูงานทั่วไปตามแนวท่อถนนสาย36ตำบลโป่ง หนองปลาไหล แหลมฉบัง		PIPELINE 5 14" 16" นามตาพูด-ศรีราชา
25/1/2024, 17:59:06	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำดื่มตั้งแต่หลังนวนครสถานีรถไฟเชิงรากลน้อยตรงสะพานข้ามทางรถไฟหมายเลข9และตรงคลองพุทราและหลังนิคมบางปะอินBV633และBV634งานทำรถไฟไทยจีน4-2. และ4-3		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	26/1/2024, 17:15:44	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำสิ่งหลังโรงเรียนพานทอง ค.ดอนหัวฬ่อซอยทองบ่อน้ำนคร ค.นาป่าซอยประชาธิปไตยซอยเขาหน้อยซอยบุญล้ำ ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ค.หนองข้างคอกซอยโรงสี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/1/2024, 19:11:57	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระตำบลบางเตย คลองสมอเข คลองเปรง ตำบลคลองเปรงคลองอุดมชลจร พระองค์เจ้าไชยมีตรจิต		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	26/1/2024, 17:26:57	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำดื่มตั้งแต่หลังนวนครที่สถานีรถไฟเชิงรากลน้อยคลองพุทราและหลังนิคมฯบางปะอินBV633.BV634.BV635.BV636		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/1/2024, 10:16:07	งานตรวจร่วม สำนักงานเขตดอนเมือง ปราบผิวถนนลานจอดรถ บริเวณบนหลังท่อ ทุบรวเรวและ เจ้าหน้าที่FPT ลงพื้นที่ตรวจร่วม		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง				

26/1/2024, 17:48:51	ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลองสองคลองหนึ่งบริเวณแยกพัฒนาชนบท 3 มีงานปรับปรุงขยขผิวจราจรบริเวณแคปี 25 + 500ไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อคลองแม่จันคลองด่านทับช้างคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกศรีไทยข้างโรงงาน panasonic ถนนคูขนาน 3902 คลองคูถึงถนนรามอินทราแยกสวนสนุก wonder world หน้าแฟชั่นไอส์แลนด์หมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองบึงชุมเห็ดหนองระแหงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	27/1/2024, 17:06:44	ตรวจแนวท่อถนนสาย36 เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล คลองดาหรีเข้าคลังก๊าซ โรงปิยะ เข้าหนองมะนาวเข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบังซ้ายบ้านนา เมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่2 ถนนสุขุมวิทเข้าจุด IDU-TR-1 เข้าปั้มสเตชั่นศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" นามตาพูด-ศรีราชา
26/1/2024, 17:49:27	สำรวจแนวท่อ งานตรวจร่วมเจ้าหน้าที่เขตดอนเมือง ปราบถนนลานจอดรถ สำรวจแนวท่อลำลูกกาเทศบาลเมืองท่าสาย คลอง 3 รังสิต รดเม็คโครลอกคลอง เก็บผักตบ บริเวณใกล้แนวท่อ งานของเทศบาลรังสิต เข้าตรวจสอบพูดคุยเจ้าหน้าที่ให้เผื่อระวังแนวท่อ เจ้าหน้าที่รับทราบ ดิดตามงานทั่วรั้วกำแพง ด้านหลังหมู่บ้านบลูเอวาร์ด ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ สถานีรถไฟเชิงรากลน้อย งานซ่อมท่อของFPT		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	27/1/2024, 17:08:06	งานตรวจแนวท่อ คเมืองหมู่บ้านมณีแก้ว ค.แสนสุขถนนข้าวหลาม ค.หัวกะปิซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยนายชัยซอยบ้านผู้ใหญ่อาง ค.หนองข้างคอก ค.บ้านสวน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/1/2024, 17:52:00	ตรวจแนวท่อคลองหันตรา คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 และคลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค เร่งทำถนนส่วนอื่นปกติ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	27/1/2024, 17:21:24	สำรวจงานทั่วไป จากบ่อกวาลัว 633 บางปะอิน ดิดตามงานรดไฟไทย - จีน บริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน สำรวจแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ บริเวณคลองพุทรา มีงานขุดเปิดสต่อม่อตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ บริเวณ สถานีรถไฟเชิงรากลน้อย ดิดตามงานค้นลอกประปาส่วนภูมิภาค ผู้รับเหมา เตรียมพื้นที่งานค้นลอกประปา ดำรวจแนวท่อ บริเวณด้านหลังนวนคร ชาวบ้านดมที่บริเวณข้างแนวท่อเข้าตรวจสอบพูดคุยกับผู้รับเหมา ให้รับทราบแนวท่อ สำรวจแนวท่อด้านหลังนวนคร มีชาวบ้าน ทำเดาเผาด่านบริเวณหลัง ท่อ ของFPT, เข้าตรวจสอบพูดคุยชาวบ้านที่เผาด่าน ให้อายออกบริเวณแนวท่อ รายงานให้เจ้าหน้าที่FPT ให้รับทราบ ตรวจสอบแนวท่อ ถึงดอนเมือง เจ้าหน้าที่ท.อ.ร ต่อท่อน้ำเสีย คีนสภาพ พื้นที่ ครับ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/1/2024, 15:16:04	ตรวจเขาคิวสาวขาว/แดง/ท่อหัวและพื้นที่รอบๆบ่อวาลัว611 ไม่พบการรั่วซึม		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา				

27/1/2024, 17:31:28	ตรวจแนวท่อ TR1 สถานีรถไฟแหลมฉบัง ท่อแยกไปบางจาก แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.วัดมโนรม บ้านนม ดึกสุขุม ที่ดินSCC ซากยายจีน ด.ทุ่งสุขลา ถนนแก็กโกโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยชายพรหม ด.สุศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปีย์เจ้าพระบาท BV611 ด.บางพระ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
27/1/2024, 17:33:51	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV634กับมาถึงสวนพลิกโรงงานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-2	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/1/2024, 17:36:21	ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจ แนวท่อ ตำบลคอนทราย ตรวจ แนวท่อตำบลหนองบัว ตรวจ แนวท่อตำบลหนองดินนก ตรวจแนวท่อตำบลโลกซึ้นนอน ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจบ่อดักน้ำแล้ว 614 ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/1/2024, 17:47:04	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองสีดา จุดคลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค เร่งทำถนน และเริ่มเจาะเข้ตามปกติ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/1/2024, 19:15:13	ตรวจแนวท่อหลังคลัง ถนนหทัยราษฎร์ตำบลลาดสวาย ซอยกาญจนา 01 คลองหนองระแหง ถนนหนองระแหงหน้า IDU24" อยู่พบมีรถบัสโซซุดเอเคินได้สายส่งช่วงKP131+008ไปอมที่ตรวจสอบแนวท่อแล้วเหลือหลังท่ออยู่ 70 ซ.ม. ประสานงานกับคุญทรงพล081-4893482ทราบว่าขุดดินมาถมเพื่อสร้างอู่พิศไให้กับม.วิลาจโธที่ กำลังก่อสร้างใหม่ข้างข้างibnเข้าครับตรวจแนวท่อซอยหทัยราษฎร์39ถนนนิมิตร์ใหม่ขุดคลองสามวา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

28/1/2024, 17:58:36	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33บ.ยูนิคเจาะเพิ่ม bv637 ภาชี และคลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค เร่งทำถนนเริ่มเอาหินกลูลง ส่วนอื่นปกติ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/1/2024, 17:06:48	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันและปักป้ายชั่วคราวเสริมไม้กั้นสถานีรถไฟหนองกวยจำนวน6ป้ายแล้วมาซ่อมป้ายเก่าใกล้คลองพระแก้ว	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/1/2024, 17:18:20	ตรวจแนวสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้า คลองหลวงแพ่ง ด.หลวงแพ่ง ถ.ร่วมพัฒนาคลองลำชะรำ ถ.ทับยาวช.4คลองมะละกอ ด.ชุมทอง คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิว ม.ฟลอร่าวิลล์ คลองลำหิน BV619ตรวจสอบPT-A-Bไม่มีคราบน้ำมันซึม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/1/2024, 17:37:25	สำรวจแนวท่อ คิดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณ คลองพุทรา KP 31 + 600 ดินทรุด ข้างแนวท่อ ที่ปักขีลไพล ระยะห่าง 200 ซม ข้าง ท่อ ดิน ทรุด คุ้ยรวเรขลงพื้นที่ตรวจหน้างานครับ สำรวจแนวท่อทั่วไปถึงดอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/1/2024, 17:56:10	ตรวจแนวท่อจากบ่อบั้ม station ศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้าห้วยบ้านนาหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมราช เข้าตรวจหนองมะนาวหนองสะเดา เข้าตรวจคลองบางละมุง เข้าคลังก๊าซโรงปิ๊ยะ หลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าตำบลหนองปลาไหล ถนนสาย 36 ดังระดับโป่งเข้าตำบลโป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
29/1/2024, 17:58:06	ตรวจเช็คแนวท่อและปักป้ายชั่วคราวใกล้สถานีรถไฟหนองกวยและซ่อมป้ายเก่าคลองพระแก้ว	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

28/1/2024, 16:22:04	ตรวจท่อสถานีรถไฟละเจิงเทรา ตรวจท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจบ่อดักน้ำแล้ว 616 ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อตำบลหนองบัว ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนจีนนทร์ ตรวจบ่อดักน้ำแล้ว 614 ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/1/2024, 16:31:30	เบิกเสาขี้อัดเดือน BV651และตรวจแนวท่อ ถนนสาย36 ผ่าน ด.มะขามคู่ จ.ระยอง ด.เขาไม้แก้ว ด.โป่ง จ.ชลบุรี	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
28/1/2024, 16:44:39	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจpiperack ท่อ 16 เข้าหลังโรงแยกการค้มาบตาพุด เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่างห้วยโป่ง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าพื้นที่ถ่านตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ตรวจถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
28/1/2024, 16:59:57	สำรวจงานทั่วไป คิดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน คลองพุทรา เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ สถานีรถไฟเชิงรากลน้อย ด้านหลังนวนครสวนพริกไทย ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/1/2024, 17:39:55	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา บ่อขยะชุมทอง คลองลำไธ้เบนตำบลชุมทอง ถนนทับยาว คลองลำมะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิวพบมีเรือขุดลอกคลองของกรมชลประทาน 1 ลำกำลังทำงานอยู่ได้ประสานงานกับคนขับเรือคุญ บั๊มด 0623494270แล้วไม่ได้ขุดลอกคลองตักเฉพาะวัชพืชขึ้นเท่านั้น	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

29/1/2024, 18:10:34	ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอยตรวจแนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อตำบลพานทอง ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อคลองอ้อมแก้ว ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/1/2024, 18:30:26	งานตรวจแนวท่อบ้มศรีราชาถนนแก็กโกโลด.สุรศักดิ์สถานีรถไฟศรีราชา ด.บางพระค่ายลูกเสือริ้วหม่อมปริไโรงจรรยาพุดสถานีรถไฟบางพระ ด.เหมืองบ่อดกปลา ด.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรซอยศิริค.หนองข้างคอก	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/1/2024, 18:38:39	ตรวจแนวท่อและเปลี่ยนป้ายคำเตือนที่ขารุคซีคังจางจำนวน9ป้าย บ้มศรีราชา TR1 สถานีรถไฟแหลมฉบัง แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.วัดมโนรม ดึกสุขุม ที่ดินSCC ซากยายจีน ด.ทุ่งสุขลา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
30/1/2024, 15:21:27	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟละเจิงเทรา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อและบ่อดักน้ำแล้ว 616 ตรวจ แนวท่อ ถนน 304 ตรวจแนวท่อตำบลคลองนาและตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ตรวจ แนว ท่อตำบลเกาะลอย ตรวจบ่อดักน้ำแล้ว 614 แนวท่อปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/1/2024, 17:36:08	ตรวจแนวท่อจากบ่อดักน้ำแล้ว 644 แยกกรมเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนแสงมีคลองเจ็กมีเรือขุดมาจอคร่อทำงานอยู่ตรวจแนวจากถนนรามคำแหงแยกเสวี ไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราบึงชุมเห็ดหนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

30/1/2024, 17:41:22	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจ piperack ท่อ16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกกกรดมมาบตาพุด เข้าหลัง สถานสงเคราะห์ดีกระของ เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ ระของ ถนนบ้านล่างถนนหนองหัว เข้าตรวจ ชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระของ เข้าตรวจ พื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนอง บอน เข้าตำบลมะขามตู ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
30/1/2024, 17:43:45	ตรวจแนวท่อ รร.วัดมโนรม.ลิกสุขุม ที่ดินSCC ซากชายจีน ค.ทุ่งสุขลา ซอยขุนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ค.สุรศักดิ์ Bv611 ไร่จรง นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานี รถไฟบางพระ ค.บางพระ เขื่อน บ่อตกปลาสาม สาว ค.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ค.ห้วยกะปิ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/1/2024, 17:44:16	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำตั้งตรวจสอบที่A/B bv613ไม่มีน้ำมันซึมหลังโรงเรียนพานทอง ค. ดอนหัวฬ่อบ่อน้ำชนกร ค.นาป่าซอยประชาธิปไตย ซอยท้องกัุ้งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ ค.หนองรี หนองพะเนียง ค.บ้านสวน ค.หนองข้างคอก bv612ตรวจสอบที่A/Bไม่มีน้ำมันซึมbv612	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/1/2024, 17:53:20	สำรวจแนวท่อ ติดตามงาน รถไฟฟ้า-จีนบริเวณ คลองพุทรา KP 37 + 600 ดินทรุด ข้างแนวท่อ คอม่อร์ไฟฟ้า เล็กแนวท่อปัก ป้ายระยะห่าง ซิลไฟฟ้า 200ชม ดินทรุด คูณประนอน ลงพื้นที่ตรวจร่วม สำรวจแนวท่อตัดหญ้า ป้ายเตือนแนวท่อ หย้าปัก คลุม คูณรวรเวลงพื้นที่ ดูหน้างาน	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

[REDACTED]


30/1/2024, 17:56:13	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองสีดา บ.ยูนิค ทำถนนและเจาะเพิ่มปลัดส่วนอื่นเรียบร้อยดี	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/1/2024, 18:01:15	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครและ สถานีรถไฟเชิงรกรน้อยและคลองพุทราและ หลังนิคมบางปะอินงานทำรถไฟไทยจีน4-2.และ 4-3.	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/1/2024, 19:08:56	หมุน สมบัติได้พาผ.ร.ม.ตรวจพื้นที่จุดที่จะแก้ไข แนวท่อที่ดินถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะรำ ถนน ทับยาวแขวงลำปลาทิว	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/1/2024, 16:19:53	ตรวจแนวท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวทอคตำบลน้ำประดู่ ตรวจแนวท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อดำบลโคกชันนอน ตรวจบัสลือกวาลัว 614 ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/1/2024, 16:31:19	งานตรวจแนวท่อ ค.แสนสุขหมุ่บ้านมณีแก้ว ค. ห้วยกะปิขื่ออาหารซอยโรงกระดาชซอยศิรินคร ซอยบ้านผู้ใหญ่สงว ค.หนองข้างคอกสถานีรถไฟ ชลบุรี ค.บ้านสวน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/1/2024, 17:08:10	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าถนนสาย36 เข้า ตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้า หลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองมะนาว เข้า หลังหมู่บ้านมราวาย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือ ถนนเทศบาล2 ถนนสุขุมวิท บ้มสเคช่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

[REDACTED]

31/1/2024, 17:14:52	ตรวจแนวท่อจากปลือกวาลัว 644แยกร่มเกล้า คลอง 2 ต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จัน ด้านทับช้างวัดราษฎร์บัวขาวชุมชนแสงมณีแยก สำนักงานเขตสะพานสูงคลอง แจ็กถนน รามคำแหงแยกโรงงาน panasonic เสรี ไทยคลอง ครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่น ไอส์แลนด์แยก หมู่บ้านปัญญาคลองสูบอบบึงชุมเห็ดคลองชะล่า ใหญ่ปลือกวาลัว 641 ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
31/1/2024, 17:29:12	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้าگیโล เลื่อนป้ายคำเตือนที่ ชำรุดป้ายซอยขุนสิน ค.สุรศักดิ์ บ้านคาใหญ่ ซาก ชายจีน ที่ดินSCC ลิกสุขุม บ้านนม รร.วัดมโนรม ค.ทุ่งสุขลา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/1/2024, 17:41:50	สำรวจงานทั่วไป จากบางปะอิน ติดตามงานรถไฟ ไทยจีนบริเวณคลองพุทรา รังสิต ลำลูกกา เทศบาล เมืองท่าสวาย หมู่บ้านซื้อตรงหมู่บ้านทิวสน คลอง 3 คลอง 2 คลอง 1 รังสิต ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบ เห็นอะไรผิดปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
31/1/2024, 18:21:57	ตรวจร่วมแนวท่อ กับ การรถไฟ _บ.ยูนิค และHSR CSC มาร์คจุดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร รถไฟฟ้าไทย_ จีน ที่ดอนกลาง วัควิล หนองกรวย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

[REDACTED]

31/1/2024, 19:17:21	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร บาง พระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนาคำลุมพอง หลังคลังลำลูกกาตำบลลาดสวายถนนหทัยราษฎร์ จุดที่จะมีงานดินต่อร้อยสายไฟฟ้าผ่านแนวท่อ และจุดที่จะดินแนวท่อประปาผ่านแนวท่อยังไม่ ดำเนินการครบ สวนแนวท่อคลองหนองระแหง ถนนหนองระแหงหน้า idu ซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนนิมิตรใหม่ คลองสองตะวันออก ถนนวัดสุข ใจเขตคลองสามวา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
------------------------	--	-----------------------------------



[REDACTED]

TO:NPP

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

UPDATE ข้อมูลการทรุดตัวของพื้นดินและการคิดสิ่งบี้ยค่าเดือนแต่ละพื้นที่				
PIPE ROUTE	การทรุดตัวของดิน	คิดสิ่งบี้ยค่าเดือนปกติ	คิดสิ่งบี้ยชั่วคราว	หมายเหตุ
PIPELINE1 (SRC-BV613)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP7+600	KP07+600-KP45+876	มีงานก่อสร้างแรงไฟฟ้าความแรงสูงHSR3AP
PIPELINE1 (BV613-LLK)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP75+100-KP133+500	KP45+950-KP75+100	มีงานก่อสร้างแรงไฟฟ้าความแรงสูงHSR3AP
PIPELINE2(LLK-DMA)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP29+600	-	มีงานก่อสร้างแรงไฟฟ้าความแรงสูงไทย-จีน
PIPELINE3(LLK-SRB)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP92+170	18+778-53+662	มีงานก่อสร้างแรงไฟฟ้าความแรงสูงไทย-จีน
PIPELINE4(LLK-SBA)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP37+860	-	-
PIPELINES (MTP-SRC)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP61+535	0+250-32+662	คิดบี้ยเสริมในพื้นที่จุดเสี่ยง



[REDACTED]

DATE	ลงพื้นที่ติดตามงาน	NAME	PIPELINE
1/2/2024, 11:57:52	งานติดตั้งร้อยสายไฟฟ้าHDDของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน2จุด จุดที่1บริเวณทางเข้ามหาลัยธรรมศาสตร์ติดกับสนามแข่งรถพีระเซอร์กิตรินถนนสาย36ตรวจร่วมกับทางการไฟฟ้าปตท.และผู้รับเหมาบริษัทอินเตอร์ลิ่งKP32+165จุดนี้เจดำเนินการเดินท่อลอกลุ่มท่อแก๊สปตท.และแนวท่อน้ำมันของเทปไลน์ในระดับรมคร แนวท่อน้ำมันลึกรวมท้องต่อ2.70 เมตรจุดที่2 บริเวณก่อนถึงต่างระดับไปริมถนนสาย36 ตรวจร่วมกับทางการไฟฟ้าปตท.และผู้รับเหมาบริษัทRSS การไฟฟ้าภูมิภาค คุณจักวิช 098-4530851		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
1/2/2024, 16:41:12	ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ตรวจbv615 ตรวจแนวท่อ คอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองบัว ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคอนสีนันธ์ ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนกถึงbv614ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/2/2024, 16:50:40	ตรวจแนวท่อตำบลโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองมะนาวหนองสะเดา เข้าหลังหมู่บ้านมราว เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือ แยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 เข้าปั้ม station ศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

[REDACTED]

Page 2 of 52

1/2/2024, 16:53:28	งานตรวจแนวท่อ ค.นาป่าซอยวัดท้องคุ้งถนนสุขสามารลดซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีด.หนองข้างคอก ค.บ้านสวนซอยผู้ใหญ่อ่วงซอยศิริซอยโรงกระดามซอยสารพัดช่างถนนข้าวหลาม		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/2/2024, 17:30:10	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ด.สุรศักดิ์เปลี่ยนบี้ยค่าเดือนชำรุดท้ายลูกเสือวิชาวุธหม่อมปี่ย้เขาพระบาท ค.บางพระ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/2/2024, 17:36:11	เช็คแนวท่อ KT 11 + 200 หมู่บ้านบุเลอวาร์ค งานปักเสาเข็มทำรั้วกำแพง ช้างแนวท่อ เพื่อที่จะทำคานรอยผ่านหลังท่อ คูณวรรเวลงพื้นที่ดูหน้างาน		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง
1/2/2024, 17:41:35	ตรวจแนวท่อและติดตามงานเรือชุดของสำนักงานระบายน้ำลอกคลอง แจ็ก บริเวณเคพีที่ 19+080 วันนี้ยังชุดไม่ถึงแนวท่อผ่านและตรวจแนวถึงคลังลำลูกกานำเช็คหาค่าแห่งแนวท่อน้ำดับเพลิงบริเวณอาคาร2 ลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
1/2/2024, 18:12:55	วันนี้เข้าดูงานชุดเปิดหัวเข็มตรงP1362ครึ่งและเข้าดูคลองพุทราP1309ถมดินเพื่อออนชิตาไหลปักใหม่		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/2/2024, 18:19:29	ตรวจเช็คแนวท่อ คลองสาม หมู่บ้านจัดสรรจะทำรั้วกำแพง		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/2/2024, 15:55:19	ตรวจเช็คควาลัวขาวแดง ท่อหัวและพื้นที่Bv611ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/2/2024, 16:35:58	งานตรวจแนวท่อแนวท่อ ค.หนองคำสิ่งหลังโรงเรียนพานทอง ค.คอนหัวฟ่อซอยขงทอง ค.นาป่าซอยประชาติซอยท้องกุ้งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีซอยโรงสี ค.หนองข้างคอก		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

[REDACTED]

Page 3 of 52

2/2/2024, 16:37:13	เข้าตรวจเช็คท่อและควาลัว น้ำเงิน-แดง ทับล็อกวาล์ว651 ไม่พบน้ำมันรั่วซึมปกติครับ		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
2/2/2024, 16:44:19	ตรวจร่วมกับการไฟฟ้าจะเชิงทรา ปักเสาไฟฟ้าขนาด 22 kv ช่วง บล็อกวาล์ว 6 1 5 จำนวน 10 ต้น ระยะ 40 เมตร ค่อดั้น ประสานงานกับการไฟฟ้าตรวจสอบและดำเนินการปักเสา ไฟ ยังไม่แล้วเสร็จ จะเข้าดำเนินการเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบอีกที ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า คุณอภิชาติ 089-740-5654 ทุกคืนระยะห่างแนวท่อ 1.50เมตร		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/2/2024, 16:53:02	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจ pipetack ท่อ16นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าศูนย์วิจัยพีซีไรระยะของเข้าตำบลหัวโป่ง ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
2/2/2024, 17:18:45	งานตรวจร่วม เจ้าหน้าที่FPT KP25+00คลองในจินงาน รอกคลอง ของสำนักงานเขตคอนเมืองปิดกั้นน้ำ วาง ดุงบึกเบ็ดกั้นน้ำบนหลังท่อ เพื่อที่จะลอกคลอง คูณวรรเวลงพื้นที่ดูหน้างานครับ งานสำรวจแนวท่อคอนเมือง -รังสิต ติดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณคลองพุทรา รดแม็คโครทำงานอยู่ข้างแนวท่อ เข้าตรวจสอบ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/2/2024, 17:43:04	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ด.สุรศักดิ์ ไร่ขจรห้วยสุคสืบ นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ บ้านเจ็นัน บ่อคกปลาสามสาว ค.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ค.ห้วยกะปิ BV611เช็คควาลัว		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

[REDACTED]



2/2/2024, 18:09:11	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทน์คลองด่านทับช้างชุมชนแสงมณีติดตามเรือชุดที่คลองจึกวันนี้เรือชุดไม่ได้ทำงานตรวจแนวถึงถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนน คู่นาน3902 คลองกรุงรัตนารามอินทราหน้าสวนสนุก wonder world แฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาแยกสูบบอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	3/2/2024, 17:12:28	งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามตัด ห้วยกะปิซอยเสืออาทรซอยสาระพัดช่างซอยโรงกระตาดซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่อ่าง ค.หนองข้างคอก ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/2/2024, 18:34:30	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองพุทธาและหลังนิคมบางปะอินและตรงหลังหมู่บ้านทองธงฉินแล้วไปดูจุดที่จะดันท่อน้ำ4นิ้วนานแนวท่อน้ำมันห่างวเมตรตรงคลองระพีพัฒน์ของบริษัทยูนิค	PIPELINE 3 18"ลำลูกกา สระบุรี	3/2/2024, 17:19:50	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง ถนนสาย 36 เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุง หนองสะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมรรวอ หลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าจุดเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 ถนนสุขุมวิท เข้าหลังสถานีรถไฟแหลมฉบัง เข้าจุดIDU-TR-1 เข้าบีม station ศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" นาท ตาพูด-ศรีราชา
3/2/2024, 16:11:18	ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนกกตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ตรงต่อสถานีรถไฟทางทอง ตรวจท่อคลองชลประทานทางทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประตูตรวจบว614ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	3/2/2024, 17:29:09	ตรวจแนวท่อจากบ่อกวาล์ว644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้างชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยถนนคู่นาน 3902 คลองกรุงรัตนารามอินทราหน้าสวนสนุกวันเดอร์วิลด์หน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองสูบบอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
3/2/2024, 16:48:10	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ซอยขุนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยชายพรหม ด.สุรศักดิ์ค่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท ค.บางพระ ชากายาจีน ที่ดินSCC ค.ทุ่งสุขลา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	3/2/2024, 17:40:20	ตรวจแนวท่อและดูดินล่อท่อสูบน้ำ ของ บ.ยูนิค ที่คลองระพีพัฒน์ ห่างท่อส่งวเมตร เรียบรอยดี ส่วนตรงสายเอเชีย การ ไฟฟ้าและผู้รับเหมาได้ทำการรื้อถอนเสาไฟเก่าจำนวน4ต้น ไม่มีผลกระทบกับเรา	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/2/2024, 17:03:45	สำรวจแนวท่อ คิดตามงานรถไฟไทยจีน เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆ สำรวจไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ ดัดหน้าบริเวณ บึงเดือนแนวท่อตามจุดต่างๆ ให้มองเห็นชัดเจน	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	3/2/2024, 18:13:18	วันนี้ขุดเปิดหัวเข็มP1364ตรงหลังนิคมบางปะอิน และที่คลองพุทธาP1309ทอนขีตไฟลเพื่อที่จะปักใหม่	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

3/2/2024, 19:08:48	ตรวจแนวท่อถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาว คลอง ลำมะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิว หมู่ บ้านพลอว์วิลล์ เขตลาดกระบัง หมู่บ้านกฤษณา ซอยประจักษ์ร่วมใจ 41ซอยประจักษ์ร่วมใจ43	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	4/2/2024, 18:54:15	ตรวจแนวท่อ ถนนสาย36 แยกสี่ดหีบ ตำบลบึง โป่ง ต.โป่ง แยกกะทิงลาย โรงปิยะ ต.บางละมุง	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
4/2/2024, 17:27:47	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลอง พระองค์เจ้าไชยานุชิตพบมีเรือขุดเข้ามาทำงาน ลำ ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง ถนน ร่วมพัฒนา ถนนทับยาวใต้แก้ไขจุดสายCPลงดิน ร่วมกับชุมชนสวน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	5/2/2024, 13:32:21	เข้าตรวจ วาล์ว บล็อกวาล์ว 631 รังสิต ท่อ 10 นิ้ว ท่อ 18 นิ้ว วาล์ว แฉก น้ำเงิน ตรวจเช็ค ไม่มีน้ำมัน ซึม บ่อน้ำ ตรวจไม่มีคราบน้ำมัน	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง
4/2/2024, 17:45:02	สำรวจแนวท่อติดตามงานรถไฟไทย - จีนปักชิต โพลี ข้างแนวท่อ Kfp 37 + 100 คลองพุทธรา ระยะห่างจากท่อ 180 ซม. เพื่อดูติดตามความ ปลอดภัยแนวท่อเรียบร้อยดี สภาพเหตุการณ์ สำรวจแนวท่อทั่วไป สถานีรถไฟเชียงรากน้อย คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ติดตามงาน ทำรั้วกำแพง ด้านหลังหมู่บ้านบุเลอวอร์ด งาน ไม่ เคลื่อนไหว สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไป เรียบร้อยดี	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	5/2/2024, 15:44:56	เข้าตรวจเช็ควาล์ว บล็อกวาล์ว 633 บางปะอิน เข้า ตรวจสอบ ข้อต่อคิ้ว มีน้ำมันซึม 2 PT 6331 A และ PT 6331 C มีคราบน้ำมัน ข้อต่อคิ้ว รปภ. แจ้ง สภาคำให้รับทราบ และพบลำลูกกาสระบุรี	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/2/2024, 17:45:55	ตรวจแนวท่อจากตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่ง- หนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย36 เขตลาด เจริญชัย แยกหน้าไร่ เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบล โป่ง ตำบลบึงโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล คลองตาหรี เข้าบ่อชะยะ	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา	5/2/2024, 16:39:54	ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจบล็อกวาล์ว 616 ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ตรวจบล็อกวาล์ว 615 ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อ ตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองบัว ตรวจแนวท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลพบุรี ตรวจบล็อกวาล์ว 614ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/2/2024, 17:59:05	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง คลองระ พีพัฒน์ บ.อุนิศาทอนและเจาะเข็มปกติ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	5/2/2024, 17:11:25	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้างชุมชนแสง มณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนศรีไทยข้าง โรงงาน panasonic ถนน 3902 คลองคู่อึงถนน รามอินทราหน้าเฟ้นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้าน ปัญญาแยกคู่อึงบึงชุมเห็ดถึงทางลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
4/2/2024, 18:03:09	งานตรวจแนวท่อ ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ซอย11 ค.นาป่าบุญลำซอกเขาน้อยถนนข้าวหลาม ซอยวัดท้องทุ่ง ค.คอนหัวท่อน้ำธรรณกรซอยข ทอง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	5/2/2024, 17:39:42	ตรวจเช็คแนวท่อที่คลองพุทธรา ปักแนวเขตท่อส่ง ให้กับ บ.ไชน่า จะปักชิทโพลี และเข้าดูรับเหมา คันลอกท่อประปาใกล้สถานีรถไฟเชียงรากน้อย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

5/2/2024, 17:46:06	เช็คแนวท่อ งาน โครงการรถไฟฟ้าไทยจีน เคพี 31 + 50 คลองพุทรา เชื่อมระยะทางแนวท่อเพื่อที่จะปักชีทไพล์ห่างข้างท่อ100ชม. ติดตามงานคันลอคประปา ส่วนภูมิภาค บริเวณเคพี 32 + 140 สถานีเชียงรากน้อย คันลอคได้ท้องท่อ150ชม. ผู้รับเหมา กำลังดำเนินการคันลอค ยังไม่ถึงแนวท่อระยะห่างที่คันลอคถึงท่อ800ชม. งานตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่FPT สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อถึงดอนเมือง ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/2/2024, 17:53:41	ตรวจแนวท่อจากปั้ม station ศรีราชา เข้าหลังสถานีรถไฟแหลมฉบัง เข้าถนนสุขุมวิท เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าแยกเนินไร่ 2 เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าหลังหมู่บ้านมราวย หอนงมะนาวหนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าตำบลหนองปลาไหล เลียบถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
5/2/2024, 18:42:06	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันที่คลองพุทราและปักแนวท่อเพื่อที่จะปักชีทไพล์งานทำรถไฟไทยจีนปักห่างข้างท่อน้ำมัน1เมตรครึ่ง และเข้าดูจุดค้นท่อปะปาสถานีรถไฟเชียงรากน้อย และเข้าดูแนวท่อน้ำมันที่คลองระพีพัฒน์และหลังวัดอุทกงานทำรถไฟไทยจีน.4-6		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/2/2024, 18:50:54	ตรวจแนวท่อ ปั้มศรีราชา TR1 สถานีรถไฟแหลมฉบัง บิมน้ำมันบางจาก(ท่อ14"แยก) แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.วัดมโนรม บ้านนม ตึกสุขุม ชากายาจีน ค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา



5/2/2024, 18:54:40	งานตรวจแนวท่อปั้มศรีราชา ค.สุรศักดิ์ถนนเก้ากิโลหนองยายปู่สถานีรถไฟศรีราชาห้วยยายพระม ค.บางพระเขาวิชูรวัหม่อมปริยชัยอาภาดไไร่ ขจรนาพุซอขหินพึงสถานีรถไฟบางพระค.เหมืองบ่อตกปลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/2/2024, 11:12:09	งานขุดเปิดแนวท่อเพื่อติดตั้ง Density Prope ที่ตัวท่อบริเวณหน้าDU 24" KP 131+840 ความลึกท่อประมาณ 2.50 เมตร จะจัดจ้างผู้รับเหมาและแจ้งวันที่จะเข้าทำงานต่อไป		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/2/2024, 15:00:07	บ. สุวลิ ทำการลอกถนนรื้อถอนคอนกรีตและลอกพื้นดินมีความลึก40เซนติเมตรผ่านหลังแนวท่อส่งเพื่อเชื่อมต่อแนวนอนก่อสร้างใหม่ บริเวณถนนทางเข้านิคมมาบตาพุด kpi+108 ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อส่ง ผู้ประสานงานคุณนัท 097-081-0059		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
6/2/2024, 16:15:46	ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนคตรวจท่อตำบลโคกขี้นหนองตรวจท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อตำบลพานทองตรวจท่อนิคอมตะนครตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจบล็อกลาว614แนวท่อปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/2/2024, 16:54:21	ตรวจแนวท่อ ทาสีป้ายเขตแนวท่อตามจุดต่างๆที่ท่อผ่าน คูณรวเวาขงพื้นที่ อุทยานงาน		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
6/2/2024, 16:56:12	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหั่ว เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าชุมชนโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา



6/2/2024, 17:07:01	ตรวจแนวท่อ ไร่จักร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ บ้านจันน์ บ่อตกปลาสามสาว ค.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ค.ห้วยกะปิ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/2/2024, 17:31:00	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังคลองกาหยอกแยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คำนทับช้างชุมชนคลองเจ๊กอนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนบึงชุมชนหีคลคลองพระยาสุเรนทร์คลองหนองระแหงถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
6/2/2024, 17:43:11	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงสถานีรถไฟหนองลีคงานทำรถไฟไทยจีน4-6 และถนนสายเอเชียและเข้าดูตรงหลังนิคมบางปะอินและตรวจคลองพุทรางานทำรถไฟไทยจีน4-3		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/2/2024, 18:05:10	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน_สถานีรถไฟอยุธยา_bv636บ้านม้า_คลองดอนกลาง_คลองพระแก้ว_สะพาน33 บ.อุนิค เจาะเข็ม ส่วนซอยวัดวิลม ลงหินคลุกทำถนน รอบบางส่วนรอขนย้ายไปปักเอกแบ็ก		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/2/2024, 18:45:58	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำถึงbv613ตรวจสอบทิวA/Bไม่มีน้ำมันซึม หลังโรงเรียนทานทอง ค.ดอนหัวท่อซอยยุงทอง ค.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยท้องทุ่งซอยเขาน้อยหนองพะเนียง ค.บ้านสวนซอย11สถานีรถไฟชลบุรี ค.หนองข้างคอก Bv612ตรวจทิวA/Bไม่มีน้ำมันซึม		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



7/2/2024, 16:30:16	ออกตรวจแนวท่อในพื้นที่ตำบลบางไผ่ ตรวจแนวท่อในตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลดอนทราย ตรวจแนว ท่อสถานีรถไฟดอนสินนธ์ ตรวจแนวท่อ ตำบลหนองตีนนก ตรวจบล็อกลาว 614 ตรวจ แนว ท่อ ตำบลเกาะลอย ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/2/2024, 17:24:07	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเดา เข้าหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมราวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง ห้วยบ้านนา เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าปั้ม station ศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
7/2/2024, 17:29:06	งานตรวจแนวท่อ ค.เหมือง ค.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วถนนข้าวหลาม ค.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรซอยอนมัยซอยโรงกระดานซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่อ่วง ค.หนองข้างคอก ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/2/2024, 17:46:18	สำรวจแนวท่อจากบล็อกลาว 633 บางปะอิน ดูงานรถไฟไทยจีนเครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆ ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ ติดตามงานคันลอคประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อย ผู้รับเหมาทำงาน คันลอค คันลอคได้ท้องท่อ150ชม สํารวจแนวท่อทั่วไป ดัดหุ้ป้ายเตือนแนวท่อตามจุดต่างๆ คูณรวเวาขงพื้นที่ตรวจหน้างาน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/2/2024, 17:46:33	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันBV633และตรงหลังนิคมบางปะอินและคลองพุทราและสถานีรถไฟเชียงรากน้อยและหลังนวมกรและBV634		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี





7/2/2024, 17:53:36	ตรวจแนวท่อจากถนนร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง แนวนอนหน้าวัดราษฎร์บัวขาวชุมชนแสงมณี คลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่ม แยกเสรีไทยคลองครุฑถึงถนนรามอินทราถนนต่างระดับเกษรนวนินทร์หน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ เฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองลำเจ็ด แยกคลองคูบอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	8/2/2024, 16:47:41	ตรวจแนวท่อจากบ่อบาดาลจุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซบ่อบาดาลจุด เข้าสู่ขั้ววิจัย พิษไระระของ เข้าถนนบ้านล่างถนนหนองหว่า เข้า ชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าบ่อบาดาลจุด เข้า ตรวจในพื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง เลียบถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 หนองบอนหนองเกตุน้อย เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
7/2/2024, 18:02:50	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองแขง ได้เอาสำทาสาเขตแนวท่อ ส่วนอื่นๆเรียบร้อยดี	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	8/2/2024, 16:51:59	ตรวจเช็ควาล์ว ชาว แดง ท่อหัวและพื้นที่Bv611 ไม่มีการรั่วซึม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/2/2024, 18:30:40	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายบุ่ สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ รั้วหม่อมปีย์ เขาพระบาท ค.บางพระ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	8/2/2024, 16:56:43	คัดหน้าบริเวณตู้TR4และทำกล่องใส่ลิบลำไฟติดไว้ตรวจแนวท่อตลอดชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ถนนร่วมพัฒนา ได้ตัดหน้าตรวจท่อเสียหายเนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงจะทำการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าใหม่ทั้งสองฝั่ง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/2/2024, 16:00:59	ตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟบางเคย ตรวจแนว ท่อสถานีรถไฟ จะเข้ทาง ตรวจแนวท่อ ตำบลหน้าเมือง ตรวจบ่อกวาล์ว 616 ตรวจแนวท่อถนน 304 ตรวจแนวท่อ ตำบล คลองนา ตรวจแนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อ ตำบลหนองดინก ตรวจบ่อกวาล์ว 614 แนวท่อปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	8/2/2024, 17:20:32	สำรวจแนวท่อ ทัวไป ตัดหน้าสนามกอล์ฟรัชฎะ ทาสีเสาเขตแนวท่อ ตามจุดต่างๆ คุมตรวจรเวลงพื้นที่ตรวจหน้างาน	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง
			8/2/2024, 17:44:11	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่วมเกล้าคลองสองต้น บุนแยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบถนนเสรีไทยถนนหน้าโรงงาน panasonic บริษัทผู้รับเหมาทางหลวงติดตั้งการเดินยวจะตามแนวนอนข้ามแนวท่อKP16 + 675 เจาะลึกประมาณ 1.20ม.แล้วตรวจแนวจากคลองกรุงธน รามอินทราคลองพระยาสุเรนทร์บ่อกวาล์ว 641 ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

8/2/2024, 17:45:38	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงวัดภาชี เข้าตัดหน้าตรงคลองพระแก้วและเข้าตัดหน้าใกล้สถานีรถไฟอุษุขยาและเข้าดูแนวท่อตรงหลังนิคมฯบางปะอินและคลองพุทรา	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	9/2/2024, 17:08:57	สำรวจแนวท่อทั่วไ้ จากบ่อกวาล์ว 633 บางปะอิน ติดตามงานรถไฟไทยจีน เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆเข้าตรวจสอบ งานขุดเปิดคูม่อข้างแนวท่อ รดแม่โคทำงานข้างแนวท่อ ติดตามงานคันลอค ประปาส่วนภูมิภาคบริเวณสถานีรถไฟเชิงรากน้อย งานคันลอคผ่านท่อ ระยะห่างได้ทั้งท่อ 150 ซม. งานผ่านเรียบร้อยดีสภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปถึงคอนเมือง ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/2/2024, 18:13:07	ตรวจแนวท่อและคัดหน้าพร้อมซ่อมป้ายคลองพระแก้ว และใกล้สถานีรถไฟอุษุขยา	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	9/2/2024, 17:12:48	ตรวจแนวท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจ แนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อตำบลโคกขี้นอน ตรวจบ่อกวาล์ว6 1 4ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคอนสินธุ์ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/2/2024, 18:35:51	ตรวจแนวท่อ BV611 เขาพระบาท รั้วหม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ค.บางพระ ห้วยยายพรหม จัง หิน สถานีรถไฟศรีราชา ถนนหนองยายบุ่ ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนแก้วโกโล ต.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	9/2/2024, 17:22:36	งานตรวจแนวท่อ ค.บางพระนาฬสถานี่รถไฟ บางพระ ต.เหมืองบ่อดกปลา ต.แสนสุขบ้านมณี แก้วถนนข้าวหลามด.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรซอย โรงกระต่ายซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่สงว ต.หนองข้างคอก	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/2/2024, 18:45:40	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองค้ำลิง ค.คอนหัวพ้อ ซอยทุ่งทองบ่อน้ำธนกร ต.นาป่าซอยประชาอุทิศ ซอยท้องกึ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ ค.หนองวี หนองพะเนียง คบ้ำนสวนสถานีรถไฟชลบุรี ต. หนองข้างคอก	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	9/2/2024, 17:33:02	ตรวจแนวท่อจากหน้าสำนักงานเขตลาคระบั้ง คลองประเวศบ่อกวาล์ว 644 แยกกรมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบ บึงกุ่มแยกถนนเสรีไทยโรงงานพานาโซนิคถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุฑถึงถนนรามอินทราเฟชั่น ไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองลำเกร็ดแยกคูบอนถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
9/2/2024, 16:35:51	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนิคมฯบางปะอินานขุดเปิดหัวเข็มP1363งานทำรถไฟไทยจีน.4-3 แล้วเข้าดูแนวท่อน้ำมันที่คลองดอนกลางตัดหน้าตามป้ายและเปลี่ยนซ่อมป้ายคำเตือน	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี			
9/2/2024, 17:02:33	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว ถนนสาย 36 เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซ โรงโปิ๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนอง สะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมราย เข้าหลังการเคหะแหลมจบังห้วยบ้านนา เขายก เนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบ้มี station ศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา			

9/2/2024, 18:00:45	ตรวจแนวท่อ TR1.สถานีรถไฟแหลมฉบัง ปีมบางจาก ท่อ14"เข้าสู่ รั้ว.บุญจิตวิทย์ขคม รร.วัดมโนรม บ้านนม ตึกสุขุม ที่ดินSCC ซากยายจีน บ้านดาใหญ่ ต.ทุ่งสุขลา ถนนแก๊กลี ด.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
9/2/2024, 18:09:23	ตรวจเช็คแนวท่อหลังโรงงานอียิปต์ บ.ไชน่าเปิดหัวเข็ม และตัดหญ้าพร้อมซ่อมป้ายเขตคลองคอนกลาง	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/2/2024, 19:12:10	ตรวจแนวท่อหลังคลัง ตัดหญ้าใช้กระดับความลึกแนวท่อ ความลึก1.20m.ตลาดสวย ซอยกาญจนาภิเษก 01 ถนนหนองระแหงเขตคลองสามวา ถนนนิมิตรใหม่ ซอยประชาวมใจ 43	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/2/2024, 11:15:28	มีงานนำเศษปูนเศษอิฐเก่ามาถมที่และฝังกลบไถ่กับแนวท่อมีระยะห่างจากแนวท่อ2เมตรหน้าบริษัท SMC logistics แยกหนองบอน kp12+490 ผู้ประสานงานคุณณรงค์ 089-692-6234	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
10/2/2024, 14:07:16	บริษัท DSP ทำกำแพงรั้วใหม่และจะรื้อกำแพงเดิมที่รุกล้ำเข้าไปในแนวเขตของ ปตท มีความยาว50 เมตรบริเวณkp 6+900 มีระยะห่างแนวท่อ1 เมตร กำลังดำเนินการผู้ประสานงานคุณแดง 086-156-2303	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
10/2/2024, 15:49:37	ตรวจท่อตำบลหนองดินนก ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อตำบลโคกหินนอน ตรวจbv614 ตรวจท่อตำบลเกาะลอยตรวจปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

10/2/2024, 16:27:39	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองตำลึงหลังโรงเรียนพานทอง ค.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทอง ค.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยท้องทุ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ค.หนองข้างคอกซอยโรงสี	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/2/2024, 16:30:46	ตรวจแนวท่อ ไร่จจร นาทุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ เขื่อน บ่อตกปลาสามสาว ค.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม โรงกระดาษ โรงไม้พินุลยกิจ ค.ห้วยกะปิ เขาวะบาท หม่อมปีย์ ถ่ายดูเสิวชีราวุธ ค.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ซอยพูนสิน ถนนแก๊กลี ด.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/2/2024, 17:24:50	สำรวจแนวท่อทั่วไป คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ตัดหญ้า บริเวณป้ายเตือนแนวท่อตามจุดต่างๆ และทาสีเสาเขตป้ายเตือนแนวท่อ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
10/2/2024, 17:37:55	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าบไทยเทฟพีใต้ระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
10/2/2024, 17:40:46	ตรวจแนวท่อและซ่อมป้าย ทาสี ตัดหญ้า ตามแนวท่อที่คลองระพีพัฒน์และหลังวัดบ้านโดน	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

10/2/2024, 17:41:11	ตรวจแนวท่อจากเทียบทางรถไฟลาดกระบังหน้า บล็อกวาล์ว 644 แยกร่มเกล้าคลองสองคลองหนึ่ง แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกศรีไทยคลองครุถนนรามอินทราหน้าสวนสนุก wonder world แฟชั่น ไอส์แลนด์แยกคูบอนึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
10/2/2024, 18:23:17	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงหลังวัดบ้านโดนตัดหญ้าและถาสีที่คลองระพีพัฒน์ และหลังวัดบ้านโดนและดูงานทำรถไฟไทยจีน 4-3และ4-6	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/2/2024, 19:43:23	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น ตำบลบางเตย คลองสมอยเขคลองปรังตำบลคลองปรัง สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ถนนร่วมพัฒนาตำบลชุมทอง ถนนทับยาว คลองทับยาวพบมีเรือขุดลอกคลองมาทำงาน 1 ลำเข้าประสานงานเป็นหน่วยงานสำนักระบายน้ำของกทมประสานงานกับคุณหนู่ม คนขับเรือรีดบรื้อยแล้ว เบอร์098-6885892ตรวจแนวท่อคลองสำภูเวียง คลองลำปาดาว ถนนคลองกรุง บล็อกวาล์ว 618 เขตลาดกระบัง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
11/2/2024, 16:24:08	ตรวจท่อสถานีรถไฟละเชิงเทรตรวจท่อคลองท่าตรวจbv616ตรวจท่อคลองคลองนาตรวจท่อตำบลคอนทรายตรวจท่อตำบลหนองบัวปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

11/2/2024, 16:53:11	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าต่างระดับโป่งถนนสาย 36 เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุงเข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง แยกเนินไร่ 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบีเอ็ม station ศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
11/2/2024, 17:05:11	งานตรวจแนวท่อถนนสุขาภิบาล9นาทุสถานีรถไฟบางพระบ่อตกปลาสามสาวหมู่บ้านมณีแก้วซอยอ้ออาหารซอยศรีนคร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
11/2/2024, 17:23:50	ตรวจแนวท่อ และทาสีเสาเขตบอกแนวท่อใกล้สถานีรถไฟหนองกรวยและทางไปบ้านตลาด	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/2/2024, 17:29:04	สำรวจงานทั่วไป จาก สถานีคลองพุทรา คิดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณ ด้านหลังนิคมบางปะอินตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ คิดตามงานร้านลดประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสถานีรถไฟเชิงรุกากน้อย งานค้นลอดใต้ท้องท่อ ผ่านไปด้วยดีสภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปถึงดอนเมืองตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/2/2024, 17:41:11	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกศรีไทยคลองครุถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาคลองลำเกร็ดแยกคูบอนึงชุมเห็ดคลองพระยาสุรนทร์ บล็อกวาล์ว 641 หนองระแหงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
11/2/2024, 18:06:43	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันBV634และเข้าดูแนวท่อหลังนิคมบางปะอินและคลองพุทรา	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

11/2/2024, 18:30:57	ตรวจแนวท่อ ถนนสาย331 ถนนสาย36 BV652 สนามแข่งรถพีระเซอร์กิ้ง แยกโป่ง ต่างระดับเขาไม้แก้ว ค.โป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
12/2/2024, 17:33:26	รับ รปภ. ไปอบรมลำลูกกา ประจำปี 13:00 น ตรวจแนวท่อด้านหลังนิคมบางปะอินติดตามงานรฟฟไไทยจีน ติดตามงานรอกประปาส่วนภูมิภาคบริเวณสถานีรฟฟไไทยจีนรากน้อย งานเดินลอดผ่านใต้ท้องท่อเรียบร้อยดี สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อถึง ด้านหลัง ธรรมชาติตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/2/2024, 17:35:07	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าสู่อัยยัพพีระไระของ เข้าตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามชู้ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่งเข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าต่างระดับ โป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
12/2/2024, 17:41:08	ขอสนามบินสุวรรณภูมิคลองกายนอกหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังถึงแยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่น้ำด้านทับช้าง ชุมชนแสงมณีแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนศรีไทยคลองกรุงชิง ถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนถึงชุมชนหีตคลองพระยาสุเรนทร์ถึงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
12/2/2024, 17:59:57	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง คลองระพีพัฒน์ ได้ตัดต้นไม้ที่กลุ่มป่าย ส่วนอื่นๆ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/2/2024, 18:05:18	ตรวจแนวท่อ บั้มศรีราชา TR1.สถานีรฟฟไหมดแลมฉบับ บั้มบางจาก(ท่อแยก)แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.วัดมโนรม บ้านนม.ดึกสุขุม ที่ดินSCC ซากยายจีน .ทุ่งสุขลา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

12/2/2024, 18:17:31	ตรวจท่อ สถานีรฟฟไตอนสินนท์ ตรวจท่อตำบลโลกขึ้นนอน ตรวจบล็อกลาวัว 614 ตรวจท่อ นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีรฟฟไพาหนทอง ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อตำบลโลกขึ้นนอนปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/2/2024, 18:19:12	งานตรวจแนวท่อบั้มสดชั้นศรีราชาถนนเก้ากิโล สถานีรฟฟไศรีราชาถนนห้วยขาชพรหมเขาวชิราวุธร่วมมปรีดีไร้จรงนาพุดสถานีรฟฟไพาหนพระบ่อคกปลาบ้านมณีแก้วถนนข้าวหลามเอื้ออาทร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
12/2/2024, 18:35:25	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปตรงสนามกอล์ฟงานทำรฟฟไไทยจีน4-2และ4-3	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/2/2024, 19:33:57	งานขุดลอกคลองของหน่วยงานสำนักกระบายน้ำ กทม.คลองทับยาวติดตามประสานงานให้วันแนวท่อไว้ข้างละ 5 เมตรเนื่องจากแนวท่อกกลางลงมีความลึกจากระดับถึงหลังท่อ2.00เมตรตามแบบ และได้ใช้เหล็กแท่งหาท่อลึก1.50เมตรด้านใต้ของแนวท่อขุดเสร็จแล้วเหลือทางด้านเหนือ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/2/2024, 13:09:26	ตรวจท่อระบายน้ำขนาด 6"ผ่านแนวท่อลงบ่อน้ำหลัง Loading Rack คลังLLK ประมาณ KP 133+172 ขุดลึกประมาณ 80ซ.ม ระดับหลังท่อ(ใช้ Pipe Locator)=1.20 เมตร น้ด 10:00น.วันพ่ຸงนี้ 14/02/2567 ประสานงาน ช่างนิค Payak 083 9799 551	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

13/2/2024, 16:01:14	เข้าตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจแนวท่อมาที่สถานี รฟฟไ บางเดย ตรวจแนวท่อมาที่สถานีรฟฟไ ละเชิงเทรา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อตำบลคลองนาตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อดอนน 315 ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ตรวจแนวท่อและบล็อกลาวัว 614 ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/2/2024, 17:01:37	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันข้างออฟฟิคนูที่กาชีทำทางผ่านแนวท่อน้ำมันและปักป้ายเสริมตรงทางเข้าวัดกาชีและตัดหญ้าตรงป้ายที่คลองหันตรา	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/2/2024, 17:21:31	สำรวจแนวท่อ ทัวไป อยากบล็อกลาวัว 633 บางปะอิน ดูงานรฟฟไไทยจีน ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ สำรวจ แนวท่อของพุทธราสะพานหมายเลข 9 เขียงรากน้อยเขียงรากใหญ่ บังพูดสวนพริกไทย สถานีรฟฟไรังสิต สถานีรฟฟไหลัก 6 ดอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/2/2024, 17:39:26	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำสิ่งตรวจสอบที่A/B ไม่มีน้ำมันซึม หลังโรงเรียนพนาทอง ด.ดอนหัวพ้อซอยทุ่งทองบ่อน้ำธนคร ค.นาป่าซอยเขาน้อย ซอยบุญล้ำ ค.บ้านสวนสถานีรฟฟไชลบุรี ค.หนองข้างคอกตรวจสอบที่A/Bไม่มีน้ำมันซึม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

13/2/2024, 17:48:14	ตรวจแนวท่อจากแยกเขาไม้แก้ว เข้าbv652 เข้าชุมชนโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล คลองคาวหรี เข้าคลังก๊าซโรงปิ๊ะ เข้าหลังสถานีรฟฟไบางละมุง หนองสะเดา หลังหมู่บ้านมราช หลังการเคหะแหลมฉบัง แยกเนินไร้สองถนนสุขุมวิท บั้มสดชั้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
13/2/2024, 17:50:10	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน.สถานีรฟฟไศรีราชา.ห้วยขาชพรหม ค.สุรศักดิ์.ค่ายลูกเสือวชิราวุธ หม่อมปัย.เขาพระบาทไร้จรงและนาพุ เสริมป้ายคำเตือนร่อนน้ำท่อดิน1 ป้าย ค.บางพระ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/2/2024, 17:50:31	ตรวจเช็คแนวท่อ ข้างออฟฟิค บ.ูนิก จะทำถนนผ่านหลังท่อและได้ปักป้ายชั่วคราวเสริมทางไปวัดกาชี และตัดหญ้าที่กลุ่มป่าข้างคลองหันตรา	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
13/2/2024, 17:55:52	ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกศรีไทยคลองครุแยกคูบอนบั้มชุมหีตคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกาตรวจตรวจเช็ควาล์วน้ำเงินแดงบล็อกลาวัว 642และน้าปัยปิดเปิดวาล์วไปปิดที่โนบ่อบล็อกลาวัว 644	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
13/2/2024, 19:04:56	ติดตามงานขุดลอกคลองทับยาวผ่านแนวท่อเรียบร้อยแล้ว	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/2/2024, 16:27:05	ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีพนาทอง ตรวจแนวท่อคลองชลประทานพนาทอง ตรวจแนวท่อดำบลหน้าประดู่ ตรวจbv614ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

14/2/2024, 17:01:29	วันนี้เข้าเบิกป้ายข้างออฟิตของยูนิคสองป้าย และไปตัดหญ้าตรงบ้านตลาดและทาสีเสา		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/2/2024, 17:06:48	ติดตามงานขุดวางท่อระบายน้ำขนาด 6"ผ่านหลังท่อหลังคลัง ตรวจสอบแนวท่อคลองหนองระแหงตัดหญ้าตามแนวท่อและเก็บป้ายใหญ่ไปไว้ที่บล็อกลาวัว 641 เรียบร้อยแล้ว		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/2/2024, 17:17:07	งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามเอื้ออาทรซอยอนามัยห้วยกะปิโรงกระดาษซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่ฮวงซอยโรงสีสถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/2/2024, 17:18:13	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจpiperack ท่อ 16นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสู่ศูนย์วิจัยปิโตรของ เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว่า เข้าสู่ชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามตุ่ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
14/2/2024, 17:33:14	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วกิโล ด.สุรศักดิ์ ไร่ขจร นาพุสนามบิน ม.เกษร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ บ้านเจ็ญัน บ่อตกปลาสามสาว.ต.หมืองมณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ด.ห้วยกะปิ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/2/2024, 17:42:32	สำรวจงานทั่วไป คลอง 1 คลอง 2 คลอง 3 รังสิต ถึงลำลูกกา ได้ ขุด ป้ายเตือนแนวท่ออันเก่า ที่ติดซับซ้อนอันใหม่ KP 06 + 142 หมู่บ้านวรารักษ์ ให้นำไป บัก บริเวณ ถนน สร้างใหม่ รัดคลอง 4 คลอง 5 ให้มองเห็นชัดเจนแนวท่อ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง

14/2/2024, 18:08:21	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างแนวถนนหน้าวัดราษฎร์บัวขาวถึงแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มบล็อกลาวัว 643 เช็ควาล์วน้ำเงินแดงในเบะวาล์วปกติตรวจแยกถนนเสรีไทยข้างโรงงาน panasonic ถนนอุษานัน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่น ไอส์แลนด์แยกถนนเข้าหมู่บ้านปัญญาคลองคู่ออนบึงขุนเห็ดถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
14/2/2024, 18:22:05	ตรวจแนวท่อและปักป้ายข้างออฟิต บ.ยูนิค และตัดหญ้าตามป้ายแนวท่อที่บ้านตลาด		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/2/2024, 16:35:36	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซ โรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมารวย เข้าถนนหนองพังพวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าหลังสถานีรถไฟแหลมฉบัง เข้าบีม station ศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
15/2/2024, 16:58:11	ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ตรวจบล็อกลาวัว 615 ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลดอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองบัว ตรวจแนวท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจ แนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจบล็อกลาวัว 6 1 4 ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

15/2/2024, 17:23:42	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองตำลึงหลังโรงเรียนพนาทองซอยขลุ่ยทอง ต.ดอนหัวฬ่อบ่อน้ำธรมร ค.นาป่าซอยประชาธิปไตยซอยเจ้าน้อยซอยบุญล้ำหนองพะเนียง ต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ค.หนองข้างคอกซอยโรงสี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/2/2024, 17:35:03	สำรวจงานทั่วไป จากบล็อกลาวัว 633 บางปะอินสำรวจแนวท่อ สถานีคลองพุทธาสถานีเชียงรากน้อย ด้านหลังนวนคร เชียงรากใหญ่ ติดตามงานรถไป 4-2 KP 23 + 1247 บางพุด รดเม็กโครปรับพื้นที่ขุดดินเพื่อที่ เข้าตรวจสอบพุดคูลย สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปเรียบร้อยดี		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/2/2024, 17:41:06	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วกิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ด.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ ซากยายจิ้น ที่ดินSCC ดึกสุขุม บ้านนม รร.วัดมโนรม ไฟแดงบ้านทุ่งสถานีรถไฟแหลมฉาง.ต.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/2/2024, 17:48:12	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง หนองแซง บ.ยูนิค ทำงานปกติ ส่วนอื่นเรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/2/2024, 18:06:59	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสนามกอล์ฟและหลังหมู่บ้านวังทองและหลังหมู่บ้านทองธรมี และBV634และเข้าดูตรงหลังนิคมบางปะอินและคลองพุทธาสถานีรถไฟเชียงรากน้อย งานทำร่อไฟฟ้าไทยจีน4-3		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/2/2024, 18:10:46	ตรวจแนวท่อจากหน้าวัดหัวผู้สุวรรณภูมิ หน้าสำนักงานเขตลาดกระบังคลองกายนอกแยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราแยกคู่ออนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

15/2/2024, 19:25:27	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ คลองแขวงกั้น ตำบลบางเตย พบมีเรือขุดลอกคลองกำลังขุดลอกคลอง1 ลำยังอยู่ห่างแนวท่อประมาณ 1ก.ม. ตรวจแนวท่อคลองสมอเข คลองปรัง ตำบลคลองปรัง คลองอุดมจราชร ของพระองค์เจ้าไชยนาขีด คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำธารา คลองลำไยเบนถนนทับขาว คลองลำมะตะกอบ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาเทิวแขวงลำลาพิทชลลาดกระบัง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/2/2024, 15:59:20	ตรวจเช็ควาล์วขาแดงท่อผิวและรอบพื้นที่Bv611 ไม่พบน้ำมันรั่วซึม		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/2/2024, 16:11:40	ตรวจแนวท่อ ตำบลโคกขี้หนอน ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อ นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ ตำบลหนองตำลึง ตรวจบล็อกลาวัว 613 ตรวจแนวท่อดำบลหน้าประตู ตรวจเนื่อทอดตำบลเกาะลอย ตรวจแนวทอด ตำบล โลกขี้หนอน ตรวจบล็อกลาวัว 614 ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสินนท์ แนวท่อปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/2/2024, 16:34:42	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack ท่อ 16 นิ้วเข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสู่ศูนย์วิจัยปิโตรของ เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว่า เข้าสู่ชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง และคิดตั้งป้ายเพิ่มเติมถนนห้วยโป่งหนองบอนจำนวน 5ป้าย		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
16/2/2024, 16:42:22	เปลี่ยนเสาเทส โปสต์ จำนวน 3 ต้น KP 38 + 756 TP 17/1 KP 39 + 576 TP 18/1 KP 40 + 000 TP 18/2 บริเวณด้านหลังอิชัม ศูนย์รวมชุมชนปฏิภูมิ ลงพื้นที่ดูหน้างาน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

16/2/2024, 17:48:23	มาตัดหญ้าออกจากเสา CPที่47 kp30 + 900และป้ายคำเตือนบริเวณใต้ทางด่วนเข้าสู่สุวรรณภูมิ ตรงกันข้ามหน้าสงฆเขตละคระรังเสร็จแล้ว ตรวจจากแอมป์เกิ้ลโคลง 2 คลอง 1 แยกพัฒนา ชนบทด้านทับช้างถนนคู่ขนานวัดราชบัวขาวถึงแยกสนง.สะพานสูงคลอง เข็กถนนรามคำแหงถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	17/2/2024, 16:35:37	ตรวจแนวท่อเข้าถนนสาย36 เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าต่างระดับ ไปโรง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเตาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมรวาย เข้าหมู่บ้านชนไชน์ ห้วยบ้านนา เข้าแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 ถนนสุขุมวิท เข้าบีเอ็ม station ศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มทบ ตาพูด-ศรีราชา
16/2/2024, 18:00:44	ตรวจแนวท่อ ถนนแก๊กโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองขาบู่ สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยทรายพรม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ รวัหม่อมปีย์ เขาพระบาท ซอยชมรมBv611ค.บางพระ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	17/2/2024, 16:51:04	ตรวจแนวท่อ ห้วยสุคลีป ไร่จวร นาพุ สนามบิน ม.เกษร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ บ้านเจ้ัน บ่อคกปลาสามสาว ค.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม โรงกระดาษ,โรงไม้ ว.พิบูลกิจ ค.ห้วยกระปี ถนนบ่อหิ ซอยพูนสิน ถนนแก๊กโล ด.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/2/2024, 18:17:04	ตรวจเช็คแนวท่อและติดตั้งเสาCP จำนวน3ต้น พร้อมปักป้ายเตือนเขตแนวท่อ หลังโรงงานอิมซัม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	17/2/2024, 17:25:51	สำรวจแนวท่อทั่วไป เชียงรากน้อย สะพานธรรมชาติ บางพูด สวนพริกไทย รังสิต บาสดอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อทั่วไป ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
16/2/2024, 18:55:33	งานตรวจแนวท่อถนนสุขาภิบาล9บางพระภาคดาตาพูด.เหมืองค.แสนสุขถนนข้าวหลามเอื้ออาทรซอยศิรินครด.ห้วยกะปิด.หนองข้างคอกซอยโรงสีด.บ้านสวน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	17/2/2024, 17:51:54	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง บ้านตลาดจุดสะพาน33และคลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค เจาะเข้มปกติ ส่วนอื่นเรียบร้อยดี ไทศัพพ์ คุณ ประนอม เสียซ่อมยังไม่แล้วเสร็จ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
16/2/2024, 19:11:10	เข้าประสานงานกับคนขับเรือขุดลอกคลองแขวงกลั่นตำบลบางเตยเป็นหน่วยงานกรมชลประทาน โดยผู้ขับเรือชื่อ บั้มมัด 062-3494270ทางกรมชลประทานเข้ามาทำจัดวัชพืชไม่ขุดลอกคลอง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	17/2/2024, 18:16:54	งานตรวจแนวท่อ ด.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพานทอง ด.ดอนหัวฬ่อบ่อน้ำรัตนกร ค.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำหนองพะเนียง ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ด.หนองข้างคอก	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/2/2024, 16:17:50	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟละเจิงตรา ตรวจท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจบ่ลือกวาล์ว 616 ตรวจท่อดำบล กลองนา ตรวจท่อดำบลคอนทราย ตรวจท่อดำบลหนองบัว ตรวจท่อสถานีรถไฟคอนสินท์ ตรวจบ่ลือกวาล์ว 614 ตรวจท่อดำบลเกาะลอย แนวท่อ ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา			

17/2/2024, 18:31:08	ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างคลองแม่จัน ชุมชนคลองจีกถนนถนนรามคำแหงแยกเสรีไทย คลองคู่อิงถนนรามอินทราตรวจลือกวล้า 642 เข็ควาล้วแล้วน้ำเงินพบว่าบอวลวล้า PT 642b มี น้ำมันรั่วซึมได้แจ้งสกาคลาให้รืบทบเป็นที่ เรียบร้อยตรวจแนวจากบึงชุมเห็ดคลองพระยา สุรินทร์ตัดหญ้ารอบบลือกวล้า 641	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	18/2/2024, 17:13:17	สำรวจงานทั่วไป บริเวณด้านหลังโรงงานเอ็ปซัมดู งานรถไฟไทย - จีน เชียงรากน้อย ดูงานคันลอค ประกาศส่วนภูมิภาค งานคันลอคผ่านได้ห้องพอ เรียบร้อย ดิดตามงานของบริษัทชูนิก บริเวณบาง พุด รดแม็กโคร ปรับพื้นที่ ขนดิน เพื่อที่ให้ที่มขุด เทสดิน ตำรวจแนวท่อคลอง 3 คลอง 2 รังสิต ดิดตามงานทำรื้อก้านพ้งด้านหลังหมู่บ้านบูล วาร์ด งานไม่เคลื่อนไหว สภาพเหตุการณ์ทั่วไป ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/2/2024, 16:07:53	ตรวจแนวท่อคลองบางพระ คตรวจแนวท่อสถานี รถไฟบางเคย ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟ ละเชิงเทรา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจ BV616 ตรวจแนวท่อ ตำบลบางไผ่ ตรวจbv615 ตรวจแนวท่อตำบลคลองน้ ตรวจbv614ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	18/2/2024, 17:32:04	งานตรวจแนวท่อ ด.บางพระสถานีรถไฟบางพระ ด.เหมืองบ่อตกปลาหมู่บ้านมณีแก้ว ถนนข้าว หลามด.หัวกะปิเอื้ออาทรซอยสิรินทรซอยบ้าน ผู้ใหญ่ฮวด.หนองช้างคอก	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/2/2024, 16:53:54	มีชาวบ้านนำรถแบคโฮเข้ามายกสื่อกคอนกรีต ออกจากพื้นที่ของ ปตท เพื่อใช้ประโยชน์บริเวณ kp 6+998 ผู้ประสานงานคุณ จตุรงค์ 064-676-0089	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา	18/2/2024, 17:53:44	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟหน้าบลิือกวล้าแยกร่วม เกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลอง แม่จันด้านทับช้างชุมชนคลองจีกถนนรามคำแหง แยกเสรีไทยคลองคู่อิงถนนรามอินทราแยก หมู่บ้านปืญญาแยกคู่อินคลองบึงชุมเห็ดคลอง พระยาสุเรนทร์หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
18/2/2024, 16:59:30	วันนี้ได้ปึกและดิดคั้งป้ายคำเตือนเพิ่มเติมบริเวณ ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน และตรวจแนวท่อจาก ตำบลห้วยโป่งถึงตำบลโป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา	18/2/2024, 18:09:23	ตรวจแนวท่อ จากbv633ยางปะอิน ถึง กาธิษะ.ชูนิก ได้ทำถนนผ่านหลังท่อไคล่อฟไฟดเสร็จแล้ว ส่วนอื่นเรียบร้อย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/2/2024, 17:05:41	ตรวจแนวท่อ ไร่จจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ด.บางพระ บ้านเจ้เนิน บ่อตก ปลาสามสาว ด.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ด. หัวกะปิ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา			



18/2/2024, 19:36:22	ตรวจแนวท่อสถานีโรงไฟฟ้าคลองอุดมจจรร ลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแฟ่ง ตำบลหลวงแฟ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะร่า ถนนทับขาว ตำบลชุมทอง คลองลำมะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิว หมู่บ้านฟลอว์วัลด์ คลองอุตะเกา คลองลำนกแขวก หลังสนามกอล์ฟวินเซอร์ คลองลำหิน ซอย ราษฎร์อุทิศ 56 ซอยประจักษ์ร่วมใจ 43 ซอยประจักษ์ร่วมใจ 41		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	19/2/2024, 17:11:33	ตรวจแนวท่อหลังคลัง ถนนห้วยราษฎร์ตำบลลาดสวาย การประปานครหลวงได้กำหนดบดันท่อประปาขนาด 1,000 มม.ห่างจากแนวท่อ 47 เมตร ด้านแนวท่อ 18 นิ้วสุวรรณภูมิยังไม่กำหนดบ่อตรวจแนวท่อของน้องระแหง ถนนหนองระแหง หน้า ID 24 "ถนนไทรราษฎร์ระหว่างหมู่บ้านเคซี และหมู่บ้านเคเอสวีท ตรวจแนวท่อซอยหทัยราษฎร์ 39 ซอยหทัยราษฎร์ 22 ถนนนิมิตรใหม่ คลอง 2 ตะวันออก คลองหนึ่งตะวันออก เขตคลองสามวา เข้าตรวจแนวท่อในหมู่บ้านฟลอว์วัลด์ คลองลำมะขามเขตหนองจอก		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/2/2024, 13:54:41	การไฟฟ้าบ้านฉาง โดยบริษัท ส.เพิ่มพูน ทำการค้นลอคร้อยสายไฟถนนสาย36ลึก 4 เมตรต่อขนาด 115 มิลลิเมตร จำนวน2 เส้นมีระยะห่างแนวท่อส่ง5 เมตรบริเวณkp14+109 ผู้ประสานงานคุณเสริม 081-578-3075		PIPELINE 5 14" 16" มบบดาพุต-ศรีราชา	19/2/2024, 17:21:02	สำรวจงานทั่วไป ตรวจแนวท่อจาก บางปะอิน เขียงรากน้อยเขียงรากใหญ่ บางพูน หลวงพริกไทยรังสิต ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเหตุใด		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/2/2024, 16:12:26	ตรวจท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีโรงไฟฟ้าหนอง ตรวจท่อตำบลเกาะลอยตรวจท่อตำบลโคกหินนอน ตรวจbv614ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	19/2/2024, 17:36:37	งานตรวจแนวท่อปริมเสดชั้นถนนเก้ากิโลถนนวังหินสถานีรถไฟศรีราชาถนนห้วยขาพระเมษาวิชราชูธรั่วหม่อมปรีดีเขตลาดก.บางพระ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/2/2024, 16:56:51	ตรวจแนวท่อจากตำบลมะขามคู่ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าตำบลบางละมุง เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าปริมเสดชั้นศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มบบดาพุต-ศรีราชา	19/2/2024, 18:06:19	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง ชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน3902 คลองคูวังถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ แยกหมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองลำเก็บแยกคูบอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
				19/2/2024, 18:19:07	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน _bv634บ้านโพธิ์ _คลองหันตรา _bv637ภาชี และออพีด บ.ศูนย์พร้อมจุดใกล้เที่ยงปกติ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

19/2/2024, 18:27:24	ตรวจแนวท่อ ปริมศรีราชา TR1 สถานีโรงไฟแฟลมจาง บั่มน้ำมันบางจาก จุดต่อ14"ร่วม แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยาคม รร.วัดมโนรม บ้านนมตึกสุขุม ที่ดินSCCซากยายจีน บ้านดาใหญ่ ด.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มบบดาพุต-ศรีราชา	20/2/2024, 18:05:30	สำรวจงานทั่วไป จากบางปะอิน เขียงรากน้อย บางพุต ติดตาม งานของบริษัทชูนิก รลเม็ค โกรเจียร์งเพื่อที่จะเอาดินไปถมด้านใน ให้หิมขุดเจาะเทศดิน งานโครงการรถไฟ 4-2 สํารวจแนวท่อรังสิตคลองเมือง ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คลองเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/2/2024, 16:06:19	ค้นลอคร้อยสายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านฉางวันนี้ขุดร่องวางท่อขนาด 115 มิลลิเมตรไปยังต้นเสา บริเวณ kp14+109 ริมถนนสาย36 เทศบาลตำบลมะขามคู่		PIPELINE 5 14" 16" มบบดาพุต-ศรีราชา	20/2/2024, 18:10:15	ตรวจแนวท่อดู บ.ไชน่า เคลียพื้นที่หลังbv634บ้านโพธิ์มหาสถานีรถไฟ ท่าถนน เป็นไปด้วยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/2/2024, 16:08:40	ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมืองละงิงหิรา ตรวจบ่ลือกวาล์ว 616 ตรวจท่อคลองท่าไข ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ตรวจบ่ลือกวาล์ว614ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	20/2/2024, 20:11:35	งานตรวจแนวท่อต.หนองคำถึงงานลอกท่อแม่ที่bv613ของเทศบาลหนองคำถึง ต.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทอง ค.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยห้องสูงซอยเขาน้อย ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/2/2024, 16:12:44	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจ piperack ท่อ16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบดาพุต เข้าตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่ง-หนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มบบดาพุต-ศรีราชา	21/2/2024, 12:41:08	งานค้นลอคของการไฟฟ้าบ้านฉางขุดร่องกว้าง 50 ซม. ลึก60ซม.เพื่อฝังกลบท่อเชื่อมต่อแนวเสาไฟบริเวณkp14+109 ก่อนเข้าด้านซึ่งถนนสาย36 มีท่อประปาทนหลังแนวท่อตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อ		PIPELINE 5 14" 16" มบบดาพุต-ศรีราชา
20/2/2024, 17:30:26	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน พื้นที่ข้างเคียงติดเขตรถไฟ ปรับพื้นที่ขนานแนวท่อ kp18+331(ท่อที่เป็นคอนกรีตหล่อ)จะได้ประสานงานต่อไป ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยขาพระหม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ รั้วหม่อมปี่ เจ้าพระบาท ค.บางพระ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	21/2/2024, 15:09:58	ติดตามความคืบหน้าก่อนงานซ่อมท่อ 18" LLK-SBA KP 14+936นำเสนอวิธีปฏิบัติหากเกิดเหตุฉุกเฉินและการจัดการจราจรที่ห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
20/2/2024, 17:54:35	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาคลองคูบอนบึงชุมเห็ดคลองหนองระแหงถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	21/2/2024, 16:22:18	ตรวจท่อตำบลหนองดินนก ตรวจท่อตำบลหนองคำถึง ตรวจbv613 ตรวจท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีโรงไฟฟ้าหนอง ตรวจท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อbv614ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

21/2/2024, 16:52:23	ตรวจแนวท่อจากแยกหนองบอนตามสะพานคู่ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าหนองมะนาว เข้าหลังการเคหะแหลมฉาง เข้าแยกเนินไร่สอง ถนนเทศบาล2 ถนนสุขุมวิท ปีสตชันศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
21/2/2024, 17:43:53	สำรวจแนวท่อทั่วไป คลอง 2 คลอง 3 รังสิต ติดตามงานทำรั้วกำแพงหมู่บ้าน ด้านหลังหมู่บ้านบุเอวารด์ งานไม่เคลื่อนไหว สํารวจแนวท่อ เทศบาลเมืองท่าสาวยคลังลำลูกกา หมู่บ้านทิวสนหมู่บ้านซื้อตรง สะพานธรรมชาติศรีสงครามน้อย ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/2/2024, 17:49:41	งานตรวจแนวท่อ ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีชอบโรงสี ค.หนองข้างคอกซอยบ้านผู้ใหญ่สงวค.ห้วยกะปิซอยศิริซอยโรงระคามซอยสารพัดช่างซอยเอื้ออาทรถนนข้าวหลามบ้านมณีแก้ว ค.เหมือง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/2/2024, 18:00:02	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง ภาษี และคัดค้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมป้ายที่คลองพระแก้ว		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/2/2024, 18:06:19	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลองสองคลองหนึ่งแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุถนนรามอินทราแยกอุ้มอ้งถึงบึงชุมเห็ดเสาป้ายชำรุดได้ถอดป้ายไปเก็บไว้ที่บึงลือกว่าแล้ว 641 จำนวน 1 ป้ายของบึงชุมเห็ดตรวจแนวจากคลองพระยาสุเรนทร์หนองระเหงถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

21/2/2024, 18:30:36	ตรวจแนวท่อ ไร่ขจร เซอร์ม Bv611 เขาพระบาทหม่อมปีย์(เก็บป้ายคำเตือนที่ย้ายออกจากงาน3สนามบิน ไปใช้ที่kp8+331)ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ด.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชาถนนบ่อหิน ขอยพูนสิน(นัดตรวจร่วมลานตู้99 ฟร่งนี้ช่วงบาย จะงานทำรั้วขนาบนแนวท่อ kp8+331)ถนนแก้งโล ด.สุรศักดิ์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/2/2024, 19:08:29	ตรวจแนวเข้าสู่สถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟของแสงกลิ่นตำบลบางเคย คลองสมอเขคลองเปรงตำบลคลองเปรง คลองอุ้มชลจรคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาวซอย 4 ถนนทับยาวซอย 1 ชุมชนลำปลาทิว คลองลำปลาทิว ถนนคลองกรุง เขตลาดกระบัง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/2/2024, 16:05:30	ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อถนน 304 ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อ ตำบลหนองบัวตรวจท่อตำบลหนองดินนก ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโลกขึ้นนอน ตรวจท่อbv614 ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/2/2024, 16:44:48	วันนี้เข้าสู่แนวท่อน้ำมันตรงBV634งานทำทางรถไฟไทยจีน4-3ขนานแนวท่อน้ำมัน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

22/2/2024, 17:28:10	ตรวจแนวท่อ บริเวณเทศบาลบางปะอิน รถมอเตอร์ไครเคเลียร์ริ่ง เพื่อที่จะทำรั้วกัน แนวเขตเทศบาลข้างแนวท่อ ระยะห่างจากแนวท่อ 3 เมตร นำเสาปูน ป้ายเตือนแนวท่อไปซ่อม อันเก่าที่โดนขโมยบริเวณท่อลอดทางรถไฟ รังสิต ภูธรเวระลงพื้นที่ช่วยหน้างานคริบ คิคตามงาน ของบริษัทญนิค งานโครงการรถไฟ 4-2 บริเวณบ้านพุด รถมอเตอร์ไครทำงานข้างแนวท่อขุดดินเพื่อที่จะเอาไปถมที่บริเวณด้านใน เพื่อที่จะให้ที่ขุดเจาะทดสอบดิน		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/2/2024, 18:04:07	ตรวจแนวท่อ ปักป้ายชั่วคราว และหลักเขตขาว_แดง ขึ้นแนวท่อหลังbv634บ้านโพธิ์ บ.ไชน่า ทำถนนข้างแนวท่อ ส่วนจุดอื่นๆปกติ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/2/2024, 18:06:48	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟลาดกระบังหน้าสี่กกว่าแล้ว 644แยกกรมเกล้าคลอง 2 ต้นปูนแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแขวงการทางสะพานสูงคลองแสนแสบแยกเสรีไทยโรงงาน panasonic ถนน 3902 คลองครุถนนรามอินทราหน้าเพ็ชรอันไอส์แลนด์แถม.บ้านปัญญาคลองคู่ออนบึงชุมเห็ดคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
22/2/2024, 18:12:59	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจ piperack ท่อ16นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุดเข้าสู่ศูนย์วิจัยปิธาโรระยอง เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตรวจแนวท่อคืนตำบลห้วยโป่ง และทำความเข้าใจที่หมู่บ้านปกคลุม		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

22/2/2024, 18:14:14	ลงพื้นที่ทำผู้รับเหมางานแก้ไขแนวท่อถูกเจาะบริเวณ รร.บุญจิตวิทยาคมkp3+678 ด.ทุ่งสุขลาเพื่อประเมินการประมูลต่อไป		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/2/2024, 19:16:03	ตรวจแนวท่อหลังคลังลำลูกกา ถนนหทัยราษฎร์ตำบลลาดสวาย ซอยกาญจนาภิเษก 01 คัดหญ้าทำความสะอาดIDU ตรวจแนวท่อซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนนิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา ตรวจแนวท่อหมู่บ้านฟลอรัวิลส์ คลองลำมะขามเขตลาดกระบังถนนร่วมพัฒนาตำบลชุมทอง คลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/2/2024, 15:01:40	ปรับพื้นที่และทำรั้วขนานแนวท่อ บริเวณขอยพูนสินkp8+331 ของลานตู้99(ทางลานตู้ขอเลื่อนนัดเนื่องจากติดธุระ)ผู้ประสานงานคุณแมน 0993979571จนท.ลานตู้99 จึงปักป้ายคำเตือน3ป้าย		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/2/2024, 16:09:41	ตรวจแนวท่อน้ำมันสถานีรถไฟละเชิงเทรา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจลือกว่าแล้ว 616 ตรวจแนวท่อ ตำบลบางไผ่ ตรวจ แนวท่อตำบลคลองนาตรวจแนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองบัวตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสินนท่ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



23/2/2024, 17:10:57	พาส์รับเหมาสำรวจจุดที่ดินแนวท่อ24"ช่วง KP-103+916-KP-104+700-KP-104+800-KP-105+100-KP-107+100-KP-107+200-KP-107+500-KP-107+550-KP-107+600-KP107+600-KP-108+300-110+100จุดพื้นที่ลาดกระบัง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/2/2024, 17:13:02	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเดา หนองมะนาว เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง หมู่บ้านชั้นไนซ์ เข้าแยกเนินไร่ 2 เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าปั้ม station ศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มบบ ดาพุด-ศรีราชา
23/2/2024, 17:28:34	เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงถนนสายเอเชียและเข้าดูแนวท่อตรงคลองพระแก้วและเข็คแนวท่อในคลองพระแก้วและปักป้ายงานทำรถไฟไทยจีน 4-6.และเข้าดูที่BV634.งานทำทางรถไฟไทยจีน4.3	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/2/2024, 17:34:49	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้งกิไล ขอยพูนสิน ด.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ซากยายจีน ที่ดินssc ตึกสุชุม บ้านนมรร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/2/2024, 17:51:02	ตรวจแนวท่อจากถ่ือกวลัวแล้ว 644ร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 ถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนคลองเจ็ก ถนนรวมคำแหงแยกเสรีไทย ถนนสุขนนาน 3902 คลองครูถึงถนนรามอินทรา หน้าแฟชั่นไอส์แลนด์บ่ือกวลัวแล้ว 642 แยกหมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองสูบนอนบึงชุมชนหีดคลองบึงพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

23/2/2024, 18:00:08	ตรวจเช็คแนวท่อและปักป้ายชั่วคราวพร้อมหลัก เทาขาว_แดง ที่คลองพระแก้วชี้ตำแหน่งแนวท่อไว้ให้ บ.ยูนิค ที่จะทำถนนข้ามคลอง	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/2/2024, 18:08:59	งานตรวจแนวท่อน้ำมันข้ามบ้านเอื้ออาทร ขอยสราฟัดจ้างขอยอนามัขอยโรงกระดานขอยศิรินครขอยบ้านผู้ใหญ่สวงด.หนองช้างคอก	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/2/2024, 15:50:41	ตรวจแนวท่อคลองนาถ่าง ตรวจแนวท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประตู ตรวจแนวท่อด้านเกาะลอย ตรวจแนวท่อด้านโลกขึ้นนอน ตรวจ บ่ือกวลัวแล้ว 614 เรียบร้อยดี	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/2/2024, 15:57:35	เข็ควาลัวขาวแดง ท่อทิว ทำความสะอาดและพื้นที่BV611ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/2/2024, 17:08:39	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำถึงตรวจสอบทิวA/B ไม่มีน้ำมันซึม หลังโรงเรียนพานทอง ค.ดอนหัวพ้อขอยทุ่งทอง ค.นาป่าขอยประชาอุทิศขอยวัดท้องกึ่งขอยหาน้อยขอยบุญกล้า ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ค.หนองช้างคอกตรวจสอบทิวA/B ไม่มีน้ำมันซึม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/2/2024, 17:20:54	สำรวจงานทั่วไป จากสถานีรถไฟเชิงรำน้อย บางพุด รังสิต คลอง 1 คลอง 2 คลอง 3 รังสิตเทศบาลเมืองท่าฉลวย หมู่บ้านเจษฎา 9 สนามกอล์ฟปัญญาะ คลังลำลูกกา ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

24/2/2024, 17:36:11	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันBV633และตรงหลังนิคม บางปะอินและคลองพุทธาและที่สถานีรถไฟเชิงรำน้อยและหลังนวนครและตรงขานาหลาคลองหนึ่ง	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/2/2024, 17:50:02	เข้าตรวจเข็ควาลัวขาว-แดง BV 651 ไม่พบการรั่วซึมทุกอย่างปกติ	PIPELINE 5 14" 16" มบบ ดาพุด-ศรีราชา
24/2/2024, 18:04:06	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง หนองแขงปกติดี	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/2/2024, 18:08:55	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนคลองเจ็กถนนรวมคำแหงถนนเสรีไทยถึงถนนรามอินทราแยกสูบนอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์บ่ือกวลัวแล้ว 641 เน้าป้ายไปเปลี่ยนแทนเสาเก่าที่หักบริเวณถนนสุขนนาน 3902แยกเข้าถนนขอยหลังคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
24/2/2024, 18:27:02	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกหนองบอน เข้าBV651 เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย36 เข้าตลาดเจริญชัย เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าตัวระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	PIPELINE 5 14" 16" มบบ ดาพุด-ศรีราชา
24/2/2024, 18:28:27	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้งกิไล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยขยพรมห.ด.สุรศักดิ์ ถ่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปีย์เจ้าพระบาท Bv611 เชื่อม.ไร้จจร ค.บางพระ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/2/2024, 9:41:08	เข้าตรวจเข็ควาลัว 633 บางปะอิน ตรวจเข็ควาลัว บิดเปิดสีแดงสีน้ำเงิน คั่วข้อต่อ ตรวจเข็ควาลัว น้ำมันซึม ในบ่อน้ำตรวจเข็ควาลัว ไม่มีคราบน้ำมัน	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

25/2/2024, 14:26:55	เข้าตรวจเข็ควาลัว 631 รังสิต วาลัวปิดเปิด ท่อ 10 นิ้ว วาลัวสีน้ำเงินมีคราบน้ำมัน หัวน๊อตข้างล่าง วาลัว ตรวจเข็ควาลัวอื่น ๆ ท่อ 10 นิ้ว คั่วข้อต่อ บ่อน้ำ ไม่มีคราบน้ำมัน ส่วนวาลัวสีน้ำเงินที่มีคราบน้ำมันรปภ. แจ้งสกาค้า ให้รีบทราบ รอดำเนินการต่อไป	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง
25/2/2024, 16:11:45	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟเอเชียเกรา ตรวจวาลัวbv616และอุปกรณ์ปกติ ตรวจท่อด้านคลองนา ตรวจท่อด้านคลองทราย ตรวจbv614แล้ววาลัวต่าง ๆ ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/2/2024, 16:56:31	เข้าตรวจเข็ควาลัวของวาลัวขาว-แดงและท่อต่าง ๆ ที่ BV 652 และBv653 ไม่พบการรั่วซึม	PIPELINE 5 14" 16" มบบ ดาพุด-ศรีราชา
25/2/2024, 17:00:33	ตรวจแนวท่อตามปกติเข้าตรวจตำบลโป่ง ตำบลหนองปลาไหล เข้าตำบลบางละมุง เข้าตรวจหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าปั้มสเคชั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มบบ ดาพุด-ศรีราชา
25/2/2024, 17:02:38	งานตรวจแนวท่อค.บางพระขอยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระบ่อกปลาสามสาวหมู่บ้านมมีแก้ว ถนนข้ามหาลมขอยเอื้ออาทรด.ห้วยกะปิ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/2/2024, 17:25:06	ตรวจแนวท่อ ถนนข้ามหาลม มมีแก้ว ค.ห้วยกะปิ บ่อกปลาสามสาว บ้านเนิน ค.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุไร้จจร เจ้าพระบาท หม่อมปีย์ ถ่ายลูกเสือวิชาวุธ ค.บางพระ ห้วยขยพรมห. สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ขอยพูนสิน ถนนแก้งกิไล ด.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

25/2/2024, 17:45:55	สำรวจงานทั่วไปแนวท่อ จากบล็อกลำตัว 633 บางปะอิน เขียงรากน้อยเขียงรากใหญ่ บางพูด ติดตามงานของยูนิค งานโครงการรถไฟ 4-2 ขน ดินปรับพื้นที่เพื่อที่จะให้ทีมเทศดินทำงานสำรวจแนวท่อรังสิต คอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/2/2024, 17:52:00	ตรวจแนวท่อและเช็คท่อที่วัดตามข้อต่อคูว่ามีรอยรั่วซึมไหมที่bv764,635,636และ637ไม่พบรอยรั่วซึมแต่อย่างใดเรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/2/2024, 18:14:30	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศหน่น้ำสำนักงานเขตลาดกระบังคลองกายนอกแยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คำนทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุหน้าสำนักงานเขตคันนายาวถึงหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ถนนรามอินทราแยกคูบอนของพระยาสุเรนทร์คลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
25/2/2024, 18:33:35	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันและBV634และBV635 และBV636และBV637และงานทำถไฟไทยจีน 4-3และ4-6		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/2/2024, 16:27:37	ตรวจท่อดำบลโสธร ดำบลหน้าเมือง ตรวจท่อดำบลคลองนา ดำบลคอนทราย ตรวจท่อดมตะนคร ตรวจท่อดำบลพานทอง ตรวจท่อกลองชลประทานพานทอง ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจbv614ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/2/2024, 16:32:18	ตรวจท่อดำบลโสธร ตรวจท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจท่อดำบลคลองนา ตรวจท่อดำบลคอนทราย ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อกลองชลประทานพานทอง ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจbv614ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

26/2/2024, 17:15:18	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันBV633และเข้าดูหลังนิคมบางปะอินและที่คลองพุทราและสถานีรถไฟเขียงรากน้อยและชายเขารากคลองหนึ่ง		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/2/2024, 17:17:23	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจpiperackที่016นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าชุมชนคลองวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้ามาบตาพุด เข้าพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เรียบถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
26/2/2024, 17:17:53	ตรวจแนวท่อตรงbv634บ้านโพธิ์ บ.ไชน่า เอาดินลูกลังมาลงทำถนน ส่วนอื่นๆถึงบ้านตลาดเรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/2/2024, 17:20:00	สำรวจแนวท่อทั่วไป จากสถานีรถไฟเขียงรากน้อย คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ติดตามงานทำเชื่อมกันน้ำคลอง 2 รังสิต ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ คลอง 4 ลำลูกกา เทศบาลเมืองท่าสวาย ดัดหญ้าตามจุดต่างๆย้ายเลื่อนแนวท่อ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/2/2024, 17:33:40	งานตรวจแนวท่อปั้มสแตนศรีราชาถนนข้าวหลาม ด.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยอนามัยซอยโรงกระดาษซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่อ่าง ด.หนองข้างคอกซอยโรงสี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/2/2024, 18:26:51	ตรวจแนวท่อ ปั้มศรีราชา TR1สถานีรถไฟแหลมฉบัง ปั้มบางจาก(ท่อ14ร่วม) แยกไฟแดงบ้านทุ่งรว.บุญจิตวิทยาคม.รว.วัดมโนรม บ้านนม ตึกสุขุมที่ดินSCCชากายาเงิน ด.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

26/2/2024, 18:39:40	แนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3ค่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถนนลำขานาน 3902 คลองคูวังถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์บล็อกลำตัว 64 1 ถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
26/2/2024, 19:25:15	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ คลองแขวงกลั่น ตำบลบางเตย คลองสมอเข คลองตำบลคลองปรัง คลองอุดมชลกร คลองพระองค์เจ้าไชยนาชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลคลองหลวงแพ่ง ถนนทับขาวซอย4 ถนนทับขาวซอย 1 บล็อกลำตัว 618 ตรวจสอบ PT Aและ B ค้าน A มีคราบน้ำมันเล็กน้อยเช็คแล้วไม่มีซึมครับตรวจแนวท่อนถนนสุวินทวงศ์ ชุมชนคลองลำไทรเขตหนองจอก บล็อกลำตัว 619 ตรวจสอบ PT A และ Bไม่มีครบน้ำมัน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/2/2024, 12:34:48	งานวางท่อระบายน้ำ ของบ้านเอื้ออาทรห้วยกะปิ โดยทางรถไฟดำเนินการ บริเวณKP26+462ถนนข้าวหลามท่อลึก1.70m เพื่อออกแบบต่อไป คูณใหญ่ 0636532414ตำแหน่ง ข.บึงทุ่งทาง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/2/2024, 16:17:46	ตรวจแนวท่อในตำบลบางไผ่ ติดตามงานปักเสาไฟฟ้ายังไม่เสร็จ ตรวจบล็อกลำตัว 615 ตรวจ PT และแสนลำตัวปกติ ตรวจแนวท่อดำบลคลองนา ตรวจแนวท่อดำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อดำบลหนองบัว ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสีนทร์ ตรวจบล็อกลำตัว 614 ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

27/2/2024, 17:04:53	ตรวจแนวท่อและดูงานทั่วไปตามแนวท่อเข้า ตำบลโป่ง ถนนสาย36 เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลองเข้าคลังก๊าซโรงโม่ปุ้ะ เข้าหลังสถานีรถไฟ บางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดา หนองมะนาว ห้วยบ้านนา เมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่2 เข้าหลังสถานีรถไฟแหลมฉบัง เข้าปั้มสแตนศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
27/2/2024, 17:34:11	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสะพานข้ามทางรถไฟ หมายเลข9และและที่คลองพุทราและตรงหลังนิคมบางปะอินและที่BV634และเข้าดูตรงสถานีรถไฟเขียงรากน้อยและตรงหลังรธรรมศาสตร์และตรงชานขร.ค.คลองหนึ่ง		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/2/2024, 17:40:22	ตรวจแนวท่อทั่วไปจากบล็อกลำตัว 633 บางปะอินคลองพุทรา เขียงรากน้อย บึงพุฒ รังสิต สถานีหลักหก ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/2/2024, 17:50:46	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มฉนแก้ว ด.ห้วยกะปิ บ่อตกปลาสามสาว เจ็นัน สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่จวง Bv611 หม่อมปีย์ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ด.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนแก้วไโล ด.สุรศักดิ์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/2/2024, 17:52:04	นำเครื่องตัดหญ้าและไม่กวาดไปให้bv635และbv637พร้อมตรวจแนวท่อ ถึง คลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค ทำงานปกติ ส่วนอื่นๆเรียบร้อย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

27/2/2024, 18:07:08	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทันทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กอนรามกำแพงแสนศรีไทยถนนรามอินทราหน้าสวนสนุกวันเดอร์เฟชั่น ไอส์แลนด์ บล็อกว่าลว642แยกถนนกุ่มบอนึงชุมเห็ด คลองพระยาสุเรนทร์บล็อกว่าลว 641 หนองระแหงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
27/2/2024, 18:39:40	งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามและตรวจร่วมงานวางท่อระบายน้ำพร้อมคุณสมบัติร ด.ห้วยกะปิขอยสารพัดช่างขอยอนามัยขอยโรงกระดาขยซากพุดชาศิรินคร ค.หนองข้างคอก		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2024, 14:09:45	เปลี่ยนทางน้ำและถมที่ขนานแนวท่อ ของลานตู้99 เพื่อทำรั้ว บริเวณซอยพูนสินkp8+331 กำล้งดำเนินการถมที่ แนวเขตที่ดินมีระยะห่างท่อ 24"TLประมาณ2.00m		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2024, 16:35:35	ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อนอกคอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทองตรวจท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อ ตำบลโคกขี้นอน ตรวจbv614ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2024, 16:59:00	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ16 นิ้วในนิคมบาตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซบาตาพุด เข้าศูนย์วิจัยพีซีไรระของ เข้าชุมชนคลองวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระของ ถนนห้วยห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามอู่ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา
28/2/2024, 17:33:43	งานรตไฟฟ้าไทย -จีน ใข่นำกรบักซิลไทย ข้างท่อ KP 35 + 516 สะพานหมายเลข 9 P1247 ระยะห่างข้างท่อ 3 เมตร คุมวระเวลลงพื้นที่ดูหน้างาน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

28/2/2024, 17:49:32	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆ บ.ยูนิค นำรตจักรกลมาลงช่วงบ้านตลาด จะขยายถนนเพิ่มให้กว้างขึ้นจัดมาหาท่อ ทำไปเชื่อมหนองสีดา		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/2/2024, 17:52:54	วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันตรงสะพานข้ามทางรตไฟฟ้ามาดลขบางบัวทองงานบักซิลไหลทำรตไฟฟ้าจีน4-3และเข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสถานีรตไฟฟ้าบ้านโพ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/2/2024, 17:56:33	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ขอยพูนสินค.สุรศักดิ์(.ตามงาน ลานตู้99ถมดิน ) บ้านตาใหญ่ ขากอายจีน ที่ดินscc ดิกสุชุม บ้านนอม รร.วัดน โนมร ค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2024, 18:06:15	นำเครื่องขีดแนวท่อ 24 นิ้วกับคูสมบติบริเวณถนนชุมทองลำด้อยตั้งงานบักเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าเสร็จแล้วตรวจแนวจากบล็อกว่าลว 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท คำนทับช้างคลอง เจ๊กถนนรามกำแพงถึงถนนรามอินทราแยกกุ่มบอนคลองพระยาสุเรนทร์ลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
28/2/2024, 18:55:42	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองค้ำลึงbv613หลังโรงเรียนพานทองขอยทอง ค.คอนหัวท่อน้ำนคร ค.นาป่าขอยประชาอุทิศขอยท้องกึ่งขอยเขาน้อยขอยบุญล้า ค.บ้านสวนสถานีรตไฟฟ้าลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/2/2024, 19:34:37	เช็ค แนวท่อบริเวณถนนร่วมพัฒนาก่อนการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าใหม่ครบมีขนานและมีคร่อมแนวท่อ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

29/2/2024, 15:30:23	การประปาส่วนภูมิภาคพียาโดย บริษัทรัตนชล วิศวกรรจำกัด ทำการขุดตัดต่อท่อน้ำประปาเชื่อมต่อเข้าหมู่บ้านขนาด 315 มิลลิเมตรบนหลังแนวท่อส่งมีความลึก 120 เซนติเมตรห่างหลังแนวท่อ50เซนติเมตรบริเวณทางเข้าถนนหนองกต 2 ถนนสาย36 kp 42+837 ข้างสมชาย 061-829-1199 ผู้ประสานงาน		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา
29/2/2024, 16:11:03	ตรวจแนวท่อ ในสถานีรตไฟฟ้าเชิงเทรา ตรวจแนวท่อ ตำบลหน้าเมือง ตรวจ แนวท่อคลองทาวไข่ ตรวจบล็อกว่าลว 616 ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อ ตำบลคองทราย ตรวจแนวท่อ สถานีรตไฟคองสินนท์ ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ตรวจแนวท่อ ตำบลโคกขี้นอน ตรวจ บล็อกว่าลว 614 เรียบร้อยดี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/2/2024, 17:20:21	เช็คแนวท่อจุดข้ามถนนร่วมพัฒนาด้วยใช้เหล็กแท่งด้านตะวันออกหลังท่อลึก2.73เมตร ด้านตะวันตกหลังท่อลึก2.30เมตรครบและได้ขยับป้ายให้ตรงกับแนวท่อแล้ว		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

29/2/2024, 17:29:57	สำรวจงานทั่วไป จากบล็อกว่าลว 633 บางปะอิน ติดตามงานรตไฟฟ้าไทยจีน เครื่องจักรทำงานบริเวณคลองพุทรา ถอดซิลไฟอ ข้างแนวท่อ คูมประยอมลงพื้นที่ตรวจหน้างาน บริเวณสะพานหมายเลข 9 รถมบีคโครขุดค่อม ข้างแนวท่อปักซิลไฟอ ป้องกันความเสียหายของท่อ ติดตามงานโครงการรตไฟฟ้า 4-2 บริเวณบางพุด บริษัท ชูนิคเคลียร์วัง ขนดินเพื่อจะปรับพื้นที่ เพื่อทำให้บักจุเจาะทดสอบ คุมวระเวลลงพื้นที่ดูหน้างานครบสภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปถึงดอนเมืองไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/2/2024, 17:44:49	งานตรวจแนวท่อค.นาป่าขอยประชาอุทิศขอยท้องกึ่งขอยเขาน้อยขอยบุญล้า ค.บ้านสวนสถานีรตไฟฟ้าลบุรีค.หนองข้างคอก		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/2/2024, 17:48:15	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน _สถานีรตไฟฟ้าอยธยา _bv637ภาชี _ออฟฟิต บ.ยูนิค _บ้านตลาดมีรตจักรกลของ บ.ยูนิค จะทำการขยายถนนไปเชื่อมเขตหนองสีดา		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/2/2024, 18:05:23	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ขอยพูนสิน(ลานตู้99 ถมดินในพื้นที่ของลานตู้) ถนนบ่อหิน สถานีรตไฟฟ้าศรีราชา ห้วยขยพรม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ร้วหม่อมปีย์ เจ้าพระบาท ค.บางพระ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

29/2/2024, 18:09:48	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสะพานข้ามทางรถไฟหมายเลข9บางบัวทองงานขุดเปิดหัวเข็มและเข้าดูตรงคลองพุทธางานปักซีทไฟลของ4-3และเข้าดูตรงสถานีรถไฟพระแก้วถึงBV637และเข้าดูตรงคลองระพีพัฒน์สถานีรถไฟหนองกวยและสถานีรถไฟหนองแขงและบ้านตลาดหลังวัดบ้านโคกของ4-6ยูนิก		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
---------------------	--	--	--------------------------------

UPDATE ข้อมูลการท่รดตัวของพื้นที่ดินและการติดตั้งบ้ายค่าเดือนแต่ละพื้นที่				
PIPE ROUTE	การท่รดตัวของที่ดิน	ติดตั้งบ้ายค่าเดือนปกติ	ติดตั้งบ้ายชั่วคราว	หมายเหตุ
PIPELINE1 (SRC-BV613)	ไม่พบการท่รดตัวของดิน	KP0+001-KP7+600	KP07+600-KP45+876	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้ความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE1 (BV613-LLK)	ไม่พบการท่รดตัวของดิน	KP75+100-KP133+500	KP45+950-KP75+100	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้ความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE2(LLK-DMA)	ไม่พบการท่รดตัวของดิน	KP0+001-KP29+600	-	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้ความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE3(LLK-SRB)	ไม่พบการท่รดตัวของดิน	KP0+001-KP92+170	18+778-53+662	มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้ความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE4(LLK-SBA)	ไม่พบการท่รดตัวของดิน	KP0+001-KP37+860	-	-
PIPELINES (MTP-SRC)	ไม่พบการท่รดตัวของดิน	KP0+001-KP61+535	0+250-32+662	ติดตั้งเสริมในพื้นที่จุดเสี่ยง

TO:NPP

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน มีนาคม 2567

DATE	ลงพื้นที่ติดตามงาน	NAME	PIPELINE
1/3/2024, 15:05:57	ตามงานลงที่ดินและปรับรงน้ำ kp8+331ซอยพูนสินปรับขนานแนวท่อมี่ระยะห่าง2.00m		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/3/2024, 15:45:47	ตรวจแนวท่อสถานีคอนสินท์ ตรวจท่อตำบลเกาะลอยตรวจท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจบ่อดักก๊วล์ 614ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/3/2024, 17:09:04	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจท่อ16นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์ดีกระยะของ เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่กั้นตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
1/3/2024, 17:14:44	สำรวจแนวท่อทั่วไป จากบ่อดักก๊ว 633 บางปะอิน ติดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณสะพานหมายเลข 9 กาญจนานิเชก สำรวจแนวท่อคลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ติดตามงานทำรั้วกำแพงด้านหลังหมู่บ้านบุเลอวอร์ด งานไม้เคลื่อนไหว่ สำรวจแนวท่อ เทศบาลเมืองท่าฉะฉานมกอษฐ์พันธุ์ยะ คลังลำลูกกา บ่อดักก๊วล์ 631 รังสิต		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

1/3/2024, 17:21:12	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทน์ชุมชนตำบลบึงช้างถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองคู่อึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกคูบอนคลองพระยาสุเรนทร์ลือกก๊วล์ 641 ถึงคลังและงานปักเสาไฟฟ้าข้างแนวท่อน้ำมันบริเวณถนนซอยเข้าคลังลำลูกกาKP ที่ 00 + 339 เสาไฟฟ้าห่างจากแนวท่อประมาณ 3 เมตรบริษัทผู้รับเหมาของการไฟฟ้า kiti 099-178-9665		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
1/3/2024, 17:57:06	ตรวจแนวท่อ รร.วัดนโธรม บ้านนม ตึกสุชุม ที่ดิน sec ซากยายจิ้น บ้านคาใหญ่ ค.ทุ่งสุขลา ซอยพูนสิน(ดูงานถมดินลานตู้99)ถนนแก้วกิไล ค.สุรศักดิ์ เช็คมิเตอร์ไฟฟ้าTR1หมุนอยู่		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/3/2024, 18:04:13	งานตรวจแนวท่อ ค.บางพระถนนสุขาภิบาล9ซอยกาชาดไร่จรงนาพุซอยหินึงสถานีรถไฟบางพระ ค.เหมืองบ่อดกปลา ค.แสนสุขบ้านฉะฉินแก้ว ค.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรซอยโรงกระดานซอยศรีนคร ค.หนองข้างคอก ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/3/2024, 18:10:16	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง วัดบ้านโคก บ.ยูนิก ทำงานปกติ ส่วนอื่นๆเรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/3/2024, 18:35:02	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสะพานข้ามทางรถไฟหมายเลข9และคลองพุทธาและสถานีรถไฟบ้านโพและตรงสนามกอล์ฟงานทำรถไฟไทยจีน4-3		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/3/2024, 12:04:15	ตามงานลงดินที่รั้ว ขนานแนวท่อ24"kp8+331 ซอยพูนสิน ของลานตู้99 กำลังดำเนินการ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

2/3/2024, 15:50:02	ตรวจท่อตำบลหนองคีนก ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจท่อมตะนคร ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประตู ตรวจBV614ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/3/2024, 15:57:29	ตรวจเข็ควาล์ว ชาวแดง/ท่อที่พื้นที่บิลลือควาล์ว 611 ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/3/2024, 16:16:01	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซ โรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดา เข้าหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมราวัย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าแยกเนินไร่สอง ถนนเทศบาล2 ถนนสุขุมวิท เข้าบ่อบัสเตชั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
2/3/2024, 17:30:09	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองท่าสิงค.ดอนหัวฬ่อซอย ขุมทองซอยประชาอุทิศค.นาป่าซอยท้องทุ่งซอยเขาไถ่ซอยบุญล้ำค.บ้านสวนค.หนองข้างคอก	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/3/2024, 17:41:42	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมจรรย์ร ช่อพระองค์เจ้าไชยนาชิตตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนาการไฟฟ้านครหลวงเริ่มดำเนินการปักเสาไฟฟ้าแล้วกรับดำเนินการฝั่งตรงข้ามกับแนวท่อก่อนกรับ ตรวจแนวท่อนับท้ายซอย 4 ตรวจแนวท่อนอนนับท้ายซอย 1 ชุมชนลำปลาหัว คลองลำปลาหัว หมู่บ้านฟลอว์วัลด์ เขตลาดกระบัง ตรวจแนวท่อบึงนายพลบริเวณที่จะเคลียร์หญ้ายังไม่ดำเนินการ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

2/3/2024, 18:04:31	ตรวจแนวท่อคลองระพีพัฒน์ฝั่งเหนือและใต้ บ.ชุนิก เจาะเชื่อมปกติ ส่วนจุดบ้านตลาดครบกโย เคลียพื้นที่ห่างข้างแนวท่อรเมตร พร้อมทางผ่าน หลังท่อที่จะขุดดินไปถมร่องน้ำชายถนนเพิ่ม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/3/2024, 18:05:55	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโก ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา หัวขยพรมม ต.สุรศักดิ์ ค่านลูกเสือวราฐ หม่อมปีย์ เขาพระบาท ไร่จอร์เจิร์มBV611 ต.บางพระ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/3/2024, 18:10:10	ตรวจแนวท่อจากบิลลือควาล์ว 644 แกร่มเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 ค่านับข้างชุมชนคลอง เข็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902คลองกรูถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ได้สะพานเกษตร-นวมินทร์แยกม.ปัญญารามอินทราคลองคูบ่อนึงประชุมที่คลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
2/3/2024, 18:16:38	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสนามกอล์ฟและ BV634และBV633และตรงสถานีรถไฟเชียงรากน้อย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/3/2024, 9:54:45	เข้าตรวจเข็ควาล์ว 633 บางปะอิน ตรวจสอบวาล์ว สีน้เงินสีแดง ล๊วข้อต่อ บ่อน้ำ ตรวจเข็ควไม่มีคราบน้ำมัน	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/3/2024, 16:12:34	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมืองตรวจท่อคลองท่าไข่ ตรวจ BV616 ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อตำบลหนองบัว ตรวจท่อสถานีรถไฟคอนสีนันท ตรวจท่อคลองนาถ่างถึง BV 614ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

3/3/2024, 16:32:55	ตรวจเข็ควาล์วสีขาว-แดง และท่อต่างๆบริเวณบ่อวาล์วที่ Bv651 ไม่พบน้ำมันรั่วซึมปกติ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
3/3/2024, 16:38:22	ทาสีเสาป้ายถนนสายหัวโง้-หนองบอนจำนวน 13ต้น และตรวจแนวท่อเข้าตรวจ piperack ต่อ16 นิ้ว เข้าตำบลหัวโง้ เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
3/3/2024, 17:50:23	สำรวจงานทั่วไป ติดตามงานโครงการรปไป 4-2 บริเวณ KP 19 + 4 00 สถานีคลองหนึ่ง รดแม่โค ไร่ของบริษัชุนิก เคลียร์บริเวณข้างแนวท่อ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/3/2024, 17:50:25	งานตรวจแนวท่อ ค.บางพระนาปูซอยหินเพิง ม.เกษรสถานีรถไฟบางพระ ค.เหมืองบ่อคอกปลา. แสนสุขบ้านมณีแก้วถนนข้าวหลาม ค.ห้วยกะปิ เอื้ออาทรซอยสารพัคข้างซอยอนมัยซอยโรงกระดานซอยศิริค.หนองข้างคอก	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/3/2024, 18:09:36	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างและงานถมร่องน้ำชายถนนของ บ.ชุนิก ที่บ้านตลาด	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/3/2024, 18:13:04	ตรวจแนวท่อจากบิลลือควาล์ว 644 แกร่มเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จัน ค่านับข้างชุมชนคลองเข็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลอง คุรุถนนรามอินทราแยกคูบ่อนึงประชุมที่คลองชะล่าใหญ่หนองระแหงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
4/3/2024, 16:05:29	ตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟบางเคช ตรวจแนวท่อตำบลโสร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ตรวจบิลลือควาล์ว 615 ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประตู ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจบิลลือควาล์ว 614 ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

4/3/2024, 17:02:22	ตรวจแนวท่อจากบ่อบัสเตชั่นศรีราชา เข้าถนนเทศบาล2 เข้าแยกเนินไร่2 เข้าห้วยบ้านนา เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าหลังหมู่บ้านมราวัย เข้าหนองมะนาวหนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว ถนนสาย 36	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
4/3/2024, 17:07:47	งานตรวจแนวท่อบัสเตชั่นศรีราชาค.หนองข้างคอกซอยโรงสีค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/3/2024, 17:58:39	ตรวจแนวท่อ บัสศรีราชา สถานีรถไฟแหลมฉบัง บ้างจาก(ท่อ14"เข้าร่วม)แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยาคม รร.วัดมโนรม บ้านนม สึกสุขุมที่ดินscc ซากชายจีน บ้านคาใหญ่ ค.ทุ่งสุขลา ถนนแก้วโก ขอยพูนสิน งานถมดินขนานแนวท่อ ของบริษัท99CDภายใต้ไม่เคลื่อนไหว เสริมป้ายป้าย	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
4/3/2024, 18:03:19	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลองสองคลองหนึ่ง แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันค่านับข้างชุมชนแสงมณีคลอง เข็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครูถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญูถึงคลองคูบ่อนึงประชุมที่คลองพระยาสุเรนทร์ 641หนองระแหงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
4/3/2024, 18:07:39	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างไปจากbv633บางปะอิน ถึง บ้านตลาด คูงานถมร่องน้ำชายถนน ของ บ.ชุนิก	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/3/2024, 18:11:50	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสถานีรถไฟเชียงรากน้อยและคลองเชียงรากน้อยงานขุดลื้อท่อFPTและงานปักบิหมทำสะพานข้ามคลองของรถไฟไทยจีน4-3	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี