

ภาคผนวก ข-11

เอกสารบันทึกการตรวจสอบแนวท่อ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567

4/3/2024, 18:26:48	งานตรวจร่วม หรือต่อแก้ไขของFPT บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อย งานผูกเคเบิลหรือต่อแก้ไขรับเหมาบริษัท ไทรทัน งานตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่FPT, คู่มือตรวจสอบพื้นที่ตรวจหน้างาน	PIPELINE 2 10" ล้ำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ล้ำลูกกา สระบุรี
4/3/2024, 19:14:37	ติดตามงานชุดแนวท่อเพื่อทำการติดตั้งprobeที่บริเวณIDU24"ถนนหนองระแหง เขตคลองสามวาของบริษัทเคมแก้วคอนสตรัคชั่นเอนด์เซอร์วิส เซส จำกัด ชุดเสร็จแล้ว เป็นไป้วยความเรียบร้อย แนวท่อและสายไฟเบอร์ปอดค้อย	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้ำลูกกา
5/3/2024, 12:49:43	ตรวจร่วมงานวางท่อประปาHDPEขนาด220มม..ของบริษัทWHAจำกัดส่งน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสีย พัทธามาจ่ายน้ำให้บ. ไทยออลล์และบ.บางจาก วันนี้เริ่มดำเนินการตรวจเช็คแนวทางการวางท่อ และอุปสรรคในการวางร่วมกับบ.WHAและPTT และTHAPPLINEจะวางบนแนวท่อ24นิ้ว KP1+600และท่อ14นิ้วKP62+378ผู้ประสานงาน คุณศุภกรภณ์063-5733159	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาพูด-ศรีราชา
5/3/2024, 16:22:38	ตรวจท่อที่ถนน304ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อในสถานีรถไฟคอนสินทร์ตรวจท่อตำบลหนองตีนนกตรวจท่อตำบลเกาะลอยตรวจBV614 ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้ำลูกกา
5/3/2024, 16:30:06	ติดตามงานรื้อท่อแก้ไขFPT บริเวณ KP 31 + 738 บริเวณด้านข้าง โรงปูนPTI เจ้าหน้าที่FPT ตรวจร่วม	PIPELINE 3 18" ล้ำลูกกา สระบุรี

5/3/2024, 16:37:27	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ16 นิ้วเข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบดาพูด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าสู่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาพูด-ศรีราชา
5/3/2024, 16:43:03	เข้าตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ 16 นิ้ววันนั้นบน piperaack ไม่พบการเคลื่อนตัวและสัน	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาพูด-ศรีราชา
5/3/2024, 17:36:42	ตรวจแนวท่อจากเลียบทางรถไฟบึงอากวาล้ว 644 แยกกรมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชนคลอง แจ็ก ถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยคลองกรุงกิจบึงอากวาล้ว642 ถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกม. ปัญญารามอินทราแยกคูบอนบึงขุนที่คลองล้ำลูกกา	PIPELINE 4 18" ล้ำลูกกา สุวรรณภูมิ
5/3/2024, 18:08:17	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆและดูงานถมร่องน้ำ ขยายถนนที่บ้านตลาดและเคลียพื้นที่จากสถานีรถไฟหนองกรวยไปหนองแขง ของ บ.ยูนิค	PIPELINE 3 18" ล้ำลูกกา สระบุรี
5/3/2024, 18:16:19	งานตรวจแนวท่องานตรวจร่วมสถานีรถไฟแหลม จบึงถนนเก้ากิโลถนนวังหินสถานีรถไฟศรีราชา ถนนห้วยยายพระมเขาวชิราวุธ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้ำลูกกา
5/3/2024, 18:52:11	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองเชียงรากน้อย งานชุดลื้อท่อFPTชุดนี้ออกได้ประมาณ100เมตร	PIPELINE 3 18" ล้ำลูกกา สระบุรี

5/3/2024, 19:09:09	ตรวจแนวท่อหลังล้ำลูกกา ติดตามตำแหน่ง บ่อคันท่อประปาของการประปานครหลวงถนนหทัยราษฎร์ตำบลลาดสวาย ตรวจแนวท่อซอยกาญจนาภิเษก 01 ถนนหนองระแหงIDU24" หมู่บ้านละ ไมหทัยราษฎร์ คลอง 4 ตะวันตก ซอยหทัยราษฎร์ 39 ซอยหทัยราษฎร์ 22 เขตคลองสามวา หมู่บ้านฟลอว์วัลด์ คลองสามะขามเขตลาดกระบัง ถนนทับยาว ถนนร่วมพัฒนาติดตามการไฟฟ้านครหลวงปักเสาไฟเสริมด้านแนวท่อเราเพิ่ม 2 จุดยังไม่ดำเนินการส่วนได้สายส่งไม่มีการปรับเพิ่มครับ ตรวจแนวท่อคลองหลวงแพ่ง พังพระองค์เจ้าไชยานุชิตตำบลหลวงแพ่ง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้ำลูกกา
6/3/2024, 11:53:50	งานHDDดึงท่อลดงาน115KVของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเขตจะทำการย้ายจุดดึงท่อบริเวณแยกเขาไม้แก้วKP36+235ตรวจเช็คแนวท่อระดับ ความลึกรวมท้องท่อน้ำมันประมาณ3.00ม.การไฟฟ้าจะทำการดันผ่านได้ระดับท้องท่อประมาณ 4.50ม. ผู้ประสานงานการไฟฟ้า คุณจักรกฤษดา 098-4530851	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาพูด-ศรีราชา
6/3/2024, 15:39:42	ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อบึงอากวาล้ว 614 ตรวจท่อมดนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟปานทอง ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนองปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้ำลูกกา
6/3/2024, 16:14:51	ให้ระยะแนวท่อ เพื่อทำสะพานข้ามคลองเชียงรากน้อย ระยะห่างจากท่อปักซีลไฟ100ชม งานรถไฟไทยจีน งานที่สอง ติดตามงานรื้อท่อแก้ไขของ FPT บริเวณข้างคลองเชียงรากน้อย	PIPELINE 3 18" ล้ำลูกกา สระบุรี

6/3/2024, 17:40:59	ตรวจแนวท่อจากแยกรมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง ชุมชนคลอง แจ็กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทย คลองกรุงกิจถนนรามอินทราหน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิร์ดแยกหมู่บ้านปัญญากองลำเกร็ดแยกคูบอน บึงขุนที่คลองบึงพระยาสุเรนทร์หนองระแหง คลังล้ำลูกกา	PIPELINE 4 18" ล้ำลูกกา สุวรรณภูมิ
6/3/2024, 17:58:21	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำสิงตรวจสบทิวA/B ไม่มีน้ำ มั่นจิม bv613 หลังโรงเรียนพานทอง ค.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทอง ค.นาป่าซอยท้องคี่ึงซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำหนองพะเนียง ค.บ้านสวน สถานีรถไฟชลบุรี ค.หนองข้างคอกตรวจสบทิว A/Bไม่มีน้ำมั่นจิม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้ำลูกกา
6/3/2024, 18:00:52	ตรวจเช็คแนวท่อ ปักหลักแทป ขาว_แดง ขึ้นแนวท่อให้ บ.ไชน่า ที่จะทำสะพานข้ามคลองเชียงราก และดู บ.ยูนิค เคลียร์พื้นที่ ช่วงหนองกรวย_หนองแขง	PIPELINE 3 18" ล้ำลูกกา สระบุรี
6/3/2024, 18:34:19	วันนี้เข้าดูงานชุดลื้อท่อน้ำมันของFPTใกล้คลองเชียงรากน้อยวันนี้จุดได้100เมตรและงานทำสะพานข้ามคลองเชียงรากน้อยวันนี้ปักได้สองคัน	PIPELINE 3 18" ล้ำลูกกา สระบุรี
6/3/2024, 19:10:16	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร ของ พระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนสุวินทวงศ์ ชุมชนคลองลำต้นไทร เขตหนองจอก คลองลำหิน ได้ร่วมงานมอบปฏิทินและอินทผาลัมให้กับชุมชนแนวท่อร่วมกับคุณนิพนธ์ คุณสันติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้ำลูกกา

7/3/2024, 12:32:58	ดึงท่อร้อยสายไฟฟ้าHDD ท่อHDPE ขนาด160 มม.จำนวน4ท่อของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริเวณ ถนนทางหลวงชนบท ขบ.2087 ผ่านใต้แนวท่อส่งน้ำมันในระดับ5.40ม.ท่อน้ำมันมีความลึกรวมได้ ท้องท่อ ประมาณ3.00ม.KP32+157 RDX47 พื้นที่ บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ริมถนน สาย36 ผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คุณ ชักรกฤษ 098-4530851		PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาทุค-ศรีราชา
7/3/2024, 16:59:03	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยก ถ้ำชมบาตทุค เข้าสู่นายอิจิฟิโซระองเข้าชุมชน คอกัว เข้าพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าถนน ห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามตุ๋ เข้าถนน สาย36 เข้าตำบลโป่ง และติดตามงานคันลอคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรี วันนี้นำตะลุดถนนสาย 36แล้วกำลังคว้านกลับ		PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาทุค-ศรีราชา
7/3/2024, 17:12:55	งานตรวจแนวท่อค.บางพระไร่จรงนาทุคหอิน เพิงเกษตรบางพระสถานีรถไฟบางพระค.เมือง บ่อคกปลาต.แสนสุขบ้านมณีแก้วค.ห้วยกะปิอื้อ อาหารชอยอนามัยชอยโรงกระดาชชอยสิริชอย บ้านผู้ใหญ่อังค.หนองข้างคอกค.บ้านสวนสถานี รถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/3/2024, 17:53:39	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ชอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยชยพรหม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือชิวาฐ หม่อมปีย์ เขาพระบาท ค. บางพระ บ้านคาใหญ่ ชากยาจีน ที่ดินsec ติดสุขุม บ้านนม รร.วัดมโนรม แยกไฟแดงบ้านทุ่ง ค.ทุ่ง สุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

7/3/2024, 18:02:52	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆ ดูงานเคลียร์พื้นที่ช่วง หนองกรวยไปหนองแซง และ หนองน้ำขาย ถนนครบบ้านตลาดไปวัดบ้านโคก ของ บ.ยูนิค		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/3/2024, 18:13:22	ปฏิทินและอินทผาลัมชุมชนสุหร่าทับช้างบน ชุมชนแสงมณีและสุหร่า ชีรอ เสร็จแล้ววิ่งตรวจ แนว ตามปกติถนนรามคำแหงถึงรามอินทรา บล็อกว่าตัว642 แยกคูบอนถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
7/3/2024, 18:16:39	ติดตามงาน รื้อท่อเก่าFPT บริเวณคลองเชียงราก น้อย งานย้ายท่อ ฟังคลองทิศใต้ งานรื้อท่อ เรียบร้อยดี ครับ งานที่ 2 งานรถไฟไทยจีน ทำ สะพานข้ามคลองเชียงรากน้อย ผู้รับเหมาทำงาน ปกติ เฝ้าดูความปลอดภัยแนวท่อ ระยะ ปีกเสา ครึ่งข้ามแนวท่อ ฟังคลองทิศเหนือ 3 เมตร วันนี้ งานผ่านเรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/3/2024, 18:20:50	วันนี้เข้าดูงานจุดลื้อย้ายท่อของFPTข้ามคลองเชียง รากน้อยวันนี้ขุดได้40มตกรับและงานทำสะพาน รถไฟไทยจีนของไชน่า.5		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/3/2024, 20:11:48	ตรวจแนวท่อถนนหนองระแหงงานขุดแคะสายที่ IDU24"เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือปูยางคิน สภาพ ตรวจแนวท่อในม.กฤษฎาเขมินบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/3/2024, 15:11:44	เข้าตรวจเช็ควาล์วขาว-แดงและการรั่วซึมของ น้ำมันที่ Bv652 และ Bv653 ไม่พบการรั่วซึม		PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาทุค-ศรีราชา
8/3/2024, 17:07:08	งานตรวจแนวท่อสถานีรถไฟศรีราชาถนนห้วย ชยพรมค่ายลูกเสือเขวชิวาฐ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

8/3/2024, 17:42:31	ขุดวางท่อบำบัดน้ำเสียขนาด 4 นิ้วของคณพิเชษฐ เข้าทำร้านขายปลาบริเวณถนนคู่ขนานชอยเข้าข้าง คลังลำลูกกา KP00 + 339 ระยะทางยาวประมาณ 20 เมตรความลึก 50 ซมขุดตามแนวท่อน้ำมันห่าง จากแนวท่อเมตร 50คณพิเชษฐ084 1171-1191		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
8/3/2024, 17:43:34	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมจรรย์ ของ พระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงเพ่งตำบล หลวงเพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะรำตำบล ชุมทอง ถนนทับยาวชอย 4 ได้รับการ ประสานงานจาก คุณทองพูน088-8963731 คนขับรถแบคโฮ จะทำการขุดร่องน้ำผ่านแนว ท่อช่วงKP-117+970เขมินบุรี ได้เข้าติดตามและ ตรวจสอบแนวท่อแล้วแนวท่อเป็นช่วงที่คันลอคใช้ เหล็กแท่งยาว2.00เมตรแท่งหาท่อแล้วไม่ถึงหลัง ท่อจึงได้ให้ดำเนินการขุดจากระดับดินในร่องลง ไป1.00เมตร		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/3/2024, 18:00:53	ตรวจแนวท่อ ดูงานเคลียร์พื้นที่ใกล้หัวหนองน้ำ สร้าง และถมร่องน้ำขยชยถนน จุดบ้านตลาด ของ บ.ยูนิค		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/3/2024, 18:04:26	ติดตามงาน งานรถไฟไทยจีน ปักจิตไฟล่อ ข้าง แนวท่อ บริเวณสะพานหมายเลข 9 สะพานข้าม ทางรถไฟ ระยะห่างข้างแนวท่อ 2 เมตร คุณ ประνομลงพื้นที่ที่ ตรวจร่วม ติดตามงานทำ สะพานข้ามคลองเชียงรากน้อย ปากเสา ครึ่ง ข้าง แนว ท่อ ระยะห่าง 1 เมตร		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง

8/3/2024, 18:30:59	ดึงท่อร้อยสาย HDD ท่อHDPE ขนาด160 มม. จำนวน4 เส้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริเวณ kp32+157 ถนนสาย36ทางเข้า.ธรรมศารวันนี ได้ตั้งแล้วจุดที่หนึ่งพ่วงนี้จะทำการเจาะอีกจุด		PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาทุค-ศรีราชา
8/3/2024, 18:56:31	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสะพานข้ามทางรถไฟ หมายเลขงานปักจิตไฟล่อตรงPI248ของไชน่า8 และเข้าดูงานทำสะพานข้ามคลองเชียงรากน้อยของ ไชน่าแล้วไปดูงานเครื่องพื้นที่ทำรถไฟไทยจีน ตรงสถานีรถไฟหนองกวยและตรงบ้านตลาดของ บริษัทยูนิค4-6		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/3/2024, 19:12:13	ตรวจแนวท่อและส่งปฏิทินอิสลามคลองบางละมุง ค.บางละมุง		PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาทุค-ศรีราชา
8/3/2024, 19:17:23	ตรวจแนวท่อและส่งปฏิทินอิสลาม บริเวณแฉะ คลองบางละมุง ค.บางละมุง		PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาทุค-ศรีราชา
8/3/2024, 19:44:10	วันนี้เข้าดูแนวท่อตรงสะพานหมายเลข9งานปักจิต ไฟล่อไฟไทยจีนและเข้าดูงานทำสะพานข้ามคลอง เชียงรากน้อยและไปดูงานเครื่องพื้นที่ทำรถไฟไทย จีน4-6ของยูนิค		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/3/2024, 21:34:27	ตรวจแนวท่อและส่งปฏิทินอิสลามบริเวณคลอง บางละมุง ค.บางละมุง		PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาทุค-ศรีราชา
9/3/2024, 17:04:16	งานขุดเปิดหรือท่อเก่าของFPT บริเวณ KP 32 + 100 หลังสถานีรถไฟเชียงรากน้อย ขุดเปิดบ่อ เพื่อที่จะดึงท่อเก่า ของFPT ขุดเปิดคอนสายเคเบิล ที่เข้า บล็อกว่าตัว 632 เชียงรากน้อย คุณวิรัตน์ และคุณชัยรัตน์ ลงพื้นที่ดูหน้างานครับ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

9/3/2024, 17:50:07	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการHDDท่อHDPEขนาด 160mmจำนวน4ท่อถนนทางหลวงชนบท ช.บ. 2087ตลอดแนวท่อ14"TLระดับ5.30mท่อลึก 3.00mkp32++157 RDX47ทางเข้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ริมถนนสาย36(ผ่านไปแสง1จุด)จุดที่2วันนี้ล้มเมอร์ลูก200ผ่านกำลังดำเนินการลูก300คุณจักรกฤษ จ.น.ท.ไฟฟ้า 0984530851	PIPELINE 5 14" 16" มาบดาพูด-ศรีราชา
9/3/2024, 18:19:57	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยาคลองมาบพระจักร์ คลองคองกลาง คลองพระแก้ว และมาช่วย คุณ สวรรค์ ชุดดินหาสายเคเบิลจุดสถานีรถไฟเชิงรากลน้อย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกาสระบุรี
9/3/2024, 18:28:57	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพานทอง ค.ดอนหัวฬ่อชอยชองทอง ค.นาป่าชอยประชาอุทิศชอยชานน้อยบุญล้ำ ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	PIPELINE 1 24" ศรีราชาลำลูกกา
9/3/2024, 18:54:23	ตรวจแนวท่อจากถือกาวาลัว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จัน คำนับช้างชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดหนองระแหงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกาสุวรรณภูมิ
9/3/2024, 19:18:02	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟของอุดมลง รองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนาการไฟฟ้าหลวงหลางยังไม่ปักเสาไฟฟ้าด้านแนวท่อครับ ได้ประสานงานแล้วจะปักวันจันทร์ครับด้านแนวท่อมียปรับเพิ่ม 2 ดันครับ ตรวจแนวท่อคลองลำไ้ให้แบน ถนนทับยาวชอย 4 ถนนทับยาวชอย 1 เขตลาดกระบัง	PIPELINE 1 24" ศรีราชาลำลูกกา

9/3/2024, 19:20:12	วันนี้เข้าขุดเปิดท่อของFPTเพื่อที่จะดึงท่อขุดเกี่ยวกับสายเคเบิลขาดจุดเข้าBV632	PIPELINE 3 18" ลำลูกกาสระบุรี
10/3/2024, 14:06:05	ตรวจเช็คขั้วลั่ว ขาว/แดง/ท่อหัว และพื้นที่รอบบ่อขาวลั่วBV611ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	PIPELINE 1 24" ศรีราชาลำลูกกา
10/3/2024, 17:08:35	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรีทำการ HDD ท่อ HDPE ขนาด160 มิลลิเมตร จำนวน4เส้น ถนนทางหลวงชนบท ชบ 2087 ตลอดแนวท่อ 14 นิ้ว TL ระดับ5.30 เมตรท่อลึก 3 เมตร kp32+157 RDX 47ทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศตร์ จุดที่ 2 วันนี้ล้มเมอร์ลูก500 และดึงท่อผ่านเรียบร้อย คุณจักรกฤษณ์ จ.น.ทไฟฟ้า 098-530-0851	PIPELINE 5 14" 16" มาบดาพูด-ศรีราชา
10/3/2024, 17:52:34	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆและดูงานเคลียพื้นที่ของ บ.อุนิค ช่วงวัดหนองน้ำสร้าง เขตหนองแขง	PIPELINE 3 18" ลำลูกกาสระบุรี
10/3/2024, 17:53:30	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันค่านับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองคูริถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์คลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกาสุวรรณภูมิ
10/3/2024, 17:55:10	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ค.หัวขะปิ บ่อตกปลาสามสาว เจ็นัน ด.เหมือง สถานีรถาบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาฬิ ไร่ขจร Bv611 เขาพระบาท หม่อมปีย์ ก่ายลูกเสี้ยวชีราวุธ ด. บางพระ หัวขยาพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ชอยพูนสิน ถนนเก่ากิโล ด.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชาลำลูกกา

10/3/2024, 18:24:11	ถนนสุขาภิบาลกาชาดนาฬสุสถานีรถไฟบางพระด. เหมอิ่งบ่อตกปลาด.แสนสุขบ้านมณีแก้วถนนข้าวหลามเอื้ออาทร	PIPELINE 1 24" ศรีราชาลำลูกกา
10/3/2024, 18:31:37	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสถานีรถไฟเชิงรากลน้อยและคลองเชิงรากลน้อยแล้วเข้าดูตรงสะพานธรรมศาสตร์และตรงสวนพลิกไทแล้วกับมาดูตรงสะพานหมายเลข9บางบัวทองและคลองพุทรา BV635งานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-2	PIPELINE 3 18" ลำลูกกาสระบุรี
11/3/2024, 15:42:03	งาน splice สาย Fiber optic ที่ SPRC เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ scada ทดสอบสัญญาณกับ sprc & GC สัญญาณรับส่งได้ปกติ ไม่มี alarm communication ร่วมกับทีมEMD	PIPELINE 5 14" 16" มาบดาพูด-ศรีราชา
11/3/2024, 17:24:09	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ16นิ้วในนิคมมาบตาพุดเข้าตำบลหัวโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าตำบลโป่งบึงสเตชันศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบดาพูด-ศรีราชา
11/3/2024, 17:34:17	งานตรวจแนวท่อบั้มสเตชันศรีราชาถนนเก่ากิโล สถานีรถไฟศรีราชาเขาชีราวุธนาฬอนข้าวหลามด.หัวขะปิชอยโรงกระดาษชอยศิริชอย บ้านผู้ใหญ่อวดจ.หนองข้างคอกด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	PIPELINE 1 24" ศรีราชาลำลูกกา
11/3/2024, 17:38:45	ตรวจแนวท่อดำบลบางไผ่ ตรวจท่อดำบลคลองนา ตรวจท่อดำบลดอนทราย ตรวจท่อดำบลหนองบัว ตรวจท่อดำบลหนองดินนก ตรวจท่อกลองนาล่าง ตรวจท่อกองรถไฟคอนสินันท์ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชาลำลูกกา

11/3/2024, 17:41:32	บริษัทเคเคีดับบลิวขุดหาสาย fiberบริเวณข้างกำแพงรั้วถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข9ก.ม 45+250เทพี 15 + 004 ระดับความลึก 2 เมตร 87 พบสายไฟเบอร์เกาะติดกับท่อน้ำมันเสร็จแล้ว กลับคืนสภาพเดิมแล้วตรวจแนวตอถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกาสุวรรณภูมิ
11/3/2024, 17:46:39	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆ และ ดูงานเคลียร้งพื้นที่ช่วงวัดหนองน้ำสร้าง ของ บ.อุนิค	PIPELINE 3 18" ลำลูกกาสระบุรี
11/3/2024, 18:17:58	ช่วยงานที่บั้มศรีราชา คิวเอท ทำการขุดพื้นดิน ตรวจสอบ ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อจะลั่นPIG บริเวณในบั้ม ตรวจสอบผ่านเรียบร้อย	PIPELINE 1 24" ศรีราชาลำลูกกา
11/3/2024, 18:40:15	ติดตามงาน ทำสะพานข้างคลองเชิงรากลน้อย งานรถไฟไทยจีน ปักเสา คริม ข้างแนวท่อ ระยะห่าง 1 เมตรข้างแนวท่อ งานผ่านเรียบร้อยดีครับ งานที่ 2 รื้อท่อเก่าของFPT งานขุดเปิดเพื่อที่เตรียมพื้นที่จะดึงท่อเก่า คุณประนอม เผ่าดูความปลอดภัยแนวท่อ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกาสระบุรี
11/3/2024, 18:45:33	วันนี้เข้าดูงานทำบ่อดินท่อบของFPTตรงสถานีรถไฟเชิงรากลน้อย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกาสระบุรี

11/3/2024, 19:25:37	ตรวจแนวท่อสถานีโรงไฟฟ้าคลองอุดมชลจร คลองหลวงแห่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนาการไฟฟ้าพันครหลวงยังปักเสามาไม่ถึงแนวท่อรับคลองล้าจะร่วพบมีชาวบ้านที่ท่่านำรถแบคโฮมาขุดร่อนน้ำล้นม่น่านแนวท่อ2จุดช่วง KP104+700และKP104+800โดยไม้ได้ประสานงานมาครบผ่นได้แจ้งศูนย์ฮ้าด0832158039 คนขับรถแบคโฮให้ระวังแนวท่อแล้ว ตรวจแนวท่อถนนทับยาวซอย4มีรถแบคโฮทำงานขุดร่อนน้ำ 1 คันคุณสมจิต096-723234คนท่่านได้โทรประสานงานทางห้อง scada คว้าบจุดนี้เราได้ทำการป้องกันหลังท่อไว้แล้วคว้าบ ตรวจแนวท่อถนนทับยาวซอย 1 คลองล้าภูเวียง หมู่บ้านฟลอราวิลล์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
12/3/2024, 16:29:09	ตรวจ แนวท่อคลองบางพระ ตรวจแนวท่อสถานีโรงไฟฟ้าบางเคย ตรวจแนวท่อสถานีโรงไฟฟ้าจะเชิงเตรา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อคลองท่าไข่ ตรวจบ่ลือกวล้า 6 1 6 ตรวจท่อตำบลบางไผ่ ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อ ตำบลหนอง ดินนก ตรวจบ่ลือกวล้า 6 1 4 ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
12/3/2024, 16:40:18	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำลิ่งตรวจสอบท่ัวข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันร่วซึมปรกติbv613 หลังโรงเรียนพานทอง ค.คอนหัวท่อซอยสูงทองบ่อน้ำชนกร ค.นาป่าซอยประชาติศษอยท่องกุ้งซอยเขาน้อยซอยบุญล้า ค.บ้านสวนสถานีโรงไฟฟ้าชลบุรี ค.หนองข้างคอกตรวจสอบข้อต่อท่ัวA/Bไม่มีน้ำมันร่วซึมBv612	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
12/3/2024, 17:46:03	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเข้าไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าล้งก้าขโรงโปีะเข้าหลังสถานีโรงไฟฟ้าบางละมุง คลองบางละมุง เข้าหนองสะเคาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมราช เข้าล้งการเคหะแหลมฉบ้ง ห้วยบ้านนา เข้าตรวจแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 ถนนสุขุมวิท เข้าบ่ิม station ศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาทุด-ศรีราชา
12/3/2024, 17:52:09	บริษัทเคดิดับชุดหาสายไฟเบอร์บรีเวณถนนถู่ขนาน3901ทางหลวงหมายเลข 9กม.45+250คท่ีที่ 14 + 942 จ่านวน 2 จุดพบสายไฟเบอร์อู่ดิดกับแนวท่อ 1 จุดเหลืออีก1 จุดข้างก้าแพ่งร่วจุดต่อพ่งนี้	PIPELINE 4 18" ล้าลูกกา สุวรรณภูมิ
12/3/2024, 17:52:29	ตรวจแนวท่อ รร.วัดมโนรม บ้านนม ดึกสุขุม ที่ดินสcc ชากยชจีน บ้านดาใหญ่ ค.ทุ่งสุขลา.ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนก้ากิโล ด.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
12/3/2024, 17:59:46	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆและเผ้าดูรถแบคโฮ ของบ.ยูนิค เคลียร์พื้นที่ ช่วงวัดหนองน้ำสร้าง เขตหนองแขง	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
12/3/2024, 18:26:55	ค่อสาย เคเบิล ที่ขาด บริเวณสถานีโรงไฟฟ้าเชิงรากน้อย ผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่ ท่อส่งปิโตรเลียมไทย คุณศรัณย์ ผู้จัดการ แนวท่อ นรภัทร ลงพื้นที่ตรวจหน้างานควบ งานที่ 2 รื้อท่อก้าของFPT บริเวณสถานีโรงไฟฟ้าเชิงรากน้อย ขุดปึก ข้างแนวท่อ เพื่อที่จะคัด ท่อของFPTเพื่อที่จะคิงท่อก้า	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี

12/3/2024, 19:10:28	ตรวจแนวท่อถนนร่วมพัฒนาการไฟฟ้าพันครหลวงได้บักเสาเสริม 2 ดันเสร็จเรียบร้อยแล้ว บักตามตำแหน่งเสาเดิมหางแนวท่อ 2 เมตร ตรวจแนวท่อถนนทับยาว คลองล้าภูเวียง คลองล้าปลาทิวเขตลาดกระบ้ง ตรวจแนวท่อซอยประชา ร่วมใจ 43 ได้ไปแก้ไขบ่ยที่ลัมลงคลองขึ้นมาเตรียมนำมกเก็บคลองพระราชดำริ 2 โกล้งบึงนายพล	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
12/3/2024, 19:17:43	วันนี้เข้าดูจุดเปิดคัดต่อของFPTตรงคลองเชียงรากน้อยและข้างบ้านพักรถไฟ	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
13/3/2024, 11:03:12	งานวางท่อระบายน้ำ ของฮาร์ดแวร์เฮ้าส์บริเวณรร.บุญจิตวิทยาคมkp4+022ถนนสุขุมวิทมีระยะห่างแนวท่อประมาณ3.00mจะดำเนินการจะประสานอีกคร้ง ข้างบอย0816531919ผู้รับเหมาBSY	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
13/3/2024, 16:14:13	ตรวจแนวท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีโรงไฟฟ้าพานทอง ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อแนวตำบลโลกชี้หนองตรวจbv614 ตรวจท่อตำบลหนองดินนกปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา
13/3/2024, 16:36:48	ตรวจแนวท่อจากบ่ิมสเคชั่นศรีราชา เข้าถนนสุขุมวิท เข้าถนนเทศบาล2 เข้าแยกเนินไร่2 เข้าห้วยบ้านนา เข้าล้งการเคหะแหลมฉบ้ง เข้าล้งหมู่บ้านมราช หนองมะนาว เข้าคลองบางละมุง หลังสถานีโรงไฟฟ้าบางละมุง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาทุด-ศรีราชา
13/3/2024, 17:32:56	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆและดูงานเคลียร์พื้นที่ของ บ.ยูนิค ช่วงก่อนถึงสถานีโรงไฟฟ้าหนองแขง	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
13/3/2024, 17:39:51	วันนี้เข้าดูแนวท่อตรงสถานีโรงไฟฟ้าเชิงรากน้อย และตรงสะพานข้ามทางรถไฟหมายเลข9และคลองพุทราและคลองบ้านโพและสถานีโรงไฟฟ้าอุษยาและคลองดอนกลางและตรงสถานีโรงพระแก้วถึงBV637และตรงคลองระพีพัฒน์และสถานีโรงไฟฟ้าหนองกายและสถานีโรงไฟฟ้าหนองแขงครงงานคิงท่อFPTและงานท่้ารถไฟไทยจิ้น 4-3และ4-6	PIPELINE 3 18" ล้าลูกกา สระบุรี
13/3/2024, 17:47:16	ตรวจแนวท่อ หน้ามิชลิน ถนนเมืองใหม่เหนือ. ชุมชนแหลมทอง.เทคโนแหลมฉบ้ง ค.ทุ่งสุขลา ห้วยบ้านนา ถนนหนองมะนาว ถนนหนองสะเคา คลองบางละมุง โรงบรรจุก๊าซโรงโปีะ บ่อขยะ บ่อดิน ค.บางละมุง Bv653 ค.หนองปลาไหล	PIPELINE 5 14" 16" มาบ ดาทุด-ศรีราชา
13/3/2024, 18:08:17	ชุดหาสายไฟเบอร์ของบริษัทk d w บริเวณ KP 14 + 942 ถนนถู่ขนาน3901ทางหลวงหมายเลข 9 กม 45 + 250 วันนี้ขุดจุดที่ 2 ระคืบความลึกของท่อ 5 เมตร 30 วัดจากก้าแพ่งร่วที่บดิงหลังท่อพบสายไฟเบอร์คิดมกับแนวท่ออยู่บริเวณได้ท่องท่อ	PIPELINE 4 18" ล้าลูกกา สุวรรณภูมิ
13/3/2024, 19:15:35	ได้รับการประสานงานจากคุณไอผู้เข้าท่่านาบริเวณคลองล้าไ้อ์เบน-จะท่้าการขุดร่อนน้ำผ่านแนวท่อ089-163 4270ตรวจแนวท่อคลองอุดมชลจร รองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแห่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา และได้คิดตามดูงานขุดร่อนน้ำผ่านแนวท่อและได้เก็บบ่้าใหญ่ออกจากริมคลองควบ ระดับหลังท่อจากจากที่ขุดลึก50ซ.ม.หลังท่อเหลืออยู่ 30-40 ซ.ม.	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ล้าลูกกา

14/3/2024, 17:38:23	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสู่อันยั๊ยพีซไ้ระของ เข้าถนนหนองหัว เข้าถนนบ้านล่าง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระของ เข้าตรวจตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่งเข้าแยกเขาไม้แก้ว		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
14/3/2024, 17:40:16	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำสิ่งหลังโรงเรียนพานทอง ค.ดอนหัวท่อซอยบ่อน้ำธนากร ค.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยเขาน้อยซอยขลุ้ล้าหนองพะเนียง ค.บ้านสวนซอย11 สถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/3/2024, 17:45:46	ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ติดตามงานปักเสาไฟ ที่ยังไม่เสร็จ ตรวจบล็อกล้อแล้ว 615 ปกติ ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อ ตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองบัว ตรวจแนวท่อ ตำบลหนองตีนก ตรวจบล็อกล้อแล้ว 614 ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/3/2024, 17:52:01	ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 ดำเนินข้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงถนนรามอินทราถึงบึงชุมเห็ดหนองระแหงคลังลำลูกกา และบริเวณแยกถนนเข้าถนนพัฒนาชนบท 3 มีงานขยายถนนปรับปรุงผิวจราจรทางเข้าผู้รับเหมา จะขุดปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางแยกเข้าซอยชุดหลังแนวท่อลึกประมาณ 20 เซนติเมตรเพื่อเทคอนกรีตความหนา 20 เซนติเมตร		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

14/3/2024, 18:02:41	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยชายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธรั้วหม่อมปี่ย้ เขาพระบาท ไร่ขจร นาทุ สมมปิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ บ้านเจ้ันน บ่อคกปลาสามสาว ต.เหมือง มฉิแก้ว ถนนข้าวหลาม ต.ห้วยกะปิ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/3/2024, 18:08:53	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสถานีรถไฟเชิงรากลน้อยงานคิงท่อของFPTและกลับหัวต่อสายเคเบิล และเข้าดูงานขุดเปิดหัวเข็มรถไฟไทยจีนP1249 ตรงสะพานข้ามทางรถไฟหมายเลขบางบัวทอง		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/3/2024, 18:11:46	ตรวจแนวท่อและดูงานเคลียร์พื้นที่ช่วงสถานีรถไฟหนองกรวย มา หนองแขง และขยายถนนช่วงบ้านตลาดไปหนองสีดา ของ บ.ยูนิค		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/3/2024, 18:18:47	เข้าดูงาน รือท่อของFPT บริเวณสถานีรถไฟเชิงรากลน้อย ผู้รับเหมา อิง โคนัท เพื่อที่จะคิงท่อเก่าออก เข้าดูงานรถไฟไทย- จีน บริเวณเคพี 35 + 600 สะพานหมายเลข 9 งานขุดเปิดคอม่ ข้างแนวท่อ คูวรเวห คูสมมาตร ลงพื้นที่ดูหน้างาน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

14/3/2024, 19:12:19	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาวซอย 4 ได้รับประสานงานจากคุณกิตติพร083-7075927 เจ้าของที่จะทำการขุดปรับนาช่วงบ่าย ตรวจแนวท่อถนนทับยาวซอย 1 คลองลำปลาทิว บล็อกล้อแล้ว 618 นำเอาป้ายใหญ่จากคลองลำไยแบนค์ไปเก็บไว้ที่บล็อกล้อแล้ว และได้ตรวจสอบ pta และ b ไม่มีการบนันมันรั้วซึม ได้เข้าไปเก็บป้ายใหญ่คลองพระราชดำริ 2 คลองบึงนายพลมาเก็บไว้ที่บล็อกล้อแล้ว619และได้ตรวจ PT a และ b ไม่พบมีนมันรัวคซึม ได้ติดตามดูงานขุดปรับพื้นนาถนนทับยาวซอย 4ให้ปรับได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากบริเวณนี้หลังท่อลึกจากระดับดินท้องนา 30 ซม.		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/3/2024, 15:26:51	ตรวจเข็ควาล์วขาว/แดง/ท่อหัวและพื้นที่บล็อควาล์ว611 ไมมีนมันรั้วซึม		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/3/2024, 16:43:57	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิ๊เซ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง หนองสะเดา หนองมะนาว หลังหมู่บ้านมารวย เข้าห้วยบ้านนา เมืองใหม่เหนือ เข้าแยกเนินไร่สอง ปัมสคชั่นศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
15/3/2024, 17:09:42	ตรวจแนวท่อที่อมคนคร ตรวจท่อสถานีไฟฟานทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจbv614และรับ รปก.BV614 - 615-616-3นายไปตรวจสุขภาพที่คลีนิคอินเดอร์เมค เรียบร้อยดี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

15/3/2024, 17:52:04	ติดตามงานย้ายท่อ ของFPT บริเวณสถานีรถไฟเชิงรากลน้อย งาน วันนี้ เชื่อมต่อบริเวณตัดต่อเพื่อที่จะคิงท่อ จากคลองเชิงรากลน้อย ถึงด้านหลังสถานีเชิงรากลน้อย งานทล ลงถึง ขับบได้นิดนึ่ง รอน้ำอัดลิจเพื่อหล่อลื่นท่อ เช็กแนวท่อให้ผู้รับเหมา รือท่อบริเวณ โรงปูน PTI เพื่อที่จะขุดเปิดหรือท่อของFPT		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/3/2024, 17:53:17	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายบู่ สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยชายพรหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ รั้วหม่อมปี่ย้ เขาพระบาท ไร่ขจร Bv61 ต.บางพระ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/3/2024, 18:06:37	งานตรวจแนวท่อค.หนองข้างคอกซอยผู้ใหญ่วางซอยศิริค.ห้วยกะปิซอยโรงระคายซอยอนมัยซอยอ้ออาทรถนนข้าวหลามต.เหมืองบ่อคกปลา สถานีรถไฟบางพระซอยหินเพิงนาทุไร่ขจรซอยกาชาดถนนสุขาภิบาล9		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
15/3/2024, 18:34:53	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆและดูงานเคลียร์พื้นที่ตรงสถานีรถไฟหนองแขง ของ บ.ยูนิค		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
15/3/2024, 18:59:27	บริษัท k d w ขุดเปิดหน้าดินเพื่อสำรวจตำแหน่งท่อมันแล้วจะ water jet หาแนวท่อบริเวณเคพี 14 + 973 ถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม 45 + 250บ่ายทีมงาน kdw water jet หาแนวท่อพบบริเวณหน้ามูลนิธิสุชะ โนมู่่งหน้าบางปะอิน ความลึกท่อน้ำมันอยู่ที่4.3 เมตรฝั่งด้านมุ่งหน้าบางนาความลึกอยู่ที่ 4.79 เมตรวัดระดับจากฐานเสาไยเมื่กระยะห่างจากจุดที่ 1 และจุด 2 ห่างกันประมาณ 3-4 เมตร		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

15/3/2024, 19:13:43	ตรวจแนวท่อสถานีโรงไฟฟคลงอุคมจรจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำไ้อัแบน ตำบลชุมทอง คลองอุคมชลจรทพมีเรือชุด 1 ลำเข้าตรวจสอบแล้วเป็นหน่วยงานของกรมชลประทาน ได้ประสานงานกับ กู้ต้อง 083-3139257แล้วไม่มีการขุดลอกคลองเก็บวัชพืชเท่านั้น		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	16/3/2024, 17:50:08	ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าถึงด่านทับช้างถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนรามอินทราถึงชุมเห็ด คลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกาทางซอยผิวจราจรแยกพัฒนาชนบท 3 วันนับวันที่ผู้รับเหมาขุดปรับพื้นผิวบริเวณแนวท่อผ่านความลึกประมาณ 20 เซนติเมตรแล้วดึงแบบเพื่อเทคอนกรีตหนาประมาณ 20 เซนติเมตร		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
15/3/2024, 19:26:22	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสะพานข้ามทางรถไฟ หมายเลขบางบัวทองงานขุดเปิดหัวเข็มPI 249 และเข้าดูงานรื้อย้ายท่อน้ำมันของFPT		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	16/3/2024, 18:09:37	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆและดูงานเคลียร์พื้นที่ตรงสถานีรถไฟหนองแขง และทำถนนช่วงบ้านตลาดไปหนองสีดา ของ บ.ยูนิค		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
16/3/2024, 17:23:28	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจท่อ16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด ท่อหลังสถานีสงเคราะห์เด็กกระของ เข้าศูนย์วิจัยพีซีไรระยะของเข้าตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตลาดเจริญชัย เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา	16/3/2024, 18:29:24	งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีต.หนองรี หนองพะเนียงค.นาป่าซอยบุญล้ำซอยเขาน้อยซอยประชาธิปไตยสภอน้ำธารนครต.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทอง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/3/2024, 17:43:09	สำรวจแนวท่อทั่วไป จากสะพานหมายเลข 9 กาญจนภิเษก ดูงานเปิดคอม่อ งานรถไฟไทยจีนสำรวจแนวท่อ คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ถนน รัฐคลอง 4 ถึงคลอง 5 สร้างใหม่ เข้าตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติติดตามงาน หรือท่อเก่าของFPT บริเวณสถานีรถไฟไชยธรรกน้อย ผู้รับเหมาติดตั้งได้ 3 ท่อน		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	16/3/2024, 18:48:11	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายบุญ สถานีรถไฟศรีราชา ต.สุรศักดิ์ บ้านคาใหญ่ ซากยายจีน ที่ดินuscc ดึกสุขุมบ้านนม รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
				16/3/2024, 18:50:51	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสะพานข้ามทางรถไฟ หมายเลขงานขุดเปิดหัวเข็มรถไฟไทยจีน และเข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสถานีรถไฟไชยธรรกน้อยงานดึงลื้อย้ายท่อFPT		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
				16/3/2024, 19:08:45	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ คลองแขวนกลั่น ตำบลบางเตย คลองสมอเข คลองปรัง ตำบลคลองปรรม คลองอุคมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำไ้มัแบน ถนนทับยาวซอย 4 ถนนทับยาวซอย 1 คลองลำภูเวียงเขตลาดกระบัง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

17/3/2024, 16:22:26	ตรวจแนวท่อสถานีโรงไฟฟเชิงเทรา ตรวจท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจบล็อกล้อกว่า 616 ตรวจท่อกลองท่าไข่ ตรวจท่อดำบลคลองนา ตรวจท่อดำบลดอนทราย ตรวจท่อดำบล หนองดินนก ตรวจท่อสถานีโรงไฟคองสินันท์ ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจท่อดำบลโคกขี้หนอน ตรวจท่อบล็อกล้อกว่า 614 ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	17/3/2024, 17:49:10	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ค.ห้วยกะปิ บ่อตกปลาสามสาว บ้านเนินน ค.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาทุ ไร่จจร Bv611 เขาพระบาท หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ค.บางพระ หัวเขยพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนหนองยายบุญ ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนแก้วโกโล ค.สุรศักดิ์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/3/2024, 17:28:34	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟหน้าบล็อกล้อกว่า 644 แยกร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทย คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าหมู่บ้านปัญญา แยกคูบอนบึงชุมเห็ดหนองระแหงถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	17/3/2024, 17:51:20	สำรวจแนวท่อจากบล็อกล้อกว่า 633 บางปะอิน ด้านหลังโรงงานชิปซัม ดูงานรถไฟไทยจีน ตามแนวท่อ บริเวณสะพานหมายเลข 9 กาญจนภิเษก ดูงานรื้อท่อของFPT บริเวณสถานีรถไฟไชยธรรกน้อย ผู้รับเหมาทำงานดึงแนวท่อปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
17/3/2024, 17:33:16	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอินและจุดต่างๆดูงานเคลียร์พื้นที่ตรงสถานีรถไฟหนองแขงและสถานีรถไฟหนองสีดา ของ บ.ยูนิค		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	17/3/2024, 18:59:57	งานตรวจแนวท่อไร่จจรนาทุซอยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระบ่อตกปลาหมู่บ้านมณีแก้วถนนข้าวหลามซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยโรงกระดานซอยศิริซอยบ้านผู้ใหญ่อวลงbv612บ้านสวน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
17/3/2024, 17:36:58	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าชุมชนโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหลเข้าคลองคาหลิเข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าคลองบางละมุงเข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมราว เข้าหลังการเคหะแหลมลงบังห้วยบ้านนา เข้าแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบีม station ศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา	17/3/2024, 19:16:50	ตรวจแนวท่อหลังคลังลำลูกกาดิตตามการประปา นครหลวง และการไฟฟ้านครหลวงที่จะล้นท่อดลอดท่อน้ำมันยังไม่ดำเนินการค่อต.ลำลูกกา ซอยกาญจนภิเษก 01 ถนนหนองระแหง ซอยหทัยราษฎร์ 39 หมู่บ้านละไมหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตรใหม่ คลองสองตะวันออก ลงบึงตาแดง ถนนวัดสุขใจ ซอยประชาวร่วมใจ 39รองพระราชดำริ 2 ได้เก็บป้ายใหญ่มาไว้ที่บล็อกล้อกว่า 619เรียบร้อยแล้ว		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

17/3/2024, 19:21:28	วันนี้เข้าดูงานชุดเปิดหัวเข็มไถ่เส้นแนวตรงสะพานข้ามทางรถไฟหมายเลข9และเข้าดูงานล้ออ้ายท่อFPTไถ่เส้นแนวท่อสถานีรถไฟเชียงรากน้อย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/3/2024, 13:06:08	ชุดลอกร่องระบายน้ำของเทศบาลนครแหลมฉบัง ขนานแนวท่อมีระยะห่างแนวท่อ 2 เมตร กว้าง 1 เมตรลึก 1 เมตรยาว300เมตรจากคลองบางละมุง ถึงโรงฆ่าสัตว์ บริเวณkp48+750-kp49+150 ผู้ประสานงานกองช่างคุณ เกียรติศักดิ์ 083-366-8985		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา
18/3/2024, 13:58:06	ที่ชุมชนบ้านทุ่งกราดร่วมกับCPAรับมอบข่าวสารจากวิสาหกิจชุมชน เทศบาลนครแหลมฉบัง		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา
18/3/2024, 16:37:17	ตรวจแนวท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อ คลองอ้อมแก้ว ตรวจ แนวท่อ ตำบลหน้าประตู ตรวจแนวท่อที่ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อ ตำบลโลกขึ้นนอน ตรวจบ่อดักน้ำ 614 ตรวจแนวท่อคลองนาถ่าง ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสนิมห์ ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/3/2024, 17:04:00	ตรวจแนวท่อจากมบดาพุด เข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบดาพุด เข้าตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 ตลาดเจริญชัย เข้าตำบลโป่ง เข้าค้างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าตำบลบางละมุง		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา
18/3/2024, 17:32:34	सर्वเวร์เฮ้าส์ วางท่อระบายน้ำขนาด600×100ห่างแนวท่อ3.00mบริเวณถนนสุขุมวิทkp4+022 รร.บุญจิตวิทยาคม ชุดผ่านเรียบร้อย		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

18/3/2024, 17:35:08	ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 ดันนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทน์ทับช้างชุมชนคลอง เจ็กลอนรามกำแพงแยกเสรีไทยถนนรามอินทราblock valve 642หน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคองกุ่มอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
18/3/2024, 17:45:37	งานตรวจแนวท่อปั้มสเตชั่นศรีราชาชยวัฒน์โนรมชากายจีนที่คืนsecถนนเก่ากิโลถนนห้วยชายพรมเขาชีราวุธไร้ขจรนาทูลสถานีรถไฟบางพระ บ่อคกปลาสามสาวหมู่บ้านมณีแก้วถนนข้าวหลาม		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/3/2024, 17:58:32	ตรวจแนวท่อและดูงานเคลียร์พื้นที่ช่วงหนองแขงและหนองสีดา ของ บ.บุญนิค		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/3/2024, 18:07:10	ติดตามงานรื้อท่อของFPT บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อย งานชุดเปิด ข้างแนวท่อ เพื่อที่จะดึงท่ออีก ข้าง เตรียมพื้นที่ เผ่าดูความปลอดภัยแนวท่อ คุมรเวชชุมชนประนอนลงพื้นที่ ดูหน้างานครับ ติดตามงาน ชุดเปิดค่อม่อ บริเวณสะพานหมายเลข 9 งานโครงการรถไฟ 4-3 ระยะห่างข้างท่อ 3 เมตร		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
18/3/2024, 18:58:31	วันนี้เข้าดูงานล้ออ้ายท่อของFPTตรงสถานีรถไฟเชียงรากน้อยเหลืออีก150เมตรและในคลองเชียงรากน้อย50เมตรและเข้าดูงานชุดเปิดPI249ตรงสะพานข้ามทางรถไฟหมายเลขเสร็จแล้ว		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

19/3/2024, 11:06:10	งานปักGroundเพื่อเดินสายเข้าตู้IDUที่TRI ร่วมกับทีมEMDตรวจเช็คแนวท่อ14นิ้ว KP60+260และท่อ24นิ้วKP1+275เพื่อเก็บข้อมูลให้ทีมEMDจะเริ่มดำเนินการพรงนี้ คุณชัยมนี 099-4676303		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา
19/3/2024, 16:09:12	ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ตรวจบ่อดักน้ำ 615 ตรวจแนวท่อถนน 304 ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลดอนทราย ตรวจแนวตั้งสถานีรถไฟดอนสนิมห์ ตรวจแนวครอบครองหน้าล่าง ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินก ตรวจเนื่อทอดตำบลโลกขึ้นนอน ตรวจบ่อดักน้ำ 6 1 4 คลอดแนวท่อปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/3/2024, 16:36:15	ตรวจแนวท่อจากปั้มสเตชั่นศรีราชา เข้าจุด idu เข้าถนนสุขุมวิท เข้าเมืองใหม่เหนือ ห้วยบ้านนา หลังหมู่บ้านมราว เข้าหนองมะนาว หนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง หลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลังก๊าซโรงปิ๊ะ เข้าตำบลหนองปลาไหลคลองดาหรี เข้าถนนสาย 36 ค้างระดับโป่ง เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา
19/3/2024, 17:21:29	งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามขอยสารพัคข้างซอยอนามัยซอยโรงกระดาษขอนแก่นชากพุดชาซอยศิริชอยบ้านผู้ใหญ่สงบv612สถานีรถไฟชลบุรี บ้านสวนซอย11		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/3/2024, 17:24:21	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันและบอลล์วาล์วตั้งแต่ BV633ไปถึงสถานีรถไฟหนองสีดา งานทำรถไฟไทยจีน4-6ของบริษัทบุญนิค		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

19/3/2024, 17:37:49	หน้าสำนักงานเขตลาดกระบังคลองกายนอก คลองประเวศบุรีรมย์แยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด่านทับช้างชุมชนแสงมณีคลองเจ็กลอนรามกำแพงแยกเสรีไทยถนนกุ่มนาน 3902 คลองครุถึงรวมอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์คลองกุ่มอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
19/3/2024, 17:39:46	ตรวจแนวท่อTRIสถานีรถไฟแหลมฉบัง บึงบางจาก(ท่อ14"ร่วม)แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยาคม รร.วัดโนรม บ้านนม ดึกสุขุม ที่ดิน scc ชากายจีน ค.ทุ่งสุขลา ถนนเก่ากิโล ด.สุรศักดิ์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา
19/3/2024, 17:44:48	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆถึงหนองสีดาพร้อมเช็คท่อที่วัดตามข้อต่อและวาล์วแดง_น้ำเงิน ไม่พบรอยรั่วซึมแต่อย่างใด		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/3/2024, 17:56:53	สำรวจแนวท่อ ซึ่จุดแนวท่อ kp21 + 091 สถานีหลักหก ชาวบ้าน ถมที่ ปักเสาเข็ม บริเวณข้างแนวท่อ ขึ้นแนว ให้ชาวบ้าน ให้รับทราบครับ งานที่ 2 ตรวจสอบพื้นที่แนวท่อ KP 31 + 7 3 8 ของเชียงรากน้อย รถมแม็คโครเคลียร์ บริเวณแนวท่อเข้าตรวจสอบสอบถาม งานเข้าท่อ น้ำดิบ ของนิคมนวนคร ครับ ติดตามงานรื้อท่อ ของ FPT สถานีรถไฟเชียงรากน้อย งานวันนี้อง โคน้ำ ระยะ 150 เมตร		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

19/3/2024, 19:58:33	เข้าตรวจแนวท่อคลองเปรงค.คลองเปรงติดตามประสานงานเรือขุดลอกคลองหน่วยของหน่วยงานกรมชลประทาน คุณ ทรัพย์ 089-0821866ผู้ขับเรือ ไม่ได้ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชอย่างเดียว ตรวจแนวท่อคลองสมอเขต. คลองเปรงสถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น สถานีรถไฟคลองบางพระค.บางเคย สถานีรถไฟคลองอุดมจรรย์ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองหลวงแพ่งค.หลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำไธ้แบน คลองลำตาสอน ถนนทับขาวซอย 4 ถนนทับขาวซอย 1 คลองลำมะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิว และได้ติดตามชาวบ้านในชุมชนเกษตรพอเพียงลำปลาทิวจะทำการขุดบ่อใกล้แนวท่อ ในวันพรุ่งนี้ เขตลาดกระบัง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	20/3/2024, 17:27:00	ตรวจแนวท่อจากมบตาพุด เข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว ในนิคมมบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมบตาพุด เข้าสู่ยวียชัยพีชไรระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว่า เข้าสู่ชุมชนกอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามตุ้ม เข้าถนนสาย 36 เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
				20/3/2024, 17:28:02	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำถึงตรวจสองทิวข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันร่วซึม613 หลังโรงเรียนพานทองซอยสูงทางค.คอนหัวท้อบ่อน้ำรณกร ค.นาป่าซอยประชาธิปไตยวัดท้องคุ้งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ ค.หนองรีหนองพะเนียงบ้านสวนซอย11 สถานีรถไฟชลบุรี ค.หนองข้างคอกตรวจสองทิวA/Bไม่มีน้ำมันร่วซึม612		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/3/2024, 16:54:15	ตรวจท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อคลองอ้อมแก้ว ตรวจท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจบ่อดักน้ำ 61 4 ตรวจท่อกรองน้ำล่าง ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนสีนทร์ ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	20/3/2024, 18:18:11	สำรวจงานทั่วไป คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ติดตามงานคลอง 2 ท่อเชื่อมกันน้ำ งานไม่เคลื่อนไหว ติดตามงาน ทำกำแพง ด้านหลังหมู่บ้านบุเลอวาร์ด งานไม่เคลื่อนไหวคริบ ติดตามงาน ขยายท่อน้ำดิบ บริเวณคลองเชียงรากน้อย งานท่อน้ำดิบของเทศบาลท่าโขลง เข้าไปแนะนำให้เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าโขลง แนวท่อนี้มันคิดตามงานรื้อท่อของFPT บริเวณคลองเชียงรากน้อย ผู้รับเหมาเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะดึงท่อ ปีกชิดไผ่ บริเวณข้างแนวท่อ คุณประนอมลงพื้นที่ ดูความปลอดภัยแนวท่อ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/3/2024, 17:19:33	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊ก ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองกรุงกิจถนนรามอินทราแยกสุขุมวิทชุมชนเท็ดถึงคลังลำลูกกา บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทางหลวงลำลูกกาขุดลอกร่องระบายน้ำผ่านแนวท่อน้ำมัน 24 ความลึกประมาณ 50 ซม		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	20/3/2024, 18:41:09	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆจากbv633บางปะอิน ถึงหนองแขง ปกติดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

20/3/2024, 18:57:37	ตรวจแนวท่อ ไร่จันท นาทู สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ เจ็นิน บ่อตกปลาสามสาว ค.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ค.ห้วยกะปิ Bv611 เขาพระบาท หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ค.บางพระ หัวขยขพรหมสถานีรถไฟศรีราชา ค.สุรศักดิ์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	21/3/2024, 17:11:33	ตรวจแนวท่อจากบ่อดักน้ำ 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแขวงการทางสะพานสูงคลองแสนแสบแยกถนนเสรีไทยถนนสุขุมวิท 3902 คลองกรุงกิจถนนอินทราแยกหมู่บ้านปัญญามิ่งชุมชนเท็ดคลองบึงพระยาสุเรนทร์ลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
20/3/2024, 18:59:28	วันนี้เข้าดูงานรื้อย้ายท่อของFPTตรวจสถานีรถไฟเชียงรากน้อยช่วงบ้านพักและสถานีรื้อย้ายเสร็จแล้วแล้วตั้งเครื่องปักชำไฟลคิงท่ในคลองเชียงรากน้อย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	21/3/2024, 17:27:29	ตรวจแนวท่อ TR1 สถานีรถไฟแหลมฉบัง บั้มบางจาก(ท่อ14"ร่วม)แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยาคม(ตรวจสอบแนวลอด ฝนตกหนักเมื่อวาน20มีคท่อปกติ) รรวิมลโนรม บ้านนม ดึกสุขุม ค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
20/3/2024, 19:08:06	ตรวจแนวถนนร่วมพัฒนา คลองลำไธ้แบน ถนนทับขาวซอย 4 ถนนทับขาวซอย 1 ติดตามดูงานขุดปรับบ่อเอาดินถมแนวท่อชุมชนเกษตรพอเพียงลำปลาทิว		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	21/3/2024, 17:45:25	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆจากbv633บางปะอิน ถึงออฟฟิต บ.ยูนิค จุด ภาษี ช่วงพระแก้ว สะพาน33 พนักงานยูนิคจะเพิ่มปกติ ส่วนอื่นเรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/3/2024, 11:42:50	ดอการว3mข้างแนวบริเวณIDU TR1ศรีราชา งานของทีมEMDศรีราชาผ่านเรียบร้อย		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	21/3/2024, 17:57:56	สำรวจแนวท่อแนวท่อ KP 06 + 279 ข้างหมู่บ้านวราวุธ ให้ผู้เช่าที่ เพื่อที่จะถมที่ ทำสวนอาหารบริเวณ ใกล้แนวท่อ คุณวรเวชลงพื้นที่ ให้คำแนะนำ คริบ ติดตามงานรื้อท่อ ของFPT ของเชียงรากน้อย วันนี้ผู้รับเหมาดึงท่อ ออกจากคลองเชียงรากน้อย งานยังดึงท่อยังไม่เสร็จ งานย้ายท่อน้ำดิบ บริเวณของเชียงรากน้อย ผู้รับเหมาเตรียมพื้นที่ ย้ายท่อน้ำดิบลงคลองเชียงรากน้อย		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/3/2024, 16:08:42	ตรวจแนวท่อและเผ่าระวัง ที่คลองบางพระ และสถานีรถไฟบางเคย ตรวจแนวท่อ ตำบลไสสร ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมืองตรวจบ่อดักน้ำ 616 ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสีนทร์ ตรวจบ่อดักน้ำ 614 ตรวจแนวท่อตำบลโคกขี้หนอน แนวท่อปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	21/3/2024, 18:04:04	งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามซอยเอื้ออาทร ซอยสารพัดช่างซอยอนามัยซอยโรงกระดาศซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่ฮวงbv612สถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/3/2024, 16:58:56	ตรวจแนวท่อเข้าปั้มสแตนศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าคลองบ้านนา เข้าหนองมะนาว เข้าคลองบางละมุง เข้าคลังก๊าซ โรงโม่ เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลมะขามตุ้ม		PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา				

21/3/2024, 18:34:12	วันนี้เข้าดูแนวท่อที่ถนนที่คลองเชียงรากน้อยงานรื้อย้ายท่อFPT		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/3/2024, 19:02:59	ตรวจแนวท่อสถานีโรงไฟฟ้คลองอุดมจรรจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแฟ่งตำบลหลวงแฟ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำไยแบน ถนนจับยาวซอย 4 ถนนทับยาวซอย 1 คลองลำภูเวียง คัดตามดูงานชาวบ้านปรับบ่อในสวนเกษตรพอเพียงลำปลาทิวเขตลาดกระบัง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/3/2024, 15:43:52	ตรวจชี้ควาลั่วขาว/แดง/ท่อหัวและพื้นที่รอบบริเวณBv611 ไม่พบการรั่วซึมน้ำมัน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/3/2024, 16:11:10	ฉีดยาหนูและทำความสะอาด 5 ส บริเวณ Bv651		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพูด-ศรีราชา
22/3/2024, 17:50:31	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง ชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ แยกหมู่บ้านปัญญาคองคู่บ่อนึงชุมเห็ดคลองบึงชะล่าใหญ่ถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
22/3/2024, 17:56:12	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบดาพูด เข้าสู่อวิชัยพีชไร์ระของ เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหัว เข้าชุมชนคอกรัว เข้าพื้นที่กั้นน้าตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพูด-ศรีราชา

22/3/2024, 17:56:59	สำรวจงานทั่วไป อายกบลิ้อควาลั่ว 633 บางปะอิน เชียงรากน้อยเชียงรากใหญ่ บางพูด สวนพฤกไทย รังสิต ดอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ แนวท่อครบ มาเผาคัดตามงาน ย้ายท่อน้ำดิบบริเวณ คลองเชียงรากน้อย งานท่อน้ำดิบของเทศบาลเมืองท่าโขลง เครื่องจักรทำงาน บริเวณแนวท่อ เพื่อที่ตัดต่อย้ายท่อน้ำดิบ ออกจากบริเวณคอมมอร์ดไฟลงคลองเชียงรากน้อย		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/3/2024, 17:59:47	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำสิ่งbv613หลังโรงเรียนพานทองซอยอุยทองบ่อน้ำร้อน ค.ดอนหัวฬ่อ ค.นาป่าซอยประชาธิปไตยซอยวัดหึ่งทุ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำค.หนองรีซอยหนองพะเนียงค.บ้านสวนซอย11สถานีรถไฟชลบุรีค.หนองข้างคอกbv612		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/3/2024, 18:02:56	วันนี้เข้าดูแนวท่อที่คลองเชียงรากน้อยงานลื้อย้ายท่อFPTจากโรงปูนไปถึงสถานีรถไฟเชียงรากน้อย ประมาณ800.เมตรเสร็จแล้วแล้วไปแนวท่อคลองระพีพัฒน์และสถานีรถไฟหนองกวยและสถานีรถไฟหนองแขงและตรงหลังวัดบ้านโดนงานทำรอไฟไทยจีน4-6ของบริษัทยูนิก		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/3/2024, 18:11:39	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆจากbv633บางปะอิน ถึงสถานีรถไฟภาชี เรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/3/2024, 18:15:50	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้าگیโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายปู่ สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ รั้วหม่อมปี่ย้ เขาพระบาท ไร่จรง เซรุ้ม Bv611 ค.บางพระ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

22/3/2024, 19:07:43	ตรวจแนวท่อสถานีโรงไฟฟ้คลองอุดมชลจร ของพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแฟ่ง ตำบลหลวงแฟ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาวซอย 4 ถนนรับยาวซอย 1 คลองลำภูเวียง สวนเกษตรพอเพียงลำปลาทิวคัดตามงานปรับบ่อเขตลาดกระบัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/3/2024, 6:05:10	ปัก Sheet Pile ความยาว 16 เมตร KP 14+936 ผังขาตาม Flow ท่างข้างท่อประมาณ 2.30 เมตร วันนี้ปักได้ 15 แผ่น เมื่อวานปักได้ 6 แผ่น		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
23/3/2024, 12:07:06	ตรวจชี้ควาลั่วขาว-แดง และท่อต่างๆ ที่Bv653ไม่พบการรั่วซึม		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพูด-ศรีราชา
23/3/2024, 16:18:09	ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประตูตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจบ่อกักควาลั่ว 614 ตลอด ท่อสถานีรถไฟดอนสนินท์ ตรวจท่อตำบลคอนทรายปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/3/2024, 17:30:20	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟลาดกระบังหน้าบ่อกักควาลั่ว 644แยกถนนร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยหน้าโรงงาน panasonic ถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึง ถนนรามอินทราหน้าหมู่บ้านปัญญาแยกคลองคู่บ่อนึงชุมเห็ดหนองระแหงลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

23/3/2024, 17:41:23	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่งเข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำระดับโป่ง เข้าถนนสาย 36 เข้าคลองดาหรี เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิระ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมรวาย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบังห้วยบ้านนา เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบ่ิม station ศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพูด-ศรีราชา
23/3/2024, 17:55:28	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้าگیโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายปู่ สถานีรถไฟศรีราชา ค.สุรศักดิ์ บ้านคาใหญ่ ซากยายจีน ที่ดินssc ลึกสุมนบ้านนม รร.วัดมโนรม แยกไฟแดงบ้านทุ่ง ร.บุญจิตวิทยาคม ค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/3/2024, 18:03:34	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน _สถานีรถไฟอยุธยา _สถานีรถไฟมาบพระจันทร์ _สะพาน33 _คลองระพีพัฒน์ _หนองแขง _บ้านตลาด วัดบ้านโดน และหนองสิดา เรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/3/2024, 18:09:29	สำรวจงานทั่วไป จากสะพานหมายเลข 9 กาญจนากิเยก ดูนารถไฟไทยจีน ตรวจสอบแนวท่อสถานีรถไฟเชียงรากน้อย คัดตามงาน ย้ายท่อน้ำดิบบริเวณของเชียงรากน้อย ผู้รับเหมา เติรมอุปกรณ์ เพื่อที่จะตัดต่อท่อ เสาไม้ยูคาเพื่อที่จะ ปัก, แนวกันท่อน้ำดิบ ในคลองเชียงรากน้อย สภาพเหตุการณ์ สำรวจแนวท่อทั่วไป ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติเนื้อท่อ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
23/3/2024, 18:31:15	งานตรวจแนวท่อบ่ิมสเดชั่นศรีราชาถนนเก้าگیโล ถนนวังหินสถานีรถไฟศรีราชาถนนห้วยยายพรหม เขาวชิราวุธรั้วหม่อมปรี ไร่จรงนาพุชหินเพิง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

24/3/2024, 16:24:49	ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟอะเซิงเทรา ตรวจ ตำบลหน้าเมือง บล็อกท้าวท้อ 616 ตรวจ แนวท่อตำบลบางไผ่ ตำบลคลองนา ตำบลดอนทราย ตำบลหนองบัว สถานีรถไฟดอนสีนันท์ ตรวจ แล้วก็คลองนาล่าง ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/3/2024, 17:08:52	ตรวจแนวท่อจากหน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง คลองกาชนอกแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงบล็อท้าว 643 เชื่อบอลาวาล์วและวาล์วในบ่อวาล์วพบปกติตรวจแนวจากแยกเสรีไทยถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดหนองระแหงคลังลำลูกกาบ้านขายปลาคุนพิเชษฐซอยเข้าข้างคลังk p00 + 339ต่อน้ำประปาเข้าร้านโดยชุดเจาะถนนลึกประมาณ 15 cmส่วนท่อน้ำทิ้งขนาด 4 นิ้วกำลังวางขนาดความลึก 20ถึง 30 cm		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
24/3/2024, 17:37:34	งานตรวจแนวท่อด.หนองคำสิงด.คอนหัวฟ่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำธนกรด.นาป่าซอยประชาอุทิศด.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรหมู่บ้านมณีแก้วสถานีรถไฟบางพระซอยหินเพิง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/3/2024, 17:41:26	ตรวจแนวท่อจากมบตาพุด เข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมบตาพุด เข้าสู่ศูนย์วิจัยพีซีไรระของ เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระของ เข้าพื้นที่ก้านันตำบลหัวไผ่ เข้าถนนหัวไผ่หนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าตำบลโป่ง ถนนสาย 36		PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
24/3/2024, 17:55:24	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน และจุดต่างๆถึง สถานีรถไฟภาชี เรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

24/3/2024, 18:00:21	สำรวจแนวท่อ ดิดตามงาน ย้ายท่อน้ำดิบ บริเวณของเขียงรากน้อย ย้ายท่อลงคลอง ผ่านบนหลังท่อแล้วดูความปลอดภัยแนวท่อ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
24/3/2024, 18:17:18	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยขุนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา หัวขยพรมณ ดสุรศักดิ์ค่ายลูกเสือชราวุธ รั้วหม่อมปีย์เขาพระบาท ไร่ขจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ด.บางพระ เขื่อน บ่อตกปลาสามสาว ด.เหมืองมณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ด.หัวกะปิ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/3/2024, 19:12:45	ตรวจแล้วเข้าถนนห้วยราษฎร์ หลังคลังตำบลดสาวย คลองหนองระแหง ถนนหนองระแหง ซอยห้วยราษฎร์ 39 ถนนนิมิตรใหม่ คลอง 2 ตะวันออก ถนนวัดสุขใจ ซอยประชาวร่วมใจ 39 ซอยประชาวร่วมใจ 43 เขตคลองสามวา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/3/2024, 11:05:11	ประชุมการแก้ไขปัญหาลูกก๊อในพื้นที่อำเภอศรีราชา ร่วมกับนายอำเภอศรีราชา คุณนพรัตน์ ศรีพรม และนายนครเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง ณ.ห้องประชุมเจ้าพระยา 1ชั้น4 สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ผู้ประสานงาน ปลัดอำเภอศรีราชา คุณพิพลพัฒน์ 063-909-8920		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

25/3/2024, 16:16:53	ตรวจแนวท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อที่สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อตำบลน้ำประดู่ ตรวจแนวท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อตำบลโลกขี้นอน ตรวจบล็อกท้าว 614 ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/3/2024, 16:38:00	ตรวจแนวท่อจากแหลมฉบัง เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 หัวขบ้านนาหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมวราย เข้าหนองมะนาวหนองสะเดา คลองบางละมุง หลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าถนนสาย 36 เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
25/3/2024, 17:11:49	ตรวจแนวท่อและสอบถามสาเหตุไฟดับบล็อท้าว 644 ได้รับแจ้งจากกรปภิวส์บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าขาดกรไฟฟ้าบางพลีได้เข้ามาแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและตรวจแนวจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่น ไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาบึงชุมเห็ดคลองบึงพระอาสุรนาทร์ถึงลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
25/3/2024, 17:14:42	งานตรวจแนวท่อด.หนองคำสิงและตรวจร่างกายประจำปีด.คอนหัวฟ่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำธนกรด.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยทุ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำหนองพะเนียงด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีด.หนองข้างคอก		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/3/2024, 17:44:02	ตรวจแนวท่อ และ ตรวจร่างกายประจำปี Bv613 ถึงBv612		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

25/3/2024, 17:54:39	รื้อท่อเก่าFPT บริเวณKP30+800 ด้านหลังนวนคร ขุดเปิด ท่อออก ได้ 40 เมตร คูมรวางลงพื้นที่ตรวจหน้างาน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/3/2024, 17:57:55	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ดูตามจุดต่างๆ ไปถึงหนองสีดา บ.ชูนิก ทำงานปกติ ส่วนอื่นเรียบร้อย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/3/2024, 18:02:49	วันนี้เข้าดูงานจุดสี่แยกย้ายท่อFPTตรงหลังนวนคร		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/3/2024, 5:57:37	กด Sheet Pileขนานท่อทั้ง 2 คั้งด้านมุ่งหน้าไป บางปะอินด้านละ 2 แผ่นและฝั่ง Croos แนวท่อ ด้านมุ่งหน้าบางปะอินแต่ละยาว 16 เมตร 8 แผ่น บนท่อแผ่ 5 เมตรกลดอีก 3 เมตร 4 แผ่น บิดมุมลึก 16 เมตร 2 แผ่น รวม 18 แผ่น สัญญาณไฟเบอร์ออฟติคปกติ		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
26/3/2024, 12:48:01	ตรวจเช็คตำแหน่งแนวท่อน้ำมันและแนวท่อแก๊สของปตท.เพื่อกำหนดแนวเขาระบบให้หน่วยกรรมสิทธิ์ที่ดินของปตท.เพื่อกำหนดแนวเขาระบบป้องกันการรุกล้ำในเขตพื้นที่ของปตท. จำนวน3จุด KP54+477 KP56+008 KP55+746 บริเวณพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เหลือจุดพรั้งนี้ที่อ.บางละมุงผู้ประสานงาน คุณวัระศักดิ์ 0811745651		PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา
26/3/2024, 16:44:45	ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ตรวจบล็อกท้าว 615 ตรวจแนวท่อ ตำบลคลองนา ตรวจ แนว ตำบลดอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองบัว ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสีนันท์ ตรวจแนวท่อคลองนาล่าง ตรวจพบวาล์ว 6 1 4ตรวจแนวท่อตำบลโลกขี้นอนปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

26/3/2024, 17:29:16	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทันทับช้างชุมชนวัดลาดบัวขาวของเจ็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน3902คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองคูบอนบึงชุมที่คลองพระยาสุเรนทร์ลือกวล้า 641 เช็กบอလာลัวน้ำเงินแดงและและวาลัวน้ำเงินแดงปกคิคลองหนองระแหงถึงกัลลึงลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
26/3/2024, 17:30:50	ติดตามงานรื้อท่อเก่าFPT บริเวณด้านหลัง นวนคร งานรื้อท่อเก่า บริเวณด้านหลังนวนคร ระยะ 89ชม ที่รื้อออก งานเสร็จ เรียบร้อยค้รับ คูณรวเวอร์ลงพื้นที่ดูหน้างาน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/3/2024, 17:34:46	ติดตามงานรื้อท่อ ของFPT บริเวณด้านหลัง นวนคร งานรื้อท่อบริเวณด้านหลัง นวนคร89ชม งานรื้อท่อเสร็จเรียบร้อย คูณรวเวอร์ลงพื้นที่ตรวจหน้างานความปลอดภัยแนวท่อ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/3/2024, 17:51:39	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆจากbv633บางปะอิน ถึง bv636บ้านม้า เรียบร้อยค้		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/3/2024, 18:30:54	วันนีเข้าดูงานลื้อย้ายท่อFPTตรงหลังนวนคร		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/3/2024, 18:32:41	งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามซอยอ้ออาทร ซอยสารพัดช่างซอยโรงกระดามซอยศิริขอยบ้านผู้ใหญ่อวงค.หนองข้างคอกสถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

26/3/2024, 21:13:04	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแขวงกลันตำบลบางเตย คลองสมอ เข คลองปรัง ตำบลคลองปรัง สถานีรถไฟคลองอุดมจรรย์ คลอพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแห่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำอ้ายแบน ถนนทับขาวซอย 4 คลองลำมะละกอ ถนนทับขาวซอย 1 คลองลำภูเวียง หมู่บ้านฟลอร่า วิลสัเขตลาดกระบัง หมู่บ้านฉัตรหลวง หมู่บ้านมินบุรีการ์เด็น เขตมีนบุรี หมู่บ้านกฤษดา ซอยประชาวร่วมใจ 43บลือกวล้า 619 บึงนายพล เขต คลองสามวา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/3/2024, 3:32:45	กด Sheet Pile เพื่อทำบ่อซ่อมท่อ Dent KP14+936 ฟุ้งมุงหน้าบางพลี Cress ท่อ แผ่นขาว 16 เมตร 8 แผ่น สัน 6 เมตร กดลง 3.50 เมตร 4 แผ่น ฟุ้งขาวตาม Flow เพิ่ม 2 แผ่น รวม 14 แผ่น ขาดแผ่น 16 เมตรปีคมุม 2 แผ่นฝัขนานท่อฟุ้งซ้ายตาม Flow เพิ่ม 2 แผ่นรวมขาดอีก 4 แผ่น ฟุ้งนี้จะดำเนินการต่อ		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
27/3/2024, 13:10:08	ตรวจเช็คตำแหน่งแนวท่อน้ำมันและแนวท่อแก๊สของปตท.เพื่อกำหนดแนวขะระบบให้หน่วยกรรมสิทธิ์ที่ดินของปตท.เพื่อกำหนดแนวเขตระบบป้องกันกรรูกล้ำในเขตพื้นที่ของปตท. จำนวน1จุด KP45+660พื้นที่ อ.บางละมุงผู้ประสานงาน คูณวีระศักดิ์ 0811745651		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
27/3/2024, 16:16:16	ตรวจแนวท่อตำบลพานทอง ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ ตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อคลองอ้อมแก้ว ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโลกขึ้นหนอง ตรวจbv614ตรวจท่อคลองนาล่างปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

27/3/2024, 17:21:11	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจตำบลห้วยไผ่ หลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหัว เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านตำบลห้วยไผ่ เข้าถนนห้วยไผ่หนองบอน เข้าตำบลมะขามตุ้ เข้าถนนสาย 36 เข้าตลาดนพเก้า เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
27/3/2024, 17:22:09	งานตรวจแนวท่อ ค.หนองคำสิงห์เข้าตรวจสอบที่ข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันรั่วซึมbv613หลังโรงเรียนพานทองซอยทองบ่อน้ำธนกร ค.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยเขาน้อยซอยบุญสุล้าหนองพะเนียง ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ค.หนองข้างคอก ตรวจสอบที่ข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันรั่วซึมbv612		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/3/2024, 17:30:20	วันนี้เข้าดูแนวทอน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงสถานีรถไฟหนองแขวงงานทำรถไฟไทยจีน4-3.และ4-6		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/3/2024, 17:46:23	สำรวจงานทั่วไป คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต สนามกอล์ฟปั๊ญะ คลังลำลูกกา หมู่บ้านซื้อตรง หมู่บ้าน ทิวสน บลือกวล้า 631 รังสิต สะพานธรรมชาติสถานีรถไฟเชียงรากน้อย สะพานหมายเลข 9 กาญจนานิยม สถาพเหตุการณั้ทั่วไปตรวจแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/3/2024, 18:03:08	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง บ้านตลาดจุดสะพาน33และคลองระพีพัฒน์ คนงาน บ.ยูนิคเจาะเข็มปกติส่วนอื่นเรียบร้อยค้		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

27/3/2024, 18:09:36	ตรวจแนวท่อและช่วยงานเช็คแนวท่อ14"TLให้กับกรรมสิทธิ์ที่ดินPPTบริเวณบ่อขยะ(เก่า)โรงปิ๊ยะและตรวจแนวท่อนถนนโรงปิ๊ยะ-ตะเคียนเตี้ย คลองขางละมุง ถนนหนองสะเดา ถนนหนองมะนาว ถนนหนองพังพวย ค.บางละมุง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
27/3/2024, 19:34:33	ตรวจแนวท่อจากบลือกวล้า 644 แยกร่วมเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทันทับช้างชุมชนแสงมณีแยกสำนักงานเขตสะพานสูง คลองเจ็กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่ม แยกเสรี ไทยถึงคลองครุถนนรามอินทราแยกแยกหมู่บ้านปัญญหน้าแพชั่น โอส์แลนด์ยกคูบอนบึงชุมที่คถึงลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
28/3/2024, 12:36:12	บริษัท CD99ลานตู้คอนเทนเนอร์ ขุดเจาะคั้งเสา ร้ว เพิ่มไ่อขนานแนวท่อ ระยะห่างประมาณ2.50m ขาวประมาณ150mบริเวณซอยพูนสินKp8+331(เคยประสานไว้แล้ว)ช่างแมน0993979571		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/3/2024, 16:57:04	ตรวจแนวท่อตำบลไสทร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟ ฉะเชิงเทรา ตรวจแนวท่อคลองท่าไข่ ตรวจบลือกวล้า 616 ตรวจแนวท่อนถนน 304 ตรวจแนวท่อ ตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสินนท์ ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจเหนือทอตำบลโลกขึ้นหนอง ตรวจบลือกวล้า 614 ออกกันไป		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/3/2024, 17:13:45	งานตรวจแนวท่อนถนนข้าวหลามซอยอ้ออาทร ซอยสารพัดช่างซอยนมายซอยขาภุดซาซอยศิริขอยบ้านผู้ใหญ่อวงbv612สถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

28/3/2024, 17:49:34	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายปู่ ด.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ ชากยายจีน ที่ดินsec คึกสุชุม บ้านนม รร.วัดมโนรม ด.ทุ่งสุขลา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/3/2024, 17:54:39	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองสีดา ดุงานทำถนนของ บ.ยูนิค ช่วงบ้านตลาด_หนองสีดา	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/3/2024, 17:58:41	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทน์ด้านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทย คลองคูวังถนนรามอินทราซีคิวแล้วและบอกลว่าลั่วน้ำเงินแดงที่บ่ลือกกว่าลั่ว 642พบปกติตรวจแนวจากแยกหมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองบึงชุมเท็ดึงคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลัง ลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
28/3/2024, 18:13:08	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจตำบลโป่ง เข้านอนสาย 36 เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ปุ๊เป เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดา เข้าหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะ แหลมดบัง เข้าแยกเนินไร่สอง ถนนเทศบาล 2 เข้าบ่ิมสเดชั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
28/3/2024, 18:25:12	เผ้างงานจุดเปิดท่อ ของFPT บริเวณ KP 34 + 700 ขุดเปิดคูท่อ ที่งานก่อสร้างรถไฟไทยจีน ขุดร่อนน้ำโคน ท่อ เผ้าคู รุดแม่คโครขุดเปิดหาน้ำดิน ตรวจเช็คท่อ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

28/3/2024, 21:31:10	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมจราชร ของพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำไยแสน ถนนทับขาวซอย 4 ถนนทับขาวซอย 1 คลองลำกูเวียงเขตลาดกระบัง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/3/2024, 14:07:45	ขุดเจาะเสาหัว ขนานแนวท่อบริเวณซอยพูนสิน kp8+331ของบริษัทซีดี9ลานตู้คอนเทนเนอร์ ช่วงติคร่องน้ำรูดออกแบบใหม่	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/3/2024, 15:59:01	ตรวจแนวท่อ ตำบลโคกขี้หนวด ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอม ตรวจแนวท่อ นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อคลอง อ้อมแก้ว ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อ ตำบลโคกขี้หนอน ตรวจลือกว่าลั่ว 614 ตรวจแนวท่อคลอง ยายคำ ตรวจแนวท่อตำบลหนองตีนนก ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/3/2024, 16:13:31	ตรวจแนวท่อจากบ่ิมสเดชั่นศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1 เข้านอนสุขุมวิท เข้านอนเทศบาล 2 เข้าแยกเนินไร่ 2 เข้าห้วยบ้านนา เข้าหลังการเคหะ แหลมดบัง เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหนองมะนาว เข้าหนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลังก๊าซโรงโม่ปุ๊เป เข้าตำบลหนองปลาไหล ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่งเข้าต่างระดับโป่งเข้าต่างระดับขาไม้แก้ว	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

29/3/2024, 17:48:20	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองคูวังถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ใต้สะพานเกษตรวมินทร์แยกคลองกุ่มอนบึงชุมเท็ดคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกาบริเวณถนนซอยข้างคลังร้านขายปลาคุณพิเชษฐน้ำแม่คโครมากลบดินจุดขุดวางท่อน้ำทิ้งบริเวณหลังแนวท่อkp 00+339	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
29/3/2024, 17:53:52	ตรวจแนวท่อจุดbv633บางปะอิน สถานีรถไฟบางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองคอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 bv637ภาชี และออฟฟิต บ.ยูนิค	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/3/2024, 18:09:10	สำรวจงานทั่วไป จาก สะพานหมายเลข 9 กาญจนภิเษก สถานีรถไฟเชียงรากน้อย ด้านหลังนวนคร ดุงานเคลียร์รั้ง งานรถไฟ 4-2 ด้านหลังนวนคร ของบริษัทยูนิคเคลียร์รั้ง สำรวจแนวท่อสวนพริกไทยรังสิต คอนเมือง เผ้าคิดตามงาน เคลียร์รั้ง งานรถไฟไทยจีนบริเวณ KP 31 + 738 ของเชียงรากน้อย รดแม่คโครเคลียร์รั้งปรับถนน บริเวณข้างแนวท่อ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/3/2024, 18:21:48	งานตรวจแนวท่อด.บางพระซอยหินเพิงนาพุไร่ของรวิ้วหม่อมปรีเจ้าวิชารัฐธนนายชัยพรม สถานีรถไฟศรีราชาถนนวังหินถนนแก้วโกโลที่ดิน secวัดมโนรมสุขุมวิท3	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/3/2024, 18:27:31	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายปู่ สถานีรถไฟศรีราชา ด.สุรศักดิ์ ชากยายจีน ที่ดินsec คึกสุชุม รร.วัดมโนรม ด.ทุ่งสุขลา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

29/3/2024, 18:56:59	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำนั้นตั้งแต่BV633ไปBV634 และเข้าดูตรงสนามกอล์ฟและเข้าดูตรงถนนสายเอเชียและตรงคลองคอนกลางและBV637ครีบวนทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/3/2024, 19:40:41	ตรวจแนวท่อหลังคลังลำลูกกาตำบลลาดสวาย ซอยกาญจนภิเษก 01 คลองหนองระแหง ถนนหนองระแหง ถนนหทัยราษฎร์ เขตคลองสามวา ตรวจแนวท่อหมู่บ้านฟลอว์วัลด์ คลองลำมะขามผมมีงานปรับปรุงถนนเลียบคลองอ้ออยู่ห่างแนวท่อครึ่ง ถนนทับขาว คลองทับขาว ถนนทับขาวซอย 4 ถนนร่วมพัฒนาเขตลาดกระบัง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองอุดมจราชตำบลหลวงแพ่ง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/3/2024, 15:12:26	ตรวจเช็คว่าลั่วขาว/แดง/ท่อหัวและพื้นที่โดยรอบ Bv611 ไม่มีน้ำมันซึม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/3/2024, 16:16:38	ตรวจแนวท่อ คลองบางพระ ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟ บางเดย ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟ จะเชิงตรา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจบ่ลือกว่าลั่ว 616 ตรวจเนื้อท่อถนน 304 ตรวจแนวท่อ ตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อ ตำบลอนทราย ตรวจ แนวท่อ ถนน 315 ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟคอนสินนท์ ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

30/3/2024, 16:53:07	ตรวจแนวท่อ ไร้ฯจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ด.บางพระ เจ็นน บ่อตกปลาสามสาว ด.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ด.ห้วยกะปิ Bv611 หม่อมปีย์ ถ้ำขลุ่ยเลี้ยวขวารุท ด.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ขอยพูนสิน ถนนเก้ากิโล ด.สุรศักดิ์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/3/2024, 17:21:20	งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพานทองซอยสูงทางบ่อน้ำธนครด.คอนหัวฟ่อซอยประชาธิปไตยค.นาป่าซอยวัดท้องกึ่งซอยเขาน้อย ขอยบุญล้ำค.บ้านสวน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/3/2024, 17:45:16	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจpiperack.ท่อ16" เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว่า เข้าชุมชนคอแก้ว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านัน ตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 หนองบอนแยกกระทิงลาย เข้าตลาดนพเก้า เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
30/3/2024, 17:48:53	ตรวจแนวท่อบ่อลือกว่าลั่ว 644 เช็คบอလာลั่วและว่าลั่วน้ำเงินแดงในบ่อว่าลั่วพบปกติตรวจแนวจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบถนนเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 ครอบคู้ถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาคลองคู้บอนเบิ่งชุมชนหัดคดังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ




31/3/2024, 17:26:38	ตรวจแนวท่อจากบ่อลือกว่าลั่ว 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้างชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองคู้ถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาคลองคู้บอนเบิ่งชุมชนหัดคดังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
31/3/2024, 17:30:01	ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าต่างระดับโป่ง เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลหนองปลาไหลคลองคาหใต้ เข้าคลังก๊าซโรงปิ๊ยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมราวร เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบ่ัม station ศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
31/3/2024, 17:30:42	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองโพธิ์ สถานีรถไฟอยุธยา คลองมาบพระจันทร์ คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 bv637กาชี และออฟฟิศ บ.ยูนิค		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
31/3/2024, 18:09:54	สำรวจงานทั่วไป จากสถานีรถไฟเชียงรากน้อย มีเครื่องจักรทำงานข้างแนวท่อจำนวน 2 จุด KP 31 + 738 ของเชียงรากน้อย งานรถไฟไทย - จีน 43 เคลียร์ปรับปรุงถนน ทางแนวท่อ จุดที่ 2 KP 12 + 260 คลอง 2 รังสิต บริเวณสายไฟฟ้าแรงสูง รดแม่โคโรทำงานคนละฝั่งท่อน้ำมัน เข้าไปพูดคุยให้คำแนะนำ แนวท่อ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปถึงคลอง 3 ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



30/3/2024, 17:59:45	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆและดูงานเคลียร์พื้นที่ทำถนนช่วงหนองสีดา ของ บ.ยูนิค		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/3/2024, 18:10:52	วันนี้เข้าดูแนวท่อคลองบ้านโพและสถานีรถไฟบางปะอินและตรงคลองเชียงรากน้อย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/3/2024, 18:15:59	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองบ้านโพและที่สถานีรถไฟบางปะอินแล้วเข้าดูตรงคลองเชียงรากน้อยงานทำรถไฟไทยจีน4-3		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/3/2024, 19:21:06	ตรวจแนวท่อหมู่บ้านฟลอว์วัลด์ คลองลำมะขามติดตามงานซ่อมถนนเลียบบคลองลำมะขามมีการกดเข็มไม้ขนาดความยาว6.00เมตรเป็นระยะๆก่อนที่จะซ่อมถนนครบยังอยู่ห่างแนวท่อหน่วยงานสำนักงานเขตหนองจอก02-543-1143 ตรวจแนวท่อคลองลำปลาทิว ถนนทับยาว คลองทับยาวเรือขุดลอกคลองผ่านไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังเดินผ่านไ้ไปผ่านมาเก็บวัชพืชต่อครับ ตรวจแนวท่อคลองลำไ้แบน คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/3/2024, 4:55:42	เตรียมบ่อซ่อมท่อ Dent PL.#4 KP 14+936 ขุดลึกประมาณ 3 เมตรเพื่อทำการติดตั้ง Bracingชั้นที่ 2 แต่เนื่องจาก Sheet Pile 6 เมตรฝั่งมุ่งหน้าบางปะอินที่กุดตรงแนวหลังท่อลึก 3.00 เมตรมีน้ำและทรายไหลออกมาจึงทำการกลบและจะแก้ไขต่อไป		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
31/3/2024, 17:14:41	งานตรวจแนวท่อค.เหมืองหมู่บ้านมณีแก้วถนนข้าวหลามซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยอนามัยซอยโรงกระดาษซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่สว่างbv612ค.บ้านสวน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา




31/3/2024, 19:00:26	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ด.สุรศักดิ์ Bv611 ไร้ฯจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ จ.บางพระ เจ็นน บ่อตกปลาสามสาว ด.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ด.ห้วยกะปิ	สมจิตร	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/3/2024, 19:34:42	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระสถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น ตำบลบางเตย ของสมอช คลองเปรง ตำบลคลองเปรง สถานีรถไฟคลองอุดมจراز คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ถนนทับยาว คลองลำมะขาม ได้เก็บป้ายใหญ่นำไปเก็บไว้ที่บ่ลือกเรา 618	สมบัติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
31/3/2024, 19:35:35	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่วัดภาชีมาถึงคลองเชียงรากน้อยงานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6	ประนอม	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



TO: NPP

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน เมษายน 2567

UPDATE ข้อมูลการทรุดตัวของพื้นดินและการติดตั้งป้ายคำเตือนแต่ละพื้นที่				
PIPE ROUTE	การทรุดตัวของพื้นดิน	ติดตั้งป้ายคำเตือนปกติ	ติดตั้งป้ายชั่วคราว	หมายเหตุ
PIPELINE1 (SRC-BV613)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP7+600	KP07+600-KP45+876	มีงานก่อสร้างแรงไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE1 (BV613-LLK)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP75+100-KP133+500	KP45+950-KP75+100	มีงานก่อสร้างแรงไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE2(LLK-DMA)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP29+600	-	มีงานก่อสร้างแรงไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE3(LLK-SRB)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP92+170	18+778-53+662	มีงานก่อสร้างแรงไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE4(LLK-SBA)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP37+860	-	-
PIPELINES (MTP-SRC)	ไม่พบการทรุดตัวของดิน	KP0+001-KP61+535	0+250-32+662	ติดตั้งเสริมในพื้นที่จุดเสี่ยง



DATE	ลงพื้นที่ติดตามงาน	NAME	PIPELINE
1/4/2024, 18:48:09	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนิคมบางปะอิน และตรงคลองพุทราและตรงคลองเชียงรากน้อย งานทำรถไฟไทยจีน4-3		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/4/2024, 5:30:08	เตรียมบ่อเพื่อซ่อมท่อ Dent KP 14+936.ขุดเปิดตำแหน่งที่เข้มกคลองบนหลังท่อ		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
2/4/2024, 16:20:26	ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อตำบลพานทอง ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจแนวท่อ ตำบลโลกขึ้นนอน ตรวจบ่อกีวาล์ว 614 ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสีนนท์ ตรวจงานท่อ ถนน 315 แนวท่อปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/4/2024, 16:45:19	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าค่าระดับโป่ง ถนนสาย36 เข้าตำบลหนองปลาไหลเข้าคลองดาหรี เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโม่ เขาสถานรถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง ห้วยบ้านนา เข้าแยกเนินไร่สอง ถนนเทศบาล2 เข้าสู่ชุมวิท เข้าบ่ิมสคชั้นศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา



2/4/2024, 17:44:40	ตรวจแนวท่อ แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยา คม รร.วัดมโนรม บ้านนม ตึกสุชน ที่ดินsec ขากยจีน บ้านดาใหญ่ ต.ทุ่งสุลา ถนนหนองยายปู่ ถนนบ่อหิน.ซอยพูนสิน ถนนก้ากิโล ต.สุรศักดิ์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/4/2024, 17:51:10	งานตรวจแนวท่อ.หนองคำสิงห์เข้าตรวจสอบที่วข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันร่วซึมbv613 หลังโรงเรียนพานทองซอยทุ่งทองบ่อน้ำธนกรด.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยทุ่งข่อยเขาน้อยซอยบุญล้าด.บ้านสวนด.หนองข้างคอกตรวจสอบที่วข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันร่วซึมbv612		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/4/2024, 17:51:25	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน สถานีรถไฟบางปะอิน คลองโพธิ์ bv634บ้านโพธิ์ สถานีรถไฟอยุธยา คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 bv637 ภาษี และออฟฟิศ บ.อุนิค		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/4/2024, 18:02:39	นำเครื่องเช็คท่อไปให้สายตรวจสอบวัดเช็คแนวท่อให้ไฟฟ้าปึกเสาไฟบริเวณสถานีรถไฟเรียง กลับมาตรวจแนวท่อจากบ่อกีวาล์ว 644 แยกर्मเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบทคลองด่าน ทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญา คลองลำไทรคี่แยกคูบอนคลองพระยาสุเรนทร์คลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
2/4/2024, 18:08:05	เช็คแนวท่อซอยสามัคคีต.คลองเปรงช่วง KP95+95+980คุณเก่ง การไฟฟ้าภูมิภาค 087-8328787จะทำการขุดปักเสไฟฟ้าเช็คแนวท่อแล้วให้ตำแหน่งปักห่างแนวท่อประมาณ2.00 เมตร		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

2/4/2024, 18:13:27	งานรื้อท่อเก่า ของFPT บริเวณแคที 30 + 1391 ข้างโรงปูนPTI ขุดเปิดข้างแนวท่อเพื่อที่จะดึงท่อเก่า FPT วันนี้งานรื้อท่อเก่า ได้ 70 เมตร คุณประนอมลงพื้นที่ดูหน้างาน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/4/2024, 18:47:20	วันนี้เข้าดูแนวท่อข้างโรงปูนงานลื้อย้ายท่อFPT และเข้าดูแนวท่อที่คลองพุทรางานปักซีทไฟล่าวรไฟฟ้าไทยจีน4-3และเข้าดูงานตัดย้ายข้อสร้างสะพานรถไฟหลังBV634		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/4/2024, 5:01:23	ขุดเปิดแนวท่อฝั่งมุ่งหน้าบางปะอินติดตั้ง Braing ชั้นที่ 3และกด Shectile 6 เมตรบนแนวท่อลงให้ใกล้ท่อนมากที่สุดโดยใช้มือรองไว้		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
3/4/2024, 16:13:15	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟอะเชิงเทรา ตรวจท่อดำบลหน้าเมืองตรวจท่อถนน304ตรวจท่อตำบลคลองนา ตำบลคอนทราย ตำบลหนองบัวตรวจท่อสถานีรถไฟดอนสีนนท์ ตรวจแนวท่อบ่อกีวาล์ว614ปกติ ตรวจท่อตำบลโลกขึ้นนอน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/4/2024, 16:34:03	เข้าตรวจเช็ควาล์วขาว-แดง และท่อต่างๆที่ BV651 Bv653 ไม่พบการรั่วซึม		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา
3/4/2024, 16:39:14	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้วในนิคมมาตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซ เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าสู่ชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าพื้นที่ถ่านับตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามธู เข้าถนนสาย 36 หนองบอนแยกกระทิงลาย เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา

3/4/2024, 17:40:55	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้าگیโล ขอยพูนดิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยขยพรม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือจิราวุธ หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท ไร่จรงนาพุม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต.บางพระ เจ็นน บ่อคกปลาสามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ต.ห้วยกะปิ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/4/2024, 18:03:00	สำรวจงานทั่วไป คิดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณคลองพุทรา งานขุดเปิดตอม่อ บริเวณข้างคลอง งานป้องกันท่อปึกซิลไฟข้างท่อ สำรวงแนวท่อทั่วไป คลอง 1 คลอง 2 คลอง 3 รังสิต คิดตามงานทำเขื่อนกันน้ำคลอง 2 งานไม้เคลื่อนไหว คิดตามงานทำกำแพง ด้านหลังหมู่บ้านบุลดาวาร์ด งานไม้เคลื่อนไหว เขามา คิดตามงาน บริเวณของเขียงรากน้อย งานรถไฟไทย - จีน ใชนาร		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/4/2024, 18:05:55	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆจากbv633บางอิน ถึงหนองสีดา ดู บ.ยูนิค เคลียพื้นที่ทำถนนช่วงหนองสีดา		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/4/2024, 18:08:58	ตรวจแนวท่อจากบ่อดักวาล์ว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จัน คำนทับข้างชุมชนแสงมณีแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลอง เข็กถนนรามคำแหงแยกแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองกรุงถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญา คลองสูบนอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

3/4/2024, 18:41:51	งานตรวจแนวท่อถนนสุขาภิบาล9กาชาดไร่จรงนาพูนึงเพิงสถานีรถไฟบางพระม.เกษตร.เหมืองค.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วซอยเอื้ออาทร ซอยอนามัยซอยโรงกระดานซอยศิริซอยบ้านผู้ใหญ่ฮ่วงค.หนองข้างคอกค.บ้านสวน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/4/2024, 18:47:40	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันBV633และBV634และตรงสะพานปรีดีและถนนสายเอเชียและสถานีรถไฟพระแก้วและวัดกาชีสถานีรถไฟหนองกวยและสถานีรถไฟหนองแขมและสถานีรถไฟหนองสีดางานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/4/2024, 19:13:51	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแสงกันตำบลบางเตย คลองสมอเขคลองเปรง สถานีรถไฟคลองเปรงตำบลคลองเปรง สถานีรถไฟคลองอุดมจรรยา ของพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำไยแบน ถนนทับขาว คลองลำมะละกอ คลองลำภูเวียง หมู่บ้านฟลอว์วัลล์เขตลาดกระบัง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/4/2024, 16:08:48	ตรวจแนวท่อตำบลพานทอง ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลพย์ ตรวจแนวท่ออมตะนคร ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก คิดตามงานขุดลอกคลองที่สถานีรถไฟบางเตยแจ้งคนขับทราบ รด อบจ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทร 0814105631 อบค เชียงมา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

4/4/2024, 17:10:14	ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟลาดกระบังหน้าบ่อดัก วาล์ว 644 แยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองค่านทับข้างชุมชนวัดลาดบัวขาว คลอง เข็ก ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนรามอินทราหน้าหมู่บ้านปัญญาแยกคลองสูบนอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
4/4/2024, 17:11:26	ตรวจแนวท่อเข้าถนนสาย36 เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าตำบลบางละมุง เข้าคลังก๊าซโรงปิยะเข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหมู่บ้านมราว เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าห้วยบ้านนา เมืองใหม่เหนือ เข้าแยกเนินไร่สอง เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบ้มสคชั่นศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
4/4/2024, 17:37:40	บ้มศรีราชาด.บางพระค.เหมืองหมู่บ้านมณีแก้ว ถนนข้าวหลามเอื้ออาทรขสารพัคข้างซอยโรงกระดานซอยศิริค.หนองข้างคอกซอยโรงสีสถานีรถไฟชลบุรีบ้านสวนซอย11		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/4/2024, 17:39:33	ได้รับการประสานงานจาก ผู้ใหญ่หวังจะทำการขุดร่อน้ำผ่านแนวท่อช่วงKP-121+174ระดับหลังท่อจากเลนลึก1.40เมตร เขตคลองสามวาขุดผ่านเรียบร้อยครบ ตรวจแนวท่อนุ้บ้านฟลอว์วัลด์ คลองลำมะขาม ถนนทับขาว ถนนร่วมพัฒนา เขตลาดกระบัง คลองหลวงแพ่ง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองอุดมชลจรตำบลหลวงแพ่ง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

4/4/2024, 18:11:49	ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน บ้านโพธิ์ สถานีรถไฟอยุธยา คลองมาบพระจันทร์ คลองคอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 bv637 คลองระพีพัฒน์ และ ติดตั้งป้ายเตือนแนวท่อที่โค่นรถเบียดล้มตรงโค้งก่อนถึงสถานีรถไฟหนองกรวย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/4/2024, 18:18:07	ตรวจแนวท่อ ถนนสุขุมวิท รร.วัดมโนรม บ้านนม ตึกสุขุม ที่ดินssc ซากยายชีน บ้านตาใหญ่ ด.ทุ่งสุขลา ถนนหนองยายบุ ถนนบ่อหิน ขอยพูนดิน ถนนเก้าگیโล ต.สุรศักดิ์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/4/2024, 18:25:52	วันนี้เข้าดูแนวท่อที่BV634งานตัดย้ายเหล็กสะพานของรถไฟหลังBV634และเข้าดูตรงคลองพุทรา งานขุดเปิดหัวเข้มรดไฟไทยจีน4-3และเข้าดูตรงสะพานข้ามทางรถไฟหมายเลขบางบัวทอง		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/4/2024, 18:30:22	สำรวจงานทั่วไป คลองพุทรา ดูงานรถไฟไทยจีนสำรวจแนวท่อ เขียงรากน้อย คิดตามงาน เคลียรั้งทำถนน ข้างแนวท่อ งานของไชนาร งานผ่านเรียบร้อยคี่		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/4/2024, 3:55:09	เตรียมบ่อเพื่อซ่อมท่อ Dent KP 14+936 ขุดดินข้างและได้ท้องท่อฝังมุงหน้าบงปะอินและสกัดแยกเข้มที่ไมโค่นท่อออก 3 คั่น		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
5/4/2024, 16:02:27	ไฟฟ้ารังสิต คั่นลอคท่อน้ำมัน 115Kv 22kv ประชุมรวม การรถไฟ กรมทางหลวง เทศบาลรังสิต FPT PTT		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง
5/4/2024, 16:36:15	ตรวจแนวท่อและเผ้าคิดตามงานขุดลอกคลองของอบค.บางเตย ผ่านเรียบร้อย ตรวจแนวท่อดำบลหน้าเมืองตรวจbv616 ตรวจแนวท่อนอน304 ตรวจแนวท่อดำบลคลองนา ตำบลคอนทรายปกคี่		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

5/4/2024, 17:15:05	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กะของเข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองห้ว เข้าตรวจชุมชนคลองแก้ว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจพื้นที่ก้นน้ำตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
5/4/2024, 17:51:44	ตรวจแนวท่อจากลือกวลี 644 แยกแม่กลิ้ง คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จัน ด้านทับช้างชุมชนคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลอง ครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกม. ปัญญาคลองคู่บอนบึงชุมเห็ดคลองบึงพระยาสุเรนทร์คลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
5/4/2024, 17:55:21	ร่วมงานทำบุญประจำปีป้อมและประเพณีสงกรานต์ ณ ป้อมศรีราชาตรวจแนวท่อ ป้อมศรีราชา TR1 สถานีรถไฟแหลมฉบัง ป้อมน้ำมันบางจาก(ท่อ14" เข้าร่วม24")แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทย์คม ค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
5/4/2024, 18:09:23	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆจากbv633บางปะอิน ถึงหนองแขง แนวท่อเรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/4/2024, 18:11:23	สำรวจแนวท่อทั่วไป จากบางปะอิน สถานีคลองพุทราเชิงรากลน้อย เชียงรากใหญ่ สวนเวริกไทยรังสิตดอนเมือง และซ่อมเสาป้าย เดือนแนวท่อที่ชำรุดจำนวน 2 ป้าย สภาพเหตุการณ์ทั่วไป ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

5/4/2024, 18:12:10	ค.บ้านสวนหนองเพนียดบุญล้ำค่นาป่าซอยหาน้อยซอยห้องคู่ซอยประชาติศุภอน้ำกรรต.ดอนหัวฬ่อซอยยุงทองค.หนองคำลิ่งbv613		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/4/2024, 19:11:35	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองเชียงรากน้อย และเข้าดูตรงสะพานข้ามทางรถไฟหมายเลข9และเข้าดูที่BV634และเข้าดูตรงสถานีรถไฟหนองกวย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/4/2024, 14:59:08	ตรวจเช็ควาล์ว ขาว แดง ท่อหัวและพื้นที่รอบ BV611 ไม่พบการรั่วซึมของน้ำมัน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/4/2024, 16:15:02	ตรวจท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจท่อตำบลพานทอง ตรวจท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจแนวท่อใต้ฝายพานทอง ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอยตรวจแนวท่อตำบลโลกจันทร์นอน ตรวจDV614ปกติตรวจท่อคลองนาถ่างปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/4/2024, 17:04:00	ตรวจแนวท่อจากตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าป้อม station ศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
6/4/2024, 17:17:58	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกด ซอยพูนสิน(บ.จิตี99 ลานตู้ คังเสารั่ว ได้ประมาณ70เมตรจาก150เมตรขนานแนวท่อห่าง2.50เมตร) ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ร้วหม่อมปีย์ เขาพระบาท ไร่จจรเข้รุ่ม Bv611ค.บางพระ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

6/4/2024, 17:21:51	งานตรวจแนวท่อค.หมืองหมู่บ้านนิแก้วแสนสุขเอื้ออาทรซอยวารพัคข้างขโรงกระดามซอยซากพุดชาซอยศิริต.หนองข้างคอกbv612		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/4/2024, 17:34:12	ตรวจแนวท่อจากหน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง คลองประเวศคลองกาชนอกเขารวมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้าง ชุมชนวัดลาดบัวขาวคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาแฟชั่นไอส์แลนด์หน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ถนน 3901 ถึงหน้าสำนักงานเขตคันนาขาวแยกคลองคู่บอนเมืองชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
6/4/2024, 18:01:49	ตรวจแนวท่อจาก หนองแขง หนองกรวย คลองระพีพัฒน์ สะพาน33 พระแก้ว คลองดอนกลาง คลองมาบพระจันทร์ สายเอเชีย สถานีรถไฟอยุธยาเกราะเรียน bv634บ้านโพธิ์ เรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/4/2024, 18:07:47	สำรวจแนวท่อ อูงาน อิงปูนซิเมนต์ เข้าท่อของFPT บริเวณ ข้างโรงปูนPTI แนว วางรถไฟ ระยะ 500 เมตร คูณวเรขพื้นที่คูหน้างานครับ สำรวจแนวท่อ ลำลูกกา ดูผู้รับเหมา นำแผ่น ละ แร็ป มาลง บริเวณ KP 06 + 147 ข้างหมู่บ้านรวารารักษ์ เพื่อที่จะ มากบ แนวท่อดิน สำรวจแนวท่อ บริเวณ KP 12 + 043 คลอง แอน ป้ายเดือนแนวท่อ 2 ป้ายโคนขโมย		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

6/4/2024, 19:08:30	ตรวจแนวท่อคลังลำลูกกา ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย คลองหนองระแหง ถนนหนองระแหงหมู่บ้านละไมหทัยราษฎร์ ซอยหทัยราษฎร์ 39 ซอยหทัยราษฎร์ 22 ถนนวัดสุขใจ คลองหนึ่งตะวันออกได้เก็บป้ายใหญ่คลองหนึ่งตะวันออกไปเก็บไว้ที่บลิือกวลี 619 เขตคลองสามวา เรียบร้อยแล้ว		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/4/2024, 19:17:06	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสถานีรถไฟหนองกวยและตรงสถานีรถไฟหนองแขงและสถานีรถไฟหนองสีดาจนทางรถไฟไทยจีน4-6		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/4/2024, 6:08:43	เตรียมบ่อเพื่อทำการซ่อมท่อ Dent KP 14+936 ขุดดินค้ำมุงหน้าบางพลี แก๊โซ Sheet Pileบนแนวท่อ ตรวจสอบจุดที่เข้มีไค่นท่อ สกักเอ็กเข้มีที่ไม่โดนท่อให้ค่าลง 3 คั่น		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
7/4/2024, 17:26:52	ตรวจแนวท่อตำบลคลองนาและตำบลดอนทราย ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนครสถานีรถไฟพานทอง ตรวจเนื่อค้อมลเกาะลอย บลิือกวลี 614 แนวท่อปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/4/2024, 17:31:53	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจท่อ 16 นิ้วบน piperack เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กะของ เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองห้ว เข้าชุมชนคลองแก้วโรงเชือดไก่ เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้นน้ำตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

7/4/2024, 17:38:46	ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนวัดลาดบัวขาวแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลอง แจ็ก ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงหมื่นเหล็กคลองพระยาสุเรนทร์ลือกวาลัว 641 หนองระแหงถึงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
7/4/2024, 17:51:35	ตรวจแนวท่อ บv633บางปะอิน คลองตามา คลองจิก คลองบางโหลง สถานีรถไฟบางปะอิน คลองโพธิ์ เรียบร้อยดี	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/4/2024, 18:16:18	ตรวจแนวท่อ รร.วัดมโนรม บ้านนม ตึกสุชุม ที่ดิน scc ซากชายจีน บ้านคาใหญ่ ค.ทุ่งสุขลา ถนนหนองยายบู่ ถนนบ่อหิน บริษัทCD99ลานตุ้คอนเทรนเนอร์วางแผ่นรั้ว ยังไม่ได้เจาะเสาเพิ่ม ขอยพูนสิน ถนนแก้งกิไล ค.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/4/2024, 2:55:28	เตรียมบ่อสำหรับซ่อมท่อ Dent KP 14+936 ขุดปรับระดับพื้นดินได้ห้องท่อประมาณ 1 เมตร แยกสกัดเสาเข็มที่กดบนท่อและสายไฟเบอร์ออฟติกแลด้านข้างท่อออกทั้งหมด 4 ต้นตรวจสอบกับ Scada สัญญาณสายไฟเบอร์ออฟติกปกติ ตรวจสอบจุดที่ท่อ Dent	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
8/4/2024, 16:42:23	ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้นอน ตรวจบ่อลือกวาลัว 614 ตรวจท่อตำบลหนองคีนก ตรวจท่อคสถานีดอนดินนทร์ แนวท่อปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

8/4/2024, 17:20:16	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจบ่ิมสค์ชั้นศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าแยกเนินไร่สอง เข้าห้วยบ้านนา เข้าหลังการเคหะแหลมฉะเชิงเข้ หลังหมู่บ้านมรวร เข้าหนองมะนาว เข้าหนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟ บางละมุง เข้าคลังก๊าซบ้านโรงปิ๊ยะ เข้าตำบลหนองปลาไหลคลองตาหลิ เข้าถนนสาย 36 ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลโป่งแยงแยกเขาไม้แก้ว	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
8/4/2024, 17:38:44	บ่ิมสค์ชั้นถนนแก้งกิไลถนนวังหินสถานีรถไฟศรีราชาถนนห้วยยายพรหมเขาวชิราวุธรั้วหม่อมบริไว้ของรนาฟุเชยหินเพิงค.เหมืองบ่อดกปลาหมูบ้านมณีแก้วถนนข้าวหลาม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/4/2024, 17:41:35	ตรวจแนวท่อ บ่ิมศรีราชา สถานีรถไฟแหลมฉะเชิงบ่ิมน้ำมันบางจาก(ท่อ14"เข้าร่วมท่อ24") แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยาคม รร.วัดมโนรม บ้านนม ตึกสุชุม ซากชายจีน ค.ทุ่งสุขลา ถนนบ่อหิน ขอยพูนสิน ถนนแก้งกิไล ค.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
8/4/2024, 17:55:32	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆจากbv633บางปะอิน ถึงหนองสิดา คนงาน บ.ยูนิค ทำงานปกติ พุ่งนี้เริ่มเก็บอุปกรณ์และเครื่องจักรกล เตรียมหยุดสงกรานต์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/4/2024, 18:08:51	ขุดวางท่อระบายน้ำเชื่อมทางเข้าพื้นที่บริเวณคลองแม่จันKP24 +460ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม 7 + 5 2 0 ขุดวางขานานแนวท่อความลึกประมาณเมตร 50 พุ่งนี้จะวางท่อระบายน้ำขนาดเมตร 20ปีาเพชรเข้าของที่กองดิน 081-801-6395	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

8/4/2024, 18:19:56	สำรวจแนวท่อทั่วไป ติดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณคลองพุทรา เช็กแนวท่อ ข้างดอม่อ ที่ปักฉิทาโพล์ คูณประยอมลงพื้นที่ตรวจหน้างานร่วมสำรวจแนวท่อคลอง 2 รั้งติดติดตามงานทำเขื่อนกันน้ำ งานยังไม่เคลื่อนไหว ติดตามนาน ทำรั้วกำแพง ด้านหลังหมู่บ้านบุเลฮาว์ด คลอง 3 รั้งติดงานไม่เคลื่อนไหว รอท่าคานลอยบนหลังท่อ และติดป้ายชั่วคราว บริเวณคลองเอนรั้งติดที่ป้ายโดนขโมย ติดป้ายชั่วคราวจำนวน 2 แผ่น	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ลอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
8/4/2024, 19:27:16	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองพุทรางานเปิดหัวเขิ่มรถไฟไทยจีน4-3และเข้าดูแนวท่อตรงBV634 และตรงคลองหันตราและตรงสถานีรถไฟอยุธยา	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/4/2024, 16:48:55	ตรวจแนวท่อตำบลไสสร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟจะเชิงเทรา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อ คลองท่าไข่ ตรวจบ่ลือกวาลัว 6 1 6 ตรวจแนวท่อ ถนน 304 ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองบัว ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสินนทร์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/4/2024, 17:15:49	วันนี้เข้าดูแนวท่อและตรวจร่วมงานทำรถไฟไทยจีน4-6ของบริษัทยูนิคตรงสถานีรถไฟพระแก้ว และที่BV637และทางเข้าวัดภาชี	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

9/4/2024, 17:21:03	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าหลังศูนย์วิจัยพีซีไร่ เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่กักถังตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามอยู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
9/4/2024, 17:32:36	ขุดวางท่อขนาดเมตร 20 เชื่อมทางเข้าพื้นที่บริเวณคลองแม่จันคพื 24 + 462 ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม 7 + 520 ขุดวางขานานแนวท่อความลึก 1.30 เมตรมีระยะห่างจากแนวท่อประมาณ 1 เมตรเช็คหาแนวท่อจากระดับพื้นผิวจราจรถึงแผ่นแกลบหลังท่อความลึกอยู่ที่ 2.10 เมตรมีระยะห่างจากแนวท่อประมาณ 1 เมตรวางขานานแนวท่อห่างประมาณ 50 เซนติเมตรปักเพชรเข้าของที่กองดิน 081-80-16395ช่วงบ้ายตรวจแนวจากด้านทับช้างชุมชนคลองแจ็กถนนรามคำแหงถึงถนนรามอินทราblock valve 642แยกคูบอนถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
9/4/2024, 17:47:49	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้งกิไล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายบู่ สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธรั้วหม่อมปิ๊ยะเชสพระบาท ไร่จอร์ นาฟ ค.บางพระ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

9/4/2024, 17:58:50	งานตรวจแนวท่อค.หนองคำถึงตรวจสอบทั่วข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันรั่วซึมbv613 หลังโรงเรียนพานทองค.คอนหัวฟ่อซอยขยทองบ่อน้ำธนกรต.นาป่าซอยประชาธิปไตยซอยวัดท้องซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีต.หนองช้างคอกตรวจสอบทั่วข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันรั่วซึมbv612		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
9/4/2024, 18:05:16	เข้าดูแนวท่อตรวจร่วมกับ บ.ยูนิค การรถไฟ และ CSC จุดห่างแนวท่อกับคอม่อร์รถไฟ ไทย_จีน4-6 ตรงพระแก้ว สะพาน33 bv637ถึงบ้านพักรถไฟภาคี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/4/2024, 18:13:19	สำรวจแนวท่อ จากบางปะอิน คอนเมือง เวลา 11.00 น นัดตรวจร่วม สำนักงานเขตคอนเมือง งานปรับถนน ลานจอดรถ ด้านหน้าสำนักงานเขตคอนเมือง ขอข้อมูลแนวท่อ ตรวจร่วมเจ้าหน้าที่ FPT		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
9/4/2024, 19:09:01	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแขวงก้นตำบลบางเตย คลองสมบ 4 สถานีรถไฟคลองเปรง ตำบลคลองเปรง สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร รองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาว คลองลำมะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิว คลองลำมะขาม เขตลาดกระบัง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

10/4/2024, 16:33:44	ตรวจแนวท่อ ที่นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟผ่านตอง ตรวจแนวท่อของอ้อมแก้ว คลองชลประทาน ตรวจแนวท่อด้านหน้าประตูตรวจแนวท่อดำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อดำบลโลกขึ้นนอน ตรวจ บล็อกวาล์ว 6 1 4 ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/4/2024, 16:43:07	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมราวาย เข้าตรวจหลังการเคหะแหลมปลั่งห้วยบ้านนา เข้าแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 ถนนสุขุมวิท บั้ม station ศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา
10/4/2024, 17:25:52	งานตรวจแนวท่อต.เหมืองค.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วซอยเอื้ออาทรซอยอนามัยห้วยกะปิซอยโรงกระดานซอยศิริbv612สถานีรถไฟชลบุรีซอย1ต.บ้านสวน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
10/4/2024, 17:41:42	สำรวจงานทั่วไป จากบางปะอิน ของพุทรา คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต เทศบาลเมืองท่าฉนวน หมู่บ้านจตุรภา 9 หมู่บ้านทิวสน สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อนี้ไม่มี พบพบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/4/2024, 18:01:24	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนครและเข้าดูตรงสถานีรถไฟเชิงรำนกน้อยและที่คลองพุทรา และที่ BV634		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

10/4/2024, 18:05:59	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆ จากbv633บางปะอิน ถึงบ้านตลาด เขต หนองแขง ไชริ่งงานก่อสร้างรถไฟไทยจีน4-6ของ บ.ยูนิค ได้เก็บอุปกรณ์และรถจักรกลต่างๆเตรียมหยุดสงกรานต์ 11_17เม.ย. ส่วนแนวท่อเรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
10/4/2024, 18:15:47	ขุดลอกคลองได้สะพานคลองคอดินของบริษัท รับเหมากรมโยธาฯขุดผ่านแนวท่อน้ำมันความลึกจากท้องร่องประมาณเมตร 50ห่างจากแนวท่อน้ำมันประมาณ 2 เมตรบริเวณเคพี10+550ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม 41 + 000มุ่งหน้าบางนาช่วงเข้มเรือขุด 083-649-6061		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
10/4/2024, 18:29:46	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ต.สุรศักดิ์ Bv611ไร่ขจร นาพุ สนามบิน ม.เกษมร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ บ้านเจ็พิน บ่อตกปลา สามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ต.ห้วยกะปิ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
11/4/2024, 16:48:39	ตรวจแนวท่อที่ตำบลบางไผ่ ตรวจแนวท่อและบล็อกวาล์ว 615 ตรวจ แนวท่อถนน 304 ตรวจท่อดำบลคลองนาตำบลคอนทราย ตรวจท่อดำบลหนองบัว ตรวจ แนวท่อ สถานีรถไฟคอนสินธ์ ตรวจแนวท่อดำบล โลกขึ้นนอน ตรวจ บล็อกวาล์ว 614 แนวท่อปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
11/4/2024, 17:12:06	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กกระยอง เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ก็พื้นที่กั้นตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่งต่างระดับโป่งแยกเขาไม้แก้ว		PIPELINE 5 14" 16" มาบ ตาพุด-ศรีราชา

11/4/2024, 17:26:03	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายปู่ ต.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ ชากขายจีน ที่ดินscc ดึกสุชุม บ้านนม รวัด โฉมรมแยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยาคม ต.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
11/4/2024, 17:48:52	ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกลลำคลอง 2 ดินนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทน์ทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาคองลำเกร็ดคลองคอดินแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกาคัดหญ่อยู่อาศัยจากป้ายเตือนคลองหนองระแหง		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
11/4/2024, 18:06:34	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆ จากbv633บางปะอิน ถึงสถานีรถไฟภาคี เรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/4/2024, 18:21:02	สำรวจแนวท่อทั่วไป จากสถานีเชิงรำนกน้อย, ด้านหลังนวนครงานโครงการรถไฟ 4-2 ของผู้รับเหมา ยูนิค งานไม่เคลื่อนไหวผู้รับเหมาหยุดทำงาน สำรวจแนวท่อเชิงรจากใหญ่ สวนพฤกษไทยรังสิต ซ่อมป้ายเตือนแนวท่อที่ชำรุด จำนวน 2 ป้าย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
11/4/2024, 18:24:20	ตรวจแนวท่อถนนสุวินทวงศ์ ชุมชนคลองลำดั้น ไทรเขตหนองจอก หมู่บ้านจัดสรรหลวง หลังสนามกอล์ฟวินเซอร์ ซอยประชาวรมใจ 43 หมู่บ้านกฤษดาเขตคลองสามวา หมู่บ้านฟลอว์วัลด์ ถนนร่วมพัฒนา เขตลาดกระบัง คลองหลวงแพ่งของพระองค์เจ้าไชยานุชิตตำบลหลวงแพ่ง สถานีรถไฟคลองอุดมจระดำบลหลวงแพ่ง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

11/4/2024, 18:30:39	ตรวจแนวท่อค.บ้านสวนหนองพะเนียงซอยบุญล้ำค.นาป่าซอยเขาน้อยซอยวัดท้องกึ่งซอยประชาอุทิศด.คอนห้วยบ่อน้ำรณกรซอยทุ่งทองค.หนองคำลิ่ง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	12/4/2024, 17:54:52	ตรวจแนวท่อจากแหลมฉางเมืองใหม่เหนือ ชุมชนมโนรม เข้าตรวจแยกเนินไร่2 เข้าห้วยบ้านนา เข้าหลังการเคหะแหลมฉาง หมู่บ้านมารวยหนองมะนาว เข้าหนองสะเดา คลองบางละมุง		PIPELINE 3 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
11/4/2024, 19:33:33	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำนั่นตั้งแต่BV633'ไปถึงวัดกาชีงานทำรถไฟไทยจีน4-3ของบริษัทไชน่าซีมีคนงานทำงานอยู่4-6ของบริษัทยูนิคฯหยุดแล้วไม่มีคนงานทำงาน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี		เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลังก๊าซบ้านโรงปิ๊ะ เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง และเข้าร่วมกิจกรรมมอบของให้ชุมชนมโนรม และชุมชนทุ่งกรด		
12/4/2024, 17:15:33	งานตรวจแนวท่อค.แสนสุขหมู่บ้านฉิมแก้วถนนข้าวหลามซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยอนามัยซอยโรงกระดาษซอยศิริซอยบ้านผู้ใหญ่อ่างbv612สถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	12/4/2024, 17:58:16	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองมาบพระจันทร์ คลองคอนกลาง สะพาน33 คลองระพีพัฒน์ สถานีรถไฟหนองแขง และบ้านตลาด		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/4/2024, 17:33:13	ตรวจแนวท่อ แยกเทคโนแหลมฉาง ชุมชนแหลมทอง แยกเนินไร่สอง ถนนเมืองใหม่เหนือ แยกนาอก เขียมชุมชนมโนรม(นางสมสิน) เขียมชุมชนทุ่งกรด(นายนาวี นางกฤษณา)เนื่องวันสงกรานต์ ตรวจแนวท่อ ถนนหนองมะนาว หนองพังพวย เคหะแหลมฉาง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา	12/4/2024, 19:08:13	วันนี้เข้าดูแนวท่อBV634และที่คลองบ้านโพและที่คลองพุทรา		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
12/4/2024, 17:38:24	ตรวจแนวท่อจากถ้ำกวาลัว 44 แยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถึงถนนรามอินทราหน้าหมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนบึงจุมเห็ดคลองบึงพระยาสุเรนทร์ถึงลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	12/4/2024, 19:14:10	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแสงกลิ่น ตำบลบางเคย คลองสมอ 4 คลองแปร่ง ตำบลคลองแปร่ง สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา บ่อขยะชุมทอง ตำบลจุมทอง ถนนทับยาว ชุมชน 1 คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิว ถ้ำกวาลัว 618 เขตลาดกระบัง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

13/4/2024, 17:37:22	ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจท่อ16นี้วน piperack เข้าตรวจหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าตรวจหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่างเข้าถนนหนองหว้าตำบลห้วยโป่ง เข้าชุมชนครอบครัวเข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ทำนบ ตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา	13/4/2024, 18:10:40	ตรวจแนวท่อ บั้มศรีราชา TR1 สถานีรถไฟแหลมฉาง บั้มบางจาก(ท่อ14"เข้าร่วมท่อ24")แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทย์าคม รร.วัดมโนรม บ้านนม ตึกสุขุม ที่ดินsec ซากยายจีน ด.ทุ่งสุขลา ถนนหนองขาบู้ ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนเก้ากิโล ค.สุรศักดิ์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
13/4/2024, 17:46:55	ตรวจแนวท่อจากเลียบทางรถไฟหน้าถ้ำกวาลัว 644 แยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนวัดลาดบัวขาวคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองคูถึงถนนรามอินทราแยกหน้าหมู่บ้านปัญญาคลองคูบอนบึงจุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์คลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	13/4/2024, 19:07:58	ตรวจแนวท่อทางลำลูกกา ตำบลลาดสวาย ซอยกาญจนาภิเษก 01 ถนนหนองระแหง ซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนนิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา หมู่บ้านฟลอว์วัลด์ ถนนทับยาว ถนนร่วมพัฒนา เขตลาดกระบัง คลองหลวงแพ่ง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองอุดมจรรย์ตำบลหลวงแพ่ง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
13/4/2024, 17:47:28	สำรวจงานทั่วไป หากบางปะอินสะพานอุดมสรยุทธ ของพุทราเชิงรากน้อย ด้านหลังนวนคร ชานชาลธรรมศาสตร์ เชิงรากลใหญ่ สภาพเหตุการณ์ทั่วไปตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ เนื่องจากหยุดเทศกาล		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	14/4/2024, 17:33:53	ตรวจแนวท่อจากบั้มศเตชันศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าแยกเนินไร่ 2 แยกบ้านนาอก เข้าคลองบ้านนา เข้าหลังการเคหะแหลมฉาง เข้าชุมชนทุ่งกรด หลังหมู่บ้านมารวย เข้าหนองมะนาวหนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลังก๊าซบ้านโรงปิ๊ะ เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
13/4/2024, 17:53:56	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองมาบพระจันทร์ คลองคอนกลาง คลองพระแก้ว bv637กาชี วัดกาชี ออฟฟิศ บ.ยูนิค และ สายเอเซีย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	14/4/2024, 17:47:13	ตรวจแนวท่อจากหน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง คลองประเวศคลองกายนอกแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถึงถนนรามอินทราหน้าสวนสนุก wonder world ได้สะพานเกษตรนวมินทร์ แฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองคูบอนบึงจุมเห็ดคลองชะล่าใหญ่ถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
13/4/2024, 18:03:35	งานตรวจแนวท่อค.หนองคำลิ่งหลังโรงเรียนพานทองซอยทุ่งทองค.คอนห้วยบ่อน้ำรณกรค.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยวัดท้องกึ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำสถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา				

14/4/2024, 17:51:37	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันBV633และBV634และเข้าดูแนวท่อสะพานปรีดีและตรงสถานีรถไฟอยุธยาและตรงสะพานBV637และสถานีรถไฟหนองกวยและตรงสถานีรถไฟหนองแขงและตรงบ้านตลาด	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	15/4/2024, 17:58:45	ชุดลอกคลองของสำนักงานระบายน้ำบริเวณเคที 19 + 250 คลองเจ๊กขุดระดับความลึกจากท้องร่อง 1.50 มขุดห่างจากแนวท่อด้านละ 2 เมตรบริเวณหลังท่อจะใช้เรือลากผ่านช่วงปัด097-478-9655	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
14/4/2024, 18:00:17	ตรวจแนวท่อ คลองจิก คลองบางโหลง สถานีรถไฟอยุธยา สะพาน33 คลองระพีพัฒน์ วัดหนองน้ำสร้าง และเปิด_เปิด รถไฟหนองแขง	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	15/4/2024, 18:37:51	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆ จากbv633บางปะอิน ถึง ออฟฟิศ บ.ยูนิค เขตภาษี เียบร้อดี	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/4/2024, 18:03:18	ถนนข้าวหลามซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยอนามัยห้วยกะปิซอยโรงกระดาชขอพบทุกขาซอยศิริชัยบ้านผู้ใหญ่สงวnbv612	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	15/4/2024, 18:51:38	งานตรวจแนวท่อปัมสเตอร์ขึ้นศรีราชา.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีซอยโรงสีหนองพะเนียงบซอยบุญล้ำซอยเขาน้อยค.นาป่าซอยท้องทุ่งซอยประชาอุทิศค.ดอนหัวฬ่อซอยบ่อน้ำธนกรซอยทุ่งทองค.หนองคำลึง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
14/4/2024, 18:11:38	สำรวจงานทั่วไป จากสถานีรถไฟเชียงรากน้อยสวนพริกไทย รั้งสิต สถานีหลักหก ดอนเมืองบสถีกว้าว 631 รั้งสิต ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	15/4/2024, 19:02:23	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและตรงสถานีรถไฟเชียงรากน้อยและตรงคลองพุทธาและBV634	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
14/4/2024, 18:53:24	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ค.ห้วยกะปิ บ่อคกปลาสามสาว บ้านเจ้เนิน ค.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่จกร เขาพระบาท ไร่หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ค.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนเก่ากิโล ค.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	15/4/2024, 19:35:00	ตรวจแนวท่อ ปัมศรีราชา TR1 สถานีรถไฟแหลมฉบัง ปัมบางจาก(ท่อ14"ร่วมท่อ24")แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยาคม รรวิกรมโรรม บ้านนมศึกสุขุม ที่ดินsec ซากขายจีน ค.พังสุลา ถนนเก่ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ค.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
15/4/2024, 17:25:47	ตรวจแนวท่อจากตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามตุ้ม เข้าถนนสาย 36 ตลาดเจริญชัยแยกขว้าว ไร่ เข้าตำบลโป่งค่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหลเข้าคลังก๊าซบ้านโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าแยกเนินไร่ 2 ถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าปัม station ศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา	16/4/2024, 15:45:36	มีชาวบ้านขุดยั้ยดินเพื่อถมที่ของคุณประสิทธิ์ใกล้กับแนวเขตของ ปตท ปากทางเข้าโรงเชิดไก่เดิม บริเวณkp5+693 ผู้ประสานงานคุณประสิทธิ์ 081-326-6987	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

16/4/2024, 16:01:39	ตรวจแนวท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อดำบลหน้าประตู ตรวจแนวท่อคลองชลประทานทานทอง ตรวจเนื่อทอดตำบลเกาะลอย ตรวจบสถีกว้าว 614 ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสินนท์ แนวท่อปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	16/4/2024, 18:06:01	สำรวจงานทั่วไป จากสะพานหมายเลข 9 กันนะทีเสก คลองพุทธา คนงานก่อสร้างรถไฟไทยจีนเริ่มทำงาน ตรวจสอบขยอดท่อทั่วไป ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
16/4/2024, 17:30:16	ชุดลอกคลองเจ๊กของสำนักงานระบายน้ำบริเวณเคทีที่ 19 + 250วันนี้ขุดได้สะพานข้างแนวท่อห่างประมาณ 2 เมตรใช้เรือลากผ่านแนวท่อและคัดดิน ไม่ออกจากป้ายเตือนช่วงบ้ายตรวจแนวจากถนนรามคำแหงรามอินทราถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	16/4/2024, 18:46:41	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร ของพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแก่งตำบลหลวงแก่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาวซอย 14 ถนนทับยาวซอย 1 หมู่บ้านฟลอว์วิลด์เขตลาดกระบัง หลังสามมกอล์ฟวินเซอร์ คลองลำหินซอยประชาร่วมใจ 43BV-619	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/4/2024, 17:47:45	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16นี้ไว้ในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าศูนย์วิจัยพีระไระของเข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามตุ้ม เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา	17/4/2024, 17:24:45	ขุดยั้ยดินเพื่อถมที่ของคุณประสิทธิ์ขนานแนวท่อมียะยะห่างแนวท่อ4มตรลิก 1.50 เมตรบริเวณ โรงเชิดไก่ราตรี kp5+693 ผู้ประสานงานคุณประสิทธิ์ 081-326-6987	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
16/4/2024, 17:48:20	ตรวจ แนวท่อ ถนนเก่ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ไร่หม่อมปีย์ เขาพระบาท ไร่จกร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ บ้ายเจณัน บ่อคกปลาสามสาว ค.ดอนเมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ค.ห้วยกะปิ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	17/4/2024, 17:41:06	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแก่ง ตำบลหลวงแก่ง ถนนร่วมพัฒนาคลองลำไยเบนติตามดุงนขุดบ่อล่าผ่านแนวท่อ วันยังขุดไม่ผ่านแนวท่อ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
16/4/2024, 18:01:47	งานตรวจแนวท่อซอยหินเพลิง.เหมืองด.แสนสุข หมู่บ้านมณีแก้วซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยอนามัยซอยโรงกระดาชซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่สงวnbv612ซอยโรงสิต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	17/4/2024, 17:58:14	ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ดูตามจุดต่างๆ ถึง ออฟฟิศ บ.ยูนิค เขตภาษี คนงาน บ.ยูนิค เริ่มกลับมาทำงานแล้วหลังจากหยุดสรงการณคั ส่วนอื่นๆเรียบร้อย	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
			17/4/2024, 17:59:58	งานตรวจแนวท่อค.หนองคำลึงหลังโรงพานทองซอยทุ่งทองค.ดอนหัวฬ่อบ่อน้ำธนกร.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยท้องทุ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำ.ห้วยกะปิ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

17/4/2024, 18:05:33	สำรวจงานทั่วไป จากสถานีรถไฟเชียงรากน้อย ด้านหลังนวนคร สะพานธรรมชาติ คลองหนึ่ง คลองสองคลองสามรังสิต เทศบาลเมืองท่าสวาย หมู่บ้านซื้อตรง หมู่บ้านทิวสน ถึงคลังลำลูกกา ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	18/4/2024, 17:09:42	ตรวจเช็คการรั่วซึมของวาล์วขา-แดงและท่อที่หัวต่างๆที่ถือควาล์ว 653 ไม่พบการรั่วซึม		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
17/4/2024, 18:24:15	วันนี้เข้าดูแลวาท่อน้ำมันที่BV634และตรงสนาม กอล์ฟและตรงสะพานปรีดีและสถานีรถไฟอยุธยา และตรงถนนสายเอเชียและที่BV637และตรงคลองระพีพัฒน์และตรงสถานีรถไฟหนองกวย และตรงสถานีรถไฟหนองแขงและสถานีรถไฟหนองสีดางานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6 ครบรีน้ำเครื่องจักรเข้าหน้างานแล้ว	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	18/4/2024, 17:38:56	สำรวจงานทั่วไป จากบางปะอิน สถานีคลองพุทรา สถานีเชียงรากน้อย สวนพริกไทย รังสิต คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ติดตามงานวางท่อระบายน้ำ KP 13 + 124 คลอง 2 รังสิต วางท่อ 800 แนว ข้างถนนผ่านบนหลังท่อ ระยะทางจะถึง ท่อ 20 เมตร		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
17/4/2024, 18:28:01	ขุดลอกคลองเจ๊กของสำนักงานระบายน้ำบริเวณ KP 19 + 250 วันนี้ขุดบริเวณข้างแนวท่อความลึกประมาณ1.50มใช้เครื่องไปปโลกเตอร์เข้ลหาแนวท่อให้เรือขุดขุดห่างจากแนวคันละ2เมตร	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	18/4/2024, 17:58:29	แยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนแสงมณี คลอง เจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองกรุงชิงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญเอกสูบอบบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแวงลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
17/4/2024, 18:36:37	ตรวจแนวท่อ เขาวะบาทา ร้วหม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ค.บางพระ หัวยายพรมม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ขอยพูนสิน ถนนเก้ากิโล ดสุศักดิ์ ซากยายจีน ตึกสุขุม บ้านนวม รร. วัดมโนรม ค.ทุ่งสุขลา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	18/4/2024, 17:58:46	งานตรวจแนวท่อนนสุขาภิบาล9สถานีรถไฟ บางพระบ่อดกปลาหมู่บ้านมีแก๊วเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยโรงกระดาชซอยศิริ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/4/2024, 16:53:33	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟแปะศรี้ว ตรวจแนวท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อคลองท่าไข่ ตรวจ BV616ปกติ ตรวจแนวท่อดำบลคลองนา ตรวจท่อดำบลดอนทราย ตรวจแนวท่อดำบลหนองดินนก ตรวจท่อก่อนสถานีรถไฟดอนสนินท์ตรวจBV614ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	18/4/2024, 18:01:15	ตรวจแนวท่อ bv633 สถานีรถไฟบางปะอิน_อยุธยา คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 ออฟฟิศ บ.ยูนิค หน้าวัดวินม คลองระพีพัฒน์ สถานรถไฟหนองกรวย_หนองแขง บ้านตลาดวัดบ้านโดน และหนองสีดา		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

18/4/2024, 18:23:13	วันนี้เข้าดูแลวาท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและตรง คล่องเชียงรากน้อยและBV633และBV634และตรงคลองพุทรางานทำรถไฟไทยจีน4-3	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	19/4/2024, 17:36:06	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ16นิ้วบนpipetrack เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
18/4/2024, 18:43:53	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา หัวยายพรมม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ ร้วหม่อมปีย์ เขาวะบาทา ไร่ขจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ เจ็นน บ่อดกปลาสามสาว ค.เหมืองมณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ค.หัวกะปิ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	19/4/2024, 17:54:26	ตรวจแนวท่อจากถือควาล์ว 644 แยกร่มเกล้า คลองสองคลองหนึ่งแยกพัฒนาชนบทคลองแม่จันด่านทับช้างติดตามเรือขุดลอกคลองเจ๊กวันนี้ เรือขุดมาเก็บงานรอบๆแนวท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
18/4/2024, 19:05:21	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลองพระเจ้าไชยนาจิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ติดตามงานขุดบ่อปลาบ่อชะชุมทองวันนี้ ขุดผ่านแนวท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังท่อเหลือ 50ซ.ม.	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	19/4/2024, 18:00:18	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายปู่ สถานีรถไฟศรีราชา ค.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ ซากยายจีน ที่ดินsec ตึกสุขุม บ้านนมสด รร.วัดมโนรม.ค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
19/4/2024, 17:02:56	ตรวจท่อดำบลหนองดินนกดตรวจท่อดำบลตำบล เกะลอยตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อก่อนสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อกองชลประทานพานทอง ตรวจท่อและBV614 ตรวจท่อก่อนสถานีรถไฟดอนสนินท์ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	19/4/2024, 18:06:20	ติดตามงาน วางท่อบายน้ำ บริเวณ KP 13 + 124 คลอง 2 รังสิต งานขุดเปิด ถนนผ่านหลัง ท่อ ขุดเปิดถนน ลึก 130ซม งานบางท่อบายน้ำ ผ่านเรียบร้อยแล้ว		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
19/4/2024, 17:34:08	งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิงตรวจสอบทั่วข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันรั่วซึมbv613ค.ดอนหัวพ้อบ่อน้ำรณกรด.นาป่าขอยประชาติศรชอท้องกิ่ง์งุชขอย เขาน้อยขอยบุญล้ำค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี ค.หนองข้างคอกตรวจสอบทั่วข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันรั่วซึมbv612	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	19/4/2024, 18:08:25	ตรวจแนวท่อ ตามจุดต่างๆและดูงานวางท่อบายน้ำตรงทางเข้าบ้านพักรถไฟภาชี ของ บ.ยูนิค เป็นไปด้วยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

18/4/2024, 17:14:51	ตรวจแนวท่อเข้าตำบลเขาไม้แก้ว เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เข้าตำบลบางละมุง เข้าหลังการทะเลแหลมฉบัง เข้าแยกเนินไร่สอง เข้าถนนเทศบาล2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบัสเดชั่นศรีราชา		18/4/2024, 17:58:46	งานตรวจแนวท่อนนสุขาภิบาล9สถานีรถไฟ บางพระบ่อดกปลาหมู่บ้านมีแก๊วเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยโรงกระดาชซอยศิริ		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
18/4/2024, 17:58:29	แยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนแสงมณี คลอง เจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองกรุงชิงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญเอกสูบอบบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแวงลำลูกกา		18/4/2024, 18:01:15	ตรวจแนวท่อ bv633 สถานีรถไฟบางปะอิน_อยุธยา คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 ออฟฟิศ บ.ยูนิค หน้าวัดวินม คลองระพีพัฒน์ สถานรถไฟหนองกรวย_หนองแขง บ้านตลาดวัดบ้านโดน และหนองสีดา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
18/4/2024, 17:38:56	สำรวจงานทั่วไป จากบางปะอิน สถานีคลองพุทรา สถานีเชียงรากน้อย สวนพริกไทย รังสิต คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ติดตามงานวางท่อบายน้ำ KP 13 + 124 คลอง 2 รังสิต วางท่อ 800 แนว ข้างถนนผ่านบนหลังท่อ ระยะทางจะถึง ท่อ 20 เมตร		18/4/2024, 18:00:18	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายปู่ สถานีรถไฟศรีราชา ค.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ ซากยายจีน ที่ดินsec ตึกสุขุม บ้านนมสด รร.วัดมโนรม.ค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
18/4/2024, 18:06:20	ติดตามงาน วางท่อบายน้ำ บริเวณ KP 13 + 124 คลอง 2 รังสิต งานขุดเปิด ถนนผ่านหลัง ท่อ ขุดเปิดถนน ลึก 130ซม งานบางท่อบายน้ำ ผ่านเรียบร้อยแล้ว		19/4/2024, 18:08:25	ตรวจแนวท่อ ตามจุดต่างๆและดูงานวางท่อบายน้ำตรงทางเข้าบ้านพักรถไฟภาชี ของ บ.ยูนิค เป็นไปด้วยดี		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
18/4/2024, 18:08:25	ตรวจแนวท่อ ตามจุดต่างๆและดูงานวางท่อบายน้ำตรงทางเข้าบ้านพักรถไฟภาชี ของ บ.ยูนิค เป็นไปด้วยดี					PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

19/4/2024, 19:05:34	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงสถานีรถไฟหนองสีคางนทำรดไฟไทยจีน4-3และ4-6 และมีขุควางท่อระบายน้ำตรงเข้าวัดภาชี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
19/4/2024, 19:15:59	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น คลองสมอเช คลองเปรงตำบลคลองเปรง สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาวซอย 14 ถนนทับยาวซอย 1 หมู่บ้านฟลอว์วิลล์ กองสามะขามเขตลาดกระบัง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/4/2024, 11:07:33	เข้าตรวจเช็คการรั่วซึมของวาล์วน้ำเงิน-แดง และท่อต่างๆ พบมีน้ำมันหยดบริเวณวาล์วสีแดง ที่ Bv651 และได้ประสานงานไปที่ สถานีคำเรียบร้อยแล้ว		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา
20/4/2024, 15:53:53	ตรวจท่อคลองบางพระตรวจท่อสถานีรถไฟบางเตยตรวจท่อตำบลโสธร ตรวจท่อตำบลบางไผ่ ตรวจท่อตำบล คลองนาตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อสถานีคอนสินธุ์ตรวจBV614ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/4/2024, 15:55:34	ตรวจเช็ควาล์ว ชาวแดง/ท่อทิวและพื้นที่BV611ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/4/2024, 17:29:55	งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามซอยอ้ออาหาร ซอยสารพัดช่างซอยนาแม่ซอยโรงระคายซอยสิริbv612สถานีรถไฟชลบุรี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/4/2024, 17:47:50	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตลาดเจริญชัย เข้าตำบลโป่งแยงเขาไม้แก้ว ชุมชนโป่งต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงปิยะ และติดตามงานน้ำมันรั่วไหลที่บัสถ็อกวาล์ว 651		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา

20/4/2024, 17:55:56	ลงพื้นที่ติดตามงาน รถไฟไทยจีน บริเวณ KP 37 + 639 ของพุทธา งานถมดิน ในคลองพุทธา บนหลังท่อ เตรียมพื้นที่ เพื่อที่จะเปิดเสา ตอม่อ คูณประนมลงพื้นที่ ช่วยดูหน้างานครับ ติดตามงานรถไฟ 4-2 งานของยูนิค kp28 + 600 รด แม็คโคร เกลียว บริเวณข้างแนวท่อ เข้าตรวจสอบ แนะนำแนวท่อ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อจากคลองพุทธา ถึงคอนเมือง ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/4/2024, 18:04:34	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา หัวยาพรหม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวชิรสุทธ รั้วหม่อมปี่ย้ เขาพระบาท.ไร่ขจร เซอร์มBV611 ค.บางพระ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
20/4/2024, 18:08:44	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆและเผ้าดู บ.ยูนิค วางท่อระบายน้ำขนานกับแนวท่อ เพื่อทำทางข้ามช่วงbv637ไปวัดภาชี ครับ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
20/4/2024, 18:30:59	ตรวจแนวท่อจากบัสถ็อกวาล์ว 644 แยกร่วมเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราเข็บบอลวาล์วน้ำเงินแดงที่บัสถ็อกวาล์ว 642ปกติตรวจแยกหมู่บ้านปัญญาคลองคอดันแยกคูบ่อนึงชุมที่คังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
20/4/2024, 19:08:23	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองพุทธางานถมดินบนแนวท่อน้ำมัน แล้วไปดูงานขุควางบ่อกคอนวิลระบายน้ำตรงทางเข้าวัดภาชีจุดที่สอง		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

20/4/2024, 19:11:22	ตรวจแนวท่อหลังคลังลำลูกกาตำบลลาดสวาย คลองหนอง ถนนหนองระแหง ซอยห้วยทรายภูรี 39 เขตคลองสามวา หมู่บ้านฟลอว์วิลล์ กองสามะขาม ถนนทับยาว ถนนร่วมพัฒนาเขตลาดกระบัง คลองหลวงแพ่ง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองอุดมจรรยาตำบลหลวงแพ่ง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/4/2024, 17:27:43	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าถนนสาย36 เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมรวาย เข้าหลังการทะเละแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าแยกเนินไร่2 เข้าสุขุมวิท เข้าบัสสะคันศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มابดาพุด-ศรีราชา
21/4/2024, 17:30:09	ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจทอด.โคกขี้นอนตรวจBV614 ตรวจท่อคลองนาลำปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/4/2024, 17:41:29	ตรวจแนวท่อจากบัสถ็อกวาล์ว 644 แยกร่วมเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนวัดราชบัวขาวคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถึงถนนคู่ขนานคลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์คูบ่อนึงชุมที่คังบัสถ็อกวาล์ว 641 คลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

21/4/2024, 17:46:02	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน สถานีรถไฟบางปะอิน อยุทธยา bv637ภาชี ออฟฟิต บ.ยูนิค คล่องระพีพัฒน์ สถานีรถไฟหนองกรวย หนองแขงบ้านตลาด วัดบ้านโคกและหนองสีดาและหนองสีดา		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/4/2024, 18:00:23	สำรวจงานทั่วไปติดตามงานรถไฟไทย- จีน บริเวณคลองพุทธา เครื่องจักรทำงานข้างแนวท่อ ถนนชลไทย ข้าง ตอม่อ เผ้าดูความปลอดภัยของท่อ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
21/4/2024, 18:03:40	ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ค.หัวกะปิ บ่อคปภาสามสาว บ้านเจ้เนิน ค.หม่อง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่ขจร ค.บางพระ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/4/2024, 18:58:30	งานตรวจแนวท่อซอยโรงสีบ้านสวนซอย11 หนองพะเนียงซอยบุญอุ้งซ้ายซอยเขาน้อยซอยท้องคั้ง ซอยประชาธิปไตยบ่้านกรซอยขลุ่ยทองค.หนองคำถึง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
21/4/2024, 19:06:12	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและคลองเชียงรากน้อยและตรงคลองพุทธาและBV634		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/4/2024, 14:25:42	ไทยออลิ จะทำการวางท่อน้ำHDPEขนานและตัดกับแนวท่อ24"TLจากถนนสุขุมวิทถึงถนนแก้วโกโล จะมีนัดตรวจพ่นอมกันอีกครั้ง บริษัทพาเวอร์ไประผู้ดำเนินการ คุณไธ 0931590154 ช่วงวัน0979419397ผู้ควบคุมงาน (กำลังดำเนินการออกหนังสือเชิญตรวจร่วม รถไฟ.ไทยออลิและแทปไลน์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา


22/4/2024, 16:09:24	ตรวจท่อตำบลโสธร ตรวจสถานีรถไฟละเจิงเทรา ตรวจท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจBV 614ปกติ ตรวจท่อถนน304 ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อตำบลเกาะลอยตรวจท่อตำบลหนองดินนกตรวจท่อสถานีรถไฟดอนสิ นนท์ตรวจท่อBV614ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	22/4/2024, 18:28:09	ตรวจแนวท่อ บ่ัมศรีราชา TR1 สถานีรถไฟแหลมจาง์ บ่ัมน้ำมันบางจาก(ท่อ14"เข้าร่วมท่อ24")ไฟ แฉงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยาคม รร.วัดมโนรม บ้านนมสด ตึกสุขุม ซากายชิน บ.พาเวอร์ไปร์ ผู้รับเหมาไทยออยล์ ให้ผู้พื้นที่วางท่อน้ำและน้ด ตรวจร่วมอีกครั้ง ค.ทุ่งสุขลา ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
22/4/2024, 17:43:54	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆ บ.ขุนิก เคลียร์บนหลังท่อใกล้สะพาน33 จะเอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้ง และกางเดินทำท่อออฟฟิศ และจุดใกล้ออฟฟิศภาชี ได้ทำถนนใหม่ตัดตรงขั้บมาข้างท่อห่างประมาณ 2_3 เมตร	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี	22/4/2024, 18:34:21	คอนเข้าเข้าอบลมวัดสระเบิดที่คลังลำลูกกาแล้ว เข้าดูแนวท่อน้ำมันที่สพานปรีดีและที่คลองระพีพัฒน์	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
22/4/2024, 17:58:20	ไปอบรมเรื่องการป้องกันภัยจากวัตุระเบิดที่คลังลำลูกกาแล้วตรวจแนวท่อจากคลังถึงคลองหนอง ระแหงคลองพระยาสุเรนทร์บึงชุมที่ดแยกคู่บอน ถนนรามอินทราหน้าสวนสนุก wonder world ถึงแยก สำนักงานเขตคันนายาวถนนเสรีไทยคลอง แสนแสนถนนรามอินทราด่านทับช้างแยกพัฒนาชนบท 3 แยกแรกแล้วเลียบทางรถไฟหน้าลือก วาแล้ว 644	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	22/4/2024, 19:18:39	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองรางคลองแขวงคกคันตำบลบางคอ ครองสมอเซ คลองปรังตำบลคลองปรัง สถานีรถไฟคลอง อุดมชลสร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลอง หลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนน ทับยาวซอย 14 ถนนทับยาวซอย 1 คลองลำปลาทิว หมู่บ้านฟลอราวิลด์ หลังสามมกอล์ฟวินเซอร์ หมู่บ้านฉัตรหลวง คลองลำหิน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/4/2024, 17:58:51	งานตรวจแนวท่อบ่ัมสเคชั่นศรีราชาที่ดินsccสถานีรถไฟศรีราชาถนนห้วยยายพระมเขาวชิราวุธ ต.หนองคำสิงค.คอนหัวท่อน้ำธนกร ค.นาป่า ขอยประชาสัมพันธ์ขอยเขาน้อย	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	23/4/2024, 16:34:59	ตรวจท่อที่นิคมอมตะนคร ตรวจท่อคลองชลประทานทางของตรวจท่อข้างอ้าคเฝพานทอง ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อตำบล เกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจท่อน้ำลือกวาล์ว614 ตรวจท่อคลองนาอ่างปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
22/4/2024, 17:59:13	รถไฟไทยจีน บักชีไฟฟ้ ข้างแนวท่อ กลางคลองพุทรา บริเวณเคพี 37 + 123 ระยะห่างข้างท่อ150 ชม งานผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับ คุณวเรวลงพื้นที่ ตรวจหน้างาน	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี			
22/4/2024, 18:03:33	วันนี้ได้เข้าร่วมประชุมวัตุระเบิดและการป้องกันภัยเกี่ยวกับวัตุระเบิดที่คลังลำลูกกา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา			

23/4/2024, 17:23:28	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลัง โรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานี สงเคราะห์เด็กระยอง เข้าศูนย์วิจัยพีซีไรระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าชุมชน คอกวัว เข้าหลัง โรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจพื้นที่ กำนันตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามตู เข้าถนน สาย36 เข้าตลาดเจริญชัย เข้าตำบลโป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา	23/4/2024, 18:53:52	งานป้องกัน ท่อดิน KP 06 + 147 ทางโรงเรียน แยมสะอาด ขุดเปิด หาแนวท่อ หาสายเคเบิล ขุดเปิดหา สายเคเบิลข้างแนวท่อทั้ง 2 ท่อ หาจอทั้ง สอง ท่อ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
23/4/2024, 17:46:01	งานตรวจแนวท่อ ค.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วถนนข้าวหลามซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยอนามัยซอยโรงกระดาษซอยศรีชอยบ้านผู้ใหญ่ ยางbv612สถานีรถไฟชลบุรี	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา	23/4/2024, 19:12:56	ตรวจแนวท่อหลังคลังลำลูกกา ตำบลลาดสวาย คลองหนองระแหง ถนนหนองระแหง หมู่บ้าน ละไมหทัยราษฎร์เสริมป่าอำเภอเนินขั้วควาป่าขีริม คลอง 4 ตะวันคกเพิ่มแล้ว ซอยหทัยราษฎร์ 22 ถนนนิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา หมู่บ้านฟลอรา วิลล์ คลองลำมะขามงานทำถนนเลียบคลองลำมะขามบริเวณแนวท่อไม่มีการกีดเข้มกตเพียงบาง จุดเท่านั้นครับ ถนนทับยาว ถนนร่วมพัฒนา เขตลาดกระบัง คลองหลวงแพ่ง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองอุดมจราชตำบลหลวงแพ่ง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/4/2024, 18:03:02	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์หลังสำนักงานเขตลาดกระบังคลองกายนอกแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้างชุมชนวัดลาดบัวขาวคลอง เข็กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถึงถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงได้สะพานเกษตรนวมินทร์ถนนคู่ขนาน 3901 หน้าสำนักงานเขตคันนายาวหน้าแพชั้นไอล์แลนด์คลองคอดินแยกคูบอนบึงชุมที่คลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ	24/4/2024, 16:46:47	ตรวจแนวท่อตำบลโสธร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟ ละเจิงเทรา ตรวจแนวท่อ หมู่บ้านพูนศิริ ตรวจแนวท่อคลองท่าไข่ ตรวจลือกวาล์ว 6 1 6 ตรวจแนวท่อถนน 304 ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจ bv614 ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
23/4/2024, 18:14:46	ตรวจเช็คแนวท่อ ร่วมกับ ผู้รับเหมา วางท่อครอบท่อดินที่คลองสี่	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี			
23/4/2024, 18:31:30	ชี้แนวเขตท่อ14"ให้กับPTTตรวจสอบพื้นที่รูก้ำลำบริเวณระหว่างใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง(ชุมชนแหลมทอง)ถึงสี่แยกเนินไร่สอง	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา			

24/4/2024, 17:31:05	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 ต้นนุ่น คลองหนึ่งแยกพัฒนาชนบท 3 คลองเมื่อด้าน ทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนน เสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนราม อินทราหน้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แยกคูบอนถึงบึง ชุมหีคหนองระแหงถึงลำลูกกาบริเวณถนน คู่ขนานทางหลวงหมายเลข 9 กม 53 + 600ทาง หลวงแขวงสะพานสูงชุดลอกรองระบายน้ำ บริเวณเคพีที่ 23 + 316 ความลึกประมาณ 50 เซนติเมตร	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
24/4/2024, 17:34:11	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบล โป่ง เข้าถนนสาย36 ต่างระดับโป่ง เข้าตำบล หนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงปิ๊ยะ หลัง สถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้า หนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าแยกเนินไ้ 2 ถนน เทศบาล2 ถนนสุขุมวิท เข้าบ่ิมสค์ชั้นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบ คาทูค-ศรีราชา
24/4/2024, 17:36:00	งานป้องกันท่อตัน ช่างโรงเรียนแย้มสะอาด วาง คอนกรีต แลอบ งานเสร็จคืนสภาพพื้นที่	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
24/4/2024, 17:51:09	งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนชอยหนองพะเนียง ชอยบุญล้ำชอยเขาน้อยชอยทองึงชอยประชา อุทิศบ่อน้ำธนกรต.คอนหัวทอด.หนองลำถึง bv613ตรวจสอบที่วข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันรั่วซึม และตรวจสอบที่วข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันรั่วซึมbv612	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/4/2024, 18:06:30	ตรวจเช็คแนวท่อร่วมกับ บ.ยูนิค ดูเขตดอม่อใกล้ สะพาน33 และเช็คแนวท่อใกล้สถานีรถไฟมาบ พระจันทร์ที่ชาวบ้านทำรั้วสังกะสีทับแนวท่อเลข เข้าเขตรถไฟ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



24/4/2024, 18:15:43	ตรวจแนวท่อ เขาพระบาท ร้วหม่อมปี่ย ค่าย ลูกเสือวิชาวุธ ค.บางพระ ห่วงขยายพรหม สถานี รถไฟศรีราชา ถนนหนองยายบุ ถนนบ่อหิน ชอย พูนสิน ถนนเก้ากิโล ค.สุรศักดิ์	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
24/4/2024, 18:45:27	เข้าเช็คแนวท่องานทำรถไฟไทยจีน4-6P2432ของ บริษัทยูนิคและเข้าเช็คแนวท่อใกล้สถานีรถไฟ มาบพระจันทร์ชาวบ้านทำรั้วบนแนวท่อหน้า นายศรวงบ้านม้า09.00.นครบแล้วเช็คแนวท่อ ใกล้คลองหันตรา	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/4/2024, 15:48:24	ตรวจเช็คควาล้ว ชาว แดง ท่อหัวและพื้นทึ่BV611 ไม่พบน้ำมันรั่วซึมปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/4/2024, 16:21:15	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี รถไฟคลองแสงกลั่นตำบลบางเตย คลองสมอเซ คลองเปร่ง ตำบลคลองเปร่ง คลองอุดมจรรย์ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยายชอย 14 ถนนทับยายชอย 1 คลองลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง ชุมชนคลองลำคันไทร หมู่บ้านเนินบุรี การ์เด็นเขคมีนบุรี หมู่บ้านกฤษดา บล็อกวาล้ว 619 ตรวจสอบ pla และ b ไม่มีคราบน้ำมันซึม	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/4/2024, 17:17:06	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้วบนpipetrack เข้า หลังโรงแยกก๊าซมาบคาทูค เข้าหลังสถานี สงเคราะห์เค็กระของ เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่างถนนหนองหว่า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านัน ตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบล มะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่งแยกเขาไม้ แก้ว	PIPELINE 5 14" 16" มาบ คาทูค-ศรีราชา



25/4/2024, 17:21:42	ตรวจแนวท่อจากเลียบบทางรถไฟหน้าบล็อกวาล้ว 644แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลอง แม่จันคลองค่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนน รามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มตรวจบล็อกวาล้ว 643 เช็คบอลลวาล้วคังน้ำเงินปกติแยกเสรีไทย คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญา คลองคอกตัน แยกคูบอนบึงชุมหีคคลองพระยา สุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
25/4/2024, 17:25:00	งานตรวจแนวท่อค.เหมืองหมู่บ้านมณีแก้วชอย เอื้ออาทรชอยสารพัดช่างชอยอนามย์ห้วยกระปี ชอยโรงกระคานชอยศิริชอยบ้านผู้ใหญ่อวง bv612ค.บ้านสวน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
25/4/2024, 18:00:52	สำรวจงานทั่วไป จากบล็อกวาล้ว 633 บางปะอิน สถานีคลองพุทรา สถานีรถไฟเชียงรากน้อย บาง พุด สถานี คลองหนึ่ง สวนพริกไทย รั้งสิต ดอน เมือง ตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/4/2024, 18:19:03	ตรวจแนวท่อ ร่วมกับ นายตรวจ ของรถไฟ ดูที่ครุ ถาวร ที่สร้างรั้วสังกะสีทับแนวท่อและเลขเข้าเขต ที่รถไฟใกล้สถานีมาบพระจันทร์ และตรวจแนว ท่อสะพาน33 คลองระพีพัฒน์ สถานีรถไฟหนอง แขวง บ้านตลาด วัดบ้านโคก และหนองสีดา	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



25/4/2024, 18:36:18	วันนี้เข้าดูเช็คแนวท่อน้ำมันและเขตรถไฟ นายตรวจชาญชัยและเจ้าของที่ดินครุถาวรใกล้ สถานีรถไฟมาบพระจันทร์แล้วเข้าดูแนวท่อน้ำมัน ตรงสนามกอล์ฟและหลังหมู่บ้านวังทองและ หมู่บ้านทองธณีและBV634และเข้าดูแนวท่อตรง คลองพุทราและตรงสถานีรถไฟเชียงรากน้อยและ ตรงหลังนวนครงานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-2	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
25/4/2024, 18:44:21	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ชอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยขยายพรหม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปี่ย เขาพระบาท ค. บางพระ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ค.หัวกะปิ บ่อ ดกปลาสามสาว เจ็นัน ค.เหมือง สถานีรถไฟ บางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่จอร์ BV611 ค.บางพระ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/4/2024, 15:50:25	ตรวจท่อตำบลบางไผ่ตรวจท่อบล็อกวาล้ว615 ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อตำบล หนองดินนก ตรวจท่อตำบลโลก ชี้นอน ตรวจบล็อกวาล้ว614ปกติ	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/4/2024, 17:11:16	ตรวจแนวท่อเข้าบ่ิมสค์ชั้นศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1เข้าถนนสุขุมวิท เข้าถนนเทศบาล2 เข้า แยกเนินไ้ 2 เข้าห้วยบ้านนา เข้าหลังการเคหะ แหลมฉบัง เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหนอง มะนาว เข้าหนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง เข้า หลังสถานีรถไฟบางละมุง คลังก๊าซบ้านโรงปิ๊ยะ เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลองคาวรี เข้าถนน สาย36 เข้าตำบลโป่ง	PIPELINE 5 14" 16" มาบ คาทูค-ศรีราชา

26/4/2024, 18:00:54	ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 ด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลอง ตรุ ถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญหาคลองคู่บอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ลือกวล้า 641 เช็คบอกลวล้าน้ำเงินแดงพบปกติตรวจถึงคลังลำลูกกาและงานขยายปรับปรุงผิวจราจรบริเวณแยกพัฒนาชนบท3 บริษัทผู้รับเหมาชุดปรับพื้นผิวจราจรลึกประมาณ 20cm เพื่อดึงแบบเทคอนกรีตทับหลังแนวท่อน้ำมันผ่าน	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
26/4/2024, 18:04:04	สำรวจงานทั่วไป อยกบอกลวล้า 633 บางปะอิน ด้านหลังโรงงานอิปซัม คลองพุทรา เชียงรากน้อย ด้านหลังนวนคร ติดตามงานรถไฟไทย - จีน 4-2 kp28 + 550 ของบริษัทยูนิค รดแม็คโครเคลียร์บริเวณข้างแนวท่อ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/4/2024, 18:09:02	งานตรวจแนวท่อต.หนองต่าหลังโรงเรียนพนาทองจ.ดอนหัวฬ่อบ่อน้ำนครด.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยห้องหุ้่งซอยเขาไฉยด.บ้านสวนซอย11 สถานีรถไฟชลบุรีซอยโรงสี	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
26/4/2024, 18:24:44	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน คลองโพธิ์ สถานีรถไฟอยุธยา คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 bv637ภาษี วัคภาชี คลองระพีพัฒน์ และสถานีรถไฟหนองแขง	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
26/4/2024, 18:35:33	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วกิโด ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ด.สุรศักดิ์ บ้านตาใหญ่ บ.พาเวอร์รี่ปรี้นำท่อ HDPEขนาด500mmมาวางหน้างาน นัดตรวจร่วมวันที่30เมษ67เวลา09.00นถนนแก้วกิโดkp7+619 ตรวจแนวท่อซากยาขยจีน ที่ดินSCC ดึกสุชุม บ้านนมสด รร.วัดมโนรม ด.ทุ่งสุขลา	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

26/4/2024, 19:12:26	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงสถานีรถไฟหนองแขงงานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/4/2024, 17:37:39	สำรวจงานทั่วไป จากลือกวล้า 632 เชียงรากน้อย สะพานธรรมศาสตร์ คลองหนึ่งคลองสอง คลองสามรังสิต ติดตามงานเคลียร์ งานรถไฟ 4-2 ของบริษัทยูนิค เชียร์ข้างเดียวท่อปรับพื้นที่	PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/4/2024, 17:43:57	นาพุซอยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระต.เหมืองบ่อคกปลาต.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วซอยเอื้ออาทรสารพัดช่างซอยอนนัยห้วยกะปิซอยโรงกระดามซอยซากพุคาซอยกิริชอยบ้านผู้ใหญ่อวงbv612 สถานีรถไฟชลบุรี	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/4/2024, 17:45:13	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ16 บนpipetrackเข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุดเข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าสู่ย้วยชัยพีชะไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าณะของ เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
27/4/2024, 17:55:14	ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่น้ำด้านทับช้างชุมชนคลอง เจ๊ก ถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญหาคลองคู่บอนบึงชุมเห็ดคลองบึงพระยาสุเรนทร์หนองระเหงลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ

27/4/2024, 17:56:50	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน สถานีรถไฟอยุธยา คลองหันตรา คลองบ้านดาบ คลองมาบพระจันทร์ สะพาน33 bv637ภาษี และช่วงรางแยกเหนือ_อีสาน	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/4/2024, 18:59:15	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและตรงสถานีรถไฟเชียงรากน้อยและคลองพุทราและตรงหลังนิคมฯบางปะอินและBV634	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
27/4/2024, 19:03:36	ตรวจแนวท่อ รร.วัดมโนรม บ้านนมสด ดึกสุชุม ที่ดินSCC บริษัทพาเวอร์รี่เชื่อมท่อHDPEขนาด 500mmงานของไทยออยล์บริเวณซากยาขยจีน	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
27/4/2024, 19:18:29	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแขวงกันัน ตำบลบางเคย คลองสมอยเซฟิงเปรง ตำบลคลองเปรง คลองอุดมจรรจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงเพ่งตำบลหลวงเพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาวซอย 14 ถนนทับยาวซอย 1 คลองลำปาลาวี หมู่บ้านฟลอว์วัลด์เขตลาดกระบัง	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/4/2024, 11:18:07	เข้าตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันที่ปลือกวล้า 651 พบการรั่วซึมที่จุดเดิมบริเวณน็อค วาล์วลีแดงรอช่างมาแก้ไข อัตราการหยด 10วินาทีต่อ 1หยด	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
28/4/2024, 13:08:07	เข้าตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันวาล์วและท่อที่วต่างๆที่ BV653 ไม่พบการรั่วซึมเรียบร้อยติ	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
28/4/2024, 16:11:58	ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพาทอง ตรวจท่อตำบลบางนาง ตรวจบ่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกชันนอน ตรวจท่อท่อBV614 ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนสีนันท	PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

28/4/2024, 17:31:11	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงปิ๊ะ เข้าคลองบงละมูง เข้าหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมรวาย เข้าหลังการเคหะแหลมลงบัง เข้าเมืองใหม่เหนือ แยกเนินไวัด ถนนเทศบาล2เข้าสู่ชุมวิท เข้าปั้มสคชั่นศรีราชา	PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
28/4/2024, 17:54:00	ตรวจแนวท่อจากลือกวล้า 644 แยกร่มเกล้า แยกพัฒนาชนบท 3คลองด้านทับช้างชุมชนวัดลาดบัวขาวแยกเข้าสำนักงานเขตสะพานสูง คลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคูขานน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกคู่บอนบึงชุมเห็ดคลองชะล้าใหญ่หนองระเหงถึงคลังลำลูกกา	PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
28/4/2024, 18:08:47	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองจิก สถานีรถไฟบางปะอิน คลองโพธิ์ สถานีรถไฟอยุธยา สะพาน33 วัคภาชี ออฟฟิศ บ.ยูนิค คลองระพีพัฒน์ สถานีรถไฟหนองกรวย และสถานีรถไฟหนองแขง	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/4/2024, 18:19:33	สำรวจแนวท่อทั่วไป จากคลองพุทรา เชียงรากน้อย ขานชาลาธรรมศาสตร์ บางพุท สวนพริกไทยรังสิต ตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
28/4/2024, 18:45:18	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่คลองพุทราไปถึงสถานีรถไฟหนองแขงงานทำรถไฟไทยจีน4-3และ4-6	PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

28/4/2024, 19:04:45	งานตรวจแนวท่อขอยหินฝัง.เหมืองด.แสนสุขต.บ้านสวนสถานีรถไฟขลุรีหนองพะเนียงขอยบุญล้ำขอยเขาน้อยด.นาป่าขอยประชาอุทิศ.ดอนหัวพ้อบ่อน้ำธนกร		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
28/4/2024, 19:06:08	ตรวจแนวท่อ BV611 เชื่อม โรงจระ นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ด.บางพระ บ้านเจ้เนิน บ่อคปปลาสามสาว ด.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ด.หัวกะปิ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/4/2024, 17:07:31	ออกเดินทาง เข้ารับปรก 613 และ 614 และ 615 และ 616 4 นาย เพื่อเข้าอบรม เรื่องวัตถุประสงค์ ที่คลังน้ำมันลำลูกกา อาคาร 2 เวลา 12 นาฬิกา หลังจากประชุม อบรม เดินทาง กลับไปส่งปรก 4 นาย เรียบร้อยดี		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
29/4/2024, 17:28:20	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์ดีกระของเข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระของ เข้าถนนบ้านล่างเข้าถนนหนองหว่า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้า เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย36เข้าตลาดเจริญชัย เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่งต่างระดับโป่ง		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
29/4/2024, 17:53:01	ตรวจเช็คแนวท่อ24"ระหว่างถนนเก้าگیโล kp7+619ถึงที่คืนSCCให้กับงานวางท่อน้ำHDPE ขนาด500mmของไทยออยล์และเตรียมหน้างาน ตรวจร่วมพุ่มนี้30ม.ย67เวล109.00น และเผ่าดูงานขุดวางท่อน้ำไทยออยล์ช่วงที่มีระยะห่างประมาณ3.00มดำเนินการ โดยบริษัท พาเวอร์ไปร์ผู้รับเหมา ช่างวัด0979419397ผู้คุมหน้างาน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



29/4/2024, 18:04:12	รับปรกอบรม วัตถุประสงค์ ปรกเปลี่ยนวาล์ว 6 3 3 บางปะอิน 632-631 อบรมคลังลำลูกกา หลังจาก อบรมเสร็จ 12:00 น สำรวงเนื้อ เส้นทางการกลับ บริเวณใกล้เทศบาลเมืองท่าสวย รถเม็คโครจุด ร่องสวน บริเวณใกล้แนวท่อเข้าตรวจสอบ และนำแนวท่อให้กับคนขับรถเม็คโคร ทราบ และ มารู้ตอนอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัท บริเวณเปลี่ยนวาล์ว 632 เชิงรางนอก ลอดเก็บไว้ เพื่อที่ใหเจ้าหน้าที่มา ขนกลับ คุณสมชายช่วย หรือตอนอุปกรณ์		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/4/2024, 18:11:20	ตรวจแนวท่อจากแยกรวมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองเม้งจันด่านทับช้าง ชุมชนวัดราชบัวขาวแยกสำนักงานเขตสะพานสูง ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองคูถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์แยกหมู่บ้านปัญญาคองคู่บ่อนึงชุมเห็ด คลองบึงพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
29/4/2024, 18:12:31	เข้าอบรม วัตถุประสงค์ ที่คลังลำลูกกา ตรวจดูแนวท่อ มีรถแบคโฮ ขุดร่องสวนใกล้ อ.บ.ด.ลาดสวย และเข้าไปขนแท่งน้ำที่bv632เชิงรางก ไปไว้ที่bv633บางปะอิน		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
29/4/2024, 19:51:45	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปถึงวัดกาซึ่งงานทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3และ4-6		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/4/2024, 10:55:09	งานวางท่อน้ำให้กับไทยออยล์โดยบริษัทYSSP ท่อHDPEขนาด500mmช่วงข้ามแนวท่อ24"TL ถนนเก้าگیโลkp7+619ท่อTLลึก2.40mก้ำลึง ดำเนินการออกหนังสือขออนุญาต บริษัท พาเวอร์ไปร์ ช่างวัด 0979419397ผู้รับเหมา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา



30/4/2024, 16:37:35	ตรวจแนวท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อคลองชลประทานทานทอง ตรวจท่อดำบลบางนาง ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจท่อดำบลโลกขึ้นนอนตรวจBV614 ตรวจท่อคลองนาล่างปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/4/2024, 16:52:53	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลเขาไม้แก้ว เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าห้วยบ้านนา เข้าแยกเนินไร่2 เข้าถนนเทศบาล2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าปั้มสเตชั่นศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
30/4/2024, 18:00:43	ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 ต้นุ่น แยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองเม้งจันด่านทับช้าง ชุมชนวัดลาดบัวขาวคลองบัวคลี่แยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลองเจ๊กแยกถนนรามคำแหงถนนเสรีไทยถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคองลำแควัดแยกคู่บ่อนึงชุมเห็ดคลองบึงพระยาสุเรนทร์เปลี่ยนวาล์ว 641 หนองระแหงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
30/4/2024, 18:07:27	ตรวจbv633บางปะอิน น้ำมันไฮดรอลิกที่หัววาล์ว มีการรั่วไหล คุณ สมควร และทีมงานได้มาแก้ไขเบื้องต้น และได้ตรวจbv635และbv636บ้านม้า เรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี




30/4/2024, 18:19:39	สำรวจแนวท่อ ปักป้ายเตือนแนวท่อชั่วคราว KP 05 + 370 ข้างหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ รถม็คโครจุดทำร่องสวน ของชาวบ้าน บริเวณใกล้แนวท่อเข้า ตรวจสอบขุดคูยให้คำแนะนำ แนวท่อ คนขับรถเม็คโคร เวลา14.30น ผู้นำชุมชนคลอง 3 เตรียมงาน ทำบุญ กลางแจ้ง ในชุมชน ผู้นำชุมชนขอความอนุเคราะห์ มาทาง ท่อส่งปีที่เปลี่ยนไทย คุณสันติ ลงพื้นที่ พบ ผู้นำชุมชนคลอง 3 เข้า มาตรวจสอบ น้ำมัน ไฮโดรลิก รั่ว เปลี่ยนวาล์ว 633 บางปะอิน คุณวรเวชลงพื้นที่ตรวจสอบ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
30/4/2024, 18:19:54	งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนหนองพะเนียงขอยบุญล้ำด.นาป่าขอยเขาน้อยขอยทองคู่ขอยประชาอุทิศบ่อน้ำธนกรชัยทุ่งทองด.ดอนหัวพ้อ หลังโรงเรียนพนาทองด.หนองคำถึงตรวจสอบทั่วข้อต่อA/Bbv613 ไม่มีน้ำมันรั่วซึมและbv612ทั่วข้อต่อA/Bไม่มีน้ำมันรั่วซึม		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/4/2024, 18:51:43	วางท่อHDPEขนาด500mmของบริษัทYSSPส่งน้ำให้ไทยออยล์ ห่างแนวท่อTL3.00mบริเวณที่ดิน SCCตรวจแนวท่อ ดึกสุชุม บ้านนมสด รว.วัดมโนรม ด.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
30/4/2024, 18:57:20	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและสถานีรถไฟเชิงรางกน้อยและคลองพุทธาBV633 และBV632		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



30/4/2024, 19:31:29	ตรวจแนวท่อสถานีโรงไฟฟคลองบางพระ สถานี โรงไฟคลองแขวงกลั่นตำบลบางตย คลองสมอเซ คลองเปรง ตำบลคลองเปรง สถานีโรงไฟคลอง อุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานี โรงไฟคลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วม พัฒนา คลองลำไยแบน คลองลำตาซอน ถนนทับ ขาวเขตลาดกระบัง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
---------------------	--	--	-----------------------------------



UPDATE ข้อมูลการทุจริตตัวของพื้นที่เดิมและการติดตั้งป้ายค่าเตือนแต่ละพื้นที่				
PIPE ROUTE	การทุจริตของที่ดิน	ติดตั้งป้ายค่าเตือนปกติ	ติดตั้งป้ายชั่วคราว	หมายเหตุ
PIPELINE1 (SRC-BV613)	ไม่พบการทุจริตตัวของดิน	KP0+001-KP7+600	KP07+600-KP45+876	มีงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE1 (BV613-LLK)	ไม่พบการทุจริตตัวของดิน	KP75+100-KP133+500	KP45+950-KP75+100	มีงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP
PIPELINE2(LLK-DMA)	ไม่พบการทุจริตตัวของดิน	KP0+001-KP29+600	-	มีงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE3(LLK-SRB)	ไม่พบการทุจริตตัวของดิน	KP0+001-KP92+170	18+778-53+662	มีงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน
PIPELINE4(LLK-SBA)	ไม่พบการทุจริตตัวของดิน	KP0+001-KP37+860	-	-
PIPELINES (MTP-SRC)	ไม่พบการทุจริตตัวของดิน	KP0+001-KP61+535	0+250-32+662	ติดตั้งเสริมในพื้นที่จุดเสี่ยง



TO:NPP

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

DATE	ลงพื้นที่ติดตามงาน	NAME	PIPELINE
1/5/2024, 16:26:06	ตรวจท่อสถานีโรงไฟ ตรวจท่อคลองท่อโซ่ตรวจ BV616เรียบร้อยตีตรวจท่อถนน304ตรวจท่อ ตำบลคลองนา ตรวจท่อต.คอนทราย ตรวจท่อต. หนองบัวและสถานีโรงไฟคอนสีนันทปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/5/2024, 16:49:12	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16 นิ้วเข้าตรวจหลังโรง แยกก๊าซขามบาพูด เข้าถึงสถานสงเคราะห์เด็ก ระของ เข้าสู่ยี่งยี่พิชไร่ระของ เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลัง โรงไฟฟ้าระของ เข้าพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย36 เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล		PIPELINE 5 14" 16" มاب ดาพูด-ศรีราชา
1/5/2024, 17:25:11	งานตรวจแนวท่อซอยโรงสีสถานีรถไฟชลบุรี ซอยหนองพะเนียงซอยบุญล้ำซอยเขาน้อยซอย ท้องคุ้งประชาอุทิศ.คอนหัวฟ่อป่อน้ำรณกรซอย สูงทอง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
1/5/2024, 17:40:49	ตรวจแนวท่อจากลือกวาล้ว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คำนทับช้าง วัดลาดบัวขาวชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนน รานคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกศรีไทย คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปี่ญญา รานอินทราคลองคอดันแยกคูบอนบึงฆูมเห็ด คลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
1/5/2024, 17:52:08	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่สถานีโรงไฟบางปะ อินไปถึงคลองระพีพัฒน์		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

1/5/2024, 17:58:47	สำรวจแนวท่อ ตรวจเช็คอุปกรณ์ทรัพย์สิน บล็อก วาล์ว 632 เชียงรากน้อย ที่ยังไม่ขนย้ายหลงเหลือ นำเข้าเก็บไว้ในห้องคีย์ออก สำรวจแนวท่อกงาน โรงไฟ 4-2 เครื่องจักรไม่ทำงานหยุด ตรวจสอบ แนวท่อรังสิตดอนเมืองบล็อกวาล์ว 631 รังสิต, บล็อกวาล์ว 633 บางปะอิน คลองพุทรา		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/5/2024, 18:08:11	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คลองโพธิ์ สถานี โรงไฟอยุธยา คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว สะพาน33 bv637ภาชี วัดภาชี หลังวัดอุทก วัดวิมม และคลองระพีพัฒน์		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
1/5/2024, 18:24:24	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วไโล ต.สุรศักดิ์ ไร่จอร์ นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต. บางพระ เจ็นัน บ่อตกปลาสามสาว.ต.เหมือง มณี แก้ว ถนนข้าวหลาม ค.ห้วยกะปิ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/5/2024, 16:58:20	ตรวจท่อมตะนคร ตรวจถึงbv613ตรวจท่อสถานี โรงไฟพานทอง ตรวจท่อดำบลหน้าประตูตรวจท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจท่อBV614ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/5/2024, 17:02:41	ตรวจแนวท่อจากตำบลห้วยโป่ง เข้าหลังศูนย์วิจัย พิชไร่ระของ เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองหว้า เข้าสู่ชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระของ เข้า ตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เข้าถนนห้วย โป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนนสาย 36 แยกหนองบอนแยกกระทิงลาย เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าต้งระดับโป่ง เข้าตำบลหนอง ปลาไหล เข้าคลองดาหรี		PIPELINE 5 14" 16" มاب ดาพูด-ศรีราชา

2/5/2024, 17:18:27	ค.บางพระนาฟุซอหินเพิงสถานีรถไฟบางพระค.เหมืองอ่อดคปลาหมู่บ้านฉีแก้วซอยอ้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยน้ามัยซอยโรงกระดานซอยลิรีซอยบ้านผู้ใหญ่สงวบv621ค.บ้านสวน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/5/2024, 17:49:54	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและตรงสถานีรถไฟเขียงรากน้อยและตรงคลองพุทรา BV633และตรงสะพานปรีดีคลองกระมังและตรงคลองดอนกลางและตรงสถานีรถไฟพระแก้ว BV637และตรงคลองระพีพัฒน์และตรงสถานีรถไฟหนองสีดาจนทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3 และ4-6		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/5/2024, 17:50:07	สำรวจแนวท่อ บล็อกวาล์ว 632 เขียงรากน้อย เจ้าหน้าที่ท่อส่งข้ามเขาขุขุปรกรณ์ ทรัพย์สินทางบริษัท เจ้าหน้าที่เข้ามาขุดไฟ พูณวเรขวงพื้นที่ครบ เข้าตรวจสอบรถแม็คโคร ทำถนนผ่านบนหลังท่อ งานรถไฟไทยจีน บริเวณคลองเขียงรากน้อย ถมดิน นำแผ่นเหล็กวาง ป้องกันความเสียหายของท่อ สำรวจแนวท่อปักป้ายเตือนแนวท่อชั่วคราว บริเวณสวนพริกไทย ที่ชาวบ้าน ข้างแนวท่อ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
2/5/2024, 18:08:27	ตรวจแนวท่อตามจุดต่างๆจากbv633บางปะอิน ถึงหนองสีดา เรียบร้อยดี		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

2/5/2024, 18:19:24	ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์หน้าสำนักงานเขตลาดกระบังคลองภายนอกแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองค่านับช้างชุมชนคลองจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยคลองครุกิจถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาคองลำเกร็ดแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระเหงถึงลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
2/5/2024, 18:47:57	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายบุ้ด.สุรศักดิ์ บ้านดาใหญ่ ซากยายจิ้น งานวางท่อน้ำ บ.YSSPให้ไทยออยล์วางห่างท่อ24TLลงไปด้านล่างทางรถไฟ ที่ดินSCC ดึกสุชุม บ้านนมสด รร.วัดมโนรม ค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
2/5/2024, 19:11:29	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร ของพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาวซอย 14 ถนนทับยาวซอย 1 คลองลำปลาเทิว บล็อกวาล์ว 618 เขตลาดกระบัง ถนนสุวินทวงศ์ ชุมชนคลองลำคั่นไทร เขตหนองจอก หมู่บ้านคัตรหลวง หลังสนามกอล์ฟวินเซอร์ เขตมีนบุรี หมู่บ้านกฤษดาซอยประชาวร่วมใจ 39 เขตคลองสามวา หมู่บ้านฟลอว์วัลด์ เขตลาดกระบัง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/5/2024, 15:08:13	ตรวจเช็ควาล์วขาแคงท่อก๊วและพื้นที่ไม่พบการรั่วซึมของน้ำมัน		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

3/5/2024, 16:09:13	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟละเจิงเทรา ตรวจท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจท่อดำบลบางไผ่ ตรวจท่อและBV615 ตรวจท่อดำบลคลองนาและตำบลดอนทราย ตรวจBV614 ตรวจท่อคลองนางลำงปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/5/2024, 16:34:53	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าท่ากระดืบโป่ง เข้าถนนสาย36 เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมราวาย เข้าหลังการทะเลแหลมจบัง เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่2 เข้าถนนเทศบาล2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบัสสตคชั่นศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
3/5/2024, 16:36:55	บ.YSSPวางท่อน้ำHDPEขนาด500มส่งน้ำให้ไทยออยล์ ได้ดูวางท่อน้ำทางด้านบ้านดาใหญ่ kp7+050ห่างแนวท่อ24"TLประมาณ4.00มค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/5/2024, 17:26:30	ค.บ้านสวนซอย11ซอยหนองพะเนียงซอยบุญล้ำ ค.นาป่าซอยเขาน้อยซอยท้องกึ่งซอยประชาอุทิศด.ดอนหัวท่อบ่อน้ำกรนซอยอุงทองหลังโรงเรียนพานทองค.หนองคำสี่บv613		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
3/5/2024, 18:02:18	ตรวจแนวท่อจากบล็อกวาล์ว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทร์ค่านับช้างชุมชนวัดราชบัวขาวคลองจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบแยกเสรีไทยคลองครุกิจถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาน้ำเฝ้าชั้นไอส์แลนด์แยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองบึงพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
3/5/2024, 18:09:43	ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน และได้นำโครไว้เอาไปให้bv637ใช้แทนตัวเก่าที่เสีย		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

3/5/2024, 18:32:54	สำรวจแนวท่อ จากสถานี เขียงรากน้อย เข้าตรวจสอบ บล็อกวาล์ว 632 เขียงรากน้อย และฝากรปค ครงข้าม ให้เฝ้าดู บริเวณพื้นที่ บล็อกสำรวจแนวท่อ ของเขียงรากน้อย คลอง 1 รังสิต คลอง 2 รังสิต บริเวณแกพี 12 + 1 2 4 คลอง 2 รังสิต รดแม็คโคร 2 คัน กำลังเคลียร์วัง พื้นที่ชาวบ้าน ข้างแนวท่อ เข้าตรวจสอบ เฝ้าดูความปลอดภัยของ ท่อ พร้อม สอบถามเจ้าของที่ คุณนัมเบอร์โทร 086-514-5133 สอบถาม เคลียร์วังเพื่อจะปลูกคันไม้		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
3/5/2024, 19:16:34	วันนี้เข้าดูแนวท่อBV633และBV634และตรงคลองบ้านโพและตรงสนามกอล์ฟและตรงคลองพุทราและคลองเขียงรากนื่องจนทำรถไฟไทยจีน 4-3.และงานย้ายสะพานของรถไฟตรงคลองบ้านโพ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/5/2024, 13:26:14	บ.YSSP วางท่อน้ำHDPEขนาด500mm เพื่อส่งน้ำให้ไทยออยล์ ขนานแนวท่อ24"TLบริเวณบ้านดาใหญ่kp7+120ระยะห่างประมาณ3.00M บ.พาเวอร์ไพร่ ผู้รับเหมา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/5/2024, 17:28:56	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ16นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแอกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าชุมชนคอกวัว เข้าพื้นที่กักนินตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เข้า ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
4/5/2024, 17:38:30	ตรวจท่ออมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อดำบลหน้าประตู ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจท่อดำบลโลกขึ้นนอน ตรวจBV614ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

4/5/2024, 17:49:29	งานตรวจแนวท่อค.นาป่าซอยญูล้าหนองพะเนียงซอยบ้านผู้ใหญ่สงขยสิทธิ์นครซอยโรงกระดานซอยสารพัดช่างซอยเอื้ออาทรหมู่บ้านมณีแก้ว		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/5/2024, 17:54:58	ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้างชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกถนนเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครบุรีวงเคพีที่ 15 + 390 บริษัทผู้รับเหมางานขยายผิวจราจรและสะพานคลองครุได้กดเสาเข็มจำนวน 4 คันความลึกประมาณ 12 เมตรด้านในกำแพงร่วมเออร์เรย์ เสาเข็มค่อมเสาป้ายบอกเส้นทางจราจรเช็ควัดระยะจากแนวเสาเข็มมาหาแนวท่อนี้ระยะห่างประมาณ 2 เมตรจำนวน 3 จุดถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม มุ่งหน้าบางปะอินกม 45 +600		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
4/5/2024, 18:04:46	สำรวจแนวท่อติดตามงานทำร่องสวน บริเวณ KP 05 + 370 ข้างหมู่บ้านเคอะกัลเลอร์ รถมั๊กโค รชุดทำร่องสวน งานที่ 2 ทางเทศบาลเมืองท่าสวาย รถมั๊กโค รชุดร่อนน้ำเข้าตรวจสอบพุดคุด ให้คำแนะนำแนวท่อ คนขับรถมั๊กโค รรับทราบแนวท่อครบ งานที่ 3 รถมั๊กโค รปรับพื้นที่ถนน ถนนเส้นใหม่คลอง 4 ถึงคลอง 5 ปรับ ปรับ พื้นที่ข้างถนน ผ่านหลัง ท่อ เข้านะนำให้กับคนขับมั๊กโค รรับทราบแนวท่อ งานที่ 4 มาเฝ้าดู รถมั๊กโค ร 2 คันที่ยี่งปรับพื้นที่ข้างแนวท่อ เพื่อที่จะปลูกต้นไม้ บริเวณคลอง 2 ริงสิต		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี

4/5/2024, 18:15:17	ตรวจแนวท่อ บv633บางปะอิน คลองโพธิ์ สถานีรถไฟอยุธยา คลองดอนกลาง พระแก้ว สะพาน33 บv637ภาชี คลองระพีพัฒน์ และ สถานีรถไฟหนองแขง		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/5/2024, 18:22:31	ตรวจแนวท่อ ถนนเก้า็กิโล ซอยพุนดิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพระม ค.สุรศักดิ์ ถ่ายอุกเลิอวิชราฐ รั้วหม่อมปีย์เขาพระบาท ค.บางพระ บ้านตาใหญ่ ซากยายจีน ดึกสุชุม บ้านนมสค รร.วัดมโนรม ค.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
4/5/2024, 18:50:29	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนวนครและสถานีรถไฟเชิงรากน้อยและคลองพุทธาและคลองบ้านโพบV634และตรงสนามกอล์ฟงานทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
4/5/2024, 19:18:51	ตรวจแนวท่อถนนนิมิตใหม่ ซอยห้วยธารนุร์ 39 ถนนไทยรามัญ ถนนหนองระแหง หมู่บ้านวงศกร 3เขตคลองสามวา หลังคลัง ตำบลลาดสวาย หมู่บ้านฟลอว์วัลด์ คลองสามะขาม เขตหนองจอก คลองลำปลาทิว ถนนทับยาวซอย 1 ถนนร่วมพัฒนา เขตลาดกระบัง คลองหลวงเพ่ง ของพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองอุดม จราชวังตำบลหลวงเพ่ง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/5/2024, 14:54:58	บ.YSSPวางท่อน้ำHDPEขนาด500mmส่งน้ำให้ไทยออยล์kp7+120บ้านคาใหญ่ทางท่อ24"TLประมาณ2.80m บ.พาวอร์ปรีผู้รับเหมา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/5/2024, 15:10:26	ตรวจแนวท่อที่ถนน 304 ตรวจท่อดำบลคลองนา และตำบลคอนทราย ตรวจท่อดำบลหนองบัว ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจท่อดำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อดำบลโคกขี้หนอน ตรวจบ่อดักน้ำแล้ว 614 ปกติ ตรวจท่อสถานีรถไฟดอนสินนท์		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

5/5/2024, 17:24:57	ตรวจแนวท่อเข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงปิ๊ะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมราวข เข้าหลังการเคหะ แพลมบึงห้วยบ้านนา เข้าเมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้าถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าปั้ม station ศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
5/5/2024, 17:40:27	ตรวจแนวท่อจากบ่อดักน้ำ 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 ดันนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทร์ด่านทับช้างชุมชนแสงมณีคลองบัวคลี่แยกสงสะพานสูงคลองชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าหมู่บ้านปัญญาคลองคดคันแยกคูบอน คลองพระยาสุเรนทร์ลือกวาล้ว 641 ถึงลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
5/5/2024, 17:44:41	งานตรวจแนวท่อค.บางพระไร่ขจรนาพุซอยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระบ่อดกปลาหมู่บ้านมณีแก้วซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยโรงกระดาษซอยศิริbv612		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
5/5/2024, 17:53:45	ตรวจแนวท่อ บv633บางปะอิน คลองจิก สถานีรถไฟบางปะอิน บv636บ้านม้า คลองมาบพระจันทร์ คลองดอนกลาง คลองพระแก้ว บv637 ภาชี และออฟฟิศ บ.ญนิก		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/5/2024, 18:08:39	ตรวจแนวท่อ ไร่ขจร นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ บ้านจั่นน บ่อดกปลาสามสาว ค.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ค. ห้วยกะปิ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

5/5/2024, 18:18:02	ตรวจแนวท่อ บริเวณด้านหน้าคลังลำลูกกา บริเวณถนนเส้นใหม่คลอง 5 คลอง 4 ลำลูกกา ดูงานปรับถนนข้าง บริเวณแนวท่อ ดูงานชุดร่อนน้ำ บริเวณข้างเทศบาลเมืองท่าสวาย งานชุดรียบร้อย บุตรไม้ถึงแนวท่อน้ำมัน ดูงานชุดทำร่องสวน บริเวณ KP 05 + 370 ห่าง หมู่บ้านเคอะกัลเลอร์ ระยะห่างอยู่ประมาณ 100 เมตร คุณนิพนธ์ เข้าของที่ เบอร์โทร 081-445-6790 ติดตามงาน เคลียร์ บริเวณคลอง 2 ริงสิต งาน ปรับพื้นที่ของชาวบ้านเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ คุณนั้มเจ้าของที่ เบอร์โทร 086-514-5133 งานเสร็จ แล้วครับ ดูงานรถไฟไทยจีน 4-2 ของบริษัทยูนิค บริเวณ KT 17 + 1387 สวนพริกไทย ปรับพื้นที่ บริเวณข้างแนวท่อ ดูงาน เคลียร์ งานรถไฟไทยจีนไชนัวร์ KT 31 + 638 ของเชิงรากน้อย คุณประนอม เฝ้าดูความปลอดภัยแนวท่อ ครับ		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
5/5/2024, 19:01:42	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่คลองบ้าน โทถึงสวนพิทไทและเผ้งงานโค่นต้นไม้ใกล้แนวท่อและบนแนวท่อที่คลองเชิงรากน้อย งานทำรถไฟไทยจีน4-2และ4-3ครับ		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/5/2024, 12:26:37	บ.YSSP วางท่อน้ำHDPEขนาด500mmส่งน้ำให้ไทยออดล์ ขนานแนวท่อ24"TLบ้านคาใหญ่ kp7+200ห่างแนวท่อประมาณ2.50m บ.พวอร์ปรีผู้รับเหมา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/5/2024, 16:22:11	ตรวจท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจท่อดำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจท่อดำบลโคกขี้หนอน ตรวจBV614ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา

6/5/2024, 16:44:58	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16นิ้วบน piperack เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ถนนบ้านล่างถนนหนองห้วย เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 หนองบอนกระต๊างลาย เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
6/5/2024, 17:29:13	ตรวจแนวท่อจากทงโรงไฟฟ้าน้ำลือกว่าลว644 แยกกรมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่ขันด่านทับช้างชุมชนวัดลาดบัวขาวคลองบัวคลี่ที่แยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลอง แจ็ก ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองคูบอนคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
6/5/2024, 17:39:04	เช็คแนวท่อ บริเวณ KT 05 + 370 ข้างหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ ชาวบ้านขุนทดร้องสวนวรโกสัแนวท่อ และมาปักป้ายเตือนแนวท่อเสริม บริเวณด้านหลัง บล็อกกว่าลว 631 รังสิต		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง
6/5/2024, 17:54:40	งานตรวจแนวท่อปั้มสเตชั่นงานขุดวางท่อน้ำดิบใกล้ที่ดินsscชอขยพูนสินสถานีรถไฟศรีราชาเขาวชิราวุธชอยกาชาดไร่ขจรนาชอขยหินเพิง		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
6/5/2024, 18:15:15	ตรวจแนวท่อ ปั้มศรีราชา สถานีรถไฟแหลมฉบัง ปั้มน้ำมันบางจาก(ท่อ14"เข้าร่วมท่อ24") บ้านคาใหญ่ ที่ดินssc ตึกสุขุม บ้านนมสด รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา
6/5/2024, 18:25:49	ช่วย คุณ สวรรค์ เช็คแนวท่อใกล้ อ.บ.ด.ลาดสวาย และ ปักป้ายเตือนเขตแนวท่อ หลังbv631		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



6/5/2024, 19:24:53	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงบ้านตลาดงานท่โรงไฟฟ้ไทยจีน4-3และ4-6		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
6/5/2024, 20:13:53	ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟของแขวงกลัน ตำบลบางเคช คลองสมอชคลองปรัง ตำบลคลองปรัง สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำอ้ายแบน ถนนทับยาว ซอย 14 ถนนทับยาวซอย 1 บล็อกว่าลว 618		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/5/2024, 12:43:49	งานแก้ไขแบบสะพานคลองครุโคยจะทำหนังสือถึง T/L พร้อมแนบแบบเพื่อพิจารณาต่อไป		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
7/5/2024, 16:15:29	ตรวจท่อสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ตรวจท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจBV616 ตรวจท่อดำบลคลองนา ตรวจท่อดำบลคอนทราย ตรวจท่อดำบลหนองบัว ตรวจท่อบV615ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/5/2024, 16:48:29	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซบ้านโรงโปิ๊ะ เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเคา หนองมะนาว หลังหมู่บ้านมราวย หลังการเคหะแหลมฉบัง ห้วยบ้านนา เมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่สอง ถนนเทศบาล2 ถนนสุขุมวิท ปั้มสเตชั่นศรีราชา		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา



7/5/2024, 17:21:01	ตรวจแนวท่อจากบล็อกว่าลว 644 แยกกรมเกล้าคลอง 2 คลองหนึ่งแยกถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่ขันด่านทับช้างชุมชนวัดราชาบัวขาวคลอง แจ็ก ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยข้างโรงงาน panasonicถนนคูขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์แฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนบึงชุมหัดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกา		PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ
7/5/2024, 17:29:55	งานตรวจแนวท่อค.หนองคำลึงbv613ตรวจทั่วข้อต่อA/B 613ไม่มีน้ำมันร่วซึมงานเทศบาลลอกหญ้าขานานแนวท่อเพื่อระบายน้ำของขงทางชอยประชาอุทิสนาป่าชอขยขาน้อยสถานีรถไฟชลบุรี ค.หนองข้างคอกตรวจทั่วข้อต่อA/B. 612ไม่มีน้ำมันร่วซึม		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
7/5/2024, 17:48:05	งานตรวจร่วม เทศบาลนครรังสิต งานค้นล่อสายไฟ บริเวณเคพี 34 + 600 สะพานรังสิต - ปทุมติดตามงาน ขุดร่อง สวน บริเวณใกล้แนวท่อ KP 05 + 370 ข้างหมู่บ้าน The Color ให้แนวระยะห่างจากท่อ 2 50 ซม และติดตาม งานเคลียร์รังบริเวณข้างแนวท่อ KP 12 + 043 รดเม็คโคร 2 คัน caring พื้นที่ของชาวบ้าน		PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/5/2024, 17:53:37	ตรวจแนวท่อ bv633บางปะอิน คุณ วิทยา,สมควร และทีมงานได้เข้ามาถอดหัวาลวเอาไปซ่อม และตรวจตามจุดต่างๆถึง คลองระพีพัฒน์		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี



7/5/2024, 17:58:49	วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงคลองพุทธาและเข้าดูที่BV633คูมวิทยาลอดหัวาลวไปซ่อมแล้วเข้าดูBV634และเข้าดูคลองเชียงรากน้อยและเข้าดูแนวท่อตรงหลังนวนครงานท่โรงไฟฟ้ไทยจีน 4-3และ4-2		PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี
7/5/2024, 18:57:19	ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ชอขยพูนสิน ถนนบ่อหิน ถนนหนองยายนุ ด.สุรศักดิ์ บ้านคาใหญ่ บYSSPไม่ทำงานฝนตก ชากายชิน ที่ดินssc ตึกสุขุม บ้านนมสด รร.วัดมโนรม แยกไฟแดงบ้านทุ่งตรวจสอบท่อลอยเนื่องจากฝนตก ปกติดีลρίบ ต.ทุ่งสุขลา		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/5/2024, 16:05:43	ตรวจแนวท่อนิคมอมตะนคร ตรวจท่อดำบลพานทอง ตรวจท่อคลองชลประทานพานทอง ตรงงท่อตรวจท่อดำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจท่อดำบลโคกขี้นอน ตรวจBV615ปกติ		PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา
8/5/2024, 17:16:55	ตรวจแนวท่อเข้าตรวจท่อ 16นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าถนนบ้านล่าง เข้าถนนหนองห้วย เข้าชุมชนคอกวัว เข้าคลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน ถนนสาย 36 เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าตำบลโป่งแยกเขาไม้แก้ว		PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา

