

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

เอกสาร	2-1	สำเนาหนังสือส่งรายงาน Monitor รอบ 2/2566 ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร	2-2	บันทึกสถิติการใช้ห้องพยาบาล ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
เอกสาร	2-3	ตัวอย่างเอกสารบันทึกอุณหภูมิของเตาเผาเหล็ก
เอกสาร	2-4	สถิติการซ่อมบำรุงเตาเผา
เอกสาร	2-5	แผนงานโครงการอนุรักษ์การไถ่ยืน ประจำปี 2567
เอกสาร	2-6	ตัวอย่างแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Department)
เอกสาร	2-7	แผนผังเขตพื้นที่ที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
เอกสาร	2-8	แผนการตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2567
เอกสาร	2-9	เอกสารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เอกสาร	2-10	แผนงานบำรุงรักษาและชุดลอกรางระบายภายในบริเวณโครงการ และการชุดลอกระบบบำบัดและบ่อเกรอะ
เอกสาร	2-11	ตัวอย่างการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันของระบบบำบัดน้ำเสีย (Daily Check sheet of water treatment) และผลการทดสอบ Jar test ระบบบำบัดน้ำเสีย
เอกสาร	2-12	ตัวอย่างการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์/เครื่องไฟฟ้า
เอกสาร	2-13	ใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยที่เป็นธุรกิจฯ และใบเสร็จรับเงิน
เอกสาร	2-14	หนังสือการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
เอกสาร	2-15	สรุปปริมาณการส่งกำจัดของเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
เอกสาร	2-16	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ
เอกสาร	2-17	ตัวอย่างการสนับสนุนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)
เอกสาร	2-18	หนังสือส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง
เอกสาร	2-19	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และให้คำปรึกษา
เอกสาร	2-20	แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ความคิดเห็น และแบบตอบรับข้อร้องเรียน
เอกสาร	2-21	สรุปจำนวนพนักงานท้องถิ่น
เอกสาร	2-22	ตัวอย่างผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน
เอกสาร	2-23	เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เอกสาร	2-24	หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

เอกสาร	2-25	ตัวอย่างสำเนาใบกำกับการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน
เอกสาร	2-26	ตัวอย่างเอกสารการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
เอกสาร	2-27	ประกาศนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
เอกสาร	2-28	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน
เอกสาร	2-29	แผนการตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2567
เอกสาร	2-30	ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2567
เอกสาร	2-31	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
เอกสาร	2-32	แบบฟอร์มใบขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit)
เอกสาร	2-33	แบบฟอร์มบันทึกอบรมพนักงานใหม่
เอกสาร	2-34	บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
เอกสาร	2-35	สำเนาตัวอย่างใบเสร็จสุบสิ่งปฏิกูล
เอกสาร	2-36	ตัวอย่างเอกสารรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซธรรมชาติพร้อมอุปกรณ์
เอกสาร	2-37	หนังสือนำส่งผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ (รสส.1 รสส.2 และ รสส.3)
เอกสาร	2-38	หนังสือนำส่งผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (สอ.3)
เอกสาร	2-39	รายงานผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) ประจำปี 2567

เอกสารที่ 2-1

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงาน Monitor รอบ 2/2566

ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256701-1300

ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดแผ่นหนา (ครั้งที่ 2) บริษัท สหวิริยาเพลทมีล
จำกัด (มหาชน)

รอบรายงาน : ก.ค. 66 - ธ.ค. 66

วันที่ยื่นรายงาน : 31/01/2567

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 6176

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม




กองพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

เอกสารที่ 2-2

บันทึกสถิติการใช้ห้องพยาบาล ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

รายงานการใช้ห้องพยาบาล ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567



เอกสารที่ 2-3

ตัวอย่างเอกสารบันทึกอนุมัติของเตาเผาเหล็ก

RHF1 Temperature Record

Date: 22-1-67

Shift A/B		Time	Zone	Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	RHF1		Furnace			Comb.air	Exhaust gas	Remark
STD				≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C	Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.	Pressure	Pressure	Temp.Out			
A	B	8.00	Upper	1015	1260	1230	283	618	1.3	599	282			
			Lower	988	1260	1230								
A	B	9.00	Upper	1016	1260	1230	282	585	1.6	601	267			
			Lower	987	1260	1230								
A	B	10.00	Upper	1017	1260	1230	284	585	1.1	604	271			
			Lower	989	1260	1230								
A	B	11.00	Upper	1018	1260	1230	249	588	1.3	615	251			
			Lower	990	1260	1230								
A	B	12.00	Upper	1019	1260	1230	2101	564	2.0	598	218			
			Lower	989	1260	1230								
A	B	13.00	Upper	1020	1260	1230	266	602	2.1	604	203			
			Lower	990	1260	1230								
A	B	14.00	Upper	1021	1260	1230	273	624	2.3	585	292			
			Lower	991	1260	1230								
A	B	15.00	Upper	1022	1260	1230	270	626	1.2	560	289			
			Lower	992	1260	1230								
A	B	16.00	Upper	1023	1260	1230	279	714	2.4	601	305			
			Lower	993	1260	1230								
A	B	17.00	Upper	1024	1260	1230	308	672	2.4	575	302			
			Lower	994	1260	1230								
A	B	18.00	Upper	1025	1260	1230	305	667	2.4	584	305			
			Lower	995	1260	1230								
A	B	19.00	Upper	1026	1260	1230	297	659	1.8	636	291			
			Lower	996	1260	1230								
A	B	20.00	Upper	1027	1260	1230	246	651	2.2	600	289			
			Lower	997	1260	1230								
A	B	21.00	Upper	1028	1260	1230	259	659	3.0	590	275			
			Lower	998	1260	1230								
A	B	22.00	Upper	1029	1260	1230	284	690	2.7	604	293			
			Lower	999	1260	1230								
A	B	23.00	Upper	1030	1260	1230	292	690	2.1	598	293			
			Lower	1001	1260	1230								
A	B	0.00	Upper	1031	1260	1230	300	691	2.4	609	300			
			Lower	1002	1260	1230								
A	B	1.00	Upper	1032	1260	1230	308	661	2.4	606	302			
			Lower	1003	1260	1230								
A	B	2.00	Upper	1033	1260	1230	302	623	2.4	600	300			
			Lower	1004	1260	1230								
A	B	3.00	Upper	1034	1260	1230	290	604	2.3	591	290			
			Lower	1005	1260	1230								
A	B	4.00	Upper	1035	1260	1230	300	676	2.2	600	304			
			Lower	1006	1260	1230								
A	B	5.00	Upper	1036	1260	1230	312	666	1.8	595	303			
			Lower	1007	1260	1230								
A	B	6.00	Upper	1037	1260	1230	295	617	2.2	599	285			
			Lower	1008	1260	1230								
A	B	7.00	Upper	1038	1260	1230	293	602	2.1	599	287			
			Lower	1009	1260	1230								
A	B	8.00	Upper	1039	1260	1230	281	594	2.1	600	281			
			Lower	1010	1260	1230								

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day Shift) : 2022/5

Recorder (Night Shift) : 2022/5

Approve by : 2022/5

Shift A/B			Time	Zone	RHF2							Remark		
					Preheating	Heating	Soaking	Hot Air	Exhaust gas	Furnace	ComB.air	Exhaust gas		
					Temp.	Temp.	Temp.	Temp.	Temp.	Pressure	Pressure	Temp.Out		
STD					≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C							
A	B	8.00	Upper	939	1270	1230	267	614	2.5	601	242			
			Lower	857	1253	1230								
A	B	9.00	Upper	880	1253	1220	266	560	2.3	595	239			
			Lower	850	1256	1230								
A	B	10.00	Upper	867	1204	1219	270	552	1.5	606	256			
			Lower	860	1181	1219								
A	B	11.00	Upper	885	1210	1240	284	531	2.7	619	219			
			Lower	866	1259	1240								
A	B	12.00	Upper	907	1471	1471	250	575	1.6	609	256			
			Lower	909	1480	1480								
A	B	13.00	Upper	917	1480	1480	277	596	1.1	599	271			
			Lower	862	1465	1462								
A	B	14.00	Upper	913	1480	1480	267	598	1.5	606	266			
			Lower	863	1475	1480								
A	B	15.00	Upper	923	1258	1250	267	634	2.4	606	304			
			Lower	861	1240	1248								
A	B	16.00	Upper	909	1276	1260	260	653	1.9	599	314			
			Lower	875	1207	1260								
A	B	17.00	Upper	907	1233	1250	310	651	1.4	604	335			
			Lower	860	1272	1250								
A	B	18.00	Upper	884	1284	1290	304	600	1.5	602	304			
			Lower	855	1283	1250								
A	B	19.00	Upper	901	1292	1236	291	658	1.3	641	301			
			Lower	892	1272	1221								
A	B	20.00	Upper	907	1220	1240	277	634	1.7	608	287			
			Lower	893	1249	1244								
A	B	21.00	Upper	951	1253	1250	261	637	2.3	607	285			
			Lower	914	1279	1250								
A	B	22.00	Upper	966	1272	1250	284	666	2.1	602	304			
			Lower	966	1272	1245								
A	B	23.00	Upper	974	1271	1250	291	669	1.2	600	306			
			Lower	966	1270	1246								
A	B	0.00	Upper	977	1270	1250	291	671	1.7	598	310			
			Lower	905	1270	1240								
A	B	1.00	Upper	906	1270	1252	306	663	1.4	603	317			
			Lower	877	1260	1232								
A	B	2.00	Upper	962	1260	1251	314	650	1.4	596	316			
			Lower	862	1265	1273								
A	B	3.00	Upper	976	1278	1221	300	666	1.4	591	317			
			Lower	956	1261	1211								
A	B	4.00	Upper	984	1280	1219	306	671	1.5	596	319			
			Lower	875	1267	1211								
A	B	5.00	Upper	1003	1254	1212	317	665	1.1	608	323			
			Lower	889	1257	1211								
A	B	6.00	Upper	983	1274	1241	304	623	1.1	602	306			
			Lower	908	1270	1241								
A	B	7.00	Upper	923	1261	1212	306	611	1.1	598	307			
			Lower	869	1265	1212								
A	B	8.00	Upper	982	1266	1214	297	609	1.2	598	302			
			Lower	876	1266	1212								

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day Shift) : 2022/5

Recorder (Night Shift) : 2022/5

Approve by : 2022/5

RHF Temperature Record

Date: 23/1/62

Shift A/B	Time	Zone	RIIF1								Remark
			Preheating	Heating	Soaking	Hot Air	Exhaust gas	Furnace	ComB.Air	Exhaust gas	
			Temp.	Temp.	Temp.						
STD			1150 °C (Max)	1270 ± 50 OC	1200 ± 50 OC	Temp.	Temp.	Pressure	Pressure	Temp.Out	
A	B	8.00	Upper 923 911	1275 1259	1221 1222	277	598	2.0	607	282	
A	B	9.00	Upper 942 912	1272 1272	1250 1250	275	621	2.0	597	274	
A	B	10.00	Upper 955 947	1275 1270	1256 1260	276	605	1.9	602	272	
A	B	11.00	Upper 996 915	1279 1270	1239 1250	259	584	2.0	589	258	
A	B	12.00	Upper 992 910	1275 1258	1246 1250	252	580	2.1	601	253	
A	B	13.00	Upper 970 950	1258 1258	1250 1260	245	589	2.0	601	245	
A	B	14.00	Upper 951 902	1281 1281	1250 1250	237	591	2.0	599	240	
A	B	15.00	Upper 914 910	1251 1251	1248 1248	244	609	2.0	578	241	
A	B	16.00	Upper 953 905	1233 1210	1247 1250	232	596	2.1	594	232	
A	B	17.00	Upper 951 940	1242 1223	1249 1246	244	637	2.0	589	251	
A	B	18.00	Upper 916 1040	1294 1272	1246 1249	269	715	9.0	588	291	
A	B	19.00	Upper 906 1012	1272 1275	1250 1260	273	711	2.1	592	288	
A	B	20.00	Upper 911 1012	1270 1274	1250 1250	274	711	2.0	600	282	
A	B	21.00	Upper 935 1012	1224 1231	1252 1250	294	704	2.1	602	308	
A	B	22.00	Upper 912 1012	1292 1269	1220 1221	304	684	2.1	600	309	
A	B	23.00	Upper 943 991	1270 1241	1220 1221	297	672	2.0	605	305	
A	B	0.00	Upper 917 1019	1231 1271	1221 1221	292	664	2.0	599	305	
A	B	1.00	Upper 914 1018	1255 1271	1220 1220	287	671	2.1	596	305	
A	B	2.00	Upper 913 1051	1284 1271	1246 1249	289	679	2.0	607	304	
A	B	3.00	Upper 950 1050	1259 1259	1251 1251	309	675	2.0	591	314	
A	B	4.00	Upper 942 1059	1269 1255	1252 1222	317	673	2.0	597	316	
A	B	5.00	Upper 944 1050	1264 1258	1221 1210	314	664	1.9	606	314	
A	B	6.00	Upper 965 1053	1217 1210	1250 1248	305	684	2.0	601	314	
A	B	7.00	Upper 969 1010	1274 1265	1249 1220	314	654	2.0	596	312	
A	B	8.00	Upper 941 984	1274 1264	1215 1206	299	614	2.0	594	294	

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift) 31701

Recorder (Night Shift) 70000

Approve by 70000

RHF Temperature Record

Date: 23/1/62

Shift A/B		Time	Zone	RIIF2							Remark	
				Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	Hot Air	Exhaust gas	Furnace	Comb.air		Exhaust gas
				1150 °C (Max)	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C	Temp.	Temp.	Pressure	Pressure		Temp.Out
STD												
A	B	8.00	Upper	919	1269	1246	293	607	1.2	602	306	
			Lower	924	1279	1243						
A	B	9.00	Upper	941	1271	1266	301	620	1.1	606	304	
			Lower	916	1271	1250						
A	B	10.00	Upper	952	1259	1249	305	641	1.2	593	312	
			Lower	912	1269	1250						
A	B	11.00	Upper	952	1274	1250	293	603	1.2	601	296	
			Lower	936	1269	1250						
A	B	12.00	Upper	914	1212	1250	291	596	1.1	595	295	
			Lower	902	1279	1249						
A	B	13.00	Upper	922	1254	1250	276	592	1.4	596	270	
			Lower	922	1234	1250						
A	B	14.00	Upper	940	1237	1250	255	582	1.4	604	260	
			Lower	901	1237	1250						
A	B	15.00	Upper	905	1269	1244	246	595	2.0	599	259	
			Lower	919	1264	1249						
A	B	16.00	Upper	905	1274	1249	261	593	1.4	602	294	
			Lower	929	1214	1250						
A	B	17.00	Upper	937	1213	1250	266	619	1.6	599	294	
			Lower	916	1213	1250						
A	B	18.00	Upper	950	1272	1245	277	601	1.9	595	310	
			Lower	930	1269	1250						
A	B	19.00	Upper	916	1275	1246	282	661	1.8	602	309	
			Lower	916	1275	1246						
A	B	20.00	Upper	942	1212	1249	284	610	1.2	598	313	
			Lower	910	1242	1250						
A	B	21.00	Upper	942	1242	1250	295	669	1.5	602	322	
			Lower	942	1242	1250						
A	B	22.00	Upper	947	1292	1221	313	663	1.2	605	335	
			Lower	947	1292	1221						
A	B	23.00	Upper	1001	1231	1223	314	660	1.2	599	334	
			Lower	973	1231	1223						
A	B	0.00	Upper	974	1275	1221	314	648	1.1	601	333	
			Lower	943	1275	1221						
A	B	1.00	Upper	913	1230	1220	306	652	1.5	603	331	
			Lower	925	1230	1220						
A	B	2.00	Upper	945	1274	1230	302	615	1.4	602	333	
			Lower	913	1274	1230						
A	B	3.00	Upper	1030	1215	1241	330	656	1.0	604	336	
			Lower	941	1215	1241						
A	B	4.00	Upper	1040	1213	1228	339	656	1.0	597	340	
			Lower	943	1213	1228						
A	B	5.00	Upper	1020	1254	1224	338	653	1.1	603	336	
			Lower	943	1254	1224						
A	B	6.00	Upper	1051	1215	1230	330	665	1.1	603	335	
			Lower	921	1215	1230						
A	B	7.00	Upper	1014	1273	1244	332	654	1.1	600	332	
			Lower	943	1254	1221						
A	B	8.00	Upper	959	1212	1220	324	616	1.0	600	326	
			Lower	941	1269	1210						

MF-06 (Rev.05)

Recorder (Day shift) 31721

Recorder (Night Shift) 70000

Approve by 70000

RHF Temperature Record

Date: 24/1/12

Shift A/B		Time	Zone	RHF1						Remark	
				Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.	Furnace Pressure		Com.B.air Pressure
STD				1150 °C (Max)	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C					
A	B	8.00	Upper	453	1274	1220	291	614	2.0	592	319
			Lower	454	1272	1219					
A	B	9.00	Upper	444	1272	1219	270	642	2.1	592	313
			Lower	455	1265	1219					
A	B	10.00	Upper	450	1270	1210	291	616	2.0	605	325
			Lower	414	1260	1208					
A	B	11.00	Upper	409	1273	1250	301	628	2.1	605	319
			Lower	452	1262	1250					
A	B	12.00	Upper	405	1266	1256	301	626	2.1	595	320
			Lower	454	1254	1250					
A	B	13.00	Upper	440	1285	1248	297	620	2.0	600	320
			Lower	432	1278	1250					
A	B	14.00	Upper	445	1279	1250	292	610	1.9	601	315
			Lower	415	1290	1250					
A	B	15.00	Upper	415	1293	1241	275	584	1.9	602	305
			Lower	409	1286	1241					
A	B	16.00	Upper	404	1292	1250	267	584	1.8	601	310
			Lower	401	1291	1250					
A	B	17.00	Upper	440	1272	1250	265	586	2.1	602	310
			Lower	410	1278	1248					
A	B	18.00	Upper	449	1261	1241	251	606	2.0	600	315
			Lower	421	1282	1252					
A	B	19.00	Upper	412	1281	1150	260	619	2.1	600	315
			Lower	441	1270	1150					
A	B	20.00	Upper	466	1274	1229	280	630	2.1	591	320
			Lower	433	1271	1232					
A	B	21.00	Upper	453	1285	1250	280	605	2.1	596	315
			Lower	443	1275	1239					
A	B	22.00	Upper	413	1281	1250	287	599	2.0	600	310
			Lower	443	1283	1238					
A	B	23.00	Upper	446	1283	1253	282	600	2.0	601	310
			Lower	425	1282	1244					
A	B	0.00	Upper	446	1283	1253	284	598	2.1	601	310
			Lower	425	1282	1244					
A	B	1.00	Upper	402	1284	1245	271	584	2.0	600	305
			Lower	472	1270	1233					
A	B	2.00	Upper	404	1281	1243	262	591	2.3	526	305
			Lower	400	1281	1240					
A	B	3.00	Upper	405	1279	1250	251	602	2.4	596	310
			Lower	405	1272	1250					
A	B	4.00	Upper	424	1271	1232	255	615	2.4	593	313
			Lower	425	1261	1232					
A	B	5.00	Upper	402	1281	1214	280	626	2.3	599	315
			Lower	425	1265	1219					
A	B	6.00	Upper	440	1286	1220	292	654	2.0	604	320
			Lower	406	1286	1221					
A	B	7.00	Upper	404	1281	1221	287	645	2.2	599	320
			Lower	494	1244	1221					
A	B	8.00	Upper	494	1244	1220	285	642	1.9	604	320
			Lower	404	1260	1219					

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

24/1/12

Recorder (Night Shift)

24/1/12

Approve by

24/1/12

Shift A/B			Time	Zone	RHF2						Remark		
					Preheating	Heating	Soaking	Hot Air	Exhaust gas	Furnace		ComB.air	Exhaust gas
					Temp.	Temp.	Temp.	Temp.	Temp.	Pressure		Pressure	Temp.Out
STD					1150 °C (Max)	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C						
A	B	8.00	Upper	442	1282	1232	318	609	1.0	604	319		
			Lower	400	1286	1232							
A	B	9.00	Upper	425	1282	1232	295	617	1.1	598	313		
			Lower	442	1270	1221							
A	B	10.00	Upper	462	1260	1240	292	614	1.1	601	317		
			Lower	419	1279	1210							
A	B	11.00	Upper	443	1254	1250	331	632	1.0	602	331		
			Lower	441	1269	1250							
A	B	12.00	Upper	444	1259	1250	337	633	1.0	598	333		
			Lower	441	1280	1250							
A	B	13.00	Upper	442	1282	1250	340	630	0.9	662	329		
			Lower	425	1279	1250							
A	B	14.00	Upper	442	1280	1250	333	622	1.0	603	322		
			Lower	442	1271	1249							
A	B	15.00	Upper	453	1275	1244	318	598	1.9	601	313		
			Lower	444	1280	1250							
A	B	16.00	Upper	446	1282	1250	303	585	1.0	604	304		
			Lower	441	1272	1249							
A	B	17.00	Upper	442	1281	1249	296	584	1.0	600	302		
			Lower	463	1279	1249							
A	B	18.00	Upper	442	1259	1250	278	584	1.2	600	293		
			Lower	442	1269	1250							
A	B	19.00	Upper	400	1259	1250	272	586	1.3	604	293		
			Lower	430	1273	1250							
A	B	20.00	Upper	422	1281	1240	272	599	1.9	598	296		
			Lower	450	1287	1240							
A	B	21.00	Upper	479	1272	1250	298	598	1.0	599	309		
			Lower	406	1270	1240							
A	B	22.00	Upper	402	1279	1242	303	597	1.1	598	309		
			Lower	405	1273	1242							
A	B	23.00	Upper	444	1273	1243	303	597	1.1	600	309		
			Lower	423	1273	1249							
A	B	0.00	Upper	462	1271	1240	295	595	1.1	602	306		
			Lower	401	1269	1250							
A	B	1.00	Upper	454	1264	1243	293	520	1.2	528	299		
			Lower	423	1279	1241							
A	B	2.00	Upper	442	1280	1240	275	590	1.2	579	294		
			Lower	410	1281	1249							
A	B	3.00	Upper	441	1287	1255	262	592	1.2	602	295		
			Lower	440	1272	1242							
A	B	4.00	Upper	455	1271	1230	270	606	1.5	589	299		
			Lower	412	1262	1229							
A	B	5.00	Upper	462	1280	1221	290	638	1.3	601	312		
			Lower	419	1261	1221							
A	B	6.00	Upper	470	1281	1221	302	642	1.2	604	319		
			Lower	455	1270	1221							
A	B	7.00	Upper	444	1281	1221	301	633	1.2	599	316		
			Lower	442	1270	1221							
A	B	8.00	Upper	442	1280	1222	300	632	1.2	598	316		
			Lower	442	1280	1222							

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

24/1/12

Recorder (Night Shift)

24/1/12

Approve by

24/1/12

Date: 25/1/69

Shift A/B		Time	Zone	RIIF1					Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.	Furnace Pressure	ComB.Air Pressure	Exhaust gas Temp.Out	Remark
				Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.								
STD				≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C								
A	B	8.00	Upper	833	1217	1221	279	613	2.0	597	288			
			Lower	861	1252	1224								
A	B	9.00	Upper	827	1230	1224	253	614	2.1	602	273			
			Lower	823	1243	1221								
A	B	10.00	Upper	945	1224	1255	284	616	2.4	603	295			
			Lower	1029	1284	1250								
A	B	11.00	Upper	629	1206	1250	304	610	2.1	595	300			
			Lower	1069	1246	1250								
A	B	12.00	Upper	989	1233	1250	202	659	1.01	606	299			
			Lower	1016	1282	1260								
A	B	13.00	Upper	0168	1286	1236	292	647	2.1	593	296			
			Lower	1057	1286	1225								
A	B	14.00	Upper	081	1238	1228	203	642	2.0	609	295			
			Lower	1057	1239	1250								
A	B	15.00	Upper	1029	1230	1250	290	648	2.2	599	293			
			Lower	941	1239	1250								
A	B	16.00	Upper	992	1283	1250	290	654	1.9	598	294			
			Lower	1032	1283	1250								
A	B	17.00	Upper	992	1261	1282	306	639	2.0	601	299			
			Lower	1089	1260	1281								
A	B	18.00	Upper	080	1261	1210	303	638	1.9	604	302			
			Lower	1019	1262	1219								
A	B	19.00	Upper	949	1266	1230	299	635	2.0	608	301			
			Lower	1063	1267	1230								
A	B	20.00	Upper	909	1267	1219	288	635	2.1	602	297			
			Lower	1069	1267	1219								
A	B	21.00	Upper	927	1273	1218	272	649	2.4	605	293			
			Lower	1045	1273	1218								
A	B	22.00	Upper	1025	1262	1210	285	658	2.2	599	299			
			Lower	939	1272	1221								
A	B	23.00	Upper	1085	1262	1208	299	648	2.1	600	292			
			Lower	904	1273	1220								
A	B	0.00	Upper	1024	1260	1210	292	641	2.1	594	289			
			Lower	967	1270	1220								
A	B	1.00	Upper	1062	1257	1220	279	651	2.4	602	282			
			Lower	967	1265	1219								
A	B	2.00	Upper	1025	1265	1212	240	180	2.1	597	286			
			Lower	903	1288	1248								
A	B	3.00	Upper	108	1258	1248	283	655	2.0	603	282			
			Lower	944	1250	1230								
A	B	4.00	Upper	1054	1252	1242	295	650	2.1	597	291			
			Lower	966	1260	1242								
A	B	5.00	Upper	1068	1249	1210	313	637	1.9	589	298			
			Lower	902	1256	1209								
A	B	6.00	Upper	1022	1250	1209	298	625	2.0	598	299			
			Lower	949	1265	1209								
A	B	7.00	Upper	901	1268	1210	281	629	2.0	600	286			
			Lower	884	1269	1209								
A	B	8.00	Upper	1000	1264	1209	270	638	2.1	595	282			
			Lower	1000	1264	1209								

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift) 2157

Recorder (Night Shift) 207WS

Approve by: 307WS

Date: 25/1/69

Shift A/B			Time	Zone	RHF2			Hot Air	Exhaust gas	Furnace	ComB.air	Exhaust gas	Remark
					Preheating	Heating	Soaking	Temp.	Temp.	Pressure	Pressure	Temp.Out	
STD					Temp.	Temp.	Temp.						
					≤1150 °C	1270 ± 50 OC	1200 ± 50 OC						
A	B	8.00	Upper	933	1265	1221	298	610	1.1	600	319		
			Lower	903	1264	1221							
A	B	9.00	Upper	910	1264	1220	289	608	1.1	600	305		
			Lower	879	1264	1220							
A	B	10.00	Upper	909	1260	1220	288	644	1.4	602	314		
			Lower	850	1260	1220							
A	B	11.00	Upper	1058	1259	1250	317	632	2.1	601	325		
			Lower	935	1259	1250							
A	B	12.00	Upper	907	1252	1249	321	646	1.1	602	326		
			Lower	882	1259	1250							
A	B	13.00	Upper	904	1259	1250	326	649	1.0	599	328		
			Lower	881	1257	1250							
A	B	14.00	Upper	1038	1250	1250	325	647	1.0	599	326		
			Lower	882	1250	1250							
A	B	15.00	Upper	1019	1254	1250	317	645	1.1	604	323		
			Lower	885	1254	1250							
A	B	16.00	Upper	1009	1254	1250	319	646	1.1	603	322		
			Lower	882	1254	1250							
A	B	17.00	Upper	1029	1255	1250	326	640	1.0	599	327		
			Lower	884	1255	1250							
A	B	18.00	Upper	1025	1258	1252	325	641	1.1	600	329		
			Lower	891	1258	1254							
A	B	19.00	Upper	1014	1255	1251	323	641	1.0	596	326		
			Lower	890	1255	1251							
A	B	20.00	Upper	990	1255	1251	313	640	1.1	597	324		
			Lower	881	1255	1251							
A	B	21.00	Upper	1012	1264	1210	313	649	1.1	599	332		
			Lower	967	1264	1210							
A	B	22.00	Upper	1009	1270	1211	313	643	1.1	599	332		
			Lower	929	1263	1211							
A	B	23.00	Upper	1002	1263	1211	321	645	1.0	599	337		
			Lower	961	1263	1211							
A	B	0.00	Upper	930	1270	1212	317	647	1.1	599	335		
			Lower	880	1264	1212							
A	B	1.00	Upper	932	1276	1212	307	649	1.1	605	340		
			Lower	880	1276	1212							
A	B	2.00	Upper	1000	1263	1211	310	646	1.0	599	337		
			Lower	889	1263	1211							
A	B	3.00	Upper	978	1262	1243	305	647	1.3	596	324		
			Lower	882	1262	1250							
A	B	4.00	Upper	1028	1266	1250	313	661	1.1	606	331		
			Lower	890	1273	1240							
A	B	5.00	Upper	1053	1254	1212	343	663	1.9	596	345		
			Lower	922	1266	1213							
A	B	6.00	Upper	1013	1260	1212	304	652	1.0	603	338		
			Lower	890	1266	1212							
A	B	7.00	Upper	984	1278	1212	313	648	1.1	607	328		
			Lower	861	1266	1213							
A	B	8.00	Upper	975	1272	1212	304	648	1.2	607	323		
			Lower	846	1267	1213							

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift) 2157

Recorder (Night Shift) 207WS

Approve by: 307WS

RHF Temperature Record

Date 26/1/67

Shift A/B			Time	Zone	RHF1						Remark		
					Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.	Furnace Pressure		ComB.air Pressure	Exhaust gas Temp.Out
STD					1150 °C (Max)	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C						
A	B	8.00	Upper		499	1274	1204	274	648	2.0	603	282	
			Lower		1041	1274	1206						
A	B	9.00	Upper		472	1255	1206	274	634	2.0	598	283	
			Lower		1005	1261	1200						
A	B	10.00	Upper		676	1231	1232	261	643	2.9	607	290	
			Lower		1013	1273	1232						
A	B	11.00	Upper		992	1293	1242	313	673	1.9	590	300	
			Lower		1099	1291	1242						
A	B	12.00	Upper		944	1291	1250	310	673	1.9	603	310	
			Lower		1090	1272	1250						
A	B	13.00	Upper		932	1271	1250	299	656	2.1	597	299	
			Lower		1021	1245	1250						
A	B	14.00	Upper		823	1240	1249	290	654	2.1	598	297	
			Lower		1049	1279	1251						
A	B	15.00	Upper		714	1281	1260	282	680	2.1	619	291	
			Lower		1036	1280	1248						
A	B	16.00	Upper		426	1214	1231	296	653	2.0	680	294	
			Lower		1030	1217	1230						
A	B	17.00	Upper		951	1246	1230	300	655	1.8	600	295	
			Lower		1061	1291	1243						
A	B	18.00	Upper		413	1279	1232	296	648	1.9	604	297	
			Lower		1013	1240	1231						
A	B	19.00	Upper		901	1244	1231	287	649	2.1	599	284	
			Lower		1015	1292	1231						
A	B	20.00	Upper		905	1246	1211	292	655	2.1	605	289	
			Lower		1014	1269	1212						
A	B	21.00	Upper		930	1271	1220	296	652	2.0	604	294	
			Lower		1059	1213	1220						
A	B	22.00	Upper		491	1280	1221	290	648	1.9	600	294	
			Lower		1010	1254	1222						
A	B	23.00	Upper		779	1283	1206	275	609	2.0	607	282	
			Lower		801	1225	1205						
A	B	0.00	Upper										
			Lower										
A	B	1.00	Upper										
			Lower										
A	B	2.00	Upper										
			Lower										
A	B	3.00	Upper										
			Lower										
A	B	4.00	Upper										
			Lower										
A	B	5.00	Upper										
			Lower										
A	B	6.00	Upper										
			Lower										
A	B	7.00	Upper										
			Lower										
A	B	8.00	Upper										
			Lower										

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

Recorder (Night Shift)

Approve by

25/13/67

Date.....

Shift A/B			Time	Zone	RHF2										Remark
					Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.	Furnace Pressure	ComB.air Pressure	Exhaust gas Temp.Out			
STD				1150 °C (Max)	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C									
A	B	8.00	Upper	772	1269	1212	302	648	1.3	606	322				
			Lower	843	1262	1212									
A	B	9.00	Upper	942	1251	1211	306	644	1.3	603	321				
			Lower	944	1253	1200									
A	B	10.00	Upper	953	1229	1230	279	669	1.7	601	323				
			Lower	960	1210	1211									
A	B	11.00	Upper	1020	1275	1249	322	682	1.1	591	334				
			Lower	925	1275	1250									
A	B	12.00	Upper	1056	1271	1250	328	678	1.1	597	332				
			Lower	909	1275	1250									
A	B	13.00	Upper	1041	1249	1250	316	660	1.3	594	342				
			Lower	869	1244	1250									
A	B	14.00	Upper	1001	1285	1250	304	661	1.1	616	318				
			Lower	842	1275	1250									
A	B	15.00	Upper	943	1291	1249	299	669	1.1	598	314				
			Lower	884	1283	1249									
A	B	16.00	Upper	1001	1260	1232	312	655	1.0	601	320				
			Lower	874	1254	1232									
A	B	17.00	Upper	795	1280	1231	310	659	1.1	602	320				
			Lower	825	1280	1231									
A	B	18.00	Upper	940	1272	1232	304	656	1.2	600	318				
			Lower	871	1272	1232									
A	B	19.00	Upper	943	1275	1231	297	659	1.1	602	315				
			Lower	859	1292	1232									
A	B	20.00	Upper	917	1265	1221	304	663	1.2	602	320				
			Lower	857	1270	1221									
A	B	21.00	Upper	1009	1263	1221	301	662	1.2	603	319				
			Lower	840	1262	1222									
A	B	22.00	Upper	940	1251	1221	299	653	1.2	603	314				
			Lower	861	1263	1221									
A	B	23.00	Upper	992	1222	1201	299	612	1.1	604	304				
			Lower	809	1224	1205									
A	B	0.00	Upper												
			Lower												
A	B	1.00	Upper												
			Lower												
A	B	2.00	Upper												
			Lower												
A	B	3.00	Upper												
			Lower												
A	B	4.00	Upper												
			Lower												
A	B	5.00	Upper												
			Lower												
A	B	6.00	Upper												
			Lower												
A	B	7.00	Upper												
			Lower												
A	B	8.00	Upper												
			Lower												

J. Jackson

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

Recorder (Night Shift)

Approve by

Date: 20/02/67

Shift A/B			Time	Zone	RHFI										Remark
					Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.	Furnace Pressure	ComB.Air Pressure	Exhaust gas Temp.Out			
STD					≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C								
A	B	8.00	Upper	975.4	1265	1252	285	596	2.6	609	289				
A	B	9.00	Upper	975.4	1270	1230	254	610	2.4	697	227				
A	B	10.00	Upper	976	1256	1231	276	620	2.1	597	209				
A	B	11.00	Upper	972	1260	1230	285	641	2.2	606	204				
A	B	12.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	13.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	14.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	15.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	16.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	17.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	18.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	19.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	20.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	21.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	22.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	23.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	0.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	1.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	2.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	3.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	4.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	5.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	6.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	7.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				
A	B	8.00	Upper	972	1256	1221	285	641	2.2	606	204				

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

Recorder (Night Shift) : 21/5/7

Approve by :

Date: 20/02/67

Shift A/B		Time	Zone	RHF2							Remark	
				Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.	Furnace Pressure	Comb.air Pressure	Exhaust gas Temp.Out	
STD				≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C						
A	B	8.00	Upper	41	1273	1230	240	584	1.5	603	267	
			Lower	966	1261	1237						
A	B	9.00	Upper	967	1257	1232	264	590	1.4	593	281	
			Lower	967	1264	1231						
A	B	10.00	Upper	965	1257	1232	282	603	1.2	593	291	
			Lower	965	1267	1233						
A	B	11.00	Upper	965	1257	1220	277	614	1.4	603	291	
			Lower	965	1265	1221						
A	B	12.00	Upper	980	1268	1221	280	625	1.2	602	295	
			Lower	980	1275	1220						
A	B	13.00	Upper	981	1259	1221	289	618	1.2	598	296	
			Lower	971	1269	1221						
A	B	14.00	Upper	973	1257	1240	278	627	1.6	600	293	
			Lower	980	1267	1240						
A	B	15.00	Upper	1005	1265	1230	247	639	1.3	600	300	
			Lower	996	1273	1230						
A	B	16.00	Upper	1007	1256	1241	305	634	1.2	600	306	
			Lower	988	1267	1240						
A	B	17.00	Upper	1001	1262	1250	304	645	1.2	601	309	
			Lower	979	1271	1250						
A	B	18.00	Upper	981	1258	1250	304	637	1.3	596	306	
			Lower	979	1267	1250						
A	B	19.00	Upper	983	1257	1231	307	633	1.2	600	309	
			Lower	969	1267	1231						
A	B	20.00	Upper	984	1254	1230	293	636	1.5	601	302	
			Lower	965	1264	1230						
A	B	21.00	Upper	988	1258	1230	301	649	1.4	597	310	
			Lower	970	1268	1230						
A	B	22.00	Upper	1006	1287	1250	277	646	1.7	601	277	
			Lower	986	1281	1250						
A	B	23.00	Upper	990	1284	1250	276	647	1.4	603	280	
			Lower	981	1279	1250						
A	B	0.00	Upper	1010	1280	1231	275	652	1.3	601	280	
			Lower	989	1270	1226						
A	B	1.00	Upper	1016	1297	1250	297	656	1.3	602	289	
			Lower	980	1280	1250						
A	B	2.00	Upper	1014	1295	1250	298	657	1.3	597	286	
			Lower	991	1297	1250						
A	B	3.00	Upper	1017	1290	1250	278	651	1.7	596	284	
			Lower	998	1288	1250						
A	B	4.00	Upper	1006	1288	1250	282	650	1.4	599	283	
			Lower	988	1287	1250						
A	B	5.00	Upper	1029	1285	1233	310	648	1.2	600	293	
			Lower	1001	1266	1232						
A	B	6.00	Upper	1002	1284	1232	302	640	1.2	599	290	
			Lower	989	1284	1232						
A	B	7.00	Upper	1002	1284	1232	300	648	1.3	600	291	
			Lower	984	1284	1232						
A	B	8.00	Upper	1015	1274	1230	305	645	1.0	602	292	
			Lower	983	1271	1231						

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

Recorder (Night Shift) : 21/5/7

Approve by :

Date: 21/02/2017

Shift A/B		Time	Zone	RHFI						Remark		
				Preheating	Heating	Soaking	Hot Air	Exhaust gas	Furnace		CombAir	Exhaust gas
				Temp.	Temp.	Temp.	Temp.	Temp.	Pressure		Pressure	Temp.Out
STD				≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C	Temp.	Temp.	Pressure	Pressure	Temp.Out	
A	B	8.00	Upper	97.40	1275	1251	307	671	2.1	601	277	
			Lower	1046	1265	1229						
A	B	9.00	Upper	430	1235	1213	297	625	1.9	599	291	
			Lower	456	1255	1215						
A	B	10.00	Upper	5760	1277	1221	241	607	1.9	596	235	
			Lower	560	1270	1250						
A	B	11.00	Upper	4014	1271	1250	275	628	2.0	605	233	
			Lower	471	1272	1251						
A	B	12.00	Upper	351	1262	1251	290	612	1.7	602	227	
			Lower	474	1262	1240						
A	B	13.00	Upper	343	1272	1239	296	610	1.6	603	230	
			Lower	506	1262	1250						
A	B	14.00	Upper	384	1262	1249	301	615	1.7	604	228	
			Lower	434	1250	1239						
A	B	15.00	Upper	852	1272	1240	297	604	1.6	599	230	
			Lower	372	1265	1240						
A	B	16.00	Upper	423	1260	1248	297	599	1.5	600	225	
			Lower	378	1250	1249						
A	B	17.00	Upper	405	1273	1238	274	596	1.6	597	222	
			Lower	746	1260	1238						
A	B	18.00	Upper	747	1259	1250	258	595	1.8	601	212	
			Lower	744	1258	1250						
A	B	19.00	Upper	854	1272	1250	260	630	2.1	602	215	
			Lower	770	1260	1250						
A	B	20.00	Upper	1070	1274	1259	270	644	1.7	608	225	
			Lower	1074	1262	1259						
A	B	21.00	Upper	1057	1260	1279	280	661	2.0	609	236	
			Lower	1057	1260	1279						
A	B	22.00	Upper	945	1282	1250	309	674	1.9	591	252	
			Lower	1070	1252	1250						
A	B	0.00	Upper	957	1265	1258	300	662	1.8	602	246	
			Lower	1301	1259	1258						
A	B	1.00	Upper	979	1281	1250	303	658	1.8	599	285	
			Lower	1093	1260	1250						
A	B	2.00	Upper	923	1265	1241	302	648	1.9	591	242	
			Lower	1034	1259	1249						
A	B	3.00	Upper	980	1270	1245	295	643	1.9	598	246	
			Lower	1080	1260	1246						
A	B	4.00	Upper	924	1257	1245	287	602	1.8	606	232	
			Lower	938	1240	1245						
A	B	5.00	Upper	995	1264	1232	265	590	1.9	600	224	
			Lower	996	1256	1232						
A	B	6.00	Upper	944	1281	1237	258	589	1.8	603	224	
			Lower	906	1259	1237						
A	B	7.00	Upper	992	1280	1229	260	592	1.9	609	222	
			Lower	992	1260	1229						
A	B	8.00	Upper	993	1282	1237	250	588	2.0	625	216	
			Lower	855	1265	1230						

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

Recorder (Night Shift)

Approve by

Date: 21/02/2017

Shift A/B		Time	Zone	RIIF2						Remark		
				Preheating	Heating	Soaking	Hot Air	Exhaust gas	Furnace		Comb.air	Exhaust gas
				Temp.	Temp.	Temp.	Temp.	Temp.	Pressure		Pressure	Temp.Out
STD				≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C						
A	B	8.00	Upper	1007	1270	1232	302	645	1.3	605	293	
			Lower	901	1269	1232						
A	B	9.00	Upper	951	1245	1219	297	622	1.1	601	276	
			Lower	924	1239	1220						
A	B	10.00	Upper	909	1219	1219	283	603	1.1	594	266	
			Lower	651	1229	1221						
A	B	11.00	Upper	860	1260	1226	277	616	1.2	602	263	
			Lower	645	1269	1250						
A	B	12.00	Upper	969	1255	1250	288	611	1.0	605	265	
			Lower	716	1260	1250						
A	B	13.00	Upper	976	1240	1244	295	610	1.0	603	271	
			Lower	730	1251	1238						
A	B	14.00	Upper	995	1255	1242	310	619	1.0	602	276	
			Lower	764	1258	1250						
A	B	15.00	Upper	999	1251	1250	364	613	1.0	601	272	
			Lower	768	1262	1239						
A	B	16.00	Upper	992	1252	1242	303	611	0.9	599	272	
			Lower	769	1263	1242						
A	B	17.00	Upper	987	1240	1240	287	597	1.0	600	263	
			Lower	795	1260	1241						
A	B	18.00	Upper	999	1262	1241	275	595	1.1	602	255	
			Lower	667	1271	1241						
A	B	19.00	Upper	992	1254	1250	258	588	1.2	596	250	
			Lower	626	1267	1250						
A	B	20.00	Upper	994	1261	1250	260	623	1.4	600	253	
			Lower	673	1264	1250						
A	B	21.00	Upper	994	1260	1230	266	633	1.4	601	262	
			Lower	854	1270	1230						
A	B	22.00	Upper	991	1265	1237	271	647	1.4	599	267	
			Lower	891	1274	1237						
A	B	23.00	Upper	992	1267	1256	292	661	1.0	601	278	
			Lower	905	1273	1250						
A	B	0.00	Upper	994	1269	1250	306	660	1.2	596	282	
			Lower	854	1260	1250						
A	B	1.00	Upper	992	1271	1250	306	660	1.3	597	282	
			Lower	905	1260	1250						
A	B	2.00	Upper	994	1260	1250	305	655	1.2	601	282	
			Lower	854	1265	1250						
A	B	3.00	Upper	992	1255	1250	300	648	1.3	598	279	
			Lower	906	1268	1250						
A	B	4.00	Upper	993	1261	1251	302	619	1.0	599	276	
			Lower	916	1250	1250						
A	B	5.00	Upper	998	1262	1229	285	602	1.2	601	266	
			Lower	892	1274	1229						
A	B	6.00	Upper	999	1260	1232	280	596	1.2	600	264	
			Lower	848	1266	1232						
A	B	7.00	Upper	998	1271	1232	279	597	1.1	600	266	
			Lower	829	1266	1232						
A	B	8.00	Upper	994	1265	1232	268	589	1.2	600	257	
			Lower	855	1260	1232						

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

Recorder (Night Shift)

Approve by

Date: 22/02/16

Shift A/B		Time	Zone	RHF1									Remark
				Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.	Furnace Pressure	Comb.Air Pressure	Exhaust gas Temp.Out		
STD					≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C						
A	B	8.00	Upper	790	1275	1230	256	588	1.9	605	216		
			Lower	695	1260	1229							
A	B	9.00	Upper	794	1274	1229	267	599	1.8	600	220		
			Lower	696	1259	1219							
A	B	10.00	Upper	790	1260	1230	258	657	2.2	600	226		
			Lower	780	1267	1250							
A	B	11.00	Upper	827	1269	1230	273	648	2.0	599	228		
			Lower	823	1262	1216							
A	B	12.00	Upper	826	1275	1234	276	646	1.8	600	227		
			Lower	821	1261	1221							
A	B	13.00	Upper	857	1276	1227	264	646	1.9	598	220		
			Lower	846	1263	1218							
A	B	14.00	Upper	840	1239	1209	289	623	1.6	599	229		
			Lower	826	1224	1205							
A	B	15.00	Upper	823	1211	1179	311	613	1.5	606	239		
			Lower	821	1168	1178							
A	B	16.00	Upper	874	1208	1180	316	619	1.5	606	241		
			Lower	832	1190	1179							
A	B	17.00	Upper	914	1207	1180	329	633	1.6	607	247		
			Lower	880	1189	1171							
A	B	18.00	Upper	936	1234	1223	326	664	2.0	604	251		
			Lower	935	1221	1220							
A	B	19.00	Upper	946	1200	1176	335	655	1.5	602	251		
			Lower	914	1188	1176							
A	B	20.00	Upper	970	1200	1190	348	655	1.6	598	253		
			Lower	919	1190	1179							
A	B	21.00	Upper	954	1240	1245	348	669	2.2	580	264		
			Lower	943	1222	1231							
A	B	22.00	Upper	933	1262	1246	314	692	2.1	595	257		
			Lower	964	1260	1243							
A	B	23.00	Upper	851	1257	1250	292	683	1.8	600	239		
			Lower	864	1258	1250							
A	B	0.00	Upper	869	1257	1250	286	611	2.6	596	230		
			Lower	801	1216	1240							
A	B	1.00	Upper	886	1252	1230	289	640	1.9	599	235		
			Lower	878	1238	1230							
A	B	2.00	Upper	908	1269	1250	289	632	2.1	603	236		
			Lower	913	1264	1240							
A	B	3.00	Upper	890	1259	1249	280	620	2.0	593	231		
			Lower	885	1250	1249							
A	B	4.00	Upper	949	1256	1249	265	601	2.0	595	222		
			Lower	940	1253	1250							
A	B	5.00	Upper	841	1260	1240	252	604	2.1	592	217		
			Lower	849	1263	1250							
A	B	6.00	Upper	869	1263	1250	249	609	2.2	601	216		
			Lower	864	1265	1250							
A	B	7.00	Upper	883	1264	1234	260	593	2.0	606	218		
			Lower	889	1259	1234							
A	B	8.00	Upper	901	1255	1234	260	592	2.0	609	219		
			Lower	896	1252	1234							

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift): 22/02

Recorder (Night Shift): 21/57

Approve by: [Signature]

Date: 22/02/16

Shift A/B			Time	Zone	RHF2					Remark		
					Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.		Furnace Pressure	Comb.Air Pressure
STD					≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C	Temp.	Temp.	Pressure	Pressure	Temp.Out
A	B	8.00	Upper	950	1264	1250	260	589	1.2	600	257	
			Lower	956	1271	1251						
A	B	9.00	Upper	934	1254	1235	277	593	1.1	602	263	
			Lower	930	1266	1224						
A	B	10.00	Upper	980	1267	1250	263	621	1.5	606	261	
			Lower	936	1272	1240						
A	B	11.00	Upper	996	1263	1229	265	631	1.5	601	268	
			Lower	951	1268	1219						
A	B	12.00	Upper	944	1258	1231	277	634	1.1	602	278	
			Lower	920	1270	1220						
A	B	13.00	Upper	942	1238	1222	273	622	1.2	597	272	
			Lower	910	1247	1221						
A	B	14.00	Upper	930	1230	1223	279	615	1.8	600	281	
			Lower	914	1240	1202						
A	B	15.00	Upper	966	1200	1191	332	621	1.8	595	280	
			Lower	915	1200	1182						
A	B	16.00	Upper	968	1177	1190	344	627	1.7	600	308	
			Lower	926	1187	1184						
A	B	17.00	Upper	976	1187	1191	365	637	1.4	605	317	
			Lower	957	1180	1168						
A	B	18.00	Upper	1014	1223	1211	361	648	1.9	604	314	
			Lower	910	1235	1219						
A	B	19.00	Upper	994	1173	1125	368	656	1.8	599	322	
			Lower	912	1193	1176						
A	B	20.00	Upper	999	1191	1181	380	659	1.4	600	326	
			Lower	920	1190	1159						
A	B	21.00	Upper	1000	1190	1182	385	662	1.0	597	330	
			Lower	924	1205	1191						
A	B	22.00	Upper	924	1210	1250	346	651	1.9	603	309	
			Lower	916	1260	1219						
A	B	23.00	Upper	981	1252	1210	332	633	1.9	600	300	
			Lower	953	1260	1244						
A	B	0.00	Upper	953	1206	1204	234	625	1.7	599	293	
			Lower	913	1193	1191						
A	B	1.00	Upper	970	1258	1234	330	634	1.9	599	293	
			Lower	920	1267	1225						
A	B	2.00	Upper	1004	1200	1220	329	628	1.0	602	292	
			Lower	923	1241	1220						
A	B	3.00	Upper	993	1250	1250	320	617	1.0	604	285	
			Lower	953	1260	1250						
A	B	4.00	Upper	999	1250	1250	304	604	1.0	599	277	
			Lower	932	1260	1250						
A	B	5.00	Upper	979	1250	1250	297	599	1.2	608	265	
			Lower	924	1261	1250						
A	B	6.00	Upper	985	1287	1280	272	597	1.2	604	268	
			Lower	930	1292	1280						
A	B	7.00	Upper	960	1262	1233	291	600	1.1	598	271	
			Lower	903	1265	1232						
A	B	8.00	Upper	960	1260	1230	292	601	1.2	599	272	
			Lower	904	1263	1230						

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift): 20/02

Recorder (Night Shift): 21/57

Approve by: [Signature]

Date: 23/02/67

Shift A/B			Time	Zone	RHF1							Remark	
					Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.	Furnace Pressure	ComB.Air Pressure	Exhaust gas Temp.Out	
STD					≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C	Temp.	Temp.	Pressure	Pressure	Temp.Out	
A	B	8.00	Upper	1255	1254	1231	260	592	2.1	603	219		
			Lower	1259	1256	1232							
A	B	9.00	Upper	1257	1255	1231	266	595	1.9	607	219		
			Lower	1245	1256	1231							
A	B	10.00	Upper	1256	1250	1230	266	590	1.9	596	216		
			Lower	1255	1250	1230							
A	B	11.00	Upper	1255	1261	1230	294	603	1.7	608	228		
			Lower	1255	1261	1230							
A	B	12.00	Upper	1260	1266	1230	283	593	1.6	604	223		
			Lower	1257	1261	1229							
A	B	13.00	Upper	1264	1262	1229	275	593	1.7	599	218		
			Lower	1264	1262	1229							
A	B	14.00	Upper	1260	1260	1228	242	597	1.6	595	221		
			Lower	1235	1261	1228							
A	B	15.00	Upper	1241	1265	1242	283	604	1.7	596	221		
			Lower	1217	1261	1246							
A	B	16.00	Upper	1221	1284	1244	280	604	1.6	598	215		
			Lower	1221	1284	1244							
A	B	17.00	Upper	1264	1261	1243	271	603	1.7	603	212		
			Lower	1264	1262	1242							
A	B	18.00	Upper	1273	1279	1235	259	629	2.0	593	211		
			Lower	1258	1279	1240							
A	B	19.00	Upper	1252	1273	1235	259	635	2.4	600	209		
			Lower	1016	1270	1235							
A	B	20.00	Upper	1201	1266	1238	277	664	1.9	596	212		
			Lower	1024	1260	1236							
A	B	21.00	Upper	1221	1271	1231	281	671	1.8	599	220		
			Lower	1234	1261	1230							
A	B	22.00	Upper	1219	1268	1232	213	669	2.1	619	217		
			Lower	1226	1267	1232							
A	B	23.00	Upper	1228	1267	1233	285	669	2.0	598	226		
			Lower	1028	1267	1233							
A	B	0.00	Upper	1253	1260	1234	284	677	1.9	606	223		
			Lower	1010	1253	1222							
A	B	1.00	Upper	1202	1275	1226	288	675	2.8	599	230		
			Lower	1254	1261	1230							
A	B	2.00	Upper	1200	1273	1229	284	628	1.9	606	215		
			Lower	1239	1250	1220							
A	B	3.00	Upper	1235	1263	1247	279	621	1.9	602	222		
			Lower	1235	1263	1247							
A	B	4.00	Upper	1236	1263	1250	266	619	2.0	602	218		
			Lower	1236	1264	1250							
A	B	5.00	Upper	1250	1280	1230	246	641	2.2	589	208		
			Lower	1230	1259	1230							
A	B	6.00	Upper	1257	1268	1226	257	649	2.5	604	244		
			Lower	1257	1268	1226							
A	B	7.00	Upper	1262	1282	1260	256	626	2.5	613	245		
			Lower	1262	1282	1260							
A	B	8.00	Upper	1271	1281	1230	216	675	2.5	603	213		
			Lower	1271	1281	1230							

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

Recorder (Night Shift)

Approve by

Date: 23/02/67

Shift A/B			Time	Zone	RHF2							Remark	
					Preheating	Heating	Soaking	Hot Air	Exhaust gas	Furnace	Com.B.air		Exhaust gas
					Temp.	Temp.	Temp.	Temp.	Temp.	Pressure	Pressure		Temp.Out
STD					≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C						
A	B	8.00	Upper	1257	1260	1225	292	599	1.0	590	272		
			Lower	680	1266	1224							
A	B	9.00	Upper	1277	1250	1249	297	599	1.0	599	275		
			Lower	1277	1255	1237							
A	B	10.00	Upper	1240	1250	1262	301	599	1.0	599	276		
			Lower	1239	1250	1231							
A	B	11.00	Upper	1204	1259	1242	306	601	1.0	597	277		
			Lower	1255	1257	1233							
A	B	12.00	Upper	1270	1255	1244	301	599	1.0	606	276		
			Lower	1204	1256	1237							
A	B	13.00	Upper	1247	1260	1243	292	593	1.9	602	269		
			Lower	1243	1259	1232							
A	B	14.00	Upper	1267	1262	1230	294	593	1.8	604	280		
			Lower	1212	1263	1239							
A	B	15.00	Upper	1272	1260	1230	311	597	1.8	600	300		
			Lower	1201	1261	1230							
A	B	16.00	Upper	1277	1262	1230	312	589	1.8	601	296		
			Lower	1248	1261	1230							
A	B	17.00	Upper	1254	1272	1230	304	588	1.0	603	292		
			Lower	1259	1273	1240							
A	B	18.00	Upper	1277	1267	1242	289	602	1.2	595	287		
			Lower	1204	1273	1243							
A	B	19.00	Upper	1214	1261	1241	291	625	1.0	601	295		
			Lower	1250	1262	1240							
A	B	20.00	Upper	1022	1259	1230	307	635	1.0	599	303		
			Lower	1255	1261	1231							
A	B	21.00	Upper	1004	1259	1232	305	637	1.1	599	306		
			Lower	1254	1262	1237							
A	B	22.00	Upper	1015	1264	1231	300	645	1.1	605	301		
			Lower	1215	1264	1231							
A	B	23.00	Upper	1037	1261	1231	316	646	1.1	599	311		
			Lower	1210	1260	1231							
A	B	0.00	Upper	1044	1258	1232	317	647	1.1	602	312		
			Lower	1218	1262	1237							
A	B	1.00	Upper	1000	1258	1230	323	608	1.9	599	309		
			Lower	1236	1267	1248							
A	B	2.00	Upper	1230	1258	1230	321	603	1.9	601	206		
			Lower	1252	1268	1230							
A	B	3.00	Upper	1271	1261	1229	345	595	1.9	599	302		
			Lower	1211	1260	1229							
A	B	4.00	Upper	1267	1256	1229	302	592	1.0	599	297		
			Lower	1258	1260	1232							
A	B	5.00	Upper	1259	1259	1237	282	586	1.4	602	286		
			Lower	1204	1264	1233							
A	B	6.00	Upper	1201	1262	1232	204	622	1.2	594	295		
			Lower	1250	1267	1232							
A	B	7.00	Upper	1092	1258	1230	287	639	1.2	603	298		
			Lower	1262	1260	1230							
A	B	8.00	Upper	1066	1267	1230	286	623	1.2	604	295		
			Lower	1213	1267	1230							

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

Recorder (Night Shift)

Approve by

Date: 24.10.2016

Shift A/B		Time	Zone	RHF1							Remark	
				Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.	Furnace Pressure	CombAir Pressure	Exhaust gas Temp.Out	
STD				≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C						
A	B	8.00	Upper	966	1266	1237	257	675	2.5	604	213	
			Lower	966	1269	1240						
A	B	9.00	Upper	969	1274	1240	278	667	2.2	599	211	
			Lower	1010	1275	1221						
A	B	10.00	Upper	977	1273	1230	285	667	2.1	599	232	
			Lower	1023	1250	1220						
A	B	11.00	Upper	987	1272	1223	287	655	1.7	604	295	
			Lower	1054	1252	1216						
A	B	12.00	Upper	984	1278	1210	285	655	1.6	596	223	
			Lower	1041	1270	1210						
A	B	13.00	Upper	984	1271	1212	276	663	1.9	592	216	
			Lower	1072	1255	1213						
A	B	14.00	Upper	984	1273	1208	277	663	1.7	593	214	
			Lower	1052	1262	1208						
A	B	15.00	Upper	987	1262	1217	276	667	2.0	599	212	
			Lower	1073	1264	1217						
A	B	16.00	Upper	986	1261	1211	287	656	1.9	608	221	
			Lower	1046	1242	1210						
A	B	17.00	Upper	989	1242	1192	301	636	1.2	615	223	
			Lower	916	1229	1180						
A	B	18.00	Upper	930	1222	1170	213	639	1.5	595	228	
			Lower	911	1212	1170						
A	B	19.00	Upper	954	1252	1222	308	654	1.6	593	225	
			Lower	948	1246	1222						
A	B	20.00	Upper	954	1252	1222	297	629	1.5	605	222	
			Lower	894	1252	1222						
A	B	21.00	Upper	974	1268	1219	266	608	1.7	599	209	
			Lower	973	1268	1219						
A	B	22.00	Upper	974	1268	1219	252	597	1.9	597	213	
			Lower	975	1268	1219						
A	B	23.00	Upper	975	1268	1218	251	595	1.8	609	203	
			Lower	976	1264	1218						
A	B	0.00	Upper	966	1239	1211	242	594	1.9	598	200	
			Lower	974	1255	1211						
A	B	1.00	Upper	974	1255	1211	234	606	2.2	604	201	
			Lower	974	1255	1211						
A	B	2.00	Upper	974	1255	1211	238	603	2.0	602	199	
			Lower	974	1255	1211						
A	B	3.00	Upper	974	1255	1211	244	594	2.0	600	202	
			Lower	974	1255	1211						
A	B	4.00	Upper	974	1255	1211	238	583	1.9	598	198	
			Lower	974	1255	1211						
A	B	5.00	Upper	974	1255	1211	239	581	1.9	599	199	
			Lower	974	1255	1211						
A	B	6.00	Upper	974	1255	1211	236	629	1.5	563	207	
			Lower	974	1255	1211						
A	B	7.00	Upper	974	1255	1211	253	643	2.0	623	208	
			Lower	974	1255	1211						
A	B	8.00	Upper	974	1255	1211	279	653	1.9	594	233	
			Lower	974	1255	1211						

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

Recorder (Night Shift) : 2257

Approve by :

Date: 24/10/2016

Shift A/B			Time	Zone	RIIF2			Remark					
					Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.	Furnace Pressure	ComB.Air Pressure	Exhaust gas Temp.Out	
STD					≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C						
A	B	8.00	Upper	967	1219	1202	285	624	1.2	602	294		
			Lower	962	1267	1241							
A	B	9.00	Upper	1006	1251	1240	295	629	1.1	592	300		
			Lower	957	1265	1240							
A	B	10.00	Upper	1075	1263	1236	299	630	1.0	602	304		
			Lower	954	1272	1237							
A	B	11.00	Upper	1025	1255	1234	309	629	1.9	604	305		
			Lower	974	1256	1212							
A	B	12.00	Upper	1011	1235	1233	306	628	1.0	599	303		
			Lower	864	1264	1211							
A	B	13.00	Upper	966	1130	1135	305	624	1.5	526	302		
			Lower	924	1158	1135							
A	B	14.00	Upper	996	1254	1231	293	641	1.2	595	300		
			Lower	962	1264	1210							
A	B	15.00	Upper	961	1237	1231	290	647	1.1	600	301		
			Lower	967	1273	1231							
A	B	16.00	Upper	1029	1242	1220	302	644	1.9	601	308		
			Lower	969	1253	1211							
A	B	17.00	Upper	990	1223	1189	318	625	1.7	601	625		
			Lower	963	1232	1154							
A	B	18.00	Upper	1001	1209	1190	332	631	1.8	603	299		
			Lower	966	1212	1171							
A	B	19.00	Upper	1033	1249	1230	328	638	1.0	600	295		
			Lower	900	1266	1220							
A	B	20.00	Upper	997	1261	1232	304	615	1.1	602	283		
			Lower	741	1272	1220							
A	B	21.00	Upper	969	1260	1229	246	609	1.9	601	270		
			Lower	968	1260	1229							
A	B	22.00	Upper	963	1263	1230	276	597	1.1	604	271		
			Lower	965	1271	1230							
A	B	23.00	Upper	943	1251	1233	278	598	1.1	601	270		
			Lower	972	1260	1230							
A	B	0.00	Upper	966	1255	1229	284	593	1.1	596	262		
			Lower	946	1267	1230							
A	B	1.00	Upper	945	1254	1229	253	601	1.2	604	260		
			Lower	858	1273	1229							
A	B	2.00	Upper	939	1248	1230	256	605	1.2	603	262		
			Lower	938	1264	1230							
A	B	3.00	Upper	941	1259	1230	259	593	1.1	602	266		
			Lower	964	1266	1231							
A	B	4.00	Upper	937	1264	1231	264	587	1.0	597	267		
			Lower	925	1269	1232							
A	B	5.00	Upper	916	1255	1233	263	585	1.1	598	262		
			Lower	923	1264	1233							
A	B	6.00	Upper	941	1206	1230	236	606	1.9	603	252		
			Lower	949	1269	1233							
A	B	7.00	Upper	940	1254	1232	253	607	1.7	594	206		
			Lower	963	1269	1239							
A	B	8.00	Upper	929	1256	1230	276	635	1.2	606	288		
			Lower	939	1264	1233							

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

Recorder (Night Shift) : 2257

Approve by :

Shift A/B		Time	Zone	RHF1							Remark	
				Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.	Furnace Pressure	Comb.Air Pressure	Exhaust gas Temp.Out	
STD				≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C						
A	B	8.00	Upper	4670	1246	1292	279	652	2.0	596	283	
			Lower	1260	1260	1260						
A	B	9.00	Upper	4540	1264	1260	272	667	2.2	596	279	
			Lower	1204	1264	1260						
A	B	10.00	Upper	492	1259	1267	265	667	2.9	600	244	
			Lower	1200	1259	1264						
A	B	11.00	Upper	912	1260	1271	290	674	1.6	596	246	
			Lower	1252	1255	1261						
A	B	12.00	Upper	492	1260	1269	286	681	1.3	596	226	
			Lower	1240	1234	1245						
A	B	13.00	Upper	484	1253	1208	287	641	1.3	602	244	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	14.00	Upper	484	1253	1208	287	641	1.5	601	224	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	15.00	Upper	484	1253	1208	276	625	1.5	601	217	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	16.00	Upper	484	1253	1208	264	625	1.6	594	211	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	17.00	Upper	484	1253	1208	284	609	1.4	605	214	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	18.00	Upper	484	1253	1208	273	628	1.8	603	206	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	19.00	Upper	484	1253	1208	289	683	1.5	603	217	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	20.00	Upper	484	1253	1208	285	619	1.5	600	215	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	21.00	Upper	484	1253	1208	278	615	1.7	609	207	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	22.00	Upper	484	1253	1208	280	616	1.8	600	213	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	23.00	Upper	484	1253	1208	261	112	1.8	600	210	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	0.00	Upper	484	1253	1208	260	699	2.0	600	213	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	1.00	Upper	484	1253	1208	263	694	1.8	596	217	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	2.00	Upper	484	1253	1208	622	697	2.3	597	218	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	3.00	Upper	484	1253	1208	265	695	1.9	602	222	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	4.00	Upper	484	1253	1208	288	690	2.2	592	219	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	5.00	Upper	484	1253	1208	295	695	1.8	600	222	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	6.00	Upper	484	1253	1208	280	690	1.9	599	224	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	7.00	Upper	484	1253	1208	265	619	2.0	601	217	
			Lower	1205	1232	1208						
A	B	8.00	Upper	484	1253	1208	262	707	2.5	569	259	
			Lower	1205	1232	1208						

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

Recorder (Night Shift): NUN

Approve by:

Shift A/B		Time	Zone	RHF2					Remark			
				Preheating Temp.	Heating Temp.	Soaking Temp.	Hot Air Temp.	Exhaust gas Temp.	Furnace Pressure	ComB.air Pressure	Exhaust gas Temp.Out	
STD				≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C						
A	B	8.00	Upper	960	1266	1248	276	635	1.2	599	288	
			Lower	950	1260	1222						
A	B	9.00	Upper	971	1247	1230	2807	640	1.2	587	312	
			Lower	952	1266	1219						
A	B	10.00	Upper	987	1257	1220	303	652	1.1	596	328	
			Lower	954	1272	1212						
A	B	11.00	Upper	1026	1252	1221	313	649	1.9	600	325	
			Lower	967	1245	1212						
A	B	12.00	Upper	1017	1248	1212	299	643	1.0	599	244	
			Lower	970	1258	1207						
A	B	13.00	Upper	1017	1247	1213	306	643	1.9	597	298	
			Lower	952	1256	1214						
A	B	14.00	Upper	1017	1247	1213	306	643	1.9	597	298	
			Lower	957	1256	1214						
A	B	15.00	Upper	937	1257	1211	294	618	1.9	598	287	
			Lower	951	1270	1201						
A	B	16.00	Upper	927	1236	1202	290	614	1.1	602	288	
			Lower	991	1247	1202						
A	B	17.00	Upper	929	1192	1180	294	590	1.7	600	283	
			Lower	932	1191	1180						
A	B	18.00	Upper	938	1226	1250	288	607	1.0	599	287	
			Lower	978	1273	1250						
A	B	19.00	Upper	972	1267	1230	297	610	1.7	603	289	
			Lower	958	1268	1249						
A	B	20.00	Upper	960	1264	1250	295	605	0.9	600	286	
			Lower	961	1264	1250						
A	B	21.00	Upper	978	1267	1250	299	611	1.0	600	291	
			Lower	979	1267	1250						
A	B	22.00	Upper	978	1267	1250	287	599	1.0	594	288	
			Lower	971	1266	1234						
A	B	23.00	Upper	978	1267	1250	282	634	1.1	602	288	
			Lower	971	1266	1234						
A	B	0.00	Upper	978	1267	1250	293	655	1.4	600	288	
			Lower	954	1267	1250						
A	B	1.00	Upper	978	1267	1250	292	661	1.2	602	287	
			Lower	981	1267	1250						
A	B	2.00	Upper	978	1267	1250	269	658	1.2	601	289	
			Lower	981	1267	1250						
A	B	3.00	Upper	978	1267	1250	303	679	1.4	600	335	
			Lower	971	1267	1250						
A	B	4.00	Upper	978	1267	1250	322	654	1.3	596	324	
			Lower	971	1267	1250						
A	B	5.00	Upper	978	1267	1250	221	650	1.2	600	322	
			Lower	971	1267	1250						
A	B	6.00	Upper	978	1267	1250	294	618	1.4	603	335	
			Lower	971	1267	1250						
A	B	7.00	Upper	978	1267	1250	306	643	1.0	597	298	
			Lower	954	1267	1250						
A	B	8.00	Upper	978	1267	1250	295	653	1.2	608	328	
			Lower	971	1267	1250						

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift)

Recorder (Night Shift): NUN

Approve by:

Date: 26/12/2017

Shift A/B			Time	Zone	RHF1					Remark			
					Preheating	Heating	Soaking	Hot Air	Exhaust gas		Furnace	CombAir	Exhaust gas
					Temp.	Temp.	Temp.	Temp.	Temp.		Pressure	Pressure	Temp.Out
STD				≤1150 °C	1270 ± 50 °C	1200 ± 50 °C							
A	B	8.00	Upper	0651	1267	1230	262	707	2.5	569	259		
			Lower	0670	1270	1232							
A	B	9.00	Upper	0670	1269	1232	263	706	2.1	596	262		
			Lower	0671	1243	1230							
A	B	10.00	Upper	0671	1271	1233	280	709	2.2	606	264		
			Lower	0651	1270	1231							
A	B	11.00	Upper	0650	1275	1233	269	687	2.1	809	271		
			Lower	0735	1271	1233							
A	B	12.00	Upper	0735	1272	1233	287	690	2.3	603	266		
			Lower	0707	1272	1233							
A	B	13.00	Upper	0707	1270	1231	296	692	2.1	597	262		
			Lower	0737	1270	1232							
A	B	14.00	Upper	0737	1270	1232	302	693	1.8	601	264		
			Lower	0709	1270	1232							
A	B	15.00	Upper	0709	1273	1233	306	670	1.7	599	263		
			Lower	0739	1267	1231							
A	B	16.00	Upper	0739	1263	1233	295	644	1.4	596	254		
			Lower	0720	1263	1233							
A	B	17.00	Upper	0720	1276	1233	255	602	1.4	607	210		
			Lower	0748	1272	1233							
A	B	18.00	Upper	0748	1273	1230	252	624	1.9	601	211		
			Lower	0702	1266	1230							
A	B	19.00	Upper	0702	1266	1230	252	644	2.1	594	217		
			Lower	0744	1258	1240							
A	B	20.00	Upper	0744	1274	1233	264	661	1.8	603	219		
			Lower	1009	1274	1233							
A	B	21.00	Upper	0674	1269	1230	268	666	2.0	598	228		
			Lower	1009	1269	1230							
A	B	22.00	Upper	0674	1269	1231	282	664	2.0	599	234		
			Lower	1025	1269	1231							
A	B	23.00	Upper	1025	1261	1235	282	654	1.8	603	238		
			Lower	0737	1264	1231							
A	B	0.00	Upper	0737	1269	1230	270	677	1.8	603	241		
			Lower	0704	1269	1230							
A	B	1.00	Upper	0704	1270	1230	272	630	1.8	601	240		
			Lower	0753	1270	1230							
A	B	2.00	Upper	0753	1271	1231	278	654	1.8	606	254		
			Lower	0752	1272	1231							
A	B	3.00	Upper	0752	1272	1231	280	642	1.8	606	243		
			Lower	0734	1262	1231							
A	B	4.00	Upper	0734	1269	1235	287	641	1.8	606	236		
			Lower	0702	1258	1235							
A	B	5.00	Upper	0702	1265	1231	295	670	2.1	591	225		
			Lower	0744	1265	1231							
A	B	6.00	Upper	0744	1262	1231	274	679	2.0	602	278		
			Lower	0755	1263	1235							
A	B	7.00	Upper	0755	1260	1235	292	661	1.8	600	240		
			Lower	0746	1259	1235							
A	B	8.00	Upper	0746	1274	1236	272	626	2.0	595	228		
			Lower	0739	1264	1236							

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift) : *[Signature]*

Recorder (Night Shift) : *[Signature]*

Approve by : *[Signature]*

Date: 26/12/2017

Shift A/B			Time	Zone	RHF2										Remark													
					Preheating			Heating			Soaking			Hot Air		Exhaust gas		Furnace		ComB.air		Exhaust gas						
					Temp.			Temp.			Temp.			Temp.				Temp.			Pressure			Pressure			Temp.Out	
STD					≤1150 °C			1270 ± 50 °C			1200 ± 50 °C			Temp.			Temp.			Pressure			Pressure			Temp.Out		
A	B	8.00	Upper	997			1277			1232			285		653		1.2		608			228						
			Lower	059			1271			1231																		
A	B	9.00	Upper	097			1280			1232			296		658		1.3		608			334						
			Lower	076			1265			1230																		
A	B	10.00	Upper	094			1273			1230			306		663		1.2		603			337						
			Lower	077			1277			1231																		
A	B	11.00	Upper	1016			1278			1231			313		662		1.0		599			261						
			Lower	085			1284			1231																		
A	B	12.00	Upper	1015			1278			1232																		
			Lower	071			1282			1231			316		653		1.0		592			340						
A	B	13.00	Upper	094			1269			1232																		
			Lower	069			1285			1234			303		660		1.2		599			320						
A	B	14.00	Upper	1041			1278			1232																		
			Lower	088			1288			1230			210		672		1.0		603			324						
A	B	15.00	Upper	1028			1267			1232																		
			Lower	097			1267			1232			320		653		1.0		601			325						
A	B	16.00	Upper	1068			1257			1232																		
			Lower	083			1267			1230			318		629		1.0		600			328						
A	B	17.00	Upper	1000			1270			1230																		
			Lower	042			1270			1230			278		592		1.0		600			281						
A	B	18.00	Upper	0944			1263			1230																		
			Lower	068			1280			1230			272		599		1.0		598			280						
A	B	19.00	Upper	1003			1262			1232																		
			Lower	088			1264			1232			264		618		1.4		603			280						
A	B	20.00	Upper	1044			1264			1231																		
			Lower	050			1267			1231			276		630		1.1		598			299						
A	B	21.00	Upper	1049			1266			1231																		
			Lower	066			1271			1232			294		636		1.1		604			309						
A	B	22.00	Upper	1026			1281			1232																		
			Lower	060			1270			1232			298		647		1.1		600			312						
A	B	23.00	Upper	1031			1269			1232																		
			Lower	066			1269			1230			321		657		1.1		603			315						
A	B	0.00	Upper	1024			1263			1232																		
			Lower	085			1263			1232			303		656		1.1		599			315						
A	B	1.00	Upper	1030			1263			1232																		
			Lower	094			1265			1232			320		654		1.1		599			325						
A	B	2.00	Upper	1044			1266			1232																		
			Lower	061			1269			1232			300		646		1.0		604			314						
A	B	3.00	Upper	1048			1269			1232																		
			Lower	067			1277			1230			306		677		1.0		599			317						
A	B	4.00	Upper	1046			1266			1232																		
			Lower	067			1271			1232			305		624		1.0		604			317						
A	B	5.00	Upper	1020			1263			1232																		
			Lower	085			1283			1234			292		662		1.1		598			323						
A	B	6.00	Upper	1036			1270			1232																		
			Lower	074			1281			1232			297		597		1.1		605			318						
A	B	7.00	Upper	1036			1264			1232																		
			Lower	066			1281			1232			313		675		1.0		603			326						
A	B	8.00	Upper	1044			1266			1230																		
			Lower	069			1271			1230			312		634		1.0		604			317						

MF-06 (Rev.06)

Recorder (Day shift) : *[Signature]*






Recorder (Night Shift) : *[Signature]*

Approve by : *[Signature]*

เอกสารที่ 2-4

สถิติการซ่อมบำรุงเตาเผา

การซ่อมบำรุงตาม ประจักษ์ 2567						พื้ที่
ลำดับ	วันเดือนปี	รายละเอียด	นา	ก่อนทำ	ระหว่างทำ	พื้ที่
1	10/7/2024	Cleaning Main Oil Pipe	1.2			
2	15/7/2024	Flushing Oil pipe	1.2			
3	10/2/2024	Repair Rectory	1			
4	4/3/2024	Repair Machine Trap Steel	1			
5	5/3/2024	Repair Door R/H/F 1	1			
6	6/3/2024	ทำงานตัดไม้หน้าทึบ 1	1			
7	23/4/2024	พื้ที่ตามสภาพ Recup.	1.2			

การซ่อมบำรุงตาม ประจักษ์ 2567						พื้ที่
ลำดับ	วันเดือนปี	รายละเอียด	นา	ก่อนทำ	ระหว่างทำ	พื้ที่
8	23/4/2024	ตรวจเช็คสภาพ Exhaust Duct	1.2			
9	24/4/2024	Cleaning Main Oil Pipe	1.2			
10	30/5/2024	Repair Rectory	1.2			
11	23/5/2024	Repair Cover Extractor	1			
12	28/5/2024	จัดระเบียบตู้ใส่ถัง 1	1			
13	29/5/2024	เสริมรากพื้นหลังเก็บเศษ	2			
14	30/6/2024	เปลี่ยนคัตเตอร์ Seal	1.2			

เอกสารที่ 2-5

แผนงานโครงการอนุรักษ์การไถ่ยืม ประจำปี 2567

แผนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ประจำปี 2567																			
ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการอนุรักษ์การได้ยิน																ผู้รับผิดชอบ	
		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.			
		Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual		
การสำรวจเบื้องต้น																			
1	1.1 ตรวจวัดระดับเสียงในที่ที่ทำงาน		○	●													○		จป.
	1.2 ตรวจสมรรถภาพการได้ยินระดับหูทั้งสองข้างในที่ทำงาน			○	●													○	จป.
	1.3 เก็บข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงในที่ที่ทำงาน			○	●													○	จป.
การสำรวจเบื้องต้น																			
2	2.1 ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน																○		จป.
	2.2 สรุปและแจ้งผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน																	○	จป.
	2.3 หาข้อมูลของพนักงานที่มีผลการตรวจวัดไม่ได้																	○	จป.
กำหนดแผนการป้องกัน																			
3	3.1 กำหนดพื้นที่ที่ต้องการใส่หูฟังป้องกันเสียง			○	●													○	จป.อ.
	3.2 กำหนดแผนการควบคุมเสียง			○	●													○	จป.อ.
	3.3 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง ให้พนักงาน			○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	จป.
	3.4 อบรมการสวมใส่หูฟังป้องกันเสียง		○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	จป.
	3.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพการได้ยินและการใส่อุปกรณ์ PPE		○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	จป.
	3.6 จัดบอร์ดให้ความรู้แก่พนักงาน		○	●														○	จป. / HR
4	ประเมินผลและทบทวนโครงการอนุรักษ์การได้ยิน																	○	จป.อ.

หมายเหตุ : ○ Plan ● Actual

ผู้
รับ

เอกสารที่ 2-6

ตัวอย่างการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องกล
(Mechanical Maintenance Department)

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024 (Yearly Maintenance Plan)

วันที่จัดทำ 30/1/2024

เครื่องจักร	รหัส	รายการซ่อมบำรุง	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Reheating Furnace	RE91	1. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder																																					Fluid
		2. ตรวจสอบ Hydraulic System																																					Fluid
	RE92	1. ตรวจสอบ Roller Table - (Bearing Box)																																					Mechanical
		2. ตรวจสอบ Chain, Sprocket																																					Mechanical
	RE93	3. ตรวจสอบ Gear Reducer																																					Mechanical
		1. ตรวจสอบ Hydraulic Cylinder of Traversing Rod of Slab																																					Fluid
	RE94	2. ตรวจสอบ Hydraulic Cylinder of Pusher																																					Fluid
		3. ตรวจสอบ Hydraulic System																																					Fluid
	RE95	1. ตรวจสอบ Roller Table - (Bearing Box)																																					Mechanical
		2. ตรวจสอบ Chain, Sprocket																																					Mechanical
	RE96	3. ตรวจสอบ Gear Reducer																																					Mechanical
		1. ตรวจสอบ Hydraulic Cylinder																																					Fluid
	RE97	2. ตรวจสอบ Piston																																					Fluid
		3. ตรวจสอบ Hydraulic System																																					Fluid
	RE98	1. ตรวจสอบ Gear Reducer of Discharge Door																																					Mechanical
		2. ตรวจสอบ Coupling																																					Mechanical
	RE99	3. ตรวจสอบ Chain, Sprocket																																					Mechanical
		1. ตรวจสอบ Roller Table - (Bearing Box)																																					Mechanical
	RE100	2. ตรวจสอบ Chain & Sprocket																																					Mechanical
		3. ตรวจสอบ Coupling																																					Mechanical

ผู้จัดทำ : [Redacted Signature]

ME-03 (Rev.02)

- หมายเหตุ
- 1 - วันที่ 1 - 10 2 - วันที่ 11 - 20 3 - วันที่ 21 - 31 ใบนี้ใช้สำหรับกรอกข้อมูลเฉพาะเท่านั้น
- 2 ☒ ตรวจสอบ ☒ ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ
- 3 * - วันที่ที่ว่างเปล่า
- 4 ☒ แก้ไข/ปรับปรุง

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024 (Yearly Maintenance Plan)

วันที่จัดทำ 30/1/2024

เครื่องจักร	รหัส	รายการซ่อมบำรุง	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		วัสดุ/ประเภท
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Reheating Furnace	RE11	1. ตรวจสอบ Worm Gear																									Mechanical
	RE13	2. ตรวจสอบ Gear & Rack																									Mechanical
		3. ตรวจสอบ Coupling																									Mechanical
		4. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder																									Fluid
	RE16	1. ตรวจสอบ Roller Table - (Bearing Box)																									Mechanical
Decaking System	DE01	2. ตรวจสอบ Chain, Sprocket																									Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Box																									Mechanical
		4. ตรวจสอบ Coupling																									Mechanical
		5. ตรวจสอบ Gear Reducer																									Mechanical
	DE03	1. ตรวจสอบ Roller Table - (Bearing Box)																									Mechanical
		2. ตรวจสอบ Flexible coupling																									Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Coupling																									Mechanical
		4. ตรวจสอบ Gear Reducer																									Mechanical
		5. ตรวจสอบ Nozzle - RH																									Fluid
		6. ตรวจสอบ Nozzle - ZH																									Fluid
		7. ตรวจสอบ Nozzle - 4H																									Fluid
		8. ตรวจสอบ Spray - Solenoid valve - RH																									Fluid
		9. ตรวจสอบ Spray - Solenoid valve - ZH																									Fluid
		10. ตรวจสอบ Spray - Solenoid valve - 4H																									Fluid
		11. ตรวจสอบ Inlet & Out Pipe																									Fluid
		12. ตรวจสอบ High Pressure Pump																									Fluid
		13. ตรวจสอบ Fluid Coupling & Clutch																									Fluid
14. ตรวจสอบ Hydraulic Station																									Fluid		
15. ตรวจสอบ Lubrication Station																									Fluid		
16. ตรวจสอบ Aircompressor pump																									Fluid		
17. ตรวจสอบ Accumulator																									Fluid		
รวมทั้งหมด :																											

ผู้จัดทำ : [Redacted Signature]

ME-03 (Rev.02)

- หมายเหตุ
- 1 - วันที่ 1 - 10 2 - วันที่ 11 - 20 3 - วันที่ 21 - 31 ใบนี้ใช้สำหรับกรอกข้อมูลเฉพาะเท่านั้น
- 2 ☒ ตรวจสอบ ☒ ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ
- 3 * - วันที่ที่ว่างเปล่า
- 4 ☒ แก้ไข/ปรับปรุง

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024 (Yearly Maintenance Plan)

วันที่รับใช้ 30/1/2024

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												ชนิดงาน
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2HI Roughing Mill	R001	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Flexible coupling													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Coupling													Mechanical
		4. ตรวจสอบ Gear reducer													Mechanical
	R002	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Flexible coupling													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Coupling													Mechanical
		4. ตรวจสอบ Gear reducer													Mechanical
	R003	1. ตรวจสอบ Arm													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Gear Box													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Coupling													Mechanical
		4. ตรวจสอบ Rack													Mechanical
		5. ตรวจสอบ Slide track													Mechanical
		6. ตรวจสอบ Support Roller													Mechanical
	R004	1. ตรวจสอบ Gear Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Slide track													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Spindle													Mechanical
		4. ตรวจสอบ Gear reducer													Mechanical
		5. ตรวจสอบ Feed Roller													Mechanical
		6. ตรวจสอบ Bearing													Mechanical
	R005	1. ตรวจสอบ Chain of ROLL STAND													Mechanical

ผู้จัดทำ :

ME-03 (Rev.02)

- หมายเหตุ 1 - วันที่ 1-10 2 - วันที่ 11-20 3 - วันที่ 21-31 ใบตารางนี้สามารถเขียนแบบการซ่อมได้
- 2 ☒ 100% ☒ ซ่อมบางส่วนได้ ☒ เขียนแบบการซ่อมได้ ☒ ซ่อมบางส่วนได้แต่ไม่สามารถเขียนแบบ
- 3 - วันที่การซ่อมได้
- 4 ☒ เขียนแบบการซ่อมได้

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024 (Yearly Maintenance Plan)

วันที่รับใช้ 30/1/2024

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												ชนิดงาน
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2HI Roughing Mill	R006	2. ตรวจสอบ Chain of Screw Down													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Screw down Device													Mechanical
		4. ตรวจสอบ Coupling of Screw Down													Mechanical
		5. ตรวจสอบ Sliding Block of Universal Joint													Mechanical
		6. ตรวจสอบ Universal Joint													Mechanical
		7. ตรวจสอบ Square Shaft													Mechanical
		8. ตรวจสอบ Coupling of Spindle Shaft													Mechanical
		9. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder of Hydraulic lifting													Fluid
		10. ตรวจสอบ Hydraulic lifting Support													Fluid
		11. ตรวจสอบ Lubrication System													Fluid
		12. ตรวจสอบ Hydraulic system													Fluid
		13. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder of Exchange Roll													Fluid
		14. ตรวจสอบ Worm Gear													Mechanical
		15. ตรวจสอบ V-belt													Mechanical
		16. ตรวจสอบ Oil Pump Bearing													Fluid
	R007	1. ตรวจสอบ Gear Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Slide track													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Spindle													Mechanical
		4. ตรวจสอบ Gear reducer													Mechanical
		5. ตรวจสอบ Feed Roller													Mechanical
	R008	6. ตรวจสอบ Bearing													Mechanical
		1. ตรวจสอบ Arm													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Gear Box													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Coupling													Mechanical
		4. ตรวจสอบ Rack													Mechanical
		5. ตรวจสอบ Slide track													Mechanical

ผู้จัดทำ :

ME-03 (Rev.02)

- หมายเหตุ 1 - วันที่ 1-10 2 - วันที่ 11-20 3 - วันที่ 21-31 ใบตารางนี้สามารถเขียนแบบการซ่อมได้
- 2 ☒ 100% ☒ ซ่อมบางส่วนได้ ☒ เขียนแบบการซ่อมได้ ☒ ซ่อมบางส่วนได้แต่ไม่สามารถเขียนแบบ
- 3 - วันที่การซ่อมได้
- 4 ☒ เขียนแบบการซ่อมได้

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024 (Yearly Maintenance Plan)

วันที่จัดทำ 1/01/2024

เครื่องจักร	รหัส	รายการซ่อม	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2HI Roughing Mill	RM02	1. เปลี่ยน Roller Table + เปลี่ยน Bearing Box													Mechanical
		2. เปลี่ยน Flexible coupling													Mechanical
		3. เปลี่ยน Gear Coupling													Mechanical
		4. เปลี่ยน Gear roller													Mechanical
4HI Finishing Mill	RM01	1. เปลี่ยน Roller Table + เปลี่ยน Bearing Box													Mechanical
		2. เปลี่ยน Flexible coupling													Mechanical
		3. เปลี่ยน Gear Coupling													Mechanical
		4. เปลี่ยน Gear roller													Mechanical
	RM04	1. เปลี่ยน Arm													Mechanical
		2. เปลี่ยน Gear Box													Mechanical
		3. เปลี่ยน Gear Coupling													Mechanical
		4. เปลี่ยน Rack													Mechanical
		5. เปลี่ยน Slide bush													Mechanical
		6. เปลี่ยน Support Roller													Mechanical
	RM05	1. เปลี่ยน Gear Box													Mechanical
		2. เปลี่ยน Slide bush													Mechanical
		3. เปลี่ยน Spindle													Mechanical
		4. เปลี่ยน Gear roller													Mechanical
		5. เปลี่ยน Feed Roller													Mechanical
		6. เปลี่ยน Drawing													Mechanical
	RM06	1. เปลี่ยน Line of TM Stand													Mechanical
		2. เปลี่ยน Chain of Screw Down													Mechanical
		3. เปลี่ยน Screw down Device													Mechanical
		4. เปลี่ยน Worm Gear													Mechanical
		5. เปลี่ยน V-belt													Mechanical

ผู้จัดทำ :

ME-03 (Rev.02)

- หมายเหตุ
- 1 - วันที่ 1 - 10 2 - วันที่ 11 - 20 3 - วันที่ 21 - 31 ไม่พบปัญหาการซ่อมแซมประจำปี
- 2 ☒ ซ่อมแซม ☒ ซ่อมแซมฉุกเฉิน ☒ ซ่อมแซมตามปกติ ☒ ซ่อมแซมฉุกเฉินตามนัดหมาย
- 3 * - วันที่ซ่อมแซมล่าช้า
- 4 ☒ เปลี่ยนอะไหล่ใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024 (Yearly Maintenance Plan)

วันที่จัดทำ 3/01/2024

เครื่องจักร	รหัส	รายการซ่อม	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4HI Finishing Mill		6. เปลี่ยน Coupling of Screw Down													Mechanical
		7. เปลี่ยน Sliding Bush of Spindle Joint													Mechanical
		8. เปลี่ยน Spindle Shaft													Mechanical
		9. เปลี่ยน Hydraulic cylinder													Mechanical
		10. เปลี่ยน Balance Support													Fluid
		11. เปลี่ยน Pinion Gear Stand													Fluid
		12. เปลี่ยน Lubrication System													Fluid
		13. เปลี่ยน Hydraulic System													Fluid
		14. เปลี่ยน Hydraulic cylinder of Exchange Roll													Fluid
		15. Oil Pump Bearing													Fluid
	RM08	1. เปลี่ยน Roller Table + เปลี่ยน Bearing Box													Mechanical
		2. เปลี่ยน Flexible Coupling													Mechanical
		3. เปลี่ยน Gear Coupling													Mechanical
		4. เปลี่ยน Gear Roller													Mechanical
	RM09	1. เปลี่ยน Arm													Mechanical
		2. เปลี่ยน Gear Box													Mechanical
		3. เปลี่ยน Gear Coupling													Mechanical
		4. เปลี่ยน Rack													Mechanical
		5. เปลี่ยน Slide Bush													Mechanical

ผู้จัดทำ :

ME-03 (Rev.02)

- หมายเหตุ
- 1 - วันที่ 1 - 10 2 - วันที่ 11 - 20 3 - วันที่ 21 - 31 ไม่พบปัญหาการซ่อมแซมประจำปี
- 2 ☒ ซ่อมแซม ☒ ซ่อมแซมฉุกเฉิน ☒ ซ่อมแซมตามปกติ ☒ ซ่อมแซมฉุกเฉินตามนัดหมาย
- 3 * - วันที่ซ่อมแซมล่าช้า
- 4 ☒ เปลี่ยนอะไหล่ใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024 (Yearly Maintenance Plan)

วันที่จัดทำ 3/11/2564

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา													หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Hot Leveller	LV01	1. ฝาปิด Hot Roller Table + ฝักบัวน้ำ Bearing Box	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		2. ฝาปิด Hot Flexible Coupling	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		3. ฝาปิด Hot Gear Coupling	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		4. ฝาปิด Hot Gear reducer	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
	LV02	1. ฝาปิด Hot Water curtain cooling device	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Fluid
		2. ฝาปิด Hot Water pump	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Fluid
		3. ฝาปิด Hot Load & Un-Load Valve	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Fluid
	LV03	1. ฝาปิด Hot Roller Table + ฝักบัวน้ำ Bearing Box	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		2. ฝาปิด Hot Gear Coupling	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		3. ฝาปิด Hot Gear Reducer	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
	LV04	1. ฝาปิด Hot Screw Down Drive	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		2. ฝาปิด Hot Gear reducer of Screw Down	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		3. ฝาปิด Hot Gear Coupling	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		4. ฝาปิด Hot Working Roll Assembly + Bearing	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		5. ฝาปิด Hot Supporting Roll Assembly + Bearing	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		6. ฝาปิด Hot Universal Joint	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		7. ฝาปิด Hot Gear Box	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		8. ฝาปิด Hot Lubrication System of Gear Box	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Fluid
		9. ฝาปิด Hot Water pipe Cooling water	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Fluid
		10. ฝาปิด Hot Hydraulic cylinder	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Fluid
		11. ฝาปิด Hot Hydraulic oil	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Fluid
		12. ฝาปิด Hot Device on change Roll	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		13. ฝาปิด Hot Aircompressor Unit	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Fluid
		14. ฝาปิด Hot Active Beam	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical

ผู้จัดทำ :

ME-03 (Rev.02)

หมายเหตุ

1 - วันที่ 1-10

2 - วันที่ 11-20

3 - วันที่ 21-31

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024

2 ☒ หมายเหตุ

3 ☒ ซ่อมบำรุงฉุกเฉิน

4 ☒ ซ่อมบำรุงตามปกติ

5 ☒ ซ่อมบำรุงฉุกเฉินนอกแผน

6 * - วันที่ไม่ตรงกับปี 25

7 ☒ หมายเหตุอื่น ๆ

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024 (Yearly Maintenance Plan)

วันที่จัดทำ 3/11/2564

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Cooling Bed	CB01	1. ฝาปิด Hot Roller Table + ฝักบัวน้ำ Bearing Box	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		2. ฝาปิด Hot Gear Coupling	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		3. ฝาปิด Hot Gear Reducer	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
	CB02	1. ฝาปิด Hot Chain Conveyor	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		2. ฝาปิด Hot Wheel of chain	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		3. ฝาปิด Hot Gear coupling	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		4. ฝาปิด Hot Gear reducer	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		5. ฝาปิด Hot Hydraulic cylinder	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Fluid
		6. ฝาปิด Hot Hydraulic Unit 1-1/2 inch	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Fluid
	CB03	1. ฝาปิด Hot Disc Roll	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		2. ฝาปิด Hot Support roll	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		3. ฝาปิด Hot Gear coupling	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		4. ฝาปิด Hot Gear Box	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		5. ฝาปิด Hot Gear reducer	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
	CB04	1. ฝาปิด Hot Chain Conveyor	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		2. ฝาปิด Hot Wheel of chain	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		3. ฝาปิด Hot Gear coupling	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		4. ฝาปิด Hot Gear reducer	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		5. ฝาปิด Hot Hydraulic cylinder	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Fluid
		6. ฝาปิด Hot Hydraulic Unit 1-1/2 inch	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Fluid
	CB05	1. ฝาปิด Hot Roller Table + ฝักบัวน้ำ Bearing Box	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical
		2. ฝาปิด Hot Gear Coupling	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Mechanical

ผู้จัดทำ :

ME-03 (Rev.02)

หมายเหตุ

1 - วันที่ 1-10

2 - วันที่ 11-20

3 - วันที่ 21-31

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024

2 ☒ หมายเหตุ

3 ☒ ซ่อมบำรุงฉุกเฉิน

4 ☒ ซ่อมบำรุงตามปกติ

5 ☒ ซ่อมบำรุงฉุกเฉินนอกแผน

6 * - วันที่ไม่ตรงกับปี 25

7 ☒ หมายเหตุอื่น ๆ

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024 (Yearly Maintenance Plan)

วันที่จัดทำ 3/91/2024

เครื่องจักร	ราย	การบำรุงรักษา	1												หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
No.3 Dividing Shear	S001	1. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder													Fluid
		2. ตรวจสอบ Hydraulic Unit Supply													Fluid
	S002	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Motor Reduce													Mechanical
Traversing bed	T001	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box													Mechanical
	T004	2. ตรวจสอบ Gear Coupling													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Motor Reduce													Mechanical
	T002	4. ตรวจสอบ Chain Conveyor													Mechanical
		5. ตรวจสอบ Wheel of chain													Mechanical
		6. ตรวจสอบ Gear coupling													Mechanical
		7. ตรวจสอบ Gear reducer													Mechanical
		8. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder													Fluid
		9. ตรวจสอบ Hydraulic Unit System													Fluid
	T003	1. ตรวจสอบ Turn Over Device													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder													Fluid
		3. ตรวจสอบ Hydraulic Unit Supply													Fluid
No.1 Side Cut Shear	S101	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer													Mechanical
	S102	1. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder													Fluid
		2. ตรวจสอบ Hydraulic Unit Supply													Fluid
		3. ตรวจสอบ RAM of Side Guide													Mechanical

ผู้จัดทำ :

ME-03 (Rev.02)

หมายเหตุ

- 1 - วันที่ 1-10 2 - วันที่ 11-20 3 - วันที่ 21-31 4 - วันที่ 1-31
- 1 ☒ ว่าง 2 ☒ ว่าง 3 ☒ ว่าง 4 ☒ ว่าง
- 2 * - วันที่ 1-31
- 4 ☒ ว่าง

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024 (Yearly Maintenance Plan)

วันที่จัดทำ 3/91/2024

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1												หมายเหตุ		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
No.1 Side Cut Shear	S103	1. ตรวจสอบ Bracket															Mechanical
		2. ตรวจสอบ Roll															Mechanical
		3. ตรวจสอบ Bearing Box															Mechanical
		4. ตรวจสอบ Side Board															Mechanical
		5. ตรวจสอบ Chain															Mechanical
		6. ตรวจสอบ Guide Roll															Mechanical
	S104	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box															Mechanical
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling															Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer															Mechanical
	S105	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box															Mechanical
2. ตรวจสอบ Gear Coupling																Mechanical	
3. ตรวจสอบ Gear Reducer																Mechanical	
No.2 Side Cut Shear	S201	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box															Mechanical
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling															Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer															Mechanical
	S202	1. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder															Fluid
		2. ตรวจสอบ Hydraulic Unit Supply															Fluid
	S203	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box															Mechanical
	2. ตรวจสอบ Gear Coupling															Mechanical	
	3. ตรวจสอบ Gear Reducer															Mechanical	
ผู้จัดทำ :																	

ผู้จัดทำ :

ME-03 (Rev.02)

หมายเหตุ

- 1 - วันที่ 1-10 2 - วันที่ 11-20 3 - วันที่ 21-31 4 - วันที่ 1-31
- 1 ☒ ว่าง 2 ☒ ว่าง 3 ☒ ว่าง 4 ☒ ว่าง
- 2 * - วันที่ 1-31
- 4 ☒ ว่าง

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024 (Yearly Maintenance Plan)

วันที่จัดทำ 3/6/2564

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา													หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
No.2 Side Cut Shear	S204	1. ตรวจสอบ Bucket													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Belt													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Bearing Bush													Mechanical
		4. ตรวจสอบ Scale Board													Mechanical
		5. ตรวจสอบ Clutch													Mechanical
		6. ตรวจสอบ Guide Roll													Mechanical
No.3 Crop Shear	S205	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer													Mechanical
	S301	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer													Mechanical
	S303	1. ตรวจสอบ Scrap collection device													Mechanical
		1. ตรวจสอบ Bucket													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Belt													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Bearing Bush													Mechanical
		4. ตรวจสอบ Scale Board													Mechanical
		5. ตรวจสอบ Clutch													Mechanical
		6. ตรวจสอบ Pulser													Mechanical
		7. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder													Fluid
		8. ตรวจสอบ Hydraulic Unit System													Fluid
		9. ตรวจสอบ Roller Table													Mechanical

ผู้จัดทำ :

ME-03 (Rev.02)

หมายเหตุ

- 1 - วันที่ 1 - 10 2 - วันที่ 11 - 20 3 - วันที่ 21 - 31 ใบการจัดสรรงานซ่อมบำรุงประจำปี
- 2 ☒ งานซ่อม ☒ งานปรับปรุง ☒ งานซ่อมแซมฉุกเฉิน ☒ งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการ
- 3 * - วันที่ที่ว่างเปล่า
- 4 ☒ เปลี่ยนเครื่องจักร

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024 (Yearly Maintenance Plan)

วันที่จัดทำ 3/6/2564

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
No.3 Crop Shear	S364	1. ตรวจสอบ Roller Table + Gear Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder													Fluid
	S385	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer													Mechanical
No.4 Fixed Shear	S481	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer													Mechanical
	S482	1. ตรวจสอบ Gear Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Pneumatic cylinder													Fluid
	S483	1. ตรวจสอบ Bucket													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Belt													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Bearing Bush													Mechanical
		4. ตรวจสอบ Scale Board													Mechanical
		5. ตรวจสอบ Clutch													Mechanical
		6. ตรวจสอบ Pulser													Mechanical
		7. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder													Fluid
		8. ตรวจสอบ Hydraulic Unit System													Fluid
	S484	1. ตรวจสอบ Scrap collection device													Mechanical
	S485	1. ตรวจสอบ Roller Table + ตรวจสอบ Bearing Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling													Mechanical
		3. ...													Mechanical

ผู้จัดทำ :

ME-03 (Rev.02)

หมายเหตุ

- 1 - วันที่ 1 - 10 2 - วันที่ 11 - 20 3 - วันที่ 21 - 31 ใบการจัดสรรงานซ่อมบำรุงประจำปี
- 2 ☒ งานซ่อม ☒ งานปรับปรุง ☒ งานซ่อมแซมฉุกเฉิน ☒ งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการ
- 3 * - วันที่ที่ว่างเปล่า
- 4 ☒ เปลี่ยนเครื่องจักร

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2024 (Yearly Maintenance Plan)

วันที่จัดทำ 3/01/2024

เครื่องจักร	รหัส	ชนิดอุปกรณ์	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3							
Inspection Bed	IB01	1. ตรวจจับ Roller Table + ตรวจจับ Bearing Box																																		Mechanical			
		2. ตรวจจับ Gear Coupling																																		Mechanical			
		3. ตรวจจับ Gear Reducer																																		Mechanical			
	IB02	1. ตรวจจับ Chain																																		Mechanical			
		2. ตรวจจับ Wheel chain																																		Mechanical			
		3. ตรวจจับ Gear coupling																																		Mechanical			
		4. ตรวจจับ Gear reducer																																		Mechanical			
		5. ตรวจจับ Hydraulic cylinder																																		Fluid			
		6. ตรวจจับ Hydraulic fluid 57# oil																																		Fluid			
	IB03	1. ตรวจจับ + ตรวจจับ Bearing Box																																		Mechanical			
2. ตรวจจับ Gear Coupling																																			Mechanical				
IB04	1. ตรวจจับ Gear Reducer																																			Mechanical			
	2. ตรวจจับ Gear Reducer																																			Mechanical			
Water Treatment	WT01	1. Pump of Water Treatment Direct Basin																																		N/T			
		2. Cooling Tower Counter Flow																																		N/T			
		3. Cooling Tower Cross Flow																																		N/T			
	WT02	1. Pump of Water Cooling Indirect basin (Emergency tank)																																		N/T			
		2. Cooling Tower Cross Flow																																		N/T			
	WT03	1. Pump of Water Cooling Indirect basin/Remot. RHP																																		N/T			
	WT04	1. Pump of Scale pit for RM																																		Fluid			
WT05	1. Pump of Scale pit for RM																																		Fluid				


ผู้จัดทำ :

ME-03 (Rev.02)

- หมายเหตุ :
- 1 - วันที่ 1-30 2 - วันที่ 31-31 3 - วันที่ 21-31 โดยสัญลักษณ์ในตารางจะแสดงดังนี้
 - 1 ☒ ใช้งาน ☒ ใช้งานผิดปกติ ☒ ใช้งานผิดปกติ ☒ ใช้งานผิดปกติ
 - 2 ☒ ใช้งานผิดปกติ
 - 3 ☒ ใช้งานผิดปกติ
 - 4 ☒ ใช้งานผิดปกติ

เอกสารที่ 2-7

แผนผังเขตพื้นที่ที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



พื้นที่ที่พัฒนาโดยกรมที่ดินร่วมกับกรมการที่ดิน (พ.ร.บ.)

- ① พื้นที่ปลูกพืชไร่/สวนผลไม้/การเลี้ยงสัตว์
- ② พื้นที่ปลูกพืชไร่/สวนผลไม้/การเลี้ยงสัตว์
- ③ พื้นที่ปลูกพืชไร่/สวนผลไม้/การเลี้ยงสัตว์
- ④ พื้นที่ปลูกพืชไร่/สวนผลไม้/การเลี้ยงสัตว์
- ⑤ พื้นที่ปลูกพืชไร่/สวนผลไม้/การเลี้ยงสัตว์
- ⑥ พื้นที่ปลูกพืชไร่/สวนผลไม้/การเลี้ยงสัตว์
- ⑦ พื้นที่ปลูกพืชไร่/สวนผลไม้/การเลี้ยงสัตว์
- ⑧ พื้นที่ปลูกพืชไร่/สวนผลไม้/การเลี้ยงสัตว์
- ⑨ พื้นที่ปลูกพืชไร่/สวนผลไม้/การเลี้ยงสัตว์
- ⑩ พื้นที่ปลูกพืชไร่/สวนผลไม้/การเลี้ยงสัตว์

Scale: 1:1250 (A3)	Date: 15/05/2016	Drawn: 15/05/2016	Checked: 15/05/2016	Approved: 15/05/2016
Title: Layout of PFI Area				
Drawing No. 001-LO-001-01				

เอกสารที่ 2-8

แผนการตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ประจำปี 2567

[illegible][illegible]

<input checked="" type="checkbox"/> ISO45001 <input type="checkbox"/> ISO45001				แผนการตรวจสอบและ วัตถุประสงค์การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2567												Revision : 01 Date : 01/01/2024	
Item	Description	Target	Frequency	Responsible	Year 2024												
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
6. การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม																	
6.1	การตรวจ สอบระบบสุญญากาศ (Vacuum Device)	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	การตรวจระบบสุญญากาศ (Vacuum Device) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3	การตรวจ สอบระบบ Fine Pump	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4	การตรวจ สอบระบบน้ำไหลวน (Flow Meter)	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.5	การตรวจ สอบระบบน้ำไหลวน (Flow Meter) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.6	การตรวจ สอบระบบน้ำไหลวน (Flow Meter) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7	การตรวจ สอบระบบน้ำไหลวน (Flow Meter) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. การควบคุมด้านสุขภาพ																	
7.1	การตรวจ สอบระบบน้ำไหลวน (Flow Meter)	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	การตรวจ สอบระบบน้ำไหลวน (Flow Meter)	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	การตรวจ สอบระบบน้ำไหลวน (Flow Meter)	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.4	การตรวจ สอบระบบน้ำไหลวน (Flow Meter)	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. การตรวจสุขภาพ																	
8.1	การตรวจสุขภาพ (Health Check)	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2567 และปีต่อไป																	
9.1	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.4	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Remark :					0 = Pass, 1 = Fail, 2 = Not Pass												
0 = Pass, 1 = Fail, 2 = Not Pass					0 = Pass, 1 = Fail, 2 = Not Pass												

<input checked="" type="checkbox"/> ISO45001 <input type="checkbox"/> ISO45001				แผนการตรวจสอบและ วัตถุประสงค์การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2567												Revision : 01 Date : 01/01/2024	
Item	Description	Target	Frequency	Responsible	Year 2024												
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
9. การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2567 และปีต่อไป																	
9.1	การตรวจสุขภาพ (Health Check)	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.4	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.5	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.6	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.7	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.8	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2567 และปีต่อไป																	
10.1	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.4	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.5	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.6	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.8	การตรวจสุขภาพ (Health Check) - ใต้น้ำ	-	รายสัปดาห์	สส.ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Remark :					0 = Pass, 1 = Fail, 2 = Not Pass												
0 = Pass, 1 = Fail, 2 = Not Pass					0 = Pass, 1 = Fail, 2 = Not Pass												

เอกสารที่ 2-9

เอกสารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดที่ 10

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย

เพื่อป้องกันมิให้พนักงานได้รับอันตรายจากการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือจากความประมาทต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับความปลอดภัยจากการทำงาน ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่มีเครื่องจักรอยู่ด้านบนศีรษะ พนักงานที่ทำงานในบริเวณนั้น จะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่
2. บริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานระดับเสียงกำหนด พนักงานจะต้องใส่เครื่องป้องกันเสียงที่หูทั้งสองข้าง
3. พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันตามชนิดที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ในแต่ละพื้นที่
4. ในขณะที่ปฏิบัติงาน จะต้องสวมใส่รองเท้านิรภัย
5. งานเกี่ยวกับเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจียร งานเชื่อม งานตัดแก๊ส งานควบคุมเตาเผา อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ดวงตาของผู้ปฏิบัติงานนั้น จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้เพื่อป้องกันการได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานนั้น
6. งานปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและสวมใส่เครื่องป้องกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
8. การปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท
9. ห้ามดัดแปลงหรือปลดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ จากเครื่องจักรก่อนได้รับอนุญาต
10. ห้ามปรับปรุงดัดแปลงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและพึงรักษาเสมือนทรัพย์สินของตน
11. ห้ามพนักงานก่อไฟหรือเผาทำลายวัสดุใดในบริเวณบริษัทฯ ก่อนได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการโรงงาน
12. พนักงานต้องไม่นำเอาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ไปใช้ในงานอื่น
13. พนักงานพึงต้องแจ้งเหตุการณ์ที่เป็นจริงและทันทีที่พบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติและไม่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กรณีร้ายแรงทางด้านการปลอดภัย

14. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทจนเป็นเหตุให้ตนเองหรือผู้อื่น/ทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้รับอันตราย/ความเสียหาย
15. กระทำการฝ่าฝืนคำเตือนจากบริษัทฯ/หัวหน้างานหรือหน่วยงานความปลอดภัยเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ
16. พนักงานที่ปกปิดหรือร่วมกันซ่อนเร้นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนอุบัติเหตุ
17. กรณีการเกิดอุบัติเหตุจากการประมาทที่ข้ามขั้นตอนทางด้านการปลอดภัยหรือจงใจกลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงานหรือจากการฝ่าฝืนคำเตือน
18. กรณีผิดซ้ำคำเตือนทางด้านการปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและตลอดจนบริษัทฯ มีระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบจึงกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

พนักงานบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด(มหาชน) พึงเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

1. พนักงานต้องปฏิบัติตนและรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงานเสมือนที่พักอาศัยของตน
2. ต้องปฏิบัติตามนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม
3. พนักงานต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนไม่ประมาทเลินเล่อที่อาจก่อให้เกิดบริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
4. พนักงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่ละสถานที่และป้ายเตือนทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

เอกสารที่ 2-10

แผนงานบำรุงรักษาและชุดลอกวางระบายภายในบริเวณโครงการ
และการชุดลอกระบบบำบัดและบ่อเกรอะ

แผนงานบำรุงรักษาและดูแลอาคารภายในบริษัทฯ

จุดที่	ตำแหน่ง / จุดตั้งน้ำ	ระยะเวลาดูแลออกห้องน้ำ-ปัสสาวะ												หมายเหตุ
		ประจำปี 2567												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	หน้าสำนักงาน - ห้องปฏิบัติการ	●	●		●	●			●	●				
2	ห้องปฏิบัติการ - สามแยกโรงงาน	●	●		●	●			●	●				
3	สามแยกโรงงาน - ท่าเรือ	●	●		●	●			●	●				
4	สามแยกโรงงาน - โกดังคลังสินค้าใหม่								●	●			●	●
5	สามแยกโกดังคลังสินค้าเก่า - ท่าเรือโกดังคลังสินค้าเก่า								●	●			●	●
ผู้รับผิดชอบ														
ผู้ตรวจติดตาม														

ผู้จัดทำ

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการ

แผนงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำภายในบริษัท และขุดลอกบ่อเกรอะหลังโรงงาน

จุดที่	ตำแหน่ง / จุดห้องน้ำ	จำนวน (บ่อ)	ระยะเวลาตรวจสอบก่อนนำบ่อเกรอะ												หมายเหตุ	
			ประจำปี 2567													
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ก.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ก.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	ห้องน้ำสำนักงาน (ตึกใหญ่)	1							●						●	
2	ห้องน้ำโรงอาหาร	1													●	
3	ห้องน้ำบัสไทร์	1						●	●	●					●	
4	ห้องน้ำหลังตึก	3						●	●	●					●	
5	ห้องน้ำสำนักงานจัดตั้ง + ห้องปฏิบัติการ	1							●						●	
6	บ่อเกรอะหลังโรงอาหาร	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ผู้รับผิดชอบ																
ผู้ตรวจติดตาม																

ผู้จัดทำ

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

แผนงานชุดรอกะแบบบ้านแบบเดิมคาทลิ่งโรงอาหาร


จุดที่	ตำแหน่ง / จุดห้องน้ำ	จำนวน (บ่อ)	ระยะเวลาชุดรอกักน้ำ-ย่อยภาวะ												หมายเหตุ	
			ประจำปี 2567													
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ก.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	บ่อตกตะกอน	1									●	●	●	●	●	
2	บ่อดักไขมัน	1									●	●	●	●	●	
ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจติดตาม															

ผู้จัดทำ


หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและอาคาร

เอกสารที่ 2-11


ตัวอย่างการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันของระบบบำบัดน้ำเสีย
(Daily Check sheet of water treatment) และผลการทดสอบ Jar test
ระบบบำบัดน้ำเสีย



ข้อมูลภายใน = เครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาภายในบริษัทหรือภาคธุรกิจในประเทศซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ

[illegible]

รถบรรทุก = เฟอร์นิเจอร์สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยเชิงเทคนิคของการผลิต

[illegible][illegible][illegible]

<p>1. จงหาผลบวกของเลขโดดในตำแหน่งหลักหน่วย และหลักสิบล้านของ ๖๖๖,๖๖๖,๖๖๖</p> <p>2. จงหาผลบวกของเลขโดดในตำแหน่งหลักหน่วย และหลักหมื่นของ ๖๖๖,๖๖๖,๖๖๖</p> <p>3. ถ้าจำนวนสองตัวที่บวกกันได้ ๖๖๖,๖๖๖,๖๖๖ แล้วผลต่างของจำนวนทั้งสองนี้จะมีค่าเป็นเท่าใด</p>	<p>A = ๑๑๑๑๑๑๑๑</p> <p>B = ๑๑๑๑๑๑๑๑</p> <p>C = ๑๑๑๑๑๑๑๑</p>
--	---

[illegible]

Note

1	ဝိသုဒ္ဓိပုဒ်
2	မိမိသုဒ္ဓိပုဒ်

☒ **Answer**

5	
6	
7	
8	
9	

จุดประสงค์ = เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านและทำความเข้าใจกับเนื้อหาในบทเรียน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้



วันที่ 25/1/63

ใบบันทึกผลการทดสอบ Jar test

สารเคมีที่ใช้ : สารส้ม 8%, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 0.05%, โซดาไฟ 50%

TEST	น้ำดื่ม 1000 ml (ภาชนะสะอาด)	สารส้ม 8% (ml)	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 0.05% (ml)	โซดาไฟ 50% (ml)	เวลาที่ pH (นาที)	ค่าความขุ่น (NTU)
1	8.2	0.05	0.05	2.3	0.05	7.9
2	8.2	0.10	0.10	6.9	0.10	10.75
3	8.2	0.15	0.15	6.9	0.15	15.96
4						

สรุปผลการทดสอบ

ปริมาณน้ำดื่มทดสอบครั้งที่ 1 : สารส้ม 8%, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 0.05%, โซดาไฟ 50%

เวลาที่ pH 0.05, 0.10, 0.15 นาที ได้ค่า pH 2.3, 6.9, 6.9 และค่าความขุ่นเพิ่มขึ้น 7.9, 10.75, 15.96

การคำนวณผล: สารส้ม 8% ปริมาณที่เหมาะสม

กำหนด 1. ปริมาณน้ำดื่มทดสอบ = 800 ml/ hr

2. capacity ของถังดูดซับ = 6.6 l/ min. (1.33 l/ min. = 1500 l)

อัตราการผสมสารเคมีในการทดสอบครั้งที่ 1 : โซดาไฟ สารส้ม 8%, โซดาไฟ 50%, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 0.05%

โซดาไฟ 50% = 0.05

สารส้ม 8% = $(0.05 \text{ ml} / 1000 \text{ ml}) \times 800 \text{ ml} / \text{hr} \times (1000 \text{ l} / 60 \text{ min.}) = 0.67 \text{ l} / \text{min} = 0.67 \text{ min}$ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 0.05% = $(0.05 \text{ ml} / 1000 \text{ ml}) \times 800 \text{ ml} / \text{hr} \times (1000 \text{ l} / 60 \text{ min.}) = 0.67 \text{ l} / \text{min} = 0.67 \text{ min}$ โซดาไฟ 50% = $(0.05 \text{ ml} / 1000 \text{ ml}) \times 800 \text{ ml} / \text{hr} \times (1000 \text{ l} / 60 \text{ min.}) = 0.67 \text{ l} / \text{min} = 0.67 \text{ min}$

Mechanical Engineer



วันที่ 25/1/63

ใบบันทึกผลการทดสอบ Jar test

สารเคมีที่ใช้ : สารส้ม 8%, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 0.05%, โซดาไฟ 50%

TEST	น้ำดื่ม 1000 ml (ภาชนะสะอาด)	สารส้ม 8% (ml)	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 0.05% (ml)	โซดาไฟ 50% (ml)	เวลาที่ pH (นาที)	ค่าความขุ่น (NTU)
1	8.2	0.05	0.05	4.5	0.05	8
2	8.2	0.10	0.10	4	0.05	12.6
3	8.2	0.15	0.15	6.5	0.05	10.9
4						

สรุปผลการทดสอบ

ปริมาณน้ำดื่มทดสอบครั้งที่ 2 : สารส้ม 8%, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 0.05%, โซดาไฟ 50%

เวลาที่ pH 0.05, 0.10, 0.15 นาที ได้ค่า pH 4.5, 4, 6.5 และค่าความขุ่นเพิ่มขึ้น 8, 12.6, 10.9

การคำนวณผล: สารส้ม 8% ปริมาณที่เหมาะสม

กำหนด 1. ปริมาณน้ำดื่มทดสอบ = 800 ml/ hr

2. capacity ของถังดูดซับ = 6.6 l/ min. (1.33 l/ min. = 1500 l)

อัตราการผสมสารเคมีในการทดสอบครั้งที่ 2 : โซดาไฟ สารส้ม 8%, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 0.05%

โซดาไฟ 50% = 0.05

สารส้ม 8% = $(0.05 \text{ ml} / 1000 \text{ ml}) \times 800 \text{ ml} / \text{hr} \times (1000 \text{ l} / 60 \text{ min.}) = 0.67 \text{ l} / \text{min} = 0.67 \text{ min}$ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 0.05% = $(0.05 \text{ ml} / 1000 \text{ ml}) \times 800 \text{ ml} / \text{hr} \times (1000 \text{ l} / 60 \text{ min.}) = 0.67 \text{ l} / \text{min} = 0.67 \text{ min}$ โซดาไฟ 50% = $(0.05 \text{ ml} / 1000 \text{ ml}) \times 800 \text{ ml} / \text{hr} \times (1000 \text{ l} / 60 \text{ min.}) = 0.67 \text{ l} / \text{min} = 0.67 \text{ min}$

Mechanical Engineer

เอกสารที่ 2-12

ตัวอย่างการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์/เครื่องไฟฟ้า

[illegible]

■ a constant shift
(b) a constant velocity

Code	Task	Category	Unit/Topic	Topic	Prerequisites	Assessment	Remarks
1	Task 1	Basic	Unit 1: Introduction to the course	Introduction to the course	None	10%	
2	Task 2	Basic	Unit 2: Basic concepts of the course	Basic concepts of the course	None	10%	
3	Task 3	Basic	Unit 3: Advanced concepts of the course	Advanced concepts of the course	None	10%	
4	Task 4	Basic	Unit 4: Practical applications of the course	Practical applications of the course	None	10%	
5	Task 5	Basic	Unit 5: Final project	Final project	None	10%	
6	Task 6	Basic	Unit 6: Review and assessment	Review and assessment	None	10%	
7	Task 7	Basic	Unit 7: Final exam	Final exam	None	10%	
8	Task 8	Basic	Unit 8: Final report	Final report	None	10%	
9	Task 9	Basic	Unit 9: Final presentation	Final presentation	None	10%	
10	Task 10	Basic	Unit 10: Final evaluation	Final evaluation	None	10%	

☐ **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

[illegible]

100

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

■ **Investment** **U.S.**

• **Antisymmetry** – if $a \succ b$, then $b \not\succ a$

3

[illegible][illegible]



Vol. 22/4/57



1

1. *Identifying the problem*

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 111–119



of the present study is that the effect of the intervention was not significant.

12/1/68 PM

\$1.00

1

© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Permission is granted to reproduce this document for personal or internal use, not for redistribution.

1999

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Result 1: *Individuals with a history of a mental health problem are more likely to be employed than those without a history of a mental health problem.*

Sl. No.	Particulars	Amount	Remarks	Signature	Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total Amount: ...
 Total Remarks: ...
 Total Signature: ...
 Total Date: ...

Sl. No.	Particulars	Amount	Remarks	Signature	Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Total Amount: ...
 Total Remarks: ...
 Total Signature: ...
 Total Date: ...

Total Amount: ...
 Total Remarks: ...
 Total Signature: ...
 Total Date: ...

[illegible][illegible]

date	time	location	group name	group size	activity	duration	notes	status	date
11/11/2023	10:00	Indoor	Group A	10	Group A: 10:00-10:30	30	Group A: 10:00-10:30	Completed	11/11/2023
			Group B	10	Group B: 10:30-11:00	30	Group B: 10:30-11:00	Completed	11/11/2023
			Group C	10	Group C: 11:00-11:30	30	Group C: 11:00-11:30	Completed	11/11/2023
			Group D	10	Group D: 11:30-12:00	30	Group D: 11:30-12:00	Completed	11/11/2023
			Group E	10	Group E: 12:00-12:30	30	Group E: 12:00-12:30	Completed	11/11/2023
			Group F	10	Group F: 12:30-13:00	30	Group F: 12:30-13:00	Completed	11/11/2023
			Group G	10	Group G: 13:00-13:30	30	Group G: 13:00-13:30	Completed	11/11/2023
			Group H	10	Group H: 13:30-14:00	30	Group H: 13:30-14:00	Completed	11/11/2023
			Group I	10	Group I: 14:00-14:30	30	Group I: 14:00-14:30	Completed	11/11/2023
			Group J	10	Group J: 14:30-15:00	30	Group J: 14:30-15:00	Completed	11/11/2023
11/11/2023	10:00	Indoor	Group K	10	Group K: 15:00-15:30	30	Group K: 15:00-15:30	Completed	11/11/2023
			Group L	10	Group L: 15:30-16:00	30	Group L: 15:30-16:00	Completed	11/11/2023
			Group M	10	Group M: 16:00-16:30	30	Group M: 16:00-16:30	Completed	11/11/2023
			Group N	10	Group N: 16:30-17:00	30	Group N: 16:30-17:00	Completed	11/11/2023
			Group O	10	Group O: 17:00-17:30	30	Group O: 17:00-17:30	Completed	11/11/2023
			Group P	10	Group P: 17:30-18:00	30	Group P: 17:30-18:00	Completed	11/11/2023
			Group Q	10	Group Q: 18:00-18:30	30	Group Q: 18:00-18:30	Completed	11/11/2023
			Group R	10	Group R: 18:30-19:00	30	Group R: 18:30-19:00	Completed	11/11/2023
			Group S	10	Group S: 19:00-19:30	30	Group S: 19:00-19:30	Completed	11/11/2023
			Group T	10	Group T: 19:30-20:00	30	Group T: 19:30-20:00	Completed	11/11/2023

[illegible][illegible]

[illegible]

② 1998年10月1日起实施

[illegible]

■ **monoclonal**
 (1) **monoclonal antibody** antibody produced from a

เอกสารที่ 2-13

ใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยที่เป็นธุรกิจฯ และใบเสร็จรับเงิน



ใบอนุญาต

ประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยที่เป็นธุรกิจ
หรือโดยรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

เล่มที่01.....เลขที่01...../2567.....

อนุญาตให้.....บริษัท อีอีซี รีไซเคิล จำกัด..... สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....84.....หมู่ที่.....2.....ถนน.....ตำบล/
แขวง.....มาบไผ่.....อำเภอ.....บ้านบึง.....จังหวัด.....ชลบุรี.....หมายเลขโทรศัพท์.....081-863-4501-089-4998939.....

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท อีอีซี รีไซเคิล จำกัด.....ประเภท.....รับทำการเก็บขนขยะมูลฝอย.....ตั้งอยู่
เลขที่.....137/15.....หมู่ที่.....4.....ตำบล.....มาบไผ่.....อำเภอ.....บ้านบึง.....จังหวัด.....ชลบุรี.....หมายเลขโทรศัพท์.....081-8634501.....

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....-5,000-.....บาท (.....ห้าพันบาทถ้วน.....) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....02.....
เลขที่.....05..... ลงวันที่ 14 ธันวาคม..... พ.ศ..... 2566.....

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลบางปะกง
พหุเทศาภิบาล

1). การเรียกและเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากสถาน ให้เรียกเก็บในเทศบาลตำบลบางปะ
กงพหุเทศาภิบาล

2). ผู้ได้รับอนุญาตต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ติดสติ๊กเกอร์ป้ายหรือข้อความในบริเวณที่
ให้บริการโดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ว่าได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลบางปะกงพหุเทศาภิบาล

3). ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้จัดทำสถานที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลแต่เพียงผู้เดียว หากปรากฏในภายหลังว่าการ
ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องโดยมีอาจแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอาจพิจารณา
ให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

4. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ

4.1 ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพหุเทศาภิบาล รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และ
ประกาศของเทศบาลตำบลบางปะกงพหุเทศาภิบาล

4.2 ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ฯ
การอื่นอันเกี่ยวข้องกับสุขลักษณะ

ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่.....17..... เดือน.....ธันวาคม..... พ.ศ.....2567.....

ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่.....15..... พ.ศ.....2566.....

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพหุเทศาภิบาล

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน 1. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

2. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนใบอนุญาตนี้สิ้นอายุ

3. หากไม่มาชำระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีก ร้อยละ 20 ของยอด

4. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นำใบอนุญาตฉบับนี้ ไปด้วย





ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ (เอกสารออกเป็นชุด)

1

บริษัท อีอีซี รีไซเคิล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
137/15 หมู่ที่ 4 ต.มาบโฝ อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี 20170
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205561025838
โทร. 080-940-0959 / 081-853-4501
eec.recycle@gmail.com

เลขที่ INV2024010017
วันที่ 31/01/2024
ผู้ขาย บจก.อีอีซี รีไซเคิล
ชื่องาน ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย

ลูกค้า

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
28/1 ชั้น 4 อาคารประภาวิทยณ์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107551000258

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ใบวางบิลเลขที่ BL2024010008	1	13,800.00	13,800.00
รวมภาษีเงิน				13,800.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				966.00 บาท
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				14,766.00 บาท

(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินเต็มจำนวนแล้ว ☐ เงินสด ☐ เช็ค ☐ โฉนดเงิน ☐ บัตรเครดิต

ธนาคาร: _____ เลขที่: _____ วันที่: _____ จำนวนเงิน: _____

ในนาม บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ในนาม บริษัท อีอีซี รีไซเคิล จำกัด

ผู้จ่ายเงิน

วันที่



วันที่

เอกสารที่ 2-14

หนังสือการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงาน



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-17527

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10240600125397

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100210	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมเหล็ก Mill Scale	240.000	011	10240002025575	
2	120118	ขี้กลิ้งปนเปื้อนน้ำมัน	12.000	042	10250004625603	
3	150110	ภาชนะปนเปื้อนสี/ทินเนอร์ / ถังน้ำมันใช้แล้ว / ถังจารบีปนเปื้อน	36.000	049	10250004625603	
4	150111	กระป๋องสเปรย์	1.200	049	10250004625603	
5	150202	เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน	6.000	042	10250004625603	
6	160215	หลอดไฟ	0.600	049	10250004625603	
7	190814	กากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	84.600	071	20190300225401	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณฉบับนี้อุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

- 011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
- 021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ
- 031 นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช่แล้วนั้น ๆ
- 032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด (return to original producer for disposal) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
- 033 นำบรรจุภัณฑ์กลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ (reuse container; to be refilled) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
- 039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช่แล้วนั้น ๆ ให้ระบุ
- 041 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery)โดยตรงในเตาเผา (incinerator) หรือเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
- 042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator)เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง
- 043 เผาเพื่อใช้เป็นพลังงาน (burn for energy recovery) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาไฟ (stove) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace)
- 044 ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
- 045 ทำวัสดุผสม (material blending) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) ระบุปลายทาง
- 046 ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาอุตสาหกรรม เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ (use as fuel blending for energy recovery) ระบุปลายทาง
- 047 ใช้วัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
- 057 เข้ากระบวนการคืนสภาพทรายหล่อแบบที่ใช้แล้วแล้ว (spent green sand / no bake sand regeneration)
- 059 นำวัสดุที่ไม่ใช่แล้วอื่น ๆ กลับคืนมาใหม่ (other recovery unlisted materials) ให้ระบุ
- 061 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) หรือวิธีเคมีชีวภาพ (chemical biological treatment)
- 062 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้ก๊าซชีวภาพหรือก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงาน
- 063 บำบัดด้วยวิธีทางเคมี (chemical treatment) หรือบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) หรือบำบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)
- 065 บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)
- 066 เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม (discharge into central wastewater treatment plant)
- 067 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)
- 068 ปรับเสถียรหรือตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic (chemical fixation using cementitious and/or pozzolanic material)
- 069 ใช้วิธีบำบัดอื่น ๆ เพื่อทำลายความเป็นพิษ (other detoxification methods) ให้ระบุ
- 071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
- 072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill)
- 073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
- 074 เผาทำลาย (burn for destruction) ในเตาเผาขยะชุมชน หรือเตาเผาเฉพาะสำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
- 075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator)
- 076 เผาทำลายร่วมในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (co-incineration in cement kiln)

- 7/17/24, 8:56 AM
- 048 ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรง ในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
- 049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ (other recycle methods)
- 051 เข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่ (solvent reclamation/regeneration)
- 052 เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่ (reclamation/regeneration of metal and metal compounds)
- 053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง (acid/base regeneration)
- 054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst regeneration)
- 055 เข้ากระบวนการคืนสภาพ ถ่านกัมมันต์ใช้งานแล้ว (spent activated carbon regeneration)
- 056 เข้ากระบวนการคืนสภาพเรซินหรือเมมเบรนที่ใช้งานแล้ว (spent resin or membrane regeneration)

เหตุผลการอื่น ๆ

- 01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ บำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 02 วิธีการบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
- 03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
- 04 ผู้รับดำเนินการไม่ยินยอมรับบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- 06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนขยาย
- 07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566

เหตุผลการไม่อนุญาต

99 อื่นๆ ระบุ.....

แบบคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

- 077 อัดฉีดลงบ่อใต้ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล (deep well or underground injection; sea-bed insertion)
- 079 กำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ (other disposal methods) ให้ระบุ
- 081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ (collect and export)
- 082 ถมทะเลหรือที่ลุ่ม (land reclamation) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
- 083 หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (composting or soil conditioner) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
- 084 ทาอาหารสัตว์ (animal feed) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
- 085 ศึกษา วิจัยและพัฒนา (study research and develop) เพื่อการทดลองในลักษณะโครงการนำร่องเท่านั้น

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้

- 11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 12 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
- 17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
- 18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย
- 19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมากำจัด/บำบัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- 20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)
- 21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
- 22 รหัสประเภทหรือชนิดหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง
- 23 รหัสการจัดการไม่ถูกต้อง
- 24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในคำขอ/สัญญา ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- 25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ

- กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครองนี้
- หากท่านสนใจสำผิบนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-17527

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10240600125397

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100210	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมเหล็ก Mill Scale	80.000	011	10240002025575	
2	120118	ขี้กิ้งป่นเพื่อนำมัน	0.000	042	10250004625603	
3	150110	ภาชนะปนเปื้อนสี/ทินเนอร์ / ถังน้ำมันใช้แล้ว / ถังจารบีปนเปื้อน	0.000	049	10250004625603	

4	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	049	10250004625603	
5	150202	เศษผ้าปนเบื่อน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
6	160215	หลอดไฟ	0.000	049	10250004625603	
7	190814	กากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	23.160	071	20190300225401	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2567-O-17527

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10240600125397
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	100210	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมเหล็ก Mill Scale	80.000	011	10240002025575	
2	120118	ขี้กสิปนเบื่อน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
3	150110	ภาชนะปนเบือนสี/ทินเนอร์ / ถังน้ำมันใช้แล้ว / ถังจารบีปนเบือน	12.000	049	10250004625603	
4	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	049	10250004625603	
5	150202	เศษผ้าปนเบื่อน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
6	160215	หลอดไฟ	0.000	049	10250004625603	
7	190814	กากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	0.000	071	20190300225401	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2567-O-17527

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10240600125397

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100210	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมเหล็ก Mill Scale	80.000	011	10240002025575	
2	120118	ขี้กสิ่งปนเปื้อนน้ำมัน	4.000	042	10250004625603	
3	150110	ภาชนะปนเปื้อนสี/ทินเนอร์ / ถังน้ำมันใช้แล้ว / ถังจารบีปนเปื้อน	12.000	049	10250004625603	
4	150111	กระป๋องสเปรย์	0.400	049	10250004625603	
5	150202	เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน	2.000	042	10250004625603	
6	160215	หลอดไฟ	0.200	049	10250004625603	
7	190814	กากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	0.000	071	20190300225401	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2567-O-17527

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100210	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมเหล็ก Mill Scale	0.000	011	10240002025575	
2	120118	ขี้กิ้งป่นเบื่อน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
3	150110	ภาชนะปนเปื้อนสี/ทินเนอร์ / ถังน้ำมันใช้แล้ว / ถังจารบีปนเบื่อน	0.000	049	10250004625603	
4	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	049	10250004625603	
5	150202	เศษผ้าปนเบื่อน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
6	160215	หลอดไฟ	0.000	049	10250004625603	
7	190814	กากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	20.400	071	20190300225401	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาลบนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-17527

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10240600125397

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100210	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมเหล็ก Mill Scale	0.000	011	10240002025575	
2	120118	ขี้กิ้งป่นเบื่อน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
3	150110	ภาชนะปนเปื้อนสี/ทินเนอร์ / ถังน้ำมันใช้แล้ว / ถังจารบีปนเบื่อน	0.000	049	10250004625603	
4	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	049	10250004625603	
5	150202	เศษผ้าปนเบื่อน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
6	160215	หลอดไฟ	0.000	049	10250004625603	
7	190814	กากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	0.000	071	20190300225401	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2567-O-17527

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10240600125397

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	100210	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมเหล็ก Mill Scale	0.000	011	10240002025575	
2	120118	ขี้กิ้งป่นเบื่อนน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
3	150110	ภาชนะปนเปื้อนสี/ทินเนอร์ / ถังน้ำมันใช้แล้ว / ถังจารบีปนเปื้อน	0.000	049	10250004625603	
4	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	049	10250004625603	
5	150202	เศษผ้าปนเบื่อนน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
6	160215	หลอดไฟ	0.000	049	10250004625603	
7	190814	กากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	0.000	071	20190300225401	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2567-O-17527

แบบคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10240600125397

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100210	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมเหล็ก Mill Scale	0.000	011	10240002025575	
2	120118	ขี้กลึงปนเบื่อน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
3	150110	ภาชนะปนเปื้อนสี/ทินเนอร์ / ถังน้ำมันใช้แล้ว / ถังจารบีปนเบื่อน	0.000	049	10250004625603	
4	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	049	10250004625603	
5	150202	เศษผ้าปนเบื่อน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
6	160215	หลอดไฟ	0.000	049	10250004625603	
7	190814	กากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	25.000	071	20190300225401	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณำฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-17527

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10240600125397

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100210	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมเหล็ก Mill Scale	0.000	011	10240002025575	
2	120118	ขี้กลึงปนเบื่อน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
3	150110	ภาชนะปนเปื้อนสี/ทินเนอร์ / ถังน้ำมันใช้แล้ว / ถังจารบีปนเบื่อน	0.000	049	10250004625603	
4	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	049	10250004625603	
5	150202	เศษผ้าปนเบื่อน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
6	160215	หลอดไฟ	0.000	049	10250004625603	
7	190814	กากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	0.000	071	20190300225401	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2567-O-17527

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10240600125397

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	100210	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมเหล็ก Mill Scale	0.000	011	10240002025575	
2	120118	ขี้กิ้งป่นเขื่อนน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
3	150110	ภาชนะปนเปื้อนสี/ทินเนอร์ / ถังน้ำมันใช้แล้ว / ถังจารบีปนเปื้อน	0.000	049	10250004625603	
4	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	049	10250004625603	
5	150202	เศษผ้าปนเขื่อนน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
6	160215	หลอดไฟ	0.000	049	10250004625603	
7	190814	กากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	0.000	071	20190300225401	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2567-O-17527

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10240600125397

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	100210	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมเหล็ก Mill Scale	0.000	011	10240002025575	
2	120118	ขี้กิ้งป่นเบื่อนน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
3	150110	ภาชนะปนเปื้อนสี/ทินเนอร์ / ถังน้ำมันใช้แล้ว / ถังจารบีปนเบื่อน	0.000	049	10250004625603	
4	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	049	10250004625603	
5	150202	เศษผ้าปนเบื่อนน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
6	160215	หลอดไฟ	0.000	049	10250004625603	
7	190814	กากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	0.000	071	20190300225401	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-17527

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10240600125397

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	100210	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมเหล็ก Mill Scale	0.000	011	10240002025575	
2	120118	ขี้กิ้งป่นเบื่อนน้ำมัน	4.000	042	10250004625603	
3	150110	ภาชนะปนเปื้อนสี/ทินเนอร์ / ถังน้ำมันใช้แล้ว / ถังจารบีปนเบื่อน	12.000	049	10250004625603	
4	150111	กระป๋องสเปรย์	0.400	049	10250004625603	
5	150202	เศษผ้าปนเบื่อนน้ำมัน	4.000	042	10250004625603	
6	160215	หลอดไฟ	0.200	049	10250004625603	

7	190814	ภาคตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	0.000	071	20190300225401	
---	--------	--------------------------	-------	-----	----------------	--

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2567-O-17527

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10240600125397

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	100210	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมเหล็ก Mill Scale	0.000	011	10240002025575	
2	120118	ขี้กิ้งป่นเขื่อนน้ำมัน	4.000	042	10250004625603	
3	150110	ภาชนะปนเปื้อนสี/ทินเนอร์ / ถังน้ำมันใช้แล้ว / ถังจารบีปนเปื้อน	0.000	049	10250004625603	
4	150111	กระป๋องสเปรย์	0.400	049	10250004625603	
5	150202	เศษผ้าปนเขื่อนน้ำมัน	0.000	042	10250004625603	
6	160215	หลอดไฟ	0.200	049	10250004625603	
7	190814	ภาคตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	16.040	071	20190300225401	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่ 2-15

สรุปปริมาณการส่งกำจัดของเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

เอกสารที่ 2-16

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ



บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

SAHAVIRIYA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
2. เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1. พนักงานขับรถต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
2. พนักงานขับรถต้องปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท
3. ขับรถในบริเวณโรงงานไม่เกิน 20 กม. / ชม.
4. จอดในบริเวณพื้นที่ที่ทางบริษัทกำหนดให้เท่านั้น
5. ก่อนที่จะดำเนินการขึ้นสินค้า หรือ วัตถุดิบต้องได้รับใบเบิกหรือใบขนย้าย จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง หรือ จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงสามารถขึ้นสินค้าหรือวัตถุดิบได้
6. ห้ามนำสิ่งของที่ไมได้รับอนุญาตขึ้นรถโดยเด็ดขาด
7. ตรวจสอบและดูแลรถให้พร้อมใช้งาน
8. พนักงานขับรถต้องมีความตรงต่อเวลาในการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
9. ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องหยุดงานหรือมาสาย ต้องแจ้งฝ่ายจัดส่งให้ทราบทันที ในกรณีที่ไม่มีกรแจ้ง ฝ่ายจัดส่งจะลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของทางโรงงาน
10. ในขณะที่เข้าไปขึ้นสินค้า / วัตถุดิบ พนักงานขับรถจะต้องอยู่ในบริเวณที่ทางโรงงานเตรียมไว้เท่านั้น

เอกสารที่ 2-17

ตัวอย่างการสนับสนุนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)







สหวิทยาเนลทมิล



BACK TO
SCHOOL

ร่วมมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสาธิตศิริราชบุรีบารุง
20 มิถุนายน 2567



อนุโมทนาบัตร

เลขที่ ๑๔๗

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗)

เลขที่ ๑๔๗ ตำบล บางน้ำผึ้ง อำเภอ บางน้ำผึ้ง จังหวัด นครปฐม

ผู้บริจาคเงินในการ สืบค้นข้อมูลการปกครอง วัด บางน้ำผึ้ง (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗)

ตำบล บางน้ำผึ้ง อำเภอ บางน้ำผึ้ง จังหวัด นครปฐม

เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐๐ บาท - สี่พัน (๓,๐๐๐ บาท)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้
จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทีเพราชาติกาลเทอญ

วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14
ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหวิริยาเพอเทมิล จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานศาลพ่อปู่ และประชาชน หมู่ 14 บ้านคลองผีหลอก อำเภอบางปะกง ได้ร่วมกันจัดงานประจำปี “สงกรานต์ศาลพ่อปู่” ขึ้น ในวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาแล้วนั้น บัดนี้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดงานดังกล่าวข้างต้น ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งบริษัท ห้างร้านและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ ทำให้การจัดงานประจำปี “สงกรานต์ศาลพ่อปู่” ปี 2567 สำเร็จลงได้ด้วยดี

คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการจัดงานศาลพ่อปู่ และประชาชน หมู่ 14 บ้านคลองผีหลอก จึงได้ขอขอบพระคุณมายังท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานประจำปี “สงกรานต์ศาลพ่อปู่” ปี 2567 เป็นเงิน จำนวน.....3,000.....บาท (...สามพันบาทถ้วน...)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ อีกรุ่ๆ ขึ้นไปเทอญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ตำบลบางปะกง
ประธานคณะกรรมการจัดงาน

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต.บางปะกง
โทร.081-864-9338

งานประเพณี “สร้างศาลพ่อปู่” บ้านคลองผืนซูด หมู่ ๑๔ ตำบลบางปะกง ปี ๒๕๖๗



การแสดงรำวงมโหรี
จากเทศบาลเมืองบ้านนาหว้า จังหวัดมุกดาหาร
ร่วมพิธีงานประเพณีสร้างศาลพ่อปู่ ปี ๒๕๖๗



พิธีกรรม : การทำบุญตักบาตร และขอพรสิ่งวิเศษ (ทำนอง)



พิธีสงฆ์ : จักรกฤษณ์ธรรมะ ธรรมะวิเทศธรรมะ และธรรมะวิเทศธรรมะ



พิธีกรรม : การทำบุญตักบาตร และขอพรสิ่งวิเศษ

เอกสารที่ 2-18

หนังสือนำเสนอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้กับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง



บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP



บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

ที่ SPM 025/2567

1 เมษายน 2567

เรื่อง รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2567
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองขี้ตุต 14
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท เอส.พี.เอส.คอน
สตรัคชันริส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยทำการตรวจวัดโครงการ
โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแบบหนา เป็ดรีฟที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 ซึ่งดำเนินการ
ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้านคลองขี้ตุต,
บริเวณชุมชนบ้านท่าข้ามและบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศและการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพของน้ำเสียปล่อย
สู่สาธารณะ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้สรุปเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด) ทางบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้ง
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนบัพที่ทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ตัวแทนบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ที่ SPM 023/2567

1 เมษายน 2567

เรื่อง รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2567
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าข้าม หมู่ 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท เอส.พี.เอส.คอน
สตรัคชันริส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยทำการตรวจวัดโครงการ
โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแบบหนา เป็ดรีฟที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 ซึ่งดำเนินการ
ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้านคลองขี้ตุต,
บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม และบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม โดยมีการตรวจวัดคุณภาพของน้ำเสีย
ปล่อยสู่สาธารณะ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้สรุปเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด) ทางบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้ง
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนบัพที่ทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ตัวแทนบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)



ที่ SPM 024/2567

1 เมษายน 2567

เรื่อง รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าชัย หมู่ 3
ซึ่งได้ส่งมาแล้ว รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท เอส ซี เอส คอน
สตรัคชันวิธ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยทำการตรวจวัดโครงการ
โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนต่อเนื่องแห่งแรก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 ซึ่งดำเนินการ
ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้านคลองขี้ตูด,
บริเวณชุมชนบ้านท่าชัย และบริเวณชุมชนบ้านหัวหมอน โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศและการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพโดยใช้
วัดโรงงาน ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด) ทางบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้ง
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังเอกสารแนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ตัวแทนบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ผลการตรวจวัด

คุณภาพอากาศ

บริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานสหวิริยาเพลทมิลฯ

ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2567
ตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงาน สหวิริยาเพลทมิลฯ

จุดตรวจ	ปริมาณสารเชิงปน					
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)		ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10)		ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	
	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่วัดได้
1.ชุมชนบ้านคลองขี้ตูด	ไม่เกิน 0.33 mg/m ³	0.050	ไม่เกิน 0.12 mg/m ³	0.023	ไม่เกิน 0.001	ไม่เกิน 0.0177
2.ชุมชนบ้านท่าชัย	0.33 mg/m ³	0.053	0.12 mg/m ³	0.024	0.12 ppm	0.17 ppm
3.ชุมชนบ้านหัวหมอน		0.052		0.023	< 0.001	0.0124

สรุป

ปริมาณฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในพื้นที่รอบบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



บริษัท สหวิริยาเพลทิมิล จำกัด (มหาชน)

ผลการตรวจวัด

ระดับเสียงในบรรยากาศ

บริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานสหวิริยาเพลทิมิล ฯ

ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567

วันที่ 24 - 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตามรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงาน สหวิริยาเพลทิมิลฯ

จุดตรวจ	ระดับเสียงในบรรยากาศ (Leq 24 hr.)	
	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่วัดได้
1. ชุมชนบ้านคลองคิจุต		50.3
2. ชุมชนบ้านท่าซำ	ไม่เกิน 70 [dB(A)]	55.9
3. ชุมชนบ้านหัวแหลม		55.8

ระดับเสียงในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ความหมายสัญลักษณ์

ระดับเสียงในบรรยากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

สรุป

ระดับเสียงในบรรยากาศบริเวณพื้นที่รอบ บริษัท สหวิริยาเพลทิมิล จำกัด (มหาชน) อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



บริษัท สหวิริยาเพลทิมิล จำกัด (มหาชน)

ผลการตรวจวัด

คุณภาพอากาศจากปล่อง

ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567

วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตามรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงาน สหวิริยาเพลทิมิลฯ

จุดตรวจ	ปริมาณสารเจือปน					
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)		ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)		ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	
	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่วัดได้
ปล่องเตาเผาหลัก	ไม่เกิน 216 mg/m ³	102	ไม่เกิน 180 PPM	80	ไม่เกิน 720 PPM	283
	ไม่เกิน 240mg/m ³		ไม่เกิน 200 PPM		ไม่เกิน 800 PPM	

ปริมาณสารเจือปนอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ความหมายสัญลักษณ์

ปริมาณสารเจือปนเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

สรุป

ปริมาณฝุ่นละอองรวม ออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ระบายออกจาก ปล่องเตาเผาหลัก อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม , ตามเงื่อนไขการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)





รูปที่ 1 ตำแหน่งและสภาพการจราจรตามภาพจากกล้อง CCTV และดาวเทียมบริเวณพื้นที่งาน



รูปที่ 2 (ต่อ) ตำแหน่งและสภาพการจราจรตามดาวเทียมและกล้อง CCTV

เอกสารที่ 2-19

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และให้คำปรึกษา

ต้นฉบับ
ORIGINAL



บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ SHE-P03

เรื่อง


การสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการให้คำปรึกษา

ฉบับที่ 1


เอกสาร ☒ ควบคุม ☐ ควบคุม

ตำแหน่งวันที่ _____

ผู้ประกาศเอกสาร _____




วันที่ 20/05/2557
หน้า 1

 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)	ชื่อเอกสาร	ต้นฉบับ
	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ฉบับที่ 1
	รหัสเอกสาร SHE-P03	หน้า 1
เรื่อง การสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษา	เอกสาร <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ควบคุม	หน้า 1 จาก 8
แก้ไขครั้งที่ -	วันที่ประกาศใช้ 8 สิงหาคม 2557	

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บันทึกการแก้ไข	1
หัวข้อที่ เรื่อง	2
1 วัตถุประสงค์	3
2 ขอบข่าย	3
3 หัวข้อในคู่มือการจัดการ	3
4 คำจำกัดความ	3
5 เอกสารอ้างอิง	3
6 เอกสารแนบ	3
7 ผู้รับผิดชอบ	3
8 ขั้นตอนการปฏิบัติ	4
9 บันทึก	6
10 แบบฟอร์ม	8


บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
เอกสารควบคุม
CONTROLLED
DOCUMENT

 บริษัท สหวิริยาเพลาทิล จำกัด (มหาชน)	ชื่อเอกสาร	ต้นฉบับ	ฉบับที่
	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ORIGINAL	1
	รหัสเอกสาร SHE-P03		
	เอกสาร <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม		หน้าที่ 8 จาก 8
เรื่อง การสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษา	วันที่ประกาศใช้ 8 สิงหาคม 2557		
แก้ไขครั้งที่ -	วันที่แก้ไข -		

แบบฟอร์ม

ไปบันทึกชื่อเรื่อง/ ลานคิดเห็น

SHE-P03-F01



เอกสารที่ 2-20

แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ความคิดเห็น และแบบตอบรับข้อร้องเรียน

Form No.: SHE-P03-F01 (Rev.01 : Date : 08 Aug.14)

แบบตอบรับข้อร้องเรียน

เรียน หัวหน้าสำนักสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัท สหวิทยาเพททมิถ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม พ.ศ.2566 ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

☒ ไม่มีปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

☐ ได้รับปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

1.

2.

3.

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

โปรดส่งแบบตอบกลับมาที่

สำนักสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร 038-090832-35 ต่อ 155,156,157 และ 164 ส่งแฟกซ์ หมายเลข 038-531635

หรือส่ง อีเมล nantakom.s@spm-plate.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายฉัตรกร เสนาวงศ์ (เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม)

**** กรุณาส่งแบบตอบรับข้อร้องเรียนภายในวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 ****

แบบตอบรับข้อร้องเรียน

เรียน หัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางโรงเรียนสามัคคีราชนนบุรีบำรุง

☒ ไม่มีปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

☐ ได้รับปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

1.
2.
3.

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราชนนบุรีบำรุง
๑ ก.ค. ๖๗

โปรดส่งแบบตอบกลับมาที่

สำนักสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร 038-090832-35 ต่อ 155,156,157 และ 164 ส่งแฟกซ์ หมายเลข 038-531635

หรือส่ง อีเมล nantakorn.s@spm-plate.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายมนทกร เสนาวงศ์ (เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม)

**** กรุณาส่งแบบตอบรับข้อร้องเรียนภายในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567 ****



บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

SAHAVIRIYA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

ที่ SPM 035/2567

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอสอบถามข้อร้องเรียนจากการประกอบกิจการ เดือนเมษายน-มิถุนายน ประจำปี 2567

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับข้อร้องเรียน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขรับที่ 2999-1-1
วันที่ 9 ก.ค. 2567
เวลา 11.38 น.

สำนักงานอุตสาหกรรม
เลขรับที่ 1045
วันที่ 10 ก.ค. 2567
เวลา

ด้วยบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการผลิตเหล็กแผ่น โดยบริษัทฯ ใ้ขอ สอบถามข้อร้องเรียนตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนรอบข้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้าหากมีปัญหข้อร้องเรียนดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะนำมาพิจารณาและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

โดยขอได้โปรดตอบกลับมายังหนังสือฉบับนี้ พร้อมลงลายมือชื่อและส่งคืนมายัง สำนักสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัทฯ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

① เรียน อสจ. ฉช

☐ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ อื่น ๆ

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

นายชิษณุพงศ์ เนื่องจำนงค์

๙ ก.ค. ๒๕๖๗

หัวหน้าสำนักสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

②

รับ

☐ ทค.บส

☒ ทค.ทอ

☐ ทค.สอ

☐ ทค.พร

☐ เพื่อดำเนินการ

☐ เพื่อพิจารณา

☐ เพื่อทราบถือปฏิบัติ

☐ เวียนเพื่อทราบ

☐ เพื่อทราบ

☐ ลงบันทึกและแจ้งเดือน

☐ อื่น ๆ

สำนักสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร 038-090832-35 ต่อ 155,156,157 และ 164

โทรสาร 038-531635

อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบตอบรับข้อร้องเรียน

เรียน หัวหน้าสำนักสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัท สหวิทยาเขตทมิฬ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

☒ ไม่มีปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

☐ ได้รับปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

1.

2.

3.

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

โปรดส่งแบบตอบกลับมาที่

สำนักสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร 038-090832-35 ต่อ 155,156,157 และ 164 ส่งแฟกซ์ หมายเลข 038-531635

หรือส่ง อีเมล nantakorn.s@spm-plate.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายนันทกร เสนาวงศ์ (เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม)

**** กรุณาส่งแบบตอบรับข้อร้องเรียนภายในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567 ****

เอกสารที่ 2-21

สรุปจำนวนพนักงานท้องถิ่น

จำนวนพนักงานในท้องถิ่นจังหวัดยะลาและจังหวัดอื่นๆ
รอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



เอกสารที่ 2-22

ตัวอย่างผลการตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน

เอกสารที่ 2-23

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

SAHAVIRIYA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

ประกาศ

ที่ คปอ.004/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ข้อ 23 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการนั้น

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่

- | | | |
|-----|--|-----------------------------|
| 1. | | ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย |
| 2. | | ผู้แทนนายจ้าง |
| 3. | | ผู้แทนนายจ้าง |
| 4. | | ผู้แทนนายจ้าง |
| 5. | | ผู้แทนนายจ้าง |
| 6. | | ผู้แทนลูกจ้าง |
| 7. | | ผู้แทนลูกจ้าง |
| 8. | | ผู้แทนลูกจ้าง |
| 9. | | ผู้แทนลูกจ้าง |
| 10. | | ผู้แทนลูกจ้าง |
| 11. | | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแผนนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง



บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

SAHAVIRIYA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ

3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการเสนอต่อนายจ้าง

5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

6. พิจารณาโครงการหรือแผนงานฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

8. คิดค่าสหค่าความเสียหายเรื่องข้อเสนอแนะ


9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้งเป็นต้นไป จนถึง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (วาระประจำปี 2563- 2565) ต้นพุทธวาระลง

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารที่ 2-24

หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน



ที่ อก ๐๓๓๗/ ๘๑๒๕

บริษัท สหวิริยาเพเลทมิล จำกัด (มหาชน)
หนังสือรับจากภายนอก
เลขที่รับ ๐๔๔/๒๕๖๕
ลงชื่อ [Redacted] วันที่ ๒๐, ๖, ๒๕๖๕
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท สหวิริยาเพเลทมิล จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๓/๒๕ ลงรับวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท สหวิริยาเพเลทมิล จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๒๕๐๖๐๐๓๒๕๓๗ (๓-๕๙-๓/๓๙ ฉข) ประกอบกิจการผลิตเหล็กแผ่น (STEEL PLATE) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๖๐ หมู่ที่ ๓๔ ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๐๙ ๐๘๓๒-๓๕

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นายันทกร เสนาวงค์		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	[Redacted]		✓	✓	✓
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด		มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	[Redacted]		✓		
๒	[Redacted]			✓	
๓	[Redacted]				✓

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๓๗/๒๖๕๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๓๕ ต่อ ๒๔๐๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๓๕ ต่อ ๒๔๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารที่ 2-25

ตัวอย่างสำเนาใบกำกับการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ในบริเวณโรงงาน

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

เอกสารที่ 2-26

ตัวอย่างเอกสารการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

เชื่อมโยงกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



SHAWINYA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

นโยบายอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม



SHAWINYA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการผลิตแผ่นเหล็กรีดรีดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ดำเนินการและพัฒนากระบวนการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่ได้รับการตกลงไว้
2. ปรับปรุงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมระดับปานกลางขึ้นไป ให้แก่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นที่จะป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยของสุขภาพจากการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
3. ป้องกันและควบคุมการดำเนินงานกิจการให้เกิดผลกระทบชุมชนและพนักงาน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ย้อยต่ำสุด รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน
4. สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงาน
5. ให้มีการสื่อสารและเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก เพื่อมิให้เกิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลภายนอกมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทบทวนเพื่อให้มั่นใจถึงความเหมาะสมของนโยบายวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร

SHAWINYA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัทฯ

SHAWINYA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย

1. ในกรณีที่มีเครื่องจักรผู้ดำเนินการ พนักงานที่ทำงานในบริเวณนั้น จะต้องสวมใส่นกสนับกับตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่



2. เมื่อใกล้ที่มีเสียงดังเกินความเหมาะสมระดับเสียงกำหนด พนักงานจะต้องใส่เครื่องป้องกันเสียงที่หูทั้งสองข้าง



SAKARVIA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย



3. พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันชนิดที่บริษัทฯ ได้จัดให้ใช้ในละแวกที่



4. ในขณะที่ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่รองเท้าที่รัดกุม



SAKARVIA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย

5. งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องเชื่อม งานเชื่อม งานติดตั้ง งานควบคุมระบบไฟฟ้า ให้ปิดเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงาน จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันให้เพื่อป้องกันอันตราย จากการปฏิบัติงานนั้น



6. งานปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและสวมใส่เครื่องป้องกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน



SAKARVIA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย

7. พนักงานต้องปฏิบัติงานกฎระเบียบ นโยบายความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
8. การปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท



9. ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงานอันตรายนอกจากนี้ยังต้องงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงาน



SAKARVIA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย



10. ห้ามปรับปรุงติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และสิ่งรักษาเสมือนทรัพย์สินของตน



11. ห้ามพนักงานก่อไฟหรือเผาทำลายวัตถุใดๆ ในบริเวณบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุมัติจากผู้จัดการโรงงาน

12. พนักงานต้องไม่นำเอาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ไปใช้ในงานอื่น
13. พนักงานต้องแจ้งเหตุการณ์ที่เป็นจริงทันทีที่พบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติและไม่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

SAKARNITH PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎที่พนักงานใหม่ควรรู้




กฎข้อที่ 1 จงกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อสิ่งที่คุณควรเรียนรู้

กฎข้อที่ 2 จงถามสิ่งที่ไม่เข้าใจจนเข้าใจอย่างชัดเจน

กฎข้อที่ 3 จงเรียนรู้ให้ถ่องแท้งานที่ท่านทำ

กฎข้อที่ 4 จงฝึกปฏิบัติซ้ำๆ



SAKARNITH PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย



กรณีร้ายแรงทางด้านการปลอดภัย

14. การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้ตัวเองหรือผู้อื่น ทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย
15. กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายต่อความปลอดภัย เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อความปลอดภัย
16. พนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
17. การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือการฝ่าฝืนคำสั่ง
18. คิดชั่วทำผิดนอกเวลา

SAKARNITH PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)



SAKARNITH PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

SPM

บริษัท สหวิริยาเพททิมิล จำกัด (มหาชน)

การขออนุญาตเข้าทำงาน WORK PERMIT

เมื่อต้องมีการปฏิบัติงาน โดยผู้รับเหมาให้เจ้าของงาน ทำการแจ้งให้ จป. วิชาชีพทราบ เพื่อออกใบอนุญาตขอเข้าทำงาน (Work Permit)

เมื่อต้องมีการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานประจำ จะต้องทำการแจ้งให้ จป. วิชาชีพทราบ เพื่อออกใบอนุญาตขอเข้าทำงาน (Work Permit) ซึ่งลักษณะงานนอกเหนือจากงานประจำจะเป็นลักษณะงานประเภทดังต่อไปนี้

- งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ สะเก็ด ไฟ ความร้อน (Hot Work) ในพื้นที่ควบคุมพิเศษ
- งานที่ทำงานที่สูงเกิน 2 เมตร
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูง

SPM

SAKARNITH PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

SPM

บริษัท สหวิริยาเพททิมิล จำกัด (มหาชน)

กฎข้อบังคับในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา



SPM

SAKARNITH PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

SPM

บริษัท สหวิริยาเพททิมิล จำกัด (มหาชน)

ป้ายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย





SPM

SAKARNITH PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

SPM

บริษัท สหวิริยาเพททิมิล จำกัด (มหาชน)

สัญลักษณ์ความปลอดภัย

สี / ลักษณะ	ความหมาย	การใช้งาน
	เตือน/ระวังอันตราย	ขึ้นว่าอันตราย เช่น วัตถุระเบิด, วัตถุพิษ, วัตถุไวไฟ
	บังคับต้องปฏิบัติตาม	ขึ้นสิ่งของอันตราย เครื่องหมายเตือน
	แสดงความปลอดภัย	บันไดต้องให้สาม ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
	ห้าม	เครื่องขยายเสียง, ไฟสัญญาณเตือน, เครื่องหมายเตือน, อุปกรณ์ดับเพลิง

SPM

SAKARNITH PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารที่ 2-27

ประกาศนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม



บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

SAHAVIRIYA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

ประกาศ

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการผลิตเหล็กแผ่นหนา ซึ่งว่าระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกรณีและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ปกป้องและป้องกัน เพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและพนักงาน

3. สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงาน รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน

4. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและป้องกันอันตรายที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป ให้แก่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นที่จะป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของสุขภาพจากการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง

5. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบงานทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

6. ให้มีการสื่อสารและเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการทบทวนเพื่อให้มั่นใจถึงความเหมาะสมของนโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร


ทั้งนี้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารที่ 2-28

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน

 บริษัท กาสิริยา จำกัด (มหาชน)		ชื่อเอกสาร จดหมายเหตุปฏิสังขาร		ผู้จัดทำ 03-05-0001
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564		วัตถุประสงค์ 03-05-0001	วันที่ 7 ก.ค. 65	
ผู้จัดทำ - นายสมชาย		วันที่ 7 ก.ค. 65	วันที่ 7 ก.ค. 65	



ลำดับ	บันทึก	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
1	ใบสรุปผลการดำเนินงานประจำปี	01-01-65-31-12-65	03-05-0001	3 ปี
2	แบบประเมินผลการดำเนินงานประจำปี	01-01-65-31-12-65	03-05-0001	3 ปี
3	แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	01-01-65-31-12-65	03-05-0001	3 ปี
4	แบบประเมินผลการดำเนินงานประจำปี	01-01-65-31-12-65	03-05-0001	3 ปี
5	แบบประเมินผลการดำเนินงานประจำปี	01-01-65-31-12-65	03-05-0001	3 ปี
6	แบบประเมินผลการดำเนินงานประจำปี	01-01-65-31-12-65	03-05-0001	3 ปี

03-05-0001 03-05-0001 03-05-0001
--

03-05-0001 03-05-0001 03-05-0001
--

เอกสารที่ 2-29

แผนการตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2567



บริษัท สหวิริยาฟลูทมิส จำกัด (มหาชน)
แผนการตรวจสอบทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย

หัวข้อ	รายการ	สถานที่	ความถี่	กำหนดการ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ (เดือน)									
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1. ตรวจสอบเบื้องต้นและประเมินอัคคีภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้															
1.1	ตรวจสอบถังดับเพลิง	ทั่วทั้งโรงงาน	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.2	การทดสอบ Fire Pump	Fire Pump (ด้านหน้าบ่อน้ำบาดาล)	1 ครั้ง/เดือน	ตรงคัน 6-8	จป./MDED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.3	ตรวจสอบระบบท่อไอน้ำดับเพลิง	ทั่วทั้งโรงงาน	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.4	ตรวจสอบถังแก๊สอุตสาหกรรม	ทั่วทั้งโรงงาน	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป./ED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการรั่วของถังแก๊ส															
2.1	ตรวจสอบสภาพของท่อส่งและสายท่อแก๊ส	ถังแก๊ส	1 ครั้ง/ปี	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป./PD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการรั่วของ Liquid Oxygen															
3.1	ตรวจสอบพื้นที่ถังแก๊ส	ถังแก๊ส	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป./RM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.2	ตรวจสอบสายท่อ	ถังแก๊ส	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป./RM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.3	ตรวจสอบบริเวณถังแก๊ส	ถังแก๊ส	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป./RM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการรั่วของ แก๊สออกซิเจน															
4.1	ตรวจสอบพื้นที่ถังแก๊สและ ไรค์แก๊ส	ถังแก๊ส	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป./ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.2	ตรวจสอบสภาพสายท่อแก๊ส	ถังแก๊ส	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป./ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.3	ตรวจสอบบริเวณข้อต่อหรือจุดที่สายท่อแก๊สจะเกิดการรั่วของแก๊ส	ถังแก๊ส	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป./ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.4	ตรวจสอบสายท่อแก๊สที่เชื่อมกับถังแก๊ส	ถังแก๊ส	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป./ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการรั่วของแก๊ส LPG															
5.1	ตรวจสอบถังแก๊ส	ถังแก๊ส	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป./PD-RM/MD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.2	ตรวจสอบสภาพสายท่อแก๊ส	ถังแก๊ส	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป./PD-RM/MD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.3	ตรวจสอบบริเวณข้อต่อหรือจุดที่สายท่อแก๊สจะเกิดการรั่วของแก๊ส	ถังแก๊ส	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป./PD-RM/MD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.4	ตรวจสอบสายท่อแก๊สที่เชื่อมกับถังแก๊ส	ถังแก๊ส	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจเช็ค	จป./PD-RM/MD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



บริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน)
แผนการตรวจสอบทดสอบอุปกรณ์กวดูก๊าซ

หัวข้อ	รายการ	สถานที่	ความถี่	กำหนดการ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ (เดือน)												
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
6. ตรวจสอบแนวท่อและอุปกรณ์ก๊าซ NG																		
6.1	ตรวจสอบพื้นที่วางท่อ	บริเวณ โดยรอบท่อ	ทุกปี/ครั้ง	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./PD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.2	ตรวจสอบสภาพภายนอกของท่อ	บริเวณ โดยรอบท่อ	ทุกปี/ครั้ง	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./PD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.3	ตรวจสอบบริเวณข้อต่อหรือจุดที่สามารถจะเกิด การรั่วซึมก๊าซได้	บริเวณ โดยรอบของท่อ	ทุกปี/ครั้ง	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./PD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.4	ตรวจสอบสายส่งก๊าซที่ปล่อยจากถังเข้าเครื่องทดสอบ	บริเวณสายส่งก๊าซ	ทุกปี/ครั้ง	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./PD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


หมายเหตุ : 6. ตรวจสอบแนวท่อและอุปกรณ์ก๊าซ NG

- ปัจจุบันตามโครงการยังไม่มีการเปิดใช้งานสถานีไร้สายหรือระบบสื่อสารระยะไกล (NG) เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงยังไม่ได้มีการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ (NG) จากหน่วยงานผลิต. ซึ่งอยู่ระหว่างในวางแผนดำเนินการ อย่างใกล้ชิด
พบโครงการ ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบท่อและอุปกรณ์ (Gas Valve Stand) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

● ●
● ————— ●

: Plan
: Actual

ผู้อนุมัติ
ใบที่



เอกสารที่ 2-30

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

ประจำปี 2567



แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ลักษณะติดตั้ง	รายการตรวจสอบ									
			ส่วนประกอบที่ติดตั้ง อยู่ในสถานที่ ที่ติดตั้ง		กล่องไฟฟ้าฉุกเฉิน		สายไฟฟ้า		ระบบไฟฟ้า		ทดสอบ	
					ไม่พบข้อบกพร่อง หรือชำรุด		สภาพสมบูรณ์ ไม่พบการชำรุด		ไม่พบการชำรุด		ไฟที่ติด	
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1	F-01	ขอพิจารณาเพิ่มเติม	/		/		/		/		/	
2	F-02	ประตู B3	-									
3	F-03	โถงลิฟท์ B3-B4	-									
4	F-04	ประตู B2	-									
5	F-05	โถงลิฟท์ B1-B2	-									
6	F-06	ประตู B1	-									
7	F-07	โถงลิฟท์ ห้อง B1-B2	-									
8	F-08	ประตูลิฟท์ (B1-B2)	/		/		/				/	
9	F-09	ห้องควบคุมลิฟท์ (B1-B2)	/		/		/		/		/	
10	F-10	ห้องควบคุมลิฟท์ 9	/		/		/		/		/	
11	F-11	ห้องควบคุมลิฟท์ 1	/		/		/		/		/	
12	F-12	ห้องควบคุมลิฟท์ 2	/		/		/		/		/	
13	F-13	ห้องควบคุมลิฟท์ 3	/		/		/		/		/	
14	F-14	ห้องควบคุมลิฟท์ 4	/		/		/		/		/	
15	F-15	ห้องควบคุมลิฟท์	/		/		/		/		/	
16	F-16	ทางเดินลิฟท์ B1-B2	/									

1/5

Form No.: ED-REC-21 (Rev.01 Date: 10 Jan 19)



แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ลักษณะติดตั้ง	รายการตรวจสอบ									
			ส่วนประกอบที่ติดตั้ง อยู่ในสถานที่ ที่ติดตั้ง		กล่องไฟฟ้าฉุกเฉิน		สายไฟฟ้า		ระบบไฟฟ้า		ทดสอบ	
					ไม่พบข้อบกพร่อง หรือชำรุด		สภาพสมบูรณ์ ไม่พบการชำรุด		ไม่พบการชำรุด		ไฟที่ติด	
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
17	F-17	ทางเดินลิฟท์ B1-B2	-									
18	F-18	สะพานลิฟท์ B1-B2	-									
19	F-19	ขอพิจารณาเพิ่มเติม	/		/		/		/		/	
20	F-20	ทางเดินลิฟท์ B1-B2	-									
21	F-21	ห้องควบคุมลิฟท์ 1	/		/		/		/		/	
22	F-22	ห้องควบคุมลิฟท์ 2	/		/		/		/		/	
23	F-23	ห้องควบคุมลิฟท์ 3	/		/		/		/		/	
24	F-24	ห้องควบคุมลิฟท์ B1-B2	-									
25	F-25	ห้องควบคุมลิฟท์ 4	/		/		/		/		/	
26	F-26	ห้องควบคุมลิฟท์ (1)	/		/		/		/		/	
27	F-27	ห้องควบคุมลิฟท์ (2)	/		/		/		/		/	
28	F-28	ห้องควบคุมลิฟท์ Level 1	/		/		/		/		/	
29	F-29	ห้องควบคุมลิฟท์ 1-2	/		/		/		/		/	
30	F-30	ห้องควบคุมลิฟท์	/		/		/		/		/	
31	F-31	ห้อง Control Room	/		/		/		/		/	
32	F-32	ห้อง Control Room	/		/		/		/		/	

2/5

Form No.: ED-REC-21 (Rev.01 Date: 10 Jan 19)



แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน... ๓/๓ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ส่วนประกอบติดตั้ง	รายการตรวจสอบ									
			ส่วนประกอบติดตั้ง อยู่ในตำแหน่ง ที่ติดตั้ง		กล่องไฟฟ้าฉุกเฉิน ไม่พบการ หรือชำรุด		สายไฟที่ การพบการชำรุด ไม่พบการชำรุด		ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างขณะ การทำการปกติ		ทดสอบ เมื่อเปิด ไฟฉุกเฉิน	
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
33	F.33	ห้อง 200 - 201	/		/		/		/		/	
34	F.34	ทางเดิน 200	-									
35	F.35	ทางเดิน 201	-									
36	F.36	ทางเดิน 1 Lobby floor	-									
37	F.37	ทางเดิน Lobby + Corridor bed	-									
38	F.38	ห้องประชุม	-									
39	F.39	รถจักรยานยนต์จอดที่จอดรถ	/		/		/		/		/	
40	F.40	รถจักรยานยนต์	/		/		/		/		/	
41	F.41	ทางเดิน Corridor จัดเก็บ ตู้เสื้อผ้า	-									
42	F.42	Shop จัดเก็บ ตู้เสื้อผ้า	-									
43	F.43	ห้อง Hypocenter ชั้น 1	/		/		/		/			X
44	F.44	ห้อง Hypocenter ชั้น 2	-									
45	F.45	ทางเดิน Stair เคียงขวา	-									
46	F.46	ห้องควบคุม Stair เคียงซ้าย	/		/		/		/		/	
47	F.47	ห้อง Generator	/		/		/		/		/	
48	F.48	ทางเดินตู้เก็บ	-									



แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน... ๓/๓ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ส่วนประกอบติดตั้ง	รายการตรวจสอบ											
			ส่วนประกอบที่ติดตั้ง		กล่องไฟฟ้าฉุกเฉิน		สายไฟที่ติด		ระบบไฟฉุกเฉิน		ทดสอบ			
			อยู่ในตำแหน่งและ		ไม่พบการชำรุด		การพบการชำรุด		ไฟส่องสว่างขณะ		การทำการปกติ		เมื่อเปิดไฟฉุกเฉิน	
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
49	F.49	ทางเดิน Stair	/											
50	F.50	ทางเดิน Stair Stair	-											
51	F.51	ห้องควบคุมไฟฟ้า Stair	/		/		/		/		/			
52	F.52	Stair	-											
53	F.53	ห้องควบคุมไฟฟ้า Stair	/		/		/		X		X			
54	F.54	Stair	-											
55	F.55	รถจักรยานยนต์จอดที่จอดรถ	/		/		/		/		/			
56	F.56	รถจักรยานยนต์	/		/		/		/		/			
57	F.57	ทางเดิน Stair Stair	-											
58	F.58	บริเวณครัวและพื้นที่ครัว	/		/		/		/		/			
59	O.59	รถจักรยานยนต์	/		/		/			X		X		
60	O.60	รถจักรยานยนต์	/		/		/			X		X		
61	O.61	รถจักรยานยนต์	-											
62	O.62	รถจักรยานยนต์	/		/		/			X		X		
63	O.63	รถจักรยานยนต์	-											
64	O.64	รถจักรยานยนต์	-											



แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน..... ๕/๖..... พ.ศ. ๕7.....

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ชื่อรายการติดตั้ง	รายการตรวจสอบ									
			ส่วนประกอบที่ติดตั้ง อยู่ในตำแหน่ง ที่ติดตั้ง		กล่องไฟฟ้าฉุกเฉิน ไม่พบการ หรือชำรุด		สายไฟฟ้า นอกเขตมาตรฐาน ไม่พบการชำรุด		ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าฉุกเฉิน การกำหนดปกติ		ทดสอบ การบันทึก ไฟฟ้าฉุกเฉิน	
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
45	0.45	สายไฟฉุกเฉิน	✓									
46	0.46	กล่องควบคุมฉุกเฉิน	✓		✓		✓		✗			✗
47	0.47	ปุ่มกด 2-1	✓		✓		✓		✓			✗
48	0.48	สายไฟฉุกเฉิน	✓									
49	0.49	ปุ่มฉุกเฉิน	✓									

หมายเหตุ: ✓ : อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี ✗ : อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
บันทึกโดย.....

วันที่..... ๕/๖..... พ.ศ. ๕7.....

วันที่..... ๕/๖..... พ.ศ. ๕7.....



แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน..... ๖/๖..... พ.ศ. ๕7.....

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ตำแหน่งติดตั้ง	รายการตรวจสอบ									
			ส่วนประกอบที่ติดตั้ง อยู่ในตำแหน่ง ที่ติดตั้ง		กล่องไฟฟ้าฉุกเฉิน		สายไฟฟ้า		ระบบไฟฟ้า		ทดสอบ	
			ไม่พบการ หรือชำรุด		ไม่พบการ ชำรุด		ไม่พบการ ชำรุด		ไม่พบการ ชำรุด		ไม่พบการ ชำรุด	
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1	F.01	จุดติดตั้ง	/		/		/		/		/	
2	F.02	จุดติดตั้ง	-									
3	F.03	จุดติดตั้ง	-									
4	F.04	จุดติดตั้ง	-									
5	F.05	จุดติดตั้ง	-									
6	F.06	จุดติดตั้ง	-									
7	F.07	จุดติดตั้ง	-									
8	F.08	จุดติดตั้ง	/		/		/		X		X	
9	F.09	จุดติดตั้ง	/		/		/		/		/	
10	F.10	จุดติดตั้ง	/		/		/		/		/	
11	F.11	จุดติดตั้ง	/		/		/		/		/	
12	F.12	จุดติดตั้ง	/		/		/		/		/	
13	F.13	จุดติดตั้ง	/		/		/		/		/	
14	F.14	จุดติดตั้ง	/		/		/		/		/	
15	F.15	จุดติดตั้ง	/		/		/		/		/	
16	F.16	จุดติดตั้ง	-									



แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน..... ๖/๖..... พ.ศ. ๖๖.....

ลำดับ	รหัสฉุกเฉิน	ตำแหน่งติดตั้ง	รายการตรวจสอบ									
			ส่วนประกอบที่ติดตั้ง	เครื่องมือที่ใช้	สายไฟที่ใช้	ระบบไฟฟ้า	ทดสอบ		ไฟฉุกเฉิน		ไฟฉุกเฉิน	
			อุปกรณ์ที่ติดตั้ง	เครื่องมือที่ใช้	สายไฟที่ใช้	ระบบไฟฟ้า	ทดสอบ		ไฟฉุกเฉิน		ไฟฉุกเฉิน	
			ปลั๊ก	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ
17	F-17	หลอดไฟฉุกเฉินในห้อง 2	-									
18	F-18	หลอดไฟฉุกเฉินในห้อง 1-2	-									
19	F-19	หลอดไฟฉุกเฉินในห้อง 1-2	/		/	/	/	/	/	/	/	/
20	F-20	หลอดไฟฉุกเฉินในห้อง 2	/		/	/	/	/	/	/	/	/
21	F-21	หลอดไฟฉุกเฉินในห้อง 1	/		/	/	/	/	/	/	/	/
22	F-22	หลอดไฟฉุกเฉินในห้อง 2	/		/	/	/	/	/	/	/	/
23	F-23	หลอดไฟฉุกเฉิน	/		/	/	/	/	/	/	/	/
24	F-24	หลอดไฟฉุกเฉินในห้อง 1-2	-									
25	F-25	หลอดไฟฉุกเฉิน	/		/	/	/	/	/	/	/	/
26	F-26	หลอดไฟฉุกเฉิน (1)	/		/	/	/	/	/	/	/	/
27	F-27	หลอดไฟฉุกเฉิน (2)	/		/	/	/	/	/	/	/	/
28	F-28	หลอดไฟฉุกเฉิน Lavatory	/		/	/	/	/	/	/	/	/
29	F-29	หลอดไฟฉุกเฉินในห้อง 1-2	/		/	/	/	/	/	/	/	/
30	F-30	หลอดไฟฉุกเฉิน	/		/	/	/	/	/	/	/	/
31	F-31	หลอดไฟฉุกเฉิน	/		/	/	/	/	/	/	/	/
32	F-32	หลอดไฟฉุกเฉิน	/		/	/	/	/	/	/	/	/

25

Form No. ED-REC-21 (Rev.01:Date: 10 Jan 19)



แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน..... ๖/๖..... พ.ศ. ๖๖.....

ลำดับ	รหัสฉุกเฉิน	ตำแหน่งติดตั้ง	รายการตรวจสอบ									
			ส่วนประกอบที่ติดตั้ง	เครื่องมือที่ใช้	สายไฟที่ใช้	ระบบไฟฟ้า	ทดสอบ		ไฟฉุกเฉิน		ไฟฉุกเฉิน	
			อุปกรณ์ที่ติดตั้ง	เครื่องมือที่ใช้	สายไฟที่ใช้	ระบบไฟฟ้า	ทดสอบ		ไฟฉุกเฉิน		ไฟฉุกเฉิน	
			ปลั๊ก	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ
33	F-33	หลอดไฟฉุกเฉิน	/		/	/	/	/	/	/	/	/
34	F-34	หลอดไฟฉุกเฉิน	-									
35	F-35	หลอดไฟฉุกเฉิน	-									
36	F-36	หลอดไฟฉุกเฉิน	-									
37	F-37	หลอดไฟฉุกเฉิน - Cooling bed	-									
38	F-38	หลอดไฟฉุกเฉิน	/		/	/	/	/	/	/	/	/
39	F-39	หลอดไฟฉุกเฉินในห้อง 1	/		/	/	/	/	/	/	/	/
40	F-40	หลอดไฟฉุกเฉิน	/		/	/	/	/	/	/	/	/
41	F-41	หลอดไฟฉุกเฉินในห้อง 1	-									
42	F-42	หลอดไฟฉุกเฉินในห้อง 1	-									
43	F-43	หลอดไฟฉุกเฉิน	/		/	/	/	/	/	/	/	/
44	F-44	หลอดไฟฉุกเฉิน	-									
45	F-45	หลอดไฟฉุกเฉิน	-									
46	F-46	หลอดไฟฉุกเฉิน	/		/	/	/	/	/	/	/	/
47	F-47	หลอดไฟฉุกเฉิน	/		/	/	/	/	/	/	/	/
48	F-48	หลอดไฟฉุกเฉิน	-									

35

Form No. ED-REC-21 (Rev.01:Date: 10 Jan 19)



แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน.....ก.พ..... พ.ศ.๖7

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	สถานที่ติดตั้ง	รายการตรวจสอบ									
			ปลั๊กไฟที่ติดตั้ง		กล่องไฟฉุกเฉิน		สายไฟที่ใช้		ระบบไฟฟ้า		ทดสอบ	
			อุปกรณ์ภายใน		ไม่มีการ		สายทองแดง		ไม่มีการ		ไม่มีการ	
			ที่ติดตั้ง	ที่ติดตั้ง	ที่ติดตั้ง	ที่ติดตั้ง	ที่ติดตั้ง	ที่ติดตั้ง	ที่ติดตั้ง	ที่ติดตั้ง	ที่ติดตั้ง	ที่ติดตั้ง
49	F-49	ทางเดินบันได Stair	/									
50	F-50	ทางเดินบันได Stair	/									
51	F-51	โถงทางเดินบันได Stair	/		/		/		/		/	
52	F-52	Stair	/									
53	F-53	ลิฟต์และบันไดลิฟต์	/		/		/		/		/	
54	F-54	Cybernet	/						/		/	
55	F-55	อุปกรณ์ที่ติดตั้ง	/		/		/		/		/	
56	F-56	ลิฟต์และบันไดลิฟต์	/		/		/		/		/	
57	F-57	ลิฟต์และบันไดลิฟต์	/		/		/		/		/	
58	F-58	ลิฟต์และบันไดลิฟต์	/		/		/		/		/	
59	O-59	ลิฟต์และบันไดลิฟต์	/		/		/		/		/	
60	O-60	ลิฟต์และบันไดลิฟต์	/		/		/		/		/	
61	O-61	ลิฟต์และบันไดลิฟต์	/		/		/		/		/	
62	O-62	ลิฟต์และบันไดลิฟต์	/		/		/		/		/	
63	O-63	ลิฟต์และบันไดลิฟต์	/		/		/		/		/	
64	O-64	ลิฟต์และบันไดลิฟต์	/		/		/		/		/	

4/5

Form No: ED-REC-21 (Rev.01 Date: 10 Jan 19)



แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน.....ก.พ..... พ.ศ.๖7

ลำดับ	รหัสจุดติดตั้ง	ลักษณะพื้นที่	รายการตรวจสอบ									
			ตู้ควบคุมไฟฉุกเฉิน		กล่องไฟฉุกเฉิน		สายไฟที่ใช้		ระบบสายเคเบิ้ล		ทดสอบ	
			อุปกรณ์ภายใน		ไม่มีการใช้		สายทองแดง		ใช้สายเคเบิ้ล		ใช้สายเคเบิ้ล	
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
65	O-65	อาคารพาณิชย์	-									
66	O-66	อาคารพาณิชย์	-		-		-		X		X	
67	O-67	บ้าน 2-3	-		-		-		X		X	
68	O-68	อาคารพาณิชย์	-									
69	O-69	อาคารพาณิชย์	-									

หมายเหตุ: ✓ : อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
× : อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้

วันที่

ตรวจสอบ

วันที่ 12 เดือน ก.พ พ.ศ. ๖7



ประจำเดือน..... ๙๐๖/๖..... ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

[illegible]

14

Form No. SHL-P03-P05 (Rev. 01, Date: 01 July 15)



ประชุมเดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับ	วันที่	ชื่อของผลิตภัณฑ์	การวิเคราะห์		สีชมพู		สารส้ม		เหล็ก-เงิน		ที่แขวนผ้า		สายคล้อง		ปิ่นปักผม/เข็มขัด		**ผ้าเช็ดตัว**		กระดาษชำระ/กระดาษ		หมายเหตุ
			ปกติ	ตรวจสอบ	ปกติ	ตรวจสอบ	ปกติ	ตรวจสอบ	ปกติ	ตรวจสอบ	ปกติ	ตรวจสอบ	ปกติ	ตรวจสอบ	ปกติ	ตรวจสอบ	OK	NO	OK	NO	
21	11.22	ใบเสร็จรับเงินลูกค้า (Landing)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
22	11.23	ใบเสร็จรับเงินลูกค้า (Landing 01)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
23	11.24	ใบเสร็จรับเงินลูกค้า (Landing 02)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
24	11.25	ใบเสร็จรับเงินลูกค้า (Landing 03)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
25	11.26	ใบเสร็จรับเงินลูกค้า (Landing 04)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
26	11.28	ใบเสร็จรับเงิน (Landing 05)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
27	11.29	Landing 06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
28	11.30	ใบเสร็จรับเงิน 201 & 101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
29	11.31	ใบเสร็จรับเงิน (Landing 07) - 101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
30	11.32	ใบเสร็จรับเงิน (Landing 08)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
31	11.33	Synthetic 201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
32	11.34	ใบเสร็จรับเงิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
33	11.35	ใบเสร็จรับเงิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
34	11.36	ใบเสร็จรับเงิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
35	11.37	ใบเสร็จรับเงิน (Landing 09)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
36	11.38	All Shop และ ร้านค้าปลีก/ร้านค้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
37	11.39	ร้าน Shop และ ร้านค้าปลีก/ร้านค้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
38	11.40	Decontaminating Control room	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	
39	11.41	***Decontaminating Control room	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
40	11.42	ร้าน Shop Scale Pin 201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	

26

Form No. SHI-POS-EOS (Rev.01) Date: 01 July 15)



แบบบันทึกการตรวจสอบอัตรากำลัง

ประจำเดือน... 256... ปี พ.ศ. 256...

ลำดับ	รหัส	ชื่ออุปกรณ์	สารพัดช่าง		ช่างเชื่อม		ช่างไฟฟ้า		ช่างเครื่องจักร		ช่างประปา		ช่างยนต์		ช่างซ่อมรถ		ช่างซ่อมเครื่องจักร		ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า		รวม
			ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	
41	31.43	*** ลิ้นชักเก็บขยะ (100)	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
42	31.44	บริเวณเก็บขยะ (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
43	31.45	บริเวณเก็บขยะ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
44	31.46	Emergency Tank (100)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
45	31.47	ถัง Cylone	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
46	31.48	ถัง Air Compressor	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
47	31.49	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
48	31.50	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
49	31.51	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
50	31.52	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
51	31.53	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
52	31.54	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
53	31.55	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
54	31.56	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
55	31.57	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
56	31.58	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
57	31.59	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
58	31.60	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
59	31.61	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
60	31.62	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
61	31.63	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	



แบบบันทึกการตรวจสอบอัตรากำลัง

ประจำเดือน... 256... ปี พ.ศ. 256...

ลำดับ	รหัส	ชื่ออุปกรณ์	สารพัดช่าง		ช่างเชื่อม		ช่างไฟฟ้า		ช่างเครื่องจักร		ช่างประปา		ช่างยนต์		ช่างซ่อมรถ		ช่างซ่อมเครื่องจักร		ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า		รวม
			ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	ปกติ	ซ่อม	
61	31.64	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
62	31.65	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
63	31.66	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
64	31.67	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
65	31.68	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
66	31.69	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
67	F.01	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
68	F.02	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
69	F.03	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
70	F.04	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
71	F.05	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
72	F.06	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
73	F.07	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
74	F.08	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
75	F.09	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
76	F.10	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
77	F.11	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
78	F.12	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
79	F.13	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
80	F.14	ถังเก็บน้ำฝน (100) และ 3	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	



แบบบันทึกการตรวจสอบถึงต้นเพลิง

ประจำเดือน... 30 กรกฎาคม... ปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	รหัสตัว	ส่วนต่อเติมตัว	ตรวจสอบภายใน		นิเทศ		สารนิเทศ		สื่อ-สิ่งพิมพ์		กิจกรรม		ผลกระทบ		ปัจจัยผู้เกี่ยวข้อง		ประเมินผล**		ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	OK	NG	OK	NG	
81	E.15	สื่อสิ่งพิมพ์	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
82	F.16	*** บริการแก่ผู้พิการ (10P)	-	-	/		/		/		/		/		/		-	-	/		
83	E.01	พื้นที่ใช้สอย (เด็กชายโรงเรียน)	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
84	E.02	พื้นที่ใช้สอย (เด็กชายโรงเรียน)	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
85	E.03	พื้นที่ใช้สอย (เด็กชายโรงเรียน)	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
86	E.04	พื้นที่ใช้สอย (เด็กชายโรงเรียน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก
87	E.05	พื้นที่ใช้สอย (เด็กชายโรงเรียน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก
88	E.06	พื้นที่ใช้สอย (เด็กชายโรงเรียน)	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
89	E.07	พื้นที่ใช้สอย (เด็กชายโรงเรียน)	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
90	E.08	พื้นที่ใช้สอย (เด็กชายโรงเรียน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก
91	E.09	อาคารเรียน	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
92	E.10	อาคารเรียน	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
93	E.11	กิจกรรมครู ฟ้าใสใจดี	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
94	E.12	กิจกรรมครู ฟ้าใสใจดี (เสริม)	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
95	E.13	กิจกรรมครู ฟ้าใสใจดี (เสริม)	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
96	E.14	บันไดทางลงอาคาร 200 ปี	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
97	E.15	กิจกรรมฟ้าใสใจดี	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
98	E.17	กิจกรรมฟ้าใสใจดี	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
99	E.18	กิจกรรมฟ้าใสใจดี	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
100	E.19	กิจกรรมฟ้าใสใจดี	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		

5/6

Form No.: SHE-P05-P05 (Rev.01:Date: 01 July 15)



แบบบันทึกการตรวจสอบถึงต้นเพลิง

ประจำเดือน... 30 กรกฎาคม... ปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	รหัสตัว	ส่วนต่อเติมตัว	ตรวจสอบภายใน		นิเทศ		สารนิเทศ		สื่อ-สิ่งพิมพ์		กิจกรรม		ผลกระทบ		ปัจจัยผู้เกี่ยวข้อง		ประเมินผล**		ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	OK	NG	OK	NG	
101	E.20	กิจกรรมฟ้าใสใจดี	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
102	E.21	กิจกรรมฟ้าใสใจดี	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
103	E.22	กิจกรรมฟ้าใสใจดี	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
104	E.23	กิจกรรมฟ้าใสใจดี	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
105	E.24	กิจกรรมฟ้าใสใจดี	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
106	E.25	กิจกรรมฟ้าใสใจดี	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		
107	E.26	กิจกรรมฟ้าใสใจดี	/		/		/		/		/		/		/		-	-	/		

หมายเหตุ: OK : งดเว้นการตรวจสอบ

2. ✓ : มี

บันทึกข้อมูลการตรวจสอบถึงต้นเพลิง

NG : งดเว้นการตรวจสอบ

3. ✗ : ไม่มี

** บันทึกใช้ข้อมูลการตรวจสอบถึงต้นเพลิง

วันที่

ปี

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567



ประจำเดือน.....~~กุมภาพันธ์~~.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๓.....

[illegible]

28

Form No. SHE-P05-F05 (Rev.01; Date: 01 July 15)



ประจำเดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

[illegible]

348

Form No.: SHE-P05-P05 (Rev.01) Date: 01 July 15



ประจำเดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

506

Form No. SHE-105-105 (Rev.01, Date: 01 July 15)



นางอภัยสิทธิ์.....ปี พ.ศ. ๒๕๕๓.....

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด/ความหนา		สี/ผิว		วัสดุ/เนื้อผ้า		การตกแต่ง		การย้อมสี/กลิ่น		การทำความสะอาด		หมายเหตุ
			กว้าง	ยาว	หน้า	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า	หลัง	OK	NG	
101	E20	เสื้อ High Vack 1	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
102	E21	เสื้อ High Vack 1	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
103	E22	เสื้อ Vack 1 (แบบสั้น)	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
104	E23	เสื้อ Vack 1 (แบบสั้น)	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
105	E24	เสื้อ Vack 1 (แบบสั้น)	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
106	E25	เสื้อ Vack 1 (แบบสั้น)	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/		
107	E26	เสื้อ Vack 1 (แบบสั้น)	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/		

បញ្ចេញ: 1.0K : ឡើងវិញបន្តិចទៀត

2. ✓ 15

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការបំបែកគឺជា៖

NG : องค์ประกอบในข้อนี้คือตัวชี้วัด

38. 7. 1992

⁴⁴ นักทฤษฎี ได้จัดเฉพาะคนที่ชอบกับทฤษฎี หนึ่งเดียว (CD)

Figure 9

เอกสารที่ 2-31

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment)

บริษัท สหวิริยาเพททมิล จำกัด (มหาชน)

หมวกนิรภัย



ที่อุดหู



ที่ครอบหู



แว่นตานิรภัยเลนส์ดำ



แว่นตานิรภัยเลนส์ใส



หน้ากากเชื่อม



อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment)

บริษัท สหวิริยาเพททมิล จำกัด (มหาชน)

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อ



รองเท้าบูทพีวีซี



รองเท้ายางป้องกันไฟฟ้า



ถุงมือผ้า



ถุงมือหนัง



ถุงมือยาง



อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment)

บริษัท สหวิริยาเพททมิล จำกัด (มหาชน)

หน้ากาก 3M



ผ้าปิดจมูก




ปกอกแขนผ้าเย็นส์



เอกสารที่ 2-32

แบบฟอร์มใบขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit)

		ใบขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit)		ลงที่.....
ส่วนที่ 1 ข้อมูลงาน/ผู้ควบคุมงาน	วันที่เข้ามาปฏิบัติงาน สิ้นสุดงาน สถานที่ปฏิบัติงาน	วันที่ขอต่ออายุ สิ้นสุดการต่ออายุ	ชื่อผู้ขออนุญาต / ผู้รับเหมา เบอร์ติดต่อ	
	รายละเอียดงาน			
	ระบุ <input type="checkbox"/> พื้นที่ปฏิบัติงานปกติ <input type="checkbox"/> พื้นที่ปฏิบัติงานก่อให้เกิดอันตรายสูง			

กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา

1. การเข้า-ออกพื้นที่บริษัท ผู้รับเหมาต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. ทุกครั้ง รวมถึงต้องแลกบัตรและติดบัตร Subcontractor ทุกครั้งที่เข้าเขตโรงงาน
2. ผู้รับเหมาจะต้องเขียน ใบขออนุญาตในการทำงาน (Work Permit) และนำไปติดที่พื้นที่ปฏิบัติงาน
3. ผู้รับเหมาจะต้องมีผู้ควบคุมงานคอยกำกับดูแลพนักงาน ตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงาน และต้องอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
4. ผู้รับเหมาเข้าทำงานในเขตโรงงาน ต้องแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสม ห้ามสวมใส่รองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับงาน เช่น รองเท้านิรภัย/หุ้มส้น ถุงมือหนัง หน้ากากเชื่อม แว่นตานิรภัย เป็นต้น
4. ก่อนลงมือปฏิบัติงาน จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อนทุกครั้ง เช่น ตรวจสอบพื้นที่การทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. ห้ามใช้ เครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ถ้าเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดให้ติดป้ายบ่งบอกว่าชำรุดเพื่อป้องกันการนำไปใช้งานของผู้อื่น
6. ห้ามต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้กำลังไฟฟ้ามากเกินไปจนเกินกว่าแหล่งกำเนิด หรือเกินกว่าขนาดของสายไฟที่ใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อป้องกันมิให้อุปกรณ์เสียหายและอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร และห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด
7. กรณีปฏิบัติงานเชื่อมหรือตัดด้วยแก๊สหรือกระแสไฟฟ้า จะต้องใช้วัสดุปิดบัง ปกคลุมที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้สะเก็ดไฟกระเด็น และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากากเชื่อม แว่นตานิรภัย ถุงมือหนัง เข็มขัดนิรภัย อย่างเหมาะสม
8. กรณีทำงานบนที่สูงเกิน 2 เมตร จะต้องใช้เข็มขัดนิรภัยและนั่งร้านที่มีระบบเบรคห้ามล้อและราวกันตกทุกครั้ง
9. กรณีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยเช่น หน้ากากกันสารเคมี ถุงมือกันสารเคมี เป็นต้น และป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหลสู่ระบบระบายน้ำ และห้ามปฏิบัติงานใกล้แหล่งที่มีความร้อน หรือสะเก็ดไฟ
10. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาในขณะที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
11. หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะทำงานให้รายงานผู้ควบคุมงานในพื้นที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทราบทันที
12. กรณีที่ปฏิบัติงานในบริษัทแล้วมีสัญญาณแจ้งเหตุดังให้ไปรวมตัวที่ จุดรวมพลของบริษัทฯ
13. หลังจากงานเสร็จแล้วต้องจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
14. ห้ามสูบบุหรี่ในเขตโรงงาน ยกเว้น พื้นที่ที่จัดให้เท่านั้น
15. ห้ามจุดหรือก่อกองไฟภายในบริษัท ยกเว้นพื้นที่ที่จัดให้เท่านั้น
16. ห้ามพกอาวุธทุกชนิดเข้าเขตบริษัท
17. ห้ามดื่มของมึนเมา หรือเสพยาเสพติด ในบริษัทเด็ดขาด
18. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในบริษัท
19. ต้องปฏิบัติตามป้ายความปลอดภัยต่างๆ ในบริษัท อย่างเคร่งครัด
20. กรณีที่ผู้รับเหมาพบเห็นเหตุการณ์ เช่น ไฟไหม้ ก๊าซรั่ว ต้องรีบแจ้งหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือ ร.ป.ภ. ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นโดยเร็วที่สุด
21. หากทำหรือพบสารเคมีรั่วไหลให้หาวัสดุดูดซับ (ทราย ซิเมนต์) ดูดซับสารเคมีและใส่ภาชนะบรรจุปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปทิ้งในที่ขยะอันตราย
22. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง(สูญเสียชีวิต พิการ หรือเสียชีวิต)ขึ้น ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ดังนั้นผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบต่อการเกิดขึ้นเองทั้งหมด โดยที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบและไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น และจะทำการยกเลิกการจ้างงาน และให้ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานโดยทันที
23. ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
24. ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่แจ้งประกาศไว้ให้ทราบ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

1	ปรับเป็นเงินตามสภาพของงานที่ปฏิบัติ
2	ไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน (จนกว่าจะมีการพิจารณา)
3	ยกเลิกสัญญา โดยคิดความเสียหายตามลักษณะงาน

***หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และพนักงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ สามารถสั่งให้หยุดการทำงานได้ หากพบว่างานที่ผู้รับเหมาทำนั้นเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจตลอดจนทราบเงื่อนไขในใบอนุญาตนี้ทุกประการ และยอมรับโดยไม่ขัดข้อง

ลงชื่อ	เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน	ลงชื่อ	ผู้รับผิดชอบพื้นที่
ลงชื่อ	จป.วิชาชีพ	ลงชื่อ	ผู้ขออนุญาต/ผู้รับเหมา

ព័ត៌មានអ្នកបំពេញ		កាលបរិច្ឆេទ		ឈ្មោះ	
ឈ្មោះ		ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		ស្ថានភាព	
1. ឈ្មោះ		2. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		3. ស្ថានភាព	
4. ឈ្មោះ		5. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		6. ស្ថានភាព	
7. ឈ្មោះ		8. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		9. ស្ថានភាព	
10. ឈ្មោះ		11. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		12. ស្ថានភាព	
13. ឈ្មោះ		14. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		15. ស្ថានភាព	
16. ឈ្មោះ		17. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		18. ស្ថានភាព	
19. ឈ្មោះ		20. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		21. ស្ថានភាព	
22. ឈ្មោះ		23. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		24. ស្ថានភាព	
25. ឈ្មោះ		26. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		27. ស្ថានភាព	
28. ឈ្មោះ		29. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		30. ស្ថានភាព	
31. ឈ្មោះ		32. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		33. ស្ថានភាព	
34. ឈ្មោះ		35. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		36. ស្ថានភាព	
37. ឈ្មោះ		38. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		39. ស្ថានភាព	
40. ឈ្មោះ		41. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		42. ស្ថានភាព	
43. ឈ្មោះ		44. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		45. ស្ថានភាព	
46. ឈ្មោះ		47. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		48. ស្ថានភាព	
49. ឈ្មោះ		50. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		51. ស្ថានភាព	
52. ឈ្មោះ		53. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		54. ស្ថានភាព	
55. ឈ្មោះ		56. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		57. ស្ថានភាព	
58. ឈ្មោះ		59. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		60. ស្ថានភាព	
61. ឈ្មោះ		62. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		63. ស្ថានភាព	
64. ឈ្មោះ		65. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		66. ស្ថានភាព	
67. ឈ្មោះ		68. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		69. ស្ថានភាព	
70. ឈ្មោះ		71. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		72. ស្ថានភាព	
73. ឈ្មោះ		74. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		75. ស្ថានភាព	
76. ឈ្មោះ		77. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		78. ស្ថានភាព	
79. ឈ្មោះ		80. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		81. ស្ថានភាព	
82. ឈ្មោះ		83. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		84. ស្ថានភាព	
85. ឈ្មោះ		86. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		87. ស្ថានភាព	
88. ឈ្មោះ		89. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		90. ស្ថានភាព	
91. ឈ្មោះ		92. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		93. ស្ថានភាព	
94. ឈ្មោះ		95. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		96. ស្ថានភាព	
97. ឈ្មោះ		98. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		99. ស្ថានភាព	
100. ឈ្មោះ		101. ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ		102. ស្ថានភាព	



bioequivalent to the reference formulation. The test formulation was a hot work formulation, and the reference formulation was a cold work formulation.

biochemical synthesis of small molecules (Günzel et al. 2000; Kricheldorf et al. 2001; Kricheldorf et al. 2002).

Table 10.2: χ^2 test for independence for a two-way table of counts

[illegible]

www.italianjournal.com

Question	Yes	No
1. Have you ever been involved in a sexual relationship with a person who is not your spouse?	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
2. Have you ever been involved in a sexual relationship with a person who is not your spouse and who is not your current spouse?	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
3. Have you ever been involved in a sexual relationship with a person who is not your spouse and who is not your current spouse and who is not your current spouse's partner?	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
4. Have you ever been involved in a sexual relationship with a person who is not your spouse and who is not your current spouse and who is not your current spouse's partner and who is not your current spouse's partner's partner?	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
5. Have you ever been involved in a sexual relationship with a person who is not your spouse and who is not your current spouse and who is not your current spouse's partner and who is not your current spouse's partner's partner and who is not your current spouse's partner's partner's partner?	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No

www.elsevier.com/locate/jmb

☐ Yes ☐ No

distribution of \mathbf{U} over \mathbb{R}^n is a vector-valued density. Given

☐ *unilaminar* ☐ *quies. skin, internal surface* ☐ *fibroblasts* ☐ *osteoblasts* ☐ *pericytes*
endothelium ☐ *day* ☐ *day*

[illegible]

sub... *fontana*

1000

Figure 1 shows the results of the regression analysis. The results show that the regression coefficients are all positive and significant at the 1% level. This indicates that the variables included in the model have a positive and significant effect on the dependent variable. The adjusted R-squared value is 0.85, indicating that the model explains 85% of the variance in the dependent variable.

Year	Number of cases	Number of deaths
1990	10	0
1991	15	0
1992	20	0
1993	25	0
1994	30	0
1995	35	0
1996	40	0
1997	45	0
1998	50	0
1999	55	0
2000	60	0
2001	65	0
2002	70	0
2003	75	0
2004	80	0
2005	85	0
2006	90	0
2007	95	0
2008	100	0
2009	105	0
2010	110	0
2011	115	0
2012	120	0
2013	125	0
2014	130	0
2015	135	0
2016	140	0
2017	145	0
2018	150	0
2019	155	0
2020	160	0
2021	165	0
2022	170	0
2023	175	0
2024	180	0
2025	185	0
2026	190	0
2027	195	0
2028	200	0
2029	205	0
2030	210	0
2031	215	0
2032	220	0
2033	225	0
2034	230	0
2035	235	0
2036	240	0
2037	245	0
2038	250	0
2039	255	0
2040	260	0
2041	265	0
2042	270	0
2043	275	0
2044	280	0
2045	285	0
2046	290	0
2047	295	0
2048	300	0
2049	305	0
2050	310	0
2051	315	0
2052	320	0
2053	325	0
2054	330	0
2055	335	0
2056	340	0
2057	345	0
2058	350	0
2059	355	0
2060	360	0
2061	365	0
2062	370	0
2063	375	0
2064	380	0
2065	385	0
2066	390	0
2067	395	0
2068	400	0
2069	405	0
2070	410	0
2071	415	0
2072	420	0
2073	425	0
2074	430	0
2075	435	0
2076	440	0
2077	445	0
2078	450	0
2079	455	0
2080	460	0
2081	465	0
2082	470	0
2083	475	0
2084	480	0
2085	485	0
2086	490	0
2087	495	0
2088	500	0
2089	505	0
2090	510	0
2091	515	0
2092	520	0
2093	525	0
2094	530	0
2095	535	0
2096	540	0
2097	545	0
2098	550	0
2099	555	0
2100	560	0

Figure 1

[illegible]

Downloaded from www.jstor.org/stable/2346194 on Tue, 20 Jun 2016 12:06:00 UTC

Approximate the area under the curve $y = \cos x$ from $x = 0$ to $x = \pi$ using the midpoint rule with $n = 4$ subintervals.

1

Year	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

_____		_____		_____
Dignus		vile		ad
		(dignus indignum)		quidam

Figure 1

From Eq. (34) we find that χ can be written as

๕. ขออนุญาตขอยุทธยาภิเษกพิธีการแต่งงานซึ่งมีตัวบ่าวสาวและค้ำหมักและขานไฟ (HOT WORK PERMIT)

[illegible]

summary : `logspace` finds an interval $[a, b]$ in which the value of f is within ϵ of the target value val .

10. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \log 2 = -\frac{1}{2} \log 2^1 = -\frac{1}{2} \cdot 1 = -\frac{1}{2}$

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer solution on the gelation time of the polymer solution.

ผู้ทำรายงานฉบับนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในรายงาน ซึ่งสามารถรายงานและตีพิมพ์ในวารสารและนิตยสารได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง

Leaves for the first 30 terms in the series

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.



Трудовой договор (WORK PERMIT)

4.2.3. *How can I use the data?*

Transcriptome-wide analysis of the effects of a single nucleotide polymorphism on gene expression

[illegible]

ผู้แทนการค้าไทยขอเชิญ (WORK PERMIT)

[illegible][illegible]

Figure 1. The relationship between the number of species and the number of genera in the family *Chrysomelidae* (Coleoptera: Chrysomelidae) in the Philippines. The number of species is plotted against the number of genera. The number of species is plotted against the number of genera. The number of species is plotted against the number of genera.

Der Herr Herrmann hat sich in der letzten Zeit sehr wohl be-
funden.

เอกสารที่ 2-33

แบบฟอร์มบันทึกอบรมพนักงานใหม่



บันทึกการอบรมประชุมเชิงเทคนิคพื้นที่วงใหญ่
ด้านความปลอดภัย อีพียอนด์ และสภาพแวดล้อมการทำงาน

[illegible]

ลำดับ	หัวข้อ	ตัวชี้วัดตาม	ประเมินผลการตาม	
			เฉลี่ย	มาตรฐาน
	ระดับนิเทศ			
1	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ 1 ชั่วโมง		
2	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ 2 ชั่วโมง		
3	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ 3 ชั่วโมง		
4	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ 4 ชั่วโมง		
5	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ 5 ชั่วโมง		
6	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ 6 ชั่วโมง		
7	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ 7 ชั่วโมง		
8	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ 8 ชั่วโมง		
9	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ 9 ชั่วโมง		
10	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ 10 ชั่วโมง		

TABLE 2
MATERIALS

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \right) \quad \text{and} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \right)$$

14 2 67

เอกสารที่ 2-34

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย

สรุปรายการอุบัติเหตุ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

เดือน	ลักษณะของอุบัติเหตุ	บริเวณที่เกิดเหตุ	ความรุนแรงของอุบัติเหตุ	สาเหตุและการแก้ไข
มกราคม	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	ท่อเหล็กกระแทกศีรษะ	Roll Shop	หยุดงานเกิน 3 วัน	สาเหตุ : พนักงานและเพื่อนร่วมงานกำลังทำการซ่อมอะไหล่เครื่องจักร และขณะที่เพื่อนพนักงานกำลังใช้ท่อเหล็กเพื่อประกอบเครื่องจักร โดยในระหว่างนั้นพนักงาน(ที่ได้รับอุบัติเหตุ) ได้นำรอกอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมเครื่องจักรต่อจากกลุ่มเพื่อนพนักงานในจุดบริเวณที่เพื่อนร่วมงานไม่เห็นและเป็นจุดอับสายตาซึ่งใกล้กับบริเวณซ่อมเครื่องจักร ในขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานได้ยกท่อเหล็กมาใกล้บริเวณที่พนักงาน(ที่ได้รับอุบัติเหตุ) นั่งรอ ซึ่งพนักงานไม่ได้สวมใส่หมวกนิรภัย เป็นเหตุให้โดนท่อเหล็กกระแทกที่ศีรษะเป็นแผล การแก้ไข : ปรับเปลี่ยนวิธีและตำแหน่งการทำงานที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น
มีนาคม	คัตเตอร์บาดบริเวณแขนข้างซ้าย	ห้องตัดชิ้นงาน	ไม่หยุดงาน	สาเหตุ : ขณะที่พนักงานกำลังใช้มีดคัตเตอร์ลอกสายไฟ โดยได้หันปลายมีดคัตเตอร์เข้าหาลำตัว พนักงานรีบทำด้วยความเร่งรีบ ทำให้ปลายมีดคัตเตอร์บาดที่แขนข้างซ้ายของพนักงานเป็นแผล การแก้ไข : ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
	ลวดสลิงตีดนิ้วชี้และนิ้วกลางข้างซ้าย	Roll Shop	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	สาเหตุ : พนักงานใช้ปืนจั่นหนีศีรษะ โดยชุดควบคุมแบบมีสาย เพื่อขนย้ายลูกรีดเข้าสู่บล็อกชิ้นงาน ในขณะที่กำลังปลดลวดสลิงออกจากลูกรีด ส่งผลเกิดตีดกลับโดนนิ้วชี้และนิ้วกลางของพนักงานเป็นแผลได้รับบาดเจ็บ การแก้ไข : ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและทบทวนการสื่อสารเพื่อใช้ในช่วงการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างปฏิบัติงาน
เมษายน	-	-	-	-
พฤษภาคม	เหล็กทับปลายนิ้วก้อยข้างขวา	คลังสินค้า	ไม่หยุดงาน	สาเหตุ : ขณะที่พนักงานกำลังใช้ปืนจั่นบังคับมือในการเคลื่อนย้ายแผ่นเหล็ก และมีเพื่อนร่วมงานได้ทำการจับตัวแม่เหล็กดูดแผ่นเหล็กออกจากแท่นงาน ขณะที่เพื่อนพนักงานทำการจับตัวแม่เหล็กดูดแผ่นเหล็ก ตัวแม่เหล็กดูดแผ่นเหล็กเกิดการสับและหล่นทับโดนปลายนิ้วก้อยข้างขวาเกิดแผลฉีกขาด การแก้ไข : ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานพนักงาน และอบรมวิธีป้องกันการใช้เครื่องมือเครื่องจักรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
	ฝุ่นกระเด็นเข้าตา	2HI-4HI	ไม่หยุดงาน	สาเหตุ : ขณะที่พนักงานกำลังเชื่อมชิ้นงานบริเวณ 2HI-4HI โดยพนักงานได้มีการหยุดพักการเชื่อมชิ้นงาน และได้มีการถอดหน้ากากเชื่อมและแว่นตาลดแสงออก และในขณะที่นั้นได้มีลมพายุเกิดขึ้นในพื้นที่การเชื่อมชิ้นงาน ทำให้เศษฝุ่นกระเด็นเข้าตาข้างซ้ายของพนักงาน ทำให้เกิดการระคายเคือง การแก้ไข : พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดที่ปฏิบัติงาน
มิถุนายน	เหล็กบาดนิ้วก้อยข้างขวา	ห้องช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า	ไม่หยุดงาน	สาเหตุ : ขณะที่พนักงานกำลังใช้ไขควงซ่อมกล่องไฟฉุกเฉิน โดยที่พนักงานออกแรงขันน็อตมากเกินไปทำให้นิ้วก้อยข้างขวาพลาดไปโดนชิ้นส่วนอุปกรณ์ข้างในกล่องไฟฉุกเฉินบาดนิ้วก้อยข้างขวาเป็นแผล การแก้ไข : พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

เอกสารที่ 2-35

สำเนาตัวอย่างใบเสร็จสุบสิ่งปฏิกูล

0043

สู่ศักราชบริการ

นายทรงศีล ทังโคต

๔๔ หมู่ที่ 13 ตำบลวังพิรุณ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230

เลขประจำตัวประชาชน 3 6708 00410 12 1

โทร.090-0948856 , 095-6248503

วันที่ 14 / 5 / 67.

ឈ្មោះ ឈា. ក្រីក្រ ឈា. ឈា. (ឈា. ឈា.)

តែនៅ

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน
	ค่าบริการดูตึกเสีย		
	ไขมัน		
4	ดูดส้วม ท่อน้ำอุดตัน	3000 ✓	12000 ✓
SY-331	HR PO 6705 -127		
	บริษัท สหวิริยาเทคคอม จำกัด (มหาชน)		
	ได้รับของไว้เรียบร้อยแล้ว		
	[Redacted]		
	[Redacted] บอจ		
	[Redacted]		
	[Redacted]		
	รวมเงิน		12000

ผู้รับเงิน.....

ผู้รับผิดชอบ

ME1-1267227-9

เอกสารที่ 2-36

ตัวอย่างเอกสารรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และ
รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
พร้อมอุปกรณ์

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

ที่ขอข้อมูลใบอนุญาตของสถานที่ใช้การขรรวมชาติ

บริษัท สาขาวิทยุเพอเทมิล จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

เลขที่ 160 หมู่ที่ 14 ต.บึงขาคู อ.วิเศษ จ.บึงกาฬ

ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัย

โดย



ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

บริษัท ไบรด์ อินทิเกรชั่น จำกัด

287/65-166 หมู่ที่ 4 ซอยเสรีวิเศษ-ปากเกร็ด 34 ต.บึงขาคู อ.วิเศษ

ดำเนินการตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย จากวัดบึงขาคู 11.120

โทรศัพท์ 02-573-425-8 โทรสาร 02-573-9420

ในบริเวณที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้ประเมินความปลอดภัยของสถานที่ใช้การขรรวมชาติ

โดย นาย ชัยวัฒน์ วัฒนศิริกุล นายช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้า เลขที่ 160 หมู่ที่ 14 ต.บึงขาคู อ.วิเศษ จ.บึงกาฬ

หนังสือรับรอง ระบบไฟฟ้า ของสถานที่ใช้การขรรวมชาติ

เลขที่ 160 หมู่ที่ 14 ต.บึงขาคู อ.วิเศษ จ.บึงกาฬ

วันที่ 12 สิงหาคม 2566

โดย นาย ชัยวัฒน์ วัฒนศิริกุล นายช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้า เลขที่ 160 หมู่ที่ 14 ต.บึงขาคู อ.วิเศษ จ.บึงกาฬ

ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัย

ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัย

ได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สถานที่ใช้การขรรวมชาติ ประเภท

ติดตั้งชุดควบคุม ระบบไฟฟ้า เลขที่ 160 หมู่ที่ 14 ต.บึงขาคู อ.วิเศษ จ.บึงกาฬ

การกำหนดบริเวณด้านความ ปลอดภัยไฟฟ้า กรณีใช้ไฟฟ้า มาตรฐานขั้นต่ำระบบไฟฟ้า การ

ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

พ.ศ. 2550 และขณะนี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ให้เป็นกรณีศึกษา

ขอรับรองว่า ได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ สถานที่ใช้การ

รวมระบบ

บริษัท สาขาวิทยุเพอเทมิล จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

เลขที่ 160 หมู่ที่ 14 ต.บึงขาคู อ.วิเศษ จ.บึงกาฬ

วันที่ 14 สิงหาคม 2566

ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัย

จากการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในบริเวณ

ติดตั้งชุดควบคุม ระบบไฟฟ้า และติดตั้งชุดควบคุมระบบไฟฟ้า

หน้าประตูทางเข้าด้านความ ปลอดภัยไฟฟ้า มาตรฐานขั้นต่ำระบบไฟฟ้า การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัย

รับรองให้ใช้การขรรวมชาติ พ.ศ. 2550

โดย นาย ชัยวัฒน์ วัฒนศิริกุล นายช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้า เลขที่ 160 หมู่ที่ 14 ต.บึงขาคู อ.วิเศษ จ.บึงกาฬ

(ลงชื่อ)

()

ของสถานที่ใช้การขรรวมชาติ



1970 January 18-20, 1974 January 18-20

ในการรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานที่ซึ่งก๊าซธรรมชาติ

- ## 2. การตั้งชื่อเรื่อง

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

[illegible]

2. <http://www.biorxiv.org/content/10.1101/000000v1>

3.3. *Comparison*

- ☐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

[illegible]

- ☐ 11 kV/415-240 V
- ☒ 22 kV/400-230 V
- ☐ 24 kV/415-240 V
- ☐ 33 kV/400-230 V
- ☐ 110 kV/22 kV/400-230 V

3.3. Summary Table

- | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| အထူးအသုံးပြု | <input checked="" type="checkbox"/> | အထူးအသုံးပြု | <input type="checkbox"/> |
| အထူးအသုံးပြု | <input checked="" type="checkbox"/> | အထူးအသုံးပြု | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထူးအသုံးပြု | <input checked="" type="checkbox"/> | အထူးအသုံးပြု | <input checked="" type="checkbox"/> |

Geography

Additional work: 7 days: 7.00

with the following data:



บริษัท ไฮบริด อินโฟเทค จำกัด
รวม 107-108 หมู่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
สำนักงานใหญ่ โทร 02-573-4425-9 โทรสาร 02-573-4429

3.4 การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณชั้นล่าง

- 3.4.1 สภาพในสถานประกอบการ
- ☒ มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่ติดตั้งเลย
- 3.4.2 เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ☐ มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
 - ☒ ไม่มีการติดตั้ง
- 3.5 การติดตั้งสายไฟ และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณชั้นล่าง
- ☐ การเดินสายไฟในตู้หรือตู้สายไฟ
 - ☐ สายไฟ
 - ☐ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 - ☐ จัดตั้งตู้
 - ☐ การติดตั้ง
 - ☒ ไม่มีการติดตั้ง
- 3.6 การเดินสายไฟ และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณชั้นล่าง
- ☒ การเดินสายไฟในตู้หรือตู้สายไฟ
 - ☒ สายไฟ
 - ☒ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 - ☒ จัดตั้งตู้
 - ☒ การติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
- 3.7 การเดินสายไฟ และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณชั้นล่าง
- ☐ การเดินสายไฟในตู้หรือตู้สายไฟ
 - ☐ สายไฟ
 - ☐ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 - ☐ จัดตั้งตู้
 - ☐ การติดตั้ง
 - ☒ ไม่มีการติดตั้ง



บริษัท ไฮบริด อินโฟเทค จำกัด
รวม 107-108 หมู่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
สำนักงานใหญ่ โทร 02-573-4425-9 โทรสาร 02-573-4429

3.8 การติดตั้ง

- 3.8.1 ระบบไฟฟ้า
- ☒ ระบบไฟฟ้า
 - ☒ ระบบไฟฟ้า
 - ☒ ระบบไฟฟ้า
- 3.9 ระบบไฟฟ้า
- ☒ มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
- 3.9.1 ระบบไฟฟ้า
- ☒ มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
- 3.9.2 ระบบไฟฟ้า
- ☒ มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
- 3.9.3 ระบบไฟฟ้า
- ☒ มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
- 3.10 การเดินสายไฟ และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ☒ มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
- 3.11 การเดินสายไฟ และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ☒ มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
- 3.12 การเดินสายไฟ และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ☒ มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง
 - ☐ ไม่มีการติดตั้ง

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

บริษัท สหวิริยาเพลทมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)



โดย

บริษัท ไฮบริด อินทีเกรชั่น จำกัด

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

วันที่ทำการตรวจสอบ 7 ธันวาคม 2566

บริษัท สหวิริยาเพลทมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ บริษัท สหวิริยาเพลทมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)


ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี			
1.	การติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานที่ พบตู้ก๊าซธรรมชาติ ของบริเวณ อันตราย โซน 0, 1, 2	✓				ป้ายที่แสดงจากตู้ก๊าซมีรหัส แบบระบบ (Safety Valve) ภายใน บริเวณที่อันตราย โซน 0 ไม่มีการ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณ อันตราย	
		✓				ภายในสถานีควบคุมก๊าซ จัดอยู่ใน บริเวณอันตราย โซน 0 มีการติดตั้ง โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งการ ตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า ฉบับ 4 วสท.	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

วันที่ทำการตรวจสอบ 7 ธันวาคม 2566

บริษัท สหวิริยาเพลทมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขาวิเศษวัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขา (1)


ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี			
2.	การเดินสายไฟฟ้าในสถานียานยนต์ ก๊าซธรรมชาติ.	✓				ภายในสถานียานยนต์ฯ จัดอยู่ใน บริเวณชั้นสองโซน มีการเดิน สายไฟฟ้าด้วยระบบท่อร้อยสายแบบ เคเบิลประเภทยานยนต์ที่ติดตั้ง ตรวจสอบเป็นไปตามความ เห็นชอบของกรมธุรกิจพลังงาน	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า: [Redacted] วันที่ส่งผลการตรวจสอบ: 7 ธันวาคม 2566

บริษัท ไฮบริด อินฟราซตรัคเจอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

3

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขาวิเศษวัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี			
3.	การติดตั้งบริเวณรั้วของสถานี ยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ.	✓				ภายในสถานียานยนต์ฯ มีการติดตั้งบริเวณรั้วของ โครงสร้างของสถานียานยนต์ฯ วัดค่าความต้านทานของสายดินจุดที่ 1 ได้ 4.42 โอห์ม, จุดที่ 2 ได้ 4.58 โอห์ม ซึ่งการตรวจสอบเป็นไป ตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้า กฤษฎีกา NEPA 77	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า: [Redacted] วันที่ส่งผลการตรวจสอบ: 7 ธันวาคม 2566

บริษัท ไฮบริด อินฟราซตรัคเจอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

4



บริษัท ไฮบริด อินโฟเทค จำกัด

20165-156 หมู่ที่ 4 ซอยศรีวิไลสุข-ป่าพะยอม 34 ตำบลศรีวิไลสุข อำเภอพะเยา
จังหวัดพะเยา 96100 โทร 09-071-42044 โทรสาร 09-071-2401

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขาวิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี (มหาชน) สาขา (1)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี			
4	การทดสอบดินขุดที่ก๊าซในสถานี ควบคุมก๊าซธรรมชาติ	✓				ภายในสถานีควบคุมก๊าซ มีการต่อลงดินที่ต่อกับขดภายใน สถานีควบคุม วัดค่าความต้านทาน ของสายดินจุดที่ 1 ได้ 4.97 โอห์ม, จุดที่ 2 ได้ 4.90 โอห์มซึ่งการ ตรวจสอบเป็นไปตามแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงดันของ NFPA 77	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

วันที่ทำการตรวจสอบ 7 ธันวาคม 2566

บริษัท สาขาวิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี (มหาชน) สาขา (1)


5



บริษัท ไฮบริด อินโฟเทค จำกัด

20165-156 หมู่ที่ 4 ซอยศรีวิไลสุข-ป่าพะยอม 34 ตำบลศรีวิไลสุข อำเภอพะเยา
จังหวัดพะเยา 96100 โทร 09-071-42044 โทรสาร 09-071-2401

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขาวิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี (มหาชน) สาขา (1)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี			
5	การเดินสายไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ถัดจากเครื่อง ประกอบของการเดินท่อภายใน โรงงาน	✓				การเดินสายกับขบวนวางสายติดตั้ง โรงงาน แบบเป็นระบบ support ไม่มีกระแสไฟฟ้าถูกอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในรัศมี 1.5 เมตร ขาดต่อก๊าซ ธรรมชาติซึ่งจัดเป็นบริเวณ อันตราย ()	


ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

วันที่ทำการตรวจสอบ 7 ธันวาคม 2566

บริษัท สาขาวิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี (มหาชน) สาขา (1)

6

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้กิจกรรมชาติ สหวิทยาเขตมูลนิธิ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี			
6.	การเดินสายไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ถัดเครื่องประกอบของการเดินท่อภายในโรงงาน	✓				การเดินสายไฟภายในโรงงานแบบหุ้มฉนวน Support ไม่มีการเดินสายไฟฟ้าภายในรัศมี 1.5 เมตร จากท่อก๊าซธรรมชาติซึ่งจัดเป็นบริเวณอันตราย	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า: [Redacted] วันที่ทำการตรวจสอบ: 7 ธันวาคม 2566

บริษัท สหวิทยาเขตมูลนิธิ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

7

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้กิจกรรมชาติ สหวิทยาเขตมูลนิธิ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี			
7.	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานียกยวดยานพาหนะ			✓		สถานียกยวดยานพาหนะในรัศมี 10 เมตร มีการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของโรงงาน	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า: [Redacted] วันที่ทำการตรวจสอบ: 7 ธันวาคม 2566

บริษัท สหวิทยาเขตมูลนิธิ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

8



บริษัท ไฮบริด อินฟราเรด จำกัด

26103-156 หมู่ที่ 4 ซอยศรีวิไล-ปทุมธานี 34 ซอยศรีวิไล-ปทุมธานี 34 ซอยศรีวิไล-ปทุมธานี 34
สำนักงานบริษัท ไฮบริด อินฟราเรด จำกัด 11150 โทรสาร 02-575-4000 โทรสาร 02-575-4000

รายละเอียดการตรวจสอบความถูกต้องของระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขาวิมลพหลภูมิ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี			
8.	การตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติภายในสถานประกอบการ	✓				เครื่องตรวจสอบไม่พบการรั่วไหลของก๊าซ วัดค่าปริมาณก๊าซได้ 0% LEL. ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ธุรกิจพลังงาน	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ณ

วันที่ทำการตรวจสอบ 7 ธันวาคม 2566

บริษัท สาขาวิมลพหลภูมิ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)


9



บริษัท ไฮบริด อินฟราเรด จำกัด

26103-156 หมู่ที่ 4 ซอยศรีวิไล-ปทุมธานี 34 ซอยศรีวิไล-ปทุมธานี 34 ซอยศรีวิไล-ปทุมธานี 34
สำนักงานบริษัท ไฮบริด อินฟราเรด จำกัด 11150 โทรสาร 02-575-4000 โทรสาร 02-575-4000

รายละเอียดการตรวจสอบความถูกต้องของระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขาวิมลพหลภูมิ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี			
9.	การตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติภายในโรงงาน	✓				เครื่องตรวจสอบไม่พบการรั่วไหลของก๊าซ วัดค่าปริมาณก๊าซได้ 0% LEL. ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ธุรกิจพลังงาน	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า


ณ

วันที่ทำการตรวจสอบ 7 ธันวาคม 2566

บริษัท สาขาวิมลพหลภูมิ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

10

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานกักกันที่ 4 ขรรพาราม สว.วิภาวดี เขตปทุมธานี (มหาชน) สาขา (3)



ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี			
10.	ตรวจสอบเรื่องกั้นและระงับลัดที่มิใช่	✓				บริเวณสถานีควบคุมก๊าซ ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 6.8 กิโลกรัม จำนวน 4 ถัง ตามความถี่ของกรมธุรกิจ พลังงาน	
	10.2 ป้ายห้ามและป้ายเตือน	✓				บริเวณสถานีควบคุมก๊าซ ติดตั้งเรือป้ายห้าม ป้ายเตือน ตามความถี่ของกรมธุรกิจ พลังงาน	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า: [Redacted] วันที่ทำการตรวจสอบ: 7 ธันวาคม 2566

11

บริษัท ไฮบริด อินฟราซตรัคเจอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา (3)

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานกักกันที่ 4 ขรรพาราม สว.วิภาวดี เขตปทุมธานี (มหาชน) สาขา (3)


ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี			
	10.3 วาล์วปิดฉุกเฉิน	✓				ภายในโรงงาน มีการติดตั้งวาล์วฉุกเฉิน ตามความ ถี่ของกรมธุรกิจพลังงาน	
	10.4 การติดตั้งเครื่องดับเพลิง บริเวณโรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับรถที่ รวมชาติ	✓				ภายในโรงงาน ติดตั้งถังดับเพลิง ตามความ ถี่ของกรมธุรกิจพลังงาน	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า: [Redacted] วันที่ทำการตรวจสอบ: 7 ธันวาคม 2566

12

บริษัท ไฮบริด อินฟราซตรัคเจอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา (3)

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขาวิชาพลเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา (1)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี			
11.	ระบบป้องกันกระแสเกินที่สถานีควบคุม	✓				วัดค่าแรงดันไฟฟ้าของระบบได้ -1.03 Vdc ซึ่งการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานป้องกันเหตุการณ์ของ NACE	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า: [Redacted] วันที่ทำการตรวจสอบ: 7 ธันวาคม 2566

13

บริษัท สาขาวิชาพลเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา (1)

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขาวิชาพลเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา (1)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี			
12.	เครื่องทนายแสดงตำแหน่งและแนวของท่อก๊าซ สำหรับท่อที่ฝังใต้ดิน และทิศทางการไหลของก๊าซในท่อ	✓				มีการแสดงตำแหน่งของท่อก๊าซ และทิศทางการไหลของท่อก๊าซตามความถี่ของกรมธุรกิจพลังงาน	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า: [Redacted] วันที่ทำการตรวจสอบ: 7 ธันวาคม 2566

14

บริษัท สาขาวิชาพลเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา (1)



QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

225 Petchburi 63/2 Road, Lat Krabang, Bangkok 10140
Tel (662) 431-5602, (662) 444-0122-3, Fax (662) 939-4384
www.qc Calibration Co., Ltd.

PAGE : 1 OF 2

CERTIFICATE No : 2154263
REFERENCE No : 69107-2

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ



เครื่องวัดความต้านทานสายดิน (EARTH TESTER)


ผู้ผลิต (ชื่อ)	KYORITSU
รุ่น	4100A
หมายเลขผู้ผลิต	0272352
ใบรับการตรวจสอบชิ้นงาน	EQNO.04.035
วันที่ออกใบตรวจ	12 - Jun - 23

Certificate of Calibration

EQUIPMENT	+	DIGITAL EARTH TESTER
MANUFACTURER	+	KYORITSU
MODEL	+	4100A
SERIAL No	+	0272352
ID No	+	EQNO.04.035
CONDITION AS RECEIVED	+	USED ITEM
SUBMITTED BY	+	HYBRID INTEGRATION CO., LTD. 28/165-165 MOO 4 SOI CHAENGWATTANA-PAKKRET 34, CHAENGWATTANA RD, BANG TALAT, PAKKRET, NONGTHABURI 11120

CALIBRATED BY : CHAICHARN CHIL

CALIBRATION DATE : 12-Jun-23



APPROVED BY : [Redacted]

ISSUED DATE : 12-Jun-23

RECEIVED DATE : 22-May-23

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL, EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF
QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

P-CO10 355/02



QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

295 Pothong 637 Road, Latana, Bangkok 10150
Tel: (662) 421-5402, (662) 444-0152-3, Fax: (662) 878-4584
www.qcclab.com

CERTIFICATE No. 235/255

PAGE: 2 OF 2

Calibration Report

EQUIPMENT	1	DIGITAL EARTH TESTER	MODEL	1	4102A
MANUFACTURER	1	KYORITSU	SERIAL NUMBER	1	0272532
ID No	1	EQ800A005	CALIBRATION DATE	1	12-Jan-23
RECEIVED DATE	1	23-May-23	RELATIVE HUMIDITY	1	50 % RH ± 30% RH
AMBIENT TEMPERATURE	1	23 ° C ± 3 ° C			

CONDITION OF THIS RESULTS OF CALIBRATION

1. THIS INSTRUMENT WAS CALIBRATED BY DIRECT MEASUREMENT METHOD USING MULTIFUNCTION CALIBRATOR. THE ACCESSORIES USED SUCH AS CABLE TO CONNECT BETWEEN METER AND CALIBRATOR ARE PROVIDED BY QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

3. REFERENCE STANDARD INSTRUMENTS >

INSTRUMENT	MODEL	SERIAL No	CERTIFICATE No	USE DATE
------------	-------	-----------	----------------	----------

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

1) MULTI-FUNCTION CALIBRATOR

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด



เครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบคลอ (DIGITAL CLAMP METER)

ผู้ผลิต (ยี่ห้อ)

รุ่น

หมายเลขผู้ผลิต

ใบรับรองการสอบเทียบฉบับที่

วันที่สอบเทียบวันที่

CHALVIN ARNOUX

F207

175950KMC

EQNO.04005

12 - Jan - 23

AC VOLTAGE RANGE	FREQUENCY	STANDARD APPLIED	U/C READING	CORRECTION	UNIT	UNCERTAINTY OF MEASUREMENT (%)	COVERAGE FACTOR
200 VAC	50 Hz	20.000	19.9	0.1	V	0.039	2.0
	60 Hz	60.000	59.9	0.1	V	0.072	2.0
	60 Hz	100.000	99.8	0.2	V	0.088	2.0
	80 Hz	140.000	139.8	0.2	V	0.11	2.0
	60 Hz	180.000	179.8	0.2	V	0.15	2.0

2 WIRE RESISTANCE RANGE	STANDARD APPLIED	U/C READING	CORRECTION	UNIT	UNCERTAINTY OF MEASUREMENT (%)	COVERAGE FACTOR
20.00	0.0	0.00	0.00	Ω	0.011	2.0
	2.0	1.99	0.01	Ω	0.012	2.0
	18.0	17.96	0.04	Ω	0.021	2.0
200.00	20.0	20.1	-0.1	Ω	0.062	2.0
	180.0	179.9	0.1	Ω	0.069	2.0
2000.00	2000.0	2000	0	Ω	0.58	2.0
	1800.0	1798	-2	Ω	0.64	2.0

U/C : UNIT UNDER CALIBRATION
THE REPORTED UNCERTAINTY OF MEASUREMENT WAS BASED ON A STANDARD UNCERTAINTY MULTIPLIED BY A COVERAGE FACTOR K, PROVIDING A LEVEL OF CONFIDENCE APPROXIMATELY 95%.

END OF CALIBRATION REPORT



CERTIFICATE No : 2354266
REFERENCE No : 69101-3

Certificate of Calibration

EQUIPMENT : DIGITAL CLAMP METER
MANUFACTURER : CHAUVIN ARNOUX
MODEL : F205
SERIAL No : 175920KMC
ID No : EQNO.04005
CONDITION AS RECEIVED : USED ITEM
SUBMITTED BY : HYBRID INTEGRATION CO., LTD.
28/165-166 MOO 4 SOI CHAENGWATTANA-PAKKRET
34, CHAENGWATTANA RD, BANG TALAT, PAKKRET,
NONTABURI 11120

CALIBRATED BY : CHACHAEN CH
CALIBRATION DATE : 12-Jun-23
APPROVED BY :
ISSUED DATE : 12-Jun-23
RECEIVED DATE : 22-May-23

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF
QUALITY CALIBRATION CO., LTD.



CERTIFICATE No : 2354266

Calibration Report

EQUIPMENT : DIGITAL CLAMP METER
MANUFACTURER : CHAUVIN ARNOUX
MODEL : F205
SERIAL No : 175920KMC
ID No : EQNO.04005
RECEIVED DATE : 22-May-23
AMBIENT TEMPERATURE : 23 ± 0.3 °C
RELATIVE HUMIDITY : 50 ± 0.5 ± 20% RH

CONDITION OF THIS RESULTS OF CALIBRATION

1. THIS INSTRUMENT WAS CALIBRATED BY DIRECT MEASUREMENT METHOD USING MULTIFUNCTION CALIBRATOR AND 10 TURN COIL.
2. REFERENCE STANDARD INSTRUMENTS :
INSTRUMENT : MODEL : 9100
SERIAL No : 37454
CERTIFICATE No : EU29001
DUE DATE : 02-SEP-24
3. THE CERTIFICATE IS VALID FOR THE ITEM CALIBRATED AS SHOWN ON THE DATE AND PLACE OF CALIBRATION ONLY.
4. THIS RESULT EXCLUDES LONG TERM STABILITY OF THE UNIT UNDER CALIBRATION.

RESULT OF CALIBRATION : WITHOUT ADJUSTMENT

RANGE	STANDARD APPLIED	UNCERTAINTY EVALUATED	CORRECTION	UNIT	UNCERTAINTY OF MEASUREMENT (%)	COVERAGE FACTOR
60.00	0.002 0.000 0.000 54.010 -54.000	0.03 0.03 0.03 -0.22 -0.22	-0.03 -0.03 -0.03 0.15 0.15	V	0.0004 0.0004 0.0004 0.011 0.011	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
600.00	60.000 -60.000 180.000 300.000 -300.000 420.000 540.000 -540.000	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03	-0.03 -0.03 0.1 0.4 -0.3 0.7 1.0 -1.9	V	0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
1000.00	600.000 900.000 -900.000	0.03 0.03 0.03	-0.03 0.1 -0.4	V	0.0004 0.0004 0.0004	2.0 2.0 2.0

END OF CALIBRATION REPORT PAGE 2 OF 4



CERTIFICATE No : 2354266

PAGE : 3 OF 4

Calibration Report

RESULT OF CALIBRATION (CONTINUE) :

RANGE	FREQUENCY	STANDARD APPLIED	UUC READING	CORRECTION	UNIT	UNCERTAINTY OF MEASUREMENT	COVERAGE FACTOR
60 VAC	16Hz	6.000	6.3	6.0	V	0.0877	2.0
	60 Hz	54.000	54.1	-0.1	V	0.070	2.0
	100 Hz	54.000	54.1	-0.1	V	0.070	2.0
	300 Hz	54.000	54.020	-0.020	V	0.070	2.0
	16Hz	54.000	53.820	0.180	V	0.070	2.0
600 VAC	60 Hz	60.000	59.8	0.2	V	0.075	2.0
	16Hz	60.000	59.7	0.3	V	0.075	2.0
	60 Hz	300.000	298.9	1.1	V	0.30	2.0
	100 Hz	300.000	298.1	1.9	V	0.30	2.0
	300 Hz	300.000	298.0	2.0	V	0.43	2.0
1000 VAC	60 Hz	540.000	538.0	2.0	V	0.43	2.0
	100 Hz	540.000	538.0	2.0	V	0.43	2.0
	300 Hz	540.000	537.0	2.4	V	0.43	2.0
	16Hz	540.000	536.6	3.4	V	0.43	2.0
	60 Hz	900.000	896	4	V	0.89	2.0
DC CURRENT	100 Hz	900.000	896	4	V	0.89	2.0
	300 Hz	900.000	896	4	V	0.89	2.0
	16Hz	900.000	895	5	V	0.89	2.0

RANGE	FREQUENCY	STANDARD APPLIED	UUC READING	CORRECTION	UNIT	UNCERTAINTY OF MEASUREMENT	COVERAGE FACTOR
60.00	60 Hz	6.000	6.00	0.00	mA	0.011	2.0
	100 Hz	6.000	6.19	-0.19	mA	0.010	2.0
	300 Hz	6.000	54.63	-0.63	mA	0.026	2.0
600.00	60 Hz	60.000	60.7	-0.7	A	0.90	2.0
	100 Hz	300.000	304.0	-4.0	A	2.6	2.0
	300 Hz	540.000	547.4	-7.4	A	4.0	2.0
AC CURRENT	60 Hz	540.000	547.3	7.3	A	4.0	2.0
	100 Hz	540.000	547.3	7.3	A	4.0	2.0
	300 Hz	540.000	547.3	7.3	A	4.0	2.0

RANGE	FREQUENCY	STANDARD APPLIED	UUC READING	CORRECTION	UNIT	UNCERTAINTY OF MEASUREMENT	COVERAGE FACTOR
60.00	60 Hz	6.000	6.17	-0.17	A	0.16	2.0
	100 Hz	6.000	6.23	-0.23	A	0.10	2.0
	300 Hz	6.000	54.26	-0.26	A	1.1	2.0
600.00	60 Hz	60.000	60.2	-0.2	A	1.4	2.0
	100 Hz	300.000	302.0	-2.0	A	3.2	2.0
	300 Hz	540.000	543.9	-3.9	A	4.8	2.0

END OF CALIBRATION REPORT PAGE 3 OF 4



CERTIFICATE No : 2354266

PAGE : 4 OF 4

Calibration Report

RESULT OF CALIBRATION (CONTINUE) :

RANGE	FREQUENCY	STANDARD APPLIED	UUC READING	CORRECTION	UNIT	UNCERTAINTY OF MEASUREMENT	COVERAGE FACTOR
600.00	60 Hz	60.0	60.6	-0.6	Ω	0.259	2.0
	100 Hz	60.0	60.6	-0.6	Ω	0.259	2.0
	300 Hz	60.0	541.2	-1.2	Ω	0.97	2.0

UUC : UNITS UNDER CALIBRATION

THE REPORTED UNCERTAINTY OF MEASUREMENT WAS BASED ON A STANDARD UNCERTAINTY MULTIPLIED BY A COVERAGE FACTOR K, PROVIDING A LEVEL OF CONFIDENCE APPROXIMATELY 95%.

END OF CALIBRATION REPORT



เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา (PORTABLE GAS DETECTOR)

ผู้ผลิต (ชื่อ)	Donger
รุ่น	X-am 2500
หมายเลขผู้ผลิต	ARMN-4167
ใบรับรองจากสถาบันแห่งชาติ	SVR2108-110
วันที่หมดอายุการใช้งาน	25 กันยายน 2566

[illegible]



ใบรับรองการสอบเทียบ
ผลการเรียน

ใบรับรองการสอบเทียบผลการเรียน ใบนี้ใช้สำหรับ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ใบรับรองการสอบเทียบผลการเรียน ใบนี้ใช้สำหรับ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

วันที่ ๑๕ เดือน ๑๒ ปี ๒๕๖๓
ที่ ๑๐๐/๒๕๖๓

ผู้สอบ



สำนักงาน

กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ในเขตกรุงเทพมหานคร

เขตการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ได้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เลขที่ใบรับ ๑๐๐/๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ เดือน ๑๒ ปี ๒๕๖๓

สำนักงาน

กรรมการผู้จัดการ

รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

ระบบข้อ มูลองค์การรวมชาติและดัชนีแบบอะซิงค์

เพื่อคัดเลือบอนุญาดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

กิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ใบอนุญาตเลขที่ นร2110017

บริษัท สาขาวิทยุพหุมติ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

เลขที่ 160 หมู่ที่ 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า

ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบ โดย



วิสาหกิจทดสอบและตรวจสถานที่ใช้ก๊าซ ประเภท 1

บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จำกัด

28/165-166 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 34 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-573-9425-8 โทรสาร 02-573-9429

ใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจทดสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ประเภท 1 ตามแบบ สชช.ร 2/1 เลขที่ ว.ช.ท.1-003/2565



บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จำกัด

28/165-166 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 34 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงบางตลาด เขตปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-573-9425-8 โทรสาร 02-573-9429

รายงานผลการทดสอบและตรวจสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร

สำหรับสถานที่อยู่ใต้น้ำเพื่อใช้ในการขนถ่ายที่ใช้ใช้ก๊าซธรรมชาติ

(เป็นลักษณะแบบร่างร่วมกับกระทรวงพลังงาน)

วันที่ 30/08/2565 โดยวิศวกรรับจ้าง จำกัด ใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจทดสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ประเภท 1 เลขที่ ว.ช.ท.1-003/2565 วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ใบรับรองเลขที่ 3 สืบค้น กิจการ ก.ท. 2565 สำนักงานเลขที่ 28/165-166

หมู่ที่ 4 ซอย 4 แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 34 ถนน สุขุมวิท เขต นนทบุรี กรุงเทพมหานคร

ด้าน การปฏิบัติงาน บริษัท ได้ดำเนินการทดสอบ ตามที่มีการแจ้งไว้ ระบบที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

เพื่อความปลอดภัย ของพื้นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ บริษัท สามารถดำเนินการได้ (มีเอกสารแนบ 1)

เลขที่ 160 หมู่ที่ 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565

โดย บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จำกัด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เลขที่ กท.423/21

เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ

และมี บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จำกัด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขา วิศวกรรมเครื่องกล เลขที่ 28/166

เป็นผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการทดสอบตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด

จำนวน 8 หน้า

ขอรับรองว่าได้ดำเนินการทดสอบและตรวจสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามแบบร่างที่กำหนด

ตามแบบร่างที่กำหนดไว้โดยหน่วยงาน

บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จำกัด

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



สรุปผลการตรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ป่วย

ลำดับ	รายการทดสอบ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	ระบบทางเดินหายใจ	ปัสสาวะ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ ตรวจพบ 5.5	<input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ
2	สุขภาพโดยรวม	สุขภาพดี <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ ช่วงที่ตรวจพบเชื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ
3	สุขภาพโดยรวม	สุขภาพดี <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ ช่วงที่ตรวจพบเชื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ
4	การตรวจสุขภาพ	สุขภาพดี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ ช่วงที่ตรวจพบเชื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ
5	การตรวจสุขภาพ (Bun, Creat)	สุขภาพดี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ ช่วงที่ตรวจพบเชื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ
6	การตรวจสุขภาพ (Bun, Creat)	สุขภาพดี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ ช่วงที่ตรวจพบเชื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ

หมายเหตุ: กรณีไม่มีการตรวจพบเชื้อในตัวอย่างที่ส่งมาจะถือว่า "ไม่พบเชื้อ" และ

บันทึกผลการตรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ป่วย

สถานที่ทำการทดสอบ : บริษัท ไบโวลิจิ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)
เลขที่ 500 หมู่ที่ 4 ต.วังใหม่ อ.วังใหม่ จ.พิจิตร 36000
จำนวนสัตว์ป่วย : 14 ตัว

1. ระบบทางเดินหายใจ

จำนวนสัตว์ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ ☒ ไม่พบเชื้อ ☐ ไม่พบเชื้อ
☐ ไม่พบเชื้อ ☐ ไม่พบเชื้อ

จำนวนสัตว์ป่วย 3.0 ม. 1.0 ม. 40.0 ม. 40.0 ม. 40.0 ม.

การตรวจสุขภาพ

1.1 การตรวจสุขภาพ

สุขภาพโดยรวม

ไม่พบเชื้อ

1.2 การตรวจสุขภาพ

สุขภาพโดยรวม

☒ ไม่พบเชื้อ ☐ ไม่พบเชื้อ

จำนวนสัตว์ป่วย

จำนวนสัตว์ป่วย

การบันทึกผลการตรวจ

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	จำนวน
	การตรวจสุขภาพ	สุขภาพดี	ไม่พบเชื้อ	จำนวน

วันที่ทำการตรวจสุขภาพ : 7 ธันวาคม 2564

สารบัญวัสดุอุปกรณ์

ลำดับที่	ชื่ออุปกรณ์	ขนาด	ยี่ห้อ	จำนวน
9	Safety Relief Valve	1 1/2x3	FARRIS	2
10	Ball Valve	1	KITZ	3
11	Ball Valve	1	NOODSTROM	3
12	Ball Valve	10	BOHMER	7
13	Volume Motor	10	ELSTER	2
14	Ball Valve	3/2	PHETRO	2
15	Temperature Gauge	D4x1/2	WKA	1
16	Check Valve	10	CRANE	1

รายละเอียดของรายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน

จำนวนชิ้น	10	มีลักษณะ
ชื่อ	10 HETE	มีลักษณะ

ขนาดที่ใช้ 5.5 นิ้ว หรือ 75.8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

3.1 การตรวจสอบวัสดุ

3.1.1 การติดตั้งวัสดุ

การตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์

ไม่พบข้อบกพร่องในการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ตามรายการที่ใช้ในโปรเจกต์

3.1.2 การตรวจสอบการติดตั้ง

การตรวจสอบการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์

☒ ผ่านการตรวจสอบการติดตั้ง (รายละเอียดการตรวจสอบและตรวจพบอยู่ในภาคผนวก)

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบการติดตั้ง

หมายเหตุ

การบันทึกข้อมูลการตรวจสอบการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์

ลำดับที่	ชื่ออุปกรณ์	ขนาด	ยี่ห้อ	จำนวน
1	Ball Valve	1/2	PHETRO	1
2	Pressure Gauge	D4x3/8	ASSAHT	1
3	Needle Valve	1/2	*	1
4	Ball Valve	10	BOHMER	1

การบันทึกข้อมูลการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์

ลำดับที่	ชื่ออุปกรณ์	ขนาด	ยี่ห้อ	จำนวน
1	Pressure Gauge	-	Ball Valve	10



4. อุปกรณ์ตรวจสอบความดันที่ใช้กับพื้นที่ถังหมักแบบ

มาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบ : American Society of Mechanical Engineers : ASME B31.3(B31.8)

4.1 อุปกรณ์ตรวจสอบความดันที่ใช้กับพื้นที่ถังหมักแบบมาตรฐาน

- ☐ ส่วนประกอบ โดยผู้ผลิต (PTT) ☐ ชิ้น
- ☒ ส่วนประกอบ โดยผู้ผลิตแบบตรวจสอบ

ลำดับ	Model/ Serial number	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความดัน (bar/psi)	ความดัน (bar/psi)	ความดัน (bar/psi)
1	605762-1-A10	1 1/2x3	75	75	-
2	605762-2-A10	1 1/2x3	75	75	-

อุปกรณ์ตรวจสอบแบบตรวจสอบ

- ☒ ส่วน อุปกรณ์ที่ใช้งานได้
- ☐ ไม่สามารถใช้งานได้
- หมายเหตุ

4.2 อุปกรณ์ตรวจสอบความดันที่ใช้กับพื้นที่ถังหมักแบบตรวจสอบความดันที่ใช้กับพื้นที่ถังหมักแบบ

ลำดับ	Model/ Serial number	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความดัน (bar/psi)	ความดัน (bar/psi)	ความดัน (bar/psi)
-	-	-	-	-	-

อุปกรณ์ตรวจสอบแบบตรวจสอบ

- ☐ ส่วน อุปกรณ์ที่ใช้งานได้
- ☐ ไม่สามารถใช้งานได้
- หมายเหตุ

วันที่ทำการตรวจสอบความดัน

1 ธันวาคม 2566



5. การตรวจสอบพื้นที่ถังหมัก

- ☐ ส่วนประกอบแบบตรวจสอบ
- ☒ ส่วนประกอบ

5.1 ส่วนประกอบแบบตรวจสอบ

- ☐ ส่วนประกอบ โดยผู้ผลิต (PTT) ☐ ชิ้น
- ☒ ส่วนประกอบ โดยผู้ผลิตแบบตรวจสอบ

Serial number ของวัสดุ ความดันที่ใช้งานได้

395021851

ลำดับ	Model/ Serial number	ความดันที่ใช้งานได้ (bar or psi)	ความดันที่ใช้งานได้ (bar or psi)	ความดันที่ใช้งานได้ (bar or psi)
1	6632-PT-1403B	20.00 bar	20.00 bar	20.00 bar
2	6632-PT-1403B	100.0 psi	100.0 psi	100.0 psi

อุปกรณ์ตรวจสอบแบบตรวจสอบ

- ☒ ส่วน อุปกรณ์ที่ใช้งานได้
- ☐ ไม่สามารถใช้งานได้
- หมายเหตุ

5.2 ส่วนประกอบแบบตรวจสอบ

- ☒ ส่วนประกอบ โดยผู้ผลิตแบบตรวจสอบ
- ☐ ชิ้น

Serial number ของวัสดุ ความดันที่ใช้งานได้

395021851

ลำดับ	Model/ Serial number	ความดันที่ใช้งานได้ (bar or psi)	ความดันที่ใช้งานได้ (bar or psi)	ความดันที่ใช้งานได้ (bar or psi)
1	PG-01	10.00 kg/cm ²	10.00 kg/cm ²	10.00 kg/cm ²

อุปกรณ์ตรวจสอบแบบตรวจสอบ

- ☒ ส่วน อุปกรณ์ที่ใช้งานได้
- ☐ ไม่สามารถใช้งานได้
- หมายเหตุ

วันที่ทำการตรวจสอบความดัน

1 ธันวาคม 2566

6. รูปถ่ายประกอบเอกสารและตัวอักษร



รูปอาคาร



รูปอาคารและตัวอักษร



รูปอาคารและตัวอักษร

6.1 รายละเอียดของข้อมูลจากตัวอักษร



รูปอาคารและตัวอักษรจากตัวอักษรที่ 1 NG

6.2 รายละเอียดของข้อมูลจากตัวอักษร

6.2.1 ข้อมูลจากตัวอักษรที่ 1 NG




รูปอาคารและตัวอักษรจากตัวอักษรที่ 1 NG



รูปอาคารและตัวอักษรจากตัวอักษรที่ 1 NG

6.3 รายละเอียดของข้อมูลจากตัวอักษร



รูปอาคารและตัวอักษรจากตัวอักษรที่ 1 NG



รูปอาคารและตัวอักษรจากตัวอักษรที่ 1 NG

6.2.2 ข้อมูลจากตัวอักษรที่ 1 NG



รูปอาคารและตัวอักษรจากตัวอักษรที่ 1 NG

6.3 รายละเอียดของข้อมูลจากตัวอักษรที่ 1 NG



รูปอาคารและตัวอักษรจากตัวอักษรที่ 1 NG

6.4 ข้อมูลจากตัวอักษรที่ 1 NG

6.4.1 ข้อมูลจากตัวอักษรที่ 1 NG



รูปอาคารและตัวอักษรจากตัวอักษรที่ 1 NG

6.5 รายละเอียดของข้อมูลจากตัวอักษร



รูปอาคารและตัวอักษรจากตัวอักษรที่ 1 NG



รูปอาคารและตัวอักษรจากตัวอักษรที่ 1 NG

6.4 การวัดความดัน (ความดัน 1)

6.4.1 การวัดความดัน



รูปถ่ายความดันที่จุดประตูปรับความดัน

6.4.2 การวัดความดัน



รูปถ่ายความดันที่จุดประตูปรับความดัน



รูปถ่ายความดันที่จุดประตูปรับความดัน



รูปถ่ายความดันที่จุดประตูปรับความดัน



รูปถ่ายความดันที่จุดประตูปรับความดัน



รูปถ่ายความดันที่จุดประตูปรับความดัน



รูปถ่ายความดันที่จุดประตูปรับความดัน



รูปถ่ายความดันที่จุดประตูปรับความดัน



รูปถ่ายความดันที่จุดประตูปรับความดัน



รูปถ่ายความดันที่จุดประตูปรับความดัน



รูปถ่ายความดันที่จุดประตูปรับความดัน



รูปถ่ายความดันที่จุดประตูปรับความดัน

6.5 ด้านการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (UTM)



รูปถ่ายที่ 1



รูปถ่ายที่ 2



รูปถ่ายที่ 3



รูปถ่ายที่ 4



รูปถ่ายที่ 5




รูปถ่ายที่ 6


6.7 ด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (UTM)



รูปถ่ายที่ 7

<div></div>		บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด (มหาชน) (Calculation Sheet of Pipe Wall Thickness)		
Design Code		ASME B31.3-2014 Process Piping Chapter 3, Design		
Straight Pipe Design Formula		$t = \frac{PD}{2SEW(1-Y)}$ <p>t = outside diameter of pipe, inch D = inside diameter of pipe, inch P = design pressure from Table A-1A or A-1B E = internal design stress S = stress value for material from Table A-1 W = weld joint strength reduction factor per 302.3.6(a) Y = coefficient from Table 304.1.2 t = thickness of unstressed dimensions, inch t = pressure design thickness</p>		
Working Pressure		78.778 PSI (5.38 bar) Steel Pipe Specification: A106 Gr. B		
Calculation Table for Piping				
Item	Size	Pipe Outside Diameter (inch)	Calculated Thickness (inch)	Remarks
1	4"	4.500	0.0757	1.928
2	10"	10.750	0.1510	3.863
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

<p>Page No.</p>	<p>ASME B31.3-2014 Process Piping</p>
-----------------	---------------------------------------

	<p>บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT REPORT</p>
<p>CLIENT</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>PROJECT</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>INSPECTION DESCRIPTION</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>MATERIAL</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>MODEL SERIAL NO.</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>PROBE</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>CALIBRATION RANGE</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>CALIBRATION TIME</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>TEST METHOD</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>TEST TYPE</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>TEST PRESSURE</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>TEST TEMPERATURE</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>TEST LOCATION</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>TEST RESULT</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>TEST STATUS</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>TEST COMMENTS</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>TEST SIGNATURE</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
<p>TEST DATE</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>

<p>TEST RESULT</p>	<p>12345 บริษัท จำกัด</p>
--------------------	---------------------------

บริษัท ไฮบริด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

11/11 หมู่ 10 ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด สงขลา 90110

โทรศัพท์ 09-477-9070-8 โทรสาร 09-477-9070

รายงานผลการวัดความหนาของท่อที่ขุดพบ

ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT REPORT

CLIENT	บริษัท ไฮบริด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ป)	TEST DATE	7 ธันวาคม 2566
สถานที่ (Site)	บริเวณพื้นที่ขุดพบท่อ		
ชื่อโครงการ (Project Name)	งานขุดพบท่อและตรวจสอบความแข็งแรงของท่อ		
PROJECT	NO. PROJECT	PAGE	25
INSPECTION PROCEDURE	UTM NO. 8550	ACCEPTANCE CRITERIA	AS PER ASTM
MATERIAL	API 5L Grade B	ITEM DESCRIPTION	NO PIPELINE
MODEL/SERIAL NO.	MODEL 855002	REMARKS	NA
PROBE	<input checked="" type="checkbox"/> SINGLE CRYSTAL <input type="checkbox"/> TWIN CRYSTAL	FREQUENCY (MHz)	5 MHz
CAL. BLOCK (IN)	HYDRO 5002	MTA VERIFICATION	0.2%
CALIBRATION RANGE	MIN 7 mm MAX 30 mm	CALIBRATION TEMPERATURE	AMBIENT
CALIBRATION TIME	<input checked="" type="checkbox"/> Initial Cal. <input type="checkbox"/> 2 OK Check <input type="checkbox"/> 3 OK Check <input type="checkbox"/> 4 OK Check		
TECHNIQUE	<input type="checkbox"/> 8500 NO ECHO (No Echo Outing) <input checked="" type="checkbox"/> ECHO TO ECHO (Echo Outing)		
COMPLAINT TYPE	SIZE	MTA TESTED TEMPERATURE	AMBIENT
Site Profile Grade	API 11.021.40	NOTE:	
Bridge Pressure	300 kg	Ream-T = Reamed Thickness	
Maximum Operating Pressure	78.730 PSI (5.5 Bar)	Re-T = Reamed Wall Thickness	
Site	10.4 inch		

ITEM NO.	TML	NPS	DN	NOT	Ream-T	Re-T	Current Thickness (inch)										Min-T	Remarks
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
2	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
3	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
4	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
5	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
6	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
7	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
8	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
9	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
10	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	

NOTE: 1. NPS = Nominal Piping Size 2. TML = Thickness Measurement Location

Thickness Wall Thickness (in) = Minimum Current Thickness (in) - Accepted

Purpose	
Signature	
Name	
Date	

บริษัท ไฮบริด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

11/11 หมู่ 10 ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด สงขลา 90110

โทรศัพท์ 09-477-9070-8 โทรสาร 09-477-9070

รายงานผลการวัดความหนาของท่อที่ขุดพบ

ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT REPORT

CLIENT	บริษัท ไฮบริด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ป)	TEST DATE	7 ธันวาคม 2566
สถานที่ (Site)	บริเวณพื้นที่ขุดพบท่อ		
ชื่อโครงการ (Project Name)	งานขุดพบท่อและตรวจสอบความแข็งแรงของท่อ		
PROJECT	NO. PROJECT	PAGE	25
INSPECTION PROCEDURE	UTM NO. 8550	ACCEPTANCE CRITERIA	AS PER ASTM
MATERIAL	API 5L Grade B	ITEM DESCRIPTION	NO PIPELINE
MODEL/SERIAL NO.	MODEL 855002	REMARKS	NA
PROBE	<input checked="" type="checkbox"/> SINGLE CRYSTAL <input type="checkbox"/> TWIN CRYSTAL	FREQUENCY (MHz)	5 MHz
CAL. BLOCK (IN)	HYDRO 5002	MTA VERIFICATION	0.2%
CALIBRATION RANGE	MIN 7 mm MAX 30 mm	CALIBRATION TEMPERATURE	AMBIENT
CALIBRATION TIME	<input checked="" type="checkbox"/> Initial Cal. <input type="checkbox"/> 2 OK Check <input type="checkbox"/> 3 OK Check <input type="checkbox"/> 4 OK Check		
TECHNIQUE	<input type="checkbox"/> 8500 NO ECHO (No Echo Outing) <input checked="" type="checkbox"/> ECHO TO ECHO (Echo Outing)		
COMPLAINT TYPE	SIZE	MTA TESTED TEMPERATURE	AMBIENT
Site Profile Grade	API 11.021.40	NOTE:	
Bridge Pressure	300 kg	Ream-T = Reamed Thickness	
Maximum Operating Pressure	78.730 PSI (5.5 Bar)	Re-T = Reamed Wall Thickness	
Site	10.4 inch		

ITEM NO.	TML	NPS	DN	NOT	Ream-T	Re-T	Current Thickness (inch)										Min-T	Remarks
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
2	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
3	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
4	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
5	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
6	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
7	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
8	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
9	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	
10	8 angle	4	48	6.02	1.0216	5.97	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	Accepted	

NOTE: 1. NPS = Nominal Piping Size 2. TML = Thickness Measurement Location

Thickness Wall Thickness (in) = Minimum Current Thickness (in) - Accepted

Purpose	
Signature	
Name	
Date	



ผู้แทนของหน่วยงาน: เป็น/นาง/นาย/นางสาว/คุณ/ศาสตราจารย์/ดร. (นามสกุล) ตำแหน่ง ()

APR 20 1991

Autumnal Migration of the Red-Backed Sapsucker

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible][illegible]

7 ธันวาคม 2566

Итого: 100,00

Abstract

[illegible]

• Good and safe behavior and self-control

Topic	Page
Introduction	1
Chapter 1: The History of Mathematics	10
Chapter 2: The Foundations of Mathematics	25
Chapter 3: The Development of Mathematics	40
Chapter 4: The Applications of Mathematics	55
Chapter 5: The Future of Mathematics	70
Conclusion	85
Index	90



การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

Amesbury, Massachusetts, U.S.A.

100 *Journal of Management Inquiry* 16(1)

• **Thinning** is the removal of some trees to reduce crowding and competition.

การตรวจหาการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในน้ำดื่มในประเทศไทย ซึ่งนักวิจัยพบว่า การปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในน้ำดื่มในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในน้ำดื่มใน 100 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างน้ำดื่มที่เก็บมาตรวจวิเคราะห์

Section 51 of the Copyright Act 1968: 7(1)(a) 2.50

1. The proposed research is not a duplicate of any other research that is currently in progress or has been completed.

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Abstract The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week, low-intensity, supervised walking program on the physical and psychological health of sedentary, middle-aged women. The study was a randomized, controlled trial. The subjects were 40 sedentary, middle-aged women who were randomly assigned to either a supervised walking program or a control group. The walking program consisted of 12 weeks of supervised walking, 3 times per week, for 30 minutes per session. The control group consisted of 20 women who did not participate in the walking program. The physical and psychological health of the subjects was assessed at baseline and at 12 weeks. The walking program had a significant positive effect on the physical and psychological health of the subjects. The walking program significantly improved the subjects' physical health, as measured by the 6-minute walk test, and their psychological health, as measured by the Beck Depression Inventory and the State-Trait Anxiety Inventory. The walking program also significantly improved the subjects' quality of life, as measured by the SF-36. The walking program was well tolerated and had no adverse effects. The results of this study suggest that a 12-week, low-intensity, supervised walking program can improve the physical and psychological health of sedentary, middle-aged women.

[illegible]

Process Piping

ASME Code for Pressure Piping, B31

AN INTERNATIONAL PIPING



The American Society of
Mechanical Engineers

Two Park Avenue • New York, NY • 10016-5954

Copyright © 2015 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.

may be mitigated through additional supports, braces, or other means without requiring an increased wall thickness. Particular consideration should be given to the mechanical strength of small pipe connections to piping or equipment.

PART 2 PRESSURE DESIGN OF PIPING COMPONENTS 303 GENERAL

Components manufactured in accordance with standards listed in Table 306.1 shall be considered suitable for use at pressure-temperature ratings in accordance with para. 302.2.1 or para. 302.2.2, as applicable. The rules in para. 304 are intended for pressure design of components not covered in Table 306.1, but may be used for a special or non-rigorous design of such components, or to satisfy requirements of para. 302.2.2. Design shall be checked for adequacy of mechanical strength as described in para. 302.5.

304 PRESSURE DESIGN OF COMPONENTS

304.1 Straight Pipe

304.1.1 General

(a) The required thickness of straight sections of pipe shall be determined in accordance with eq. (2)

$$t_w = t + f \quad (2)$$

The minimum thickness, t , for the pipe selected, considering manufacturer's minus tolerance, shall be not less than t_w .

(b) The following nomenclature is used in the equations for pressure design of straight pipe:

t = sum of the mechanical allowances (thread or groove depth) plus corrosion and erosion allowances. For threaded components, the nominal thread depth (dimension t of ASME B1.20.1, or equivalent) shall apply for machined surfaces or grooves where the tolerance is not specified; the tolerance shall be assumed to be 0.5 mm (0.02 in.) in addition to the specified depth of the cut.

D = outside diameter of pipe as listed in tables of standards or specifications or as measured

d = inside diameter of pipe. For pressure design calculation, the inside diameter of the pipe is the maximum value allowable under the purchase specification.

E = quality factor from Table A-1A or A-1B
 P = internal design pipe pressure
 S = stress value for material from Table A-1
 T = pipe wall thickness (measured or minimum) in accordance with the purchase specification

t = pressure design thickness, as calculated in accordance with para. 304.1.2 for internal pressure or as determined in accordance with para. 304.1.3 for external pressure
 t_w = minimum required thickness, including mechanical, corrosion, and erosion allowances
 W = weld joint strength reduction factor in accordance with para. 302.5.5(e)
 Y = coefficient from Table 308.1.1, valid for $t \leq D/6$ and for materials stress. The value of Y may be interpolated for intermediate temperatures for $t \leq D/6$.

$$Y = \frac{d + 2t}{D + d + 2t}$$

304.1.2 Straight Pipe Under Internal Pressure

(a) For $t \leq D/6$, the internal pressure design thickness for straight pipe shall be not less than that calculated in accordance with either eq. (3a) or eq. (3b)

$$t = \frac{PD}{2SEW + PY} \quad (3a)$$

$$t = \frac{Pd + 2t}{2(SEW + PY - Y)} \quad (3b)$$

(b) For $t \geq D/6$ or for $P/SE \geq 0.385$, calculation of pressure design thickness for straight pipe requires special consideration of factors such as theory of failure, effects of fatigue, and thermal stress.

304.1.3 Straight Pipe Under External Pressure. To determine wall thickness and stiffening requirements for straight pipe under external pressure, the procedure outlined in the B3V Code, Section VIII, Division 1, UG-28 through UG-38 shall be followed, using as the design length, L , the running centerline length between any two sections stiffened in accordance with UG-28. As an exception, for pipe with $D_o/t \leq 10$, the value of S to be used in determining P_o shall be the lesser of the following values for pipe material at design temperature:
(a) 1.5 times the stress value from Table A-1 of this Code; or
(b) 0.9 times the yield strength tabulated in Section II, Part D, Table Y-1 for materials listed therein.

(The symbol D_o in Section VIII is equivalent to D in this Code.)

304.2 Curved and Mitered Segments of Pipe

304.2.1 Pipe Heads. The minimum required thickness, t_w , of a head or other bending in its finished form, shall be determined in accordance with eqs. (2) and (3c)

$$t = \frac{PD}{2SEW + PY} \quad (3c)$$

where: at the necks (inside bend radius)

$$t = \frac{4P_o/D_o + 1}{4(S_o/D_o) - 2} \quad (3d)$$

Piping Inspection Code: In-service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of Piping Systems

API 570
THIRD EDITION, NOVEMBER 2009



3.1.8

auxiliary piping

Instrument and machinery piping, typically small-bore secondary process piping that can be isolated from primary piping systems. Examples include flush lines, seal or lines, analyzer lines, balance lines, buffer gas lines, drains, and vents.

3.1.9

condition monitoring locations

CMLs

Designated areas on piping systems where periodic assessments are conducted.

NOTE Previously, CMLs were referred to as "Thickness Monitoring Locations" (TMLs). CMLs may contain one or more assessment points. CMLs can be a plane through a section of piping or a nozzle or an area where CMLs are located in a piping area.

3.1.10

construction code

The code or standard to which the piping system was originally built (i.e., ASME B31.3).

3.1.11

corrosion barrier

The corrosion allowance in FRP equipment typically composed of an inner surface and an interior layer which is specified as necessary to provide the best overall resistance to chemical attack.

3.1.12

corrosion rate

The rate of metal loss due to erosion, erosion/corrosion or the chemical reaction(s) with the environment, either internal and/or external.

3.1.13

corrosion specialist

A person acceptable to the owner who is knowledgeable and experienced in the specific process chemistry, corrosion degradation mechanisms, materials selection, corrosion mitigation methods, corrosion monitoring techniques, and their impact on piping systems.

3.1.14

critical check valves

Check valves in piping systems that have been identified as vital to process safety.

NOTE Critical check valves are those that need to operate reliably in order to avoid the potential for hazardous events or substantial consequences should a leak occur.

3.1.15

damage mechanism

Any type of deterioration encountered in the refining and chemical process industry that can result in flaws/defects that can affect the integrity of piping (e.g., corrosion, cracking, erosion, dents, and other mechanical, physical or chemical impacts). See API 571 for a comprehensive list and description of damage mechanisms.

3.1.16

deadlegs

Components of a piping system that normally have no significant flow. Some examples include blanked branches, lines with normally closed block valves, lines with one end blanked, pressurized dummy support legs, stagnant control valve bypass piping, spare pump piping, level bottles, relief valve inlet and outlet header piping, pump trim bypass lines, high-point vents, service points, drains, bleeders, and instrument connections.

3.1.17

defect

An imperfection of a type or magnitude exceeding the acceptable criteria.

The preferred methods of inspecting injection points are radiography and/or UT, as appropriate, to establish the minimum thickness at each TML. Cross grid ultrasonic measurements or scanning may be used, as long as temperatures are appropriate.

For some applications, it is beneficial to remove piping spools to facilitate a visual inspection of the inside surface. However, thickness measurements will still be required to determine the remaining thickness.

During periodic scheduled inspections, more extensive inspection should be applied to an area beginning 12 in. (300 mm) upstream of the injection nozzle and continuing for at least ten pipe diameters downstream of the injection point. Additionally measure and record the thickness at all TMLs within the injection point area.

5.6 CMLs

5.6.1 General

CMLs are specific areas along the piping circuit where inspections are to be made. The nature of the CML varies according to its location in the piping system. The selection of CMLs shall consider the potential for localized corrosion and service-specific corrosion as described in API 574 and API 571. Examples of different types of CMLs include locations for thickness measurement, locations for stress cracking examinations, locations for CLT and locations for high temperature hydrogen attack examinations.

5.6.2 CML Monitoring

Each piping system shall be monitored at CMLs. Piping circuits with high potential consequences of failure should occur and those subject to higher corrosion rates or localized corrosion will normally have more CMLs and be monitored more frequently. CMLs should be distributed appropriately throughout each piping circuit. CMLs may be eliminated or the number reduced under certain circumstances, such as clean plant cold side piping, amine/alcohol piping, clean noncorrosive hydrocarbon product, or high-alloy piping for product purity. In circumstances where CMLs will be substantially reduced or eliminated, persons knowledgeable in corrosion should be consulted.

The minimum thickness at each CML can be located by ultrasonic scanning or radiography. Electromagnetic techniques also can be used to identify thin areas that may then be measured by UT or radiography. When accomplished with UT, scanning consists of taking several thickness measurements at the CML searching for localized thinning. The thinnest reading or an average of several measurement readings taken within the area of a examination point shall be recorded and used to calculate corrosion rates, remaining life, and the next inspection date in accordance with Section 7.

Where appropriate, thickness measurements should include measurements at each of the four quadrants on pipe and fittings, with special attention to the inside and outside radius of elbows and tees where corrosion/cracking could increase corrosion rates. As a minimum, the thinnest reading and its location shall be recorded. The rate of corrosion/damage shall be determined from successive measurements and the next inspection interval appropriately established. Corrosion rates, the remaining life and next inspection intervals should be calculated to determine the timing component of each piping circuit.

CMLs should be established for areas with continuing CUI, corrosion at S/A interfaces, or other locations of potential localized corrosion as well as for general, uniform corrosion.

CMLs should be marked on inspection drawings and on the piping system to allow repetitive measurements at the same CMLs. This recording procedure provides data for more accurate corrosion rate determination. The rate of corrosion/damage shall be determined from successive measurements and the next inspection interval appropriately established based on the remaining life or RBI analysis.

Inspection Practices for Piping System Components

API RECOMMENDED PRACTICE 574
THIRD EDITION, NOVEMBER 2009

NDE	nondestructive examination
NPS	nominal pipe size (followed, when appropriate, by the specific size designation number without an inch symbol)
OD	outside diameter
PMI	positive material identification
PPE	personal protective equipment
PT	liquid penetrant examination technique
PWHT	post-weld heat treatment
RBI	risk-based inspection
RT	radiographic examination technique
S/A interface	solid-to-air interface
SBP	small-bore piping
SCC	stress corrosion cracking
TML	thickness monitoring location
TODD	time-of-flight diffraction
UT	ultrasonic examination technique
UV	ultraviolet
WFUT	wet fluorescent magnetic particle examination technique

4 Piping Components

4.1 Piping

4.1.1 General

4.1.1.1 Piping can be made from any material that can be rolled and welded, cast, or drawn through dies to form a tubular section. The two most common carbon steel piping materials used in the petrochemical industry are ASTM A53 and ASTM A106. The industry uses both seamless and electric resistance welded (ERW) piping for process services depending upon current economics and the potential for accelerated corrosion of the well seam in the service. Piping of a nominal size larger than 16 in. (406 mm) is usually made by rolling plates to size and welding the seams. Centrifugally cast piping can be cast then machined to any desired thickness. Steel and alloy piping are manufactured to standard dimensions in nominal pipe sizes (NPSs) up to 48 in. (1219 mm).

4.1.1.2 Pipe wall thicknesses are designated as pipe schedules in NPSs up to 36 in. (914 mm). The traditional thickness designations—standard weight, extra strong, and double extra strong—differ from schedules and are used for NPSs up to 48 in. (1219 mm). In all standard sizes, the outside diameter (OD) remains nearly constant regardless of the thickness. The size refers to the approximate inside diameter (ID) of standard weight pipe for NPSs equal to or less than 12 in. (305 mm). The size denotes the actual OD for NPSs equal to or greater than 14 in. (356 mm). The pipe diameter is expressed as NPS which is based on these size practices. Table 1 and Table 2 list the dimensions of ferritic and austenitic steel pipe from NPS 1/2 (DN 60) through NPS 24 (DN 600). See ASME B36.10M for the dimensions of welded and seamless wrought steel piping and ASME B36.19M for the dimensions of stainless steel piping.

4.1.1.3 Allowable tolerances in pipe diameter differ from one piping material to another. Table 3 lists the acceptable tolerances for diameter and thickness of most ASTM ferritic pipe standards. The actual thickness of seamless piping can vary from its nominal thickness by a manufacturing tolerance of as much as 12.5%. The under tolerance for welded piping is 0.01 in. (0.25 mm). Case piping has a thickness tolerance of +1/16 in. (1.6 mm) and -0 in. (0 mm), as specified in ASTM A530. Consult the ASTM or the equivalent ASME material specification to determine what tolerances are permitted for a specific material. Piping which has ends that are beveled or threaded with standard pipe threads can be obtained in various lengths. Piping can be obtained in different strength levels depending on the grades of material, including alloying material and the heat treatments specified.

4.1.1.4 Cast iron piping is generally used for nonhazardous service, such as water; it is generally not recommended for pressurized hydrocarbon service. The standards and sizes for cast iron piping differ from those for welded and seamless piping.

No. 7

No. 5







No. 2

No. 1

No. 4

No. 6

No. 3



Size				Weight				Hydrostatic Test Pressure				API 5L X			
Outside Diameter	Inside Diameter	Wall Thickness	Weight	ft/lb	kg/m	ft/lb	kg/m	A	B	A	B	A	B	A	B
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
4	114.3	0.083	2.11	3.92	3.44	1.78	1603	0.083	2.11	0.083	2.11	0.083	2.11	0.083	2.11
		0.109	2.77	5.14	4.66	2.35	2139	0.109	2.77	0.109	2.77	0.109	2.77	0.109	2.77
		0.133	3.38	6.04	5.46	2.71	2459	0.133	3.38	0.133	3.38	0.133	3.38	0.133	3.38
		0.157	3.99	7.29	6.60	3.17	2879	0.157	3.99	0.157	3.99	0.157	3.99	0.157	3.99
		0.181	4.60	8.49	7.70	3.63	3299	0.181	4.60	0.181	4.60	0.181	4.60	0.181	4.60
		0.205	5.21	9.69	8.80	4.09	3719	0.205	5.21	0.205	5.21	0.205	5.21	0.205	5.21
		0.229	5.82	10.89	9.90	4.55	4139	0.229	5.82	0.229	5.82	0.229	5.82	0.229	5.82
		0.253	6.43	12.09	11.00	5.01	4559	0.253	6.43	0.253	6.43	0.253	6.43	0.253	6.43
		0.277	7.04	13.29	12.10	5.47	4979	0.277	7.04	0.277	7.04	0.277	7.04	0.277	7.04
		0.301	7.65	14.49	13.20	5.93	5399	0.301	7.65	0.301	7.65	0.301	7.65	0.301	7.65
		0.325	8.26	15.69	14.30	6.39	5819	0.325	8.26	0.325	8.26	0.325	8.26	0.325	8.26
		0.349	8.87	16.89	15.40	6.85	6239	0.349	8.87	0.349	8.87	0.349	8.87	0.349	8.87
		0.373	9.48	18.09	16.50	7.31	6659	0.373	9.48	0.373	9.48	0.373	9.48	0.373	9.48
		0.397	10.09	19.29	17.60	7.77	7079	0.397	10.09	0.397	10.09	0.397	10.09	0.397	10.09
		0.421	10.70	20.49	18.70	8.23	7499	0.421	10.70	0.421	10.70	0.421	10.70	0.421	10.70
		0.445	11.31	21.69	19.80	8.69	7919	0.445	11.31	0.445	11.31	0.445	11.31	0.445	11.31
		0.469	11.92	22.89	20.90	9.15	8339	0.469	11.92	0.469	11.92	0.469	11.92	0.469	11.92
		0.493	12.53	24.09	22.00	9.61	8759	0.493	12.53	0.493	12.53	0.493	12.53	0.493	12.53
		0.517	13.14	25.29	23.10	10.07	9179	0.517	13.14	0.517	13.14	0.517	13.14	0.517	13.14
		0.541	13.75	26.49	24.20	10.53	9599	0.541	13.75	0.541	13.75	0.541	13.75	0.541	13.75
		0.565	14.36	27.69	25.30	10.99	10019	0.565	14.36	0.565	14.36	0.565	14.36	0.565	14.36
		0.589	14.97	28.89	26.40	11.45	10439	0.589	14.97	0.589	14.97	0.589	14.97	0.589	14.97
		0.613	15.58	30.09	27.50	11.91	10859	0.613	15.58	0.613	15.58	0.613	15.58	0.613	15.58
		0.637	16.19	31.29	28.60	12.37	11279	0.637	16.19	0.637	16.19	0.637	16.19	0.637	16.19
		0.661	16.80	32.49	29.70	12.83	11699	0.661	16.80	0.661	16.80	0.661	16.80	0.661	16.80
		0.685	17.41	33.69	30.80	13.29	12119	0.685	17.41	0.685	17.41	0.685	17.41	0.685	17.41
		0.709	18.02	34.89	31.90	13.75	12539	0.709	18.02	0.709	18.02	0.709	18.02	0.709	18.02
		0.733	18.63	36.09	33.00	14.21	12959	0.733	18.63	0.733	18.63	0.733	18.63	0.733	18.63
		0.757	19.24	37.29	34.10	14.67	13379	0.757	19.24	0.757	19.24	0.757	19.24	0.757	19.24
		0.781	19.85	38.49	35.20	15.13	13799	0.781	19.85	0.781	19.85	0.781	19.85	0.781	19.85
		0.805	20.46	39.69	36.30	15.59	14219	0.805	20.46	0.805	20.46	0.805	20.46	0.805	20.46
		0.829	21.07	40.89	37.40	16.05	14639	0.829	21.07	0.829	21.07	0.829	21.07	0.829	21.07
		0.853	21.68	42.09	38.50	16.51	15059	0.853	21.68	0.853	21.68	0.853	21.68	0.853	21.68
		0.877	22.29	43.29	39.60	16.97	15479	0.877	22.29	0.877	22.29	0.877	22.29	0.877	22.29
		0.901	22.90	44.49	40.70	17.43	15899	0.901	22.90	0.901	22.90	0.901	22.90	0.901	22.90
		0.925	23.51	45.69	41.80	17.89	16319	0.925	23.51	0.925	23.51	0.925	23.51	0.925	23.51
		0.949	24.12	46.89	42.90	18.35	16739	0.949	24.12	0.949	24.12	0.949	24.12	0.949	24.12
		0.973	24.73	48.09	44.00	18.81	17159	0.973	24.73	0.973	24.73	0.973	24.73	0.973	24.73
		0.997	25.34	49.29	45.10	19.27	17579	0.997	25.34	0.997	25.34	0.997	25.34	0.997	25.34
		1.021	25.95	50.49	46.20	19.73	18000	1.021	25.95	1.021	25.95	1.021	25.95	1.021	25.95
		1.045	26.56	51.69	47.30	20.19	18420	1.045	26.56	1.045	26.56	1.045	26.56	1.045	26.56
		1.069	27.17	52.89	48.40	20.65	18840	1.069	27.17	1.069	27.17	1.069	27.17	1.069	27.17
		1.093	27.78	54.09	49.50	21.11	19260	1.093	27.78	1.093	27.78	1.093	27.78	1.093	27.78
		1.117	28.39	55.29	50.60	21.57	19680	1.117	28.39	1.117	28.39	1.117	28.39	1.117	28.39
		1.141	28.99	56.49	51.70	22.03	20100	1.141	28.99	1.141	28.99	1.141	28.99	1.141	28.99
		1.165	29.60	57.69	52.80	22.49	20520	1.165	29.60	1.165	29.60	1.165	29.60	1.165	29.60
		1.189	30.21	58.89	53.90	22.95	20940	1.189	30.21	1.189	30.21	1.189	30.21	1.189	30.21
		1.213	30.82	60.09	55.00	23.41	21360	1.213	30.82	1.213	30.82	1.213	30.82	1.213	30.82
		1.237	31.43	61.29	56.10	23.87	21780	1.237	31.43	1.237	31.43	1.237	31.43	1.237	31.43
		1.261	32.04	62.49	57.20	24.33	22200	1.261	32.04	1.261	32.04	1.261	32.04	1.261	32.04
		1.285	32.65	63.69	58.30	24.79	22620	1.285	32.65	1.285	32.65	1.285	32.65	1.285	32.65
		1.309	33.26	64.89	59.40	25.25	23040	1.309	33.26	1.309	33.26	1.309	33.26	1.309	33.26
		1.333	33.87	66.09	60.50	25.71	23460	1.333	33.87	1.333	33.87	1.333	33.87	1.333	33.87
		1.357	34.48	67.29	61.60	26.17	23880	1.357	34.48	1.357	34.48	1.357	34.48	1.357	34.48
		1.381	35.09	68.49	62.70	26.63	24300	1.381	35.09	1.381	35.09	1.381	35.09	1.381	35.09
		1.405	35.70	69.69	63.80	27.09	24720	1.405	35.70	1.405	35.70	1.405	35.70	1.405	35.70
		1.429	36.31	70.89	64.90	27.55	25140	1.429	36.31	1.429	36.31	1.429	36.31	1.429	36.31
		1.453	36.92	72.09	66.00	28.01	25560	1.453	36.92	1.453	36.92	1.453	36.92	1.453	36.92
		1.477	37.53	73.29	67.10	28.47	25980	1.477	37.53	1.477	37.53	1.477	37.53	1.477	37.53
		1.501	38.14	74.49	68.20	28.93	26400	1.501	38.14	1.501	38.14	1.501	38.14	1.501	38.14
		1.525	38.75	75.69	69.30	29.39	26820	1.525	38.75	1.525	38.75	1.525	38.75	1.525	38.75
		1.549	39.36	76.89	70.40	29.85	27240	1.549	39.36	1.549	39.36	1.549	39.36	1.549	39.36
		1.573	39.97	78.09	71.50	30.31	27660	1.573	39.97	1.573	39.97	1.573	39.97	1.573	39.97
		1.597	40.58	79.29	72.60	30.77	28080	1.597	40.58	1.597	40.58	1.597	40.58	1.597	40.58
		1.621	41.19	80.49	73.70	31.23	28500	1.621	41.19	1.621	41.19	1.621	41.19	1.621	41.19
		1.645	41.80	81.69	74.80	31.69	28920	1.645	41.80	1.645	41.80	1.645	41.80	1.645	41.80
		1.669	42.41	82.89	75.90	32.15	29340	1.669	42.41	1.669	42.41	1.669	42.41	1.669	42.41
		1.693	43.02	84.09	77.00	32.61	29760	1.693	43.02	1.693	43.02	1.693	43.02	1.693	43.02
		1.717	43.63	85.29	78.10	33.07	30180	1.717	43.63	1.717	43.63	1.717	43.63	1.717	43.63
		1.741	44.24	86.49	79.20	33.53	30600	1.741	44.24	1.741	44.24	1.741	44.24	1.741	44.24
		1.765	44.85	87.69	80.30	33.99	31020	1.765	44.85	1.765	44.85	1.765	44.85	1.765	44.85
		1.789	45.46	88.89	81.40	34.45	31440	1.789	45.46	1.789	45.46	1.789	45.46	1.789	45.46
		1.813	46.07	90.09	82.50	34.91	31860	1.813	46.07	1.813	46.07	1.813	46.07	1.813	46.07
		1.837	46.68	91.29	83.60	35.37	32280	1.837	46.68	1.837	46.68	1.837	46.68	1.837	46.68
		1.861	47.29	92.49	84.70	35.83	32700	1.861	47.29	1.861	47.29	1.861	47.29	1.861	47.29
		1.885	47.90	93.69	85.80	36.29	33120	1.885	47.90	1.885	47.90	1.885	47.90	1.885	47.90
		1.909	48.51	94.89	86.90	36.75	33540	1.909	48.51	1.909	48.51	1.909	48.51	1.909	48.51
		1.933	49.12	96.09	88.00	37.21	33960	1.933	49.12	1.933	49.12	1.933	49.12	1.933	



QUALITY CALIBRATION CO., LTD.
225 Petchburi 63/2 Road, Bangkok, Bangkok 10160
Tel (662) 421-5402, (662) 444-0132-3, Fax (662) 809-4584
www.qcalibration.com



CERTIFICATE No : 2514268
REFERENCE No : 6103-5

PAGE : 1 OF 2

Certificate of Calibration

EQUIPMENT : DIGITAL PRESSURE GAUGE
MANUFACTURER : SIKA
MODEL : E2-0060
SERIAL No : 39-021851
ID No : EQMO.01/073
CONDITION AS RECEIVED : USED ITEM
SUBMITTED BY : HYBRID INTEGRATION CO., LTD.
28/165-166 MOO 4 SOI CHAENGWATTANA-
PAKKRET 34, CHAENGWATTANA RD, BANG
TALAT, PAKKRET, NONGTHABURI 11120

CALIBRATED BY : SOMCHAI S.
CALIBRATION DATE : 30-May-23
APPROVED BY :
ISSUED DATE :
RECEIVED DATE : 19-May-23

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF
QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

F-0111 REV 02



QUALITY CALIBRATION CO., LTD.
225 Petchburi 63/2 Road, Bangkok, Bangkok 10160
Tel (662) 421-5402, (662) 444-0132-3, Fax (662) 809-4584
www.qcalibration.com

CERTIFICATE No : 2394268

PAGE : 2 OF 2

Calibration Report

EQUIPMENT : DIGITAL PRESSURE GAUGE
MANUFACTURER : SIKA
MODEL : E2-0060
ID No : EQMO.05/075
RECEIVED DATE : 19-May-23
AMBIENT TEMPERATURE : 23 °C ± 1 °C
RELATIVE HUMIDITY : 50 %RH ± 20 %RH

CONDITION OF THIS RESULTS OF CALIBRATION

1. THIS INSTRUMENT WAS CALIBRATED ACCORDING TO DKD B61 BY COMPARISON WITH PRESSURE CALIBRATOR. THE PRESSURE MEDIA WAS DRY AIR (AIR DENSITY IS 1.18 kg/m³). THE PRESSURE GAUGE WAS INSTALLED IN VERTICAL DIRECTION. THE REFERENCE LEVEL WAS LOWER FACE OF THE SENSOR.
 2. REFERENCE STANDARD INSTRUMENTS :-
 - 1) PRESSURE CALIBRATOR : MODEL 3078
SERIAL No 10962912
CERTIFICATE No 2273922
DATE DATE 01-Nov-23
 3. THIS RESULT WAS FOUND ACCURATE AS SHOWN ON DATE AND PLACE OF CALIBRATION ONLY.
 4. THIS RESULT EXCLUDE LONG TERM STABILITY OF THE UNIT UNDER CALIBRATION.
 5. THIS CERTIFICATE IS TRACEABLE TO THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNIT MAINTAINED AT:-
- NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY (THAILAND) THROUGH TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (TITIAJ-JAPAN).
- RESULT OF CALIBRATION:- WITHOUT ADJUSTMENT
1. ERROR FROM FRICTION OF MOVEMENT PART WAS 0 bar
 2. INSTRUMENT ERROR

STANDARD HEADINGS (bar)	LITAC READINGS (bar)	CORRECTION (bar)	UNCERTAINTY OF MEASUREMENT (± bar)
0.000	0.00	0.050	0.021
5.000	4.95	0.050	0.021
10.000	9.95	0.050	0.021
15.000	14.95	0.050	0.021
20.000	19.96	0.040	0.021
25.000	24.96	0.040	0.021
30.000	29.96	0.040	0.021
35.000	34.96	0.040	0.021
40.000	39.96	0.040	0.021
50.000	49.96	0.040	0.021
60.000	59.96	0.040	0.021
70.000	69.97	0.030	0.021
80.000	79.97	0.040	0.021
90.000	89.96	0.040	0.021
100.000	99.96	0.040	0.021
110.000	109.97	0.030	0.021
120.000	119.96	0.040	0.021
130.000	129.96	0.040	0.021
140.000	139.96	0.040	0.021
150.000	149.96	0.050	0.021
160.000	159.95	0.050	0.021
170.000	169.95	0.050	0.021
180.000	179.95	0.050	0.021
190.000	189.95	0.050	0.021
200.000	199.95	0.050	0.021

UNIT CONVERSION FACTOR : MPa=0.101 bar

UNCERTAINTY UNDER CALIBRATION

THE REPORTED UNCERTAINTY OF MEASUREMENT WAS BASED ON A STANDARD UNCERTAINTY COVERAGE FACTOR K=2.0 PROVIDING A LEVEL OF CONFIDENCE APPROXIMATELY 95%.

END OF CALIBRATION REPORT



ที่ พน ๐๘๐๘/ ๗ ๒ ๗ ๕

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๕๕๕/๖ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๖
โทร ๐๒-๒๖๕๔๖๖๖

เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม
๒๕๕๘

เรียน การเมืองการปกครอง
๒๕๕๘

ตามที่...
๒๕๕๘
๒๕๕๘

๒๕๕๘
๒๕๕๘

ขอสงวนสิทธิ์




เอกสารแนบ
๒๕๕๘ - ๒
๒๕๕๘



๒๕๕๘
๒๕๕๘



๒๕๕๘
๒๕๕๘





รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์นิวรัลแบบระบาย

PRESSURE SAFETY VALVE TEST REPORT

ของ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

บริษัท สาขาวิทยุเพอทมิธ จำกัด (มหาชน) สาขา (1)

เลขที่ 160 หมู่ที่ 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า

ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย



วิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซ ประเภท 1

บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จำกัด

28165-166 หมู่ที่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 34 อ.แจ้งวัฒนะ

จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-573-9425-8 โทรสาร 02-573-9429

ใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ประเภท 1 ตามแบบ ศทท/ว.2/1 เลขที่ ว.ทท.ร.1-003/2565

สารบัญ

รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

เอกสารแนบ 1 ใบอนุญาต

เอกสารแนบ 2 บันทึกผลการทดสอบและตรวจสอบ

เอกสารแนบ 3 ภาพถ่ายการทดสอบตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายงานผลการทดสอบและตรวจวัด

ดร.พิเชษฐ์ บุญปลอด



506864

การขยายตัวของธุรกิจบริการ
ในประเทศไทยในช่วงปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

Mathematics 2022, 10, 1771

James McMillan

Department of Health and Human Services



and 1.0% in a + non-federal

1000

Author's Declaration: I certify that this manuscript is my original work and I have no other publications or pending manuscripts on this topic.

© 2001 Blackwell Science Ltd


As a professional manager, the London Business School offers a range of training and development opportunities and will also offer you the opportunity to develop your own personal and professional development.

[illegible]

¹1971-72 and 1972-73. ²1973-74. ³1974-75. ⁴1975-76. ⁵1976-77. ⁶1977-78. ⁷1978-79. ⁸1979-80. ⁹1980-81. ¹⁰1981-82. ¹¹1982-83. ¹²1983-84. ¹³1984-85. ¹⁴1985-86. ¹⁵1986-87. ¹⁶1987-88. ¹⁷1988-89. ¹⁸1989-90. ¹⁹1990-91. ²⁰1991-92. ²¹1992-93. ²²1993-94. ²³1994-95. ²⁴1995-96. ²⁵1996-97. ²⁶1997-98. ²⁷1998-99. ²⁸1999-00. ²⁹2000-01. ³⁰2001-02. ³¹2002-03. ³²2003-04. ³³2004-05. ³⁴2005-06. ³⁵2006-07. ³⁶2007-08. ³⁷2008-09. ³⁸2009-10. ³⁹2010-11. ⁴⁰2011-12. ⁴¹2012-13. ⁴²2013-14. ⁴³2014-15. ⁴⁴2015-16. ⁴⁵2016-17. ⁴⁶2017-18. ⁴⁷2018-19. ⁴⁸2019-20. ⁴⁹2020-21. ⁵⁰2021-22. ⁵¹2022-23. ⁵²2023-24. ⁵³2024-25. ⁵⁴2025-26. ⁵⁵2026-27. ⁵⁶2027-28. ⁵⁷2028-29. ⁵⁸2029-30. ⁵⁹2030-31. ⁶⁰2031-32. ⁶¹2032-33. ⁶²2033-34. ⁶³2034-35. ⁶⁴2035-36. ⁶⁵2036-37. ⁶⁶2037-38. ⁶⁷2038-39. ⁶⁸2039-40. ⁶⁹2040-41. ⁷⁰2041-42. ⁷¹2042-43. ⁷²2043-44. ⁷³2044-45. ⁷⁴2045-46. ⁷⁵2046-47. ⁷⁶2047-48. ⁷⁷2048-49. ⁷⁸2049-50. ⁷⁹2050-51. ⁸⁰2051-52. ⁸¹2052-53. ⁸²2053-54. ⁸³2054-55. ⁸⁴2055-56. ⁸⁵2056-57. ⁸⁶2057-58. ⁸⁷2058-59. ⁸⁸2059-60. ⁸⁹2060-61. ⁹⁰2061-62. ⁹¹2062-63. ⁹²2063-64. ⁹³2064-65. ⁹⁴2065-66. ⁹⁵2066-67. ⁹⁶2067-68. ⁹⁷2068-69. ⁹⁸2069-70. ⁹⁹2070-71. ¹⁰⁰2071-72. ¹⁰¹2072-73. ¹⁰²2073-74. ¹⁰³2074-75. ¹⁰⁴2075-76. ¹⁰⁵2076-77. ¹⁰⁶2077-78. ¹⁰⁷2078-79. ¹⁰⁸2079-80. ¹⁰⁹2080-81. ¹¹⁰2081-82. ¹¹¹2082-83. ¹¹²2083-84. ¹¹³2084-85. ¹¹⁴2085-86. ¹¹⁵2086-87. ¹¹⁶2087-88. ¹¹⁷2088-89. ¹¹⁸2089-90. ¹¹⁹2090-91. ¹²⁰2091-92. ¹²¹2092-93. ¹²²2093-94. ¹²³2094-95. ¹²⁴2095-96. ¹²⁵2096-97. ¹²⁶2097-98. ¹²⁷2098-99. ¹²⁸2099-00. ¹²⁹2100-01. ¹³⁰2101-02. ¹³¹2102-03. ¹³²2103-04. ¹³³2104-05. ¹³⁴2105-06. ¹³⁵2106-07. ¹³⁶2107-08. ¹³⁷2108-09. ¹³⁸2109-10. ¹³⁹2110-11. ¹⁴⁰2111-12. ¹⁴¹2112-13. ¹⁴²2113-14. ¹⁴³2114-15. ¹⁴⁴2115-16. ¹⁴⁵2116-17. ¹⁴⁶2117-18. ¹⁴⁷2118-19. ¹⁴⁸2119-20. ¹⁴⁹2120-21. ¹⁵⁰2121-22. ¹⁵¹2122-23. ¹⁵²2123-24. ¹⁵³2124-25. ¹⁵⁴2125-26. ¹⁵⁵2126-27. ¹⁵⁶2127-28. ¹⁵⁷2128-29. ¹⁵⁸2129-30. ¹⁵⁹2130-31. ¹⁶⁰2131-32. ¹⁶¹2132-33. ¹⁶²2133-34. ¹⁶³2134-35. ¹⁶⁴2135-36. ¹⁶⁵2136-37. ¹⁶⁶2137-38. ¹⁶⁷2138-39. ¹⁶⁸2139-40. ¹⁶⁹2140-41. ¹⁷⁰2141-42. ¹⁷¹2142-43. ¹⁷²2143-44. ¹⁷³2144-45. ¹⁷⁴2145-46. ¹⁷⁵2146-47. ¹⁷⁶2147-48. ¹⁷⁷2148-49. ¹⁷⁸2149-50. ¹⁷⁹2150-51. ¹⁸⁰2151-52. ¹⁸¹2152-53. ¹⁸²2153-54. ¹⁸³2154-55. ¹⁸⁴2155-56. ¹⁸⁵2156-57. ¹⁸⁶2157-58. ¹⁸⁷2158-59. ¹⁸⁸2159-60. ¹⁸⁹2160-61. ¹⁹⁰2161-62. ¹⁹¹2162-63. ¹⁹²2163-64. ¹⁹³2164-65. ¹⁹⁴2165-66. ¹⁹⁵2166-67. ¹⁹⁶2167-68. ¹⁹⁷2168-69. ¹⁹⁸2169-70. ¹⁹⁹2170-71. ²⁰⁰2171-72. ²⁰¹2172-73. ²⁰²2173-74. ²⁰³2174-75. ²⁰⁴2175-76. ²⁰⁵2176-77. ²⁰⁶2177-78. ²⁰⁷2178-79. ²⁰⁸2179-80. ²⁰⁹2180-81. ²¹⁰2181-82. ²¹¹2182-83. ²¹²2183-84. ²¹³2184-85. ²¹⁴2185-86. ²¹⁵2186-87. ²¹⁶2187-88. ²¹⁷2188-89. ²¹⁸2189-90. ²¹⁹2190-91. ²²⁰2191-92. ²²¹2192-93. ²²²2193-94. ²²³2194-95. ²²⁴2195-96. ²²⁵2196-97. ²²⁶2197-98. ²²⁷2198-99. ²²⁸2199-00. ²²⁹2200-01. ²³⁰2201-02. ²³¹2202-03. ²³²2203-04. ²³³2204-05. ²³⁴2205-06. ²³⁵2206-07. ²³⁶2207-08. ²³⁷2208-09. ²³⁸2209-10. ²³⁹2210-11. ²⁴⁰2211-12. ²⁴¹2212-13. ²⁴²2213-14. ²⁴³2214-15. ²⁴⁴2215-16. ²⁴⁵2216-17. ²⁴⁶2217-18. ²⁴⁷221

รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

เอกสารแนบ 2 บันทึกผลการทดสอบและตรวจสอบ

	รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ PRESSURE SAFETY VALVE TEST REPORT				รายงานเลขที่ REPORT No. HY-PSV-2521
CLIENT บริษัท ไฮเพอร์เทค จำกัด (มหาชน) (PVT.) เลขที่ 100 หมู่ 11 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี สำนักงานใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี อีเมล: info@hypertek.com					วันที่ทดสอบ TEST DATE 7 สิงหาคม 2566
หมายเลขชุด Tag Number PSV-011A ผู้ผลิต Manufacturer FALCON รุ่น Model 200A15A-120 หมายเลขชุด Serial Number 6657621-A30	ขนาดเข้า Inlet Size 1.5"	ขนาดออก Outlet Size 3"	บริการ Service Medium ไกล่ Temp. 75.0 psi Capacity 1000 lbs Gelfor Area -	บริการ Service Medium ไกล่ Temp. 75.0 psi Capacity 1000 lbs Gelfor Area -	
ผลการทดสอบการรั่วซึม / LEAK TEST RESULT (ASME VIII)					
วัสดุที่ใช้ทดสอบ Test Medium			ขนาดของอุปกรณ์ Inlet Test		
<input checked="" type="checkbox"/> Nitrogen <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Other			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
เกณฑ์การผ่าน Criteria <input type="checkbox"/> Set Pressure $\pm 2\%$ <input checked="" type="checkbox"/> Set Pressure $\pm 3\%$ <input type="checkbox"/> Over 70 psi (4.83 Bar)			ผลการทดสอบ Test Result <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน <input type="checkbox"/> Fail		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		
ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi			ความดันใช้งาน Pop Pressure 75.0 psi		

ผู้ทดสอบและตรวจสอบ






วันที่ทดสอบ 7 สิงหาคม 2566






ผู้ตรวจสอบการทดสอบและตรวจสอบ

วันที่ทดสอบ 7 สิงหาคม 2566

เอกสารแบบ 3 ภาพด้านการทดสอบความจริงสอบ

[illegible]

	รายงานผลการทดสอบและตรวจวัดความปลอดภัยของลิ้นชักลิ้นชัก PRESSURE SAFETY VALVE TEST REPORT	รายงานฉบับที่ REPORT No. วันที่ทดสอบ TEST DATE	HY-PSV-1523 7 ธันวาคม 2566		
ผู้ว่าราชการใน CLIENT	บริษัท บริษัท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10 หมู่ 14 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 065802-1-A10	065802-1-A10			
			รูปที่ 1 ภาพถ่ายอุปกรณ์		รูปที่ 2 ภาพถ่ายอุปกรณ์
			รูปที่ 3 ภาพถ่ายอุปกรณ์ / POP TEST		รูปที่ 4 ภาพถ่ายอุปกรณ์ / SEAT LEAKAGE TEST
			รูปที่ 5 ภาพถ่ายอุปกรณ์ / SEAT LEAKAGE TEST		รูปที่ 6 ภาพถ่ายอุปกรณ์
			065802-1-A10		
			ผู้ทดสอบและตรวจวัด		
			ผู้ว่าราชการในและนายช่าง		

	รายงานผลการทดสอบและตรวจวัดความปลอดภัยของลิ้นชักลิ้นชัก PRESSURE SAFETY VALVE TEST REPORT		รายงานฉบับที่ REPORT No. ๒๕๖๖-๐๐๐๐	HY-PSV-1523
ผู้ว่าราชการใน CLIENT	บริษัท บริษัท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10 หมู่ 14 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่		วันที่ทดสอบ TEST DATE	7 ธันวาคม 2566
065802-2-A10				
		รูปที่ 1 ภาพถ่ายอุปกรณ์ / POP TEST		
		รูปที่ 2 ภาพถ่ายอุปกรณ์ / SEAT LEAKAGE TEST		
		รูปที่ 3 ภาพถ่ายอุปกรณ์ / SEAT LEAKAGE TEST		
		รูปที่ 4 ภาพถ่ายอุปกรณ์ / SEAT LEAKAGE TEST		
		รูปที่ 5 ภาพถ่ายอุปกรณ์ / SEAT LEAKAGE TEST		
		รูปที่ 6 ภาพถ่ายอุปกรณ์ / SEAT LEAKAGE TEST		
065802-2-A10				
ผู้ทดสอบและตรวจวัด		วันที่ทดสอบ 7 ธันวาคม 2566		
ผู้ว่าราชการในและนายช่าง		วันที่ทดสอบ 7 ธันวาคม 2566		

รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ

Certificate of Calibration

Page 1 of 2

Certificate No.: WK2808-145-5

Customer : Hybrid Integration Co., Ltd.
 28/105-106 Moo 5, Chaeengwathana Pakkret 34,
 Chaeengwathana Rd., Bangkok, Pakkret, Nonthaburi 11120

Instrument	: Pressure Gauge	Ambient Temperature	: (23 ± 2) °C
Manufacturer	: Nison Fima	Humidity	: (50 ± 10) %RH
Model	: 15 Bar	Received Date	: 16-Jan-23
Serial No.	: 06400	Calibrated Date	: 22-Jan-23
Identify No.	: EQN0.02004	Issued Date	: 20-Jan-23
Range	: 0 bar to 16 bar	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.1 bar		
Calibration Method	: CP-WK-M09		

Reference standard instruments :

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Digital Pressure Indicator	3814854	23P985	16-Apr-24	TPA

TPA : Technology Promotion Association (Thailand/Japan)
 This result calibrate was found accurate as shown on data plate of calibrator only
 This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr.Taywanat Hanuwatkei Approved by :



This certificate may not be reproduced except in full unless permission for obtained in writing from the laboratory.

Calibration Results

Certificate No. : WK200148-6

Page 2 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Pressure Measurement

Range : 0 bar to 16 bar

Resolution : 0.1 bar

Direction	Applied Pressure	UUU Indication	Error	Uncertainty (\pm bar)
Increasing	0.000	0.0	0.000	0.023
	1.970	2.0	0.030	0.023
	3.960	4.0	0.040	0.023
	7.935	8.0	0.065	0.025
	11.930	12.0	0.080	0.025
	15.950	16.0	0.050	0.023
Decreasing	15.050	16.0	0.050	0.023
	11.050	12.0	0.080	0.023
	7.935	8.0	0.065	0.025
	3.975	4.0	0.025	0.013
	1.970	2.0	0.030	0.023
	0.000	0.0	0.000	0.023

OX Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****

Seat Tightness of Pressure Relief Valves

API STANDARD 527
FOURTH EDITION, NOVEMBER 2014



AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE

Contents

1	Scope	Page
2	Testing with Air	1
2.1	Test Apparatus	1
2.2	Procedure	2
2.3	Acceptance Criteria	3
3	Testing with Steam	3
3.1	Procedure	3
3.2	Acceptance Criteria	4
4	Testing with Water	4
4.1	Procedure	4
4.2	Acceptance Criteria	4
5	Testing with Air—Another Method	4
5.1	Type of Valve to be Tested	4
5.2	Procedure	5
5.3	Acceptance Criteria	5
Figures		
1	Apparatus to Test Seat Tightness with Air	1
2	Device to Relieve Body Pressure Caused by Accidental Popping of the Valve	2
Table		
1	Maximum Seat Leakage Rates for Metal-Seated Pressure Relief Valves	3

Seat Tightness of Pressure Relief Valves

1 Scope

This standard describes methods of determining the seat tightness of metal- and soft-seated pressure relief valves, including those of conventional, bellows, and pilot-operated designs.

The maximum acceptable leakage rates are defined for pressure relief valves with set pressures from 103 kPa gauge (15 psig) to 41,379 kPa gauge (6000 psig). If greater seat tightness is required, the purchaser shall specify it in the purchase order.

The test medium for determining the seat tightness—air, steam, or water—shall be the same as that used for determining the set pressure of the valve.

For dual-service valves, the test medium—air, steam, or water—shall be the same as the primary relieving medium.

To ensure safety, the procedures outlined in this standard shall be performed by persons experienced in the use and functions of pressure relief valves.


Caution—When looking for leakage, the observer shall use a mirror or some other indirect means of observation so that the observer's face is not in line with the outlet of the valve, in case the valve accidentally pops.

2 Testing with Air

2.1 Test Apparatus

A test arrangement for determining seat tightness with air is shown in Figure 1. Leakage shall be measured using a tube with an outside diameter of 7.9 mm ($5/16$ in.) and a wall thickness of 0.69 mm (0.035 in.). The tube end shall be cut square and smooth. The tube opening shall be 12.7 mm ($1/2$ in.) below the surface of the water. The tube shall be perpendicular to the surface of the water.

Arrangement shall be made to safely relieve or contain body pressure in case the valve accidentally pops (see Figure 2).



NOTE: See Figure 2 for an example of a device to relieve body pressure in case the valve accidentally pops.

Figure 1—Apparatus to Test Seat Tightness with Air




Figure 2—Device to Relieve Body Pressure Caused by Accidental Popping of the Valve

2.2 Procedure¹

2.2.1 Test Medium

The test medium shall be air (or nitrogen) near ambient temperature.

2.2.2 Test Configuration

The valve shall be vertically mounted on the test stand, and the test apparatus shall be attached to the valve outlet, as shown in Figure 1. All openings—including but not limited to caps, drain holes, vents, and outlets—shall be closed. See Figure 2 for an example of a device to relieve body pressure in case the valve accidentally pops.

2.2.3 Test Pressure

For a valve whose set pressure is greater than 345 kPa gauge (50 psig), the leakage rate in bubbles per minute shall be determined with the test pressure at the valve inlet held at 90 % of the set pressure. For a valve set at 345 kPa gauge (50 psig) or less, the test pressure shall be held at 34.5 kPa (5 psig) less than the set pressure.

2.2.4 Leakage Test

Before the leakage test, the set pressure shall be demonstrated, and all valve body joints and fittings should be checked with a suitable solution to ensure that all joints are tight.

Before the bubble count, the test pressure shall be applied for at least one minute for a valve whose nominal pipe size is 50 mm (2 in.) or smaller; two minutes for a valve whose nominal pipe size is 65 mm, 80 mm, or 100 mm (2 1/2 in., 3 in., or 4 in.).

¹ Users of procedures should not rely exclusively on the information contained in this document. Sound business, scientific, engineering, and safety judgment should be used in employing the information contained herein. Where applicable, authorities having jurisdiction should be consulted.

3 in., or 4 in.), and five minutes for a valve whose nominal pipe size is 150 mm (6 in.) or larger. The valve shall then be observed for leakage for at least one minute.

2.3 Acceptance Criteria

For a valve with a metal seat, the leakage rate in bubbles per minute shall not exceed the appropriate value in Table 1. For a soft-seated valve, there shall be no leakage for one minute (0 bubbles/min).

Table 1—Maximum Seat Leakage Rates for Metal-Seated Pressure Relief Valves

Set Pressure at 15.6 °C (60 °F) kPa (psig)	Orifice Diameter Less Than or Equal to 15 mm (0.200 in.)		Orifice Diameter Greater Than 15 mm (0.200 in.)	
	Leakage Rate (Bubbles/min)	Approximate Leakage/24 hr Standard m ³ (ft ³)	Leakage Rate (Bubbles/min)	Approximate Leakage/24 hr Standard m ³ (ft ³)
13 to 6896 (1.9 to 1000)	40	0.017 (0.60)	20	0.0085 (0.30)
10,380 (1500)	60	0.026 (0.90)	30	0.012 (0.45)
13,860 (2000)	80	0.034 (1.20)	40	0.017 (0.60)
17,240 (2500)	100	0.043 (1.50)	50	0.021 (0.75)
20,710 (3000)	100	0.043 (1.50)	60	0.026 (0.90)
27,860 (4000)	100	0.043 (1.50)	80	0.034 (1.20)
34,460 (5000)	100	0.043 (1.50)	100	0.043 (1.50)
41,460 (6000)	100	0.043 (1.50)	100	0.043 (1.50)

3 Testing with Steam

3.1 Procedure 2

3.1.1 Test Medium

The test medium shall be saturated steam.

3.1.2 Test Configuration

The valve shall be vertically mounted on the steam test stand.

3.1.3 Test Pressure

For a valve whose set pressure is greater than 345 kPa gauge (50 psig), the test pressure shall be determined with the test pressure at the valve inlet held at 90 % of the set pressure. For a valve set at 345 kPa gauge (50 psig) or less, the test pressure shall be held at 34.5 kPa (5 psig) less than the set pressure.

3.1.4 Leakage Test

Before starting the steam tightness test, the set pressure shall be demonstrated, and the test pressure shall be held for at least three minutes. Any condensate in the body bowl shall be removed before the seat tightness test. Air (or nitrogen) may be used to dry condensate.

² Users of procedures should not rely exclusively on the information contained in this document. Sound business, scientific, engineering, and safety judgment should be used in employing the information contained herein. Where applicable, authorities having jurisdiction should be consulted.

After any condensate has been removed, the inlet pressure shall be increased to the test pressure. Tightness shall then be checked visually using a black background. The valve shall then be observed for leakage for at least one minute.

3.2 Acceptance Criteria

For both metal- and soft-seated valves, there shall be no audible or visible leakage for one minute.

4 Testing with Water

4.1 Procedure³

4.1.1 Test Medium

The test medium shall be water near ambient temperature.

4.1.2 Test Configuration

The valve shall be vertically mounted on the water test stand.

4.1.3 Test Pressure

For a valve whose set pressure is greater than 345 kPa (gauge) (50 psig), the seat tightness shall be determined with the test pressure at the valve inlet held at 80 % of the set pressure. For a valve set at 345 kPa (gauge) (50 psig) or less, the test pressure shall be held at 34.5 kPa (5 psig) less than the set pressure.

4.1.4 Leakage Test

Before starting the seat tightness test, the set pressure shall be demonstrated, and the outlet body bowl shall be filled with water, which shall be allowed to stabilize with no visible flow from the valve outlet. The inlet pressure shall then be increased to the test pressure. The valve shall then be observed for 1 minute at the test pressure.

4.2 Acceptance Criteria

For a metal-seated valve whose inlet has a nominal pipe size of 1 in. or larger, the leakage rate shall not exceed 10 cm³/hr, of nominal pipe size. For a metal-seated valve whose inlet has a nominal pipe size of less than 1 in., the leakage rate shall not exceed 10 cm³/hr. For soft-seated valves, there shall be no leakage for one minute.

5 Testing with Air—Another Method

5.1 Type of Valve to be Tested

Valves with open bonnets—bonnets that cannot be readily sealed, as specified in 2.2.2—may be tested in accordance with this section instead of Section 2.

This alternative method shall not be used to test valves in which air bubbles can travel to the open bonnet through any passageway inside the valve guide without being observed at the valve outlet.

³ Users of procedures should not rely exclusively on the information contained in this document. Sound business, scientific, engineering, and safety judgment should be used in employing the information contained herein. Where applicable, authorities having jurisdiction should be consulted.

5.2 Procedure⁴

5.2.1 Test Medium

The test medium shall be air (or nitrogen) near ambient temperature.

5.2.2 Test Configuration

The valve shall be vertically mounted on the air test stand. The valve outlet shall be partially sealed with water to about 12.7 mm (1/2 in.) above the nozzle's seating surface.

5.2.3 Test Pressure

For a valve whose set pressure is greater than 345 kPa (gauge) (50 psig), the leakage rate in bubbles per minute shall be determined with the test pressure at the valve inlet held at 80 % of the set pressure. For a valve set at 345 kPa (gauge) (50 psig) or less, the test pressure shall be held at 34.5 kPa (5 psig) less than the set pressure.

5.2.4 Leakage Test

Before starting the seat tightness test, the set pressure shall be demonstrated, and the outlet body bowl shall be filled with water to the level of the partial seal. The inlet pressure shall then be increased to the test pressure and held at this pressure for one minute before the bubble count. The valve shall then be observed for leakage for at least one minute.

5.3 Acceptance Criteria

For a valve with a metal seat, the leakage rate in bubbles per minute shall not exceed 50 % of the appropriate value in Table 1. For a soft-seated valve, there shall be no leakage for one minute (0 bubbles/min).

⁴ Users of procedures should not rely exclusively on the information contained in this document. Sound business, scientific, engineering, and safety judgment should be used in employing the information contained herein. Where applicable, authorities having jurisdiction should be consulted.

NOTE: On stress-relieving pressure relief devices, either type may be installed on vessels containing substances that may render a pressure relief valve inoperative, where a form of valuable material by leakage should be avoided, or where contamination of the atmosphere by leakage of a toxic fluid must be avoided. The use of rupture disk devices may also be advisable when very rapid rates of pressure increase are anticipated.

(2) Vessels that are to operate completely filled with liquid shall be equipped with pressure relief devices designed for liquid service, unless otherwise protected against overpressure.

(3) The pressure relief devices required in (1) above need not be installed directly on a pressure vessel when either of the following conditions apply:

(a) The source of pressure is external to the vessel and is under such positive control that the pressure in the vessel cannot exceed the maximum allowable working pressure at the operating temperature except as permitted in (1) above [see UG-99], or under the conditions set forth in Nonmandatory Appendix M.

(b) There are no intervening stop valves between the vessel and the pressure relief device or devices except as permitted under UG-125(d).

NOTE: Pressure-reducing valves and similar mechanical or electrical control instruments, except for pilot-actuated pressure relief valves as permitted in UG-125(e), are not considered as sufficiently positive in action to prevent excess pressures from being developed.

(4) Pressure relief valves for steam service shall meet the requirements of UG-131(b).

UG-126 PRESSURE RELIEF VALVES⁴⁸

(a) Safety, safety relief, and relief valves shall be of the direct spring-loaded type.

(b) That-operated pressure relief valves may be used provided that, the pilot is self-actuated and the valve will open automatically at or near the set pressure and will discharge to full rated capacity if some essential part of the unit should fail.

(c) The set pressure tolerances, plus or minus, of pressure relief valves shall not exceed 2 psi (13.8 kPa) for pressures 50 to and including 75 psi (345 kPa) and 3% for pressures above 75 psi (500 kPa).

UG-127 NONRECYCLING PRESSURE RELIEF DEVICES

(a) Rupture Disk Devices⁴⁹

(1) General: Every rupture disk shall have a marked burst pressure established by rules of UG-137(1)(3) within a manufacturing design range⁵⁰ at a specified disk temperature⁵¹ and shall be marked with a lot⁵² number. The burst pressure tolerance at the specified disk temperature shall not exceed ± 1 psi (± 15 kPa) for marked burst pressure up to and including 40 psi (276 kPa) and $\pm 5\%$ for marked burst pressure above 40 psi (276 kPa).

(2) Relieving Capacity: Rupture disk devices certified using the flow resistance method shall use (a), and rupture disk devices certified using the coefficient of discharge method shall use (b) below:

(a) The rated flow capacity of a pressure relief system that uses a rupture disk device in the side relieving device shall be determined by a value calculated in accordance with the requirements of (1) or (2) below:

(1) When the rupture disk device discharges directly to the atmosphere and

(a) is installed within eight pipe diameters from the vessel nozzle orifice; and

(b) with a length of discharge pipe not greater than five pipe diameters from the rupture disk device; and

(2) The nominal diameters of the inlet and discharge piping are equal to or greater than the stamped NPS (DN) designation of the device, the calculated relieving capacity of a pressure relief system shall not exceed a value based on the applicable theoretical flow equation [see UG-131(1)(2) and Mandatory Appendix 11] for the various media multiplied by a coefficient of discharge K_d equal to 0.62. The area A is the theoretical flow equation shall be the minimum net flow area⁵³ as specified by the rupture disk device manufacturer.

(3) The calculated capacity of any pressure relief system may be determined by analyzing the total system resistance to flow. This analysis shall take into consideration the flow resistance of the rupture disk device, piping and piping components including the exit nozzle on the vessel, elbows, tees, reducers, and valves. The calculation shall be made using accepted engineering practices for determining fluid flow through piping systems. The calculated relieving capacity shall be multiplied by a factor of 0.99 or less to allow for uncertainties inherent with this method. The certified flow resistance⁵⁴ K_d for the rupture disk device, expressed as the velocity head loss, shall be determined in accordance with UG-131(a) through UG-131(c).

(4) The relieving capacity of the pressure relief system that uses a rupture disk device as the side relieving device shall be determined by taking into consideration the certified capacity marked on the device and the characteristics of the system fluid and system components upstream and downstream of the rupture disk device. The certified coefficient of discharge K_d for the rupture disk device shall be determined in accordance with UG-131(1)(3) through UG-131(1)(5).

(5) Application of Rupture Disks

(a) A rupture disk device may be used as the sole pressure-relieving device on a vessel.

เอกสารที่ 2-37

หนังสือนำเสนอผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
(รศส.1 รศส.2 และ รศส.3)

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในประกอบกิจการ

ตามข้อ ๑๕ แห่งกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ เสียง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) นางสาวLaksika Simsirawat นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัทจำกัด (มหาชน)บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
- เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107551000258240001
- ประกอบกิจการ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่นๆ
- ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ที่ 14 ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิทสายเก่า
- ตำบล/แขวง ตำบลบางปะกงอำเภอ/เขต อำเภอบางปะกง จังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
- โทรศัพท์ 038-090832-35 โทรสาร 038-531635 โทรศัพท์มือถือ

๓. การดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
- ☐ บุคคลที่ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
- หรือบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือ
- เทียบเท่าที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ เป็นผู้ดำเนินการเอง

ชื่อ - นามสกุล ผู้ดำเนินการ ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน	ประเภท ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน	เลขทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
๑.		

รายการผลตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

- ☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน (แบบ รสส. ๑)
- ☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง (แบบ รสส. ๒)
- ☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง (แบบ รสส. ๓)
- ☐ บุคคลที่ได้รับใบขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑
- แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
- (แนบสำเนาเอกสารใบขึ้นทะเบียน/ใบอนุญาตตามมาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๑ พร้อมรับรองความถูกต้อง)

ชื่อ - นามสกุล บุคคล หรือ นิติบุคคลผู้ดำเนินการ ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะทำงาน	เลขที่ใบขึ้นทะเบียน/เลขที่ใบอนุญาต	ระยะเวลาที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันเดือนปี ถึง วันเดือนปี
๑. บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส	0401-03-2564-0001	14/12/2021 ถึง 13/12/2024
๒. บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส	0403-03-2564-0001	14/12/2021 ถึง 13/12/2024
๓. บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส	0402-03-2564-0001	14/12/2021 ถึง 13/12/2024

หมายเหตุ: สามารถเพิ่มบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์การทำงานเป็นลำดับในตาราง

รายการผลตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

- ☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน (แบบ รสส. ๑)
- ☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง (แบบ รสส. ๒)
- ☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง (แบบ รสส. ๓)

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน

๑. วัน เดือน ปี ที่ตรวจวัด 28/03/2567

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด (กรณีใช้เครื่องมือวัดมากกว่า ๑ เครื่อง ให้เพิ่มข้อมูลเป็นลำดับตาราง)

เครื่องตรวจวัดความร้อน (ชนิด/ประเภท)	ยี่ห้อรุ่น	หมายเลขเครื่อง (serial number)	มาตรฐานเครื่องตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี (เปรียบเทียบความถูกต้อง)	หมายเหตุ
๑. Heat Stress WBGT Meter (No.B07)	3M/QUESTemp 34	TEG040059	ISO 7243	31/03/2566 - 25/02/2567	-
๒. Heat Stress WBGT Meter (No.B11)	3M/QUESTemp 34	TEG080034	ISO 7243	10/11/2566 - 25/02/2567	-
๓. Heat Stress WBGT Meter (No.B12)	3M/QUESTemp 32	TPA100010	ISO 7243	03/11/2566 - 25/02/2567	-

๓. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน

ลำดับ ของ SEG	บริเวณที่ทำ	ชื่อ - นามสกุล ของลูกจ้าง ในแต่ละ SEG	เวลาตรวจวัดน -น	อุณหภูมิในสภาวะการทำงาน					ลักษณะงาน	ภาระงาน (Work Load , WL)			ผลการประเมิน (ระบุว่าเกินเกณฑ์ / ไม่เกินเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะ และ วิธีการปรับปรุงแก้ไข
				T _{NWB}	T _{DB}	T _{GT}	WBGT in/out	WBGT เฉลี่ย		พลังงาน ที่ใช้ (Kcal/hr)	พลังงาน ที่ใช้เฉลี่ย (Kcal/hr)	ระดับภาระงาน (หนัก/ปานกลาง/เบา)		
			10:00-12:00	27.60	33.60	36.50		30.20	จัดเหล็ก ให้ตรง ตำแหน่ง เข้าเตา			ปานกลาง		-
			10:05-12:05	26.70	32.90	36.10		29.50	นำเหล็กออก จากเตาเผา มาเข้าเครื่อง รีดหยาบ			ปานกลาง	ไม่เกินเกณฑ์	-
			10:10-12:10	26.90	33.00	34.10		29.10			ปานกลาง	ไม่เกินเกณฑ์	-	

หมายเหตุ

- ๑) SEG หรือ Similar Exposure Group หมายถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานซึ่งสัมผัสสภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อนเหมือนกัน คือ ลักษณะงานพื้นที่การทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหมือนกัน
- ๒) บริเวณที่ทำการตรวจวัด ให้แนบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุดังเครื่องมือ และแหล่งกำเนิดความร้อนเป็นเอกสารแนบ
- ๓) กรณีที่ลักษณะงานที่ลูกจ้างปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันหรือผสมผสานให้แสดงวิธีคำนวณระดับภาระงาน (Work-Load Assessment) โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้
- ๔) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๑ ความร้อน ข้อ ๒
- ๕) กรณีผลการประเมินเกินเกณฑ์มาตรฐานให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

ลง (.....)
.....)

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง

๑. วัน เดือน ปี ที่ตรวจวัด 28/03/2567

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด (กรณีใช้เครื่องตรวจวัดมากกว่า ๑ เครื่อง ให้เพิ่มข้อมูลเป็นลำดับตาราง)

ชนิด/ประเภทเครื่องตรวจวัด ระดับความดังเสียง (SLM/Noise Dosimeter)	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขเครื่อง (serial number)	มาตรฐานเครื่อง	วัน/เดือน/ปี (เปรียบเทียบความถูกต้อง)	หมายเหตุ
๑. Sound Level Meter (No.B18)	ACO/6236	00172048	IEC 61672	31/03/2566 - 25/02/2567	-
๒. Sound Level Meter (No.B29)	ACO/6236	00182011	IEC 61672	31/03/2566 - 25/02/2567	-
๓. Sound Level Meter (No.B33)	ACO/6236	00182015	IEC 61672	31/03/2566 - 25/02/2567	-

๓. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือตรวจวัดระดับความดังเสียง

อุปกรณ์เปรียบเทียบความถูกต้อง	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขเครื่อง (serial number)	มาตรฐานเครื่อง	หมายเหตุ
๑. Acoustic Calibrator	ACO/2127	130006	IEC 60942	-

๔. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดระดับความดังเสียง Sound Level Meter (SLM)

ลำดับของ SEG	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ชื่อ - นามสกุล ของลูกจ้าง ในแต่ละ SEG	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน งานของพนักงาน (ชั่วโมง/นาที)	พื้นที่ทำงาน	ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง		ระดับเสียงเฉลี่ย TWA ๘ ชั่วโมง (dBA)	ผลการประเมิน (ระบุว่าเป็นเกณฑ์ / ไม่เป็นเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะ และ วิธีการปรับปรุงแก้ไข
					ความดังเสียง (dBA)	ระยะเวลาการตรวจวัด (ชั่วโมง/นาที)			
๑	แผนกเตาเผา		8 ชั่วโมง 0 นาที	1	86.50	8 ชั่วโมง 0 นาที	86.50	เกินเกณฑ์	- ปรับปรุงเครื่องจักร ให้มีระดับความดัง ของเสียงลดลง ตรวจสอบการทำงาน และซ่อมแซม เครื่องจักรอย่าง สม่ำเสมอ

											- อบรมให้พนักงาน รู้จักวิธีใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย จากเสียงอย่าง ถูกต้องและ ทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ
๒	แผนกเครื่องรีด					8 ชั่วโมง 0 นาที	1	88.80	8 ชั่วโมง 0 นาที	88.80	- ปรับปรุงเครื่องจักร ให้มีระดับความดัง ของเสียงลดลง ตรวจสอบการทำงาน และซ่อมแซม เครื่องจักรอย่าง สม่ำเสมอ
๓	แผนกเครื่องตัด					8 ชั่วโมง 0 นาที	1	88.60	8 ชั่วโมง 0 นาที	88.60	- ปรับปรุงเครื่องจักร ให้มีระดับความดัง ของเสียงลดลง ตรวจสอบการทำงาน และซ่อมแซม เครื่องจักรอย่าง สม่ำเสมอ

เอกสารที่ 2-38

หนังสือนำเสนอผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน
และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (สอ.3)

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ในบรรยากาศของสถานที่
ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (สอ.3) วันที่รายงาน 13/06/2567

แบบ สอ.3

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
 ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (สอ. 3)

วันที่ 13/06/2567
 หมายเลขอ้างอิง : ESP521003-0000000015730

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท สหวิริยะพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อได้เลขที่ 160 หมู่ที่ 14 ต.ระยอง/ระยอง

ถนน สหวิริยะพาณิชย์ แขวง/ตำบล บางปะกง

เขต/อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์ 24130

โทรศัพท์

E-mail

สถานที่ใกล้เคียง

ประเภทกิจการ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขึ้นรูปรีดร้อน

ได้ตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย โดย

☐ ดำเนินการเอง

☒ มีบุคคลที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจวัดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้มีรับผิดชอบในการ บริษัท เอส.ที.เอส. คลอนิโดมิ่ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียนใบอนุญาต 0105529007324

ใบอนุญาตเลขที่ 02010325640001 วันที่ 14/12/2564 ถึงวันที่ 13/12/2567

ขอรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ดังต่อไปนี้

สอ3.pdf

ลำดับที่	ชื่อสารเคมีอันตราย	วันที่เก็บตัวอย่าง	วันที่วิเคราะห์	การประเมินผล
1	carbon monoxide	07/05/2567	09/05/2567	ไม่เกิน
2	nitrogen dioxide	07/05/2567	09/05/2567	ไม่เกิน

ผู้ดำเนินการตรวจวัดสารเคมีอันตราย

ผู้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารเคมีอันตรายทางห้องปฏิบัติการ

คณะกรรมการผู้จัดการ มีมติบุคคลอยู่ในกิจการ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

หมายเหตุ 1. การเก็บการวิเคราะห์ให้ใช้มาตรฐานของ MIOSH JISHA หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ

2. ผู้เกี่ยวข้องทางความรู้ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene)

เอกสารที่ 2-39

รายงานผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit)

ประจำปี 2567



รายงานผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Audit)
ประจำปี 2567



โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา
บริษัท สหวิริยาเพลาทมิล จำกัด (มหาชน)
ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
111 หมู่ 10 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 26110
โทรศัพท์ 09-09417972 โทรสาร 09-09417973 อีเมล: info@spscs.com



หนังสือแจ้งการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit)
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

หนังสือฉบับนี้ ขอเรียนว่า บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการตรวจ
ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา ประจำปี
2567 ของบริษัท สหวิริยาเพลาทมิล จำกัด ถนนพหลโยธินที่ 140 หมู่ 10 ตำบลสุวิทย์วิทยามงคล ตำบลบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้บริหารด้าน และด้านของเสีย	
	ผู้บริหารด้าน	
	ผู้บริหารด้าน	
	ผู้บริหารด้าน	



สารบัญ		หน้า
สารบัญ		I
สารบัญรูป		II
สารบัญภาพ		II
สารบัญตาราง		II
1	บทนำ	1
1.1	ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit)	1
1.2	วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม	2
1.3	ขอบเขตการตรวจประเมิน	2
1.4	การดำเนินการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม	2
2	รายละเอียดโครงการ	5
2.1	ที่ตั้งและขนาดโครงการ	5
2.2	วัตถุดิบสารเคมี และเชื้อเพลิง	7
2.3	กระบวนการผลิต	7
2.4	ผลิตภัณฑ์	10
2.5	การขนส่ง	10
2.6	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	10
2.7	มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม	11
2.8	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	13
2.9	พื้นที่สีเขียว	13
3	การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	14
4	การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	39
5	สรุปผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม	45
5.1	สรุปผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	45
5.2	สรุปผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	45

		II

สารบัญรูป		หน้า
รูปที่		
2.1-1	ที่ตั้งโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ	6

		II
		9

		II
		2
		15
		40

		II

1. บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit)

บริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดแผ่นหนา ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผ่านมาโครงการได้มีการจัดทำงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อขอขยายกำลังการผลิตและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยได้มีการนำเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุนพิจารณาแล้ว ดังนี้

- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา (ส่วนขยาย) ของบริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด ตามหนังสือเลขที่ พส 1009.3/2989 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551
- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิต โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา (ครั้งที่ 2) ของบริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือเลขที่ พส 1009.3/303 ลงวันที่ 16 มกราคม 2552
- รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนาของบริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือเลขที่ พส 1009.3/9389 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552

ล่าสุดปี 2555 โครงการได้มีการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2 โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา ของบริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ พส 1009.3/4436 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตได้พิจารณา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.5-1

ตารางที่ 1.5-1 สรุปการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข (Monitoring Report) ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2566

ลำดับที่	รายงานครั้งที่/ปี	วันที่ส่งรายงาน	ลำดับที่	รายงานครั้งที่/ปี	วันที่ส่งรายงาน
1	2/2551	29 ม.ค. 2552	17	2/2559	30 ม.ค. 2560
2	1/2552	30 ก.ค. 2552	18	1/2560	3 ต.ค. 2560
3	2/2552	28 ม.ค. 2553	19	2/2560	29 ม.ค. 2561
4	1/2553	28 ก.ค. 2553	20	1/2561	26 ก.ค. 2561
5	2/2553	25 ม.ค. 2554	21	2/2561	30 ม.ค. 2562
6	1/2554	27 ก.ค. 2554	22	1/2562	30 ก.ค. 2562
7	2/2554	25 ม.ค. 2555	23	2/2562	29 ม.ค. 2563
8	1/2555	30 ก.ค. 2555	24	1/2563	29 ก.ค. 2563
9	2/2555	28 ม.ค. 2556	25	2/2563	26 ม.ค. 2564
10	1/2556	30 ก.ค. 2556	26	1/2564	30 ก.ค. 2564
11	2/2556	28 ม.ค. 2557	27	2/2564	31 ม.ค. 2565
12	1/2557	28 ก.ค. 2557	28	1/2565	26 ก.ค. 2565
13	2/2557	29 ม.ค. 2558	29	2/2565	26 ม.ค. 2566
14	1/2558	28 ก.ค. 2558	30	1/2566	27 ก.ค. 2566
15	2/2558	25 ม.ค. 2558	31	2/2566	31 ม.ค. 67
16	1/2559	28 ก.ค. 2559			

1.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

- 1) เพื่อประเมินความถูกต้องของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดตามกฎหมาย
- 2) เพื่อประเมินสถานการณ์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- 3) เพื่อปรับปรุงแก้ไขมาตรการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดโครงการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3 ขอบเขตการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่นอกโครงการที่ถูกระบุให้เป็นติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.4 การดำเนินการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

- การดำเนินการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมแบ่งขั้นตอนการตรวจประเมินเป็น 3 ระยะ ได้แก่
- ระยะก่อนตรวจประเมิน (Pre-Audit)
 - ระยะตรวจประเมิน (On site-Audit)
 - ระยะหลังการตรวจประเมิน (Post-Audit)

1.4.1 ระยะก่อนการตรวจประเมิน (Pre-Audit)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อจัดทำแผนการตรวจประเมินพื้นที่โครงการ และเตรียมข้อมูล สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็นในการตรวจประเมินภาคสนาม

การดำเนินการ

- 1) การรวบรวมข้อมูลก่อนการตรวจประเมิน (Pre-Visit Data Collection)
- 2) การพิจารณาและเตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ (Review Background Information) และข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ (Operation Information)
- 3) การตรวจพื้นที่โครงการเบื้องต้น (Conduct Initial Site Visit)
- 4) การจัดทำเครื่องมือและรายการตรวจประเมิน (Develop Audit Tools and Audit Protocols)
- 5) การจัดทำแผนการตรวจประเมินและการเตรียมการเข้าพื้นที่ (Formulate On-Site Audit and Arrangement)

1.4.2 ระยะตรวจประเมิน (On site-Audit)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องความครบถ้วน ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ
- 2) เพื่อประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนอง และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด
- 3) เพื่อประเมินสถานการณ์งานของโครงการปัจจุบัน และสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 4) เพื่อให้อธิบายและกำหนดแนวทาง มาตรการในการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการ

- 1) จัดประชุมร่วมระหว่างคณะผู้ตรวจประเมินผู้บริหารผู้จัดการในสายงานการปฏิบัติการ (Opening Meeting)
- 2) การตรวจสอบเอกสาร (Document Review)
- 3) การตรวจและสังเกตในพื้นที่โครงการ (Detailed Site Inspection)
- 4) การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน (Staff Interview)
- 5) การประเมินผลการตรวจประเมิน (Evaluation of the Audit)
- 6) จัดประชุมหลังการตรวจประเมิน (Closing Meeting)

1.4.3 ระยะหลังตรวจประเมิน (Post-Audit)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน (Audit Report) และข้อเสนอแนะ
- 2) เพื่อสนับสนุนในการจัดทำแผนปฏิบัติ (Action Plan) ในการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติในส่วนที่เป็นจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง

การดำเนินการ

- 1) การรวบรวมและจัดการข้อมูล ที่ใช้ในการจัดทำรายงานการดำเนินงาน
- 2) การเตรียมรายงานผลการตรวจประเมิน (Prepare the Audit Report)
- 3) การติดตามผลการตรวจประเมิน โดยหลังจากได้จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินและนำเสนอโครงการแล้ว สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินโดยเฉพาะข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน โครงการจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติ (Action Plan) ในการนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมเป็นระยะๆ



2. รายละเอียดโครงการ
2.1 ที่ตั้งและขนาดโครงการ

โครงการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา (Hot Rolled Steel Plate Mill) ของบริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 45-2-61 ไร่ หรือ 73,044 ตารางเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โครงการดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	คลองหัวโพรง และบริษัท ทำเรือบางปะกง จำกัด
ทิศตะวันออก	ติดกับ	แม่น้ำบางปะกง
ทิศใต้	ติดกับ	พื้นที่ของเครือสหวิริยา
ทิศตะวันตก	ติดกับ	บริษัท สหสเปเชียล สตีล จำกัด

การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย อาคารโรงงาน (พื้นที่การผลิต) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ เตาเผาเหล็ก เครื่องทำความร้อนเหล็ก เครื่องรีดหยาบ เครื่องรีดละเอียด เครื่องตัดตรง เครื่องระบายนํ้าร้อน และเครื่องตัด/ตัดแบ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ อาคารสำนักงาน โรงอาหาร อาคารปฏิบัติการโลหวิทยา โรงเก็บของเสีย โรงเก็บวัตถุดิบ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ หนองเวียน ลานกองสเกล พื้นที่สีเขียว ถนนและพื้นที่อื่นๆ เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 2.1-1

2.2 วัตถุดิบ สารเคมี และเชื้อเพลิง

ชนิดและปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี และเชื้อเพลิง ที่ใช้ในโครงการ สามารถสรุปดังนี้

1) **เหล็กแท่งแบน (Slab)** เป็นวัตถุดิบของโครงการ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ละแท่งมีขนาดความหนา ระหว่าง 145-300 มิลลิเมตร ความกว้างระหว่าง 840-2,100 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 12,000 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักระหว่าง 5-32 ตัน โดยเหล็กแท่งแบน (Slab) จะนำเข้ามาจากต่างประเทศ ได้แก่ บราซิล จีน รัสเซีย ยูเครน ออสเตรเลีย เคนเอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยเหล็กแท่งแบนจะเก็บวางไว้นานในโกดังเก็บวัตถุดิบของโครงการ

2) **ก๊าซแอลพีจี (Liquefied Petroleum Gas)** เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการตัดวัตถุดิบให้มีขนาดเหมาะสมสำหรับการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา โดยก๊าซแอลพีจีจะถูกบรรจุอยู่ในถังเก็บ และจัดส่งเก็บในพื้นที่โรงงานบริเวณที่ตัดวัตถุดิบ

3) **ออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen)** เป็นเชื้อเพลิงที่ร่วมกับก๊าซแอลพีจีสำหรับตัดวัตถุดิบให้มีขนาดเหมาะสมก่อนส่งเข้ากระบวนการผลิต บรรจุอยู่ในถังเก็บออกซิเจนเหลว และจัดเก็บอยู่ด้านข้างโกดังเก็บวัตถุดิบ

4) **โซดาไฟ (NaOH)** เป็นสารเคมีที่ใช้เติมในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหมุนเวียนใช้ในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำใช้หมุนเวียน โดยโซดาไฟจะถูกบรรจุในถังพลาสติกชนิดทนกรด-ด่าง ตั้งอยู่ในบริเวณระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหมุนเวียน

5) **สารส้มน้ำ (Al₂(SO₄)₃)** เป็นสารเคมีที่ใช้เติมในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหมุนเวียนใช้ในการช่วยตกตะกอนของระบบน้ำหมุนเวียน โดยสารส้มจะถูกบรรจุในถังพลาสติกชนิดทนกรด-ด่าง ตั้งอยู่ในบริเวณระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหมุนเวียน

6) **สารโพลีเมอร์ (Polymer)** เป็นสารเคมีที่ใช้เติมในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหมุนเวียนใช้ในการช่วยตกตะกอนของระบบน้ำหมุนเวียน

7) **ก๊าซธรรมชาติ** โครงการจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาเหล็ก เมื่อมีการเปลี่ยนเตาเผาและปล่อยระบายเพื่อขยายกำลังการผลิต โดยรับกาส่งก๊าซจาก ปตท. จำกัด (มหาชน) เติมน้ำมันหล่อเข้าสู่สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซ (M&R Station) ของโครงการ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทางโครงการใช้น้ำมันเตาชนิด Low Sulfur Bunker (ซึ่งมีปริมาณกำมะถัน ไม่เกินร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก) เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาเหล็ก

2.3 กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตของโครงการ แบ่งเป็น 8 ขั้นตอนหลัก คือ การเตรียมวัตถุดิบ (Preparation Process) การเผาเหล็ก (Reheating Process) การรีดเหล็ก (Rolling Process) การระบายความร้อน (Accelerated Laminar Flow Cooling Process) การตัดตรงแผ่นเหล็ก (Hot Leveling Process) การระบายความร้อน (Cooling Process) กระบวนการตัดเหล็ก (Cutting and Shear Dividing) การตรวจสอบคุณภาพ (Testing and Inspection Process) ดังแสดงในภาพที่ 1.3-1 โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดแผ่นหนา ดังต่อไปนี้

1) **กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ (Preparation Process)** เนื่องจากวัตถุดิบของโครงการ คือ เหล็กแท่งแบน (Slab) มีความยาวเกินกว่าที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ ดังนั้น จึงต้องตัดให้มีความยาวที่เหมาะสม สำหรับป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต คือ ระหว่าง 1,400-2,000 มิลลิเมตร เมื่อได้วัตถุดิบที่มีความยาวที่เหมาะสมแล้ว จะถูกป้อนเข้าเตาเผาเหล็กเพื่อทำการเผาให้อ่อนตัวต่อไป

2) **กระบวนการเผาเหล็ก (Reheating Process)** วัตถุดิบที่เตรียมไว้จะถูกลำเลียงใส่เตาเผาเหล็ก (Reheating Furnace) จำนวน 2 เตา โดยวัตถุดิบจะถูกเผาเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ภายใต้อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 1,250-1,300 องศาเซลเซียส โดยหลังจากขั้นตอนนี้จะได้วัตถุดิบที่อ่อนตัวเหมาะสมสำหรับกระบวนการรีดเพื่อลดความหนา

3) **กระบวนการรีดเหล็ก (Rolling Process)** แผ่นเหล็กที่อ่อนตัวจากการเผาจะได้รับการทำความสะอาดผิว (De-scaling) โดยใช้เครื่องฉีดน้ำความดันสูงฉีดลงบนแผ่นเหล็กเพื่อแยกสเกล (Scale) ออกจากผิวแผ่นเหล็ก จากนั้น แผ่นเหล็กที่ผ่านการทำความสะอาดจะถูกนำมารีดหยบด้วยเครื่องรีดหยบ (2-High Roughing Mill) โดยการรีดกลับไป-มา จากนั้นแผ่นเหล็กจะถูกเข้าสู่เครื่องรีดละเอียด (4-High Finishing Mill) เพื่อลดขนาดความหนาของแผ่นเหล็กกลงเฉลี่ยระหว่าง 6-100 มิลลิเมตร ตามแผนการผลิต จากนั้นแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการรีดจะถูกลำเลียงไปยังกระบวนการลดความร้อนแผ่นเหล็กโดยใช้น้ำ (Accelerated Laminar Flow Cooling Process)


4) **กระบวนการระบายความร้อนโดยใช้น้ำ (Accelerated Laminar Flow Cooling Process)** เป็นขั้นตอนของการหล่อเย็นเหล็กแผ่นรีดร้อนด้วยน้ำ เพื่อลดอุณหภูมิของแผ่นเหล็ก โดยน้ำที่ใช้หล่อเย็น แผ่นเหล็กจะถูกรวบรวมเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหล่อเย็นทางตรง

5) **กระบวนการตัดตรง (Hot Leveling Process)** แผ่นเหล็กที่ผ่านการลดอุณหภูมิแล้วจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องตัดตรง (Hot Leveler) โดยกระบวนการตัดตรงจะทำการรีดปรับผิวหน้าแผ่นเหล็กให้มีความเรียบตามต้องการ โดยระหว่างกระบวนการตัดตรงจะมีการใช้น้ำหล่อเย็นลงบนผิวของแผ่นเหล็กเพื่อลดความร้อนบริเวณผิวแผ่นเหล็ก โดยน้ำหล่อเย็นนี้จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหล่อเย็นทางตรง

6) **กระบวนการระบายความร้อน (Cooling Process)** เป็นกระบวนการลดอุณหภูมิของแผ่นเหล็ก ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยแผ่นเหล็กจะถูกวางบนเครื่องระบายความร้อน (Cooling Bed) และถูกลำเลียงสู่กระบวนการตัดเหล็ก (Cutting and Shear Dividing Process)

7) **กระบวนการตัด (Cutting and Shear Dividing Process)** เป็นกระบวนการสุดท้ายของกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา โดยแผ่นเหล็กจะได้รับการตัดให้ได้ขนาดตามแผนการผลิต

8) **กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (Testing and Inspection Process)** เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความหนา ความกว้าง และความยาว ก่อนส่งจำหน่ายให้ลูกค้า โดยแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดแผ่นหนาที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพว่าได้ตามมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะถูกนำไปเก็บไว้ยังโกดังเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อรอการจัดจำหน่ายต่อไป



ภาพที่ 2.3-1 แผนภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิต

2.4 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของโครงการ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา (Hot Rolled Steel Plate) มีขนาดความหนา ระหว่าง 6-100 มิลลิเมตร ความกว้างระหว่าง 914-3,100 มิลลิเมตร และความยาวระหว่าง 2,438-18,288 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับแผนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ของโครงการสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมท่อเรือ อุตสาหกรรมท่อเหล็ก อุตสาหกรรมผลิตเหล็กโครงสร้าง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรมผลิตหม้อไอน้ำ และอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น ส่งไปจำหน่าย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2.5 การขนส่ง

โครงการมีการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมีต่างๆ และผลิตภัณฑ์ด้วยรถบรรทุก โดยจัดให้มีการควบคุมกำกับหรือวัสดุ บิดคุมเพื่อป้องกันการตกหล่น นอกจากนี้ภายในพื้นที่โครงการได้มีการติดตั้งป้ายจราจรและมีการจำกัดความเร็วของ รถขนส่งซึ่งการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมีต่างๆ และผลิตภัณฑ์ของทางโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2.6 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1) ไฟฟ้า

โครงการได้รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าบางปะกงที่ 3 ซึ่งจ่ายไฟฟ้าให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เหล็กในเครือสหวิริยะ ผ่านสายส่งขนาด 22 KV

นอกจากนี้ ทางโครงการยังจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ใช้มันดีเซลเป็น เชื้อเพลิง (Diesel Generators) โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองแต่ละเครื่องสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง และจะเริ่ม ทำงานทันทีภายใน 30 วินาที หลังจากระบบจ่ายไฟฟ้าหลักดับ

2) น้ำใช้

การใช้น้ำของโครงการสามารถแยกเป็น 2 ส่วน คือ น้ำใช้ในกระบวนการผลิต และน้ำใช้เพื่อการอุปโภค- บริโภค โดยน้ำใช้ของโครงการได้รับมาจากการประปาบางปะกง รณน้ำเอกชน และน้ำฝน โดยมีรายละเอียดการใช้ น้ำของโครงการดังต่อไปนี้

2.1) น้ำใช้ในกระบวนการผลิต โดยน้ำที่ใช้ในส่วนนี้จะใช้น้ำที่ใช้อัดเขม่น้ำส่วนที่ระเหยไปจาก กระบวนการหล่อเย็น ซึ่งน้ำอัดเขม่น้ำจากการหล่อเย็น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ น้ำหล่อเย็นทางตรง และ น้ำหล่อเย็นทางอ้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **น้ำหล่อเย็นทางตรง (Direct Cooling Water)** เป็นน้ำหล่อเย็นที่มีการสัมผัสกับผิวเหล็กโดยตรง ได้แก่ น้ำใช้ในการดีดล้างผิวเหล็ก (De-scale) น้ำหล่อเย็นลูกรีด (Roller Cooling) น้ำที่ใช้ดีดลงบนผิวเหล็ก เพื่อระบายความร้อน (Accelerated Laminar Flow Cooling Process) โดยน้ำหล่อเย็นทางตรงที่ผ่านการใช้งาน แล้ว จะนำมาปรับปรุงคุณภาพที่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนหมุนเวียนกลับมาใช้ในระบบอีกครั้ง

- **น้ำหล่อเย็นทางอ้อม (Indirect Cooling Water)** เป็นน้ำหล่อเย็นที่ไม่มีการสัมผัสกับผิว เหล็กถึงกับน้ำโลหะโดยตรง ไม่เสียเจือปน ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการหล่อเย็นผนังเตาเผาเหล็ก (Reheating Furnace) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำผนังเตาร้อนเกินไป น้ำหล่อเย็นสำหรับระบบไดรอลิค และระบบหล่อเย็นของเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ โดยน้ำส่วนนี้จะนำไปผ่านหอระบายความร้อน (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิลงประมาณ 3-8 องศาเซลเซียส ก่อนหมุนเวียนกลับมาใช้อีกครั้ง

- น้ำล้างย้อนกลับกรอง (Backwash Water) เป็นน้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดถังกรองทรายของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหล่อเย็นโครงการ ซึ่งจะใช้น้ำใช้หมุนเวียนอยู่ในระบบ

2.2) น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นน้ำที่ใช้สำหรับกิจกรรมทั่วไปในโครงการ ได้แก่ น้ำใช้ในห้องน้ำ ห้องส้วม และโรงอาหาร

3) การระบบน้ำและป้องกันน้ำท่วม

โครงการได้ออกแบบระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นระบบแยก (Separation System) ระหว่างระบบระบายน้ำเสีย และระบบระบายน้ำฝน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1) ระบบระบายน้ำเสีย รวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากห้องน้ำห้องส้วมของอาคารสำนักงานและโรงอาหารไปบำบัด จากนั้นนำไปพักที่บ่อพักน้ำทิ้ง เพื่อนำไปใช้รดต้นไม้

3.2) ระบบระบายน้ำฝน มีระบบระบายน้ำฝนแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

- น้ำฝนที่ตกลงบนบริเวณพื้นที่ส่วนหน้าของโครงการ จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ
- น้ำฝนที่ตกบริเวณโรงงานส่วนด้านหลัง จะถูกรวบรวมลงสู่บ่อเก็บน้ำฝนของโครงการ
- น้ำฝนที่อาจปนเปื้อน ได้แก่ บริเวณลานกองสเกล โดยรวบรวมน้ำฝนเป็นเข่งเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนหมุนเวียนกลับไปใช้ โดยไม่ได้รับระบายออกสู่ภายนอก

2.7 ผลพื้ช่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม

1) ผลส่การทางอากาศและการควบคุม

มลพิษหลักที่เกิดจากเตาเผาเหล็ก (Reheating Furnace) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง คือ ฝุ่นละออง (Particulate) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ซึ่งจะถูกระบายออกทางปล่องระบายอากาศจำนวน 2 ปล่อง การควบคุมมลพิษจากเตาเผาเหล็กจะทำโดย

- จัดให้มีการซ่อมบำรุงและมีการตรวจซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) อย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านไฟฟ้าและเครื่องกล
- จัดบันทึกสถิติการซ่อมบำรุง สาเหตุการชำรุด รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเตาเผาเหล็กเป็นประจำทุกครึ่ง

- การควบคุมอุณหภูมิภายในเตาเผา ให้อยู่ที่ประมาณ 1,250-1,300 องศาเซลเซียส เพื่อควบคุมการเผาไหม้ของเตาเผาเหล็กให้อยู่ในสภาวะที่เผาไหม้สมบูรณ์ เพื่อให้อัตราการปล่อยระบายนมลสารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยทำการจดบันทึกอุณหภูมิ อัตราการใช้ก๊าซ และอัตราการไหลของอากาศในแต่ละส่วนของเตาเผาอย่างละเอียดทุก ชั่วโมง ที่มีการใช้งานเตาเผา เพื่อตรวจสอบสภาวะต่างๆ ในห้องเผาให้เป็นไปตามที่กำหนด

อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเตาเผาเหล็กเพื่อขยายกำลังการผลิต และเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเตาเผาเหล็กดังกล่าว ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการผลิตโดยทางโครงการ ได้ใช้น้ำมันเตา Low-Sulfur Bunker C เป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนแผ่นเหล็ก โดยน้ำมันเตาที่ทางโครงการใช้จะเป็นชนิดที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกิน 2.0 เปอร์เซ็นต์

โดยมลสารที่เกิดจากเตาเผาเหล็ก (Reheating Furnace) คือ ฝุ่นละออง (Particulate) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) สำหรับการควบคุมสามารถสรุปได้ดังนี้

- ควบคุมการใช้น้ำมันเตาโดยกำหนดให้ใช้น้ำมันเตาที่มีปริมาณกำมะถันน้อยกว่า 2 %

- การควบคุมอุณหภูมิภายในเตาเผา ให้อยู่ที่ประมาณ 1,250-1,300 องศาเซลเซียส เพื่อควบคุมการเผาไหม้ของเตาเผาเหล็กให้อยู่ในสภาวะที่เผาไหม้สมบูรณ์ เพื่อให้อัตราการปล่อยระบายนมลสารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยทำการจดบันทึกอุณหภูมิ อัตราการใช้น้ำมัน และอัตราการไหลของอากาศในแต่ละส่วนของเตาเผาอย่างละเอียดทุก ชั่วโมง ที่มีการใช้งานเตาเผา เพื่อตรวจสอบและดำเนินการปรับสภาวะต่างๆ ในห้องเผาให้เป็นไปตามที่กำหนด

2) น้ำเสียและการควบคุม

แหล่งกำเนิดและการจัดการ

- น้ำหล่อเย็นทางอ้อม ได้แก่ น้ำที่ไม่มีการสัมผัสผิวเหล็ก จึงไม่มีสิ่งปนเปื้อนของสนิมเหล็กเมื่อผ่านการใช้งานแล้วจะมีอุณหภูมิสูงประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส จากนั้นนำมาผ่านหอระบายนความร้อน (Cooling Tower) ก่อนนำไปเก็บไว้ในบ่อพักน้ำหมุนเวียนทางอ้อม เพื่อนำกลับเข้าหมุนเวียนใช้ใหม่ในระบบ โดยไม่มีการปล่อยระบายทิ้งออกสู่ภายนอก

- น้ำหล่อเย็นทางตรง ได้แก่ น้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดผิวเหล็ก น้ำหล่อเย็น ลูกรีด ซึ่งมีการปนเปื้อนของน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) สเกลเหล็ก และมีอนุภาคประมาณ 45-50 องศาเซลเซียส หลังผ่านการใช้งาน จากนั้นจะรวบรวมเข้าสู่ปล่องตกสเกล (Scale Pit) เพื่อแยกสเกลเหล็กออกก่อนส่งไปบำบัดด้วยระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหล่อเย็น เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำกลับเข้าหมุนเวียนใช้ใหม่ในระบบ โดยมีได้มีการปล่อยระบายทิ้งออกสู่ภายนอก

- น้ำล้างย้อนกลับกรอง (Backwash Water) เป็นน้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดถังกรองทรายของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหล่อเย็นของโครงการ ซึ่งจะใช้น้ำใช้หมุนเวียนอยู่ในระบบ

- น้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม ได้แก่ อาคารปฏิบัติการโลหะวิทยา อาคารโรงงานจะบำบัดโดยบ่อเกรอะบ่อซึม สำหรับน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม ของสำนักงานและโรงอาหาร จะถูกบำบัดโดยผ่านถังบำบัดสำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กองเดิมอากาศ ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกพักไว้ที่บ่อพักน้ำ และนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โรงงาน

- น้ำเสียจากโรงอาหาร จะถูกรวบรวมลงสู่ปล่องตกไขมัน (Grease Trap) ก่อนส่งไปบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กองเดิมอากาศ ที่เดียวกับน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมของสำนักงานและโรงอาหาร ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกพักไว้ที่บ่อพักน้ำ และนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ

3) กากของเสียและขยะมูลฝอย

กากของเสียและขยะมูลฝอยของโครงการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามแหล่งกำเนิด คือ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากสำนักงาน และกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยรายละเอียดมีดังนี้

3.1) ขยะมูลฝอยจากสำนักงาน

ขยะมูลฝอยจากสำนักงานของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ขยะไม่อันตราย และขยะอันตราย โดยขยะทั่วไปและขยะแห้ง ทางโครงการจะเก็บรวบรวมขยะตามจุดต่างๆ และนำมาเก็บไว้ในจุดที่กำหนดไว้ เพื่อรอรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง มาทำการเก็บขนและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

สำหรับขยะอันตราย ทางโครงการจะทำการรวบรวม และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด

3.2) การทวงคืนที่เกิดจากการรวบรวมการผลิต

ภาคของเสียจากการรวบรวมการผลิตของโครงการ ประกอบด้วย สเกลเหล็ก (Scale) เศษเหล็ก (Scrap) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) กากตะกอน (Sludge) กิ่งเหล็กปนเปื้อน และวัสดุปนเปื้อนต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- สเกลเหล็ก (Scale) จะถูกรวบรวมสเกลเหล็ก (Scale Pits) ไว้บริเวณลานกองสเกลเหล็ก ด้านข้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำผิวย่าน และติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตการขนถ่ายนำไปกำจัด
- เศษเหล็ก (Scrap) จะถูกรวบรวมกองไว้บริเวณลานกองเศษเหล็กภายในบริเวณอาคารโรงงาน ก่อนจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อภายนอก

- น้ำมัน/ไขมัน (Oil & Grease) และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Lubricating Oil) จะถูกรวบรวมไว้ในถังเหล็กบริเวณระบบปรับปรุงคุณภาพ ส่วนน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจะถูกรวบรวมไว้ในถังเหล็กขนาด 200 ลิตร มีปิดฝาถังมิดชิด แล้วนำไปเก็บไว้ในโรงเก็บกากของเสีย และติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัด

- กากตะกอน (Sludge) จะถูกรวบรวมเก็บไว้ในโรงเก็บกากตะกอนและติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัด

- กิ่งเหล็กปนเปื้อนน้ำมันขนาด 200 ลิตร จะนำกลับไปบรรจุน้ำมันที่ใช้แล้ว และนำไปเก็บไว้ในโรงเก็บกากของเสีย และติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัด

- วัสดุปนเปื้อน เช่น ถังน้ำมัน และเศษผ้าเปื้อนน้ำมัน เป็นต้น จะถูกรวบรวมไว้ในถังเหล็ก ก่อนจะนำไปเก็บไว้ในโรงเก็บกากของเสียและติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัดสำหรับกากปนเปื้อนอื่นๆ จะรวบรวมไว้ในโรงเก็บกากของเสีย และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัด

- ทรายการกรองที่หมดอายุ จะติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธี

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการจัดการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดนโยบายเข้ามามีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย และเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้โครงการยังมีการจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และทำการควบคุมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีการจัดเตรียมแผนสำหรับดำเนินการ ได้แก่ แผนรับอัคคีภัย แผนฉุกเฉินเกิดเหตุไฟไหม้ และแผนการควบคุมก๊าซแอลพีจีและออกซิเจนเหลวตามตรัหหรือระเบิด

2.9 พื้นที่สีเขียว

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ประมาณ 4,200 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ซึ่งพื้นที่สีเขียวของโครงการส่วนใหญ่เป็นการจัดทำสวนหย่อมบริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ อาทิเช่น อาคารสำนักงานและโรงอาหาร บริเวณหน้าอาคารโรงงาน และใกล้ถังเก็บวัตถุดิบ เป็นต้น

3. การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา ของบริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือเลขที่ พส 1009.3/4436 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มีขอบเขตการตรวจประเมินฯ ได้แก่ ด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กากของเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย การศึกษาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และทัศนคติของประชาชนบริเวณใกล้เคียง และการรายงานฯ โดยข้อมูลที่ใช้ในการตรวจประเมินเป็นข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้กับบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่นเซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2-1

ดังนั้น ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) โครงการจะนำเสนอรายละเอียดเฉพาะของโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา ของบริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 2 โดยการตรวจติดตามมาตรการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเกณฑ์การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้

ปฏิบัติ	หมายถึง	ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ครบถ้วน
ปฏิบัติตามบางส่วน	หมายถึง	ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้บางส่วน
ไม่ปฏิบัติ	หมายถึง	หรือมีการจัดการในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมแทน หรือมีบางส่วนที่ยังไม่ถึงเวลาต้องปฏิบัติ
ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	หมายถึง	ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
	หมายถึง	มาตรการที่กำหนดไว้ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ตารางที่ 2 ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการ	
1. มาตรการทั่วไป							
1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา ครั้งที่ 2 ของบริษัท สหวิริยาเพลทมีล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	✓				-
2. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท สหวิริยาเพลทมีล จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- จากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของปี 2567 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ หากผลการติดตามตรวจสอบแสดงให้เห็นถึงปัญหาลingkungan ทางโครงการจะทำการตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	✓				-

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา
บริษัท สหวิริยาเพลทมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ	
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)							
3. หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท สหวิริยาเพลทมีล จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ในปี 2567 ไม่พบเหตุการณ์หรือผลการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาลingkungan	✓				-
4. บริษัท สหวิริยาเพลทมีล จำกัด (มหาชน) ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะแจ้งทราบ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ทราบทุก 6 เดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- บริษัท สหวิริยาเพลทมีล จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานอนุญาต เพื่อทราบทุก 6 เดือน	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน					ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติตาม	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม	ไม่เกี่ยวข้องกับการ		
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 5. ในกรณีที่ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบไว้แล้วให้ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1. หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ากับมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ในปี 2567 โครงการไม่ได้มีความจำเป็นหรือความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบแต่อย่างใด	✓				-	

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน					ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติตาม	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ		
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 2. หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คสภ.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ								
6. การดำเนินการของโครงการฯ ต้องพิจารณาปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เช่น การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพและต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการบันทึกสาเหตุการป่วยในแต่ละแผนก เป็นต้น	✓					-
7. จัดให้มีหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (Environmental Compliance Audit)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ในปี 2567 โครงการได้มีจ้างบริษัท เอส.ที.เอส. คอนสท์ลิงเจอรวิส จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (Environmental Compliance Audit)	✓					-

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการ	
2. คุณภาพอากาศ							
1. ควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิงให้สมบูรณ์ โดยควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ในเตาเผาเหล็กให้มีระดับ อุณหภูมิคงที่ในช่วง 1,250-1,300 °C	- เตาเผาเหล็ก	- โครงการมีการควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาเหล็กให้มีอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่กำหนด	✓				-
2. ควบคุมมลพิษที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาเหล็กให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียทั้ง 2 ปล่อง ดังนี้ - ฝุ่นละออง ต้องไม่เกิน 108 mg/m ³ - ออกไซด์ของไนโตรเจน ต้องไม่เกิน 162 ppm	- เตาเผาเหล็ก	- โครงการมีการควบคุมและติดตามตรวจสอบมลพิษที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาเหล็กให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย โดยทำการตรวจวัดปล่องเตาเผาเหล็กที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 ปล่อง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ ในส่วนของปล่องเตาเผาที่ใช้ก๊าซ NG เป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 ปล่อง ทางโครงการจะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศเมื่อมีการเปิดใช้งาน	✓				-
3. จัดบันทึกสถิติการตรวจซ่อมบำรุง สาเหตุการชำรุด รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจซ่อมเตาเผาเหล็กทุกครั้งที่ดำเนินการ	- เตาเผาเหล็ก	- โครงการมีการจัดบันทึกสถิติการตรวจซ่อมบำรุง สาเหตุการชำรุด วิธีการแก้ไข ของเตาเผาเหล็กทุกครั้งที่มีการซ่อมบำรุงรักษา	✓				-
4. ทำความสะอาดพื้นโรงงานและพื้นถนนภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นตกสะสมบริเวณพื้น และฟุ้งกระจายขึ้นมา	- พื้นโรงงานและพื้นถนนภายในโครงการ	- โครงการมีการทำความสะอาดพื้นโรงงานและพื้นถนนภายในโครงการ เพื่อป้องกันสะสมของฝุ่นละอองและฟุ้งกระจายขึ้นมา	✓				-
5. ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. ซึ่งจะช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้ 65% (U.S. EPA Air Pollution Factor Research Triangle Park, AP-42, 1977)	- รถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ	- โครงการควบคุมความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	✓				-

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

19

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ	
3. เสียง							
1. กำหนดให้พนักงานที่ทำงานในสถานที่ทำงานที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 90 dB(A) ให้มีระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดังไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง สถานที่ทำงานที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 91 dB(A) ให้มีระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดังไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ในสถานที่ทำงานที่ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 92 dB(A) ให้มีระยะเวลาในการสัมผัสเสียงไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง และสถานที่ทำงานที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 93 dB(A) ให้มีระยะเวลาในการสัมผัสเสียงไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการกำหนดระยะเวลาการทำงานของพนักงานที่สัมผัสเสียงดังตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สัมผัสเสียงดัง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการได้ยินของพนักงาน ทั้งนี้ โครงการได้จัดทำแผนโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายของเสียงดัง และหาแนวทางการลดโอกาสที่สัมผัสเสียงดัง	✓				-
2. กำหนดให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง บริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 dB(A) และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ที่ครอบหู (Ear Muff) เป็นต้น ให้กับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังอย่างต่อเนื่อง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ลดเสียง (Ear Muff) สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง และมีป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง	✓				-
3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดเสียงจากเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือแหล่งที่เกิดเสียงดัง	- เครื่องจักรภายในโครงการ	- โครงการมีการจัดทำแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Department) สำหรับ บันทึกการตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร	✓				-
4. กำหนดเขตที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง และกำหนดให้ผู้ที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างเคร่งครัด โดยติดป้ายแสดงบริเวณพื้นที่เสียงดังและป้ายกำหนดให้ใช้ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) หรือ (Ear Muffs) ในตำแหน่งที่เห็นโดยชัดเจน	- ภายในอาคารโรงงาน	- โครงการมีการกำหนดเขตที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดังและได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างเคร่งครัด และมีการติดป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงตามพื้นที่ที่ปฏิบัติงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน					ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติตาม	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ		
3. เสียง (ต่อ)								
5. อบรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ หักคนคิด เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายของเสียงและควบคุมดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์ลดเสียงอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ	- ภายในอาคารโรงงาน	- โครงการมีการอบรมพนักงานใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของเสียง และควบคุมดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์การลดเสียงอย่างถูกวิธี	✓				-	
6. จัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบสภาพการได้ยินของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพการได้ยินของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2567 โครงการมีแผนดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง	✓				-	
7. จัดให้มีการผลิตเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานสลับกันไปทำงานในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านเสียงเป็นระยะๆ เพื่อให้พนักงานอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังนานจนเกินไป	- ภายในอาคารโรงงาน	- โครงการได้จัดให้มีการผลิตเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านเสียง เพื่อให้พนักงานอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังนานเกินไป	✓				-	
8. ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังและออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างเคร่งครัด	- ภายในอาคารโรงงาน	- โครงการมีการติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงและออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างเคร่งครัด	✓				-	
9. กำหนดให้พนักงานที่ดูแลและควบคุมการผลิตทำงานอยู่ในห้องควบคุม สำหรับการดำเนินการปกติ แต่หากพนักงานที่ดูแลและควบคุมมีความจำเป็นต้องออกไปปฏิบัติงานนอกห้องควบคุมต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างเหมาะสม	- เครื่องจักรภายในโครงการ	- โครงการกำหนดให้พนักงานที่ดูแลและควบคุมการผลิตให้ทำงานอยู่ในห้องควบคุม และหากมีความจำเป็นต้องออกไปปฏิบัติงานนอกห้องควบคุมให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างเหมาะสม	✓				-	
10. โครงการต้องติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานที่ทำงาน โดยทำการตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ยและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด	- ภายในอาคารโรงงาน	- ในปี 2567 โครงการมีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานที่ทำงาน โดยทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 และ 7 พฤษภาคม 2567 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	✓				-	

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

21

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติตาม	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ	
3. เสียง (ต่อ)							
11. ให้จัดทำ Noise Contour ทุกๆ 3 ปี ภายในพื้นที่โรงงาน และเมื่อมีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อนำไปใช้กำหนดเขตพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงหากต้องเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีแผนจะดำเนินการตรวจวัดและจัดทำผังแสดงระดับเส้นเสียง (Noise Contour Map) ภายหลังจากเปิดดำเนินการใช้งานเตาที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG)					- ควรมีการจัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด
4. คุณภาพน้ำผิวดิน							
1. ห้องน้ำห้องส้วมในส่วนโรงงานบำบัดโดยถังบำบัดสำเร็จรูปชนิดเต็มอากาศผ่านตัวกลาง แล้วจึงค่อยปล่อยระบายลงบ่อซึม ส่วนน้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วมของสำนักงานและโรงอาหารจะถูกบำบัดโดยผ่านถังบำบัดสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองเต็มอากาศ ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วปริมาณ 8.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกเก็บไว้ที่บ่อพักน้ำทิ้งขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำจากบ่อพักน้ำจะใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการทั้งหมด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ดำเนินการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากห้องน้ำห้องส้วมของสำนักงานและโรงอาหาร เพื่อส่งมาบำบัดยังถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดถังเกราะ-กรองเต็มอากาศ โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะนำมาพักเก็บไว้ภายในบ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการโดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก สำหรับน้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วมภายในโรงงานจะไหลเข้าสู่บ่อเกราะ-กรองเต็มอากาศในส่วนของโรงงาน	✓				-
2. จัดให้มีการสุบภาคกรองแต่ละถังเป็นประจำปีทุกปี	- ระบบบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคในโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีการสุบภาคกรองและชุดลอกตามแผนงานการชุดลอกบ่อเกราะ โดยปี 2567 โครงการได้ดำเนินการแล้วในช่วงเดือนมกราคม และเมษายน 2567	✓				-

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

22

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน					ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการ		
4. คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)								
3. จัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่มีการปล่อยออกนอกโครงการ โดยมีน้ำที่เข้าระบบ ดังนี้ - น้ำหล่อเย็นทางอ้อม เช่น น้ำหล่อเย็นเตาเผา ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยใช้หอระบายความร้อน (Cooling Towers) เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ - น้ำหล่อเย็นทางตรง เช่น น้ำหล่อเย็นแท่นรีดและน้ำล้างผิวเหล็ก จะปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้ระบบการตกตะกอนและการกรอง แล้วจึงหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ - น้ำจากการ Backwash ถังกรองก็จะนำกลับเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่	- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหมุนเวียน	- โครงการได้จัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ดังนี้ 1. น้ำจากกระบวนการหล่อเย็นทางอ้อม เมื่อผ่านการใช้งานแล้วจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น โครงการได้มีการติดตั้งระบบระบายความร้อน (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำ ก่อนนำกลับไปในกระบวนการหล่อเย็น 2. น้ำจากกระบวนการหล่อเย็นทางตรง เมื่อผ่านการใช้งานแล้วจะมีสเกลเหล็ก ไขมันปนเปื้อน และอุณหภูมิสูง ซึ่งโครงการได้จัดให้มีบ่อตกสเกล เพื่อแยกสเกลเหล็กและลดอุณหภูมิก่อนส่งไปบำบัดยัง Waste Water Treatment Plant จากนั้นนำไปกรองโดยใช้ถังกรองทรายก่อนนำกลับไปในกระบวนการหล่อเย็น 3. น้ำจากการ Backwash ถังกรองได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ แล้วนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 4. น้ำ Blowdown จะถูกส่งไปบำบัดยัง Waste Water Treatment Plant จากนั้น นำไปกรองโดยใช้ถังกรองทราย ก่อนนำไปใช้ในกระบวนการหล่อเย็น	✓				-	
4. โครงการจะไม่มีกระแสน้ำที่ลงสู่แหล่งน้ำผิวดินหรือออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด จะมีการระบายเฉพาะน้ำฝนบางส่วนซึ่งไม่มีการปนเปื้อนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการเท่านั้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการไม่มีการระบายน้ำที่ลงสู่แหล่งน้ำผิวดินหรือออกสู่ภายนอก สำหรับน้ำฝนที่ไม่มีการปนเปื้อนโครงการได้จัดทำรางระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	✓				-	

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

23

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ	
5. ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ							
1. ควบคุมพนักงานไม่ให้จับสัตว์น้ำบริเวณคลองผิซุด แม่น้ำบางปะกง และบริเวณใกล้เคียงโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง	- โครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และขอความร่วมมือกับพนักงานห้ามจับสัตว์น้ำและช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ และสิ่งปฏิกูลลงในคลองและแม่น้ำ	✓				-
2. ทางโครงการจะต้องไม่ทำกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่โครงการหรือบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าชายเลนหรือบริเวณสัตว์ป่าที่อยู่บริเวณใกล้เคียง	- พื้นที่ใกล้เคียง	- โครงการมีการดำเนินกิจกรรมภายในเขตรั้วของพื้นที่โครงการ	✓				-
3. จัดทำป้ายเตือนและประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สัตว์น้ำ และป่าชายเลน	- ภายในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง	- โครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน โดยห้ามจับสัตว์น้ำและโปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ และสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ	✓				-
6. การใช้น้ำ							
1. ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ	- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- โครงการมีการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมทั้งทดลอง Jar Test ในช่วงที่มีกระบวนการรีดเหล็กเพื่อทดสอบการทำงานของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	✓				-
2. รมรจัดให้พนักงานทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำเพื่อรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดน้ำตามจุดบริการต่างๆ	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน					ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติตาม	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ		
7. การใช้ไฟฟ้า								
1. รมรคให้พนักงานทุกคนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการจัดบอร์ดรณรงค์ลดการใช้พลังงานป้ายรณรงค์ประหยัดการใช้ไฟฟ้าตามจุดบริการหรือจุดจ่ายไฟฟ้าต่างๆ	✓				-	
2. หมั่นดูแลและตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์/เครื่องไฟฟ้าเป็นประจำ	✓				-	
8. การจัดการขยะและกากของเสีย								
1. ขยะจากสำนักงานของโครงการมีปริมาณประมาณ 88 ตันต่อปี								
- จัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ ไว้อย่างเพียงพอ โดยถังขยะมูลฝอยของโครงการจะแยกเป็นถึงประเภทต่างๆ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะแห้ง และขยะอันตราย โดยในส่วนขยะทั่วไปและขยะแห้ง จะมีพนักงานเก็บรวบรวมตามจุดต่างๆ ไปรวบรวมไว้ในจุดที่กำหนดเอาไว้เพื่อรอรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ที่ทางโครงการตั้งอยู่ทำการเก็บขน และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ส่วนขยะอันตรายทางโครงการรวบรวมและติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มารับไปดำเนินการอย่างถูกวิธีต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ โดยแยกตามประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะแห้ง และขยะอันตราย และจัดให้มีพนักงานเก็บรวบรวมตามจุดต่างๆ ไปรวบรวมไว้ในโรงพักขยะ เพื่อรอให้รถขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกงมารับไปกำจัด สำหรับขยะอันตรายทางโครงการจะรวบรวมไว้ภายในโรงเก็บกากของเสียและติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด	✓				-	

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

25

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน					ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ		
8. การจัดการขยะและกากของเสีย (ต่อ) 2. กากของเสียจากกระบวนการผลิต <ul style="list-style-type: none">สเกลเหล็ก (Scale) มีปริมาณ 23,000 ตัน/ปี<ul style="list-style-type: none">ทำการจดบันทึกปริมาณกากของเสียที่มีการขนส่งออกไปภายนอกทุกครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการบันทึกปริมาณกากของเสียที่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด	✓				-	
<ul style="list-style-type: none">รวบรวมจากบ่อดักสเกลเหล็ก (Scale Pits) นำไปพักไว้บริเวณลานกองสเกลเหล็ก และติดต่อให้บริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการเก็บรวบรวมสเกลเหล็กจากบ่อดักสเกล (Scale Pits) ไว้ภายในลานกองสเกลเหล็ก เพื่อรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด โดยปี 2567 ทางโครงการยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ทางโครงการได้ขนส่งสเกลเหล็กออกไปกำจัดล่าสุดในช่วงเดือนตุลาคม 2566	✓				-	
<ul style="list-style-type: none">เศษเหล็ก (Scrap) มีปริมาณ 105,000 ตัน/ปี<ul style="list-style-type: none">รวบรวมกองไว้บริเวณลานกองเศษเหล็กภายในบริเวณอาคารโรงงานก่อนจะติดต่อจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อภายนอก	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการเก็บรวบรวมเศษเหล็ก (Scrap) ไว้ภายในพื้นที่โครงการก่อนจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อภายนอกต่อไป	✓				-	

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

26

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการ	
8. การจัดการขยะและกากของเสีย (ต่อ) <ul style="list-style-type: none">น้ำมัน/ไขมัน (Oil & Grease) และน้ำมันหล่อลื่น (Lubricating Oil) ปริมาณ 50 ตัน/ปี<ul style="list-style-type: none">น้ำมันและไขมันจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหมุนเวียน จะถูกรวบรวมไว้ในถังเก็บเล็กบริเวณระบบปรับปรุงคุณภาพ ส่วนน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจะถูกรวบรวมไว้ในถังเล็กขนาด 200 ลิตร มีปิดฝาลังมิดชิดแล้วนำไปเก็บไว้ในโรงเก็บกากของเสียและติดต่อให้บริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการเก็บรวบรวมน้ำมันจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหมุนเวียนบรรจุลงภายในถังเก็บบริเวณด้านหน้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหมุนเวียน สำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้วจะรวบรวมใส่ถังเล็ก ขนาด 200 ลิตร แล้วนำไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด ทั้งนี้ ในปี 2567 ทางโครงการยังไม่มีการขนส่งออกไปกำจัด	✓				-
<ul style="list-style-type: none">กากตะกอน (Sludge) มีปริมาณรวมประมาณ 850 ตันต่อปี<ul style="list-style-type: none">รวบรวมใส่ภาชนะบรรจุแล้วเก็บไว้ในโรงเก็บกากตะกอนและติดต่อให้บริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องวิธีต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการเก็บรวบรวมกากตะกอน (Sludge) จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหล่อเย็นบรรจุลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ และเก็บรวบรวมไว้ในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด ทั้งนี้ ในปี 2567 ทางโครงการยังไม่มีการส่งออกไปกำจัด	✓				-
<ul style="list-style-type: none">ถังเหล็กปนเปื้อนน้ำมันขนาด 200 ลิตร มีปริมาณรวมประมาณ 35 ตันต่อปี<ul style="list-style-type: none">ถังเหล็กปนเปื้อนน้ำมันจะนำกลับไปบรรจุน้ำมันที่ใช้แล้ว และนำไปเก็บไว้ในโรงเก็บกากของเสีย และติดต่อให้บริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องวิธีต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการเก็บรวบรวมถังเหล็กบรรจุน้ำมันและจะนำไปใช้งานแล้วภายในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด ทั้งนี้ ในปี 2567 ทางโครงการได้มีการส่งออกไปกำจัดแล้ว เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2567	✓				-

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา
บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน					ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติตาม	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม	ไม่เกี่ยวข้องกับการ		
8. การจัดการขยะและกากของเสีย (ต่อ)								
<ul style="list-style-type: none">วัสดุปนเปื้อนต่างๆ ได้แก่ เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน เป็นต้น มีปริมาณรวมประมาณ 4.5 ตันต่อปี<ul style="list-style-type: none">วัสดุปนเปื้อนต่างๆ จะรวบรวมไว้ภายในถังเก็บซึ่งจัดเตรียมไว้ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ ก่อนจะนำไปเก็บไว้ในโรงเก็บกากของเสียและติดต่อให้บริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไปสำหรับในส่วนของภาชนะปนเปื้อนอื่นๆ จะรวบรวมไว้ในโรงเก็บกากของเสียและติดต่อให้บริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none">โครงการมีการเก็บรวบรวมวัสดุปนเปื้อน เช่น เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมันไว้ภายในถังเก็บและนำไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด ทั้งนี้ ในปี 2567 ทางโครงการได้มีการส่งออกไปกำจัดแล้ว เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2567สำหรับภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนอื่นๆ ทางโครงการมีการเก็บรวบรวมไว้ในโรงเก็บกากของเสียเพื่อรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด ทั้งนี้ ในปี 2567 ทางโครงการได้มีการส่งออกไปกำจัดแล้ว เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2567	✓				-	
<ul style="list-style-type: none">ทรายรองจากการเปลี่ยนถ่ายออกทุก 2 ปี จะมีปริมาณประมาณ 90 ลบ.ม./ปี<ul style="list-style-type: none">จะติดต่อให้บริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none">โครงการได้มีการเปลี่ยนถ่ายทรายกรองระบบบำบัดน้ำเสียและเก็บรวบรวมทรายกรองที่เปลี่ยนออกไว้ในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด ทั้งนี้ ในปี 2567 ทางโครงการยังไม่มีขนส่งออกไปกำจัด	✓				-	

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน					ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ		
9. การคมนาคม								
1. จัดให้มียานรักษาการณ์บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อควบคุมการเข้า-ออกของรถ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของรถ	✓				-	
2. ควบคุมน้ำหนักรถขนส่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ของโครงการ รวมทั้งรถขนส่งเศษเหล็กของผู้รับเหมาไม่ให้เกินที่กีดอัตราความสามารถของรถ หรือเกณฑ์การขนส่งทางหลวง	- เส้นทางขนส่ง	- โครงการได้มีการติดตั้งตาข่ายน้ำหนัก เพื่อควบคุมน้ำหนักรถขนส่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ของโครงการ รวมทั้งรถขนส่งเศษเหล็กของผู้รับเหมาไม่ให้เกินที่กีดตามที่กฎหมายกำหนด	✓				-	
3. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเศษเหล็ก ในช่วงการจราจรคับคั่ง	- เส้นทางขนส่ง	- โครงการได้มีการหลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ ในช่วงเวลาเร่งด่วน และปฏิบัติตามกฎจราจรเคร่งครัด	✓				-	
4. ควบคุมดูแลรถขนส่งวัสดุ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเศษเหล็ก โดยจัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมเพื่อป้องกันการตกหล่น	- รถบรรทุก	- โครงการมีการควบคุมดูแลรถขนส่งวัสดุ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรถขนส่งเศษเหล็กให้ปิดคลุมรถขนส่ง เพื่อป้องกันการตกหล่น	✓				-	
5. กำชับพนักงานขับรถบรรทุกของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมา ให้ขับอย่างสุภาพระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- พนักงานขับรถบรรทุก	- โครงการได้มีการจัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุกของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาให้ขับอย่างสุภาพระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรเคร่งครัด	✓				-	
6. จำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ของโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	- เส้นทางขนส่ง	- โครงการมีการจำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ทั้งภายในโครงการ ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	✓				-	

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

29

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมิน	
10. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม							
1. ตรวจสอบและขุดลอกตะกอนจากรางระบายน้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันน้ำท่วมและรางระบายน้ำอุดตัน	- รางระบายน้ำ	- โครงการมีการตรวจสอบและขุดลอกรางระบายน้ำตามพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงงาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมและรางระบายน้ำอุดตัน	✓				-
2. จะมีการระบายเฉพาะน้ำฝนบางส่วนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการเท่านั้น โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการรวบรวมน้ำฝนภายในพื้นที่ต่างๆ ของโรงงาน เข้าสู่บ่อพักน้ำฝน ยกเว้น น้ำฝนจากรางระบายน้ำข้างสระบนกระเบื้อง (ปลาโลมา) ข้างลานหน้าตาซึ่งถึงด้านหน้าประตูทางเข้า-ออกโรงงาน ที่ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะทางด้านหน้าโรงงาน	✓				-
3. จัดให้มีบ่อพักน้ำฝนที่มีความจุไม่น้อยกว่า 11,400 ลบ.ม. เพื่อเก็บน้ำฝนที่ตกลงบริเวณพื้นที่โครงการไว้ใช้ในโครงการ เพื่อลดการระบายน้ำฝนออกสู่ภายนอกและลดการใช้บำบัดน้ำประปาในการบวนการผลิต	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำบ่อพักน้ำฝน จำนวน 2 บ่อ เพื่อเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาบริเวณพื้นที่โครงการไว้ใช้สำรองในโครงการและลดการระบายน้ำฝนออกสู่ภายนอก	✓				-
4. จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งขนาด 50 ลบ.ม. เพื่อเก็บน้ำเสียจากสำนักงานและโรงอาหารที่ผ่านการบำบัดแล้วไว้ใช้รดต้นไม้ในโครงการ โดยไม่มีการระบายออก	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำบ่อพักน้ำทิ้ง เพื่อเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงอาหารและสำนักงาน สำหรับใช้รดต้นไม้และสนามหญ้า โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกโรงงาน	✓				-

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

30

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ	
11. เศรษฐกิจและสังคม							
1. จัดให้มีการทำประโยชน์ให้กับชุมชนตามโอกาส เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การทำบุญบำรุงวัด และการร่วมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	- ชุมชนใกล้เคียง	- โครงการได้มีการทำประโยชน์ให้กับชุมชนตามโอกาส เช่น การร่วมสนับสนุนซื้อข้าวสารให้แก่ชาวบ้านที่ยากไร้ เข้าร่วมกิจกรรม 10 พฤษภาคมวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และสนับสนุนจัดงานวัดประจำปี เป็นต้น	✓				-
2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โรงงานด้านมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชนรับทราบ เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากโครงการ	- ชุมชนใกล้เคียง	- โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการผ่านทางผู้นำชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและลดความวิตกกังวลของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ	✓				-
3. รณรงค์ให้มีการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ชุมชนใกล้เคียง	- โครงการมีการรณรงค์ให้พนักงานมีการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม และมีการเข้าร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานเมื่อมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้โลก และกิจกรรมบ้านปลอดนาคราปู	✓				-
4. ทางโครงการต้องมีหน่วยงานที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	- ชุมชนใกล้เคียง	- โครงการมีการจัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน กล่องรับข้อร้องเรียน และขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน/ความคิดเห็นทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรับข้อร้องเรียนจากประชาชนและพนักงานของโครงการ ทั้งนี้ ในปี 2567 โครงการไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด	✓				-

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

31

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ	
11. เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)							
5. กรณีที่มีเครื่องรื้อเรียนและพบว่ามีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการโดยตรง ทางโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหารื้อเรียนให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และระยะเวลาตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้	- ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง	- ในปี 2567 โครงการไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด กรณีที่มีเครื่องรื้อเรียนและพบว่ามีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการโดยตรง โครงการจะดำเนินการตรวจสอบและแนวทางแก้ไขปัญหารื้อเรียนให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และระยะเวลาตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้	✓				-
6. พิจารณาจัดจ้างแรงงานท้องถิ่น หากมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เพื่อเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	- ชุมชนใกล้เคียง	- โครงการมีการพิจารณาจ้างแรงงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก หากพิจารณาแล้วคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เพื่อเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่าพนักงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเป็นร้อยละ 36.95	✓				-
12. สาธารณสุข							
1. จัดให้มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล พร้อมทั้งจัดให้มีรถรับส่งผู้ป่วยเพื่อสามารถนำผู้ป่วยส่งไปยังสถานพยาบาลได้ทันที	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำ เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมรถรับส่งผู้ป่วยในกรณีต้องส่งผู้ป่วยหนักไปรักษาต่อยังสถานพยาบาลภายนอก	✓				-
2. ตรวจสอบสภาพอนามัยของพนักงานและคนงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจสอบสภาพของพนักงานและคนงานทุกคน เช่น ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป ระบุการได้ขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดำเนินการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้พนักงานไม่ต้องการทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และโครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2567 โครงการมีแผนดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง	✓				-

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

32

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติตาม	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ	
12. สาธารณสุข (ต่อ)							
3. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้พนักงานและคนงานได้ใช้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดเตรียมห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้แก่พนักงานและคนงาน	✓				-
4. จัดให้มีการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงาน เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพของพนักงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	- พนักงานของโครงการ	- โครงการได้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงานเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพของพนักงาน ตามแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้อง	✓				-
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย							
1. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของโครงการ รวมทั้งจัดทำสถิติและค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับพนักงานและคนงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อบริหารงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของโครงการ รวมทั้งจัดทำสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับพนักงานและคนงาน	✓				-
2. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพืช เพื่อตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษ และกากของเสีย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพืชและกากของเสีย เพื่อตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษ และกากของเสีย	✓				-
3. ฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์นิรภัย การช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุ การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเมื่อเกิดเหตุเป็นประจำทุกปี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์นิรภัย การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บให้แก่พนักงาน โดยในปี 2567โครงการมีแผนดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง	✓				-

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

33

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ	
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)							
4. อบรมพนักงานใหม่ทุกคน เกี่ยวกับกฎระเบียบความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการอบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	✓				-
5. จัดทำแผนดำเนินการด้านความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ และกำหนดเป็นนโยบายหรือประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการจัดทำแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2567 และได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ	✓				-
6. จัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้และจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยในปี 2567 โครงการมีแผนดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง	✓				-
7. จัดให้มีป้ายเตือน เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานติดตามที่ตั้งต่างๆ ให้เห็นชัดเจน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการติดป้ายเตือนและสัญลักษณ์ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ตามจุดต่างๆ	✓				-
8. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนภัยเป็นประจำทุกปี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนภัยเป็นประจำ	✓				-
9. ตรวจสอบการทำงานของระบบเตือนภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการตรวจสอบการทำงานของระบบการเตือนภัยตามจุดต่างๆ เป็นประจำ	✓				-
10. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอสำหรับพนักงานและต้องควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานและควบคุมดูแลให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน	✓				-

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

34

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน					ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการ		
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)								
11. จัดหาหน้ากากป้องกันฝุ่นและไออากาศเสียให้แก่พนักงานที่ทำงานสัมผัสกับฝุ่นและไอความร้อน	- ภายในอาคารโรงงาน	- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น/ไออากาศเสีย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่สัมผัสฝุ่นและความร้อน	✓				-	
12. กำหนดให้ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำการซ่อมบำรุงเตาเผาเหล็กให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะฝุ่นซิลิกาที่เกิดจากอิฐทนไฟ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้าง	- เตาเผาเหล็ก	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาที่เข้ามาซ่อมบำรุงเตาเผาเหล็กต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	✓				-	
13. จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมภายในอาคารโรงงาน	- ภายในอาคารโรงงาน	- โครงการมีการติดตั้งระบบระบายอากาศภายในอาคารโรงงาน และมีการติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ เช่น เครื่องปรับอากาศภายในห้องควบคุมเครื่องรีด พัดลมระบายความร้อนภายในอาคาร เป็นต้น	✓				-	
14. จัดหาอุปกรณ์ลดเสียงที่เหมาะสมกับพนักงานที่สัมผัสกับเสียงดังและควบคุมให้มีการใช้ตลอดระยะเวลาการทำงาน	- ภายในอาคารโรงงาน	- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ลดเสียงให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่สัมผัสเสียงดังและควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	✓				-	
15. ให้ความร่วมมือกับโรงงานอื่นๆ และหน่วยงานราชการ เพื่อเตรียมการหรือเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- โรงงานที่อยู่ใกล้เคียง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้ให้ความร่วมมือกับโรงงานอื่นๆ และหน่วยงานราชการ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	✓				-	
16. การจัดการด้านความปลอดภัยในเรื่องเสียง แสง ความร้อน และสารเคมี ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ภายในอาคารโรงงาน	- โครงการมีการจัดการด้านความปลอดภัย เรื่อง แสง เสียง ความร้อน และสารเคมีตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	✓				-	

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

35

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ	
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการ		
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)								
17. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อันได้แก่ สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน เครื่องดับเพลิงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513) ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none">- Fire Hydrant จำนวน 11 จุด- ถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 151 จุด- Alarm Bell จำนวน 13 จุด- ตัวกดสัญญาณ จำนวน 3 จุด- Fire Water Pump อัตราการสูบ 113.58 ลบ.ม./ชม.- Jockey Pump อัตราการสูบ 12-15 ลบ.ม./ชม.	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	✓				-	
18. จัดให้มีป้ายแจ้งเตือนบริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ ได้แก่ ป้ายห้ามสูบบุหรี่หรือก่อให้เกิดประกายไฟ, ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต, ป้ายเบรคโทรศัพท์แจ้งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และป้ายอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ เป็นต้น	- บริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ	- โครงการมีการติดป้ายเตือนต่างๆ บริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ	✓					-
19. จัดให้มีถังดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ จำนวน 2 ถัง สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	- บริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ	- โครงการมีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้บริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซและตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	✓					-
20. ท่อก๊าซจะระบุตัวหนังสือ NG และทิศทางการไหลของก๊าซตามมาตรฐานของปตท. แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน	- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	- โครงการมีการระบุตัวหนังสือ NG และทิศทางการไหลของก๊าซ ตามมาตรฐานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แสดงให้เห็นชัดเจน	✓					-

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

36

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติตาม	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม	ไม่เกี่ยวข้องกับการ	
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)							
21. มีการตรวจสอบระบบท่อและการรั่วไหลของก๊าซบริเวณข้อต่อ ทุก 1 เดือน และต้องทำการตรวจสอบหารอยรั่วทันทีที่พบว่าความดันลดลง เนื่องจากแสดงว่ามีการรั่วของก๊าซ	- ภายในโครงการ	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้มีการเปิดใช้งานเตาที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็นเชื้อเพลิง และยังไม่ได้มีการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ (NG) จากหน่วยงาน ปตท. ซึ่งอยู่ระหว่างในช่วงการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม โครงการได้มีการตรวจสอบระบบท่อและอุปกรณ์เป็นประจำ	✓				-
22. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดก๊าซรั่ว <ul style="list-style-type: none">- ปิดวาล์วที่ต้นทางของท่อที่ก๊าซรั่ว- กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่พบว่ามีก๊าซรั่ว โดยใช้เทปหรือเชือกล้อมบริเวณดังกล่าวไว้ และเขียนป้ายเตือนห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้- ดำเนินการให้มีอากาศถ่ายเท เพื่อนำก๊าซสู่บรรยากาศโดยปกติก๊าซธรรมชาติ เมื่อรั่วไหลออกจากระบบท่อแล้วจะลอยสูงเหนือพื้นดินเนื่องจากก๊าซธรรมชาติจะเบากว่าอากาศ- หลีกเลี่ยงและป้องกันให้เกิดประกายไฟขึ้นบริเวณที่มีก๊าซรั่ว- ทำการซ่อมแซมและแก้ไขรอยรั่วของก๊าซ	- ภายในโครงการ	- โครงการมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดก๊าซรั่วไหล	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ	
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 23. จัดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วาล์ว และข้อต่อ อย่างสม่ำเสมอ	- ภายในโครงการ	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้มีการเปิดใช้งานเตาที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็นเชื้อเพลิง และยังไม่ได้มีการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ (NG) จากหน่วยงาน ปตท. ซึ่งอยู่ระหว่างในช่วงการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างสม่ำเสมอ	✓				-
14. สุนทรียภาพ 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 4,200 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีพื้นที่สีเขียวประมาณ 4,200 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของพื้นที่โครงการ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น	✓				-
2. ดูแลรักษาดินไม่ให้เป็นระเบียบและสวยงามอยู่เสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการดูแล บำรุงรักษาดินไม่ให้เป็นระเบียบ และสวยงามอยู่เสมอ และทำการปลูกต้นไม้ทดแทนหากพบต้นไม้ตายหรือไม่เจริญเติบโต	✓				-

ตารางที่ 3 ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ และการแก้ไข	ผลการตรวจประเมิน				
	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ดัชนีที่ตรวจวัด			ปฏิบัติ	ปฏิบัติตาม บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้อง	เกินโครงการ
1. เรื่องทั่วไป	- พื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- กำหนดให้โครงการจัดทำรายงานการตรวจประเมินมาตรการ และ สด ผล ภ ะ ร ะ ห บ ล ี ง แ ล ะ อ ม ช อ ง โ ค ร ง ก า ร (Environmental Compliance Audit)	- ดำเนินการจัดทำรายงานโดย เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓				
2 คุณภาพอากาศ										
2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	จำนวน 3 สถานี - บริเวณชุมชนบ้านคลองมีขุด - บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม - บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม	- ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ตรวจวัด ครั้ง ละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- TSP - PM ₁₀ - NO ₂ - WS/WD	- มีค่าอยู่ในช่วง 0.040-0.063 mg/m ³ - มีค่าอยู่ในช่วง 0.016-0.029 mg/m ³ - มีค่าอยู่ในช่วง 0.0088-0.0305 ppm เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓				

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา
บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

4. การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา ของบริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือเลขที่ พส 1009.3/4436 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มีขอบเขตการตรวจประเมินว่า ได้แก่ ด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กากของเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย การศึกษาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และทัศนคติของประชาชน บริษัทในเครือ และกรรงานฯ โดยข้อมูลที่ใช้ในการตรวจประเมินเป็นข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้กับบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้งเซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2-1

ดังนั้น ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) โครงการจะนำเสนอรายละเอียดเฉพาะของโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา ของบริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3 โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเกณฑ์การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้

ปฏิบัติ	หมายถึง	ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ครบถ้วน
ปฏิบัติตามบางส่วน	หมายถึง	ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้บางส่วน หรือมีการจัดการในรูปแบบอื่นที่พหุผลแทน หรือมีบางส่วนที่ยังไม่ถึงเวลาต้องปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ	หมายถึง	ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
ไม่เกี่ยวข้องับโครงการ	หมายถึง	มาตรการที่กำหนดไว้ไม่เกี่ยวข้องกัโครงการ

ตารางที่ 3 ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ และการแก้ไข	ผลการตรวจประเมิน				
	สถานีดำเนินการ	ความถี่	ดัชนีที่ตรวจวัด			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้อง	กับโครงการ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	- จำนวน 2 บล็อก - บล็อกตึกนาเหล็ก	- ปีละ 2	- TSP (mg/m ³) - NO _x (ppm) - SO ₂ (ppm)	- มีค่าเท่ากับ 102 mg/m ³ - มีค่าเท่ากับ 80 ppm - มีค่าเท่ากับ 283 ppm เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานหลัก (เก่า) พ.ศ. 2544 และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา (ฉบับสมบูรณ์) เดือนเมษายน 2551 (ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง) พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓				
3. ระดับเสียง	จำนวน 4 สถานี - บริเวณพื้นที่โครงการทั้ง 4 ด้าน - บริเวณชุมชนบ้านคลองมีชุด - บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม - บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม	- ปีละ 2 ครั้ง ตรวจวัด ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	- L _{eq} 24 hr - L ₉₀	- มีค่าอยู่ในช่วง 54.1-67.5 dB(A) - มีค่าอยู่ในช่วง 46.2-65.2 dB(A) เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓				

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ และการแก้ไข	ผลการตรวจประเมิน				
	สถานีดำเนินการ	ความถี่	ดัชนีที่ตรวจวัด			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้อง	กับโครงการ
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.1 ตรวจวัดฝุ่นละออง (Total Dust)	จำนวน 3 จุด - บริเวณเตาเผาเหล็ก - บริเวณเครื่องรีดหยาบ - บริเวณเครื่องตัดหัว	- ปีละ 4 ครั้ง	- Total Dust (mg/m ³)	- มีค่าอยู่ในช่วง 0.30-0.45 mg/m ³ เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามข้อกำหนดของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ที่กำหนดให้ในบรรยากาศของพื้นที่ทำงาน พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓				
4.2 ตรวจวัดระดับเสียงในช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	จำนวน 3 จุด - บริเวณเตาเผาเหล็ก - บริเวณเครื่องรีดหยาบ - บริเวณเครื่องตัดหัว	- ปีละ 4 ครั้ง	- L _{eq} 8 hr	- มีค่าอยู่ในช่วง 86.2-88.8 dB(A) เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓				
4.3 ตรวจวัดระดับความร้อน	จำนวน 3 จุด - บริเวณเตาเผาเหล็ก - บริเวณเครื่องรีดหยาบ - บริเวณเครื่องระบายความ	- ปีละ 4 ครั้ง	- WBGT (°C)	- มีค่าอยู่ในช่วง 29.1-30.3 °C เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด						

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ และการแก้ไข	ผลการตรวจประเมิน				
	สถานีดำเนินการ	ความถี่	ดัชนีที่ตรวจวัด			ปฏิบัติ	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้อง	กับโครงการ
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 4.4 การตรวจสอบภาพประจำปี	จำนวน 3 จุด - บริเวณเตาเผาหลัก - บริเวณเครื่องรีดทราย - บริเวณเครื่องระบายความ	- พนักงานใหม่ ก่อนที่จะเข้า ทำงาน และ พนักงานของ บริษัททุกคน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบภาพทั่วไป - ความสมบูรณ์ของเลือด - สมรรถภาพการ ไต - ตรวจสอบสภาพการ ทำงานของปอด - เอ็กซเรย์ทรวงอก	- โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน และได้ดำเนินการ ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2567 โครงการมีแผน ดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง	-	✓				
4.5 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ทุกครั้งที่เกิด อุบัติเหตุหรือ การเจ็บป่วย ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- สาเหตุ - ความสูญเสีย - การแก้ไข/ควบคุม/ ป้องกัน	- โครงการมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย โดยในปี 2567 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 6 ครั้ง	-	✓				
5. กากของเสีย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- จัดบันทึกรายละเอียด กับชนิดและปริมาณและ ลักษณะสมบัติของกากของ เสียจากกระบวนการผลิต ที่ส่งขายหรือส่งกำจัด	- โครงการมีการบันทึกชนิดและปริมาณของกากของเสียจาก กระบวนการผลิตที่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรมมารับไปกำจัด	-	✓				

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ และการแก้ไข	ผลการตรวจประเมิน				
	สถานีดำเนินการ	ความถี่	ดัชนีที่ตรวจวัด			ปฏิบัติ	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้อง	กับโครงการ
6. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ทุก 3 เดือน - ปีละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบสภาพของ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย - ฝึกซ้อมการใช้ อุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย และซ้อม ปฏิบัติ ตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ - โครงการได้มีการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อม ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ ประจำปี 2567 โครงการจะ มีแผนดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง	- -	✓ ✓				
7. ศึกษาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และทัศนคติ ของประชาชนบริเวณ ใกล้เคียง	- บริเวณชุมชนเดียวกับ ชุมชนที่มีการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม - ชุมชนบ้านคลองสีสุต - ชุมชนบ้านท่าข้าม - ชุมชนบ้านหัวแหลม	- ปีละ 1 ครั้ง	- ดำเนินการสำรวจข้อมูล ด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพ อนามัย และทัศนคติ ของประชาชนที่อยู่ บริเวณใกล้เคียงและ เป็นชุมชนเดียวกับชุมชน ที่มีการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	- โครงการได้มีการศึกษาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และทัศนคติของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ ประจำปี 2567 โครงการจะมีแผนดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง	-	✓				
8. รายงาน	-	- ทุก 6 เดือน	- จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เพื่อรายงานผลการ ดำเนินการของโครงการ ให้ สช. ทราบ	- โครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงาน เสนอต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด	-	✓				

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

บริษัท สหวิริยาเทคมีล จำกัด (มหาชน)

5. สรุปผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

5.1 สรุปผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา ของบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม 2567 พบว่า โครงการมียึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และพบมาตรการที่ทางโครงการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรการเกี่ยวกับการจัดทำ Noise Contour Map หลังจากดำเนินการเมื่อปี 2554 อย่างรักเทียม โครงการมีแผนจะดำเนินการตรวจวัดและจัดทำผังแสดงระดับเส้นเสียง (Noise Contour Map) ภายหลังจากดำเนินการเปิดใช้งานเตาที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ (NG) จากหน่วยงาน ปตท.

5.2 สรุปผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา ของบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม 2567 โครงการได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง อาชีวอนามัย และความปลอดภัย กากของเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย การศึกษาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และทัศนคติของประชาชนบริเวณใกล้เคียง และการรายงานฯ พบว่า มีการดำเนินงานเป็นไปตามการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



Current issue date: 1 September 2023
Expiry date: 31 August 2026
Certificate identity number: 10543972

Original approval(s):
ISO 9001 - 1 September 2017

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:
**Sahaviriya Plate Mill Public
Company Limited**

160 Moo 14, Sukhumvit Road, Bangkok, Chachoengsao, 24130, Thailand

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 9001:2015

Approval number(s): ISO 9001 – 00055914

This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number on which the locations applicable to this approval are listed.

The scope of this approval is applicable to:

Manufacture and sale of hot roll steel plates for domestic and export markets

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ



LRQA Group Limited, its officers and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

LRQA Group Limited, its officers and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B57 7ES, United Kingdom



Certificate identity number: 10543972

Certificate Schedule

Location	Activities
160 Moo 14, Sukhumvit Road, Bangpakong, Chachoengsao, 24130, Thailand	ISO 9001:2015 Manufacture and sale of hot roll steel plates for domestic and export markets
Head Office 28/1 Prapawit Building, Surasak Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand	ISO 9001:2015 Sales for domestic and export



LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is limited to the extent and time agreed in writing with LRQA.

Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom