

เอกสารแนบ 1
สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ พส ๑๐๐๙๔/ ๑๕๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลย์วัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงสนามสนมโน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๕ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแบ่งค็อก มิตรทาวน์ไฮเดล

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แบ่งค็อก มิตรทาวน์ ไฮเดล จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส ๑๐๐๙๔/๔๓๖๘

ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด ที่ TE 57398 ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแบ่งค็อก มิตรทาวน์ไฮเดล ของบริษัท แบ่งค็อก มิตรทาวน์ไฮเดล จำกัด ต้องยังถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๓. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแบ่งค็อก มิตรทาวน์ไฮเดล ดังอยู่ที่ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง ๖ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย ๓๘๒ ห้อง โดยให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท แบ่งค็อก มิตรทาวน์ ไฮเดล จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแบ่งค็อก มิตรทาวน์ไฮเดล ของบริษัท แบ่งค็อก มิตรทาวน์ไฮเดล จำกัด โดยให้บริษัท แบ่งค็อก มิตรทาวน์ ไฮเดล จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน


และแก้ไข...

-๒-

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากหากไม่ได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามลำดับที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแนบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ เล่ม พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแนบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๔ เล่ม เสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ขอสงวนสิทธิ์ในเอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ



สำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๔๐๐ ต่อ ๖๘๑๒
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

เอกสารแบบ 2
สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (จ.1)

เอกสารแนบ 3
สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (จ.6)



แบบ ข.๖

เลขที่ รว. ๑๖/๒๕๖๐

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

เอกสารแนบ 4
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท

ที่ E10091220183571



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2532 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105532084717
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือ ดังนี้


1. ชื่อบริษัท บริษัท แวงค็อก มิตทาวน์โฮเต็ล จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

3. [REDACTED]

และประทับตราสำคัญของบริษัท/

- 4.ทุนจดทะเบียน 20,000,000.00 บาท / ยี่สิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 888 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 40 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ



คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่การปฏิรูป
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Renewal, Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6310091220183571

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-10-07 T14:02:46+0700

1/4
น.4/1

ที่ E10091220183571



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220183571

- บริษัทนี้จดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท เจต พาวีเลียน โฮเต็ล จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนี้ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็น บริษัท พิพิธภัณฑมวทยไทย จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็น บริษัท แบงค็อก มิตทาวน์โฮเต็ล จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6310091220183571

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-10-07 T14:02:46+0700

ขนาด

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้สินเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนและ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

วัตถุประสงค์ประกอบการ

- (7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ งุ่น ผ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์แช่และ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเค้นก้น เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรมปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถยนต์ โรงงานผลิตเชรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อตอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แปะปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transforming Digital
Transformation



(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่

(25) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานที่พัก ดาดอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(29) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำมันกันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท
รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต
การตลาดและจัดจำหน่าย


(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด
รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์
การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ





เอกสารแบบ 5

เอกสารตรวจสอบระบบนำบัตรน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 19/2/2567 โดย

ผู้รับเหมาดัดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไฮเดลิียร์ โปรดักส์

จุดตรวจ	สภาพป่อ ปกติ ขำรุด	สภาพท่อ ปกติ ขำรุด	เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ผ้าท่อ ปกติ ขำรุด	การทำความสะอาด		หมายเหตุ
			น้อย	มาก	น้อย	มาก	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ว/ด/ป					
บ่อพักก่อนออก กทม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
บ่อพักรับรายน้ำก่อนออก กทม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
รางน้ำด้านขวามือ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
บ่อพัก 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
บ่อพัก 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
บ่อพัก 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
บ่อพัก 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
บ่อพัก 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
บ่อพัก 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
บ่อพัก 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
บ่อพัก 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
บ่อพัก 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
บ่อพัก 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19/2/2567	

สรุป

ถึงป่บ่บัดของเสียทางด้านห้อง2-21 ได้ทำการตรวจสอบระดับนํ้านอกถึงพบระดับนํ้าสูง15เซนติเมตร ภาคของเสียในถังแยกพบว่ามํ้าจํานวนน้อยยังไม่ต้องทำการสูบ นํ้าที่ไหลออก กทม. สีใสปกติ ไม่มีกลิ่น

ถึงป่บ่บัดของเสียทางด้านห้อง1และห้อง22-42 ได้ทำการตรวจสอบระดับนํ้านอกถึงพบระดับนํ้าสูง10เซนติเมตร ภาคของเสียในถังแยก มีปริมาณมากสมควรทำการเรียก กทม. มาทำการสูบได้ ลักษณะสีนํ้าที่ไหลออก กทม.สีน้ำตาลมีความเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

บริษัทผู้แ

เบอร์โทร

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1	ปริมาณความสูง	3	cm	ลักษณะ	แข็ง/อ่อน	อ่อน
กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี	ไม่มี	ปริมาณ	0	cm		
เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	0	สาเหตุ	—
สีของน้ำบ่อที่ 2	น้ำตาล					
กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี	ไม่มี	ปริมาณ	0	cm		
ระบบรีเทรินกากบ่อที่ 3	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	0	สาเหตุ	—
สีของน้ำบ่อที่ 3	น้ำตาล					
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก	ไม่มี					
หมายเหตุ						

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1	ปริมาณความสูง	5	cm	ลักษณะ	แข็ง/อ่อน	อ่อน
กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี	ไม่มี	ปริมาณ	0	cm		
เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	0	สาเหตุ	—
สีของน้ำบ่อที่ 2	น้ำตาล					
กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี	มี	ปริมาณ	1	cm		
ระบบรีเทรินกากบ่อที่ 3	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	0	สาเหตุ	—
สีของน้ำบ่อที่ 3	น้ำตาล					
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก						
หมายเหตุ						

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1	ปริมาณความสูง	20	cm	ลักษณะ	แข็ง/อ่อน	อ่อน
ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี	มี	ปริมาณ	4	cm	ลักษณะ	แข็ง/อ่อน
สีของน้ำบ่อที่ 2	น้ำตาลอ่อน					
ไขมันในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี	มี	ปริมาณ	1	cm	ลักษณะ	แข็ง/อ่อน
สีของน้ำบ่อที่ 3	น้ำตาลอ่อน					
ไขมันในบ่อที่ 4 มี/ไม่มี	มี	ปริมาณ	0.5	cm	ลักษณะ	แข็ง/อ่อน
สีของน้ำบ่อที่ 4	น้ำตาลอ่อน					
หมายเหตุ						

ผู้ควบคุมการตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 12/5/2567
ผู้รับเหมาดัดตั้ง บริษัท BSV
บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไฮเดลิียร์ โฟ

จุดตรวจ	สภาพป่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ผ้าท่อ	การทำความสะอาด		หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	ว/ด/ป	
บ่อพักก่อนออก กทม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
บ่อพักรับรังก่อนนอก กทม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
รางน้ำด้านขวามือ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
บ่อพัก 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
บ่อพัก 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
บ่อพัก 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
บ่อพัก 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
บ่อพัก 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
บ่อพัก 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
บ่อพัก 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
บ่อพัก 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
บ่อพัก 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
บ่อพัก 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12/5/2567	

สรุป

ถึงป้าบัดของเสียทางด้านห้อง2-21 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง15เซนติเมตร ภาควงของเสียในถังแยกพบว่าปริมาณน้อยยังไม่ต้องทำการสูบน้ำที่ไหลออก กทม. สีใสปกติ ไม่มีกลิ่น
ถึงป้าบัดของเสียทางด้านห้อง1และห้อง22-42 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง10เซนติเมตร ภาควงของเสียในถังแยก มีปริมาณมากสมควรทำการเรียก กทม. มาทำการสูบน้ำได้ ลักษณะสีน้ำที่ไหลออก กทม.สีน้ำตาล มีความเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 13/5/2567
 บริษัทผู้แทน
 เบอร์โทร

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 3 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
 กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี ไม่มี ปริมาณ 0 cm
 เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
 สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล
 กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี ไม่มี ปริมาณ 0 cm
 ระบบบริเทรินกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
 สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาลออกใส
 กลิ่นของน้ำที่ระบายออก ไม่มี
 หมายเหตุ


ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 5 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
 กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี ไม่มี ปริมาณ 0 cm
 เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
 สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล
 กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm
 ระบบบริเทรินกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
 สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาลอ่อน
 กลิ่นของน้ำที่ระบายออก
 หมายเหตุ

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 35 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน หน้าแข็งล่างอ่อน
 ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ ## cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
 สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาลอ่อน
 ไขมันในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 3 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาวไม่มีเศษ
 สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาลอ่อน
 ไขมันในบ่อที่ 4 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 0.5 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน ฟองขาว
 สีของน้ำบ่อที่ 4 น้ำตาลอ่อน
 หมายเหตุ

ผู้ควบคุมค่าตรวจสอบ




เอกสารแนบ 6

เอกสารบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

๑. หลังกำเนิดลงพิมพ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๘ หมู่ที่ ซอย
 ถนน พระรามที่ ๖ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
 [Redacted]
 ๒. ประกอบ
 ๓. ประกอบ
 ๔. ประกอบ
 ๕. ประกอบ
 ๖. ประกอบ
 ๗. ประกอบ
 ๘. ประกอบ
 ๙. ประกอบ
 ๑๐. ประกอบ
 ๑๑. ประกอบ
 ๑๒. ประกอบ
 ๑๓. ประกอบ
 ๑๔. ประกอบ
 ๑๕. ประกอบ
 ๑๖. ประกอบ
 ๑๗. ประกอบ
 ๑๘. ประกอบ
 ๑๙. ประกอบ
 ๒๐. ประกอบ
 ๒๑. ประกอบ
 ๒๒. ประกอบ
 ๒๓. ประกอบ
 ๒๔. ประกอบ
 ๒๕. ประกอบ
 ๒๖. ประกอบ
 ๒๗. ประกอบ
 ๒๘. ประกอบ
 ๒๙. ประกอบ
 ๓๐. ประกอบ
 ๓๑. ประกอบ
 ๓๒. ประกอบ
 ๓๓. ประกอบ
 ๓๔. ประกอบ
 ๓๕. ประกอบ
 ๓๖. ประกอบ
 ๓๗. ประกอบ
 ๓๘. ประกอบ
 ๓๙. ประกอบ
 ๔๐. ประกอบ
 ๔๑. ประกอบ
 ๔๒. ประกอบ
 ๔๓. ประกอบ
 ๔๔. ประกอบ
 ๔๕. ประกอบ
 ๔๖. ประกอบ
 ๔๗. ประกอบ
 ๔๘. ประกอบ
 ๔๙. ประกอบ
 ๕๐. ประกอบ
 ๕๑. ประกอบ
 ๕๒. ประกอบ
 ๕๓. ประกอบ
 ๕๔. ประกอบ
 ๕๕. ประกอบ
 ๕๖. ประกอบ
 ๕๗. ประกอบ
 ๕๘. ประกอบ
 ๕๙. ประกอบ
 ๖๐. ประกอบ
 ๖๑. ประกอบ
 ๖๒. ประกอบ
 ๖๓. ประกอบ
 ๖๔. ประกอบ
 ๖๕. ประกอบ
 ๖๖. ประกอบ
 ๖๗. ประกอบ
 ๖๘. ประกอบ
 ๖๙. ประกอบ
 ๗๐. ประกอบ
 ๗๑. ประกอบ
 ๗๒. ประกอบ
 ๗๓. ประกอบ
 ๗๔. ประกอบ
 ๗๕. ประกอบ
 ๗๖. ประกอบ
 ๗๗. ประกอบ
 ๗๘. ประกอบ
 ๗๙. ประกอบ
 ๘๐. ประกอบ
 ๘๑. ประกอบ
 ๘๒. ประกอบ
 ๘๓. ประกอบ
 ๘๔. ประกอบ
 ๘๕. ประกอบ
 ๘๖. ประกอบ
 ๘๗. ประกอบ
 ๘๘. ประกอบ
 ๘๙. ประกอบ
 ๙๐. ประกอบ
 ๙๑. ประกอบ
 ๙๒. ประกอบ
 ๙๓. ประกอบ
 ๙๔. ประกอบ
 ๙๕. ประกอบ
 ๙๖. ประกอบ
 ๙๗. ประกอบ
 ๙๘. ประกอบ
 ๙๙. ประกอบ
 ๑๐๐. ประกอบ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๗๖๖ ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของบริษัทน้ำเสียนำมาแสดงตามตาราง ดังนี้

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๕ ซอย ๖ ถนนสาย ๖ แขวงตำบล กิ่งโพธิ์ เขตอำเภอ ๖๖๖๖๖๖

ชื่อผู้ประกอบการ [redacted] ใบอนุญาตเลขที่ [redacted]

ออกให้โดย [redacted] หมดอายุ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

ในการซื้อขายรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน [redacted] และวันที่ [redacted]

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย [redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ [redacted] หมดอายุ [redacted]

ออกให้โดย [redacted] ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย [redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ [redacted] หมดอายุ [redacted]

ออกให้โดย [redacted] (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ [redacted]

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง [redacted]

ความสมบูรณ์ในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๐๐ สมบูรณ์

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) [redacted]

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูบ ☐ อื่น ๆ (ระบุ) [redacted]

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) [redacted]

(๕) วิธีการตรวจสอบการเกิดปัญหาจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด [redacted]

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๕๕.๕๐, ๕.๕

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๕๕.๕

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๕๕.๕

(๔) การระบบน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ [redacted]

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๕๕.๕

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) [redacted]

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) [redacted]

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) [redacted]

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) [redacted]

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) [redacted]

- เครื่องสูบลูบ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) [redacted]

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) [redacted]

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) [redacted]

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข [redacted]


คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำตามที่กำหนดในรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๐๗

แบบแผนที่การวิจัยและขั้นตอนวิธีแสดงผลการทำงานของระบบอัตโนมัติ
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

[illegible]

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังต่อไปนี้

น.6/4

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุปกรณ์ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
12.2.24	11.2.24	3.9	31.2	3.2.24	1.2.9.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13.2.24	11.2.24	3.6	28.8	3.2.24	1.2.9.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14.2.24	11.2.24	3.0	2.8	3.2.24	1.2.9.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15.2.24	11.2.24	3.3	26.4	3.2.24	1.2.9.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
16.2.24	11.2.24	2.6	23.8	3.2.24	1.2.9.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17.2.24	11.2.24	4.2	33.6	3.2.24	1.2.9.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18.2.24	11.2.24	3.9	26.4	3.2.24	1.2.9.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19.2.24	11.2.24	4.1	32.8	3.2.24	1.2.9.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20.2.24	11.2.24	2.3	18.4	3.2.24	1.2.9.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21.2.24	10.2.24	2.3	28.1.9	3.2.24	1.2.9.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22.2.24	10.2.24	2.3	18.4	3.2.24	1.2.9.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23.2.24	11.2.24	3.9	26.6	3.2.24	1.2.9.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24.2.24	10.2.24	2.3	21.6	3.2.24	1.2.9.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามฟาร์มเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น สถิติและผู้ลงลายมือชื่อ

นางสาวกัญจน์กมลพร...

ข้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

โดยผู้ดูแลพื้นที่

ออกให้โดย.....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


โดยผู้ดูแลพื้นที่

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙๘ หมู่ที่ ๖ ตำบล ๖ อำเภอ ๖ จังหวัด ๖
ประเภทโรงงาน ๑๖ ม.ค.๖๖
ออกให้โดย ๑๖ ม.ค.๖๖
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ โดยกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารตก ค้างจากที่ ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1.3.24	106.81	35	12	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
2.3.24	110.28	35	12	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
3.3.24	108.24	34	12.2	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
4.3.24	112.86	33	12.4	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
5.3.24	111.12	32	11.6	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
6.3.24	109.03	31	11.6	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
7.3.24	108.93	30	11.4	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
8.3.24	113.45	35	11.4	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
9.3.24	111.73	34	10.6	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
10.3.24	112.54	31	10.8	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
11.3.24	110.30	31	10.8	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
12.3.24	106.05	26	10.8	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
13.3.24	106.01	33	10.6	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
14.3.24	116.74	39	10.4	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
15.3.24	107.70	63	10.4	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	
16.3.24	113.24	43	11.2	ระบาย	12.9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	12.2	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุ้งกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17.3.24	109.39	40	132	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
18.3.24	119.43	49	139.2	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
19.3.24	106.06	46	136.8	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
20.3.24	116.34	56	138.6	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
21.3.24	102.64	35	138	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
22.3.24	110.62	45	136	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
23.3.24	111.26	56	138.6	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
24.3.24	111.02	30	134	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
25.3.24	118.43	40	132	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
26.3.24	112.30	44	132.6	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
27.3.24	121.77	67	134.8	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
28.3.24	110.87	56	138.6	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
29.3.24	114.10	39	130.6	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
30.3.24	111.36	41	132.8	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
31.3.24	109.74	41	132.8	ระบาย	12.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ไม่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
ข้าพเจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ๘
 16/05/61 ออกให้โดย อธิบดีกรมประมง 16 มกราคม 2566
 กิจกรรมประเภท 756/152/2/กท.3 ใบอนุญาตเลขที่ 16/05/61
 (ถ้ามี) 16/05/61 ออกให้โดย อธิบดีกรมประมง 16 มกราคม 2566
 บัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

() หมดอายุ
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Pic Cempal Asealan
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 140 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๑๕ ชั่วโมง
 □ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) □ เครื่องเติมอากาศ

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย □ เครื่องสูบน้ำ □ เครื่องผสมสารเคมี
 □ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย □ เครื่องผสมสารเคมี
 □ เครื่องสูบลูบตะกอน □ อื่น ๆ (ระบุ) เครื่องสูบลูบตะกอน ๑ เครื่องผสมสารเคมี ๑

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) □ แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการจัดการก่อนที่น้ำทิ้งจะเกิดเป็นมลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด (ระบุ) □ วิธีการกำจัด (ระบุ)



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณน้ำทิ้งที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (ลบ.ม.) 3444.62
 (๒) ปริมาณน้ำทิ้งที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (ลบ.ม.) 1296
 (๓) ปริมาณน้ำทิ้งที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (ลบ.ม.) 1636.8
 (๔) ปริมาณน้ำทิ้งที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (ลบ.ม.) 1296
 (๕) ปริมาณน้ำทิ้งที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (ลบ.ม.) 1296
 (๖) ปริมาณน้ำทิ้งที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (ลบ.ม.) 1296
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 1296
 (๘) ปัญหา อุสารถ และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือไม่ทำตามที่กำหนดหรือ
 รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
 ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดหรือ
 รายงานผิดโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ _____

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ _____ ซอย _____
กิจกรรมประเภท _____ บมย. _____
ออกให้โดย _____ กรมควบคุมมลพิษ _____

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในธุรกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ/ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑๔/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๕/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๖/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๗/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๘/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๙/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๐/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๑/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๒/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๓/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๔/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๕/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๖/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๗/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๘/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๙/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๓๐/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๓๑/๑๒/๖๒	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๓/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๔/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๕/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๖/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๗/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๘/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๙/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๐/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๑/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๒/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๓/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๔/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๕/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๖/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๗/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๘/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๙/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๐/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๑/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๒/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๓/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๔/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๕/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๖/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๗/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๘/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๙/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๓๐/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๓๑/๑/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๓/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๔/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๕/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๖/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๗/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๘/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๙/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๐/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๑/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๒/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๓/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๔/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๕/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๖/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๗/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๘/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑๙/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๐/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๑/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๒/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๓/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๔/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๕/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๖/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๗/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๘/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒๙/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๓๐/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๓๑/๒/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๑/๓/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๒/๓/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๓/๓/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๑๖.๕			
๔/๓/๖๓	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕	๑๖.๕</											

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคา														ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในฤดูกาลของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระยะ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารตกตะกอน ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)			
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1-1-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
2-1-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
3-1-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
4-1-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
5-1-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
6-1-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
7-1-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
8-1-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
9-1-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
10-1-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
11-1-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
12-1-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
1-2-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
2-2-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
3-2-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
4-2-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
5-2-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
6-2-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
7-2-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
8-2-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
9-2-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
10-2-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
11-2-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			
12-2-2561	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.5			

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลต่างๆในแต่ละวัน
๒. ในการเฝ้าระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ข้าพเจ้านาย.....
 ๑. ข้าพเจ้านาย.....
 ๒. ข้าพเจ้านาย.....
 ๓. ข้าพเจ้านาย.....
 ๔. ข้าพเจ้านาย.....
 ๕. ข้าพเจ้านาย.....
 ๖. ข้าพเจ้านาย.....
 ๗. ข้าพเจ้านาย.....
 ๘. ข้าพเจ้านาย.....
 ๙. ข้าพเจ้านาย.....
 ๑๐. ข้าพเจ้านาย.....
 ๑๑. ข้าพเจ้านาย.....
 ๑๒. ข้าพเจ้านาย.....

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘๘ หมู่ที่ ๖

ເຈດ/ຄ້າເກດ

กิจการประเภท

(ถ้ามี) ๕/๕๕๖ ออกให้โดย.....

1. การนำเครื่องเล่นสเปกตรัมทางอากาศมาปรับตั้งเสียงแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

1000

ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บทความในระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

2019年12月10日

.....

ใบอนุญาติเลขที่.....หมดอายุ.....

.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย

(๓) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ **อำเภอเมือง (รวม)**

๑๐ | ๑๐๖ | ๑๐๗ | ๑๐๘ | ๑๐๙ | ๑๑๐ | ๑๑๑ | ๑๑๒ | ๑๑๓ | ๑๑๔ | ๑๑๕ | ๑๑๖ | ๑๑๗ | ๑๑๘ | ๑๑๙ | ๑๒๐ | ๑๒๑ | ๑๒๒ | ๑๒๓ | ๑๒๔ | ๑๒๕ | ๑๒๖ | ๑๒๗ | ๑๒๘ | ๑๒๙ | ๑๓๐ | ๑๓๑ | ๑๓๒ | ๑๓๓ | ๑๓๔ | ๑๓๕ | ๑๓๖ | ๑๓๗ | ๑๓๘ | ๑๓๙ | ๑๔๐ | ๑๔๑ | ๑๔๒ | ๑๔๓ | ๑๔๔ | ๑๔๕ | ๑๔๖ | ๑๔๗ | ๑๔๘ | ๑๔๙ | ๑๕๐ | ๑๕๑ | ๑๕๒ | ๑๕๓ | ๑๕๔ | ๑๕๕ | ๑๕๖ | ๑๕๗ | ๑๕๘ | ๑๕๙ | ๑๖๐ | ๑๖๑ | ๑๖๒ | ๑๖๓ | ๑๖๔ | ๑๖๕ | ๑๖๖ | ๑๖๗ | ๑๖๘ | ๑๖๙ | ๑๗๐ | ๑๗๑ | ๑๗๒ | ๑๗๓ | ๑๗๔ | ๑๗๕ | ๑๗๖ | ๑๗๗ | ๑๗๘ | ๑๗๙ | ๑๘๐ | ๑๘๑ | ๑๘๒ | ๑๘๓ | ๑๘๔ | ๑๘๕ | ๑๘๖ | ๑๘๗ | ๑๘๘ | ๑๘๙ | ๑๙๐ | ๑๙๑ | ๑๙๒ | ๑๙๓ | ๑๙๔ | ๑๙๕ | ๑๙๖ | ๑๙๗ | ๑๙๘ | ๑๙๙ | ๒๐๐

[illegible]

☐ **NO** ☐ **YES** ☐ **NO** ☐ **YES**

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

(๕) แหล่งของบรรพกาล (๕๖๖) พ.ศ. ๒๕๖๖

[A000001] A(n) = n! + 1

ค. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -----

(๒) ปริมาณน้ำที่ตกกิจกรรมในแต่ละงานนิคมสหกิจ (ลบ.ม.)

(๓) 1. เรือหางนำสี่ที่ท่าระแหงทำได้น้ำสี่ (ลบม.)

[illegible]

(๕) ๑. เรืองงามสะอาด เป็นไร้วสันตสุขที่ กายที่รู้ (จิตหรืออภิปุริส)

(๕) บังคับให้คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม (หรือในกิจการอื่นใด) อยู่นอกเขตปลอดบุหรี่

[illegible][illegible]

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องดื่มอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องงาน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- ផ្នែកការងារសេដ្ឋកិច្ច ☐ វប្បកម្ម ☐ ជំនាញ (រូប)

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$

[illegible][illegible]

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (ค.บ.ม.)

(๔) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


๑. ได้ของหรืออุปกรณ์เครื่องเล่นทางวัฒนธรรม ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียไม่ได้เก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบัญชีเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบฝึกหัดรายละเอียดของสิ่งเกิดและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำางของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

[illegible]

ตั้งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๒๖๖ ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกองกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
01/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
02/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
03/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
04/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
05/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
06/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
07/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
08/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
09/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
10/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
11/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
12/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
13/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
14/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
15/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
16/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
17/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
18/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
19/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
20/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
21/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
22/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
23/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
24/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
25/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
26/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
27/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
28/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
29/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			
30/01/2562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)			
						ระบกกักน้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทรวม/ ผลสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
15.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
16.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
17.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
20.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
21.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
22.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
23.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
24.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
25.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
26.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
27.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
28.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
29.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
30.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		
31.05.2564	10.00	1.0	1.0	1.0	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	1.0		

หมายเหตุ

1. ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ข้างต้นถูกต้องทุกประการ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ดูระบบบำบัดน้ำเสีย


(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

แบบบทกวีรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๘ หมู่ที่ ๑ ซอย ๑

กิจกรรม.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๓ จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

น.6/16

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุปกรณ์ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
10/10/2561	27	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	27	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	24	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	27	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	28	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	30	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	33	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	40	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	35	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	37	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	41	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	44	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	49	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	60	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	18	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		
10/10/2561	11	21.6	รวม	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ยังขาดข้อมูลต้องทุกประการ
หรือให้ผู้ควบคุมเครื่องกำเนิดมลพิษ
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
โดย

ออกให้โดย.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบล...

การบำบัดน้ำเสีย... (ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย)

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ...

เดือน... และรัก...

องค์หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่... หมดอายุ...

ออกให้โดย... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(...)

ใบอนุญาตเลขที่... หมดอายุ...

ออกให้โดย...

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Bio-Compost Activated...

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๕๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๕-๕ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)...

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)...

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ...

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๕๖ ๖๒ ๕๑

(๒) ปริมาณน้ำทิ้งจากกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑๑๔.๑

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑๑๔.๑

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ...

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ...

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ...

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ...

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ...

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ...

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ...

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๑.๑

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน...

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแบบ 7
เอกสารใบเสร็จรับเงิน

ใบแจ้งหนี้

รช. ๖๖-ก.ย. ๖๗

10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โรงแรมเบ๊จกอมิตทาวน

เลขที่ 888 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ทั่วไป 1,000.00 ลิตร/วัน

ค.ศ. 66-ก.ย. 67

6700006513

วันที่ 12 มีนาคม 2567

02 354 4197

24,000

ประวัติการชำระค่าเช่ารวมเดือน มีนาคม 2567

1	ค่าเช่าและขนมูลฝอย	24,000	2,000	2,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0	2,000	2,000
3			2,000	2,000
		24,000	2,000	2,000
			2,000	2,000
			2,000	2,000
			2,000	2,000
			2,000	2,000

สอ. พ. ๖๖-ก.ย. ๖๗

กรุงเทพมหานคร 5 มีนาคม 2567

ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย Comp Code 98588



899400016386102 983221016700006513 05

ใบเสร็จรับเงิน

รช. ๖๖-ก.ย. ๖๗

10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โรงแรมเบ๊จกอมิตทาวน

เลขที่ 888 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ทั่วไป 1,000.00 ลิตร/วัน

ค.ศ. 66-ก.ย. 67

6700002916

วันที่ 1 เมษายน 2567

02 354 4197

24,000.00

ประวัติการชำระค่าเช่ารวมเดือน มีนาคม 2567

1	ค่าเช่าและขนมูลฝอย	24,000.00	2,000.00	2,000.00
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	.00	2,000.00	2,000.00
3			2,000.00	2,000.00
		24,000.00	2,000.00	2,000.00
			2,000.00	2,000.00
			2,000.00	2,000.00
			2,000.00	2,000.00
			2,000.00	2,000.00

สอ. พ. ๖๖-ก.ย. ๖๗


ชำระเงิน (Payment) วันที่ 28 มีนาคม 2567

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 53001608

ธนาคาร (Bank) บ. กรุงไทย - สาขาประตูน้ำปทุมวัน

ใบเสร็จรับเงินนี้จะถือเป็นหลักฐานการชำระเงิน

* กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน




เอกสารแบบ 8

เอกสารการตรวจสอบระบบฟุลเงิน

01

สรุปภาพรวม [REDACTED]



เอกสารแนบ 9

เอกสารรับรองผลการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ที่ กท ๑๘๐๗/๑๒๖๗



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ โรงแรมเบงค็อก มิดทาวน์ไฮเต็ล

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามที่โรงแรมเบงค็อก มิดทาวน์ไฮเต็ล ขอรับการสนับสนุนวิทยากรทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานภายใน โรงแรมเบงค็อก มิดทาวน์ไฮเต็ล นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร ๒๐๒ และ ดพต.-ร ๒๐๒) ได้จัดวิทยากรพร้อมอุปกรณ์ ไปดำเนินการฝึกซ้อมตามที่ขอรับการสนับสนุนแล้วโดยทำการฝึกซ้อม ณ ที่ทำการ โรงแรมเบงค็อก มิดทาวน์ไฮเต็ล เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และได้รับรายงานจากนายเศรษฐสิทธิ์ อ่องเอี่ยม หัวหน้าคณะวิทยากรว่า มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟรวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๓ คน ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๔

โทร. / โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๓๒๒



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปก. (กปก.๔) ๓๕๒ / ๒๕๖๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฉ.ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

โรงแรมเบงค็อก มิดทาวน์ไฮเต็ล

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘๘ ถนนพระราม ๖ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้เข้ารับก

เมื่อวันที่

ให้ไว้ ณ วันที่

เอกสารแบบ 10
เอกสารการตรวจสอบระบบดับเพลิง

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตู้ควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)

Auto

แรงดัน127

Psi

หน้าจอ(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

สาเหตุ

แนวทางการแก้ไข

วาล์วควบคุมระบบดับเพลิง

วาล์วดับเพลิงที่ปิด

ไม่พบ

ตู้ สถานะวาล์ว(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

จำนวนที่ผิดปกติ

-

ตัว

1	ตำแหน่งที่ปิดและผิดปกติ
2	
3	
4	
5	
สาเหตุที่ปิดและผิดปกติ	
1	
2	
3	
4	
5	

ผลการตรวจสอบทั้งหมด



ระบบดับเพลิง

วันที่20/1/2567

โดย นาย อรรถพงษ์ สมศรี

สถานที่

ห้องปั้มเครื่องปั้มน้ำชั้น1

ผู้รับเหมาติดตั้ง

บริษัท BSV

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

NEO PRO 02 4088565

ผู้รับผิดชอบ

ยี่ห้อเครื่องยนต์

รุ่น

4BTA 3.9

ระบบเครื่องยนต์

1	แบตเตอรี่ยี่ห้อ	3k	ขนาด	100	AH	จำนวน	4	ลูก	ชนิด	น้ำ
	สถานะแบตเตอรี่ภายนอก	(ปกติ/ไม่)	ปกติ			ขั้วแบตเตอรี่(แปะ/หลวม)				แปะ
	สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ				ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				ปกติ
	จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	0	CC							
2	ชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก	แรงดัน	26	V		ชุดชาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ	แรงดัน	26.5	V	
	ชุดชาร์จไฟปกติ	24-26V								
3	ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล				ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	150	ลิตร	จากขนาดเดิมที่	200
	4	ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345			จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ลูก		
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ				จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มี	CC		
	รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Fleetguard								
5	สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ				ลักษณะผิดปกติ	-			
	การแก้ไข(หาความสะอาด/เปลี่ยน)	ทำความสะอาด				จำนวน	-			
6	สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ				ลักษณะการผิดปกติ	-			
	การแก้ไข									
	ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ				จำนวนน้ำที่เติม	-			
7	การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)					ปกติ				
8	การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)					ปกติ				
9	การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)					ปกติ				
10	สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่1(ปกติ/ผิดปกติ)					ปกติ				
	สาเหตุการผิดปกติ					ไม่มีสาเหตุการผิดปกติ				
	สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่2(ปกติ/ผิดปกติ)					ปกติ				
	สาเหตุการผิดปกติ					ไม่มีสาเหตุการผิดปกติ				

ระบบดูดปั้มนุดน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขปั้ม	P152437-01	ขนาดปั้ม	367 .m.m
แรงดัน ดูด	0.9	Psig	ด้านส่ง 125
			Psig
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด	วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
สาเหตุการผิดปกติ	ไม่พบสาเหตุการผิดปกติระบบปั้มและเครื่องยนต์ให้งานได้ปกติ		
แนวทางการแก้ไข			

ท่อด้านดูด(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี
ท่อด้านส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี
ข้อต่ออ่อนท่อส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	สาเหตุ	-
ปริมาณถังสำรองน้ำ(กิโลกรัม)	90%	%	เศษตะกอน(เยอะ/น้อย)
			น้อย
			สิ้น(ใส/ขุ่น)
			ใส

ระบบ Jockey Pump

มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังขนาด	2	HP/W	ปั้มน้ำรุ่น	EVM3/A 3 15N5	ขนาด	140
แรงดัน ดูด	0.9	Psig	ด้านส่ง	120	Psig	
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด		วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด		
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		
สาเหตุการผิดปกติ						
แนวทางการแก้ไข						

ระบบควบคุมFire Pump

ตู้ควบคุม Fire Pump	สถานะ(Auto/manual/Off)	Auto	แรงดัน	140	Psi
หน้าจอล(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ			
แนวทางการแก้ไข					

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ/ON/Off	ON	127	PSI
หน้าจอลบ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ	
แนวทางการแก้ไข			

วาล์วควบคุมระบบดับเพลิง

ไม่พบ ตัว สถานะวาล์ว(ปกติ/ผิดปกติ) 0 ปกติ จำนวนที่ผิดปกติ 0 ตัว

- | | |
|------------------------|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| สาเหตุที่ปิดและผิดปกติ | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

รวมเรื่องดังต่อไปนี้

วันที่	ได้รับมอบแต่งตั้ง
	บริษัทผู้พัฒนา
	ที่หอเครื่องยนต์
๕๐๙ ๑๙ ๑๑	

1 แบตเตอรี่หัว	3K	ขนาด	100 AH	จำนวน	4	ลูก	ชนิด	น้ำ
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก	(ปกติ/ไม่)	ปกติ	หัวแบตเตอรี่(แบบ/หลวม)					
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยบ)						ปกติ

	จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	0	CC	
	2 ขวดซาร์ฟแบดเดอรัจากภายนอก	26	V	ขวดซาร์ฟแบดเดอรัจากเตียงวี
	ขวดซาร์ฟไฟเบดเดอรัจากภายนอก	26	V	ขวดซาร์ฟไฟเบดเดอรัจากเตียงวี
	ขวดซาร์ฟไฟเบดเดอรัจากเตียงวี	1	LUG	

รอบเครื่องยนต์	2000	RPM	
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ5.0-9.0Bar)	6.2	BAR	อุณหภูมิน้ำมันเกิน120c 70 C

3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	จากขนาดเดิมที่	ลิตร
			150	200	200

4 ใส่กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนใส่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ลูก
----------------------------	--------	------------------------------	---	-----

ระดับนามหนังสือ(ปกติ/ยุบ)	จำนวนที่เดิมนามหนังสือ	ไม่มี	CC
ปกติ	จำนวนที่เดิมนามหนังสือ	ไม่มี	CC

รุ่น	เลขกรองนาม	เครื่อง	Feetguard
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

[illegible][illegible]

การแก้ไข

ระดับน้ำหมอน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม	CC
		0	CC

7 การรู้ไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)

8 การรู้โทษของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)

9 การรวมผลของนาฬิกายืน(ตาแดง)

[illegible]

๑๖๓

สาเหตุการผิดปกติ

ระยะเวลาการทดสอบเครื่องนัต	5	นาที
----------------------------	---	------

ระบบดื่มน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขที่ P152437-01 ขนาด 367 ม.ม

แรงดันดูด	0.9	Psig ด้านส่ง	127	Psig
-----------	-----	--------------	-----	------

งานवासด้านดูด(เปิด/ปิด) เปิด วาส

แนวทางการแก้ไข	ไม่พบ	ไม่พบสาเหตุผิดปกติ ระบบมีและเครื่องย่นใช้ได้ปกติ
สาเหตุการผิดปกติ	ไม่พบ	ไม่พบสาเหตุผิดปกติ ระบบมีและเครื่องย่นใช้ได้ปกติ
ตรวจสอบแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ปกติ
ตรวจสอบอุณหภูมิ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ปกติ

หัวข้อด้านดูด(ปกติ/ชำรด)	ปกติ	ชำรด
ไม่มี		

หัวข้อ/ด้านส่ง(ปกติ/ชั่วคราว)	ปกติ	ชั่วคราว	ไม่มี

ข้อต่ออ่อนที่ส่ง(ปกติ/ขาด) ปกติ สาเหตุ

เลข	(ม./ส.) นน	ยอน (ยอน/เออ)นอยเขตศต	%06	(นงเรอปราย)นนองเลงเงาเมมเบ

5.2.1 Jockey Pump

[illegible]

ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด	นำไหลกับ(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด


สาเหตุการเกิดปกติ	ไม่พบ

แนวทางแก้ไข

ระบบควบคุมไฟ Pump

บคม Fire Pump สถานี(Auto/manu

מס' תיק	מס' תיק
מס' תיק	מס' תיק



เอกสารแนบ 11

เอกสารตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

ระบบ اعلام/เตือนภัยไฟไหม้

วันที่ 7/2/2567
ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV
บริษัทผู้แทนจำหน่าย Notifier
ห้องคอนโทรล

สถานะตู้รวม(FCP)หน้าจอโชว์(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ผิดปกติแสดงคำว่า	ไม่มี
กำหนดการแก้ไขความผิดปกติ			
แรงดันแบตเตอรี่หลัก(24V)	26.4 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.6 V
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่1(24V)	26.4 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.5 V
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่2(24V)	26.7 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.5 V
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่3(24V)	26.3 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.8 V
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่4(24V)	26.4 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.6 V
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่5(24V)	26.5 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.8 V
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่6(24V)	26.6 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.6 V
สถานะตู้กราฟฟิค(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ตำแหน่งที่ผิดปกติ	ไม่มี
แนวทางแก้ไข			

สภาพตู้ควบคุม(สะอาด/สกปรก) สะอาด

อุปกรณ์ตรวจจบรวม

โซน Alarm	ฝาปิด	เปิด	Smoke	Heat Detectors	Manual	สปริตเตอร์	ขุบ(SS)	ไฟร์(SF)
	เปิด	ปิด	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1/1.	/		/		/		/	
1/2.	/		/		/		/	
1/3.	/		/		/		/	
1/4.	/		/		/		/	
1/5.	/		/		/		/	
1/6.	/		/		/		/	
1/7.	/		/		/		/	
1/8.	/		/		/		/	
2/1.	/		/		/		/	
2/2.	/		/		/		/	
2/3.	/		/		/		/	
2/4.	/		/		/		/	
3/1.	/		/		/		/	
3/2.	/		/		/		/	
3/3.	/		/		/		/	
3/4.	/		/		/		/	
4/1.	/		/		/		/	
4/2.	/		/		/		/	
4/3.	/		/		/		/	
4/4.	/		/		/		/	
5/1.	/		/		/		/	
5/2.	/		/		/		/	
5/3.	/		/		/		/	
5/4.	/		/		/		/	
6/1.	/		/		/		/	
6/2.	/		/		/		/	
6/3.	/		/		/		/	
6/4.	/		/		/		/	

สรุปสาเหตุ การผิดปกติจำนวน ไม่มี ตัว แนวทางแก้ไข

หมายเหตุ

ตู้กราฟฟิคของระบบอรวม

ไฟโชว์(ครบ/ไม่ครบ) ครบ จำนวนที่ไม่ติด ไม่มี ตัว
ลักษณะตู้(สะอาด/ไม่สะอาด) สะอาด ทำความสะอาดโดย แผนกแม่บ้าน
หมายเหตุ

วันที่

23/6/2567

ผู้รับเหมาติดตั้ง

บริษัท BSV

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

ห้องคอนโทรล

สถานะตู้รวม(FCP)หน้าจอโชว์(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

ผิดปกติแสดงคำว่า

ไม่มี

กำหนดการแก้ไขความผิดปกติ

แรงดันแบตเตอรี่หลัก(24V)

26.5

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.8

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่1(24V)

26.4

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.6

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่2(24V)

26.6

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.6

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่3(24V)

26.4

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.8

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่4(24V)

26.4

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.6

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่5(24V)

26.6

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.6

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่6(24V)

26.7

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.4

V

สถานะตู้กราฟฟิค(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

ตำแหน่งที่ผิดปกติ

ไม่มี

แนวทางแก้ไข

สภาพตู้ควบคุม(สะอาด/สกปรก)

สะอาด

อุปกรณ์ตรวจจบรวม														
โซน Alarm	ฝาปิด		Smoke		Heat Detectors		Manual		สปริตเตอร์		ซิป(SS)		โฟร์(SF)	
	เปิด	ปิด	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1/1.	/		/		/		/		/		/		/	
1/2.	/		/		/		/		/		/		/	
1/3.	/		/		/		/		/		/		/	
1/4.	/		/		/		/		/		/		/	
1/5.	/		/		/		/		/		/		/	
1/6.	/		/		/		/		/		/		/	
1/7.	/		/		/		/		/		/		/	
1/8.	/		/		/		/		/		/		/	
2/1.	/		/		/		/		/		/		/	
2/2.	/		/		/		/		/		/		/	
2/3.	/		/		/		/		/		/		/	
2/4.	/		/		/		/		/		/		/	
3/1.	/		/		/		/		/		/		/	
3/2.	/		/		/		/		/		/		/	
3/3.	/		/		/		/		/		/		/	
3/4.	/		/		/		/		/		/		/	
4/1.	/		/		/		/		/		/		/	
4/2.	/		/		/		/		/		/		/	
4/3.	/		/		/		/		/		/		/	
4/4.	/		/		/		/		/		/		/	
5/1.	/		/		/		/		/		/		/	
5/2.	/		/		/		/		/		/		/	
5/3.	/		/		/		/		/		/		/	
5/4.	/		/		/		/		/		/		/	
6/1.	/		/		/		/		/		/		/	
6/2.	/		/		/		/		/		/		/	
6/3.	/		/		/		/		/		/		/	
6/4.	/		/		/		/		/		/		/	

สรุปสาเหตุ การผิดปกติจำนวน

ไม่มี

ตัว

แนวทางแก้ไข

หมายเหตุ

ตู้กราฟฟิคของระบบรวม

ไฟโชว์(ครบ/ไม่ครบ)

ครบ

จำนวนที่ไม่ติด

ไม่มี

ตัว

ลักษณะตู้(สะอาด/ไม่สะอาด)


สะอาด

ทำความสะอาดโดย

แผนกแม่บ้าน

หมายเหตุ





เอกสารแบบ 12

เอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง

ระบบ									
วันที่	20/1/2567								
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV			ผู้รับ					
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	GR THCH								
ยี่ห้อเจน	HIMOINSA	รุ่น	HFV-250	เลขเครื่อง	X1CH073939	ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น	C87TE
ยี่ห้อเครื่องยนต์				เลขเครื่อง	43446				

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ชื่อ	BOLIDEN	ขนาด	110	AH	จำนวน	2	ลูก	ชนิด	แห้ง
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)	ปกติ			ขั้วแบตเตอรี่(แปน/หลวม)					
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ			ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)			ไม่ต้องเติม		
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	ไม่เติม			CC					
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน	27			V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ	แรงดัน			28
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V							V		
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล			ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	700			ลิตร	จากขนาดเดิมที่
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345			จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1			ลูก	1000
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ			จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มี			CC	ลิตร
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	ไม่มี								
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ			ลักษณะผิดปกติ	ปกติ				
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)	ไม่มี			จำนวน	1			ลูก	ชนิด(เปรี้ยก/แห้ง)
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ			ลักษณะการผิดปกติ	ไม่มี			แห้ง	
การแก้ไข	ไม่มี								
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ			จำนวนน้ำที่เติม	ไม่เติม			CC	
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)				ไม่มี					
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)				ไม่มี					
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)				ไม่มี					

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2	397			V	L1/L3	399			V
L3/L2	399			V					
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N	227			V	L2/N	228			V
กระแสไฟฟ้า L1/L2	0			A	L1/L3	0			A
L1/N	0			A	L2/N	0			A
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)	50			Hz	รอบการทำงาน	1502			RPM
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ60-90Bar)	7.3			BAR	อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)	96			C
แรงดันแบตเตอรี่(24-26V)	24			V					

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)	AUTO			สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO		
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)	ON			สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO		
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ			Manual (ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		
Test(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ			Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)	Test			จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)	1			ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ	5			นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)	AUTO		

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

การแก้ปัญหาพบ. ไม่พบ

ระบบเครื่องยนต์

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

ระบบคอนโทรล

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

หมายเหตุ การดัมเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

การแก้ปัญหาพบ. ไม่พบ

วันที่

24/3/25

ผู้รับเหมาติดตั้ง

บริษัท BSV

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

ยี่ห้อเงิน

HIMOINSA

รุ่น

ยี่ห้อเครื่องยนต์

IVECO

รุ่น

C87TE

เลขตัวรถ

43448

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ

BOLIDEN

ขนาด

110

AH

จำนวน

2

ลูก

ชนิด

แห้ง

สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)

ปกติ

ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)

แน่น

สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)

ปกติ

ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)

ไม่ต้องเติม

จำนวนน้ำกลั่นที่เติม

ไม่เติม

CC

2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก

แรงดัน

28

V

ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ

แรงดัน

28

V

ขดขาร์จไฟปกติ24-26V

3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง

ดีเซล

ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

700

ลิตร

จากขนาดเดิมที่

1000

ลิตร

4 ใส่องาน้ำมันเครื่องรหัส

LF3345

จำนวนใส่องาน้ำมันเชื้อเพลิง

1

ลูก

ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)

ปกติ

จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น

ไม่มี

CC

รุ่นใส่องาน้ำมันเครื่อง

ไม่มี

5 สภาพใส่องานอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

ลักษณะผิดปกติ

ปกติ

การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)

ไม่มี

จำนวน

1

ลูก ชนิด(เปรี้ยก/แห้ง)

แห้ง

6 สภาพหมอน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

ลักษณะการผิดปกติ

ไม่มี

การแก้ไข

ไม่มี

ระดับน้ำหมอน้ำ(ปกติ/ยุบ)

ปกติ

จำนวนน้ำที่เติม

ไม่เติม

CC

7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)

ไม่มี

8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)

ไม่มี

9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)

ไม่มี

ระบบผลิตไฟฟ้า (เงิน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน

แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2

397

V

L1/L3

398

V

L3/L2

396

V

แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N

227

V

L2/N

231

V

L3/N

229

V

กระแสไฟฟ้า L1/L2

0

A

L1/L3

0

A

L3/L2

0

A

L1/N

0

A

L2/N

0

A

L3/N

0

A

ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)

50

Hz

รอบการทำงาน

1502

RPM

แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ60-90Bar)

6.2

BAR

อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)

96

C

แรงดันแบตเตอรี่(24-26V)

24

V

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)

AUTO

สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)

AUTO

สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเงิน(ON/OFF)

ON

สถานะตู้คอนโทรลเงิน(AUTO/MANUAL/OFF)

AUTO

ทดสอบระบบคอนโทรลเงิน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

Manual (ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

Test(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

หมายเหตุ

สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)

Test

จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)

1

ครั้ง

ระยะเวลาในการทดสอบ

5

นาที

การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)

AUTO

หมายเหตุ

การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

การแก้ปัญหาพบ.

ไม่พบ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอเรเตอร์)

วันที่	20/5/2567	
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	เกท เวย์ อินโด	
ยี่ห้อเจน	HIMOinsa	รุ่น
ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น C87TE
		เลขเครื่อง 43446

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ชื่อ	Boliden	ขนาด	110	AH	จำนวน	2	ลูก	ชนิด	แห้ง
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แปน/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ		ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				เป็นแบตเตอรี่ชนิดแห้งไม่มีช่องเติมน้ำ	
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	--	CC							
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน			28	V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ	แรงดัน		27.8	V
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V									
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		700	ลิตร	จากขนาดเดิมที่		1000	ลิตร
4 จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1		ลูก					
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น		-	CC				
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง									
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะผิดปกติ		--			
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)	--			จำนวน	1	ลูก	ชนิด(เปียก/แห้ง)		แห้ง
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะการผิดปกติ					
การแก้ไข									
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม				CC			
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)						ไม่พบ			
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)						ไม่พบ			
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)						ไม่พบ			

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2			398	V	L1/L3		398	V
L3/L2	397	V						
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N	227	V	L2/N	231	V	L3/N	229	V
กระแสไฟฟ้า L1	0	A	L2	0	A	L3	0	A
L1/N	0	A	L2/N	0	A	L3/N	0	A
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)	50	Hz	รอบการทำงาน	1502	RPM			
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ6.0-9.0Bar)	7.1	BAR	อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)	93	C			
แรงดันแบตเตอรี่(24-28V)	24	V						

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)	Auto	สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)	Auto
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)	ON	สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)	Auto
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Manual (ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
Test(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)	Test	จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)	1	ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ	5	นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)	Auto

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด เครื่องยนต์และเจนเนอเรเตอร์พร้อมทำงาน ไม่พบข้อบกพร่อง

การแก้ปัญหาพบ. ไม่พบ

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอเรเตอร์)

วันที่	23/6/2567	
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	เกท เวย์ อินเตอร์เทค	
ยี่ห้อเจน	HIMOinsa	รุ่น
ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น
		C87TE
		เลขเครื่อง
		43446

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	Boliden	ขนาด	110	AH	จำนวน	2	ลูก	ชนิด	แห้ง
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แปน/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ		ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				เป็นแบตเตอรี่ชนิดแห้งไม่มีช่องเติมน้ำ	
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	--	CC							
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน			28	V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ	แรงดัน		27.8	V
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V									
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		690	ลิตร	จากขนาดเดิมที่		1000	ลิตร
4 จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1		ลูก					
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น		-	CC				
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง									
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะผิดปกติ		--			
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)	--			จำนวน	1	ลูก	ชนิด(เปียก/แห้ง)		แห้ง
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะการผิดปกติ					
การแก้ไข									
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม				CC			
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)						ไม่พบ			
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)						ไม่พบ			
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)						ไม่พบ			

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2			398	V	L1/L3		398	V
L3/L2	397	V						
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N	229	V	L2/N	229	V	L3/N	229	V
กระแสไฟฟ้า L1	0	A	L2	0	A	L3	0	A
L1/N	0	A	L2/N	0	A	L3/N	0	A
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)	50	Hz	รอบการทำงาน	1502	RPM			
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ6.0-9.0Bar)	7.1	BAR	อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)	93	C			
แรงดันแบตเตอรี่(24-28V)	24	V						

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)	Auto	สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)	Auto
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)	ON	สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)	Auto
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Manual (ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
Test(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น


การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)	Test	จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)	1	ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ	5	นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)	Auto

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด เครื่องยนต์และเจนเนอเรเตอร์พร้อมทำงาน ไม่พบข้อบกพร่อง

การแก้ปัญหาพบ. ไม่พบ



เอกสารแนบ 13

เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



Analysis Report

Customer Name : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Address : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -
Page 1 of 1
Report No: 240109002

Sampling Source : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Sampling Date : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 09-Jan-24 Sampling Method : Garb
Testing Date : Jan 10, 2024 Sampling By : Customer
Approved Date : 17-Jan-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			240109002
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear sediment
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	290

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Address : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -
Page 1 of 1
Report No: 240109001

Sampling Source : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Sampling Date : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 09-Jan-24 Sampling Method : Garb
Testing Date : Jan 9-15, 2024 Sampling By : Customer
Approved Date : 17-Jan-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำตามการบำบัด	Standard
Sample Type		Wastewater	
Analysis No.		240109001	
Sampling Time			
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)S210 B	17
TSS	mg/L	APHA:2540 D	34
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	115
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	4.0
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	7.3
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0

Standard : กำหนดตามมาตรฐานการบำบัดน้ำเสียของกรมประมงและกรมสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1/2548

Remark # : "Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายไนโตรเจน (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS) นี้อาจเกิดจาก TDS ของน้ำใช้แล้ว

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



EnviLab
One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบนล็ค อีคาร์บ ไบโอส จำกัด
Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499 Fax : -

#Sampling Source : บริษัท เบนล็ค อีคาร์บ ไบโอส จำกัด
#Sampling Date : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
#Sampling Method : Garb
Received Date : 07-Feb-24
#Sampling By : Customer
Testing Date : Feb 7-13, 2024
Approved Date : 19-Feb-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำเสียจากบ่อดัก	Standard
Sample Type		Wastewater	
Analysis No.		240207001	
#Sampling Time		-	
Physical Appearance		Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-OC)5210 B	11
TSS	mg/L	APHA:2540 D	29
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	99
#Fat.Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	4.0
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	16
#Settleable Solid	mg/L	APHA:2540 F	<0.1
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0

Standard :
กำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ที่ส่งจากการประเมินและแบบทดสอบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548 มาตรฐาน ๗

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายไนโตรเจน (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS) น้ำเสียที่ส่งมาที่ TDS ของน้ำใช้แล้ว

* Add. AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบนล็ค อีคาร์บ ไบโอส จำกัด
Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499 Fax : -

#Sampling Source : บริษัท เบนล็ค อีคาร์บ ไบโอส จำกัด
#Sampling Date : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
#Sampling Method : Garb
Received Date : 07-Feb-24
#Sampling By : Customer
Testing Date : Feb 8, 2024
Approved Date : 19-Feb-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำเสียจากบ่อดัก	น้ำเสียจากบ่อดัก
Sample Type		Wastewater	น้ำเสียจากบ่อดัก
Analysis No.		240207002	240207002
#Sampling Time		-	
Physical Appearance		Dried 103-105 C	Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	296

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueng, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบนจิก มัลติการิม โกลด์ จำกัด
Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -
Page 1 of 1
Report No: 240306020

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำผ่านการิม	Standard
Sample Type		Wastewater	
Analysis No.		240306020	
#Sampling Time		-	
Physical Appearance		Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	18
TSS	mg/L	APHA:2540 D	40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	106
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	23
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานการประเมินผลทั้งจากตารางประเมินและแบบทดสอบ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อนุกรมวิธี

Remark # : * Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

@ : ปริมาณสารละลายทึบ (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำสะอาด (TDS) ที่ใช้ทดสอบ TDS ของน้ำใช้แล้ว

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueng, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบนจิก มัลติการิม โกลด์ จำกัด
Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -
Page 1 of 1
Report No: 240306021

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำผ่านการิม	น้ำผ่านการิม
Sample Type		Garb	น้ำผ่านการิม
Analysis No.		240306021	
#Sampling Time		-	
Physical Appearance		Clear	
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	284

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab
One Stop Service



Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบนท็อก นิตการัน โดตี้ จำกัด
Address : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Source : บริษัท เบนท็อก นิตการัน โดตี้ จำกัด
#Sampling Date : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Received Date : 04-Apr-24
Testing Date : Apr 4-10,2024
#Sampling Method : Garb
#Sampling By : Customer
Approved Date : 23-Apr-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำผิวน้ำดิบ	Standard
Sample Type		Wastewater	
Analysis No.		240404003	
#Sampling Time		-	
Physical Appearance		Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	12
TSS	mg/L	APHA:2540 D	33
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	159
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.8
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	18
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานการประเมินผลทั้งจากการบำบัดและทางกายภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ราชการประกอบ

Remark # : * Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory *

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำดื่ม (TDS) น้ำดื่มที่หักลบกับ TDS ของน้ำดื่มแล้ว

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2020

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab
One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบนท็อก นิตการัน โดตี้ จำกัด
Address : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3495 Fax: -

#Sampling Source : บริษัท เบนท็อก นิตการัน โดตี้ จำกัด

#Sampling Date : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Received Date : 04-Apr-24
Testing Date : Apr 5,2024
#Sampling Method : Garb
#Sampling By : Customer
Approved Date : 23-Apr-24

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำผิวน้ำดิบ	น้ำผิวน้ำดิบ
Sample Type		Wastewater	น้ำผิวน้ำดิบ
Analysis No.		240404004	
#Sampling Time		-	
Physical Appearance		Turbid yellow sediment	
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	186

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท เหมสีก นิตารน์ โดสส์ จำกัด
Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -
Page 1 of 1
Report No: 240514021

#Sampling Source : บริษัท เหมสีก นิตารน์ โดสส์ จำกัด
#Sampling Date : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 14-May-24 #Sampling Method : Grab
Testing Date : May 14-20, 2024 Approved Date : 27-May-24
Customer : Customer

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name		น้ำผิวน้ำดิบ		
Sample Type		Wastewater		
Analysis No.		240514021		
#Sampling Time		-		
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	14	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	24	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	465	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.8	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	16	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานตามระเบียบที่แจ้งผลการวิเคราะห์และแบบขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2548 ยกเว้นประเภท ฯ

Remark # : * Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายไนโตรเจน (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจนทำให้ไม่เกิด (TDS) น้ำเสียที่ตกตะกอน TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท เหมสีก นิตารน์ โดสส์ จำกัด
Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -
Page 1 of 1
Report No: 240514022

#Sampling Source : บริษัท เหมสีก นิตารน์ โดสส์ จำกัด
#Sampling Date : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Received Date : 14-May-24 #Sampling Method : Grab
Testing Date : May 15, 2024 Approved Date : 27-May-24
Customer : Customer

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำผิวน้ำดิบ	
Sample Type		น้ำผิวน้ำดิบ	
Analysis No.		240514022	
#Sampling Time		-	
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	742

Remark : Sampling By Customer : Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueng, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



EnviLab
One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบนส์ อีทาร์น โดส จำกัด
Address : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -
Page 1 of 1
Report No: 240605004

#Sampling Source : บริษัท เบนส์ อีทาร์น โดส จำกัด
#Sampling Date : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
#Received Date : 05-Jun-24 #Sampling Method : Grab
#Testing Date : Jun 5-11, 2024 #Approved Date : 14-Jun-24
#Sampling By : Customer

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำดื่ม	
Sample Type		Wastewater	
Analysis No.		240605004	
#Sampling Time		-	
Physical Appearance		Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.0 5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	3.6 <30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	<5.0 <40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	229 <500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5 <20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28 <35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1 <0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0 <1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการปนเปื้อนน้ำดื่มจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวด พ.ศ.2548
Remark # : * Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory
APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : Reported results refer to samples received from customer only
@ : ปริมาณสารละลายไนโตรเจน (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำดื่ม (TDS) น้ำดื่มที่ทดสอบกับ TDS ของน้ำดื่ม

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48VI - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueng, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท เบนส์ อีทาร์น โดส จำกัด
Address : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -
Page 1 of 1
Report No: 240605005

#Sampling Source : บริษัท เบนส์ อีทาร์น โดส จำกัด
#Sampling Date : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
#Received Date : 05-Jun-24 #Sampling Method : Grab
#Testing Date : Jun 6, 2024 #Approved Date : 14-Jun-24
#Sampling By : Customer

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำดื่ม	
Sample Type		น้ำดื่ม	
Analysis No.		240605005	
#Sampling Time		-	
Physical Appearance		Clear	
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	306

Remark : Sampling By Customer : Reported results refer to samples received from customer only

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48VI - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.