

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียม (ครั้งที่ 2)

- | | |
|---|--|
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียม |
| 2. ที่ตั้งโครงการ | ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |
| 3. ชื่อเจ้าของโครงการ | บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด |
| 4. สถานที่ติดต่อ | เลขที่ 38/32 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-400652 E-mail ; ad-saksith@meyer-mat.com |
| 5. จัดทำโดย | บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด |
| 6. โครงการได้รับความเห็นชอบใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ | ครั้งที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/3025 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2542
ครั้งที่ 2 ตามหนังสือเลขที่ อก 5103.3.0/2200 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
ครั้งที่ 3 ตามหนังสือเลขที่ อก 5103.3.1/1682 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 |
| 7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย | เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 |
| 8. รายละเอียดโครงการ | ประกอบกิจการผลิตอลูมิเนียม และนำเศษอลูมิเนียมมาหลอมหล่อ
เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รายละเอียดโครงการดังแสดงในบทที่ 1 และ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567
ดังแสดงในบทที่ 2 และบทที่ 3 |