





## ใบตรวจสอบสภาพยานพาหนะในการขนส่ง

วันที่ 09/02/24

ประเภทยานพาหนะ ☒ Roll Off Box ☐ ISO Tank ☐ Tank Truck ☐ รถกระบะ/รถบรรทุก อื่น ๆ .....

บริษัทผู้รับเหมา Insee ทะเบียน 71-3879, 71-3880 ชื่อพนักงานขับรถ

สถานที่นำไปใช้ waste oil Bellong

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			ข้อแนะนำ/การแก้ไข
		ปกติ/มี	ไม่ปกติ/ไม่มี	ไม่เกี่ยวข้อง	
1	เอกสารใบขึ้นยานพาหนะ *	✓			
2	เอกสารทะเบียนรถ , ใบ วอ.8 *	✓			
3	แบตเตอรี่ , ฝาครอบ และขั้วแบตเตอรี่	✓			
4	ไฟเลี้ยว ไฟท้าย ไฟเบรก และเสียงสัญญาณไฟถอย	✓			
5	ที่ปัดน้ำฝน	✓			
6	สภาพยางรถ	✓			
7	น็อตยึดล้อครบถ้วน	✓			
8	ระบบเบรกมือ และเบรกเท้า	✓			
9	สายและจุดต่อไฮดรอลิค	✓			
10	ท่อไอเสีย/ที่ครอบท่อไอเสีย *	✓			
11	ถังดับเพลิงชนิด 10A 20B *	✓			
12	Spill kit (วัสดุดูดซับ หรือทราย,พลั่ว/1,ไม้กวาด/1,ถัง/1,กรวย/4)	✓			
13	Sealing (ซีล Box) *	✓			
14	ความสะอาดภายใน Roll off	✓			
15	สภาพระบบล้อ หรือจุดล้อ	✓			
16	คลุมผ้าใบเรียบร้อย *	✓			
17	ป้ายกำกับการขนส่งตรงตามประเภท	✓			
18	อุปกรณ์ห้ามล้อ (ล้อคล้อถูกต้อง)	✓			
19	สายกราวด์ *				
20	เช็ครั่วที่หน้าแป้น , ท่อทาง , จุดต่อ *				
21	อื่นๆ (ถ้ามี) .....				
22	.....				

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่รายการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

2. หัวข้อที่ระบุ " \* " หากไม่สามารถแก้ไขได้ จะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน

.....

( )  
ผู้รับเหมา

.....

( )  
ผู้ตรวจสอบ