

## สารบัญ

		หน้า
<b>บทที่ 1</b>	<b>บทนำ</b>	
1.1	ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2	ที่ตั้งโครงการ	1-3
1.3	สถานภาพโครงการในปัจจุบัน	1-6
1.4	รายละเอียดโครงการในระยะก่อสร้าง	1-8
1.4.1	คนงานก่อสร้าง	1-8
1.4.2	การคมนาคมขนส่ง	1-8
1.4.3	การใช้น้ำ	1-8
1.4.4	การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1-9
1.4.5	มลพิษอากาศและการควบคุม	1-9
1.4.6	น้ำเสียและการจัดการ	1-9
1.4.7	ระดับเสียงและการควบคุม	1-10
1.4.8	กากของเสียและการจัดการ	1-10
1.4.9	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1-10
1.5	แผนการดำเนินงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-11
<b>บทที่ 2</b>	<b>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
2.1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>บทที่ 3</b>	<b>ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
3.1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3	ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-7
3.3.1	คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป	3-7
3.3.2	เสียง	3-16
3.3.3	คุณภาพน้ำ	3-25

### สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือแจ้งผลพิจารณารายงานฯ และใบอนุญาต
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ค	รายงานผลการวิเคราะห์
ภาคผนวก ง	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือฯ
ภาคผนวก ฉ	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.5-1	แผนการดำเนินงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-11
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2567	2-2
2.2-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2567	2-7
3.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2567	3-2
3.3.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2567	3-9
3.3.1-2	ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือ	3-10
3.3.1-3	ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออก	3-11
3.3.1-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา	3-14
3.3.2-1	สรุปผลการตรวจวัดเสียงบริเวณชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2567	3-17
3.3.2-2	สรุปผลการตรวจวัดเสียงบริเวณริมรั้วโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2567	3-18
3.3.2-3	การตรวจวัดเสียง บริเวณชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการที่ผ่านมา	3-21
3.3.2-4	การตรวจวัดเสียง บริเวณริมรั้วโครงการที่ผ่านมา	3-22

## สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.2-1	ที่ตั้งโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี	1-4
1.2-2	สภาพพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการ	1-5
1.3-1	กิจกรรมก่อสร้าง	1-6
2.2	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-35
3.3.1-1	ผังลม ระหว่างวันที่ 13-20 มิถุนายน 2567	3-12
3.3.1-2	ตำแหน่งและการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-13
3.3.1-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา	3-15
3.3.2-1	ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างระดับเสียง	3-19
3.3.2-2	การตรวจวัดระดับเสียง	3-20
3.3.2-3	ผลการตรวจวัดเสียง บริเวณชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการที่ผ่านมา	3-23
3.3.2-4	ผลการตรวจวัดเสียง บริเวณริมรั้วโครงการที่ผ่านมา	3-24