

## บทที่ 4

### สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#### 4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. ทางของโครงการจรรยวรรธชลบุรี บริษัท โซติชนวัฒน์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. มาตรการที่ต้องดำเนินการให้ต่อเนื่อง เช่น การตรวจติดตามคุณภาพอากาศ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำทิ้ง ทางโครงการฯ ได้มีการตรวจติดตามผลตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด

#### 4.2 ข้อเสนอแนะ

1. ควรดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
2. ควรดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบทุกข้อ