


ภาคผนวก ข.8

ตัวอย่างกิจกรรมสำรวจความปลอดภัย



SHE Highlight Weekly Report


Install New Fire Water Tank Project [GC17]

[Area C]

Presenter By : Mr. Chaichana





2024 Zero TRIR Challenge Campaign







Leadership

1.  SHE Communication
2.  Management line walk
3.  Management Monthly Talk

Ownership

1.  Strengthen safety leadership
2.  Leadership Man

Partnership


1.  SWO
2.  Demonstrate
3.  Man of the month
4.  Contractor audit

Leadership: GC17

Activity	รายละเอียด	รูปภาพ
Management Safety Talk	<p>GC & GCME มีกิจกรรมเดินสำรวจความปลอดภัย Management team Talk and walk วันที่ 05 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 – 16:00 น.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คุณอนันต์ รัตนเมธาโกศล Senior Project Engineer (GCME) 2. คุณอิทธิศักดิ์ ศรีสุข Construction Engineer (GCME) 3. คุณจตุภัทร นิลศศิไธ ร.น. Construction Engineer (GCME) 4. คุณชัยชนะ ชัยชวกรกุล Safety Engineer (GCME) 5. คุณธีรสิทธิ์ วงศ์พวงเพชร Project Engineer (GC) <p><u>ประเด็นที่ต้องการสื่อความด้านความปลอดภัย</u></p> <p>วันที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ทางโครงการ Install New Fire Water Tank Project ได้จัดกิจกรรม PSSR and Management Safety talk และ กิจกรรมเดินสำรวจความปลอดภัยภายในโครงการรายละเอียดมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมเดินสำรวจความปลอดภัย และ ขึ้นตอนทำสีสำหรับ Fire Water Tank GC17 ก่อนการส่งมอบงาน 2. กิจกรรมเดินตรวจ line Fire Water และ รายละเอียดงานท่อ <div data-bbox="787 1063 1144 1332" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1253 1063 1646 1332" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="1753 289 2112 558" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="2127 289 2486 558" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1753 625 2112 893" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="2127 625 2486 893" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1753 961 2112 1229" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="2127 961 2486 1229" data-label="Image"> </div>

Leadership		
Activity	รายละเอียด	รูปภาพ
Management team Line Walk	<p>วันที่ 05 มิถุนายน 2567</p> <p>ทางโครงการได้จัดกิจกรรม Management team line walk โดยตัวแทนโครงการ และ บริษัทคู่ค้า ชูธุรกิจ ร่วมเดินสำรวจความปลอดภัยและ เดินตรวจงานก่อนการส่งมอบ PSSR ในพื้นที่ โครงการ Install New Fire Water Tank Project พื้นที่ GC17</p> <p>ชั้นชม :</p> <p>1. ชั้นชมมีการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และ การรักษาความสะอาดโดยรอบบริเวณโครงการก่อสร้าง</p> <p>ข้อเสนอแนะจากกิจกรรม Line walk :</p> <p>1. ตรวจพบน้ำขังใน Bund wall ของถังน้ำมันดีเซล สำรอง ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ช่วยกันตรวจสอบเพราะอยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน หากพบน้ำขังให้แจ้งทีม Operation เข้าตรวจสอบ และ ระบายน้ำที่ขังในลำดับถัดไป</p> <div></div>	<div></div> <div></div> <div></div>

Ownership

Activity	รายละเอียด	รูปภาพ
Tool Box Talk / KYT: GC17	<p>ผู้ควบคุมงาน GC GCME และบริษัท TREL, PTF ร่วมกิจกรรม Safety talk & Toolbox Talk โดยได้เน้นย้ำประเด็นความปลอดภัย</p> <ol style="list-style-type: none">การใช้รถบรรทุกเพื่อขนย้ายอุปกรณ์ กำหนดความเร็วในเขตโครงการไม่เกิน 20 Km/Hr.ส่งเสริม B-Care's New motto “ ทำตามกฎ มีวินัย ไม่ปลอดภัย พวกเราไม่ทำ ”ขอความร่วมมือสำหรับกิจกรรม SWO โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมงานบนที่สูง และงานทาสี ภายในโครงการ เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัย	

Activity

<p style="text-align: center;">รายละเอียด</p>
--


รูปภาพ

Strengthen safety leadership







ทางโครงการมี การตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม Strengthen safety leadership ในรอบเดือน มิถุนายน 2567 เพื่อพัฒนา บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของหัวหน้างาน ซึ่งได้แก่

1. คุณจตุภัทร นิลสศไส ร.น.
2. คุณอิทธิศักดิ์ ศรีสุข







- ทางโครงการมี การตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม Strengthen safety leadership ในรอบเดือน มิถุนายน 2567 เพื่อพัฒนา บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของหัวหน้างาน ซึ่งได้แก่
1. คุณจตุภัทร นิลสศไส ร.น.
 2. คุณอิทธิศักดิ์ ศรีสุข

[illegible][illegible]

Partnership

Activity	รายละเอียด	รูปภาพ
Contractor Safety Strengthen Audit [ร่วมกับกิจกรรม Management safety line walk]	<p>วันที่ 05 มิถุนายน 2567</p> <p>เข้าชม :</p> <ul style="list-style-type: none">- พนักงานมีการสวมใส่ PPE ครบถ้วนขณะตรวจสอบงาน [PTF]- -ขณะที่ TREL สวมใส่ Safety harness ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน	     

Partnership

Activity	รายละเอียด	รูปภาพ
อื่นๆ [อาทิเช่น ตรวจแอลกอฮอล์ / ตรวจสารเสพติด / Big Cleaning]	<ul style="list-style-type: none">➤ มีการเป่าแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติงานทุกคนก่อนเริ่มงาน GC17➤ มีการตรวจวัดความดันโลหิตผู้ปฏิบัติงานที่ขึ้นทำงานบนที่สูงเกิน 15 เมตร GC17➤ มีกิจกรรม 5 ส หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน GC17	<div></div> <div></div> <div></div>

Thank You

